CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC-
FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y LA UNIÓN DE LAS COMUNIDADES – FUNARU

INFORME DE AVANCE – COMPONENTE TÉCNICO

CONVENIO 0082 CVC- FUNARU

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS HUMANOS Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ARBOLADO URBANO E INTERVENCIÓN DE ÁRBOLES EN GESTIÓN DEL RIESGO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS COMUNAS 6, 10 Y CORREDORES VIALES PRIORIZADOS EN SANTIAGO DE CALI"

Informe técnico final

Santiago de Cali, 2026

www.funaru.co
Cel: 3104021031
fundacionfunaru@gmail.com
Calle 1f#56-199edificio Yuliano
Barrio Cuarto de Legua

funaru
recuperación y protección
de la biodiversidad

TABLA DE CONTENIDO

1.INTRODUCCIÓN 4
2. GENERALIDADES DEL CONVENIO 5
2.1 OBJETIVO GENERAL 5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. ÁREA DE INFLUENCIA 6
4.AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POA 7
4.1 PARTICIPACIÓN REUNIONES CVC 8
4.2 SOCIALIZACIÓN INTERVENCIÓN DE ÁRBOLES 9
5. INTERVENCIÓN DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCÓN 10
6. RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL 23
ANEXO 1 25
ANEXO 2 26
ANEXO 3 27
ANEXO 4 29

www.funaru.co
Cel: 3104021031
fundacionfunaru@gmail.com
Calle 1f#56-199edificio Yuliano
Barrio Cuarto de Legua

funaru
recuperación y protección de la biodiversidad

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Mapa de comunas intervenidas..... 6
Ilustración 2. Participación reunión CVC..... 8
Ilustración 3. Socialización comuna 6..... 9
Ilustración 4. Frecuencia comunas intervenidas..... 11
Ilustración 5. Frecuencia de especies arbóreas intervenidas..... 13
Ilustración 6. Intervención de tala realizada en Calle 70 con carrera 4N..... 13
Ilustración 7. Intervención de tala realizada en Calle 70 con carrera 4N..... 14
Ilustración 8. Intervención de tala Calle 36 # 7-10..... 14
Ilustración 9. Intervención de tala Calle 15a con carrera 23a..... 15
Ilustración 10. Intervención de tala realizada en Calle 70 con carrera 4N..... 15
Ilustración 11. Intervención de tala realizada en Calle 70 con carrera 4N..... 16
Ilustración 12. Intervención de tala Avenida 3i norte #51-29..... 16
Ilustración 13. Intervención de tala 45 #3a-16..... 17
Ilustración 14. Intervención de tala Carrera 66 # 2b 51..... 17
Ilustración 15. Extracción de tocón menor de 0,6m (Carrera 11b con calle 24)..... 18
Ilustración 16. Extracción de tocón menor de 0,6m (Carrera 11b con calle 24)..... 18
Ilustración 17. Extracción de tocón menor de 0,6m Extracción de tocón menor de 0,6m (Carrera 11b con calle 24)..... 19
Ilustración 18. Extracción de tocón mayor de 0,6m Calle 70 con carrera 4N..... 19
Ilustración 19. Extracción de tocón menor de 0,6m san judas tadeo II..... 20
Ilustración 20. Extracción de tocón menor de 0,6m Calle 70 con carrera 4N..... 20
Ilustración 21. Extracción de tocón mayor de 0,6m Calle 70 con carrera 4N..... 21
Ilustración 22. Extracción de tocón mayor de 0,6m El caney..... 21
Ilustración 23. Extracción de tocón mayor de 0,6m Calle 70 con carrera 4N..... 22
Ilustración 24. Extracción de tocón menor de 0,6m Calle 70 con carrera 4N..... 22
Ilustración 25. Recolección de material vegetal..... 23

1.INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la adición del convenio 0082 de intervención de árboles en condiciones de riesgo, la cual se desarrolla en el marco de las actividades de prevención y atención de emergencias asociadas a individuos arbóreos que representan peligro para la comunidad, infraestructura y el entorno; el objetivo de este informe es describir las actividades realizadas y las metas de intervención proyectadas y alcanzadas.

La presente adición surge debido al alto número de árboles identificados para intervención dentro de la Ciudad de Santiago de Cali y sus corredores priorizados, lo cual supera el alcance inicialmente establecido en el proyecto. En este sentido, se hace necesario ampliar las metas y recursos del mismo, con el fin de garantizar la atención oportuna y adecuada de todos los individuos arbóreos priorizados.

De esta manera, la ampliación del proyecto permite dar continuidad a las acciones de manejo del arbolado en riesgo, contribuyendo a la reducción de peligros potenciales y a la protección de la comunidad, sin descuidar la responsabilidad ambiental en cada una de las intervenciones.

2. GENERALIDADES DEL CONVENIO

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Aunar esfuerzos técnicos humanos y recursos económicos para la recuperación del arbolado urbano e intervención de árboles en gestión del riesgo para mejorar las condiciones ambientales en las comunas 6, 10 y corredores viales priorizados en Santiago de Cali

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar la intervención de árboles muertos en pie y en riesgo con su respectiva extracción de tocón
- Realizar la intervención de árboles de alta complejidad
- Disposición adecuada de residuos vegetales resultados de la actividad de tala

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El área para ejecución del convenio 0082 corresponde a las comunas 6 y 10 de la Ciudad de Santiago de Cali. Sin embargo, debido a emergencias nuestras acciones han trascendido estos límites; Hemos hecho presencia y brindado apoyo en diversas comunas de la ciudad, atendiendo situaciones de emergencia derivadas de las lluvias, tales como la caída de árboles o la identificación de individuos arbóreos en riesgo inminente. Estas intervenciones se han realizado con el fin de salvaguardar la seguridad de la comunidad y prevenir posibles afectaciones mayores, actuando de manera oportuna frente a las necesidades que se presentan en el territorio. Las comunidades cubiertas han sido 2,4,6,8,9,10,12,17,18 y 19. A continuación, en la siguiente figura se muestra el mapa de la cabecera del distrito de SantiagoCali, en el cual están resaltadas las comunas mencionadas anteriormente.




Ilustración 1. Mapa de comunas intervenidas

4.AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POA

Se elaboró el Plan Operativo de Actividades – POA, para dar cumplimiento al objeto del convenio, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental. Este presenta los componentes y actividades previstas para el logro del objeto del convenio, unidad de medida, metay su distribución temporal, ponderación de componentes y actividades. Donde se tuvo en cuenta las metas y flujo de recursos del convenio. Este POA fue avalado por el supervisor designado antesde la puesta en marcha de este **(Ver anexo 1 plan operativo detallado).**

4.1 PARTICIPACIÓN REUNIONES CVC

El día 02 de febrero la fundación Funaru hizo participación a la reunión convocada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC para hacer seguimiento de los convenios sobre el manejo del arbolado urbano de la ciudad Santiago de Cali.



Ilustración 2. Participación reunión CVC

4.2 SOCIALIZACIÓN INTERVENCIÓN DE ÁRBOLES

Durante el mes de febrero por parte de las autoridades ambientales CVC y DAGMA solicitaron la intervención de 22 individuos arbóreos emplazados frente a la unidad lares de Comfenalco esto debido a que su condición fitosanitaria estaba en mal estado y su emplazamiento es de alto riesgo puesto que se encuentran en un andén. Por lo tanto, para realizar esta intervención primero se debe hablar con la comunidad para que este enterada de las actividades que se van a realizar y el porqué; para cumplir esta actividad desarrollamos la elaboración de un flayer (**Anexo 2**) informativo para citar a la comunidad y socializarles el proceso a realizar, posterior a esto, contando con el apoyo del enlace DAGMA de la comuna se llevó a cabo la reunión socialización todos los parámetros técnicos de la futura intervención (**Anexo 3**).





Ilustración 3. Socialización comuna 6

5. INTERVENCIÓN DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCÓN

Se cumplió a cabalidad con la meta estipulada del 100%, se realizó la intervención de 197 árboles distribuidos en los diferentes rangos discriminados de la siguiente manera **(Ver tabla 1).** Por otro lado, en cuánto a la extracción de los tocones se realizaron 97 extracciones distribuidas en los dos rangos mencionados en el convenio 0082 discriminadas de la siguiente manera **(Ver tabla 2).**

Tabla 1. Rangos de alturas intervenidos

RANGO	No DE ÁRBOLES TALADOS
<12	140
ENTRE 12 Y 18	56
>18	1
TOTAL	197

Tabla 2. Rangos de extracción de tocón

RANGO	No DE TOCONES EXTRAÍDOS
>60	26
<60	71
TOTAL	97

Durante el desarrollo del convenio quizá surge la pregunta del porqué hay tantos individuos en riesgo a intervenir y que hace que sea necesario una adición al proyecto mismo, para poder abarcar con todo el riesgo que tienen las comunas; y todo esto tiene un fundamento técnico, porque si bien hemos atendido emergencias arbóreas en otras comunas que mencionamos anteriormente, la comuna 6 y 10 es la que tiene más intervenciones (**Ilustración 3**):

En primer lugar, el arbolado presente en sectores como las comunas 6 y 10 se encuentra expuesto a condiciones que afectan su estabilidad, tales como suelos con baja capacidad de soporte, alta humedad y procesos de intervención antrópica.

Estas características limitan el adecuado desarrollo del sistema radicular, generando individuos con menor anclaje y mayor susceptibilidad a fallas estructurales.

Adicionalmente, la presión urbanística ha llevado a la siembra de árboles en espacios reducidos o inadecuados, generando conflictos con infraestructura como redes de servicios públicos, andenes y vías. Esta situación incide directamente en el desarrollo morfológico de los árboles, favoreciendo la presencia de raíces superficiales, inclinaciones y desbalances estructurales que incrementan el nivel de riesgo.

Por otra parte, factores climáticos, especialmente los eventos de lluvias intensas, contribuyen a la saturación del suelo y a la pérdida de estabilidad mecánica, aumentando la probabilidad de volcamiento o fractura. A esto se suma la presencia de individuos con afectaciones fitosanitarias, envejecimiento o daños previos, los cuales han sido técnicamente identificados como árboles en condición de riesgo. En este sentido, la alta cantidad de árboles a intervenir no obedece a decisiones discrecionales, sino a la aplicación de criterios técnicos de evaluación, orientados a la prevención de emergencias y a la protección de la vida, los bienes y la infraestructura. Por tanto, las intervenciones propuestas se sustentan en la necesidad de mitigar riesgos identificados y garantizar condiciones de seguridad para la comunidad.

Nota: Elaboración propia




Ilustración 4. Frecuencia comunas intervenidas

Siguiendo con el análisis de lo desarrollado en el proyecto se pude evidenciar como prevalecen ciertas especies sobre otras. A continuación, lo vamos a explicar; En las comunas 6 y 10 se ha evidenciado una mayor frecuencia de intervenciones de tala asociadas principalmente a individuos de las especies *Acacia spp.*, *Ficus benjamina* y árboles en estado seco, lo cual responde a condiciones fitosanitarias, estructurales y de adaptación al entorno urbano (**Ilustración 4**).

En el caso de las acacias (*Acacia spp.*), estas presentan un crecimiento rápido y, en muchos casos, desarrollan estructuras débiles, con tendencia a la formación de ramas codominantes y madera susceptible a fracturas. Adicionalmente, su ciclo de vida relativamente corto en entornos urbanos conlleva a un envejecimiento prematuro, incrementando el riesgo de volcamiento o caída de ramas.

Por su parte, *Ficus benjamina* es una especie ampliamente utilizada en el arbolado urbano; sin embargo, su sistema radicular superficial y agresivo genera afectaciones a la infraestructura (andenes y redes), lo cual conlleva a intervenciones de tala cuando no existen condiciones adecuadas de espacio para su desarrollo. Asimismo, su gran porte y densidad foliar aumentan la carga mecánica, elevando la probabilidad de fallas estructurales, especialmente en individuos mal manejados o con podas inadecuadas.

En cuanto a los árboles secos, su intervención obedece a la pérdida total de vitalidad, generalmente asociada a estrés hídrico, compactación del suelo, enfermedades o daños mecánicos. Estos individuos representan un alto riesgo para la seguridad de la comunidad, dado que presentan pérdida de resistencia estructural y alta probabilidad de colapso. La mayor concentración de estas especies en las comunas mencionadas, sumado a condiciones urbanas limitantes como suelos intervenidos, espacio reducido para raíces y conflictos con infraestructura, explica el incremento en las actividades de tala como medida de mitigación del riesgo y manejo adecuado del arbolado urbano.

Nota: Elaboración propia




Ilustración 5. Frecuencia de especies arbóreas intervenidas

A continuación, se presentan evidencias de tala realizadas.



Ilustración 6. Intervención de tala realizada en Calle 70 con carrera 4N



Ilustración 7. Intervención de tala realizada en Calle 70 con carrera 4N



Ilustración 8. Intervención de tala Calle 36 # 7-10

www.funaru.co
Cel: 3104021031
fundacionfunaru@gmail.com
Calle 1f#56-199edificio Yuliano
Barrio Cuarto de Legua



Ilustración 9. Intervención de tala Calle 15a con carrera 23a



Ilustración 10. Intervención de tala realizada en Calle 70 con carrera 4N



Ilustración 11. Intervención de tala realizada en Calle 70 con carrera 4N



Ilustración 12. Intervención de tala Avenida 3i norte #51-29



Ilustración 13. Intervención de tala 45 #3a-16



Ilustración 14. Intervención de tala Carrera 66 # 2b 51

A continuación, se presentan evidencias de la extracción de tocón realizadas



Ilustración 15. Extracción de tocón menor de 0,6m (Carrera 11b con calle 24)



Ilustración 16. Extracción de tocón menor de 0,6m (Carrera 11b con calle 24)



Ilustración 17. Extracción de tocón menor de 0,6m Extracción de tocón menor de 0,6m (Carrera 11b con calle 24)



Ilustración 18. Extracción de tocón mayor de 0,6m Calle 70 con carrera 4N



Ilustración 19. Extracción de tocón menor de 0,6m san judas tadeo II



Ilustración 20. Extracción de tocón menor de 0,6m Calle 70 con carrera 4N

www.funaru.co
Cel: 3104021031
fundacionfunaru@gmail.com
Calle 1f#56-199edificio Yuliano
Barrio Cuarto de Legua



Ilustración 21. Extracción de tocón mayor de 0,6m Calle 70 con carrera 4N



Ilustración 22. Extracción de tocón mayor de 0,6m El caney



Ilustración 23. Extracción de tocón mayor de 0,6m Calle 70 con carrera 4N



Ilustración 24. Extracción de tocón menor de 0,6m Calle 70 con carrera 4N

6. RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL

Así mismo que la intervención de los árboles la disposición de los residuos fue finalizada, todos los lugares de ejecución quedaron limpios y libres de residuos, el vehículo que realizó el proceso de disposición tenía como lugar de destino INAGAN INGENIERIA, lugar quien nos certifica que los residuos tienen una disposición adecuada (**Anexo 4**).



Ilustración 25. Recolección de material vegetal

7. **CONCLUSIONES**

- Se apoyó activamente en situaciones de emergencia y urgencia causada por las lluvias, con la tala de individuos arbóreos afectados.
- Se realizaron satisfactoriamente (1) socialización para la intervención de árboles en riesgo en la comuna 6.
- Se participó activamente en el seguimiento del convenio convocado por la autoridad ambiental CVC
- Se cumple a cabalidad con la meta del 100% con la tala de los individuos arbóreos con respecto a sus alturas discriminada de la siguiente manera:
  - Menores de 12m: 140
  - Entre 12 y 18m: 56
  -Mayores de 18: 1
- Se cumple a cabalidad con la meta del 100% hasta la fecha con la extracción de tocones con respecto a sus rangos discriminada de la siguiente manera:
- Tocón <60: 71
- Tocón >60: 26
- El desarrollo de las actividades se llevó de una manera satisfactoria, sin accidentes laborales, esto debido a que se contó con un profesional de seguridad y salud permanente en campo, quien velaba por su seguridad y que la ejecución diaria de las actividades no representes ningún riesgo tanto para la cuadrilla como para la comunidad.
- Los residuos resultantes de las actividades de tala y extracción de raíces tuvieron como destino de disposición final INAGAN INGENIERIA, ubicado en la vía Candelaria

funaru
recuperación y protección
de la biodiversidad

ANEXOS

ANEXO 1

www.funaru.co
Cel: 3104021031
fundacionfunaru@gmail.com
Calle 1f#56-199edificio Yuliano
Barrio Cuarto de Legua

funaru
recuperación y protección
de la biodiversidad

ANEXO 2



www.funaru.co
Cel: 3104021031
fundacionfunaru@gmail.com
Calle 1f#56-199edificio Yuliano
Barrio Cuarto de Legua

funaru
recuperación y protección
de la biodiversidad

ANEXO 3

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN Pág. ⌜ ⌝ de ⌜ ⌝ CVC

Proceso: Socialización con la comunidad — **Tipo Reunión**

Fecha: 13 (DÍA) 02 (MES) 2026 (AÑO) **Lugar:** Cancha deportiva - área de confenalco — **Externa** ☐

Tema: Intervención de tala, separada Vial (Ficos- leucaena) lares ole confenalco — **Interna** ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Clara Sonia González	C. Oasis de Confenalco	Administradora B - Empresarial	sonia.gonzalez.62@hotmail	
Tatiana García	C oasis de confenalco	Empresario independiente	tatiana22897@gmail.com	tatiana garcia
Daniel García	C Oasis de confenalco	empresario independiente	daniela840@gmail.com	
Silvia Chacón	U.P. Oasis de Confenalco	Lic. Educación Preescolar	Silvi579@hotmail.com	
María Ligia Jaramillo	UR Oasis de Confenalco	Administradora.	mljaramillog@hotmail.com	
Juan Felipe Romero C	edil-comuna 6	edil	juanfelipecalizaya@hotmail.com	
Alejandro Sandoval	guadarales	Comerciante	Legado Sean Ghotmail.com	
Juan Manuel Arboleda	UR Lares	Administrador	Conjuntolares@gmail.com	
Patricia Vélez Yarin	Und Lares Comp	Junta acción C.	PatVelez@Gmail.com	
Carolina Peña Figueroa	Funaru	Agroforestal	Fundacionfunaru@gmail.com	
Ana Ramirez	Alebanto por Colombia	Ambiental	proyectosapc.625@gmail.com	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 CÓD: FT.0340.28

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN

Pág. ⌜ de ⌜

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Proceso: Socialización con comunidad

Fecha: 13 (DÍA) 02 (MES) 2026 (AÑO) Lugar: Concha deportiva – Lares de comfenalco

Tema: Intervención de tala, separador vial (Ficus - leucaena) lares de comfenalco

Tipo Reunión: Externa ☒ Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Aidaluz Ospina	B comfenalco		3005130296	
Luis Fernando Ospina	B comfenalco		3128082702	
Gabriel Cardona M.	Jac. vrb lares	vicepresidente	gabrielcardonamena@gmail.com	
Carmen Jaramillo	Parque lares cont	Vendedora	Carmen Cali 04 @ Hotmail.com 3012596560	
Luisa Fernanda Villa G.	Lares d' comfenalco	Vendedora.	3216268730	
Dalia Esther Hurtado	Lares Comfenalco	Vendedora	3167634678	
Roberto Arbeláez Gallego	Jac lares de comfe	presidente	3154820717	
Carlos Correa	Dagma Flora	Profesional	3153126021	
Olga Beatriz Peláez	Jard de comfenalco	Residente.	3157678865	
Mono Agudelo Tryptich	Dagma	curadurista	3041472353	
Francia E Dussan S	Lares de comfenalco	Habitante	3158575502	
Mg Angela Gaviria G.	Lares de Comfenalco	Voluntaria	3155209533	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019

CÓD: FT.0340.28

Powered by CamScanner

funaru
recuperación y protección
de la biodiversidad

ANEXO 4

INAGAN INGENIERIA SAS
Nos movilizamos por el medio ambiente

INAGAN INGENIERIA SAS NIT: 900382559-8

NIT. 900382559

CERTIFICA

Que, la **FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y LA UNIÓN DE LAS COMUNIDADES**, identificada con NIT. 900.209.169-1, en el marco de las actividades del convenio 0082 entre la fundación y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC ha depositado durante los meses enero, febrero, marzo y abril material vegetal resultante de las actividades de tala realizadas por las comunas de la ciudad de Santiago de Cali.

El Material vegetal fue transportado en el vehículo de placa No. ZNL825, conducido por el señor Luis Alfonso Morán; para su disposición final conforme a la normatividad ambiental vigente.

La presente certificación se expide para efectos de soporte técnico, ambiental y contractual, como evidencia del manejo adecuado del material vegetal generado durante la intervención.

Se firma en la ciudad de Cali el día 17 de abril de 2026.

INAGAN NIT. 900.382.559-8 CRA 23 #51-15 - El Trebol Tel. 316 704 6260 - 315 378 8035 info@inaganingenieria.com

INAGAN INGENIERIA S.A.S.
RODRIGO ARTEMIO INAGAN QUENORAN
C. C. No. 87.452.915 de Samaniego (Nariño)

Cel: 3104021031
fundacionfunaru@gmail.com
Calle 1f#56-199edificio Yuliano
Barrio Cuarto de Legua

FICHA DE TALA DE ARBOLES MENOR DE 12

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol: 1091000120

Fecha de ingreso: 05/12/2023

Origen: Inventario Inicial

Nombre científico: Cascabela thevetia

Nombre común: Cojón de cabrito

Familia: APOCYNACEAE

Emplazamiento: Anden

Tipo vegetación: Arbusto

Tipo árbol: Común

Estado: Nuevo

Madurez: Adulto

Matrícula:

Ejecutor: Sin ejecutor

Comuna: Comuna 9

Código: 9

Longitud: -76.51859

Barrio: Barrio Obrero

Código: 0910

Latitud: 3.4484782

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.


Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	05/12/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: Se realiza tala de individuo menor de 12 m que presentaba deterioro en su condición fitosanitaria, presentaba ramas secas siento este un indicador de su decadencia. De igual manera se realiza extracción del tocón con el fin de recuperar el emplazamiento para siembras futuras que se rijan a los lineamientos presentes en el manual de silvicultura de la Ciudad de Santiago de Cali.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
22/10/2024	14.3239116668 70117	16.8703842163 08594	4.0	4.0	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1091000173	05/12/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cascabela thevetia	Cojón de cabrito	APOCYNACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Arbusto	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 9	9	-76.51891
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Barrio Obrero	0910	3.448411

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención


Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	05/12/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: Se realiza tala de individuo arbóreo menor de 12m, presenta pudrición el fuste evidenciando deterioro en su condición fitosanitaria.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
22/10/2024	7.6394195556640625	7.6394195556640625	4.199999809265137	5.5	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1091000934	16/12/2025	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cascabela thevetia	Cojón de cabrito	APOCYNACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 9	9	-76.51891
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Barrio Obrero	0910	3.448411

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: Se realiza tala de individuo arbóreo menor de 12m, debido a que presentaba deterioro en su condición fitosanitaria al evidenciar ramas secas, pudrición en el fuste y inestabilidad estructural.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
16/12/2025	8.0	0.0	6.0	5.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1178700299	20/09/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cenostigma pluviosum	Acacia robinia	FABACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Parque Urbano	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 17	17	-76.53103
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Limonar	1787	3.4017828

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.


Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	20/09/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
22/10/2024	13.368984222411211	9.549274444580078	6.0	8.5	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1081200207	05/10/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cenostigma pluviosum	Acacia robinia	FABACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 8	8	-76.50405
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Atanasio Girardot	0812	3.443274


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	05/10/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
22/10/2024	14.323911666870117	0.0	6.0	3.5	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1101500411	11/09/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
No disponible	No disponible	Común
Estado:	**Madurez:**	
Muerto	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.520676
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
San Cristabal	1015	3.4305203

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	18/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7






*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	11/09/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	29/03/2025	Visitas PQRS Flora Urbana 2025	DAGMA	0	1062290480

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.



*Observación: árbol seco, muerto en pie. Requiere su intervención.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
22/10/2024	0.0	0.0	4.0	0.0	Seco o muerto (mala)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1101500440	11/09/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
No disponible	No disponible	Común
Estado:	**Madurez:**	
Muerto	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.520676
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
San Cristabal	1015	3.4306674

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	11/09/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	18/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
22/10/2024	0.0	0.0	2.5	0.0	Seco o muerto (mala)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1060800870	18/12/2025	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		


Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 6	6	-76.50009
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Los Guaduales	0608	3.490232


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	18/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-12-18	15.0	0.0	4.0	1.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1081000858	30/09/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cananga odorata	Cadmia	ANNONACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 8	8	-76.50726
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Troncal	0810	3.451624

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	20/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m v

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	30/09/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	28.647823333740234	0.0	8.0	5.5	Enfermo (regular)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1040601300	20/02/2026	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 4	4	3.463182
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Salomia	0406	-76.5045

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	20/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-20	20.0	0.0	5.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1040601301	20/02/2026	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Moringa oleifera	Moringa	MORINGACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 4	4	3.463034
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Salomia	0406	-76.50445

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	20/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-20	20.0	0.0	6.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1100900389	01/09/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Malpighia glabra	Huesito	MALPIGHIACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Arbusto	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.527016
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Cristobal Colon	1009	3.4232342

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	01/09/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	06/03/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	24.191493988037711	9.549274444580078	6.0	7.0	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1180200688	05/03/2026	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Mangifera indica	Mango	ANACARDIACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Frutales
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		


Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 18	18	-76.54932
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Caldas	1802	3.393988

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	05/03/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-03-05	15.0	0.0	5.0	1.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1180200689	05/03/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Dypsis lutescens	Palma areca	PALMAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 18	18	-76.54932
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Caldas	1802	3.393988

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	05/03/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DEÁRBOL MENOR DE 12m

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-03-06	12.0	0.0	5.0	1.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1100900815	05/09/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.525894
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Cristobal Colon	1009	3.424679

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención


Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	05/09/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	14/10/2025	Visitas PQRS Flora Urbana 2025	DAGMA	70	16675512

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.











*Observación: Se realizó visita técnica ambiental a predio de Calle 15 # 32A15, barrio Cristobal Colon, donde se evidencia en andén público, un árbol de ficus benjamina código 1100900815 . El estado fitosanitario del arbol es malo(enfermo)con pudrición por hongos y ahuecamiento de la base del tallo en un 30, presenta rama gruesa podrida, presenta alto riesgo de fractura del tallo y volcamiento.Requiere Erradicacion total Tala , para evitar accidentes.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	01/07/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	18.143621444700215	16.870384216308594	5.0	5.0	Enfermo (regular)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1100901275	16/03/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-77
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Cristobal Colon	1009	3.4241

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/03/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-03-16	25.0	0.0	5.0	1.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1100300093	07/09/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cenostigma pluviosum	Acacia robinia	FABACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		


Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.52469
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
La Libertad	1003	3.4241738

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/03/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	07/09/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	22.918258666992188	0.0	6.0	3.75	Enfermo (regular)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol: 1100901198

Fecha de ingreso: 05/09/2023

Origen: Inventario Inicial

Nombre científico: Swinglea glutinosa

Nombre común: Limón suingle

Familia: RUTACEAE

Emplazamiento: Anden

Tipo vegetación: Árbol

Tipo árbol: Común

Estado: Nuevo

Madurez: Adulto

Matrícula:

Ejecutor: Sin ejecutor

Comuna: Comuna 10

Código: 10

Longitud: -76.52577

Barrio: Cristobal Colon

Código: 1009

Latitud: 3.422147


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/03/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	05/09/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	22/11/2025	Visitas PQRS Flora Urbana 2025	DAGMA	0	14795173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: Se observa individuo arbóreo Limón suingle, emplazado en andén de la calle 15 # 34 – 23 del barrio Cristóbal Colón de la comuna 10, el cual se encuentra muerto en pie. Se requiere realizar tala para reducir el riesgo y accidentes a la comunidad.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	38.1970977783 2031	0.0	8.0	8.0	Enfermo (regular)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.