
DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1101000156	07/09/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cananga odorata	Cadmia	ANNONACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.52734
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
La Selva	1010	3.4116724

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	07/09/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	17/03/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7






*Observación: TALA DE ÁRBOL SECO MUERTO EN PIE MENOR DE 12m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	22/11/2025	Visitas PQRS Flora Urbana 2025	DAGMA	0	14795173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Se observa individuo arbóreo Cadmia, emplazado en andén al frente de la calle 14C # 45 – 13 del barrio La Selva de la comuna 10, el cual se encuentra muerto en pie. Se requiere realizar tala para reducir el riesgo y accidentes a la comunidad.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	31.830913543701172	0.0	8.0	6.5	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1190300466	28/08/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Syzygium phillyreifolium	Cereza de río grande	MYRTACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Arbusto	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 19	19	-76.55045
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Lido	1903	3.4199162

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/03/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7








*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m


Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	28/08/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111


*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	07/02/2026	Visitas PQRS Flora Urbana 2026	DAGMA	0	31320460

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: En atención a la solicitud presentada por el peticionario mediante Radicado No. 20254173010222008 2, se realizó visita técnica en la Carrera 45 No. 3A-16, barrio El Lido, específicamente en el andén ubicado frente a esta dirección.

Durante la inspección se identificó un individuo arbóreo de la especie Cereza de Río Grande, el cual presenta condiciones fitosanitarias y estructurales que justifican su tala. Se evidencian grietas profundas en el tronco, presencia de ramas secas en un porcentaje superior al 70% y una inclinación aproximada del 40% en dirección a la vivienda contigua.
Estas condiciones representan un riesgo inminente para los habitantes del sector. La entidad competente para atender este requerimiento es el DAGMA.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	22.2816390991 21094	15.9154567718 50586	8.0	7.0	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1040601303	20/02/2026	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Araucaria columnaris	Araucaria	ARAUCARIACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Nativo
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 4	4	3.463021
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Salomia	0406	-76.50454

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	20/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-20	35.0	0.0	9.0	3.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 223771	**Fecha de ingreso:** 31/12/2015	**Origen:** Inventario Inicial
Nombre científico: Ficus benjamina	**Nombre común:** Ficus benjamina	**Familia:** MORACEAE
Emplazamiento: Ronda de canales	**Tipo vegetación:** Sin información	**Tipo árbol:** Común
Estado: Vivo	**Madurez:** Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 6	**Código:** 6	**Longitud:** -76.49855
Barrio: Sector Puente del	**Código:** 0698	**Latitud:** 3.488593

Intervención


Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111


*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.25	0.0	7.5	6.5	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1081600116	02/10/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cnidoscolus aconitifolius	Papayuelo	EUPHORBIACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Arbusto	Común
Estado:	**Madurez:**	
Talado	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 8	8	-76.49649
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Trabol	0816	3.4451704

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	02/10/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	08/10/2025	FUNARU-82	CVC	0	805028463-9







*Observación: nan

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	08/10/2025	FUNARU-82	CVC	0	805028463-9

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: nan

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	08/10/2025	FUNARU-82	CVC	0	805028463-9

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: nan

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	18.14362144470215	19.41685676574707	9.0	9.0	Sano (buena)
2024-11-01	18.1436	0.0	12.0	9.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1021901092	24/10/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Moringa oleifera	Moringa	MORINGACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Zonas verdes	Arbusto	Común
Estado:	**Madurez:**	
Talado	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 2	2	-76.498825
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Brisas de Los Alamos	0219	3.496025

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	26/09/2025	FUNARU-82	CVC	0	805028463-9







*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	15/10/2025	FUNARU-82	CVC	0	805028463-9

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.









*Observación: nan

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	15/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	805028463-9

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.









*Observación: NA

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	15/10/2025	FUNARU-82	CVC	0	805028463-9

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.









*Observación: nan

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	08/11/2025	FUNARU-82	CVC	0	805028463-9

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: nan

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	24/10/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	15/10/2025	FUNARU-82	CVC	0	805028463-9

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.









*Observación: nan

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-11-01	35.014	0.0	15.0	2.0	
2024-10-22	35.014003753662 11	0.0	5.0	2.0	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1069800551	18/11/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 6	6	-76.496025
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Sector Puente del	0698	3.4890547


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	06/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL 12 a 18m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	18/11/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	77.66742706298828	0.0	20.0	18.0	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1190101773	04/09/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cenostigma pluviosum	Acacia robinia	FABACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 19	19	-76.5507
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Refugio	1901	3.3986042

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	04/09/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	08/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7









*Observación: TALA DE ÁRBOL 12 a 18m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	19/02/2026	Visitas PQRS Flora Urbana 2026	DAGMA	0	1130610150

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.









*Observación: Se realiza visita de evaluacion tecnica identificando un individuo arbóreo de especie acacia robinia en la carrera 66 # 2b 51 el cual se encuentra emplazado en anden, a simple vista el arbol se ve en buen estado fitosanitario, pero de antecedentes presenta el informe de escáner de raíces No FU-2025-007 el cual en su conclusión informa que después del análisis se toma la decisión de su tala por posible afectación a la infraestructura por presentar raíces estructurales de gran tamaño.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	19/02/2026	Visitas PQRS Flora Urbana 2026	DAGMA	0	1130610150

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.









*Observación: Se realiza visita de evaluacion tecnica identificando un individuo arbóreo de especie acacia robinia en la carrera 66 # 2b 51 el cual se encuentra emplazado en anden, a simple vista el arbol se ve en buen estado fitosanitario, pero de antecedentes presenta el informe de escáner de raíces No FU-2025-007 el cual en su conclusión informa que después del análisis se toma la decisión de su tala por posible afectación a la infraestructura por presentar raíces estructurales de gran tamaño.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	19/02/2026	Visitas PQRS Flora Urbana 2026	DAGMA	0	1130610150

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Se realiza visita de evaluacion tecnica identificando un individuo arbóreo de especie acacia robinia en la carrera 66 # 2b 51 el cual se encuentra emplazado en anden, a simple vista el arbol se ve en buen estado fitosanitario, pero de antecedentes presenta el informe de escáner de raíces No FU-2025-007 el cual en su conclusión informa que después del análisis se toma la decisión de su tala por posible afectación a la infraestructura por presentar raíces estructurales de gran tamaño.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
PE (Poda de equilibrio)	13/06/2025	Visitas PQRS Flora Urbana 2025	DAGMA	0	16675512

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.








*Observación: Se realizo Visita Tecnica Ambiental a Multifailiares Sol del Sur , cra 66 # 2B51, se reviso acacia robinia codigo 1190101773, emplazado sobre la calle 2C y adyacente al apartamento 102A , arbol ubicado a 2 metros de muro de antejardin y a 5 metros de pared lateral del apartamento 102A. Se observa loza de anden publico levantado en area de 7 metros cuadrados, el arbol esta en buen estado . Se ingreso al apartamento102A a revisar los pisos que reportaban levantados, se evidencia piso levantado y fracturado en area de 3 metros cuadrados y a una distancia de 8 metros del arbol . Tambien reportan afectacionesen piso de antejardin de dos apartamentos que estan cercanos a los arboles acacia robinia codigo 1190101565, cod 1190101275, cod 1190101066, y codigo 1190101067, por lo cual se requiere hacer un estudio de Escaner de Raices a los arboles mencionados,los cuales estan emplazados en anden perimetral del conjunto multifamiliar Sol del Sur. Para el artbol codigo 1190101773 poda.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Poda de raíces	01/04/2025	Visitas PQRS Flora Urbana 2025	DAGMA	0	16675512

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: Se realizo Visita Tecnica Ambiental a Multifailiares Sol del Sur , cra 66 # 2B51, se reviso acacia robinia codigo 1190101773, emplazado sobre la calle 2C y adyacente al apartamento 102A , arbol ubicado a 2 metros de muro de antejardin y a 5 metros de pared lateral del apartamento 102A. Se observa loza de anden publico levantado en area de 7 metros cuadrados, el arbol esta en buen estado fitosanitario, No se ingreso al apartamento(no estaba propietarios se pregunto en porteria) a revisar los pisos que reportaban levantados, se tiene fotos enviadas por peticionaria donde se observa baldosas levantadas persuntamente por raices de el arbol mencionado. Se oficiara a Secretaria de Infraestructura Vial para reparacion de anden afectado, Se recomienda que la propietaria realice Poda Radicular del arbol en cuestion a una distancia de 4,7 mts ,en una longitud de 5 metros frente al arbol con profundidad de 1 metro con acompañamiento del Dagma. Requiere Poda de equilibrio y ramas secas

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	13.687293052673334	17.188694000244414	9.0	5.5	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol: 1190101066

Fecha de ingreso: 04/09/2023

Origen: Inventario Inicial

Nombre científico: Cenostigma pluviosum

Nombre común: Acacia robinia

Familia: FABACEAE

Emplazamiento: Anden

Tipo vegetación: Árbol

Tipo árbol: Común

Estado: Nuevo

Madurez: Adulto

Matrícula:

Ejecutor: Sin ejecutor

Comuna: Comuna 19

Código: 19

Longitud: -76.5507

Barrio: El Refugio

Código: 1901

Latitud: 3.3986392

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención


Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	04/09/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	08/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: TALA DE ÁRBOL ENTRE 12 A 18m

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	23.2365665435791	15.597147941589355	9.0	5.5	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1069800524	18/11/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Parque Urbano	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 6	6	-76.49613
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Sector Puente del	0698	3.4888515

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	18/11/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	08/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL ENTRE 12 Y 18m

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	92.30965423583984	0.0	18.0	12.5	Enfermo (regular)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1140101354	09/04/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Melicoccus bijugatus	Mamoncillo	SAPINDACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Frutales
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 14	14	-76.48411
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Alfonso Bonilla Aragnn	1401	3.420869


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	09/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL ENTRE 12 Y 18m

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-04-09	70.0	0.0	15.0	5.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1069801061	10/04/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Introducido
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		


Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 6	6	-76.49613
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Sector Puente del	0698	3.488682

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	10/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL MAYOR DE 18m

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-04-10	95.0	0.0	21.0	9.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1059900122	28/10/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cenostigma pluviosum	Acacia robinia	FABACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 5	5	-76.48996
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Villa del Prado - El	0599	3.468522

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	10/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL ENTRE 12 Y 18m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	28/10/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación


Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	15/03/2026	Visitas PQRS Flora Urbana 2026	DAGMA	0	94314375


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.














*Observación: Acacia emplazada en Pasaje de la Carrera 3A # 63-71 Villa del Prado, ubicada al lado de caja de registro de alcantarillado; el peticionario afirma que presentó emergencia con EMCALI por saturación de aguas servidas en la vivienda, siendo las raíces las que obstruyen el alcantarillado, también se observa una inclinación hacia la casa y algunas ramas se encuentran sobre su cubierta. Por lo anterior se recomienda talar el árbol y se solicita abstenerse de realizar cualquier intervención y/o modificación en la zona blanda donde se encuentra el árbol que será talado y posteriormente, se llevará a cabo el reemplazo por una especie adecuada, de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	34.6956977844 2383	0.0	11.0	10.0	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1069801060	08/04/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Simarouba amara	Amargo	SIMAROUBACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 6	6	-76.49594
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Sector Puente del	0698	3.488484

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	08/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-04-08	28.0	0.0	9.0	3.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol: 1160102050

Fecha de ingreso: 03/11/2023

Origen: Inventario Inicial

Nombre científico: Ficus benjamina

Nombre común: Ficus benjamina

Familia: MORACEAE

Emplazamiento: Anden

Tipo vegetación: Árbol

Tipo árbol: Común

Estado: Nuevo

Madurez: Adulto

Matrícula:

Ejecutor: Sin ejecutor

Comuna: Comuna 16

Código: 16

Longitud: -76.51449

Barrio: Mariano Ramos

Código: 1601

Latitud: 3.403409

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	01/07/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	03/11/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	11/03/2026	Visitas PQRS Flora Urbana 2026	DAGMA	0	16927781

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Se observa individuo arbreo emplazado en matera en anden frente a predio en la carrera 46C 44-02 en buena condicin sanitaria. Individuo presenta poda antitcnica de las ramas en direccin hacia la vivienda, dejandolo descompensado en direccin hacia va. Se recomienda tala como medida preventiva teniendo en cuenta la descompensacin, emplazamiento e histrico de la especie

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	31.830913543701172	0.0	5.0	6.0	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1060301036	17/11/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Araucaria columnaris	Araucaria	ARAUCARIACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Pasajes	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 6	6	-76.48686
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Paso del Comercio	0603	3.4948738

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.


Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	17/11/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	13/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL ENTRE 12 Y 18m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	15/03/2026	Visitas PQRS Flora Urbana 2026	DAGMA	0	94314375

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: Araucaria emplazada en pasaje de la Carrera 1 iN 81-70 Paso del Comercio, se observa crecimiento anormal del árbol y con afectación a las viviendas, presenta inclinación hacia la vivienda del peticionario, se recomienda talar el individuo arbóreo

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	42.65342330932617	0.0	9.0	6.5	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1160101855	03/11/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cenostigma pluviosum	Acacia robinia	FABACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 16	16	-76.51443
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Mariano Ramos	1601	3.4034748

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	08/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	03/11/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación


Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	11/03/2026	Visitas PQRS Flora Urbana 2026	DAGMA	0	16927781

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.









*Observación: se observa individual arboreo en regular condicin fitosanitaria emplazado en anden frente a predio en la carrera 46 44-02. Individuo presenta pudricin seca en la base del fuste con una cavidad de 0.1m. Se remite para tala como medida preventiva
Presenta intervencin no autorizada de brazos en direccin a la vivienda.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	53.475936889648844	0.0	7.300000190734863	9.149999618530273	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol: 1160102050

Fecha de ingreso: 03/11/2023

Origen: Inventario Inicial

Nombre científico: Ficus benjamina

Nombre común: Ficus benjamina

Familia: MORACEAE

Emplazamiento: Anden

Tipo vegetación: Árbol

Tipo árbol: Común

Estado: Nuevo

Madurez: Adulto

Matrícula:

Ejecutor: Sin ejecutor

Comuna: Comuna 16

Código: 16

Longitud: -76.51449

Barrio: Mariano Ramos

Código: 1601

Latitud: 3.403409

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	01/07/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	03/11/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	11/03/2026	Visitas PQRS Flora Urbana 2026	DAGMA	0	16927781

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Se observa individuo arbreo emplazado en matera en anden frente a predio en la carrera 46C 44-02 en buena condicin sanitaria. Individuo presenta poda antitcnica de las ramas en direccin hacia la vivienda, dejandolo descompensado en direccin hacia va. Se recomienda tala como medida preventiva teniendo en cuenta la descompensacin, emplazamiento e histrico de la especie

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	31.830913543701172	0.0	5.0	6.0	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1060600534	14/03/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Parque Urbano	Árbol	No disponible
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	Longevo	Visitas PQRS Flora Urbana 2026 - 012026
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 6	6	-76.482
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Petecuy II	0606	3.482236

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	09/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	14/03/2026	Visitas PQRS Flora Urbana 2026	DAGMA	0	94314375

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.



*Observación: Individuo arbóreo sin identificar, se encuentra emplazado en parque urbano de Petecuy II el calle 84 entre carreras 1A15 y 1A14, se observa seco y muerto en pie, se recomienda talar el árbol para disminuir el riesgo a la comunidad

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-03-14	35.0	0.0	11.0	5.0	Seco o muerto (mala)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1050102593	20/03/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Ficus benghalensis	Higuera de Bengala	MORACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Introducido
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 5	5	-76.49773
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Sena	0501	3.465149


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	20/03/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-03-20	30.0	0.0	6.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1090300317	04/12/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cenostigma pluviosum	Acacia robinia	FABACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		


Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 9	9	-76.52554
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Junin	0903	3.4353862

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	20/03/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	04/12/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Riesgo de volcamiento

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	24/11/2025	Visitas PQRS Flora Urbana 2025	DAGMA	0	94314375

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Acacia emplazado en andén de la Cra 23A # 15-55, se encuentra seco y muerto en pie, se recomienda talar el árbol para disminuir el riesgo a la comunidad

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	24/11/2025	Visitas PQRS Flora Urbana 2025	DAGMA	0	94314375

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Acacia emplazado en andén de la Cra 23A # 15-55, se encuentra seco y muerto en pie, se recomienda talar el árbol para disminuir el riesgo a la comunidad

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	33.7407684326 1719	37.2421684265 1367	9.0	8.5	Enfermo (regular)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1121000271	06/10/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cenostigma pluviosum	Acacia robinia	FABACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 12	12	-76.5065
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Rodeo	1210	3.4350057

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención


Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	06/10/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Eliminar alambre que causa anillamiento

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	20/03/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7








*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	24/10/2025	Visitas PQRS Flora Urbana 2025	DAGMA	0	16654554

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.









*Observación: Se realiza vista técnica, donde se evidencia un Árbol de la especie Acacia Robinia con ID 1121000271, emplazado en Anden, en la dirección Calle 33H # 25 - 29, barrio Rodeo Com 12, se observa el árbol, estado fitosanitario regular, su tallo esta inclinado hacia la vivienda, soportado sobre la reja perimetral de la vivienda, sus sistema radicular a levantado anden y desplazado caja de contador de agua, presentando fugas
Decreto 1077 del 2025, acuerdo 353 del 2013 y manual de silvicultura urbana
se recomienda realizar intervención Tala

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	42.97173309326172	0.0	7.0	4.0	Enfermo (regular)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1101600245	11/09/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cenostigma pluviosum	Acacia robinia	FABACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.52821
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Las Granjas	1016	3.4082317

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	17/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	11/09/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	09/07/2025	Visitas PQRS Flora Urbana 2025	DAGMA	0	14795173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Se observa individuo arbóreo emplazado en anden de la calle 14C # 49 -25, con inclinación superior a 30 grados, con posible afectación a infraestructura, vehículos y comunidad en general.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
22/10/2024	46.4731330871582	46.7914428710 9375	11.0	10.0	Enfermo (regular)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1101401103	04/09/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Pithecellobium dulce	Chiminango	MIMOSACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.52973
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Colseguros Andes	1014	3.4256854

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	04/09/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	17/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7









*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	12/04/2025	Visitas PQRS Flora Urbana 2025	DAGMA	0	16535848


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.











*Observación: El individuo arbóreo presenta muerte, sus ramas están secas y el tallo esta perforado y seco. Se requiere cuidado por la cercanía a las redes eléctricas. Se debe eliminar este riesgo para la actividad silvicultural.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
22/10/2024	34.3773880004 8828	39.7886428833 0078	8.0	16.75	Enfermo (regular)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 241119	**Fecha de ingreso:** 31/12/2015	**Origen:** Inventario Inicial
Nombre científico: Caesalpinia peltophoroides Benth.	**Nombre común:** Acacia amarilla, Palo Brasil	**Familia:** CAESALPINIACEAE
Emplazamiento: Parque Urbano	**Tipo vegetación:** Sin información	**Tipo árbol:** Común
Estado: Vivo	**Madurez:** Longevo	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 6	**Código:** 6	**Longitud:** -76.48662
Barrio: Paso del Comercio	**Código:** 0603	**Latitud:** 3.4943864

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	23/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.