





*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	14/04/2025	Visitas PQRS Flora Urbana 2025	DAGMA	0	94314375

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: Talar el árbol que se encuentra muerto en pie, para disminuir el riego a la comunidad en general, ubicado en parque urbano de la carrera 1GN # 81-63

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.47	0.0	7.6	4.5	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1080100286	02/10/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cenostigma pluviosum	Acacia robinia	FABACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Bahia de estacionamiento	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 8	8	-76.51449
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Primitivo Crespo	0801	3.438432

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	19/04/2025	Visitas PQRS Flora Urbana 2025	DAGMA	40	1193263249





*Observación: Se realizo evaluacion tecnica del arbol Acacia robinia ubicado en el barrio Primitivo Crespo, en la transversal 29 con 33A, emplazado en el anden de la estacion de servicios Fullgas, identificado con el codigo 1080100286. Se observa un arbol con condiciones fitosanitarias deficientes, que incluyen heridas graves en el tallo y las raices, aunque presenta un buen estado en la copa. Se recomienda la tala del ejemplar como medida preventiva para evitar posibles emergencias

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	13/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: TALA DE ÁRBOL ENTRE 12 Y 18m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	19/04/2025	Visitas PQRS Flora Urbana 2025	DAGMA	40	1193263249

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: Se realizo evaluacion tecnica del arbol Acacia robinia ubicado en el barrio Primitivo Crespo, en la transversal 29 con 33A, emplazado en el anden de la estacion de servicios Fullgas, identificado con el codigo 1080100286. Se observa un arbol con condiciones fitosanitarias deficientes, que incluyen heridas graves en el tallo y las raices, aunque presenta un buen estado en la copa. Se recomienda la tala del ejemplar como medida preventiva para evitar posibles emergencias

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	02/10/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	19/04/2025	Visitas PQRS Flora Urbana 2025	DAGMA	40	1193263249

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: Se realizo evaluacion tecnica del arbol Acacia robinia ubicado en el barrio Primitivo Crespo, en la transversal 29 con 33A, emplazado en el anden de la estacion de servicios Fullgas, identificado con el codigo 1080100286. Se observa un arbol con condiciones fitosanitarias deficientes, que incluyen heridas graves en el tallo y las raices, aunque presenta un buen estado en la copa. Se recomienda la tala del ejemplar como medida preventiva para evitar posibles emergencias

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	43.60835266113281	0.0	10.0	5.5	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1177503708	11/10/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cenostigma pluviosum	Acacia robinia	FABACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 17	17	-76.522484
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Lili	1775	3.3761518

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	11/10/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	14/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL ENTRE 12 Y 18m

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	35.96893310546875	53.47593688964844	9.0	17.5	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1021200336	30/10/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Plectrocarpa carrapo	Guayacán carrapo	ZYGOPHYLLACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Longevo	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 2	2	-76.52585
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
La Flora	0212	3.476112

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	30/10/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	14/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: TALA DE ÁRBOL ENTRE 12 Y 18m

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	100.26737976074219	0.0	14.0	9.0	Enfermo (regular)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1029301119	27/11/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Senna siamea	Acacia amarilla	CAESALPINIACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Ronda de canales	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 2	2	-76.51468
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Urbanizacion La Merced	0293	3.4780395

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	14/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL ENTRE 12 Y 18m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	27/11/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	75.43927001953125	0.0	13.0	18.5	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1219400034	25/10/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cocos nucifera	Palma de coco	PALMAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Parque Urbano	Palma	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 21	21	-76.47609
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Villamercedes I - Villa Luz	2194	3.4096735

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	01/01/2026	Visitas PQRS Flora Urbana 2026	DAGMA	0	14795173







*Observación: Se observa individuo arbóreo de la especie Palma de coco con ID 1219400034, en regular estado fitosanitario, emplazado en zona verde de la carrera 28d6 con calle 115 del barrio Villamercedes I - Villa Luz - Las Garzas de la Comuna 21. La Palma presenta ramas secas, daño mecánico por insectos y perforaciones en todo el fuste la cual influye su estabilidad estructural. Se requiere realizar Tala para disminuir el riesgo y accidentes a la comunidad.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	25/10/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL ENTRE 12 Y 18m

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	22.2816390991 21094	0.0	8.5	6.0	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los Árboles Urbanos -GAMAU

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1219400206	14/04/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Syzygium jambos	Pomarroso	MYRTACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	Visitas PQRS Flora Urbana 2026 - 012026
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 21	21	-76.47685
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Villamercedes I - Villa Luz	2194	3.409878

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL ENTRE 12 Y 18m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	08/04/2026	Visitas PQRS Flora Urbana 2026	DAGMA	0	14795173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.



*Observación: Se observa individuo arbóreo de la especie Pomarroso con ID 1219400206, en mal estado fitosanitario, emplazado en andén de la carrera 28D6 # 113 - 41 del barrio Villamercedes I - Villa Luz - Las Garzas de la Comuna 21. El árbol se encuentra seco, muerto en pie. Se requiere realizar Tala para disminuir el riesgo y accidentes a la comunidad.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-04-14	45.0	0.0	10.0	5.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1220105258	12/12/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Araucaria columnaris	Araucaria	ARAUCARIACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 22	22	-76.53262
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Urbanizacipn Ciudad	2201	3.364768

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	12/12/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/04/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL ENTRE 12 Y 18m

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	57.29564666748047	0.0	20.0	9.0	Enfermo (regular)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

FICHA TECNICA DE TALA DE ARBOL MAYOR A 18

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1081200755	07/10/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Separador Vial	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 8	8	-76.50854
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Atanasio Girardot	0812	3.443401

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	07/10/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	14/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL MAYOR DE 18m

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2024-10-22	57.6139564514 16016	0.0	18.0	17.0	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

FICHAS TECNICAS DE RAIZ MENOR DE 60

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1091000120	05/12/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cascabela thevetia	Cojón de cabrito	APOCYNACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Arbusto	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 9	9	-76.51859
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Barrio Obrero	0910	3.4484782

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	05/12/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	16/07/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: Se realiza extracción de tocón menor de 0,6m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Se realiza tala de individuo menor de 12 m que presentaba deterioro en su condición fitosanitaria, presentaba ramas secas siento este un indicador de su decadencia. De igual manera se realiza extracción del tocón con el fin de recuperar el emplazamiento para siembras futuras que se rijan a los lineamientos presentes en el manual de silvicultura de la Ciudad de Santiago de Cali.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
22/10/2024	14.3239116668 70117	16.8703842163 08594	4.0	4.0	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1091000173	05/12/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cascabela thevetia	Cojón de cabrito	APOCYNACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Arbusto	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 9	9	-76.51891
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Barrio Obrero	0910	3.448411

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	16/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 0,6m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	05/12/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Se realiza tala de individuo arbóreo menor de 12m, presenta pudrición el fuste evidenciando deterioro en su condición fitosanitaria.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
22/10/2024	7.6394195556640625	7.6394195556640625	4.199999809265137	5.5	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1091000934	16/12/2025	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cascabela thevetia	Cojón de cabrito	APOCYNACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 9	9	-76.51891
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Barrio Obrero	0910	3.448411

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	16/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 0,6m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Se realiza tala de individuo arbóreo menor de 12m, debido a que presentaba deterioro en su condición fitosanitaria al evidenciar ramas secas, pudrición en el fuste y inestabilidad estructural.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
16/12/2025	8.0	0.0	6.0	5.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1178700299	20/09/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cenostigma pluviosum	Acacia robinia	FABACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Parque Urbano	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 17	17	-76.53103
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Limonar	1787	3.4017828

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	20/09/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	16/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
22/10/2024	13.368984222411211	9.549274444580078	6.0	8.5	Sano (buena)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1101500440	11/09/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
No disponible	No disponible	Común
Estado:	**Madurez:**	
Muerto	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.520676
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
San Cristabal	1015	3.4306674

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	11/09/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	18/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: EXTRACCIÓN DE RAÍZ MENOR DE 60cm

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	18/12/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: TALA DE ÁRBOL MENOR DE 12m

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
22/10/2024	0.0	0.0	2.5	0.0	Seco o muerto (mala)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1101001345	09/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.529594
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
La Selva	1010	3.409561

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	09/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-09	20.0	0.0	9.0	1.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1101001346	09/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.529625
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
La Selva	1010	3.410387

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	09/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-09	25.0	0.0	8.0	1.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1100700329	09/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.53097
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Jorge Zawadsky	1007	3.410518

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	09/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: EXTRACCIÓN DE RAÍZ MENOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-09	25.0	0.0	10.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1100700331	09/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.53097
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Jorge Zawadsky	1007	3.410518

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	09/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-09	15.0	0.0	6.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1100201970	09/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.5314
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Guabal	1002	3.414623

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	09/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-09	15.0	0.0	10.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1100201971	09/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.531136
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Guabal	1002	3.415515

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	09/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-09	14.0	0.0	10.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1100201972	09/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.53109
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Guabal	1002	3.415569

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	09/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-09	15.0	0.0	10.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1100801022	10/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cocos nucifera	Palma de coco	PALMAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.52988
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Olimpico	1008	3.422944

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	10/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-10	20.0	0.0	8.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1101401351	10/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.53045
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Colseguros Andes	1014	3.423594

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	10/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-10	15.0	0.0	10.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1060102076	10/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 6	6	-76.485245
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
San Luis	0601	3.481275

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	10/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-10	25.0	0.0	10.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1060102077	10/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 6	6	-76.485275
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
San Luis	0601	3.481245

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	10/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-10	15.0	0.0	10.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1060102078	10/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Swinglea glutinosa	Limón suingle	RUTACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 6	6	-76.485245
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
San Luis	0601	3.480987

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	10/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7





*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MAYOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-10	60.0	0.0	10.0	3.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1060102080	10/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 6	6	-76.48463
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
San Luis	0601	3.482563

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	10/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-10	30.0	0.0	10.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1101100877	12/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.53746
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Departamental	1011	3.413002

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	12/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-12	15.0	0.0	8.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1101100878	12/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.53629
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Departamental	1011	3.4136

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	01/07/2025	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-12	10.0	0.0	5.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1100901276	12/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Adonidia merrillii	Palma manila	PALMAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-78
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Cristobal Colon	1009	3.420044

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	12/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-12	20.0	0.0	9.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1100901277	12/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.52335
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Cristobal Colon	1009	3.420024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	12/02/2026	FUNARU-82	CVC	0	890-399-002-7







*Observación: EXTRACCIÓN DE TOCÓN MENOR DE 60cm

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-12	20.0	0.0	9.0	3.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1100901278	12/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.522415
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Cristobal Colon	1009	3.42024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.