# ACTA PARCIAL N° 06

| | |
|---|---|
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 01-07-2026 |
| **CONTRATO** | ECO-CD-015-2026 |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS PARA APOYAR T ÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ECOVIVIENDA |
| **VALOR DEL CONTRATO** | 30.100.000 |
| **PLAZO** | 210 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA |
| **NIT.** | 820.003.259-9 |
| **CONTRATISTA** | PABLO NICOLAS CARDENAS GIL |
| **NIT. y/o C.C** | CC 1049652857 |
| **INTERVENTOR y/o SUPERVISOR** | Nelson Duvan Mesa Tobos |
| **FECHA DE INICIO** | 26-01-2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 25-08-2026 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | |
| **ACTA DE REINICIACIÓN** | |
| **PERIODO DE PAGO** | 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 |
| **ADICIONAL N° 1 EN VALOR** | 0 |
| **PRORROGA N° 1 EN TIEMPO** | |

En la ciudad de Tunja, a los 01 días del mes de Julio del año 2026 , el Directivo

Nelson Duvan Mesa Tobos, y quien obra como supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. ECO-CD-015-2026 del 26 de Enero de 2026certifica que el ACTA PARCIAL No.06, corresponde al periodo de pago del 01 de Junio de 2026 al 30 de Junio de 2026 , en los siguientes términos:

**BALANCE DE PAGOS**

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | 30.100.000 |
| **VALOR ACTAS PAGADAS** | 18.060.000 |
| **VALOR DE LA PRESENTE ACTA** | 4.300.000 |
| **ADICIÓN N° 1** | |
| **VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA** | $7740000 |

Como Supervisor(a) del Contrato No.ECO-CD-015-2026 del 26 de Enero de 2026, manifiesto que he recibido a satisfacción y dentro de los términos contractuales las actividades pactadas y establecidas dentro las obligaciones y que revisado el informe presentado por el contratista de común acuerdo correspondiente al período de pago mencionado, quien cumplió a satisfacción los términos establecidos; igualmente certificó que el CONTRATISTA cumplió con sus Aportes al Régimen de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la Planilla Integrada de Autoliquidación 6022323024 de Mayo de 2026, de conformidad con la normatividad vigente.

Se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al: 74.29%

Para constancia se firma:

Firma: _____

Nombre:Nelson Duvan Mesa Tobos

| | | |
|---|---|---|
| EcoVivienda | EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA – ECOVIVIENDA | CÓDIGO: RA-J-03-03 |
| | ASESORIA JURIDICA | FECHA: 03/08/2022 |
| | INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA | VERSIÓN: 04 |
| | | PÁGINA : 1 de 1 |

**CONTRATO No:**ECO-CD-015-2026

**PERIODO REPORTE:**01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

**FECHA PRESENTE INFORME:**01-07-2026

**FECHA INICIO DE CONTRATO:**26-01-2026

**FECHA TERMINACION CONTRATO:**25-08-2026

**CONTRATISTA:** PABLO NICOLAS CARDENAS GIL

**SUPERVISOR:** Nelson Duvan Mesa Tobos

**OBJETO:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS PARA APOYAR T ÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ECOVIVIENDA

| REPORTE DEL CONTRATISTA | REPORTE DEL INTERVENTOR |
|---|---|

| ITEM | ACTIVIDADES PACTADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | T | P | N | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Apoyar los procesos de diagnóstico para la ejecución de planes, programas o proyectos que tenga a cargo la dirección técnica de Ecovivienda** | SE REALIZO LA ELABORACION Y CORRECCION DE PRESUPUESTOS Y PLANOS DE LAS VIVIENDAS URBANAS CON NUMERO DE CARPETA (12,200,219,224,238,283,306) TAMBIEN REALICE LA REVISION DEL ACTA PARCIAL PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y | X | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EL INTERVENTOR DEL PROYECTO DE URBANO 2025 A LAS VIVIENDAS (68,311,168,10,105,199,264,119,107,193,39,82,106,109) | | | | | |
| 2 | **Elaborar y revisar estudios técnicos, presupuestales y brindar conceptos técnicos especializado sobre la viabilidad estructural, constructiva y de cumplimiento normativo de los proyectos de vivienda, mejoramiento habitacional y otros proyectos que tenga a cargo la Dirección técnica de Ecovivienda.** | SE REALIZO EL CONCEPTO TECNICO ESTRUCTURAL A LA VIVIENDA RURAL CON NUMERO DE CARPETA 273 Y TAMBIEN REALICE EL CONCEPTO TECNICO ESTRUTURAL VISUAL A LA TORRE 1 DEL BLOQUE A DEL CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DEL PARQUE. | X | | | | |
| 3 | **Apoyar la planeación y programación de actividades para el seguimiento técnico y físico a obras, asegurando que los** | REALICE EL ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE ECOVIVIENDA PARA LA ENTREGA DE APARTAMENTOS EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DEL PARQUE, EL DE LA | X | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **recursos y tiempos establecidos respondan a las metas de los proyectos o contratos, verificando además la correcta ejecución de actividades constructivas, asegurando que se cumplan los estándares de calidad, seguridad y normatividad vigente (NSR-10, RAS, RETIE, etc..)Apoyar la planeación y programación de actividades para el seguimiento técnico y físico a obras, asegurando que los recursos y tiempos establecidos respondan a las metas de los proyectos o contratos, verificando además la correcta ejecución de** | SEÑORA TENJO PATIÑO MARIELA, EL DE LA SEÑORA BLANCA BARRAGAN, TAMBIEN APOYE EN LA VISITA TECNICA A LA VIVIENDA REMITIDA POR LA E.S.E SANTIAGO DE TUNJA AL SEÑOR OVIDIO JIMENEZ. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **actividades constructivas, asegurando que se cumplan los estándares de calidad, seguridad y normatividad vigente (NSR-10, RAS, RETIE, etc..)** | | | | | | |
| 4 | **Apoyar la consolidación de información para la elaboración de informes periódicos sobre avances técnicos, administrativos y financieros de los proyectos en ejecución** | REALICE LA ELABORACION DE INFORME SOBRE LA DOCUMENTACION FALTANTE PARA LA REALIZACION DEL CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MURO DE CONTENCION DEL PARQUE LA FUENTE. | X | | | | |
| 5 | **Apoyar en la implementación y seguimiento de planes de gestión documental, consolidando la información requerida acorde a la normatividad vigente** | SE REALIZO UN ADELANTO DEL ARCHIVO URBANO 2025 | X | | | | |
| 6 | **Realizar la solicitud a la Dirección** | ESTOY AL DIA DEL KEDO, SIN PENDIENTES DE | X | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Administrativa y Financiera, en el área de Sistemas, para la creación y autenticación del usuario que permita el acceso al software documental de la entidad (Kedo), asegurarse de que la ventanilla documental se mantenga actualizada, sin pendientes, y, al finalizar el contrato, gestionar el paz y salvo correspondiente del software documental (Kedo)** | ENTREGA, TAMBIEN REALICÉ MI CUENTA DE COBRO MEDIANTE ESTA PLATAFORMA. | | | | | |



**FIRMA CONTRATISTA**




**FIRMA SUPERVISOR**

**T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.**

**N: No cumplió las actividades pactadas. N/A: No Aplica**

| | |
|---|---|
| **FECHA PRESENTE INFORME** | 01 DE JULIO DE 2026 |
| **CONTRATO No** | ECO-CD-015-2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS PARA APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ECOVIVIENDA |
| **CONTRATISTA** | PABLO NICOLAS CARDENAS GIL |
| **SUPERVISOR** | NELSON DUVAN MESA TOBOS |
| **PERIODO DE REPORTE** | 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 |

**ACTIVIDAD N°1 (Apoyar los procesos de diagnóstico para la ejecución de planes, programas o proyectos que tenga a cargo la dirección técnica de Ecovivienda)**



**PABLO CÁRDENAS** <pablocardenas09@gmail.com> mar, 23 jun, 21:00 (hace 5 días)
para Dirección

Buenas noches

A Continuación hago envío de los presupuestos que me fueron encargados, dejó constancia que las carpetas de urbano 133 y 73 se me fueron retiradas de mi cargo y se le adjudicaron a otras personas, esa fue la manifestación escrita por parte de mi supervisora en ese momento la ingeniera Sandra Milena Cortes Bonilla.

Atentamente

Pablo Nicolas Cardenas Gil
Ingeniero Civil - Especialista en estructuras

**14 archivos adjuntos** • Analizados por Gmail Añadirlo todo a Drive

PLANO 12.pdf | PRESUPUESTO 12... | Jesus Antonio 20... | 200. JESUS ANTI... | 219.AURA CRUZ.p...

**PABLO CÁRDENAS** <pablocardenas09@gmail.com> jue, 25 jun, 16:41 (hace 3 días)
para Dirección

Buenas tardes

A continuación hago envío de las correcciones pertinentes que observe en los presupuestos que me fueron asignados para el pago del acta parcial de viviendas urbanas.

Atentamente

Pablo Nicolas Cardenas Gil
Ingeniero Civil - Especialista en Estructuras


**Un archivo adjunto** • Analizados por Gmail Añadir a Drive

CORRECCIONES ...

**DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:** SE REALIZO LA ELABORACION Y CORRECCION DE PRESUPUESTOS Y PLANOS DE LAS VIVIENDAS URBANAS CON NUMERO DE CARPETA (12,200,219,224,238,283,306) TAMBIEN REALICE LA REVISION DEL ACTA PARCIAL PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR DEL PROYECTO DE URBANO 2025 A LAS VIVIENDAS (68,311,168,10,105,199,264,119,107,193,39,82,106,109) AL FINAL DE ESTE DOCUEMNTO ANEXO EL INFORME ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO A LA DIRECCION TECNICA


**ACTIVIDAD N°2 (Elaborar y revisar estudios técnicos, presupuestales y brindar conceptos técnicos especializado sobre la viabilidad estructural, constructiva y de cumplimiento normativo de los proyectos de vivienda, mejoramiento habitacional y otros proyectos que tenga a cargo la Dirección técnica de Ecovivienda.)**


02 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda rural


02 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda rural


02 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda rural



02 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda rural -



02 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda rural



02 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda rural


02 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda rural


02 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda rural


02 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda rural


02 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda rural



CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025

NIT: 901981681-2


| Compromisos | | |
|---|---|---|
| Tareas | Responsables | Fecha de Entrega y/o Gestión |
| | | |
| | | |
| | | |

| Participantes | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre y Apellido | Número de Identificación | Celular | Cargo | Firma |
| Nancy Alvarez | 1049620568 | 3106512611 | Resd. Interventoria | |
| Pablo Nicolas Cardenas | 1049858952 | 3114957031 | Ing - Ecovivienda | |
| Cristian Avila | 1074758391 | 3058797576 | Residente obra | |
| Wendy Yaritza Chitagá V | 1049614769 | 3102953291 | Beneficiaria | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

02 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda rural

Email: consorciomejoramirurales2025@gmail.com. Dirección: calle 20#12-84, of.239. Tunja-Boyacá. Telefonos:3142020555-3144446317

Telefonos:3142020555-



CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025

NIT: 901981681-2

ACTA


| | | | |
|---|---|---|---|
| Tema Central: | 02 Junio 2026<br>Tunja<br>Mejoramiento vivienda rural | | |
| CONTRATO NO. | ECO-LP-053 DE 2025 | | |
| OBJETO: | Mejoramiento de 150 viviendas rurales en el municipio de Tunja, Boyacá, en el marco del subprograma renovando espacios, revitalizando comunidades, con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad y calidad de vida de familias en situación de vulnerabilidad mediante intervenciones que reduzcan el déficit habitacional cualitativo | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025 | NIT. | 901.981.681-2 |
| Representante Legal: | FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE | NIT. | 7.181.254 Tunja |
| INTERVENTOR | DANIEL LEONARDO VELASQUEZ PINILLA | C.C. | 7.174.743 Bogotá |
| Lugar: | | Fecha: | |

Se realizo visita tecnica a la vivienda 273 vereda el porvenir en presencia del Ingeniero estructural de Ecovivienda, Ing. Pablo, el Ing residente de obra e Interventoria y el Usuario Sra. Lady Yazmin Chivata Vargas. Con el fin de verificar las actividades a ejecutar. de acuerdo a recomendaciones emitidas por el Ing estructural. de Ecovivienda.

Durante la visita inicial se habia contemplado el cambio total de la cubierta; sin embargo, la beneficiaria manifiesta su compromiso de realizar por cuenta propia las reparaciones en cubierta de 4 aguas. (estructura inicial de la casa). con el fin de destinar dichos recursos a otras actividades, tambien se compromete a realizar la demolición del meson y la estufa existente para facilitar la ejecución de las obras programadas.

Se solicita al usuario que las actividades a cargo de la beneficiaria deberán estar realizadas antes del ingreso del personal de obra, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de los trabajos.

Email: consorciomejoramirurales2025@gmail.com. Dirección: calle 20#12-84, of.234. Tunja-Boyacá. Telefonos:3142020555-3144446317



CONSORCIO MEJORAMIENTOS TU
NIT: 9019

ACTA

El ingeniero de ecovivienda manifiesta redlizar placa de concreto reforzado en la zona de acceso a la vivienda, para las demas areas a intervenir sealizar distado. y el cambio de cubierta en la zona de acceso y la cocina.

La interventoria manifiesta dar prioridad a las actividades del baño. y revisar por parte del contratista el cambio de la estructura y/o refuerzo de la estructura. de la cubierta para cambio.

02 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda rural



Informe visita casa 273 rural

**PABLO CÁRDENAS** <pablocardenas09@gmail.com>
para Dirección

jue, 4 jun, 16:18


Buenas tardes


En el presente correo adjunto informe técnico de visita tecnica a vivienda rural 273


Atte: Pablo Nicolas Cardenas Gil
Ingeniero Civil - Especialista en Estructuras


**Un archivo adjunto** · Analizados por Gmail · Añadir a Drive

INFORME TÉCNIC...


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque



03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque
STECK STECK STECK STECK
RETIE



03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque



03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque



03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque



03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque



03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque



03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque
RZO


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque



03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque
DEJE LIMPIO
EL LUGAR QUE
USA SU MASCOTA.


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque



03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque
TORRE 1
BLOQUE A


03 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque
TORRE 1
BLOQUE A



Informe Técnico Estructural Visual

**PABLO CÁRDENAS** <pablocardenas09@gmail.com> jue, 4 jun, 13:34

para asesoriajuridica

Buenas Tardes

En el presente correo adjunto informe técnico estructural visual de la torre 1 bloque A del conjunto residencial torres del parque

Atte: Pablo Nicolas Cardenas Gil
Ingeniero Civil - Especialista en Estructuras

**Un archivo adjunto** • Analizados por Gmail Añadir a Drive


INFORME TÉCNIC...

**DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:**SE REALIZO EL CONCEPTO TECNICO ESTRUCTURAL A LA VIVIENDA RURAL CON NUMERO DE CARPETA 273 Y TAMBIEN REALICE EL CONCEPTO TECNICO ESTRUTURAL VISUAL A LA TORRE 1 DEL BLOQUE A DEL CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DEL PARQUE, AL FINAL ANEXO LOS INFORMES


**ACTIVIDAD N°3 (Apoyar la planeación y programación de actividades para el seguimiento técnico y físico a obras, asegurando que los recursos y tiempos establecidos respondan a las metas de los proyectos o contratos, verificando además la correcta ejecución de actividades constructivas, asegurando que se cumplan los estándares de calidad, seguridad y normatividad vigente (NSR-10, RAS, RETIE, etc..)**


11 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


11 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


17 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


17 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque



Alcaldía Mayor de Tunja

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG**
**PROCESO:** SECRETARIA INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
**SUBPROCESO:** GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
**FORMATO:** ACTA DE VISITA TÉCNICA – CMGRD

FECHA: 29/11/2023
VERSIÓN. 01
CÓDIGO: SIT-GRD-F-002

En Tunja a la Hora: 9:45 (AM/PM) del Día: 24 del Mes: junio del Año 2025


Se reunieron en el Sitio: Torre del Parque Apto 201 Torre B Bloque 3 Con el fin de suscribir la presente acta de visita ocular por parte de profesionales de apoyo del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, relacionado con el siguiente:

Asunto:
Visita al apartamento 201 Torre B Bloque 3 de Torres del Parque para aceptación por parte de la señora

| ASISTENTES | DEPENDENCIA | IDENTIFICACION | FIRMA |
|---|---|---|---|
| David Reyes | UMGRD | 1049634404 | |
| Angie Reyes | Ecovivienda | 1049649459 | |
| Jabb Cordero | Ecovivienda | 1049658789 | |
| Blanca Barragan | beneficiaria | 23.284831 | |
| Anderson Santoval | beneficiario | 1052090559 | |
| Emerson Arenas Sol | Ecovivienda | 91>2146 | |

| DESCRIPCION GENERAL |
|---|
| Se realiza visita al apartamento en mención en el asunto en compañía de la delegada de Ecovivienda Doctora Angie Reyes, el Ing. David Reyes por parte de la UMGRD el doctor Emerson Arenas Soler por parte de infraestructura, la señora Blanca Cecilia Barragan Molina como beneficiaria y en compañía de su hijo Anderson Stiven Santoval Barragan, quienes una vez mostrado el apartamento manifiestan aceptarlo. |
| Igualmente se evidencia que hay servicio de agua y luz, se le informa a la señora Blanca Cecilia Barragan que deberá realizar formalmente la solicitud de servicios publicos (agua, luz, gas) y deberá allegar la documentación que puede ser requerida por Ecovivienda |

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co ; web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Nit: 891800846 - 1



Alcaldía Mayor de Tunja

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG**
**PROCESO:** SECRETARIA INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
**SUBPROCESO:** GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
**FORMATO:** ACTA DE VISITA TÉCNICA – CMGRD

**FECHA: 29/11/2023**
**VERSIÓN. 01**
**CÓDIGO: SIT-GRD-F-002**

En Tunja a la Hora: 10 : 05 (AM/PM) del Día: 24 del Mes: junio del Año 2026

Se reunieron en el Sitio: Entrada del Roble Bloque 3 Apto 3 Torre 5 Con el fin de suscribir la presente acta de visita ocular por parte de profesionales de apoyo del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, relacionado con el siguiente:


Asunto:
Visita al bien inmueble ubicado en Entrada del Roble Torre 5 Bloque 3 Apartamento 3


| ASISTENTES | DEPENDENCIA | IDENTIFICACION | FIRMA |
|---|---|---|---|
| David Bayona | UTGRD | 1049624404 | |
| Angie Reyes | Ecovivienda | 1049649459 | |
| Ruth Cadena | Ecovivienda | 1049852857 | |
| Emerson Rocutio Soto | Inspector Fuedo | 4178146 | |


**DESCRIPCION GENERAL**

Una vez en el apartamento se evidencia que la señora Blanca Barragan y su nucleo familiar habitan en el inmueble. El inmueble presenta fallas estructurales, los techos presentan grietas, las paredes se evidencian huecos y todo el apartamento tiene humedad en los techos y paredes tanto en habitaciones como sala, comedor y cocina, se evidencia verrillos en el techo que se salieron por las grietas de la placa.

La visita se realizo en compañia de los delegados de Ecovivienda, Secretaria de Infraestructura y la UTGRD.


BLOQUE 3
TORRE C
24 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA - CONCEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES TUNJA
EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES (EDAN)
GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES
CÓDIGO: FR-1703-SMD-08
VERSIÓN:01
INFORMACION DEMOGRAFICA
VIVIENDA
SALUD
NECESIDADES
ITEM
NOMBRES
APELLIDOS
TIPO DE DOCUMENTO
NUMERO DE DOCUMENTO
PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR
GENERO
EDAD
ETNIA
ESTADO DE SALUD
AFILIACION AL REGIMEN DE SALUD
UBICACION INMUEBLE
PROPIEDAD DEL INMUEBLE
ESTADO DEL INMUEBLE
AME ALIM.
AME NO ALIM.
MAT. RIESGO DE VIVENCIA SUB. ASEGURADO
1 Kevin Santiago Sanchez Tenjo 1.002.368071
2 Dilan Stiver Sanchez Tenjo 1.051.070.498
3 Haniela Tenjo Patiño 40.039.760
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ELABORADO POR:
ENTIDAD OPERATIVA:
OBSERVACIONES:
Vo.Bo. CMGRD
PRESIDENTE CMGRD
Vo.Bo. CDGRD



Alcaldía Mayor de Tunja

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG**
**PROCESO:** SECRETARIA INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
**SUBPROCESO:** GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
**FORMATO:** ACTA DE VISITA TÉCNICA – CMGRD

**FECHA: 29/11/2023**
**VERSIÓN. 01**
**CÓDIGO: SIT-GRD-F-00**

**CONSIDERACIONES Y ASPECTOS TECNICOS**

**CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES**


Los beneficiarios se comprometen a acercarse a la secretaria de infraestructura y UMGRD para levantamiento del acta final y formalización de la entrega del bien material.

De igual manera se compromete a entregar el bien siniestrado en los tiempos y termino que el municipio indique y solicitara la cancelación de los servicios publicos del bien siniestrado.

Siendo las 9:32., y en fe de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron en la primera página.

**"PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER:** De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la depedencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano."

**Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100**
**Correo electrónico:** atencionalciudadano@tunja.gov.co **: web:** http://www.tunja-boyaca.gov.co
**Nit: 891800846 - 1**



91 x 88.5

Alcaldía Mayor de Tunja

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG**
**PROCESO:** SECRETARIA INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
**SUBPROCESO:** GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
**FORMATO:** ACTA DE VISITA TÉCNICA – CMGRD

**FECHA:** 29/11/2023
**VERSIÓN.** 01
**CÓDIGO:** SIT-GRD-F-00

En Tunja a la Hora: 9:00 (AM/PM) del Día: 23 del Mes: Junio del Año 2026

Se reunieron en el Sitio: Torres del Parque Torre C Bloque 3 apto 401 Con el fin de suscribir la presente acta de visita ocular por parte de profesionales de apoyo del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, relacionado con el siguiente:

Asunto:
Visita apartamento de Torres del Parque para aceptacion por parte de Mariela Tenjo Patino

| ASISTENTES | DEPENDENCIA | IDENTIFICACION | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Mariela Tenjo Patino | Beneficiaria | 40.039.760 | |
| Tomas Forero | Infraestructura | 1049693369 | |
| Johana Vargas | Ecovivienda | 1049658418 | |
| Hasblady Ayala | UMGRD | 1032371495 | |
| Pablo Cardenas | Ecovivienda | 1049652852 | |

**DESCRIPCION GENERAL**


Se realiza visita en compañia de la delegada de ecovivienda Johana Vargas, la beneficiaria Mariela Tenjo Patiño y los arriba firmantes

Se realiza el recorrido por el apartamento con el beneficiario informandole las condiciones generales del inmueble y verificando que cuenta con las acometidas de los servicios publicos de agua y luz

Se indica que la gestion para la activación de los servicios debera ser realizada directamente por el beneficiario ante la respectiva empresa, en cuanto al servicio del gas domiciliario se informa que ecovivienda adelantara el tramite para la instalacion de la flauta y el beneficiario debera gestionar la activacion del servicio y asumir los costos de la instalacion del gas.

El beneficiario manifiesta que SI acepta el apartamento ubicado en Torres del parque Torres C Bloque 3 apto 401

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Nit: 891800846 - 1



91 x 88.5

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG

FECHA: 29/11/2023
VERSIÓN. 01
CÓDIGO: SIT-GRD-F-002

Alcaldía Mayor de Tunja

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG**
**PROCESO:** SECRETARIA INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
**SUBPROCESO:** GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
**FORMATO:** ACTA DE VISITA TÉCNICA – CMGRD

**CONSIDERACIONES Y ASPECTOS TECNICOS**

**CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES**

El afectado Cumple con los requisitos de la resolucion y se da cumplimiento a los compromisos pactados con el comite de verificacion y acompañamiento

Siendo las 11:30 , y en fe de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron en la primera página.


**"PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER**: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano."

**Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100**
**Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co**
**Nit: 891800846 - 1**

2026

Sitio:
de suscribir
cipal para la

FIRMA



Alcaldía Mayor de Tunja

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG**
**PROCESO:** SECRETARIA INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
**SUBPROCESO:** GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
**FORMATO:** ACTA DE VISITA TÉCNICA – CMGRD

**FECHA:** 29/11/2023
**VERSIÓN.** 01
**CÓDIGO:** SIT-GRD-F-002

En Tunja a la Hora: 10:00 (AM/PM) del Día: 23 del Mes: Junio del Año 2026

Se reunieron en el Sitio: Estancia del Roble Torre B Bloque 9 apto [illegible]7 Con el fin de suscribir la presente acta de visita ocular por parte de profesionales de apoyo del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, relacionado con el siguiente:

Asunto: Visita al bien siniestrado en Estancia del Roble Torre B Bloque 9 apto 7

| ASISTENTES | DEPENDENCIA | IDENTIFICACION | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Maria Tenjo Patiño | Afectado | 40.039.760 | |
| Tomas Forero | Infraestructura | 1049643369 | |
| Johana Vargas | Ecovivienda | 1049658418 | |
| Hasbleidy Ayala | UMGRD | 1032391496 | |
| Pablo Cardenas | Ecovivienda | 1049652852 | |


**DESCRIPCION GENERAL**

Se realiza recorrido por el apartamento siniestrado se pudo observar humedad general en muros, especialmente en la parte superior, en la junta entre muros y detras de algunos muebles.

Presento una fisura en la habitacion principal en la placa de Techo, la cual a sido progresiva de acuerdo a lo que manifiesta la afectada.

Igualmente se evidencia despegamiento del marco de la puerta de Baño

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Nit: 891800846 - 1



ASIGNACIÓN DE APARTAMENTOS TP-50 TP-90 (5 DE JUNIO DEL 2026) No.5

| No. | No. G | No. SG | APELLIDOS Y NOMBRE | CÉDULA | PROYECTO | TORRE | BLOQUE | APTO | GRUPO | RESOLUCIÓN DE EVACUACIÓN | APARTAMENTO ASIGNADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Proyecto | Torre | Bloque | Apto | MATRÍCULA |
| 251 | 190 | 63 | RIVERA PINEDA HORTENCIA | 33655406 | ER | B | 1 | 3 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 5 | 301 | 070-246921 |
| 257 | 196 | 69 | RIVERA MARIA AURORA | 40017893 | ER | B | 1 | 9 | 2 | A EVACUAR | TP90 | B | 3 | 501 | 070-246875 |
| 282 | 221 | 94 | RIVERA JIMENEZ YENY ROCIO | 40043992 | ER | B | 4 | 4 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 4 | 201 | 070-246909 |
| 284 | 223 | 96 | MOLINA BARBOSA MARIA DEL MILAGRO | 51751781 | ER | B | 4 | 6 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 1 | 302 | 070-246882 |
| 287 | 226 | 99 | SOLANO AGUILAR MARTHA | 41904380 | ER | B | 4 | 9 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 1 | 502 | 070-246886 |
| 288 | 227 | 100 | NIÑO CABALLERO ROSA ELENA | 51894929 | ER | B | 4 | 10 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 4 | 101 | 070-246907 |
| 290 | 229 | 102 | NAJAR RODRIGUEZ YOLANDA | 40021444 | ER | B | 5 | 2 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 5 | 101 | 070-246917 |
| 292 | 231 | 104 | CAMARGO MARIA KARINA | 40037534 | ER | B | 5 | 4 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 3 | 201 | 070-246899 |
| 295 | 234 | 107 | TORRES RINCON WILMAN | 7186785 | ER | B | 5 | 7 | 2 | A EVACUAR | TP90 | B | 3 | 402 | 070-246874 |
| 312 | 251 | 124 | BARRERA FRANCO ROSA YANET | 40036499 | ER | B | 7 | 4 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 5 | 202 | 070-246920 |
| 332 | 271 | 144 | BAUTISTA MARTHA YANETH | 40045074 | ER | B | 9 | 4 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 1 | 202 | 070-246880 |
| 333 | 272 | 145 | GARCIA MOLINA IRENE | 33369307 | ER | B | 9 | 5 | 2 | A EVACUAR | TP90 | B | 3 | 302 | 070-246872 |
| 335 | 274 | 147 | TENJO PATIÑO MARIELA | 40037 [illegible] | ER | B | 9 | 7 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 3 | 401 | 070-246903 |
| 336 | 275 | 148 | REYES MUNEVAR GLORIA ISABEL | 40043048 | ER | B | 9 | 8 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 4 | 401 | 070-246913 |
| 440 | 379 | 252 | MOLANO FIGUEREDO CLAUDIA CRISTINA | 40049135 | ER | D | 2 | 2 | 2 | A EVACUAR | TP90 | B | 3 | 102 | 070-246868 |
| 445 | 385 | 258 | ROBERTO SUAREZ ANA BEATRIZ | 40019144 | ER | D | 2 | 8 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 3 | 402 | 070-246904 |
| 448 | 387 | 261 | LOPEZ SUAREZ FREDY ALEXANDER | 7186800 | ER | D | 2 | 10 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 5 | 502 | 070-246926 |
| 620 | 559 | 436 | PEREZ DIAZ JOSE LUIS ANTONIO | 6758288 | ER | F | 2 | 2 | 2 | A EVACUAR | TP50 | B | 3 | 101 | 070-246934 |
| 631 | 570 | 447 | BARRAGAN MOLINA BLANCA CECILIA | 23284831 | ER | F | 3 | 3 | 2 | A EVACUAR | TP90 | B | 3 | 201 | 070-246869 |
| 632 | 571 | 448 | FONTECHA CUBIDES CARMEN ROSA | 33368972 | ER | F | 3 | 4 | 2 | A EVACUAR | TP90 | B | 3 | 202 | 070-246870 |
| 634 | 573 | 450 | SALCEDO CUY MAGDA CAROLINA | 40047449 | ER | F | 3 | 6 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 5 | 302 | 070-246922 |
| 637 | 576 | 453 | MONROY MONTAÑEZ HERNANDO | 6772547 | ER | F | 3 | 9 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 3 | 102 | 070-246898 |
| 639 | 578 | 455 | CARO CARO MARIA MARGARITA | 40024128 | ER | F | 4 | 1 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 5 | 102 | 070-246918 |
| 641 | 580 | 457 | GONZALEZ RODRIGUEZ ROSA ELVIRA | 40027226 | ER | F | 4 | 3 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 4 | 202 | 070-246910 |
| 643 | 582 | 459 | PUERTO CANTOR MONICA MARIA | 40040805 | ER | F | 4 | 5 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 3 | 101 | 070-246897 |
| 647 | 586 | 463 | PUIN LOPEZ EDGAR ALEJANDRO (LE ENTREGA A SU EXESPOSA LUZ MARINA BERNAL RINCÓN) | 7183010 - 1049606376 | ER | F | 4 | 9 | 2 | A EVACUAR | TP90 | B | 3 | 502 | 070-246876 |
| 655 | 594 | 467 | TORRES MORALES LIDA ZENAIDA | 40043605 | ER | F | 5 | 7 | 2 | A EVACUAR | TP90 | B | 3 | 401 | 070-246873 |
| 650 | 595 | 468 | GARCIA MOLANO JEIMY LORENA | 1049606405 | ER | F | 5 | 8 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 4 | 402 | 070-246914 |
| 658 | 597 | 470 | PEREZ TORRES LUZ MERY | 46671980 | ER | F | 5 | 10 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 1 | 102 | 070-246878 |
| 671 | 610 | 483 | ROSAS SANTOS ROSA HELENA | 51729032 | ER | F | 7 | 3 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 3 | 301 | 070-246901 |
| 672 | 611 | 484 | HERNANDEZ CONTADOR LILIA YOHANA | 1049610528 | ER | F | 7 | 4 | 2 | A EVACUAR | TP90 | B | 3 | 301 | 070-246871 |
| 675 | 614 | 487 | LOPEZ VARGAS YOLANDA | 23360045 | ER | F | 7 | 7 | 2 | A EVACUAR | TP90 | C | 5 | 401 | 070-246923 |

**Observaciones**


1. LOS APARTAMENTOS ASIGNADOS QUE ESTAN EN SUBRAYADOS, CORRESPONDE A TITULARES QUE SOLICITARON UN PRIMER O SEGUNDO PISO Y QUE FUE APROBADO EN COMITÉ No. 1 DEL 21 DE ENERO DEL 2026.
2. LOS PARTAMENTO ASIGANDOS QUE ESTAN CON NEGRILLA, YA FUERON ENTREGADOS
3. SE AJUSTA LA ASIGNACIÓN DEL PROCESO No.671 DE LA SRA ROSAS SANTOS ROSA HELENA A QUIEN SE LE HABPIA ASIGNADO POR ERROR UN PISO QUE NO CORRESPONDE AL DE SU PROCEDENCIA.
4. SE AJUSTA LA ASIGANACIÓN DEL PROCESO No.639 DE LA SRA CARO CARO MARIA MARGARITA (CC40024128) DEBIDO A QUE HUBO UN ERROR POR NOMBRE HOMOLOGO CON LA No. 314

[illegible]CESO EL No.658 PEREZ TORRES LUZ MERY. SOCIALIZADO EN EL CVA DEL 13 DE MARZO DEL 2026, ADICIONAL SE SOLICITÓ ASIGNACIÓN DE APARTEMENTO EN PRIMER PISO

[illegible]OS PERSONAS ADULTO MAYOR A CARGO, UNA DE ELLA CON EL AGRAVENTE DE DISCAPACIDAD DE MOVILIDAD

[illegible]AZ JOSE LUIS ANTONIO DEBE AJUSTAR LA ESCRITURA YA QUE PASO A NOMBRE DEL HIJO


24 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


23 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque



23 Junio 2026
Tunja
Torres del Parque


18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano



18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano


18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano


18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano



18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano



18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano


18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano


18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano


18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano


18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano


18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano


18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano



18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano


18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano


18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano


18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano


18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano


18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano


18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano



18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano


18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano


18 Junio 2026
Tunja
Mejoramiento vivienda urbano

**DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:** REALICE EL ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE ECOVIVIENDA PARA LA ENTREGA DE APARTAMENTOS EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DEL PARQUE, EL DE LA SEÑORA TENJO PATIÑO MARIELA, EL DE LA SEÑORA BLANCA BARRAGAN, TAMBIEN APOYE EN LA VISITA TECNICA A LA VIVIENDA REMITIDA POR LA E.S.E SANTIAGO DE TUNJA AL SEÑOR OVIDIO JIMENEZ, AL FINAL SE ANEXA ACTA DE VISITA

**ACTIVIDAD N°4 (Apoyar la consolidación de información para la elaboración de informes periódicos sobre avances técnicos, administrativos y financieros de los proyectos en ejecución.)**




**DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:** REALICE LA ELABORACION DE INFORME SOBRE LA DOCUMENTACION FALTANTE PARA LA REALIZACION DEL CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MURO DE CONTENCION DEL PARQUE LA FUENTE, AL FINAL ANEXO EL INFORME.

**ACTIVIDAD N°5 (Apoyar en la implementación y seguimiento de planes de gestión documental, consolidando la información requerida acorde a la normatividad vigente)**



10 Junio 2026
Tunja
Gestion de archivo



10 Junio 2026
Tunja
Gestion de archivo





**DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:** SE REALIZO UN ADELANTO DEL ARCHIVO URBANO 2025

**ACTIVIDAD N°6 (Realizar la solicitud a la Dirección Administrativa y Financiera, en el área de Sistemas, para la creación y autenticación del usuario que permita el acceso al software documental de la entidad (Kedo), asegurarse de que la ventanilla documental se mantenga actualizada, sin pendientes, y, al finalizar el contrato, gestionar el paz y salvo correspondiente del software documental (Kedo))**




**DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:** ESTOY AL DIA DEL KEDO, SIN PENDIENTES DE ENTREGA, TAMBIEN REALICÉ MI CUENTA DE COBRO MEDIANTE ESTA PLATAFORMA.



_____

**FIRMA CONTRATISTA**

Gmail

**PABLO CÁRDENAS <pablocardenas09@gmail.com>**

# SOLICITUD APOYO TECNICO

**PABLO CÁRDENAS** <pablocardenas09@gmail.com> 23 de junio de 2026 a las 21:00
Para: Dirección Técnica ECOVIVENDA <tecnica@ecovivienda.gov.co>

Buenas noches

A Continuación hago envío de los presupuestos que me fueron encargados, dejó constancia que las carpetas de urbano 133 y 73 se me fueron retiradas de mi cargo y se le adjudicaron a otras personas, esa fue la manifestación escrita por parte de mi supervisora en ese momento la ingeniera Sandra Milena Cortes Bonilla.

Atentamente

Pablo Nicolas Cardenas Gil
Ingeniero Civil - Especialista en estructuras

**14 adjuntos**

- **PLANO 12.pdf**
  401K
- **PRESUPUESTO 12.xlsx**
  1427K
- **Jesus Antonio 200.pdf**
  137K
- **200. JESUS ANTIONIO FORERO.xlsx**
  685K
- **219.AURA CRUZ.pdf**
  42K
- **219.AURA INES CRUZ.xlsx**
  1714K
- **Nohemi Beltran 224.pdf**
  146K
- **PRESUPUESTO 224.xlsx**
  794K

**CASA 238.pdf**
53K

**238. PROSPERO TOVAR HIGUERA.xlsx**
1593K

**PLANO 283.pdf**
353K

**PRESUPUESTO 283.xlsx**
343K

**306 SANDRA CHIPAMOCHA.pdf**
280K

**306 SANDRA CHIPAMOCHA.xlsx**
643K

Gmail

**PABLO CÁRDENAS <pablocardenas09@gmail.com>**

# Fwd: RADICACIÓN ACTA PARCIAL No. 2 – Contrato N. ECO-LP-055-2025

**PABLO CÁRDENAS** <pablocardenas09@gmail.com> 25 de junio de 2026 a las 16:41
Para: Dirección Técnica ECOVIVENDA <tecnica@ecovivienda.gov.co>

Buenas tardes

A continuación hago envío de las correcciones pertinentes que observe en los presupuestos que me fueron asignados para el pago del acta parcial de viviendas urbanas.

Atentamente

Pablo Nicolas Cardenas Gil
Ingeniero Civil - Especialista en Estructuras

**CORRECCIONES POR REALIZAR.pdf**
54K

CORRECCIONES POR REALIZAR

- El presupuesto de la vivienda 10 **NO** está firmado por ningún profesional a cargo.
- El presupuesto de la vivienda 39 **NO** está firmado por ningún profesional a cargo.
- El presupuesto de la vivienda 68 **NO** está firmado por ningún profesional a cargo.
- El presupuesto de la vivienda 82 y su certificado de existencia **NO** concuerdan.
- El presupuesto de la vivienda 105 **NO** está firmado por ningún profesional a cargo.
- El presupuesto de la vivienda 107 **NO** está firmado por ningún profesional a cargo.
- El presupuesto de la vivienda 119 **NO** está firmado por ningún profesional a cargo.
- El presupuesto de la vivienda 168 **NO** está firmado por ningún profesional a cargo.
- El presupuesto y las memorias de cálculo de la vivienda 193 **NO** está firmado por ningún profesional a cargo, existen 2 certificados de existencia totalmente diferentes.
- El presupuesto de la vivienda 199 **NO** está firmado por ningún profesional a cargo.
- El presupuesto y las memorias de cálculo de la vivienda 264 **NO** está firmado por ningún profesional a cargo.
- El presupuesto de la vivienda 311 **NO** está firmado por ningún profesional a cargo.

Gmail **PABLO CÁRDENAS <pablocardenas09@gmail.com>**

# Informe visita casa 273 rural

**PABLO CÁRDENAS** <pablocardenas09@gmail.com> 4 de junio de 2026 a las 16:18
Para: Dirección Técnica ECOVIVENDA <tecnica@ecovivienda.gov.co>

Buenas tardes

En el presente correo adjunto informe técnico de visita tecnica a vivienda rural 273

Atte: Pablo Nicolas Cardenas Gil
Ingeniero Civil - Especialista en Estructuras

**INFORME TÉCNICO 273 rural.pdf**
1834K

**INFORME TÉCNICO DE VISITA VISUAL**

**Profesional:** Pablo Nicolás Cárdenas Gil
**Cargo:** Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras
**Entidad:** ECOVIVIENDA
**Fecha de visita:** 02 de junio de 2026
**Ubicación:** Vivienda No. 273 Rural, Vereda Porvenir, Municipio de Tunja, Boyacá

## 1. OBJETO DE LA VISITA

Realizar una inspección técnica visual a la vivienda No. 273 Rural, ubicada en la Vereda Porvenir del municipio de Tunja, con el propósito de evaluar la posibilidad de efectuar intervenciones constructivas en algunos espacios de la vivienda, específicamente en la cubierta y los pisos correspondientes al hall de acceso y la cocina.

## 2. ALCANCE

La presente evaluación corresponde únicamente a una inspección visual de carácter técnico, realizada sin la ejecución de ensayos, exploraciones destructivas o análisis detallados de capacidad estructural. Por lo tanto, las conclusiones aquí expuestas se fundamentan exclusivamente en las condiciones observadas durante la visita.

## 3. DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

El día 02 de junio de 2026 se realizó visita técnica visual a la vivienda No. 273 Rural, ubicada en la Vereda Porvenir del municipio de Tunja.

Durante el recorrido se efectuó la revisión de las áreas correspondientes al hall de acceso y la cocina, con el fin de determinar la posibilidad de realizar intervenciones relacionadas con el cambio de cubierta y la adecuación de los acabados de piso en dichos espacios.

Con base en las condiciones observadas durante la inspección visual, se identificó que existe la posibilidad de intervenir la cubierta de las áreas mencionadas, siempre y cuando las actividades de desmontaje e instalación se desarrollen con el debido cuidado técnico y bajo procedimientos constructivos adecuados que garanticen la estabilidad y conservación de los elementos existentes.

Asimismo, se considera viable la intervención de los pisos correspondientes al hall de acceso y la cocina, siempre que las actividades constructivas propuestas no generen afectaciones sobre los elementos estructurales o constructivos de la vivienda.

Se dejó constancia de que cualquier intervención deberá ser evaluada y aprobada por el contratista responsable y la interventoría del proyecto, quienes deberán verificar la viabilidad de mantener las garantías asociadas a las obras y definir los procedimientos constructivos requeridos para su adecuada ejecución.

## 4. CONCEPTO TÉCNICO

Como resultado de la inspección visual realizada, se considera técnicamente factible efectuar intervenciones en la cubierta existente de las áreas correspondientes al hall de acceso y la cocina de la vivienda No. 273 Rural, siempre que dichas actividades sean ejecutadas bajo las condiciones técnicas adecuadas y con el manejo constructivo correspondiente.

De igual manera, se considera viable la intervención de los acabados de piso en estos mismos espacios, condicionada a la validación previa por parte del contratista ejecutor y de la interventoría, quienes deberán garantizar que las modificaciones propuestas no afecten la calidad, estabilidad, funcionalidad ni las garantías de las obras.

Cabe resaltar que el presente concepto se emite con fundamento en una inspección visual y no constituye una verificación estructural detallada ni un diseño de intervención.

## 5. CONCLUSIONES

1. Se considera viable la intervención de la cubierta existente en las áreas del hall de acceso y la cocina de la vivienda No. 273 Rural.
2. Las actividades de intervención deberán ejecutarse bajo procedimientos constructivos adecuados que garanticen la seguridad y estabilidad de los elementos existentes.
3. Se considera viable la intervención de los pisos de las áreas evaluadas, siempre que no se generen afectaciones sobre la estructura o los sistemas constructivos de la vivienda.

4. La ejecución de las actividades deberá contar con la validación y aprobación del contratista responsable y de la interventoría, quienes deberán determinar la viabilidad de mantener las garantías asociadas a las obras.

## 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO MEJORAMIENTOS TU

ACTA

NIT: 9019

El ingeniero de ecovivienda manifiesta redlizar placa de concreto reforzado en la zona de acceso a la vivienda, para las demas areas a intervenir sealizar distado. y el cambio de cubierta en la zona de acceso y la cocina.

La interventoria manifiesta dar prioridad a las actividades del baño. y revisar por parte del contratista el cambio de la estructura y/o refuerzo de la estructura. de la cubierta para cambio.

CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025

NIT: 901981681-2

**ACTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tema Central:** | | | |
| **CONTRATO NO.** | ECO-LP-053 DE 2025 | | |
| **OBJETO:** | Mejoramiento de 150 viviendas rurales en el municipio de Tunja, Boyacá, en el marco del subprograma renovando espacios, revitalizando comunidades, con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad y calidad de vida de familias en situación de vulnerabilidad mediante intervenciones que reduzcan el déficit habitacional cualitativo | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025 | **NIT.** | 901.981.681-2 |
| **Representante Legal:** | FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE | **NIT.** | 7.181.254 Tunja |
| **INTERVENTOR** | DANIEL LEONARDO VELASQUEZ PINILLA | **C.C.** | 7.174.743 Bogotá |
| **Lugar:** | | **Fecha:** | |

Se realizo visita tecnica a la vivienda 273 vereda el porvenir en presencia del Ingeniero estructural de Ecovivienda, Ing. Pablo, el Ing residente de obra e Interventoria y el Usuario Sra. Lady Yazmin Chivata Vargas. Con el fin de verificar, las actividades a ejecutar. de acuerdo a recomendaciones emitidas por el Ing estructural. de Ecovivienda.

Durante la visita inicial se habia contemplado el cambio total de la cubierta; sin embargo, la beneficiaria manifiesta su compromiso, de realizar por cuenta propia las reparaciones en cubierta de 4 aguas. (estructura inicial de la casa). con el fin de destinar dichos recursos a otras actividades, tambien se compromete a realizar la demolición del meson y la estufa existente para facilitar la ejecución de las obras programadas.

Se solicita al usuario que las actividades a cargo de la beneficiaria deberán estar realizadas antes del ingreso del personal de obra, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de los trabajos.

Email: consorciomejoramirurales2025@gmail.com. Dirección: calle 20#12-84, of.234. Tunja-Boyacá. Telefonos:3142020555-3144446317

CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025

NIT: 901981681-2

| Compromisos | | |
|---|---|---|
| Tareas | Responsables | Fecha de Entrega y/o Gestión |
| | | |
| | | |
| | | |

| Participantes | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre y Apellido | Número de Identificación | Celular | Cargo | Firma |
| Nancy Alvarez | 1049620568 | 3106512611 | Resd. Interventoria | |
| Pablo Nicolas Cardenas | 1049851982 | 3114957071 | Ing - Ecuviendo | |
| Cristian Avila | 1074758391 | 3058797576 | Resid. obra | |
| Nancy Yesenia Chitagá V | 1049614769 | 3102953294 | Beneficiaria | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Email: consorciomejoramirurales2025@gmail.com. Dirección: calle 20#12-84, of.239. Tunja-Boyacá. Telefonos:3142020555-3144446317

A 2025
681-2

Telefonos:3142020555-











**Elaboró:**



**Pablo Nicolás Cárdenas Gil**
Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras
ECOVIVIENDA

Gmail

**PABLO CÁRDENAS <pablocardenas09@gmail.com>**

# Informe Técnico Estructural Visual

**PABLO CÁRDENAS** <pablocardenas09@gmail.com> 4 de junio de 2026 a las 13:34
Para: asesoriajuridica asesoriajuridica <asesoriajuridica@ecovivienda.gov.co>

Buenas Tardes

En el presente correo adjunto informe técnico estructural visual de la torre 1 bloque A del conjunto residencial torres del parque

Atte: Pablo Nicolas Cardenas Gil
Ingeniero Civil - Especialista en Estructuras

**INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN VISUAL ESTRUCTURAL.pdf**
5274K

**INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN VISUAL ESTRUCTURAL**

**ECOVIVIENDA**

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

**Proyecto:** Conjunto Residencial Torres del Parque – Torre 1 Bloque A
**Ubicación:** Tunja
**Fecha de visita:** 03 de Junio de 2026
**Fecha de elaboración del informe:** 04 de Junio de 2026
**Profesional responsable:**
**Ing. Pablo Nicolás Cárdenas Gil**
Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras
**Entidad:** ECOVIVIENDA

## 2. OBJETO DE LA VISITA

Realizar una inspección visual de carácter estructural en la Torre A del Conjunto Residencial Torres del Parque, ubicada en la ciudad de Tunja, con el fin de evaluar las manifestaciones de daño reportadas por algunos residentes, consistentes principalmente en fisuras y grietas observadas en diferentes sectores de la edificación, así como verificar la posible existencia de modificaciones constructivas que pudieran generar afectaciones al comportamiento estructural del inmueble.

## 3. ALCANCE DE LA INSPECCIÓN

La presente evaluación corresponde únicamente a una inspección visual realizada en las áreas accesibles durante la visita técnica.

El alcance de la inspección no incluyó:


- Ensayos destructivos o no destructivos.
- Levantamientos topográficos.
- Estudios geotécnicos.
- Monitoreo instrumental de fisuras.
- Verificación mediante cálculos estructurales.
- Exploraciones de elementos ocultos.

Por lo anterior, las conclusiones aquí consignadas corresponden exclusivamente al estado observable durante la visita realizada.


TORRE 1
BLOQUE A


TORRE 1
BLOQUE A


















DEJE LIMPIO
EL LUGAR QUE
USA SU MASCOTA.
Art. 12 Código de Policía,
numerales 6 y 7












R20
















STECK
STECK
STECK
STECK









TABLERO DE DISTRIBUCION
CILEC
TABLERO PARA 5 CIRCUITOS
STECK
STECK
STECK
STECK
Schneider
RETIE





## 4. DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN

Durante el recorrido efectuado en la Torre A se realizó la observación de los elementos estructurales y no estructurales reportados por los residentes.

Se identificaron fisuras y grietas en diferentes sectores de la edificación, principalmente asociadas a:

- Vanos de puertas y ventanas.
- Muros divisorios y de mampostería.
- Sectores intervenidos mediante regatas para el paso de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas.
- Encuentros entre materiales constructivos.
- Procesos normales de asentamiento y comportamiento propio de la edificación.

Adicionalmente, algunos residentes manifestaron de manera verbal la presunta construcción de una bodega y la instalación de un tanque de almacenamiento de agua en la cubierta asociada a un apartamento ubicado en el quinto nivel.

Con el fin de verificar dicha información se efectuó la inspección visual del sector señalado, sin que se evidenciara la existencia de elementos constructivos o cargas adicionales que permitieran confirmar lo manifestado por los residentes.

## 5. ANÁLISIS TÉCNICO

Con base en la inspección visual realizada y en el criterio profesional del suscrito como especialista en estructuras, las fisuras observadas presentan características compatibles con patologías de tipo no estructural.

Las manifestaciones identificadas corresponden principalmente a fisuras asociadas a:

- Concentración de esfuerzos en esquinas de vanos.
- Movimientos diferenciales normales entre elementos constructivos.
- Regatas ejecutadas para el paso de tuberías e instalaciones.
- Retracción de materiales de acabado.

- Asentamientos normales propios del comportamiento de la edificación.

Durante la visita no se observaron indicios que permitan asociar dichas fisuras a fallas estructurales que comprometan la estabilidad o capacidad resistente de la Torre A.

Asimismo, no se evidenciaron:

- Deformaciones significativas en elementos estructurales.
- Desplomes.
- Pandeos.
- Aplastamientos del concreto.
- Exposición de acero de refuerzo.
- Grietas de magnitud considerable en vigas o columnas.
- Daños que sugieran una condición de riesgo estructural inminente.

No obstante, para determinar con mayor precisión el origen de las fisuras observadas y establecer si existe algún nivel de afectación estructural no detectable mediante inspección visual, se considera recomendable contar con el acompañamiento de un profesional especialista en patología estructural, quien podrá desarrollar una evaluación más detallada y emitir un diagnóstico integral.

## 6. CONSIDERACIONES SOBRE LA PRESUNTA MODIFICACIÓN EN CUBIERTA

Respecto a la información suministrada por algunos residentes relacionada con la supuesta construcción de una bodega y la instalación de un tanque de almacenamiento en la cubierta de una unidad residencial del quinto nivel, durante la inspección no fue posible corroborar la existencia de dichas intervenciones.

Por lo tanto, no se cuenta con evidencia técnica que permita establecer la presencia de sobrecargas adicionales o modificaciones que afecten el comportamiento estructural de la edificación.

Se considera que esta situación corresponde principalmente a una inquietud de carácter administrativo y de convivencia dentro de la copropiedad, cuya verificación deberá adelantarse por los mecanismos establecidos por la administración y los órganos competentes del conjunto residencial.

## 7. CONCLUSIONES

1. La inspección visual realizada en la Torre A del Conjunto Residencial Torres del Parque permitió identificar fisuras y grietas localizadas principalmente en elementos no estructurales.
2. Las manifestaciones observadas presentan características compatibles con fisuras asociadas a vanos, regatas para instalaciones y asentamientos normales de la edificación.
3. Con base en la evidencia observada durante la visita, no se identifican indicios que permitan concluir que la estructura se encuentra comprometida o que exista una afectación de su estabilidad general.
4. No se evidenciaron daños relevantes en elementos estructurales principales como vigas, columnas o elementos portantes.
5. No fue posible verificar la existencia de la presunta construcción o tanque de almacenamiento reportados por algunos residentes en la cubierta del edificio.
6. Se recomienda realizar una evaluación especializada en patología estructural para complementar el diagnóstico y determinar con mayor certeza el origen de las manifestaciones observadas.

## 8. RECOMENDACIONES

- Realizar seguimiento periódico a las fisuras identificadas mediante registro fotográfico.
- Implementar monitoreo de apertura en aquellas fisuras que presenten preocupación por parte de la comunidad.
- Solicitar una evaluación especializada en patología estructural para profundizar en el diagnóstico.
- Verificar administrativamente cualquier posible modificación constructiva efectuada por propietarios o residentes.
- Mantener un programa de inspección preventiva de la edificación.

**Elaboró:**



**Ing. Pablo Nicolás Cárdenas Gil**
Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras
**ECOVIVIENDA**

Tunja, 01 de junio de 2026

Señores,

ECOVIVIENDA
Tunja, Boyacá

**Asunto:** Traslado de caso H16859 Adulto mayor con condiciones habitaciones que representan un aparente riesgo, remitido por Equipo Básico de Atención primaria en salud **EBS016** de la ESE Santiago de Tunja, para continuidad de acuerdo con competencias institucionales y debido proceso requerido.

Cordial saludo

Respetado Doctor (a),

Por medio de la presente me permito informar que, a la fecha, la ESE Santiago de Tunja ejecuta la estrategia de Atención Primaria en Salud a través de los Equipos Básicos de Atención en Salud (EBS), los cuales constituyen una estructura funcional y organizativa del talento humano en salud vinculado a la entidad.

El propósito de estos equipos es facilitar el acceso a los servicios e intervenciones en el continuo de la atención, así como contribuir a la garantía de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, detección temprana de alteraciones y educación para la salud en todos los entornos, conforme a las funciones definidas en el artículo 16 de la Ley 1438 de 2011.

Los EBS operan principalmente bajo modalidad extramural, mediante visitas domiciliarias casa a casa, en las cuales se identifican situaciones cuya atención o solución excede las competencias y funciones asignadas a dichos equipos.

En virtud de lo anterior, me permito remitir el siguiente caso, con el fin de que, desde sus competencias y de manera articulada, se logre garantizar el acceso a la oferta institucional de su dependencia.

A continuación, me permito hacer un breve recuento de la situación evidenciada: Pareja de adultos mayores que residen en vivienda de herencia entre hermanos del usuario; La vivienda no cuenta con una aparente estructura óptima para ser habitada además de que existe contaminación debido a que las aves no cuentan con un espacio adecuado y defecan por toda la casa, además de que tienen aguas estancadas en canecas, la estructura de la casa es aparentemente un riego ya que está sostenidas por palos y vigas delgadas. Los adultos mayores no cuentan con subsidio del adulto mayor por otro lado, se identifica que dentro de los recibos públicos aparece que la vivienda es un local comercial y se les cobra un incrementó de aseo.

Nombre de persona afectada: Ovidio Jiménez
Id de persona afectada: C.C. 6766248
Dirección: Cra 15 #30-77 Barrio Jorge Eliecer Gaitan
Teléfono: 3138551772
Se adjunta evidencia fotografía la cual ha sido autorizada por el usuario.









Agradecemos de antemano su colaboración y apoyo, con el fin de garantizar el debido proceso y avanzar de manera articulada hacia una solución efectiva de la problemática expuesta.

Cordialmente,



Firma
SILVIA VALENTINA PINEDA ROJAS
Cc: 1.018.504.545
Cargo: Psicóloga
EBS016



**Revisó: ESMERALDA ROJAS BARAJAS –**
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
ESE SANTIAGO DE TUNJA

Gmail

**PABLO CÁRDENAS <pablocardenas09@gmail.com>**

# Documentos necesarios Muro de contencion

**PABLO CÁRDENAS** <pablocardenas09@gmail.com> 4 de junio de 2026 a las 16:45
Para: Dirección Técnica ECOVIVENDA <tecnica@ecovivienda.gov.co>

Buenas tardes

En el presente correo adjunto informe sobre los datos necesarios para realizar el diseño estructural del muro de contención del parque la fuente.

Atte: Pablo Nicolas Cardenas Gil
Ingeniero Civil - Especialista en Estructuras

**talud.pdf**
96K

**INFORME TÉCNICO**

**Requerimiento de información para el diseño estructural de muro de contención Parque Barrio La Fuente**

**Dirigido a:** Sandra Milena Cortés Bonilla
**Cargo:** Supervisora
**Entidad:** ECOVIVIENDA

**Elaborado por:** Pablo Nicolás Cárdenas Gil
**Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras**
**Fecha:** 04 de Junio de 2026

## 1. OBJETO

El presente informe tiene como finalidad exponer las razones técnicas por las cuales no ha sido posible avanzar en el cálculo y diseño estructural del muro de contención proyectado para el Parque del Barrio La Fuente, así como relacionar la información técnica requerida para desarrollar el diseño de manera adecuada, conforme a la normativa vigente y a las responsabilidades profesionales inherentes a cada disciplina involucrada.

## 2. ANTECEDENTES

Dentro de las actividades asignadas para el proyecto del Parque del Barrio La Fuente se contempla la evaluación y diseño estructural de un muro de contención destinado a garantizar la estabilidad del terreno existente.

Sin embargo, a la fecha no se cuenta con la totalidad de la información técnica necesaria para efectuar los análisis geotécnicos y estructurales requeridos, situación que impide desarrollar un diseño responsable y técnicamente sustentado.

## 3. INFORMACIÓN REQUERIDA

### 3.1 Levantamiento topográfico y perfil del terreno

Se requiere un perfil topográfico detallado del sector donde se proyecta la construcción del muro de contención, elaborado por un profesional competente y debidamente responsable de la información suministrada.

Dicho perfil deberá incluir como mínimo:

- Perfil longitudinal del terreno.
- Alturas medidas desde el nivel inferior (nivel 0) hasta la corona o parte superior del talud.
- Información de alturas cada metro o máximo cada dos metros a lo largo del recorrido del muro.
- Longitud total del tramo objeto de diseño.
- Cotas horizontales y verticales expresadas en metros.
- Identificación de pendientes existentes.
- Ubicación precisa de los cambios geométricos del talud.

Asimismo, se requiere que esta información sea entregada mediante planos firmados por el profesional responsable de su elaboración, con el fin de garantizar la trazabilidad y responsabilidad técnica de los datos utilizados para el diseño.

Lo anterior es indispensable debido a que cualquier error en la información geométrica del terreno afectará directamente los resultados de los cálculos estructurales y geotécnicos, comprometiendo la confiabilidad del diseño.

### 3.2 Estudio geotécnico y parámetros de diseño

Para realizar el diseño estructural del muro de contención tipo cantiléver, se requiere la entrega de un concepto geotécnico específico para este tipo de estructura, elaborado por un ingeniero geotecnista competente.

Dentro de la información mínima requerida se encuentran los siguientes parámetros:

**Parámetros de presión de tierras**

- Coeficiente de empuje activo (Ka).
- Coeficiente de empuje pasivo (Kp).
- Coeficiente de empuje en reposo (Ko), en caso de ser aplicable.

**Parámetros de resistencia al cortante**

- Ángulo de fricción interna (ϕ).
- Cohesión efectiva (c).

- Cohesión no drenada, cuando aplique.
- Resistencia residual del material, si corresponde.

**Propiedades físicas del suelo**

- Peso unitario seco.
- Peso unitario saturado.
- Peso unitario efectivo.
- Nivel freático.
- Clasificación geotécnica de los materiales presentes.

**Parámetros sísmicos**

- Coeficientes de aceleración pico horizontal (PGA).
- Parámetros sísmicos requeridos para análisis pseudoestáticos.
- Factores necesarios para análisis sísmico de estructuras de contención.

## 4. CRITERIOS DE DISEÑO REQUERIDOS

Se solicita que el estudio geotécnico incluya un cuadro resumen de parámetros de diseño, contemplando como mínimo:

| **Parámetro** | **Valor** |
|---|---|
| Ka | |
| Kp | |
| Ko | |
| Cohesión (c) | |
| Ángulo de fricción (ϕ) | |
| Peso unitario del suelo | |
| Nivel freático | |
| PGA | |

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Resistencia admisible del terreno | |

Igualmente, se requiere que el geotecnista establezca las verificaciones y criterios asociados a:

**Estados límite de resistencia**

- Deslizamiento.
- Volcamiento.
- Capacidad portante.
- Estabilidad global del talud.
- Falla estructural del sistema de contención.

**Eventos extremos**

- Condición sísmica.
- Saturación del terreno.
- Incremento de cargas superficiales.
- Condiciones excepcionales de drenaje.

**Estados límite de servicio**

- Asentamientos.
- Desplazamientos laterales.
- Deformaciones admisibles.
- Control de fisuración y comportamiento en servicio.

Toda esta información resulta indispensable para desarrollar el diseño estructural conforme a las metodologías establecidas en las especificaciones de diseño aplicables, incluyendo los lineamientos de la CCP-14 y los procedimientos de diseño basados en AASHTO LRFD para estructuras de contención.

## 5. ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD

Adicionalmente, se considera necesario que el profesional geotecnista emita un concepto técnico respecto a posibles alternativas de estabilización del talud existentes en el sector.

Lo anterior debido a que un muro de contención no necesariamente constituye la única ni la mejor solución técnica para las condiciones particulares del proyecto.

Por tal motivo, se solicita que el especialista geotécnico evalúe y recomiende otras alternativas técnicamente viables, tales como:

- Terraceo o conformación de bermas.
- Sistemas de drenaje superficial y subterráneo.
- Muros reforzados con geosintéticos.
- Suelos reforzados mecánicamente.
- Estructuras de contención flexibles.
- Estabilización mediante anclajes o micropilotes.
- Protección superficial contra erosión.
- Combinaciones de las anteriores.

Estas recomendaciones deberán estar sustentadas en las condiciones geológicas, geotécnicas y geométricas reales del sitio.

## 6. CONCLUSIONES

Actualmente no ha sido posible avanzar en el cálculo y diseño estructural del muro de contención proyectado para el Parque del Barrio La Fuente debido a la ausencia de información topográfica y geotécnica fundamental para el desarrollo del diseño.

La información requerida corresponde a insumos técnicos que deben ser suministrados por los profesionales competentes en cada área, quienes asumirán la responsabilidad técnica de los datos entregados y utilizados como base para los análisis estructurales.

Una vez se disponga del perfil topográfico detallado, los planos correspondientes y el estudio geotécnico con los parámetros de diseño anteriormente relacionados, será posible continuar con el proceso de modelación, análisis y diseño estructural del

muro de contención de manera técnicamente sustentada y conforme a la normativa vigente.

**Atentamente,**



**Pablo Nicolás Cárdenas Gil**
Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras
ECOVIVIENDA

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1049652857 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | PABLO NICOLAS CARDENAS GIL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TUNJA | DEPARTAMENTO: | BOYACA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 10A #17-16 | TELÉFONO: | 7422657 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otras actividades de servicios personales n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **6022323024** | | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | mayo | AÑO 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | mayo | AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | 9 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2026/06/25 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 420367357 | |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.900 | $ 0 | $ 280.200 | $ 1.900 | $ 282.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 280.200** | **$ 1.900** | **$ 282.100** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 218.900 | $ 0 | $ 1.500 | $ 0 | $ 218.900 | $ 1.500 | $ 0 | $ 220.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 218.900** | **$ 1.500** | **$ 0** | **$ 220.400** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1049652857 | CARDENAS GIL PABLO NICOLAS | INDEPEND | | $ 1.750.905 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.200 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 0 | $ 218.900 | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | | | | | |

**TOTAL PAGADO: $ 502.500**

Planilla Pagada