PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES
PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
INFRAESTRUCTURA

RECORRIDOS DE REVISIÓN INFRAESTRUCTURA PUESTOS DE CONTROL ECOTURISMO

FECHAS: 18 y 29 de junio 2026

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: realizar recorrido para revisar posibles afectaciones a la infraestructura del ecoturismo de los puestos de control.


1. **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:**

- ✓ **Puesto de Control Ritacuba:**

Se realizó un recorrido por los Puestos de Control de La Esperanza y Ritacuba, de esta manera, se verificó los daños que estaban afectando el funcionamiento y afectando las labores del equipo.

En Ritacuba se evidenció que por los fuertes vientos se rompieron las repisas del techo del corredor, por lo que fue necesario realizar la reparación.

Se reparó el techo temporalmente, con listones de madera y tornillos, de esta manera, se niveló a su estado anterior y no representa ningún riesgo.



Reparación realizada:





- ✓ **Puesto de Control La Esperanza:**

No fue necesario realizar reparaciones al momento de la visita a la cabaña.





Elaborado por: Isidro Flórez
Operario de Infraestructura