54.2.33
30 de abril de 2026

Señor
MIGUEL ANTONIO VERA
REPRESENTANTE LEGAL
SERVITECA MAVER
servitecamaver@gmail.com
AVENIDA 21 SUR 39 BARRIO AEROPUERTO
3118058599
NORTE DE SANTANDER, CÚCUTA

ASUNTO: ACEPTACION INVITACION PUBLICA No. NDES -MC-004-2026.

Cordial Saludo.

Me permito informarle que concluido el proceso de la Invitación Pública No. **NDES–MC–004-2026,** la Gerencia Seccional en Norte de Santander del Instituto Colombiano Agropecuario ICA **ACEPTA** de manera expresa e incondicional la oferta presentada por el señor MIGUEL ANTONIO VERA identificado con cedula de ciudadanía No. 13.494.631. como representante legal de la Empresa SERVITECA MAVER, teniendo en cuenta el siguiente contexto:

OBJETO

“CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE GASES Y EXPEDICIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO, PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES -SECCIONAL NORTE DE SANTANDER

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS - OBJETO A CONTRATAR

El objeto se desarrollará teniendo en cuenta el documento de las especificaciones técnicas del anexo No. 1 adjunto al estudio previo

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas para contratar la necesidad y objeto estipulado en el presente estudio previo, que deberán cumplir los posibles oferentes para su participación y presentación de sus ofertas, deberán dar cumplimiento a las exigencias y requerimientos solicitados por el del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, de acuerdo a las marcas, modelo, línea y tipo de vehículo, conforme se relacionan en los Anexos: Anexo 1. Especificaciones técnicas Mínimas y Anexos No. 2. "LISTADO DE MARCAS – LINEAS Y VEHÍCULOS A ATENDER EN OFICINAS CUCUTA NORTE DE SANTANDER" y

CÓDIGO UNSPSC DEL OBJETO A CONTRATAR.

El objeto del proceso está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC así:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78000000 Servicio de transporte, almacenaje y correo	78180000 Servicios de mantenimiento o reparación de transportes	78181500 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos	78181500 servicio de mantenimiento y reparación de vehículos

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto sin que pueda superar la vigencia fiscal 2026, contado a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, previo el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato a través de la plataforma transaccional SECOP II. (Documento que elaborará el supervisor designado para el contrato con el contratista)

LUGAR EJECUCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO:

Los vehículos están ubicados en Avenida Aeropuerto, Corral de piedra No. 18 N-42 - Cúcuta

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial con el cual cuenta la entidad para el presente proceso de contratación es de **CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($ 48.392.000) MONTO AGOTABLE** incluido IVA y demás impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.

FORMA DE PAGO

El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, pagará al proponente favorecido del contrato resultante del proceso de selección, a través del Grupo de Gestión Financiera de la Entidad, en mensualidades vencidas conforme a los servicios efectivamente prestados y suministro de los repuestos requeridos durante el periodo a facturar, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura, con la certificación de recibo a satisfacción del servicio por parte del supervisor del contrato, previa validación de cumplimiento de los requisitos administrativos y fiscales.

PRESUPUESTO OFICIAL DE LA CONTRATACIÓN

El presupuesto oficial con el cual cuenta la entidad para el presente proceso de contratación es de **CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($48.392.000.) MONTO AGOTABLE**, **MONTO AGOTABLE** incluido IVA y demás impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar y está respaldado para la vigencia 2026 con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal así:

CDP No	RUBRO	RECURSO	OBJETO	VR. CDP	VR. AFECTADO
1826	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	20 Propios	26PAA-NSA-165-BS Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y contratar el servicio de revisión técnico-mecánica y de gases y expedición del correspondiente certificado para vehículos automotores de la Secciona Norte de Santander.	$ 48.392.000	$ 48.392.000.
TOTAL					**$** 48.392.000.

GARANTÍAS

El contratista garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por este contrato, mediante la constitución de Garantía Única a favor del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, con una compañía legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera o a través de un patrimonio

autónomo o garantía bancaría, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y decreto reglamentario 1082 de 2015 debiendo incluir como riesgos amparados los siguientes:

RIESGOS ASEGURABLES			
RIESGOS	**VALOR ASEGURABLE**	**VIGENCIA**	**DEFINICIÓN**
Cumplimiento	Equivalente al (20%) del valor del contrato, (Cubre el valor de la cláusula penal y las multas).	El término de ejecución del contrato y seis (06) meses más, contados a partir de la aceptación de la oferta. **Nota:** En todo caso deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantía de cumplimiento del	Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan

		Decreto 1082 del 2015.	pactado en el contrato garantizado.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	Equivalente al veinte (20%) del valor del contrato.	Vigente por seis (06) meses más, contados desde la terminación del contrato y en todo caso el término convenido en el contrato para su liquidación. De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015.	El amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes tiene por objeto cubrir a la entidad por los perjuicios imputables al contratista garantizado por los siguientes hechos: La mala calidad o las deficiencias técnicas de los bienes o equipos suministrados por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. El incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo.
Pago de salarios y prestaciones socialese indemnizaciones laborales.	Equivalente al cinco (5%) del valor contrato.	El término de ejecución del contrato y tres (3) años más.	El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado en el territorio nacional. Esta garantía no se aplicará para los contratos que se ejecuten en su totalidad fuera del territorio nacional por personal contratado bajo un régimen jurídico distinto al nacional.
Calidad de los servicios	Equivalente al veinte (20%) del valor contrato.	El término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, y en todo caso el término convenido en el contrato para su liquidación.	El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de

			consultoría, o (ii) de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.

SUPERVISOR

La supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato, será ejercida por el Instituto a través del funcionario Yesid Asdrual Cuy Jiménez.

Cargo: Profesional Universitario Gerencia Seccional Norte de Santander

Correo: yesid.cuy@ica.gov.co

OBLIGACIONES DE LAS PARTES A CONTRATAR

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.

2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas, observando en todo momento la Constitución Política y las leyes colombianas.

3. Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas con independencia y autonomía y de forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado.

4. Responder por el cumplimiento y la calidad de los servicios prestados en el término previsto en el presente contrato y ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

5. Guardar confidencialidad de la información obtenga o requiera conocer para la idónea ejecución del objeto contractual. PARAGRAFO: Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo de EL

ICA, obligándose desde ya EL CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, ni a divulgar la información que se le suministre, ni los resultados de su trabajo conservando la confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles y/o penales a que haya lugar.

6. Atender las observaciones y requerimientos que formule el ICA, en relación con la ejecución del contrato y entregar al supervisor del contrato el informe sobre las actividades ejecutadas en los plazos pactados, sobre cualquier aspecto relacionado con el contrato y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera.

7. Corregir de manera oportuna, sin dilaciones injustificadas y dentro de los plazos que se le otorguen, las inconsistencias y/o requerimientos que el supervisor del contrato le solicite con respecto a sus informes presentados.

8. Informar de inmediato al ICA toda irregularidad que observe en el desarrollo del objeto contratado y no acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al supervisor del contrato, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades

competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

9. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones; así como los Aportes parafiscales.

10. Efectuar la publicación de los documentos soporte del proceso contractual y la ejecución en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II y que estén a cargo del contratista, tales como: facturas, informes de ejecución, y demás que sean necesarios, para la correcta ejecución del contrato.

11. Dar cumplimiento a todas aquellas normas legales vigentes que en materia ambiental y sanitaria apliquen.

12. Constituir y cargar las garantías exigidas en el contrato dentro de los términos establecidos en el cronograma en la plataforma SECOP II y notificar al supervisor del cargue de las garantías para su aprobación y todos los documentos asociados al proceso.

13. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.

OBLIGACIONES DEL ICA:

Además de las obligaciones propias de este contrato, el ICA se obliga en especial con lo siguiente:

1. Verificar que los servicios objeto del presente contrato sean prestados conforme a las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos.

2. Pagar al contratista el valor del contrato en el tiempo y la forma pactada.

3. Realizar el seguimiento del desarrollo del contrato a través del funcionario y/o contratista encargado de ejercer el control y vigilancia.

4. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato.

5. Expedir oportunamente el recibo a satisfacción de los servicios contratados.

6. Aprobar el Mecanismo de Cobertura de Riesgo a que haya lugar.

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y de la garantía a que haya lugar.

8. Ejercer la acción de repetición por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia de la actividad contractual.

9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones y financieras existentes.

10. Las demás establecidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

Atentamente,

Jhon Leonardo Bayona Diaz

Gerencia Seccional Norte de Santander

Elaboró:

Gloria Vargas Triviño / Gerencia Seccional Norte de Santander

Aprobado por:

Jhon Leonardo Bayona Diaz / Gerencia Seccional Norte de Santander

ACTA DE INFORME
SUPERVISION / INTERVENTORIA

Libertad y Orden

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

1. TIPO DE INFORME:					
ACTA E INFORME No. 1					
Periódico:	JULIO 2026	**X**	**Final:**		

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:			
Contrato / Orden / Convenio Número:	NDES-MC-004	**de**	2026
Tipo de contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE GASES Y EXPEDICIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO, PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES - SECCIONAL NORTE DE SANTANDER			
Supervisor / Interventor:	Yesid Asdrual Cuy Jimenez– Funcionario ICA Profesional		
Contratista:	Miguel Antonio Vera Vera		
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$ 48.392.000**		
Plazo de ejecución:	7 meses		
Fecha inicio de ejecución:	07 **de** Mayo **de** 2026		
Fecha de terminación del contrato:	31 **de** Diciembre **de** 2026		

EN EJECUCIÓN:	X	TERMINADO:		LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
1826	2026-02-09	$ 48.392.000	61026	2026-05-06	$ 48.392.000

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: VERA VERA MIGUEL ANTONIO		Entidad aseguradora: Seguros del Estado S.A		
Identificación de la garantía única:	49-46-101018390	Fecha de aprobación:	Fecha 2026-04-29	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		Fecha	Fecha	$
Cumplimiento.	X	2026-04-29	2027-07-01	$ 9.678.400
Pago de salarios y prestaciones.	X	2026-04-29	2029-12-31	$ 2.419.600
Calidad de servicio	X	2026-04-29	2027-07-01	$ 9.678.400
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	X	2026-04-29	2027-07-01	$ 9.678.400
Otro:		Fecha	Fecha	$

Prórrogas: N/A					
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**			
1					
Nueva fecha de terminación:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**

Adiciones: N/A		**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación	**Valor de la adición ($)**			
1				
Valor total final:	**$ Valor**			

Suspensiones N/A	
Fecha de suscripción	**Periodo y Tiempo (días calendario)**
1	(fecha: desde – hasta) días

Libertad y Orden	**ACTA DE INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Modificaciones N/A		
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**
1		
2		

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No** ☒

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		48.392.000,00	77,18%
Valor Adiciones (10)		0,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		48.392.000,00	
Valor pagado (11)		0,00	
Valor en trámite (CUENTA DE COBRO N. 001) (12)		37.350.516,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		37.350.516,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		37.350.516,00	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		11.041.484,00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$**	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI**	**NO X**
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**$**	

Libertad y Orden	**ACTA DE INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI X**	**NO**
	Marque con una X	
Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):		
Aportes al sistema de salud	$ 218.900	
Aportes al sistema de pensiones	$ 0	
Aportes a ARL	$ 18.300	

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:		
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**77,18%**	
Descripción de la ejecución actual del contrato:		
Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas, observando en todo momento la Constitución Política y las leyes colombianas	Porcentaje (%) de avance: **77,18%** Descripción del avance: Comunicación asertiva y permanente para el cumplimiento del objeto contractual Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación: correo electrónico y carpeta de ejecución del contrato
2	Responder por el cumplimiento y la calidad de los servicios prestados en el término previsto en el presente contrato y ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.	Porcentaje (%) de avance: **77,18%** Descripción del avance: Comunicación asertiva y permanente para el cumplimiento del objeto contractual Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación: correo electrónico y carpeta de ejecución del contrato
3	Atender las observaciones y requerimientos que formule el ICA, en relación con la ejecución del contrato y entregar al supervisor del contrato el informe sobre las actividades ejecutadas en los plazos pactados, sobre cualquier aspecto relacionado con el contrato y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera.	Porcentaje (%) de avance: **77,18%** Descripción del avance: Comunicaciones oficiales y permanentes para el cumplimiento del objeto contractual Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación: correo electrónico y carpeta de ejecución del contrato
4	Corregir de manera oportuna, sin dilaciones injustificadas y dentro de los plazos que se le otorguen las inconsistencias y/o requerimientos que el supervisor del contrato le solicite con respecto a sus informes presentados.	Porcentaje (%) de avance: **77,18%** Descripción del avance: Comunicación asertiva y permanente para el cumplimiento del objeto contractual Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación: correo electrónico y carpeta de ejecución del contrato

5	Efectuar la publicación de los documentos soporte del proceso contractual y la ejecución en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II y que estén a cargo del contratista, tales como: facturas informes de ejecución, y demás que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato.	Porcentaje (%) de avance: **77,18%**
		Descripción del avance: Comunicación asertiva y permanente para el cumplimiento del objeto contractual
		Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación: correo electrónico y carpeta de ejecución del contrato

5. 1VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES: (Si cumple con las obligaciones, se debe diligenciar el numeral 5.1)			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A**	**SI X**	**NO**

5. 1.1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:		
Nº	**Obligaciones ambientales del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	Dar cumplimiento a todas aquellas normas legales vigentes que en materia ambiental y sanitaria apliquen.	Porcentaje (%) de avance: 77,18 %
		Descripción del avance: Comunicación asertiva y permanente para el cumplimiento del objeto contractual
		Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación:

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI**	**NO X**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI**	**NO X**

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI**	**NO X**

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.		
Recibo parcial (cuando así lo establezca el contrato)	**SI X**	**NO**
Recibo Total	**SI**	**NO X**
Observaciones: N/A		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI**	**NO X**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
(Adicione las filas que requiera)		$
		$
		$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	**SI**	**NO X**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
		$
		$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI): N/A		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	**SI**	**NO X**

GSMI EXPEDIDAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI ANULADAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE SI	MARQUE NO	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?				0
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?				
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

7. OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en CÚCUTA a los diez (10) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

YESID ASDRUAL CUY JIMENEZ
Profesional Universitario
Supervisor

JHON LEONARDO BAYONA DIAZ
Gerente Seccional Norte de Santander (E)
LIDER DEL PROCESO DE CONTRATACION

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

Anexos: Cuenta de cobro No. 001
Aceptación de oferta
Informe de labor de los 7 vehículos intervenidos
Rut, Certificación bancaria y aportes seguridad social
Soportes de seguridad social

Se relaciona la ejecución desagregada:

EJECUCCION PRESUPUESTAL NDES-MC-004-2026 PRIMER INFORME				
C.C AUTORIZADA	**VEHICULO**	**REPUESTOS**	**M/O**	**TOTAL**
001A	NOR871	$ 3.979.484,00	$ 185.674,00	$ 4.165.158,00
002A	ODS856	$ 8.311.359,00	$ 909.491,00	$ 9.220.850,00
0003.	DBQ534	$ 2.205.026	$ 2.082.145,00	$ 4.287.171,00
0004.	ODS866	$ 3.447.740,00	$ 783.718,00	$ 4.231.458,00
0005.	OBE919	$ 5.374.029,00	$ 1.093.705,00	$ 6.467.733,00
006.	JVN295	$ 3.614.943,00	$ 774.030,00	$ 4.388.973,00
007.	OCK152	$ 3.572.092,00	$ 1.017.081,00	$ 4.589.173,00
			PRESUPUESTO EJECUTADO	**$ 37.350.516,00**
			PRESUPUESTO ASIGNADO	**$ 48.392.000,00**
			PRESUPUESTO DISPONIBLE	**$ 11.041.484,00**

SERVITECA MAVER

San José de Cúcuta, julio 03 de 2026

CUENTA DE COBRO N. 001

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO NIT 899999069-7 DIRECCIÓN Av. Aeropuerto, Corral de piedra No. 18 N-42 - Cúcuta **Email** yesid.cuy@ica.gov.co **y** gerencia.nSantander@ica.gov.co	**MIGUEL ANTONIO VERA VERA** CEDULA 13.494.631 DE CUCUTA DIRECCIÓN Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto servitecamaver@gmail.com

CONCEPTO

CUENTA DE COBRO N.001 por la suma de treinta y siete millones trescientos cincuenta mil quinientos dieciséis pesos por concepto de la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del contrato NDES -MC-004-2026., realizado a siete (7) vehículos de la entidad, según el siguiente detalle:


C.C AUTORIZADA	VEHICULO	REPUESTOS	M/O	TOTAL
001A	NOR871	$ 3.979.484,00	$ 185.674,00	$ 4.165.158,00
002A	ODS856	$ 8.311.359,00	$ 909.491,00	$ 9.220.850,00
0003.	DBQ534	$ 2.205.026	$ 2.082.145,00	$ 4.287.171,00
0004.	ODS866	$ 3.447.740,00	$ 783.718,00	$ 4.231.458,00
0005.	OBE919	$ 5.374.029,00	$ 1.093.705,00	$ 6.467.733,00
006.	JVN295	$ 3.614.943,00	$ 774.030,00	$ 4.388.973,00
007.	OCK152	$ 3.572.092,00	$ 1.017.081,00	$ 4.589.173,00

TOTAL _____ **($ 37.350.516,00)**

Declaro que no estoy obligado a expedir factura electrónica, ni soy responsable del IVA de conformidad con la normativa tributaria vigente.

NOTA: consignar a cuenta de ahorros Bancolombia No. 61661271819

En constancia, se firma:



Firma: _____
MIGUEL ANTONIO VERA VERA
GERENTE SERVITECA MAVER
C.C 13.494.631 DE CUCUTA

Libertad y Orden	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO / ORDEN / CONVENIO**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO –ICA- 899999069-7

CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:	NDES-MC-004-2026
CONTRATISTA:	**MIGUEL ANTONIO VERA**
IDENTIFICACION CONTRATISTA:	C.C. 13.494.631
FECHA DE INICIO:	DIA: 7 MES: Mayo AÑO: 2026
DEPENDENCIA ICA:	Gerencia Seccional
SECCIONAL:	Norte de Santander
SEDE:	Cúcuta
VALOR CONTRATO:	$ 48.392.000.
PLAZO DE EJECUCION:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	61026
FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	6 DE MAYO DE 2026
FECHA APROBACION GARANTIA (POLIZA):	**7** DE MAYO DE 2026

Por medio del presente documento, y una vez cumplidos los requisitos de registro presupuestal, se da inicio a la ejecución del CONTRATO No. **CD-NDES-004-2026** a partir de la fecha.

Para constancia se firma en Ciudad de Cúcuta el Siete (7) del mes de Mayo de dos mil veintiséis (2026).

YESID ASDRUAL CUY
Interventor/Supervisor
C.C. 1.093.747.216.

MIGUEL ANTONIO VERA
C.C. 13.494.631.
Representante legal Serviteca Maver
Contratista

Elaboró: Gloria Vargas-Abogada

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS

SUB PROCESO: GRUPO GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES

CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

FECHA SOLICITUD	AÑO **2026**	MES **MAYO**	DÍA **08**	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: **GERENCIA SECCIONAL**				
NOMBRE DEL SOLICITANTE: **LEONARDO BAYONA DIAZ**				
CONDUCTOR DEL VEHÍCULO: **LEONARDO BAYONA**			PLACA DEL VEHÍCULO:	**NOR871**
TELÉFONO			EXTENSIÓN:	

JUSTIFICACION PARA EL SERVICIO: **SE SOLICITA CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS DE LA FORD RANGER ASIGNADA A LA GERENCIA SECCIONAL**

FIRMA SOLICITANTE_____

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA CUY JIMENEZ YESID ASDRUAL Firmado digitalmente por CUY JIMENEZ YESID ASDRUAL Fecha: 2026.05.08 12:09:01 -05'00'

TALLER

NOMBRE DEL TALLER: **SERVITECA MAVER**			DIRECCIÓN: **Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto**		
PERSONA CONTACTO EN EL TALLER: **MIGUEL VERA**			Telefono: **3118058599**		
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO		CORRECTIVO	X	
FECHA INGRESO DEL VEHÍCULO	08/05/2026		FECHA ENTREGA VEHÍCULO	11/05/2026	
KILOMENTRAJE DE INGRESO	40.069		KILOMENTRAJE DE ENTREGA	40.070	

OBSERVACIONES GENERALES DELTALLER

Se realizo cambio de 4 llantas, alineacion y balanceo.

Ruta de Prueba: El conductor debe verificar el estado en que se recibe el vehículo del taller y si el mantenimiento efectuado cumple con la solicitud requerida por el ICA. Cumple (Si /No marque con una X)	SI X	NO
Requiere revisión del taller en garantía del mantenimiento recibido (Si /No marque con una X)	SI	NO X

En caso de revisión por garantía del mantenimiento realizado, describa de forma breve las fallas o inconsitencias presentadas:

No aplica

Segunda Ruta de Prueba: El conductor debe verificar el estado en que se recibe el vehículo del taller y si el mantenimiento efectuado cumple con la solicitud requerida por el ICA. Cumple (Si /No marque con una X)			Recibo a satisfacción del Vehiculo por parte del Conductor del ICA	
SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		FIRMA DEL CONDUCTOR

FORMA 4-665 V.5

Powered by CamScanner

SERVITECA MAVER

ACTA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO PARA MANTENIMIENTO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Acta No.** 001
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 08 / 05 / 26
TELÉFONO	**Hora ingreso** 02:50 pm

DATOS DEL VEHICULO		**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**
Placa INR- 871		EXTERIOR Bueno
Marca / Línea Ford Ranger		INTERIOR Bueno
Modelo 2025		RAYONES GOLPES No Aplica
Color Blanco	Km 90869	COMBUSTIBLE 1/4 Tanque

Observaciones del estado general del vehículo

Vehiculo en buen estado. Solo presenta desgaste en las 4 llantas.

INVENTARIO DE ELEMENTOS ENTREGADOS

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Tarjeta de propiedad	✓		
SOAT	✓		
Tecnico mecánica	✓		
Llave principal	✓		

Powered by CamScanner

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Llave de repuesto	___	✓	
Radio	✓	___	
Herramientas	✓	___	
Gato	✓	___	
Llanta de repuesto	✓	___	
Extintor	✓	___	
Botequín	✓	___	

SERVICIO SOLICITADO / OBSERVACIONES

Cambio de 4 llantas

FUNCIONARIO QUE ENTREGA	JEFE DEL TALLER QUE RECIBE
Nombre Yesid Cuy	Nombre Miguel Vera
Firma: Yesid Cuy	Firma:

Cr. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

Powered by CamScanner

SERVITECA MAVER

FORMATO DE DIAGNÓSTICO MECÁNICO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Orden No.** 001
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 08 / 05 / 26

DATOS DEL VEHICULO		
Placa NOR-871	Marca / Línea Ford Ranger	
Modelo 2025	Color Blanco	km 40.069

REVISIÓN GENERAL	**ESTADO**
Motor	Bueno / Regular / Malo
Frenos	Bueno / Regular / Malo
Suspensión	Bueno / Regular / Malo
Dirección	Bueno / Regular / Malo
Luces	Bueno / Regular / Malo
Batería	Bueno / Regular / Malo
Llantas	Bueno / Regular / Malo
Aceite y filtros	Bueno / Regular / Malo

FALLAS ENCONTRADAS / OBSERVACIONES

Se evidenció que el vehiculo presenta desgaste de las 4 llantas.

Cra 21 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

Powered by CamScanner

RECOMENDACIONES

Realizar el cambio de las llantas.

ELABORÓ DIAGNÓSTICO	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
Nombre Miguel Vera	Nombre Yesid Cuy.
Firma:	Firma: Yesid Cuy

Powered by CamScanner

SERVITECA MAVER

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN VEHÍCULO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICM	**Acta No.** 001
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 11 / 05 / 2026
TELÉFONO	**Hora entrega** 11:27 am

DATOS DEL VEHICULO		**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**
Placa NOR-871		EXTERIOR Bueno
Marca / Línea Ford Ranger		INTERIOR Bueno
Modelo 2025		RAYONES GOLPES No aplica
Color Blanco	Km 40.070	COMBUSTIBLE 1/4 Tanque

SERVICIOS REALIZADOS

Cambio de 4 llantas, alineación y balanceo.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

No aplica

JEFE DEL TALLER QUE ENTREGA	**FUNCIONARIO QUE RECIBE**
Nombre Miguel Vega	Nombre Yesid Cuy.
Firma:	Firma: Yesid Cuy

Cra. 21 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

Powered by CamScanner

SERVITECA MAVER

Ciudad y fecha: San José de Cúcuta, mayo 11 de 2026

Sres.
Instituto Colombiano Agropecuario- ICA
Yesid Asdrual Cuy Jimenez
Supervisor del contrato No. NDES-MC-004-2026

VEHICULO FORD RANGER NOR871

Por medio de la presente informamos los servicios requeridos por el vehículo según necesidades planteadas por la entidad así:

SOLICITUD INICIAL

Cambio de las 4 llantas de la Ford Ranger asignada a la gerencia.

REPUESTOS

- 4 llantas
- 4 válvulas sellomatic

MANO DE OBRA

- Montaje de llantas
- Balanceo y alineación

MOTIVOS Y/O DAÑOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS:

Se evidencia que el vehículo presenta desgaste en las 4 llantas.

REGISTRO FOTOGRAFICO AL INGRESO





REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIANDO EL TRABAJO REALIZADO





Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com





En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en cumplimiento al contrato

Atentamente,

Firma: _____

MIGUEL ANTONIO VERA VERA
GERENTE SERVITECA MAVER
C.C 13.494.631 DE CUCUTA

SERVITECA MAVER

CUENTA DE COBRO AUTORIZACIÓN # 001A

Cucuta, Mayo 09 de 2026	
VEHICULO	FORD
LINEA	RANGER
PLACA	NOR871
COLOR	BLANCA
KILOMETRAJE	40.069

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Dr. Yesid Cuy
Supervisor Contrato No. NDES-MC-004-2026

Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto
servitecamaver@gmail.com
3.118.058.599

REPUESTOS						
CANT	**UND**	**DESCRIPCION**	**VALOR UNIT CON IVA**		**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**	
4	UND	Llanta	$	920.681	$	3.682.724
4	UND	Valvulas Sellomatic	$	74.190	$	296.760

MANO DE OBRA						
CANT	**UND**	**DESCRIPCION**	**VALOR UNIT CON IVA**		**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**	
1	UND	Montaje Llantas	$	81.818	$	81.818
1	UND	Balanceo y alineación	$	103.856	$	103.856

		SUBTOTAL REPUESTOS	**$ 3.979.484**
		SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 185.674**
No soy responsable del iva	**TOTAL AUTORIZADO**		**$ 4.165.158**

ATENTAMENTE

MIGUEL ANTONIO VERA VERA
REPRESENTANTE LEGAL
SERVITECA MAVER

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Nombre: Yesid Asdrual Cuy Jiménez
(Profesional Universitario) Supervisor

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS

SUB PROCESO: GRUPO GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES

CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

FECHA SOLICITUD	AÑO **2026**	MES **MAYO**	DÍA **11**	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: **GERENCIA SECCIONAL - SANIDAD ANIMAL**				
NOMBRE DEL SOLICITANTE: OSCAR RENÉ GEREDA BASTO				
CONDUCTOR DEL VEHÍCULO: **OSCAR RENÉ GEREDA BASTO**			PLACA DEL VEHÍCULO:	**ODS865**
TELÉFONO 3134381122			EXTENSIÓN:	

JUSTIFICACION PARA EL SERVICIO: **CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO CORREA DE LOS TIEMPOS, SINCRONIZACION, SUSPENSION, CAMBIO DE FRENOS, CAMBIO DE BATERIA, TECNICO MECANICO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, LAVAR TANQUE DE GASOLINA, CAMBIO BOMBA DE GASOLINA**

FIRMA SOLICITANTE

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA CUY JIMENEZ YESID ASDRUAL Firmado digitalmente por CUY JIMENEZ YESID ASDRUAL Fecha: 2026.05.12 15:43:57 -05'00'

TALLER

NOMBRE DEL TALLER: **SERVITECA MAVER**		DIRECCIÓN: **Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto**	
PERSONA CONTACTO EN EL TALLER: **MIGUEL VERA**		Telefono: **3118058599**	
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	
FECHA INGRESO DEL VEHÍCULO	12/05/26	FECHA ENTREGA VEHÍCULO	25/05/26
KILOMENTRAJE DE INGRESO	110.114	KILOMENTRAJE DE ENTREGA	110.130 Km

OBSERVACIONES GENERALES DELTALLER

Se entrega Vehiculo al Sr. Oscar René Gereda Basto, con el fin de realizar las pruebas de Ruta necesarias.

Ruta de Prueba: El conductor debe verificar el estado en que se recibe el vehículo del taller y si el mantenimiento efectuado cumple con la solicitud requerida por el ICA. Cumple (Si /No marque con una X)	SI X	NO
Requiere revisión del taller en garantía del mantenimiento recibido (Si /No marque con una X)	SI X	NO X

En caso de revisión por garantía del mantenimiento realizado, describa de forma breve las fallas o inconsitencias presentadas:

No aplica.

Segunda Ruta de Prueba: El conductor debe verificar el estado en que se recibe el vehículo del taller y si el mantenimiento efectuado cumple con la solicitud requerida por el ICA. Cumple (Si /No marque con una X)				Recibo a satisfacción del Vehículo por parte del Conductor del ICA
SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		FIRMA DEL CONDUCTOR

FORMA 4-665 V.5

Powered by CamScanner

SERVITECA MAVER

ACTA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO PARA MANTENIMIENTO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Acta No.** 002
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 12 / 05 / 2026
TELÉFONO	**Hora ingreso** 01:27pm.

DATOS DEL VEHICULO		**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**
Placa ODS 365		EXTERIOR Rayones en Defensa
Marca / Linea Renault Duster		INTERIOR Bueno.
Modelo 2013		RAYONES GOLPES Si
Color Blanco	Km 110.114	COMBUSTIBLE Seco.

Observaciones del estado general del vehículo

Topes de Defensa Delantera en mal estado.
Nivel de aceite de motor bajo.
Nivel de gasolina bajo.
Direccional Izquierdo lateral en mal estado
Vehiculo sin Bateria

INVENTARIO DE ELEMENTOS ENTREGADOS

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Tarjeta de propiedad	X	—	
SOAT	—	X	
Tecnico mecánica	X	—	
Llave principal	X	—	

Cr. 21 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

Powered by CamScanner

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Llave de repuesto	___	X	
Radio	X	___	
Herramientas	___	X	
Gato	X	___	
Llanta de repuesto	X	___	
Extintor	___	X	
Botequín	___	X	

SERVICIO SOLICITADO / OBSERVACIONES

Cambio de llantas, cambio correa de tiempos, sincronización, suspensión, cambio de frenos, cambio de batería, Tecnico mecánico, cambio de aceite y filtros, lavar tanque de gasolina, cambio de bomba de gasolina.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA	JEFE DEL TALLER QUE RECIBE
Nombre Oscar René Cereda	Nombre Miguel Vera
Firma:	Firma:

Cl. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

Powered by CamScanner

SERVITECA MAVER

FORMATO DE DIAGNÓSTICO MECÁNICO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Orden No.** 002
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 13 / 05 / 26

DATOS DEL VEHICULO		
Placa ODS-865	Marca / Línea Renault Duster	
Modelo 2013	Color Blanco	km 110.114

REVISIÓN GENERAL	**ESTADO**
Motor	Bueno / Regular / Malo
Frenos	Bueno / Regular / Malo
Suspensión	Bueno / Regular / Malo
Dirección	Bueno / Regular / Malo
Luces	Bueno / Regular / Malo
Batería	Bueno / Regular / Malo
Llantas	Bueno / Regular / Malo
Aceite y filtros	Bueno / Regular / Malo

FALLAS ENCONTRADAS / OBSERVACIONES

El Vehiculo Renault Duster de Placas ODS-865 fue traido en grua hasta el Taller desde las instalaciones del ICA, ya que el mismo se encuentra en malas condiciones mecánicas impidiendo su movilización. Se procede a realizar el diagnóstico técnico evidenciando que presenta lo siguiente: mal estado y deterioro de suspensión delantera y trasera, el Kit de distribución del motor, aceite y filtros ya cumplieron el Kilometraje recomendado de uso. Bateria deteriorada, sistema de frenos en mal estado y las 4 llantas desgastadas

Cl. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

Powered by CamScanner

RECOMENDACIONES

Se requiere intervencion inmediata del vehiculo, teniendo en cuenta el mal estado que se presentó en el diagnóstico técnico-mecánico.

ELABORÓ DIAGNÓSTICO	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
Nombre Miguel Antonio Vera	Nombre Yesid Asdrual Cuy
Firma:	Firma:

Cr. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

Powered by CamScanner

SERVITECA MAVER

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN VEHÍCULO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Acta No.** 002
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 25 / 05 / 2026
TELÉFONO	**Hora entrega** 05:35 pm

DATOS DEL VEHICULO		**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**
Placa ODS-865		EXTERIOR
Marca / Línea Renault Duster		INTERIOR Bueno
Modelo 2013		RAYONES GOLPES
Color Blanco	Km	COMBUSTIBLE No Aplica

SERVICIOS REALIZADOS

Se realizó Arreglo de Suspensión, cambio de amortiguadores traseros, tijeras delanteras, terminales y axiales, colgantes. Se realizó cambio de Kit de Distribución del Motor, aceite y filtros. Se cambiaron las 4 llantas. Se sincronizó, se le hizo lavado al tanque de gasolina, se cambiaron bujías y bomba de gasolina. Se realizo mantenimiento de frenos y cambio de cilindros frenos traseros. Alineación y Balanceo de llantas.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se Recomienda tener en cuenta el Km recorrido del Vehículo para realizar a tiempo los respectivos cambios de Kit de Distribución de motor, aceites y Filtros. Tambien tener presente que se debe realizar la revisión constante en general del vehiculo para arreglar posibles daños por uso y evitar el deterioro del mismo.

JEFE DEL TALLER QUE ENTREGA	**FUNCIONARIO QUE RECIBE**
Nombre Miguel Antonio Vera	Nombre Oscar Yesid Correa B
Firma:	Firma:

Cl. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

Powered by CamScanner

SERVITECA MAVER

Ciudad y fecha: San José
de Cúcuta, mayo 25 de 2026

Sres.
Instituto Colombiano Agropecuario- ICA
Yesid Asdrual Cuy Jimenez
Supervisor del contrato No. NDES-MC-004-2026

VEHICULO DUSTER RENAULT ODS865

Por medio de la presente informamos los servicios requeridos por el vehículo según necesidades planteadas por la entidad así:

SOLICITUD INICIAL

CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE CORREA DE LOS TIEMPOS, SINCRONIZACIÓN, SUSPENCIÓN, CAMBIO DE FRENOS, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, LAVAR TANQUE DE GASOLINA, CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA.

REPUESTOS

CANT	UND	DESCRIPCION
4	UND	Llanta
4	UND	Valvulas Sellomatic
2	UND	Buje Tijera
1	JUEGOS	Rotula Inferior
2	JUEGOS	Axiales y terminales
1	JUEGOS	Juego Amortiguadores Traseros
1	UND	Cilindro frenos
1	JUEGOS	Soporte Superior Amortiguador
1	UND	Correa Repartición
1	UND	Tensor Correa Loca
1	UND	Patín Tensor Correa
1	UND	Monocorrea o Correa Única
1	UND	Reten Cigüeñal
1	UND	Reten Eje levas
1	UND	Bomba Agua
1	UND	Bomba Gasolina
1	JUEGOS	Bujías
1	UND	Liquido Refrigerante
1	UND	Batería
1	UND	Filtro Aceite Motor
1	UND	Filtro Aire
1	UND	Filtro Combustible

MANO DE OBRA

CANT	UND	DESCRIPCION
1	UND	Ajuste General Suspensión
1	UND	Sincronizar motor
1	UND	Reten Cigüeñal
1	UND	Arreglo Tanque Gasolina

MOTIVOS Y/O DAÑOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS:

El vehículo ingresó al taller al presentar fallas mecánicas que comprometían su funcionamiento y seguridad, imposibilitando su desplazamiento por sus propios medios, motivo por el cual fue necesario su traslado en grúa desde las instalaciones de la entidad.

Durante la inspección y el diagnóstico técnico se evidenció deterioro y desgaste en los sistemas de suspensión delantera y trasera, desgaste del kit de distribución del motor, aceite y filtros con el periodo de servicio vencido, batería en mal estado, sistema de frenos con desgaste avanzado y las cuatro llantas con un nivel de desgaste que superaba los límites recomendados para una operación segura.

Con base en el diagnóstico realizado, se ejecutó el mantenimiento correctivo integral del vehículo, efectuando el reemplazo de los componentes deteriorados de la suspensión delantera y trasera, cambio del kit de distribución del motor, cambio de aceite y filtros, reemplazo de la batería, mantenimiento del sistema de frenos con sustitución de los elementos que presentaban desgaste y reemplazo de las cuatro llantas.

Finalizadas las labores de mantenimiento, se realizaron las respectivas pruebas de funcionamiento, verificando el correcto desempeño de los sistemas intervenidos. El vehículo quedó en condiciones mecánicas adecuadas para su operación, cumpliendo con los parámetros de seguridad y funcionamiento requeridos para la prestación del servicio institucional.

REGISTRO FOTOGRAFICO AL INGRESO












REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIANDO EL TRABAJO REALIZADO










Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com


















Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en cumplimiento al contrato

Atentamente,

Firma: _____

MIGUEL ANTONIO VERA VERA
GERENTE SERVITECA MAVER
C.C 13.494.631 DE CUCUTA

SERVITECA MAVER

CUENTA DE COBRO AUTORIZACIÓN # 002A

Cucuta, Mayo 17 de 2026	
VEHICULO	RENAULT
LINEA	DUSTER DYNAMIQUE 4X4
PLACA	ODS865
COLOR	BLANCA
KILOMETRAJE	110.114

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Dr. Yesid Cuy
Supervisor Contrato No. NDES-MC-004-2026

Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto
servitecamaver@gmail.com
3118058599

REPUESTOS						
CANT	**UND**	**DESCRIPCION**	**VALOR UNIT CON IVA**		**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**	
4	UND	Llanta	$	502.108	$	2.008.432
4	UND	Valvulas Sellomatic	$	27.719	$	110.876
2	UND	Buje Tijera	$	219.539	$	439.078
1	JUEGOS	Rotula Inferior	$	222.613	$	222.613
2	JUEGOS	Axiales y terminales	$	386.230	$	772.460
1	JUEGOS	Juego Amortiguadores Traseros	$	648.296	$	648.296
1	UND	Cilindro frenos	$	128.959	$	128.959
1	JUEGOS	Sopote Superior Amortiguador	$	213.396	$	213.396
1	UND	Correa Repartición	$	273.299	$	273.299
1	UND	Tensor Correa Loca	$	420.061	$	420.061
1	UND	Patin Tensor Correa	$	321.661	$	321.661
1	UND	Monocorrea o Correa Unica	$	146.105	$	146.105
1	UND	Reten Cigüeñal	$	126.546	$	126.546
1	UND	Reten Eje Levas	$	69.142	$	69.142
1	UND	Bomba Agua	$	593.989	$	593.989
1	UND	Bomba Gasolina	$	498.887	$	498.887
1	JUEGOS	Bujias	$	230.888	$	230.888
1	UND	Liquido Refrigerante	$	81.167	$	81.167
1	UND	Bateria	$	640.187	$	640.187
1	UND	Filtro Aceite Motor	$	61.307	$	61.307
1	UND	Filtro Aire	$	74.760	$	74.760
1	UND	Filtro Combustible	$	33.297	$	33.297
1	UND	aceite multigrado (cambio completo)	$	195.953	$	195.953

MANO DE OBRA						
CANT	**UND**	**DESCRIPCION**	**VALOR UNIT CON IVA**		**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**	
1	UND	Ajuste General Suspension	$	154.271	$	154.271
1	UND	Sincronizar motor	$	288.938	$	288.938
1	UND	Reten Cigüeñal	$	138.856	$	138.856
1	UND	Arreglo Tanque Gasolina	$	327.426	$	327.426

	SUBTOTAL REPUESTOS	$	8.311.359
	SUBTOTAL MANO DE OBRA	$	909.491
No soy responsable del iva	**TOTAL AUTORIZADO**	$	9.220.850

ATENTAMENTE

MIGUEL ANTONIO VERA VERA
REPRESENTANTE LEGAL
SERVITECA MAVER

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Nombre: Yesid Asdrual Cuy Jiménez
(Profesional Universitario) Supervisor

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS

SUB PROCESO: GRUPO GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES

CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

FECHA SOLICITUD	AÑO **2026**	MES **MAYO**	DÍA **08**	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: **GERENCIA SECCIONAL**				
NOMBRE DEL SOLICITANTE:JENNY MARCELA SANDOVAL JAIMES				
CONDUCTOR DEL VEHÍCULO: **JENNY MARCELA SANDOVA**			PLACA DEL VEHÍCULO:	**DBQ534**
TELÉFONO 3053064922			EXTENSIÓN: **N/A**	

JUSTIFICACION PARA EL SERVICIO: **SE SOLICITA CAMBIO DE LLANTAS , ARREGLO SISTEMA ELECTRICO(ESTACIONARIAS, DIRECCIONALES, PITO,LUZ INTERIOR),REVISION FRENOS, REVISION YCAMBIO DONDE HAYA LUGAR DE SUPENSION, ESPECIALMETE LA DELANTERA , CAMBIO BATERIA, Y TECNICO MECANICA VENCIDA.**

FIRMA SOLICITANTE	FIRMA DE QUIEN AUTORIZA CUY JIMENEZ YESID ASDRUAL Firmado digitalmente por CUY JIMENEZ YESID ASDRUAL Fecha: 2026.05.25 10:29:38 -05'00'

TALLER

NOMBRE DEL TALLER: **SERVITECA MAVER**		DIRECCIÓN: **Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto**	
PERSONA CONTACTO **EN EL TALLER:** **MIGUEL VERA**		Telefono: **3118058599**	
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	X
FECHA INGRESO DEL VEHÍCULO	26-05-2026	FECHA ENTREGA VEHÍCULO	9-06-2026
KILOMENTRAJE DE INGRESO	165305	KILOMENTRAJE DE ENTREGA	165310

OBSERVACIONES GENERALES DELTALLER

Ruta de Prueba: El conductor debe verificar el estado en que se recibe el vehículo del taller y si el mantenimiento efectuado cumple con la solicitud requerida por el ICA. Cumple (Si /No marque con una X)	SI X	NO
Requiere revisión del taller en garantía del mantenimiento recibido (Si /No marque con una X)	SI	NO X

En caso de revisión por garantía del mantenimiento realizado, describa de forma breve las fallas o inconsitencias presentadas:

Segunda Ruta de Prueba: El conductor debe verificar el estado en que se recibe el vehículo del taller y si el mantenimiento efectuado cumple con la solicitud requerida por el ICA. Cumple (Si /No marque con una X)				Recibo a satisfacción del Vehiculo por parte del Conductor del ICA
SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		FIRMA DEL CONDUCTOR

SERVITECA MAVER

ACTA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO PARA MANTENIMIENTO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Acta No.** 003
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 25 / 05 / 26
TELÉFONO	**Hora ingreso** 05:11pm

DATOS DEL VEHICULO		**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**
Placa DBQ-534		EXTERIOR Estado Regular
Marca / Línea Chevrolet Vitara		INTERIOR Estado Regular - Cojineria Rota
Modelo 2009		RAYONES GOLPES Si
Color Blanco	Km 165.305	COMBUSTIBLE 3/4 Tanque.

Observaciones del estado general del vehículo

Se evidencia que el Vehiculo presenta golpes en el guarda barro derecho delantero, rayones generales. Paite interior en estado regular (Cojineria rota)

INVENTARIO DE ELEMENTOS ENTREGADOS

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Tarjeta de propiedad	X		
SOAT	X		
Tecnico mecánica		X	
Llave principal	X		

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Llave de repuesto	___	X	
Radio	X	___	
Herramientas	___	X	
Gato	___	X	
Llanta de repuesto	X	___	
Extintor	___	X	
Botequín	___	X	

SERVICIO SOLICITADO / OBSERVACIONES

Se solicita Cambio de llantas, Revisión y arreglo de sistema eléctrico, Revisión y mantenimiento de Frenos, Revisión de suspensión, Alineación Cambio de Bateria

FUNCIONARIO QUE ENTREGA	JEFE DEL TALLER QUE RECIBE
Nombre Jenny Marcela Sandoval.	Nombre Miguel Vera
Firma:	Firma:

Cl. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

SERVITECA MAVER

FORMATO DE DIAGNÓSTICO MECÁNICO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Orden No.** 003
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 26 / 05 / 26

DATOS DEL VEHICULO		
Placa DBQ-534	Marca / Línea Chevrolet Vitara	
Modelo 2009	Color Blanco	km 165305

REVISIÓN GENERAL	**ESTADO**
Motor	Bueno / Regular / Malo
Frenos	Bueno / Regular / Malo
Suspensión	Bueno / Regular / Malo
Dirección	Bueno / Regular / Malo
Luces	Bueno / Regular / Malo
Batería	Bueno / Regular / Malo
Llantas	Bueno / Regular / Malo
Aceite y filtros	Bueno / Regular / Malo

FALLAS ENCONTRADAS / OBSERVACIONES

Se evidencia que el Vehiculo Chevrolet Vitara DBQ-534 presenta Instalación Eléctrica en mal estado, Bateria deteriorada y arranque de motor deficiente; pastillas delanteres con desgaste, bote de aceite por empaque tapa valvulas y llantas delanteras en malas condiciones.

Cl. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

RECOMENDACIONES

Se Recomienda Intervenir el Vehiculo para proceder a realizar los arreglos necesarios y quede en óptimas condiciones mecánicas para su uso.

ELABORÓ DIAGNÓSTICO	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
Nombre Miguel Antonio Vera	Nombre Yesid Asdrual Cuy
Firma:	Firma:

SERVITECA MAVER

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN VEHÍCULO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Acta No.** 003
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 09 / 06 / 2026
TELÉFONO	**Hora entrega** 09:42 am

DATOS DEL VEHICULO		**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**
Placa DBQ-534		EXTERIOR Estado Regular (cómo ingresó)
Marca / Línea Chevrolet Vitara		INTERIOR Estado Regular (cómo ingresó)
Modelo 2009		RAYONES GOLPES SR (como ingresó)
Color Blanco	Km 165.310	COMBUSTIBLE 3/4 Tanque.

SERVICIOS REALIZADOS

Se realizó intervención y arreglo de sistema eléctrico general, arreglo de arranque y cambio de batería. Se realizó mantenimiento de frenos general y cambio de pastillas delanteras. Se corrigió fuga de aceite y se cambió el empaque Tapa valvulas. Se realizó cambio de las llantas delanteras. Arreglo de tanque de gasolina y pintura de techo y bomber.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar revisiones periódicas del vehiculo

JEFE DEL TALLER QUE ENTREGA	**FUNCIONARIO QUE RECIBE**
Nombre Miguel Vera	Nombre Marcela Sandoval
Firma:	Firma:

Cra. 21 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

Powered by CamScanner

SERVITECA MAVER

Ciudad y fecha: San José
de Cúcuta, junio 09 de 2026

Sres.
Instituto Colombiano Agropecuario- ICA
Yesid Asdrual Cuy Jimenez
Supervisor del contrato No. NDES-MC-004-2026

VEHICULO CHEVROLET VITARA

Por medio de la presente informamos los servicios requeridos por el vehículo según necesidades planteadas por la entidad así:

SOLICITUD INICIAL

CAMBIO DE LLANTAS, ARREGLO SISTEMA ELECTRICO (ESTACIONARIAS, DIRECCIONALES, PITO, LUZ INTERIOR) REVISIÓN DE FRENOS, REVISIÓN Y CAMBIO DE SUSPENSIÓN DONDE HAYA LUGAR ESPECIALMENTE DELANTERA, CAMBIO DE BATERIA Y TECNICO MECANICA.

REPUESTOS

CANT	UND	DESCRIPCION
2	UND	Llanta
2	UND	Valvulas Sellomatic
1	JUEGOS	Juego Pastillas Delanteras
1	UND	batería
1	UND	Empaque Tapa Válvula
1	JUEGOS	Bujes Arranque
1	UND	Automático Arranque

MANO DE OBRA

CANT	UND	DESCRIPCION
1	JUEGO	Juego Pastillas Delanteras
1	UND	batería
1	UND	Empaque Tapa Válvula
1	UND	Verifica. Tablero de fusibles, Contactores, Relevos
1	UND	Arreglo Motor Arranque
1	UND	Pintar Bomber
1	UND	Arreglo Tanque Gasolina

1	UND	Arreglar Sistema Eléctrico General
1	UND	Ajuste General Suspensión
1	UND	Revisión General Frenos

MOTIVOS Y/O DAÑOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS:


El vehículo ingresó al taller debido a fallas en el sistema eléctrico general que afectaban su funcionamiento, presentando inconvenientes en el sistema de arranque y una batería en mal estado. Durante la inspección técnica también se evidenció desgaste en el sistema de frenos, fuga de aceite por la tapa de válvulas, desgaste de las llantas delanteras, deterioro del tanque de combustible y afectaciones en la pintura del techo y del bómper.


Con base en el diagnóstico realizado, se efectuó la intervención y reparación del sistema eléctrico general, incluyendo el arreglo del sistema de arranque y el reemplazo de la batería. Asimismo, se realizó mantenimiento general al sistema de frenos, con cambio de las pastillas delanteras. Se corrigió la fuga de aceite mediante el reemplazo de la empaquetadura de la tapa de válvulas, se reemplazaron las llantas delanteras, se reparó el tanque de combustible y se realizaron trabajos de pintura en el techo y el bómper del vehículo.

Finalizadas las actividades de mantenimiento, se efectuaron las pruebas de funcionamiento correspondientes, verificando el correcto desempeño de los sistemas intervenidos y dejando el vehículo en condiciones adecuadas de operación, seguridad y servicio.

REGISTRO FOTOGRAFICO AL INGRESO











REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIANDO EL TRABAJO REALIZADO



Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com







En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en cumplimiento al contrato

Atentamente,

Firma: _____

MIGUEL ANTONIO VERA VERA
GERENTE SERVITECA MAVER
C.C 13.494.631 DE CUCUTA

Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

SERVITECA MAVER

CUENTA DE COBRO AUTORIZACIÓN # 003

Cucuta, Mayo 28 de 2026	
VEHICULO	CHEVROLET
LINEA	VITARA
PLACA	DBQ534
COLOR	BLANCA
KILOMETRAJE	165.310

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Dr. Yesid Cuy
Supervisor Contrato No. NDES-MC-004-2026

Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto
servitecamaver@gmail.com
3.118.058.599

REPUESTOS						
CANT	**UND**	**DESCRIPCION**	**VALOR UNIT CON IVA**		**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**	
2	UND	Llanta	$	451.934	$	903.868
2	UND	Valvulas Sellomatic	$	24.070	$	48.140
1	JUEGOS	Juego Pastillas Delanteras	$	313.685	$	313.685
1	UND	Bateria	$	575.741	$	575.741
1	UND	Empaque Tapa Válvula	$	129.615	$	129.615
1	JUEGOS	Bujes Arranque	$	25.807	$	25.807
1	UND	Automatico Arranque	$	208.170	$	208.170

MANO DE OBRA						
CANT	**UND**	**DESCRIPCION**	**VALOR UNIT CON IVA**		**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**	
1	JUEGO	Juego Pastillas Delanteras	$	73.342	$	73.342
1	UND	Bateria	$	23.134	$	23.134
1	UND	Empaque Tapa Válvula	$	83.106	$	83.106
1	UND	Verifica. Tablero de fusibles, Contactores, Relevos	$	113.997	$	113.997
1	UND	Arreglo Motor Arranque	$	264.557	$	264.557
1	UND	Pintar Bomber	$	415.056	$	415.056
1	UND	Arreglo Tanque Gasolina	$	294.778	$	294.778
1	UND	Arreglar Sistema Eléctrico General	$	480.732	$	480.732
1	UND	Ajuste General Suspension	$	138.289	$	138.289
1	UND	Revisión General Frenos	$	195.156	$	195.156

		SUBTOTAL REPUESTOS	$ 2.205.026
		SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 2.082.145
No soy responsable del iva	**TOTAL AUTORIZADO**		$ 4.287.171

ATENTAMENTE

MIGUEL ANTONIO VERA VERA
REPRESENTANTE LEGAL
SERVITECA MAVER

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Nombre: Yesid Asdrual Cuy Jiménez
(Profesional Universitario) Supervisor

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS

SUB PROCESO: GRUPO GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES

CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

FECHA SOLICITUD	AÑO 2026	MES JUNIO	DÍA 01	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER				
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JOHN SEBASTIAN HERNANDEZ RIVERA				
CONDUCTOR DEL VEHÍCULO: SEBASTIAN HERNANDEZ			PLACA DEL VEHÍCULO:	ODS866
TELÉFONO 3127501911			EXTENSIÓN:	

JUSTIFICACION PARA EL SERVICIO: SE SOLICITA CAMBIO DE 2 LLANTAS, AJUSTES DE FRENOS, SUSPENSION Y REVISION DE FAROLAS

FIRMA SOLICITANTE

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA CUY JIMENEZ YESID ASDRUAL

Firmado digitalmente por CUY JIMENEZ YESID ASDRUAL
Fecha: 2026.06.01 19:22:31 -05'00'

TALLER

NOMBRE DEL TALLER: **SERVITECA MAVER**		DIRECCIÓN: **Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto**	
PERSONA CONTACTO EN EL TALLER: **MIGUEL VERA**		Telefono: **3118058599**	
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	X
FECHA INGRESO DEL VEHÍCULO	1/06/2026	FECHA ENTREGA VEHÍCULO	06/06/2026
KILOMENTRAJE DE INGRESO	165310	KILOMENTRAJE DE ENTREGA	165310

OBSERVACIONES GENERALES DELTALLER

Ruta de Prueba: El conductor debe verificar el estado en que se recibe el vehículo del taller y si el mantenimiento efectuado cumple con la solicitud requerida por el ICA. Cumple (Si /No marque con una X)	SI X	NO
Requiere revisión del taller en garantía del mantenimiento recibido (Si /No marque con una X)	SI	NO X

En caso de revisión por garantía del mantenimiento realizado, describa de forma breve las fallas o inconsitencias presentadas:

No Aplica.

Segunda Ruta de Prueba: El conductor debe verificar el estado en que se recibe el vehículo del taller y si el mantenimiento efectuado cumple con la solicitud requerida por el ICA. Cumple (Si /No marque con una X)				Recibo a satisfacción del Vehículo por parte del Conductor del ICA
SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		FIRMA DEL CONDUCTOR

FORMA 4-665 V.5

Powered by CamScanner

SERVITECA MAVER

ACTA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO PARA MANTENIMIENTO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Acta No.** 004
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 01 / 06 / 26
TELÉFONO	**Hora ingreso** 11:05am

DATOS DEL VEHICULO		ESTADO GENERAL DEL VEHICULO
Placa ODS-866		EXTERIOR Estado Regular
Marca / Línea Renault Duster		INTERIOR Buen Estado
Modelo 2014		RAYONES GOLPES Si
Color Blanco	Km 165.310	COMBUSTIBLE 1/2 Tanque.

Observaciones del estado general del vehículo

Se evidencia que el Vehiculo presenta rayones y pintura en mal estado de la parte exterior. Adicional Presenta partido el vidrio trasero derecho.

INVENTARIO DE ELEMENTOS ENTREGADOS

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Tarjeta de propiedad	X	___	
SOAT	X	___	
Tecnico mecánica	X	___	
Llave principal	X	___	

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Llave de repuesto	___	X	
Radio	X	___	No Funciona
Herramientas	X	___	
Gato	X	___	
Llanta de repuesto	X	___	
Extintor	X	___	
Botequín	X	___	

SERVICIO SOLICITADO / OBSERVACIONES

Revisión de Suspensión, Cambio de Batería, Mantenimiento de Frenos, Revisión Luces de Faroles, Cambio de Llantas y Cambio de Aceite

FUNCIONARIO QUE ENTREGA	JEFE DEL TALLER QUE RECIBE
Nombre Sebastián Hernandez	Nombre Miguel Vera
Firma:	Firma:

SERVITECA MAVER

FORMATO DE DIAGNÓSTICO MECÁNICO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Orden No.** 004
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 02 / 06 / 26

DATOS DEL VEHICULO		
Placa ODS-866	Marca / Línea Renault Duster	
Modelo 2014	Color Blanco	km 165.310

REVISIÓN GENERAL	**ESTADO**
Motor	Bueno / Regular / Malo
Frenos	Bueno / Regular / Malo
Suspensión	Bueno / Regular / Malo
Dirección	Bueno / Regular / Malo
Luces	Bueno / Regular / Malo
Batería	Bueno / Regular / Malo
Llantas	Bueno / Regular / Malo
Aceite y filtros	Bueno / Regular / Malo

FALLAS ENCONTRADAS / OBSERVACIONES

Se evidencia que el Vehiculo Renault Duster ODS-866 presenta deficiencia en el sistema de frenos, amortiguadores delanteros en mal estado y terminales. Bateria deficiente, 2 Llantas en mal estado y amerita cambio de aceite y sincronización

RECOMENDACIONES

Se recomienda intervenir el vehiculo para la realización del respectivo mantenimiento correctivo y preventivo teniendo en cuenta el diagnóstico antes mencionada

ELABORÓ DIAGNÓSTICO	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
Nombre Miguel Jera	Nombre Yesid Asdrual Coy
Firma:	Firma:

SERVITECA MAVER

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN VEHÍCULO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Acta No.** 004
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 06 / 06 / 2026
TELÉFONO	**Hora entrega** 11:30 AM

DATOS DEL VEHICULO		**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**
Placa DDS-866		EXTERIOR Estado Regular
Marca / Línea Renault Duster		INTERIOR Buen estado
Modelo 2014		RAYONES GOLPES Si
Color Blanco	Km 165310	COMBUSTIBLE 1/2

SERVICIOS REALIZADOS Se realizo cambio de llantas delanteras, se intervino suspención, sincronización y cambio de aceite, y frenos.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar mantenimiento preventivos con el fin de evitar desgates de las partes, y así darle mejor uso al ciclo de vida de las partes y repuestos combiados.

JEFE DEL TALLER QUE ENTREGA	**FUNCIONARIO QUE RECIBE**
Nombre Miguel Vera	Nombre Sebastian Hernandez
Firma: Miguel Vera	Firma:

SERVITECA MAVER

CUENTA DE COBRO AUTORIZADA # 004

Cucuta, junio 6 de 2026	
VEHICULO	RENAULT
LINEA	DUSTER DYNAMIQUE 4X4
PLACA	ODS866
COLOR	BLANCA
KILOMETRAJE	165.310

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Dr. Yesid Cuy
Supervisor Contrato No. NDES-MC-004-2026

Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto
servitecamaver@gmail.com
3118058599

REPUESTOS						
CANT	**UND**	**DESCRIPCION**	**VALOR UNIT CON IVA**		**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**	
2	UND	Llanta	$	502.108	$	1.004.215
1	JUEGOS	Juego Amortiguadores Delanteros	$	545.396	$	545.396
1	JUEGOS	Sopote Superior Amortiguador	$	213.396	$	213.396
2	JUEGOS	Guardapolvo Eje Traccion	$	71.569	$	143.138
1	JUEGOS	Juego Cilindro frenos	$	257.918	$	257.918
1	JUEGOS	Terminal Largas Direccion	$	386.230	$	386.230
1	UND	Bateria	$	640.187	$	640.187
1	UND	Filtro Aceite Motor	$	61.307	$	61.307
1	UND	aceite multigrado (cambio completo) Para 5.000 Kilometros	$	195.953	$	195.953

MANO DE OBRA						
CANT	**UND**	**DESCRIPCION**	**VALOR UNIT CON IVA**		**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**	
1	JUEGO	Amortiguadores Delanteros	$	129.210	$	129.210
1	JUEGO	Sopote Superior Amortiguador	$	99.702	$	99.702
2	JUEGO	Guardapolvo Eje Traccion	$	75.910	$	151.821
1	JUEGO	Juego Cilindro frenos	$	101.537	$	101.537
1	UND	Terminal Largas Direccion	$	112.444	$	112.444
1	UND	Bateria	$	26.537	$	26.537
1	UND	Limpieza inyectores	$	162.469	$	162.469

		SUBTOTAL REPUESTOS	$ 3.447.740
		SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 783.718
No soy responsable del iva	**TOTAL AUTORIZADO**	**$**	**4.231.458**

ATENTAMENTE

MIGUEL ANTONIO VERA VERA
REPRESENTANTE LEGAL
SERVITECA MAVER

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Nombre: Yesid Asdrual Cuy Jiménez
(Profesional Universitario) Supervisor

SERVITECA MAVER

Ciudad y fecha: San José de Cúcuta, junio 06 de 2026

Sres.
Instituto Colombiano Agropecuario- ICA
Yesid Asdrual Cuy Jimenez
Supervisor del contrato No. NDES-MC-004-2026

VEHICULO RENAULT DUSTER ODS866

Por medio de la presente informamos los servicios requeridos por el vehículo según necesidades planteadas por la entidad así:

SOLICITUD INICIAL

CAMBIO DE 2 LLANTAS, AJUSTES DE FRENOS, SUSPENSIÓN Y REVISIÓN DE FAROLAS.

REPUESTOS

CANT	UND	DESCRIPCION
2	UND	Llanta
1	JUEGOS	Juego Amortiguadores Delanteros
1	JUEGOS	Soporte Superior Amortiguador
2	JUEGOS	Guardapolvo Eje Tracción
1	JUEGOS	Juego Cilindro frenos
1	JUEGOS	Terminal Largas Dirección
1	UND	Batería
1	UND	Filtro Aceite Motor
1	UND	aceite multigrado (cambio completo) Para 5.000 Kilometros

MANO DE OBRA

CANT	UND	DESCRIPCION
1	JUEGO	Amortiguadores Delanteros
1	JUEGO	Soporte Superior Amortiguador
2	JUEGO	Guardapolvo Eje Tracción
1	JUEGO	Juego Cilindro frenos
1	UND	Terminal Largas Dirección
1	UND	Batería
1	UND	Limpieza inyectores

MOTIVOS Y/O DAÑOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS:

Durante la inspección técnica del vehículo se evidenció lo siguiente:

- El sistema de frenos presenta deficiencias en su funcionamiento, por lo que requiere revisión y mantenimiento correctivo.
- Los amortiguadores delanteros presentan desgaste avanzado, afectando la estabilidad y el desempeño de la suspensión.
- Los terminales de dirección se encuentran en mal estado, evidenciando desgaste que compromete el correcto funcionamiento del sistema de dirección.
- La batería presenta bajo rendimiento y pérdida de capacidad de carga, por lo que se recomienda su reemplazo.
- Dos (2) llantas presentan desgaste significativo, condición que afecta la adherencia y la seguridad en la operación del vehículo, requiriendo su sustitución.
- Se efectuó el cambio de aceite del motor como parte del mantenimiento preventivo.
- Se realizó la sincronización del motor con el fin de optimizar su funcionamiento.

Concepto Técnico:

Con base en la inspección realizada, se concluye que el vehículo presenta condiciones mecánicas que requieren la ejecución de mantenimiento correctivo en los sistemas de frenos, suspensión, dirección, batería y llantas. Aunque se realizaron las labores de mantenimiento preventivo correspondientes al cambio de aceite y sincronización del motor, es necesario atender las deficiencias identificadas para garantizar la seguridad, confiabilidad y correcto funcionamiento del vehículo.

Conclusión:


Finalizadas las actividades de mantenimiento, se efectuaron las pruebas de funcionamiento correspondientes, verificando el correcto desempeño de los sistemas intervenidos y dejando el vehículo en condiciones adecuadas de operación, seguridad y servicio.

REGISTRO FOTOGRAFICO AL INGRESO









REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIANDO EL TRABAJO REALIZADO









Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com













En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en cumplimiento al contrato

Atentamente,

Firma: _____

MIGUEL ANTONIO VERA VERA
GERENTE SERVITECA MAVER
C.C 13.494.631 DE CUCUTA

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS

SUB PROCESO: GRUPO GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES

CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

FECHA SOLICITUD	AÑO **2026**	MES **MAYO**	DÍA 12	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: **GERENCIA SECCIONAL**				
NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Diego Samuel Giraldo Ramirez**				
CONDUCTOR DEL VEHÍCULO: **Diego Giraldo**			PLACA DEL VEHÍCULO:	**OBE919**
TELÉFONO			EXTENSIÓN:	

JUSTIFICACION PARA EL SERVICIO: **SE SOLICITA CAMBIO DE NEUMATUICOS DELANTEROS Y TRASEROS, REPARACION DE TUBO DE ESCAPE, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS (RECTIFICACION, PASTILLAS, DISCOS, GUAYAS, LUBRICACION) MANTENIMIENTO DE SUSPENSION AUTOMOTRIZ (AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, BASES, BUJES, RESORTES), RODAMIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, ALINEACION Y BALANCEO, REVISION TECNICO MECANICA, CAMBIO BATERIA DE PODER.**

FIRMA SOLICITANTE	FIRMA DE QUIEN AUTORIZA Yesid Cuy

TALLER

NOMBRE DEL TALLER: **SERVITECA MAVER**		DIRECCIÓN: **Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto**	
PERSONA CONTACTO EN EL TALLER: **MIGUEL VERA**		Telefono: **3118058599**	
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	X
FECHA INGRESO DEL VEHÍCULO	02/06/2026	FECHA ENTREGA VEHÍCULO	09/06/2026
KILOMENTRAJE DE INGRESO	197.125	KILOMENTRAJE DE ENTREGA	197125

OBSERVACIONES GENERALES DELTALLER

Ruta de Prueba: El conductor debe verificar el estado en que se recibe el vehículo del taller y si el mantenimiento efectuado cumple con la solicitud requerida por el ICA. Cumple (Si /No marque con una X)	SI X	NO
Requiere revisión del taller en garantía del mantenimiento recibido (Si /No marque con una X)	SI	NO X

En caso de revisión por garantía del mantenimiento realizado, describa de forma breve las fallas o inconsitencias presentadas:

No aplica

Segunda Ruta de Prueba: El conductor debe verificar el estado en que se recibe el vehículo del taller y si el mantenimiento efectuado cumple con la solicitud requerida por el ICA. Cumple (Si /No marque con una X)				Recibo a satisfacción del Vehículo por parte del Conductor del ICA
SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		FIRMA DEL CONDUCTOR

SERVITECA MAVER

ACTA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO PARA MANTENIMIENTO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Acta No.** 005
NIT / C.C. 899999 069-7	**Fecha** 02 / 06 / 26
TELÉFONO	**Hora ingreso** 04:01 pm.

DATOS DEL VEHICULO		ESTADO GENERAL DEL VEHICULO
Placa OBE-919		EXTERIOR ✓
Marca / Línea Chevrolet Vitara		INTERIOR ✓
Modelo 2013		RAYONES GOLPES Sin novedad uso normal
Color Blanco	Km 197.125	COMBUSTIBLE 1/2

Observaciones del estado general del vehículo

Se evidencia que el Vehiculo Vitara OBE-919 Requiere mantenimiento correctivo y Preventivo según la forma 4-665 del ICA.

INVENTARIO DE ELEMENTOS ENTREGADOS

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Tarjeta de propiedad	X		
SOAT	X		
Tecnico mecánica		X	
Llave principal	X		

Cr. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Llave de repuesto	___	X	
Radio	X	___	
Herramientas	___	X	
Gato	X	___	
Llanta de repuesto	X	___	
Extintor	___	X	
Botequín	___	X	

SERVICIO SOLICITADO / OBSERVACIONES

El funcionario Diego Giraldo solicita cambio de llantas, bateria, reparación de exhosto, mantenimiento Frenos y Suspensión, cambio de aceite y alineación

FUNCIONARIO QUE ENTREGA	JEFE DEL TALLER QUE RECIBE
Nombre Diego A. Giraldo K.	Nombre Miguel Antonio Vera
Firma:	Firma:

SERVITECA MAVER

FORMATO DE DIAGNÓSTICO MECÁNICO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Orden No.** 005
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 03 / 06 / 26

DATOS DEL VEHICULO		
Placa OBE-919	Marca / Línea Chevrolet Vitaro	
Modelo 2013	Color Blanco	km 197.125

REVISIÓN GENERAL	**ESTADO**
Motor	Bueno / Regular / Malo
Frenos	Bueno / Regular / Malo
Suspensión	Bueno / Regular / Malo
Dirección	Bueno / Regular / Malo
Luces	Bueno / Regular / Malo
Batería	Bueno / Regular / Malo
Llantas	Bueno / Regular / Malo
Aceite y filtros	Bueno / Regular / Malo

FALLAS ENCONTRADAS / OBSERVACIONES

Se evidencia que el vehiculo amerita cambio de las 4 llantas, cambio de bateria por deficiencia, arreglo de suspensión y sistema de frenos, reparación de exhorto, fuga de aceite por empaque Tapa Valvulas y se debe cambiar aceite y Filtros

RECOMENDACIONES

Se recomienda intervenir el vehiculo teniendo en cuenta que presenta solicitud de mantenimiento correctivo por desgaste de partes y perdidas en mantenimientos preventivos los cuales se evidencia que el vehiculo no ha sido intervenido. afectando el ciclo de vida de los repuestos.

ELABORÓ DIAGNÓSTICO	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
Nombre Miguel Antonio Vera	Nombre Yesid Asdrubal Cuy
Firma:	Firma:

SERVITECA MAVER

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN VEHÍCULO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Acta No.** 005
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 09 / 06 / 2026
TELÉFONO	**Hora entrega** 2:00 PM

DATOS DEL VEHICULO		**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**
Placa OBE-919		EXTERIOR ✓
Marca / Línea Chevrolet Vitara		INTERIOR ✓
Modelo 2013		RAYONES GOLPES Sin novedad, Uso normal
Color Blanco	Km 197.130	COMBUSTIBLE 1/2

SERVICIOS REALIZADOS Se realizó cambio de llantas, suspensión, bateria revisión de frenes y mantenimiento por uso normal del vehiculo

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar mantenimiento preventivos en cumplimiento a los tiempos de requerimiento o uso normal del vehiculo y asi evitar deterioros o daños correctivos

JEFE DEL TALLER QUE ENTREGA	**FUNCIONARIO QUE RECIBE**
Nombre Miguel Antonio Vera	Nombre Diego Alejandro Ramirez
Firma:	Firma:

Cr. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

SERVITECA MAVER

Ciudad y fecha: San José de Cúcuta, junio 09 de 2026

Sres.
Instituto Colombiano Agropecuario- ICA
Yesid Asdrual Cuy Jimenez
Supervisor del contrato No. NDES-MC-004-2026

VEHICULO CHEVROLET VITARA OBE919

Por medio de la presente informamos los servicios requeridos por el vehículo según necesidades planteadas por la entidad así:

SOLICITUD INICIAL

SE SOLICITA CAMBIO DE NEUMATICOS DELANTEROS Y TRASEROS, REPARACIÓN DE TUBO DE ESCAPE, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS (RECTIFICACIÓN, PASTILLAS, DISCOS, GUAYAS, LUBRICACIÓN) MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN AUTOMOTRIZ (AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, BASES, BUJES, RESORTES) RODAMIENTO DELANTERO Y TRASEROS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, RTM, CAMBIO DE BATERIA DE PODER.

REPUESTOS

CANT	UND	DESCRIPCION
4	UND	Llanta
1	JUEGOS	Juego Amortiguadores Delanteros
1	UND	Empaque Tapa Válvula
2	JUEGOS	Guardapolvo Eje Tracción
1	JUEGOS	Juego Cilindro frenos
1	JUEGOS	Terminal Largas Dirección
1	UND	Batería
1	UND	Filtro Aceite Motor
2	UND	Rodamiento Eje Delantero
1	JUEGOS	Juego Pastillas Delanteras
2	JUEGOS	Buje Tijera Inferior
1	UND	Filtro Combustible
1	UND	aceite multigrado (cambio completo) Para 5.000 Kilómetros

MANO DE OBRA

CANT	UND	DESCRIPCION
1	JUEGO	Amortiguadores Delanteros
1	UND	Empaque Tapa Válvula
2	JUEGO	Guardapolvo Eje Tracción
1	JUEGO	Juego Cilindro frenos
1	UND	Terminal Largas Dirección
1	UND	Batería
1	JUEGO	Rodamiento Eje Delantero
2	JUEGO	Buje Tijera Inferior
1	UND	Soldar Exosto

MOTIVOS Y/O DAÑOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS:

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, con el fin de restablecer sus condiciones de funcionamiento, seguridad y confiabilidad, atendiendo las novedades identificadas durante la inspección técnica.

Durante la inspección del vehículo se evidenciaron las siguientes novedades:

- Deficiencias en el sistema de frenos.
- Amortiguadores delanteros con desgaste avanzado.
- Terminales de dirección en mal estado.
- Batería con bajo rendimiento.
- Llantas con desgaste que comprometía la seguridad y la adherencia.
- Desgaste en los rodamientos del eje delantero.
- Deterioro de los bujes de la tijera inferior.
- Guardapolvos del eje de tracción deteriorados.
- Necesidad de realizar cambio de aceite del motor, reemplazo de filtros

Concepto Técnico

De acuerdo con el diagnóstico inicial, el vehículo presentaba desgaste y fallas en los sistemas de frenos, suspensión, dirección, rodaje. Con la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos descritos, así como el reemplazo de los componentes relacionados, se restablecen las condiciones de funcionamiento del vehículo, mejorando su seguridad, confiabilidad y desempeño operativo. Se recomienda continuar con el plan de mantenimiento preventivo establecido por el fabricante y efectuar revisiones periódicas para garantizar la vida útil de los sistemas intervenidos.

Resultado del Mantenimiento

Finalizadas las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, el vehículo quedó con los sistemas de frenos, suspensión, dirección de acuerdo con el diagnóstico realizado. Se verificó el funcionamiento general de los componentes reemplazados, evidenciando una mejora en la estabilidad, la seguridad y el desempeño operativo del vehículo.


REGISTRO FOTOGRAFICO AL INGRESO









REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIANDO EL TRABAJO REALIZADO














Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com









En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en cumplimiento al contrato

Atentamente,

Firma: _____
MIGUEL ANTONIO VERA VERA
GERENTE SERVITECA MAVER
C.C 13.494.631 DE CUCUTA

Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

SERVITECA MAVER

PRECUENTA DE COBRO AUTORIZADA # 005

Cucuta, junio 9 de 2026	
VEHICULO	CHEVROLET
LINEA	VITARA
PLACA	OBE919
COLOR	BLANCA
KILOMETRAJE	197.125

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Dr. Yesid Cuy
Supervisor Contrato No. NDES-MC-004-2026

Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto
servitecamaver@gmail.com
3118058599

REPUESTOS						
CANT	**UND**	**DESCRIPCION**	**VALOR UNIT CON IVA**		**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**	
4	UND	Llanta	$	502.108	$	2.008.430
1	JUEGOS	Juego Amortiguadores Delanteros	$	545.396	$	545.396
1	UND	Empaque Tapa Válvula	$	129.615	$	129.615
2	JUEGOS	Guardapolvo Eje Traccion	$	71.569	$	143.138
1	JUEGOS	Juego Cilindro frenos	$	257.918	$	257.918
1	JUEGOS	Terminal Largas Direccion	$	386.230	$	386.230
1	UND	Bateria	$	640.187	$	640.187
1	UND	Filtro Aceite Motor	$	61.307	$	61.307
2	UND	Rodamiento EjeDelantero	$	169.562	$	339.123
1	JUEGOS	Juego Pastillas Delanteras	$	313.685	$	313.685
2	JUEGOS	Buje Tijera Inferior	$	160.720	$	321.440
1	UND	Filtro Combustible	$	31.605	$	31.605
1	UND	aceite multigrado (cambio completo) Para 5.000 Kilometros	$	195.953	$	195.953

MANO DE OBRA						
CANT	**UND**	**DESCRIPCION**	**VALOR UNIT CON IVA**		**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**	
1	JUEGO	Amortiguadores Delanteros	$	129.210	$	129.210
1	UND	Empaque Tapa Válvula	$	83.106	$	83.106
2	JUEGO	Guardapolvo Eje Traccion	$	75.910	$	151.821
1	JUEGO	Juego Cilindro frenos	$	101.537	$	101.537
1	UND	Terminal Largas Direccion	$	112.444	$	112.444
1	UND	Bateria	$	26.537	$	26.537
1	JUEGO	Rodamiento EjeDelantero	$	100.669	$	100.669
2	JUEGO	Buje Tijera Inferior	$	82.885	$	165.770
1	UND	Soldar Exosto	$	222.613	$	222.613

	SUBTOTAL REPUESTOS	$	5.374.029
	SUBTOTAL MANO DE OBRA	$	1.093.705
No soy responsable del iva	**TOTAL AUTORIZADO**	**$**	**6.467.733**

ATENTAMENTE

MIGUEL ANTONIO VERA VERA
REPRESENTANTE LEGAL
SERVITECA MAVER

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Nombre: Yesid Asdrual Cuy Jiménez
(Profesional Universitario) Supervisor


PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS

SUB PROCESO: GRUPO GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES

CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

FECHA SOLICITUD	AÑO **2026**	MES JUNIO	DÍA 9	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: **GERENCIA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER**				
NOMBRE DEL SOLICITANTE: GUSTAVO ALONSO JACOME ALVAREZ				
CONDUCTOR DEL VEHÍCULO: GUSTAVO ALONSO JACOME ALVA				PLACA DEL VEHÍCULO: JVN295
TELÉFONO 3123054093				EXTENSIÓN:

JUSTIFICACION PARA EL SERVICIO: **SE SOLICITA REVISION DE LA SUSPENSION DEL VEHICULO (PRESENTA RUIDO EN LA PARTE DELANTERA), AMORTIGUADORES DELATEROS Y REVISAR LOS TRASEROS, REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS, LA BASE DEL MOTOR, CONDUCTO DEL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL ESTA PARTIDO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y CAMBIO DE LLANTAS.**

FIRMA SOLICITANTE 	FIRMA DE QUIEN AUTORIZA Yesid Cuy 09/06/2026

TALLER

NOMBRE DEL TALLER: **SERVITECA MAVER**			DIRECCIÓN: **Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto**		
PERSONA CONTACTO EN EL TALLER: **MIGUEL VERA**			Telefono: **3118058599**		
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO		CORRECTIVO	X	
FECHA INGRESO DEL VEHÍCULO	9/06/2026		FECHA ENTREGA VEHÍCULO	17/06/2026	
KILOMENTRAJE DE INGRESO	49089		KILOMENTRAJE DE ENTREGA	49089	


OBSERVACIONES GENERALES DELTALLER

Se entrega Vehiculo en excelente estado mecánico para su uso.
Se recomienda realizar periodicamente su revision para mantenimiento preventivo

Ruta de Prueba: El conductor debe verificar el estado en que se recibe el vehículo del taller y si el mantenimiento efectuado cumple con la solicitud requerida por el ICA. Cumple (Si /No marque con una X)	SI X	NO
Requiere revisión del taller en garantía del mantenimiento recibido (Si /No marque con una X)	SI	NO X

En caso de revisión por garantía del mantenimiento realizado, describa de forma breve las fallas o inconsitencias presentadas:

No aplica

Segunda Ruta de Prueba: El conductor debe verificar el estado en que se recibe el vehículo del taller y si el mantenimiento efectuado cumple con la solicitud requerida por el ICA. Cumple (Si /No marque con una X)	Recibo a satisfacción del Vehículo por parte del Conductor del ICA 
SI CUMPLE X / NO CUMPLE	FIRMA DEL CONDUCTOR

SERVITECA MAVER

ACTA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO PARA MANTENIMIENTO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Acta No.** 006
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 09 / 06 / 26
TELÉFONO	**Hora ingreso** 09:29am

DATOS DEL VEHICULO		**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**
Placa JVN-295		EXTERIOR Bueno
Marca / Línea Renault Duster Oroch		INTERIOR Bueno
Modelo 2022		RAYONES GOLPES No aplica.
Color Blanco	Km 49.085	COMBUSTIBLE Full

Observaciones del estado general del vehículo

Se recibe vehículo en funcionamiento, para revisión pertinente de mantenimiento preventivo y correctivo.

INVENTARIO DE ELEMENTOS ENTREGADOS

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Tarjeta de propiedad	X		
SOAT	X		
Tecnico mecánica		X	
Llave principal	X		

Cr. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Llave de repuesto	___	X	
Radio	X	___	
Herramientas	___	X	
Gato	X	___	
Llanta de repuesto	X	___	
Extintor	X	___	
Botequín	X	___	

SERVICIO SOLICITADO / OBSERVACIONES

Se solicita revisión de la suspensión del vehiculo, cambio de amortiguadores delanteros y traseros. Revisión de sistema de frenos, base de motor, conducto de aire acondicionado, cambio de aceite y filtros, cambio de llantas delanteras.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA	JEFE DEL TALLER QUE RECIBE
Nombre Gustavo Jaramo	Nombre Miguel Vera
Firma:	Firma:

SERVITECA MAVER

FORMATO DE DIAGNÓSTICO MECÁNICO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Orden No.** 006
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 10 / 06 / 26

DATOS DEL VEHICULO		
Placa JVN-295	Marca / Línea Renault Duster Oroch	
Modelo 2022	Color Blanco	km 49 085

REVISIÓN GENERAL	**ESTADO**
Motor	Bueno / Regular / Malo
Frenos	Bueno / Regular / Malo
Suspensión	Bueno / Regular / Malo
Dirección	Bueno / Regular / Malo
Luces	Bueno / Regular / Malo
Batería	Bueno / Regular / Malo
Llantas	Bueno / Regular / Malo
Aceite y filtros	Bueno / Regular / Malo

FALLAS ENCONTRADAS / OBSERVACIONES

El Vehiculo presenta daños en la suspensión por uso, se evidenca que Tiene los amortiguadores delanteros en mal estado, amerita cambio de bujes de Tijera, colgantes y guarda polvos. Tiene desgaste en las bandas traseras y en las llantas delanteras. El aire acondicionado está en estado regular de funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Se recomienda autorizar la intervención del vehiculo para realizar el mantenimiento correctivo de las fallas encontradas en la revisión diagnóstica.

ELABORÓ DIAGNÓSTICO	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
Nombre Miguel Vera	Nombre Yesid Cuy
Firma:	Firma:

SERVITECA MAVER

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN VEHÍCULO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Acta No.** 006
NIT / C.C. 899999 069-7	**Fecha** 17 / 06 / 26
TELÉFONO	**Hora entrega** 04:52pm

DATOS DEL VEHICULO		ESTADO GENERAL DEL VEHICULO
Placa JVN- 295		EXTERIOR Bueno
Marca / Línea Chevrolet Oroch		INTERIOR Bueno
Modelo 2022		RAYONES GOLPES No aplica
Color Blanco	Km 49 089	COMBUSTIBLE Foll

SERVICIOS REALIZADOS

Se realizo arreglos varios a la Suspensión (cambio amortiguadores delanteros, bujes de Tijera, muñeca barra estabilizadora, soportes superiores y espirales) mantenimiento de Frenos y cambio de Bandas, mantenimiento de aire acondicionado y cambio de 2 llantes delanteros.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se entrega Vehiculo en excelente estado para su uso y funcionamiento se recomienda realizar su respectiva revisiones periódicas, con el fin de mantener el vehiculo en buen estado.

JEFE DEL TALLER QUE ENTREGA	FUNCIONARIO QUE RECIBE
Nombre Miguel Vera	Nombre Gustavo Jacome
Firma:	Firma:

SERVITECA MAVER

Ciudad y fecha: San José de Cúcuta, junio 17 de 2026

Sres.
Instituto Colombiano Agropecuario- ICA
Yesid Asdrual Cuy Jimenez
Supervisor del contrato No. NDES-MC-004-2026

VEHICULO RENAULT DUSTER OROCH JVN295

Por medio de la presente informamos los servicios requeridos por el vehículo según necesidades planteadas por la entidad así:

SOLICITUD INICIAL

SE SOLICITA REVISIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL VEHICULO (PRESENTA RUIDO EN LA PARTE DELANTERA) AMORTIGUADORES DELANTEROS Y REVISA LOS TRASEROS, REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS, LA BASE DEL MOTOR, CONDUCTODEL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL ESTA PARTIDO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y CAMBIO DE LLANTAS.

REPUESTOS

CANT	UND	DESCRIPCION
2	UND	Llanta
1	JUEGOS	Buje Tijera
1	JUEGOS	Juego Bandas
1	JUEGOS	Juego Amortiguadores Delanteros
1	JUEGOS	Muñeco barra Estabilizadora
1	JUEGOS	Soporte Superior Amortiguador
1	JUEGOS	Juego Espirales
1	UND	Filtro Aire Acondicionado
1	UND	Filtro Aire
1	UND	Carga Aire Acondicionado

MANO DE OBRA

CANT	UND	DESCRIPCION
1	JUEGO	Buje Tijera
2	UND	Válvulas Sellomatic
1	JUEGO	Juego Bandas
1	JUEGO	Juego Amortiguadores Delanteros
1	JUEGO	Muñeco barra Estabilizadora
1	UND	Carga Aire Acondicionado

MOTIVOS Y/O DAÑOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS:

De acuerdo con la inspección realizada al vehículo, se evidenció desgaste en varios componentes del sistema de suspensión, dirección, frenos, rodamiento y climatización, lo que afecta la estabilidad, el confort de marcha y la seguridad durante la conducción. Por tal motivo, se recomiendo efectuar las siguientes intervenciones:

- Reemplazo de **dos (2) llantas**, debido al desgaste de la banda de rodamiento y/o deterioro de su estructura, garantizando una adecuada adherencia y seguridad.
- Sustitución del **juego de bujes de tijera**, ya que presentan desgaste que genera holguras, ruidos y alteración en la geometría de la suspensión.
- Cambio del **juego de bandas de freno**, por encontrarse con desgaste que reduce la eficiencia del sistema de frenado.
- Reemplazo del **juego de amortiguadores delanteros**, debido a pérdida de capacidad de amortiguación, afectando la estabilidad y el confort del vehículo.
- Sustitución de los **muñecos (bieletas) de la barra estabilizadora**, por presentar holguras y desgaste que ocasionan ruidos y disminuyen la estabilidad en curvas.
- Cambio de los **soportes superiores de los amortiguadores**, debido al deterioro de sus elementos de caucho y rodamientos, lo que genera vibraciones y ruidos en la suspensión.
- Reemplazo del **juego de espirales**, por pérdida de elasticidad o deformación, afectando la altura y el comportamiento de la suspensión.
- Sustitución del **filtro de aire acondicionado (filtro de cabina)** para garantizar una adecuada circulación de aire y mejorar la calidad del ambiente en el habitáculo.
- Cambio del **filtro de aire del motor**, con el fin de asegurar una correcta admisión de aire, optimizar la combustión y mantener el rendimiento del motor.
- Realización de la **carga del sistema de aire acondicionado**, verificando previamente la hermeticidad del circuito para restablecer el correcto funcionamiento del sistema de climatización.


Conclusión técnica

Se recomiendo realizar el reemplazo de los componentes descritos y efectuar el mantenimiento del sistema de aire acondicionado, ya que el desgaste observado compromete la seguridad, la estabilidad, la eficiencia del frenado, el confort de conducción y el rendimiento del motor. Una vez finalizada la reparación, es aconsejable realizar la alineación y el balanceo de las ruedas, así como pruebas de funcionamiento del sistema de suspensión, frenos y aire acondicionado para confirmar el correcto desempeño del vehículo.

REGISTRO FOTOGRAFICO AL INGRESO









REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIANDO EL TRABAJO REALIZADO



















Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com



En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en cumplimiento al contrato

Atentamente,

Firma: _____
MIGUEL ANTONIO VERA VERA
GERENTE SERVITECA MAVER
C.C 13.494.631 DE CUCUTA

SERVITECA MAVER

PRECUENTA DE COBRO AUTORIZADA # 006

Cucuta, junio 17 de 2026	
VEHICULO	RENAULT
LINEA	DUSTER OROCH
PLACA	JVN295
COLOR	BLANCA
KILOMETRAJE	49.085

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Dr. Yesid Cuy
Supervisor Contrato No. NDES-MC-004-2026

Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto
servitecamaver@gmail.com
3118058599

REPUESTOS				
CANT	**UND**	**DESCRIPCION**	**VALOR UNIT CON IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
2	UND	Llanta	$ 514.178	$ 1.028.356
1	JUEGOS	BujeTijera	$ 223.390	$ 223.390
1	JUEGOS	Juego Bandas	$ 323.877	$ 323.877
1	JUEGOS	Juego Amortiguadores Delanteros	$ 661.931	$ 661.931
1	JUEGOS	Muñeco barra Estabilizadora	$ 274.439	$ 274.439
1	JUEGOS	Sopote Superior Amortiguador	$ 219.274	$ 219.274
1	JUEGOS	Juego Espirales	$ 535.953	$ 535.953
1	UND	Filtro Aire Acondicionado	$ 97.692	$ 97.692
1	UND	Filtro Aire	$ 76.772	$ 76.772
1	UND	Carga Aire Acondionado	$ 173.259	$ 173.259

MANO DE OBRA				
CANT	**UND**	**DESCRIPCION**	**VALOR UNIT CON IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
1	JUEGO	BujeTijera	$ 120.350	$ 120.350
2	UND	Valvulas Sellomatic	$ 28.021	$ 56.042
1	JUEGO	Juego Bandas	$ 92.157	$ 92.157
1	JUEGO	Juego Amortiguadores Delanteros	$ 131.472	$ 131.472
1	JUEGO	Muñeco barra Estabilizadora	$ 100.266	$ 100.266
1	UND	Carga Aire Acondionado	$ 273.743	$ 273.743

	SUBTOTAL REPUESTOS	$ 3.614.943
	SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 774.030
No soy responsable del iva	**TOTAL AUTORIZADO**	$ 4.388.973

ATENTAMENTE

MIGUEL ANTONIO VERA VERA
REPRESENTANTE LEGAL
SERVITECA MAVER

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS

SUB PROCESO: GRUPO GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES

CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

FECHA SOLICITUD	AÑO 2026	MES JUNIO	DÍA 19	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SANIDAD VEGETAL SECCIONAL NORTE DE SANTANDER				
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JOSE RAFAEL SILVA GAMA				
CONDUCTOR DEL VEHÍCULO: JOSE RAFAEL SILVA GAMA			PLACA DEL VEHÍCULO:	OCK152
TELÉFONO 3118081967			EXTENSIÓN:	

JUSTIFICACION PARA EL SERVICIO: **SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE, REVISIÓN MOTOR TENIENDO EN CUENTA QUE EL VEHICULO ESTA BAJANDO ACEITE, CAMBIO DE CORREAS UNICAS Y TIEMPOS.**

FIRMA SOLICITANTE Jose Rafael Silva Gama	FIRMA DE QUIEN AUTORIZA Yesid Ay 19-06-2026

TALLER

NOMBRE DEL TALLER: **SERVITECA MAVER**			DIRECCIÓN: **Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto**		
PERSONA CONTACTO EN EL TALLER: **MIGUEL VERA**			Telefono: **3118058599**		
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	X	
FECHA INGRESO DEL VEHÍCULO	19/06/2026		FECHA ENTREGA VEHÍCULO	30/06/2026	
KILOMENTRAJE DE INGRESO	121930		KILOMENTRAJE DE ENTREGA	121830	

OBSERVACIONES GENERALES DELTALLER

Se recomienda revisar periodicamente los niveles de aceite de motor, y realizar el cambio de aceite a los 2.000 Km de recorrido.

Ruta de Prueba: El conductor debe verificar el estado en que se recibe el vehículo del taller y si el mantenimiento efectuado cumple con la solicitud requerida por el ICA. Cumple (Si /No marque con una X)	SI X	NO
Requiere revisión del taller en garantía del mantenimiento recibido (Si /No marque con una X)	SI	NO X

En caso de revisión por garantía del mantenimiento realizado, describa de forma breve las fallas o inconsitencias presentadas:

No aplica

Segunda Ruta de Prueba: El conductor debe verificar el estado en que se recibe el vehículo del taller y si el mantenimiento efectuado cumple con la solicitud requerida por el ICA. Cumple (Si /No marque con una X)			Recibo a satisfacción del Vehículo por parte del Conductor del ICA Jose Rafael Silva Gama	
SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		FIRMA DEL CONDUCTOR

SERVITECA MAVER

ACTA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO PARA MANTENIMIENTO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Acta No.** 007
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 19 / 06 / 26
TELÉFONO	**Hora ingreso** 10:20am.

DATOS DEL VEHICULO		**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**
Placa OCK-152		EXTERIOR Bueno
Marca / Línea Chevrolet Vitara		INTERIOR Bueno
Modelo 2013		RAYONES GOLPES Bueno
Color Blanco	Km 121.830	COMBUSTIBLE 1/4 Tanque

Observaciones del estado general del vehículo

Se recibe vehiculo en buen estado, para revisión de mantenimiento preventivo y correctivo

INVENTARIO DE ELEMENTOS ENTREGADOS

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Tarjeta de propiedad	X	___	
SOAT	X	___	
Tecnico mecánica	X	___	
Llave principal	X	___	

ELEMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Llave de repuesto	___	X	
Radio	X	___	
Herramientas	___	___	
Gato	___	___	
Llanta de repuesto	___	___	
Extintor	___	___	
Botequín	___	___	

SERVICIO SOLICITADO / OBSERVACIONES

Cambio de aceite, Cambio de correas, Kit de Tiempos y Revisar motor por consumo de aceite.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA	JEFE DEL TALLER QUE RECIBE
Nombre José Silva Gama	Nombre Miguel Vera
Firma: José Rafael Silva Gama	Firma: Miguel Vera

SERVITECA MAVER

FORMATO DE DIAGNÓSTICO MECÁNICO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Orden No.** 007
NIT / C.C. 899999069-7	**Fecha** 20 / 06 / 26

DATOS DEL VEHICULO		
Placa OCK-152	Marca / Línea Chevrolet Vitara	
Modelo 2013	Color Blanco	km 121.830

REVISIÓN GENERAL	**ESTADO**
Motor	Bueno / Regular / Malo
Frenos	Bueno / Regular / Malo
Suspensión	Bueno / Regular / Malo
Dirección	Bueno / Regular / Malo
Luces	Bueno / Regular / Malo
Batería	Bueno / Regular / Malo
Llantas	Bueno / Regular / Malo
Aceite y filtros	Bueno / Regular / Malo

FALLAS ENCONTRADAS / OBSERVACIONES

Se observa que el vehiculo presenta alto consumo de aceite, generando particulas contaminantes para el medio ambiente.

Cr. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar intervención al motor del vehiculo para corregir el alto consumo de aceite.

ELABORÓ DIAGNÓSTICO	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
Nombre Miguel Vera	Nombre Yesid Cruz
Firma:	Firma:

SERVITECA MAVER

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN VEHÍCULO

PROPIETARIO / ENTIDAD ICA	**Acta No.** 007
NIT / C.C. 899999 069-7	**Fecha** 30 / 06 / 2026
TELÉFONO	**Hora entrega** 03:25 pm.

DATOS DEL VEHICULO		**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**
Placa OCK-152		EXTERIOR Bueno
Marca / Línea Chevrolet Vitara		INTERIOR Bueno
Modelo 2013		RAYONES GOLPES Bueno
Color Blanco	Km 121.830	COMBUSTIBLE 1/4 Tanq.

SERVICIOS REALIZADOS

Se realizó cambio de guias y mantenimiento general de culata. Cambio de anillos y casquetes. Cambio de Empaques y Kit de Tiempos. Cambio de aceite

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se Recomienda Revisar periodicamente los niveles de aceite de motor; y realizar el cambio de aceite a los 2.000 Km de recorrido.

JEFE DEL TALLER QUE ENTREGA	**FUNCIONARIO QUE RECIBE**
Nombre Miguel Vera	Nombre José Silva Cuma
Firma:	Firma:

Cr. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

SERVITECA MAVER

Ciudad y fecha: San José de Cúcuta, junio 30 de 2026

Sres.
Instituto Colombiano Agropecuario- ICA
Yesid Asdrual Cuy Jimenez
Supervisor del contrato No. NDES-MC-004-2026

VEHICULO CHEVROLET VITARA OCK152

Por medio de la presente informamos los servicios requeridos por el vehículo según necesidades planteadas por la entidad así:

SOLICITUD INICIAL

SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE, REVISIÓN MOTOR TENIENDO EN CUENTA QUE EL VEHICULO ESTA BAJANDO ACEITE, CAMBIO DE CORREAS UNICAS Y TIEMPOS.

REPUESTOS

CANT	UND	DESCRIPCION
1	UND	Correa Repartición
1	UND	Monocorrea o Correa Única
1	UND	Patín Tensor Correa
1	UND	Tensor Correa Loca
1	UND	Empaque culata
1	UND	Empaque Tapa Válvula
1	JUEGOS	Juego Casquetes Biela
1	UND	Juego Anillos
1	UND	Empaque Múltiple Admisión
1	UND	Reten Ejes Levas
1	UND	Reten Polea Cigüeñal
1	UND	Líquido Refrigerante
1	UND	aceite sintético (cambio completo) Para 10.000 Kilómetros
1	UND	Filtro Aceite Motor
1	UND	silicona pegante
1	JUEGOS	Cauchos Válvulas

MANO DE OBRA

CANT	UND	DESCRIPCION
1	UND	Empaque culata
2	UND	Empaque Tapa Válvula
1	UND	Rectificar Culata

MOTIVOS Y/O DAÑOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS:

La sustitución de estos componentes corresponde a una intervención mayor del sistema de distribución y de la parte superior del motor, normalmente realizada por desgaste, fuga de aceite o refrigerante, o como mantenimiento preventivo de alto kilometraje.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO PRELIMINAR

Durante la inspección técnica del motor se evidenció la necesidad de realizar una intervención integral en el sistema de distribución y en el conjunto de la culata, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del motor, recuperar la estanqueidad de los componentes y prevenir fallas mecánicas de mayor gravedad.

Los trabajos recomendados fueron:

- Reemplazo de la **correa de distribución**, **monocorrea**, **patín tensor** y **tensor de correa**, debido al desgaste propio del uso y para evitar riesgo de ruptura o pérdida de sincronización del motor.
- Sustitución de los **empaques de culata**, **tapa de válvulas** y **múltiple de admisión**, con el fin de eliminar fugas de aceite y/o refrigerante y restablecer el sellado adecuado.
- Cambio del **juego de anillos** y **casquetes de biela**, como parte de la recuperación del conjunto interno del motor para mantener una adecuada compresión y presión de lubricación.
- Reemplazo de los **retenes de los ejes de levas** y **retén de la polea del cigüeñal**, debido al desgaste de los sellos y la posible presencia de fugas de aceite.
- Sustitución de los **cauchos de válvulas**, para reducir el consumo de aceite y evitar el ingreso de lubricante a la cámara de combustión.
- Aplicación de **silicona selladora** en los puntos especificados por el fabricante para asegurar un sellado correcto.
- Cambio completo de **aceite sintético**, **filtro de aceite** y **líquido refrigerante**, como parte del mantenimiento posterior a la reparación.

Conclusión técnica

Se recomendó efectuar el reemplazo de todos los componentes relacionados, ya que trabajan de forma conjunta y presentan una vida útil similar. La intervención permite restablecer la sincronización del motor, mejorar la estanqueidad del sistema, mantener una adecuada lubricación y refrigeración, y reducir el riesgo de daños severos como la rotura de la correa de distribución, pérdida de compresión, fugas de fluidos y desgaste prematuro de los componentes internos del motor.


REGISTRO FOTOGRAFICO AL INGRESO





REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIANDO EL TRABAJO REALIZADO













Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com



En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en cumplimiento al contrato

Atentamente,

Firma: _____
MIGUEL ANTONIO VERA VERA
GERENTE SERVITECA MAVER
C.C 13.494.631 DE CUCUTA

SERVITECA MAVER

PRECUENTA DE COBRO AUTORIZADA # 007

Cucuta, junio 30 de 2026	
VEHICULO	CHEVROLET
LINEA	VITARA
PLACA	OCK152
COLOR	BLANCA
KILOMETRAJE	121.830

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Dr. Yesid Cuy
Supervisor Contrato No. NDES-MC-004-2026

Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto
servitecamaver@gmail.com
3118058599

REPUESTOS				
CANT	**UND**	**DESCRIPCION**	**VALOR UNIT CON IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
1	UND	Correa Repartición	$ 270.793	$ 270.793
1	UND	Monocorrea o Correa Unica	$ 131.047	$ 131.047
1	UND	Patin Tensor Correa	$ 289.094	$ 289.094
1	UND	Tensor Correa Loca	$ 378.684	$ 378.684
1	UND	Empaque culata	$ 261.604	$ 261.604
1	UND	Empaque Tapa Válvula	$ 129.615	$ 129.615
1	JUEGOS	Juego Casquetes Biela	$ 264.109	$ 264.109
1	UND	Juego Anillos	$ 942.952	$ 942.952
1	UND	Empaque Multiple Admision	$ 73.371	$ 73.371
1	UND	Reten Ejes Levas	$ 63.089	$ 63.089
1	UND	Reten Polea Cigüeñal	$ 102.681	$ 102.681
1	UND	Liquido Refrigerante	$ 72.327	$ 72.327
1	UND	aceite sintetico (cambio completo) Para 10.000 Kilometros	$ 258.447	$ 258.447
1	UND	Filtro Aceite Motor	$ 55.446	$ 55.446
1	UND	silicona pegante	$ 30.910	$ 30.910
1	JUEGOS	Cauchos Valvulas	$ 247.923	$ 247.923

MANO DE OBRA				
CANT	**UND**	**DESCRIPCION**	**VALOR UNIT CON IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
1	UND	Empaque culata	$ 293.824	$ 293.824
2	UND	Empaque Tapa Válvula	$ 83.106	$ 166.212
1	UND	Rectificar Culata	$ 557.045	$ 557.045

	SUBTOTAL REPUESTOS	$ 3.572.092
	SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 1.017.081
No soy responsable del iva	**TOTAL AUTORIZADO**	**$ 4.589.173**

ATENTAMENTE

MIGUEL ANTONIO VERA VERA
REPRESENTANTE LEGAL
SERVITECA MAVER

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Nombre: Yesid Asdrual Cuy Jiménez
(Profesional Universitario) Supervisor

SERVITECA MAVER

San José de Cúcuta, julio 03 de 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

El suscrito, en calidad de representante, certifico bajo la gravedad de juramento que los residuos peligrosos (RESPEL) generados como resultado de los mantenimientos del parque automotor, los cuales incluyen, entre otros, aceite usado, filtros, baterías, llantas y demás residuos peligrosos aplicables, se encuentran actualmente en acopio temporal dentro del área de almacenamiento destinada para tal fin, cumpliendo con las condiciones de manejo y almacenamiento.

Así mismo, se certifica que dichos residuos serán entregados a la empresa gestora ambiental debidamente autorizada para su recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final, una vez se alcance una mayor cantidad de almacenamiento para programar la recolección, momento en el cual se expedirán los correspondientes certificados de gestión y disposición de residuos peligrosos.

La presente certificación se expide bajo la gravedad de juramento para los fines que haya lugar, en la ciudad de Cúcuta, a los tres (3) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

Firma: _____
MIGUEL ANTONIO VERA VERA
GERENTE SERVITECA MAVER
C.C 13.494.631 DE CUCUTA

SERVITECA MAVER



Av. 2 1 sur 39 Barrio Aeropuerto 3118058599 servitecamaver@gmail.com

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS
SUB PROCESO: GRUPO GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES

CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR - ICA

CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS **No. Contrato NDES-MC-004-2026** VIGENCIA **2026**

CONTRATISTAS **SERVITECA MAVER MIGUEL ANTONIO VERA** FECHA DE INFORME **PRIMER INFORME** Desde **7/05/2026** Hasta fecha fin **03/07/2026**

SECCIONAL	SUPERVISOR	LLANTAS USADAS		CAMBIOS DE ACEITE		BATERIA		OTROS (MATERIALES IMPREGNADOS, FILTROS, REPUESTOS)		NOMBRE DEL GESTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS	CUENTA CON CERTIFICADO COMO ACOPIADOR O DE GESTOR DE RESIDUOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE (SI o NO)	EVIDENCIA Y/O OBSERVACIÓN.
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida	Cantidad	Medida	Cantidad	Medida			
NORTE DE SANTANDER	YESID ASDRUAL CUY JIMENEZ	18	UNIDAD	16	LITROS	4	UNIDAD	3	KILOS	NO APLICA YA QUE ESTA EN ACOPIO	NO APLICA YA QUE ESTA EN ACOPIO	ADJUNTO CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DONDE SE EVIDENCIA LA DISPOCISIÓN EN ACOPIO DE RESPEL, PROXIMAMENTE CONTACTAR A EMPRESA GESTORA AMBIENTAL
TOTAL RESPEL DEL PERIODO FACTURADO		18	0	16	0	4	0	3	0			

FORMA XXX

SERVITECA MAVER

San José de Cúcuta, julio 03 de 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, MIGUEL ANTONIO VERA VERA, identificado con cédula de ciudadanía No.13.494.631 DE CUCUTA, actuando en mi propio nombre manifiesto bajo la gravedad de juramento que me encuentro al día en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral salud y riesgos laborales, cuando aplique, de conformidad con la normatividad vigente.

Igualmente, declaro que la información suministrada en el presente documento es veraz y que conozco las consecuencias legales derivadas de la falsedad en documento y del falso juramento, conforme a la legislación colombiana.

La presente declaración se expide para los fines pertinentes, en la ciudad de Cúcuta**,** a los tres (03) días del mes de julio de 2026

En constancia, se firma:

Firma: _____
MIGUEL ANTONIO VERA VERA
GERENTE SERVITECA MAVER
C.C 13.494.631 DE CUCUTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 13494631
PERIODO JUNIO-2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13494631		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MIGUEL ANTONIO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER		
DIRECCIÓN:	BRR AEROPUERTO	TELÉFONO:	9999999		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO		

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13494631		
APELLLIDOS:	VERA VERA	NOMBRES:	MIGUEL ANTONIO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER		
TIPO COTIZANTE:	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SUBTIPO COTIZANTE:	NO OBLIG COT PENS EDAD		
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO		
TIPO DE SALARIO:					
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO		

PLANILLA No:	6023299526	TIPO DE PLANILLA:	I	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	junio - 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2026	FECHA DE PAGO:	02/07/2026	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 1.750.905																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	13494631	$ 18.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 237.200

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHssgonzal	STEFFI SERFATY GONZALEZ CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-02-00-054	ICA- SECCIONAL NORTE DE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	9/02/2026 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	1826	**Fecha Registro:**	2026-02-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	17-02-00-054 ICA- SECCIONAL NORTE DE SANTANDER						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	48.392.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	48.392.000,00	**Saldo x Comprometer:**	48.392.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1826	**Fecha Registro:**	2026-02-09	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF						
					Total:	48.392.000,00	0,00	48.392.000,00	48.392.000,00	0,00

Objeto:	26PAA-NSA-165-BS Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y contratar el Servicio de revisión técnico mecánica y de gases y expedición del correspondiente certificado, para vehículos automotores

Firma Responsable

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHllurbano	LORY LEIDY URBANO ARAUJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-02-00-054	ICA- SECCIONAL NORTE DE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-06-9:05 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1826 de fecha 2026-02-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	61026	**Fecha Registro:**	2026-05-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		17-02-00-054 ICA- SECCIONAL NORTE DE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	48.392.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	48.392.000,00	**Saldo x Obligar:**	48.392.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	13494631	**Razón Social:**	MIGUEL ANTONIO VERA VERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	61661271819	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1094574415	**Nombre:**	JHON LEONARDO BAYONA DIAZ	**Cargo:**	GERENTE SECCIONAL NORTE DE SANTANDER (E)


CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	NDES-MC-004-2026	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-05-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF		48.392.000,00	0,00		
					Total:	48.392.000,00	0,00	48.392.000,00	48.392.000,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE GASES Y EXPEDICIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO, PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
17-02-00-054	ICA- SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-05-30	6.049.000,00	6.049.000,00	NINGUNO
17-02-00-054	ICA- SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-06-30	6.049.000,00	6.049.000,00	NINGUNO
17-02-00-054	ICA- SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-07-31	6.049.000,00	6.049.000,00	NINGUNO
17-02-00-054	ICA- SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-31	6.049.000,00	6.049.000,00	NINGUNO
17-02-00-054	ICA- SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-09-30	6.049.000,00	6.049.000,00	NINGUNO
17-02-00-054	ICA- SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-10-31	6.049.000,00	6.049.000,00	NINGUNO
17-02-00-054	ICA- SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-11-30	6.049.000,00	6.049.000,00	NINGUNO
17-02-00-054	ICA- SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-12-30	6.049.000,00	6.049.000,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ICA 2026-07-15 10:04
Al Contestar cite este No: 33263015920
Origen: Gerencia Seccional Nort...
Destino: Grupo de Gestión Conta...
Anexos: 1

MEMORANDO

54.2.33

DE: Gerencia Seccional Norte de Santander

PARA: Nohora Consuelo Reina Jimenez, Grupo de Gestión Contable

ASUNTO: Tramite del primer pago proveedor de mantenimiento del parque automotor seccional Norte de Santander.

Cordial saludo Nohora,

Con el fin de continuar el trámite de pago, comedidamente se remite archivo con soportes correspondiente del contrato de mantenimiento del parque automotor del Ica de la Seccional Norte de Santander para visto bueno contable del siguiente proveedor:

- Proveedor: Miguel Antonio Vera Vera (Serviteca Maver)
- C.C 13494631
- Contrato: NDES-MC-004-2026

De antemano agradezco la atención prestada quedando atento a comentarios adicionales.

Cordialmente,

Jhon Leonardo Bayona Diaz

Gerencia Seccional Norte de Santander

Anexos Físicos:

Elaboró:

Yesid Asdrual Cuy Jimenez / Gerencia Seccional Norte de Santander

Revisó:

Vistos Buenos:

Aprobado por:

Jhon Leonardo Bayona Diaz / Gerencia Seccional Norte de Santander

Con copia a

Jeinson Leonidas Benitez Pineda / Grupo de Gestión Contable