CONTROL-WH 120626

ING: LORENA

Secretaría de Infraestructura <infraestructura@armenia.gov.co

Arq. Juliana Bedoya

Solicitud de evaluación de infraestructura para adecuación del Parque "La Aurora" como parque canino

mensaje

Concejal Stefanny Castellanos Muñoz <concejalstefannycastellanosm@gmail.com> 12 de junio de 2026 a las 7:5

para: infraestructura@armenia.gov.co

Cordial saludo.

Por medio del presente, remito adjunta la solicitud de evaluación de infraestructura para adecuación del Parque "La Aurora" como parque canino

Agradezco su atención y quedo atenta a su respuesta.

Responder antes del:

19-Junio-2026

Cordialmente,

STEFANNY CASTELLANOS MUÑOZ
Concejal de Armenia

Partido Liberal Colombiano

SOLICITUD PARQUE AURORA INFRAESTRUCTURA..pdf
2202K

Secretaría de Infraestructura Municipal
JNT 3150
12 JUN 2026
RECIBIDO

Señores (as).
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
Armenia, Quindío.
E.S.D

Referencia: Solicitud de evaluación de infraestructura para adecuación del Parque "La Aurora" como parque canino.

Cordial saludo,

STEFANNY CASTELLANOS MUÑOZ, mayor de edad, Concejal de la ciudad de Armenia-Quindío, actuando en nombre propio**,** mediante el presente escrito, de conformidad con el articulo 23 Constitucional y la ley 1755 del año 2015, de forma respetuosa, mediante el presente escrito, me permito solicitarle lo siguiente:

Atendiendo una iniciativa ciudadana relacionada con la creación de un parque especializado para perros en el Parque La Aurora, me permito solicitar que desde esa dependencia se realice una valoración preliminar de las condiciones fisicas e infraestructura existente en dicho espacio público.

El propósito es determinar la viabilidad de incorporar elementos que permitan un uso seguro, organizado y responsable del parque, beneficiando tanto a los propietarios de mascotas como a los demás usuarios del espacio público.

De conformidad con lo anterior, solicito:

1. Realizar una visita técnica al Parque La Aurora.

2. Identificar las intervenciones que eventualmente serían necesarias para adaptar el espacio a un uso especializado para recreación canina.

3. Establecer un estimado preliminar de inversiones requeridas para adecuaciones básicas.

4. Evaluar la posibilidad de incorporar cerramientos parciales, senderos, mobiliario urbano, estaciones de hidratación, iluminación, señalización y demás elementos que favorezcan la seguridad de los usuarios.
5. Informar si existen proyectos, recursos o programas institucionales que puedan articularse con esta iniciativa.

Considero que una intervención planificada permitiría fortalecer el aprovechamiento del espacio público y responder a una necesidad creciente de la comunidad cuyabra.

De igual manera, resulta importante señalar que se tiene conocimiento de las iniciativas que actualmente estudia la Administración Municipal relacionadas con la posible implementación de proyectos tecnológicos y de innovación en distintos sectores de la ciudad, entre ellos aquellos vinculados a la creación de un Centro de Inteligencia Artificial.

En ese sentido, la presente solicitud busca precisamente contar con información técnica que permita determinar cuál es la vocación real y actual del Parque La Aurora, teniendo en cuenta que este espacio constituye uno de los pocos parques verdes, seguros y cerrados con los que cuenta la Comuna 10, siendo utilizado de manera permanente por

Scanned with CamScanner

niños, familias, adultos mayores y propietarios de mascotas.

Por lo anterior, respetuosamente solicito que dentro de la evaluación técnica se considere la realización de un diagnóstico de uso del espacio público, incluyendo, de ser posible, la caracterización de la afluencia diaria de usuarios y de mascotas que frecuentan el parque, con el fin de establecer objetivamente la vocación predominante del lugar y la conveniencia de futuras intervenciones.

Lo anterior cobra especial relevancia en la medida en que cualquier proyecto de transformación o cambio de destinación del espacio debe armonizarse con las necesidades actuales de la comunidad, preservando las zonas verdes y los escenarios de recreación y convivencia ciudadana que hoy benefician a los habitantes de la Comuna 10, e incluso de toda la ciudad que utiliza el parque.

En consecuencia, la presente solicitud también busca que la Administración Municipal valore la importancia de conservar este espacio como un entorno seguro para el disfrute de las familias, los niños y las mascotas, evitando que se pierda uno de los pocos parques con estas características existentes en dicho sector de la ciudad.

Las notificaciones las recibiré en las instalaciones del Concejo Municipal de la ciudad de Armenia- Quindío, ubicado en la Calle 17 con carrera 18 Esquina.

Atentamente,

STEFANNY CASTELLANOS MUÑOZ.
Concejal de la ciudad de Armenia (Quindío).
Partido Liberal Colombiano.

Scanned with CamScanner

	FORMULARIO DE VISITAS TECNICAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Código: R-SI-POI
		Fecha: 05/02/2025
	Secretaría de Infraestructura	Versión: 004
	Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Página: 1 de 1

22/06/2026 HORA 8:00

SOLICITUD ■

DERECHO DE PETICION ☐

RADICADO INTERNO No.

LOCALIZACION DEL SITIO

Dirección PARQUE LA AURORA Barrio o Vereda barrio ciudad Dorada

Manzana Casa No.

Observaciones con relación a la localización: PARQUE LA AURORA COMUNA 10

SOLICITUD

1. Pavimento	☐	5. Resalto (viabilizado)	☐	9. Demolición	☐
2. Andenes	☐	6. Escenario deportivo	■	10. Cerramiento	☐
3. Talud	☐	7. Caseta comunal	☐	11. Alumbrado Publico	☐
4. Maquinaria	☐	8. Parque infantil	☐	12. Otras	☐

1. PAVIMENTO

Sin pavimento	☐	Area (Intervenir)	Observaciones
Rigido	☐		
Asfaltico	☐	Corte (m)	

2. ANDENES

Area (Intervenir)	Longitud	Observaciones	
Demolición (m2)	Ancho		
Viviendas Afectadas			

3. TALUD

Dimensiones

Altura m

Ancho m

Infraestructura

	Amenazada	Afectada		Amenazada	Afectada
Residencial	☐	☐	Vías	☐	☐
Institucional	☐	☐	Alcantarillado	☐	☐
Contención	☐	☐	Acueducto	☐	☐

Observaciones

4. MAQUINARIA

Mantenimiento Vial	☐	Adecuación Canchas	☐	Otros	☐
Retiro de escombros	☐	Suministro Tierra (amarilla-negra)	☐		
Descapote (lotes Municipio)	☐	Movimiento de tierra	☐		

Observaciones

5. RESALTO

Cantidad

Longitud 1 (m) Ubicación 1

Longitud 2 (m) Ubicación 2

Longitud 3 (m) Ubicación 3

Observaciones

6. ESCENARIO DEPORTIVO

Construcción	☐	Pavimento rigido	☐	Area Afectada	m
Mantenimiento	☐	Pavivento asfaltico	☐	Corte	m2

Observaciones

7. CASETA COMUNAL

Construcción	☐	Observaciones (areá, techo, Instalaciones)
Mantenimiento	☐	
Reparación	☐	

8. PARQUE INFANTIL

Construcción	☐	Observaciones
Mantenimiento	☐	
Reparación	☐	

9. DEMOLICIONES

	SI	NO
Invasión espacio público	☐	☐
Licencia de construcción	☐	☐
Amenaza ruinas	☐	☐

10. CERRAMIENTOS

	SI	NO
Lote público	☐	☐
Lote Privado	☐	☐
Longitud		

COMENTARIOS-ANOTACIONES

En atención a la solicitud relacionada con la evaluación del Parque La Aurora para una posible adecuación como parque canino, personal técnico de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Armenia realizó visita técnica de inspección el día 17 de junio de 2026, con el propósito de verificar el estado actual de la infraestructura, equipamiento urbano y condiciones generales del espacio público.

Durante el recorrido se evidenció que el parque cuenta con una adecuada disponibilidad de áreas para recreación y permanencia de la comunidad, identificándose la existencia de un parque infantil en funcionamiento, una cancha múltiple construida en concreto para actividades deportivas, amplias zonas verdes destinadas al esparcimiento y recreación pasiva, así como un kiosco conformado por estructura en madera y cubierta en teja traslúcida, el cual sirve como espacio de encuentro y permanencia de los usuarios.

Igualmente, se constató la presencia de bancas en concreto distribuidas dentro del área intervenida, destinadas al descanso de los visitantes, observándose que el parque es utilizado de manera permanente por habitantes del sector para actividades recreativas, deportivas y de integración comunitaria.

Como resultado de la inspección visual realizada, se identificó la necesidad de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento orientadas a la conservación y recuperación de algunos elementos del espacio público, entre las cuales se encuentran labores de rocería y limpieza de zonas verdes, mantenimiento y pintura de la cancha múltiple, mantenimiento de las bancas en concreto, instalación de canecas para disposición de residuos sólidos y la evaluación técnica para la construcción y/o adecuación de senderos peatonales que mejoren la accesibilidad y circulación interna de los usuarios.





INSPECTOR

Nombre	JULIANA ANDREA BEDOYA GIL	Telefono	3207756822
Cargo	Arquitecta - contratista	Dirección	Centro Administrativo Municipal CAM piso 4

FIRMA

FORMULARIO 1

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE LA AURORA

ALCALDÍA DE ARMENIA

Secretaría de Infraestructura

N°	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL INC AIU
	1,PARQUE LA AURORA					
1,1	**OBRA CIVIL**					
1,1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	UND.	59,60	$ 5.190	$ 309.324,00	$ 414.494,00
1,1,3	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	250,00	$ 15.352	$ 3.838.000,00	$ 5.142.920,00
1,1,4	EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL COMÚN 0-2 MT	M2	59,60	$ 105.216	$ 6.270.873,60	$ 8.402.971,00
1,1,5	NIVELACION CON SUB RASANTE RANA	M2	59,60	$ 8.874	$ 528.890,40	$ 708.713,00
1,1,6	SUB BASE GRANULAR COMPACTADA (CONTRAPISO)	M2	59,60	$ 221.226	$ 13.185.069,60	$ 17.667.993,00
1,1,7	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 21 MPA. E= 0.10M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM Y PLASTICO	M2	59,60	$ 107.220	$ 6.390.312,00	$ 8.563.018,00
1,1,8	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION INCLUYE TRANSPORTE Y DEPOSITO EN ESCOMBRERA	M3	65,56	$ 42.579	$ 2.791.479,24	$ 3.740.582,00
1,1,9	RETIRO DE ESCOMBROS INCLUYE TRANSPORTE Y DEPOSITO EN ESCOMBRERA	M3	9,84	$ 66.064	$ 649.970,66	$ 870.961,00
1,1,10	PINTURA PARA PISO EXTERIOR ANTIDESLIZANTE A 2 MANOS , INCLUYE IMPRIMANTE POLIURETANO	M2	59,60	$ 30.038	$ 1.790.264,80	$ 2.398.955,00
1,2	**MOBILIARIO**					
1,2,1	CANECA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18	UND.	8,00	$ 873.864	$ 6.990.912,00	$ 9.367.822,00
12,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO DECORATIVO CON ESPALDAR INCLUYE DESMONTE DE BANCAS ESISTENTES, SUMINISTRO, TRANSOPORTE E INSTALACION DE BANCAS, ANCLAJES Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND.	4,00	$ 1.633.330	$ 6.533.319,74	$ 8.754.648,00
1,3	**ORNAMENTACIÓN**					
1,3,1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA ORNAMENTAL H= 15-30CM	UND.	150,00	$ 58.798	$ 8.819.700,00	$ 11.818.398,00
1,3,2	EMPRADIZACION	M2	200,00	$ 51.884	$ 10.376.800,00	$ 13.904.912,00
					SUBTOTAL	**$ 91.341.893,00**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO INC AIU 34%					**$ 91.341.893,00**
	Administración		(A)	29,0%	29,00%	
	Imprevistos		(I)	1,0%	1,00%	
	Utilidad		(U)	4,0%	4,00%	
	AIU TOTAL (%)			34,00%	**34,00%**	

proyecto y Elaboro: Juliana Andrea Bedoya G - Arquitecta contratista

Reviso: Ingeniera: Lorena Gomez Echeverry - profesional universitario secretaria de infraestructura

Reviso: Juan Diego Ríos Henao – secretaria de infraestructura - banco de proyectos

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			UNIDAD	VR UNITARIO
	LOCALIZACION Y REPLANTEO			M2	$ 5.190,00
	I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	0,100	$ 1.861,00	$ 186,00
				SUBTOTAL =	$ 186,00
	II.- MATERIALES				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PUNTILLA CON CABEZA	LBR	0,025	$ 6.933,00	$ 173,00
	LISTON DE REVOLTURA 3MT	UN	0,150	$ 19.800,00	$ 2.970,00
				SUBTOTAL =	$ 3.143,00
	III.- TRANSPORTE				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL =	$ -
	IV.- MANO DE OBRA				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2 AYD)	JORNAL	0,005	$ 372.172,00	$ 1.861,00
				SUBTOTAL	$ 1.861,00
				TOTAL	$ 5.190,00

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			UNIDAD	VR UNITARIO
	ROCERIA Y LIMPIEZA			M2	$ 15.352,00
	I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	0,100	$ 13.956,00	$ 1.396,00
				SUBTOTAL =	$ 1.396,00
	II.- MATERIALES				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

				SUBTOTAL =	$ -
	III.- TRANSPORTE				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL =	$ -
	IV.- MANO DE OBRA				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2 AYD)	% HC	0,040	$ 372.172,00	$ 13.956,00
				SUBTOTAL	$ 13.956,00
				TOTAL	$ 15.352,00

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM			UNIDAD	VR UNITARIO
	NIVELACION Y COMPACTACION SUB-RASANTE CON RANA			M2	$ 8.874,00
	I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
	RANA VIBROCOMPACTADORA A DIESEL	DIA	64,000	$ 70.000,00	$ 1.093,75
	HERRAMIENTA MENOR	%H/C	0,05	$ 7.410,00	$ 370,50
				SUBTOTAL =	$ 1.464,25
	II.- MATERIALES				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL =	$ -
	III.- TRANSPORTE				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL =	$ -
	IV.- MANO DE OBRA				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR	VALOR TOTAL
	CUADRILLA TIPO 3 ALBAÑILERIA (1OFC +	JORNAL	0,030	$ 254.651,00	$ 7.410,00
				SUBTOTAL	$ 7.410,00
				TOTAL	$ 8.874,25

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	VR UNITARIO

	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 21 MPA. E= 0.10M INCLUYE DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM INCLUYE PLASTICO			M2	$ 107.220,00
	I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	0,1	$ 23.255	$ 2.325,00
				SUBTOTAL =	**$ 2.325,00**
	II.- MATERIALES				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
	CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,11	$ 551.072	$ 60.618,00
	ANTISOL BLANCO	KG	0,21	$ 13.037	$ 2.738,00
	MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM 15X15 (2.35X6	kg	2,68	$ 6.977	$ 18.698,00
	TABLA FORMALETA	UN	0,22	$ 18.000	$ 3.960,00
	PLASTICO NEGRO	M2	1	$ 2.500,00	$ 2.500,00
				SUBTOTAL =	**$ 88.514,00**
	III.- TRANSPORTE				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL =	**$ -**
	IV.- MANO DE OBRA				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR	VALOR TOTAL
	cuadrilla tipo 4	%	2,84	$ 46.522,00	$ 16.380,99
				SUBTOTAL	**$ 16.380,99**
				TOTAL	**$ 107.219,99**

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM			UNIDAD	VR UNITARIO
	SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (CONTRAPISO)			m3	$ 221.226,00
	I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	0,10	$86.842	$ 8.684,20
				SUBTOTAL =	**$ 8.684,20**
	II.- MATERIALES				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
	SUB-BASE GRANULAR CLASIFICADA	M3	1,30	$79.000	$ 102.700,00
	VIBROCOMPACTADOR	HR	8,00	$180.000	$ 22.500,00
	AGUA	LT	1,00	$500	$ 500,00
				SUBTOTAL =	**$ 125.700,00**
	III.- TRANSPORTE				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL =	**$ -**
	IV.- MANO DE OBRA				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR	VALOR TOTAL
	CUADRILLA (1OFC + 5 AYD)	JORNAL	8,00	$694.736	$ 86.842,00

				SUBTOTAL	$ 86.842,00
				TOTAL	$ 221.226,20

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM			UNIDAD	VR UNITARIO
	PINTURA PARA PISO EXTERIOR ANTIDESLIZANTE A 2 MANOS			M2	$ 30.038,00
	I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	0,050	$ 13.954,00	$ 698,00
				SUBTOTAL =	$ 698,00
	II.- MATERIALES				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
	PINTURA PARA PISOS Y CANCHAS ANTIDESLIZANTES	GL	0,071	$ 106.980,00	$ 7.596,00
	PULIDORA DE PIEDRA O DISCO	DIA	0,018	$ 26.389,00	$ 475,00
	CINTA DE ENMASCARAR	ROLLO	0,020	$ 7.945,00	$ 158,900
	IMPRIMANTE POLIURETANO CUBRISEAL	GL	0,060	$ 227.780,00	$ 13.666,800
				SUBTOTAL =	$ 21.896,70
	III.- TRANSPORTE				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL =	$ -
	IV.- MANO DE OBRA				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR	VALOR TOTAL
	CUADRILLA CC PINTURA (1PIN + 2 AYD)	JORNAL	0,020	$ 372.172,33	$ 7.443,45
				SUBTOTAL	$ 7.443,45
				TOTAL	$ 30.038,15

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM			UNIDAD	VR UNITARIO
	CORTE DE PLACA DE CONCRETO CON DISCO HASTA 15 CM			ML	$ 11.105,00
	I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
	CORTADORA DISCO DIAMANTE	HR	0,1500	$ 14.897,63	$ 2.235,00
	DISCO DIAMANTADO	UNIDAD	0,002	$ 150.000,00	$ 300,00
					$ -
				SUBTOTAL =	$ 2.535,00
	II.- MATERIALES				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
	AGUA	LTR	0,100	$ 100,00	$ 10,00
				SUBTOTAL =	$ 10,00
	III.- TRANSPORTE				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL =	$ -
	IV.- MANO DE OBRA				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR	VALOR TOTAL
	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2	JORNAL	0,023	$ 372.172,33	$ 8.560,00
				SUBTOTAL	$ 8.560,00

				TOTAL	$ 11.105,00

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM			UNIDAD	VR UNITARIO
	EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A 2.9 M			M3	$ 32.565,00
	I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	0,050	$ 31.014,33	$ 1.551,00
				SUBTOTAL =	$ 1.551,00
	II.- MATERIALES				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL =	$ -
	III.- TRANSPORTE				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL =	$ -
	IV.- MANO DE OBRA				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR	VALOR TOTAL
	CUADRILLA AA ALBANILERIA (1OFC + 2	JORNAL	12,00	$ 372.172,00	$ 31.014,33
				SUBTOTAL	$ 31.014,33
				TOTAL	$ 32.565,33

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM			UNIDAD	VR UNITARIO
	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION INCLUYE TRANSPORTE (10km) Y DEPOSITO EN ESCOMBRERA			M3	$ 55.737,00
	I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	0,100	$ 7.443,45	$ 744,00
				SUBTOTAL =	$ 744,00
	II.- MATERIALES				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL =	$ -
	III.- TRANSPORTE				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
	VOLQUETA VIAJE CAP. 7 M3 HASTA 10	M3/KM	13,50	$ 1.300,00	$ 17.550,00
	DEPOSITO EN ESCOMBRERA	M3	1,00	$ 30.000,00	$ 30.000,00
				SUBTOTAL =	$ 47.550,00
	IV.- MANO DE OBRA				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR	VALOR TOTAL

	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2	JORNAL	0,020	$ 372.172,00	$ 7.443,00
				SUBTOTAL	$ 7.443,00
				TOTAL	$ 55.737,00

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM			UNIDAD	VR UNITARIO
	CANECA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18			UND	$ 873.884,00
	I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	0,100	$ 13.956,00	$ 1.396,00
				SUBTOTAL =	$ 1.396,00
	II.- MATERIALES				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
	CANECA EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,000	$ 842.000,00	$ 842.000,00
	CONCRETO EN 3000 PSI	M3	0,030	$ 551.072,00	$ 16.532,16
				SUBTOTAL =	$ 858.532,16
	III.- TRANSPORTE				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL =	$ -
	IV.- MANO DE OBRA				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR	VALOR TOTAL
	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2	JORNAL	0,300	$ 46.521,50	$ 13.956,00
				SUBTOTAL	$ 13.956,00
				TOTAL	$ 873.884,16

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			UNIDAD	VR UNITARIO
4,5	EMPRADIZACION			M2	$ 51.884,00
	I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO				
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	0,10	$ 3.584,00	$ 358,00
				SUBTOTAL =	$ 358,00

	II.- MATERIALES				
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PRADO TIPO TRENZA	M2	1,05	$ 22.000,00	$ 23.100,00
	TIERRA NEGRA	M3	0,10	$ 97.291,00	$ 9.729,00
				SUBTOTAL =	**$ 32.829,00**
	III.- TRANSPORTE				
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL =	**$ -**
	IV.- MANO DE OBRA				
	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CUADRILLA A ALBAÑILERIA (1 AYD)	JORNAL	30,00	$ 107.521	$ 3.584,00
				SUBTOTAL	**$ 3.584,00**
				TOTAL	**$ 36.771,00**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			UNIDAD	VR UNITARIO
4,6	**PLANTA ORNAMENTAL H= 15-30CM**			**UND**	**$ 58.798,00**
	I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO				
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	0,10	$ 3.584,00	$ 358,00
				SUBTOTAL =	**$ 358,00**
	II.- MATERIALES				
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ARBOLES (JAZMIN, GARDENIA, SAN JO	UN	1,00	$ 28.000,00	$ 28.000,00
	TIERRA NEGRA	M3	0,10	$ 97.291,00	$ 9.729,00
				SUBTOTAL =	**$ 37.729,00**
	III.- TRANSPORTE				
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL =	**$ -**
	IV.- MANO DE OBRA				
	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CUADRILLA A ALBAÑILERIA (1 AYD)	JORNAL	30,00	$ 107.521	$ 3.584,00
				SUBTOTAL	**$ 3.584,00**
				TOTAL	**$ 41.671,00**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			UNIDAD	VR UNITARIO
4,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO DECORATIVO CON ESPALDAR INCLUYE DESMONTE DE BANCAS ESISTENTES, SUMINISTRO, TRANSOPORTE E INSTALACION DE BANCAS, ANCLAJES Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO			UND	$ 1.633.329,94
	I.- HERRAMIENTA Y EQUIPO				
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	0,10	$ 3.584,00	$ 358,00
				SUBTOTAL =	$ 358,00
	II.- MATERIALES				
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR	1	1,00	$ 1.628.785,00	$ 1.628.785,00
				SUBTOTAL =	$ 1.628.785,00
	III.- TRANSPORTE				
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL =	$ -
	IV.- MANO DE OBRA				
	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CUADRILLA A ALBAÑILERIA (1 AYD)	H/C	0,09	$ 46.522	$ 4.186,94
				SUBTOTAL	$ 4.186,94
				TOTAL	$ 1.633.329,94

SI POI – 1691
INT – 3150

Armenia, 22 de junio de 2026

Doctora:
STEFANNY CASTELLANOS MUÑOZ
concejala Municipio de Armenia
Calle 17 número 17-82 oficina 102
Concejalstefannycastellanosm@gmail.com
Armenia – Quindío.

Asunto: Respuesta derecho de solicitud por medio de correo electrónico del 12 de junio de 2026 con radicado interno 3150.

En atención a su petición remitida a través de correo electrónico 3150 del 12 de junio de 2026 recibido en nuestra dependencia, amparada en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -, subrogados por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, y en observancia del mandato contenido en el Artículo 23 de la Constitución Nacional, me permito dar respuesta de fondo a la misma en los siguientes términos:

Refiere su escrito como solicitud expresa, lo siguiente:

PETICIÓN:

"…De conformidad con lo anterior, solicito:

1. Realizar una visita técnica al Parque La Aurora.

2. Identificar las intervenciones que eventualmente serían necesarias para adaptar el espacio a un uso especializado para recreación canina.

3. Establecer un estimado preliminar de inversiones requeridas para adecuaciones básicas.

4. Evaluar la posibilidad de incorporar cerramientos parciales, senderos, mobiliario urbano, estaciones de hidratación, iluminación, señalización y demás elementos que favorezcan la seguridad de los usuarios.

5. Informar si existen proyectos, recursos o programas institucionales que puedan articularse con esta iniciativa, de las familias, los niños y las mascotas, evitando que se pierda uno de los pocos parques con estas características existentes en dicho sector de la ciudad…"

En atención a la solicitud presentada por usted relacionada con la evaluación de infraestructura para la posible adecuación del Parque La Aurora como parque especializado para recreación canina, nos permitimos informar que personal técnico de la Secretaría de Infraestructura realizó visita técnica al Parque La Aurora el día 17 de junio de 2026, con el propósito de verificar las condiciones físicas actuales del espacio público objeto de la solicitud.

Durante la inspección se evidenció que el parque cuenta actualmente con los siguientes elementos e infraestructura:

- Parque infantil.
- Cancha múltiple en concreto.
- Amplias zonas verdes.
- Kiosco construido en estructura de madera con cubierta en teja traslúcida.
- Bancas en concreto para uso de los visitantes.







De igual manera, se observó que el espacio es utilizado por diferentes grupos poblacionales para actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento.

No obstante, una vez analizado el alcance de la petición, se concluye que la misma involucra aspectos relacionados con bienestar animal, uso y vocación del espacio público, programas institucionales de protección animal, salud pública y planificación territorial, competencias que exceden las funciones propias de esta Secretaría.

Adicionalmente, revisadas las metas y programas asignados a la Secretaría de Infraestructura dentro de los instrumentos de planeación vigentes, no se evidencia una línea de intervención específica relacionada con la implementación o adecuación de parques caninos.

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Correo Electrónico: infraestructura@armenia.gov.co

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, la solicitud ha sido trasladada al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Salud el día 22 de junio de 2026 por medio de intraweb, para que, dentro del ámbito de sus competencias, evalúen la viabilidad técnica, social, sanitaria y administrativa de la propuesta presentada.

Adicionalmente, como resultado de la visita técnica realizada el día 17 de junio de 2026, esta Secretaría adelantará la elaboración de un presupuesto técnico preliminar para el mejoramiento y mantenimiento del Parque La Aurora, contemplando intervenciones orientadas a la conservación y adecuación de la infraestructura existente, dentro de las cuales se encuentran la construcción y/o mejoramiento de senderos peatonales, labores de rocería y limpieza de zonas verdes, mantenimiento y pintura de la cancha en concreto, mantenimiento y pintura de las bancas existentes en concreto.

Así como la instalación de canecas para disposición de residuos en acero inoxidable. Lo anterior con el propósito de fortalecer las condiciones de uso, seguridad, accesibilidad y aprovechamiento comunitario del espacio público dicho presupuesto de intervención del parque quedaría incluida en el banco de proyectos de la secretaria de infraestructura, el cual queda a la espera de asignación de recursos para realizar dicha intervención.

Se remite la presente información para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

ISABEL CRISTINA ORTÍZ CORTÉS
Subsecretaria de Infraestructura

Proyectó, Elaboró: Arq. Juliana Andrea Bedoya Gil – contratista – Secretaría de Infraestructura
Revisó: Ing. Lorena Gómez Echeverry – profesional universitario secretaria de infraestructura.
Revisó: Jimena Angulo Cañaveral- profesional especializado- secretaria de Infraestructura
Banco de Proyectos: Juan Diego Ríos Henao – secretaria de infraestructura

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Correo Electrónico: infraestructura@armenia.gov.co

Secretaría de Infraestructura <infraestructura@armenia.gov.co>

Cordial saludo, respuesta a su solicitud con el sipoi-1691

1 mensaje

Secretaría de Infraestructura <infraestructura@armenia.gov.co> 23 de junio de 2026 a las 15:39
Para: "concejalstefannycastellanosm@gmail.com" <concejalstefannycastellanosm@gmail.com>

CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO
Secretaría de Infraestructura
Carrera 17 No. 16-00 Armenia Q - CAM Piso 4
Tel - (6) 741 71 00 Ext 407

SIPOI-1691.pdf
931K