ACTA N° 62

FECHA: Funza, Abril 28 de 2023.

HORA: 11: 00 a.m. – 12:00 p.m.

LUGAR: Centro Comunidad De Cuidado Corazón Inmaculado de María

TEMA: Mantenimiento Preventivo

ASISTENTES: Ernesto Salamanca (Gestor Ambiental)

Hna. Anabelly Cadena (Coordinadora)

ORDEN DEL DÍA:

1.Evidencia Fotográfica de Trabajos Realizados Durante El Mes de Abril
2.Compromisos

DESARROLLO

1. **Evidencia Fotográfica de Trabajos Realizados Durante El Mes de Abril**
   Durante el mes de Abril se realizaron diferentes trabajos locativos con el fin de garantizar espacios seguros y comodos para las personas mayores participantes del servicio en el Centro Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María Funza.

   - **Mantenimiento pintado de señalizaciones en pisos**

   Algunas señalizaciones se encontraban en deterioro . por lo que se procedio a reforzar el pintado de las mismas


3 abr. 2023 12:30:24 p. m.
6-54 Calle 19
Funza
Cundinamarca



3 abr. 2023 9:17:06 a. m.
2104 Carrera 6a
Funza
Cundinamarca


3 abr. 2023 4:55:23 p. m.
6-54 Calle 19
Funza
Cundinamarca


3 abr. 2023 12:19:59 p. m.

Mantenimiento a marcos de comedor


Aca se realiza puesta de masilla y pintada a marcos del comedor debido a que se encontraba en mal estado.





Mantenimiento a Neveras

Algunas neveras se encuentran con algún tipo de corrosión en las esquinas, se procede a ligar, limpiar y pintar las neveras que se encuentran en mal estado











Mantenimiento a duchas

Se realiza ajuste y limpieza de duchas que se encontraban con algún tipo de suciedad para mayor fluidez del agua







Mantenimiento a puertas y marcos de habitaciones del pabellón de maría sara
Aca se realiza el desmonte de las puertas y se llevan al carpintero para ligado y ajuste de cada una de ellas, después se pintan para que todas queden uniformes. Mientras se realiza la actividad. Los marcos son ligados y pintados para la posterior postura de las puertas






Corazón Inmaculado de Maria
20/04/2023 11:12:13 a. m.


Corazón Inmaculado de Maria
20/04/2023 11:12:21 a. m.



Funza
Corazón Inmaculado de Maria
20/04/2023 3:26:58 p. m.


Funza
Corazón Inmaculado de Maria
20/04/2023 3:27:06 p. m.

Mantenimiento a platero y tomas eléctricas en el área de servicios primarios
Se realiza cambio de llave en el platero de servicios primarios ya que se encontraba con fugas de agua, también se cambia toma eléctrica presentaba fallas de corriente









Mantenimiento Humedad en paredes de habitaciones en pabellón de maría sara
Para la subsanación de esta actividad se procede a quitar la pintura y resane que estaban anteriormente para posteriormente colocar enchape en todas las habitaciones que presentan humedad







2. Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

CONVOCATORIA: N/A
En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Hna. Anabelly Cadena	Coordinadora Encargada	Corazón Inmaculado de María	
Julio Ernesto Salamanca	Gestor Ambiental	Corazón Inmaculado de María	

Anexos: No Aplica
Elaboró: Julio Ernesto Salamanca