Santander de Quilichao, Cauca 09 de julio de 2026

Señores
EDNA GRIJALBA
Secretaria

Asunto: Informe de contrato 374 silvicultura

Reciban un cordial saludo.

El Benemerito Cuerpo de Bomberos Voluntrios de Santander de Quilichao realizo labores de silvicultura orientadas a la reducción del riesgo, el mantenimiento del arbolado y la protección de la seguridad de la comunidad.

Actividades ejecutadas

Durante este periodo se desarrollaron las siguientes intervenciones:

3 talas de árboles que presentaban riesgo para la comunidad debido a su estado fitosanitario, inclinación, afectación estructural o interferencia con infraestructura.

19 podas de mantenimiento y mitigación del riesgo, consistentes en la eliminación de ramas secas, enfermas o con riesgo de desprendimiento, así como el despeje de redes, vías y espacios públicos cuando fue necesario.
Resultados

Las actividades permitieron:

- Disminuir el riesgo de caída de árboles y ramas.
- Mejorar las condiciones de seguridad para peatones, viviendas y vehículos.
- Favorecer el desarrollo adecuado del arbolado intervenido mediante podas técnicas.
- Contribuir al mantenimiento y conservación del espacio público.

Observaciones

Las intervenciones se realizaron siguiendo criterios técnicos de silvicultura y las medidas de seguridad correspondientes. Los residuos vegetales fueron recolectados y dispuestos de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Dirección: Carrera 13 entre Calles 5 y 6
Teléfonos: Emergencias: 3217599421 Secretaría: 3173314321

	REPÚBLICA DE COLOMBIA		CONTRATO : 374
	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER DE QUILICHAO	VERSIÓN: 01
	NIT 800.254.752-2		
	DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA	FORMATO DE INFORME CONTRATO SILVICULTIRA 2026	FECHA: 14-05-2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		GESTION HUMANA	

INFORME DE SILVICULTURA			
Cuerpo De Bomberos Voluntarios Santander De Quilichao		Contrato No.374	
Tipo de transmite:		Por riesgo	
No de resolucion CRC		DTN 4120-2026	
Tipo de intervención		Tala	
Especie de individuo arboreo		Saman	
Cantidad		01	
Coordenadas	3°00’51.6’’N, 76°28’59.8’’W	Metros cuadrados intervendos	8.000










FOTO 4. Finalización de Intervención.

INFORME DE SILVICULTURA			
Cuerpo De Bomberos Voluntarios Santander De Quilichao		Contrato No.374	
Tipo de transmite:		Por riesgo	
No de resolucion CRC		En transmite, de actualizacion	
Tipo de intervención		Tala	
Especie de individuo arboreo		Orejero	
Cantidad		01	
Coordenadas	3°0'1"N, 76°29'26"W	Metros cuadrados intervenidos	9.000



FOTO 5. Orejero en riesgo de Colapso.



FOTO 6. Intervención.





FOTO 8.finalizacion de Intervención.

Dirección: Carrera 13 entre Calles 5 y 6
Teléfonos: Emergencias: 3217599421 Secretaría: 3173314321

INFORME DE SILVICULTURA			
Cuerpo De Bomberos Voluntarios Santander De Quilichao		Contrato No.374	
Tipo de transmite:		Por riesgo	
No de resolucion CRC		N/A	
Tipo de intervención		Tala	
Especie de individuo arboreo		Palma	
Cantidad		01	
Coordenadas	3°01’04’’N, 76°28’48’’W	Metros cuadrados intervenidos	6.000



FOTO 13. Sin identificar Colapsado.






FOTO 14. Intervención.



FOTO 16. Finalización de Intervención.

INFORME DE SILVICULTURA			
Cuerpo De Bomberos Voluntarios Santander De Quilichao		Contrato No.374	
Tipo de transmite:		Resolucion	
No de resolucion CRC		DTN-10370-2025	
Tipo de intervención		Poda	
Especie de individuo arboreo		Mango	
Cantidad		1	
Coordenadas	3°00’50.5’’N, 76°28’59.2’’W	Metros cuadrados intervenidos	1800





FOTO 17. Intervención.



FOTO 19. Finalización de Intervención.

Dirección: Carrera 13 entre Calles 5 y 6
Teléfonos: Emergencias: 3217599421 Secretaría: 3173314321

INFORME DE SILVICULTURA			
Cuerpo De Bomberos Voluntarios Santander De Quilichao		Contrato No.374	
Tipo de transmite:		Resolucion	
No de resolucion CRC		DTN-10370-2025	
Tipo de intervención		Poda	
Especie de individuo arboreo		Ficus septica	
Cantidad		02	
Coordenadas	3°00’51.5’’N, 76°29’3’’W	Metros cuadrados intervenidos	3700



FOTO 20. Intervención.






FOTO 22. Finalización de Intervención.



FOTO 23. Finalización de Intervención.

Dirección: Carrera 13 entre Calles 5 y 6
Teléfonos: Emergencias: 3217599421 Secretaría: 3173314321

INFORME DE SILVICULTURA			
Cuerpo De Bomberos Voluntarios Santander De Quilichao		Contrato No.374	
Tipo de transmite:		Resolucion	
No de resolucion CRC		DTN-10370-2025	
Tipo de intervención		Poda	
Especie de individuo arboreo		Moringa oleiferia	
Cantidad		2	
Coordenadas	3°00’52’’N, 76°29’03’’W	Metros cuadrados intervenidos	4000






FOTO 24. Intervención.



FOTO 26. Finalización de Intervención.



FOTO 27. Finalización de Intervención.

INFORME DE SILVICULTURA			
Cuerpo De Bomberos Voluntarios Santander De Quilichao		Contrato No.374	
Tipo de transmite:		Resolucion	
No de resolucion CRC		DTN-10370-2025	
Tipo de intervención		Poda	
Especie de individuo arboreo		Nacedero	
Cantidad		1	
Coordenadas	3°00’52’’N, 76°29’03’’W	Metros cuadrados intervenidos	2000






FOTO 28. Intervención.



FOTO 30. Finalización de Intervención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA
NIT. 800.254.752-2

INFORME DE SILVICULTURA			
Cuerpo De Bomberos Voluntarios Santander De Quilichao		Contrato No.374	
Tipo de transmite:		Resolucion	
No de resolucion CRC		DTN-10370-2025	
Tipo de intervención		Poda	
Especie de individuo arboreo		Acacia	
Cantidad		3	
Coordenadas	3°00’52’’N, 76°29’.2’’W	Metros cuadrados intervenidos	9800





FOTO 32. Intervención.



FOTO 33. Finalización de Intervención.



FOTO 34. Finalización de Intervención.



FOTO 35. Intervención.




FOTO 36. Finalización de Intervención.

Dirección: Carrera 13 entre Calles 5 y 6
Teléfonos: Emergencias: 3217599421 Secretaría: 3173314321

INFORME DE SILVICULTURA			
Cuerpo De Bomberos Voluntarios Santander De Quilichao		Contrato No.374	
Tipo de transmite:		Resolucion	
No de resolucion CRC		DTN-10370-2025	
Tipo de intervención		Poda	
Especie de individuo arboreo		Saman	
Cantidad		2	
Coordenadas	3°00’50.5’’N, 76°28’59.2’’W	Metros cuadrados intervenidos	5000




FOTO 37. Intervención.



FOTO 38. Intervención.



FOTO 39. Finalización de Intervención.



FOTO 40. Finalización de Intervención.

Dirección: Carrera 13 entre Calles 5 y 6
Teléfonos: Emergencias: 3217599421 Secretaría: 3173314321

INFORME DE SILVICULTURA			
Cuerpo De Bomberos Voluntarios Santander De Quilichao		Contrato No.374	
Tipo de transmite:		Resolucion	
No de resolucion CRC		DTN-10370-2025	
Tipo de intervención		Poda	
Especie de individuo arboreo		Ficus	
Cantidad		3	
Coordenadas	3°00'50.0"N 76°29'01.3"W	Metros cuadrados intervenidos	10000



FOTO 41. Intervención.



FOTO 42. Intervención.





FOTO 43. Finalización de Intervención.

FOTO 44. Intervención.



FOTO 45. Intervención.



FOTO 46. Finalización de Intervención.



FOTO 47. Finalización de Intervención.

INFORME DE SILVICULTURA			
Cuerpo De Bomberos Voluntarios Santander De Quilichao		Contrato No.	
Tipo de transmite:		Resolucion	
No de resolucion CRC		DTN-10370-2025	
Tipo de intervención		Poda	
Especie de individuo arboreo		Algarrobo	
Cantidad		1	
Coordenadas	3°00’51’’N, 76°29’03’’W	Metros cuadrados intervenidos	2300



FOTO 17. Intervención.

FOTO 48. Intervención.



FOTO 49. Intervención.



FOTO 50. Finalización de Intervención.

INFORME DE SILVICULTURA	
Cuerpo De Bomberos Voluntarios Santander De Quilichao	Contrato No.374
Tipo de transmite:	Resolucion
No de resolucion CRC	DTN-10370-2025
Tipo de intervención	Poda
Especie de individuo arboreo	Carbonero
Cantidad	2

Coordenadas	3°00’23’’N, 76°29’13’’W	Metros cuadrados intervenidos	4000



FOTO 51. Intervención.



FOTO 52. Intervención.




FOTO 53. Finalización de Intervención.




FOTO 54. Finalización de Intervención.

INFORME DE SILVICULTURA	
Cuerpo De Bomberos Voluntarios Santander De Quilichao	Contrato No.374
Tipo de transmite:	Por Emergencia
No de resolucion CRC	N/A
Tipo de intervención	Poda
Especie de individuo arboreo	Acacia
Cantidad	1

Dirección: Carrera 13 entre Calles 5 y 6
Teléfonos: Emergencias: 3217599421 Secretaría: 3173314321

Coordenadas	3°00’50.5’’N, 76°28’59.2’’W	Metros cuadrados intervenidos	1500



FOTO 55. Intervención.



FOTO 56. Intervención.



FOTO 57. Finalización de Intervención.

INFORME DE SILVICULTURA	
Cuerpo De Bomberos Voluntarios Santander De Quilichao	Contrato No.374
Tipo de transmite:	Resolucion
No de resolucion CRC	DTN-10370-2025
Tipo de intervención	Poda
Especie de individuo arboreo	Saman
Cantidad	1

Coordenadas	3°00’50.5’’N, 76°28’59.2’’W	Metros cuadrados intervenidos	2100





FOTO 58. Intervención.



FOTO 60. Finalización de Intervención.

Nombre solicitante	Individuo arboreo	Tipo de intervencion	Fecha de intervencion	Cantidad de arboles	Coordenadas Longuitud Latitud	Metros cuadrados
Sebastian zuñiga	saman	Tala	15/05/2026	1	3°00’51.6’’N,76°28’59.8’’W	8.000
Omaira Racines	Orejero	Tala	18/05/2026	1	3°0’1”N, 76°29’26”W	9.000
Sonia Viviana	Palma	Tala	16/06/2026	1	3°01’04’’N, 76°28’48’’W	6.000
Jose Rafael Sandoval	Mango	Poda	28/05/2026	1	3°00’50.5’’N, 76°28’59.2’’W	1.800

Jose Rafael Sandoval	Ficus septica	Poda	12/06/2026	2	3°00’51.5’’N, 76°29’3’’W	3.700
Jose Rafael Sandoval	Moringa Olifeira	Poda	12/06/2026	2	3°00’52’’N, 76°29’03’’W	4.000
Jose Rafael Sandoval	Nacedero	Poda	12/06/2026	1	3°00’52.8’’N, 76°29’03.2’’W	2.000
Jose Rafael Sandoval	Acacia	Poda	12/06/2026	3	3°00’52’’N, 76°29’.2’’W	9.800
Jose Rafael Sandoval	Saman	Poda	12/06/2026	2	3°00’50.5’’N, 76°28’59.2’’W	5.000
Jose Rafael Sandoval	Ficus	Poda	12/06/2026	3	3°00'50.0"N 76°29'01.3"W	10.000
Jose Rafael Sandoval	Algarrobo	Poda	12/06/2026	1	3°00’51.7’’N, 76°29’03.4’’W	2.300
Luis Hernandez	carbonero	Poda	16/06/2026	2	3°00’23’’N, 76°29’13’’W	4.000
Por emergencia	Acacia	Poda	21/06/2026	1	3°00'17.4"N, 76°28'51.5"W	1.500
Andres Felipe Balcero	Saman	Poda	24/06/2026	1	3°00'19.9"N, 76°28'53.4"W	2.100
			Total metros cuadrados intervenidos			69.200



CAPITAN CARLOS ANDRES FRANKY F.
Comandante
Celular: 3213412343

Alcaldía Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Y AGROAMBIENTAL	FORMATO REGISTRO VISITAS TÉCNICAS	CÓDIGO: F1-EA-1140 VERSIÓN: 3 FECHA: 23-12-2024

REGISTRO DE VISITAS No _____

Nombre del Usuario	Sebastian Zuñiga M.							Fecha de visita	27/04/2026			
Nuevo	X	Fecha de nacimiento	05	11	1992	Edad	33	Género	M: X	F	LGBTIQ+	
Etnia	Afrodesc.	Indígena	Mestizo	Campesino		Población Especial		Discapacidad	Víctima	Otro		
			X									
Zona/Vereda	Carrera 13 # 12. Estación de policía Kevin							Área total (Has)				
Georreferenciación	Latitud: 3°00'51.7" N			Longitud: 76°28'59.7" W				Altitud (msnm)	107			
Línea Productiva	Pecuario ☐		Agrícola ☐		Otra ☒			Fecha última visita	/ /			
Inventario Productivo												

SITUACIÓN ENCONTRADA

* Se llega al lugar y se encuentra un individuo de nombre común Samán de 12 metros de altura, DAP. 0.5 mts Aprox. y Follaje de 08 mts Aprox. inclinado, este individuo se encuentra generando riesgo de Colapso sobre la vía Principal, al evidenciar una Inclinación de 60° hacia la Vía, se solicita de manera urgente el cierre de vía y tala del Individuo.

RECOMENDACIONES

* Cerrar la vía
* tala Urgente de Individuo

Sebastián Zuñiga OP
Firma del usuario

Cédula: 1062306187

Teléfono: 3222275274

Asistente Técnico

Cédula: 1062306187

#60

02ER2026114000012154

Corporación Autónoma
Regional del Cauca
NIT: 891.501.885-4
PBX: (60-2) 8333232
Web: crc.gov.co

192

COMUNICACIONES DESPACHADAS
DTN-6880-2026
Fecha: 24-05-2026
Hora: 11:14 AM

Santander de Quilichao

Ingeniero:
LUIS EDUARDO GRIJALBA MUÑOZ
Alcalde Municipal de Santander de Quilichao, Cauca
Dirección: Calle 13# 975 Santander de Quilichao, Cauca
Correo Electrónico: alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co

Asunto: Respuesta a solicitud de cierre preventivo carrera 13 sentido norte Sur y Acciones de Intervención Individuo arbóreo de la especie Samán-Samanea samán en condición de Riesgo, solicitud con radicado DTN-4120-2026 del 22-04-2026.

Cordial saludo,

De acuerdo con la visita de inspección ocular realizada el día 18 de abril del 2026, por funcionarias de la **Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, Dirección Territorial Norte (DTN),** en compañía de la oficina de Gestión del Riesgo y de Desastres, secretaria de Movilidad, EMQUILICHAO, Bomberos Voluntarios, CEO, Informe de protección y Vigilancia con radicado **No DTN-6880-2026 del 24-05-2026**; cuyo objeto fue verificar, evaluar las condiciones estructurales, fitosanitarias, mecánicas, de ubicación que causen posibles afectaciones en caso de que el individuo arbóreo de la Especie Samán-*Samanea samán* colapse sobre la Vía, así como daños graves e irreversibles a las redes Eléctricas, vidas humanas, animales, vehículos, Infraestructuras aledañas etc. En atención a la Emergencia se realizó una intervención parcial Poda de Emergencia al observar el Angulo de inclinación del individuo arbóreo y la extensión de la Copa, se determinó que el arbóreo presentaba riesgo estructural y sanitario, el cual podría ocasionar daños materiales comprobables a las redes de distribución de energía de media tensión, representando un riesgo grave e irreversible para la integridad física de las personas, animales que a diario transitan por el lugar, Así como daños y afectaciones a Infraestructuras aledañas, vehículos etc.

El individuo arbóreo se identifica con el código área forestal CEO, **A 003987** inventariado por la Compañía Energética de Occidente CEO.

Debido a la Situación de Emergencia dado el riesgo de una eventualidad de Colapso; se considera viable realizar la actividad de TALA DE EMERGENCIA, de Un (1) Individuo arbóreo de la Especie Samán, (*Samanea Samán)* ubicado en la Carrera 13 con calle 12.

Email: crc@crc.gov.co
notificaciones@crc.gov.co
notifirestituciontierras@crc.gov.co

Carrera 7# 1N-28
Edificio Edgar Negret Dueñas
Popayán - Cauca

Juan Carlos

estación de Policía Nacional, el individuo arbóreo se encuentra ubicado en espacio de dominio público; actividad que deberá ser ejecutada por Secretaría de Fomento Agro Ambiental, EMQUILICHAO y la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE – CEO en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 0210 del 21 de marzo de 2025, mediante la cual se renueva la autorización para la poda de árboles aislados en las redes operadas por dicha empresa, autorización otorgada por la Autoridad Ambiental Competente para la atención de individuos arbóreos que afecten la infraestructura eléctrica.

Consecutivamente esta Autoridad Ambiental lo requiere para que ordene a quien corresponda realizar con la mayor brevedad posible la TALA DE EMERGENCIA del individuo arbóreo relacionado en el presente oficio, conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015, Artículo *2.2.1.1.9.3. Tala de emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente técnicamente la necesidad de talar árboles.*

Es necesario tener en cuenta que, de acuerdo a la evaluación de tiempo, modo y lugar del individuo arbóreo de la especie Samán (*Samanea Samán*) donde se evidencia un notorio escenario de riesgo para la población e infraestructura ubicada en sus alrededores, por lo cual bajo el principio de precaución (Artículo 3, Ley 1523 de 2021). Se Autorizó mediante los formatos de campo de Protección y Vigilancia y el Formato de Flora, la TALA DE EMERGENCIA, con el fin de evitar un posible Colapso y/o Volcamiento del árbol.

Se deberá realizar por parte de la Administración Municipal, diligenciamiento de los respectivos Formatos de "Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados" ante la CRC - DTN, para la legalización del trámite respectivo.

Institucionalmente,

ÁNGELA INÉS NAZARIT POPO
Directora Territorial Norte CRC

Proyectó: Ing. Forestal Ángela Liliana Aranda A. –Ing. Contratista CRC–DTN
Revisó: Lida Isamar Mina García - PU CRC–DTN

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Y AGROAMBIENTAL	mipg Modelo Integrado de Planeación y Gestión FORMATO REGISTRO VISITAS TÉCNICAS	CÓDIGO: F1-EA-1140
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 23-12-2024

REGISTRO DE VISITAS No ____

Nombre del Usuario	Harol Alexis Barbano						Fecha de visita	/ /				
Nuevo	Y	Fecha de nacimiento	30	07	1983	Edad	42	Género	M	F	LGBTIQ+	
									X			
Etnia	Afrodesc.	Indígena	Mestizo	Campesino	Población Especial			Discapacidad	Victima		Otro	
			X									
Zona/Veda	Carrera 13 Calle 12 - Estacion de Policia							Área total (Has)				
Georreferenciación	Latitud			Longitud				Altitud (msnm)	1109			
	3°00'519" N			76°28'59.9"W								
Línea Productiva	Pecuario ☐		Agrícola ☐		Otra ☐			Fecha última visita	/ /			
Inventario Productivo												

SITUACIÓN ENCONTRADA

Se llega al lugar donde se encuentra un Individuo arboreo de nombre comun Seman el Cual Fue Intervenido como tala de Emergencia, en el momento se evidencia la tala del Individuo Satisfactoriamente.

RECOMENDACIONES

Harol Barbano Vergara
Firma del usuario

Cédula: 94063918

Teléfono: 310 7460337.

Asistente Técnico

Cédula: 1062327167

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Y AGROAMBIENTAL	FORMATO REGISTRO VISITAS TÉCNICAS	CÓDIGO: F-FA-11-01 VERSIÓN: 3 FECHA: 20-12-2024

REGISTRO DE VISITAS No _____

Nombre del Usuario	Omaira Racines Aragon							Fecha de visita	02 / 12 / 2025			
Nuevo		Fecha de nacimiento	25	09	1964	Edad	62	Género	M	F	LGBTIQA+	
										X		
Etnia	Afrodesc.	Indígena	Mestizo	Campesino	Población Especial			Discapacidad	Víctima		Otro	
	X											
Zona/Vereda	Carrera 14 # 8-13 b. 90							Área total (Has)				
Georreferenciación	Latitud		Longitud					Altitud (msnm)	1100			
	3° 0' 01" N		76° 29' 25" W									
Línea Productiva	Pecuario ☐		Agrícola ☐		Otra ☒			Fecha última visita	/ /			
Inventario Productivo												

SITUACIÓN ENCONTRADA

* Se llega al lugar y se encuentra un individuo arboreo sin identificar de 12 metros de altura Aproximadamente, DAP. 05 metros, y Follaje 07 metros Aproximadamente, el Cual se encuentra con una Inclinacion de 60° hacia las viviendas, por el mal estado Fitosanitario del tronco, se recomienda tala de urgencia.

RECOMENDACIONES

Atiende la Comunidad del Sector

Firma del usuario

Cédula: 34598120

Teléfono: 3147097049.

Asistente Técnico

Cédula: 1062327160

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
- CRC -

CRC

CODIGO: FRVITNFIOE.47

REPORTE DE VISITA TÉCNICA RECURSO FLORA

VERSION: 1

TIPO: UNICO: PERMISIONO DOMESTICO: AISLADOS: NODA: OTRO: Riego tala

FECHA: 10-09/2025 HORA INICIAL: PROCESO: ambiental

HORA FINAL: RESPONSABLE: Orlando Cuellar Ofan

DATOS DEL PREDIO

DIRECCION: Carrera 14

TELEFONO: 3122106027 E-MAIL:

MUNICIPIO: Santander de Q. BARRIO: La Esperanza COMUNA:

CORREGIMIENTO: VEREDA:

PERSONA CONTACTO: William Fernandez TELEFONO:

DIRECCION: Barrio La Esperanza E-MAIL:

VISITA

VISITA ANTERIOR: DD MM AA VISITA ACTUAL: DD 10 MM 09 AA 2025

PROXIMA VISITA: DD MM AA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA: Orlando Cuellar Ofan

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA: William Fernandez DTN - 12289 - 2023

OBJETO DE LA VISITA:

Atencion solicitud No DTN 12289-2023

SITUACION ENCONTRADA: arbol de la especie Suman con buen estado fitosanitario, no presenta afectaciones por organismos patogenos, el individuo arboreo presenta raices hacia las viviendas aledañas aqui por la topografia del terreno genera una condicion de riesgo para los inmuebles ahi ubicados afectando a la integridad de las personas residentes en el sector.
El arbol cuenta con una altura de 15mts aprox, y un DAP de 1.80cm

OBSERVACIONES:

arbol ubicado en area publica

Juan Carlos Jairo Sandoval

Santander de Quilichao, 05 de marzo de 2025

COMUNICACIONES RECIBIDAS - SOLICITUD
DTN- 2342-2025
Fecha: 05-03-2025
Hora: 08:51 AM

Señores:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
CRC
Santander de Quilichao
Cauca

Ref: Riesgo de caída de un samán a una casa.

Atento saludo.

Yo **Omaira Racines Aragón** identificada con cédula de ciudadanía número **34.598.120** de Santander de Quilichao - Cauca, por medio de la presente solicito el favor de que vengan a revisar un árbol que por causa de lluvias está peligrando a que caiga en mi hogar, ubicada carrera **14 con calle 8 # 13 a bis 10,** del barrio la esperanza etapa 2 del municipio, ya que si se llega a caer saldré muy perjudicada, ya que la vida de mi familia corre un gran riesgo, me pueden contactar a los números **314 709 7044** o al **311 220 5992.**
También manifiesto que el presidente de junta del barrio la esperanza etapa 2, el señor Wilson Hernandez ya había enviado la solicitud para el corte de dos árboles, pero solo cortaron uno y quedo pendiente el que está afectando mi casa.

Agradezco de antemano su colaboración y en la espera de una respuesta positiva lo más pronto posible.

Cordialmente,

Omaira Racines A.

Omaira Racines Aragón
CC: 34.598.120
Contacto: 314 709 7044

JUNTA DE ACCION COMUNAL
BARRIO LA ESPERANZA 2ªETAPA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
BARRIO LA ESPERANZA 2ªETAPA

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Y AGROAMBIENTAL	mipg Modelo integrado de planeación y gestión FORMATO REGISTRO VISITAS TÉCNICAS	CÓDIGO: F1-EA-1140
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 23-12-2024

REGISTRO DE VISITAS No _____

Nombre del Usuario	Luis Acosta								Fecha de visita	/ /			
Nuevo	x	Fecha de nacimiento	29	05	1987	Edad	39	Género	M	F	LGBTIQ+		
									x				
Etnia	Afrodesc.	Indígena	Mestizo	Campesino	Población Especial				Discapacidad		Víctima		Otro
			x										
Zona/Vereda	La Esperanza								Área total (Has)				
Georreferenciación	Latitud		Longitud						Altitud (msnm)	1104			
	3°0'1" N		76°29'26" W										
Línea Productiva	Pecuario ☐		Agrícola ☐		Otra ☐				Fecha última visita	/ /			
Inventario Productivo													

SITUACIÓN ENCONTRADA

* Se llega al lugar donde se realiza Seguimiento al Contrato de Silvicultura, para evidenciar la intervención de un arbol de nombre Comun Orejero, el cual Presentaba riesgo de colapso sobre unas viviendas, al llegar al lugar se evidencia que ya se realizo la intervencion tipo Tala del Individuo arboreo

RECOMENDACIONES

Luis Acosta
Firma del usuario
Cédula: 1062281689
Teléfono: 3104092375

Asistente Técnico
Cédula: 1062307167

CONCEJO MUNICIPAL
SANTANDER DE QUILICHAO

Santander de Quilichao Cauca, 31 de marzo de 2025.

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
COMUNICACIONES RECIBIDAS
Fecha Hora:
No de Radicado:
Dependencia:

Ingeniera
EDNA GRIJALBA
Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental Municipal
Santander de Quilichao – Cauca

ASUNTO: SOLICITUD.

Los Concejales abajo firmantes, ejerciendo nuestras actividades como voceros de la comunidad, por medio del presente nos permitimos solicitar se tramite de manera inmediata el permiso ante la CRC y la expedición de las resoluciones para poda de árboles donde están ubicadas las cámaras de seguridad de la Policía Nacional, pues por el crecimiento de las ramas se obstaculiza la visibilidad y por ende, se hace imposible realizar una buena manipulación de las mismas.

Estas acciones las adelantamos en aras de articular acciones y,aportar a la seguridad del Municipio, ya que la poda de estos árboles en los puntos específicos aportara mayor visibilidad y una mejor respuesta y operatividad respecto a la delincuencia y el crimen en Santander de Quilichao, por parte de las autoridades correspondientes.

Igualmente, solicitamos se pueda generar el recurso suficiente para atender la necesidad imperiosa de la poda de los árboles que se relacionan en cada una de las fotografías anexas a esta comunicación.

Cordialmente,

JOSE RAFAEL SANDOVAL NEVES
Concejal

DUBBY ALEJANDRA OREJUELA AGUDELO
concejala

c.c. Secretaria de Gobierno
Estación de Policía Santander de Q.

- Carrera 10 # 2-16, oficina 201, Casa Consistorial
- 844 3000 Extensión 80
- concejo@santanderdequilichao-cauca.gov.co
- concejoquilichao@hotmail.com

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Y AGROAMBIENTAL	FORMATO REGISTRO VISITAS TÉCNICAS	CÓDIGO: F1-EA-1140 VERSIÓN: 3 FECHA: 23-12-2024

REGISTRO DE VISITAS No _____

Nombre del Usuario	Jose Rafael Sandoval							Fecha de visita	07 / 05 / 2025			
Nuevo	Y	Fecha de nacimiento	20	04	1998	Edad	28	Género	M: x	F	LGBTIQ+	
Etnia	Afrodesc.	Indígena	Mestizo	Campesino	Población Especial			Discapacidad	Víctima	Otro		
			x									
Zona/Vereda	Estacion de Policia Carrera 13 #							Área total (Has)				
Georreferenciación	Latitud: 3°00' 52.4" N				Longitud: 76° 29' 00.9" W			Altitud (msnm)	1100			
Línea Productiva	Pecuario ☐		Agrícola ☐		Otra ☒			Fecha última visita	/ /			
Inventario Productivo												

SITUACIÓN ENCONTRADA

* Se realiza Inspeccion donde se encuentran los siguientes Arbolos

- Se encuentran 06 Individuos arboreos de nombre Comun Carbonero los Cuales se encuentran Obstaculizando las Camaras de seguridad de almenos 15 mts de altura aproximadamente, D.A.P. 04 y Follaje entre 12 a 14 metros Aproximadamente.
- Se encuentra 01 Individuo de nombre comun mango de 10 mts de altura Aproximadamente D.A.P 03 mts, Follaje 04 mts Aprox. el Cual se encuentra Obstaculizando las Camaras de seguridad

RECOMENDACIONES

* Se recomienda poda de altura y copa ya que los Individuos se encuentran obstaculizando las Camaras de seguridad y los ramos estan Sobre el paso peatonal

Jose Rafael Sandoval
Firma del usuario

Cédula: 1062330663

Teléfono: 310 848 7799

Asistente Técnico

Cédula: 1062347160

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
- CRC-

REPORTE DE VISITA TÉCNICA RECURSO FLORA

CODIGO: FRVTRF-POEIAT
VERSION: 1

TIPO ÚNICO: ___ PERSISTENT DOMÉSTICO: ___ AISLADOS: ___ PODA: ___ OTRO:

FECHA: 13/02/2026	PROCESO: Ambiental.
HORA INICIO: HORA FINAL:	RESPONSABLE: Jhojan Sebastian Gonzalez St

DATOS GENERALES

DIRECCION:

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Santander de Q BARRIO: COMUNA:

CORREGIMIENTO: VEREDA:

PERSONA CONTACTO: TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA

VISITA ACTUAL :	DD 13	MM 02	AA 2026

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA: Jhojan sebastian Gonzalez Santacruz

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA: Jhon Carlos Paz

OBJETO DE LA VISITA:

Atención a Solicitud DTN-10372-2025

SITUACION ENCONTRADA:

Se observa en el recorrido diferentes especimenes de caucho, chambimbe, laurel, palma, manzanoso, swinglia, carbonero, aguacate, almendro, acacias, Descocuda, samanea, mango, manzanillo, acacia, guayacan, chimicango, ficus, guanabana, Nacedero. de los cuales presentan presencia de plantas parasitas, extensión de ramas las cuales representan peligro para las personas del municipio, y afectación a estructura.

OBSERVACIONES:

Se autoriza la poda y la tala de los especimenes mencionados. mas precisamente 8 especimenes para poda y 11 para tala. Se daran relacion de especimenes en el informe respectivo.

Alcaldía Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Y AGROAMBIENTAL	FORMATO REGISTRO VISITAS TÉCNICAS	CÓDIGO: F1-EA-1140 VERSIÓN: 3 FECHA: 23-12-2024

REGISTRO DE VISITAS No _____

Nombre del Usuario	Arnold Abonia Herrera								Fecha de visita	/ /			
Nuevo	X	Fecha de nacimiento	23	09	1988	Edad	37	Género	M	F	LGBTIQ+		
									X				
Etnia	Afrodesc.	Indígena	Mestizo	Campesino	Población Especial	Discapacidad	Victima	Otro					
	X												
Zona/Vereda	Carrera 13, Carrera 14, Calle 11, Calle 12A								Área total (Has)				
Georreferenciación	Latitud			Longitud					Altitud (msnm)				
	3° 00' 50.5" N			76° 28' 59.2" W									
Línea Productiva	Pecuario ☐		Agrícola ☐		Otra ☐				Fecha última visita	/ /			
Inventario Productivo													

SITUACIÓN ENCONTRADA

* Se realiza Asistencia técnica de seguimiento a los siguientes individuos arboreos de Intervencion autorizados por la DTP-10372-2025
- Se evidencia Poda de Arbol Nombre comun mango 01
- Se evidencia Poda de Individuos arboreos Nombre comun Ficus septica 2
- Se evidencia Poda de Individuo Arboreo Nombre comun Moringa 2
- Se evidencia Poda de Individuo Arboreo Nombre comun Nacedero 1
- Se evidencia Poda de Individuo Arboreo Nombre comun Acacia 3
- Se evidencia Poda de Individuo Arboreo Nombre comun Orgnduo 01
- Se evidencia Poda de Individuo Arboreo Nombre comun Semen 2

RECOMENDACIONES

- Se evidencia Poda de Individuo Arboreo Nombre comun Ficus 3
- Se evidencia Poda de Individuo Arboreo Nombre comun Algarrobo 1
- Estos Individuos arboreos fueron Intervenidos Satisfactoriamente Podo), los cuales se encontraban sobre via Principal dejando Como elementos expuestos Postes, Vehiculos, y obstaculizando la Vis. Vidad de Camara de Seguridad.

Arnold Abonia H

Firma del usuario

Cédula: 1062 288 284

Teléfono: 314 728 9473

Asistente Técnico

Cédula: 1062327165

Alcaldía Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Y AGROAMBIENTAL	mipg FORMATO REGISTRO VISITAS TÉCNICAS	CÓDIGO: F1-EA-1140 VERSIÓN: 3 FECHA: 23-12-2024

REGISTRO DE VISITAS No _____

Nombre del Usuario	Sonia Liliana [illegible]						Fecha de visita	03/03/[illegible]				
Nuevo		Fecha de nacimiento	17	11	1986	Edad	39	Género	M	F	LGBTIQ+	
										X		
Etnia	Afrodesc.	Indígena	Mestizo	Campesino	Población Especial			Discapacidad	Víctima		Otro	
			X									
Zona/Vereda	Bol. Uariano Cra 11 #15-67							Área total (Has)				
Georreferenciación	Latitud		Longitud					Altitud (msnm)	1078			
	3° 1' 4" N		76° 28' 49" W									
Línea Productiva	Pecuario ☐		Agrícola ☐		Otra ☐			Fecha última visita	/ /			
Inventario Productivo												

SITUACIÓN ENCONTRADA

Se llega al lugar y se evidencia una Palma de nombre comun sin identificar de 18metros de altura aprox. - follaje 10 metros y dap 5metros Aprox. la cual el tallo se encuentra deteriorado. y Presencia de Patogenos lo q ocasiona. el mal estado fitosanitario

RECOMENDACIONES

Se recomienda tala de emergencia.

x _____
Firma del usuario

Cédula: 1062793082

Teléfono: 3129630428

_____
Asistente Técnico

Cédula: 1062[illegible]

Santander de Quilichao, febrero 17 de 2026.

Doctora
EDNA GRIJALBA MONCAYO
Secretaria de Fomento y Desarrollo Agropecuario
Alcaldía Municipal
Santander de Quilichao – Cauca

ALCALDIA DE SANTANDER DE QUILICHAO
RAD: 01ER2026114000000003125
2026/02/18 11:54:00 am
REMITENTE: SONIA VIVIANA BELALCAZAR
DESTINATARIO: Secretaria de Fomento Economico y Agroambiental
Folios: 1 Anexos: 7 Copias

ASUNTO: PETICION.

SONIA VIVIANA BELALCAZAR, mayor de edad y vecina del Municipio de Santander de Quilichao, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, habitante del barrio Bolivariano, por medio del presente escrito y haciendo uso del articulo 23 de Constitución Política me permito presentar ante usted derecho de petición basa en los siguientes:

HECHOS

- Resido en la carrera 11 No 15-67, barrio Bolivariano del Municipio de Santander de Quilichao desde hace más de veinte (20) años.
- Al frente de mi residencia se encuentra ubicada una palma de aproximadamente mas de cincuenta (50) años de existencia.
- Que la mencionada palma se encuentra en muy mal estado, razón por la cual se convierte en una amenaza constante para los transeúntes del sector de la vía que conduce hacia el Municipio de Caloto.
- La palma cumple su ciclo normal y muta las hojas, las cuales se caen en la vía principal antes mencionada, que ocasiona riesgo para las personas y vehículos que transitan por el sector.

De acuerdo con los anteriores hechos, me permito realizar la siguiente:

PETICION

1. Que se realice una visita por parte de la secretaria que usted preside para poder determinar el estado actual de la palma y determinar lo pertinente.
2. Que se realice acompañamiento Institucional por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del Municipio.

PRUEBAS

Aporto como pruebas documentales las fotografías que evidencian el mal estado del tallo de la palma y las hojas que de ella emanan.


NOTIFICACIONES


Las recibiré en el correo electrónico soniavivib@hotmail.com o a través de la línea de WhatsApp 3128630428.


Atentamente,

SONIA VIVIANA BELALCAZAR
C.C. 1.062.278.082 de Santander de Q.











Alcaldía Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Y AGROAMBIENTAL	mipg modelo integrado de planeación y gestión FORMATO REGISTRO VISITAS TÉCNICAS	CÓDIGO: F1-EA-1140 VERSIÓN: 3 FECHA: 23-12-2024

REGISTRO DE VISITAS No _____

Nombre del Usuario	Veronica Bedoya Pechene							Fecha de visita	/ /				
Nuevo		Fecha de nacimiento	04	08	1994	Edad	34	Género	M	F	LGBTIQ+		
										X			
Etnia	Afrodesc.	Indígena	Mestizo	Campesino	Población Especial			Discapacidad	Víctima	Otro			
Zona/Vereda	Plaza de toros Carrera 11 Calle 16-17							Área total (Has)					
Georreferenciación	Latitud		Longitud					Altitud (msnm)					
	3°01'04.5"N		76°28'48.1"W										
Linea Productiva	Pecuario ☐		Agrícola ☐		Otra ☐			Fecha última visita	/ /				
Inventario Productivo													

SITUACIÓN ENCONTRADA

Al llegar al lugar se evidencia la tala de un individuo arboreo de Nombre Comun Palma, que se encontraba en mal estado Fitosanitario con riesgo de colapso sobre viviendas, peatones, Vehiculos que transitan por el lugar. Se evidencia que la Palma ya Fue talada por el contratista.

RECOMENDACIONES

Veronica Bedoya
Firma del usuario

Cédula: 1062300151

Teléfono: 3104984615

Asistente Técnico

Cédula: 1062327167

Alcaldía Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Y AGROAMBIENTAL	FORMATO REGISTRO VISITAS TÉCNICAS	CÓDIGO: F1-EA-1140 VERSIÓN: 3 FECHA: 23-12-2024

REGISTRO DE VISITAS No _____

Nombre del Usuario	Luis hernandez							Fecha de visita	/ /			
Nuevo	x	Fecha de nacimiento	11	03	1996	Edad	30	Género	M: x	F	LGBTIQ+	
Etnia	Afrodesc.	Indígena	Mestizo	Campesino	Población Especial			Discapacidad		Víctima	Otro	
			x									
Zona/Vereda	Carrera 13 Calle 4ta							Área total (Has)				
Georreferenciación	Latitud: 3°00'22.7" N	Longitud: 76°29'13.6" W						Altitud (msnm)				
Línea Productiva	Pecuario ☐	Agrícola ☐	Otra ☐					Fecha última visita	/ /			
Inventario Productivo												

SITUACIÓN ENCONTRADA

x Se llega al lugar donde se evidencia la poda de dos Individuo arboreo de nombre comun Cabuyero Ubicado en la Carrera 13 calle 4ta, en Cuadr Sus ramas estaba sobre un paso peatonal dejando expuestos" peatones.

RECOMENDACIONES

Luis Camilo.
Firma del usuario

Cédula: 1094954817

Teléfono: 3104072375

Asistente Técnico

Cédula: 1062327163

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
- CRC-

REPORTE DE VISITA TÉCNICA RECURSO FLORA

CODIGO: FRVTRF-POEIAT

VERSION: 1

TIPO ÚNICO: ___ PERSISTENT DOMÉSTICO: ___ AISLADOS: ___ PODA: ___ OTRO:

FECHA: 13/02/2026

HORA INICIO: HORA FINAL:

PROCESO: Ambiental

RESPONSABLE: Jhojan Sebastian Gonzalez Sanchez

DATOS GENERALES

DIRECCION:

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Santander de Q BARRIO: COMUNA:

CORREGIMIENTO: VEREDA:

PERSONA CONTACTO: TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR : DD MM AA VISITA ACTUAL : DD 13 MM 02 AA 2026

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA: Jhojan Sebastian Gonzalez Santacruz

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA: Jhon Carlos Paz

OBJETO DE LA VISITA:

Atención a Solicitud DTN-10372-2025

SITUACION ENCONTRADA:

Se observa en el recorrido diferentes especimenes de caucho, chambimbe, laurel, palma, manduroso, swinglia, carbonero, aguacate, almendro, acacias, Descanchada, Samanea, mango, mano-cullo, acacia, guayacan, chimarrago, ficus, guaduas, Nacederos de los cuales presentan presencia de plantas parasitas, extensión de ramas los cuales representa peligro para las personas del municipio, y afecta cable y estructura.

OBSERVACIONES:

Se autoriza la Poda y la tala de los especimenes mencionados. mas puntualmente 8 especimenes para Poda y 11 para tala. Se daran relacion de especimenes en el informe respectivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Y AGROAMBIENTAL	mipg modelo integrado de planeación y gestión FORMATO REGISTRO VISITAS MICROEMPRESAS	CÓDIGO:F11-MC-1060	
		VERSIÓN: 7	
		FECHA: 23-12-2024	

REGISTRO DE VISITAS No _____

Nombre del Usuario	Andres Felipe Balceros							Fecha de visita	26/09/2024		
Nuevo	X	Fecha de nacimiento	24	09	1992	Edad		Género	M	F	LGBTIQ+
									X		
Etnia	Afrodesc.	Indígena	Campesino	Mestizo	Población Especial			Discapacidad	Victima	Otro	
				X							
Vereda/Barrio	Carrera 8 entre Calles 3 y 4							Dirección			
Georreferenciación	Latitud			Longitud				Altitud (msnm)	1101		
	3°00'19.4" N			76°28'53.1" W							
Microempresa	Artesanías ☐		Gastronomía ☐		Servicios ☐			Transformación	Otro ☐		
Formal ☐	Informal ☐		Otra ☐		Fecha última visita			día / mes / año			
Emprendimiento											

SITUACIÓN ENCONTRADA

* Se llega al lugar y se encuenta un Individuo arboreo de Comun Ceiba de 30 metros de altura Aproximadamente, de follaje 38 mts, DAP: 25 mts Aproximadamente, este arbol Presenta plantas paracitas Sobre Sus Ramas Generando Peso extra
* Este Individuo Se encuentra Generando Riesgo de Colapso de tres Ramas, las Cuales dos se encuentran Sobre Cuerdas Electricas Dejando Como elementos expuestos Peatones, Vehiculos, Cableado electrico

RECOMENDACIONES

* Se recomienda Realizar la Poda de alce y Poda de tres ramas del arbol

* Andres Felipe. B
Firma del usuario

Cédula: 1062279629

Teléfono:

Asistente Técnico

Cédula: 1062327163

ALCALDIA DE SANTANDER DE QUILICHAO
RADICADO NO.QTER2026114000000742
2026/01/19 3:51:00 pm
Remitente:
JULIO CESAR SERNA
Destinatario:
Secretaria de Fomento Economico y Agroambiental
Folios Comunicacion: 1
Anexos: 0 Copias: 0

000000742

Santander de Quilichao, 19 de enero de 2026

Señor

fomento

LUIS EDUARDO GRIJALBA MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO

Asunto: DERECHO DE PETICION - Solicitud de medidas urgentes para intervención de árbol de gran tamaño en riesgo inminente de colapso y/o caída de ramas sobre sendero peatonal, calles y redes de servicios públicos.

Cordial saludo,

Nosotros los abajo firmantes como aparece al pie de nuestro número de identificación, actuando en calidad de residentes y ciudadanos del municipio, nos dirijimos a su despacho con el fin de poner en conocimiento una situación de riesgo inminente que requiere la acción inmediata de la administración municipal, en virtud de los principios de la función administrativa, la protección del medio ambiente y la salvaguarda de la vida e integridad de las personas.

Hechos:

1. En el sector ubicado en la carrera 8 entre calles 3 y 4 del municipio de Santander de Quilichao existe un árbol ceiba de gran tamaño y longevidad, ubicado en una zona de alto tránsito, un sendero peatonal ecológico importante, a pocos metros de 3 (tres) instituciones educativas, colegios INSTITUTO TECNICO, LIMBANIA VELASCO y ESCUELA DE PRIMARIA CRISTIANA, enseguida de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC) adyacente a redes de servicios públicos (electricidad, internet, televisión, telefonía).

2. El árbol presenta un deterioro progresivo, evidenciado por la proliferación de plantas parasitarias que han debilitado su estructura y que tienen invadido el árbol generando un riesgo que amerita una intervención inmediata de la Alcaldía Municipal.

3. Como consecuencia de este deterioro, se ha reportado la caída recurrente de ramas o parcas de gran longitud y peso, casos recientes el día 10 de julio de 2025 una rama de gran tamaño cayo causando daños en líneas de internet, televisión, redes de energía eléctrica y **de estos hechos tiene conocimiento la administración municipal** que hizo presencia por medio de **EMQUILICHAO** quienes con sus

Jan Cely 20-01-26

- **Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015:** regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación.

Petición

Con base en lo expuesto, de manera atenta y urgente, solicitamos al Alcalde Municipal de Santander de Quilichao como primera autoridad responsable, a través de la Secretaría competente y en coordinación con quien corresponda demás entidades estatales competentes:

1. **Inspeccionar y evaluar** de manera inmediata el estado fitosanitario y estructural del árbol en la ubicación señalada.

2. **Ordenar y ejecutar** las medidas técnicas adecuadas e inmediatas para mitigar el riesgo. Esto puede incluir una poda fitosanitaria profesional, control de plantas parasitarias para salvaguardar vidas humanas y bienes. Se solicita enfáticamente que cualquier intervención se realice bajo criterios técnicos que busquen la protección del árbol siempre que sea posible, evitando podas indiscriminadas o inadecuadas que aceleren su deterioro.

Advertencia de Responsabilidad de reparación directa

Hacemos un llamado a la administración municipal para que actúe con la celeridad que el caso amerita. A partir de la radicación formal de este documento, la Alcaldía Municipal queda **plenamente notificada y es responsable** de cualquier daño material, lesión física o pérdida de vidas humanas que pudiera ocurrir como consecuencia de la caída del árbol o sus ramas por omisión en la toma de medidas urgentes. Dicha omisión podría dar lugar a acciones legales, incluyendo demandas de reparación directa contra la entidad territorial.

Agradecemos la atención prestada y quedamos a disposición para cualquier ampliación de información o para facilitar el acceso al sitio.

Anexos:

- Registros fotográficos de parcas y ramas caídas, fotografías de partes del árbol en actual riesgo.

NOTIFICACIONES: Las recibiremos en la carrera 8 Nº 3-89 Santander de Quilichao

Con copia: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)

Atentamente,

Los abajo firmantes

Nombre	cedula
[illegible]	2912.76 [illegible]
Andres Felipe Balceros H.	1062279629.
Andrea Montalvo Moreno	1062330629
Harry Morgan M	[illegible]
Alex Salas	10492391
Julio C Feria	10484686
[illegible]	34609853 Soler
[illegible]	10478594
[illegible]	34592729
[illegible]	1007147903
Pedro Aguirre D.	10483414
[illegible]	80.93.296
[illegible]	10483362 Sucre
[illegible]	10485034
[illegible]	10.478.203 Soler(C)





REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Y AGROAMBIENTAL Alcaldía Municipal	FORMATO REGISTRO VISITAS TÉCNICAS	CÓDIGO: FTEA-[illegible]	
		VERSIÓN: 4	
		FECHA: 10-01-2024	

REGISTRO DE VISITAS No _____

Nombre del Usuario	Roberto Sandoval						Fecha de visita	24 / 06 / 2026				
Nuevo	Y	Fecha de nacimiento	15	05	1981	Edad	45	Género	M	F	LGBTIQ+	
									X			
Etnia	Afro	Indíg	Camp	Otro	Población Especial	Discap	Víctima	Migrante				
	Joven		A. Mayor		Reinsertado		Reincorporado					
Zona/Vereda	Carrera 8						Altitud (msnm)	1101				
Georreferenciación	Latitud		Longitud				Área total (Has)					
	3° 0' 19.4" N		76° 28' 53.1" W									
Línea Productiva	Pecuario ☐	Agrícola ☐	Otra ☐				Fecha última visita	día / mes / año				
Inventario Productivo												

SITUACIÓN ENCONTRADA

* Se llega al lugar donde se encuenta Un arbol de nombre Comun Balso, evidenciando la Intervencion de Emergencia a una de sus ramas los Cual estaba en riesgo de Colapso Sobre la via vehicular y paso peatonal.

RECOMENDACIONES

Roberto Sandoval
Firma del usuario
Cédula: 10495858
Teléfono: 3146891455

Asistente Técnico
Cédula: 1062327163

Bogotá D.C., abril 15 de 2026

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que JOSE FERNANDO REYES CARABALI, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 10495995, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES INMEDIATOS SAS
ENTRENADOR: EDWIN EFREN AGREDO NARVAEZ
SEDE DONDE SE FORMÓ: SERVICIOS INTEGRALES INMEDIATOS SAS (SERVIDAL SAS)
EMPLEADOR: JOSE FERNANDO REYES CARABALI
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: POSITIVA

SECTOR ECONÓMICO: INDUSTRAL
FECHAS DE FORMACIÓN: 07/02/2025 a 07/02/2025
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día abril 15 de 2026

CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN RESCATE & URGENCIAS MEDICAS (GER) GRUPO ESPECIAL DE RESCATE

CERTIFICAN QUE:

Jose Fernando Reyes Carabali

C.c 10.495.995 de Santander de Quilichao

Adelanto satisfactoriamente la totalidad del pensum académico y horario practico del programa de Educación Continua,

PARAMÈDICOS BÀSICOS en su FASE II:

con una intensidad horaria de 160 horas que le acreditan el:

CURSO DE SOPORTE VITAL PREHOSPITALARIO Y RESCATE

Las entidades firmantes del presente CERTIFICADO garantizan su idoneidad para actuar como PROVEEDOR de Asistencia Básica, Intermedia del paciente traumatizado, con Entrenamiento especial en maniobras para Operaciones de Rescate.

Esta acreditación se expide de acuerdo al Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 26 de Mayo de 2015

Ministerio de Educación Nacional

Coordinador del Programa

Coordinador de Talento Humano

FEBRERO/25/2022
Fecha de Expedición

RG-F-0150919-032
Registro Nacional del Curso