TECNICENTRO LOS COLORES®

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020
EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	AREA METROPOLITANA		
NIT:	890984423 - 3		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CALL 41 53 07		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3856000
VENDEDOR:	1026153869 CORREA ALVAREZ SANTIAGO		
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*
PLACA:		*ORDEN:*	**56321**

NUMERO:	***PREFIJO:***	***FECC***
FACT ELECTRONICA:		**128572**
FECHA GENERACION:		22/07/2026 15:32:00
FEC VENCE:		21/ago./2026
FEC VALIDACION:		22/07/2026 15:27:56
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 519.720

CUFE: 56af16e6ca7b189f53fc3b388054359a1f6567a7ae2a4f9515288e716243bd9b2bdcca9574e055ae170da0fbc62a4636

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	538	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS UNIDADES MOVILES, ANALIZADORES DE GASES MARCA BEAR CON BANCO DE MEDICION HORIBA Y OPACIMETROS MARCA BEAR CON BANCO DE MEDICION CAPELEC, SON SUS ELEMENTOS PERIFERICOS, EQUIPOS DE COMPUTO, CABLES DE ALIMENTACION Y DE DATOS, SISTEMA ELECTRICO Y TODOS SUS COMPONENTE.	*	5.00	2,826,500.00	14,132,500.00

DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 5

OBSERVACION:
CONTRATO N. 207- DE 2026

SUBTOTAL	14.132.500,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	14,132,500.00
IVA 19%("")*	2.685.175,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	**16.817.675,00**

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de comformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** **DIA** **MES** **AÑO** _____

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

	Contrato / convenio: 2026/207 Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO; SUMINISTRAR LOS INSUMOS REQUERIDOS Y SERVICIOS DE CALIBRACIÓN; ASÍ COMO REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SOFTWARES DE LOS EQUIPOS DESTINADOS A LA MEDICIÓN DE EMISIONES Plazo: SIETE (7) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de 2026 Valor inicial: 214.708.606	Fecha de inicio: 22/04/2026 Fecha de terminación: 22/11/2026 Otro si:	Contratista: DIEGO LOPEZ S.A.S CC: 890302988 Supervisor y/o Interventor: KELLY JOHANA MOSQUERA HINCAPIE Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 4** Periodo evaluado de 02/07/2026 A 11/07/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 1. Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos para la verificación de emisiones generadas por fuentes móviles instalados en las unidades móviles de propiedad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá		Tipo:	Cantidad	Unidad:	Informe	Fecha Inicio:	22/04/2026
		Cantidad:	6	Ponderación(%):	47	Fecha Fin:	22/11/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
02/07/2026	11/07/2026	1	El contratista realizó el mantenimiento preventivo a los equipos de propiedad de la Entidad, acorde al contrato, se adjunta informes de mantenimiento.	2026	7

	Contrato / convenio: 2026/207 Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO; SUMINISTRAR LOS INSUMOS REQUERIDOS Y SERVICIOS DE CALIBRACIÓN; ASÍ COMO REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SOFTWARES DE LOS EQUIPOS DESTINADOS A LA MEDICIÓN DE EMISIONES Plazo: SIETE (7) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de 2026 Valor inicial: 214.708.606	Fecha de inicio: 22/04/2026 Fecha de terminación: 22/11/2026 Otro si:	Contratista: DIEGO LOPEZ S.A.S CC: 890302988 Supervisor y/o Interventor: KELLY JOHANA MOSQUERA HINCAPIE Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 4** Periodo evaluado de 02/07/2026 A 11/07/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: El contratista prestó los servicios de mantenimiento preventivo a los equipos de verificación de emisiones a fuentes móviles del respectivo rubro 2.362.02.02.008. Lo que se soporta mediante el informe que reposará en el expediente contractual del contrato No.207 de 2026, así mismo presentó la factura No. 128572 del 21 de agosto de 2026, con los respectivos soportes; dando cumplimiento y desarrollo de las actividades necesarias para obtener un avance financiero y físico del 29.35% respecto al valor del contrato. Se autoriza el pago de la factura No. 128572 ya que corresponde a lo efectivamente ejecutado.

Firmado electrónicamente por KELLY JOHANA MOSQUERA HINCAPIE

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
128572	16.817.675	151.695.012	214.708.606	23,4	21,5	22/07/2026 A 21/08/2026

20260727153342161102757 9
COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA
Julio 27 2026 15:33
Radicado 00-27579

Medellín Julio 27 2026 15:33

Señores

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

ATENCIÓN AL USUARIO

Medellín, Antioquia

Asunto:

Factura, anexos e informe por el servicio de mantenimiento preventivo No 2 ejecutado en el contrato 207 de 2026

Cordial saludo. Allego a ustedes una PQRSDF para lo de su competencia.

Contenido

Atentamente

Diego Lopez S.A.S.

proyectosambientales@tecnicentroloscolores.com

CORREO ELECTRÓNICO

De: Diego Lopez S.A.S. - proyectosambientales@tecnicentroloscolores.com

Para: proyectosambientales@tecnicentroloscolores.com

Asunto: Factura, anexos e informe por el servicio de mantenimiento preventivo No 2 ejecutado en el contrato 207 de 2026

Fecha: lunes, 27 de julio de 2026 3:33:15 p. m.

V.B: MAGNOLIA GIRALDO
VIGILANCIA AMBIENTAL
Archivos adjuntos:

Archivos adjuntos: 3

1) Bandeja de entrada_ atencionausuario - Outlook.pdf

2) Inf-julio unificado.pdf

3) Area Metropolitana factura No 4 del contrato 207 de 2026.pdf

Este documento se genera automáticamente en cumplimiento de la Ley 594 de 2000...

El presente documento conserva y refleja fielmente la información contenida en el cuerpo del mensaje...

Nos interesa conocer su opinión respecto a la atención a través de este correo electrónico; por lo anterior lo invitamos a calificar el servicio recibido.
Dar clic en el siguiente enlace:
Formulario de Calificación (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewbtTB4iCUboEOt-sZFNketu7kvegn2bFs0bW3hT-XzMXQ7Q/viewform).

Si tiene alguna petición, queja, reclamo, solicitud o denuncia, lo invitamos a visitar nuestra página web y hacer uso de nuestra plataforma PQRSD.
Dar clic en el siguiente enlace:
PQRSD (https://www.metropol.gov.co/paginas/pqrsd.aspx).

Este correo y su contenido son confidenciales y están destinados únicamente a la persona o entidad a la que se dirigen.
Si ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que lo elimine y notifique al remitente.

El manejo y tratamiento de datos personales se realiza conforme a la legislación colombiana vigente.

Sus datos personales serán tratados conforme a la legislación colombiana vigente — Ley 1581 de 2012 y sus regulaciones.

Outlook

Factura, anexos e informe por el servicio de mantenimiento preventivo No 2 ejecutado en el contrato 207 de 2026

Desde proyectosambientales@tecnicentroloscolores.com <proyectosambientales@tecnicentroloscolores.com>
Fecha Jue 23/07/2026 10:44 AM
Para atencionausuario <atencionausuario@metropol.gov.co>
CC Kelly Johana Mosquera Hincapié <kelly.mosquera@metropol.gov.co>

2 archivos adjuntos (4 MB)
Area Metropolitana factura No 4 del contrato 207 de 2026.pdf; Inf-julio unificado.pdf;

Cordial saludo

Agradezco la radicación de la presente información asociada al contrato 207 de 2026.

Se anexa:

Informe
Factura con sus anexos.

Muchas gracias.

Diego Lopez S.A.S.

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPACIMETRO SERIAL 3191 UBICADO EN LA UNIDAD MÓVIL OML060.
INFORME #0807

Presentado a
Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Ejecuta

DIEGO LOPEZ S.A.S.

TECNICENTRO LOS COLORES
Calle 53 con Cra. 72 Esquina. Tel: 230 61 11

Medellín

02 de Julio 2026

1. LISTADO DE EQUIPOS DE VERIFICACIÓN PARA EMISIONES VEHICULARES.


El equipo y sensores periféricos para las labores de mantenimiento son los siguientes:



Tabla1 Opacímetro

Ubicación (Móvil):	OML060
Marca:	CAPELEC
Modelo:	BEAR 57-200
Serial físico:	3191,y electrónico 21789

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

#	Descripción	Realizado	Observaciones y evidencias
1	Limpiar toda la suciedad interna con un soplador de baja presión.	SI	
2	Limpiar el módulo de opacidad y desmonte total del mismo.	SI	

3	Limpiar lentes.	SI	 
4	Limpiar tubo de muestreo – prueba del sistema electrónico.	SI	
5	Garantizar buen estado de conectores de alimentación y comunicación.	SI	

6	Limpiar la carcasa externa con sustancias no agresivas que puedan comprometer la misma.	SI	
7	Verificar el equipo con los filtros patrón.	SI	Ver anexo pdf, prueba realizada aprobado 
8	Verificar funcionamiento de software y garantizar comunicación con los periféricos.	SI	
9	Ejecución de placa prueba para verificar correcta operación del software	SI	Ver anexo pdf, prueba realizada. 

MANTENIMIENTO COMPUTADOR.

Ítem	Descripción	Realizado	Observaciones
1	Limpiar toda la suciedad interna con un soplador de baja presión.	Sí	

3. CONCLUSIÓN

- Se realizó desarme del módulo de ventilación, y se realiza limpieza al sistema de extracción de remanente
- Se desmonta sistema de cámara de muestreo, se limpia internamente tubo y lentes emisor y receptor
- Se limpian todas las tarjetas electrónicas con limpiador de contactos y se ajustan conectores eléctricos y electrónicos.

- Se le realiza limpieza en general interna y externamente del chasis del equipo.

- Se realiza mantenimiento preventivo del equipo en su totalidad, no se presentan novedades en el proceso, se conecta a la estación y se le realiza prueba de linealidad y placa prueba, se entrega equipo operativo.

4. RECOMENDACION

Mantener las rutinas de mantenimiento para preservar en optimas condiciones de funcionamiento el equipo.

Atentamente,

Diego Lopez S.A.S

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANALIZADOR DE GASES SERIAL A1F32373 UBICADO EN LA MÓVIL OMZ036.
INFORME #0810

Presentado

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Ejecuta

DIEGO LOPEZ S.A.S.

TECNICENTRO LOS COLORES
Calle 53 con Cra. 72 Esquina. Tel: 230 61 11

Medellín

09 de Julio 2026

1. LISTADO DE EQUIPOS DE VERIFICACIÓN PARA EMISIONES VEHICULARES.

El equipo y sensores periféricos para las labores de mantenimiento son los siguientes:



Tabla1 Analizador de gases



Ubicación (Móvil):	OMZ036
Marca:	HORIBA
Modelo:	BE 140
Serial físico:	A1F32373 banco de medición BE 140 serie electrónico B43115 conPEF0.509

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Tabla 2. Mantenimiento preventivo analizador de gases.

#	Descripción	Realizado	Observaciones y evidencias
1	Limpiar toda la suciedad con un soplador de baja presión, revisar estado de los filtros, filtro primario, válvula check, registro de sustitución de elementos y entrega de los mismos. **Marcar los consumibles nuevos con fecha de instalación**. **Incluir evidencia fotográfica con fecha y hora, además de entregar los consumibles viejos.**	SI	

2	Revisar el sensor de oxígeno y realizar la medición del voltaje.	SI	No hubo caída de tensión significativa del voltaje medido 8.1mv 
3	Realizar limpieza interna de solenoides y cuerpo de los mismos. **Incluir evidencia fotográfica con fecha y hora**	SI	
4	Realizar limpieza de sonda toma de muestra con manguera y trampa de agua. **Incluir evidencia fotográfica con fecha y hora**	SI	

5	Realizar prueba de fugas desde la punta de la sonda, con resultado exitoso. **Entregar pdf de la prueba.**	SI	
6	Realizar verificación con gas patrón. **Indicar trazabilidad de gases utilizados, anexar certificados, registro de prueba y log de la misma.**	SI	
7	Verificar funcionamiento de software y garantizar comunicación con los periféricos. **Entregar evidencia fotográfica con fecha y hora, donde se evidencie que los periféricos están comunicando**	SI	
8	Inspeccionar y revisar termohigrómetro.	SI	



9	Ejecución de placa prueba para verificar correcta operación del software	SI	

Tabla3. Registro de insumos reemplazados en el analizador de gases

ÍTEM	SISTEMAO ELEMENTO	ACTIVIDAD	RECURSOS
1	Filtro trampa de agua	Se cambia filtro de agua	Filtro trampa de agua
2	Filtros de partículas	Se cambia filtro de partículas	Filtro de partículas

Tabla 4. Mantenimiento de consolas en general.

Ítem	Descripción	Realizado	Observaciones
1	Limpiar toda la suciedad interna con un soplador de baja presión. Limpiar todas las conexiones de tarjetas, discos, fuente, entre otros. Revisar operación de sistema operativo y arranque	Sí	 

3. CONCLUSIONES

El sensor de oxígeno presenta un voltaje dentro del rango de operación adecuado

Se cambian las dos membranas de la bomba de succión ya que se encontraban muy deterioradas.

Se realiza prueba de tiempo de respuesta dando como resultado que el equipo queda en óptimas condiciones

Seentreganlosequiposaprobandolasdiferentespruebasdefugasyverificacióncongaspatrón.

Se anexan fotografías y archivos con las diferentes pruebas realizadas.

Diego Lopez S.A.S.

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPACIMETRO SERIAL 10438 UBICADO EN LA UNIDAD MÓVIL OMZ036.
INFORME # 0808

Presentado a
Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Ejecuta

DIEGO LOPEZ S.A.S.

TECNICENTRO
LOS COLORES
Calle 53 con Cra. 72 Esquina. Tel: 230 61 11

Medellín

08 de Julio 2026

1. LISTADO DE EQUIPOS DE VERIFICACIÓN PARA EMISIONES VEHICULARES.


El equipo y sensores periféricos para las labores de mantenimiento son los siguientes:


Tabla1 Opacímetro



Ubicación (Móvil):	OMZ036
Marca:	CAPELEC
Modelo:	BEAR 57-200
Serial físico:	10438, y electrónico10438

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

#	Descripción	Realizado	Observaciones y evidencias
1	Limpiar toda la suciedad interna con un soplador de baja presión.	SI	
2	Limpiar el módulo de opacidad y desmonte total del mismo.	SI	

3	Limpiar lentes.	SI	 
4	Limpiar tubo de muestreo – prueba del sistema electrónico.	SI	

5	Garantizar buen estado de conectores de alimentación y comunicación.	SI	
6	Limpiar la carcasa externa con sustancias no agresivas que puedan comprometer la misma.	SI	
7	Verificar el equipo con los filtros patrón.	SI	Ver anexo pdf, prueba realizada aprobado 

8	Verificar funcionamiento de software y garantizar comunicación con los periféricos.	SI	
9	Ejecución de placa prueba para verificar correcta operación del software	SI	Ver anexo pdf, prueba realizada. 

MANTENIMIENTO COMPUTADOR.

Ítem	Descripción	Realizado	Observaciones
1	Limpiar toda la suciedad interna con un soplador de baja presión.	Sí	

3. CONCLUSIONES

- Se realizó desarme del módulo de ventilación, y se realiza limpieza al sistema de extracción de remanente
- Se desmonta sistema de cámara de muestreo, se limpia internamente tubo y lentes emisor y receptor
- Se limpian todas las tarjetas electrónicas con limpiador de contactos y se ajustan conectores eléctricos y electrónicos.
- Se le realiza limpieza en general interna y externamente del chasis del equipo.
- Se realiza mantenimiento preventivo del equipo en su totalidad, no se presentan novedades en el proceso, se conecta a la estación y se le realiza prueba de linealidad y placa prueba, se entrega equipo operativo.

Atentamente,

Diego Lopez S.A.S

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANALIZADOR DE GASES SERIAL A1F32376 UBICADO EN LA MÓVIL OMZ037.
INFORME #0811

Presentado
Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Ejecuta

DIEGO LOPEZ S.A.S.
TECNICENTRO
LOS COLORES
Calle 53 con Cra. 72 Esquina. Tel: 230 61 11

Medellín

09 de Julio 2026

1. LISTADO DE EQUIPOS DE VERIFICACIÓN PARA EMISIONES VEHICULARES.

El equipo y sensores periféricos para las labores de mantenimiento son los siguientes:



Tabla1 Analizador de gases

Ubicación (Móvil):	OMZ037
Marca:	HORIBA
Modelo:	BE 140
Serial físico:	A1F32376 banco de medición BE 140 serie electrónico B43002conPEF0.524

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Tabla 2. Mantenimiento preventivo analizador de gases.

#	Descripción	Realizado	Observaciones y evidencias
1	Limpiar toda la suciedad con un soplador de baja presión, revisar estado de los filtros, filtro primario, válvula check, registro de sustitución de elementos y entrega de los mismos. **Marcar los consumibles nuevos con fecha de instalación**. **Incluir evidencia fotográfica con fecha y hora, además de entregar los consumibles viejos.**	SI	

2	Revisar el sensor de oxígeno y realizar la medición del voltaje.	SI	No hubo caída de tensión el voltaje medido 7.1mv 
3	Realizar limpieza interna de solenoides y cuerpo de los mismos. **Incluir evidencia fotográfica con fecha y hora**	SI	
4	Realizar limpieza de sonda toma de muestra con manguera y trampa de agua.	SI	
5	Realizar prueba de fugas desde la punta de la sonda, con resultado exitoso. **Entregar pdf del a prueba.**	SI	




6	Realizar verificación con gas patrón. **Indicar trazabilidad de gases utilizados, anexar certificados, registro de prueba y log de la misma.**	SI	
7	Verificar funcionamiento de software y garantizar comunicación con los periféricos. **Entregar evidencia fotográfica con fecha y hora, donde se evidencie que los periféricos están comunicando**	SI	
8	Inspeccionar y revisar termohigrómetro.	SI	
9	Ejecución de placa prueba para verificar correcta operación del software	SI	

Tabla3. Registro de insumos reemplazados en el analizador de gases

ÍTEM	SISTEMAO ELEMENTO	ACTIVIDAD	RECURSOS
1	Filtro trampa de agua, filtro carbón Activado	Se cambia filtrode agua y carbón activado	Filtro trampa de agua Filtro de carbón activado
2	Filtros de partículas	Se cambia filtro de partículas	Filtro de partículas

Tabla 4. Mantenimiento de consolas en general.

Ítem	**Descripción**	**Realizado**	**Observaciones**
1	Limpiar toda la suciedad interna con un soplador de baja presión. Limpiar todas las conexiones de tarjetas, discos, fuente, entre otros. Revisar operación de sistema operativo y arranque	Sí	 

3. CONCLUSIONES

El sensor de oxígeno presenta un voltaje dentro del rango de operación adecuado

Se realiza prueba de tiempo de respuesta dando como resultado que el equipo queda en óptimas condiciones

Seentreganlosequiposaprobandolasdiferentespruebasdefugasyverificacióncongaspatrón.

Se anexan fotografías y archivos con las diferentes pruebas realizadas.

Diego Lopez S.A.S.

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPACIMETRO SERIAL10435 UBICADO EN LA UNIDAD MÓVIL OMZ037.
INFORME # 0809

Presentado a
Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Ejecuta

DIEGO LOPEZ S.A.S.

TECNICENTRO LOS COLORES
Calle 53 con Cra. 72 Esquina. Tel: 230 61 11

Medellín

08 de Julio 2026

1. LISTADO DE EQUIPOS DE VERIFICACIÓN PARA EMISIONES VEHICULARES.



El equipo y sensores periféricos para las labores de mantenimiento son los siguientes:




Tabla1 Opacímetro



Ubicación (Móvil):	OMZ037
Marca:	CAPELEC
Modelo:	BEAR 57-200
Serial físico:	10435, yelectrónico25376

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

#	Descripción	Realizado	Observaciones y evidencias
1	Limpiar toda la suciedad interna con un soplador de baja presión.	SI	
2	Limpiar el módulo de opacidad y desmonte total del mismo.	SI	

3	Limpiar lentes.	SI	 
4	Limpiar tubo de muestreo – prueba del sistema electrónico.	SI	

5	Garantizar buen estado de conectores de alimentación y comunicación.	SI	
6	Limpiar la carcasa externa con sustancias no agresivas que puedan comprometer la misma.	SI	
7	Verificar el equipo con los filtros patrón.	SI	Ver anexo pdf, prueba realizada aprobado 

8	Verificar funcionamiento de software y garantizar comunicación con los periféricos.	SI	
9	Ejecución de placa prueba para verificar correcta operación del software	SI	Ver anexo pdf, prueba realizada. 

MANTENIMIENTO COMPUTADOR.

Ítem	Descripción	Realizado	Observaciones
1	Limpiar toda la suciedad interna con un soplador de baja presión.	Sí	

3. CONCLUSIONES

- Se realizó desarme del módulo de ventilación, y se realiza limpieza al sistema de extracción de remanente
- Se desmonta sistema de cámara de muestreo, se limpia internamente tubo y lentes emisor y receptor
- Se limpian todas las tarjetas electrónicas con limpiador de contactos y se ajustan conectores eléctricos y electrónicos.
- Se le realiza limpieza en general interna y externamente del chasis del equipo.
- Se realiza mantenimiento preventivo del equipo en su totalidad, no se presentan novedades en el proceso, se conecta a la estación y se le realiza prueba de linealidad y placa prueba, se entrega equipo operativo.

Atentamente,

Diego Lopez S.A.S

TECNICENTRO LOS COLORES®

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020
EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	AREA METROPOLITANA		
NIT:	890984423 - 3		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CALL 41 53 07		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3856000
VENDEDOR:	1026153869 CORREA ALVAREZ SANTIAGO		
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*
PLACA:		*ORDEN:*	**56321**

NUMERO:	***PREFIJO:***	***FECC***
FACT ELECTRONICA:		**128572**
FECHA GENERACION:		22/07/2026 15:32:00
FEC VENCE:		21/ago./2026
FEC VALIDACION:		22/07/2026 15:27:56
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 519.720

CUFE: 56af16e6ca7b189f53fc3b388054359a1f6567a7ae2a4f9515288e716243bd9b2bdcca9574e055ae170da0fbc62a4636

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	538	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS UNIDADES MOVILES, ANALIZADORES DE GASES MARCA BEAR CON BANCO DE MEDICION HORIBA Y OPACIMETROS MARCA BEAR CON BANCO DE MEDICION CAPELEC, SON SUS ELEMENTOS PERIFERICOS, EQUIPOS DE COMPUTO, CABLES DE ALIMENTACION Y DE DATOS, SISTEMA ELECTRICO Y TODOS SUS COMPONENTE.	*	5.00	2,826,500.00	14,132,500.00

DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 5

OBSERVACION:
CONTRATO N. 207- DE 2026

SUBTOTAL	14.132.500,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	14,132,500.00
IVA 19%("")*	2.685.175,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	**16.817.675,00**

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de comformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** **DIA** **MES** **AÑO** _____

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

Medellín, 22 de julio 2026

Señores
Secretaría de Hacienda
Municipio de Medellín
Ciudad

Asunto: Certificación porcentaje de ejecución contractual

Respetados señores

En mi calidad de representante legal de la empresa **Diego Lopez S.A.S**, identificada con NIT **890.302.988-7**, Yo José Elías Rivera Lopez me permito certificar que la factura **FECC 128572,** por un valor de **catorce millones ciento treinta y dos mil quinientos pesos (14,132,500) más iva,** ha sido ejecutado en su totalidad.

De acuerdo con la valoración de las actividades desarrolladas, el porcentaje de ejecución corresponde al **100%**, aplicado exclusivamente en el municipio de Medellín, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en los estatutos tributarios municipales y a la política de seguimiento de la ejecución definida por la administración.

PORCENTAJE DE PARTICIPACION POR NUMERO DE MUNICIPIO DEL AREA METROPOLITANA			
MUNICIPIO	CANT		
MEDELLIN 1		100 %	14,132,500
TOTAL 1			
		SUBTOTAL	14,132,500
		IVA	2,685,175
		TOTAL	16,817,675

Cordialmente,

JOSÉ ELÍAS RIVERA LOPEZ
Gerente Regional

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890302988	7	DIEGO LOPEZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICENTRO LOS COLORES	CALLE 53 72-07	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2306111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	455036311	9507577710	E	2026/07/23	2026/07/06	BANCOLOMBIA	0	$78,884,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				100	$48,584,700	$0	$0	$48,584,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$2,033,000	$0	$0	$2,033,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	$17,388,900	$0	$0	$17,388,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$9,622,600	$0	$0	$9,622,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	47	$19,540,200	$0	$0	$19,540,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$5,670,500	$0	$0	$5,670,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	102	$5,670,500	$0	$0	$5,670,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$12,321,100	$0	$0	$12,321,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	102	$12,321,100	$0	$0	$12,321,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				102	$12,307,900	$0	$0	$12,307,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	76	$9,617,500	$0	$0	$9,617,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$518,000	$0	$0	$518,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,268,400	$0	$0	$1,268,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$464,900	$0	$0	$464,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$314,100	$0	$0	$314,100
TOTAL				102	$78,884,200	$0	$0	$78,884,200

2026/07/07 08:12 AM

CERTIFICACIÓN SOBRE EL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Laura Melissa Gallo Montes, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.077.863.549 de Garzón (Huila) actuando en mi calidad de Revisor Fiscal de la sucursal **TECNICENTRO LOS COLORES**, de la sociedad **DIEGO LOPEZ SAS** identificada con el **NIT 890.302.988-7** , en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, certifico que la misma ha cumplido oportunamente con la obligación de todos los pagos laborales y aportes de Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados, Salud a cargo del empleado, durante los últimos 6 Meses.

Acogiéndonos al artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 al estatuto tributario, a partir del mes de mayo de 2013 no realizan aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, ni al Servicio Nacional de Aprendizaje, así mismo a partir del mes de enero de 2014 no se realizan los aportes a Salud correspondientes al porcentaje de la empresa.

Dada en Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de julio de 2026.

Laura Melissa Gallo Montes

LAURA MELISSA GALLO MONTES
Revisor Fiscal
Matrícula Contador Público No 206717-T
Miembro de la Firma R&P ASOCIADOS LTDA.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206717-T



LAURA MELISSA
GALLO MONTES
C.C. 1077863549
RESOLUCION INSCRIPCION 633
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

FECHA 16/09/2015

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

220311

209239

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideds.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.077.863.549

GALLO MONTES

APELLIDOS

LAURA MELISSA

NOMBRES

Laura Melissa Gallo

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-FEB-1992

ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

09-JUN-2010 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1903400-00253608-F-1077863549-20100903 0023743785A 1 30991147

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A04E0CECBB00F817

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LAURA MELISSA GALLO MONTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1077863549 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 206717-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado