Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHvrevelo	VIVIANA ANDREA REVELO FAJARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-911310	CENTRO AGROPECUARIO-CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	4/05/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4926 de fecha 2026-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	118326	**Fecha Registro:**	2026-05-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-019-911310 CENTRO AGROPECUARIO-CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	63.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	63.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	63.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	34324887	**Razón Social:**	LUZ STELLA ENRIQUEZ RUALES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86845998215	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	76307422	**Nombre:**	NELSON PINO SALAZAR	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO - CAUCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.9485236	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-05-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911327 CENTRO AGROPECUARIO-CAUCA - MODERNIZACION AMBIENTES	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		63.000.000,00	0,00		
					Total:	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO DE BIENES-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS y AULA MOVIL ADSCRITOS AL CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL CAUCA HASTA 31/12/2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-911310	CENTRO AGROPECUARIO-CAUCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-31	63.000.000,00	63.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHvrevelo	VIVIANA ANDREA REVELO FAJARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-911310	CENTRO AGROPECUARIO-CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	4/05/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7826 de fecha 2026-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	118426	**Fecha Registro:**	2026-05-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-019-911310 CENTRO AGROPECUARIO-CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	30.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	30.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	30.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	34324887	**Razón Social:**	LUZ STELLA ENRIQUEZ RUALES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86845998215	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	76307422	**Nombre:**	NELSON PINO SALAZAR	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO - CAUCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.9485236	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-05-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911390 CENTRO AGROPECUARIO-CAUCA, ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA.	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		30.000.000,00	0,00		
					Total:	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO DE BIENES-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS y AULA MOVIL ADSCRITOS AL CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL CAUCA HASTA 31/12/2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-911310	CENTRO AGROPECUARIO-CAUCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-31	30.000.000,00	30.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	CO1.PCCNTR.9485236
FECHA:	11/6/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	Popayán - Cauca
COD REGIONAL:	19	REGIONAL	CAUCA
CENTRO DE COSTO:	36-02-00-019-911310		
COD CENTRO DE COSTO:	9113		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.9485236	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	5/4/2026
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	LUZ STELLA ENRÍQUEZ RUALES		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	34324887		
VALOR TOTAL:	$ 44,906,680		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31-dic-26		

OBJETO DEL CONTRATO:CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS y AULA MOVIL ADSCRITOS AL CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL CAUCA.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	N.A	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	N/A

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES	FUE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JAIRO IVAN CERON MUÑOZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	4775505		
CORREO INSTITUCIONAL	jceronm@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G06 Centro Agropecuario	N° DE CONTACTO	3127575419

Oficina Principal
calle 12 8 - 28 POPAYÁN
TEL:3156497309

LUZ STELLA ENRIQUEZ RUALES
NIT: 34324887-0
luzstellaenru@gmail.com

Razon Social: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/CC: **899999034-1**
Contacto: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dir: CALLE 57 NO. 8-69
Ciudad: POPAYÁN-CAUCA
Telefono: (031) 0000000 -
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Factura Electrónica de venta FE207
Fecha Generación: 03/06/2026 16:32
Fecha Vencimiento: 18/06/2026
Forma de Pago: **CREDITO**
Medio de Pago: Consignación bancaria
Vendido Por: LAURA VALENTINA

#000079 - **MANTENIMIETO PREVENTIVO DE TODOS LOS COMPONENTES - PLACA GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$1,008,000.00	$1,008,000.00	1	**$1,008,000.00**

#000078 - **CAMBIO DE LLANTAS 205/55/R16 - PLACA GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$655,200.00	$655,200.00	4	**$2,620,800.00**

#000076 - **BOMBILLO STOP - PLACA GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$8,040.00	$8,040.00	1	**$8,040.00**

#000077 - **BOMBILLO DOBLE FILAMENTO PARA STOP - PLACA GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$6,720.00	$6,720.00	1	**$6,720.00**

#000075 - **FILTRO DE COMBUSTIBLE - PLACA GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$63,000.00	$63,000.00	1	**$63,000.00**

#000074 - **FILTRO DE ACEITE DE MOTOR - PLACA GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$63,000.00	$63,000.00	1	**$63,000.00**

#000073 - **FILTRO AIRE DE MOTOR - PLACA GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$65,520.00	$65,520.00	1	**$65,520.00**

#000072 - **FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - PLACA GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$63,000.00	$63,000.00	1	**$63,000.00**

#000071 - **LAVADO ASPIRADO COMPLETO - PLACA GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$84,000.00	$84,000.00	2	**$168,000.00**

#000070 - **TAPETES - PLACA GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$33,600.00	$33,600.00	3	**$100,800.00**

#000069 - **ALINEACION DIRECCION - PLACA GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$46,200.00	$46,200.00	1	**$46,200.00**

#000068 - **BALANCEO RUEDAS - PLACA GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$46,200.00	$46,200.00	4	**$184,800.00**

#000067 - **CAMBIO DE CILINDROS DE FRENO - GCY 097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$134,400.00	$134,400.00	1	**$134,400.00**

#000066 - **JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS - PLACA GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$126,000.00	$126,000.00	1	**$126,000.00**

#000065 - **PURGA DEL SISTEMA DE FRENOS - GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$109,200.00	$109,200.00	1	**$109,200.00**

#000064 - **JUEGO DE BANDA DISCO - PLACA GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$126,000.00	$126,000.00	1	**$126,000.00**

#000063 - **EMPAQUETADURA BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS - PLACA GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$210,000.00	$210,000.00	1	**$210,000.00**

#000062 - **LIQUIDO REFRIGERANTE - PLACA GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$42,000.00	$42,000.00	1	**$42,000.00**

#000061 - **LIQUIDO DE FRENOS - PLACA GCY097**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$109,200.00	$109,200.00	2	**$218,400.00**

#000060 - **ACEITE DE MOTOR - PLACA GCY094**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$109,200.00	$109,200.00	4	**$436,800.00**

#000059 - **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS COMPONENTES - OJY094**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$2,990,000.00	$2,990,000.00	1	**$2,990,000.00**

#000058 - **STOP COMPLETOS TRASEROS - PLACA OJY094**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$552,800.00	$552,800.00	1	**$552,800.00**

#000057 - **BOMBILLOS DOBLE FILAMENTO PARA STOP - PLACA OJY094**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$552,800.00	$552,800.00	1	**$552,800.00**

#000056 - **LAVADO Y ASPIRADO - OJY094**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$394,800.00	$394,800.00	1	**$394,800.00**

#000055 - **ALINEACION DIRECCION - PLACA OJY 094**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$110,400.00	$110,400.00	1	**$110,400.00**

#000054 - **ACEITE TRANSMISION - PLACA OJY094**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$174,800.00	$174,800.00	6	**$1,048,800.00**

#000053 - **MANTENIMIENTO DE RODAMIENTOS DELANTEROS - PLACA OJX787**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$717,600.00	$717,600.00	1	**$717,600.00**

#000052 - **MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS DELANTEROS - PLACA OJX787**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$478,400.00	$478,400.00	1	**$478,400.00**

#000051 - **CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS - PLACA OJX787**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$478,400.00	$478,400.00	1	**$478,400.00**

#000050 - **MANTENIMIENTO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE - PLACA OJX787**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$1,435,200.00	$1,435,200.00	1	**$1,435,200.00**

#000049 - **REVISIO FUGAS DE ACEITE - PLACA OJX787**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$334,800.00	$334,800.00	1	**$334,800.00**

#000048 - **MANTENIMIENTO DEL TURBO - PLACA OJX787**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$2,990,000.00	$2,990,000.00	1	**$2,990,000.00**

#000047 - **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS COMPONENTES - PLACA OJX787**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$1,435,200.00	$1,435,200.00	1	**$1,435,200.00**

#000046 - **ARRANQUE, INCLUYE AUTOMATICO - PLACA OJX787**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$1,913,600.00	$1,913,600.00	1	**$1,913,600.00**

#000045 - **FILTRO DE ACEITE DE MOTOR - PLACA OJX787**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$209,600.00	$209,600.00	1	**$209,600.00**

#000044 - **FILTRO DE AIRE DE MOTOR - OJX787**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$209,600.00	$209,600.00	1	**$209,600.00**

#000043 - **FILTRO DE AIRE COMBUSTIBLE - PLACA OJX787**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$162,000.00	$162,000.00	1	**$162,000.00**

#000042 - **FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - PLACA OJX787**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$162,000.00	$162,000.00	1	**$162,000.00**

#000041 - **ALINEACION DIRECCION - PLACA OJX787**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$145,200.00	$145,200.00	1	**$145,200.00**

#000040 - **BALANCEO RUEDAS - PLACA OJX787**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$137,200.00	$137,200.00	4	**$548,800.00**

#000039 - **ACEITE MOTOR 15W40 - PLACA OJX787**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$258,400.00	$258,400.00	12	**$3,100,800.00**

#000038 - **LLANTAS NUEVAS 295/80/R22.5 JUEGO MIXTO RADIAL - PLACA OBI332**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$2,280,000.00	$2,280,000.00	3	**$6,840,000.00**

#000037 - **PRUEBA FINAL FUNCIONAMIENTO SISTEMA ELECTRONICO - PLACA OBI332**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$155,600.00	$155,600.00	1	**$155,600.00**

#000036 - **MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPONENTES ELECTRONICOS - PLACA OBI332**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$1,913,000.00	$1,913,000.00	1	**$1,913,000.00**

#000035 - **BOMBILLO STOP - PLACA OBI332**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$451,600.00	$451,600.00	1	**$451,600.00**

#000034 - **CONEXIONES ELECTRICAS GENERALES - PLACA OBI332**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$162,000.00	$162,000.00	1	**$162,000.00**

#000080 - **FILTRPO DE ACEITE SEGUNDARIO MOTOR - PLACA OBI332**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$128,800.00	$128,800.00	1	**$128,800.00**

#000033 - **FILTRO DE COMBUSTIBLE - PLACA OBI332**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$128,800.00	$128,800.00	1	**$128,800.00**

#000032 - **FILTRO PRIMARIO DE ACEITE - PLACA OBI332**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$96,800.00	$96,800.00	1	**$96,800.00**

#000005 - **FILTRO DE AIRE MOTOR - OBI332**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$128,800.00	$128,800.00	1	**$128,800.00**

#000003 - **LAVADO - BUS OBI332**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$142,000.00	$142,000.00	2	**$284,000.00**

#000031 - **IMPERMEABILIZACION TECHO - PLACA OBI332**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$968,800.00	$968,800.00	1	**$968,800.00**

#000017 - **ALINEACION BUS - PLACA OBI332**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$89,900.00	$89,900.00	2	**$179,800.00**

#000030 - **BALANCEO - PLACA OBI332**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$89,200.00	$89,200.00	6	**$535,200.00**

#000029 - **VULCANIZACION UNIDAD - PLACAOBI332**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$96,800.00	$96,800.00	3	**$290,400.00**

#000028 - **REGLAFE DE FILTRO DE AIRE - PLACA OBI332**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$194,000.00	$194,000.00	1	**$194,000.00**

#000027 - **COMPRESOR VALVULA DE RETENCION UNIDIRECCIONAL - PLACA OBI332**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$128,000.00	$128,000.00	1	**$128,000.00**

#000026 - **PURGA DEL SISTEMA DE FRENOS - PLACA OBI332**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$242,000.00	$242,000.00	1	**$242,000.00**

#000025 - **VALVULAS LIMITANTES FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS - PLACA OBI332**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$64,400.00	$64,400.00	4	**$257,600.00**

#000024 - **ACEITE TRANSMISION - PLACA OBI332**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$242,000.00	$242,000.00	10	**$2,420,000.00**

#000023 - **ACEITE 15W40 MOBIL - PLACA OBI332**

Subtotal	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$242,000.00	$242,000.00	15	**$3,630,000.00**

SUBTOTAL	$44,906,680.00
TOTAL	$**44,906,680.00**

Notas

- #36-02-00-019-911310;CO1PCCNTR9485236;jceronm@sena.edu.co#$

No somos grandes contribuyentes - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764084364564 valida desde 2024-11-29 hasta 2026-11-29 rangos del 101 al 500 prefijo FE - responsable del impuesto sobre las ventas.

Total articulos en factura **130**

CUFE: 7132d86cde88226007145c24c4b1b03f1d87c0a98da647cdd6eb2883812162b2abf354009f00df79ac3ed5fe9034c1f6

Fecha Generación: 2026-06-03 16:32:13

Fecha Expedición Electronica: 2026-06-03 16:32:15

Email Enviado el: 2026-06-03 16:32:46

Email Recibido el: 2026-06-03 16:32:50

PAGADO	$44,906,680

SALDO	$0

Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnologico Grupo FLA SAS 900711544

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Generalidades:

1) Este formato tiene dos objetivos: (i) En el caso de los contratos originados en procesos para la adquisición de bienes y servicios, el formato da cuenta del seguimiento a la ejecución del contrato para efectos de pago o modificación. (ii) En el caso de los contratos de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, el documento sirve **únicamente** como justificación para la modificación del contrato.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (GCCON-M-001) y al Manual Supervisión e Interventoría (GCCON-M-002), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) El formato puede ser utilizado con ocasión de la ejecución de cualquier negocio jurídico, sea contrato, convenio u otro.
4) Este formato es diligenciado por el supervisor y/o interventor del contrato, con el apoyo a la supervisión, cuando exista. De igual forma, también podrá ser suscrito por el ordenador del gasto.
5) Su diligenciamiento se realiza cada vez que se requiera.
6) El formato unifica el informe de supervisión para los contratos de servicios personales y los contratos de bienes y servicios. **La información que no corresponda al uno o al otro, deberá ser eliminada.**
7) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente.
8) El formato, una vez diligenciado, deberá archivarse de conformidad con lo establecido en las tablas de retención documental de la entidad.
9) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo "/" son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
10) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
11) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.
12) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo de la Dirección jurídica del SENA.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. ODC 145212 del 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Agropecuario SENA Regional Cauca
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.9485236**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5/4/2026
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS y AULA MOVIL ADSCRITOS AL CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL CAUCA.
CONTRATISTA	LUZ STELLA ENRÍQUEZ RUALES
FECHA DE INICIO	05/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ **103.000.000.oo**

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	100115531		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	30/04/2026		
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	30/04/2026	30/04/2027	$18.600.000.oo
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	24/04/2025	30/06/2026	$18.600.000.oo

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]	
ASEGURADORA	
NRO. DE PÓLIZA	
CERTIFICADO O DE ANEXO	

FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

No modificatorio
No se registran modificaciones a la Orden de Compra.

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 44,906,680.00	**$ 44,906,680.00**	**58.093.320.00**	**43,59%**

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado: MES DE junio 2026**	**Planilla nro. 9505706663**

4. MULTAS Y SANCIONES

N/A. A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato [No aplica], que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

A la fecha no se ha realizado una modificación contractual (prórroga, adición, modificación o suspensión).

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

PRORROGAR el plazo de ejecución No prorroga a la fecha

ADICIONAR: No adiciones a la fecha

6. OBSERVACIONES

Las facturas de segunda quincena de abril y primera de mayo no se subieron correctamente a SIIF situación que a dificultado su tramite

Para constancia se firma a los 11 días del mes de junio de 2026

JAIRO IVAN CERON MUÑOZ Supervisor del contrato ODC 161625 del 2026	RICHARD CERON Apoyo a la supervisión

Elaboró: Jairo Iván Cerón Profesional G02.

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
4	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento. Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios personales y para contratos de bienes y servicios



FECHA DE NACIMIENTO 27-NOV-1982

PIENDAMO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

30-NOV-2000 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

P-1100100-36100358-F-0034318683-20010419 17256 01072A 01 102126916



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 34318683

CIFUENTES ARANDA
APELLIDOS

LILIANA INES
NOMBRES

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

117715-T



LILIANA INES
CIFUENTES ARANDA
C.C. 34318683
RES. INSCRIPCION 78 DEL 30/03/2006
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

278531 127537

Scanned by CamScanner

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Scanned by CamScanner

Popayán Cauca, mayo del año 2026.

Señores.

CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL - CAUCA.
Popayán Cauca.

REFERENCIA: Certificación de no estar obligados a los aportes parafiscales.

No DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.9485236

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS y AULA MOVIL ADSCRITOS AL CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL CAUCA.

Respetados señores:

Luz Stella Enríquez Ruales, identificada con cédula de ciudadanía No. 34324887 Expedida en Popayán Cauca, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que a la fecha NO me encuentro obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR).

Dada en Popayán Cauca, a los (29) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

LUZ STELLA ENRIQUEZ RUALES.
Persona Natural.
Lubritecas Colombia.
C.C. No. 34324887 de Popayán Cauca.

Certificación Bancaria

Viernes, 06 de febrero de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que LUZ STELLA ENRIQUEZ RUALES identificado(a) con CC 34324887, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	86845998215	2022-12-16	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 34324887		ENRIQUEZ RUALES LUZ STELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 7a numero 21 a 94	POPAYAN-CAUCA	8211111

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	**2026-04**	Periodo Salud	**2026-04**
Fecha límite de pago	**2026/05/22**	Fecha de pago	**2026/06/03**
Dias de mora	**12**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$543,400**
Intereses de mora	**$4,900**
Saldos e incapacidades	**$0**
Valor total	**$548,300**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9504114109**
Clave de pago	**362107704**
Banco	**BANCOLOMBIA**

2026/06/03 03:55 PM

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 34324887		ENRIQUEZ RUALES LUZ STELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 7a numero 21 a 94	POPAYAN-CAUCA	8211111

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	**2026-05**	Periodo Salud	**2026-05**
Fecha límite de pago	**2026/06/22**	Fecha de pago	**2026/06/03**
Dias de mora	**0**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$543,400**
Intereses de mora	**$0**
Saldos e incapacidades	**$0**
Valor total	**$543,400**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9505706663**
Clave de pago	**362170508**
Banco	**BANCOLOMBIA**

2026/06/03 03:56 PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141236074702

(415)7707212489984(8020) 000014123607470 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 4 3 2 4 8 8 7	0	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	34324887	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ENRIQUEZ	RUALES	LUZ	STELLA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CL 12 8 28 BRR EL EMPEDRADO

42. Correo electrónico: lubritecascolombiapop@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 5 7 1 4 0 0 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 7 3 2	2 0 2 2 0 9 2 7	4 5 2 0	2 0 2 2 0 9 2 7		4 7 7 1	5 6 2 1

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2 2	4 9	5 2																						

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ENRIQUEZ RUALES LUZ STELLA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141236074702

(415)7707212489984(8020) **000014123607470 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 4 3 2 4 8 8 7	0	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Taller 1 9	Comercio al por menor de lubricantes (aceites y grasas) aditivos y producto 4 7 3 2	

162. Nombre del establecimiento: LUBRITECAS DE COLOMBIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CL 12 8 28 BRR EL EMPEDRADO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono: 3 1 5 6 4 9 7 3 0 9	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Popayán Cauca, mayo del año 2026.

Señores.

CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL - CAUCA.
Popayán Cauca.

REFERENCIA: Certificación de no estar obligados a los aportes parafiscales.

No DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.9485236

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS y AULA MOVIL ADSCRITOS AL CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL CAUCA.

Respetados señores:

Luz Stella Enríquez Ruales, identificada con cédula de ciudadanía No. 34324887 Expedida en Popayán Cauca, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que a la fecha NO me encuentro obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR).

Dada en Popayán Cauca, a los (29) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

LUZ STELLA ENRIQUEZ RUALES.
Persona Natural.
Lubritecas Colombia.
C.C. No. 34324887 de Popayán Cauca.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

<table>
<tr><th colspan="4">INFORMACIÓN GENERAL.</th></tr>
<tr><td>Número de contrato:
CO1.PCCNTR.9485236</td><td>Fecha de radicación:
03/06/2026</td><td colspan="2">Número de Radicación: 01</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Fecha del Acta de inicio:
_05_ / _04_ / _2026_</td><td rowspan="2">Plazo: hasta el 31 de diciembre de 2026</td><td colspan="2">Periodo del Informe comprendido</td></tr>
<tr><td>Desde:
_05 / _04 / _2026_</td><td>Hasta:
_29/ _05_ / _2026_</td></tr>
<tr><td colspan="4">Objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS y AULA MOVIL ADSCRITOS AL CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL CAUCA.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Supervisor y/o Interventor: JAIRO IVÁN CERON MUÑOZ</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nombre o razón social del contratista: LUZ STELLA ENRÍQUEZ RUALES</td><td>C.C. 34324887</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dirección: CALLE 12 NUMERO 8-28 BARRIO EL EMPEDRADO</td><td>Teléfonos: 3015714007-
3156497309</td></tr>
</table>

BUS TECNOACADEMICO CHEVROLET OBI332


LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

CAMBIO DE ACEITES Y LÍQUIDOS

Aceite de Motor

Se realizó el drenaje del aceite usado y el reemplazo por lubricante nuevo con las especificaciones técnicas recomendadas para el vehículo. Este procedimiento es fundamental debido a que el aceite pierde sus propiedades lubricantes por efecto de la temperatura y el uso continuo, generando desgaste prematuro en los componentes internos del motor. El mantenimiento garantiza adecuada lubricación, disminución de fricción, control de temperatura y mayor vida útil del motor.



Aceite de Transmisión

Se efectuó el cambio del aceite de transmisión, verificando adicionalmente el estado y nivel del sistema. Este mantenimiento es necesario para evitar desgaste en engranajes y componentes internos de la caja, ya que el lubricante se deteriora por las altas temperaturas y la fricción mecánica. Su reemplazo permite un funcionamiento suave de la transmisión y previene fallas mecánicas mayores.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236






MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS

Válvulas Limitantes Frenos Delanteros y Traseros

Se realizó inspección y ajuste de las válvulas limitantes encargadas de regular la presión de frenado entre los ejes delantero y trasero. Este procedimiento garantiza una distribución equilibrada de frenado, mejorando la estabilidad y seguridad del vehículo durante la operación.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



Purga del Sistema de Frenos

Se efectuó purga técnica del sistema hidráulico de frenos para eliminar aire y residuos acumulados en las líneas. Este mantenimiento es indispensable para asegurar presión constante en el sistema y una respuesta eficiente de frenado, evitando pérdida de efectividad y riesgos operacionales.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



Compresor Válvula de Retención Unidireccional

Se realizó mantenimiento e inspección del compresor y la válvula de retención del sistema neumático de frenos, verificando su correcto funcionamiento y presión de trabajo. Este servicio permite mantener la capacidad operativa del sistema de frenos y prevenir pérdida de presión de aire.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



Reglaje de Freno de Aire

Se efectuó ajuste técnico del sistema de frenos neumáticos para garantizar el correcto recorrido y tensión de frenado. Este procedimiento evita desgaste irregular, mejora la capacidad de frenado y contribuye a la seguridad operativa del vehículo.




SERVICIOS GENERALES Y CORRECTIVOS

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Vulcanización Unidad

Se realizó reparación técnica de la llanta mediante proceso de vulcanización para corregir daños o perforaciones detectadas. Este procedimiento permite recuperar las condiciones de funcionamiento de la llanta y disminuir riesgos de pérdida de aire o fallas durante la operación.



Balanceo de Ruedas

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236


Se efectuó balanceo de las ruedas mediante equipo especializado con el fin de corregir descompensaciones de peso. Este mantenimiento reduce vibraciones, evita desgaste irregular de las llantas y mejora la estabilidad del vehículo.



Alineación Dirección

Se realizó alineación de dirección ajustando los ángulos de geometría de suspensión y dirección conforme a especificaciones técnicas. Este procedimiento garantiza

estabilidad en conducción, disminuye desgaste irregular de llantas y mejora el comportamiento del vehículo en carretera.





Impermeabilización Techo

Se aplicó tratamiento impermeabilizante en el techo del vehículo para prevenir filtraciones de agua y proteger la estructura contra corrosión y deterioro prematuro.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



Lavada y Aspirada Completa

Se realizó limpieza integral interna y externa del vehículo, incluyendo lavado general y aspirado de cabina. Este procedimiento contribuye a mantener condiciones adecuadas de higiene, conservación y presentación del automotor.






INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

CAMBIO DE FILTROS

Filtro de Aire de Motor

Se reemplazó el filtro de aire del motor debido a acumulación de partículas contaminantes que afectan el proceso de admisión. Este mantenimiento mejora el rendimiento del motor, optimiza el consumo de combustible y protege los componentes internos.

Filtro Primario Aceite Motor

Se realizó cambio del filtro primario de aceite encargado de retener residuos e impurezas presentes en el lubricante. Este procedimiento protege el sistema interno del motor y garantiza una correcta circulación del aceite.

Filtros de Combustible

Se efectuó reemplazo de los filtros de combustible para garantizar adecuada filtración de impurezas antes de llegar al sistema de inyección. Este mantenimiento previene daños en inyectores y asegura óptimo funcionamiento del motor.

Filtro Aceite Secundario Motor

Se realizó sustitución del filtro secundario de aceite como complemento del sistema de lubricación del motor. Este procedimiento mejora la limpieza del lubricante y contribuye a la protección de componentes mecánicos internos.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236








MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Conexiones Eléctricas Generales

Se realizó inspección y ajuste de conexiones eléctricas generales del vehículo, verificando continuidad y correcto funcionamiento del sistema eléctrico. Este procedimiento previene fallas operativas, falsos contactos y posibles cortocircuitos.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



Bombillo Stop

Se efectuó reemplazo del bombillo de luz stop garantizando correcto funcionamiento del sistema de señalización de frenado. Este mantenimiento es indispensable para la seguridad vial y prevención de accidentes.






LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Mantenimiento Preventivo Componentes Electrónicos

Se realizó mantenimiento preventivo de componentes electrónicos, incluyendo revisión de cableado, conexiones y funcionamiento general de los sistemas electrónicos del vehículo. Este procedimiento permite detectar anomalías y prevenir fallas futuras.





Prueba Final Funcionamiento Sistema Electrónico

Se efectuaron pruebas finales de funcionamiento del sistema electrónico y verificación operativa de los componentes intervenidos, garantizando correcto desempeño y condiciones óptimas de operación del vehículo.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



CAMBIO DE LLANTAS

Llantas Nuevas 295/80 R22.5 Juego Mixto Radial Simétrica

Se realizó desmontaje de llantas usadas e instalación de llantas nuevas referencia 295/80 R22.5 de tipo radial simétrica. Este procedimiento garantiza mejores condiciones de adherencia, estabilidad, capacidad de frenado y seguridad vial, reduciendo riesgos asociados al desgaste excesivo de las llantas anteriores.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



BUSETA NPR OJX787

CAMBIO DE LÍQUIDOS Y ACEITES

Aceite Motor 15W40

Se realizó el cambio de aceite de motor utilizando lubricante 15W40 conforme a las especificaciones técnicas requeridas para el vehículo. Este mantenimiento es fundamental para garantizar adecuada lubricación de los componentes internos del motor, reducir fricción, controlar la temperatura de operación y prevenir desgaste prematuro ocasionado por el deterioro del aceite usado.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236






SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y RODAMIENTO

Balanceo de Ruedas

Se efectuó balanceo técnico de las ruedas con el fin de corregir descompensaciones de peso en el sistema de rodamiento. Este procedimiento permite disminuir vibraciones, mejorar la estabilidad del vehículo y evitar desgaste irregular de las llantas y componentes de suspensión.



Alineación Dirección

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Se realizó alineación de dirección ajustando los parámetros de geometría del sistema de suspensión y dirección. Este mantenimiento mejora la estabilidad en conducción, optimiza el desempeño del vehículo y evita desgaste irregular de las llantas.

CAMBIO DE FILTROS

Filtro Aire Acondicionado

Se efectuó reemplazo del filtro del sistema de aire acondicionado para eliminar acumulación de polvo y contaminantes. Este procedimiento mejora la calidad del aire al interior del vehículo y garantiza correcto funcionamiento del sistema de climatización.




Filtro de Combustible

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Se realizó cambio del filtro de combustible para asegurar adecuada filtración de impurezas presentes en el sistema. Este mantenimiento protege los inyectores y la bomba de combustible, evitando fallas de funcionamiento y pérdida de rendimiento del motor.



Filtro de Aire de Motor

Se sustituyó el filtro de aire del motor debido a saturación por partículas contaminantes. Este procedimiento permite una adecuada admisión de aire, mejora el desempeño del motor y optimiza el consumo de combustible.

Filtro Aceite Motor

Se realizó cambio del filtro de aceite encargado de retener residuos e impurezas del lubricante del motor. Este mantenimiento protege los componentes internos y garantiza correcta circulación del aceite limpio en el sistema.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236





MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

Arranque, Incluye Automático

Se realizó mantenimiento del sistema de arranque, incluyendo revisión y ajuste del automático, conexiones y funcionamiento general. Este procedimiento garantiza encendido eficiente del vehículo y previene fallas eléctricas relacionadas con el sistema de arranque.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236




MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS ECU, TCU, BCM Y ABS

Mantenimiento Preventivo de Todos los Componentes

Se efectuó mantenimiento preventivo de los módulos y componentes electrónicos del vehículo, incluyendo revisión de ECU, TCU, BCM y sistema ABS. Este procedimiento permite verificar condiciones operativas, detectar posibles anomalías y garantizar correcto funcionamiento de los sistemas electrónicos y de seguridad del automotor.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



MANTENIMIENTO MECÁNICO GENERAL

Mantenimiento del Turbo

Se realizó mantenimiento preventivo del sistema turbo, verificando funcionamiento, conexiones y estado general de los componentes asociados. Este procedimiento garantiza adecuada sobrealimentación del motor, mejora el rendimiento y previene fallas por acumulación de residuos o desgaste.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



Revisión de Fugas de Aceite

Se efectuó inspección general para detectar posibles fugas de aceite en motor y sistemas asociados. Este procedimiento permite prevenir pérdida de lubricación, contaminación de componentes y daños mecánicos mayores.



Mantenimiento de Bomba de Combustible

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Se realizó mantenimiento preventivo de la bomba de combustible verificando presión, funcionamiento y estado general del sistema. Este procedimiento garantiza suministro adecuado de combustible y correcto desempeño del motor.



REVISIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS

Cambio de Líquido de Frenos

Se efectuó reemplazo del líquido de frenos debido a pérdida de propiedades por humedad y temperatura. Este mantenimiento garantiza adecuada presión hidráulica, mejor respuesta de frenado y mayor seguridad operacional del vehículo.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



Mantenimiento General de Frenos Delanteros y Traseros

Se realizó inspección, limpieza, ajuste y verificación general del sistema de frenos delanteros y traseros. Este procedimiento permite mantener eficiencia de frenado, disminuir desgaste irregular y garantizar condiciones seguras de operación.

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN

Mantenimiento de Rodamientos Delanteros y Traseros

Se efectuó mantenimiento preventivo de los rodamientos delanteros y traseros, incluyendo limpieza, lubricación y verificación de desgaste. Este procedimiento garantiza correcto funcionamiento del sistema de rodamiento, disminuye fricción y previene daños en suspensión y transmisión.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236





VOLWASGUEN AMAROK OJY094

CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN

Aceite Transmisión

Se realizó el cambio del aceite de transmisión, efectuando adicionalmente verificación del estado general y nivel del sistema. Este mantenimiento es fundamental para

garantizar adecuada lubricación de engranajes y componentes internos de la caja de transmisión, disminuyendo fricción, temperatura y desgaste prematuro. El reemplazo oportuno del lubricante contribuye a un funcionamiento suave de la transmisión y previene fallas mecánicas de alto impacto.





SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y LIMPIEZA GENERAL

Alineación Dirección

Se efectuó alineación técnica de la dirección mediante ajuste de los ángulos de geometría de suspensión y dirección conforme a especificaciones del fabricante. Este procedimiento mejora la estabilidad del vehículo, optimiza el comportamiento en carretera y evita desgaste irregular de las llantas.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



Lavada y Aspirada Completa

Se realizó limpieza integral externa e interna del vehículo, incluyendo lavado general y aspirado de cabina. Este procedimiento contribuye a la conservación estética y

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



funcional del automotor, ayudando a prevenir acumulación de suciedad, deterioro de superficies y contaminación interna.

MANTENIMIENTO SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Bombillos Doble Filamento para Stop

Se efectuó reemplazo de bombillos doble filamento del sistema de luces stop, garantizando correcto funcionamiento de las señales luminosas de frenado y posición. Este mantenimiento es indispensable para la seguridad vial y adecuada visibilidad del vehículo durante la operación.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236




Stop Completos Traseros

Se realizó mantenimiento y reemplazo de stops traseros completos, verificando conexiones, funcionamiento e integridad del sistema de iluminación posterior. Este procedimiento garantiza correcta señalización y cumplimiento de condiciones de seguridad vehicular.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CAMBIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS ECU, TCU, BCM Y ABS

Mantenimiento Preventivo de Todos los Componentes

Se efectuó mantenimiento preventivo integral de los sistemas electrónicos del vehículo, incluyendo revisión de módulos ECU, TCU, BCM y ABS, así como inspección de conexiones, alimentación eléctrica y funcionamiento general de los componentes. Este procedimiento permite detectar fallas tempranas, prevenir daños electrónicos y garantizar óptimas condiciones operativas y de seguridad del vehículo.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



JAC S2 GCX097

Cambio de Líquidos y Aceites

El tren motriz y los sistemas hidráulicos requieren una renovación periódica de sus fluidos debido a la degradación
térmica, la oxidación y la acumulación de partículas microscópicas de desgaste abrasivo.
Aceite de Motor: Se realiza debido a la pérdida de viscosidad y aditivos detergentes del lubricante usado tras los ciclos de operación continua. El procedimiento consistió en

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

elevar el vehículo, retirar el tapón del cárter en caliente para facilitar el drenaje completo por gravedad, y posteriormente rellenar con un lubricante de viscosidad certificada por el fabricante, asegurando la óptima mitigación de la fricción interna en los pistones y árboles de levas.



Líquido de Frenos:

Este fluido es altamente higroscópico, lo que significa que absorbe humedad del ambiente con el tiempo, disminuyendo drásticamente su punto de ebullición y propiciando el fenómeno de "vaporlock". El cambio se ejecutó mediante la extracción del fluido viejo en el depósito maestro y la posterior sustitución completa en el circuito, lo cual previene la corrosión interna de las tuberías y asegura la incompresibilidad del sistema.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



Líquido Refrigerante:

Su sustitución obedece al agotamiento de los agentes anticorrosivos y antiespumantes del líquido previo, esenciales para evitar la cavitación en la bomba de agua y la acumulación de sarro en el radiador. Se procedió al vaciado del bloque y radiador, seguido de una limpieza del circuito y el llenado con un refrigerante de base etilenglicol al porcentaje idóneo, optimizando la transferencia térmica del motor.





LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Cambio del Sistema de Frenos

El sistema de frenado es el pilar fundamental de la seguridad activa del JAC S2. Los componentes mecánicos y sellos sufren un desgaste severo por fricción y calor disipado durante las deceleraciones.

Empaquetadura de Bomba Principal de Frenos y Cambio de Cilindro de Frenos:

Estas intervenciones se fundamentan en la pérdida de estanqueidad de los sellos de elastómero originales, que provocan fugas internas o externas de presión hidráulica, manifestándose en un pedal de freno esponjoso y una pérdida en la fuerza de frenado.

El procedimiento requirió el desmontaje de la bomba principal y los cilindros de rueda, la limpieza de las cavidades internas, la instalación del nuevo juego de juntas/empaquetaduras, y el reemplazo del cilindro defectuoso por una unidad nueva mecanizada con precisión.



LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



Juego de Pastillas Delanteras y Juego Banda Disco:

Las pastillas de freno y las bandas sufren un desgaste abrasivo natural de su material de fricción. Operar el vehículo por debajo del espesor mínimo de seguridad genera daños irreversibles en los discos y tambores. Se desmontaron las pinzas de freno (mordazas), se rectificaron o verificaron las tolerancias de los discos, y se instalaron las nuevas pastillas delanteras y bandas con compuesto de alta disipación térmica, aplicando grasa de alta temperatura en los puntos de apoyo móviles.







LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Purga del Sistema de Frenos:

Es estrictamente obligatoria tras abrir cualquier sección del circuito hidráulico para eliminar burbujas de aire atrapadas. Se realizó un procedimiento de purga secuencial desde la rueda más lejana a la bomba principal hasta la más cercana, aplicando presión al pedal y abriendo los grifos de purga hasta constatar la salida homogénea del fluido sin emulsiones de aire, restableciendo la firmeza inmediata del pedal.



Servicios Estéticos, Geometría y Confort

Esta categoría reúne los mantenimientos destinados a la estabilidad dinámica del vehículo en marcha, así como a la conservación del habitáculo y la comodidad del conductor.

Balanceo de Ruedas y Alineación de Dirección:

Las imperfecciones viales alteran los ángulos de la geometría de la suspensión (cámber, cáster y convergencia) y provocan desequilibrios de masa en el conjunto llanta-rin, derivando en vibraciones en el volante y un desgaste irregular del labrado. Se

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

montaron las ruedas en una equilibradora dinámica computarizada para colocar contrapesos de plomo exactos. Posteriormente, mediante sensores ópticos de alineación, se calibraron las varillas de dirección para asegurar un rodado rectilíneo perfecto, optimizando el consumo de combustible y la precisión de giro.





Tapetes y Lavada y Aspirada Completa:

El mantenimiento estético e higiénico exterior e interior previene laacumulación de partículas abrasivas en la pintura y evita la proliferación de hongos o alérgenos en las alfombras.Se procedió a la remoción e instalación de nuevos tapetes a la medida del JAC S2, seguido de un lavado a altapresión con champú pH neutro y un aspirado industrial de todo el habitáculo y maletero.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236





Cambio de Filtros

La filtración es la barrera crítica para evitar que impurezas entren a los sistemas vitales del vehículo, salvaguardando la salud del motor y de los ocupantes.

Filtro de Aire de Motor y Filtro de Aceite Motor:

El filtro de aire retiene partículas en suspensión para evitar que actúen como lija dentro de los cilindros; el filtro de aceite retiene los subproductos de la combustión y residuos metálicos dentro del bloque. Ambos componentes se reemplazaron de manera directa: el de aire abriendo la caja porta-filtro e higienizando el compartimento antes de colocar el elemento filtrante nuevo, y el de aceite mediante una llave de banda, aplicando una fina capa de aceite limpio en la junta de hule del nuevo filtro antes de torquearlo a mano.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Filtro de Aire Acondicionado: Se sustituye debido a la colmatación por polvo, polen y hollín, los cuales restringen el flujo de aire del sistema de climatización y generan malos olores debido a la humedad acumulada. Se desmontó la sección detrás de la guantera, retirando el filtro saturado e insertando una unidad nueva con carbón activo para purificar el aire recirculante.

Filtros de Combustible: La presencia de sedimentos o agua en los tanques de suministro puede obstruir severamente los inyectores de combustible. Se interrumpió la presión de la línea, se desconectaron los acoples rápidos del filtro viejo y se instaló la nueva unidad blindada respetando el sentido de flujo marcado por el fabricante, protegiendo así el sistema de inyección de alta presión.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



Sistema de Iluminación y Llantas

Bombillo Stop y Bombillos Doble Filamento para Stop: La pérdida de intensidad o fundición de los filamentos halógenos reduce drásticamente la visibilidad del vehículo ante los conductores que circulan detrás, elevando el riesgo de colisiones por alcance. Se desmontaron las ópticas traseras con cuidado, se extrajeron los sockets dañados y se reemplazaron los bombillos fundidos por unidades nuevas de doble filamento (que diferencian la luz de posición de la luz de frenado), verificando posteriormente su correcta activación y conductividad eléctrica.

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236



Cambio de Llantas (Ref: 205/55 R16 Tipo Deportivo Sedán, Diseño A008, HT):

El reemplazo se fundamenta en alcanzar el límite del indicador de desgaste (TWI) o por envejecimiento estructural del caucho. Un neumático gastado carece de adherencia en suelo mojado y prolonga las distancias de frenado. Se procedió al desmontaje de los neumáticos viejos mediante maquinaria neumática, se instalaron las llantas nuevas con especificación 205/55 R16, diseño optimizado para asfalto (Highway Terrain) que mejora el confort acústico y la respuesta de tracción, y se calibraron a la presión nominal de inflado recomendada.






Mantenimiento, Reparación y Cambio de Sistemas Electrónicos

Mantenimiento Preventivo de Componentes Electrónicos (ECU, TCU, BCM, ABS): Los módulos electrónicos modernos gestionan el motor (ECU), la transmisión (TCU), el

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

confort de la carrocería (BCM) y la seguridad de frenado (ABS). Estos sistemas están expuestos a fallas por sulfatación de conectores, fluctuaciones de voltaje o almacenamiento de códigos de falla (DTCs) históricos que alteran los mapas de inyección o el comportamiento del antibloqueo.

El procedimiento se llevó a cabo mediante la conexión de un escáner de diagnóstico automotriz de nivel profesional a la interfaz OBD-II del vehículo. Se realizó un barrido completo de todas las unidades de control para constatar que no existieran fallas presentes. De manera física, se inspeccionaron los mazos de cables principales, se aplicó limpiador de contactos dieléctrico de rápida evaporación en los terminales críticos y se verificaron las tierras físicas al chasis, asegurando una comunicación limpia y sin retardos a través del bus de datos CAN del vehículo.



INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

INFORME FINANCIERO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PRESTADOS AL PARQUE AUTOMOTOR

El presente informe técnico-financiero tiene como objeto detallar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados al parque automotor del **SENA Regional Cauca - Centro Agropecuario**. La inversión realizada busca garantizar la seguridad, el óptimo rendimiento operativo y la prolongación de la vida útil de los vehículos institucionales empleados para el transporte y actividades pedagógicas.

Los valores aquí presentados corresponden a las cantidades efectivamente ejecutadas y cobradas en la **Primera Factura**, calculadas a partir de los precios unitarios de referencia del contrato.

2. RESUMEN EJECUTIVO CONSOLIDADO

A continuación, se detalla el balance financiero real ejecutado por cada unidad del parque automotor:

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Vehículo	Identificación en Matriz	Total Facturado Real (COP)	Porcentaje de Participación
Bus Tecnoacadémico Chevrolet	BUS TECNOACADEMICO CHEVROLET	$19.135.200	42.61 %
Buseta NPR	BUSETA NPR	$14.321.200	31.89 %
Automóvil JAC S2	JAC S2	$5.800.680	12.92 %
Camioneta Volkswagen Amarok	VOLWASGUEN AMAROK	$5.649.600	12.58 %
VALOR TOTAL GENERAL	**Consolidado de Facturación**	**$44.906.680**	**100.00 %**

3. DESGLOSE FINANCIERO DETALLADO POR VEHÍCULO

3.1. Bus Tecnoacadémico Chevrolet

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Total Ejecutado en el Vehículo: ***$19.135.200***

Elemento y/o Servicio	**Descripción Técnica del Bien o Servicio**	**Cantidad**	**Total (COP)**
Cambio de Aceites y Líquidos	Aceite Motor	15	$3.630.000
Cambio de Aceites y Líquidos	Aceite transmisión	10	$2.420.000
Mantenimiento Sistema de Frenos	Válvulas limitantes frenos delanteros y traseros	4	$257.600
Mantenimiento Sistema de Frenos	Purga del sistema de Frenos	1	$242.000
Mantenimiento Sistema de Frenos	Compresor válvula de retención unidireccional	1	$128.800
Mantenimiento Sistema de Frenos	Reglaje de Freno de aire	1	$194.000

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Elemento y/o Servicio	Descripción Técnica del Bien o Servicio	Cantidad	Total (COP)
Mantenimiento Operativo	Vulcanización Unidad	3	$290.400
Mantenimiento Operativo	Balanceo Ruedas	6	$535.200
Mantenimiento Operativo	Alineación Dirección	2	$178.400
Mantenimiento Operativo	Impermeabilización techo	1	$968.800
Mantenimiento Operativo	Lavada y aspirada completa	2	$284.000
Cambio de Filtros	Filtro de aire de motor	1	$128.800

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Elemento y/o Servicio	Descripción Técnica del Bien o Servicio	Cantidad	Total (COP)
Cambio de Filtros	Filtro primario aceite motor	1	$96.800
Cambio de Filtros	Filtros de Combustible	1	$128.800
Cambio de Filtros	Filtro aceite secundario motor	1	$128.800
Mantenimiento Eléctrico	Conexiones eléctricas generales	1	$162.000
Mantenimiento Eléctrico	Bombillo Stop	1	$451.600
Sistemas Electrónicos	Mantenimiento preventivo componentes electrónicos	1	$1.913.600

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Elemento y/o Servicio	Descripción Técnica del Bien o Servicio	Cantidad	Total (COP)
Sistemas Electrónicos	Prueba final funcionamiento sistema electrónico	1	$155.600
Cambio Llantas	Llantas nuevas 295/80 R 22.5 Juego Mixto Radial	3	$6.840.000

3.2. Buseta NPR

Total Ejecutado en el Vehículo: ***$14.321.200***

Elemento y/o Servicio	Descripción Técnica del Bien o Servicio	Cantidad	Total (COP)
Cambio de Líquidos y Aceites	Aceite Motor 15W40	12	$3.100.800
Mantenimiento Operativo	Balanceo Ruedas	4	$548.800

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Elemento y/o Servicio	Descripción Técnica del Bien o Servicio	Cantidad	Total (COP)
Mantenimiento Operativo	Alineación Dirección	1	$145.200
Cambio de Filtros	Filtro Aire acondicionado	1	$162.000
Cambio de Filtros	Filtro de combustible	1	$162.000
Cambio de Filtros	Filtro de aire de motor	1	$209.600
Cambio de Filtros	Filtro aceite motor	1	$209.600
Mantenimiento Eléctrico	Arranque, incluye automático	1	$1.913.600

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Elemento y/o Servicio	Descripción Técnica del Bien o Servicio	Cantidad	Total (COP)
Sistemas Electrónicos (ECU/TCU/BCM/ABS)	Mantenimiento preventivo de todos los componentes	1	$1.435.200
Mantenimiento de Motor	Mantenimiento del turbo	1	$2.990.000
Mantenimiento de Motor	Revisión de fugas de aceite	1	$334.800
Mantenimiento de Motor	Mantenimiento de bomba de combustible	1	$1.435.200
Sistema de Frenos	Cambio de líquido de frenos	1	$478.400

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Elemento y/o Servicio	Descripción Técnica del Bien o Servicio	Cantidad	Total (COP)
Sistema de Frenos	Mantenimiento general de frenos delanteros	1	$478.400
Suspensión y Transmisión	Mantenimiento de rodamientos delanteros	1	$717.600

3.3. Camioneta Volkswagen Amarok

Total Ejecutado en el Vehículo: ***$5.649.600***

Elemento y/o Servicio	Descripción Técnica del Bien o Servicio	Cantidad	Total (COP)
Cambio de Fluidos	Aceite transmisión	6	$1.048.800
Mantenimiento Operativo	Alineación Dirección	1	$110.400

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Elemento y/o Servicio	Descripción Técnica del Bien o Servicio	Cantidad	Total (COP)
Mantenimiento Operativo	Lavada y aspirada completa	1	$394.800
Componentes de Iluminación	Bombillos Doble Filamento para Stop	1	$552.800
Componentes de Iluminación	Stop completos traseros	1	$552.800
Sistemas Electrónicos (ECU/TCU/BCM/ABS)	Mantenimiento preventivo de todos los componentes	1	$2.990.000

3.4. Automóvil JAC S2

Total Ejecutado en el Vehículo: ***$5.800.680***

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Elemento y/o Servicio	Descripción Técnica del Bien o Servicio	Cantidad	Total (COP)
Cambio de Líquidos y Aceites	Aceite Motor	4	$436.800
Cambio de Líquidos y Aceites	Liquido de Frenos (Unidad)	2	$218.400
Cambio de Líquidos y Aceites	Liquido Refrigerante (Unidad)	1	$42.000
Cambio Sistema de Frenos	Empaquetadura Bomba Principal de Frenos	1	$210.000
Cambio Sistema de Frenos	Juego Banda disco	1	$126.000
Cambio Sistema de Frenos	Purga del sistema de Frenos	1	$109.200

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Elemento y/o Servicio	Descripción Técnica del Bien o Servicio	Cantidad	Total (COP)
Cambio Sistema de Frenos	Juego pastillas delanteras	1	$126.000
Cambio Sistema de Frenos	Cambio cilindro de frenos	1	$134.400
Mantenimiento Operativo	Balanceo Ruedas	4	$184.800
Mantenimiento Operativo	Alineación Dirección	1	$46.200
Ajustes de Cabina	Tapetes	3	$100.800
Mantenimiento Operativo	Lavada y aspirada completa	2	$168.000
Cambio de Filtros	Filtro Aire acondicionado	1	$63.000

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Elemento y/o Servicio	Descripción Técnica del Bien o Servicio	Cantidad	Total (COP)
Cambio de Filtros	Filtro de aire de motor	1	$65.520
Cambio de Filtros	Filtro aceite motor	1	$63.000
Cambio de Filtros	Filtros de Combustible	1	$63.000
Iluminación	Bombillo Stop.	1	$8.040
Iluminación	Bombillos Doble Filamento para Stop	1	$6.720
Cambio de Llantas	Cambio de llantas ref 205/55 R 16 deportivo sedan	4	$2.620.800

LUBRITECAS COLOMBIA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTATO NO CO1.PCCNTR.9485236

Elemento y/o Servicio	Descripción Técnica del Bien o Servicio	Cantidad	Total (COP)
Sistemas Electrónicos (ECU/TCU/BCM/ABS)	Mantenimiento preventivo de todos los componentes	1	$1.008.000

CONCLUSIONES

1. Las intervenciones se ejecutaron bajo estrictas especificaciones técnicas requeridas para cada tipo de vehículo.
2. El consolidado de la primera factura asciende a la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($44.906.680)**.

Para constancia y trámite ante el Centro Agropecuario, se firma en Popayán a los tres días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,

LUZ STELLA ENRIQUEZ RUALES
Contratista / Proveedor Parque Automotor
SENA Regional Cauca