Villavicencio, 10/04/2026

Doctor(a):
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
Jefe de Oficina de Gestión del Riesgo
Alcaldía Municipal de Villavicencio

Ref.: ORDEN DE SERVICIO 002 DE 07 DE JULIO DEL 2025,
CONTRATO N°. 2356 DE 2025, N°. PROCESO EN SECOP CD 2314 DE 2025
PERIODO No. 2 del 17 de septiembre de 2025 al 04 de octubre de 2025.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)	ORDEN DE SERVICIO N°002 DEL 07 DE JULIO DE 2025. CONTRATO 2356 DE 04 DE AGOSTO DE 2025.
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II __X
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SERVICIO DE INGENERIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA – ICT SAS R/L: ALEJANDRO QUINTERO HOLGIN
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT:901.521.822-1 C.C 86.061.833
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS AFECTADOS POR FENOMENOS DE INUNDACION Y/O REMOCION EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ C.C.17.326.435 de Villavicencio
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	08/08/2025
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($649.711.404,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DIAS
FECHA DE INICIO:	15/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/10/2025
MODIFICACIONES:	

Scanned with CamScanner

11

CESIÓN:	N/A.	FECHA:	N/A.
VALOR DE ADICIÓN:	N/A.	FECHA:	N/A.
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N/A.		
PRORROGAS	N/A.	FECHA:	N/A.
TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N/A.		
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	N/A.	FECHA:	N/A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 08/08/2025, notificado personalmente con fecha 08/08/2025 y en plataforma SECOP II del 08/08/2025, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO N°2 **del 17/09/2025 al 04/10/2025** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 100%.

ACTIVIDAD No. 1

ITEM1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM INC. OPE Y COMB.

Se verificaron las actividades ejecutadas por el contratista mediante el uso de retroexcavadora tipo oruga Lovol 220 D, orientadas a la excavación, perfilado y redistribución de material, con el fin de reencauzar el flujo hídrico, reforzar las márgenes mediante la conformación de jarillones y mitigar los riesgos de socavación y desbordamiento en puntos críticos.

Asimismo, se supervisó la adecuación del terreno mediante labores de movimiento de tierras, perfilado de taludes y retiro de material no apto, generando una plataforma base para la instalación de las estructuras proyectadas y constituyendo un apoyo directo para la estabilidad de las obras.

Estas actividades se desarrollaron en el río Guatiquia, donde se efectuó la remoción de sedimentos y obstrucciones naturales, restableciendo la capacidad hidráulica del cauce y reduciendo el riesgo de nuevos desbordamientos.

ITEM	CODIGO UNPPSC	DESPCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	22101526	Retroexcavadora 20 T o SIM inc. OPE y COMB.	HR	61.10	$ 335.600	$ 20.505.160

TABLA 1. Tabla de descripción del ítem se debe realizar en el sector del Rio Guatiquia resaltando el ítem 1 en negrilla es la actividad desarrollada.


Scanned with CamScanner

12



Fotografía. Imagen satelital Google earth. Vista la zona en general intervenida en canalización en el rio Guatiquia sector de vereda la Argentina.

DESCRIPCIÓN	COORDENADAS	LATITUD	LONGITUD
Jarillón N°1	Coordenada inicial	4°10'44.60"N	73°38'29.98"O
	Coordenada final	4°10'40.38"N	73°38'27.63"O
Canalización	Coordenada inicial	4°10'45.03"N	73°38'29.32"O
	Coordenada final	4°10'40.71"N	73°38'27.09"O




Representación de AutoCAD en perfil e isométrico de la Jarillón N°1 se puede evidenciar un prisma triangular y un prisma rectangular poder calcular volúmenes del tramo vereda la Argentina.


Scanned with CamScanner

DIMENSIONES	ALTURA	ANCHO	LONGUITUD	VOLUMEN
PRISMA DE RECTÁNGULO VEREDA LA ARGENTINA	4,5 MTS	4 MTS	150 MTS	2700 M3
PRISMA DE TRIANGULO VEREDA LA ARGENTINA	4,5 MTS	3 MTS	150 MTS	1012,5 M3
Total, volumen del Jarillón N°1 creado por la canalización representado por los dos prismas en vereda la argentina.				**3712,5 M3**

PERFIL DE LA SECCIÓN DE CANALIZACIÓN



VISTA EN ISOMETRICO SECCION DE CANALIZACION



Representación de AutoCAD en perfil e isométrico de la canalización se puede evidenciar un prisma poder calcular volúmenes del tramo vereda la Argentina.

DIMENSIONES	PROFUNDIDAD	ANCHO	LONGUITUD	VOLUMEN
PRISMA DE RECTÁNGULO VEREDA LA ARGENTINA	2,2 MTS	11,5 MTS	150 MTS	3795 M3
Total, volumen de la canalización representado por el prisma en el camino ganadero.				**3795 M3**

MATERIAL REMOVIDO TOTAL VEREDA LA ARGENTINA		
DIMENSIONES	**LONGUITUD**	**VOLUMEN**
JARILLÓN N°1 VEREDA LA ARGENTINA	150 MTS	3712,5 M3
CANALIZACIÓN VEREDA LA ARGENTINA	150 MTS	3795 M3
Total, volumen removido en vereda la argentina.		**7507,5 M3**

Scanned with CamScanner

1. **Retroexcavadora 20T.**

	
Fotografía 1	**Fotografía 2**
Construcción del Jarillón, con el propósito de redireccionar el cauce del río, regular el flujo hidráulico y mitigar los riesgos asociados a los procesos de erosión, socavación y desbordamiento en el sector intervenido	Ejecución de los trabajos de conformación del canal, los cuales comprenden la excavación, perfilado y redistribución del material a lo largo de la margen derecha, con el propósito de conformar una sección hidráulica estable que permita el paso controlado.

	
Fotografía 3	**Fotografía 4**
Se continúa con la conformación del canal mediante labores de excavación y perfilado, con el fin de garantizar una sección hidráulica estable y el adecuado control de flujo de agua.	Ejecución del Jarillón, orientada a encauzar el flujo del río, optimizar el comportamiento hidráulico y reducir los riesgos derivados de la erosión y posibles desbordamientos en el área intervenida, contribuyendo a la protección del entorno y de los bienes expuestos.

Scanned with CamScanner

✓ HORAS DE LOS HOROMETROS RETROEXCAVADORA LOVOL 220 D

REGISTRO HORAS TRABAJADAS

PROYECTO: "PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS AFECTADOS POR FENOMENOS DE INUNDACION Y/O REMOCION EN MASA EN EL MUNNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

EQUIPO: Excavadora LOVOL 220 D

OPERARIO: ALBEIRO

Tipo de lluvia	
	Leve
	Moderadas
	Fuertes

Fecha	Horometro inicial	Horometro final	Fracción de hora	Foto Horometros	Sector Intervenido	Horas Lluvia	Actividades realizadas	Registro fotografico
17-sep-25	3.818,70	3.826,70	8,00	 	RÍO GUATIQUIA	0,00	reforzamiento de la orilla para contener el flujo del río y evitar procesos de socavación lateral, especialmente en puntos donde el agua impacta directamente contra el talud. La maquina ejecuta movimientos de acopio, perfilado y compactación del material, garantizando una estructura estable y con pendiente controlada.	
18-sep-25	3.826,70	3.834,70	8,00	 	RÍO GUATIQUIA	0,00	desviación controlada del cauce del río, mediante el movimiento y disposición de material granular	
19-sep-25	3.834,70	3.843,50	8,80	 	RÍO GUATIQUIA	0,00	desviación controlada del cauce del río, mediante el movimiento y disposición de material granular	
20-sep-25	3.843,50	3.853,00	9,50	 	RÍO GUATIQUIA	0,00	Se ejecutan trabajos de conformación del canal, los cuales consisten en la excavación y redistribución del material a lo largo de las márgenes, con el fin de generar una sección hidráulica estable que permita el paso controlado del agua y garantice condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento hidráulico.	

Scanned with CamScanner

REGISTRO HORAS TRABAJADAS

PROYECTO: *PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS AFECTADOS POR FENOMENOS DE INUNDACION Y/O REMOCION EN MASA EN EL MUNNICIPIO DE VILLAVICENCIO*

EQUIPO: Excavadora LOVOL 220 D

OPERARIO: ALBEIRO

Tipo de lluvia
Leve
Moderadas
Fuertes

Fecha	Horometro inicial	Horometro final	Fracción de hora	Foto Horometros	Sector Intervenido	Horas Lluvia	Actividades realizadas	Registro fotografico
21-sep-25	3.853,00	3.861,90	8,90		RÍO GUATIQUIA	0,00	Se continúa con la ejecución de los trabajos de conformación del canal, los cuales consisten en la excavación y redistribución del material a lo largo de las márgenes, con el fin de generar una sección hidráulica estable que permita el paso controlado del agua y garantice la adecuada capacidad de conducción del cauce.	
22-sep-25	3.861,90	3.871,50	9,60		RÍO GUATIQUIA	0,00	Se continúa con la construcción del jarillón, con el objetivo de redireccionar el cauce del río, controlar el flujo hidráulico y mitigar los riesgos asociados a procesos de erosión y desbordamiento en el sector intervenido.	
23-sep-25	3.871,50	3.879,80	8,30		RÍO GUATIQUIA	0,00	Se continúa con la construcción del jarillón, con el objetivo de redireccionar el cauce del río, controlar el flujo hidráulico y mitigar los riesgos asociados a procesos de erosión y desbordamiento en el sector intervenido.	
TOTAL			61,10					

Scanned with CamScanner

17

ACTIVIDAD No. 2

ITEM 2: VOLQUETA DOBLE TROQUE

Las actividades ejecutadas por el contratista en relación con el transporte y disposición del material de relleno comprendieron el cargue en los puntos de acopio previamente establecidos, así como su posterior traslado y descarga en los sectores críticos priorizados. Dicho material fue utilizado para la conformación de un Jarillón de protección, con el fin de reforzar las márgenes del cauce y mitigar los riesgos asociados a posibles crecientes súbitas.

Durante la supervisión se evidenció que la conformación del Jarillón incrementó de manera significativa la capacidad de contención del cauce, constituyéndose además en una medida preventiva frente a los procesos de erosión y socavación que podrían comprometer la seguridad de la comunidad y de la infraestructura aledaña.

ITEM	CODIGO UNPPSC	DESPCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	25101601	Volqueta doble troque	Dia	29	$ 1.574.000	$ 45.646.000

2. Volqueta doble troque



Fotografía 5

Se realizó la actividad de descargue del material en el área de acopio del río, con el fin de ser posteriormente utilizado en la ejecución y conformación del Jarillón.



Fotografía 6

Se efectuó el cargue del material extraído del río para su traslado y posterior disposición en el punto de acopio del sector correspondiente, garantizando su disponibilidad para las actividades programadas dentro del proyecto.

Scanned with CamScanner

	
Fotografía 7	**Fotografía 8**
Se llevó a cabo el cargue y transporte del material proveniente del río hacia el área de acopio del sector designado, asegurando su correcta ubicación para su posterior utilización en las actividades constructivas del proyecto.	Se realizó el descargue del material en el sector previamente seleccionado para su acopio, garantizando su adecuada disposición y organización para su posterior utilización en las actividades programadas.

	
Fotografía 9	**Fotografía 10**
Se efectuó el cargue del material mediante retroexcavadora, para su posterior transporte en volqueta sencilla y disposición en el área de acopio previamente seleccionada, garantizando su adecuada ubicación y disponibilidad para su posterior utilización.	Se realizó el cargue del material con retroexcavadora y su transporte en volqueta sencilla hasta el punto de acopio designado, asegurando su correcta disposición y disponibilidad para el desarrollo de las actividades posteriores de la obra.

Scanned with CamScanner

✓ **DIAS DE VOLQUETA DOBLE TROQUE (SXD 501 TOTAL 11 DIAS)**

VOLQUETA DOBLE TROQUE SXD501				
Fecha	**Dias**	**Sector Intervenido**	**Actividades realizadas**	**Registro fotografico**
17/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
18/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
19/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
20/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
21/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
22/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
23/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	

Scanned with CamScanner

24/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
25/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
26/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
27/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
TOTAL DIAS VOLQUETA DOBLE TROQUE SXD501	**11**			

Scanned with CamScanner

✓ DIAS DE VOLQUETA DOBLE TROQUE (SWV 207 TOTAL 18 DIAS)

VOLQUETA DOBLE TROQUE SWV207				
Fecha	**Dias**	**Sector Intervenido**	**Actividades realizadas**	**Registro fotografico**
17/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
18/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
19/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
20/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
21/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
22/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	

Scanned with CamScanner

23/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
24/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
25/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
26/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
27/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
28/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
29/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
30/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	

Scanned with CamScanner

1/10/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
2/10/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
3/10/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
4/10/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
TOTAL DIAS VOLQUETA DOBLE TROQUE SWV207		**18**		

Scanned with CamScanner

ACTIVIDAD No. 3

ITEM 3: VOLQUETA SENCILLA (7 M3).

Las actividades ejecutadas por el contratista en relación con el transporte y disposición del material de relleno comprendieron el cargue en los puntos de acopio previamente establecidos, así como su posterior traslado y descarga en los sectores críticos priorizados. Dicho material fue utilizado para la conformación de un Jarillón de protección, con el fin de reforzar las márgenes del cauce y mitigar los riesgos asociados a posibles crecientes súbitas.

Durante la supervisión se evidenció que la conformación del Jarillón incrementó de manera significativa la capacidad de contención del cauce, constituyéndose además en una medida preventiva frente a los procesos de erosión y socavación que podrían comprometer la seguridad de la comunidad y de la infraestructura aledaña.

ITEM	CODIGO UNPPSC	DESPCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	25101601	Volqueta sencilla (7 m3)	Dia	29	$ 768.000	$ 22.272.000

1. **Volqueta sencilla (7 m3).**

	
Fotografía 9	**Fotografía 10**
Se efectuó el cargue del material mediante retroexcavadora, con el fin de trasladarlo y disponerlo en el área de acopio previamente seleccionada, garantizando su adecuada ubicación para su posterior.	Se realizó el cargue y movilización del material utilizando retroexcavadora, para su disposición en el punto de acopio designado, asegurando el orden y la disponibilidad del material para las siguientes etapas de la obra.

Scanned with CamScanner

✓ DIAS DE VOLQUETA SENCILLA (AKG 107 TOTAL 14 DIAS)

VOLQUETA SENCILLA AKG107				
Fecha	**Dias**	**Sector Intervenido**	**Actividades realizadas**	**Registro fotografico**
17/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
18/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
19/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
20/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
21/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
22/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
23/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
24/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	

Scanned with CamScanner

25/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
26/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
27/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
28/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
29/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
30/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
TOTAL DIAS VOLQUETA SENCILLA AKG107		**14**		

Scanned with CamScanner

✓ DIAS DE VOLQUETA SENCILLA (TFK 516 TOTAL 15 DIAS)

VOLQUETA SENCILLA TFK516				
Fecha	**Dias**	**Sector Intervenido**	**Actividades realizadas**	**Registro fotografico**
17/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
18/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
19/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
20/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
21/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
22/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
23/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	

Scanned with CamScanner

24/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
25/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
26/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
27/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
28/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
29/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
30/09/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
1/10/2025	1	RÍO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
TOTAL DIAS VOLQUETA SENCILLA TFK516		**15**		

Scanned with CamScanner

29

3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	**BUENA**
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	**BUENA**
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	**BUENA**
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	**BUENA**

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así: Si el contratista es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

Nombre del Afiliado	ALEJANDRO HOLGIN QUINTERO
No. de Identificación	86061833
Mes de Cotizado	PENSION AGOSTO Y SALUD SEPTIEMBRE
Fecha de Pago	16/09/2025
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.423.500
Número de Planilla	9491774973
Valor pagado en SALUD	$ 57.000
Valor pagado en PENSIÓN	$ 227.800
Valor pagado en ARL	$ 99.100

Scanned with CamScanner

30

Nombre del Afiliado	ALEJANDRO HOLGIN QUINTERO
No. de Identificación	86061833
Mes de Cotizado	PENSION SEPTIEMBRE Y SALUD OCTUBRE
Fecha de Pago	08/10/2025
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.423.500
Número de Planilla	9492095943
Valor pagado en SALUD	$ 57.000
Valor pagado en PENSIÓN	$ 227.800
Valor pagado en ARL	99.100

Nombre del Afiliado	ALEJANDRO HOLGIN QUINTERO
No. de Identificación	86061833
Mes de Cotizado	PENSION OCTUBRE Y SALUD NOVIEMBRE
Fecha de Pago	19/12/2025
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.423.500
Número de Planilla	9493556381
Valor pagado en SALUD	$ 57.000
Valor pagado en PENSIÓN	$ 227.800
Valor pagado en ARL	99.100

Nombre del Afiliado	ALEJANDRO HOLGIN QUINTERO
No. de Identificación	86061833
Mes de Cotizado	PENSION NOVIEMBRE Y SALUD DICIEMBRE
Fecha de Pago	05/12/2025
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.423.500
Número de Planilla	9495073855
Valor pagado en SALUD	$ 57.000
Valor pagado en PENSIÓN	$ 227.800
Valor pagado en ARL	99.100

5. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

Scanned with CamScanner

6. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	cumplió

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
PAGO PARCIAL NO 1	$544.487.879 COP	N/A	15/08/2025 al 16/09/2025	84%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$105.223.560 COP	N/A	17/09/2025 al 04/10/2025	16%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$0 COP	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$649.711.440 COP	N/A	15/08/2025 al 14/11/2025	100%

Scanned with CamScanner

32

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N°. 2** comprendido entre el **17 de septiembre de 2025 al 04 de octubre de 2025,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y, en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SESENTA ($105.223.560). El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

ANEXOS:
Soportes de pago de las planillas seguridad social

NOMBRE DEL SUPERVISOR:
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE OFICINA GESTION DEL RIESGO
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 3217371942

Scanned with CamScanner