UTSOLVIVIENDAS
2025

"CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2689".

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONTRATO No. : COP 647-2025
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SOLVTVIENDAS
INTERVENTOR: SECOB SAS
BENEFICIARIO
REGISTRO No. 10 FECHA 13 04 2026 ELABORÓ Astrid Lopez Arévalo REVISO Carolina Morales

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO Amanda Muñoz
DIRECCIÓN vereda Betania- cuenca Rio Blanco
TELEFONO 3106740018
No. PISOS 1
ESTRATO 1

2.1 SERVICIOS PUBLICOS

	SI/NO
ACUEDUCTO	SI
ALCANTARILLADO	SI
GAS	NO
TELEFONO	NO
TELEVISION - CABLE	NO
OTRO - ¿CUAL?	

2.3 CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS
FINANCIERO		NO URBANIZABLE
INDUSTRIAL		RURAL
RECREACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN
ESPACIO PUBLICO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUAL?
OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, marco, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Predio de un nivel con acabados en pañete y pintura, plastico, malla, y madera con desgaste por exposición a la intemperie, se evidencia tuberia expuesta en la parte externa, ventanas en perfileria metálica con vidrios completos, puerta de ingreso en perfileria metálica con desgaste natural por uso, muros en pañete y pintura con rastros de humedad y desprendimiento de material y resanes, sala con grieta en el muro del ingreso de la sala que es en prefabricada puerta de baño con vidio fisurado, piso en baldosa con desgaste natural, cobierta en teja de zinc, eternit y plastico con desgaste por uso y clima.

OBSERVACIONES

se Anexa registro fotografico y de video.

Escaneado con CamScanner

NOTA:(Registro fotográfico y Observaciones pertinentes)













Firma:
Nombre:
C.C. / NIT 40827720
PROPIETARIO DEL PREDIO

Firma
Nombre: Astrid Lopez Arevalo
C.C. / NIT 53122486
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Firma
Nombre:
C.C. / NIT
REPRESENTANTE DEL INTERVENTOR