Lugar	Unidad Operativa Cuidado Transitorio Día-Noche Nuevo Renacer
Fecha	30/06/2026
Tema	Plan De Mantenimiento Correctivo y preventivo Centro De Cuidado Transitorio Nuevo Renacer Convenio No. 1802-2026
Desarrollo	En cumplimiento de las observaciones realizadas durante la visita de inicio del Convenio No. 1802-2026, se formula el presente Plan de Mantenimiento Correctivo con el propósito de atender las oportunidades de mejora identificadas en la infraestructura, instalaciones y condiciones de seguridad de la Unidad Operativa Centro de Cuidado Transitorio Nuevo Renacer. Las actividades descritas buscan garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos por la Secretaría Distrital de Integración Social, favoreciendo espacios seguros, funcionales y adecuados para la prestación del servicio a las personas mayores. **5.2 Sistema Hidráulico** Se ejecutarán las reparaciones necesarias para solucionar los problemas relacionados con la presión y suministro de agua potable, así como las humedades y filtraciones presentes en los baños del primer y segundo piso**.**  13 jun 2026 8:52 a.m. 20c-20 carrera 99 Fontibón Bogotá, D.C  13 jun 2026 8:52 a.m. 20c-20 carrera 99 Fontibón Bogotá, D.C



5.3 Tanques de Agua

Se realizará el lavado de tanques, se obtendrá la certificación correspondiente y se verificará el correcto funcionamiento, capacidad y condiciones técnicas del sistema de almacenamiento de agua.



FUMIGARCO E.U

Efectividad y Cumplimiento

CERTIFICA

Que el día 11 de mayo del año 2026 presto asesoría en saneamiento ambiental en las instalaciones de **FUNDACION REMANSO DE PAZ (CARRERA 99 20 C -18 – CENTRO FONTIBON),** ubicado en el municipio de Bogota D.C- Cundinamarca con las siguientes especificaciones técnicas:

PROTOCOLO PARA EL LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y DESINFECCION RED HIDRAULICA

MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

- ESCALERA
- BALDES Y CANECAS PLASTICAS
- MOTO ASPERSOR
- MOTO BOMBA ELECTRICA AUTOCEBANTE DE INMERSION
- ESCOBAS
- CEPILLOS
- RODILLOS
- AMONIO CUATERNARIO 4ª GENERACION
- JABON EN POLVO

ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCESO.

RESPIRADOR 3M 7502 CON CARTUCHOS

6003 BOTA DE CAUCHO CAÑA ALTA

OVEROL

GUANTES DE NITRILO

ORDEN DEL PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

- ✓ Informar la fecha en la cual se realizará el programa.
- ✓ Informar sobre el cierre de registro de ingreso de agua al establecimiento y recomendación de coordinar con el personal de las diferentes secciones del mismo sobre recoger agua en canecas y recipientes para reserva durante la jornada de lavado y desinfección de los tanques.

FUMIGARCO E.U


NIT. 900.314391-1

Nueva Sede: Calle 8 N° 15-85 La Mesa, Cundinamarca. Celular: 311 242 5005

E-mail: fumigarcoeu@hotmail.com

5.4 Redes de Gas

Se gestionará la certificación de las redes de gas y el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos gasodomésticos, conservando los registros correspondientes**.**



INFORME DE INSPECCIÓN INSTALACIONES EXISTENTE
RESOLUCIÓN MINMINAS 90902-2013 Y RESOLUCIÓN MINMINAS 41385-2017

CLIENTE

5.5 Pintura y Acabados

Se efectuará el mantenimiento de fachadas, muros interiores, puertas metálicas y demás superficies que presenten deterioro, grafitis, oxidación o pérdida del acabado.









5.6 Cubiertas y Techos

Se corregirán las filtraciones de agua lluvia presentes en las cubiertas mediante labores de impermeabilización, limpieza y mantenimiento.



5.7 Medias Cañas

Se instalarán las medias cañas faltantes en baños, cocina, lavandería y demás áreas que lo requieran, garantizando superficies continuas y de fácil limpieza.




18 jun 2026 8:52 a.m.
20c-20 carrera 99
Fontibón
Bogotá, D.C


18 jun 2026 8:52 a.m.
20c-20 carrera 99
Fontibón
Bogotá, D.C



5.9 Cortinas

Se instalarán las cortinas faltantes en las habitaciones del segundo piso para garantizar privacidad y confort.





5.11 Rampas y Escaleras

Se instalarán cintas antideslizantes, señalización fotoluminiscente y demarcaciones en rampas, escaleras y cambios de nivel.



11 jun. 2026 8:52 a.m.
20c-20 carrera 99
Fontibón
Bogotá, D.C



11 jun 2026 8:52 a.m.
20c-20 carrera 99
Fontibón
Bogotá, D.C

11 jun 2026 8:52 a.m.
20c-20 carrera 99
Fontibón
Bogotá, D.C



5.16 Control Integrado de Plagas
Se ejecutarán las actividades de fumigación, desinfección y control de plagas, obteniendo las certificaciones correspondientes.



FUMIGARCO E.U
Efectividad y Cumplimiento

CERTIFICA

Que el día 11 de mayo del año 2026, se prestó asesoría en servicios de saneamiento ambiental en las instalaciones de:

CARRERA 99 20 C -18 – CENTRO FONTIBON

Ubicación:
Bogota D.C- Cundinamarca

SERVICIOS REALIZADOS:

- CONTROL INSECTOS PLAGA RASTREROS Y VOLADORES Y ARTROPODOS.

DATOS TECNICOS:

Servicio realizado	**Fumigación**
Producto empleado	Hawker 25 EC
Dosificación ml/l	8 ml/l
Lote/fecha de vencimiento	240502- mayo 2027
Técnica de aplicación	Aspersión
Consumo total	370 ml
Objetivo biológico	Insectos rastreros y voladores (hormigas, mosquitos, arañas y cucarachas).
Periodo de reingreso	6 horas
Áreas tratadas	Cocina, comedor, habitaciones, pasillos, oficinas, talleres, zonas verdes, lavandería, cuarto de residuos, cuarto de reciclables, parqueaderos y zonas verdes.
Actividad del establecimiento	Centro de rehabilitación de población especial.

Cordialmente,

Jhon Edwar Correal Martínez
Gerente

FUMIGARCO E.U

5.19 Cerramiento Exterior
Se retirará o adecuará el horno de piedra ubicado en el antejardín, garantizando

	mejores condiciones de seguridad y presentación de la Unidad Operativa. 

	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
Asistentes	Angie Vanessa Ibañez Navarro Angie Ibañez N	Coordinadora	Cuidado Transitorio Dia-Noche Nuevo Renacer
	David Ramos 	Técnico en Gestión ambiental	Cuidado Transitorio Dia-Noche Nuevo Renacer
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	Continuar la ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo de la unidad.	Coordinación	30/06/2026
Próxima reunión	30/07/2026		

Elaboró	Angie Vanessa Ibañez Navarro Coordinadora

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Centro de Cuidado Transitorio Dia Noche Nuevo Renacer
MES: Junio AÑO: 2026

2. Nombre del responsable del Seguimiento: David Esteban Ramos Carocho 2. Cargo: Tecnico Ambiental.

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 3. Marca: Soluciones Integrales Delta S.A.S 3. Lote: 009

3. Fecha de vencimiento: 27/05/2027 **3. Concentración:** 5.25 %

4. Semana: 1

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Empaques Lácteos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Equipos y utensilios	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Mallas y anjeos	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Superficies	1	4	1	4	2	8	2	8	1	4	1	4	1	4
Baños	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Ambientes	1	3	1	3	1	3	2	6	1	3	1	3	1	3
Puntos Ecológicos	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Papeleras Baño	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Colchonetas	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Prendas de vestir	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4

6. OBSERVACIONES

· Entre el periodo de miercoles y jueves para las superficies se dosifica en 2 litros puesto que se realiza desinfección en dos momentos del dia

· En el caso del Area de ambientes se dosifica el doble para cubrir algunos Zonas donde la limpieza y desmfeccion es Semanal.

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

David Esteban Ramos Conodio — NOMBRE Y C.C.

FIRMA

Tecnico Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Centro de Cuidado Transitorio Dia Noche Nuevo Renacer
MES: Junio AÑO: 2026

2. Nombre del responsable del Seguimiento: David Esteban Ramos Cancelo 2. Cargo: Tecnico Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 3. Marca: Soluciones Integrales Delta S.A.S 3. Lote: 009

3. **Fecha de vencimiento:** 27/05/2027 **3. Concentración:** 5.25 %

4. Semana: 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Empaques Lácteos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Equipos y utensilios	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Mallas y anjeos	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Superficies	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
Baños	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Ambientes	1	3	1	3	1	3	1	8	1	8	1	8	1	8
Puntos Ecológicos	1	8	1	8	1	8	1	8	1	20	1	20	1	20
Papeleras Baño	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Colchonetas	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Prendas de vestir	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4

6. OBSERVACIONES

para los días Viernes a Domingo se realizo aumento de concentración del desinfectante por motivos de revisión ficha tecnica del producto pero especialmente para desinfección de Contenedores

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

David Esteban Ramos		Tecnico Ambiental
NOMBRE Y C.C.	FIRMA	CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Centro de Cuidado Transitorio Dia Noche Nuevo Renacer
MES: Julio AÑO: 2026

2. Nombre del responsable del Seguimiento: David Esteban Ramos 2. Cargo: Tecnico Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 3. Marca: Soluciones Integrales Delta S.A.S 3. Lote: 009

3. Fecha de vencimiento: 27/05/2027 **3. Concentración:** 5.25 %

4. Semana: 3

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Empaques Lácteos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Equipos y utensilios	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
Mallas y anjeos	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Superficies	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Baños	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20
Ambientes	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Puntos Ecológicos	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20
Papeleras Baño	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20
Colchonetas	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Prendas de vestir	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4

6. OBSERVACIONES

Se realiza Ajuste de cantidad de desinfectante teniendo en cuenta el aval del Plan de saneamiento al usar la ficha tecnica y dosificacion adecuada del hipoclorito.

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

David E. Ramos 1016076204		Tecnico Ambiental
NOMBRE Y C.C.	FIRMA	CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Centro de Cuidado Transitorio Dia Noche Nuevo Renacer
MES:_____ AÑO:_____

2. Nombre del responsable del Seguimiento: 2. Cargo:

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 3. Marca: Soluciones Integrales Delta S.A.S 3. Lote:

3. Fecha de vencimiento: 27/05/2026 **3. Concentración:** 5.25 %

4. Semana: 4

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Empaques Lácteos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Equipos y utensilios	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
Mallas y anjeos	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Superficies	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Baños	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20
Ambientes	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Puntos Ecológicos	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20
Papeleras Baño	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20
Colchonetas	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Prendas de vestir	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4

6. OBSERVACIONES

Se realiza ajuste segunda aval de plan de saneamiento tabla 2.

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Yovid Esteban Ramos 1076076604		Tecnico Ambiental
NOMBRE Y C.C.	FIRMA	CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES** **FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES**	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Centro de Cuidado Transitorio Dia Noche Nuevo Renacer
MES: Junio AÑO: 2026

2. Nombre del responsable del Seguimiento: David Esteban Ramos 2. Cargo: Tecnico Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 3. Marca: Soluciones Integrales Delta S.A.S 3. Lote: 004

3. Fecha de vencimiento: 27/05/2027 **3. Concentración:** 5.25 %

4. Semana: 5

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras	1	1	1	1										
Empaques Lácteos	1	1	1	1										
Equipos y utensilios	1	3	1	3										
Mallas y anjeos	1	8	1	8										
Superficies	1	4	1	4										
Baños	1	8	1	8										
Ambientes	1	3	1	3										
Puntos Ecológicos	1	8	1	8										
Papeleras Baño	1	8	1	8										
Colchonetas	1	4	1	4										

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Prendas de vestir	1	4	1	4										

6. OBSERVACIONES

se realiza ajuste desificacion segun plan de sumenistro basico tabla 2.

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

David Esteban Ramos 1016076204		Tecnico Ambiental
NOMBRE Y C.C.	FIRMA	CARGO

CENTRO CUIDADO TRANSITORIO DIA Y NOCHE NUEVO RENACER			
1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: David Esteban Ramos			2.FECHA: Junio
3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	AREA DE COCINA		
A.1	**Aberturas entre puertas y piso (exteriores)**	1	
A.2	**Aberturas entre puertas y piso (interiores)**	1	
A.3	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina**	1	
A.4	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	
A.5	**Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.**	1	
A.6	**Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.**	1	
A.7	**Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.**	1	
3.B	AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.**	1	
B.2	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	
B.3	**Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.**	1	
B.4	**Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.**	1	
3.C	OTRAS AREAS		
C.1	**Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.**	1	
C.2	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	1	
C.3	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	1	
3.D	CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS		
D.1	**Estado de los anjeos (mallas).**	1	
D.2	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	2	Se debe realizar ajuste de puertas para que presenten hermeticidad total
D.3	**Los techos acoplan herméticamente con los muros.**	2	Se debe subir mas los muros para darle hermeticidad a cada shut
D.4	**Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.**	1	
4.E	HORNO DE PIEDRA		
E. 1	Paredes del horno son herméticas con respecto a puertas de hornilla	2	Se debe ajustar puertas provisionales para mantener hermeticidad
La calificación de la verificación es:1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE			

6. OBSERVACIONES	7. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	8. RESPONSABLE(S)
Dentro de la revisión visual en el área de acuarto de almacenamiento de residuos solidos las puertas no se ajustan correctamente al nivel de piso y techo	Realizar ajuste de puertas en las tres divisiones de almacenamiento de residuos solidos (15 al 31 de julio)	Mantenimiento
Dentro de la revisión visual en el área de acuarto de almacenamiento de residuos sólidos las divisiones entre cada área de almacenamiento no llegan hasta el techo incumpliendo con hermeticidad total.	Realizar subsanación con Drywall o subiendo el restante de muro a los techos (15 al 31 de julio).	Mantenimiento