INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Informe **Parcial** [x] **Final** [ ]

Contratista: INVERSIONES NIÑO ALVAREZ SAS **CONTRATO No. 0700-2026**

CESIÓN [ ]

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. 900.081.626-1

OBJETO: 0056 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS PREVENTIVOS Y LAS REVISIONES TÉCNICOMECÁNICAS Y DE GASES, CON LA EXPEDICIÓN DE SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.

Termino de ejecución del 0 3 0 3 2 0 2 6 **Hasta:** 3 1 1 2 2 0 2 6

Período reportado: 03 de Marzo de 2026 al 09 de Mayo de 2026

Valor Total $9.527.954 **Honorarios: $ N/A**

N° CDP: 727 **N° CRP:** 701 **Rubro presupuestal O21202020080383444**

Forma de pago:

Se realizarán pagos mes vencido por el valor de los servicios diagnóstico preventivo y las revisiones técnico-mecánicas y de gases que se realicen durante el periodo, previa presentación de los siguientes documentos:

1. Factura y documento donde consta la prestación del servicio contratado. (si aplica)
2. Informe de ejecución del contrato.
3. Certificado expedido por el revisor fiscal, en caso de tenerlo o por el representante legal en el que certifique que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal. A dicha certificación debe aportar la planilla de pago del mes inmediatamente anterior a la fecha en que se encuentra realizando el respectivo cobro.
4. Certificación de pago emitida por el supervisor donde acredita el cumplimiento del objeto contractual a satisfacción.

La Personería de Bogotá D.C. sólo adquiere obligaciones con el oferente favorecido en el presente proceso de contratación y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.

Parágrafo 1: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en estos pliegos. Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Parágrafo 2: Sin perjuicio de lo anterior, el pago que se genere en virtud del contrato estará sujeto a la programación y/o aprobación del programa anual mensualizado de caja – PAC, y a los recursos disponibles en la Tesorería Distrital. Los recursos que no puedan ser girados en la presente vigencia, quedarán constituidos como rezago presupuestal compuesto por las reservas presupuestales y las cuentas por pagar.

Parágrafo 3: En caso de estar obligado a facturar, el contratista "En atención al artículo 20 de la

Resolución No. 42 del 05 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, deberá expedir su factura, como Factura electrónica, para lo cual tendrá que realizar la Actualización del RUT y Resolución de facturación incluyendo la responsabilidad como facturador electrónico."
Parágrafo 4: LA PERSONERIA no reconocerá pagos sobre pedidos, o entregas de bienes o servicios que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato y/o quien ejerza su apoyo.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución es por diez (10) meses y quince (15) días, contados a partir de la comunicación del oficio de inicio del contrato y previa expedición del registro presupuestal o hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales). **EL CONTRATISTA ANEXA SOPORTE DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA NÚMERO 81920778 DEL 8 DE MAYO DE 2026 Y CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES EXPEDIDO POR EL REVISOR FISCAL MAURICIO A. DUARTE RODRIGUEZ 78477-T DE FECHA 30 DE MARZO Y 30 DE ABRIL DE 2026.**

Número	Sistema	Entidad	Periodo cotizado	No. De autorización	Aportes
N/A	ARL	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
N/A	SALUD	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
N/A	PENSIÓN	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Reporte de valores a pagar

No. De pago	Valor del pago	Saldo por pagar
1	$2.950.482	$6.577.472

No. De cuenta bancaria 541023313 BANCO BBVA TIPO CUENTA CORRIENTE
Saldo a liberar ---------- declarando que no hay obligaciones contractuales pendientes**.**
Nota: Solo para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión teniendo en cuenta que estos contratos no requieren de acta de liquidación.

INFORMACIÓN A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI X NO

El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

De conformidad con las obligaciones específicas:

El contratista realizo diez (10) revisiones técnico-mecánicas y se cuenta con los certificados correspondientes de los vehículos descritos en especificaciones técnicas (tabla N° 2), de acuerdo con la fecha de vencimiento y la obligación contractual.

Las revisiones realizadas fueron facturadas en la Factura electrónica de venta: **MCD-26934**

Placa	Marca	Tipo / Modelo	Año Modelo	Servicio
GCW735	NISSAN	KICKS 1.598 CC	2020	Preventiva - Liviano
OLN050	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER Van	2018	Preventiva - Liviano
OLN048	RENAULT	LOGAN Gris Estrella	2018	Preventiva - Liviano
OLN047	RENAULT	LOGAN 1599cc Sedan	2018	Preventiva - Liviano
OLM957	NISSAN	KICKS 1.598 CC	2018	Preventiva - Liviano
OKZ668	RENAULT	Duster Dynamique	2017	Preventiva - Liviano
OKZ667	RENAULT	Duster Dynamique	2017	Preventiva - Liviano
OKZ666	RENAULT	Duster Dynamique	2017	Preventiva - Liviano
ODS952	SUZUKI	Jimmy 1328cc Cabinado	2014	Preventiva - Liviano
ODS951	SUZUKI	Jimmy 1328cc Cabinado	2014	Preventiva - Liviano
ODS945	NISSAN	Sentra B13	2014	Preventiva - Liviano
ODS944	NISSAN	Sentra B13	2014	Preventiva - Liviano
ODS943	NISSAN	Sentra B13	2014	Preventiva - Liviano
ODS942	NISSAN	Sentra B13	2014	Preventiva - Liviano
OBH679	HYUNDAI	H1 2476 cc Cerrada	2010	Preventiva - Liviano
OBG308	CHEVROLET	LUV Dimax 2400 cc	2007	Preventiva - Liviano
OBG281	NISSAN	Carrocería cerrada 3000cc	2007	Preventiva - Liviano
JQV191	MITSUBISHI	XPANDER CROSS	2022	Preventiva - Liviano
JQV094	MITSUBISHI	OUTLANDER 2.4	2022	Preventiva - Liviano
JQV093	MITSUBISHI	OUTLANDER 2.4	2022	Preventiva - Liviano
JQV092	MITSUBISHI	OUTLANDER 2.4	2022	Preventiva - Liviano
GCW739	NISSAN	KICKS 1.598 CC	2020	Preventiva - Liviano
GCW738	NISSAN	KICKS 1.598 CC	2020	Preventiva - Liviano
GCW737	NISSAN	KICKS 1.598 CC	2020	Preventiva - Liviano
GCW736	NISSAN	KICKS 1.598 CC	2020	Preventiva - Liviano
ODS952	SUZUKI	Jimmy 1328cc Cabinado	2014	Revisión tecnicomecánica - Liviano
ODS951	SUZUKI	Jimmy 1328cc Cabinado	2014	Revisión tecnicomecánica - Liviano
ODS945	NISSAN	Sentra B13	2014	Revisión tecnicomecánica - Liviano
ODS944	NISSAN	Sentra B13	2014	Revisión tecnicomecánica - Liviano
ODS943	NISSAN	Sentra B13	2014	Revisión tecnicomecánica - Liviano
ODS942	NISSAN	Sentra B13	2014	Revisión tecnicomecánica - Liviano
OBH679	HYUNDAI	H1 2476 cc Cerrada	2010	Revisión tecnicomecánica - Liviano
OBG308	CHEVROLET	LUV Dimax 2400 cc	2007	Revisión tecnicomecánica - Liviano

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

El contratista ha designado a una persona para mantener contacto permanente con la Entidad para el correcto desarrollo del objeto contractual a Gabriela Rayo auxiliar.comercial@cda44.com, Melba Niño melba.nino@cda44.com, Pbx: 3153879222.

Específicas:

1. Realizar tres diagnósticos predictivos a los vehículos registrados en la tabla N° 1, durante la ejecución del contrato.
2. Realizar las revisiones técnico-mecánicas y expedir los certificados a cada uno de los vehículos descritos en especificaciones técnicas (tabla N° 2), de acuerdo con la fecha de vencimiento.
3. Designar a una persona para mantener contacto permanente con la Personería de Bogotá para el desarrollo del objeto contractual.
4. Dar cumplimiento a los requerimientos técnicos de calidad, de acuerdo con los manuales de los fabricantes y representantes de las marcas de los diferentes vehículos pertenecientes al parque automotor de la Entidad.
5. Realizar la recepción de los vehículos dentro de sus instalaciones y garantizar que por ningún motivo los vehículos serán recibidos o intervenidos o parqueados en espacio público.
6. Emplear personal idóneo directamente contratado y supervisado por el contratista.

Además, el contratista debe cumplir las obligaciones generales del contrato descritas la invitación pública y el Estudio de conveniencia y oportunidad (ECO).

NOTA: Para el caso de los cierres presupuestales de cada vigencia; la presente certificación de pago se firma teniendo en cuenta el compromiso adquirido por el contratista para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales a su cargo, hasta la fecha de finalización del contrato so pena de los descuentos y sanciones pertinentes en caso de incumplimiento.

SUPERVISOR (A) O INTERVENTOR (A)

En cumplimiento de mis funciones administrativas, técnicas, financieras y legales de Supervisor(a), una vez revisadas detalladamente las actividades derivadas del objeto contractual plasmadas en el presente informe, y verificado el avance en el cumplimiento de las mismas en el período informado, hago constar que el (la) Contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato, y que a la fecha se encuentra a paz y salvo con todos los aportes del Sistema General de Seguridad Social, según documentos soportes adjuntos que he validado, por lo cual autorizo el presente pago.

LAURA MARÍA NOGUERA GONZÁLEZ

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FISICOS

FIRMA

Elaborado por Laura Daniela Hernández Pineda – Subdirección de Recursos Físicos

Factura electronica de venta MCD-26934

INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S
NIT: 900.081.626-1
Dirección: CL 44 SUR 24B 43 | Bogota d.c. - Bogota
Teléfono: 3153879222
Email: e-facturas@cda44.com



Adquiriente: PERSONERIA DE BOGOTA DC
Identificación: 899.999.061-9
Correo: riherreno@personeriabogota.gov.co
Dirección: CARRERA 7 N 21 24 | Bogota d.c. - Bogota

Fecha documento: 2026-05-09
Fecha vencimiento: 2026-06-08
Forma de pago: Credito a 30 días
Orden compra:

Descripcion	Cantidad	Valor unitario	Valor IVA	Valor neto
GCW735 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
OLN050 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
OLN048 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
OLN047 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
OLM957 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
OKZ668 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
OKZ667 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
OKZ666 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
OKZ665 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
ODS952 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
ODS952 Revision tecnicomecanica - Liviano	1,0	$216.042,85	$41.048,14	$257.090,99
ODS951 Revision tecnicomecanica - Liviano	1,0	$216.042,85	$41.048,14	$257.090,99
ODS951 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
ODS945 Revision tecnicomecanica - Liviano	1,0	$216.042,85	$41.048,14	$257.090,99
ODS945 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
ODS944 Revision tecnicomecanica - Liviano	1,0	$216.042,85	$41.048,14	$257.090,99
ODS944 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
ODS943 Revision tecnicomecanica - Liviano	1,0	$216.042,85	$41.048,14	$257.090,99
ODS943 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
ODS942 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
ODS942 Revision tecnicomecanica - Liviano	1,0	$216.042,85	$41.048,14	$257.090,99
OBH679 Revision tecnicomecanica - Liviano	1,0	$216.042,85	$41.048,14	$257.090,99
OBG308 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
OBG308 Revision tecnicomecanica - Liviano	1,0	$216.042,85	$41.048,14	$257.090,99
OBG281 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
JQV191 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
JQV094 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
JQV093 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
JQV092 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
GCW739 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
GCW738 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764098065881 FECHA VIGENCIA 2025-09-02 HASTA 2026-09-02 QUE HABILITA DESDE EL No. MCD22139 AL MCD400000
Representacion grafica de factura electronica de venta
LINK DIAN: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=27ce4e9a80312f3d8f00d05dcfb9d63526cee22692ddb0c4cbeff77978285ebdc2f60cdab52cc8895a1268c32cf0d379
Representación gráfica del documento electrónico generado por SIC BASIC SAS NIT: 800159918-1, GEKKO SOFTWARE

Factura electronica de venta MCD-26934

INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S
NIT: 900.081.626-1
Dirección: CL 44 SUR 24B 43 | Bogota d.c. - Bogota
Teléfono: 3153879222
Email: e-facturas@cda44.com

Adquiriente: PERSONERIA DE BOGOTA DC
Identificación: 899.999.061-9
Correo: riherreno@personeriabogota.gov.co
Dirección: CARRERA 7 N 21 24 | Bogota d.c. - Bogota

Fecha documento: 2026-05-09
Fecha vencimiento: 2026-06-08
Forma de pago: Credito a 30 días
Orden compra:

Descripcion	Cantidad	Valor unitario	Valor IVA	Valor neto
GCW737 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
GCW736 Preventiva - Liviano	1,0	$15.000,00	$2.850,00	$17.850,00
Comisión recaudo	8,0	$8.679,83	$13.193,36	$82.632,00

Observaciones factura: Personería

Observaciones generales: IVA REGIMEN COMUN | SOMOS GRANDES | CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C SEGUN RESOLUCIÓN DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

Valor letras: Dos millones novecientos cincuenta mil cuatrocientos ochenta y dos pesos con cero centavos
Fecha validación DIAN: 2026-05-09 11:08:18

Subtotal	**$2.172.781,44**
IVA 19%	**$412.828,48**
Ingresos para terceros	
Derecho RUNT RTMyG	**$44.800,00**
Control y vigilancia base	**$204.094,16**
Control y vigilancia IVA 19%	**$38.777,92**
Valor ANSV	**$77.200,00**
Retefuente	**$0,00**
ReteIVA	**$0,00**
ReteICA	**$0,00**
Total	**$2.950.482,00**

CUFE: 27ce4e9a80312f3d8f00d05dcfb9d63526cee22692ddb0c4cbeff77978285ebdc2f60cdab52cc8895a1268c32cf0d379

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764098065881 FECHA VIGENCIA 2025-09-02 HASTA 2026-09-02 QUE HABILITA DESDE EL No. MCD22139 AL MCD400000
Representacion grafica de factura electronica de venta
LINK DIAN: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=27ce4e9a80312f3d8f00d05dcfb9d63526cee22692ddb0c4cbeff77978285ebdc2f60cdab52cc8895a1268c32cf0d379

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764098065881 FECHA VIGENCIA 2025-09-02 HASTA 2026-09-02 QUE HABILITA DESDE EL No. MCD22139 AL MCD400000
Representacion grafica de factura electronica de venta
LINK DIAN: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=27ce4e9a80312f3d8f00d05dcfb9d63526cee22692ddb0c4cbeff77978285ebdc2f60cdab52cc8895a1268c32cf0d379
Representación gráfica del documento electrónico generado por SIC BASIC SAS NIT: 800159918-1, GEKKO SOFTWARE

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS –FUR

FUR No.: 01003853

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

Vigilado SuperTransporte

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 09-OIN-026

CDA de la 44
Centro de Diagnostico Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social		Documento de identidad	
2026-03-04	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		C.C. ( ) NIT (X) C.E ( ) No. 899999061	
Dirección		**Teléfono fijo o Numero de Celular**	**Ciudad**	**Departamento**
CLL 60 D #105H-09		3043929525	BOGOTA	BOGOTA D.C.
Correo Electrónico				
JHONNATAN.BENAVIDES3225@CORREO.POLICIA.GOV.CO				

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
OBG308	Colombia	Oficial	CAMIONETA	CHEVROLET	LUV

Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis
2007	1266977	2006-12-07	BLANCO MAHLER	Gasolina	8LBDTF1D870005924

No de motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
C24SE31017619	4 tiempos	2400	313546	4	Si () No (X)

Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
0	DOBLE CABINA	2026-03-04	SI ( ) NO ( ) N/A (X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375;NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	6,00			2.5	klux	no
		Inclinación	1,00			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	6,30			2.5	klux	no
		Inclinación	2,60			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	20,8				klux	no
	Izquierda(s)	Intensidad	18,6				klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	39,4	225	klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínima	Unidad
	52,0		54,0		62,0		57,0	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	2708	4130	N	Eje 1	2523	4345	N	6,83	20 - 30	30	%
Eje 2	1510	4130	N	Eje 2	2133	3884	N	29,2*	20 - 30	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	53,8	50	%

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
22,0	18	%	Sumatoria Izquierdo	1432	8260	%	Sumatoria Derecho	2201	8230	%

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-9,00	-1,00				10	m/km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
		%		%		%

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

		Monóxido de Carbono			Dióxido de carbono			Oxigeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO2))	Norma	Unidad	(O2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOX)	Norma	Unidad
Ralentí	970	0,64	1	%	10,8	7	%	1,80	5	%	186	200	(ppm)			%
Crucero	2530	0,71	1	%	11,2	7	%	2,00	5	%	191	200	(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)	Si	Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura	N.A	°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente	24,0	°C
	Humedad Relativa	75,0	%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)				K(m–¹)

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
			°C		°C		%		mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.7.31.2	DESEQUILIBRIO DE LAS FUERZAS DE FRENADO ENTRE LAS RUEDAS DE UN MISMO EJE, EN CUALQUIERA DE SUS EJES, ENTRE EL 20 % Y 30 %.	SISTEMA DE FRENOS		B
		TOTAL	0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	3,16	3,61								5,10	
DERECHA	3,25	3,28									

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de susocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI__X__ NO____	**No Consecutivo RUNT: A188165879**

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI____ NO____

Nota: Causal de Rechazo

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A.
b) La cantidad total de defectos tipo B sea:

- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Presion eje 1 derecho[43,0 psi]

Presion eje 2 derecho[44,0 psi]

Presion eje 1 izquierdo[42,0 psi]

Presion eje 2 izquierdo[42,0 psi]

Presion llanta de repuesto[41,0 psi]

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Analizador de gases - OPUS/40D - 017111003-6395 pef: 0,496
- Medidor de humedad y temperatura ambiente - TECNOINGENIERIA/TH2-STH7X1 - 1266
- Medidor de RPM y temperatura del motor - CAPELEC/CAP8530 - 1809VN-010
- Sonda de medicion de RPM por vibracion - CAPELEC/8530 - EU20076
- Alineador de luces-TECNOLUX / MOON-0100
- Sonometro-EXTECH / 407750-3123594
- Detector de holguras-TECNOINGENIERIA / B-01-DHR-200
- Frenometro-BEISSBARTH / BD640-EC0009097
- Medidor de desviacion lateral-BEISSBARTH / ST600-EH0006468
- Analizador de suspension-BEISSBARTH / SA640-EF0002609
- Profundimetro-SHAHE / sin_modelo-WD2403A0516

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

ERP Practico Software V 8.0
FotoMetrica v 7.2
SonoMetrica v 5.4
LuxoMetrica v 10.2
AirQuality v 5
SiControl v 2.4

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

- Fotos 2 - JEFERSON LISANDRO MOYANO
- Visual 2 - STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA
- Ruidos 2 - JEFERSON LISANDRO MOYANO
- Luces 2 - JEFERSON LISANDRO MOYANO
- Gas Gasolina 2 - CRISTIAN DAVID PINO NARANJO
- Visual Foso 2 - STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA
- FAS - GERMAN DUVIER MORENO MENDOZA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CRISTIAN ANDRES GONZALEZ RIVERA

NOTA:

1) El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

_____**FIN DEL INFORME**_____

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 188165879

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LA 44

NIT: 900081626

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-026-002

Fecha de expedición: 2026/03/04

Fecha de vencimiento: 2027/03/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OBG308

CLASE: CAMIONETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2007

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 2400

NRO. MOTOR: C24SE31017619

NRO. CHASIS: 8LBDTF1D870005924

VIN:

LÍNEA: LUV D MAX

COLOR: BLANCO MALHER

NOMBRE PROPIETARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

HELVER RAFAEL NIÑO ALVAREZ

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS –FUR

FUR No.: 01003825

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

Vigilado SuperTransporte

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 09-OIN-026

CDA de la 44
Centro de Diagnostico Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social		Documento de identidad	
2026-03-04	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		C.C. ( ) NIT (X) C.E ( ) No. 899999061	
Dirección		**Teléfono fijo o Numero de Celular**	**Ciudad**	**Departamento**
CLL 60 D #105H-09		3043929525	BOGOTA	BOGOTA D.C.
Correo Electrónico				
JHONNATAN.BENAVIDES3225@CORREO.POLICIA.GOV.CO				

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
OBH679	Colombia	Oficial	MICROBUS	HYUNDAI	H1

Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis
2010	5148956	2010-01-29	BLANCO CERAMICA	ACPM	KMJWA37HAAU191711

No de motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
D4BH9045174	4 tiempos	2476	234202	11	Si () No (X)

Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
0	CERRADA	2027-02-23	SI ( ) NO ( ) N/A (X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375;NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	7,50			2.5	klux	si
		Inclinación	1,10			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	3,50			2.5	klux	si
		Inclinación	1,40			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	21,3				klux	si
	Izquierda(s)	Intensidad	10,3				klux	si
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	42,6	225	klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínima	Unidad
	51,0		80,0		59,0		71,0	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	3274	5905	N	Eje 1	3099	5964	N	5,34	20 - 30	30	%
Eje 2	3236	5111	N	Eje 2	3423	5258	N	5,46	20 - 30	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	58,5	50	%

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
22,8	18	%	Sumatoria Izquierdo	2328	11016	%	Sumatoria Derecho	2756	11222	%

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
1,00	7,00				10	m/km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
		%		%		%

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de carbono			Oxigeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO2))	Norma	Unidad	(O2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOX)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)		Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente		°C
	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
	1,86	K(m–¹)	1,81	K(m–¹)	1,81	K(m–¹)	1,82	K(m–¹)	Resultado	1,81	2.4	K(m–¹)
	4220	(rpm)	4230	(rpm)	4250	(rpm)	4290	(rpm)				

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
730	60,0	62,0	°C	27,7	°C	27,7	%	430	mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	3,16	3,91								5,10	
DERECHA	3,25	3,24									

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de susocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI__X__ NO____	**No Consecutivo RUNT: A188156775**

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI____ NO____

Nota: Causal de Rechazo

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A.
b) La cantidad total de defectos tipo B sea:

- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Presion eje 1 derecho[52,0 psi]

Presion eje 2 derecho[53,0 psi]

Presion eje 1 izquierdo[51,0 psi]

Presion eje 2 izquierdo[51,0 psi]

Presion llanta de repuesto[50,0 psi]

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Medidor de humos - CAPELEC/CAP3030 - 24026 ltoe: 215mm
- Medidor de humedad y temperatura ambiente - TECNOINGENIERIA/TH2-STH7X1 - 1266
- Medidor de RPM y temperatura del motor - CAPELEC/CAP8530 - 1809VN-010
- Sonda de medicion de temperatura del motor - CAPELEC/8530 - EU20078
- Sonda de medicion de RPM por vibracion - CAPELEC/8530 - EU20076
- Alineador de luces-TECNOLUX / MOON-0100
- Sonometro-EXTECH / 407750-3123594
- Detector de holguras-TECNOINGENIERIA / B-01-DHR-200
- Frenometro-BEISSBARTH / BD640-EC0009097
- Medidor de desviacion lateral-BEISSBARTH / ST600-EH0006468
- Analizador de suspension-BEISSBARTH / SA640-EF0002609
- Profundimetro-SHAHE / sin_modelo-WD2403A0516

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

ERP Practico Software V 8.0
FotoMetrica v 7.2
SonoMetrica v 5.4
LuxoMetrica v 10.2
AirQuality v 5.2.5
SiControl v 2.4

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

- Fotos 2 - WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
- Visual 2 - STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA
- Ruidos 2 - WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
- Luces 2 - WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
- Gas Diesel 2 - WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
- Visual Foso 2 - STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA
- FAS - STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

IVAN DARIO CADENA BARRERA

NOTA:

1) El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

_____**FIN DEL INFORME**_____

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 188156775

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LA 44

NIT: 900081626

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-026-002

Fecha de expedición: 2026/03/04

Fecha de vencimiento: 2027/03/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OBH679

CLASE: MICROBUS

MARCA: HYUNDAI

MODELO: 2010

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2476

NRO. MOTOR: D4BH9045174

NRO. CHASIS: KMJWA37HAAU191711

VIN:

LÍNEA: H1

COLOR: BLANCO CERAMICA

NOMBRE PROPIETARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

HELVER RAFAEL NIÑO ALVAREZ

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS –FUR

FUR No.: 01003838

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

Vigilado SuperTransporte

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 09-OIN-026

CDA de la 44
Centro de Diagnostico Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social		Documento de identidad	
2026-03-04	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		C.C. ( ) NIT (X) C.E ( ) No. 899999061	
Dirección		**Teléfono fijo o Numero de Celular**	**Ciudad**	**Departamento**
CLL 60 D #105H-09		3043929525	BOGOTA	BOGOTA D.C.
Correo Electrónico				
JHONNATAN.BENAVIDES3225@CORREO.POLICIA.GOV.CO				

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
ODS942	Colombia	Oficial	AUTOMOVIL	NISSAN	SENTRA B13

Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis
2014	10006777932	2014-01-31	PLATA	Gasolina	3N1EB31S5ZK761018

No de motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
GA16-767692Z	4 tiempos	1597	218422	4	Si () No (X)

Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
110	SEDAN	2026-03-04	SI ( ) NO ( ) N/A (X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375;NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	3,40			2.5	klux	no
		Inclinación	3,40			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	3,00			2.5	klux	no
		Inclinación	1,30			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	21,4				klux	no
	Izquierda(s)	Intensidad	16,3				klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	
			37,7			225	klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecho	Valor	Mínima	Unidad
	65,0		80,0		50,0		69,0	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	1841	3139	N	Eje 1	1724	3345	N	6,35	20 - 30	30	%
Eje 2	1179	1824	N	Eje 2	877	1981	N	25,6*	20 - 30	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	54,6	50	%

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
21,7	18	%	Sumatoria Izquierdo	1256	4963	%	Sumatoria Derecho	984	5326	%

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-9,00	-2,00				10	m/km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
		%		%		%

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

		Monóxido de Carbono			Dióxido de carbono			Oxigeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO2))	Norma	Unidad	(O2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOX)	Norma	Unidad
Ralentí	840	0,66	0,8	%	10,1	7	%	1,80	5	%	136	160	(ppm)			%
Crucero	2670	0,60	0,8	%	11,6	7	%	2,40	5	%	127	160	(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)	Si	Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura	N.A	°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente	27,0	°C
	Humedad Relativa	43,4	%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)				K(m–¹)

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
			°C		°C		%		mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.7.31.2	DESEQUILIBRIO DE LAS FUERZAS DE FRENADO ENTRE LAS RUEDAS DE UN MISMO EJE, EN CUALQUIERA DE SUS EJES, ENTRE EL 20 % Y 30 %.	SISTEMA DE FRENOS		B
		TOTAL	0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.14.40.2	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO EN LA TRANSMISIóN O CAJA.	TRANSMISION		B
		TOTAL	0	1

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	3,16	5,27								3,60	
DERECHA	3,25	3,19									

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de susocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI__X__ NO____	**No Consecutivo RUNT: A188159845**
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)	
APROBADO: SI____ NO____	

Nota: Causal de Rechazo

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A.
b) La cantidad total de defectos tipo B sea:

- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Presion eje 1 derecho[31,0 psi]

Presion eje 2 derecho[32,0 psi]

Presion eje 1 izquierdo[31,0 psi]

Presion eje 2 izquierdo[33,0 psi]

Presion llanta de repuesto[30,0 psi]

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Analizador de gases - OPUS/40D - 017111003-6395 pef: 0,496
- Medidor de humedad y temperatura ambiente - TECNOINGENIERIA/TH2-STH7X1 - 1266
- Medidor de RPM y temperatura del motor - CAPELEC/CAP8530 - 1809VN-010
- Sonda de medicion de RPM por vibracion - CAPELEC/8530 - EU20076
- Alineador de luces-TECNOLUX / MOON-0100
- Sonometro-EXTECH / 407750-3123594
- Detector de holguras-TECNOINGENIERIA / B-01-DHR-200
- Frenometro-BEISSBARTH / BD640-EC0009097
- Medidor de desviacion lateral-BEISSBARTH / ST600-EH0006468
- Analizador de suspension-BEISSBARTH / SA640-EF0002609
- Profundimetro-SHAHE / sin_modelo-WD2403A0516

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

ERP Practico Software V 8.0
FotoMetrica v 7.2
SonoMetrica v 5.4
LuxoMetrica v 10.2
AirQuality v 5
SiControl v 2.4

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

- Fotos 2 - NELSON HERNANDO BUITRAGO
- Visual 2 - STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA
- Ruidos 2 - NELSON HERNANDO BUITRAGO
- Luces 2 - GERMAN DUVIER MORENO MENDOZA
- Gas Gasolina 2 - WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
- Visual Foso 2 - STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA
- FAS - STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

IVAN DARIO CADENA BARRERA

NOTA:

1) El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

_____**FIN DEL INFORME**_____

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 188159845

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LA 44

NIT: 900081626

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-026-002

Fecha de expedición: 2026/03/04

Fecha de vencimiento: 2027/03/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	ODS942	**CLASE:**	AUTOMOVIL
MARCA:	NISSAN	**MODELO:**	2014
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1597	**NRO. MOTOR:**	GA16-767692Z
NRO. CHASIS:	3N1EB31S5ZK761018	**VIN:**	3N1EB31S5ZK761018
LÍNEA:	SENTRA B13		
COLOR:	PLATA		

NOMBRE PROPIETARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

HELVER RAFAEL NIÑO ALVAREZ

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS –FUR

FUR No.: 01003843

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

Vigilado SuperTransporte

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 09-OIN-026

CDA de la 44
Centro de Diagnostico Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social		Documento de identidad	
2026-03-04	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		C.C. ( ) NIT (X) C.E ( ) No. 899999061	
Dirección		**Teléfono fijo o Numero de Celular**	**Ciudad**	**Departamento**
CLL 60 D #105H-09		3043929525	BOGOTA	BOGOTA D.C.
Correo Electrónico				
JHONNATAN.BENAVIDES3225@CORREO.POLICIA.GOV.CO				

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
ODS943	Colombia	Oficial	AUTOMOVIL	NISSAN	SENTRA B13

Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis
2014	10006780419	2014-01-31	PLATA	Gasolina	3N1EB31S5ZK761021

No de motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
GA16-768106Z	4 tiempos	1597	105214	4	Si () No (X)

Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
110	SEDAN	2027-02-23	SI ( ) NO ( ) N/A (X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375;NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	6,70			2.5	klux	no
		Inclinación	3,40			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	2,60			2.5	klux	no
		Inclinación	1,30			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	13,7				klux	no
	Izquierda(s)	Intensidad	12,0				klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	25,7	225	klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínima	Unidad
	62,0		87,0		59,0		73,0	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	2172	3139	N	Eje 1	2114	3296	N	2,67	20 - 30	30	%
Eje 2	726	1697	N	Eje 2	1018	1981	N	28,6*	20 - 30	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	59,6	50	%

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
18,9	18	%	Sumatoria Izquierdo	760	4836	%	Sumatoria Derecho	1159	5277	%

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
2,00	3,00				10	m/km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
		%		%		%

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

		Monóxido de Carbono			Dióxido de carbono			Oxigeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO2))	Norma	Unidad	(O2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOX)	Norma	Unidad
Ralentí	840	0,16	0,8	%	14,2	7	%	0,60	5	%	86,0	160	(ppm)			%
Crucero	2420	0,17	0,8	%	14,3	7	%	0,54	5	%	84,0	160	(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)	Si	Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura	N.A	°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente	26,0	°C
	Humedad Relativa	54,2	%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)				K(m–¹)

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
			°C		°C		%		mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.7.31.2	DESEQUILIBRIO DE LAS FUERZAS DE FRENADO ENTRE LAS RUEDAS DE UN MISMO EJE, EN CUALQUIERA DE SUS EJES, ENTRE EL 20 % Y 30 %.	SISTEMA DE FRENOS		B
		TOTAL	0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	3,84	4,01								4,77	
DERECHA	4,05	3,59									

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de susocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI__X__ NO____	**No Consecutivo RUNT: A188164071**
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)	
APROBADO: SI____ NO____	

Nota: Causal de Rechazo

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A.
b) La cantidad total de defectos tipo B sea:

- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Presion eje 1 derecho[33,0 psi]

Presion eje 2 derecho[33,0 psi]

Presion eje 1 izquierdo[33,0 psi]

Presion eje 2 izquierdo[33,0 psi]

Presion llanta de repuesto[33,0 psi]

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Analizador de gases - OPUS/40D - 017111003-6395 pef: 0,496
- Medidor de humedad y temperatura ambiente - TECNOINGENIERIA/TH2-STH7X1 - 1266
- Medidor de RPM y temperatura del motor - CAPELEC/CAP8530 - 1809VN-010
- Sonda de medicion de RPM por vibracion - CAPELEC/8530 - EU20076
- Alineador de luces-TECNOLUX / MOON-0100
- Sonometro-EXTECH / 407750-3123594
- Detector de holguras-TECNOINGENIERIA / B-01-DHR-200
- Frenometro-BEISSBARTH / BD640-EC0009097
- Medidor de desviacion lateral-BEISSBARTH / ST600-EH0006468
- Analizador de suspension-BEISSBARTH / SA640-EF0002609
- Profundimetro-SHAHE / sin_modelo-WD2403A0516

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

ERP Practico Software V 8.0
FotoMetrica v 7.2
SonoMetrica v 5.4
LuxoMetrica v 10.2
AirQuality v 5
SiControl v 2.4

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

- Fotos 2 - WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
- Visual 2 - GERMAN DUVIER MORENO MENDOZA
- Ruidos 2 - WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
- Luces 2 - WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
- Gas Gasolina 2 - WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
- Visual Foso 2 - GERMAN DUVIER MORENO MENDOZA
- FAS - GERMAN DUVIER MORENO MENDOZA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

IVAN DARIO CADENA BARRERA

NOTA:

1) El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

_____**FIN DEL INFORME**_____

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 188164071

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LA 44

NIT: 900081626

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-026-002

Fecha de expedición: 2026/03/04

Fecha de vencimiento: 2027/03/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ODS943

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: NISSAN

MODELO: 2014

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1597

NRO. MOTOR: GA16-768106Z

NRO. CHASIS: 3N1EB31S5ZK761021

VIN: 3N1EB31S5ZK761021

LÍNEA: SENTRA B13

COLOR: PLATA

NOMBRE PROPIETARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

HELVER RAFAEL NIÑO ALVAREZ

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS –FUR

FUR No.: 01003914

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

Vigilado SuperTransporte

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 09-OIN-026

CDA de la 44
Centro de Diagnostico Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social		Documento de identidad	
2026-03-05	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		C.C. ( ) NIT (X) C.E ( ) No. 899999061	
Dirección		**Teléfono fijo o Numero de Celular**	**Ciudad**	**Departamento**
CLL 60 D #105H-09		3043929525	BOGOTA	BOGOTA D.C.
Correo Electrónico				
JHONNATAN.BENAVIDES3225@CORREO.POLICIA.GOV.CO				

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
ODS944	Colombia	Oficial	AUTOMOVIL	NISSAN	SENTRA B13

Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis
2014	10006778535	2014-01-31	PLATA	Gasolina	3N1EB31S5ZK761150

No de motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
GA16-775528Z	4 tiempos	1597	185321	4	Si () No (X)

Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
110	SEDAN	2027-02-23	SI ( ) NO ( ) N/A (X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375;NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	7,80			2.5	klux	no
		Inclinación	1,60			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	7,00			2.5	klux	no
		Inclinación	1,80			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	13,7				klux	no
	Izquierda(s)	Intensidad	9,50				klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 23,2			Máxima 225	Unidad klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecho	Valor	Mínima	Unidad
	58,0		83,0		47,0		61,0	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	1909	3217	N	Eje 1	1890	3198	N	0,99	20 - 30	30	%
Eje 2	1281	2020	N	Eje 2	949	2109	N	25,9*	20 - 30	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	57,1	50	%

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
15,9*	18	%	Sumatoria Izquierdo	1120	5238	%	Sumatoria Derecho	565	5307	%

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
1,00	1,00				10	m/km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
		%		%		%

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

		Monóxido de Carbono			Dióxido de carbono			Oxigeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO2))	Norma	Unidad	(O2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOX)	Norma	Unidad
Ralentí	1020	0,55	0,8	%	10,0	7	%	1,10	5	%	133	160	(ppm)			%
Crucero	2660	0,62	0,8	%	11,3	7	%	2,40	5	%	128	160	(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)	Si	Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura	N.A	°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente	26,0	°C
	Humedad Relativa	50,1	%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)				K(m–¹)

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
			°C		°C		%		mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.7.31.2	DESEQUILIBRIO DE LAS FUERZAS DE FRENADO ENTRE LAS RUEDAS DE UN MISMO EJE, EN CUALQUIERA DE SUS EJES, ENTRE EL 20 % Y 30 %.	SISTEMA DE FRENOS		B
1.1.7.30.2	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (DE EMERGENCIA O DE MANO) CON UNA EFICACIA INFERIOR AL 18%	SISTEMA DE FRENOS		B
		TOTAL	0	2

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	2,52	3,35								3,51	
DERECHA	3,63	3,54									

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de susocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI__X__ NO____	**No Consecutivo RUNT: A188194535**
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)	
APROBADO: SI____ NO____	

Nota: Causal de Rechazo

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A.
b) La cantidad total de defectos tipo B sea:

- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Presion eje 1 derecho[32,0 psi]

Presion eje 2 derecho[33,0 psi]

Presion eje 1 izquierdo[32,0 psi]

Presion eje 2 izquierdo[33,0 psi]

Presion llanta de repuesto[32,0 psi]

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Analizador de gases - OPUS/40D - 017111003-6395 pef: 0,496
- Medidor de humedad y temperatura ambiente - TECNOINGENIERIA/TH2-STH7X1 - 1266
- Medidor de RPM y temperatura del motor - CAPELEC/CAP8530 - 1809VN-010
- Sonda de medicion de RPM por vibracion - CAPELEC/8530 - EU20076
- Alineador de luces-TECNOLUX / MOON-0100
- Sonometro-EXTECH / 407750-3123594
- Detector de holguras-TECNOINGENIERIA / B-01-DHR-200
- Frenometro-BEISSBARTH / BD640-EC0009097
- Medidor de desviacion lateral-BEISSBARTH / ST600-EH0006468
- Analizador de suspension-BEISSBARTH / SA640-EF0002609
- Profundimetro-SHAHE / sin_modelo-WD2403A0516

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

ERP Practico Software V 8.0
FotoMetrica v 7.2
SonoMetrica v 5.4
LuxoMetrica v 10.2
AirQuality v 5
SiControl v 2.4

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

- Fotos 2 - ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ
- Visual 2 - ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ
- Ruidos 2 - ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ
- Luces 2 - ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ
- Gas Gasolina 2 - ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ
- Visual Foso 2 - ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ
- FAS - ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

IVAN DARIO CADENA BARRERA

NOTA:

1) El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

_____**FIN DEL INFORME**_____

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 188194535

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LA 44

NIT: 900081626

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-026-002

Fecha de expedición: 2026/03/05

Fecha de vencimiento: 2027/03/05

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ODS944

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: NISSAN

MODELO: 2014

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1597

NRO. MOTOR: GA16-775528Z

NRO. CHASIS: 3N1EB31S5ZK761150

VIN: 3N1EB31S5ZK761150

LÍNEA: SENTRA B13

COLOR: PLATA

NOMBRE PROPIETARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

HELVER RAFAEL NIÑO ALVAREZ

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS –FUR

FUR No.: 01003839

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

Vigilado SuperTransporte

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 09-OIN-026

CDA de la 44
Centro de Diagnostico Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social		Documento de identidad	
2026-03-04	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		C.C. ( ) NIT (X) C.E ( ) No. 899999061	
Dirección		**Teléfono fijo o Numero de Celular**	**Ciudad**	**Departamento**
CLL 60 D #105H-09		3043929525	BOGOTA	BOGOTA D.C.
Correo Electrónico				
JHONNATAN.BENAVIDES3225@CORREO.POLICIA.GOV.CO				

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
ODS945	Colombia	Oficial	AUTOMOVIL	NISSAN	SENTRA B13

Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis
2014	10006779141	2014-01-31	PLATA	Gasolina	3N1EB31S4ZK761026

No de motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
GA16-768066Z	4 tiempos	1597	216556	4	Si () No (X)

Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
110	SEDAN	2026-05-04	SI ( ) NO ( ) N/A (X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375;NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	3,20			2.5	klux	si
		Inclinación	2,40			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	4,30			2.5	klux	si
		Inclinación	3,50			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	21,2				klux	si
	Izquierda(s)	Intensidad	21,3				klux	si
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	50,0	225	klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínima	Unidad
	59,0		78,0		49,0		64,0	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	1802	3109	N	Eje 1	1675	3345	N	7,04	20 - 30	30	%
Eje 2	1149	1824	N	Eje 2	1013	1981	N	11,8	20 - 30	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	54,9	50	%

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
23,3	18	%	Sumatoria Izquierdo	1276	4934	%	Sumatoria Derecho	1120	5326	%

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
3,00	3,00				10	m/km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
		%		%		%

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

		Monóxido de Carbono			Dióxido de carbono			Oxigeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO2))	Norma	Unidad	(O2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOX)	Norma	Unidad
Ralentí	760	0,64	0,8	%	10,3	7	%	1,10	5	%	126	160	(ppm)			%
Crucero	2730	0,51	0,8	%	11,4	7	%	2,30	5	%	133	160	(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)	Si	Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura	N.A	°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente	26,0	°C
	Humedad Relativa	50,0	%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)				K(m–¹)

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
			°C		°C		%		mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	5,26	5,25								4,22	
DERECHA	5,24	5,26									

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de susocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI__X__ NO____	**No Consecutivo RUNT: A188161436**

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI____ NO____

Nota: Causal de Rechazo

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A.
b) La cantidad total de defectos tipo B sea:

- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Presion eje 1 derecho[31,0 psi]

Presion eje 2 derecho[32,0 psi]

Presion eje 1 izquierdo[33,0 psi]

Presion eje 2 izquierdo[33,0 psi]

Presion llanta de repuesto[30,0 psi]

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Analizador de gases - OPUS/40D - 017111003-6395 pef: 0,496
- Medidor de humedad y temperatura ambiente - TECNOINGENIERIA/TH2-STH7X1 - 1266
- Medidor de RPM y temperatura del motor - CAPELEC/CAP8530 - 1809VN-010
- Sonda de medicion de RPM por vibracion - CAPELEC/8530 - EU20076
- Alineador de luces-TECNOLUX / MOON-0100
- Sonometro-EXTECH / 407750-3123594
- Detector de holguras-TECNOINGENIERIA / B-01-DHR-200
- Frenometro-BEISSBARTH / BD640-EC0009097
- Medidor de desviacion lateral-BEISSBARTH / ST600-EH0006468
- Analizador de suspension-BEISSBARTH / SA640-EF0002609
- Profundimetro-SHAHE / sin_modelo-WD2403A0516

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

ERP Practico Software V 8.0
FotoMetrica v 7.2
SonoMetrica v 5.4
LuxoMetrica v 10.2
AirQuality v 5
SiControl v 2.4

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

- Fotos 2 - CRISTIAN DAVID PINO NARANJO
- Visual 2 - NELSON HERNANDO BUITRAGO
- Ruidos 2 - CRISTIAN DAVID PINO NARANJO
- Luces 2 - CRISTIAN DAVID PINO NARANJO
- Gas Gasolina 2 - CRISTIAN DAVID PINO NARANJO
- Visual Foso 2 - NELSON HERNANDO BUITRAGO
- FAS - NELSON HERNANDO BUITRAGO

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CRISTIAN ANDRES GONZALEZ RIVERA

NOTA:

1) El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

_____**FIN DEL INFORME**_____

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 188161436

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LA 44

NIT: 900081626

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-026-002

Fecha de expedición: 2026/03/04

Fecha de vencimiento: 2027/03/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ODS945

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: NISSAN

MODELO: 2014

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1597

NRO. MOTOR: GA16-768066Z

NRO. CHASIS: 3N1EB31S4ZK761026

VIN: 3N1EB31S4ZK761026

LÍNEA: SENTRA B13

COLOR: PLATA

NOMBRE PROPIETARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

HELVER RAFAEL NIÑO ALVAREZ

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS –FUR

FUR No.: 01003827

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

Vigilado SuperTransporte

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 09-OIN-026

CDA de la 44
Centro de Diagnostico Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social		Documento de identidad	
2026-03-04	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		C.C. ( ) NIT (X) C.E ( ) No. 899999061	
Dirección		**Teléfono fijo o Numero de Celular**	**Ciudad**	**Departamento**
CLL 60 D #105H-09		3043929525	BOGOTA	BOGOTA D.C.
Correo Electrónico				
JHONNATAN.BENAVIDES3225@CORREO.POLICIA.GOV.CO				

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
ODS951	Colombia	Oficial	CAMPERO	SUZUKI	JIMNY

Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis
2014	10006793657	2014-02-04	NEGRO	Gasolina	JS3JB43V4E4102349

No de motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
M13A-2340401	4 tiempos	1328	225675	3	Si () No (X)

Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
80	CABINADO	2027-02-23	SI ( ) NO ( ) N/A (X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375;NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	6,10			2.5	klux	no
		Inclinación	3,00			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	5,40			2.5	klux	no
		Inclinación	3,50			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	18,7				klux	no
	Izquierda(s)	Intensidad	13,5				klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	32,2	225	klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínima	Unidad
	54,0		74,0		42,0		71,0	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	2006	3041	N	Eje 1	1831	3070	N	8,72	20 - 30	30	%
Eje 2	1636	2374	N	Eje 2	1500	2589	N	8,31	20 - 30	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	62,9	50	%

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
20,8	18	%	Sumatoria Izquierdo	1140	5415	%	Sumatoria Derecho	1169	5660	%

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
1,00	2,00				10	m/km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
		%		%		%

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

		Monóxido de Carbono			Dióxido de carbono			Oxigeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO2))	Norma	Unidad	(O2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOX)	Norma	Unidad
Ralentí	800	0,57	0,8	%	10,8	7	%	1,10	5	%	116	160	(ppm)			%
Crucero	2590	0,53	0,8	%	11,8	7	%	2,20	5	%	154	160	(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)	Si	Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura	N.A	°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente	28,0	°C
	Humedad Relativa	42,1	%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)				K(m–¹)

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
			°C		°C		%		mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.14.40.2	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO EN LA TRANSMISIóN O CAJA.	TRANSMISION		B
		TOTAL	0	1

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	3,16	3,61								5,10	
DERECHA	3,25	3,28									

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de susocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI__X__ NO____	**No Consecutivo RUNT: A188157947**

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI____ NO____

Nota: Causal de Rechazo

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A.
b) La cantidad total de defectos tipo B sea:

- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Presion eje 1 derecho[38,0 psi]

Presion eje 2 derecho[39,0 psi]

Presion eje 1 izquierdo[39,0 psi]

Presion eje 2 izquierdo[39,0 psi]

Presion llanta de repuesto[37,0 psi]

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Analizador de gases - OPUS/40D - 017111003-6395 pef: 0,496
- Medidor de humedad y temperatura ambiente - TECNOINGENIERIA/TH2-STH7X1 - 1266
- Medidor de RPM y temperatura del motor - CAPELEC/CAP8530 - 1809VN-010
- Sonda de medicion de RPM por vibracion - CAPELEC/8530 - EU20076
- Alineador de luces-TECNOLUX / MOON-0100
- Sonometro-EXTECH / 407750-3123594
- Detector de holguras-TECNOINGENIERIA / B-01-DHR-200
- Frenometro-BEISSBARTH / BD640-EC0009097
- Medidor de desviacion lateral-BEISSBARTH / ST600-EH0006468
- Analizador de suspension-BEISSBARTH / SA640-EF0002609
- Profundimetro-SHAHE / sin_modelo-WD2403A0516

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

ERP Practico Software V 8.0
FotoMetrica v 7.2
SonoMetrica v 5.4
LuxoMetrica v 10.2
AirQuality v 5
SiControl v 2.4

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

- Fotos 2 - WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
- Visual 2 - STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA
- Ruidos 2 - WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
- Luces 2 - WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
- Gas Gasolina 2 - WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
- Visual Foso 2 - STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA
- FAS - STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

IVAN DARIO CADENA BARRERA

NOTA:

1) El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

_____**FIN DEL INFORME**_____

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 188157947

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LA 44

NIT: 900081626

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-026-002

Fecha de expedición: 2026/03/04

Fecha de vencimiento: 2027/03/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ODS951

CLASE: CAMPERO

MARCA: SUZUKI

MODELO: 2014

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1328

NRO. MOTOR: M13A-2340401

NRO. CHASIS: JS3JB43V4E4102349

VIN: JS3JB43V4E4102349

LÍNEA: JIMNY

COLOR: NEGRO

NOMBRE PROPIETARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

HELVER RAFAEL NIÑO ALVAREZ

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS –FUR

FUR No.: 01003826

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

Vigilado SuperTransporte

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 09-OIN-026

CDA de la 44
Centro de Diagnostico Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social		Documento de identidad	
2026-03-04	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		C.C. ( ) NIT (X) C.E ( ) No. 899999061	
Dirección		**Teléfono fijo o Numero de Celular**	**Ciudad**	**Departamento**
CLL 60 D #105H-09		3043929525	BOGOTA	BOGOTA D.C.
Correo Electrónico				
JHONNATAN.BENAVIDES3225@CORREO.POLICIA.GOV.CO				

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
ODS952	Colombia	Oficial	CAMPERO	SUZUKI	JIMNY

Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis
2014	10006793637	2014-02-04	NEGRO	Gasolina	JS3JB43V5E4102294

No de motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
M13A-2339943	4 tiempos	1328	187326	3	Si () No (X)

Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
80	CABINADO	2027-02-23	SI ( ) NO ( ) N/A (X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375;NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	7,80			2.5	klux	no
		Inclinación	1,20			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	6,40			2.5	klux	no
		Inclinación	2,00			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	11,4				klux	no
	Izquierda(s)	Intensidad	19,8				klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	

Sumatoria de luces simultáneamente	Intensidad	Máxima	Unidad
	31,2	225	klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínima	Unidad
	44,0		67,0		42,0		62,0	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	2011	3139	N	Eje 1	2047	3041	N	1,75	20 - 30	30	%
Eje 2	1170	2324	N	Eje 2	1401	2638	N	16,4	20 - 30	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	59,4	50	%

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
27,8	18	%	Sumatoria Izquierdo	1539	5464	%	Sumatoria Derecho	1568	5679	%

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-1,00	3,00				10	m/km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
		%		%		%

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

		Monóxido de Carbono			Dióxido de carbono			Oxigeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO2))	Norma	Unidad	(O2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOX)	Norma	Unidad
Ralentí	770	0,57	0,8	%	10,2	7	%	1,50	5	%	132	160	(ppm)			%
Crucero	2690	0,50	0,8	%	11,5	7	%	2,50	5	%	132	160	(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)	Si	Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura	N.A	°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente	28,0	°C
	Humedad Relativa	40,7	%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)		K(m–¹) (rpm)				K(m–¹)

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
			°C		°C		%		mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.14.40.2	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO EN LA TRANSMISIóN O CAJA.	TRANSMISION		B
		TOTAL	0	1

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	3,25	3,24								5,10	
DERECHA	3,49	3,18									

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de susocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI__X__ NO____	**No Consecutivo RUNT: A188157691**

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI____ NO____

Nota: Causal de Rechazo

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A.
b) La cantidad total de defectos tipo B sea:

- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Presion eje 1 derecho[38,0 psi]

Presion eje 2 derecho[37,0 psi]

Presion eje 1 izquierdo[37,0 psi]

Presion eje 2 izquierdo[38,0 psi]

Presion llanta de repuesto[36,0 psi]

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Analizador de gases - OPUS/40D - 017111003-6395 pef: 0,496
- Medidor de humedad y temperatura ambiente - TECNOINGENIERIA/TH2-STH7X1 - 1266
- Medidor de RPM y temperatura del motor - CAPELEC/CAP8530 - 1809VN-010
- Sonda de medicion de RPM por vibracion - CAPELEC/8530 - EU20076
- Alineador de luces-TECNOLUX / MOON-0100
- Sonometro-EXTECH / 407750-3123594
- Detector de holguras-TECNOINGENIERIA / B-01-DHR-200
- Frenometro-BEISSBARTH / BD640-EC0009097
- Medidor de desviacion lateral-BEISSBARTH / ST600-EH0006468
- Analizador de suspension-BEISSBARTH / SA640-EF0002609
- Profundimetro-SHAHE / sin_modelo-WD2403A0516

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

ERP Practico Software V 8.0
FotoMetrica v 7.2
SonoMetrica v 5.4
LuxoMetrica v 10.2
AirQuality v 5
SiControl v 2.4

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

- Fotos 2 - WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
- Visual 2 - STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA
- Ruidos 2 - WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
- Luces 2 - WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
- Gas Gasolina 2 - WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
- Visual Foso 2 - ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ
- FAS - STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

IVAN DARIO CADENA BARRERA

NOTA:

1) El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.

3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

_____**FIN DEL INFORME**_____

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 188157691

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LA 44

NIT: 900081626

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-026-002

Fecha de expedición: 2026/03/04

Fecha de vencimiento: 2027/03/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ODS952

CLASE: CAMPERO

MARCA: SUZUKI

MODELO: 2014

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1328

NRO. MOTOR: M13A-2339943

NRO. CHASIS: JS3JB43V5E4102294

VIN: JS3JB43V5E4102294

LÍNEA: JIMNY

COLOR: NEGRO

NOMBRE PROPIETARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

HELVER RAFAEL NIÑO ALVAREZ

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003869

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-20	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
GCW735	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
NISSAN	KICKS	CAMIONETA	PLATA
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
WAGON	Gasolina	1.598,0	112.297
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10018921949	2.020	2019-08-03	4
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
3N8CP5HD2ZL603047	HR16-737828T	2026-08-01	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	2.80
		INCLINACIÓN::	1.40
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	7.40
		INCLINACIÓN:	1.50
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	8.50
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	24.6
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		195	

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
53.0	51.0	47.0	45.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	3.10	TRASERA:	-1.50

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1142	6033	1036	5679

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2096	3423	1934	3237	7.72

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1234	2609	1200	2442	2.75

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	18.5	EFICACIA TOTAL	55.1

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.52	0.80
900	CO2	10.4	7.00
CRUCERO	O2	1.38	5.00
2630	HC	135	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		SI	
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	22.0	°C
	HUMEDAD RELAT	37.0	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	84.0	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	22.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	37.0	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003869

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	34.0	34.0	psi	EJE 1	6.28	6.51	mm
EJE 2	38.0	38.0	psi	EJE 2	6.35	5.17	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			5.12
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Edgar Leonardo Rodriguez Rodriguez

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003799

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-17	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
GCW736	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
NISSAN	KICKS	CAMIONETA	PLATA
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
WAGON	Gasolina	1.598,0	114.579
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10018921888	2.020	2019-08-03	4
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
3N8CP5HD2ZL603985	HR16-759356T	2026-08-01	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	4.50
		INCLINACIÓN::	1.40
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	6.50
		INCLINACIÓN:	1.70
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	13.1
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	20.1
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	0.00
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	0.00
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			44.2

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
53.0	51.0	53.0	49.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	3.60	TRASERA:	-0.40

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1058	6278	1207	5523

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2238	3668	1817	3315	18.8

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1299	2609	1159	2207	10.7

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	19.1	EFICACIA TOTAL	55.1

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.05	0.80
1020	CO2	14.7	7.00
CRUCERO	O2	0.54	5.00
2310	HC	38.0	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		SI	
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	20.0	°C
	HUMEDAD RELAT	66.1	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	0.00	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	20.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	66.1	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003799

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	34.0	34.0	psi	EJE 1	5.36	6.33	mm
EJE 2	40.0	40.0	psi	EJE 2	4.91	6.37	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			5.89
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Lizeth Diaz Bautista

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003922

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-22	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
GCW737	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
NISSAN	KICKS	CAMIONETA	PLATA
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
WAGON	Gasolina	1.598,0	114.608
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10018921870	2.020	2019-08-03	4
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
3N8CP5HD9ZL602980	HR16-736850T	2026-08-01	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	5.60
		INCLINACIÓN::	1.70
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	7.40
		INCLINACIÓN:	1.40
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	15.1
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	17.6
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	1.80
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	0.00
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			32.7

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
61.0	51.0	43.0	45.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	-0.50	TRASERA:	-0.50

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1314	6199	1098	5679

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2324	3590	2247	3394	3.31

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1080	2609	905	2285	16.2

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	20.3	EFICACIA TOTAL	55.1

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.43	0.80
820	CO2	12.8	7.00
CRUCERO	O2	0.71	5.00
2710	HC	59.0	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		NO	
TEMPERATURA DE PRUEBA		70.0	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	18.0	°C
	HUMEDAD RELAT	43.0	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	70.0	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	18.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	43.0	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003922

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	35.0	35.0	psi	EJE 1	4.26	5.81	mm
EJE 2	38.0	37.0	psi	EJE 2	5.78	4.19	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			5.99
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Lizeth Diaz Bautista

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003796

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-17	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
GCW738	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
NISSAN	KICKS	CAMIONETA	GRIS
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
WAGON	Gasolina	1.598,0	11.500
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10018921917	2.020	2019-08-03	4
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
3N8CP5HD3ZL604501	HR16-761680T	2026-08-01	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	7.10
		INCLINACIÓN::	1.70
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	3.70
		INCLINACIÓN:	1.30
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	19.3
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	17.4
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	0.00
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	0.00
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			47.5

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
45.0	44.0	53.0	52.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	-2.10	TRASERA:	-2.00

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1190	6199	1126	5679

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1934	3668	2088	3315	7.37

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1203	2530	1400	2364	14.0

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	19.4	EFICACIA TOTAL	55.7

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.05	0.80
890	CO2	14.8	7.00
CRUCERO	O2	0.20	5.00
2490	HC	15.0	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		SI	
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	18.0	°C
	HUMEDAD RELAT	70.5	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	0.00	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	18.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	70.5	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003796

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	34.0	34.0	psi	EJE 1	5.36	5.48	mm
EJE 2	39.0	40.0	psi	EJE 2	7.29	6.81	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			4.21
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Lizeth Diaz Bautista

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003871

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-20	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
GCW739	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
NISSAN	KICKS	CAMIONETA	GRIS
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
WAGON	Gasolina	1.598,0	116.164
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10018921928	2.020	2019-08-03	4
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
3N8CP5HD1ZL604089	HR16-758403T	2026-08-01	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	4.30
		INCLINACIÓN::	1.10
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	5.40
		INCLINACIÓN:	1.40
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	10.4
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	23.3
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	2.50
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	0.00
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			45.4

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
53.0	53.0	48.0	53.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	0.50	TRASERA:	0.50

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1126	5954	1024	5601

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2375	3590	2389	3237	0.57

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
743	2364	996	2364	25.4*

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	18.6	EFICACIA TOTAL	56.2

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.54	0.80
800	CO2	10.3	7.00
CRUCERO	O2	1.91	5.00
2740	HC	145	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		NO	
TEMPERATURA DE PRUEBA		70.0	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	20.0	°C
	HUMEDAD RELAT	30.7	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	70.0	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	20.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	30.7	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003871

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	34.0	34.0	psi	EJE 1	6.28	5.17	mm
EJE 2	36.0	36.0	psi	EJE 2	7.22	6.28	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			5.12
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.7.31.2	DESEQUILIBRIO DE LAS FUERZAS DE FRENADO ENTRE LAS RUEDAS DE UN MISMO EJE, EN CUALQUIERA DE SUS EJES, ENTRE EL 20 % Y 30 %.	FRENOS		B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Edgar Leonardo Rodriguez Rodriguez

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003798

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-17	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
JQV092	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
MITSUBISHI	OUTLANDER 2.4	CAMIONETA	BLANCO PERLA
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
WAGON	Gasolina	2.360,0	74.622
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10024630601	2.022	2021-11-29	6
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
JMYXTGF3WNZ000211	A285614B12	2026-11-19	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	5.80
		INCLINACIÓN::	1.20
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	4.80
		INCLINACIÓN:	1.60
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	10.1
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	21.2
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			41.9

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
58.0	57.0	48.0	52.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	8.00	TRASERA:	-0.90

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1683	8328	1578	7975

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1930	4571	1986	4424	2.81

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2415	3757	2669	3551	9.51

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	20.0	EFICACIA TOTAL	55.2

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.20	0.80
760	CO2	13.5	7.00
CRUCERO	O2	0.27	5.00
2530	HC	93.0	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		NO	
TEMPERATURA DE PRUEBA		83.0	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	21.0	°C
	HUMEDAD RELAT	40.2	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	83.0	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	21.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	40.2	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003798

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	34.0	34.0	psi	EJE 1	4.12	5.33	mm
EJE 2	39.0	35.0	psi	EJE 2	3.98	4.78	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			3.95
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Lizeth Diaz Bautista

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003757

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-16	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
JQV093	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
MITSUBISHI	OUTLANDER 2.4	AUTOMOVIL	BLANCO PERLA
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
WAGON	Gasolina	2.360,0	112.702
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10024630725	2.022	2021-11-29	6
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
JMYXTGF3WNZ000194	A278704B12	2026-11-19	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	5.70
		INCLINACIÓN::	1.50
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	2.60
		INCLINACIÓN:	1.50
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	11.3
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	15.3
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			34.9

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
68.0	74.0	53.0	53.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	0.30	TRASERA:	0.30

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1638	8407	1574	7818

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
3070	4649	2898	4267	5.60

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1480	3757	1508	3551	1.85

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	19.7	EFICACIA TOTAL	55.1

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.49	0.80
650	CO2	14.7	7.00
CRUCERO	O2	0.10	5.00
2630	HC	62.0	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		SI	
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	24.0	°C
	HUMEDAD RELAT	49.8	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	0.00	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	24.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	49.8	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003757

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	34.0	34.0	psi	EJE 1	6.58	6.61	mm
EJE 2	35.0	36.0	psi	EJE 2	5.11	5.34	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			6.32
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Andres Felipe Rodriguez Monsalve

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003852

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-20	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
JQV094	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
MITSUBISHI	OUTLANDER 2.4	CAMIONETA	BLANCO PERLA
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
WAGON	Gasolina	2.360,0	88.509
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10024630619	2.022	2021-11-29	6
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
JMYXTGF3WNZ000219	A285774B12	2026-11-19	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	7.70
		INCLINACIÓN::	1.20
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	7.60
		INCLINACIÓN:	1.50
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	24.4
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	17.2
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			56.9

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
71.0	71.0	53.0	53.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	-0.10	TRASERA:	-0.10

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1743	8318	1596	7975

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2807	4649	3076	4424	8.74

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1700	3668	1442	3551	15.1

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	20.4	EFICACIA TOTAL	55.3

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.61	0.80
970	CO2	10.1	7.00
CRUCERO	O2	1.98	5.00
2510	HC	134	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		NO	
TEMPERATURA DE PRUEBA		80.0	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	18.0	°C
	HUMEDAD RELAT	32.0	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	80.0	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	18.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	32.0	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003852

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	34.0	34.0	psi	EJE 1	3.68	4.72	mm
EJE 2	36.0	36.0	psi	EJE 2	5.97	5.18	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			5.82
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Francisco Javier Ortiz Vega

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003881

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-21	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
JQV191	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
MITSUBISHI	XPANDER CROSS	CAMIONETA	GRIS TITANIO
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
WAGON	Gasolina	1.499,0	67.207
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10025052955	2.022	2022-01-19	6
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
MK2XRNC1WNN000392	4A91KAH1776	2027-02-23	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	5.40
		INCLINACIÓN::	1.20
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	7.80
		INCLINACIÓN:	1.80
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	20.2
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	23.3
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	0.00
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	0.00
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			56.7

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
62.0	67.0	56.0	49.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	-2.90	TRASERA:	-2.70

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1204	6857	1202	6082

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1899	3835	1830	3237	3.63

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1762	3021	1844	2844	4.44

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	18.5	EFICACIA TOTAL	56.6

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.59	0.80
850	CO2	13.9	7.00
CRUCERO	O2	0.74	5.00
2570	HC	61.0	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		SI	
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	23.0	°C
	HUMEDAD RELAT	44.4	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	72.0	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	23.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	44.4	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003881

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	32.0	34.0	psi	EJE 1	8.65	8.97	mm
EJE 2	36.0	37.0	psi	EJE 2	8.36	8.49	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			7.90
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Edgar Leonardo Rodriguez Rodriguez

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003758

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-16	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
OBG281	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
NISSAN	URVAN	MICROBUS	BLANCO
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
CERRADA	Diesel	3.000,0	250.549
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
0001266621	2.007	2006-12-05	14
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
None	ZD30061890K	2027-02-23	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	3.40
		INCLINACIÓN::	1.70
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	7.40
		INCLINACIÓN:	1.70
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	14.5
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	11.5
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			36.8

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
51.0	50.0	63.0	53.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	0.80	TRASERA:	-0.40

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
2154	10614	1615	9643

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
3847	6366	3821	5768	0.67

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2620	4247	2563	3874	2.17

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	18.6	EFICACIA TOTAL	63.4

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO		
	CO2		
CRUCERO	O2		
	HC		
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		NO	
TEMPERATURA DE PRUEBA			°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE		°C
	HUMEDAD RELAT	39.0	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1	2.62	2.62	2.62
	CICLO 2	2.42	2.42	
	CICLO 3	2.75	2.75	
	CICLO 4	2.69	2.69	
TEMPERATURA INICIAL	84.0	TEMPERATURA FINAL	82.0	NORMA: 5.00
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	39.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	39.0	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003758

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	48.0	48.0	psi	EJE 1	9.68	10.6	mm
EJE 2	50.0	50.0	psi	EJE 2	6.57	5.64	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			6.80
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Andres Felipe Rodriguez Monsalve

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003924

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-22	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
OBG308	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
CHEVROLET	LUV D MAX	CAMIONETA	BLANCO MAHLER
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
DOBLE CABINA	Gasolina	2.400,0	313.894
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
06110011266977	2.007	2006-12-07	4
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
None	C24SE31017619	2027-02-23	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	6.50
		INCLINACIÓN::	1.80
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	6.80
		INCLINACIÓN:	1.80
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	10.4
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	8.40
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			18.8

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
43.0	44.0	63.0	54.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	1.80	TRASERA:	1.70

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1904	8573	1705	7828

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2618	4492	2050	4031	21.6*

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2568	4080	1898	3796	26.0*

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	22.0	EFICACIA TOTAL	55.6

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.44	1.00
780	CO2	12.2	7.00
CRUCERO	O2	0.12	5.00
2650	HC	75.0	200
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		SI	
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	19.0	°C
	HUMEDAD RELAT	34.6	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	77.0	TEMPERATURA FINAL	89.0	NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	34.6	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	34.6	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003924

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	45.0	45.0	psi	EJE 1	5.28	5.79	mm
EJE 2	50.0	50.0	psi	EJE 2	3.28	4.79	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			5.61
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.7.31.2	DESEQUILIBRIO DE LAS FUERZAS DE FRENADO ENTRE LAS RUEDAS DE UN MISMO EJE, EN CUALQUIERA DE SUS EJES, ENTRE EL 20 % Y 30 %.	FRENOS		B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.12.38.1	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO.	MOTOR Y TRANSMI		B
1.1.14.40.2	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO EN LA TRANSMISIóN O CAJA.	MOTOR Y TRANSMI		B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Lizeth Diaz Bautista

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003811

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-17	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
ODS942	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
NISSAN	SENTRA B13	AUTOMOVIL	PLATA
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
SEDAN	Gasolina	1.597,0	219.544
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10006777932	2.014	2014-01-31	4
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
3N1EB31S5ZK761018	GA16-767692Z	2027-02-23	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	7.10
		INCLINACIÓN::	1.60
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	3.10
		INCLINACIÓN:	1.20
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	7.80
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	17.8
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			35.8

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
59.0	58.0	50.0	51.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	-1.10	TRASERA:	-1.10

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1125	5307	937	5052

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1806	3266	1558	3080	13.7

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1396	2040	1285	1971	7.95

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	19.9	EFICACIA TOTAL	58.3

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.54	0.80
1010	CO2	10.6	7.00
CRUCERO	O2	1.97	5.00
2540	HC	127	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		NO	
TEMPERATURA DE PRUEBA		80.0	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	20.0	°C
	HUMEDAD RELAT	45.0	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	80.0	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	20.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	45.0	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003811

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	32.0	32.0	psi	EJE 1	5.26	4.98	mm
EJE 2	34.0	34.0	psi	EJE 2	6.78	5.48	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			3.26
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Andres Felipe Rodriguez Monsalve

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003997

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-24	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
ODS943	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
NISSAN	SENTRA B13	AUTOMOVIL	PLATA
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
SEDAN	Gasolina	1.597,0	205.889
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10006780419	2.014	2014-01-31	4
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
3N1EB31S5ZK761021	GA16-768106Z	2027-02-23	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	2.80
		INCLINACIÓN::	1.50
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	7.70
		INCLINACIÓN:	1.70
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	8.10
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	8.80
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			16.9

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
54.0	64.0	47.0	51.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	1.40	TRASERA:	2.60

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
807	5307	1239	4973

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2239	3266	1899	3080	15.1

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
767	2040	889	1893	13.7

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	19.9	EFICACIA TOTAL	56.3

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.23	0.80
740	CO2	12.6	7.00
CRUCERO	O2	0.92	5.00
2520	HC	47.0	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		SI	
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	25.0	°C
	HUMEDAD RELAT	43.3	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	76.0	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	25.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	43.3	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003997

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	32.0	32.0	psi	EJE 1	4.63	5.01	mm
EJE 2	34.0	34.0	psi	EJE 2	4.55	3.99	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			4.99
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.12.38.1	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO.	MOTOR Y TRANSMI		B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Francisco Javier Ortiz Vega

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003873

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-20	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
ODS944	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
NISSAN	SENTRA B13	AUTOMOVIL	PLATA
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
SEDAN	Gasolina	1.597,0	213.575
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10006778535	2.014	2014-01-31	4
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
3N1EB31S5ZK761150	GA16-775528Z	2027-02-23	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	3.20
		INCLINACIÓN::	1.30
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	7.80
		INCLINACIÓN:	1.20
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	8.60
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	17.5
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			37.1

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
45.0	49.0	46.0	47.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	-2.60	TRASERA:	-2.40

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1293	5385	790	4973

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1902	3266	2221	3080	14.3

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1073	2118	946	1893	11.8

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	20.1	EFICACIA TOTAL	59.2

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.59	0.80
1090	CO2	12.1	7.00
CRUCERO	O2	0.74	5.00
2530	HC	87.0	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		NO	
TEMPERATURA DE PRUEBA		78.0	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	18.0	°C
	HUMEDAD RELAT	44.8	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	78.0	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	18.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	44.8	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003873

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	32.0	32.0	psi	EJE 1	3.28	6.14	mm
EJE 2	34.0	34.0	psi	EJE 2	6.39	6.28	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			5.12
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Edgar Leonardo Rodriguez Rodriguez

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003771

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-16	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
ODS945	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
NISSAN	SENTRA B13	AUTOMOVIL	PLATA
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
SEDAN	Gasolina	1.597,0	217.536
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10006779141	2.014	2014-01-31	4
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
3N1EB31S4ZK761026	GA16-768066Z	2027-02-23	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	3.70
		INCLINACIÓN::	1.80
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	6.60
		INCLINACIÓN:	1.50
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	20.1
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	19.6
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			50.0

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
62.0	45.0	50.0	53.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	-1.40	TRASERA:	-1.40

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
986	5385	944	5052

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2170	3266	1777	3158	18.1

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
890	2118	965	1893	7.77

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	18.4	EFICACIA TOTAL	55.5

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.46	0.80
890	CO2	13.4	7.00
CRUCERO	O2	0.66	5.00
2610	HC	53.0	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		SI	
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	19.0	°C
	HUMEDAD RELAT	36.4	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	81.0	TEMPERATURA FINAL	76.0	NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	36.4	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	36.4	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003771

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	32.0	32.0	psi	EJE 1	6.58	6.64	mm
EJE 2	34.0	34.0	psi	EJE 2	5.98	5.37	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			6.32
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Andres Felipe Rodriguez Monsalve

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003868

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-20	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
ODS951	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
SUZUKI	JIMNY	CAMPERO	NEGRO
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
CABINADO	Gasolina	1.328,0	226.526
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10006793657	2.014	2014-02-04	3
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
JS3JB43V4E4102349	M13A-2340401	2027-02-23	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	3.50
		INCLINACIÓN::	1.60
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	6.70
		INCLINACIÓN:	1.80
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	19.2
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	8.60
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			38.0

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
52.0	45.0	47.0	53.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	-0.40	TRASERA:	-0.40

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1170	5709	934	5366

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1950	3021	1931	2923	0.97

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1069	2687	1219	2442	12.3

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	18.9	EFICACIA TOTAL	55.6

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.56	0.80
860	CO2	10.5	7.00
CRUCERO	O2	1.20	5.00
2600	HC	105	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		SI	
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	23.0	°C
	HUMEDAD RELAT	39.0	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	76.0	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	23.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	39.0	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003868

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	34.0	34.0	psi	EJE 1	5.28	6.22	mm
EJE 2	38.0	38.0	psi	EJE 2	7.65	6.28	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			5.17
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.12.38.1	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO.	MOTOR Y TRANSMI		B
1.1.12.38.5	FUGAS EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIóN.	MOTOR Y TRANSMI		B
1.1.14.40.3	PERDIDAS DE ACEITE CON GOTEO CONTINUO EN LA TRANSMISIóN O CAJA.	MOTOR Y TRANSMI	A	
1.1.8.32.1	MAL ESTADO DE LAS FIJACIONES AL CHASIS DE LOS ELEMENTOS DE LA SUSPENSIóN.	SUSPENSION	A	
1.1.8.32.2	ELEMENTOS DE LA SUSPENSIóN ROTOS, DEFORMADOS O CON EXCESIVA CORROSIóN.	SUSPENSION	A	
1.1.8.32.7	BARRA ESTABILIZADORA MAL ANCLADA O FRACTURADA, CUANDO SEA APLICABLE.	SUSPENSION	A	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI		NO	X

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003868

CDA Madelena

Centro de Diagnostico

AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003870

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-20	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
ODS952	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
SUZUKI	JIMNY	CAMPERO	NEGRO
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
CABINADO	Gasolina	1.328,0	188.388
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10006793637	2.014	2014-02-04	3
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
JS3JB43V5E4102294	M13A-2339943	2027-02-23	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	6.40
		INCLINACIÓN::	1.80
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	7.70
		INCLINACIÓN:	1.80
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	14.1
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	7.20
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		21.3	

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
41.0	53.0	51.0	47.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	1.60	TRASERA:	1.50

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
931	5542	1217	5532

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2208	2933	1674	2844	24.1*

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1085	2609	1145	2687	5.24

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	19.3	EFICACIA TOTAL	55.1

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.61	0.80
710	CO2	10.6	7.00
CRUCERO	O2	1.50	5.00
2680	HC	130	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		NO	
TEMPERATURA DE PRUEBA		77.0	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	18.0	°C
	HUMEDAD RELAT	45.2	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	77.0	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	18.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	45.2	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003870

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	34.0	34.0	psi	EJE 1	6.35	5.12	mm
EJE 2	35.0	36.0	psi	EJE 2	6.35	6.23	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			5.17
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.7.31.2	DESEQUILIBRIO DE LAS FUERZAS DE FRENADO ENTRE LAS RUEDAS DE UN MISMO EJE, EN CUALQUIERA DE SUS EJES, ENTRE EL 20 % Y 30 %.	FRENOS		B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Edgar Leonardo Rodriguez Rodriguez

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05004003

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-24	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
OKZ665	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	CAMIONETA	GRIS ESTRELLA
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
WAGON	Gasolina	1.998,0	170.227
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10012891260	2.017	2016-11-16	4
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
9FBHSR5B6HM474023	E412C035546	2026-11-07	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	7.10
		INCLINACIÓN::	1.30
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	4.80
		INCLINACIÓN:	1.10
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	11.5
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	9.69
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	0.00
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	0.00
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			21.2

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
51.0	54.0	67.0	61.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	-0.30	TRASERA:	-0.30

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1574	6935	1245	6955

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2533	4247	2510	4110	0.90

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1504	2687	1216	2844	19.1

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	20.2	EFICACIA TOTAL	55.8

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.46	0.80
800	CO2	12.0	7.00
CRUCERO	O2	0.68	5.00
2570	HC	60.0	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		SI	
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	19.0	°C
	HUMEDAD RELAT	47.4	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	83.0	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	19.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	47.4	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05004003

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	34.0	34.0	psi	EJE 1	4.62	5.23	mm
EJE 2	38.0	38.0	psi	EJE 2	5.23	5.01	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			4.88
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.12.38.1	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO.	MOTOR Y TRANSMI		B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Francisco Javier Ortiz Vega

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003988

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-23	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
OKZ666	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	CAMIONETA	BLANCO ARTICA
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
WAGON	Gasolina	1.998,0	191.771
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10012891275	2.017	2016-11-16	4
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
9FBHSR5B6HM294196	E412C011375	2026-11-07	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	5.40
		INCLINACIÓN::	1.30
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	3.20
		INCLINACIÓN:	1.70
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	16.2
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	12.7
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	0.00
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	0.00
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			28.9

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
62.0	68.0	48.0	46.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	0.40	TRASERA:	0.40

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1327	6935	1438	6484

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2276	4247	2445	3874	6.91

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1235	2687	1450	2609	14.8

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	20.6	EFICACIA TOTAL	55.1

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.34	0.80
880	CO2	12.7	7.00
CRUCERO	O2	0.79	5.00
2600	HC	95.0	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		NO	
TEMPERATURA DE PRUEBA		76.0	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	20.0	°C
	HUMEDAD RELAT	31.0	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	76.0	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	20.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	31.0	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003988

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	34.0	34.0	psi	EJE 1	4.26	5.98	mm
EJE 2	34.0	34.0	psi	EJE 2	5.28	5.51	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			4.15
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Andres Felipe Rodriguez Monsalve

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05004059

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-27	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
OKZ667	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	CAMIONETA	BLANCO ARTICA
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
WAGON	Gasolina	1.998,0	163.448
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10012891689	2.017	2016-11-16	4
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
9FBHSR5B6HM294197	E412C011343	2026-11-07	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	3.40
		INCLINACIÓN::	1.20
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	7.30
		INCLINACIÓN:	1.80
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	9.69
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	10.6
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			20.3

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
46.0	54.0	54.0	62.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	-0.30	TRASERA:	-0.30

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1372	6847	1123	6641

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2576	4159	2357	3953	8.50

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1451	2687	1058	2687	27.0*

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	18.4	EFICACIA TOTAL	55.1

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.07	0.80
750	CO2	14.3	7.00
CRUCERO	O2	1.56	5.00
2450	HC	35.0	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		SI	
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	21.0	°C
	HUMEDAD RELAT	54.7	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	0.00	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	21.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	54.7	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05004059

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	34.0	34.0	psi	EJE 1	4.26	5.98	mm
EJE 2	34.0	34.0	psi	EJE 2	5.78	5.28	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			4.12
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.7.31.2	DESEQUILIBRIO DE LAS FUERZAS DE FRENADO ENTRE LAS RUEDAS DE UN MISMO EJE, EN CUALQUIERA DE SUS EJES, ENTRE EL 20 % Y 30 %.	FRENOS		B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Francisco Javier Ortiz Vega

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003999

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-24	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
OKZ668	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	CAMIONETA	BLANCO ARTICA
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
WAGON	Gasolina	1.998,0	164.570
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10012891699	2.017	2016-11-16	4
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
9FBHSR5B6HM294198	E412C011373	2026-11-07	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	6.10
		INCLINACIÓN::	1.20
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	3.70
		INCLINACIÓN:	1.80
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	19.5
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	24.4
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	35.5
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	36.1
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			71.6

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
67.0	60.0	50.0	40.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	-2.40	TRASERA:	-2.20

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1277	6935	1643	7033

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2542	4326	2741	4031	7.26

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1182	2609	1454	3001	18.7

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	20.9	EFICACIA TOTAL	56.6

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.14	0.80
750	CO2	15.4	7.00
CRUCERO	O2	1.18	5.00
2720	HC	34.0	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		SI	
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	24.0	°C
	HUMEDAD RELAT	44.2	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	0.00	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	24.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	44.2	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003999

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	34.0	34.0	psi	EJE 1	4.63	5.01	mm
EJE 2	38.0	38.0	psi	EJE 2	3.66	3.41	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			3.99
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.12.38.1	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO.	MOTOR Y TRANSMI		B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Francisco Javier Ortiz Vega

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003925

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-22	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
OLM957	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
NISSAN	NP300 FRONTIER	CAMIONETA	GRIS
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
DOBLE CABINA	Diesel	2.488,0	131.749
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10015388369	2.018	2018-01-17	4
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
3N6CD33B0ZK387345	YD25-676224P	2027-02-23	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	6.20
		INCLINACIÓN::	1.30
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	3.30
		INCLINACIÓN:	1.10
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	19.6
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	15.3
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			34.9

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
51.0	51.0	44.0	62.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	-1.80	TRASERA:	1.00

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1815	11134	1953	9456

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
4537	6641	3926	5346	13.4

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1822	4492	1836	4110	0.76

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	18.2	EFICACIA TOTAL	58.8

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO		
	CO2		
CRUCERO	O2		
	HC		
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		NO	
TEMPERATURA DE PRUEBA			°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE		°C
	HUMEDAD RELAT	27.3	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1	1.24	1.24	1.23
	CICLO 2	1.23	1.23	
	CICLO 3	1.23	1.23	
	CICLO 4	1.23	1.23	
TEMPERATURA INICIAL	50.0	TEMPERATURA FINAL	55.0	NORMA: 2.00
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	27.3	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	27.3	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003925

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	45.0	45.0	psi	EJE 1	6.28	7.12	mm
EJE 2	50.0	50.0	psi	EJE 2	6.38	5.77	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			5.92
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Lizeth Diaz Bautista

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003940

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-22	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
OLN047	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
RENAULT	LOGAN	AUTOMOVIL	GRIS ESTRELLA
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
SEDAN	Gasolina	1.599,0	147.672
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10015511132	2.018	2018-02-07	4
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
9FB4SRC94JM167924	2842Q147594	2027-02-23	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	28.3
		INCLINACIÓN::	1.80
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	4.09
		INCLINACIÓN:	1.60
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	5.50
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	55.4
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	0.00
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	0.00
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			93.3

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
54.0	58.0	61.0	59.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	2.50	TRASERA:	2.29

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
990	6033	1289	5836

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2094	3668	1732	3394	17.2
EJE 2				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1497	2364	1228	2442	17.9
EJE 3				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 4				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 5				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	19.1	EFICACIA TOTAL	55.1

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.04	0.80
820	CO2	15.3	7.00
CRUCERO	O2	0.98	5.00
2470	HC	3.00	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		SI	
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	26.0	°C
	HUMEDAD RELAT	40.6	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	0.00	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	26.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	40.6	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003940

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	30.0	30.0	psi	EJE 1	3.62	4.59	mm
EJE 2	32.0	32.0	psi	EJE 2	2.84	3.77	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			3.58
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.12.38.1	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO.	MOTOR Y TRANSMI		B
1.1.8.32.5	INEXISTENCIA O MAL ESTADO DE LOS TOPES DE SUSPENSIóN.	SUSPENSION		B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Lizeth Diaz Bautista

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003756

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-04-16	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
OLN048	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
RENAULT	LOGAN	AUTOMOVIL	GRIS ESTRELLA
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
SEDAN	Gasolina	1.599,0	142.172
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10015511026	2.018	2018-02-07	4
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
9FB4SRC94JM167922	2842Q147592	2027-02-23	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	5.50
		INCLINACIÓN::	1.70
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	3.60
		INCLINACIÓN:	1.40
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	15.2
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	23.4
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	0.00
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	0.00
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			47.6

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
45.0	47.0	53.0	53.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	1.30	TRASERA:	1.20

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1094	5630	950	5366

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2123	3345	2036	3158	4.09

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
952	2285	959	2207	0.72

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	18.5	EFICACIA TOTAL	55.1

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.05	0.80
810	CO2	14.7	7.00
CRUCERO	O2	0.56	5.00
2410	HC	16.0	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		SI	
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	24.0	°C
	HUMEDAD RELAT	47.5	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	0.00	TEMPERATURA FINAL		NORMA:
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	24.0	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	47.5	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05003756

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	32.0	32.0	psi	EJE 1	5.36	5.81	mm
EJE 2	34.0	34.0	psi	EJE 2	5.80	6.11	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			6.32
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.14.40.2	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO EN LA TRANSMISIóN O CAJA.	MOTOR Y TRANSMI		B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Andres Felipe Rodriguez Monsalve

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05004322

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

DATOS BASICOS

Fecha	Nombre	Documento de identidad
2026-05-05	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Nit No. 899999061
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CALLE 20 68 A 06	fporras@bomberosbogota.gov.co	3043929525

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Ciudad	Servicio
OLN050	Colombia	Bogota d.c.	Oficial
Marca	**Linea**	**Clase**	**Color**
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	CAMIONETA	BLANCO CANDY
Tipo de Carrocería	**Combustible**	**Cilindraje**	**Kilometraje**
VAN	Diesel	1.968,0	101.620
Licencia de tránsito	**Modelo**	**Fecha de matrícula**	**Número de pasajeros**
10015512895	2.018	2018-02-07	8
VIN O CHASIS	**NÚMERO MOTOR**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Fecha Vencimiento GNV**
WV1ZZZ7HZJH005355	CAA972353	2027-02-23	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	5.30
		INCLINACIÓN::	1.20
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	4.50
		INCLINACIÓN:	1.60
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	12.6
	IZQUIERDA	INTENSIDAD::	19.8
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			32.4

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
68.0	61.0	68.0	64.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	2.50	TRASERA:	2.40

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
2092	11507	2239	9721

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2930	6857	2973	5689	1.44

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2920	4649	2893	4031	0.92

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	20.4	EFICACIA TOTAL	55.1

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO		
	CO2		
CRUCERO	O2		
	HC		
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		NO	
TEMPERATURA DE PRUEBA			°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE		°C
	HUMEDAD RELAT	43.8	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1	2490	0.20	0.19
	CICLO 2	2500	0.19	
	CICLO 3	2500	0.19	
	CICLO 4	2500	0.18	
TEMPERATURA INICIAL	54.0	TEMPERATURA FINAL	58.0	NORMA: 2.00
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	43.8	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	43.8	%	

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA # 05004322

CDA Madelena
Centro de Diagnostico
AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	40.0	40.0	psi	EJE 1	5.63	4.98	mm
EJE 2	45.0	45.0	psi	EJE 2	6.21	5.88	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			4.55
			psi				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.12.38.1	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO.	MOTOR Y TRANSMI		B

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO		SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

Francisco Javier Ortiz Vega

---------FIN DEL INFORME---------

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	Código: 09-FR-009	
		Versión: 4	Página: 1 de 2
		Vigente desde: 19/11/2025	

No.	FECHA	PLACA	KILOMETRAJE	CONDUCTOR	SOLICITUD DE SERVICIO	OBSERVACIONES
1	5/03/2026	ODS 944	212689	ROJAS VILLAMIL	Revisión técnico-mecánica	Realizar revision técnico-mecánica Obligatoria Anual
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

VERIFICACIÓN

Vo.Bo. ENCARGADO PARQUE AUTOMOTOR

Firma: _____

Nombres y apellidos: RONALD HERREÑO SUAREZ

AUTORIZACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma: _____

Nombres y apellidos: Dra. LAURA MARIA NOGUERA GONZALEZ

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	Código: 09-FR-009	
		Versión: 4	Página: 1 de 2
		Vigente desde: 19/11/2025	

No.	FECHA	PLACA	KILOMETRAJE	CONDUCTOR	SOLICITUD DE SERVICIO	OBSERVACIONES
1	3/03/2026	ODS 942	218422	ROJAS VILLAMIL	Revisión técnico-mecánica	Realizar revision técnico-mecánica Obligatoria Anual
2	3/03/2026	ODS 943	205214	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	Revisión técnico-mecánica	Realizar revision técnico-mecánica Obligatoria Anual
3	3/03/2026	ODS 945	216556	MAURICIO VICENTE	Revisión técnico-mecánica	Realizar revision técnico-mecánica Obligatoria Anual
4	3/03/2026	ODS 951	226675	GERMAN PARDO	Revisión técnico-mecánica	Realizar revision técnico-mecánica Obligatoria Anual
5	3/03/2026	ODS 952	187326	RONALD HERREÑO	Revisión técnico-mecánica	Realizar revision técnico-mecánica Obligatoria Anual
6	3/03/2026	OBH 679	234202	GERARDO ENCISO	Revisión técnico-mecánica	Realizar revision técnico-mecánica Obligatoria Anual
7	3/03/2026	OBG 308	313546	JHONNY BURBANO	Revisión técnico-mecánica	Realizar revision técnico-mecánica Obligatoria Anual
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

VERIFICACIÓN

Vo.Bo. ENCARGADO PARQUE AUTOMOTOR



Firma: _____

Nombres y apellidos: RONALD HERREÑO SUAREZ

AUTORIZACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO



Firma: _____

Nombres y apellidos: YOLANDA DEL PILAR SUAREZ RAMIREZ

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	Código: 09-FR-09	
		Versión: 3	Página: 1 de 1
		Vigente desde: 02-02-2021	

No.	FECHA	PLACA	KILOMETRAJE	CONDUCTOR	SOLICITUD DE SERVICIO	OBSERVACIONES
1	16/04/2026	OBG 308	313757	RAÚL SARMIENTO	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
2	16/04/2026	OBG281	250528	GERMÁN PARDO	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
3	16/04/2026	OBH679	234499	GERARDO ENCISO	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
4	16/04/2026	ODS942	219438	MAURICIO RAMÍREZ	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
5	16/04/2026	ODS943	205780	JORGE URREGO	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
6	16/04/2026	ODS944	213465	CÉSAR MARÍN	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
7	16/04/2026	ODS945	217390	JUAN RICARDO URREA	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
8	16/04/2026	ODS951	216411	WILSON RICO	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
9	16/04/2026	ODS952	188299	PEDRO PABLO GIRALDO	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
10	16/04/2026	OKZ665	170150	OSWALDO VANEGAS	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
11	16/04/2026	OKZ666	191393	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
12	16/04/2026	OKZ667	162936	MARTÍN MOLANO	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
13	16/04/2026	OKZ668	164514	JORGE ANDRÉS ROJAS	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
14	16/04/2026	OLM957	137327	JORGE ANDRÉS DURAN	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
15	16/04/2026	OLN047	147513	HENRY BAUTISTA	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
16	16/04/2026	OLN048	142121	JOHNNY BURBANO	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
17	16/04/2026	OLN050	101630	CARLOS ANTONIO HERREÑO	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
18	16/04/2026	GCW 735	112090	RODRIGO DÍAZ	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
19	16/04/2026	GCW736	114496	LUIS JORGE DE CASTRO	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
20	16/04/2026	GCW737	114556	RONALD HERREÑO	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
21	16/04/2026	GCW738	114921	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
22	16/04/2026	GCW739	115926	JORGE ANDRÉS ROJAS	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
23	16/04/2026	JQV092	74447	HENRY CHAVES	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
24	16/04/2026	JQV093	112516	JOSÉ ALFREDO CRUZ	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
25	16/04/2026	JQV094	88240	LUIS FERNANDO BAQUERO	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026
26	16/04/2026	JQV191	67046	CARLOS ALFONSO LÓPEZ	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA **PREVENTIVA**	1er CICLO 2026

VERIFICACIÓN

Vo.Bo. ENCARGADO PARQUE AUTOMOTOR



Firma: _____

Nombres y apellidos: GIOVANNY ÁVILA ARIZA

AUTORIZACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO



Firma: _____

Nombres y apellidos: LAURA MARÍA NOGUERA GONZÁLEZ

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900081626-1	INVERSIONES NIÑO ALVAREZ SAS	CALLE 44 SUR No 24B- 43	3795959	maria.diaz@cda44.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		81920778	08/05/2026	78	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$360,444,359	$92.690.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	213.300	0		0		0	0	0	0	213.300	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.983.400	0		0		0	0	0	0	1.983.400	17
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.464.700	0		0		0	0	0	0	1.464.700	15
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	14.970.800	0		0		0	0	0	0	14.970.800	20
EPS010	EPS Sura	800088702-2	366.000	0		0		0	0	0	0	366.000	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.179.500	0		0		0	0	0	0	1.179.500	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	464.000	0		0		0	0	0	0	464.000	6
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	289.100	0		0		0	0	0	0	289.100	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	8.756.800	0		0		0	0	0	0	8.756.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.165.300	0	0	0	0	0	0		4.165.300	10
230301	Porvenir	800224808-8	20.195.800	0	0	49.800	49.800	0	0		20.295.400	49
231001	Colfondos	800227940-6	1.524.500	0	0	0	0	0	0		1.524.500	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	8.522.400	0	0	175.200	525.500	0	0		9.223.100	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	4.634.500				4.634.500	0	0	4.634.500			46.345	4.634.500	78

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	14.402.800	0	0	14.402.800	77

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900081626-1	INVERSIONES NIÑO ALVAREZ SAS	CALLE 44 SUR No 24B- 43	3795959	maria.diaz@cda44.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		81920778	08/05/2026	78	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$360,444,359	$92.690.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
3.503.100	0	0	3.503.100	5
ICBF				
5.254.600	0	0	5.254.600	5
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	29.687.600	29.687.600
Pensión	4	35.208.300	35.208.300
Riesgos Laborales	1	4.634.500	4.634.500
CCF	1	14.402.800	14.402.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	5.254.600	5.254.600
MEN	0	0	0
SENA	1	3.503.100	3.503.100
TOTALES	17	92.690.900	92.690.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

D&M
ASESORES S.A.S.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

C E R T I F I C A Q U E:

La Compañía **INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S.A.S.** identificada con NIT 900.081.626-1 ha cumplido con los pagos de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social como Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, SENA e I.C.B.F. con sus pagos puntuales por medio de Planilla Integrada durante los últimos seis meses.

Se expide la presente certificación a los treinta (30) días del mes de marzo 2026, con destino a **PERSONERIA DE BOGOTA**

MAURICIO A. DUARTE RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL
MATRICULA 78477 T.

D&M
ASESORES S.A.S.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

C E R T I F I C A Q U E:

La Compañía **INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S.A.S.** identificada con NIT 900.081.626-1 ha cumplido con los pagos de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social como Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, SENA e I.C.B.F. con sus pagos puntuales por medio de Planilla Integrada durante los últimos seis meses.

Se expide la presente certificación a los treinta (30) días del mes de abril 2026, con destino a **PERSONERIA DE BOGOTA**

MAURICIO A. DUARTE RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL
MATRICULA 78477 T.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.711.200**

DUARTE RODRIGUEZ

APELLIDOS

MAURICIO ALBERTO

NOMBRES



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-OCT-1974**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.73 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

26-ENE-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES


A-1500150-00144389-M-0079711200-20081230 **00091**28604A 2 1240027229

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



78477-T
MAURICIO ALBERTO
DUARTE RODRIGUEZ
C.C. 79711200
RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD F.U. AUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.
87705



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2DE0EA6EAA56E42D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAURICIO ALBERTO DUARTE RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79711200 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 78477-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **INVERSIONES NINO ALVAREZ SAS** identificado(a) con **número 900.081.626** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130541000100023313** aperturada el **16 de septiembre de 2010**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.


El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **541023313**
10 dígitos: **0541023313**
16 dígitos: **0541000100023313**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **21** de **abril** de **2026** a las **10:33**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDECIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:02/05/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900081626	INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 44 SUR 24 B 43 Teléfonos: 2794584

Dirección electrónica: azucena.camacho@cda44. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 27/04/2006

Matrícula Mercantil:01593551 Fecha inicio de Actividades: 27/04/2006 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 3

Actividad 1: 70201 - Actividades de consultoría de gestión

Actividad 2: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 3: 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Actividad 4: 71201 - Ensayos y análisis técnicos como consultoría profesional

Actividad 5: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
27/04/2006	01593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO	AC 44 SUR 24B 43	2798257
05/02/2019	03062628	CENTRO DE DIAGNOSTICO	AC 57 R SUR NO. 64 - 88	3795959

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:02/05/2026

CONTRIBUYENTE | N.I.T. 900081626 | INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
19/01/2017	C.C.	79711200	MAURICIO ALBERTO DUARTE RODRIGUEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
19/09/2019	C.C.	79711200	MAURICIO ALBERTO DUARTE RODRIGUEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141240655398

(415)7707212489984(8020) 000014124065539 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 1 6 2 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 44 SUR 24 B 43

42. Correo electrónico direccion.financiera@cda44.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	3 1 5 3 8 7 9 2 2 2	3 1 4 3 3 4 4 7 5 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 2 0	2 0 0 6 0 4 1 9	4 6 5 9	2 0 0 6 0 4 1 9		6 8 1 0	7 0 2 0		4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	3	57. Modo	4		
		58. CPC	8 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-12 / 10:57:13AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre NIÑO ALVAREZ HELVER RAFAEL
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141240655398

(415)7707212489984(8020) 000014124065539 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 1 6 2 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	0 0 7 2 9	
73. Fecha	2 0 0 6 0 4 1 9	
74. Número de notaría	6 2	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 4 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 5 9 3 5 5 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 6 0 4 1 9	
81. Hasta	2 0 3 6 0 4 1 9	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141240655398

(415)7707212489984(8020) 000014124065539 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 1 6 2 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 9 0 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 3 6 7 5 7 5		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
NIÑO	ALVAREZ	HELVER	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 9 0 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	5 1 7 3 0 9 1 2		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
NIÑO	ALVAREZ	NORIS	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141240655398

(415)7707212489984(8020) 000014124065539 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 1 6 2 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 8 5 2 5 9 5 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ALVAREZ	DE NIÑO	ISAURA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
30,000,000	2 0	2 0 0 6 0 4 2 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 6 3 7 2 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
NIÑO	ALVAREZ	LUZ	MERIDA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
30,000,000	2 0	2 0 0 6 0 4 2 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 7 3 0 9 1 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
NIÑO	ALVAREZ	NORIS	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
30,000,000	2 0	2 0 0 6 0 4 2 7	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 3 6 7 5 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
NIÑO	ALVAREZ	HELVER	RAFAEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
30,000,000	2 0	2 0 0 6 0 4 2 7	2 0 1 2 0 6 0 8

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	5 1 9 3 1 7 4 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
NIÑO	ALVAREZ	MELBA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
30,000,000	2 0	2 0 0 6 0 4 2 7	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141240655398

(415)7707212489984(8020) 000014124065539 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 1 6 2 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 7 1 1 2 0 0		7 8 4 7 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	MAURICIO	ALBERTO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 9 4 5 9 8 9	9	D&M ASESORES SAS

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 6 1 2 1 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141240655398

(415)7707212489984(8020) 000014124065539 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 1 6 2 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0

162. Nombre del establecimiento: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA 44

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CL 44 SUR 24 B 43

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 1 5 9 3 5 8 9	2 0 0 6 0 4 2 7	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 5 3 8 7 9 2 2 2		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0

162. Nombre del establecimiento: CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4	

165. Dirección: CR 4 59 98

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 1 8 7 3 8 5 4	2 0 0 9 0 2 2 5	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 5 3 8 7 9 2 2 2		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0

162. Nombre del establecimiento: CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA DE LA 129

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CL 129 55 24

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 1 8 7 3 8 5 5	2 0 0 9 0 2 2 5	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 5 3 8 7 9 2 2 2		

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141240655398

(415)7707212489984(8020) 000014124065539 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 1 6 2 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0	

162. Nombre del establecimiento: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MADELENA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: AC 57 SUR 64 88 68 98

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 3 0 6 2 6 2 8	2 0 1 9 0 2 0 5	
168. Teléfono: 3 1 5 3 8 7 9 2 2 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

Personería de Bogotá, D.C.

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
Al contestar cite Radicado: E-2026-0018310
Fecha y hora: 04-03-2026 09:01:29
Remitente: 12200-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Destinatario(s): INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S.A.S.
Folios: 1

Anexos: 0

ID: 224996

Bogotá, D.C.,

Señor
INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S.A.S.
CONTRATISTA
Ciudad

ASUNTO: Inicio Contrato de 2026-0700

Cordial Saludo:

Le informo que el contrato del asunto está debidamente perfeccionado y legalizado. En consecuencia, a partir de la fecha de esta comunicación se da inicio al contrato en mención y se publicará en la plataforma del SECOP II el presente documento.

La supervisión estará a cargo de: YOLANDA DEL PILAR SUAREZ RAMÍREZ en calidad de SUBDIRECTORA DE RECURSOS FÍSICOS (E), o quien haga sus veces.

Se le recuerda que debe ajustar la vigencia de los amparos de la póliza de acuerdo con la fecha de inicio de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar.

Así mismo, se le recuerda que, una vez recibida esta comunicación, deberá ponerse en comunicación con su supervisor de manera inmediata.

Atentamente,

MICHAEL ANDRES RUIZ FALACH
Director Administrativo y Financiero
Dirección Administrativa y Financiera

Elaboró: Miguel Salom Borré - Subdirección de Gestión Contratación

Revisó: Aura Ximena Osorio Torres- Subdirección de Gestión Contratación

Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co