AKROS

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
NIT. 901.216.675-8

NP1	Desmonte y retiro de griferia para lavamanos y/o lavaplatos y/o tanque	UND	$	44.191,00
NP2	Suministro e instalacion de griferia para lavamanos	UND	$	135.708,00
NP3	Desmonte y retiro de fluxometro	UND	$	61.723,00
NP4	Suministro e instalacion de fluxometro para sanitario	UND	$	769.510,00
NP5	Desmonte y retiro de tanque sanitario	UND	$	51.189,00
NP6	Suministro e instalacion de tanque sanitario	UND	$	223.672,00
NP7	Desmonte y retiro de chapa de pomo	UND	$	44.191,00
NP8	Suministro e instalación de chapa de pomo	UND	$	111.886,00
NP9	Destaqueado mecanico de aparatos sanitarios, pocetas y/o cajas de inspeccion	UND	$	232.948,00
NP10	Revisión y reparación de tubería de acueducto, llaves de corte, de contención y/o de paso para salidas de ø = ½"	UND	$	83.622,00
NP11	Desmonte y retiro de teleducha	UND	$	61.723,00
NP12	Suministro e instalación de tele ducha flexible, (Incluye manguera)	UND	$	149.581,00
NP13	Desmonte y retiro de chapa de seguridad	UND	$	51.431,00
NP14	Suministro e instalacion de chapa de seguridad	UND	$	191.623,00
NP15	Revisión y mantenimiento de chapas	UND	$	61.723,00
NP16	Cambio de guardas y/o cilindro de seguridad, incluye llaves	UND	$	135.028,00
NP17	Anclaje De Muebles Y Otras Piezas Incluye Elementos De Fijación	UND	$	39.845,00
NP18	Mantenimiento de puerta y/o reja metalica, incluye soldadura hasta 3 puntos	UND	$	136.408,00
NP19	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material sobrante)	UND	$	54.936,00
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE BAJO PONER (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	$	429.173,00
NP23	REVISION, AJUSTE Y MANTENIMEINTO DE CUBIERTA EN ETERNIT	M2	$	53.399,00
NP27	Reparacion de fluxometro incluye repuesto palanca flujoajustable y empaque rompe vacio	UND	$	279.973,00
NP28	Suministro e instalacion de combo sanitario incluye acoples y accesorios	UND	$	686.566,00
NP29	Revision y diagnostico de fugas, humedades y goteras	UND	$	49.966,00

DIFERENTE

* NO Realizar.

Diagnostico ? Info

Agradezco la atención prestada y una pronta respuesta,

Cordialmente

MAGALI REYES PATIÑO
R-L AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
NIT: 901.216.675-8

3183117964
ing.mrp79@gmail.com
CR 4 N° 12-47 EDIF AMERICA OFC 606

AKROS
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
NIT. 901.216.675-8

Ibagué, 11 de junio de 2026

Señores
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E.
Ing. Jaime Arias –Supervisor
Ing. Carolina Romero Polanco- Apoyo a la Supervisión
Carrera 8 No 24- 01 Barrio el Carmen
Ibagué-Tolima

REFERENCIA: CONTRATO 738 DE 2026 cuyo objeto es CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E. EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE"

Asunto: Aprobación de Ítem no previstos

Estimados señores:

De acuerdo al recorrido realizado en los diferentes centros de atención Usi, se evidenciaron algunas actividades no previstas para el mantenimiento correctivo y preventivo del contrato de la referencia; razón por la cual envío los Apus para su aprobación.

SEDE RICAURTE				
NP24	Suministro e Instalacion de griferia para lavaplatos (Incluye accesorios)	UND	$	157.634,00
NP30	Suministro e Instalacion de llave de regulacion 1/2 plastica	UND	$	75.022,00
NP31	Suministro e Instalacion de griferia tanque universal	UND	$	142.559,00
NP32	Reparacion de red hidraulica de 1/2, Incluye (demolicion, accesorios de 1/2", pañete, resane, enchape, pintura y retiro de escombros.)	UND	$	1.984.360,00
NP33	Sellado y anulacion de punto electrico y/o gases Incluye resane y pintura	UND	$	21.996,00
NP34	Suministro y aplicación pintura tipo vinilo para interiores, sobre estuco, de primera calidad sobre pintura existente, 2 a 3 manos. Incluye raspada, retiro de pintura en mal estado, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir	M2	$	39.481,00

3183117964
ing.mrp79@gmail.com
CR 4 N° 12-47 EDIF AMERICA OFC 606

NP1	Desmonte y retiro de griferia para lavamanos y/o lavaplatos y/o tanque	UND	$	44.191,00
NP2	Suministro e instalacion de griferia para lavamanos	UND	$	135.708,00
NP3	Desmonte y retiro de fluxometro	UND	$	61.723,00
NP4	Suministro e instalacion de fluxometro para sanitario	UND	$	769.510,00
NP5	Desmonte y retiro de tanque sanitario	UND	$	51.189,00
NP6	Suministro e instalacion de tanque sanitario	UND	$	223.672,00
NP7	Desmonte y retiro de chapa de pomo	UND	$	44.191,00
NP8	Suministro e instalación de chapa de pomo	UND	$	111.886,00
NP9	Destaqueado mecanico de aparatos sanitarios, pocetas y/o cajas de inspeccion	UND	$	232.948,00
NP10	Revisión y reparación de tubería de acueducto, llaves de corte, de contención y/o de paso para salidas de ø = ½"	UND	$	83.622,00
NP11	Desmonte y retiro de teleducha	UND	$	61.723,00
NP12	Suministro e instalación de tele ducha flexible, (incluye manguera)	UND	$	149.581,00
NP13	Desmonte y retiro de chapa de seguridad	UND	$	51.431,00
NP14	Suministro e instalacion de chapa de seguridad	UND	$	191.623,00
NP15	Revisión y mantenimiento de chapas	UND	$	61.723,00
NP16	Cambio de guardas y/o cilindro de seguridad, incluye llaves	UND	$	135.028,00
NP17	Anclaje De Muebles Y Otras Piezas Incluye Elementos De Fijación	UND	$	39.845,00
NP18	Mantenimiento de puerta y/o reja metalica, incluye soldadura hasta 3 puntos	UND	$	136.408,00
NP19	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material sobrante)	UND	$	54.936,00
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE BAJO PONER (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	$	429.173,00
NP23	REVISION, AJUSTE Y MANTENIMEINTO DE CUBIERTA EN ETERNIT	M2	$	53.399,00
NP27	Reparacion de fluxometro incluye repuesto palanca flujoajustable y empaque rompe vacio	UND	$	279.973,00
NP28	Suministro e instalacion de combo sanitario incluye acoples y accesorios	UND	$	686.566,00
NP29	Revision y diagnostico de fugas, humedades y goteras	UND	$	49.966,00

Agradezco la atención prestada y una pronta respuesta,

Cordialmente

MAGALI REYES PATIÑO

R-L AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS

NIT: 901.216.675-8

3183117964
ing.mrp79@gmail.com
CR 4 N° 12-47 EDIF AMERICA OFC 606

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA CREACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

Objeto del contrato

"Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la infraestructura física de las sedes adscritas a la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E., en la modalidad de monto agotable."

1. JUSTIFICACIÓN GENERAL

Durante la ejecución del Contrato No. 738 de 2026 y como resultado de las diferentes actividades de mantenimiento preventivo y correctivo desarrolladas en las sedes adscritas a la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E., se evidenció que el listado de actividades inicialmente contempladas dentro del presupuesto contractual cubre las intervenciones principales de mantenimiento; sin embargo, no incluye diversas actividades complementarias que resultan indispensables para la correcta ejecución técnica de dichas intervenciones.

La naturaleza de un contrato de mantenimiento difiere sustancialmente de la ejecución de una obra nueva, toda vez que las actividades se desarrollan sobre infraestructura existente que ha estado sometida durante años al uso continuo, desgaste natural, intervenciones anteriores, modificaciones locativas, corrosión de materiales y daños ocasionados por el uso permanente de los usuarios.

Como consecuencia de estas condiciones, durante la ejecución de los trabajos fue necesario desarrollar actividades que no se encontraban contempladas dentro de los Análisis de Precios Unitarios (APU) contractuales, pero que constituyen procesos técnicos independientes, indispensables para garantizar la correcta ejecución de los mantenimientos contratados.

Estas actividades demandan mano de obra especializada, herramientas específicas, equipos menores, tiempos de ejecución propios, desplazamiento del personal, conocimientos técnicos para el diagnóstico de fallas y procedimientos constructivos que poseen un rendimiento completamente diferente al de las actividades originalmente contratadas.

En consecuencia, la creación de los presentes Ítems No Previstos no obedece a la incorporación de nuevas obras ajenas al objeto contractual, sino al reconocimiento técnico y económico de actividades indispensables para ejecutar correctamente las labores de mantenimiento contempladas dentro del contrato, garantizando la calidad de las intervenciones, la continuidad en la prestación de los servicios asistenciales y la adecuada conservación de la infraestructura física de la entidad.

2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

NP1

Desmonte y retiro de grifería para lavamanos, lavaplatos y/o tanque

La actividad contractual contempla el suministro e instalación de griferías nuevas; sin embargo, durante la ejecución del contrato se evidenció que previamente es indispensable realizar el desmontaje de los elementos existentes, actividad que constituye un proceso constructivo completamente independiente del montaje del nuevo accesorio.

En la infraestructura hospitalaria intervenida es frecuente encontrar griferías con alto grado de deterioro ocasionado por el uso permanente, incrustaciones minerales, corrosión, uniones agarrotadas, fijaciones deformadas y componentes fracturados, condiciones que incrementan considerablemente la complejidad del retiro.

El desmontaje requiere el cierre y control del suministro hidráulico, manipulación cuidadosa de las conexiones existentes, utilización de herramientas especializadas y procedimientos que permitan evitar afectaciones sobre los aparatos sanitarios y la red hidráulica instalada.

En múltiples intervenciones el tiempo empleado para retirar una grifería deteriorada resulta superior al requerido para instalar el elemento nuevo, razón por la cual esta actividad no puede considerarse implícita dentro del suministro e instalación, siendo necesario reconocerla mediante un ítem independiente que refleje adecuadamente los recursos técnicos y humanos requeridos para su ejecución.

NP2

Suministro e instalación de grifería para lavamanos

Durante la ejecución del contrato se evidenció que una de las fallas más recurrentes corresponde al deterioro exclusivo de la grifería instalada en los lavamanos, mientras que el aparato sanitario conserva condiciones estructurales y funcionales adecuadas.

El presupuesto contractual no contemplaba una actividad específica para la reposición individual de la grifería, situación que obligaría técnicamente a reemplazar el lavamanos completo o a ejecutar una actividad sin reconocimiento económico.

La incorporación de este ítem permite intervenir únicamente el componente afectado, optimizando el uso de los recursos públicos, reduciendo tiempos de intervención y evitando la sustitución innecesaria de elementos que aún cumplen adecuadamente su función.

NP3

Desmonte y retiro de fluxómetro

El reemplazo de un fluxómetro exige como primera etapa el desmontaje completo del mecanismo existente, actividad que no se encontraba contemplada dentro de los ítems contractuales.

Los fluxómetros instalados en las diferentes sedes presentan, en muchos casos, incrustaciones, corrosión, desgaste de roscas y fijaciones con alto nivel de adherencia producto del tiempo de servicio, lo que convierte su retiro en una labor especializada que requiere herramientas específicas y procedimientos que eviten daños sobre las redes hidráulicas existentes.

Debido a que el desmontaje constituye una actividad independiente del suministro e instalación del nuevo equipo, fue necesario crear un ítem específico que permita reconocer el tiempo, la mano de obra y los recursos empleados durante esta etapa del proceso constructivo.

NP4

Suministro e instalación de fluxómetro para sanitario

Durante la ejecución del contrato se identificó la necesidad de reemplazar fluxómetros que habían alcanzado el final de su vida útil debido al desgaste de sus mecanismos internos, afectando la operación de los sanitarios y el funcionamiento normal de las áreas asistenciales.

El presupuesto contractual no contemplaba el suministro e instalación independiente de este dispositivo, a pesar de tratarse de uno de los elementos de mayor utilización dentro de las unidades sanitarias institucionales.

La creación de este ítem permite atender oportunamente las fallas presentadas, garantizando el correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, optimizando el consumo de agua y evitando interrupciones en la prestación del servicio.

NP5

Desmonte y retiro de tanque sanitario

Previo a la instalación de un tanque sanitario nuevo resulta Indispensable desmontar completamente el elemento existente, actividad que demanda procedimientos técnicos diferentes al simple montaje del nuevo equipo.

El retiro debe ejecutarse preservando las conexiones hidráulicas, evitando daños en el aparato sanitario y realizando la adecuada disposición del material desmontado.

En aquellos casos donde los tanques presentan fisuras, deformaciones o fijaciones deterioradas, el proceso de desmontaje requiere tiempos superiores debido a la necesidad de realizar maniobras controladas que garanticen la integridad del sanitario y de las redes existentes.

Por tratarse de una actividad independiente, con recursos y rendimientos propios, fue necesario incorporarla como un Ítem No Previsto.

NP6

Suministro e instalación de tanque sanitario

Durante la ejecución del contrato se evidenciaron múltiples tanques sanitarios que presentaban fisuras, deterioro estructural, pérdidas permanentes de agua o daños irreparables en sus componentes internos.

Aunque el contrato contemplaba actividades generales relacionadas con aparatos sanitarios, no existía un ítem específico para el suministro e instalación individual del tanque sanitario, situación que impedía realizar intervenciones técnicamente proporcionales al daño encontrado.

La creación de este ítem permite reemplazar únicamente el componente afectado, disminuyendo costos frente al cambio completo del sanitario y garantizando el adecuado funcionamiento del sistema.

NP7

Desmonte y retiro de chapa de pomo

Durante el mantenimiento de puertas se identificó que gran parte de las fallas corresponde al deterioro de las chapas existentes, siendo indispensable retirarlas antes de instalar un nuevo mecanismo.

En múltiples casos las chapas presentan componentes internos fracturados, tornillería deteriorada, mecanismos bloqueados o deformaciones ocasionadas por el uso permanente, circunstancias que incrementan considerablemente el tiempo requerido para su desmontaje.

El retiro de estos elementos requiere herramientas manuales especializadas, procedimientos que eviten afectar las hojas de las puertas y una adecuada disposición del elemento retirado, constituyéndose en una actividad completamente independiente de la instalación de la nueva chapa.

NP8

Suministro e instalación de chapa de pomo

Durante la ejecución del contrato se evidenció la necesidad recurrente de reemplazar chapas de pomo deterioradas por desgaste mecánico, pérdida de funcionalidad, fractura de componentes internos o daños ocasionados por el uso intensivo propio de las instalaciones hospitalarias.

El presupuesto contractual no contemplaba una actividad específica para la reposición de este tipo de mecanismo, a pesar de tratarse de un elemento esencial para garantizar el adecuado funcionamiento de consultorios, habitaciones, áreas administrativas y demás espacios institucionales.

La incorporación de este ítem permite restablecer las condiciones de seguridad, funcionalidad y control de acceso de las diferentes dependencias, garantizando la continuidad operativa de la infraestructura física sin necesidad de reemplazar componentes adicionales que aún conservan su vida útil.

3183117964
ing.mrp79@gmail.com
CR 4 N° 12-47 EDIF AMERICA OFC 606

NP9

Destaqueado mecánico de aparatos sanitarios, pocetas y/o cajas de inspección

Durante la ejecución del contrato se evidenció que una de las causas más recurrentes de la pérdida de funcionalidad de los aparatos sanitarios y de las redes de drenaje corresponde a la acumulación de sedimentos, incrustaciones, residuos sólidos y obstrucciones localizadas que impiden el adecuado tránsito de las aguas residuales.

El presupuesto contractual no contemplaba una actividad específica para la remoción mecánica de dichas obstrucciones, procedimiento que requiere herramientas especializadas, mano de obra calificada y tiempos de ejecución independientes de cualquier reparación posterior.

La creación de este ítem permite atender oportunamente obstrucciones localizadas mediante procedimientos mecánicos de limpieza y recuperación de la capacidad hidráulica de sanitarios, pocetas y cajas de inspección, evitando que estas condiciones evolucionen hacia daños mayores que comprometan la operación de las instalaciones hospitalarias.

NP10

Revisión y reparación de tubería de acueducto, llaves de corte, de contención y/o de paso para salidas de Ø ½"

Durante el desarrollo del contrato fue frecuente encontrar fugas menores y fallas localizadas en conexiones hidráulicas de pequeño diámetro, ocasionadas por desgaste de accesorios, empaques deteriorados, uniones defectuosas, corrosión o daños mecánicos derivados del uso continuo de las instalaciones.

El contrato contemplaba actividades relacionadas con el reemplazo de elementos completos; sin embargo, no incluía una actividad destinada a la inspección, localización y reparación puntual de conexiones hidráulicas existentes.

Esta labor requiere identificar el origen de la fuga, desmontar parcialmente la instalación, sustituir accesorios específicos, efectuar pruebas de estanqueidad y verificar el correcto funcionamiento del sistema antes de restablecer el servicio, constituyendo un procedimiento técnico completamente diferente al suministro e instalación de un elemento nuevo.

La creación de este ítem permite realizar reparaciones localizadas, optimizando recursos y evitando intervenciones de mayor alcance sobre redes que continúan siendo funcionales.

NP11

Desmonte y retiro de teleducha

Durante la ejecución de los mantenimientos se evidenció la necesidad de reemplazar múltiples teleduchas que presentaban deterioro por desgaste, fracturas, pérdidas de presión, corrosión o daños ocasionados por el uso permanente.

Previo a la instalación del nuevo accesorio resulta indispensable realizar el desmontaje de la teleducha existente, procedimiento que implica el cierre del suministro hidráulico, retiro controlado del elemento y verificación del estado de las conexiones para evitar afectaciones en la red.

Esta actividad demanda tiempos y recursos propios que no pueden entenderse incluidos dentro del suministro del nuevo accesorio, razón por la cual fue necesaria la creación de un ítem independiente que reconozca adecuadamente este procedimiento constructivo.

NP12

Suministro e instalación de teleducha flexible (Incluye manguera)

Durante las inspecciones realizadas en las diferentes sedes se evidenció un alto número de teleduchas con deterioro funcional ocasionado por el uso permanente, corrosión, pérdidas de presión, fugas en las conexiones y desgaste de los elementos flexibles.

El contrato no contemplaba una actividad específica para la reposición individual de este accesorio, situación que limitaba la posibilidad de efectuar reparaciones oportunas sin reemplazar componentes adicionales que conservaban un adecuado estado de funcionamiento.

La incorporación de este ítem permite atender de manera eficiente las fallas detectadas, garantizando el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias y optimizando los recursos destinados al mantenimiento.

NP13

Desmonte y retiro de chapa de seguridad

Durante la ejecución del contrato fue necesario intervenir diferentes áreas institucionales que cuentan con chapas de seguridad destinadas a restringir el acceso a consultorios, oficinas administrativas, depósitos de medicamentos, archivos y demás espacios de acceso controlado.

Antes de instalar un nuevo mecanismo es indispensable desmontar cuidadosamente la chapa existente, actividad que requiere herramientas específicas y procedimientos técnicos orientados a preservar la integridad de la puerta y del marco metálico o de madera.

En múltiples oportunidades el deterioro interno del mecanismo, la deformación de los cilindros y la presencia de componentes bloqueados incrementan considerablemente el tiempo requerido para el desmontaje, razón por la cual esta actividad constituye un proceso independiente que debe ser reconocido mediante un ítem específico.

NP14

Suministro e instalación de chapa de seguridad

Durante el desarrollo del contrato se evidenció la necesidad de reemplazar chapas de seguridad deterioradas que impedían el adecuado control de acceso a diferentes dependencias asistenciales y administrativas.

El presupuesto contractual no contemplaba la reposición de este tipo de mecanismo especializado, pese a que constituye un elemento indispensable para garantizar la seguridad física de las instalaciones, la protección de equipos biomédicos, medicamentos, historias clínicas y demás bienes institucionales.

La creación de este ítem permite restablecer las condiciones de seguridad de las diferentes dependencias mediante la instalación de mecanismos de cierre adecuados para las condiciones de operación propias de una institución prestadora de servicios de salud.

3183117964
ing.mrp79@gmail.com
CR 4 N° 12-47 EDIF AMERICA OFC 606

NP15

Revisión y mantenimiento de chapas

Durante la ejecución del contrato se identificó que una proporción importante de las fallas presentadas por las chapas no corresponde necesariamente al agotamiento de su vida útil, sino a desajustes mecánicos, desgaste de componentes internos, suciedad acumulada, falta de lubricación o pequeñas deformaciones que pueden corregirse mediante labores de mantenimiento especializado.

El contrato únicamente contemplaba el reemplazo de elementos, sin considerar actividades preventivas o correctivas orientadas a recuperar el funcionamiento de las chapas existentes.

La incorporación de este ítem permite realizar inspecciones, limpieza, lubricación, ajustes, calibración de mecanismos internos, corrección de holguras y recuperación funcional de las cerraduras, prolongando su vida útil y optimizando los recursos del contrato mediante intervenciones técnicamente proporcionales a la condición encontrada.

NP16

Cambio de guardas y/o cilindro de seguridad, incluye llaves

Durante las actividades de mantenimiento fue recurrente encontrar mecanismos de seguridad cuyo cuerpo principal conservaba condiciones adecuadas de funcionamiento, pero cuyos cilindros o guardas presentaban desgaste, pérdida de seguridad, averías internas o requerían sustitución por razones operativas derivadas del control institucional de llaves.

El presupuesto contractual no contemplaba la reposición individual de estos componentes, situación que obligaría al reemplazo completo de la chapa, aun cuando gran parte del mecanismo continuaba siendo completamente funcional.

La creación de este ítem permite intervenir únicamente el componente afectado, reduciendo costos, optimizando recursos y garantizando el adecuado funcionamiento de los sistemas de control de acceso implementados por la entidad.

3183117964
ing.mrp79@gmail.com
CR 4 N° 12-47 EDIF AMERICA OFC 606

NP17

Anclaje de muebles y otras piezas, incluye elementos de fijación

Durante los recorridos técnicos realizados en las diferentes sedes se identificaron múltiples elementos arquitectónicos y mobiliario institucional que presentaban pérdida de fijación debido al uso continuo, vibraciones, deterioro de los sistemas de anclaje o intervenciones anteriores.

Aunque estas situaciones no requerían el reemplazo del elemento, sí representaban riesgos para la seguridad de usuarios y personal asistencial, además de comprometer la funcionalidad normal de las instalaciones.

El contrato no contemplaba una actividad específica destinada al reajuste, fijación o anclaje de estos elementos mediante la utilización de chazos, pernos, tornillería especializada y demás sistemas de fijación.

La creación de este ítem permite recuperar la estabilidad estructural del mobiliario y demás elementos arquitectónicos sin necesidad de reemplazarlos, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y prolongando su vida útil.

NP18

Mantenimiento de puerta y/o reja metálica, incluye soldadura hasta tres (3) puntos

Durante la ejecución del contrato fue frecuente encontrar puertas y rejas metálicas que presentaban desalineación, desprendimiento parcial de elementos estructurales, pérdida de fijaciones, deformaciones menores o fracturas localizadas en sus uniones soldadas.

Estas condiciones afectan el correcto funcionamiento de los accesos, generan riesgos para los usuarios y pueden evolucionar hacia daños estructurales de mayor magnitud si no se intervienen oportunamente.

El presupuesto contractual no contemplaba actividades orientadas al mantenimiento localizado de estructuras metálicas existentes mediante labores de ajuste, alineación y soldadura puntual.

Por tal motivo fue necesario crear un ítem específico que permitiera ejecutar este tipo de intervenciones conservativas, evitando el reemplazo innecesario de elementos cuya estructura principal continúa siendo técnicamente recuperable.

NP19

Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material sobrante)

Durante la ejecución del contrato fue recurrente la necesidad de reemplazar aparatos sanitarios que habían alcanzado el final de su vida útil o presentaban daños estructurales que impedían su adecuada reparación. No obstante, previo a la instalación del nuevo elemento fue indispensable ejecutar el desmontaje controlado del aparato existente, actividad que no se encontraba contemplada dentro de los Análisis de Precios Unitarios del contrato.

El retiro de un aparato sanitario requiere suspender temporalmente el suministro hidráulico, desmontar cuidadosamente las conexiones hidráulicas y sanitarias, retirar elementos de fijación, evitar afectaciones sobre pisos, enchapes y redes existentes, así como efectuar la disposición del material sobrante conforme a las condiciones de la intervención.

En múltiples casos el estado de deterioro de los aparatos, la corrosión de sus fijaciones y la adherencia de los materiales de instalación incrementan significativamente el tiempo y la complejidad del procedimiento, razón por la cual esta actividad constituye un proceso técnico independiente que demanda recursos, herramientas y mano de obra especializada.

Por lo anterior fue necesaria la creación de este Ítem No Previsto para reconocer económicamente una actividad indispensable para ejecutar correctamente la reposición de aparatos sanitarios.

NP22

Suministro e instalación de lavamanos de bajo poner (incluye grifería y accesorios)

Durante la ejecución del contrato se evidenció que varias sedes de la Unidad de Salud cuentan con lavamanos de bajo poner instalados desde su construcción, los cuales presentan deterioro por impactos, fisuras, desgaste superficial y pérdida de funcionalidad.

El presupuesto contractual únicamente contemplaba la reposición de lavamanos convencionales, los cuales poseen características constructivas, dimensiones y procedimientos de instalación diferentes a los lavamanos de bajo poner existentes en la infraestructura intervenida.

La sustitución de estos elementos requiere un procedimiento específico que incluye la adaptación del mesón existente, fijación del aparato sanitario, instalación de grifería, conexiones hidráulicas, accesorios de desagüe y verificación de estanqueidad, actividades que difieren completamente del suministro e instalación de un lavamanos convencional.

La creación de este ítem garantiza que las reposiciones se realicen respetando las condiciones arquitectónicas originales de la infraestructura hospitalaria, evitando modificaciones innecesarias sobre mesones, enchapes y acabados existentes.

NP23

Revisión, ajuste y mantenimiento de cubierta en eternit

Durante el desarrollo del contrato fueron recurrentes los reportes por filtraciones de agua y humedades al interior de diferentes sedes, haciendo necesario realizar inspecciones técnicas sobre las cubiertas para identificar el origen de las afectaciones.

Las actividades desarrolladas no consisten únicamente en la reparación de goteras, sino que comprenden el acceso seguro a cubierta, inspección detallada del estado de las láminas de eternit, revisión de fijaciones, traslapos, caballetes, elementos de impermeabilización, canales, bajantes y demás componentes que intervienen en el correcto comportamiento del sistema de cubierta.

En numerosas oportunidades las filtraciones obedecen únicamente al desplazamiento de una lámina, pérdida de fijaciones, deterioro localizado de elementos de impermeabilización o pequeños desajustes que pueden corregirse mediante labores de mantenimiento preventivo, evitando reparaciones mayores o el reemplazo completo de la cubierta.

El presupuesto contractual no contemplaba este tipo de actividad especializada, razón por la cual fue necesario crear un ítem que permitiera reconocer técnicamente las labores de inspección, ajuste y mantenimiento propias de cubiertas existentes.

NP24

Suministro e instalación de grifería para lavaplatos (incluye accesorios)

Durante las inspecciones realizadas en las diferentes sedes se evidenció que varias áreas de servicios generales, cuartos de aseo, cocinetas y zonas de apoyo cuentan con lavaplatos cuyo único componente deteriorado corresponde a la grifería.

El contrato contemplaba el suministro e instalación de grifería para lavamanos; sin embargo, la grifería para lavaplatos posee características dimensionales, funcionales y constructivas diferentes, así como accesorios específicos que hacen imposible reconocer esta actividad mediante el ítem contractual existente.

La incorporación de este Ítem No Previsto permite intervenir exclusivamente el elemento afectado, optimizando los recursos del contrato y evitando el reemplazo innecesario de aparatos que continúan prestando adecuadamente su servicio.

NP27

Reparación de fluxómetro, incluye repuesto palanca flujoajustable y empaque rompe vacío

Durante la ejecución del contrato se determinó que un número considerable de fluxómetros presentaban fallas ocasionadas únicamente por el desgaste de algunos de sus componentes internos, tales como empaques, mecanismos de accionamiento o palancas de descarga.

En estos casos el reemplazo completo del fluxómetro resulta técnicamente innecesario y económicamente inconveniente, puesto que el cuerpo principal del dispositivo conserva condiciones adecuadas de funcionamiento.

El contrato no contemplaba una actividad orientada al mantenimiento especializado de estos equipos mediante el reemplazo de sus componentes internos, situación que obligaría a sustituir el conjunto completo aun cuando una reparación localizada resulta suficiente para recuperar su funcionalidad.

La creación de este ítem permite efectuar intervenciones técnicamente proporcionadas, prolongando la vida útil del equipo, optimizando los recursos públicos y reduciendo los tiempos de intervención sobre las unidades sanitarias.

NP28

Suministro e instalación de combo sanitario, incluye acoples y accesorios

Durante el desarrollo del contrato se evidenciaron sanitarios que presentaban daños estructurales irreparables, fisuras, fracturas o deterioro generalizado que comprometía simultáneamente tanto la taza como el tanque y sus accesorios internos.

En estas condiciones la sustitución parcial deja de ser técnicamente viable, siendo necesario reemplazar la totalidad del conjunto sanitario para garantizar la correcta operación del sistema.

El presupuesto contractual no contemplaba un ítem específico para el suministro e instalación del combo sanitario completo con todos sus accesorios de conexión, razón por la cual fue necesaria su incorporación para atender este tipo de intervenciones integrales.

La creación del presente ítem permite ejecutar reposiciones completas cuando las condiciones técnicas así lo exigen, garantizando la estanqueidad del sistema, la correcta evacuación de aguas y la adecuada operación de las unidades sanitarias.

NP29

Revisión y diagnóstico de fugas, humedades y goteras

Durante la ejecución del contrato se evidenció que una parte significativa de los reportes atendidos por el personal técnico no corresponde directamente a actividades de reparación inmediata, sino a la necesidad de localizar el origen de filtraciones, humedades, fugas hidráulicas o sanitarias cuyo punto de falla no resulta visible al momento del reporte.

La localización de este tipo de patologías requiere el desplazamiento del personal técnico hasta la sede correspondiente, inspecciones visuales y funcionales de las redes hidráulicas y sanitarias, revisión de aparatos, accesorios, cubiertas, bajantes, cajas de inspección, cielos rasos y elementos constructivos, así como la evaluación del comportamiento de las humedades para determinar su causa raíz.

En numerosos casos fue necesario efectuar varias visitas de seguimiento, desmontar parcialmente algunos elementos, realizar pruebas de funcionamiento, verificar caudales, revisar estanqueidad de conexiones y elaborar el diagnóstico técnico que permitiera definir el procedimiento constructivo, el listado de materiales, los recursos necesarios y el alcance real de la intervención.

Estas actividades demandan tiempo, desplazamientos, conocimiento técnico especializado y recursos completamente independientes de la reparación posterior, razón por la cual no pueden entenderse incluidas dentro de los ítems de mantenimiento existentes.

La creación de este Ítem No Previsto permite reconocer una actividad profesional indispensable para garantizar que las intervenciones correctivas se ejecuten con fundamento técnico, evitando reparaciones improvisadas, retrabajos y sobrecostos derivados de diagnósticos incompletos o incorrectos.

NP30

Suministro e instalación de llave de regulación para lavamanos o sanitario

Durante la ejecución del contrato se identificó que una cantidad considerable de aparatos sanitarios y lavamanos existentes en las diferentes sedes no contaban con válvulas de corte independientes, condición que obligaba a suspender el suministro de agua de áreas completas cada vez que era necesario realizar labores de mantenimiento o atender una fuga localizada.

Esta situación representa una limitación importante dentro de instalaciones hospitalarias, donde la continuidad en la prestación del servicio resulta prioritaria y la suspensión del suministro hidráulico debe limitarse únicamente al punto objeto de intervención.

El presupuesto contractual no contemplaba el suministro e instalación de llaves de regulación individuales para cada aparato sanitario, pese a que estos dispositivos constituyen un elemento fundamental para facilitar futuras labores de mantenimiento preventivo y correctivo, minimizar los tiempos de respuesta y reducir la afectación sobre usuarios y personal asistencial.

La incorporación de este Ítem No Previsto permite independizar hidráulicamente cada punto de consumo, facilitando el aislamiento inmediato ante eventuales fugas, disminuyendo pérdidas de agua, optimizando los procedimientos de mantenimiento y garantizando intervenciones más seguras y eficientes dentro de las instalaciones hospitalarias.

NP31

Suministro e instalación de grifería interna para tanque sanitario

Durante las actividades de mantenimiento se evidenció que una gran parte de las fallas presentadas por los sanitarios no obedecía al deterioro del tanque o de la taza sanitaria, sino exclusivamente al desgaste de los mecanismos internos encargados del llenado y control del nivel de agua.

El contrato únicamente contemplaba el reemplazo de elementos completos, sin considerar la reposición individual de la válvula de llenado o grifería interna del tanque sanitario, componente que normalmente presenta desgaste por el uso continuo, incrustaciones minerales y pérdida de calibración.

En estos casos el reemplazo completo del tanque resulta técnicamente innecesario, toda vez que la estructura del aparato sanitario permanece en adecuadas condiciones de funcionamiento.

La creación de este ítem permite intervenir únicamente el componente afectado, optimizando los recursos del contrato, reduciendo costos de reposición y prolongando la vida útil de los aparatos sanitarios mediante reparaciones técnicamente proporcionales a la condición encontrada.

NP32

Reparación localizada de red hidráulica (incluye localización de fuga, apertura, reparación, seguimiento y restitución)

Durante la ejecución del contrato se presentaron situaciones particulares en las cuales fue necesario intervenir redes hidráulicas ocultas localizadas al interior de muros, placas y elementos estructurales debido a la presencia de filtraciones que generaban humedades progresivas sobre diferentes niveles de la edificación.

A diferencia de una reparación convencional de accesorios visibles, este tipo de intervención exige desarrollar un procedimiento técnico integral que inicia con la localización precisa de la fuga mediante inspección especializada, seguimiento del comportamiento de las humedades y análisis de las posibles trayectorias de la filtración.

Una vez identificado el sector comprometido, es indispensable realizar demoliciones controladas de acabados, enchapes, pañetes o elementos arquitectónicos con el fin de acceder a la tubería afectada, ejecutar la reparación correspondiente y efectuar pruebas de funcionamiento y estanqueidad que permitan verificar la eliminación total de la fuga.

Debido a que las humedades residuales permanecen durante varios días después de corregida la filtración, resulta igualmente necesario realizar seguimiento técnico a la evolución del secado de la estructura antes de proceder con el cierre definitivo de las áreas intervenidas, evitando encapsular humedad que posteriormente pueda generar nuevas patologías constructivas, desprendimiento de acabados, proliferación de microorganismos o reincidencia de la afectación.

El presupuesto contractual no contemplaba un procedimiento de esta naturaleza, toda vez que las actividades inicialmente previstas se orientan al mantenimiento de elementos visibles y no a la intervención especializada de redes hidráulicas ocultas que requieren procesos de investigación, demolición controlada, reparación, monitoreo y restitución de las condiciones originales de funcionamiento.

Por lo anterior fue indispensable crear un Ítem No Previsto que permitiera reconocer integralmente este tipo de intervenciones altamente especializadas, las cuales demandan tiempos de ejecución significativamente superiores, mayor participación de mano de obra calificada, utilización de herramientas especializadas y un nivel técnico considerablemente más alto que las actividades convencionales de mantenimiento, ya que durante las

actividades de inspección, diagnóstico y mantenimiento adelantadas en la U.S.I. Sur, se evidenciaron múltiples afectaciones ocasionadas por filtraciones y fugas existentes en la red hidráulica interna de la edificación, las cuales venían generando un deterioro progresivo de la infraestructura y afectando el funcionamiento normal de la institución.

Como resultado de las inspecciones técnicas realizadas por el personal de mantenimiento, se identificó que las filtraciones no correspondían a una fuga superficial o de fácil acceso, sino a daños ocultos en la red hidráulica, los cuales habían producido humedades generalizadas y deterioro en diferentes elementos constructivos.

Estado encontrado:

Durante la visita técnica se evidenciaron, entre otras, las siguientes condiciones:

- Presencia de humedades generalizadas en el segundo piso de la U.S.I. Sur.
- Escurrimiento permanente de agua a través de la placa estructural hacia los niveles inferiores.
- Deterioro y desprendimiento de cielos rasos como consecuencia de la humedad constante.
- Muros con humedad ascendente, pérdida de pintura, fisuras y desprendimiento de pañetes.
- Filtraciones activas provenientes de la red hidráulica empotrada.
- Habitaciones y espacios asistenciales fuera de servicio debido al riesgo generado por las filtraciones y el deterioro de los acabados.
- Afectación de las condiciones de salubridad y funcionamiento de la infraestructura hospitalaria.

Estas condiciones comprometían la adecuada prestación del servicio de salud y representaban un riesgo para pacientes, personal asistencial y usuarios de la institución.

Diagnóstico técnico

Con el fin de determinar el origen de las filtraciones, fue necesario realizar un proceso de seguimiento y diagnóstico técnico que incluyó inspecciones visuales, apertura de muros y pisos, verificación de la red hidráulica, identificación del punto de fuga y pruebas posteriores a la reparación.

Debido a que las tuberías se encontraban empotradas dentro de muros y placas, la localización del daño requirió demoliciones controladas y un seguimiento permanente hasta identificar el origen real de la filtración, evitando intervenciones innecesarias y mayores afectaciones a la infraestructura.

Una vez localizada la avería, fue necesario ejecutar la reparación de la red hidráulica y posteriormente realizar pruebas hidrostáticas para verificar la hermeticidad del sistema antes de proceder con la restitución de los elementos constructivos intervenidos.

Necesidad de creación del Ítem No Previsto NP-32

Durante la revisión del presupuesto contractual se evidenció que no existía un ítem que contemplara la ejecución integral de este tipo de intervención.

La actividad requerida comprendía no solamente la reparación de la tubería hidráulica, sino también todas las labores necesarias para restablecer las condiciones originales de la infraestructura, incluyendo:

- Localización y diagnóstico de la fuga.
- Demolición controlada de muros y pisos para acceder a la tubería.
- Reparación de la red hidráulica de 1/2".
- Instalación de accesorios hidráulicos.
- Pruebas hidrostáticas y verificación del correcto funcionamiento de la red.
- Reconstrucción de pañetes y resanes.
- Reposición de enchapes.
- Aplicación de pintura.
- Retiro y disposición de escombros producto de la intervención.

Por lo anterior, fue técnicamente necesario estructurar el Ítem No Previsto NP-32, el cual reúne todas las actividades requeridas para ejecutar una reparación integral y garantizar la correcta restitución de las áreas afectadas.

Justificación de la mano de obra

La mano de obra contemplada en el análisis de precios unitarios corresponde a las condiciones reales de ejecución de la actividad y no únicamente al cambio de un tramo de tubería.

La participación del maestro de obra, del oficial plomero y del ayudante fue indispensable para desarrollar las actividades de inspección, seguimiento, localización de la fuga, ejecución de la reparación, realización de pruebas de funcionamiento y restitución de los acabados, garantizando la calidad técnica de la intervención y evitando reprocesos.

Adicionalmente, las labores fueron ejecutadas dentro de una institución prestadora de servicios de salud en funcionamiento, lo que exigió una mayor coordinación, control de riesgos, programación de actividades y supervisión permanente para minimizar la afectación a la operación de la U.S.I.

Conclusión

La creación del Ítem No Previsto NP-32 obedeció a una necesidad técnica plenamente identificada durante la ejecución del contrato, derivada de daños ocultos en la red hidráulica que ocasionaban graves afectaciones en la infraestructura de la U.S.I. Sur.

3183117964
ing.mrp79@gmail.com
CR 4 N° 12-47 EDIF AMERICA OFC 606

La intervención permitió eliminar las filtraciones existentes, recuperar las condiciones estructurales y funcionales de las áreas afectadas, habilitar nuevamente espacios que se encontraban fuera de servicio y prevenir un deterioro mayor de la edificación.

En consecuencia, tanto la creación del ítem como el análisis de precios unitarios asociado responden a las condiciones reales de la intervención ejecutada y a la necesidad de garantizar una reparación integral, técnicamente adecuada y conforme con las exigencias de una infraestructura destinada a la prestación de servicios de salud.

NP33

Sellado de puntos eléctricos y/o de gases inhabilitados

Durante la ejecución de las actividades de mantenimiento se identificaron múltiples puntos eléctricos y de redes de gases medicinales que habían quedado fuera de servicio como consecuencia de remodelaciones, reubicación de equipos o modificaciones funcionales realizadas en diferentes sedes.

En la mayoría de los casos dichos puntos permanecían cubiertos únicamente mediante tapas ciegas o presentaban perforaciones visibles que afectaban las condiciones estéticas de los espacios, facilitaban la acumulación de polvo y suciedad y generaban discontinuidad en los acabados arquitectónicos.

El contrato no contemplaba una actividad destinada al cierre definitivo de estos puntos mediante resanes localizados, restitución de pañetes, aplicación de masillas y preparación de la superficie para recuperar la uniformidad de los acabados existentes.

La creación de este Ítem No Previsto permite eliminar elementos obsoletos de la infraestructura, mejorar las condiciones estéticas de las áreas asistenciales y administrativas y garantizar acabados continuos acordes con las condiciones de funcionamiento requeridas en una institución prestadora de servicios de salud.

NP34

Tratamiento localizado de humedades y preparación de superficies para acabado final de pintura

Durante la ejecución del contrato se evidenció que una cantidad importante de las intervenciones derivadas de filtraciones y reparaciones hidráulicas no finalizan con la simple aplicación de pintura sobre la superficie afectada.

Las humedades generan desprendimiento del recubrimiento existente, pérdida de adherencia de pinturas, formación de ampollamientos, fisuras superficiales y deterioro de los materiales de acabado, condiciones que hacen técnicamente inviable la aplicación directa de una nueva capa de pintura sin un tratamiento previo de la superficie.

El presupuesto contractual contemplaba actividades generales de pintura; sin embargo, dichas actividades corresponden al acabado final sobre superficies previamente preparadas y no incluyen el conjunto de labores necesarias para recuperar elementos deteriorados por acción de la humedad.

Este procedimiento comprende el retiro mecánico de pinturas sueltas y materiales deteriorados mediante rasqueteo, limpieza de la superficie, verificación del secado del sustrato, aplicación de masillas o estucos para corregir irregularidades, procesos de lijado, afinado y preparación del área hasta obtener condiciones adecuadas para recibir el acabado final de pintura.

La incorporación de este Ítem No Previsto permite garantizar que las reparaciones derivadas de filtraciones concluyan con acabados técnicamente adecuados, evitando desprendimientos prematuros, diferencias estéticas, reincidencia de patologías superficiales y la necesidad de intervenciones repetitivas sobre una misma área.

De esta manera se asegura que las actividades de mantenimiento no solo solucionen el origen de la afectación, sino que restituyan integralmente las condiciones funcionales y arquitectónicas de la infraestructura intervenida.

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESMONTE Y RETIRO DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS Y/O TANQUES	ITEM:	NP 01
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	gbl			$ 2,202	
				Sub-Total	$ 2,202

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				$ -	
				$ -	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	7.00	$ 25,143	
AYUDANTE	$ 117,920	7.00	$ 16,846	
			Sub-Total	$ 41,989

Total Costo Directo	$ 44,191.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 10,605.84	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 441.91	
UTILIDAD				5.00%	$ 2,209.55	
					Sub-Total	$ 13,257

Precio unitario total aproximado al peso	$ 57,448

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS	ITEM:	NP 02
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	gbl			$ 2,202	
				Sub-Total	$ 2,202

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
GRIFERIA PARA LAVAMANOS	UND	$ 69,972	1.00	$ 69,972	
ACOPLE MANGUERA FLEXIBLE	UND	$ 4,750	1.00	$ 4,750	
				$ -	
				$ -	
				Sub-Total	$ 74,722

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	5.00	$ 35,200	
AYUDANTE	$ 117,920	5.00	$ 23,584	
			Sub-Total	$ 58,784

Total Costo Directo $ 135,708.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 32,569.92	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 1,357.08	
UTILIDAD				5.00%	$ 6,785.40	
					Sub-Total	$ 40,712


Precio unitario total aproximado al peso $ 176,420

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

COTIZACION #1



Arma tu proyecto

Guardar

Cool

Grifería Agua Fría Lavamanos Baja Monocontrol Seoul Consumo 7.3 l/min

Código 583808

★★★★★ 0.0 (0)

$74.900 und

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Griferías lavamanos sencilla
- Tipo de hilo conexión : HI - HI
- Tipo fijación : No aplica
- Tipo de grifo : Monomando
- Tipo de manija : Palanca

Ver más especificaciones


Servicios Hogar

COTIZACION #2

griferías para baños > grifería para lavamanos > Grifería Lavamanos

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.

Guardar en Mis listas



Arma tu proyecto

Incorporar

Grifería Lavamanos Metalica Colom Monoc Baja Consumo 7.3 l/min

Código 604233

★★★★★ 0.0 (0)

$74.900 und

¿Qué es una grifería monocontrol alta? >

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Griferías lavamanos monocontrol baja
- Tipo fijación : Herradura
- Tipo de grifo : Monomando
- Tipo de manija : Palanca
- Tipo de instalación : Mueble

Ver más especificaciones

Servicios Hogar

Instalación $76.900

Sin Servicio

7.3 l/min

Brillante

¡Aprovecha! 41 personas han visto este producto hoy

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESMONTE Y RETIRO DE FLUXOMETRO PARA SANAITARIO	ITEM:	NP 03
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	5%			$ 2,939	
				Sub-Total	$ 2,939

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	5.00	$ 35,200	
AYUDANTE	$ 117,920	5.00	$ 23,584	
			Sub-Total	$ 58,784
		Total Costo Directo		$ 61,723.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 14,813.52	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 617.23	
UTILIDAD				5.00%	$ 3,086.15	
					Sub-Total	$ 18,517

Precio unitario total aproximado al peso	$ 80,240

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

U.S.I.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO PARA SANAITARIO	ITEM:	NP 04
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	gbl			$ 2,202	
				Sub-Total	$ 2,202

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
FLUXOMETRO PARA SANAITARIO	UND	$ 649,740	1.00	$ 649,740	
				Sub-Total	$ 649,740

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	2.50	$ 70,400	
AYUDANTE	$ 117,920	2.50	$ 47,168	
			Sub-Total	$ 117,568

Total Costo Directo	$ 769,510.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 184,682.40	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 7,695.10	
UTILIDAD				5.00%	$ 38,475.50	
					Sub-Total	$ 230,853


Precio unitario total aproximado al peso	$ 1,000,363

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

COTIZACION #1




Tig
Fluxómetro Para Sanitario
Accionamiento Palanca Tig
★ ★ ★ ★ ★ (0)

INTERNET 20%

$699.900 und

COTIZACION #2



Fluxómetro Sanitario:
Institucional GEM SLOAN
COP 750,000
Casa Páramo.

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE SANITARIO PARA SANAITARIO	ITEM:	NP 05
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	gbl			$ 2,202	
				Sub-Total	$ 2,202

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	6.00	$ 29,333	
AYUDANTE	$ 117,920	6.00	$ 19,653	
			Sub-Total	$ 48,987
		Total Costo Directo		$ 51,189.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 12,285.36	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 511.89	
UTILIDAD				5.00%	$ 2,559.45	
					Sub-Total	$ 15,357

Precio unitario total aproximado a peso $ 66,546

AKROS SAS-RYL MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE SANITARIO PARA SANAITARIO (incluye accesoriso)	ITEM:	NP 06
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	gbl			$ 2,202	
				Sub-Total	$ 2,202

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TANQUE SANITARIO (Incluye accesorios)	UND	$ 156,154	1.00	$ 156,154	
				Sub-Total	$ 156,154

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador		Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL		$ 176,000	4.50	$ 39,111	
AYUDANTE	-	$ - 117,920	4.50	$ -26,204	
				Sub-Total	$ 65,316

Total Costo Directo	$ 223,672.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 53,681.28	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 2,236.72	
UTILIDAD				5.00%	$ 11,183.60	
					Sub-Total	$ 67,102


Precio unitario total aproximado al peso	$ 290,774

AKROS SAS R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision


COTIZACION #1



Corona
Tanque-Tapa Y Grifería Laguna
Corona Consumo 4.8 l/min

★★★★★ (14)

$138.900 und




Plum
Aro de Conexión de Tanque a
Taza de Inodoro Plum

★★★★★ (0)


$19.900 und

COTIZACION #2



PROFLO PF5112HE
Jerrit Depósito de...

COP 171,722 (USD 53)



Kit De Tanque A
Cuenco Acoplado...

COP 72,581 (USD 22)

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESMONTE Y RETIRO DE CHAPA DE POMO TIPO BOLA	ITEM:	NP 07
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	gbl			$ 2,202	
				Sub-Total	$ 2,202

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 175,000	4.19	$ 41,989	
			Sub-Total	$ 41,989
		Total Costo Directo		$ 44,191.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 10,605.84	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 441.91	
UTILIDAD				5.00%	$ 2,209.55	
					Sub-Total	$ 13,257

Precio unitario total aproximado al peso	$ 57,448

AKROS SAS R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE POMO TIPO BOLA	ITEM:	NP 08
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	gbl			$ 2,202	
				Sub-Total	$ 2,202

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CHAPA DE POMO TIPO BOLA	UND	$ 50,900	1.00	$ 50,900	
				Sub-Total	$ 50,900

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	2.99	$ 58,784	
			Sub-Total	$ 58,784
			Total Costo Directo	$ 111,886.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 26,852.64	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 1,118.86	
UTILIDAD				5.00%	$ 5,594.30	
					Sub-Total	$ 33,566

Precio unitario total aproximado al peso $ 145,452

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

COTIZACION #1



Prolok
Cerradura de Bola Pomo para Baño Prolok Constructoras
☆☆☆☆☆ (0)

$54.900 und

COTIZACION #2



Prolok
Cerradura de Bola Pomo para Entrada Prolok Constructoras
Código 790240
☆☆☆☆☆ 0.0 (0)

$50.900 und

- 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo: Cerraduras de manija acero
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque: 21 POP
- Uso Cerradura: Acceso
- Reversible: S

Ver más especificaciones

Comprar con un asesor

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESTAQUIADO MECANICO DE APARATOS SANITARIOS , POCETAS Y/O CAJAS DE INSPECCION	ITEM:	NP 09
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)				$ 1,937	
ALQUILER DESTAPADOR DE CAÑERIAS	DIA		1.00	183,371.00	
				Sub-Total	$ 185,208

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
soda caustica	kg	$ 11,000	1.00	$ 11,000	
				Sub-Total	$ 11,000

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	8.00	$ 22,000	
AYUDANTE	$ 117,920	8.00	$ 14,740	
			Sub-Total	$ 36,740

Total Costo Directo $ 232,948.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 55,907.52	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 2,329.48	
UTILIDAD				5.00%	$ 11,647.40	
					Sub-Total	$ 69,884


Precio unitario total aproximado al peso $ 302,832

AKROS SAS R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

COTIZACION #1



Asequimicos
Soda Caustica Escamas x 99%
4 kg
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ (0)

$49.900 und


COTIZACION #2

SOS ASISTENCIA

SERVICIOS · COBERTURA · BLOG CONTACTO MICUENTA COLOMBIA ·

Buscar

SONDA ELÉCTRICA



$220.000 COP – $240.500 COP

IVA incluido

Nuestro servicio de Destaponamiento con Sonda Eléctrica ofrece una solución eficiente y completa para liberar obstrucciones.

Este servicio incluye:

- Desmonte e instalación del aparato (incluyendo lavamanos, lavaderos, lavaplatos y sanitarios).
- Destaponamiento eficaz hasta una distancia de 15 metros.

Escríbeme

Tipo Estándar Emergencia

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REVISION Y REPARACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO , LLAVES DE CORTE , DE CONTENCION Y/O DE PASO PARA SALIDAS DE 1/2"	ITEM:	NP10
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	5%			$ 2,939	
				Sub-Total	$ 2,939

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CODO 1/2"	UND	$ 550	1.00	$ 550	
UNION 1/2"	UND	$ 350	1.00	$ 350	
ADAPATADOR MACHO	UND	$ 450	1.00	$ 450	
CINTA TEFLON	ROLLO	$ 4,000	0.30	$ 1,200	
TEE DE 1/2"	UND	$ 600	1.00	$ 600	
LIMPIADOR X 12 ONZAS	UND	$ 21,000	0.30	$ 6,300	
SOLDADURA X 1/8	UND	$ 41,499	0.30	$ 12,450	
				Sub-Total	$ 21,899

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	-
				Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	5.00	$ 35,200	
AYUDANTE	$ 117,920	5.00	$ 23,584	
			Sub-Total	$ 58,784
		Total Costo Directo		$ 83,622.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	24.00%	$ 20,069.28	
IMPREVISTOS	1.00%	$ 836.22	
UTILIDAD	5.00%	$ 4,181.10	
		Sub-Total	$ 25,087
	Precio unitario total aproximado al peso		$ 108,709

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESMONTE Y RETIRO DE TELEDUCHA FLEXIBLE	ITEM:	NP 011
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	5%			$ 2,939	
				Sub-Total	$ 2,939

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	2.99	$ 58,784	
			Sub-Total	$ 58,784

Total Costo Directo	$ 61,723.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 14,813.52	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 617.23	
UTILIDAD				5.00%	$ 3,086.15	
					Sub-Total	$ 18,517

Precio unitario total aproximado al peso	$ 80,240

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEDUCHA FLEXIBLE	ITEM:	NP 012
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	5%			$ 3,266	
				Sub-Total	$ 3,266

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TELEDUCHA FLEXIBLE	1	$ 81,000	1.00	$ 81,000	
				Sub-Total	$ 81,000

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	2.69	$ 65,316	
			Sub-Total	$ 65,316
		Total Costo Directo		$ 149,581.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 35,899.44	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 1,495.81	
UTILIDAD				5.00%	$ 7,479.05	
					Sub-Total	$ 44,874


Precio unitario total aproximado al peso	$ 194,455

AKROS SAS-R/L IMAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

COTIZACION #1




Corona
Teleducha Cascade

★ ★ ★ ★ ★ (2)

$129.900 und

COTIZACION #2



Téleducha Dalia Grival
COP 80,900
Virtual Mueb... y más

U.S.I.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESMONTE Y RETIRO DE CHAPA SEGURIDAD	ITEM:	NP 013
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	5%			$ 2.449	
				Sub-Total	$ 2.449

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
CERRAJERO	$ 176.000	3,59	$ 48.982	
			Sub-Total	$ 48.982

Total Costo Directo	$ 51.431,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24,00%	$ 12.343,44	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 514,31	
UTILIDAD				5,00%	$ 2.571,55	
					Sub-Total	$ 15.429

Precio unitario total aproximado al peso	$ 66.860

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

U.S.I.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA SEGURIDAD	ITEM:	NP 014
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	5%			$ 2,939	
				Sub-Total	$ 2,939

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CHAPA DE SEGURIDAD	und	$ 129,900	1.00	$ 129,900	
				Sub-Total	$ 129,900

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
CERRAJERO	$ 176,000	2.99	$ 58,764	
			Sub-Total	$ 58,764

Total Costo Directo	$ 191,623.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 45,989.52	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 1,916.23	
UTILIDAD				5.00%	$ 9,581.15	
					Sub-Total	$ 57,487

Precio unitario total aproximado al peso	$ 249,110

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

COTIZACION #1




KI Security
KI401 Cerrojo KI Cuadrado
Llave- Llave

☆☆☆☆☆ (0)

$129.900 und

COTIZACION #2



Cerradura Sobreponer doble macho Izquierd...
COP 169,900
Tienda del Arquitecto
Devoluciones por 5 dias

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REVISION Y MANTENIMIENTO DE CHAPAS	ITEM:	NP 015
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	5%			$ 2,939	
				Sub-Total	$ 2,939

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
CERRAJERO	$ 176,000	2.99	$ 58,784	
			Sub-Total	$ 58,784

Total Costo Directo	$ 61,723.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 14,813.52	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 617.23	
UTILIDAD				5.00%	$ 3,086.15	
					Sub-Total	$ 18,517

Precio unitario total aproximado al peso	$ 80,240

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAMBIO DE GURDAS Y/O CILINDROS DE SEGURIDAD (Incluye llaves)	ITEM:	NP 16
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	3%			$ 1,764	
				Sub-Total	$ 1,764

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
GUARDA Y/O CILINDRO DE SEGURIDAD	UND	$ 74,480	1.00	$ 74,480	
				Sub-Total	$ 74,480

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
CERRAJERO	$ 176,000	2.99	$ 58,784	
			Sub-Total	$ 58,784

Total Costo Directo	$ 135,028.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 32,406.72	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 1,350.28	
UTILIDAD				5.00%	$ 6,751.40	
					Sub-Total	$ 40,508


Precio unitario total aproximado al peso	$ 175,536

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

COTIZACION #1




Häusen

Cilindro de Seguridad Mark 30x30 Niquelado

COP 74,480

Häusen – cerramie...

COTIZACION #2



Cilindro De Seguridad Llave / Mariposa 80 mm (40x40)

COP 137,000

Tienda del Arquitecto

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANCLAJE DE MUEBLES Y OTRAS PIEZAS INLCUYE ELEMENTOS DE FIJACION	ITEM:	NP 17
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	5%			$ 588	
Taladro	DIA	$ 50,000	0.50	25,000.00	
				Sub-Total	$ 25,588

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CHAZOS Y TORNILLOS	GBL	$ 2,500	1.00	$ 2,500	
				Sub-Total	$ 2,500

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	25.00	$ 7,040	
AYUDANTE	$ 117,920	25.00	$ 4,717	
			Sub-Total	$ 11,757

Total Costo Directo $ 39,845.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 9,562.80	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 398.45	
UTILIDAD				5.00%	$ 1,992.25	
					Sub-Total	$ 11,954

Precio unitario total aproximado al peso $ 51,799

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO DE PUERTA Y/O REJA METALICA INCLUYE SOLDADURA ELECTRICA HASTA 3 PUNTOS	ITEM:	NP 18
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	5%			$ 2,438	
equipo de soldadura	DIA	$ 65,000	4.00	16,250.00	
				Sub-Total	$ 18,688

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
soldadura	kg	$ 29,900	0.30	$ 8,970	
				Sub-Total	$ 8,970

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Equipo de soldadura		gbl	1.00		60,000	
					Sub-Total	60,000

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
SOLDADOR	$ 195,000	4.00	$ 48,750	
			Sub-Total	$ 48,750

Total Costo Directo	$ 136,408.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 32,737.92	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 1,364.08	
UTILIDAD				5.00%	$ 6,820.40	
					Sub-Total	$ 40,922

Precio unitario total aproximado al peso	$ 177,330

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

COTIZACION #1




Lincoln
Electrodo 6013 - 3/32
Pulgada X 1 Kilo

★★★★★ (3)

$29.900 und

COTIZACION #2



Electrodo de Soldadura 6013 3/32" Marca Super W (Por Kilogramo)

COP 28,400

Ferropetrol

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESMONTE DE APARATATOS SANITARIOS (INLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	ITEM:	NP 19
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	5%			$ 2,449	
				Sub-Total	$ 2,449

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Material sobrante	gbl	3.00			3,500	
					Sub-Total	3,500

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	6.00	$ 29,333	
AYUDANTE	$ 117,920	6.00	$ 19,653	
			Sub-Total	$ 48,987

Total Costo Directo	$ 54,936.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 13,184.64	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 549.36	
UTILIDAD				5.00%	$ 2,746.80	
					Sub-Total	$ 16,481

Precio unitario total aproximado al peso	$ 71,417

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE BAJOPONER (Incluye accesorios)	ITEM:	NP22
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	5%			$ 3,674	
				Sub-Total	$ 3,674

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Lavamanos de bajoponer	1	$ 250,899	1.00	$ 250,899	
griferia para lavamanos	1	$ 69,972.00	1.00	$ 69,972	
Acople manguera flexible	1	$ 4,750	1.00	$ 4,750	
accesorio desague mas sifon	1	$ 26,398	1.00	$ 26,398	
				Sub-Total	$ 352,019

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
oficial	$ 176,000	4.00	$ 44,000	
AYUDANTE TECNICO	$ 117,920	4.00	$ 29,480	
			Sub-Total	$ 73,480
		Total Costo Directo		$ 429,173.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 103,001.52	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 4,291.73	
UTILIDAD				5.00%	$ 21,458.65	
					Sub-Total	$ 128,752


Precio unitario total aproximado al peso $ 557,925

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

COTIZACION #1



Lavamanos de Sobreponer Cerámico Forma...

COP 395,900

Homecenter

COTIZACION #2



Lavamanos Corona San Lorenzo para Incrustar Blanco

COP 265,900

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REVISION , AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE CUEBIERTA EN ETERNIT	ITEM:	INP 23
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)			10.00	$ 1,024	
ANDAMIOS		$ 4,500.00	4.00	18,000	
				Sub-Total	$ 19,024

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Masilla sello de juntas	KG	$ 11,443	0.50	$ 5,722	
Cinta asaflatica rollo x 10 m	und	$ 36,000	0.06	$ 2,160	
fungibles	gbl	$ 2,000	1.00	$ 2,000	
				Sub-Total	$ 9,882

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	12.00	$ 14,667	
OBRERO (2)	$ 117,920	12.00	$ 9,827	
			Sub-Total	$ 24,493

Total Costo Directo $ 53,399

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 12,815.66	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 533.99	
UTILIDAD				5.00%	$ 2,669.93	
					Sub-Total	$ 16,020


Precio unitario total aproximado a peso $ 69,418

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

COTIZACION #1



Sika
Cinta Multiseal Bituminosa Autoadhesiva Impermeabilizante 15 12m...
★★★★★ (0)

PRECIO INTERNET -6%
$152.900 und
~~$162.900 und~~

COTIZACION #2



Guardar en Mis listas

Megajuntas
Masilla Mega Juntas 1 Galón para Tratamiento de Juntas en Placas de Fibrocemento
Código 644673
★★★★★ 0.0 (0)

PRECIO INTERNET -9%
$69.900 und
$12.482,14 kilogramo
Ahorra $7.000
~~$76.900 und~~

Precio válido desde 10/12/2025 hasta 18/12/2025

- 1 + Agregar al carro

U.S.I.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS (Incluye accesorios)	ITEM:	NP 24
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	gbl			$ 2,202	
				Sub-Total	$ 2,202

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UND	$ 91,898	1.00	$ 91,898	
ACOPLE MANGUERA FLEXIBLE	UND	$ 4,750	1.00	$ 4,750	
				$ -	
				$ -	
				Sub-Total	$ 96,648

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	5.00	$ 35,200	
AYUDANTE	$ 117,920	5.00	$ 23,584	
			Sub-Total	$ 58,784

Total Costo Directo	$ 157,634.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 37,832.16	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 1,576.34	
UTILIDAD				5.00%	$ 7,881.70	
					Sub-Total	$ 47,290


Precio unitario total aproximado al peso	$ 204,924

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision


COTIZACION #1



Ccol
Griferia Mezclador 8" Para Lavaplatos Acero Inox. Doble Manija Consumo 9 l/min
★ ★ ★ ★ ★ (0)

$189.900 und

COTIZACION #2



Griferia Grival Lavaplatos 8 Pulgadas Nogal Lt

COP 94,900

corona.co y más

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REPARACION DE FLUXOMETRO INCLUYE REPUESTO PALANCA FLUJOAJUSTABLE Y EMPAQUE ROMPE VACIO	ITEM:	NP 27
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	5%			$ 2,939	
				Sub-Total	$ 2,939

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
REPUESTO PALANCA FLUJO AJUSTABLE	und	$ 177,001	1.00	$ 177,001	
ROMPE VACIO FLUJO AJUSTABLE	und	$ 41,249	1.00	$ 41,249	
				$ -	
				Sub-Total	$ 218,250

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	5.00	$ 35,200	
AYUDANTE	$ 117,920	5.00	$ 23,584	
			Sub-Total	$ 58,784

Total Costo Directo	$ 279,973.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 67,193.52	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 2,799.73	
UTILIDAD				5.00%	$ 13,998.65	
					Sub-Total	$ 83,992


Precio unitario total aproximado al peso	$ 363,965

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR


ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

COTIZACION #1



Kit Empaque Palanca Fluxometro


COP 40,000



Diafragma Repuesto Fluxometro Sloan de Palanca

COP 170,999


COTIZACION #2



Rompedor de Vacio de 3.81 cm Danco - Danco

COP 149,900

Homecenter



Manija De Fluxometro Corona Lisc

COP 195,000

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO (incluye acoples y griferia)	ITEM:	NP 28
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	5%			$ 5,878	
				Sub-Total	$ 5,878

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
COMBO SANITARIO	und	$ 462,000	1.00	$ 462,000	
Griferia para lavamanos	und	$ 69,972	1.00	$ 69,972	
Acople manguera flexible	und	$ 4,750	1.00	$ 4,750	
Desague sencillo mas sifon	und	$ 26,398	1.00	$ 26,398	
				$ -	
				Sub-Total	$ 563,120

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	2.50	$ 70,400	
AYUDANTE	$ 117,920	2.50	$ 47,168	
			Sub-Total	$ 117,568

Total Costo Directo	$ 686,566.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	24.00%	$ 164,775.84	
IMPREVISTOS	1.00%	$ 6,865.66	
UTILIDAD	5.00%	$ 34,328.30	
		Sub-Total	$ 205,970


Precio unitario total aproximado al peso	$ 892,536

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

COTIZACION #1



Combo Laguna Balta sañitario

COP 503,900

COTIZACION #2



Combo sanitario Laguna blanco Corona

COP 469,900

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REVISION Y DIAGNOSTICO DE FUGAS, HUMEDADES Y GOTERA	ITEM:	NP 29
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	2%			$ 980	
				Sub-Total	$ 980

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	6.00	$ 29,333	
AYUDANTE	$ 117,920	6.00	$ 19,653	
			Sub-Total	$ 48,987
		Total Costo Directo		$ 49,966.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 11,991.84	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 499.66	
UTILIDAD				5.00%	$ 2,498.30	
					Sub-Total	$ 14,990

Precio unitario total aproximado al peso	$ 64,956

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE REGULACION DE 1/2" PLASTICA	ITEM:	NP 30
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	2%			$ 1,007	
				Sub-Total	$ 1,007

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
llave de regulacion de 1/2"	1	$ 20,000	1.00	$ 20,000	
teflon	1	$ 3,361	0.50	$ 1,681	
accesorios 1/2"	gbl	$ 2,000	1.00	$ 2,000	
				Sub-Total	$ 23,681

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	3.50	$ 50,335	
			Sub-Total	$ 50,335

Total Costo Directo	$ 75,022.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 18,005.28	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 750.22	
UTILIDAD				5.00%	$ 3,751.10	
					Sub-Total	$ 22,507


Precio unitario total aproximado al peso	$ 97,529

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

COTIZACION #1



Llave Regulación Para Cisterna/lavamanos/lavaplato Mrc Pcp

COP 23,344

COTIZACION #2



Grival
Regulación Plástica de 1/2 Pulgada Tuerca Striada Eco

★ ★ ★ ★ ★ (0)

$25.900 und

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE UNIVERSAL	ITEM:	NP 31
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	2%			$ 1,176	
				Sub-Total	$ 1,176

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Griferia tanque universal	1	$ 82,599	1.00	$ 82,599	
				Sub-Total	$ 82,599

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176,000	5.00	$ 35,200	
AYUDANTE	$ 117,920	5.00	$ 23,584	
			Sub-Total	$ 58,784
		Total Costo Directo		$ 142,559.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24.00%	$ 34,214.16	
IMPREVISTOS				1.00%	$ 1,425.59	
UTILIDAD				5.00%	$ 7,127.95	
					Sub-Total	$ 42,768


Precio unitario total aproximado al peso: $ 185,327

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

COTIZACION #1




Grival
Grifería Ahorrador Tanque Dual
★ ★ ★ ★ ★ (7)

PRECIO INTERNET -13% OFF

$86.900 und
~~$99.900 und~~

COTIZACION #2



Griferia De Tanque Sanitario Dos Piezas Con Valvulas de Entrada Y Salida, Con Contral de Agua y Llenado Silencios...

COP 84,900

U.S.I.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REPARACION DE RED HIDRAULICA DE 1/2 , INCLUYE DEMOLICION, ACCESORIOS 1/2", PAÑETES , RESANES, ENCHAPE , PINTURA Y RETIRO DE ESCOMBRO	ITEM:	NP 32
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	5%			$ 45,327	
Equipo de demolicion	DIA	$ 150,000	1.00	$ 150,000	
Equipo para prueba Hidroestatica con manometro	DIA	$ 50,000	4.00	$ 200,000	
				Sub-Total	$ 395,327

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unit.	
Tuberia PVC presion 1/2"	M	$ 15,000	3.00	$ 45,000	
Accesorios pvc 1/2" (codos , uniones, adaptadores)	gbl	$ 45,000	1.00	$ 45,000	
Cemento solvente y limpiador	gbl	$ 18,000	1.00	$ 18,000	
Mortero para reparacion	m3	$ 380,000	0.15	$ 57,000	
Enchape de reposicion	m2	$ 75,000	1.50	$ 112,500	
Pegante y boquilla	gbl	$ 100,000	1.00	$ 100,000	
pintura y materiales de acabado	gbl	$ 85,000	1.00	$ 85,000	
Material para pañete y resanes	gbl	$ 120,000	1.00	$ 120,000	
				Sub-Total	$ 582,500

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor Unit.	
transporte material escombro	gbl	1.00		100,000	
				Sub-Total	100,000

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor Unit.	
OFICIAL - plomero	$ 206,000	0.60	$ 343,333	
MAESTRO	$ 220,000	0.60	$ 366,667	
AYUDANTE	$ 117,920	0.60	$ 196,533	
			Sub-Total	$ 906,533

Total Costo Directo	$ 1,984,360.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	24.00%	$ 476,246.40	
IMPREVISTOS	1.00%	$ 19,843.60	
UTILIDAD	5.00%	$ 99,218.00	
		Sub-Total	$ 595,308

Precio unitario total aproximado al peso	$ 2,579,668

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SELLADO Y ANALUACION DE PUNTO ELECTRICO Y/ O GASES , INCLUYE RESANES Y PINTURA	ITEM:	NP 33
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	5%			$ 700	
				Sub-Total	$ 700

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Morteo 1:4	kg	$ 3.500	0,50	$ 1.750	
Estuco plastico	kg	$ 2.800	0,40	$ 1.120	
Pintura tipo 1	gln	$ 63.555	0,04	$ 2.542	
Brocha de 3" (consumo proporcional)	und	$ 10.000	0,10	$ 1.000	
Cinta de enmascarar	und	$ 8.500	0,08	$ 648	
Lija 150	und	$ 1.200	0,20	$ 240	
				Sub-Total	$ 7.300

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176.000	21,00	$ 8.381	
AYUDANTE	$ 117.920	21,00	$ 5.615	
			Sub-Total	$ 13.996

Total Costo Directo	$ 21.996,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24,00%	$ 5.279,04	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 219,96	
UTILIDAD				5,00%	$ 1.099,80	
					Sub-Total	$ 6.598

Precio unitario total aproximado al peso	$ 28.595

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

COTIZACION #1









Pintura Vinílico blanco para interiores 1 galón ico

COTIZACION #2



Estucor Estuco Plástico 6 Kilos

$34.900 und
$5.816,67 kilogramo



Estuco Plástico Interior 14 Kg

$39.900 und
$2.850,00 kilogramo

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro y aplicación pintura tipo vinilo, sobre estuco, de primera calidad sobre pintura existente, 2 a 3 manos. Incluye raspada, retiro de pintura en mal estado, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir	**ITEM:**	**NP34**
	UNIDAD:	**M2**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	5%			$ 735	
				Sub-Total	**$ 735**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unit.	
Estuco plastico	kg	$ 2.800	1,50	$ 4.200	
Pintura vinilo tipo 1	gal	$ 63.555	0,20	$ 12.711	
Lija de agua	1	$ 2.100	0,50	$ 1.050	
Acronal	gln	$ 19.000	0,32	$ 6.089	
				Sub-Total	**$ 24.050**

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor Unit.	
					Sub-Total	**0**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Rendimiento	Valor Unit.	
OFICIAL	$ 176.000	20,00	$ 8.800	
AYUDANTE	$ 117.920	20,00	$ 5.896	
			Sub-Total	**$ 14.696**
		Total Costo Directo		**$ 39.481,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24,00%	$ 9.475,44	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 394,81	
UTILIDAD				5,00%	$ 1.974,05	
					Sub-Total	**$ 11.844**

Precio unitario total aproximado al peso **$ 51.325**

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision

COTIZACION #1



Acronal al 30% Galón

COP 19,000

Ferretería PEÑA

Devoluciones por 10 di...

COTIZACION #2



Acroltex X50 Fino
Acronal E50 Galon

COP 23,900

Tu Hogar Online SAS

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E. Nuevos servicios al Alcance de todos.	CONTRATO N°	CTO-738-2026	VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE	$ 212,106,730.00

CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, PREVIA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y TRES (3) MESES MÁS.

ACTA DE INICIO:	11/6/2026	PRESENTE ACTA:	30/6/2026

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO

CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA		ACTAS ACUMULADAS		
ITEM	ACTIVIDAD	UND	VR / UNI DIRECTO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
	SEDE SAN FRANCISCO							
11.11	LLAVE JARDIN PESADA	UND	$ 56,106.00	1.00	56,106.00	1.00	$ 56,106.00	0.03%
11.27	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	$ 18,273.00	12.00	219,276.00	12.00	$ 219,276.00	0.13%
11.36	VÀLVULA DE REGISTRO 1/2"	UND	$ 89,438.00	5.00	447,190.00	5.00	$ 447,190.00	0.26%
12.01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO	UND	$ 377,697.00	1.00	377,697.00	1.00	$ 377,697.00	0.22%
NP1	Desmonte y retiro de grifería para lavamanos y/o lavaplatos y/o tanque	UND	$ 44,191.00	13.00	574,483.00	13.00	$ 574,483.00	0.34%
NP2	Suministro e instalacion de grifería para lavamanos	UND	$ 135,708.00	13.00	1,764,204.00	13.00	$ 1,764,204.00	1.04%
NP3	Desmonte y retiro de fluxometro	UND	$ 61,723.00	2.00	123,446.00	2.00	$ 123,446.00	0.07%
NP4	Suministro e instalacion de fluxometro para sanitario	UND	$ 769,510.00	2.00	1,539,020.00	2.00	$ 1,539,020.00	0.91%
NP5	Desmonte y retiro de tanque sanitario	UND	$ 51,189.00	2.00	102,378.00	2.00	$ 102,378.00	0.06%
NP6	Suministro e instalacion de tanque sanitario	UND	$ 223,672.00	2.00	447,344.00	2.00	$ 447,344.00	0.26%
NP7	Desmonte y retiro de chapa de pomo	UND	$ 44,191.00	3.00	132,573.00	3.00	$ 132,573.00	0.08%
NP8	Suministro e instalación de chapa de pomo	UND	$ 111,886.00	3.00	335,658.00	3.00	$ 335,658.00	0.20%
NP9	Destaqueado mecanico de aparatos sanitarios, pocetas y/o cajas de inspeccion	UND	$ 232,948.00	3.00	698,844.00	3.00	$ 698,844.00	0.41%
NP10	Revisión y reparación de tubería de acueducto, llaves de corte, de contención y/o de paso para salidas de ø = ½"	UND	$ 83,622.00	1.00	83,622.00	1.00	$ 83,622.00	0.05%
NP11	Desmonte y retiro de teleducha	UND	$ 61,723.00	4.00	246,892.00	4.00	$ 246,892.00	0.15%
NP12	Suministro e instalación de tele ducha flexible, (incluye manguera)	UND	$ 149,581.00	4.00	598,324.00	4.00	$ 598,324.00	0.35%
NP13	Desmonte y retiro de chapa de seguridad	UND	$ 51,431.00	3.00	154,293.00	3.00	$ 154,293.00	0.09%
NP14	Suministro e instalacion de chapa de seguridad	UND	$ 191,623.00	1.00	191,623.00	1.00	$ 191,623.00	0.11%
NP15	Revisión y mantenimiento de chapas	UND	$ 61,723.00	1.00	61,723.00	1.00	$ 61,723.00	0.04%
NP16	Cambio de guardas y/o cilindro de seguridad, incluya llaves	UND	$ 135,028.00	1.00	135,028.00	1.00	$ 135,028.00	0.08%
NP17	Anclaje De Muebles Y Otras Piezas Incluye Elementos De Fijación	UND	$ 39,845.00	2.00	79,690.00	2.00	$ 79,690.00	0.05%
NP18	Mantenimiento de puerta y/o reja metalica, incluye soldadura hasta 3 puntos	UND	$ 136,408.00	1.00	136,408.00	1.00	$ 136,408.00	0.08%
NP19	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material sobrante)	UND	$ 54,936.00	7.00	384,552.00	7.00	$ 384,552.00	0.23%
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE BAJO PONER (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	$ 429,173.00	2.00	858,346.00	2.00	$ 858,346.00	0.51%
NP23	REVISION, AJUSTE Y MANTENIMEINTO DE CUBIERTA EN ETERNIT	M2	$ 53,399.00	6.00	320,394.00	6.00	$ 320,394.00	0.19%
NP27	Reparacion de fluxometro incluye repuesto palanca flujoajustable y empaque rompe vacio	UND	$ 279,973.00	1.00	279,973.00	1.00	$ 279,973.00	0.16%
NP28	Suministro e instalacion de combo sanitario incluye acoples y accesorios	UND	$ 686,566.00	2.00	1,373,132.00	2.00	$ 1,373,132.00	0.81%
NP29	Revision y diagnostico de fugas, humadades y goteras	UND	$ 49,966.00	32.00	1,598,912.00	32.00	$ 1,598,912.00	0.94%
				SUBTOTAL	13,321,131.00	SUBTOTAL	$ 13,321,131.00	7.85%

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
Nuestro servicio al alcance de todos.

		CONTRATO N°	CTO-738-2026	VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE			$	212,106,730.00
	SEDE RICAURTE								
1.07	DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA	M2	$ 20,301.00	14.00	284,214.00	14.00		$	284,214.00	0.17%
16.02	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	$ 87,645.00	14.00	1,227,030.00	14.00		$	1,227,030.00	0.72%
17.24	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A TRES CAPAS	M2	$ 13,268.00	569.26	7,552,942.00	569.26		$	7,552,942.00	4.45%
NP1	Desmonte y retiro de grifería para lavamanos y/o lavaplatos y/o tanque	UND	$ 44,191.00	5.00	220,955.00	5.00		$	220,955.00	0.13%
NP2	Suministro e instalacion de grifería para lavamanos	UND	$ 135,708.00	2.00	271,416.00	2.00		$	271,416.00	0.16%
NP17	Anclaje De Muebles Y Otras Piezas Incluye Elementos De Fijación	UND	$ 39,845.00	2.00	79,690.00	2.00		$	79,690.00	0.05%
NP24	Suministro e instalacion de grifería para lavaplatos (incluye accesorios)	UND	$ 157,634.00	1.00	157,634.00	1.00		$	157,634.00	0.09%
NP29	Revision y diagnostico de fugas, humedades y goteras	UND	$ 49,966.00	11.00	549,626.00	11.00		$	549,626.00	0.32%
NP30	Suministro e instalacion de llave de regulacion 1/2 plastica	UND	$ 75,022.00	5.00	375,110.00	5.00		$	375,110.00	0.22%
NP31	Suministro e instalacion de grifería tanque universal	UND	$ 142,559.00	2.00	285,118.00	2.00		$	285,118.00	0.17%
NP32	Reparacion de red hidraulica de 1/2, incluye (demolicion, accesorios de 1/2", pañete, resane, enchape, pintura y retiro de escombros.)	UND	$ 1,984,360.00	3.00	5,953,080.00	3.00		$	5,953,080.00	3.51%
NP33	Sellado y anulacion de punto electrico y/o gases incluye resane y pintura	UND	$ 21,996.00	96.00	2,111,616.00	96.00		$	2,111,616.00	1.24%
NP34	Suministro y aplicación pintura tipo vinilo para interiores, sobre estuco, de primera calidad sobre pintura existente, 2 a 3 manos. Incluye raspada, retiro de pintura en mal estado, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir	M2	$ 39,481.00	9.00	355,329.00	9.00		$	355,329.00	0.21%
				SUBTOTAL	19,423,760.00	SUBTOTAL			19,423,760.00	11.45%
	SEDE PICALEÑA								
NP9	Destaqueado mecanico de aparatos sanitarios, pocetas y/o cajas de inspeccion	UND	$ 232,948.00	14.00	3,261,272.00	14.00		$	3,261,272.00	1.92%
NP17	Anclaje De Muebles Y Otras Piezas Incluye Elementos De Fijación	UND	$ 39,845.00	5.00	199,225.00	5.00		$	199,225.00	0.12%
NP29	Revision y diagnostico de fugas, humedades y goteras	UND	$ 49,966.00	5.00	249,830.00	5.00		$	249,830.00	0.15%
				SUBTOTAL	3,710,327.00	SUBTOTAL			3,710,327.00	2.19%
	SEDE SALADO								
11.36	Valvula de registro de 1/2"	UND	$ 89,438.00	1.00	89,438.00	1.00		$	89,438.00	0.05%
NP10	Revisión y reparación de tubería de acueducto, llaves de corte, de contención y/o de paso para salidas de ø = ½"	UND	$ 83,622.00	2.00	167,244.00	2.00		$	167,244.00	0.10%
NP13	Desmonte y retiro de chapa de seguridad	UND	$ 51,431.00	2.00	102,862.00	2.00		$	102,862.00	0.06%
NP14	Suministro e instalacion de chapa de seguridad	UND	$ 191,623.00	2.00	383,246.00	2.00		$	383,246.00	0.23%
NP17	Anclaje De Muebles Y Otras Piezas Incluye Elementos De Fijación	UND	$ 39,845.00	7.00	278,915.00	7.00		$	278,915.00	0.16%
				SUBTOTAL	1,021,705.00	SUBTOTAL			1,021,705.00	0.60%
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		37,476,923.00				37,476,923.00	22.09%

CONTRATADO		
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO MANTENIMIENTO USI'S		$ 169,685,384.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO M.P		$ 169,685,384.00
ADMINISTRACION	20%	$ 33,937,077.00
IMPREVISTOS	1%	$ 1,696,854.00
UTILIDAD	4%	$ 6,787,415.00
	SUBTOTAL A.I.U	$ 42,421,346.00
	VALOR TOTAL	$ 212,106,730.00

ACTA PARCIAL N° 1		
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO		$ 37,476,923.00
ADMINISTRACION	20%	$ 7,495,385.00
IMPREVISTOS	1%	$ 374,769.00
UTILIDAD	4%	$ 1,499,077.00
	SUBTOTAL A.I.U	$ 9,369,231.00
	VALOR TOTAL	$ 46,846,154.00
	PORCENTAJE EJECUTADO	22.09%

VALOR PRESENTE ACTA : CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS CAMPOS
P.U. APOYO HOSPITALARIO
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
APOYO A SUPERVISION

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA


ORDEN DE SERVICIO 1

MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO:	ITEM: 11.11	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	LLAVE JARDIN PESADA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION SERVICIO	AREA	DIMENSIONES ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
PARTOS	CUARTO DE ASEO				-	1.00	1.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		1.00
					VIENEN		
					TOTAL		1.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E
MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA



ORDEN DE SERVICIO 28

MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL
MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26		
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.		
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO:	
ITEM:	11.27	UNIDAD:	ML
DESCRIPCION ITEM	RED SUMINISTRO PVC 3/4"		

INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION: ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION SERVICIO	LOCALIZACION AREA	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
LABORATORIO	BAÑOS PUBLICOS		6.00		-	2.00	12.00
					SUBTOTAL		12.00
					VIENEN		
					TOTAL		12.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I.

Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E
MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ORDEN DE SERVICIO 28

MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO:	ITEM: 11.27 UNIDAD: ML	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	
DESCRIPCION ITEM	RED SUMINISTRO PVC 3/4"			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION: SERVICIO	AREA	DIMENSIONES: ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT.	MEDIDA TOTAL
LABORATORIO	BAÑOS PUBLICOS		6.00		-	2.00	12.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		12.00
					VIENEN		
					TOTAL		12.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO


U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E** **MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA**	**ORDEN DE SERVICIO** 40 2 5 10 **MEMORIA**

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	**CONTRATISTA:**	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	**MES ACTA DE CORTE:**	11/06/26 - 30/06/26

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.

SEDE:	SAN FRANCISCO	**CAPITULO:**	**ITEM:** 11.36	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION SERVICIO	LOCALIZACION AREA	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT.	MEDIDA TOTAL
LABORATORIO	ALISTAMIENTO DE MUESTRAS				-	2.00	2.00
HOSPITALIZACION 3ER PISO	HAB 4				-	1.00	1.00
CASA MATERNA	HAB 202				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION 3ER PISO	HAB5				-	1.00	1.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
						SUBTOTAL	5.00
						VIENEN	
						TOTAL	5.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 28 MEMORIA -

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO:	ITEM: 12.01	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION: SERVICIO	AREA	DIMENSIONES: ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
LABORATORIO	BAÑOS PUBLICOS				-	1.00	1.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		1.00
					VIENEN		
					TOTAL		1.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E
MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ORDEN DE SERVICIO	
27	4
39	6
41	11
42	16
MEMORIA	

CONTRATO N°: CTO-738-2026 **CONTRATISTA:** AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL. **MES ACTA DE CORTE:** 11/06/26 - 30/06/26


OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.


SEDE: SAN FRANCISCO **CAPITULO:** **ITEM:** NP1 **UNIDAD:** UND

INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION: ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

DESCRIPCION ITEM: Desmonte y retiro de grifería para lavamanos y/o lavaplatos y/o tanque

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION SERVICIO	AREA	DIMENSIONES ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
HOSPITALIZACION	HAB 8				-	1.00	1.00
URGENCIAS	TRIAGE				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION	HAB 2				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION	HAB 12					1.00	1.00
CONSULTA EXTERNA	BAÑOS USUARIOS				-	3.00	3.00
HOSPITALIZACION	ESTACION DE ENFERMERIA				-	3.00	3.00
CASA MATERNA	HAB 208				-	1.00	1.00
PEDIATRIA	OBSERVACION				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION	HAB 305				-	1.00	1.00
					SUBTOTAL		13.00
					VIENEN		
					TOTAL		13.00


CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 27 4 39 6 41 11 42 16 MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO:	ITEM: NP2	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalacion de griferia para lavamanos				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




LOCALIZACION: SERVICIO	AREA	DIMENSIONES: ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
HOSPITALIZACION	HAB 8				-	1.00	1.00
URGENCIAS	TRIAGE				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION	HAB 2				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION	HAB 12					1.00	1.00
CONSULTA EXTERNA	BAÑOS USUARIOS				-	3.00	3.00
HOSPITALIZACION	ESTACION DE ENFERMERIA				-	3.00	3.00
CASA MATERNA	HAB 208				-	1.00	1.00
PEDIATRIA	OBSERVACION				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION	HAB 305				-	1.00	1.00
					SUBTOTAL		13.00
					VIENEN		
					TOTAL		13.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 22 MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-736-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.		MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26		
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.							
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO:		ITEM: NP3	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:		
DESCRIPCION ITEM	Desmonte y retiro de fluxometro					ING. CAROLINA ROMERO POLANCO		

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




LOCALIZACION SERVICIO	AREA	DIMENSIONES ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
CASA MATERNA	HAB 204				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION 3ER PISO	HAB 3				-	1.00	1.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
						SUBTOTAL	2.00
						VIENEN	
						TOTAL	2.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E** **MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA**	**ORDEN DE SERVICIO** 22 **MEMORIA**

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	**CONTRATISTA:**	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.568.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	**MES ACTA DE CORTE:**	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP4 **UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**	
DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalacion de fluxometro para sanitario			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
CASA MATERNA	HAB 204				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION 3ER PISO	HAB 3				-	1.00	1.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		2.00
					VIENEN		
					TOTAL		2.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

ORDEN DE SERVICIO
3
MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO:	ITEM: NP5	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION: ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
DESCRIPCION ITEM	Desmonte y retiro de tanque sanitario				

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION SERVICIO	LOCALIZACION AREA	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT.	MEDIDA TOTAL
CONSULTA EXTERNA	BAÑOS PUBLICOS				-	2.00	2.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
						SUBTOTAL	2.00
						TOTAL	2.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
[signature]	[signature]	[signature]	[signature]
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA


U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

ORDEN DE SERVICIO 3

MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	**CONTRATISTA:**	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL	**MES ACTA DE CORTE:**	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP6	**UNIDAD:** UND	
DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalacion de tanque sanitario			**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION SERVICIO	AREAS	DIMENSIONES ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT.	MEDIDA TOTAL
CONSULTA EXTERNA	BAÑOS PUBLICOS				-	2.00	2.00
					SUBTOTAL		2.00
					VIENEN		
					TOTAL		2.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E	ORDEN DE SERVICIO
MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	9 28 33
	MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2025	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.556.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/25 - 30/06/25
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO:	ITEM: NP7	UNIDAD:	UND
DESCRIPCION ITEM	Desmonte y retiro de chapa de pomo		INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION: ING. CAROLINA ROMERO POLANCO		

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




LOCALIZACION SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
ADMINISTRATIVO	GERENCIA				-	1.00	1.00
LABORATORIO	BAÑOS PUBLICOS				-	1.00	1.00
URGENCIAS	REANIMACION				-	1.00	1.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
						SUBTOTAL	3.00
						VIENEN	
						TOTAL	3.00


CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 9 28 33 MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO:	ITEM: NPB	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de chapa de pomo				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION: SERVICIO	AREA	DIMENSIONES: ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
ADMINISTRATIVO	GERENCIA				-	1.00	1.00
LABORATORIO	BAÑOS PUBLICOS				-	1.00	1.00
URGENCIAS	REANIMACION				-	1.00	1.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
						SUBTOTAL	3.00
						VIENEN	
						TOTAL	3.00


CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
[signature]	[signature]	[signature]	[signature]
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 19 34 MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO:	ITEM: NP9	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	Destaqueado mecanico de aparatos sanitarios, pocetas y/o cajas de inspeccion				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION SERVICIO	LOCALIZACION AREA	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
URGENCIAS	CUARTO ASEO				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION 3ER PISO	HAB 10				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION 3ER PISO	HAB 8				-	1.00	1.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
						SUBTOTAL	3.00
						VIENEN	
						TOTAL	3.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 18 MEMORIA

CONTRATO Nº:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.568.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO:	ITEM: NP10	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	Revisión y reparación de tubería de acueducto, llaves de corte, de contención y/o de paso para salidas de ø = ½"				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
PARQUEADERO EXTERNO	ZONA VERDE				-	1.00	1.00
						SUBTOTAL	1.00
						VIENEN	
						TOTAL	1.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA


ORDEN DE SERVICIO 4 5

MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	**CONTRATISTA:** AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL	**MES ACTA DE CORTE:** 11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.		
SEDE:	SAN FRANCISCO	**CAPITULO:** **ITEM:** NP11 **UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	Desmonte y retiro de teleducha		ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION: SERVICIO	AREA	DIMENSIONES: ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT.	MEDIDA TOTAL
HOSPITALIZACION	HAB 4				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION	HAB 2				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION	HAB 1				-	1.00	1.00
CASA MATERNA	HAB 202				-	1.00	1.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		4.00
					VIENEN		
					TOTAL		4.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA



ORDEN DE SERVICIO

4
5

MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA: AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.961 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE: 11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.		
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO: ITEM: NP12 UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION: ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de tele ducha flexible, (incluye manguera)		

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA


LOCALIZACION SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
HOSPITALIZACION	HAB 4				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION	HAB 2				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION	HAB 1				-	1.00	1.00
CASA MATERNA	HAB 202				-	1.00	1.00
					SUBTOTAL		4.00
					VIENEN		
					TOTAL		4.00


CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E** **MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA**	**ORDEN DE SERVICIO** 8 29 **MEMORIA**

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	**CONTRATISTA:**	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL	**MES ACTA DE CORTE:**	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP13 **UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**	
DESCRIPCION ITEM	Desmonte y retiro de chapa de seguridad			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





SERVICIO	LOCALIZACION AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
	AUDITORIO				-	1.00	1.00
	PYP				-	1.00	1.00
	ARCHIVO				-	1.00	1.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		3.00
					VIENEN		
					TOTAL		3.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E
MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA


ORDEN DE SERVICIO 29

MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-739-2026	**CONTRATISTA:**	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.556.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	**MES ACTA DE CORTE:**	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP14 **UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**	
DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalacion de chapa de seguridad			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION SERVICIO	LOCALIZACION AREA	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT.	MEDIDA TOTAL
	ARCHIVO				-	1.00	1.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
						SUBTOTAL	**1.00**
						VIENEN	
						TOTAL	**1.00**


CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
[firma]	[firma]	[firma]	[firma]
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 8 MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO: / ITEM: NP15 / UNIDAD: UND		INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	
DESCRIPCION ITEM	Revisión y mantenimiento de chapas			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION SERVICIO	LOCALIZACION AREA	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT.	MEDIDA TOTAL
	PYP				-	1.00	1.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		1.00
					VIENEN		
					TOTAL		1.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 8 MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.556.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO:	ITEM: NP16	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	Cambio de guardas y/o cilindro de seguridad, incluye llaves				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION: SERVICIO	LOCALIZACION: AREA	DIMENSIONES: ANCHO	DIMENSIONES: LARGO	DIMENSIONES: ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
		AUDITORIO				-	1.00	1.00
							SUBTOTAL	1.00
							VIENEN	
							TOTAL	1.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E** **MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA**	**ORDEN DE SERVICIO** 20 **MEMORIA**

CONTRATO N°:	CTO-736-2026	**CONTRATISTA:**	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	**MES ACTA DE CORTE:**	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP17 **UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**	
DESCRIPCION ITEM	Anclaje De Muebles Y Otras Piezas Incluye Elementos De Fijación			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION: SERVICIO	LOCALIZACION: AREA	DIMENSIONES: ANCHO	DIMENSIONES: LARGO	DIMENSIONES: ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
	ARCHIVO				-	1.00	1.00
	ARCHIVO				-	1.00	1.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
						SUBTOTAL	**2.00**
						VIENEN	
						TOTAL	**2.00**

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E
MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ORDEN DE SERVICIO 15

MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA: AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE: 11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.		
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO: ITEM: NP18 UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	Mantenimiento de puerta y/o reja metalica, incluye soldadura hasta 3 puntos		ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Pasillo Vacunacion				-	1,00	1,00

SUBTOTAL	1,00
VIENEN	
TOTAL	1,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ORDEN DE SERVICIO 17 28

MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO:	ITEM: NP19	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material sobrante)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
URGENCIAS	BAÑO MUJERES				-	2.00	2.00
LABORATORIO	BAÑOS PUBLICOS				-	5.00	5.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		7.00
					VIENEN		
					TOTAL		7.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E** **MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA**	**ORDEN DE SERVICIO** 17 **MEMORIA**

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	**CONTRATISTA:**	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	**MES ACTA DE CORTE:**	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP22 **UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**	
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE BAJO PONER (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




LOCALIZACION SERVICIO	LOCALIZACION AREA	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
URGENCIAS	BAÑOS MUJERES				-	2.00	2.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		**2.00**
					VIENEN		
					TOTAL		**2.00**

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
[firma]	[firma]	[firma]	[firma]
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E** **MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA**	**ORDEN DE SERVICIO** 21 **MEMORIA**

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	**CONTRATISTA:**	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	**MES ACTA DE CORTE:**	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP23 **UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**	
DESCRIPCION ITEM	REVISION, AJUSTE Y MANTENIMEINTO DE CUBIERTA EN ETERNIT			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION N° SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
20 DE JULIO	CUBIERTA	2.00	3.00		6.00	1.00	6.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-


SUBTOTAL	6.00
VIENEN	
TOTAL	6.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 22 MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO:	ITEM: NP27 UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	
DESCRIPCION ITEM	Reparacion de fluxometro incluye repuesto palanca flujoajustable y empaque rompe vacio			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION SERVICIO	AREA	DIMENSIONES ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
CASA MATERNA	HAB 204				-	1.00	1.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		1.00
					VIENEN		
					TOTAL		1.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 28 MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO:	ITEM: NP28 UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	
DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalacion de combo sanitario incluye acoples y accesorios			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




LOCALIZACION SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
LABORATORIO	BAÑOS PUBLICOS				-	2.00	2.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		2.00
					VIENEN		
					TOTAL		2.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ORDEN DE SERVICIO				
5	17	28	27	22
1	21	4	39	3
16	28	6	41	19
18		11	42	34
MEMORIA				

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.586.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.
MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26		
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.		
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO:	ITEM: NP29 UNIDAD: UND
INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO		
DESCRIPCION ITEM	Revision y diagnostico de fugas, humedades y goteras		

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
PARTOS	CUARTO DE ASEO				-	1.00	1.00
LABORATORIO	BAÑOS PUBLICOS				-	1.00	1.00
LABORATORIO	BAÑOS PUBLICOS				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION	HAB 8				-	1.00	1.00
URGENCIAS	TRIAGE				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION	HAB 2				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION	HAB 12				-	1.00	1.00
CONSULTA EXTERNA	BAÑOS USUARIOS				-	3.00	3.00
HOSPITALIZACION	ESTACION DE ENFERMERIA				-	3.00	3.00
CASA MATERNA	HAB 208				-	1.00	1.00
PEDIATRIA	OBSERVACION				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION	HAB 305				-	1.00	1.00
CASA MATERNA	HAB 204				-	1.00	1.00
CASA MATERNA	HAB 201				-	1.00	1.00
CONSULTA EXTERNA	BAÑOS PUBLICOS				-	1.00	1.00
URGENCIAS	CUARTO ASEO				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION 3ER PISO	HAB 10				-	1.00	1.00
PARQUEADERO EXTERNO	ZONA VERDE				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION	HAB 4				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION	HAB 2				-	1.00	1.00
HOSPITALIZACION	HAB 1				-	1.00	1.00
CASA MATERNA	HAB 202				-	1.00	1.00
URGENCIAS	BAÑOS MUJERES				-	2.00	2.00
20 DE JULIO	CUBIERTA	2.00	3.00		6.00	1.00	1.00
CASA MATERNA	HAB 204				-	1.00	1.00
LABORATORIO	BAÑOS PUBLICOS				-	2.00	2.00
						SUBTOTAL	32.00
						VIENEN	
						TOTAL	32.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ORDEN DE SERVICIO				
5	17	28	27	22
1	21	4	39	3
16	28	6	41	19
18	40	11	42	34
MEMORIA				


CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SAN FRANCISCO	CAPITULO:	ITEM: NP29	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	Revision y diagnostico de fugas, humedades y goteras				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION		CANT	DIAGNOSTICO
	SERVICIO	AREA		
	PARTOS	CUARTO DE ASEO	1,00	Se realizó desplazamiento del personal técnico al cuarto de aseo del área de sala de partos para efectuar inspección del punto hidráulico reportado. Durante la revisión se verificó el funcionamiento de la llave jardinera, evidenciando fuga permanente por desgaste de sus componentes internos y pérdida de hermeticidad que no permite su reparación mediante ajustes menores. Como resultado del diagnóstico se determinó la necesidad del reemplazo completo de la llave jardinera para eliminar el goteo y garantizar el correcto funcionamiento del punto.
	LABORATORIO	AISLAMIENTO DE MUESTRAS	1,00	Se efectuó inspección de los lavamanos del área de aislamiento de muestras, verificando deficiencias en el suministro de agua. Como resultado del diagnóstico se evidenció deterioro en dos mangueras de acople y la necesidad de incorporar llaves de regulación para mejorar la operación y facilitar futuras labores de mantenimiento. Se definió el cambio de ambos acoples y la instalación de las respectivas llaves.
	HOSPITALIZACION	305	1,00	Se efectuó inspección del lavamanos reportado con funcionamiento deficiente. Durante la revisión se verificó deterioro de la llave hidráulica, determinándose que la solución consiste en el cambio del elemento.
	HOSPITALIZACION	HAB 8	1,00	Se inspeccionó la llave del lavamanos reportada con funcionamiento irregular. Durante la revisión se evidenció desgaste de sus componentes internos y deficiencias operativas que no permiten una reparación efectiva, determinándose la necesidad de reemplazar la llave.
	URGENCIAS	TRIAGE	1,00	Se efectuó visita técnica para verificar el funcionamiento del lavamanos. La inspección permitió evidenciar deterioro de la llave mezcladora, presentando deficiencias en su operación. Se concluyó que el reemplazo de la llave constituye la solución técnica adecuada.
	PEDIATRIA	SALA OBSERVACION	1,00	Se realizó visita técnica para verificar la novedad reportada en el lavamanos. La inspección permitió establecer que el origen de la falla corresponde al deterioro de la llave de suministro, concluyéndose la necesidad de reemplazarla.






HOSPITALIZACION	HAB 12	1,00	Se realizó revisión del punto hidráulico correspondiente al lavamanos, evidenciando desgaste de la llave de suministro y pérdida de funcionalidad. Se determinó como solución el cambio de la llave.
CONSULTA EXTERNA	BAÑOS USUARIOS	3,00	Se efectuó inspección técnica el sanitario reportado con deficiencias en la descarga. Se realizaron pruebas de accionamiento y verificación de los mecanismos internos, evidenciando deterioro general del aparato sanitario y de sus accesorios de funcionamiento, condición que impide una reparación confiable. Se concluyó que la solución técnica consiste en el reemplazo completo del sanitario con todos sus accesorios de instalación.
HOSPITALIZACION	ESTACION DE ENFERMERIA	3,00	Se realizó inspección funcional del lavamanos reportado, verificando deterioro de la llave de suministro y pérdida de eficiencia en su operación. Se determinó la necesidad de reemplazar la llave para restablecer el servicio.
CASA MATERNA	HAB 208	1,00	Se realizó inspección del lavamanos mediante pruebas funcionales y revisión de sus componentes. Se evidenció deterioro de la llave de suministro, determinándose que el reemplazo de este elemento constituye la solución adecuada para restablecer el servicio.
PEDIATRIA	OBSERVACION	1,00	Se realizó inspección técnica del lavamanos, verificando deterioro funcional de la llave de suministro. Como resultado del diagnóstico se estableció la necesidad de efectuar su reemplazo.
HOSPITALIZACION	HAB 305	1,00	Se realizó inspección del sistema de suministro de la teleducha, verificando que la llave de regulación presentaba falla mecánica que impedía su correcto funcionamiento. Se determinó la necesidad de reemplazar la válvula de regulación.
CASA MATERNA	HAB 204	1,00	Se efectuó inspección del fluxómetro reportado con fallas de funcionamiento. Durante el diagnóstico se verificó desgaste de los empaques internos y deterioro del mecanismo de accionamiento correspondiente a la palanca de flujo ajustable. Se determinó que la intervención requerida consistía en el reemplazo de dichos componentes.
CASA MATERNA	HAB 204	1,00	Como consecuencia del nuevo reporte presentado después del cambio inicial de repuestos, se realizó una segunda inspección técnica, desmontando completamente el cuerpo del fluxómetro para verificar sus componentes internos. Se evidenció daño estructural en una pieza que no cuenta con disponibilidad de repuesto comercial, motivo por el cual se concluyó que la solución técnica consiste en el reemplazo completo del fluxómetro.
CONSULTA EXTERNA	BAÑOS PUBLICOS	1,00	Se efectuó inspección general de todos los baños públicos del área con el fin de verificar el estado de los puntos hidráulicos. Como resultado del recorrido técnico se evidenció que tres lavamanos presentan llaves deterioradas y con funcionamiento deficiente, determinándose la necesidad de reemplazarlas.





URGENCIAS	CUARTO ASEO	1,00	Se realizó inspección de la poseta reportada con problemas de drenaje. Durante las pruebas de funcionamiento se evidenció obstrucción en la descarga sanitaria, descartándose fallas en el aparato sanitario. Se concluyó que la solución corresponde al sondeo del punto para remover la obstrucción existente.
HOSPITALIZACION 3ER PISO	HAB 10	1,00	Se realizó inspección del sanitario reportado con problemas de funcionamiento. Durante la evaluación se descartaron fallas en el aparato sanitario, evidenciando que la novedad se origina en la red sanitaria de descarga. Se concluyó que la intervención requerida corresponde al sondeo de la tubería para restablecer el flujo normal.
PARQUEADERO EXTERNO	ZONA VERDE	1,00	Se realizó recorrido de inspección sobre la red hidráulica exterior para localizar el origen de la fuga reportada. Una vez identificada la afectación, se determinó que corresponde a una fuga localizada en la tubería, requiriéndose el reemplazo de un tramo de aproximadamente 20 cm junto con sus respectivos accesorios en PVC para restablecer la estanqueidad del sistema.
HOSPITALIZACION	HAB 4	1,00	Se realizó revisión técnica de la teleducha mediante inspección visual y pruebas de operación, evidenciando deterioro que impide su correcto funcionamiento. Se concluyó que la solución adecuada consiste en el cambio del elemento.
HOSPITALIZACION	HAB 2	1,00	Se efectuó inspección funcional de la teleducha instalada en la habitación, verificando deterioro de sus componentes y funcionamiento inadecuado. Como resultado del diagnóstico se estableció la necesidad de reemplazar el accesorio para restablecer las condiciones normales de servicio.
HOSPITALIZACION	HAB 1	1,00	Se realizó visita técnica para inspeccionar la teleducha reportada con funcionamiento deficiente. Durante la evaluación se verificó desgaste y pérdida de eficiencia del accesorio, presentando fallas que afectan su operación normal. Se determinó que la alternativa técnicamente viable corresponde al reemplazo de la teleducha.
CASA MATERNA	HAB 202	1,00	Se realizó inspección integral de los accesorios hidráulicos del lavamanos y la ducha del baño. Como resultado de la revisión se evidenció deterioro de la manguera de acople, ausencia de una adecuada regulación del suministro de agua y deficiencias en el funcionamiento de la teleducha. Se definió como intervención requerida el cambio de la manguera de acople, instalación de llave reguladora y reemplazo de la teleducha.
URGENCIAS	BAÑOS MUJERES	2,00	Se realizó inspección de los lavamanos instalados en el baño de mujeres. Durante la revisión se evidenció deterioro estructural y funcional de dos lavamanos de bajo poner, condición que compromete su operación y dificulta su recuperación mediante reparación. Se concluyó la necesidad de reemplazar ambos aparatos.



20 DE JULIO	CUBIERTA	1,00	Se realizó desplazamiento del personal técnico para inspeccionar las filtraciones reportadas. La revisión incluyó acceso a cubierta, inspección del tendido de tejas y verificación de los puntos de ingreso de agua. Como resultado del diagnóstico se evidenció que las filtraciones se originan por una incorrecta posición de varias tejas y por la pérdida de continuidad en un punto específico del sistema de impermeabilización. Se concluyó que la intervención requerida consiste en el reacomodo de las tejas afectadas y la instalación localizada de un tramo de cinta asfáltica para restablecer la estanqueidad de la cubierta.
HOSPITALIZACION	305	1,00	Se efectuó inspección de ducha telefono reportada con funcionamiento deficiente. Durante la revisión se verificó deterioro de la llave hidráulica reguladora, determinándose que la solución consiste en el cambio del elemento.
LABORATORIO	BAÑOS PUBLICOS	2,00	Se efectuó inspección técnica de los tres baños públicos del laboratorio, verificando el estado de los aparatos sanitarios, lavamanos y conexiones hidráulicas. Como resultado del diagnóstico se determinó que dos baños requieren el reemplazo completo del sanitario y del lavamanos, mientras que el tercer baño requiere únicamente el cambio del sanitario. Adicionalmente, se evidenció la necesidad de realizar ajustes en las conexiones de alimentación de agua en los tres puntos intervenidos.


SUBTOTAL	32,00
VIENEN	
TOTAL	32,00


CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 14 MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	RICAURTE	CAPITULO:	ITEM: 1.07 UNIDAD: M2	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	
DESCRIPCION ITEM	DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
HOSPITALIZACION 2DO PISO	PASILLO	2.50	5.60		14.00	1.00	14.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
						SUBTOTAL	14.00
						VIENEN	
						TOTAL	14.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ORDEN DE SERVICIO 14

MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA: AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-6 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.961 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE: 11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.		
SEDE:	RICAURTE	CAPITULO: ITEM: 16.02 UNIDAD: M2	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)		ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




LOCALIZACION SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
HOSPITALIZACION 2DO PISO	PASILLO	2.50	5.60		14.00	1.00	14.00
					SUBTOTAL		14.00
					VIENEN		
					TOTAL		14.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ORDEN DE SERVICIO 14

MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	**CONTRATISTA:**	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901215675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL	**MES ACTA DE CORTE:**	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	RICAURTE	**CAPITULO:**	ITEM: 17.24	**UNIDAD:**	M2
DESCRIPCION ITEM	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A TRES CAPAS			**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	PARTE	ANCHO	LARGO	ALTO			
UNIDAD MENTAL - HAB 6	Muros		20.00	2.80	56.00	1.00	56.00
	Entrepaño	7.00	3.40		23.80	1.00	23.80
	Dintel	0.30	1.10		0.33	3.00	0.99
	(-) Ventana	2.80		1.40	3.06	1.00	(3.06)
UNIDAD MENTAL - HAB 5	Muros		20.60	2.80	57.68	1.00	57.68
	Entrepaño	0.60	0.90		0.54	2.00	1.08
	Dintel	1.15	0.30		0.35	1.00	0.35
	Dintel	0.90	0.30		0.27	1.00	0.27
	(-) Ventana	2.00		1.30	2.60	1.00	(2.60)
UNIDAD MENTAL - HAB 4	Muros		19.30	2.80	54.04	1.00	54.04
	Dintel	0.95	0.30		0.29	1.00	0.28
	Dintel	1.15	0.30		0.35	1.00	0.35
	Entrepaño	0.48	0.80		0.38	2.00	0.77
	(-) Ventana	2.07		1.30	2.69	1.00	(2.69)
UNIDAD MENTAL - HAB 3							-
	Muros		19.80	2.80	55.44	1.00	55.44
	Dintel	0.92	0.30		0.28	1.00	0.28
	Entrepaño	1.15	1.30		1.50	1.00	1.50
	(-) Ventana	1.27		1.30	1.65	1.00	(1.65)
UNIDAD MENTAL - HAB 2	Muros		19.00	2.80	53.20	1.00	53.20
	Entrepaño	0.49	0.90		0.44	1.00	0.44
	Dintel	0.93	0.30		0.28	1.00	0.28
	Dintel	1.15	0.30		0.35	1.00	0.35
	(-) Ventana	2.00		1.35	2.70	1.00	(2.70)
UNIDAD MENTAL - HAB 1	Muros		20.50	2.80	57.40	1.00	57.40
	Entrepaño	0.62	0.90		0.56	2.00	1.12
	Dintel	1.15	0.30		0.35	1.00	0.35
	Dintel	1.94	0.30		0.58	1.00	0.58
	(-) Ventana	2.03		1.30	2.64	1.00	(2.64)
UNIDAD MENTAL - HAB 7	Muros		19.90	2.80	55.72	1.00	55.72
	Entrepaño	0.79	0.80		0.63	1.00	0.63
	(-) Ventana	1.40	0.85		0.47	1.00	(0.47)
	(-) Ventana	0.70	0.40		0.28	1.00	(0.28)
	(-) Ventana	0.90	0.85		0.23	1.00	(0.23)
	(-) Ventana	0.80	0.30		0.24	1.00	(0.24)
	Dintel	1.07	0.25		0.27	1.00	0.27
	Dintel	1.00	0.25		0.25	1.00	0.25
UNIDAD MENTAL - HAB 8	Muros		31.82	2.80	89.10	1.00	89.10
	(-) Ventana	0.80		0.30	0.24	1.00	(0.24)




	(-) Ventana	[illegible]		[illegible]	0.24	1.00	(0.24)
	(-) Ventana	[illegible]		[illegible]	1.36	1.00	(1.36)
	(-) Ventana	[illegible]		[illegible]	4.64	1.00	(4.64)
		1.06	0.30		0.32	1.00	0.32
		1.53	0.30		0.46	1.00	0.46
UNIDAD MENTAL - C. MEDICO			5.75	2.80	16.10	1.00	16.10
		0.75	0.30		0.23	2.00	0.45
		0.95	0.50		0.48	1.00	0.48
HOSPITALIZACION 2DO PISO	Muros pasillo		15.53	3.00	46.60	1.00	46.60
	Cielo raso	2.50	5.88		14.70	2.00	29.40
HOSPITALIZACION 2DO PISO	(-) Cielo reparado	[illegible]	[illegible]		14.00	1.00	(14.00)
							-
							-
							-
							-
							-
					[illegible] SUBTOTAL		569.26
					[illegible] VIENEN		
					[illegible] TOTAL		569.26

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E** **MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA**	**ORDEN DE SERVICIO** 31 35 30 37 **MEMORIA**

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	**CONTRATISTA:**	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.556.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	**MES ACTA DE CORTE:**	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	RICAURTE	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP1	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	Desmonte y retiro de grifería para lavamanos y/o lavaplatos y/o tanque				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA


LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
UNIDAD MENTAL	HAB 5					1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	HAB 3					1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	HAB 6					2.00	2.00
UNIDAD MENTAL	CUARTO ENFERMERIA					1.00	1.00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
						SUBTOTAL	**5.00**
						VIENEN	
						TOTAL	**5.00**


CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E** **MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA**	**ORDEN DE SERVICIO** 37 31 **MEMORIA**

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	**CONTRATISTA:**	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	**MES ACTA DE CORTE:**	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	RICAURTE	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP2 **UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**	
DESCRIPCION ITEM	Suministro e Instalacion de griferia para lavamanos			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION SERVICIO	LOCALIZACION AREA	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
UNIDAD MENTAL	HAB 5					1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	HAB 3					1.00	1.00


SUBTOTAL	2.00
VIENEN	
TOTAL	2.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 26 14 MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.556.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	RICAURTE	CAPITULO: 1	ITEM: NP17	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	Anclaje De Muebles Y Otras Piezas Incluye Elementos De Fijación				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




LOCALIZACION SERVICIO	LOCALIZACION AREA	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
UNIDAD MENTAL	HAB 01					1.00	1.00
SEGUNDO PISO	HOSPITALIZACION					1.00	1.00
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		2.00
					VIENEN		
					TOTAL		2.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 37 MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	RICAURTE	CAPITULO:	ITEM: NP24	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	Suministro e Instalacion de griferia para lavaplatos (Incluye accesorios)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
UNIDAD MENTAL	HAB 6					1.00	1.00
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		1.00
					VIENEN		
					TOTAL		1.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. RODSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E
MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA


ORDEN DE SERVICIO

MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.961 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL
MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26		
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE:		
SEDE:	RICAURTE	CAPITULO:	ITEM: NP29 UNIDAD: UND
DESCRIPCION ITEM	Revision y diagnostico de fugas, humedades y goteras		

INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION: ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA	CANT	MEDIDA
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	PARCIAL		TOTAL
UNIDAD MENTAL	HAB 1				-	1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	HAB 2				-	1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	HAB 3				-	1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	HAB 4				-	1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	HAB 5				-	1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	HAB 6				-	1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	HAB 7					1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	HAB 8				-	1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	CUARTO MEDICO				-	1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	CUARTO DE ASEO				-	1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	BAÑO CUARTO MEDICO				-	1.00	1.00
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
							-
							-
							-
							-
						SUBTOTAL	11.00
						VIENEN	
						TOTAL	11.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	RICAURTE	CAPITULO:	ITEM: NP29	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	Revision y diagnostico de fugas, humedades y goteras				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION		CANT	DIAGNOSTICO
	SERVICIO	AREA		
	UNIDAD MENTAL	HAB 1	1,00	Se realizó inspección integral del baño y de las conexiones hidráulicas y sanitarias existentes, verificando el correcto funcionamiento del sanitario, lavamanos, accesorios, mecanismos de descarga, caudal de suministro y estado general de las conexiones visibles, sin encontrarse novedades asociadas al sistema hidrosanitario. Durante la inspección se identificó que la puerta de acceso presenta desajuste por pérdida de alineación, requiriendo labores de nivelación y ajuste. Asimismo, se evidenciaron espacios abiertos correspondientes a tomas eléctricas fuera de servicio que deben ser sellados para restablecer las condiciones de acabado y seguridad del recinto.
	UNIDAD MENTAL	HAB 2	1,00	
	UNIDAD MENTAL	HAB 3	1,00	Se realizó inspección funcional de las instalaciones hidrosanitarias, verificando el estado de las conexiones hidráulicas, funcionamiento del lavamanos, accesorios de suministro y caudal disponible. Como resultado del diagnóstico se evidenció deterioro de la llave del lavamanos, determinándose la necesidad de reemplazarla. Adicionalmente, con el fin de facilitar futuras labores de mantenimiento y permitir el aislamiento independiente del punto ante eventuales fugas, se estableció la necesidad de instalar una llave de registro.
	UNIDAD MENTAL	HAB 4	1,00	Se efectuó inspección del punto hidráulico correspondiente al lavamanos, verificando el correcto estado de la grifería y conexiones existentes. Durante la evaluación se evidenció la ausencia de un elemento que permita independizar hidráulicamente el punto para efectos de mantenimiento, razón por la cual se determinó la necesidad de instalar una llave de registro que facilite futuras intervenciones sin afectar el suministro general.
	UNIDAD MENTAL	HAB 5	1,00	Se realizó inspección del sistema hidráulico del lavamanos mediante pruebas de funcionamiento y verificación de caudal. Durante la revisión se evidenció deterioro de la llave del lavamanos y la ausencia de una válvula de cierre independiente para el punto. Como resultado del diagnóstico se determinó la necesidad de reemplazar la llave e instalar una llave de registro para mejorar la operación y facilitar futuros mantenimientos.
	UNIDAD MENTAL	HAB 6	1,00	Se efectuó inspección integral de las instalaciones hidráulicas y sanitarias del área, verificando el estado de la grifería del lavaplatos, árbol sanitario, conexiones y válvulas de suministro. La evaluación permitió establecer deterioro funcional de la grifería del lavaplatos, desgaste del árbol sanitario y ausencia de un mecanismo de aislamiento hidráulico para el punto.



UNIDAD MENTAL	HAB 7	1,00	Se realizó inspección técnica detallada debido a la presencia de humedades visibles sobre los muros. Durante la evaluación se verificó que las manifestaciones de humedad no corresponden a filtraciones superficiales, sino que presentan características compatibles con una fuga hidráulica oculta al interior del muro. La afectación evidencia propagación de la humedad hacia elementos estructurales, comprometiendo la placa del nivel superior y generando riesgo de incremento progresivo del deterioro. Debido a que no fue posible identificar visualmente el punto exacto de la fuga sin intervenir los acabados, se concluye que es necesaria la demolición controlada de los revestimientos en la zona afectada para localizar la tubería comprometida, efectuar la reparación correspondiente y realizar seguimiento permanente hasta verificar la eliminación total de la filtración.
UNIDAD MENTAL	HAB 8	1,00	Se realizó inspección integral del sistema hidrosanitario mediante revisión de sanitario, lavamanos, accesorios, mecanismos de descarga, conexiones visibles, caudal de suministro y estado general de las instalaciones. Como resultado de la evaluación no se evidenciaron anomalías hidráulicas ni sanitarias, encontrándose el sistema en condiciones normales de funcionamiento al momento de la visita.
UNIDAD MENTAL	CUARTO MEDICO	1,00	Se efectuó inspección técnica del recinto debido a la presencia de humedades pronunciadas sobre los muros. La evaluación permitió evidenciar que el patrón de humedad es compatible con posibles filtraciones provenientes de áreas húmedas colindantes, especialmente los baños adyacentes. Debido a que no fue posible determinar visualmente el origen exacto de la afectación, se recomienda realizar seguimiento técnico y efectuar inspecciones complementarias sobre los puntos hidráulicos y sanitarios vecinos para identificar la fuente de la filtración antes de intervenir los acabados.
UNIDAD MENTAL	CUARTO DE ASEO	1,00	Se realizó inspección de los muros que presentan humedad, verificando que el comportamiento de la afectación guarda relación con la ubicación del cuarto médico y del baño contiguo. Las evidencias observadas indican la posible existencia de filtraciones ocultas provenientes de instalaciones hidráulicas cercanas, razón por la cual se recomienda efectuar seguimiento técnico y monitoreo de la evolución de las humedades hasta localizar el origen definitivo de la fuga.
UNIDAD MENTAL	BAÑO CUARTO MEDICO	1,00	Se efectuó inspección detallada de las instalaciones hidráulicas y sanitarias del baño, revisando el funcionamiento del sanitario, lavamanos, conexiones visibles y estado de los acabados. Debido al comportamiento de las humedades observadas en los espacios inferiores y colindantes, se concluye que existe alta probabilidad de una fuga oculta localizada en el punto hidráulico del lavamanos o en la conexión sanitaria del sanitario. Para confirmar el origen de la afectación se recomienda la demolición controlada del punto hidráulico del lavamanos y el desmontaje temporal del sanitario, permitiendo inspeccionar las conexiones ocultas, identificar la fuga y ejecutar la reparación correspondiente, evitando que la filtración continúe afectando la placa estructural del nivel inferior.


SUBTOTAL	11,00
VIENEN	
TOTAL	11,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS T.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E** **MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA**	**ORDEN DE SERVICIO** 37 — 31, 35, 38, 43 **MEMORIA**

CONTRATO N°:	CTO-736-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	RICAURTE	CAPITULO:	ITEM: NP30 / UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalacion de llave de regulacion 1/2 plastica				

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION SERVICIO	LOCALIZACION AREA	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
UNIDAD MENTAL	HAB 6				-	1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	HAB 3				-	1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	HAB 5				-	1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	HAB 8				-	1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	CUARTO MEDICO				-	1.00	1.00

SUBTOTAL	5.00
VIENEN	
TOTAL	5.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ORDEN DE SERVICIO
37
30

MEMORIA


CONTRATO N°: CTO-738-2026 **CONTRATISTA:** AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL **MES ACTA DE CORTE:** 11/06/26 - 30/06/26

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.

SEDE: RICAURTE **CAPITULO:** **ITEM:** NP31 **UNIDAD:** UND **INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:** ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalacion de griferia tanque universal

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
UNIDAD MENTAL	HAB 6					1.00	1.00
UNIDAD MENTAL	BAÑO ENFERMERIA					1.00	1.00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-


SUBTOTAL	2.00
VIENEN	
TOTAL	2.00


CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E** **MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA**	**ORDEN DE SERVICIO** 36 43 **MEMORIA**

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	**CONTRATISTA:**	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL	**MES ACTA DE CORTE:**	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	RICAURTE	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP32 **UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**	
DESCRIPCION ITEM	Reparacion de red hidraulica de 1/2, incluye (demolicion, accesorios de 1/2", pañete, resane, enchape, pintura y retiro de escombros.)			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
UNIDAD MENTAL	HAB 7					2.00	2.00
UNIDAD MENTAL	CUARTO MEDICO					1.00	1.00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						SUBTOTAL	3.00
						VIENEN	
						TOTAL	3.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I.


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA


ORDEN DE SERVICIO	
35	25
36	26
37	31
38	32
MEMORIA	


CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	RICAURTE	CAPITULO:	ITEM: NP33	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION: ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
DESCRIPCION ITEM	Sellado y anulacion de punto electrico y/o gases incluye resane y pintura				

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	TAREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
UNIDAD MENTAL	HAB 6					13.00	13.00
UNIDAD MENTAL	HAB 5					13.00	13.00
UNIDAD MENTAL	HAB 4					13.00	13.00
UNIDAD MENTAL	HAB 3					14.00	14.00
UNIDAD MENTAL	HAB 2					15.00	15.00
UNIDAD MENTAL	HAB 1					10.00	10.00
UNIDAD MENTAL	HAB 8					18.00	18.00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					SUBTOTAL		96.00
					VIENEN		
					TOTAL		96.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

U.S.I.

ORDEN DE SERVICIO 14

MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	**CONTRATISTA:**	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	**MES ACTA DE CORTE:**	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	RICAURTE	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP34 **UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**	
DESCRIPCION ITEM	Suministro y aplicación pintura tipo vinilo para interiores, sobre estuco, de primera calidad sobre pintura existente, 2 a 3 manos. Incluye raspada, retiro de pintura en mal estado, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION SERVICIO	AREA	DIMENSIONES ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
HOSPITALIZACION 2DO PISO	PASILLO	4.50		2.00	9.00	1.00	9.00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-

SUBTOTAL	9.00
VIENEN	
TOTAL	9.00


CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 23 MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL	MES ACTA DE CORTE: 11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.			
SEDE:	PICALEÑA	CAPITULO: ITEM: NP9 UNIDAD: UND		INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	Destaqueado macanico de aparatos sanitarios, pocetas y/o cajas de inspeccion			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION SERVICIO	LOCALIZACION AREA	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT.	MEDIDA TOTAL
USI PICALEÑA	CAJA DE INSPECCION 4				-	1.00	1.00
USI PICALEÑA	CAJA DE INSPECCION 3				-	1.00	1.00
CONSULTA EXTERNA	CUARTO ASEO				-	1.00	1.00
ENTRADA PRINCIPAL	CUARTO ASEO				-	1.00	1.00
BAÑOS MUJERES	BAÑOS					1.00	1.00
BAÑOS HOMBRES	BAÑOS				-	1.00	1.00
CONSULTA EXTERNA					-	2.00	2.00
STAND ENFERMERIA					-	1.00	1.00
SALA EDA					-	1.00	1.00
OBSERVACION PEDIATRICA					-	1.00	1.00
AISLAMIENTO					-	1.00	1.00
CUARTO MEDICO					-	1.00	1.00
FACTURACION					-	1.00	1.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
						SUBTOTAL	14.00
						VIENEN	
						TOTAL	14.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 23 MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901218675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	PICALEÑA	CAPITULO: ITEM: NP17	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	
DESCRIPCION ITEM	Anclaje De Muebles Y Otras Piezas Incluye Elementos De Fijación			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION: SERVICIO	AREA	DIMENSIONES: ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
CONSULTA EXTERNA					-	5.00	5.00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	5.00
VIENEN	
TOTAL	5.00



CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E** **MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA**	**ORDEN DE SERVICIO** **MEMORIA**

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	**CONTRATISTA:**	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	**MES ACTA DE CORTE:**	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	PICALEÑA	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP29 **UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**	
DESCRIPCION ITEM	Revision y diagnostico de fugas, humedades y goteras			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
USI PICALEÑA	ENTRADA				-	1.00	1.00
USI PICALEÑA	SOTANO				-	1.00	1.00
USI PICALEÑA	CUBIERTA				-	1.00	1.00
USI PICALEÑA	CONSULTA EXTERNA				-	1.00	1.00
USI PICALEÑA	OBSERVACION				-	1.00	1.00
					-		-
							-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
							-
							-
							-
							-
						SUBTOTAL	**5.00**
						VIENEN	
						TOTAL	**5.00**

CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**	**SUPERVISOR:**
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ORDEN DE SERVICIO


MEMORIA


CONTRATO N°:	CTO-738-2026	**CONTRATISTA:**	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901218675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 26.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL	**MES ACTA DE CORTE:**	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	PICALEÑA	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP29	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	Revision y diagnostico de fugas, humedades y goteras				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		CANT	DIAGNOSTICO
SERVICIO	AREA		
USI PICALEÑA	ENTRADA	1,00	Se realizó inspección técnica en la zona de acceso principal como parte del proceso de localización del origen de las filtraciones que se presentaban en el sótano de la edificación. La revisión comprendió la verificación del estado de las cajas de inspección, conexiones visibles, nivel de operación, presencia de reboses, infiltraciones y condiciones de las redes hidráulicas y sanitarias asociadas. Durante la inspección se evaluó la posible incidencia de estas estructuras sobre la afectación reportada, permitiendo descartar anomalías evidentes en este sector y continuar con la trazabilidad del recorrido del agua hacia otras áreas de la edificación.
USI PICALEÑA	SOTANO	1,00	Se efectuó inspección técnica detallada del sótano con el propósito de identificar el origen de las filtraciones de agua que afectaban este nivel. La revisión incluyó recorrido por encima del cielo raso, evaluación de tuberías visibles, redes hidráulicas y sanitarias, elementos estructurales, trayectorias de escurrimiento y magnitud de las humedades presentes.
USI PICALEÑA	CUBIERTA	1,00	Como parte del proceso de diagnóstico integral se realizó inspección de la cubierta de la edificación con el fin de descartar que las filtraciones se originaran por fallas en el sistema de evacuación de aguas lluvias. La revisión comprendió el estado de las tejas, bajantes, canales, puntos de descarga, juntas y elementos de impermeabilización.
USI PICALEÑA	CONSULTA EXTERNA	1,00	Se realizó inspección técnica de los consultorios y áreas con puntos hidrosanitarios ubicados sobre la zona afectada, efectuando revisión de baños, lavamanos, sanitarios, pozetas, griferías, válvulas de control, mecanismos de descarga, conexiones hidráulicas visibles, redes sanitarias y condiciones generales de funcionamiento. Se realizaron pruebas funcionales para verificar caudales, posibles pérdidas de agua y evidencias de fugas ocultas, con el fin de determinar si alguno de estos puntos generaba las filtraciones evidenciadas en el sótano y establecer el alcance de las intervenciones requeridas.
USI PICALEÑA	OBSERVACION	1,00	Se efectuó inspección integral de las áreas de observación, incluyendo baños, estación de enfermería y demás espacios que cuentan con instalaciones hidrosanitarias. La revisión comprendió la evaluación del funcionamiento de sanitarios, lavamanos, griferías, válvulas de regulación, conexiones hidráulicas y sanitarias, mecanismos de descarga y condiciones de estanqueidad de los diferentes puntos de consumo. El objetivo de la inspección fue identificar posibles fugas visibles o ocultas que pudieran estar generando las filtraciones reportadas en el sótano, permitiendo delimitar las áreas críticas y establecer técnicamente las acciones correctivas necesarias para eliminar la afectación.

SUBTOTAL	5,00
VIENEN	
TOTAL	5,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 13 MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SALADO	CAPITULO: ITEM: 11.36	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	
DESCRIPCION ITEM	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




LOCALIZACION SERVICIO	LOCALIZACION AREA	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
USI SALADO	MEDIDOR DE AGUA				-	1.00	1.00
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		1.00
					VIENEN		
					TOTAL		1.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 18 MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901218675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SALADO	CAPITULO:	ITEM: NP10 UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	
DESCRIPCION ITEM	Revisión y reparación de tubería de acuaducto, llaves de corte, de contención y/o de paso para salidas de ø = ½"			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION SERVICIO		AREA	DIMENSIONES ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
USI SALADO		MEDIDOR DE AGUA				-	1.00	1.00
USI SALADO		CUBIERTA				-	1.00	1.00
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
							SUBTOTAL	2.00
							VIENEN	
							TOTAL	2.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 12 MEMORIA

CONTRATO N°	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.556.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL.	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26	
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.					
SEDE:	SALADO	CAPITULO:	ITEM: NP13	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	
DESCRIPCION ITEM	Desmonte y retiro de chapa de seguridad				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT.	MEDIDA TOTAL
URGENCIAS	PUERTA				-	1.00	1.00
URGENCIAS	REJA				-	1.00	1.00
					SUBTOTAL		2.00
					VIENEN		
					TOTAL		2.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ORDEN DE SERVICIO 12

MEMORIA

CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SALADO	CAPITULO:	ITEM: NP14	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalacion de chapa de seguridad				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION SERVICIO	AREA	DIMENSIONES ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
URGENCIAS	PUERTA				-	1.00	1.00
URGENCIAS	REJA				-	1.00	1.00

SUBTOTAL	2.00
VIENEN	
TOTAL	2.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ORDEN DE SERVICIO 24

MEMORIA


CONTRATO N°:	CTO-738-2026	CONTRATISTA:	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S / NIT 901216675-8 / MAGALI REYES PATIÑO / C.C. 28.566.981 DE IBAGUE / REPRESENTANTE LEGAL	MES ACTA DE CORTE:	11/06/26 - 30/06/26
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.				
SEDE:	SALADO	CAPITULO:	ITEM: NP17 UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	
DESCRIPCION ITEM	Anclaje De Muebles Y Otras Piezas Incluye Elementos De Fijación			ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
CONSULTA EXTERNA	VENTANA				-	1.00	1.00
CONSULTA EXTERNA	VENTANA				-	1.00	1.00
CONSULTA EXTERNA	VENTANA				-	1.00	1.00
CONSULTA EXTERNA	PUERTA				-	4.00	4.00
						SUBTOTAL	7.00
						VIENEN	
						TOTAL	7.00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	ING. ROOSWELT CALDERON CARDOZO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	DD	MM	2026	HH:MM	DD	MM	2026	HH:MM	OSTICKET #	AC-01

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRACOR			U.I., C.S. O P.S.				
CONTRATISTA	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES			SERVICIO	FARMACIA			
RESIDENTE (opc)				AREA				
SUPERVISOR				QUIEN SOLICITA				
APOYO A SUPERVISION (opc)				EMAIL				
TIPO DE SOLICITUD				TIPO DE MMTO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	NUEVO	
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN	DD	MM	AA	FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	DD	MM	AA	
DESCRIPCION RAPIDA				SE REALIZO EL SERVICIO	SI	NO		

Mantenimiento aire acondicionado farmacia, vacio, aplicacion de limpiador cleaner, soldadura de tuberia de baja carga, 4 pipas de refrigerante (950 gr).

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
	Gas R22						
	Gas MAP						
	Soldadura de plata						
	Cleaner						

REALIZA: _____ RECIBE: _____

NOMBRE CLARO NOMBRE CLARO

OTRO(opc): # CONTACTO

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	DD	MM	2026	HH:MM	DD	MM	2026	HH:MM	OSTICKET #	AC-02

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFR.			U.I., C.S. O P.S.				
CONTRATISTA	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES			SERVICIO	LABORATORIO			
RESIDENTE (opc)				AREA				
SUPERVISOR				QUIEN SOLICITA				
APOYO A SUPERVISION (opc)				EMAIL				
TIPO DE SOLICITUD				TIPO DE MMTO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	NUEVO	
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN	DD	MM	AA	FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	DD	MM	AA	
DESCRIPCION RAPIDA				SE REALIZO EL SERVICIO	SI	NO		

Mano de Obra para instalación de aire acondicionado, equipo de vacio, manifold y herramienta especializada. para la instalación.

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL

REALIZA: _____ RECIBE: _____

NOMBRE CLARO NOMBRE CLARO

OTRO(opc): # CONTACTO

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	10	06	26	4:20	10	06	26	4:20	OSTICKET #	01

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRA.	U.I., C.S. O P.S.	H.S.F
CONTRATISTA	AKFUS CONSTRUCTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	PAÑOS
RESIDENTE (opc)		AREA	CUARTO ASEO
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

CAMBIO LLAVE JARDINERA EN EL CUARTO ASEO.

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	LLAVE JARDINERA						

REALIZA: Juan Rivera (NOMBRE CLARO) RECIBE: William Rodriguez (NOMBRE CLARO) 93621929 (# CONTACTO)

OTRO(opc):

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	10	06	26		10	06	26	4:15	OSTICKET #	02

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAEST	U.I., C.S. O P.S.	H.S.F
CONTRATISTA	AKFU CONSTRUCTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	HOSPITALIZACION 3ER PISO
RESIDENTE (opc)		AREA	HABITACION 4
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

CAMBIO ACOPLE LAVAMANOS 60 CM
CAMBIO LLAVE REGULACION DUCHA TELEFONO

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	ACOPLE LAVAMANOS						
1	LLAVE REGULACION DUCHA TEL.						

REALIZA: Juan Rivera (NOMBRE CLARO) RECIBE: (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): (# CONTACTO)

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	11	06	26		11	06	26		OSTICKET #	03
NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTR				U.I., C.S. O P.S.				H.S.F	
CONTRATISTA	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES				SERVICIO				CONSULTA EXTERNA	
RESIDENTE (opc)					AREA				BAÑOS PUBLICOS	
SUPERVISOR					QUIEN SOLICITA					
APOYO A SUPERVISION (opc)					EMAIL					
TIPO DE SOLICITUD					TIPO DE MMTO				X	
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN					FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN					
DESCRIPCION RAPIDA					SE REALIZO EL SERVICIO					

CAMBIO TANQUE SANITARIO Y EMPAQUETADURAS

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	TANQUE SANITARIO						
1	JUEGO EMPAQUES SAN.						

REALIZA: Jhon Rivera (NOMBRE CLARO) RECIBE: Dona Helen Gonzalez (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): # CONTACTO 3042091937

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	12	06	26		12	06	26		OSTICKET #	04
NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTR				U.I., C.S. O P.S.				H.S.F	
CONTRATISTA	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES				SERVICIO				HOSPITALIZACION	
RESIDENTE (opc)					AREA				HABITACIONES	
SUPERVISOR					QUIEN SOLICITA					
APOYO A SUPERVISION (opc)					EMAIL					
TIPO DE SOLICITUD					TIPO DE MMTO				X	
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN					FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN					
DESCRIPCION RAPIDA					SE REALIZO EL SERVICIO					

CAMBIO DE TELEDUCHA EN LAS HABITACION 1, 3, 4
CAMBIO LLAVE LAVAMANOS HABITACION 6

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
3	DUCHA TELEFONO						

REALIZA: Jhon Rivera (NOMBRE CLARO) RECIBE: Erika Castilla Rubio (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): # CONTACTO CC1053797705

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	12	06	26		12	06	26		OSTICKET #	05

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRA	U.I., C.S. O P.S.	
CONTRATISTA	AROS CONSTRUCTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	CASA HACIENDA
RESIDENTE (opc)		AREA	HABITACION 202
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MNTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

CAMBIO MANGUERA FLEXIBLE LAVAMANOS, CAMBIO LLAVE REGULADORA Y DUCHA TELEFONO.

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL

REALIZA: Jhon Rivera (NOMBRE CLARO)

RECIBE: Mi Lupo Alfaro (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc):

CONTACTO 2609 2483

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	13	06	26		13	06	26		OSTICKET #	07

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRA	U.I., C.S. O P.S.	HCF
CONTRATISTA	AROS CONSTRUCTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	Urgencias
RESIDENTE (opc)		AREA	Triage
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MNTO	C
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

Cambio llave lavamanos

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	llave lavamanos						

REALIZA: Jhon Rivera (NOMBRE CLARO)

RECIBE: (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc):

CONTACTO

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	15	06	26		15	06	26		OSTICKET#	52

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRA	U.I. C.S. O P.S.	USI RICAURTE
CONTRATISTA	ARCOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	URGENCIAS
RESIDENTE (opc)		AREA	BAÑO HOMBRES - OBSERVACION
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

Cambio de chapa en puerta del baño de Hombres en URGENCIAS

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	Desmonte chapa bola						
1	Sum. e instalación chapa bola						

REALIZA: Rafael A. Sanchez B. (NOMBRE CLARO) RECIBE: Lina Marcela Echeverry S (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): # CONTACTO 3103067699

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	15	06	26		15	06	26		OSTICKET#	53

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRA	U.I. C.S. O P.S.	H.S.F
CONTRATISTA	ARCOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	AUDITORIO Y REJA PYP
RESIDENTE (opc)		AREA	
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

Cambio de guardas de la reja PYP
y duplicados de las llaves del auditorio
Se realiza mantenimiento a las chapas.

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
Un	cambio de guardas						
3	Duplicados						

REALIZA: Alvaro Rivera (NOMBRE CLARO) RECIBE: (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): # CONTACTO JAIME ARIAS CAMPOS

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	15	06	26		15	06	26		OSTICKET #	109

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INF	U.I., C.S. O P.S.	H.S.F
CONTRATISTA	ARROJ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	ADMINISTRATIVO
RESIDENTE (opc)		AREA	GERENCIA
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

CAMBIO CERRADURA PARA ALCOBA PUERTA PRINCIPAL GERENCIA

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	CERRADURA ALCOBA						

REALIZA: Jhon Rivera (NOMBRE CLARO) RECIBE: (NOMBRE CLARO) Alicia Mendez

OTRO(opc): # CONTACTO

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	15	06	26		15	06	26		OSTICKET #	10

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRA.	U.I., C.S. O P.S.	H.S.F
CONTRATISTA	ARROJ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	HOSPITALIZACION 3ER
RESIDENTE (opc)		AREA	HABITACION 5
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	1 X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

CAMBIO LLAVE REGULACION PARA DUCHA TELEFONO

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	LLAVE REGULACION DUCHA TE						

REALIZA: Jhon Rivera (NOMBRE CLARO) RECIBE: (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): # CONTACTO

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	16	06	26		16	06	26		OSTICKET #	11

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRA.	U.I., C.S. O P.S.	H S & F
CONTRATISTA	AKEOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	HOSPITALIZACION
RESIDENTE (opc)		AREA	HABITACION 2
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

CAMBIO LLAVE LAVAMANOS HABITACION 2 PEDIATRIA
CAMBIO LLAVE LAVAMANOS HABITACION 12 GENERAL

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
2	LLAVES LAVAMANOS						

REALIZA: Jhon Rueda (NOMBRE CLARO)
RECIBE: MARTHA RODRIGUEZ YAPEZ (NOMBRE CLARO)
OTRO(opc):
CONTACTO Tel 3125539082

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	12	06	26		17	06	26		OSTICKET #	12

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRA	U.I., C.S. O P.S.	
CONTRATISTA	AKEOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	UCI SALADO
RESIDENTE (opc)		AREA	
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

Trabajos de arreglos en reja y puerta de Urgencias

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
2	Desmonte y retiro Chapa	Urgencias					
2	Instalacion Chapa	Urgencias					
1	Ajuste de reja con soldadura	Urgencias					

REALIZA: (NOMBRE CLARO)
RECIBE: Hawley J (NOMBRE CLARO)
OTRO(opc):
CONTACTO

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	17	06	26		17	06	26		OSTICKET #	13

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INF.	U.I., C.S. O P.S.	
CONTRATISTA	ARKOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	USI SALADO
RESIDENTE (opc)		AREA	
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MNTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

Reposición de valvula de registro de entrada en el medidor de agua de las instalaciones, se repara la fuga en la cubierta por tuberia de ∅ 1/2" con fuga, asi mismo se cambian los accesorios de puc dentro de la caseta del medidor de agua.

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	Valvula Registro 1/2"	Medidor de agua					
1	Revisión y reparación tubería 1/2"	Medidor de agua					
1	Revisión y reparacion tubería 1/2"	Cubierta.					

REALIZA: _____ NOMBRE CLARO

RECIBE: Yarleny NOMBRE CLARO

OTRO(opc): _____ # CONTACTO

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	17	06	26		27	06	26		OSTICKET #	14

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAES	U.I., C.S. O P.S.	USI FLORIDA
CONTRATISTA	ARKOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS	SERVICIO	Hospitalización General
RESIDENTE (opc)		AREA	Segundo piso - Pasillo
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MNTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

Sobre el pasillo del segundo piso afectado por las humedades por filtraciones en la placa se realizan los trabajos de desmonte de cielo afectado, reposición de cielo en drywall (incluye pintura), resane de muros afectados y cielo por la humedad y pintura a muros y cielo, asi mismo en el area se ajusta la puerta de entrada al area de hospitalización ya que no estaba cerrando bien.

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
16.6	M2 pintura muros						
29.4	M2 Cielo RASO pintura						
14	m2 Cielo reparado						
6	ML media caña						
09	m2 resanes muros						

1 REALIZA: Ajuste puerta Rafael A. Sánchez B NOMBRE CLARO

RECIBE: LINO Marcela Borquez NOMBRE CLARO

OTRO(opc): _____ # CONTACTO 3103067699

FECHA	SOLICITUD			EJECUCION			ORDEN DE SERVICIO
	17 / 06 / 26			17 / 06 / 26			OSTICKET # 16

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRA.	U.I., C.S. O P.S.	H.S.F.
CONTRATISTA	ARCOS CONSTRUCTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	ARCHIVO CENTRAL
RESIDENTE (opc)		AREA	
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

CAMBIO 3 BISAGRAS PUERTA ALUMINIO INTERNA

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL

REALIZA: Jhon Rivera (NOMBRE CLARO) RECIBE: Alexis Fernandez (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): # CONTACTO 3212040330 - 3125959593

FECHA	SOLICITUD			EJECUCION			ORDEN DE SERVICIO
	17 / 06 / 26			17 / 06 / 26			OSTICKET # 16

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTR	U.I., C.S. O P.S.	H.S.F.
CONTRATISTA	ARCOS CONSTRUCTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	CONSULTA EXTERNA
RESIDENTE (opc)		AREA	BAÑOS PUBLICOS
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

CAMBIO 3 LLAVES LAVAMANOS BAÑOS USUARIOS CONSULTA EXTERNA

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
3	LLAVES LAVAMANOS						

REALIZA: Jhon Rivera (NOMBRE CLARO) RECIBE: Jose Guillermo Vargas Calderon (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): # CONTACTO 314

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	17	06	26		17	06	26		OSTICKET #	17

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAEST	U.I., C.S. O P.S.	H.S.F
CONTRATISTA	AKRUS CONSTRUCTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	URGENCIAS
RESIDENTE (opc)		AREA	BAÑOS - MUJERES
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MNTO	
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

Instalacion de dos lavamanos de bajo poner en baños de usuarios Urgencias

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
2	Desmonte griferia existente						
2	Instalación griferia nueva						

REALIZA: Jhon Rivera — NOMBRE CLARO — RECIBE: [signature] — NOMBRE CLARO

OTRO(opc):

CONTACTO 23548266

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	18	06	26		18	06	26		OSTICKET #	18

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRA.	U.I., C.S. O P.S.	H.S.F
CONTRATISTA	AKRUS CONSTRUCTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	Parqueadero EXT
RESIDENTE (opc)		AREA	Zona verde
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MNTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

Preseglo de tubería hidraulico por Fuga de agua

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	codo 1/2						
1	union 1/2						
20cm	Tubo 1/2						

REALIZA: Jhon Rivera — NOMBRE CLARO — RECIBE: [signature] — NOMBRE CLARO

OTRO(opc):

CONTACTO SIME APIPS COMAS.

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	18	06	26		18	06	26		OSTICKET #	19

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRA.	U.I., C.S. O P.S.	US SAN FRANCISCO
CONTRATISTA	AKEOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	POSETA URGENCIAS
RESIDENTE (opc)		AREA	CUARTO ASEO
SUPERVISOR *		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MNTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

SONDEO POSETA CUARTO DE ASEO URGENCIAS

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	Destapado mecanico						

REALIZA: Yhon Rivera (NOMBRE CLARO)
OTRO(opc):
RECIBE: (NOMBRE CLARO)
CONTACTO 1110173657

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	19	06	26		19	06	26		OSTICKET #	20

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRA	U.I., C.S. O P.S.	H. S. F
CONTRATISTA	AKEOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	ARCHIVO
RESIDENTE (opc)		AREA	
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MNTO	
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

instalacion de 1 repisa y un archivador de pared

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL

REALIZA: Yhon Rivera (NOMBRE CLARO)
OTRO(opc):
RECIBE: Alexa Ramon (NOMBRE CLARO)
CONTACTO 3212090330

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	19	06	2026		19	06	2026		OSTICKET #	21

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTR	U.I., C.S. O P.S.	USI. 20 de julio
CONTRATISTA	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	
RESIDENTE (opc)		AREA	CUBIERTA
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

REACOMODO TEJAS E INSTALACION CINTA ASFALTICA

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
	AJUSTE tejas y cinta asfaltica	CUBIERTA	3	2		1	6

REALIZA: [illegible] 65772449 (NOMBRE CLARO) RECIBE: [illegible] (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): # CONTACTO

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	19	06	26		19	06	26		OSTICKET #	22

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRA	U.I., C.S. O P.S.	H.S.F.
CONTRATISTA	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	CASA HACIENDA
RESIDENTE (opc)		AREA	HABITACION 204 BAÑO
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

CAMBIO FLUXOMETRO DE PALANCA COMPLETO
CAMBIO EMPAQUE Y REPUESTO DE PALANCA FLUJO AJUSTABLE

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	FLUXOMETRO D PALANCA						
1	EMPAQUE						
1	REPUESTO PALANCA						

REALIZA: [illegible] (NOMBRE CLARO) RECIBE: [illegible] (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): # CONTACTO

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	20	06	26		20	06	26		OSTICKET #	72

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTR	U.L. C.S. O P.S.	
CONTRATISTA	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	USI PICALEÑA
RESIDENTE (opc)		AREA	
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MNTO	
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
14	Destaqueo mecanico de Sanitarios y (caja)						
5	Fijación de elementos visuales						

REALIZA: Rafael A. Sanchez B. (NOMBRE CLARO) RECIBE: (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): # CONTACTO

Se realiza el destaqueo mecanico de los baños en el area de consulta externa (2) en los baños publicos y (2) en los consultorios, así como en el baño de (1) stard de enfermeria, (1) Sala eda, (1) Observación pediatrica, (1) Aislamiento, (1) cuarto medico y (1) facturación, tambien se realizo la actividad en dos cajas de inspección y (2) pecetas de cuartos de aseo.

Se instalan Pantallas (5), actividad que se realiza con charos y tornillería.

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	20	06	26		20	06	26		OSTICKET #	74

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTR	U.L. C.S. O P.S.	
CONTRATISTA	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	USI SIRAUY
RESIDENTE (opc)		AREA	
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MNTO	
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

En la sala de espera de consulta externa, se interviene la ventana Colocandole unos remaches fijando la chapa pico de loro de la misma, tambien Se instala un pasador redondo para reforzar la seguridad, una de las persiana de aluminios sueltas tambien se fija con remaches y a la puerta principal se le instalan unos pasadores asi como tambien se chapea almarco antiguo.

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	Remache Chapa Pico loro	Ventana					
1	Ajuste persiana Aluminio	Ventana					
1	Pasador redondo para ventana	Ventana.					
4	Pasadores en puerta Principal	Puerta.					

REALIZA: (NOMBRE CLARO) RECIBE: (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): # CONTACTO

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	22	06	26		22	06	26		OSTICKET #	15

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTR	U.I., C.S. O P.S.	USI RICAURTE
CONTRATISTA	ARROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS	SERVICIO	UNIDAD MENTAL
RESIDENTE (opc)		AREA	PISO 3 HAB 2
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MNTO	
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
10	Resane de tomas						
	Pintura general habitación						
	Resane cielo raso						
1	Arcple sanitario						

REALIZA: Rafael A. Sanchez B. (NOMBRE CLARO) RECIBE: Lina Marcela Gonzalez Sanchez (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): # CONTACTO 3103067699

* Se intervienen las habitaciones del tercer piso en general, subsanando fallas en los aparatos hidrosanitarios, se resanan todas las tomas antiguas que en este momento estan suspendidas, se pinta en general todos los muros de la habitación.

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	22	06	26		22	06	26		OSTICKET #	15

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO Preventivo y Correctivo	U.I., C.S. O P.S.	USI RICAURTE
CONTRATISTA	ARROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS	SERVICIO	UNIDAD MENTAL
RESIDENTE (opc)		AREA	PISO 3 HAB 01
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MNTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

Se ajusta la puerta de la habitación que se encuentra caida y no cierra, se resanan las tomas antiguas que estan inhabilitadas y se pinta en general toda la habitación.

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	Ajuste Puerta						
15	Resane de tomas						
	Pintura general habitación						

REALIZA: Rafael A. Sánchez B (NOMBRE CLARO) RECIBE: Lina Marcela Gonzalez Sanchez (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): # CONTACTO 3103067699

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	23	06	26		23	06	26		OSTICKET #	77

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRA.	U.I., C.S. O P.S.	H S F
CONTRATISTA	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	HOSPHALIZACION
RESIDENTE (opc)		AREA	ESTACION ENFERMERIA
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MNTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

CAMBIO LLAVE LAVAMANOS ESTACION ENFERMERIA

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	LLAVE LAVAMANOS						

REALIZA: Jhon Rivera (NOMBRE CLARO)
RECIBE: Monica Rodriguez Yanez (NOMBRE CLARO)
OTRO(opc):
CONTACTO 3175539082

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	23	06	26		23	06	26		OSTICKET #	78

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAEST	U.I., C.S. O P.S.	H.S.F
CONTRATISTA	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	LABORATORIO
RESIDENTE (opc)		AREA	BAÑOS PUBLICOS
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MNTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

MODIFICACION BATERIAS SANITARIAS BAÑOS PUBLICOS
3 BATERIAS SANITARIAS NUEVAS
2 LAVAMANOS COMPLETOS
1 CERRADURA PARA BAÑO

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
3	BATERIAS SANITARIAS					3	3
2	LavaMANOS completos					2	2
1	CERRADURA BAÑO					1	1
6	Mts. tubo 3/4					2	12

REALIZA: Jhon Rivera (NOMBRE CLARO)
RECIBE: [illegible] (NOMBRE CLARO)
OTRO(opc):
CONTACTO 6576831

FECHA	SOLICITUD			EJECUCION			ORDEN DE SERVICIO
	23	06	26	23	06	26	OSTICKET # 29

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRA.	U.I., C.S. O P.S.	H.S.E
CONTRATISTA	ARKOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	ARCHIVO
RESIDENTE (opc)		AREA	
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

Cambio de chapa puerta de ingreso al archivo

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	chapa						

REALIZA: Juan Rueda (NOMBRE CLARO) RECIBE: Alicia Rincon (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): # CONTACTO: 3212090330

FECHA	SOLICITUD			EJECUCION			ORDEN DE SERVICIO
	24	06	26	24	06	26	OSTICKET # 30

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTRUC	U.I., C.S. O P.S.	USI FICAURTE
CONTRATISTA	ARKOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	UNIDAD MENTAL
RESIDENTE (opc)		AREA	CUARTO ENFERMERIA
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	Arbol tanque Sanitario + Acople						

REALIZA: Rafael A. Sanchez B. (NOMBRE CLARO) RECIBE: Lina Marcela Gonzalez Sierra (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): # CONTACTO: 3103067699

* Teniendo en cuenta que no funciona la barbera sanitaria, se procede a cambiar el arbol del tanque para habilitar la descarga del mismo.

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	24	06	26		24	06	26		OSTICKET #	31

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTRUC	U.I., C.S. O P.S.	USI RICAURTE
CONTRATISTA	AKPUS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS	SERVICIO	UNIDAD MENTAL
RESIDENTE (opc)		AREA	HAB 3
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MTTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

Se interviene la habitación, cambiando la llave del lavamanos e instalando un registro de corte, así mismo se resanan todas las tomas antiguas que se encuentran inhabilitadas y se pinta toda la habitación en general.

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
14	Resanes de toma						
1	Llave lavamanos						
1	Registro Corte						
	Pintura						

REALIZA: Rafael A. Sanchez B (NOMBRE CLARO) RECIBE: Lina Marcela Gonzalez (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): # CONTACTO: 3103067699

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	24	06	26		24	06	26		OSTICKET #	33

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTRUC	U.I., C.S. O P.S.	USI RICAURTE
CONTRATISTA	AKPUS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS	SERVICIO	HAB 4 - PISO 3
RESIDENTE (opc)		AREA	UNIDAD MENTAL
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MTTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
13	Resanes Toma						
	Pintura						

REALIZA: Rafael Antonio Sánchez B (NOMBRE CLARO) RECIBE: Lina Marcela Gonzalez (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc): # CONTACTO: 3103067699

Se resanan todas las tomas antiguas que se encuentran actualmente inhabilitadas, y se pinta en su totalidad la habitación

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	25	06	26		25	06	26		OSTICKET #	37

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTR	U.I., C.S. O P.S.	H S F
CONTRATISTA	ARFOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	URGENCIAS
RESIDENTE (opc)		AREA	REANIMACION
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

Cambio de chapa bola en puerta de ingreso a reanimación

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	Desmonte Chapa						
1	Suministro e instalación Chapa nueva						

REALIZA: Jhon Rivera (NOMBRE CLARO)

RECIBE: [illegible] (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc):

CONTACTO 1110173606

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	25	06	26		25	06	26		OSTICKET #	34

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRA.	U.I., C.S. O P.S.	H S F
CONTRATISTA	ARFOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	HOSPITALIZACION 3 P
RESIDENTE (opc)		AREA	HABITACION 10
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

DESTAPE Y SONDEO HABITACION 10

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	Destaqueo mecanico						

REALIZA: Jhon Rivera (NOMBRE CLARO)

RECIBE: Veronica Rodriguez (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc):

CONTACTO 3125539087

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	26	06	26		26	06	26		OSTICKET #	35

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTRU	U.I., C.S. O P.S.	USI RICAURTE
CONTRATISTA	ARPUS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS	SERVICIO	UNIDAD - MENTAL
RESIDENTE (opc)		AREA	HAB 5 PISO 3
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MTTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

En la unidad Samtara se realiza la reposicion de la llave del lavamanos y la instalación de un registro de corte, se resanan las tomas de pared que se encuentran inhabilitadas y se pinta toda la habitación.

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	llave Lavamanos						
1	Registro						
13	Resanes Tomas						
	Pintura						

REALIZA: Rafael A. Sánchez B. NOMBRE CLARO

RECIBE: Lina Marcela Góngora NOMBRE CLARO

CONTACTO: 3103067699

OTRO(opc):

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	26	06	26		26	06	26		OSTICKET #	36

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTRU	U.I., C.S. O P.S.	USI RICAURTE
CONTRATISTA	ARPUS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS	SERVICIO	UNIDAD MENTAL
RESIDENTE (opc)		AREA	HAB 7 - PISO 3
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MTTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

Identificación de humedades por fugas de agua, demolicion de enchape y media caña, demolición de muro, intervencion en redes hidraulicas con reparación y reposición de accesorios dañados, resane, enchape y retiro de escombros, pintura general de la habitación y resane de tomas

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
16	Resanes Tomas						
	Pintura general						
2	Demolicion y Arreglo fugas						

REALIZA: Rafael A. Sanchez R. NOMBRE CLARO

RECIBE: Lina Marcela Góngora NOMBRE CLARO

CONTACTO: 3103067699

OTRO(opc):

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	26	06	26		26	06	26		OSTICKET #	32

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ENFERMERIA	U.L. C.S. O P.S.	USI FICAUKTE
CONTRATISTA	ARFOS CONSTRUCTORES Y CONSTRUCTORES SAS	SERVICIO	UNIDAD MENTAL
RESIDENTE (opc)		AREA	PISO 6 - PISO 3
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MTTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	Llave Registro						
1	Arbol sanitario						
12	Resanes Tomas						
1	Llave lavaplatos						
	Pintura general habitación						

REALIZA: Rafael A. Sánchez B. (NOMBRE CLARO) RECIBE: Lina Marcela Góngora (NOMBRE CLARO)

OTRO(epc): # CONTACTO 3103067699

Se instala una llave de registro en la entrada del lavamanos, se cambia el arbol del tanque sanitario y se cambia la llave dañada del lavaplatos de la entrada, se resanan todas las tomas antiguas inhabilitadas y se pinta toda la habitación

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	26	06	26		26	06	26		OSTICKET #	38

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ENFER	U.L. C.S. O P.S.	
CONTRATISTA	ARFOS CONSTRUCTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	UNIDAD MENTAL
RESIDENTE (opc)		AREA	Piso 8
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MTTO	
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
18	Resanes tomas						
	Pintura general Hab.						
1	Registro corte						

REALIZA: Rafael A. Sanchez. B. (NOMBRE CLARO) RECIBE: Lina Marcela Góngora (NOMBRE CLARO)

OTRO(epc): # CONTACTO 3103067699

Se instala el registro de corte, se resanan todas las tomas inhabilitadas y se pinta toda la habitacion.

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	26	06	26		26	06	26		OSTICKET #	39

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTR	U.I., C.S. O P.S.	H S F
CONTRATISTA	AIROS CONDUCTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	CASA HABERNA
RESIDENTE (opc)		AREA	HABITACION 208
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MNTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

CAMBIO LLAVE LAVAMANOS

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL

REALIZA: Juan Rivera (NOMBRE CLARO)

RECIBE: Mila D Ufoa (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc):

CONTACTO 4093149

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	20	06	26		27	06	26		OSTICKET #	40

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFR	U.I., C.S. O P.S.	H S F
CONTRATISTA	AIROS CONDUCTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	MOBILIARIO HOSPITALARIO
RESIDENTE (opc)		AREA	LABORATORIO
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MNTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

CAMBIO DOS ACOPLES LAVAMANOS 60 Y E INSTALACION DE DOS LLAVES REGISTROS.

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL

REALIZA: Juan Rivera (NOMBRE CLARO)

RECIBE: (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc):

CONTACTO 3176288

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	30	06	26		30	06	26		OSTICKET #	41

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRA.	U.I., C.S. O P.S.	H.S.F
CONTRATISTA	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	OBSERVACION
RESIDENTE (opc)		AREA	PEDIATRIA
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

CAMBIO llave lavamanos baño pediatria

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	llave lavamanos						

REALIZA: Henry Rivera (NOMBRE CLARO)

RECIBE: (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc):

#CONTACTO

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	30	06	26		30	06	26		OSTICKET #	47

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTRU	U.I., C.S. O P.S.	H G F
CONTRATISTA	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SERVICIO	HOSPITALIZACION
RESIDENTE (opc)		AREA	HABITACION 305
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MMTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

CAMBIO llave lavamanos HABITACION 305

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	Desmonte grifería existente						
1	Suministro e instalación						
	grifería nueva						

REALIZA: Henry Rivera (NOMBRE CLARO)

RECIBE: MONICA RODRIGUEZ YARPE (NOMBRE CLARO)

OTRO(opc):

#CONTACTO 3125539082

FECHA	SOLICITUD				EJECUCION				ORDEN DE SERVICIO	
	30	06	26		30	06	26		OSTICKET #	43

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAEST	U.I., C.S. O P.S.	USI RICAURTE.
CONTRATISTA	ARKOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS	SERVICIO	UNIDAD MENTAL
RESIDENTE (opc)		AREA	Piso 3 Cuarto Medico
SUPERVISOR		QUIEN SOLICITA	
APOYO A SUPERVISION (opc)		EMAIL	
TIPO DE SOLICITUD		TIPO DE MTTO	X
FECHA SOLICITUD INSUMOS ALMACEN		FECHA ENTREGA INSUMOS ALMACEN	
DESCRIPCION RAPIDA		SE REALIZO EL SERVICIO	

Identificación de humedades por fugas de agua, demolición de enchape y media caña, demolición de muro, retiro de aparatos sanitarios, intervención en redes hidraulicas con reparación y reposición de accesorios dañados, resane, enchape y retiro de escombros, montaje de aparatos sanitarios e instalación de regusto de corte

INSUMOS O REPUESTOS UTILIZADOS		OBRA CIVIL					
CANT	TIPO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	MEDIDA TOTAL
1	Arreglo fuga						
1	Realiza corte						
1	Desmonte lavamanos					-	

REALIZA: Rafael A. Sanchez B. (NOMBRE CLARO) RECIBE: Lina Marcela Cárdenas (NOMBRE CLARO)

OTRO (opc): # CONTACTO 3103067699

AKROS

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
NIT. 901.216.675-8

10/06/26.

Ibagué, 10 de junio de 2026

Señores
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E.
Supervisor
Carrera 8 No 24- 01 Barrio el Carmen
Ibagué-Tolima

REFERENCIA: CONTRATO 738 DE 2026 cuyo objeto es CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E. EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE"

Asunto: Remisión de nuevo personal vinculado

Estimados señores:

Por medio de la presente, me permito remitir la relación del nuevo personal que estará vinculado a la ejecución del Contrato No. 738 de 2026, a partir del **11 de junio de 2026**, con el fin de que se adelanten los trámites administrativos correspondientes y se autorice su ingreso a las instalaciones de la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I.-E.S.E., de conformidad con los procedimientos establecidos.

A continuación, se relaciona el personal:

93,385,919	RUBEN DARIO YEPES SANABRIA	AYUDANTE
5.831.999	JAIME RAMIREZ ARIZA	AYUDANTE
1.007.704.207	HILDER FABIAN PERDOMO SANCHEZ	AYUDANTE
1,422,091	EDAGAR BOCANEGRA CARDOZO	OFICIAL

Cordialmente

MAGALI REYES PATIÑO
R-L AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
NIT: 901.216.675-8

3183117964
ing.mrp79@gmail.com
CR 4 N° 12-47 EDIF AMERICA OFC 606

Ibagué, 10 de junio de 2026

Señores
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE
Ibagué, Tolima.

Asunto: Disponibilidad de tiempo del 100% para la ejecución de la obra cuyo Objeto es: ***"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E, EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.***

Por medio de la presente yo RUBEN DARIO YEPES SANABRIA identificado con cedula de ciudadanía No. 93.385.919 DE IBAGUE con la firma del presente documento ratifico la disponibilidad para laborar en el cargo de **AUXILIAR DE OBRA** , para la ejecución del contrato de la referencia.

Cordialmente,

Ruben Dario Yepes

RUBEN DARIO YEPES SANABRIA

No. 93.385.919 DE IBAGUE

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
Yepes	Sanabria	Ruben Dario

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 93.385.919 — SEXO: F ( ) M (X) — NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) PAÍS: ____

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE (X) NÚMERO: ____ D.M: ____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA: DÍA 29 MES 06 AÑO 1972

PAÍS: Colombia

DEPTO: Tolima

MUNICIPIO: Cajamarca

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Mz 21 Casa 9 urba Nazaret 2.

PAÍS: Colombia DEPTO: Tolima

MUNICIPIO: Ibagué

TELÉFONO: 3132373202 EMAIL: ____

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 5o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO:
PRIMARIA					SECUNDARIA			MEDIA			FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	MES ____ AÑO ____

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:
TC (TÉCNICA), TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), MG (MAESTRÍA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD).
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ESTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Consorcio misericordia		X	Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
Arauca	Palestina	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA 30 MES 12 AÑO 2019	DÍA 17 MES 05 AÑO 2021

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Auxiliar de obra.		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	5	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	5	
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	10.	

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ○ NO ○ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento Ibagué, 28 de octubre 2025.

Ruben Dario Yepes

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

93.385.919

YEPES SANABRIA

RUBEN DARIO



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-JUN-1972

CAJAMARCA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

22-AGO-1990 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

A-2900100-00146660-M-0093385919-20090116 0009489182A


CONSORCIO MISERICORDIA
NIT. 901.351.174-7

CERTIFICACIÓN

CONSORCIO MISERICORDIA SAS, se permite CERTIFICAR que, RUBEN DARIO YEPES SANABRIA, mayor de edad, identificado con C.C. 93.385.919 de Ibagué laboro para nuestra compañía desde el 1 de enero de 2020 hasta el 17 de mayo de 2021, donde desempeñó el cargo de AUXILIAR DE OBRA en el contrato N° 016-2019 cuya obra a ejecutar fue: "CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE LA DIVINA MISERICORDIA SEDE ARAUCA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA"

La presente se expide en la ciudad de Ibagué, a los 19 días del mes de octubre de 2021.

Atentamente,



JAIRO HUMBERTO RAMIREZ CELIS

RL CONSORCIO MISERICORDIA

PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 296796660

PIB
10:27:29

Bogotá DC, 27 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RUBEN DARIO YEPES SANABRIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 93385919:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 27 de mayo de 2026, a las 10:26:42, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93385919
Código de Verificación	93385919260527102642

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:28:13 AM horas del 27/05/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **93385919**
Apellidos y Nombres: **YEPES SANABRIA RUBEN DARIO**

ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/05/2026 10:29:22 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **93385919** y Nombre: **RUBEN DARIO YEPES SANABRIA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **140957930** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Ibagué, 10 de junio de 2026

Señores
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE
Ibagué, Tolima.

Asunto: Disponibilidad de tiempo del 100% para la ejecución de la obra cuyo Objeto es: ***"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E, EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.***

Por medio de la presente yo JAIME RAMIREZ ARIZA identificado con cedula de ciudadanía No. 5.831.999 de Alvarado, con la firma del presente documento ratifico la disponibilidad para laborar en el cargo de **AYUDANTE DE OBRA**, para la ejecución del contrato de la referencia.

Cordialmente,

JAIME RAMIREZ ARIZA

C.C 5.831.999 de Alvarado

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
Ramirez	Anza	Jaime

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 5.831.999.

SEXO: F (X) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) PAÍS: _____

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA: DÍA 13 MES 09 AÑO 1964

PAÍS: Colombia.

DEPTO: Tolima

MUNICIPIO: Alvarado

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Cra 2 N° 3-81.

PAÍS: Colombia. DEPTO: Tolima.

MUNICIPIO: Alvarado.

TELÉFONO: 321.909 8158 EMAIL: _____

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO:
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO:
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	MES [ ] AÑO [ ]

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA),

ES (ESPECIALIZACIÓN), MG (MAESTRÍA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO		
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	25.	
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA		

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO ◯ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

*Ciudad y fecha de diligenciamiento*_____

Jaime Ramos P.


FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha _____ *NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS* _____





Amos

INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S

CERTIFICA QUE:

El ingeniero JAIME RAMIREZ ARIZA identificado con cedula de ciudadanía número 5.831.999 de Alvarado, laboro para la compañía desde el día **15 de septiembre del 2019 hasta el 28 de noviembre de 2025**, desempeñando el cargo de AYUDANTE DE OBRA, bajo un término indefinido por prestación de servicios, direccionando y gerenciando los siguientes proyectos entre otros:

Contrato público número 2022-0724 Contratar las adecuaciones de infraestructura para el séptimo piso del hospital Federico Lleras Acosta E.S.E sede limonar.

Contrato público número 2022-0622 Contratar las adecuaciones físicas para banco de sangre del hospital Federico Lleras Acosta E.S.E.

Contrato público número 2021-0738 Contratar las adecuaciones físicas para el área de patología y morgue y con instalación y puesta en marcha del sistema de climatización y extracción en la sede limonar del hospital Federico Lleras Acosta E.S.E

Contrato público número 2021-0205 Compra e instalación de puertas y closet para el hospital Federico Lleras Acosta E.S.E

La presente se expide a solicitud del trabajador dirigida a quien interese a los 20 días del mes de enero de 2026.

Cordialmente

Ingeniería y Construcción J&D S.A.S.

Ing. Jesús Enrique Sánchez Gómez
Cel. 3102623314
C.C. 1.110.519.903
Gerente General

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 14 de julio de 2026, a las 11:29:51, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	5831999
Código de Verificación	58319992607141129 51

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:30:20 AM horas del 14/07/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **5831999**

Apellidos y Nombres: **RAMIREZ ARIZA JAIME**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/07/2026 11:31:04 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **5831999** y Nombre: **JAIME RAMIREZ ARIZA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **143811023** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 299394197

PIB
11:31:24

Bogotá DC, 14 de julio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JAIME RAMIREZ ARIZA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 5831999:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Ibagué, 10 de junio de 2026

Señores
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE
Ibagué, Tolima.

Asunto: Disponibilidad de tiempo del 100% para la ejecución de la obra cuyo Objeto es: "***CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E, EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.***

Por medio de la presente yo EDGAR BOCANEGRA CARDOZO identificado con cedula de ciudadanía No. 14.220.910 de Ibagué, con la firma del presente documento ratifico la disponibilidad para laborar en el cargo de **OFICIAL DE OBRA**, para la ejecución del contrato de la referencia.

Cordialmente,



EDGAR BOCANEGRA CARDOZO
C.C 14.220.910 de Ibagué

HOJA DE VIDA

EDGAR BOCANEGRA CARDOZO



1. Datos Personales.

Nombre:	Edgar.
Apellidos:	Bocanegra Cardozo.
Cedula:	14220910.
Dirección:	Sup Manz 4 Mz 7 Casa 6.
Teléfono:	310 778 8024
Fecha De Nacimiento:	4 De Abril De 1956.
Lugar De Nacimiento:	Ibagué.
Estado Civil:	Unión Libre.
Licencia De Conducción:	B-2.
Ciudad:	Ibagué-Tolima.

2. Estudios Realizados.

Primaria:	Escuela Rural Picaleña Ibagué – Tolima.
Bachillerato:	Colegio Modemo Ibagué - Tolima.
Cursos:	Mecánico Reparador De Maquinaria Agrícola (SENA). Espinal – Tolima (1970-1973).


5. Referencias Personales.

Nombre:	Cesar Mauricio López Matta
Ocupación:	Tecnólogo Eléctrico
Teléfono:	318 324 9492
Ciudad:	Ibagué

Nombre:	Carlos Vargas Collazos
Ocupación:	Técnico Electricista
Teléfono:	317 643 1933
Ciudad:	Ibagué

Nombre:	Javier Enrique Amaya
Ocupación:	Arquitecto
Teléfono:	316 625 1535
Ciudad:	Ibagué





EDGAR BOCANEGRA CARDOZO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 14220910



NOMBRE:
EDGAR BOCANEGRA CARDOZO

FECHA DE NACIMIENTO
04-04-1956

GRUPO SANGUÍNEO/RH
O+


FECHA DE EXPEDICIÓN
18-09-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR:
CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL TTOYTTE IBAGUE


CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS.	15-09-2028	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS.	15-09-2024	PUBLICO





ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02005988392



octrp1554 73@Hotmail Com

INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S

CERTIFICA QUE:

El ingeniero EDGAR BOCANEGRA CARDOZO identificado con cedula de ciudadanía número 14.220.910 de Ibague, laboro para la compañía desde el **día 15 de septiembre del 2019 hasta el 28 de noviembre de 2025,** desempeñando el cargo de OFICIAL DE OBRA, bajo un término indefinido por prestación de servicios, direccionando y gerenciando los siguientes proyectos entre otros:

Contrato público número 2022-0724 Contratar las adecuaciones de infraestructura para el séptimo piso del hospital Federico Lleras Acosta E.S.E sede limonar.

Contrato público número 2022-0622 Contratar las adecuaciones físicas para banco de sangre del hospital Federico Lleras Acosta E.S.E.

Contrato público número 2021-0738 Contratar las adecuaciones físicas para el área de patología y morgue y con instalación y puesta en marcha del sistema de climatización y extracción en la sede limonar del hospital Federico Lleras Acosta E.S.E

Contrato público número 2021-0205 Compra e instalación de puertas y closet para el hospital Federico Lleras Acosta E.S.E

La presente se expide a solicitud del trabajador dirigida a quien interese a los 20 días del mes de enero de 2026.

Cordialmente

Ingeniería y Construcción J&D S.A.S.

Ing. Jesús Enrique Sánchez Gómez
Cel. 3102623314
C.C. 1.110.519.903
Gerente General

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/07/2026 11:19:50 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **14220910** y Nombre: **EDGAR BOCANEGRA CARDOZO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **143808792** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 14 de julio de 2026, a las 11:21:14, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	14220910
Código de Verificación	1422091026071411211 4

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 299392900

PIB
11:21:30

Bogotá DC, 14 de julio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDGAR BOCANEGRA CARDOZO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 14220910:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:22:32 AM horas del 14/07/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **14220910**

Apellidos y Nombres: **BOCANEGRA CARDOZO EDGAR**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogoté D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Ibagué, 10 de junio de 2026

Señores
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE
Ibagué, Tolima.

Asunto: Disponibilidad de tiempo del 100% para la ejecución de la obra cuyo Objeto es: ***"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E, EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.***

Por medio de la presente yo HILDER FABIAN PERDOMO SANCHEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.704.207 de Ibagué, con la firma del presente documento ratifico la disponibilidad para laborar en el cargo de **AYUDANTE DE OBRA**, para la ejecución del contrato de la referencia.

Cordialmente,

Hilder Fabian Perdomo
HILDER FABIAN PERDOMO SANCHEZ
C.C 1.007.704.207 de Ibagué

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
Perdomo	Sánchez	Hilder Fabian.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 1.007.704.209 — SEXO: F ( ) M (X) — NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) — PAÍS: ____

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO ____ D.M ____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA: DÍA 04 MES 12 AÑO 2012

PAÍS: Colombia.

DEPTO: Tolima

MUNICIPIO: Ibagué.

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Barrio Tucan.

PAÍS: Colombia. DEPTO: Tolima.

MUNICIPIO: Ibagué

TELÉFONO: 3232531027 EMAIL: hfabian@hotmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO:
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	MES ____ AÑO ____

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA),

ES (ESPECIALIZACIÓN), MG (MAESTRÍA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD).

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO		
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	22	
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	22	

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO ◯ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento _____

Alder Fabian. Perdomo


FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha _____ *NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS* _____





Powered by CamScanner

INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S

CERTIFICA QUE:

El ingeniero HILDER FABIAN PERDOMO SANCHEZ identificado con cedula de ciudadanía número 1.007.704.207 de Ibague, laboro para la compañía desde el día **15 de septiembre del 2019 hasta el 28 de noviembre de 2025,** desempeñando el cargo de AYUDANTE DE OBRA, bajo un término indefinido por prestación de servicios, direccionando y gerenciando los siguientes proyectos entre otros:

Contrato público número 2022-0724 Contratar las adecuaciones de infraestructura para el séptimo piso del hospital Federico Lleras Acosta E.S.E sede limonar.

Contrato público número 2022-0622 Contratar las adecuaciones físicas para banco de sangre del hospital Federico Lleras Acosta E.S.E.

Contrato público número 2021-0738 Contratar las adecuaciones físicas para el área de patología y morgue y con instalación y puesta en marcha del sistema de climatización y extracción en la sede limonar del hospital Federico Lleras Acosta E.S.E

Contrato público número 2021-0205 Compra e instalación de puertas y closet para el hospital Federico Lleras Acosta E.S.E

La presente se expide a solicitud del trabajador dirigida a quien interese a los 20 días del mes de enero de 2026.

Cordialmente

Ingeniería y Construcción J&D S.A.S.

Ing. Jesús Enrique Sánchez Gómez
Cel. 3102623314
C.C. 1.110.519.903
Gerente General

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/07/2026 11:26:27 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1007704207** y Nombre: **HILDER FABIAN PERDOMO SANCHEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **143810244** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:25:53 AM horas del 14/07/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1007704207**

Apellidos y Nombres: **PERDOMO SANCHEZ HILDER FABIAN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 14 de julio de 2026, a las 11:24:50, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1007704207
Código de Verificación	100770420726071411245O

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 299393792

PIB
11:28:20

Bogotá DC, 14 de julio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HILDER FABIAN PERDOMO SANCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1007704207:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentran vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

AKROS

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
NIT. 901.216.675-8

16/07/26

Ibagué, 16 de julio de 2026

Señores
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E.
Supervisor
Carrera 8 No 24- 01 Barrio el Carmen
Ibagué-Tolima

REFERENCIA: CONTRATO 738 DE 2026 cuyo objeto es CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E. EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE"

Asunto: Remisión solicitud cambio hoja de vida

Estimados señores:

Por medio de la presente, me permito solicitar el cambio de la hoja de vida del señor Rafael Sánchez, quien actualmente se desempeña como Oficial de Obra, por la del señor Óscar Eduardo Urbano, quien asumirá dicho cargo a partir del 21 de julio de 2026.

La presente solicitud se realiza con el fin de que se adelanten los trámites administrativos correspondientes para la actualización del personal asignado al contrato y, en consecuencia, se autorice el ingreso del señor Óscar Eduardo Urbano a las instalaciones de la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I.-E.S.E., de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos por la entidad.

Así mismo, se informa que, para efectos del trámite correspondiente, se adjunta la documentación requerida del nuevo personal, incluyendo la afiliación al Sistema de Seguridad Social y el examen médico ocupacional de ingreso, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la autorización de ingreso.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información o documentación adicional que se requiera para el trámite correspondiente.

Cordialmente

MAGALI REYES PATIÑO
R-L AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
NIT: 901.216.675-8

3183117964
ing.mrp79@gmail.com
CR 4 N° 12-47 EDIF AMERICA OFC 606

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 6	**ITEM:** 7.01	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	PUERTA MADERA 0.7X2.0M (INCLUYE CERRADURA Y BISAGRAS 3")				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	consultorio 1				-	1,00	1,00
	enfermeria					1,00	1,00
	odontologia					1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		3,00
					Pagado en acta 01		0,00
					Presente acta		3,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

Ibagué, 16 de julio de 2026

Señores
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE
Ibagué, Tolima.

Asunto: Disponibilidad de tiempo del 100% para la ejecución de la obra cuyo Objeto es: "***CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E, EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.***

Por medio de la presente yo OSCAR EDUARDO URBANO identificado con cedula de ciudadanía No. 10.186.505 de la Dorada, con la firma del presente documento ratifico la disponibilidad para laborar en el cargo de **OFICIAL DE OBRA**, para la ejecución del contrato de la referencia.

Cordialmente,

OSCAR EDUARDO URBANO
C.C 10.186.505 de la Dorada

HOJA DE VIDA



DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS:	Oscar Eduardo Urbano
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	La Dorada (Caldas), 16 de junio de 1979
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	10.186.505 de La Dorada – Caldas
SEXO:	Masculino
ESTADO CIVIL:	Unión Libre
DIRECCIÓN:	Cra 2 Sur N. 17-22 Barrio Industrial
TELÉFONO:	3134043468
E-MAIL:	oscarurbano167@gmail.com

PERFIL

Soy una persona honesta, responsable y comprometido con mis labores, con actitud positiva para el trabajo en equipo e individual. Me adapto con facilidad a diferentes entornos y trabajo eficientemente bajo presión, buscando soluciones rápidas y efectivas. Cuento con experiencia en obra blanca, porcicultor y capataz durante aproximadamente 5 años. Estoy dispuesto a seguir aprendiendo y aportar mis habilidades para el desarrollo óptimo de mis funciones.

FORMACIÓN ACADÉMICA

INSTITUTO NACIONAL – LA DORADA CALDAS | BASICA PRIMARIA

EXPERIENCIA LABORAL

MAESTRO DE OBRA BLANCA | GEOEQUIPOS
2024 - 2025 (1 AÑO)

Preparación de superficies, aplicación de acabados, mantenimiento locativo, apoyo en instalación, limpieza y organización, asistencia al oficial de obra, cumplimiento de normas de seguridad.

TODERO Y MAESTRO DE OBRA BLANCA| MACIAS MANTENIMIENTO
2023 (1 AÑO)

Preparación de superficies, aplicación de acabados, mantenimiento locativo, apoyo en instalación, limpieza y organización, asistencia al oficial de obra, cumplimiento de normas de seguridad.

REFERENCIAS

ANDRES VARON
REFERENCIA LABORAL

Teléfono: 3132840868

VICTOR HUGO GALEANO
REFERENCIA FAMILIAR

Teléfono: 3001922872

MAURICIO ORJUELA | REFERENCIA PERSONAL

Teléfono: 3213569173

VICTOR ALFONSO FALLA| REFERENCIA PERSONAL

Teléfono: 3203329348

AKROS – USI

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 10.186.505



Apellidos
URBANO

Nombres
OSCAR EDUARDO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.80

Sexo
M

Fecha de nacimiento
16 JUN 1979

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
LA DORADA (CALDAS)

Fecha y lugar de expedición
26 JUN 1997 LA DORADA

Firma

Fecha de expiración
20 ABR 2036






:CG

09435260 1



REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo



ICCOL0943526012090 49<<<<<<<<<<
7906167M3604203COL10186505<<<6
URBANO<<OSCAR<EDUARDO<<<<<<<<<<

INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S

CERTIFICA QUE:

El ingeniero OSCAR EDUARDO URBANO identificado con cedula de ciudadanía número 10.186.505 de la Dorada, laboro para la compañía desde el día 15 de septiembre del 2019 hasta el 28 de noviembre de 2025, desempeñando el cargo de OFICIAL DE OBRA, bajo un término indefinido por prestación de servicios, direccionando y gerenciando los siguientes proyectos entre otros:

Contrato público número 2022-0724 Contratar las adecuaciones de infraestructura para el séptimo piso del hospital Federico Lleras Acosta E.S.E sede limonar

Contrato público número 2022-0622 Contratar las adecuaciones físicas para banco de sangre del hospital Federico Lleras Acosta E.S.E.

Contrato público número 2021-0738 Contratar las adecuaciones físicas para el área de patología y morgue y con instalación y puesta en marcha del sistema de climatización y extracción en la sede limonar del hospital Federico Lleras Acosta E.S.E

Contrato público número 2021-0205 Compra e instalación de puertas y closet para el hospital Federico Lleras Acosta E.S.E

La presente se expide a solicitud del trabajador dirigida a quien interese a los 20 días del mes de enero de 2026.

Cordialmente

Ingeniería y Construcción J&D S.A.S.

Ing. Jesús Enrique Sánchez Gómez
Cel. 3102623314
C.C. 1.110.519.903
Gerente General

GEO equipos Soluciones Integrales S.A.S.	CERTIFICACION LABORAL	
	CODIGO: GEOEQUIPOS – SST-012	VERSION: 1
	FECHA: 03/12/2025	PAGINA: 1

GEOEQUIPOS INGENIERIA-ARQUITECTURA SOLUCIONES INTEGRALES.
NIT: 901553087

IBAGUE 23 diciembre de 2025

A QUIÉN CORRESPONDA:

Por medio me permito recomendar a Oscar Urbano CC 10186505 con quien tuve el gusto de trabajar durante 5 Meses puedo destacar que es una persona puntual eficaz responsable comprometedora en sus actividades durante nuestro tiempo demostró ser un profesional confiable colaborativo capaz de adoptar de maneras significativa a cualquier equipo.
No tengo dudas de que sería que sería una persona excepcional a su equipo quedo a su disposición para proporcionar información adicional si es necesario
Tiempo laborado: 5 meses

Se expide la presente certificación al día 23 del mes de diciembre de 2025 a solicitud del interesado.

ELIZABETH CARDOSO Q.
JEFE AREA OPERATIVA
Celular: 3222277620

I.P.S. SALUD OCUPACIONAL REGIONAL SORE S.A.S.
NIT. 900.421.821-1 / RÉGIMEN COMÚN
AV. FERROCARRIL No. 41-46 Tels.: 2647277
2701329 / Cel.: 310-8713746 Ibagué, Tolima
saludocupacionalsore@yahoo.com / www.soresaludocupacional.com

Resolución Secretaría de Salud del Tolima No 3088 del 27 de Oct. 2017

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Nombre de la Empresa		Empresa en Misión		
AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS				
NIT	**Dirección Empresa**	**Teléfono Empresa**	**Ciudad**	
901216675	CR 4 12 `47 OF 606 ED AMERICA BRR CENTRO		Ibagué	

INFORMACIÓN DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR

Apellidos y Nombres	Documento de Identidad	Edad	Género
URBANO OSCAR EDUARDO	CC 10186505	47 AÑOS	MASCULINO
Lugar de Nacimiento	**Lugar de Residencia**		**Estado Civil**
La Dorada	Ibagué		UNION LIBRE
Teléfono Fijo	**Dirección**		**Celular**
3134043468	INDUSTRIAL		3134043468
Correo Electrónico			
OSCARURBANO167@GMAIL.COM			

INFORMACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL

Cargo	Fecha
TODERO	2026-07-16
Lugar de realización examen Ibagué	

EVALUACION MÉDICA OCUPACIONAL

Tipo de examen realizado

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR - EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

Concepto

APTO PARA EL CARGO // CUMPLE CON EL PERFIL DEL CARGO

OBSERVACIONES EN EL EGRESO

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

- **ANAMNESIS DE HC :** SE REALIZA
- **EXAMEN FISICO:** SE REALIZA
- **CONCEPTO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR:** SE REALIZA

ANEXO EXAMENES COMPLEMENTARIOS

CONDUCTAS (OCUPACIONALES - RESTRICTIVAS)

Ninguna/

CONDUCTAS (OCUPACIONALES PREVENTIVAS)

Se Indica Hábitos Saludables De Vida (Dieta Baja En Sal Y, Azúcar) Realizar Actividades Deportivas Y Controles Preventivos Con Su Médico./

CONDUCTAS - GENERALES (ocupacion laboral)

Ninguna/

MEDICAS PERSONALES

Ninguna/

OBSERVACION Y CONCLUSION FINAL

Enfasis Del Sistema Osteomuscular Y Columna: Este Examen Médico Ocupacional Se Realiza En Condiciones De Reposo Y Esté Enfocado En Una Revisión, Buscando Patologías Activas O Secuelas Osteomusculares Extremidades Y Columna, Durante Su Evaluación No Se Evidencio Patología O Sintomatología De Origen Osteomuscular Que Pudieran Genera Limitaciones O Riesgo Para Desempeñar Sus Funciones Laborales/

CLASIFICACION GATISO OSTEOMUSCULAR			
EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS:	OSTEOMUSCULAR	**TIPO DE CASO:**	
INGRESARLO AL PVE PREVENTIVO:		NINGUNO	
REMISION Y CONTROLES POR SU EPS:		NUTRICION Y DIETETICA	
ESTÁ EN CONTROLES CON LA ARL:		NO	

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVO A LOS EXÁMENES

Las respuestas dadas por mi en este(os) exámenes (es) estan completas y son verificadas. Autorizo a la IPS para que suministre las recomendaciones médicas ocupacionales descritas anteriormente, dando cumpliendo el decreto 1072 del 2015 y las normas que la modifiquen, adiciones, sustituyan o deroguen, para retroalimentar los SVE (SISTEMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO) / programas de salud implementados por la empresa. Se recomienda realizar exámenes ocupacionales acorde a la matriz de identificación de riesgos y peligros y profesiograma.

Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódicas, egreso, post-incapacidad, retorno laboral, de seguimiento), dando cumpliendo con la (Resolución 1843 de 2025 Art 4; Ley 2015 DE 2020 Resolución 0312/2019 Item 3.1.4), y las normas que la modifiquen, adiciones, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud.

Según lo contemplado en la Resolución 1843 de 2025; la resolución 839 del 23 de marzo del 2017 y Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2 del ministerio de trabajo y salud y protección social, y las normas que la modifiquen, adiciones, sustituyan o deroguen, las evaluaciones médicas ocupacionales tiene como objeto monitorear la exposición a factores de riesgo ocupacional e identificar las posibles alteraciones de la salud temporales, permanentes o secundarias a la labor o por el medio ambiente de trabajo al cual está expuesto el trabajador, y para detectar precozmente enfermedades de origen común agravadas por la exposición a los mismos, fortaleciendo los sistemas de prevención y promoción de la salud de los trabajadores. Dichas resoluciones hacen énfasis en la confidencialidad de la Historia clínica ocupacional, la reserva profesional de la misma; y el hecho de que dicha información quede bajo nuestra guarda y custodia y solo se obtendrá dicha información bajo los requerimientos legales establecidos por la ley o cuando el trabajador lo demande, solo los certificados médicos serán conocidos por la empresa.

Dr. Christian E. Cáceres Orjuela
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y RIESGOS PROFESIONALES
[illegible]

CACERES ORJUELA CHRISTIAN EDWIN
11668150
RM. 419 S.S.T. RES. N° 2383

2026-07-14 a. m. jue

FIRMA DEL TRABAJADOR

La Informacion incluída en este concepto es copia fiel de los datos contenidos en la historia clínica ocupacional.

ARL | sura

Medellín, 16 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL TOLIMA			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C10186505	URBANO OSCAR EDUARDO	21/07/2026		21327198	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/07/2026 07:55:01.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.67.198.176, 45.223.5.9, 172.16.42.57

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 16/07/2026, el empleador AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS identificado con NIT número 901216675 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
10546128	16/07/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	10186505	OSCAR EDUARDO URBANO	1750905	OFICIAL DE CONSTRUCCION	2026-07-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Julio del año 2026.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

OSCAR EDUARDO URBANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **10.186.505,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 16 de Julio del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:56:29 PM horas del 16/07/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **10186505**
Apellidos y Nombres: **URBANO OSCAR EDUARDO**

ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República · Ministerio de Defensa Nacional · Portal Único de Contratación · GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/07/2026 02:57:12 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **10186505** y Nombre: **OSCAR EDUARDO URBANO .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **144006229** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de julio de 2026, a las 14:48:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	10186505
Código de Verificación	1018650526071614480 4

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 299564054

PIB
14:54:12

Bogotá DC, 16 de julio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR EDUARDO URBANO Identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10186505:

REGISTRA LAS SIGUIENTES ANOTACIONES

INHABILIDADES AUTOMATICAS

Inhabilidades

Registro SIRI No	Módulo	Inhabilidad legal	Fecha de inicio	Fecha fin
201436812	PENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 DE 1993 ART 8, NUM 1 LIT. D	07/09/2021	06/09/2026

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

NIYIRETH
DUEÑAS MORALES
CONTADORA PÚBLICA

NIT. 65.738.338-9

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Que MAGALI REYES PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 28.566.981 de Alvarado actuando como representante legal del **AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS**, identificado con NIT N°. 901.216.675-8 y NIYIRETH DUEÑAS MORALES identificada con C.C 65.738.338 de Ibagué y T. P. No.100287 en calidad de contadora publica, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, del 11 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.


Dada en Ibagué, a los (14) días del mes de junio de 2026, con destino al interesado.

MAGALI REYES PATIÑO
C.C. No. 28.566.981 de Alvarado
Representante Legal


NIYIRETH DUEÑAS MORALES
C.C.65.738.338 de Ibagué
T. P. No.100287

CELULAR 3158007707 EMAIL niyidm.67@hotmail.com
URBANIZACION BOSQUES DE LA ALAMEDA MZ A CASA 24
TELEFONO 2618186


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
65.736.338
DUEÑAS MORALES
APELLIDOS
NIYIRETH


31-ENE-1967
IBAGUE
(TOLIMA)
1.65
A+
F
01-OCT-1985 IBAGUE


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
100287-T
NIYIRETH
DUEÑAS MORALES
FECHA 2004/04/26


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NIYIRETH DUEÑAS MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65738338 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 100287-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

AKROS

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
NIT. 901.216.675-8

N°	NOMBRE	IDENTIF	EXP CEDULA	CARGO	SEDE ASIGNADA	SALARIO	SOPORTE NOMINA	DIAS	AFP	EPS	ARL	OBS
1	ARIAS ACOSTA JORGE EDUARDO	14.396.522	9/02/2001	AUX OBRA	SALADO	$ 1.750.905	SI	30	PORVENIR	S TOTAL	SURA	
2	AVENDAÑO BARRIOS JHON EDISON	1.110.518.989	14/01/2010	OFICIAL	SALADO	$ 1.750.905	SI	30	PORVENIR	NEPS	SURA	
3	BOCANEGRA CARDOZO EDGAR	14.220.910	10/08/1976	OFICIAL	JB	$ 1.750.905	SI	30	N/A	S TOTAL	SURA	El trabajador se encuentra exonerado de realizar aportes al Sistema General de Pensiones, se encuentra pensionado
4	CALDERON CARDOZO ROOSWELT STEVE	1.110.529.754	30/11/2010	RESIDENTE	TODAS	$ 2.500.000	SI	21	PROTECC	FAMISANAR	SURA	
5	DEVIA MENDOZA LEIDY YAMILE	110.475.740	13/09/2008	SISO	TODAS	$ 1.750.905	NO	30	COLPENS	S TOTAL	POSITIVA	
6	DIAZ RAMIREZ GERNEY	93.365.050	9/11/1981	MAESTRO	PICALEÑA	$ 1.750.905	SI	5	COLPENS	S TOTAL	SURA	
7	GUERRERO MOLINA JAMES MAURICIO	93.416.376	5/02/1995	OFICIAL	HSF	$ 1.750.905	SI	30	PROTECC	SANITAS	SURA	
8	LOAIZA ORTIZ FRANCISCO JAVIER	1.012.322.657	19/07/2004	AUX OBRA	HSF	$ 1.750.905	SI	21	COLFOND	S TOTAL	SURA	
9	PEÑA ALBARRACIN ANDRES FELIPE	1.005.813.356	31/08/2009	AUX OBRA	JB	$ 1.750.905	SI	21	PORVENIR	S TOTAL	SURA	
10	PERDOMO SANCHEZ HILDER FABIAN	1.007.704.207	4/12/2012	AUX OBRA	SALADO	$ 1.750.905	SI	30	PORVENIR	S TOTAL	SURA	
11	RAMIREZ ARIZA JAIME	5.831.999	13/05/1953	AUX OBRA	SUR	$ 1.750.905	SI	5	COLPENS	NEPS	SURA	
12	RINCON GUERRERO JORGE IVAN	1.110.551.390	25/09/2012	AUX OBRA	HSF	$ 1.750.905	SI	30	PORNENIR	S TOTAL	SURA	
13	RIVERA BENAVIDES JHON JAIVER	1.110.451.053	4/10/2004	OFICIAL	HSF	$ 1.750.905	SI	21	PORVENIR	FAMISANAR	SURA	
14	RODRIGUEZ GONZALEZ HENRY	14.239.097	19/05/1980	AUX OBRA	SALADO	$ 1.750.905	SI	30	N/A	NEPS	SURA	El trabajador se encuentra exonerado de realizar aportes al Sistema General de Pensiones, se encuentra pensionado
15	SANCHEZ BOLIVAR RAFAEL ANTONIO	1.051.240.377	11/01/2007	OFICIAL	SUR	$ 1.750.905	SI	21	COLPENS	NEPS	SURA	
16	YEPES SANABRIA RUBEN DARIO	93.385.919	22/08/1990	AUX OBRA	PICALEÑA	$ 1.750.905	SI	5	COLPENS	FAMISANAR	SURA	

3183117964
ing.mrp79@gmail.com
CR 4 N° 12-47 EDIF AMERICA OFC 606

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110478740
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LEIDY YAMILE DEVIA MENDOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 81 C NO 23 B 114 CONJUNTO ALMINAR	TELÉFONO:	0000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			50244231062	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			5		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	476515250

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 280.300	$ 1.100	$ 281.300
SUBTOTALES										$ 280.300	$ 1.100	$ 281.300

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS007	EPS007-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 900	$ 0	$ 219.800	$ 900	$ 0	$ 219.800
SUBTOTALES													$ 219.800	$ 900	$ 0	$ 219.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	SALDO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1			$ 0		$ 0	$ 62.700	$ 43.700	$ 300	$ 0	$ 44.000
SUBTOTALES									$ 43.700	$ 300	$ 0	$ 44.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1110478740	LEIDY YAMILE DEVIA MENDOZA	INDEPENDIENTE TIPO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.900		NO	25-14 COLPENSIONES	$ 1.750.900	$ 280.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.300	EPS007-SALUD TOTAL	$ 1.750.900	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	$ 1.750.900	$ 1110478740	$ 43.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 544.000

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901216675-8	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS		CR 4 N 12 47 OFICINA 606	2657037	ing.mrp79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200			TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93482923		11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$11,321,818	$3,227,400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	250.100	0		0		0	0	0	0	250.100	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	11.700	0		0		0	0	0	0	11.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	130.800	0		0		0	0	0	0	130.800	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	60.800	0		0		0	0	0	0	60.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.000	0	0	0	0	0	0		280.000	1
230301	Porvenir	800224808-5	672.600	0	0	0	0	0	0		672.600	3
231001	Colfondos	800227940-4	196.200	0	0	0	0	0	0		196.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	383.000	0	0	0	0	0	0		383.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	788.800				788.800	0	0	788.800			7.888	788.800	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenalco	890700148-4	453.400	0	0	453.400	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	453.400	453.400
Pensión	4	1.531.800	1.531.800
Riesgos Laborales	1	788.800	788.800
CCF	1	453.400	453.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.227.400	3.227.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901216675-8	AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS		CR 4 N 12 47 OFICINA 606	2657037	ing.mrp79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200			TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93482923		11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-08	E	$11,321,618	$3,227,400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Aportes	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUSPENSIÓN	LMA	VAC	AVP	VCT	IGE	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1005813356	YPEÑA ALBARRACIN ANDRES FELIPE	1	0			8	X														230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS002	1.225.634	21	49.100	14-11	1.225.634	21	5	85.400	CCF50	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
2	CC 6007784207	PERDOMO SANCHEZ HILDER FABIAN	1	0			8															230301	1.755.905	30	280.900	0	0	0	0	EPS002	1.755.905	30	70.100	14-11	1.755.905	30	5	121.900	CCF50	1.755.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1012322857	LOAIZA ORTIZ FRANCISCO JAVIER	1	0			8	X														231001	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS002	1.225.634	21	49.100	14-11	1.225.634	21	5	85.400	CCF50	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
4	CC 85212440377	SANCHEZ BOLIVAR RAFAEL ANTONIO	1	0			8	X														28-14	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS037	1.225.634	21	49.100	14-11	1.225.634	21	5	85.400	CCF50	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
5	CC 1110461953	RIVERA BENAVIDES JOHN JAIVER	1	0			8	X														230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS017	1.225.634	21	49.100	14-11	1.225.634	21	5	85.400	CCF50	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
6	CC 1110529754	CALDERON CARDOZO ROOSWELT STEVE	1	0			8	X														230201	1.750.000	21	280.000	0	0	0	0	EPS017	1.750.000	21	70.000	14-11	1.750.000	21	5	121.900	CCF50	1.750.000	21	70.000	0	0	0	0	0
7	CC 94226810	BOCANEGRA CARDOZO EDGAR	1	1			8																0	0	0	0	0	0		EPS002	1.755.905	30	70.100	14-11	1.755.905	30	5	121.900	CCF50	1.755.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 94272982	CRUZ AVILA ALVARO	1	0			8	X														28-14	291.818	6	46.700	0	0	0	0	EPS005	291.818	6	11.700	14-11	293.818	6	5	20.400	CCF50	291.818	6	11.700	0	0	0	0	0
9	CC 5831908	RAMIREZ ARIZA JAIME	1	0			8	X														28-14	291.818	6	46.700	0	0	0	0	EPS037	291.818	6	11.700	14-11	293.818	6	5	20.400	CCF50	291.818	6	11.700	0	0	0	0	0
10	CC 93365050	DIAZ RAMIREZ BERNEY	1	0			8	X														28-14	291.818	6	46.700	0	0	0	0	EPS002	291.818	6	11.700	14-11	293.818	6	5	20.400	CCF50	291.818	6	11.700	0	0	0	0	0
11	CC 93368818	YEPES SAHARRA RUBEN DARIO	1	0			8	X														28-14	291.818	6	46.700	0	0	0	0	EPS017	291.818	6	11.700	14-11	293.818	6	5	20.400	CCF50	291.818	6	11.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902040711	1	CONSORCIO MANTENIMIENTO FL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cr 4 n 82 47	IBAGUE-TOLIMA	3183117964	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	9507511993	9507511993	E	2026/07/03	2026/07/03	BANCO DE BOGOTA	0	$19,230,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	(4396522			X	X														230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
2	CC	(1105 (898)	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
3	CC	1110598818			X															230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
4	CC	1110578194																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
5	CC	93395019																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
6	CC	1110521193																		230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS037	30	$2,900,000	$362,500	CCF50	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	$203,000	30	$2,900,000	$145,000	No	$1,289,400
7	CC	1192819312																		230201	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$262,500	CCF50	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$146,200	30	$2,100,000	$105,000	No	$933,700
8	CC	93378263																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
9	CC	93415378	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
10	CC	1109192978																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
11	CC	79052350																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
12	CC	1110603374																		230201	17	$992,180	$158,800	EPS002	17	$992,180	$124,100	CCF50	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	$69,100	17	$992,180	$49,700	No	$441,400
13	CC	1110603374																	K	230201	13	$758,726	$121,400	EPS002	13	$758,726	$94,900	CCF50	13	$758,726	$0	14-11	13	$758,726	$0	13	$0	$0	No	$216,300
14	CC	5819983																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
15	CC	93363255																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
16	CC	5991146																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
17	CC	93387048																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
18	PT	4579743																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
19	CC	80413465																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
20	CC	1110551390																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
21	CC	93417057																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
22	CC	14219097																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$498,600
23	CC	1106892063																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$375,000	CCF50	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
24	CC	14396068																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
25	CC	14234956																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$498,600
Total	Afiliados(24)																					$41,247,196	$6,603,800			$44,769,006	$5,597,000			$44,769,006	$1,761,700			$44,769,006	$3,064,000		$44,010,280	$2,203,700		$19,230,200

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE REGULACION DE 1/2" PLASTICA	ITEM:	NP 30
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (%)	2%			$ 980	
				Sub-Total	$ 980

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
llave de regulacion de 1/2"	1	$ 20.000	1,00	$ 20.000	
teflon	1	$ 3.361	0,50	$ 1.681	
accesorios 1/2"	gbl	$ 1.500	1,00	$ 1.500	
soladura	UND	$ 21.000	0,03	$ 630	
limpiador	UND	$ 41.499	0,03	$ 1.245	
				Sub-Total	$ 25.055

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL	$ 176.000	6,00	$ 29.333	
AYUDANTE	$ 117.920	6,00	$ 19.653	
			Sub-Total	$ 48.987

Total Costo Directo	$ 75.022,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN				24,00%	$ 18.005,28	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 750,22	
UTILIDAD				5,00%	$ 3.751,10	
					Sub-Total	$ 22.507

Precio unitario total aproximado al peso	$ 97.529

AKROS SAS-R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMERO POLANCO
Apoyo a la Supervision