INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04/08/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 609-06-2026 Orden de compra: SI APLICA

Contratante: CPMS RIOSUCIO Tipo de Contrato: _____

Contratista: FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS SAS Fecha Acta de Inicio: 29/04/2025

Fecha de Contrato: 29/04/2026 Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: $ 8.000.000 Valor final del Contrato: $ 8.000.000

Plazo de ejecución: 211 DIAS

Objeto:

ADQUISICIÓN DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y LAVADO DE TANQUES CON ANALISIS DE AGUA DEL CPMS DE RIOSUCIO, CALDAS.

ADICIÓN: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No, El contratista ha cumplido a cabalidad con todas las actividades programadas.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, se realiza informe con los anexos obligatorios, se lleva control, de acuerdo al cronograma establecido.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI __X__ NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
96 días	44,25%	Fumigación, desratización, Lavado de tanques, toma de muestra de agua.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Se realizan los servicios de Fumigación, desratización, Lavado de tanques, toma

Powered by CamScanner


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04/08/2026

de muestra de agua por parte de le empresa FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS, quienes en el mes de JULIO se realizaron

los servicios descritos anteriormente según Factura No. FE-7019 de fecha 27 de julio del 2026 por un valor de $ 1.320.000, respectivamente, así mismo se corrobora el pago Parafiscales según planilla N° 6027230709 de fecha 07/07/2026.

ITEM	DESCRIPCION	UNI	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de Fumigación contra cucarachas.	1	350.000	350.000
2	Servicio de desratización	1	200.000	200.000
3	Lavado y desinfección de tanques	1	350.000	350.000
4	Control de calidad de agua	1	420.000	420.000



Powered by CamScanner

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04/08/2026



DG. YAZMIN DANIELA MUÑOZ GIRALDO
C.C. No. 1,054,921,051
ATENCION Y TRATAMIENTO

Powered by CamScanner

FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS SAS
900.926.205-2
CALLE 19 NRO. 4B-31 LOS OLIVOS
(606) 3175245027
Dosquebradas - Colombia
fumic.contabilidad@gmail.com

Espacio para
Logo Corporativo

Factura electrónica de venta
N°. FE 7019

Cliente: ESTABLECIIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE RIOSUCIO
Nit: 810.001.055-8
Teléfono: (606) 8591279
Dirección: CL 6 CRA 9 Y 8
Ciudad: Riosucio - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	27/07/2026, 16:14
Expedición	27/07/2026, 16:14
Vencimiento	26/08/2026
Vendedor	FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS
Centro de costo	02 - 1 MANIZALES
Cotización	
Remisión	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	DE	DESINSECTACION EN TODAS LAS INSTALACIONES PARA CONTROL DE INSECTOS RASTREROS	1.00	294,117.65	55,882.35	0.00	350,000.00
2	CR	CONTROL DE ROEDORES	1.00	168,067.23	31,932.77	0.00	200,000.00
3	LD	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE	1.00	294,117.65	55,882.35	0.00	350,000.00
4	CC	CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA	1.00	352,941.18	67,058.82	0.00	420,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón trescientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-26 por $ 1,320,000.00

Total Bruto	1,109,243.71
IVA 19%	210,756.29
Total a Pagar	1,320,000.00

Observaciones:
INVITACION PUBLICA No MC-609-06-2026

PERTENECEMOS AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA ACUERDO 033 DE 2020 E.T DOSQUEBRADAS

CLIENTES FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 07000005208 DE BANCOLOMBIA, A NOMBRE DE FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS SAS. ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO fumic.manizales@gmail.com

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764113054190 aprobado en 20260726 prefijo FE desde el número 7001 al 9001 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 0
CUFE: 1cfe3ef95a9f6d3eb5e847e65894493e624899dfa812591c68ec1d2fe1a7c2d6b5760c2889b1c362bf3c643d04fb7657

Powered by CamScanner

Certificado de Servicio Nº 1158423

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 07 / 2026

FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
Calle 19 # 4b-31 Los Olivos
661001 Dosquebradas · Risaralda
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026
DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede MANIZALES # 019 del 2026

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE RIO SUCIO
Sede: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE RIO SUCIO
Dirección: CALLE 6 CRA 9 Y 8
Municipio: RIO SUCIO
Departamento: Caldas
Tel.: 8591279

PRESTA EL SERVICIO

FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
CARRERA 25 # 55-83 PISO 1
170001 Manizales · Caldas
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026 DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede MANIZALES # 019 del 2026

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

☐ **Desinsectación y desratización** Tratamiento de desinsectación y Control de roedores

☐ **Lavado de tanques**
MÉTODO DE CONTROL: Físico

FECHA Y HORARIO

27/07/26 16:40 - 17:02

CONTRATO

Contrato Nº: 1173-2026. **Caduca:** 19/02/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Observaciones de dosificación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones								
FENDONA 6 SC			Aspersión manual		5 ml/ml	60 ml	baños, cocina, taller, pasillos, Área administrativa, alojamientos, salones, expendió, sanidad patios, Bodega	
RASTOP BLOQUE (BROMADIALONA)	323/2012		Bloque	5 GR	5 g/g	200 g	cocina, taller, Bodega	
Lavado de tanques								
SANITIZER					5 ml/ml	20 ml		
Jabón detergente neutro			Disolución en agua		15 ml/ml	30 ml		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

INCIDENCIAS:

Se realiza lavado y desinfección de tanque de agua potable de reclusión de riosusio para control preventivo de microorganismos patógenos y sedimentos.








Powered by CamScanner

Certificado de Servicio Nº 1158423

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 07 / 2026

FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
Calle 19 # 4b-31 Los Olivos
661001 Dosquebradas · Risaralda
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026
DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede MANIZALES # 019 del 2026

Se realiza desinsectación de manera preventiva en aspersión manual para insectos rastreros y voladores, en las instalación del centro de reclusión de riosucio y se realiza control de roedores colocando cebos rodenticidas en puntos estratégicos










NOTA PÚBLICA:

Se realiza lavado y desinfección de tanque de agua potable para control preventivo de sedimentos y microorganismos patógenos.
Se realiza desinsectación de manera preventiva en aspersión manual para insectos rastreros y voladores, igualmente se realiza control de roedores en centro penitenciario de riosucio.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Brayan Eduardo largo 1002855005
27/07/2026 17:02

Nombre y firma del Responsable Técnico
JORGE IVAN TIRADO
C.C.: 18516291

Nombre y firma del Técnico Aplicador
SANTIAGO MEZA SEPULVEDA
C.C.: 1053778931

Powered by CamScanner

Certificado de Servicio Nº 1158423

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 07 / 2026

FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
Calle 19 # 4b-31 Los Olivos
661001 Dosquebradas · Risaralda
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026
DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede
MANIZALES # 019 del 2026

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se observa falta de hermeticidad en techos de bodega y desorden en la misma o acumulación de mucho material lo que puede ocasionar el ingreso de plagas al área y el anidamiento de las mismas

Pendiente

Creada por: SANTIAGO MEZA SEPULVEDA
04/05/2026








Medida correctora: Sellar los espacios existentes en el techo y mejorar el orden en la bodega para evitar sobre acumulación de materiales lo que no permite una adecuada inspección y posibles refugios para plagas

Nivel de Prioridad: ALTA

Se aprecia falta de hermeticidad en borde inferior de la puerta principal del establecimiento y puerta auxiliar por la zona del área social

Pendiente

Creada por: SANTIAGO MEZA SEPULVEDA
04/05/2026




Medida correctora: Instalar barrera hermética en dichas puertas con el fin de prevenir ingreso de plagas y roedores por esta zona

Nivel de Prioridad: ALTA

Powered by CamScanner

Certificado de Servicio Nº 1158423

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 07 / 2026

FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
Calle 19 # 4b-31 Los Olivos
661001 Dosquebradas · Risaralda
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026
DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede MANIZALES # 019 del 2026

Se observa angeos en mal estado en la zona posterior del aula del segundo piso

Pendiente

Creada por:
SANTIAGO MEZA SEPULVEDA
04/05/2026








Medida correctora: Instalar angeos nuevos o en buen estado para evitar el ingreso de Plagas desde el exterior del establecimiento

Nivel de Prioridad: ALTA

Se observa falta de hermeticidad en la parte posterior de la bodega contiguo al área de la granja

Pendiente

Creada por:
SANTIAGO MEZA SEPULVEDA
04/05/2026





Medida correctora: Hermetizar está área puesto que es muy probable el ingreso de roedores a la bodega por este sitio

Nivel de Prioridad: ALTA

Powered by CamScanner

Certificado de Servicio Nº 1158423

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 07 / 2026

FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
Calle 19 # 4b-31 Los Olivos
661001 Dosquebradas · Risaralda
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026
DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede MANIZALES # 019 del 2026

Se observa falta de rejilla en sifones de los alojamientos del primer y segundo piso lo que permite el ingreso de plagas, igualmente en área de bodega

Pendiente

Creada por:
SANTIAGO MEZA SEPULVEDA
04/05/2026



Medida correctora: Instalar las rejillas respectivas para evitar el ingreso de plagas

Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12


Powered by CamScanner

Acuatest
Laboratorio de Análisis de Aguas

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS

NUMERO DE MUESTRA: MU-26-510			
INFORMACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS			
Fecha de toma de muestra:	2026-07-30	**Fecha de recepcion:**	2026-07-30
Tipo de muestreo:	Puntual	**Duración del muestreo:**	Puntual
Plan de muestreo:	Entregada por el cliente en nuestras instalaciones para su análisis	**Método de muestreo:**	N/A
Lugar de toma de muestra:	CARCEL RIOSUCIO		
Matriz de la muestra:	AGUA PARA CONSUMO HUMANO - (Resolución 2115 de 2007), (junio 22 Min. De Protección Social)		
Coordenadas:	N/A	**Condiciones ambientales:**	N/A
DIAGRAMA/FOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE TOMA DE MUESTRAS			

MUESTRA



Powered by CamScanner

REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO

NUMERO DE MUESTRA: MU-26-510						
Parámetro	**Método**	**Unidades**	**Resultado**	**Uc**	**Fecha**	**Normativa[1]**
Cloro Residual Libre	Spectroquant análogo a EPA 330,5 y APHA 4500-CL2 G y DIN en ISO 7393-2	mg Cl2/L	0,890	0,0285	2026-07-30	0,300 - 2,000
[(15)] Coliformes Totales	ISO 9308-1:2014 Método Filtración por Membrana	UFC/100mL	< 1,000	N.R.	2026-07-31	0
Color Aparente	S.M.2120 C Espectrofotométrico	Co-Pt	5,00	0,405	2026-07-30	15,00
[(15)] Escherichia Coli	ISO 9308-1:2014 Método Filtración por Membrana	UFC/100mL	< 1,000	N.R.	2026-07-31	0
pH	SM 4500-H+B Electrometría	U de pH	7,25	0,116	2026-07-30	6,50 - 9,00
Turbiedad	Nefelométrico S.M 2130 B	NTU	< 1,50	N.R.	2026-07-30	2,00

NOTA: [(15)] Parámetros subcontratados con LABORATORIO DEL EJE - NORMATIVA[1]: Corresponde a la Resolución 2115 del Ministerio de La Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

FIN DE ENSAYO

CLASIFICACIÓN DE RIESGO IRCA

Índice de riesgo de la calidad del agua (IRCA)					
Parámetro	**Unidades**	**Valor**	**Normativa**	**Puntaje de riesgo según Res. 2115/2007**	**Puntaje de riesgo por no cumplimiento**
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,890	0,300 - 2,000	15,0	0
Coliformes Totales	UFC/100mL	< 1,000	0	15,0	0
Color Aparente	Co-Pt	5,00	15,00	6,0	0
Escherichia Coli	UFC/100mL	< 1,000	0	25,0	0
pH	U de pH	7,25	6,50 - 9,00	1,5	0
Turbiedad	NTU	< 1,50	2,00	15,0	0
TOTAL				**77,5**	**0**

Powered by CamScanner

$$IRCA\ (\%) = \frac{\sum\ Puntaje\ de\ riesgo\ asignado\ a\ las\ caracteristicas\ no\ aceptables}{\sum\ Puntaje\ de\ riesgo\ asignados\ a\ todas\ las\ caracteristicas\ analizadas} * 100$$

IRCA % = (0 / 77,5) * 100 = 0,0 %

Clasificación del nivel de riesgo:			
CLASIFICACIÓN IRCA (%)	**NIVEL DE RIESGO**	**IRCA POR MUESTRA (NOTIFICACIONES QUE ADELANTARA LA AUTORIDAD SANITARIA DE MANERA INMEDIATA)**	**IRCA MENSUAL (ACCIONES)**
0 - 5	SIN RIESGO	Continuar el Control y la Vigilancia.	Agua apta para el consumo humano. Continuar la Vigilancia.

Powered by CamScanner

ANEXOS

ANEXO 1. CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN DE LOS LABORATORIOS

ACUATEST SAS Resolución 1598 del 30 de Julio de 2025: Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos de agua para el consumo humano. Ministerio de Salud y protección Social.(23 páginas).

LABORATORIO DEL EJE Resolución 1598 del 30 de Julio de 2025: Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos de agua para el consumo humano. Ministerio de Salud y protección Social.(23 páginas).

REVISO:

JHON HAROLD BERMUDEZ VARGAS
DIRECTOR TÉCNICO DE LABORATORIO
QUIMICO
M.P.: PQ-07356

APROBO:

CARLOS MORALES
DIRECTOR GENERAL
Ingeniero Químico Especialista y experto en consultoría ambiental
M.P.: 15915

FIN DEL INFORME

Powered by CamScanner

LABORATORIO DEL EJE

INFORME DE ANÁLISIS

Nº de Informe: 26-03284

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Solicitante	ACUATEST. S.A.S.	**Correo electrónico**	jefeacuatest@iqasa.com
NIT / C.C.	900062860	**Teléfono**	+573216768181
Solicitante responsable	Ing. Harold Bermudez	**No. Orden**	26-0603
Dirección	CR 25-67 #104 BRR PALERMO P1 - Manizales, Caldas	**Oferta**	LDE26-0002

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Código de muestra	26-03284	**Fecha de elaboración**	2026-07-30
Nombre de la muestra	MU-26-510	**Fecha de vencimiento**	2026-07-31
Tipo de muestra / Área	AGUA / MICROBIOLOGÍA	**Fecha de toma**	2026-07-30
Empaque primario	Frasco plástico	**Fecha de recepción**	2026-07-31
Referencia	Agua potable	**Fecha de análisis**	2026-07-31
Lugar toma de la muestra	Puntual - Dosquebradas, RI.	**Fecha de informe**	2026-08-11
Cantidad	1000 militros	**Responsable de recolección**	ACUATEST. S.A.S.
ID emisor	23447072-2	**Responsable de recepción**	Líder técnico

CONDICIONES AMBIENTALES DE LA MUESTRA

Temperatura al momento de la toma: N.I °C	Temperatura al momento de la recepción: 8.1 °C

RESULTADO DE ANÁLISIS

ANÁLISIS	MÉTODO	TÉCNICA	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA	UNIDAD	CONCEPTO
Coliformes Totales	ISO 9308-1:2014/A1:2017	Filtración por membrana	<1	< 1	UFC/100 mL	CUMPLE
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/A1:2017	Filtración por membrana	<1	< 1	UFC/100 mL	CUMPLE

REFERENCIAS

- En Laboratorio del eje S.A.S contamos con certificación ICONTEC, vigente a la fecha, con código de certificación SC-2000069, bajo la norma ISO 9001:2015.
- Los límites contra los que se evalúa la muestra, son según Resolución 2115:2007 del ministerio de protección social y medio ambiente. Cap. III. Art. 11 Cuadro 5. Características microbiológicas del agua para consumo humano.
- La muestra analizada cumple con los parámetros según los valores de referencia.
- Técnica de muestreo realizada por el cliente
- La muestra analizada fue tomada y entregada por el cliente/remitente. El laboratorio no participó en el proceso de toma, preservación ni transporte de la muestra.

Realizado por:

ID: 1112788583
ID Firma: 87563064991420137852
Cargo: Analista de laboratorio

Revisado y aprobado por:

ID: 1053788472
ID Firma: 34436092792651570881
Cargo: Líder de resultados

FIN DEL INFORME

Los resultados descritos en este informe son válidos únicamente para la muestra analizada.
Los resultados descritos en este informe son confidenciales y de propiedad del cliente.
Se prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización escrita de LABORATORIO DEL EJE.
Si el nombre del análisis tiene a la derecha el siguiente símbolo (•) quiere decir que el servicio fue subcontratado.
LABORATORIO DEL EJE no se hace responsable de la interpretación de los resultados, ni de la forma como se proceda con las recomendaciones emitidas.
LABORATORIO DEL EJE se encuentra autorizado para realizar análisis microbiológicos de aguas para consumo humano, mediante el Ministerio de Salud y de la Protección Social

CERTIFICADO Firmado digitalmente

COMPROMISO Y CALIDAD

(+57) 310 726 1061 - 311 365 0441 (Eje cafetero) Carrera 23 # 58-57, Los Rosales (Manizales, Caldas)
informacion@laboratoriodeleje.com www.laboratoriodeleje.com

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900926205
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CLL 19 # 4 B 31 LOS OLIVOS	TELÉFONO:	3428695
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de limpieza de edificios e inst
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - FUMICMANIZALES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6027230709		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026	
DÍAS DE MORA:	5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		459914807

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 280.200	$ 1.100	$ 281.300
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 280.200	$ 1.100	$ 281.300
SUBTOTALES:										$ 560.400	$ 2.200	$ 562.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 600	$ 0	$ 140.200	$ 600	$ 0	$ 140.800
SUBTOTALES:													$ 140.200	$ 600	$ 0	$ 140.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 152.400	$ 152.400	$ 600	$ 0	$ 153.000
SUBTOTALES:									$ 152.400	$ 600	$ 0	$ 153.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	2	$ 140.200	$ 600	$ 140.800
SUBTOTALES:			$ 140.200	$ 600	$ 140.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |