
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL
PROCESO VIVIENDA
VISITA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL

Fecha Visita	29/05/2025	Tipo Solicitud	Convocatoria MV 2024-2025	N° Trámite	068

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Nombres y Apellidos Propietario/a (Postulante)	Tilcia Elizet Diaz Bernal
N° Telefónico	3226069144
Dirección	Finca El Recuerdo - Sector Casa de lata. Vda. San Jorge
N° Matrícula Inmobiliaria	176-69238
Clasificación del Suelo	☒ Rural ☐ Urbano
Nombre de Quien Atiende la Visita	Tilcia Elizet Diaz Bernal
Parentesco con el Propietario/a	No aplica

2. CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL PREDIO
(Identificando la vía más próxima al predio)




3. CONDICIONES DE LA VIVIENDA			
Servicios Públicos	☒ Luz ☒ Agua ☒ Recolección de Basuras	☐ Gas Natural ☐ Teléfono Fijo	☐ Alcantarillado ☒ Internet
Estado de la Fachada	☒ Bueno	☐ Regular	☐ Malo
Material de las Paredes	☒ Bloque / Ladrillo ☐ Prefabricado	☐ Drywall ☐ Adobe / Bahareque	☐ Madera ☐ Material Recuperado*
Estado de las Paredes	☒ Bueno	☐ Regular	☐ Malo
Material de los Pisos	☐ Cemento ☒ Baldosa / Porcelanato	☐ Tierra ☐ Otro ¿Cuál?	☒ Madera
Estado de los Pisos	☐ Bueno	☒ Regular	☐ Malo
Material de la Cubierta	☐ Placa de Concreto ☐ Teja de Zinc - Metálica ☐ Paja	☐ Teja Fibrocemento o Asbesto Cemento ☒ Teja de Barro ☐ Otro ¿Cuál?	
Estado de la Cubierta	☒ Bueno	☐ Regular	☐ Malo
Estructura	☐ Madera ☐ Metálica ☐ Ninguna	☒ Mampostería (Ladrillos / Bloque) ☐ Pórticos (Columnas Y Vigas) ☐ Otra - ¿Cuál?	
N° Espacios De La Vivienda	Habitaciones: 3 Patio: Otra - ¿Cuál? ¿Cuántas?	Baños: 1 Sala Comedor: 1	Cocina: 1 Terraza:
Posible Escenario De Riesgo	☐ Remoción en Masa ☐ Eléctrico ☐ Otra - ¿Cuál?	☐ Colapso Estructural ☐ Incendio	☐ Inundación ☐ Tecnológico**
N° Unidades Vivienda* **	1	**N° Pisos Edificación**	1
Observaciones Adicionales			

NOTAS:
*Material Recuperado: Comprende todos los materiales reusables o reciclados, por ejemplo: latas, madera de desecho, láminas de Superboard o DryWall, entre otros.
**Riesgo Tecnológico: Fugas de gas, explosiones, peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares.
***N° Unidades de Vivienda: Corresponde a cuantas casas y/o apartamentos se encuentran en el predio a caracterizar.

4. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE LA VIVIENDA (MARQUE CON UNA X LA CARENCIA O DEFICIENCIA QUE TENGA LA VIVIENDA)		
Deficiencias en la cubierta.	SI	☒ NO
Carencia o deterioro en baños.	SI	☒ NO
Carencia o deterioro en cocina.	SI	☒ NO
Existencia de pisos en cemento o en materiales inapropiados.	☒ SI	NO

5. CROQUIS (PLANO GENERAL Y/O DETALLES CON REGISTRO DE MEDIDAS)



6. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA / ESTIMADO DE OBRAS A REALIZAR
Se trata de una vivienda unifamiliar de un piso en el que se distribuyen tres habitaciones, un baño, una cocina-comedor y un pasillo donde funciona la sala. Al exterior de la edificación se tiene el patio de ropas. La construcción es en mampostería de ladrillo con cubierta en teja de barro. La postulación a la convocatoria se realizó debido al mal estado de los pisos en madera de las habitaciones, los demás espacios de la vivienda se encuentran en buen estado y cuentan con pisos en baldosa. En este sentido, el subsidio se destinará al desmonte de pisos en madera de las habitaciones, construcción de placa base en concreto y posterior enchape en baldosa, incluyendo el guardaescobas.

NOTA: Recuerde que toda visita técnica cuyo objetivo sea la realización de un mejoramiento de vivienda requiere de un registro fotográfico que complementa este formato. En lo posible cada espacio requiere una fotografía donde pueda apreciarse el estado de pisos, paredes y techos. Los espacios donde se realizarán las obras de mejoramiento pueden tener tantas fotografías como se consideren necesarias para comprender las problemáticas a resolver.

7. FIRMAS		
	QUIEN REALIZA LA VISITA	QUIEN ATIENDE LA VISITA
Firma		
Nombres y Apellidos	Johana Andrea Acero Amaya	Tilcia Elized Diaz Bernal
N° Documento	1104698470	35420551

Fecha Visita	29/05/2025	N° Trámite	068

INFORMACIÓN GENERAL TITULAR POSTULANTE	
Nombres y Apellidos	TILCIA ELIZET DIAZ BERNAL
Dirección	Finca El Recuerdo – Vereda San Jorge


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VISITA A LA VIVIENDA

A. FACHADA




B. CADA UNO DE LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA.

COCINA



SALA



BAÑO



HABITACIÓN



HABITACIÓN



HABITACIÓN



C. DETALLE DEL ESPACIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS NECESIDADES DE MEJORAMIENTO.

CAMBIO DE PISOS DE HABITACIONES





