

2D: VISTA LATERAL DE LA BARANDA
ESCALA 1:5




2D: DETALLE DE ANCLAJE
ESCALA 1:5


Vista superior




Detallamiento del ancla



Vista lateral




Vista frontal



T2"x2.5



T3/4"x1.5



2D: SECCIONES TRANSVERSALES DE PERFILES
ESCALA 1:1

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

PROYECTO
RAMPA – EL CURVAL

DIRECCIÓN
Santa Marta, Magdalena

SUPERVISOR
Luis Felipe Gutierrez Castillo
Gerente de infraestructura
Aldaldia de Santa Marta
M.P. BL230-30375

DISEÑO ESTRUCTURAL
Gustavo Ariel Chang Nieto
M. P. Nº. 1320272728 BLV.
CEL. 300 800 43 34
E-mail. gchang@engineer.com

GEOTECNISTA
ERNESTO MOLINA MENDOZA
M.P.N° 08202-2306 ATL

INTERVENTORÍA
ING. JORGE ZUÑIGA CESPEDES
M.P.N° 08202-188686 ATL

OBSERVACIONES:

Cargas:
Carga viva: 100 kgf/m

Materiales:
Pasamanos ASTM A500 GrC.
Placa base A36

Marco Normativo:
NSR-10
ANSI/AISC 360-10 (LRFD)

Nota:
Está estructura debe cumplir con todos los requisitos exigidos en el TITULO I NSR-10. SUPERVISIÓN TÉCNICA.

CONTIENE
- Detalle de baranda

FECHA
27/01/2025

PLANO
E10

ESCALAS
Las indicadas