| Alcaldía de Bucaramanga | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BUCARAMANGA | VERSION: 4.0 | Página 1 de 2 |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE VISITA | CÓDIGO: F-GSEP-4300-76,13-I01.05. F05 | |


| INSTITUCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | IE MAIPORE | | |
| SEDE | SEDE C PREESCOLAR | | |
| DIRECCIÓN | Cll.17 N No 10-40 BARRIO Kennedy. | TELEFONO | 3157303418 |

| VISITA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VISITA No. | | FECHA | 03-SEPT-2024 | HORA | 2:00 PM. |
| No | ITEMS A EVALUAR | DESCRIPCIÓN | | | |
| | AULAS EDUC. INICIAL | Levantamiento ARQ. Y evaluación infraestructura. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA VISITA**

se realiza levantamiento de las medidas en cada aula a tener en cuenta y se revisan las condiciones de los baños y los acabados en todos los espacios funcionales Para Primera infancia. DEBEN realizarse impermeabilizaciones en las Placas de cubierta de los baños de cada aula. se debe hacer alistamiento de piso para la colocación del Piso vinisol. Resanes y Pintura general.

Powered by CamScanner



| ASISTENTES A LA VISITA | |
|---|---|
| Nombre: José ALBERTO Garcia Algarra.<br>Cargo: APO BYS SEB.<br>Correo: jagarrecom@buc...gov.co | Nombre: Diana Carolina Villarreal Meza dcavillame<br>Cargo: APO BYS SEB<br>Correo: dcvillareal@bucaramanga.gov.co |
| Nombre:<br>Cargo:<br>Correo: | Nombre:<br>Cargo:<br>Correo: |
| **QUIEN ATENDIÓ LA VISITA** | |
| Nombre: Slendy Karina Pinzón G.<br>Cargo: Docente<br>Correo: Slendyk@gmail.com. | Nombre:<br>Cargo:<br>Correo: |

Powered by CamScanner