INTER TRANSESCOLAR
2025

INFORME DE GESTIÓN MES DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°555 DE 2025

PERIODO:
DESDE 06/04/2026 HASTA 30/04/2026

CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
R/L: RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL. 4
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 4
2. GENERALIDADES DEL CONTRATO. 4
3. GARANTÍAS 5
4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 7
4.1 REGISTRO PRESUPUESTAL. 7
5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 7
6. SUPERVISIÓN. 8
7. COMPONENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025. 8
8. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025. 9
9. RELACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025. 9
10. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025 9
11. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025 10
12. DOCUMENTOS GENERADOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025. 10
13. CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025 10
14. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025 10
15. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 11
16. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 12
17.1 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 12
17. CUADRO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 12
18. GRAFICOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025 13
19. RAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS TERRESTRES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 14
20. GRAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS FLUVIALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 15
21. GRAFICOS CANTIDAD DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2024. 15
22. COMPONENTES CONTRACTUALES. 17
23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 18

INTER TRANSESCOLAR
2025

INTRODUCCIÓN

El **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** suscribió contrato de Interventoría N° 555 de 2025 con **INTER TRANSESCOLAR 2025**, representado legalmente por **RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ**, cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, nombrando como supervisor del contrato a la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,** acta de inicio de fecha 14/10/2025, y con un plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES.

El presente informe relaciona el desarrollo y ejecución del contrato de Interventoría N° 555 de 2025 cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, en el periodo comprendido del 06 al 30 de abril del año 2026. A continuación, se describe en forma clara y detallada criterios técnicos generales relacionados con las actividades ejecutadas y los controles realizados por la interventoría.

INTER TRANSESCOLAR
2025

1. OBJETIVO GENERAL.

Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, mediante la aplicación de indicadores sobre la forma de cómo se ejecute el contrato 554 de 2025, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- ✓ Hacer seguimiento técnico mediante la aplicación de indicadores sobre la forma de cómo se ejecute el contrato.
- ✓ Medir oportunamente la ejecución de las
- ✓ rutas que prestan el servicio de transporte escolar en el Departamento de Arauca.
- ✓ Tomar correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna.
- ✓ Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato.
- ✓ Tomar decisiones relativas a la relación contractual.

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 555 DE 2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
NIT	901.994.807-1
DIRECCIÓN	CALLE 18 No 30B -27 BARRIO CIUDAD JARDIN
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO	555 DE 2025
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DEL CONTRATO	MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.137.450.000,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN N° 4557 DEL 30/09/2025

INTER TRANSESCOLAR
2025

FECHA DE FIRMA CONTRATO 555 DE 2024	03/10/2025
FECHA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	13/08/2026
SEPERVISOR	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

3. GARANTÍAS

POLIZAS LEGALIZACIÓN.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025			
Pólizas Legalización N°. 49-44-101037390 del 05/10/2025, Aprobada el 06/10/2025			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	03/10/2025 hasta 03/02/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 0
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03/10/2025 hasta 03/08/2029	$170.617.500.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	03/10/2025 hasta 03/02/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	03/10/2025 hasta 03/08/2027	$113.745.000.00	

Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012018 del 05/10/2025, Aprobada el 06/10/2025			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	03/10/2025 hasta 03/08/2026	$284.700.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 0
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	03/10/2025 hasta 03/08/2026	$284.700.000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/10/2025 hasta 03/08/2026	$284.700.000.00	

POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025			
Pólizas según acta de inicio N°. 49-44-101037390 del 14/10/2025, Aprobada el 06/11/2025			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 14/02/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

INTER TRANSESCOLAR
2025

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 14/08/2029	$170.617.500.00	ANEXO: 2
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 14/02/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 14/08/2027	$113.745.000.00	

Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012018 del 14/10/2025, Aprobada el 06/11/2025			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/10/2025 hasta 14/08/2026	$284.700.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/10/2025 hasta 14/08/2026	$284.700.000.00	ANEXO: 2
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/10/2025 hasta 14/08/2026	$284.700.000.00	

POLIZAS SEGÚN ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO N°1.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025			
Pólizas según acta de suspensión y reinicio N°1 N°. 49-44-101037390 del 10/02/2026, Aprobada el 13/02/2026			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 02/04/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 02/10/2029	$170.617.500.00	ANEXO: 3,4,5 y 6
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 02/04/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 02/10/2027	$113.745.000.00	

Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012018 del 10/02/2026, Aprobada el 13/02/2026			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/10/2025 hasta 02/10/2026	$284.700.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/10/2025 hasta 02/10/2026	$284.700.000.00	ANEXO: 3 y 4
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/10/2025 hasta 02/10/2026	$284.700.000.00	

INTER TRANSESCOLAR
2025

POLIZAS SEGÚN ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO N° 2.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025			
Pólizas según acta de suspensión y reinicio N°1 N°. 49-44-101037390 del, Aprobada el 11/05/2026			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 09/04/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO 8
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 09/10/2029	$170.617.500.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 09/04/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 09/10/2027	$113.745.000.00	

Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012018 del, Aprobada el 11/05/2026			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/10/2025 hasta 09/10/2026	$350.181.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 6
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/10/2025 hasta 09/10/2026	$350.181.000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/10/2025 hasta 09/10/2026	$350.181.000.00	

4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

CDP CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025		
FECHA	**No. CDP**	**VALOR**
28-08-2025	CDP SPGR No.19325	$ 1.137.450.000,00

4.1 REGISTRO PRESUPUESTAL.

RP CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025		
FECHA	**No. RP**	**VALOR**
08-10-2025	SGR202526-00248	$1.137.450.000,00

5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El servicio de Transporte escolar se presta a las instituciones educativas ubicadas en los siete (07) municipios del Departamento de Arauca.

INTER TRANSESCOLAR
2025



Municipios del departamento de Arauca

6. SUPERVISIÓN.

La supervisión del contrato de interventoría N° 555 de 2025, está a cargo de la Secretaría de Educación Departamental.

7. COMPONENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025.

	CONCEPTO	CANT	N° DE MESES	PARTICIPACION (H-MES)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL**					
1.1	**PERSONAL PROFESIONAL**					
1.1.1	DIRECTOR	1,00	10,00	100%	$7.100.000,00	$71.000.000,00
1.1.2	COORDINADOR DE AREA - PROFESIONAL PARA LOS MUNICIPIOS	1,00	10,00	100%	$6.550.000,00	$65.500.000,00
1.1.3	PROFESIONAL DE APOYO JURIDICO	1,00	10,00	50%	$7.850.000,00	$39.250.000,00
1.1.4	PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO	1,00	10,00	50%	$7.850.000,00	$39.250.000,00
1.2	**PROFESIONAL TÉCNICO**					
1.2.1	TECNICOS DE APOYO OPERATIVO	4,00	10,00	100%	$3.250.000,00	$130.000.000,00
1.2.2	TECNICO EN SEGURIDAD	1,00	10,00	100%	$3.250.000,00	$32.500.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$377.500.000,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + FACTOR MULTIPLICADOR				**2,00**	**$755.000.000,00**
	IVA (19%)					**$143.450.000,00**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					**$898.450.000,00**
2	OTROS COSTOS					
2.1	ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA	2,00	9,00		$9.250.000,00	$166.500.000,00
2.2	ALQUILER DE OFICINA DOTADA CON MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO	1,00	10,00		$7.250.000,00	$72.500.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS					**$239.000.000,00**
	TOTAL, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA					**$1.137.450.000,00**

INTER TRANSESCOLAR
2025

8. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025.

CARGO	PROFESIONAL	NUMERO CC	INGRESO	RETIRO
DIRECTOR DEL PROYECTO	ANDRES MAURICIO SANTAMARIA NIETO	1.006.453.560	14/10/2025	ACTIVO
CORDINADOR DE AREA	DEICY BRIYITH CASTILLO EREGUA	1.116.807.487	14/10/2025	ACTIVO
PROFESIONAL DE APOYO JURIDICO	CAMILO NIÑO FONSECA	1.116.775.561	14/10/2025	ACTIVO
PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO	CARMEN ROSA MIRANDA VALENCIA	68.294.629	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO EN SEGURIDAD	DIEGO ALEJANDRO PADILLA VARGAS	1.006.455.838	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 1	YEISON EDUARDO PICO SANABRIA	1.116.803.165	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 2	JOHNATAN SMIT LINARES DIAZ	17.596.813	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 3	ARDUL HURTADO ANGARITA	1.007.272.066	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 4	JEYSON ALEJANDRO BECERRA	1.006.453.986	14/10/2025	ACTIVO

9. RELACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025.

EMPRESA	AÑO	MES	No. PLANILLA
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2025	OCTUBRE	9493295632
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2025	NOVIEMBRE	9496467101
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	ENERO	9499556815
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	FEBRERO	9501261336
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	MARZO	9502936354
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	ABRIL	9504613600

10. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

Se firmó el plan de inversión de anticipo del contrato de interventoría N°555 de 2025, por un valor de **340.850.000,00** con fecha del dieciséis (16) de octubre de 2025, donde intervinieron Ariel Pedraza Pinzón, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE ARAUCA, en calidad de supervisor y RICARDO ANDRES CONDE BÉNITEZ, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO
VALOR DEL CONTRATO	**$1.137.450.000,00**

INTER TRANSESCOLAR
2025

VALOR GIRADO POR CONCEPTO DEL ANTICIPO (29.97%)	**$340.850.000,00**
SALDO POR COBRAR DEL CONTRATO	**$796.600.000,00**

11. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

El acta de inicio se suscribió con fecha de catorce (14) de octubre de 2025, teniendo en cuenta lo anterior, a corte del presente informe, se ha ejecutado en físico y financiero la siguiente información:

DESCRIPCIÓN	DÍAS EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO
EJECUTADO OCTUBRE 2025	17 DÍAS	$65.503.833,33
EJECUTADO NOVIEMBRE 2025	29 DIAS	$ 111.741.833,33
EJECUTADO ENERO 2026	16 DIAS	$ 61.650.666,67
EJECUTADO FEBRERO 2026	28 DÍAS	$ 107.888.666,67
EJECUTADO MARZO 2026	29 DÍAS	$111.741.833,33
EJECUTADO ABRIL 2026	25 DÍAS	$96.329.166,67
TOTAL %	**144 DÍAS**	**48,78%**

12. DOCUMENTOS GENERADOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025.

ITEM	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	Acta De Inicio	14/10/2025	Inicio de actividades
2	Acta de suspensión N° 1	29/11/2025	Suspensión contrato
3	Acta de reinicio N° 1	16/01/2026	Reinicio de Actividades
4	Acta de suspensión N° 2	30/03/2026	Suspensión contrato
5	Acta de reinicio N° 2	06/04/2026	Reinicio de Actividades

13. CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

En este cuadro se refleja los días calendario los cuales se programa la ejecución del contrato de interventoría externa vs lo ejecutado por el mismo.

Anexo N° 01 – GRAFICO DE CRONOGRAMA.

14. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026 R/L: EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT	901.994.800-9
DIRECCION	CALLE 22 N° 19-66 PISO N° 2 OFICINA 203
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
NUMERO DE CONTRATO	554 – 2025
OBJETO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ

	MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($58.764.500.000,00) M/CTE
PLAZO DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y DOS (162) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
RESOLUCION DE ADJUDICACION	RESOLUCIÓN N° 4573 DEL 01/10/2025
FECHA DE FIRMA CONTRATO PRINCIPAL	03/10/2025
ACTA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	UNA VEZ TERMINEN LOS 162 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
CONTRATISTA INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO INTER -TRANSESCOLAR 2025 R/L: RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
SUPERVISOR	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

15. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

POLIZAS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 554 DE 2025 N° COQ-100006940 DEL 03/10/2025 APROBADA EL 10/10/2025			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	03/10/2025 hasta 08/03/2027	$11.752.900.000	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A ANEXO: 0
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	03/10/2025 hasta 08/03/2027	$17.629.350.000	
CALIDAD DEL SERVICIO	03/10/2025 hasta 08/09/2027	$11.752.900.000	
PAGOS DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	03/10/2025 hasta 08/09/2029	$8.814.675.000	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N.° COQ.100001753**		**ANEXO: 0**
AMPARO	**VIGENCIA**		**COMPAÑIA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03/10/2025 hasta 08/09/2026	$2.938.225.000	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
	POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 554 DE 2025 N° COQ-100006940 DEL 14/10/2025		
AMPARO	VIGENCIA		COMPAÑIA
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 19/03/2027	$11.752.900.000	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 19/03/2027	$17.629.350.000	

INTER TRANSESCOLAR
2025

CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 19/09/2027	$11.752.900.000	ANEXO: 2
PAGOS DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 19/09/2029	$8.814.675.000	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N° COQ 100001753**		**ANEXO: 2**
AMPARO	**VIGENCIA**		**COMPAÑIA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14/10/2025 hasta 19/09/2026	$2.938.225.000	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

16. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

CDP CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025		
FECHA	**No. CDP**	**VALOR**
28-08-2025	CDP SGR 202526-00258	$58.764.989.178,00

17.1 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

RP CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025		
FECHA	**No. RP**	**VALOR**
08/10/2025	RP SGR202526-00247	$58.764.989.178,00


17. CUADRO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

Hace parte integral del presente informe, el cuadro de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 554 de 2025. Teniendo en cuenta lo siguiente:

- ✓ Total, de cantidad de estudiantes planillados ruta por ruta de todos los municipios del Departamento de Arauca y sus respectivas planillas del periodo del presente informe.
- ✓ Total, días calendario escolar ejecutados durante la ejecución del contrato por el periodo del presente informe.
- ✓ Enumeración de los días calendario escolar los cuales se prestó el servicio de ruta escolar durante el periodo del presente informe
- ✓ Total, de valor ejecutado del contrato por ruta escolar

- ✓ Total, de días calendario escolar laborados por parte del contratista, teniendo en cuenta el acta de inicio con fecha de catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.
- ✓ Total, días calendario escolar pendientes por laborar por parte del contratista, teniendo en cuenta el acta de inicio de fecha catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.
- ✓ Total, valor ejecutado ruta por ruta de los diferentes municipios del Departamento de Arauca, teniendo en cuenta el acta de inicio con fecha de catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.
- ✓ Porcentaje de ejecución del contrato, tiendo en cuenta el acta de inicio de fecha catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.


18. GRAFICOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025



INTER TRANSESCOLAR
2025




19. RAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS TERRESTRES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.



INTER TRANSESCOLAR
2025

20. GRAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS FLUVIALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.



NOTA: Los municipios de Fortul, Tame y Puerto Rondón, no cuentan con rutas fluviales.


21. GRAFICOS CANTIDAD DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2024.

CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS	
MUNICIPIO	**CANTIDAD**
ARAUCA	1.763
ARAUQUITA	1.966
CRAVO NORTE	97
FORTUL	1.317
PUERTO RONDÓN	158
SARAVENA	1.979
TAME	2.609
TOTAL	**9.889**

INTER TRANSESCOLAR
2025



CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS SEGÚN PLANILLAS MES DE ABRIL 2026	
MUNICIPIO	**CANTIDAD**
ARAUCA	1.737
ARAUQUITA	1.825
CRAVO NORTE	88
FORTUL	1.120
PUERTO RONDÓN	158
SARAVENA	1.874
TAME	2.446
TOTAL	**9.248**



Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

22. COMPONENTES CONTRACTUALES.

✓ Componente Administrativo.

La interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones administrativas del contrato, verificando la adecuada gestión documental, la presentación oportuna de informe periódico y la atención de los requerimientos formulados por la entidad contratante. Se revisó la consistencia entre los documentos remitidos por el contratista y la ejecución real del contrato, así como la correcta organización del expediente contractual, con el fin de garantizar trazabilidad, integridad y coherencia administrativa durante toda la vigencia contractual.

✓ Componente Financiero y Contable

En desarrollo del componente financiero y contable, la interventoría cumplió con la obligación de ejercer control y seguimiento a la ejecución de los recursos del contrato, verificando la relación entre el avance físico del servicio y los valores ejecutados.

✓ Componente Jurídico

En atención a las obligaciones jurídicas asignadas a la interventoría, se realizó la revisión, acompañamiento y verificación de las actuaciones contractuales generadas durante la ejecución. La interventoría dejó constancia de las observaciones jurídicas necesarias para garantizar coherencia normativa, seguridad jurídica y adecuada estructuración del expediente contractual, conforme a lo previsto en las Especificaciones Técnicas.

✓ Componente Ambiental.

En cumplimiento del componente ambiental y de seguridad operacional, la interventoría verificó que la prestación del servicio se desarrollara bajo condiciones de prevención y control de riesgos, conforme a las obligaciones establecidas para la vigilancia de la seguridad de los estudiantes y la mitigación de impactos asociados a la operación del transporte escolar.

✓ **Componente Procedimientos y Controles.**

En desarrollo de las funciones de control, seguimiento y evaluación previstas para la interventoría, se aplicaron los procedimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas mediante actividades sistemáticas de verificación documental, inspección operativa, análisis de información y registro de evidencias. Estas actuaciones permitieron identificar oportunamente novedades administrativas, financieras y contractuales, formular observaciones preventivas y realizar seguimiento a su atención, cumpliendo con la obligación de ejercer control integral sobre la ejecución del contrato y de suministrar a la entidad información confiable para la toma de decisiones.

23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ El CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025, durante el periodo de ejecución del presente informe, realizó las respectivas visitas e inspecciones del parque automotor en el Municipio de Arauquita.

- ✓ El CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025, verificó vigencia de documentación de los vehículos, licencias de conducción de los conductores, se realizaron pruebas de alcoholemia y se constató que cumplieran con los elementos pertinentes para la correcta prestación del servicio, en el municipio inspeccionado.

- ✓ La UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, durante la ejecución del periodo del presente informe, prestó el servicio de transporte escolar en condiciones favorables, dando cumplimiento a la prestación de cada una de las rutas escolares, en sus respectivos horarios y días calendario escolar, los soportes entregados para evidenciar dicho cumplimiento son las planillas mensuales de los estudiantes transportados por cada una de las instituciones educativas oficiales, las cuales se allegan a la supervisión del contrato de interventoría externa en originales.

- ✓ La UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, presentó en su revisión documental las certificaciones por parte de los rectores de las diferentes instituciones educativas del Departamento de Arauca, donde manifiestan satisfacción en el cumplimiento del servicio prestado, dichas

INTER TRANSESCOLAR
2025

certificaciones corresponden a los días escolares ejecutados en el mes de marzo de 2026.

- ✓ El CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025, interventoría externa, adjunta la planilla de pago de seguridad social del periodo del presente informe.

- ✓ La UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, prestó el servicio de rutas escolares a la cantidad de estudiantes beneficiarios en cada una de las instituciones educativas oficiales del Departamento de Arauca dando cumpliendo con los horarios establecidos de los días calendario escolar. En el presente informe se grafica la cantidad de estudiantes transportados durante la ejecución del contrato, en el periodo mencionado.

El presente informe de actividades, del contrato de interventoría N° 555 de 2025, se firma a los 12 días del mes de mayo del año 2026.

RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
R/L. Consorcio Inter-transescolar 2025

ANDRES MAURICIO SANTAMARIA
Director de Proyecto

Deicy Briyith Castillo Eregua.
Proyecto Deicy Briyith Castillo Eregua
Coordinador de Área

INTER TRANSESCOLAR
2025

ANEXOS

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
2. REGISTRO FOTOGRAFICO.
3. CUADRO DE EJECUCIÓN.
4. CERTIFICACIONES GESPROY.
5. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.
6. INFORME DE INSPECCIÓN.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

PLAZO DEL CONTRATO: DIEZ (10) MESES

FECHA DE INICIO: CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2025

DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	D. PROGRAMADO	D. EJECUTADO
OCTUBRE																															17	17
NOVIEMBRE																															30	29
ENERO																															16	16
FEBRERO																															28	28
MARZO																															29	29
ABRIL																															25	25
MAYO																															30	30
JUNIO																															14	14

TOTAL DÍAS EJECUTADOS	144
TOTAL DÍAS PROGRAMADOS	300
TOTAL DÍAS POR EJECUTAR	156
TOTAL MESES PROGRAMADOS	10


DÍAS EJECUTADOS
DÍAS PROGRAMADOS
RECESO ESTUDIANTIL



Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

2. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025







Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025












Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560











Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

3. CUADRO DE EJECUCIÓN.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025																		ABRIL-2026													
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																						
Municipio de Arauca							1.763			$ 62.781.000	$ 67.673.650	$ 2.581.842.000	$ 7.969.313.000		$ 10.541.255.000	1737	15.06		$ 1.040.715.500	$ 795.415.200	$ 245.300.300	13,08%	9,87%			$ 5.005.662.950	47,49%
I.E. JOSE ASUNCION SILVA	1	Las Dragos - I.E. José Asunción Silva y Viceversa	22,7	45,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.170.000	$ 1.200.000	$ 49.140.000	$ 161.200.000	162	$ 200.340.000	56	18	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 22.680.000	$ 22.680.000	$ -	15,00%	11,32%	87	75	$ 106.840.000	52,83%
	2	La Porfia - Toro Potao - I.E José Asunción Silva y Viceversa (El segundo recorrido inicia en la finca El Rastrojo)	30	60	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	56	42	120	$ 1.300.000	$ 1.400.000	$ 54.600.000	$ 168.000.000	162	$ 222.600.000	28	18	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 25.200.000	$ 25.200.000	$ -	15,00%	11,32%	87	75	$ 117.600.000	52,83%
	3	Nubes A - Sinai - El Chuzo - I.E. José Asunción Silva - Viceversa	20,5	41	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.820.000	$ 1.960.000	$ 76.440.000	$ 235.200.000	162	$ 311.640.000	83	18	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 35.280.000	$ 35.280.000	$ -	15,00%	11,32%	87	75	$ 164.640.000	52,83%
	4	Sede la Bocorra - I.E. José Asunción Silva y Viceversa	6,2	12,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	56	42	120	$ 1.400.000	$ 1.500.000	$ 58.800.000	$ 180.000.000	162	$ 238.800.000	39	18	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 27.000.000	$ 27.000.000	$ -	15,00%	11,31%	87	75	$ 126.300.000	52,89%
	5	I.E José Asunción Silva - Bocas Caño La Perra - I.E. José Asunción Silva y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre																										
	6	Sede El Sol - Sede Nubos A y Viceversa	30	60	Terrestre	Ionata - 2 Re	20	42	120	$ 1.235.000	$ 1.332.000	$ 51.912.000	$ 159.840.000	162	$ 211.752.000	22	18	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 23.976.000	$ 23.976.000	$ -	15,00%	11,32%	87	75	$ 111.852.000	52,82%
	7	Guafitas - Sede Cañafistola - Sector la Yuca - Caño la Perra y Viceversa	20,8	41,6	Fluvial	pe - 2 Recor	44	42	120	$ 1.030.000	$ 1.120.350	$ 43.638.000	$ 134.442.000	162	$ 178.080.000	44	18	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 20.166.300	$ -	$ 20.166.300	15,00%	11,32%	87	75	$ 94.053.750	52,82%
	8	Finca Isalas Caro - Sede El Final y Viceversa	9	18	Terrestre	Ionata - 2 Re	20	42	120	$ 1.219.000	$ 1.315.000	$ 51.198.000	$ 157.800.000	162	$ 208.998.000	30	18	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 23.670.000	$ 23.670.000	$ -	15,00%	11,33%	87	75	$ 110.373.000	52,81%
I.E. AGROPECUARIO MUNICIPAL ARAUCANO	9	Laureles - Avenida Principal de Pedro Nel Jiménez - CAI Primero de Enero - Dique - Playitas - Dique - I.E Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	13	26	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.085.000	$ 1.170.000	$ 45.570.000	$ 140.400.000	162	$ 185.970.000	35	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 18.720.000	$ 18.720.000	$ -	13,33%	10,07%	82	80	$ 92.370.000	49,67%
	10	Plaza del Unión - Obelisco - Avenida Juan Isidro Daboin Reforma HSV - Avenida Rondón - Caño Córdoba - Rey del Bufalo - Ricarepa - Cancha Güiros - Corocoras - Alcaldía Municipal - I.E Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.082.000	$ 1.168.000	$ 45.444.000	$ 140.160.000	162	$ 185.604.000	57	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 18.688.000	$ 18.688.000	$ -	13,33%	10,07%	82	80	$ 92.164.000	49,66%
	11	Barrio Manhattan - Gabanes - Barrio Mazevenas - Mangos - I.E Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	12,8	25,6	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.082.000	$ 1.168.000	$ 45.444.000	$ 140.160.000	162	$ 185.604.000	40	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 18.688.000	$ 18.688.000	$ -	13,33%	10,07%	82	80	$ 92.164.000	49,66%
	12	Veneca Paparito - El Rosario - La Antioqueña - Chaparrito - I.E Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.085.000	$ 1.170.000	$ 45.570.000	$ 140.400.000	162	$ 185.970.000	35	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 18.720.000	$ 18.720.000	$ -	13,33%	10,07%	82	80	$ 92.370.000	49,67%
	13	La Porfia (Km 2 Antioqueña - Caño Limón) - La Antioqueña - Chaparrito - I.E Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	15,9	31,8	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.085.000	$ 1.170.000	$ 45.570.000	$ 140.400.000	162	$ 185.970.000	26	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 18.720.000	$ 18.720.000	$ -	13,33%	10,07%	82	80	$ 92.370.000	49,67%
	14	Matepiña - Arrecifes - Cimarrero - I.E Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa (Segundo recorrido inicia en la Parada del Ciclista)	44	88	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.780.000	$ 1.920.000	$ 74.760.000	$ 230.400.000	162	$ 305.160.000	64	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 30.720.000	$ 30.720.000	$ -	13,33%	10,07%	82	80	$ 151.560.000	49,67%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025															ABRIL-2026												
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2026	2026																		
I.E. MATECANDELA	15	I.E Agropecuario Municipal Araucano - Hospital San Vicente - Barrio Pedro Nel Jiménez - Piscina Femar - Fundadores (Solo Ida Martes y Jueves)	13,2		Terrestre	1 Bus	38	16	49	$ 835.000	$ 900.000	$ 13.360.000	$ 44.100.000	65	$ 57.460.000	55	7	7,14,16,21,23,28,30	$ 6.300.000	$ 6.300.000	$ -	14,29%	10,96%	31	34	$ 28.860.000	46,75%
	16	I.E Agropecuario Municipal Araucano - Pasayita (Solo Ida Martes y Jueves)	14,5		Terrestre	1 Buseta	28	16	49	$ 705.000	$ 760.000	$ 11.280.000	$ 37.240.000	65	$ 48.520.000	8	7	7,14,16,21,23,28,30	$ 5.320.000	$ 5.320.000	$ -	14,29%	10,06%	31	34	$ 22.680.000	46,74%
	17	I.E Agropecuario Municipal Araucano - Macopiña (Solo Ida Martes y Jueves)	22,2		Terrestre	1 Camioneta	10	16	49	$ 570.000	$ 615.000	$ 9.120.000	$ 30.135.000	65	$ 39.255.000	11	7	7,14,16,21,23,28,30	$ 4.305.000	$ 4.305.000	$ -	14,29%	10,97%	31	34	$ 18.345.000	46,73%
	18	Villa Luz - Alcaraván - Oscar Magollón - Piscina FEMAR - Fundadores - La Embojada - Dique - I.E Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa (Segundo recorrido inicia en Caño Jesús)	14,8	29,6	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.735.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000	50	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 29.920.000	$ 29.920.000	$ -	13,33%	10,06%	80	82	$ 147.670.000	49,68%
	19	Barrio Fundadores - Pedro Nel Jiménez - I.E Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en Villa Luz) Jornada Mañana	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.735.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000	50	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 29.920.000	$ 29.920.000	$ -	13,33%	10,06%	80	82	$ 143.930.000	48,42%
	20	Romboy Avenida 5ª - Malecón - Barrio Libertadores - Dique - I.E Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en el sector los güires) - Jornada Mañana.	23,1	46,2	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.735.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000	91	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 29.920.000	$ 29.920.000	$ -	13,33%	10,06%	80	82	$ 143.930.000	48,42%
	21	Barrio Fundadores - Pedro Nel Jiménez - I.E Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en Villa Luz) Jornada Tarde	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.735.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000	43	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 29.920.000	$ 29.920.000	$ -	13,33%	10,06%	80	82	$ 143.930.000	48,42%
	22	Romboy Avenida 5ª - Malecón - Barrio Libertadores - Dique - I.E Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en el sector los Güires) - Jornada Tarde	23,1	46,2	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.735.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000	38	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 29.920.000	$ 29.920.000	$ -	13,33%	10,06%	80	82	$ 143.930.000	48,42%
	23	Femar - Centauros - Alcaraván - Playitas - I.E Matecandela y Viceversa - Jornada Tarde	19,5	39	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.820.000	$ 1.960.000	$ 76.440.000	$ 235.200.000	162	$ 311.640.000	50	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 31.360.000	$ 31.360.000	$ -	13,33%	10,06%	80	82	$ 150.920.000	48,43%
	24	Corocito - La Payara - El Torno - Barranzón - I.E Matecandela y Viceversa	18,5	37	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.070.000	$ 1.150.000	$ 44.940.000	$ 138.000.000	162	$ 182.940.000	16	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 18.400.000	$ -	$ 18.400.000	13,33%	10,06%	63	79	$ 92.080.000	50,34%
	25	Vereda Corocito - Sector Guarduba - Sede José Gregorio González Laguna La Morronera - Sede Pablo Emilio Guarín - Sede José Gregorio González y Viceversa	17,2	34,4	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.070.000	$ 1.154.000	$ 44.940.000	$ 138.480.000	162	$ 183.420.000	28	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 18.464.000	$ -	$ 18.464.000	13,33%	10,07%	82	80	$ 91.100.000	49,67%

Calle 18 N° 20b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3136435560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025																ABRIL-2026												
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2026	Valor Total 2025	Total Dias	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Dias Ejecutados 2026	Dias Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Dias TrabajadoS	Dias por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																			
C.E. MONSERRATE	26	Puente Internacional - Llano Alto - El Recreo - Vieja Hermosa - Lagunas de Oxidación - La Curva - Buenos Aires - La Y - Comercerio - C.E. Monserrate y Viceversa (El segundo recorrido inicia en las lagunas de oxidación)	8,51	17,02	Terrestre	2 Busetas	48	42	120	$ 1.868.000	$ 2.010.000	$ 78.456.000	$ 241.200.000	162	$ 319.656.000	55	15	6,7,8,13,16,17,20, 21,22,23,24,27,28 ,29,30	$ 30.150.000	$ 30.150.000	$ -	12,50%	9,43%	80	82	$ 154.836.000	48,44%
	27	Barrio Manhattan Sede Marco Fidel Suarez - Sede Clarinetero - Tienda La Conca - Sede Marco Fidel Suarez y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.185.000	$ 1.280.000	$ 49.770.000	$ 153.600.000	162	$ 203.370.000	73	15	6,7,8,13,16,17,20, 21,22,23,24,27,28 ,29,30	$ 19.200.000	$ 19.200.000	$ -	12,50%	9,44%	79	83	$ 97.130.000	47,78%
	28	Sector Las Compuertas - Los Pechos - C.E. Monserrate y Viceversa	13,5	27	Fluvial	1 Bote - 2 Recorridos	44	42	120	$ 1.709.000	$ 1.842.000	$ 71.778.000	$ 221.040.000	162	$ 292.818.000	25	15	6,7,8,13,16,17,20, 21,22,23,24,27,28 ,29,30	$ 27.630.000	$ -	$ 27.630.000	12,50%	9,44%	80	82	$ 141.774.000	48,42%
	29	Finca La Lorena - Vereda Clarinetero Sede Marco Fidel Suarez y Viceversa	8,5	17	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 992.000	$ 1.068.000	$ 41.664.000	$ 128.160.000	162	$ 169.824.000	29	15	6,7,8,13,16,17,20, 21,22,23,24,27,28 ,29,30	$ 16.020.000	$ -	$ 16.020.000	12,50%	9,43%	79	83	$ 81.180.000	47,80%
	30	Finca La Lorena - Comunidad Indigena La Estrella - Sede El Triunfo y Viceversa	10	20	Terrestre	2 Camionetas	20	42	120	$ 1.565.000	$ 1.685.000	$ 65.730.000	$ 202.200.000	162	$ 267.930.000	30	16	6,7,8,13,14,16,17 ,20,21,22,23,24,27 ,28,29,30	$ 26.960.000	$ 26.960.000	$ -	13,33%	10,06%	76	84	$ 126.390.000	47,17%
I.E. SANTO ANGEL	31	Reforma del Hospital - Los Arrecifes - Sede San Emilio - Matepiña - Sede Santo Ángel y Viceversa	39	78	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.323.000	$ 1.427.000	$ 55.566.000	$ 171.240.000	162	$ 226.806.000	76	14	7,8,13,14,16,17,2 0,21,23,24,27,28, 29,30	$ 19.978.000	$ 19.978.000	$ -	11,67%	8,81%	75	87	$ 102.857.000	45,36%
	32	La Y Santa Rosa + 3 kms via Caracol-María Auxiliadora - Sede Santo Ángel y Viceversa	12	24	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 856.000	$ 923.300	$ 35.952.000	$ 110.796.000	162	$ 146.748.000	13	14	7,8,13,14,16,17,2 0,21,23,24,27,28, 29,30	$ 12.926.200	$ 12.926.200	$ -	11,67%	8,81%	76	86	$ 67.344.200	45,89%
	33	Sector el Alcaraván - Sede María Auxiliadora - Sede Santo Ángel y Viceversa	7,5	15	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 782.000	$ 844.500	$ 32.844.000	$ 101.280.000	162	$ 134.124.000	7	14	7,8,13,14,16,17,2 0,21,23,24,27,28, 29,30	$ 11.816.000	$ 11.816.000	$ -	11,67%	8,81%	76	86	$ 61.640.000	45,96%
	34	Sede Gabriela Mistral (Vía Feliciano) - Sede San Cayetano y Viceversa	12	24	Terrestre	2 Camionetas	16	42	120	$ 1.524.000	$ 1.643.000	$ 64.008.000	$ 197.160.000	162	$ 261.168.000	13	13	7,8,13,14,16,17,2 0,21,23,24,27,28, 29,30	$ 21.359.000	$ 21.359.000	$ -	10,83%	8,18%	75	87	$ 118.227.000	45,27%
	35	Puerto Infante - Cuburro - Sede Puerto Colombia y Viceversa	20	40	Fluvial	2 Botes	44	42	120	$ 2.100.000	$ 2.270.000	$ 88.200.000	$ 272.400.000	162	$ 360.600.000	65	14	7,8,13,14,16,17,2 0,21,23,24,27,28, 29,30	$ 31.780.000	$ -	$ 31.780.000	11,67%	8,81%	57	105	$ 122.250.000	33,90%
	36	Caseríos Bolívares Garcenitos - Villanueva - Isla La Pradeña - Sede Agropecuario Caracol y Viceversa	13	26	Fluvial	1 Bote	17	42	120	$ 1.070.000	$ 1.152.000	$ 44.940.000	$ 138.240.000	162	$ 183.180.000	14	14	7,8,13,14,16,17,2 0,21,23,24,27,28, 29,30	$ 16.128.000	$ -	$ 16.128.000	11,67%	8,80%	61	101	$ 68.828.000	36,46%
	37	Barranca Amarilla - Sede Agropecuario Caracol - Viceversa	6,7	13,4	Fluvial	1 Bote	16	42	120	$ 992.000	$ 1.069.000	$ 41.664.000	$ 128.280.000	162	$ 169.944.000	20	14	7,8,13,14,16,17,2 0,21,23,24,27,28, 29,30	$ 14.966.000	$ -	$ 14.966.000	11,67%	8,81%	61	101	$ 61.975.000	36,47%
	38	Finca El Nombre de Dios - Finca La María - Sede El Vapor y Viceversa	12,7	25,4	Fluvial	1 Bote	12	42	120	$ 1.067.000	$ 1.151.000	$ 44.814.000	$ 138.120.000	162	$ 182.934.000	4	14	7,8,13,14,16,17,2 0,21,23,24,27,28, 29,30	$ 16.114.000	$ -	$ 16.114.000	11,67%	8,81%	75	87	$ 62.797.000	45,26%
	39	Puente la Florida - Camazas - Y Zamuracos - Sede San Cayetano y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Camioneta	8	42	120	$ 810.000	$ 876.000	$ 34.020.000	$ 105.000.000	162	$ 139.020.000	6	13	7,8,13,14,16,17,2 0,21,23,24,27,28, 30	$ 11.375.000	$ 11.375.000	$ -	10,83%	8,18%	75	87	$ 62.856.000	45,24%
	40	Matepiña - Sede Arrecifes y Viceversa	8,1	16,2	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 900.000	$ 970.000	$ 37.800.000	$ 116.400.000	162	$ 154.200.000	29	14	7,8,13,14,16,17,2 0,21,23,24,27,28, 29,30	$ 13.580.000	$ 13.580.000	$ -	11,67%	8,81%	75	87	$ 69.810.000	45,27%
	41	Cancha de Finca la Venturosa - Sede San Cayetano - Finca El Porfín (Damar Sánchez) - Sede San Cayetano	7	14	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 783.000	$ 844.000	$ 32.886.000	$ 101.280.000	162	$ 134.166.000	35	13	7,8,13,14,16,17,2 0,21,23,24,27,28, 30	$ 10.972.000	$ 10.972.000	$ -	10,83%	8,18%	75	87	$ 60.738.000	45,27%

Calle 18 N° 10a – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter-transescolar2025@gmail.com
Celular: 3164493500

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 664 DE 2025																	ABRIL-2026													
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días TrabajadoS	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																					
C.E. INDGENA SIKUANI PLAYEROS	42	Caño Jesús - Dique Vía - Vía Luz - Playitas - C.E. Indígena Sikuani Playeros y Viceversa	10,2	20,4	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.090.000	$ 2.254.000	$ 87.780.000	$ 270.480.000	162	$ 358.260.000	45	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 36.064.000	$ 36.064.000	$ -	13,33%	10,07%	76	86	$ 164.416.000	45,82%
	43	Los Pechos - Barrancones - C.E. Indígena Sikuani Playeros y Viceversa	34	68	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.130.000	$ 1.218.000	$ 47.460.000	$ 146.160.000	162	$ 193.620.000	15	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 19.488.000	$ -	$ 19.488.000	13,33%	10,07%	78	86	$ 88.872.000	45,90%
	44	Resguardo Indígena Corocito - Isla de Guardulio - C.E. Sikuani Playeros y Viceversa	38	76	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.130.000	$ 1.218.000	$ 47.460.000	$ 146.160.000	162	$ 193.620.000	12	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 19.488.000	$ -	$ 19.488.000	13,33%	10,07%	78	86	$ 88.872.000	45,90%
	45	Reforma Hospital - Obstaco - Avenida 5° - Malecon - Guires - Primero de Enero - C.E. Indígena. Sikuani y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.168.000	$ 1.258.000	$ 46.872.000	$ 150.960.000	162	$ 199.932.000	30	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 20.128.000	$ 20.128.000	$ -	13,33%	10,07%	76	86	$ 91.744.000	45,89%
C.E. EL TRANSITO	46	Vereda Las Cruces (vereda alto primores) - Vereda El Vigia - Vereda Cañas Bravas - C.E. El Tránsito y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Microbús	12	42	120	$ 887.000	$ 957.000	$ 37.254.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000	12	15	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29	$ 14.355.000	$ 14.355.000	$ -	12,50%	9,44%	78	84	$ 71.706.000	47,15%
	47	La Y Manantiales - Maporal - La Conquista - C.E. El Tránsito y Viceversa	16,5	33	Terrestre	2 Camionetas	20	42	120	$ 1.628.000	$ 1.756.000	$ 68.376.000	$ 210.720.000	162	$ 279.096.000	17	15	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29	$ 26.340.000	$ 26.340.000	$ -	12,50%	9,44%	78	84	$ 131.592.000	47,15%
	48	Sede La Paz A - Vereda Caño Seco - Caserio Bocas de Ele - C.E. El Tránsito y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Microbus	18	42	120	$ 884.000	$ 954.000	$ 37.128.000	$ 114.480.000	162	$ 151.608.000	19	15	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29	$ 14.310.000	$ 14.310.000	$ -	12,50%	9,44%	78	84	$ 71.472.000	47,14%
	49	Sede Santa Ana (Laureles I) - Vereda El Diamante - Vereda Los Laureles- C.E. El Tránsito y Viceversa	7,41	14,82	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 760.000	$ 840.000	$ 32.760.000	$ 100.800.000	162	$ 133.560.000	18	15	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29	$ 12.600.000	$ 12.600.000	$ -	12,50%	9,43%	78	84	$ 63.000.000	47,17%
	50	Puente Caño Macuate - Puente Lucero - Sede Jardín de los Niños y Viceversa	16,3	32,6	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 887.000	$ 957.000	$ 37.254.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000	12	15	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29	$ 14.355.000	$ 14.355.000	$ -	12,50%	9,44%	78	84	$ 71.706.000	47,15%
C.E. HITNU LAS VEGAS	51	Caserio Bocas de Ele - Sede Las Vegas - Caño Verde - Sede Las Vegas y Viceversa	17,6	35,2	Fluvial	1 Bote - 2 Recerridos	28	42	120	$ 1.545.000	$ 1.666.000	$ 64.890.000	$ 199.920.000	162	$ 264.810.000	27	16	6,7,8,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 26.656.000	$ -	$ 26.656.000	13,33%	10,07%	72	90	$ 114.670.000	43,30%
Municipio de Arauquita							1.966			$ 72.857.200	$ 78.979.755	$ 3.051.602.400	9.477.576.600		$ 12.529.173.000	1825	16,7982963		$ 1.321.833.835	$ 991.475.835	$ 330.358.000	13,65%	10,56%			$ 6.115.739.845	48,81%
I.E. JOSE MARIA CARBONELL	1	Finca El Rancho - Javillal - La Florida El Porvenir – I.E. José María Carbonell y Viceversa	17,9	35,8	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.039.000	$ 1.120.000	$ 43.638.000	$ 134.400.000	162	$ 178.038.000	47	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 19.040.000	$ 19.040.000	$ -	14,17%	10,69%	80	82	$ 86.198.000	48,42%
	2	Los Chorros - El Triunfo - La Y - Estación Neira - San Luis de los Palmares - I.E. José María Carbonell y Viceversa	25,2	50,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.017.000	$ 1.096.000	$ 42.714.000	$ 131.520.000	162	$ 174.234.000	30	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 18.632.000	$ 18.632.000	$ -	14,17%	10,69%	80	82	$ 84.362.000	48,42%
	3	El Cecrito - Bocas Del Juju - La Esmeralda – I.E. José María Carbonell y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Bus	34	42	120	$ 1.096.000	$ 1.182.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	55	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 20.094.000	$ 20.094.000	$ -	14,17%	10,70%	80	82	$ 90.948.000	48,41%
	4	San Lorenzo - Vereda Totumal - La Esmeralda - I.E. José María Carbonell y Viceversa	14,2	28,4	Terrestre	1 Microbús	17	42	120	$ 845.000	$ 912.000	$ 35.490.000	$ 109.440.000	162	$ 144.930.000	14	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 15.504.000	$ 15.504.000	$ -	14,17%	10,70%	80	82	$ 70.145.000	48,40%
	5	Cama Floja - Los Jardines - La Trampa - Caño Hondo - La Trampa - I.E. Andrés Bello y Viceversa	24,6	49,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 971.000	$ 1.047.000	$ 40.782.000	$ 125.640.000	162	$ 166.422.000	36	16	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29	$ 16.752.000	$ 16.752.000	$ -	13,33%	10,07%	79	83	$ 79.521.000	47,78%
	6	Las Torres - Bajo Caranal - Garlan - I.E. Andrés Bello y Viceversa	16,4	32,8	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.025.000	$ 2.184.000	$ 85.050.000	$ 262.080.000	162	$ 347.130.000	40	16	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29	$ 34.944.000	$ 34.944.000	$ -	13,33%	10,07%	79	83	$ 165.858.000	47,78%
	7	Sede Garlan Caranal - Sede Guaymaral - I.E. Andrés Bello y Viceversa	9,6	19,2	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.092.000	$ 1.179.000	$ 45.864.000	$ 141.480.000	162	$ 187.344.000	52	16	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29	$ 18.864.000	$ 18.864.000	$ -	13,33%	10,07%	79	83	$ 89.487.000	47,77%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025																ABRIL-2026											
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días TrabajadoS	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																		
I.E. ANDRES BELLO	8	Las Palmas - Cuatro Esquinas - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	8,3	16,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 895.000	$ 965.000	$ 37.590.000	$ 115.800.000	162	$ 153.390.000	19	16	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29	$ 15.440.000	$ 15.440.000	$ -	13,33%	10,07%	79	83	$ 73.295.000	47,78%
	9	Sede Bioparque Talero - Los Chorros - Escuela el Recreo - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	15,5	31	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 895.000	$ 965.000	$ 37.590.000	$ 115.800.000	162	$ 153.390.000	10	16	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29	$ 15.440.000	$ 15.440.000	$ -	13,33%	10,07%	79	83	$ 73.295.000	47,78%
	10	La Comuna - El Paraiso - La Tanga - La Paz - I.E. Andres Bello y Viceversa	10,5	21	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 896.000	$ 968.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000	21	16	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29	$ 15.488.000	$ 15.488.000	$ -	13,33%	10,07%	79	83	$ 73.532.000	47,79%
	11	Campo Cinco - Guamaral - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 896.000	$ 968.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000	14	16	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29	$ 15.488.000	$ 15.488.000	$ -	13,33%	10,07%	79	83	$ 73.532.000	47,79%
I.E. SAN JOSE DE LA PESQUERA	12	Salón Comunal - Mata Oscura - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 895.000	$ 965.000	$ 37.590.000	$ 115.800.000	162	$ 153.390.000	29	16	6,7,8,9,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 15.440.000	$ 15.440.000	$ -	13,33%	10,07%	82	80	$ 76.100.000	49,87%
	13	Puente Jorobado - El Vivero - La Cosa - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	13	26	Terrestre	3 Buses	114	42	120	$ 2.970.000	$ 3.208.000	$ 124.740.000	$ 365.880.000	162	$ 509.820.000	90	16	6,7,8,9,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 51.344.000	$ 51.344.000	$ -	13,33%	10,07%	82	80	$ 253.100.000	49,64%
	14	Kilómetro 81 - Puente Caranal - Las Acacias - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	11,5	23	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.200.000	$ 1.294.000	$ 50.400.000	$ 155.280.000	162	$ 205.680.000	46	16	6,7,8,9,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 20.704.000	$ 20.704.000	$ -	13,33%	10,07%	82	80	$ 102.160.000	49,67%
	15	Barranquilita - Mazaguarda - Puerto Nuevo - Nuevo Jerusalén - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	10,3	20,6	Fluvial	2 Botes	44	42	120	$ 2.040.000	$ 2.212.000	$ 85.680.000	$ 265.440.000	162	$ 351.120.000	21	16	6,7,8,9,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 35.392.000	$ -	$ 35.392.000	13,33%	10,06%	82	80	$ 174.160.000	49,60%
I.E. SIMON RODRIGUEZ - BAYONEROS	16	Puente Caranal - Sede Villa Hermosa - Sede Santa Isabel - Sede Villa Hermosa y Viceversa	16,09	32,18	Terrestre	1 Microbus	18	42	120	$ 833.000	$ 898.000	$ 34.986.000	$ 107.760.000	162	$ 142.746.000	43	15	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,23,27,28,29,30	$ 13.470.000	$ 13.470.000	$ -	12,50%	9,44%	78	84	$ 67.314.000	47,16%
	17	La Pradera - Sede Juan José Rondón Sector Caño Rico - Finca la Fe en la Vereda la Poa - Sede Juan José Rondón y Viceversa	18,8	37,6	Terrestre	1 Microbús - 2 Recorridos	36	42	120	$ 1.229.000	$ 1.324.000	$ 51.240.000	$ 158.880.000	162	$ 210.120.000	33	17	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 22.508.000	$ 22.508.000	$ -	14,17%	10,71%	80	82	$ 101.552.000	48,33%
	18	Puente Caranal - Bocas de Caranal - Isla Contigua a Mazaguarda y Viceversa	10,1	20,2	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.065.000	$ 1.150.000	$ 44.730.000	$ 138.000.000	162	$ 182.730.000	20	16	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,23,27,28,29,30	$ 18.400.000	$ -	$ 18.400.000	13,33%	10,07%	79	83	$ 87.260.000	47,78%
	19	El Placer - Cajaros Bayonero Carretero - Sede Simón Rodriguez - Bayoneros y Viceversa	23	46	Fluvial	3 Botes	66	42	120	$ 3.060.000	$ 3.300.000	$ 128.520.000	$ 396.000.000	162	$ 524.520.000	65	17	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 56.100.000	$ -	$ 56.100.000	14,17%	10,70%	81	81	$ 257.220.000	49,04%
I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	20	Las Veredas Caño Arenas – Maporita – Gaviotas - La Esperanza - El Placer - El Caucho I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	31,6	63,5	Fluvial	5 Botes	104	42	120	$ 5.620.000	$ 6.294.000	$ 236.040.000	$ 755.280.000	162	$ 991.320.000	78	16	6,7,8,9,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 100.704.000	$ -	$ 100.704.000	13,33%	10,16%	80	82	$ 475.212.000	47,94%
	21	Las Veredas Los Angelitos - La Arenosa - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	7,7	15,4	Fluvial	3 Botes	83	42	120	$ 2.758.000	$ 2.972.000	$ 115.762.000	$ 356.640.000	162	$ 472.392.000	57	16	6,7,8,9,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 47.552.000	$ -	$ 47.552.000	13,33%	10,07%	80	82	$ 228.668.000	48,41%
	22	Nueva Jerusalén - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	6,1	12,2	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 992.000	$ 1.060.000	$ 41.664.000	$ 127.200.000	162	$ 168.864.000	17	16	6,7,8,9,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 16.960.000	$ -	$ 16.960.000	13,33%	10,04%	80	82	$ 81.944.000	48,53%
	23	Puente Jorobado - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	11,6	23,2	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.096.000	$ 1.182.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	40	16	6,7,8,9,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 18.912.000	$ 18.912.000	$ -	13,33%	10,07%	79	84	$ 86.504.000	47,15%
	24	Puerto Matus - La Pelona - Diamante I.E. Aguachica y Viceversa	13,7	27,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 940.000	$ 1.014.955	$ 39.480.000	$ 121.794.600	162	$ 161.274.600	38	17	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 17.254.235	$ 17.254.235	$ -	14,17%	10,70%	81	81	$ 79.083.240	49,02%
	25	Los Chorros - La Trampita - I.E. Aguachica y Viceversa	6,8	13,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 915.000	$ 988.000	$ 38.430.000	$ 118.560.000	162	$ 156.990.000	25	17	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 16.796.000	$ 16.796.000	$ -	14,17%	10,70%	81	81	$ 76.962.000	49,02%

Calle 18 N° 32C – 29 - Urbanización Ciudad Jardín
interpraescol2025@gmail.com
Celular: 3154495552

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025															ABRIL-2026											
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días TrabajadoS	Dias por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																		
I.E. AGUACHICA	26	El Pozo - Fundación - Santa Ana - Brisas Del Palmar - I.E. Aguachica y Viceversa	23,3	46,6	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.400.000	$ 2.699.000	$ 100.800.000	$ 323.880.000	162	$ 424.680.000	41	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 45.883.000	$ 45.883.000	$ -	14,17%	10,80%	81	81	$ 206.061.000	48,52%
	27	Sede San Miguel - La Victoria - El Oasis -I.E. Aguachica y Viceversa	15,6	31	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.250.000	$ 2.498.000	$ 93.660.000	$ 299.760.000	162	$ 393.420.000	52	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 42.466.000	$ 42.466.000	$ -	14,17%	10,79%	81	81	$ 191.082.000	48,57%
	28	Sede El Marfil - El Oasis - I.E. Aguachica y Viceversa	14,4	28,8	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.200.000	$ 1.294.000	$ 50.400.000	$ 155.280.000	162	$ 205.680.000	34	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 21.998.000	$ 21.998.000	$ -	14,17%	10,70%	81	81	$ 100.566.000	48,94%
	29	Sede La Islandia - I.E. Aguachica y Viceversa	9	18	Terrestre	1 Buseta	25	42	120	$ 918.500	$ 990.600	$ 38.577.000	$ 118.896.000	162	$ 157.473.000	15	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 16.843.600	$ 16.843.600	$ -	14,17%	10,70%	81	81	$ 77.218.200	49,04%
	30	La Trampa - El Encanto - Puerto Camián - I.E. Aguachica y Viceversa	14,1	28,2	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.200.000	$ 1.294.000	$ 50.400.000	$ 155.280.000	162	$ 205.680.000	36	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 21.998.000	$ 21.998.000	$ -	14,17%	10,70%	81	81	$ 100.566.000	48,94%
	31	Rosa Blanca - I.E. Aguachica y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Buseta	23	42	120	$ 918.500	$ 990.000	$ 38.583.800	$ 118.800.000	162	$ 157.393.800	20	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 16.830.000	$ 16.830.000	$ -	14,17%	10,69%	81	81	$ 77.203.800	49,06%
	32	Bajo Caranal - I.E. Aguachica y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus	33	42	120	$ 1.200.000	$ 1.294.000	$ 50.400.000	$ 155.280.000	162	$ 205.680.000	37	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 21.998.000	$ 21.998.000	$ -	14,17%	10,70%	81	81	$ 100.566.000	49,04%
	33	El Oasis I.E. Aguachica y Viceversa	5,25	10,5	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.093.000	$ 1.179.000	$ 45.906.000	$ 141.480.000	162	$ 187.386.000	27	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 20.043.000	$ 20.043.000	$ -	14,17%	10,70%	81	81	$ 91.667.000	49,04%
I.E. PEDRO NEL JIMENEZ	34	Alto Primores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.900.000	$ 2.070.000	$ 79.800.000	$ 248.400.000	162	$ 328.200.000	44	18	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 37.260.000	$ 37.260.000	$ -	15,00%	11,35%	80	82	$ 158.460.000	48,28%
	35	Matesiña - Las Cruces - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	20,5	41	Terrestre																						
	36	La Cal -Sede El Progreso de los Niños - El Lipa - Alto Primores - El Futuro - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	36,2	72,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.099.000	$ 1.182.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	33	18	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 21.276.000	$ 21.276.000	$ -	15,00%	11,32%	80	82	$ 90.948.000	48,41%
	37	La Tienda de Don Unci - La "Y" de Guayacanes - San Juan de la Reinera Los Colonos - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	19,8	39,6	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	30	18	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 22.284.000	$ 22.284.000	$ -	15,00%	11,32%	80	82	$ 95.260.000	48,41%
	38	Mata de Coco - Santa Isabel - Santa Clara - Los Colonos - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	24,8	45,6	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.250.000	$ 1.345.000	$ 52.500.000	$ 161.400.000	162	$ 213.900.000	36	18	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 24.210.000	$ 24.210.000	$ -	15,00%	11,32%	80	82	$ 103.510.000	48,44%
	39	El Paraiso - El Carmen - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.145.000	$ 1.235.000	$ 48.090.000	$ 148.200.000	162	$ 196.290.000	20	18	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 22.230.000	$ 22.230.000	$ -	15,00%	11,33%	80	82	$ 95.020.000	48,41%
	40	La Gloria - El Paraiso - Vista Hermosa - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 934.000	$ 1.005.000	$ 39.228.000	$ 120.600.000	162	$ 159.828.000	17	18	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 18.090.000	$ 18.090.000	$ -	15,00%	11,32%	80	82	$ 77.418.000	48,44%
	41	Centro Poblado Puerto Jordán I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	25	50	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.253.000	$ 1.351.000	$ 52.626.000	$ 162.120.000	162	$ 214.746.000	36	18	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 24.318.000	$ 24.318.000	$ -	15,00%	11,32%	80	82	$ 103.964.000	48,41%
	42	La "Y" Colonos - Finca Don Orono - Fundadores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	7,2	14,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.145.000	$ 1.235.000	$ 48.090.000	$ 148.200.000	162	$ 196.290.000	44	18	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 22.230.000	$ 22.230.000	$ -	15,00%	11,33%	80	82	$ 95.020.000	48,41%
	43	Finca Buenaventura - Sede Alto Bonito - Puente Camián - El Carmen - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	18	36	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 858.200	$ 923.000	$ 35.960.400	$ 110.760.000	162	$ 146.720.400	15	18	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 16.614.000	$ 16.614.000	$ -	15,00%	11,32%	80	82	$ 71.034.400	48,41%
C.E. INDIGENA	44	Soledad - C.E. Indígena El Vigía y Viceversa	10,5	21	Fluvial	2 Botes - 2 Recorridos	74	42	120	$ 2.900.000	$ 3.250.000	$ 121.800.000	$ 390.000.000	162	$ 511.800.000	49	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 55.250.000	$ -	$ 55.250.000	14,17%	10,80%	97	75	$ 268.050.000	52,37%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025																		ABRIL-2026																Total Dias Trabajados	Dias por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Dias Ejecutados 2026	Dias Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total															
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																														
EL VIGIA	45	Canciones - El Campamento – C.E. Indigena El Vigia y Viceversa	8,5	17	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.060.000	$ 1.180.000	$ 44.520.000	$ 141.600.000	162	$ 186.120.000	60	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 20.060.000	$ 20.060.000	$ -	14,17%	10,78%	87	75	$ 97.620.000	52,45%
I.E. JUAN JACOBO ROUSSEAU	46	Puente Caranal - Kilometro 81 - Las Bancas - Barrio Banco - I.E Urbanas de Arauquita y Viceversa	20,6	41,2	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 853.800	$ 926.000	$ 35.851.200	$ 110.400.000	162	$ 146.251.200	23	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 15.640.000	$ 15.640.000	$ -	14,17%	10,69%	82	80	$ 72.851.200	49,68%
	47	El Troncal - I.E Urbanas de Arauquita y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	42	42	120	$ 1.360.000	$ 1.470.000	$ 57.120.000	$ 176.400.000	162	$ 233.520.000	46	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 24.990.000	$ 24.990.000	$ -	14,17%	10,70%	82	80	$ 116.920.000	49,64%
I.E.LICEO DEL LLANO	48	La Pica - I.E Urbanas de Arauquita y Viceversa	14,7	29,4	Terrestre	1 Microbús	12	42	120	$ 926.000	$ 998.000	$ 38.892.000	$ 119.760.000	162	$ 158.652.000	17	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 16.966.000	$ 16.966.000	$ -	14,17%	10,69%	82	80	$ 78.512.000	49,68%
	49	Totumal - Campamento - I.E Urbanas de Arauquita y Viceversa	18,8	37,8	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 969.000	$ 1.060.000	$ 41.538.000	$ 127.200.000	162	$ 168.738.000	26	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 18.020.000	$ 18.020.000	$ -	14,17%	10,68%	82	80	$ 83.938.000	49,74%
	50	Guamalito - Matecacao - La Unión - Puerto Matus - Matecacao - I.E Urbanas de Arauquita y Viceversa	24	48	Terrestre	1 Microbús	14	42	120	$ 957.000	$ 957.000	$ 37.254.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000	17	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 16.269.000	$ 16.269.000	$ -	14,17%	10,70%	82	80	$ 75.534.000	49,66%
I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ	51	San Rafael - San Lorenzo - I.E Urbanas de Arauquita y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 856.000	$ 923.000	$ 35.952.000	$ 110.760.000	162	$ 146.712.000	10	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 15.691.000	$ 15.691.000	$ -	14,17%	10,70%	82	80	$ 72.872.000	49,67%
	52	NEE - Maca Oscura - I.E Urbanas de Arauquita y Viceversa	34	68	Terrestre	1 Microbús	8	42	120	$ 918.000	$ 990.000	$ 38.556.000	$ 118.800.000	162	$ 157.356.000	21	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 18.830.000	$ 18.830.000	$ -	14,17%	10,70%	82	80	$ 78.156.000	49,67%
	53	NEE - La Esmeralda - I.E Urbanas de Arauquita y Viceversa	26	52	Terrestre	1 Microbús	8	42	120	$ 887.000	$ 957.000	$ 37.254.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000	16	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 16.269.000	$ 16.269.000	$ -	14,17%	10,70%	82	80	$ 75.534.000	49,66%
C.E. SAN JUAN BOSCO	54	Puente Jorobado - Tres Cruces - Sede La Arenosa - Salón Comunal - Sede La Aronosa y Viceversa	20,3	40,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 926.000	$ 998.000	$ 38.892.000	$ 119.760.000	162	$ 158.652.000	30	15	7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,27,28,29,30	$ 14.970.000	$ 14.970.000	$ -	12,50%	9,44%	74	88	$ 70.928.000	44,84%
C.E. ROMULO GALLEGOS	55	Sede Rafael Núñez - La Brasilia Paso Malo - Petaloniso - Sede Rómulo Gallegos y Viceversa	12,1	24,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 934.000	$ 1.005.000	$ 39.228.000	$ 120.600.000	162	$ 159.828.000	45	17	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30	$ 17.085.000	$ 17.085.000	$ -	14,17%	10,69%	82	80	$ 79.429.000	49,70%
Municipio de Cravo Norte							97			$ 8.254.000	$ 8.779.000	$ 263.068.000	913.489.000		$ 1.076.569.000	98	15,66666667		$ 106.793.000	$ 67.113.000	$ 39.680.000	13,13%	9,92%			$ 510.877.000	47,45%
I.E. JOSE ANTONIO GALAN	1	Vereda El Samuco - Relleno Sanitario - Sede Educativa La Granja - Manga De Coleo - Sede El Triunfo - Sede José Teodoro Hurtado - Sede José Antonio Galán y Viceversa	15	30	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.640.000	$ 1.776.000	$ 68.880.000	$ 213.120.000	162	$ 282.000.000	35	16	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28	$ 28.416.000	$ 28.416.000	$ -	13,33%	10,08%	81	81	$ 138.144.000	48,99%
	2	Finca Atamira - Fundo Santa Fe - Sede Educativa San José - Finca Catalina y Viceversa	12,8	25,6	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 764.000	$ 827.000	$ 32.088.000	$ 99.240.000	162	$ 131.328.000	14	15	7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28	$ 12.405.000	$ 12.405.000	$ -	12,50%	9,45%	79	83	$ 62.687.000	47,73%
	3	Finca Mi Parcelita - Finca El Destino - El Peligro - La Bendición - La Costeña - Sede Aguaclinda y Viceversa	20	40	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 760.000	$ 844.000	$ 32.760.000	$ 101.280.000	162	$ 134.040.000	14	15	7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28	$ 12.660.000	$ 12.660.000	$ -	12,50%	9,44%	77	85	$ 62.300.000	46,48%
	4	Bocas del Casanare - Sede La Virgen y Viceversa	20,7	41,4	Fluvial	1 Bote	12	42	120	$ 1.060.000	$ 1.150.000	$ 44.520.000	$ 138.000.000	162	$ 182.520.000	3	16	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28	$ 18.400.000	$ -	$ 18.400.000	13,33%	10,08%	74	86	$ 81.320.000	44,55%
	5	Finca El Algarrobo - El Aeropuerto - La Campechana - I.E José Antonio Galán y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre	1 Microbus	16	42	120	$ 790.000	$ 852.000	$ 33.180.000	$ 102.240.000	162	$ 135.420.000	16	16	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28	$ 13.632.000	$ 13.632.000	$ -	13,33%	10,07%	80	82	$ 65.556.000	48,41%
	6	Finca Manati - Sede La Virgen y Viceversa	20,4	40,8	Fluvial	1 Bote	11	42	120	$ 1.230.000	$ 1.330.000	$ 51.660.000	$ 159.600.000	162	$ 211.260.000	8	16	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28	$ 21.280.000	$ -	$ 21.280.000	13,33%	10,07%	79	83	$ 100.870.000	47,75%
Municipio de Fortul							1.317			$ 47.871.000	$ 51.752.000	$ 2.010.582.000	6.210.240.000		$ 8.220.822.000	1120	14,51282051		$ 748.662.000	$ 748.662.000	$ -	12,02%	9,09%			$ 3.845.741.000	46,78%
	1	Santa Rosa - I.E Alejandro Humboldt y Viceversa	15,4	32,8	Terrestre	1 Microbus	14	42	120	$ 800.000	$ 835.000	$ 33.600.000	$ 100.200.000	162	$ 133.800.000	11	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 12.525.000	$ 12.525.000	$ -	12,50%	9,36%	76	86	$ 61.990.000	46,33%

Calle 18 N° 30B – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3164495550

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025																ABRIL-2026											
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes Total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																		
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	2	San José Obrero - Progreso - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Microbús	11	42	120	$ 805.000	$ 868.000	$ 33.810.000	$ 104.160.000	162	$ 137.970.000	8	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 13.020.000	$ 13.020.000	$ -	12,50%	9,44%	76	86	$ 63.322.000	45,90%
	3	Caño Seco - Los Duarte - Hato Rancho Roja - Cementerio Central - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	13,1	26,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 930.000	$ 1.004.000	$ 39.060.000	$ 120.480.000	162	$ 159.540.000	20	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 15.060.000	$ 15.060.000	$ -	12,50%	9,44%	76	86	$ 73.196.000	45,88%
	4	Las Delicias - Los Alpes - Barrancones - La Colorada - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	28,7	53,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	46	42	120	$ 1.475.000	$ 1.590.000	$ 61.950.000	$ 190.800.000	162	$ 252.750.000	37	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 23.850.000	$ 23.850.000	$ -	12,50%	9,44%	76	86	$ 116.010.000	45,90%
	5	Paraiso - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	18,03	36,06	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 920.000	$ 995.000	$ 38.640.000	$ 119.400.000	162	$ 158.040.000	11	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 14.925.000	$ 14.925.000	$ -	12,50%	9,44%	76	86	$ 72.470.000	45,86%
	6	Bajo Quirpel - I.E. Alejandro Humboldt Y Viceversa	14,03	28,06	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 934.000	$ 1.007.000	$ 39.228.000	$ 120.840.000	162	$ 160.068.000	22	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 15.105.000	$ 15.105.000	$ -	12,50%	9,44%	76	86	$ 73.466.000	45,90%
	7	Caserio La Primavera - Vereda La Salve - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	15,7	31,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.145.000	$ 1.235.000	$ 48.090.000	$ 148.200.000	162	$ 196.290.000	40	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 18.525.000	$ 18.525.000	$ -	12,50%	9,44%	76	86	$ 90.060.000	45,89%
	8	Los Jardines - La Gaitana - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	17,5	35	Terrestre	1 Buseta	21	42	120	$ 972.000	$ 1.045.000	$ 40.824.000	$ 125.400.000	162	$ 166.224.000	14	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 15.675.000	$ 15.675.000	$ -	12,50%	9,43%	76	86	$ 76.354.000	45,93%
	9	El Mordisco - Caranal - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	20,34	40,68	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 965.000	$ 1.040.000	$ 40.530.000	$ 124.800.000	162	$ 165.330.000	14	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 15.600.000	$ 15.600.000	$ -	12,50%	9,44%	76	86	$ 75.800.000	45,90%
	10	Alto Jordán - Palmarito - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	22,3	44,6	Terrestre	1 Buseta	23	42	120	$ 975.000	$ 1.050.000	$ 40.950.000	$ 126.000.000	162	$ 166.950.000	24	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 15.750.000	$ 15.750.000	$ -	12,50%	9,43%	76	86	$ 76.650.000	45,91%
	11	Caranal - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.099.000	$ 1.175.000	$ 45.780.000	$ 141.000.000	162	$ 186.780.000	42	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 17.625.000	$ 17.625.000	$ -	12,50%	9,44%	76	86	$ 85.730.000	45,90%
	12	Vereda San Francisco - La Veinte - I.E. Inocencio Chinca (Nuevo Caranal) - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	32	64	Terrestre	1 Microbús	14	42	120	$ 930.000	$ 1.005.000	$ 39.060.000	$ 120.600.000	162	$ 159.660.000	17	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 15.075.000	$ 15.075.000	$ -	12,50%	9,44%	76	86	$ 73.230.000	45,87%
	13	Birmania - Puerto Gloria - I.E. Inocencio Chinca (Nuevo Caranal) - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	24,4	48,8	Terrestre	1 Microbus	14	42	120	$ 855.000	$ 920.000	$ 35.910.000	$ 110.400.000	162	$ 146.310.000	13	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 13.800.000	$ 13.800.000	$ -	12,50%	9,43%	76	86	$ 67.190.000	45,92%
I.E. TIERRA SECA	14	Nuevo Fortul - San Pedro - Nevado - I.E. Tierra Seca y Viceversa	11	22	Terrestre	4 Buses	152	42	120	$ 4.260.000	$ 4.740.000	$ 178.920.000	$ 568.800.000	162	$ 747.720.000	134	13	6,7,8,9,10,13,16,17,20,27,28,29,30	$ 61.620.000	$ 61.620.000	$ -	10,83%	8,24%	78	84	$ 349.560.000	46,75%
	15	Buenos Aires - Colinas - I.E. Tierra Seca y Viceversa	6	12	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.800.000	$ 1.975.000	$ 75.600.000	$ 237.000.000	162	$ 312.600.000	41	13	6,7,8,9,10,13,16,17,20,27,28,29,30	$ 25.675.000	$ 25.675.000	$ -	10,83%	8,21%	78	84	$ 146.700.000	46,93%
	16	El Refugio - El Nevado -I.E. Tierra Seca Y Viceversa	8	16	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 905.000	$ 975.000	$ 38.010.000	$ 117.000.000	162	$ 155.010.000	12	13	6,7,8,9,10,13,16,17,20,27,28,29,30	$ 12.675.000	$ 12.675.000	$ -	10,83%	8,18%	78	84	$ 73.110.000	47,15%
	17	Pie de Cerro - Corrales - IE Tierra Seca y Viceversa	3,5	7	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 908.000	$ 979.000	$ 38.136.000	$ 117.480.000	162	$ 155.616.000	14	13	6,7,8,9,10,13,16,17,20,27,28,29,30	$ 12.727.000	$ 12.727.000	$ -	10,83%	8,18%	78	84	$ 73.380.000	47,15%
I.E. PABLO VI	18	La Salve - El Salitron - Los Lirios - Cristal - I.E. Pablo VI y Viceversa	16,63	33,26	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 969.000	$ 1.065.000	$ 41.538.000	$ 127.800.000	162	$ 169.338.000	10	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 15.975.000	$ 15.975.000	$ -	12,50%	9,43%	81	81	$ 83.073.000	49,06%
	19	La Grenada - Las Flores - I.E. Pablo VI y Viceversa	7,59	15,18	Terrestre	1 Microbús - 2 Recorridos	39	42	120	$ 1.510.000	$ 1.628.000	$ 63.420.000	$ 195.360.000	162	$ 255.780.000	20	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 24.420.000	$ 24.420.000	$ -	12,50%	9,44%	81	81	$ 126.912.000	49,04%
	20	La Pajula - La Cabaña - I.E Pablo VI y Viceversa	6,41	12,82	Terrestre																						
	21	Parque Central Fortul - Palo de Agua - La Unión - Los Salve - I.E. Pablo VI y Viceversa	16,4	32,8	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.845.000	$ 1.990.000	$ 77.490.000	$ 238.800.000	162	$ 316.290.000	70	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 29.850.000	$ 29.850.000	$ -	12,50%	9,44%	81	81	$ 155.100.000	49,04%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 854 DE 2025 — **ABRIL-2026**

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) ida	Distancia (Kms) ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
	22	Invasión Nuevo Fortul - I.E. Pablo VI y Viceversa	14,9	29,8	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.825.000	$ 1.970.000	$ 76.650.000	$ 236.400.000	162	$ 313.050.000	59	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 29.550.000	$ 29.550.000	$ -	12,50%	9,44%	81	81	$ 153.480.000	49,03%
	23	Fortul - Sede Guzmán Diaz Bede Simón Bolivar y Viceversa	16,2	32,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Rescmdos	56	42	120	$ 1.478.000	$ 1.560.000	$ 62.076.000	$ 100.800.000	162	$ 252.876.000	39	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 23.850.000	$ 23.850.000	$ -	12,50%	9,43%	81	81	$ 124.086.000	49,07%
I.E. INDIGENA MAKAGUAN	24	Case Indigena Tame - Sede Makaguan y Viceversa	31	62	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.690.000	$ 1.820.000	$ 70.980.000	$ 218.400.000	162	$ 289.380.000	14	13	6,7,13,14,16,17,20,21,22,27,28,29,30	$ 23.600.000	$ 23.600.000	$ -	10,83%	8,18%	76	68	$ 132.660.000	45,91%
	25	La Comunidad Parreros - La Y Betoyes y Viceversa (Alimentador Ruta No. 24)	26	32	Terrestre	1 camioneta																					
	26	La Comunidad Makarenta - Sede Makaguan y Viceversa	23,5	47	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.200.000	$ 1.294.000	$ 50.400.000	$ 155.280.000	162	$ 205.680.000	30	13	6,7,13,14,16,17,20,21,22,27,28,29,30	$ 16.822.000	$ 16.822.000	$ -	10,83%	8,18%	76	68	$ 94.306.000	45,86%
	27	La Comunidad la Cabaña - Sede Makaguan y Viceversa	26	52	Terrestre	1 Microbus	18	42	120	$ 824.000	$ 889.000	$ 34.608.000	$ 106.680.000	162	$ 141.288.000	7	13	6,7,13,14,16,17,20,21,22,27,28,29,30	$ 11.557.000	$ 11.557.000	$ -	10,83%	8,18%	76	68	$ 64.634.000	45,89%
	28	Asentamiento Indigena La Rinconera - Nuevo Horizonte - Sede Makaguan y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Microbus	18	42	120	$ 783.000	$ 844.000	$ 32.886.000	$ 101.280.000	162	$ 134.166.000	25	13	6,7,13,14,16,17,20,21,22,27,28,29,30	$ 10.972.000	$ 10.972.000	$ -	10,83%	8,18%	76	68	$ 61.582.000	45,90%
	29	Asentamiento Indigena Caño Flores - Sede Makaguan y Viceversa	22	44	Terrestre	1 Microbus	18	42	120	$ 822.000	$ 886.000	$ 34.524.000	$ 106.320.000	162	$ 140.844.000	15	13	6,7,13,14,16,17,20,21,22,27,28,29,30	$ 11.518.000	$ 11.518.000	$ -	10,83%	8,18%	76	68	$ 64.646.000	45,90%
I.E. PAZ Y ESPERANZA	30	Puerto Gloria - San Francisco - La Perrera - El Milagro - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	19	38	Terrestre	1 Buseta y 1 Microbus	46	42	120	$ 1.750.000	$ 1.890.000	$ 73.500.000	$ 226.800.000	162	$ 300.300.000	43	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 28.350.000	$ 28.350.000	$ -	12,50%	9,44%	77	85	$ 139.650.000	46,50%
	31	Caserio La Veinte - Caño Flórez - Guafanday - La Primavera - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	13	26	Terrestre	1 Microbus	19	42	120	$ 814.000	$ 878.000	$ 34.188.000	$ 105.360.000	162	$ 139.548.000	17	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 13.170.000	$ 13.170.000	$ -	12,50%	9,44%	77	85	$ 64.915.000	46,52%
	32	San Jose - Filipinitas - Caño Azul - El Campin - Cristalina - Tres Esquinas - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	25,4	50,8	Terrestre	2 Busetas	52	42	120	$ 1.900.000	$ 2.050.000	$ 79.800.000	$ 246.000.000	162	$ 325.800.000	47	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 30.750.000	$ 30.750.000	$ -	12,50%	9,44%	77	85	$ 151.550.000	46,52%
	33	Tropicales - Las Pavitas - Muriba - Mate Caña - Tolua Pavo Real - La Coronada - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	36,4	72,9	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.950.000	$ 2.100.000	$ 81.900.000	$ 252.000.000	162	$ 333.900.000	34	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 31.500.000	$ 31.500.000	$ -	12,50%	9,43%	77	85	$ 155.400.000	46,54%
	34	Los Cardenales - Buenos Aires - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	11,4	22,8	Terrestre	1 Microbús	19	42	120	$ 814.000	$ 878.000	$ 34.188.000	$ 105.360.000	162	$ 139.548.000	17	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 13.170.000	$ 13.170.000	$ -	12,50%	9,44%	77	85	$ 64.918.000	46,52%
	35	Rio Caranal - Torres Gemelas - La Ceiba - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Microbus	17	42	120	$ 814.000	$ 878.000	$ 34.188.000	$ 105.360.000	162	$ 139.548.000	21	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 13.170.000	$ 13.170.000	$ -	12,50%	9,44%	77	85	$ 64.915.000	46,52%
	36	Los Malabares Villa Nueva - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	20	40	Terrestre	1 Microbus	18	42	120	$ 854.000	$ 920.000	$ 35.868.000	$ 110.400.000	162	$ 148.268.000	18	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 13.800.000	$ 13.800.000	$ -	12,50%	9,43%	77	85	$ 68.068.000	46,54%
	37	Brisas de Caranal - La Embajada - Caño Azul - Villanueva - El Campin - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	18,4	36,8	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 965.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	25	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 15.450.000	$ 15.450.000	$ -	12,50%	9,44%	77	85	$ 76.160.000	46,52%
	38	Santa Isabel - Caño Amarillo - San Joselito - Cardenales - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	20,7	41,4	Terrestre	1 Buseta	23	42	120	$ 960.000	$ 1.030.000	$ 40.320.000	$ 123.600.000	162	$ 163.920.000	16	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 15.450.000	$ 15.450.000	$ -	12,50%	9,43%	77	85	$ 76.370.000	46,59%
	39	Rio Cusay - Caracaro - Mata de Piña - Matabares - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	28,9	57,9	Terrestre	1 Buseta	25	42	120	$ 997.000	$ 1.070.000	$ 41.874.000	$ 128.400.000	162	$ 170.274.000	23	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 16.050.000	$ 16.050.000	$ -	12,50%	9,43%	77	85	$ 79.324.000	46,59%
I.E. INOCENCIO CHINCA	40	Villa Lorena - Bruselas - Sede Alto Bella - I.E. Inocencio Chinca y Viceversa	8,1	16,2	Terrestre	1 Microbús	15	42	120	$ 848.000	$ 914.000	$ 35.616.000	$ 109.680.000	162	$ 145.296.000	21	14	7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 12.798.000	$ 12.798.000	$ -	11,67%	8,81%	77	85	$ 67.606.000	46,53%

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3164495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025 — **ABRIL-2026**

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
C.E. PALMARITO	41	Parque Central Fortul - Invasión Nuevo Fortul - Sede Policarpa Salavarrieta y Viceversa (segundo recorrido inicia en la invasión nuevo Fortul)	11,9	23,8	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.580.000	$ 1.700.000	$ 66.360.000	$ 204.000.000	162	$ 270.360.000	75	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 25.500.000	$ 25.500.000	$ -	12,50%	9,43%	76	54	$ 127.560.000	47,18%
Municipio de Puerto Rondón							158			$ 6.714.000	$ 5.158.000	$ 239.988.000	738.960.000		$ 978.948.000	158	15		$ 92.370.000	$ 92.370.000	$ -	12,50%	9,44%			$ 510.840.000	52,19%
I.E. LA INMACULADA	1	Entrada a Tongotele - La Cachama San Ignacio - I.E. La Inmaculada y Viceversa	29	58	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 992.000	$ 1.068.000	$ 41.664.000	$ 128.160.000	162	$ 169.824.000	28	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 16.020.000	$ 16.020.000	$ -	12,50%	9,43%	86	76	$ 88.656.000	52,20%
	2	Finca La Bellecara El Milagro - I.E. La Inmaculada y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 955.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	28	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 15.450.000	$ 15.450.000	$ -	12,50%	9,44%	86	76	$ 85.430.000	52,18%
	3	Finca Los Portales I.E. La Inmaculada y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 955.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	28	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 15.450.000	$ 15.450.000	$ -	12,50%	9,44%	86	76	$ 85.430.000	52,18%
	4	Paraiso - El Tachuelo – I.E. La Inmaculada y Viceversa	29,9	59,8	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.960.000	$ 2.135.000	$ 83.160.000	$ 256.200.000	162	$ 339.360.000	56	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 32.025.000	$ 32.025.000	$ -	12,50%	9,44%	86	76	$ 177.100.000	52,19%
	5	El Palón - I.E. La Inmaculada y Viceversa	16,3	32,6	Terrestre	1 Microbus	18	42	120	$ 932.000	$ 895.000	$ 34.944.000	$ 107.400.000	162	$ 142.344.000	18	15	6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,27,28,29,30	$ 13.425.000	$ 13.425.000	$ -	12,50%	9,43%	86	76	$ 74.324.000	52,21%
Municipio de Saravena							1.979			$ 64.567.000	$ 59.941.000	$ 2.492.604.000	7.681.676.000		$ 10.174.090.000	1974	13,04545455		$ 875.447.000	$ 846.782.000	$ 28.665.000	11,49%	8,60%			$ 4.777.565.000	46,96%
I.E. ANTONIO NARIÑO	1	Vereda Banadia Medio - Rancho Pitón - Caño Claro Y Bello Horizonte - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	13,4	26,8	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.099.000	$ 1.175.000	$ 45.780.000	$ 141.000.000	162	$ 186.780.000	32	13	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,25,27,28,29	$ 15.275.000	$ 15.275.000	$ -	10,83%	8,18%	77	85	$ 86.905.000	46,53%
	2	Veredas Puerto Lloras - La Ye - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	15,63	31,26	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.850.000	$ 1.995.000	$ 77.700.000	$ 239.400.000	162	$ 317.100.000	56	13	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,25,27,28,29	$ 25.935.000	$ 25.935.000	$ -	10,83%	8,18%	77	85	$ 147.525.000	46,52%
	3	Vereda Charo Bajo Dos - Charo Bajo Uno - Monte Adentro – I.E. Antonio Nariño y Viceversa	17,7	35,4	Terrestre	3 Busetas	94	42	120	$ 2.694.000	$ 2.900.000	$ 113.148.000	$ 348.000.000	162	$ 461.148.000	54	13	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,25,27,28,29	$ 37.700.000	$ 37.700.000	$ -	10,83%	8,18%	77	85	$ 214.648.000	46,55%
	4	Caño Rojo Medio - Bocas del Banadia – I.E. Antonio Nariño y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Microbus	16	42	120	$ 856.000	$ 923.000	$ 35.952.000	$ 110.760.000	162	$ 146.712.000	13	13	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,25,27,28,29	$ 11.999.000	$ 11.999.000	$ -	10,83%	8,18%	77	85	$ 60.257.000	46,52%
	5	El Porvenir - El Samuro - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.138.000	$ 1.227.000	$ 47.796.000	$ 147.240.000	162	$ 195.036.000	34	13	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,25,27,28,29	$ 15.951.000	$ 15.951.000	$ -	10,83%	8,18%	77	85	$ 90.741.000	46,53%
	6	Zona Industrial - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	14,5	29	Terrestre	2 Buses	76	42	120	$ 2.100.000	$ 2.360.000	$ 88.200.000	$ 283.200.000	162	$ 371.400.000	76	13	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,25,27,28,29	$ 30.680.000	$ 30.680.000	$ -	10,83%	8,26%	77	85	$ 170.800.000	45,99%
	7	Vereda Agua Santa - La Horqueta - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	14,9	29,8	Terrestre	1 Microbus	16	42	120	$ 824.000	$ 889.000	$ 34.608.000	$ 106.680.000	162	$ 141.288.000	13	13	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,25,27,28,29	$ 11.557.000	$ 11.557.000	$ -	10,83%	8,18%	77	85	$ 65.723.000	46,52%
	8	La Esperanza – I.E. Antonio Nariño y Viceversa	19,7	39,4	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 835.000	$ 900.500	$ 35.070.000	$ 108.000.000	162	$ 143.070.000	16	13	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,25,27,28,29	$ 11.700.000	$ 11.700.000	$ -	10,83%	8,18%	77	85	$ 66.570.000	46,53%
	9	Vereda La Unión – I.E. Antonio Nariño y Viceversa	13,8	27,6	Terrestre	1 Buseta	20	42	120	$ 924.000	$ 996.000	$ 38.808.000	$ 119.520.000	162	$ 158.328.000	19	13	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,25,27,28,29	$ 12.948.000	$ 12.948.000	$ -	10,83%	8,18%	77	85	$ 73.668.000	46,53%
	10	Vereda Caño Rojo Medio - Caño Reina - La Capilla – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa	7,6	15,2	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.050.000	$ 1.179.000	$ 45.780.000	$ 141.480.000	162	$ 187.260.000	35	14	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,24,27,28,29	$ 16.506.000	$ 16.506.000	$ -	11,67%	8,81%	79	83	$ 89.403.000	47,74%
	11	Estadero La Cabaña - La Reserva - Barrancones - Comunidad Desplazados - I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa	17,5	35	Terrestre	1 Microbus - 2 Recorridos	36	42	120	$ 1.250.000	$ 1.348.000	$ 52.500.000	$ 161.760.000	162	$ 214.260.000	35	14	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,24,27,28,29	$ 18.872.000	$ 18.872.000	$ -	11,67%	8,81%	79	83	$ 102.376.000	47,78%
	12	Vereda Alto Pajuila - La Chucua- I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	9,6	19,2	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.099.000	$ 1.182.000	$ 45.990.000	$ 141.840.000	162	$ 187.830.000	37	14	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,24,27,28,29	$ 16.548.000	$ 16.548.000	$ -	11,67%	8,81%	79	83	$ 89.724.000	47,77%
	13	Vereda San Rafael – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	10	20	Terrestre	1 Bus	34	42	120	$ 1.099.000	$ 1.182.000	$ 45.990.000	$ 141.840.000	162	$ 187.830.000	31	14	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,24,27,28,29	$ 16.548.000	$ 16.548.000	$ -	11,67%	8,81%	79	83	$ 89.724.000	47,77%

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
intertransescolar2025@gmail.com
Celular: 3164495550

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025																ABRIL-2026											
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días TrabajadoS	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																		
I.E. JOSE ODEL LIZARAZO	14	Vereda el Consuelo - La Ye de Campo Alegre - Puente Banadia - Vereda Vias - I.E. José Odel Lizarazo - Alto Payala (Finca del Colegio la Cabaña) y Viceversa.	30,4	60,8	Terrestre	2 Buses - 1 Camioneta	78	42	120	$ 3.150.000	$ 3.395.000	$ 132.300.000	$ 407.400.000	162	$ 539.700.000	76	14	6,7,8,9,10,13,14,15,17,23,24,27,28,29	$ 47.530.000	$ 47.530.000	$ -	11,67%	8,81%	79	83	$ 257.915.000	47,79%
	15	Vereda El Consuelo - La Ye De Campo Alegre - Puente Banadia - Vereda Vias - I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	20	40	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.122.000	$ 1.210.000	$ 47.124.000	$ 145.200.000	162	$ 192.324.000	38	14	6,7,8,9,10,13,14,15,17,23,24,27,28,29	$ 16.940.000	$ 16.940.000	$ -	11,67%	8,81%	79	83	$ 91.894.000	47,78%
	16	Alpes 1 - Alpe 2 - Comuneros - I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa	8	16	Terrestre	1 Buseta	26	42	120	$ 896.000	$ 968.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000	24	14	6,7,8,9,10,13,14,15,17,23,24,27,28,29	$ 13.552.000	$ 13.552.000	$ -	11,67%	8,81%	79	83	$ 73.532.000	47,79%
	17	Vereda Guadualito Bajo San Joaquin - Rio Banadias - Estadero Las Delicias - Barrancones. - I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa	20,3	40,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	28	14	6,7,8,9,10,13,14,15,17,23,24,27,28,29	$ 14.028.000	$ 14.028.000	$ -	11,67%	8,81%	79	83	$ 76.092.000	47,78%
	18	La Virgen, Cruce El Pescado Pamplona - Romboy Copetran - Carrera 13 - Sede Menor Vulnerable y Viceversa	10,5	21	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	54	42	120	$ 1.488.000	$ 1.600.000	$ 62.412.000	$ 192.000.000	162	$ 254.412.000	50	14	6,7,8,9,10,13,14,15,17,23,24,27,28,29	$ 22.400.000	$ 22.400.000	$ -	11,67%	8,80%	83	79	$ 128.912.000	50,32%
	19	Romboy Copetran - 4 de Diciembre - Calle 20 - Carrera 13 - Sede Menor Vulnerable y Viceversa	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	55	42	120	$ 1.490.000	$ 1.605.000	$ 62.580.000	$ 192.600.000	162	$ 255.180.000	40	14	6,7,8,9,10,13,14,15,17,23,24,27,28,29	$ 22.470.000	$ 22.470.000	$ -	11,67%	8,81%	83	79	$ 126.385.000	50,31%
I.E. VILLA CECILIA	20	Vereda Puerto Rico - El Peaje - Dique – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Bus y 1 Busetas	52	42	120	$ 1.960.000	$ 2.135.000	$ 83.160.000	$ 256.200.000	162	$ 339.360.000	60	14	6,7,8,9,10,13,14,15,17,23,24,27,28,29	$ 29.890.000	$ 29.890.000	$ -	11,67%	8,81%	79	83	$ 162.155.000	47,78%
	21	Puerto Confiteras – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	14,04	28,08	Terrestre	2 Buses - (2 Recorridos) y 1 Buseta	180	42	120	$ 4.395.000	$ 4.740.000	$ 184.590.000	$ 568.800.000	162	$ 753.390.000	180	14	6,7,8,9,10,13,14,15,17,23,24,27,28,29	$ 66.360.000	$ 66.360.000	$ -	11,67%	8,81%	79	83	$ 350.970.000	47,78%
	22	Vereda El Remolino – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	6,7	13,4	Terrestre	2 Busetas	60	42	120	$ 1.835.000	$ 1.980.000	$ 77.070.000	$ 237.600.000	162	$ 314.670.000	45	14	6,7,8,9,10,13,14,15,17,23,24,27,28,29	$ 27.720.000	$ 27.720.000	$ -	11,67%	8,81%	79	83	$ 150.330.000	47,77%
	23	La Playa – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	5,5	11	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.090.000	$ 1.179.000	$ 45.780.000	$ 141.480.000	162	$ 187.260.000	32	14	6,7,8,9,10,13,14,15,17,23,24,27,28,29	$ 16.506.000	$ 16.506.000	$ -	11,67%	8,81%	79	83	$ 89.400.000	47,74%
	24	Saravena - Bello Horizonte - I.E. Villa Cecilia y Viceversa	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.127.000	$ 1.215.000	$ 47.334.000	$ 145.800.000	162	$ 193.134.000	26	14	6,7,8,9,10,13,14,15,17,23,24,27,28,29	$ 17.010.000	$ 17.010.000	$ -	11,67%	8,81%	79	83	$ 92.269.000	47,78%
	25	Finca Los Laureles - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	9,12	18,24	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.090.000	$ 1.179.000	$ 45.780.000	$ 141.480.000	162	$ 187.260.000	40	14	6,7,8,9,10,13,14,15,17,23,24,27,28,29	$ 16.506.000	$ 16.506.000	$ -	11,67%	8,81%	73	89	$ 82.329.000	43,97%
	26	Los Viaductos - Cooperativa - La Arrocera - El Terraplén - Calle 20, I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	15,4	30,8	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	36	14	6,7,8,9,10,13,14,15,17,23,24,27,28,29	$ 17.332.000	$ 17.332.000	$ -	11,67%	8,81%	75	87	$ 89.070.000	45,26%
	27	Puente Boyaba - Vereda Caño Negro - Saravena - Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	17,01	35,62	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	37	14	6,7,8,9,10,13,14,15,17,23,24,27,28,29	$ 17.332.000	$ 17.332.000	$ -	11,67%	8,81%	75	87	$ 89.070.000	45,26%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025																ABRIL-2026											
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días TrabajadoS	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																		
I.E. CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	28	Buenos Aires - Cofavi - Tronquitos - 24 de Enero - Edificio el Castillo - Carrera 13 - Romboy Copetran - Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.328.000	$ 48.216.000	$ 159.360.000	162	$ 207.576.000	19	14	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,24,27,28,29	$ 18.592.000	$ 18.592.000	$ -	11,67%	8,96%	73	89	$ 89.384.000	43,06%
	29	Planta de Reciclaje de ECCAS Estadero Los Kioskitos - La V de la Union - Entrada 4 de Diciembre - I.E Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Buseta	26	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	29	14	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,24,27,28,29	$ 14.028.000	$ 14.028.000	$ -	11,67%	8,81%	73	89	$ 70.060.000	44,00%
	30	Villabel - La Cumbre - Hugo Chávez - El Terraplén - I.E Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	4,2	8,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.090.000	$ 1.179.000	$ 45.780.000	$ 141.480.000	162	$ 187.260.000	38	14	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,24,27,28,29	$ 16.506.000	$ 16.506.000	$ -	11,67%	8,81%	73	89	$ 82.329.000	43,97%
	31	NEE - Puerto Nariño - Sede Luces de Esperanza y Viceversa	21,2	42,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 970.000	$ 1.047.000	$ 40.740.000	$ 125.640.000	162	$ 166.380.000	27	14	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,24,27,28,29	$ 14.658.000	$ 14.658.000	$ -	11,67%	8,81%	79	84	$ 78.432.000	47,14%
	32	Vereda El Consuelo - Barrio 20 de Julio - Barrio 4 de Diciembre - I.E Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	8,47	16,94	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 925.000	$ 999.000	$ 38.850.000	$ 119.880.000	162	$ 158.730.000	28	14	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,24,27,28,29	$ 13.986.000	$ 13.986.000	$ -	11,67%	8,81%	73	89	$ 69.819.000	43,99%
C.E. INDIGENA TUTUKANA SINAIAKA	33	Casa Comunidad Indigena - Centro Educativo Tutukana Sinaiaka y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	68	42	120	$ 2.078.000	$ 2.240.000	$ 87.276.000	$ 268.800.000	162	$ 356.076.000	65	14	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,24,27,28,29	$ 31.360.000	$ 31.360.000	$ -	11,67%	8,81%	83	79	$ 179.116.000	50,30%
	34	La Tanquilla Centro Educativo Tutukana Sinaiaka y Viceversa	10,6	21,2	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.096.000	$ 1.182.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	38	14	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,24,27,28,29	$ 16.548.000	$ 16.548.000	$ -	11,67%	8,81%	83	79	$ 94.494.000	50,30%
	35	Comunidad Cerro Alto - Comunidad Calafitas, Calafitas 1 - Serranía Casa Indigena - Centro Educativo Tutukana Sinaiaka y Viceversa (Esta ruta se realiza cada 15 días)	58,9	117,8	Terrestre	1 Bus	38	5	11	$ 2.700.000	$ 2.911.000	$ 13.500.000	$ 32.021.000	16	$ 45.521.000	29	2	6,7,20,30	$ 5.822.000	$ 5.822.000	$ -	18,18%	12,79%	12	4	$ 33.977.000	74,42%
		Alimentador Comunidad Guarakuoo	5,3	10,6		1 Camioneta																					
		Alimentador Comunidad Sede San Miguel	22	44		1 Camioneta																					
	36	Sede Indigena San Emilio (Curipao) - Corocito - Sede Indigena El Nevado (Vda Angosturas) - Corocito Saravena - Sede Indigena Tutukana Sinaiaka y Viceverso (Esta ruta se realiza cada 15 días)	162	324	Terrestre	1 Buseta	28	5	11	$ 3.250.000	$ 3.505.000	$ 16.250.000	$ 38.555.000	16	$ 54.805.000	30	2	6,17,20,30	$ 7.010.000	$ 7.010.000	$ -	18,18%	12,79%	11	5	$ 37.280.000	68,02%
		Alimentador Comunidad Laguna Tranquila	19,5	39		1 Camioneta																					
		Alimentador Comunidad Cerro Cristal - Sector Alto del Crayo	8,4	16,8		1 Camioneta																					
	37	Vereda Los Placeres - Satoca - Miramar - Idema Villabel - Terrepión I.E José Eustasio Rivera y Viceversa	18,5	37	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.090.000	$ 1.179.000	$ 45.906.000	$ 141.480.000	162	$ 187.386.000	38	12	6,7,8,10,13,16,17,23,24,27,28,29	$ 14.148.000	$ 14.148.000	$ -	10,00%	7,55%	72	90	$ 81.276.000	43,37%

Calle 18 N° 30a - 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3164495550

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025																ABRIL-2026											
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días TrabajadoS	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA	38	Invasión La Paz - 4 de Diciembre - La Unión - 20 de Julio Calle 20 - Caceceras del Llano - Brisas del Llano - Bellavista - I.E. José Eustasio Rivera y Viceversa	5,5	11,0	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.597.000	$ 1.722.000	$ 67.074.000	$ 206.640.000	162	$ 273.714.000	70	12	6,7,8,9,10,13,16,17,23,24,27,28,29	$ 20.664.000	$ 20.664.000	$ -	10,00%	7,55%	72	90	$ 116.734.000	43,38%
	39	Barrio San Luis - Las Flores - Barrio Anuncioger - Barrio Villa Fanny - Parada Cerámica Italia - I.E. José Eustasio Rivera y Viceversa	4,5	9	Terrestre																						
I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO	40	Barrio Hugo Chávez - Barrio La Victoria - Barrio La Cumbre - Calle 12 Rafael Pombo Primaria - Terrepión - Carrera 20 - Calle 13 - Romboy Copetran - I.E.T.I Rafael Pombo y Viceversa	9	18	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.597.000	$ 1.722.000	$ 67.074.000	$ 206.640.000	162	$ 273.714.000	79	14	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,24,27,28,29	$ 24.108.000	$ 24.108.000	$ -	11,67%	8,81%	75	87	$ 123.900.000	45,27%
	41	Terraplén de la 20 Sede Pombo Primaria - Vía 20 con Calle 20 Esquina- Vía a la Avenida 13 y llegada I.E.T.I Rafael Pombo y Viceversa	4,5	9	Terrestre																						
	42	Puerto Rico - Sede Pablo Sexto - Alto Peñacado - I.E.T.I Rafael Pombo y Viceversa	9,9	19,8	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	66	42	120	$ 1.595.000	$ 1.719.000	$ 66.990.000	$ 206.280.000	162	$ 273.270.000	53	14	6,7,8,9,10,13,14,16,17,23,24,27,28,29	$ 24.066.000	$ 24.066.000	$ -	11,67%	8,81%	75	87	$ 123.717.000	45,27%
	43	Parque del Prado - Parque José Vicente - Vía a la 20 y Avenida 13 - I.E.T.I Rafael Pombo y Viceversa	3	6	Terrestre																						
I.E. ALTO CITACA	44	Sede La Primavera - Sede Alto Citaca - Sede El Triunfo - Sede Alto Citaca y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	36	13	7,8,9,10,13,14,16,17,23,24,27,28,29	$ 13.026.000	$ 13.026.000	$ -	10,83%	8,18%	72	90	$ 69.078.000	43,37%
C.E. MARCO ANTONIO MANCERA	45	Sector Cañas Bravas Vereda el Remolino - Sector Cobalongo de la Vereda Cobalongo- Sede Educativa Marco Antonio Mancera y Viceversa	10	20	Fluvial	2 Botes	44	42	120	$ 2.045.000	$ 2.205.000	$ 85.890.000	$ 264.600.000	162	$ 350.490.000	44	13	7,8,9,10,13,14,16,17,23,24,27,28,29	$ 28.665.000	$ -	$ 28.665.000	10,83%	8,18%	75	87	$ 158.655.000	45,27%
C.E. RICARDO NIETO CABALLERO	46	La Y de la Virgen - Sede Luis A Calvo - Sede Ricardo Nieto Caballero y Viceversa	15,4	30,8	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	32	12	6,7,8,9,13,14,16,23,24,27,28,29	$ 12.024.000	$ 12.024.000	$ -	10,00%	7,55%	74	88	$ 71.082.000	44,63%
C.E. LA PAVA	47	La Unión - La Pava y Viceversa	5,1	10,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 887.000	$ 957.000	$ 37.254.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000	24	13	7,8,9,10,13,14,16,23,24,27,28,29,30	$ 12.441.000	$ 12.441.000	$ -	10,83%	8,18%	76	86	$ 69.792.000	45,89%
Municipio de Tame							2.609			$ 88.607.000	$ 86.618.000	$ 3.721.494.000	11.522.166.000		$ 15.243.654.000	2446	15,41791045		$ 1.478.927.000	$ 1.478.927.000	$ -	12,84%	9,71%			$ 7.809.112.000	51,21%
I.E. ERNESTO RINCON DUCON	1	La Capilla - Mata De Cacao - Bajo Cusay - Puente Tabla - I.E. Ernesto Rincón Ducon y Viceversa	16,6	32,2	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.825.000	$ 1.969.000	$ 76.692.000	$ 236.280.000	162	$ 312.972.000	64	16	6,7,8,9,10,13,14,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 31.504.000	$ 31.504.000	$ -	13,33%	10,07%	86	76	$ 163.328.000	52,19%
	2	Vereda La Rochela - Caño Guarapo - Botalón - I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	11,3	22,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 906.000	$ 979.000	$ 38.136.000	$ 117.480.000	162	$ 155.616.000	32	16	6,7,8,9,10,13,14,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 15.664.000	$ 15.664.000	$ -	13,33%	10,07%	86	76	$ 81.212.000	52,19%
	3	Baja Florida - Nápoles - Limoncito - Caño Claro - Botalón - I.E. Ernesto Rincón Ducon y Viceversa	22,6	45,2	Terrestre	3 Busetas	84	42	120	$ 3.020.000	$ 3.265.000	$ 127.176.000	$ 391.800.000	162	$ 518.976.000	71	16	6,7,8,9,10,13,14,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 52.240.000	$ 52.240.000	$ -	13,33%	10,07%	86	76	$ 270.938.000	52,19%
	4	Vereda Pueblo Seco - I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	16,6	37,2	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.100.000	$ 2.271.000	$ 88.200.000	$ 272.520.000	162	$ 360.720.000	51	16	6,7,8,9,10,13,14,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 36.336.000	$ 36.336.000	$ -	13,33%	10,07%	86	76	$ 168.124.000	52,15%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025																	ABRIL-2026													
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres		Fluviales		% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días TrabajadoS	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados		Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																					
I.E. ANTONIO RICAURTE	5	Vereda Alto Cauca - Caso De Zinc – I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.023.000	$ 2.181.000	$ 84.966.000	$ 261.720.000	162	$ 346.686.000	34	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 34.896.000	$ 34.896.000	$ -		13,33%	10,07%	86	76	$ 180.930.000		52,19%
	6	Sede Simón Bolívar (Tamacay) Puerto Miranda – I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	14,7	25,4	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.098.000	$ 1.182.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	40	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 18.912.000	$ 18.912.000	$ -		13,33%	10,07%	86	76	$ 98.040.000		52,18%
	7	La Betas - Pozo Ardina - Aires de Campo Alegre - I.E Antonio Ricaurte Y Viceversa	14,8	29	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 931.000	$ 1.004.000	$ 39.102.000	$ 120.480.000	162	$ 159.582.000	25	14	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,28,29,30	$ 14.056.000	$ 14.056.000	$ -		11,67%	8,81%	84	78	$ 81.270.000		50,93%
	8	San José de Morichal - Morichito - I.E Antonio Ricaurte y Viceversa	9,2	18,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 898.000	$ 968.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000	15	14	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,28,29,30	$ 13.552.000	$ 13.552.000	$ -		11,67%	8,81%	84	78	$ 78.372.000		50,93%
	9	Vereda Cravo Charo 2 - La Primavera - Vereda Corocito – I.E Antonio Ricaurte Y Viceversa	26	52	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	56	42	120	$ 1.489.000	$ 1.603.000	$ 62.412.000	$ 192.360.000	162	$ 254.772.000	51	14	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,28,29,30	$ 22.442.000	$ 22.442.000	$ -		11,67%	8,81%	84	78	$ 129.736.000		50,92%
	10	Puente Capachos Centro - La Macaguana - I.E Antonio Ricaurte y Viceversa	8,5	17	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	28	14	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,28,29,30	$ 14.028.000	$ 14.028.000	$ -		11,67%	8,81%	84	78	$ 81.102.000		50,92%
	11	La Y Betoyes - Santa Inés Babarca - I.E Antonio Ricaurte y Viceversa	22,2	44,4	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.114.000	$ 1.200.000	$ 46.788.000	$ 144.000.000	162	$ 190.788.000	35	14	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,28,29,30	$ 16.800.000	$ 16.800.000	$ -		11,67%	8,81%	84	78	$ 97.188.000		50,94%
	12	Macaguancito Caño Guarapo - La Cabaña - Castilla la Nueva - Cravo Teturne - Vereda Corocito – I.E Antonio Ricaurte y Viceversa	22,8	45,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 968.000	$ 1.064.000	$ 41.412.000	$ 127.680.000	162	$ 169.092.000	27	14	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,28,29,30	$ 14.896.000	$ 14.896.000	$ -		11,67%	8,81%	84	78	$ 86.100.000		50,92%
I.E. INSTITUTO DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA	13	Vía Matecaña - Muriba - Tropicales - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	21,1	42,2	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	32	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 19.808.000	$ 19.808.000	$ -		13,33%	10,07%	83	79	$ 98.974.000		50,30%
	14	El Molino - Caño Guayabo - Santo Domingo - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	13,6	27,2	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.093.000	$ 1.179.000	$ 45.906.000	$ 141.480.000	162	$ 187.386.000	26	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 18.864.000	$ 18.864.000	$ -		13,33%	10,07%	83	79	$ 94.245.000		50,29%
	15	Pueblo Seco - La Vereda La Independencia - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	13	26	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.146.000	$ 1.235.000	$ 48.132.000	$ 148.200.000	162	$ 196.332.000	30	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 19.760.000	$ 19.760.000	$ -		13,33%	10,06%	83	79	$ 98.767.000		50,31%
	16	Caño Claro - Caño Tigre - La Vereda La Arenosa - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	17,5	35	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 965.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	29	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 16.480.000	$ 16.480.000	$ -		13,33%	10,07%	83	79	$ 82.340.000		50,30%
	17	Nuevo Oriente - Puerto Jordán – IPA y Viceversa	5,5	11	Terrestre	1 Microbus	18	42	120	$ 703.000	$ 855.000	$ 33.306.000	$ 102.600.000	162	$ 135.906.000	8	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 13.680.000	$ 13.680.000	$ -		13,33%	10,07%	83	79	$ 68.361.000		50,30%
	18	Nuevo Sol - Puerto Jordán – IPA y Viceversa	10,2	20,4	Terrestre	1 Microbus	18	42	120	$ 814.000	$ 878.000	$ 34.188.000	$ 105.360.000	162	$ 139.548.000	11	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 14.048.000	$ 14.048.000	$ -		13,33%	10,07%	83	79	$ 70.186.000		50,30%
	19	Normandía - Vereda Lejanías - Cesar - Cuiloto II - Caño Verde - IPA y Viceversa	32,4	64,8	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.023.000	$ 1.103.000	$ 42.966.000	$ 132.360.000	162	$ 175.326.000	27	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 17.648.000	$ 17.648.000	$ -		13,33%	10,07%	83	79	$ 88.169.000		50,30%
	20	Puerto Alegre - Sede San José de Caranal - Yo de Santa Isabel - Tropicales - IPA y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 937.000	$ 1.010.000	$ 39.354.000	$ 121.200.000	162	$ 160.554.000	43	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 16.160.000	$ 16.160.000	$ -		13,33%	10,07%	83	79	$ 80.764.000		50,30%
	21	Santa Domingo - Palacona - Azucas - Puerto Jordán – IPA - Y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	29	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 19.808.000	$ 19.808.000	$ -		13,33%	10,07%	83	79	$ 98.974.000		50,30%
	22	Caserío Santo Domingo - I.E Filipinas y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	2 Buses	76	42	120	$ 2.190.000	$ 2.360.000	$ 91.980.000	$ 283.200.000	162	$ 375.180.000	77	14	6,7,8,9,13,14,20,21,22,23,27,28,29,30	$ 33.040.000	$ 33.040.000	$ -		11,67%	8,81%	78	84	$ 176.940.000		47,16%

Calle 14 N° 30a – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Intertransescolar2025@gmail.com
Celular: 3134693560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025															ABRIL-2026												
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2026	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																		
I.E. FILIPINAS	23	Vereda el Rincón - I.E Filipinas y Viceversa	17,8	35,6	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.879.000	$ 2.026.000	$ 78.918.000	$ 243.120.000	162	$ 322.038.000	28	14	6,7,8,9,13,14,20,21,22,23,27,28,29,30	$ 28.364.000	$ 28.364.000	$ -	11,67%	8,81%	78	84	$ 151.854.000	47,15%
	24	Laureles 1 - I.E Filipinas y Viceversa	19	38	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.601.000	$ 1.824.000	$ 71.022.000	$ 218.880.000	162	$ 289.902.000	30	14	6,7,8,9,13,14,20,21,22,23,27,28,29,30	$ 25.536.000	$ 25.536.000	$ -	11,67%	8,81%	78	84	$ 136.696.000	47,15%
	25	Vereda El Milagro - I.E Filipinas y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.626.000	$ 1.753.000	$ 68.292.000	$ 210.360.000	162	$ 278.652.000	50	14	6,7,8,9,13,14,20,21,22,23,27,28,29,30	$ 24.542.000	$ 24.542.000	$ -	11,67%	8,81%	78	84	$ 131.405.000	47,15%
	26	Vereda las Galaxias - Sede la Alegría - I.E Filipinas y Viceversa	9,4	18,8	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 905.000	$ 976.000	$ 38.010.000	$ 117.120.000	162	$ 155.130.000	29	14	6,7,8,9,13,14,20,21,22,23,27,28,29,30	$ 13.664.000	$ 13.664.000	$ -	11,67%	8,81%	78	84	$ 73.148.000	47,15%
	27	Sede El Paraíso - I.E Filipinas y Viceversa	6,2	12,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 886.000	$ 956.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000	12	14	6,7,8,9,13,14,20,21,22,23,27,28,29,30	$ 13.552.000	$ 13.552.000	$ -	11,67%	8,81%	78	84	$ 72.564.000	47,15%
I.E. JOEL SIERRA GONZALEZ	28	Caranal Mordisco - La Vereda Tamacay Medio e Intermedias - Malvinas – I.E Joel Sierra González y Viceversa	16,6	33,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 939.000	$ 1.013.000	$ 39.438.000	$ 121.560.000	162	$ 160.998.000	17	14	6,7,8,9,10,13,20,21,22,23,27,28,29,30	$ 14.182.000	$ 14.182.000	$ -	11,67%	8,81%	84	78	$ 81.984.000	50,92%
	29	Vereda Los Naranjos - Aguas Claras - Cabalalia - Malvinas – I.E Joel Sierra González y Viceversa	18,5	37	Terrestre	1 Camioneta - 2 Recorridos	20	42	120	$ 1.127.000	$ 1.216.000	$ 47.334.000	$ 145.920.000	162	$ 193.254.000	29	14	6,7,8,9,10,13,20,21,22,23,27,28,29,30	$ 17.024.000	$ 17.024.000	$ -	11,67%	8,81%	84	78	$ 98.406.000	50,92%
	30	Capachos - Sede Francisco Pizarro - Caño Grande - Sede Francisco Pizarro - El Nevado - Sede Francisco Pizarro y Viceversa	25	50	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 992.000	$ 1.069.000	$ 41.664.000	$ 128.280.000	162	$ 169.944.000	32	15	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,27,28,29,30	$ 16.035.000	$ 16.035.000	$ -	12,50%	9,44%	65	77	$ 87.631.000	51,56%
	31	Morichal II - Caño Grande - Cabalalia Brisas de Tamacay (Puente) y Viceversa	14,3	28,6	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.649.000	$ 1.779.000	$ 69.258.000	$ 213.480.000	162	$ 282.738.000	32	14	6,7,8,9,10,13,20,21,22,23,27,28,29,30	$ 24.906.000	$ 24.906.000	$ -	11,67%	8,81%	84	78	$ 143.976.000	50,92%
	32	La Vereda Bajo Tamacay - El Tigre - I.E. Joel Sierra González y Viceversa	17,2	34,5	Terrestre	3 Busetas	78	42	120	$ 2.921.000	$ 3.149.000	$ 122.682.000	$ 377.880.000	162	$ 500.562.000	73	14	6,7,8,9,10,13,20,21,22,23,27,28,29,30	$ 44.086.000	$ 44.086.000	$ -	11,67%	8,81%	84	78	$ 254.940.000	50,93%
I.E. AGUSTIN NIETO CABALLERO	33	Nápoles - Piñalito - Rancho Grande - Los Andes - I.E Agustín Nieto Caballero Y Viceversa	22,4	44,8	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.169.000	$ 1.261.000	$ 49.098.000	$ 151.320.000	162	$ 200.418.000	31	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 20.176.000	$ 20.176.000	$ -	13,33%	10,07%	65	77	$ 103.321.000	51,56%
	34	Vereda Siberia 1 - La Esperanza - Garrotazo - Tembladar Carraos - I.E Agustín Nieto Caballero y Viceversa	19	38	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	26	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 19.808.000	$ 19.808.000	$ -	13,33%	10,07%	65	77	$ 101.450.000	51,56%
	35	Vereda Holanda - Carraos – I.E Agustín Nieto Caballero y Viceversa	15,3	30,6	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.117.000	$ 1.204.000	$ 46.914.000	$ 144.480.000	162	$ 191.394.000	30	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 19.264.000	$ 19.264.000	$ -	13,33%	10,07%	65	77	$ 98.688.000	51,56%
	36	Siberia II - Santo Domingo - Betoyes – I.E Agustín Nieto Caballero Y Viceversa	39,3	78,6	Terrestre	2 Busetas y 1 Camioneta	56	42	120	$ 2.795.000	$ 3.014.000	$ 117.396.000	$ 361.680.000	162	$ 479.070.000	57	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 46.224.000	$ 46.224.000	$ -	13,33%	10,07%	65	77	$ 246.992.000	51,56%
	37	la Y de Rondón - Casa Ladrillo – I.E Agustín Nieto Caballero y Viceversa	22,5	45	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.148.000	$ 1.235.000	$ 46.132.000	$ 148.200.000	162	$ 196.332.000	57	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 19.760.000	$ 19.760.000	$ -	13,33%	10,06%	65	77	$ 101.237.000	51,56%
	38	Lusitania - Caño Limón - Casa Roja – I.E Agustín Nieto Caballero Y Viceversa	23	46	Terrestre	2 Buses	78	42	120	$ 2.297.000	$ 2.477.000	$ 96.474.000	$ 297.240.000	162	$ 393.714.000	90	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 39.632.000	$ 39.632.000	$ -	13,33%	10,07%	65	77	$ 202.965.000	51,56%
	39	Floresta - Sede Barcelona - Costa Rica - I.E Agustín Nieto Caballero y Viceversa	17,3	34,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 965.000	$ 1.039.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	40	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 16.480.000	$ 16.480.000	$ -	13,33%	10,07%	65	77	$ 84.400.000	51,56%
	40	Rancho Grande - La Y de los Andes - Flor Amarillo - I.E Agustín Nieto Caballero y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 46.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	32	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 19.808.000	$ 19.808.000	$ -	13,33%	10,07%	65	77	$ 101.450.000	51,56%
	41	Caserío El Mordisco - Nuevo Horizonte - I.E Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.016.000	$ 120.240.000	162	$ 159.256.000	29	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 16.032.000	$ 16.032.000	$ -	13,33%	10,07%	66	76	$ 83.106.000	52,16%

Calle 15 N° 20B – 27 Urbanización Ciudad Verde
Intertransescolar2025@gmail.com
Celular: 3136265560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025																ABRIL-2026																	
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2026	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres		Fluviales		% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días TrabajadoS	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados		Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																								
I.E. PARMENIO BONILLA PAREDES	42	La Veinte - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	6,3	12,6	Terrestre	1 Microbus	15	42	120	$ 814.000	$ 876.000	$ 34.188.000	$ 105.960.000	162	$ 139.548.000	14	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 14.048.000	$ 14.048.000		$ -		13,33%	10,07%	86	76	$ 72.820.000		52,18%
	43	Alto Gauca - La Hermosa - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 939.000	$ 1.013.000	$ 39.438.000	$ 121.560.000	162	$ 160.998.000	29	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 16.208.000	$ 16.208.000		$ -		13,33%	10,07%	86	76	$ 84.010.000		52,18%
	44	Muriba - Matecaña Tolua - Puerto Nidia - I.E. Parmenio Bonilla y Viceversa	19	38	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	34	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 19.808.000	$ 19.808.000		$ -		13,33%	10,07%	86	76	$ 102.688.000		52,19%
	45	Caserio San Francisco - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	12	24	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 543.000	$ 909.000	$ 35.406.000	$ 109.080.000	162	$ 144.486.000	31	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 14.544.000	$ 14.544.000		$ -		13,33%	10,07%	86	76	$ 75.402.000		52,19%
	46	Florida Bajo - Puerto Hicks - I.E. Parmenio Bonilla y Viceversa	24,9	49,8	Terrestre	2 Buses	75	42	120	$ 2.294.000	$ 2.474.000	$ 96.346.000	$ 296.880.000	162	$ 393.226.000	61	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 39.584.000	$ 39.584.000		$ -		13,33%	10,07%	86	76	$ 205.204.000		52,19%
I.E. INDIGENA BETOY	47	El Nevado - Corocito - La Gabeña - Corocito Macarieros - Betoyes - I.E. Indigena Betoy y Viceversa	44,5	89	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.582.000	$ 1.145.000	$ 44.604.000	$ 137.400.000	162	$ 182.004.000	18	15	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29	$ 17.175.000	$ 17.175.000		$ -		12,50%	9,44%	83	79	$ 91.549.000		50,30%
	48	Sede Cristobal Colon - Betoyes - I.E. Indigena Betoy y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.095.000	$ 1.182.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	63	15	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29	$ 17.730.000	$ 17.730.000		$ -		12,50%	9,44%	85	77	$ 96.858.000		51,56%
	49	Caño Limón - Camame - Juleros Volazqueros I.E. Indigena Betoy y Viceversa	17,2	34,4	Terrestre	2 Buseta	56	42	120	$ 1.900.000	$ 2.049.000	$ 79.800.000	$ 245.880.000	162	$ 325.680.000	70	15	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29	$ 30.735.000	$ 30.735.000		$ -		12,50%	9,44%	85	77	$ 167.907.000		51,56%
	50	Asentamiento Kalhenan - Betoyes - I.E. Indigena Guahibo Betoy y Viceversa	27,2	54,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 994.000	$ 1.072.000	$ 41.748.000	$ 128.640.000	162	$ 170.388.000	17	15	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29	$ 16.080.000	$ 16.080.000		$ -		12,50%	9,44%	85	77	$ 87.844.000		51,56%
	51	Sede Santa Teresita - Betoyes I.E. Indigena Betoy y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 895.000	$ 965.000	$ 37.590.000	$ 115.800.000	162	$ 153.390.000	31	15	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29	$ 14.475.000	$ 14.475.000		$ -		12,50%	9,44%	85	77	$ 79.065.000		51,56%
	52	Macarieros - Betoyes - I.E. Indigena Guahibo Betoy y Viceversa	26,2	52,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 992.000	$ 1.069.000	$ 41.664.000	$ 128.280.000	162	$ 169.944.000	14	15	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29	$ 16.035.000	$ 16.035.000		$ -		12,50%	9,44%	85	77	$ 87.831.000		51,56%
I.E. INOCENCIO CHINCA	53	NEE - Centro Educativo de Formación Integral Alegre Despertar y Viceversa	23,7	47,4	Terrestre	1 Microbus	18	42	120	$ 845.000	$ 912.000	$ 35.490.000	$ 109.440.000	162	$ 144.930.000	19	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 14.592.000	$ 14.592.000		$ -		13,33%	10,07%	85	77	$ 74.706.000		51,55%
	54	Vereda Mapoy - Loberia - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	31,7	63,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.280.000	$ 1.420.000	$ 53.760.000	$ 170.400.000	162	$ 224.160.000	34	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 22.720.000	$ 22.720.000		$ -		13,33%	10,14%	87	75	$ 117.860.000		52,49%
	55	Vereda Rincón Hondo - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	15,6	31,2	Terrestre	1 Microbus	18	42	120	$ 945.000	$ 1.040.000	$ 39.732.000	$ 124.800.000	162	$ 164.532.000	22	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 16.640.000	$ 16.640.000		$ -		13,33%	10,11%	87	75	$ 86.532.000		52,59%
	56	Vereda La Hormiga - Cravo Totumo - San Inés - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	18,8	29,6	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.968.000	$ 2.220.000	$ 83.496.000	$ 266.400.000	162	$ 349.896.000	56	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 35.520.000	$ 35.520.000		$ -		13,33%	10,15%	87	75	$ 183.396.000		52,41%
	57	Cravo Corozo - Macarieros - El Culebrero - Santa Inés - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 936.000	$ 1.020.000	$ 39.312.000	$ 122.400.000	162	$ 161.712.000	36	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 16.320.000	$ 16.320.000		$ -		13,33%	10,09%	87	75	$ 85.212.000		52,69%
I.E. ORIENTAL FEMENINO	58	El Pesebre - Tablon - Rio Tame I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	43	86	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.196.000	$ 1.330.000	$ 50.232.000	$ 159.600.000	162	$ 208.632.000	15	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 21.120.000	$ 21.120.000		$ -		13,33%	10,12%	87	75	$ 109.632.000		52,55%
	59	Banco Punare - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	40,3	80,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.180.000	$ 1.300.000	$ 49.560.000	$ 156.000.000	162	$ 205.560.000	20	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 20.800.000	$ 20.800.000		$ -		13,33%	10,12%	87	75	$ 108.080.000		52,57%
	60	Vereda Las Brisas I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	13,5	27	Terrestre	2 Buses - 2 Recorridos	152	42	120	$ 3.200.000	$ 3.580.000	$ 134.400.000	$ 429.600.000	162	$ 564.000.000	128	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 57.280.000	$ 57.280.000		$ -		13,33%	10,16%	87	75	$ 296.500.000		52,30%
	61	Vereda Santa Helena - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.095.000	$ 1.225.000	$ 46.032.000	$ 147.000.000	162	$ 193.032.000	29	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 19.600.000	$ 19.600.000		$ -		13,33%	10,15%	87	75	$ 101.157.000		52,40%
I.E. LICEO TAME	62	La Vereda Manarabe - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	12	24	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.837.000	$ 1.981.000	$ 77.154.000	$ 237.720.000	162	$ 314.874.000	45	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 31.696.000	$ 31.696.000		$ -		13,33%	10,07%	87	75	$ 166.299.000		52,81%
	63	Vereda Los Aceites - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	22	44	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.093.000	$ 1.179.000	$ 45.906.000	$ 141.480.000	162	$ 187.386.000	46	16	6,7,8,9,10,13,14,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 18.864.000	$ 18.864.000		$ -		13,33%	10,07%	87	75	$ 98.961.000		52,81%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025															ABRIL-2026												
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días TrabajadoS	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																		
LE TECNICO INDUSTRIL FROILAN FARIAS	64	Casa Ladrillo - Vereda La Perla - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	26,2	52,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 969.000	$ 1.066.000	$ 41.538.000	$ 127.920.000	162	$ 169.458.000	21	16	6,7,8,9,10,13,14,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 17.056.000	$ 17.056.000	$ -	13,33%	10,07%	87	75	$ 89.506.000	52,82%
	65	Vereda La Soledad - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Microbus	18	42	120	$ 811.000	$ 875.000	$ 34.062.000	$ 105.000.000	162	$ 139.062.000	5	16	6,7,8,9,10,13,14,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 14.000.000	$ 14.000.000	$ -	13,33%	10,07%	87	75	$ 73.457.000	52,81%
	66	Vereda Caranal - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	34,3	68,6	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.370.000	$ 1.530.000	$ 57.540.000	$ 183.600.000	162	$ 241.140.000	43	16	6,7,8,9,10,13,14,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 24.480.000	$ 24.480.000	$ -	13,33%	10,15%	87	75	$ 126.390.000	52,41%
	67	Salón Comunal Vereda Saparay - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 960.000	$ 1.070.000	$ 40.320.000	$ 128.400.000	162	$ 168.720.000	14	16	6,7,8,9,10,13,14,20,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 17.120.000	$ 17.120.000	$ -	13,33%	10,15%	87	75	$ 88.470.000	52,44%
						Total Beneficiarios	9.885	Costo Total		$ 348.481.200	$ 377.201.405	$ 14.361.200.400	$ 44.403.299.880		$ 58.764.500.000	9248	15,07130052		$ 5.663.648.335	$ 5.019.645.035	$ 644.003.300	12,76%	9,64%			$ 29.572.618.795	49,62%
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($58.764.500.000)																											

Calle 18 N° 30h - 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inscriptransescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495550

INTER TRANSESCOLAR
2025

4. CERTIFICACIONES GESPROY.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
NIT 901.994.807-1

CERTIFICACIÓN GESPROY

En mi calidad de Interventoría externa, bajo contrato de interventoría N° 555 de 2025, certifico que, la UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, con Nit. 901.994.800-9, representada legalmente por EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ, en calidad de contratista del DEPARTAMENTO DE ARAUCA, mediante contrato de prestación de servicios N° 554 de 2025, ha ejecutado durante el periodo comprendido entre el seis (06) de abril de 2026 al treinta (30) de abril de 2026, la siguiente información:

OBJETO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DE CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($58.764.500.000,00) M/CTE
PLAZO DE CONTRATO	CIENTO SESENTA Y DOS (162) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
FECHA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	UNA VEZ TERMINEN LOS 162 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
DÍAS EJECUTADOS MES DE ABRIL DE 2026	15 DÍAS
VALOR RUTAS TERRESTRES	CINCO MIL DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (**$ 5.019.645.035**)
VALOR RUTAS FLUVIALES	SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (**$ 644.003.300**)

Dado en Arauca el 12 de mayo de 2026.

RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
R/L CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025

Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
NIT 901.994.807-1

CERTIFICACIÓN GESPROY

Que el **CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025**, con Nit. **901.994.807-1,** representado legalmente por **RICARDO ANDRÉS CONDE BENÍTEZ**, en calidad de contratista de la interventoría externa mediante contrato de interventoría N° 555 de 2025, certifica el estado de ejecución del contrato en mención durante el periodo comprendido entre el seis (06) de abril de 2026 al treinta (30) de abril de 2026:

OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DE CONTRATO	MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.137.450.000,00).
PLAZO DE CONTRATO	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13/08/2026
DÍAS EJECUTADOS MES DE MARZO DE 2026	VEINTE CINCO (25) DÍAS CALENDARIO
VALOR EJECUTADO	NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($96.329.166,67)

Dado en Arauca el 12 de mayo de 2026.

RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
R/L CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025

Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

5. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901994807	1	CONSORCIO INTER-TRANESCOLAR 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARAUCA	CL 18 30 B 27 URB CIUDAD JARDIN	ARAUCA-ARAUCA	3184495560	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	301861359	9504613600	E	2026/05/05	2026/05/12	BANCOLOMBIA		$15,358,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1006453986	BECERRA VILLARREAL JEYSON ALEJANDRO	230301	5	$541,667	$65,100	EPS005	5	$541,667	$46,100	CCF67	5	$541,667	$0	14-11	5	$541,667	$0	5	$541,667	$0
2	CC	1006453986	BECERRA VILLARREAL JEYSON ALEJANDRO	230301	25	$2,708,334	$433,400	EPS005	25	$2,708,334	$338,600	CCF67	25	$2,708,334	$108,400	14-11	25	$2,708,334	$188,600	25	$2,708,334	$135,500
3	CC	1116807487	CASTILLO EREGUA DEICY BRIYITH	230301	5	$1,091,667	$131,100	ESSC24	5	$1,091,667	$92,800	CCF67	5	$1,091,667	$0	14-11	5	$1,091,667	$0	5	$1,091,667	$0
4	CC	1116807487	CASTILLO EREGUA DEICY BRIYITH	230301	25	$5,458,334	$873,400	ESSC24	25	$5,458,334	$682,300	CCF67	25	$5,458,334	$218,400	14-11	25	$5,458,334	$380,000	25	$5,458,334	$273,000
5	CC	1007272066	HURTADO ANGARITA ARDUL	230301	5	$541,667	$65,100	EPS005	5	$541,667	$46,100	CCF67	5	$541,667	$0	14-11	5	$541,667	$0	5	$541,667	$0
6	CC	1007272066	HURTADO ANGARITA ARDUL	230301	25	$2,708,334	$433,400	EPS005	25	$2,708,334	$338,600	CCF67	25	$2,708,334	$108,400	14-11	25	$2,708,334	$188,600	25	$2,708,334	$135,500
7	CC	17596813	LINARES DIAZ JOHNATAN SMIT	230301	5	$541,667	$65,100	EPS037	5	$541,667	$46,100	CCF67	5	$541,667	$0	14-11	5	$541,667	$0	5	$541,667	$0
8	CC	17596813	LINARES DIAZ JOHNATAN SMIT	230301	25	$2,708,334	$433,400	EPS037	25	$2,708,334	$338,600	CCF67	25	$2,708,334	$108,400	14-11	25	$2,708,334	$188,600	25	$2,708,334	$135,500
9	CC	68294629	MIRANDA VALENCIA CARMEN ROSA	25-14	5	$654,167	$78,600	EPS037	5	$654,167	$55,700	CCF67	5	$654,167	$0	14-11	5	$654,167	$0	5	$654,167	$0
10	CC	68294629	MIRANDA VALENCIA CARMEN ROSA	25-14	25	$3,270,834	$523,400	EPS037	25	$3,270,834	$408,900	CCF67	25	$3,270,834	$130,900	14-11	25	$3,270,834	$227,700	25	$3,270,834	$163,700
11	CC	1116775561	NIÑO FONSECA CRISTIAN CAMILO	230301	5	$654,167	$78,600	EPS041	5	$654,167	$55,700	CCF67	5	$654,167	$0	14-11	5	$654,167	$0	5	$654,167	$0
12	CC	1116775561	NIÑO FONSECA CRISTIAN CAMILO	230301	25	$3,270,834	$523,400	EPS041	25	$3,270,834	$408,900	CCF67	25	$3,270,834	$130,900	14-11	25	$3,270,834	$227,700	25	$3,270,834	$163,700
13	CC	1006455838	PADILLA VARGAS DIEGO ALEJANDRO	230301	5	$541,667	$65,100	ESSC24	5	$541,667	$46,100	CCF67	5	$541,667	$0	14-11	5	$541,667	$0	5	$541,667	$0
14	CC	1006455838	PADILLA VARGAS DIEGO ALEJANDRO	230301	25	$2,708,334	$433,400	ESSC24	25	$2,708,334	$338,600	CCF67	25	$2,708,334	$108,400	14-11	25	$2,708,334	$188,600	25	$2,708,334	$135,500
15	CC	1116803165	PICO SANABRIA YEISON EDUARDO	25-14	5	$541,667	$65,100	EPS037	5	$541,667	$46,100	CCF67	5	$541,667	$0	14-11	5	$541,667	$0	5	$541,667	$0
16	CC	1116803165	PICO SANABRIA YEISON EDUARDO	25-14	25	$2,708,334	$433,400	EPS037	25	$2,708,334	$338,600	CCF67	25	$2,708,334	$108,400	14-11	25	$2,708,334	$188,600	25	$2,708,334	$135,500
17	CC	1006453560	SANTAMARIA NIETO ANDRES MAURICIO	230301	5	$1,183,334	$142,100	EPS005	5	$1,183,334	$100,600	CCF67	5	$1,183,334	$0	14-11	5	$1,183,334	$0	5	$1,183,334	$0
18	CC	1006453560	SANTAMARIA NIETO ANDRES MAURICIO	230301	25	$5,916,667	$946,700	EPS005	25	$5,916,667	$739,600	CCF67	25	$5,916,667	$236,700	14-11	25	$5,916,667	$411,900	25	$5,916,667	$296,000
Total			**Afiliados(9)**			$37,750,009	$5,789,800			$37,750,009	$4,468,000			$37,750,009	$1,258,900			$37,750,009	$2,190,300		$37,750,009	$1,573,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$5,789,800	$0	$5,818,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,100,500	$0	$1,106,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$4,689,300	$0	$4,712,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$2,190,300	$0	$2,201,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$2,190,300	$0	$2,201,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,258,900	$0	$1,265,300
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	9	$1,258,900	$0	$1,265,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$4,468,000	$0	$4,490,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$1,159,800	$0	$1,165,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$1,234,000	$0	$1,240,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$464,600	$0	$467,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$1,609,600	$0	$1,617,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$944,300	$0	$949,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$944,300	$0	$949,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$629,600	$0	$632,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$629,600	$0	$632,800
TOTAL				9	$15,280,900	$0	$15,358,000

INTER TRANSESCOLAR
2025

6.INFORME DE INSPECCIÓN.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

Arauca, mayo 12 de 2026

Referencia: Informe de inspecciones del mes de abril de 2026 del contrato N°555 de 2025 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, control y seguimiento contractual asignadas a la interventoría externa del Contrato No. 554 cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, se presenta el informe correspondiente al mes de abril de 2026, periodo durante el cual se desarrollaron jornadas de inspección en campo orientadas a verificar las condiciones técnicas, operativas y de seguridad del servicio en el municipio de Arauquita en desarrollo del cronograma de inspecciones establecido por la interventoría.

Las actividades adelantadas permitieron realizar control directo sobre el parque automotor terrestre y fluvial vinculado al contrato, así como constatar el cumplimiento de las condiciones requeridas para la adecuada prestación del servicio de transporte escolar en el departamento de Arauca.

2. MARCO NORMATIVO

Las actividades de inspección y seguimiento se desarrollaron conforme a lo establecido en:

- Decreto 1079 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
- Decreto 348 de 2015.
- Normatividad vigente en materia de transporte escolar y seguridad vial.
- Condiciones contractuales establecidas para la prestación del servicio.

INTER TRANSESCOLAR
2025

3. ALCANCE DEL INFORME - ABRIL 2026

El presente informe comprende las inspecciones técnicas realizadas los días 14, 16 y 17 de abril de 2026 en el municipio de Arauquita, en las cuales se efectuó la verificación del servicio de transporte escolar en sus modalidades terrestre y fluvial.

Durante dichas jornadas se evaluaron las condiciones mecánicas, de seguridad y operativas de los vehículos y embarcaciones vinculados al contrato, así como la aplicación de controles preventivos como las pruebas de alcoholemia y el registro de las actividades desarrolladas mediante formatos de inspección en sitio y evidencia fotográfica.

4. METODOLOGIA DE INSPECCIÓN

Durante las jornadas de campo se desarrollaron las siguientes actividades:

- Inspección técnica del parque automotor terrestre y fluvial.
- Verificación de condiciones mecánicas y de seguridad de los vehículos y embarcaciones.
- Aplicación de pruebas de alcoholemia a conductores, motoristas y monitores.
- Registro de asistencia a las jornadas de inspección.
- Identificación y análisis de hallazgos evidenciados durante la verificación.
- Registro de las actividades en formatos de inspección en sitio.
- Toma de registro fotográfico como soporte documental de las visitas realizadas.

5. RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES

Durante los días 14, 16 y 17 de abril de 2026 en el municipio de Arauquita se realizaron inspecciones técnicas en campo al servicio de transporte escolar, comprendiendo tanto el componente terrestre como el fluvial.

Como resultado de las actividades desarrolladas:

- Se efectuaron inspecciones a los vehículos y embarcaciones vinculados al servicio.
- Se aplicaron pruebas de alcoholemia a conductores y motoristas como medida de control preventivo.
- Se registró la asistencia correspondiente a las jornadas de inspección.

- Se identificaron hallazgos durante la verificación realizada.
- Los hallazgos encontrados fueron puestos en conocimiento del contratista, así como de los conductores y motoristas involucrados.
- Toda la información recolectada quedó debidamente consignada en los formatos de inspección en sitio y cuenta con su respectivo registro fotográfico como evidencia del proceso adelantado.

Los hallazgos identificados se encuentran relacionados de manera detallada en la tabla anexa correspondiente al parque automotor inspeccionado del mes de abril de 2026, la cual hace parte integral del presente informe

6. ANALISIS TECNICO

Las jornadas de inspección realizadas durante los días 14, 16 y 17 de abril de 2026 en el municipio de Arauquita permitieron adelantar un seguimiento técnico directo sobre las condiciones de operación del servicio de transporte escolar, tanto en su componente terrestre como fluvial. La ejecución de estas actividades fortalece los mecanismos de control y supervisión del contrato, en la medida en que posibilita la verificación presencial de las condiciones en que se presta el servicio y la identificación oportuna de situaciones que requieren mejora.

Durante las visitas realizadas se efectuó la aplicación de pruebas de alcoholemia no solo a conductores y motoristas, sino también a los monitores vinculados al servicio, como medida preventiva orientada a garantizar condiciones seguras de operación y a mitigar riesgos asociados a la seguridad vial. Este tipo de controles resulta fundamental dentro del proceso de seguimiento, toda vez que contribuye a verificar que el personal operativo se encuentre en condiciones aptas para desempeñar sus funciones durante la prestación del servicio.

De igual manera, la identificación de hallazgos durante las inspecciones y su comunicación inmediata al contratista, conductores, motoristas y monitores permite generar acciones correctivas oportunas, fortaleciendo el principio de mejora continua en la operación del transporte escolar. La consignación de dichas observaciones en los formatos de inspección en sitio, junto con el registro fotográfico correspondiente, garantiza trazabilidad documental y soporte técnico para su posterior verificación por parte de la interventoría y de la entidad contratante.

Así mismo, el desarrollo de estas actividades en territorio permite consolidar un control más efectivo sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas, operativas y de seguridad exigidas para la prestación del servicio, aportando a la protección de los usuarios y al adecuado funcionamiento del contrato.

INTER TRANSESCOLAR
2025

7. CONCLUSIONES

Durante el mes de abril de 2026, la interventoría llevó a cabo jornadas de inspección técnica en campo en el municipio de Arauquita, los días 14, 16 y 17, permitiendo realizar la verificación directa de las condiciones de operación del servicio de transporte escolar en sus modalidades terrestre y fluvial. Estas actividades evidencian la ejecución de un seguimiento técnico continúo orientado al control efectivo del contrato.

En el desarrollo de las inspecciones se implementaron medidas de control preventivo, tales como la aplicación de pruebas de alcoholemia a conductores, motoristas y monitores, lo cual constituye una herramienta fundamental para la mitigación de riesgos asociados a la seguridad vial y a la adecuada prestación del servicio, garantizando que el personal operativo se encuentre en condiciones aptas para el desempeño de sus funciones.

Así mismo, durante las jornadas de verificación se identificaron hallazgos relacionados con las condiciones de operación del parque automotor y fluvial, los cuales fueron comunicados de manera inmediata al contratista, conductores, motoristas y monitores, promoviendo la adopción de acciones correctivas oportunas y fortaleciendo los procesos de mejora continua en la prestación del servicio.

Se destaca que la totalidad de las actividades desarrolladas, así como los hallazgos evidenciados, fueron debidamente registrados en los formatos de inspección en sitio, acompañados de su respectivo registro de asistencia y evidencia fotográfica, lo cual garantiza la trazabilidad, soporte documental y respaldo técnico de las actuaciones adelantadas por la interventoría.

En términos generales, las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado permiten concluir que se mantiene un ejercicio de supervisión técnica en campo, enfocado en verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, operativas y de seguridad exigidas, contribuyendo a la adecuada prestación del servicio de transporte escolar y a la protección de los usuarios.

El presente informe se expide en cumplimiento de las funciones asignadas a la interventoría externa y para los fines contractuales y administrativos correspondientes ante la Gobernación de Arauca, dejando constancia de las actividades de verificación, control y seguimiento desarrolladas durante el periodo evaluado.

INTER TRANSESCOLAR
2025

Atentamente,

RICARDO ANDRES CONDE BENÍTEZ
R.L CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
E-mail. Inter.transescolar2025@gmail.com
Cel- 3138322453

Deicy Briyith Castillo Eregua.
Elaborado por **Deicy Briyith Castillo Eregua**
Coordinador de Área

ANEXOS

1. Tabla parque automotor inspeccionado abril.
2. Formatos de inspección.
3. Formatos de prueba de alcoholemia.
4. Lista asistencia a inspecciones.
5. Tabla parque automotor inspeccionado marzo subsanado.
6. Evidencia subsanaciones.

INTER TRANSESCOLAR
2025

1. TABLA PARQUE AUTOMOTOR INSPECCIONADO ABRIL.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

PARQUE AUTOMOTOR DE TRANPORTE ESCOLAR

PLACA DEL VEHICULO	AÑO DEL VEHICULO	TIPO DE VEHICULO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	LICENCIA VIGENTE	TECNOMECANICA		SOAT VIGENTE		T. OPERACIÓN VIGENTE			POLIZAS VIGENTES			BOTIQUIN		EXTINTOR		INC. MECANICAS		INCONSISTENCIA GENERALES	SUBSANACIONES
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	VIGENTE	VENCIDO	VIGENTE	VENCIDO	NO	SI		
MUNICIPIO DE ARAUQUITA																						
UVM-297	2014	MICROBUS	ERIBERTO OBREGON ARGUELLO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SZU-149	2012	MICROBUS	DANIEL ANDRES CARRASCAL PANQUEVA	C1	X		X		X			X				X	X			X	No cuenta con botiquin, ni franjas ni frase escolar	
WEQ-689	2014	MICROBUS	OLINTO MANTILLA RIVERA	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas ni frase escolar	
TTQ-494	2014	MICROBUS	LUIS GUILLERMO GIRALDO PINZON	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas ni frase escolar	
XMB-491	2007	MICROBUS	DAVID LEONARDO CASTELLANOS	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminal de barra de dirección corta en mal estado y no cuenta con frase escolar	
UVL-200	2011	BUSETA	OVIDIO ESCALANTE RODRIGUEZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	Llanta delantera derecha en mal estado (cambio)	
SKY-261	2010	BUSETA	NAIN GALVAN APARICIO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SMK-621	2006	MICROBUS	JOSE PALMIRO CRUZ DIAZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TFQ-367	2012	MICROBUS	HERVIN VALBUENA GARCIA	C2	X		X			X		X			X		X			X	Luz derecha no funciona, no cuenta con frase ni franja escolar, se requiere alienación	
SWV-410	2013	MICROBUS	GERMAN SARMIENTO CARDOZO	C1	X		X		X			X			X		X			X	Bateria sin asegurar y no cuenta con frase escolar	
NOY-146	2024	CAMIONETA	DIEGO ALFONSO AGUILAR BELEÑO	C1	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas ni frase escolar	
SYU-876	2006	MICROBUS	JOSE RAMON RODRIGUEZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminal de barra de dirección en mal estado	
SKL-678	2005	BUS	NELSON RAUL MARTINEZ BUITRAGO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XVO-808	2006	BUSETA	JHONCED MENDOZA LASSO	C1	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas ni frase escolar	
WLM-823	2015	MICROBUS	LUIS HERMES VILLALBA GUALDRON	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SPP-825	2007	MICROBUS	HERMES HERREÑO MOSQUERA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Revisión de bujes de tijera y buje de cajetín (lado derecho)	
TBK-670	2004	BUS	NOE GARZON SALDAÑA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminal de dirección en mal estado y no cuenta con frase escolar	
SMK-860	2007	MICROBUS	ARIEL MERCADO ALMAS	C2	X		X		X			X				X	X			X	Luz y pito de reversa en mal estado, ajustar terminales de direccion. No cuenta con rollo de micropore	
JQV-933	2026	BUSETA	NUMAEL ALEXIS BLANCO GONZALES	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con frase escolar	
XMC-516	2008	MICROBUS	LUIS MARIA HERRERA PALACIO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Revisar gomas del cajetín de dirección	
VCV-750	2012	BUSETA	OTONIEL SANTAMARIA GALEANO	C2	X		X		X			X				X	X			X	No cuenta en el botiquin con frasco de rehidratante oral, pares de guantes desechables, esparadrapo en tela, micropore, oposito oculares, papel higienico, inmovilizador de cabrestillo y de cuello. Terminales de dirección en mal estado junto con guaya de apagado de motor y revisar fuga hidráulica	
XVN-407	2004	MICROBUS	WILSON ANDRES GALEANO ORTEGA	C1	X		X		X			X				X	X			X	No cuenta rollo de micropore ni con chaleco reflectivo, no tiene franjas ni frase escolar, cambiar paleta pare	
THR-212	2011	BUS	OSCAR DANILO HERNANDEZ NEIRA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
USD-208	2007	BUS	WILLIAN ALEXIS LEAL MEDINA	C2	X		X		X			X				X	X			X	Luz media del lado derecho no funciona, no cuenta con frase escolar, panoramico con fisura y ajustar terminales de direccción. No cuenta en lo botiquin con rollo esparadrapo en tela	
KYT-692	2023	MICROBUS	LEONARDO MANUEL URRUTIA GONZALE	C2	X		X		X			X				X	X		X		No cuenta con rehidratante oral, toallas higienicas, papel higienico e inmovilizador de cabestrillo	
TFU-830	2012	BUS	MANUEL MARCOLINO MENA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Bomper delantero en mal estado y no cuenta con frase escolar	
XVB-187	2006	BUS	FELIPE CEPEDA BOSA	C3	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado llanta delantera derecha y tuerca de espárrago trasero izq. floja	
SKM-141	2005	MICROBUS	GABRIEL ANGEL LOPEZ CORCOBADO	C1	X		X		X			X			X		X		X			
XJB-323	2009	BUS	LUIS EDUARDO VERGARA GONZALES	C2	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado luz alta del lado derecho	

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

EMBARCACIONES															
N°	NOMBRE DE EMBARCACIONES	PATENTE NAVEGACION VIGENTE		INSPECCION VIGENTE		CERTIFICADO PROPIEDAD DE MOTORES		POLIZA VIGENTES		BOTIQUIN		EXTINTOR		OBSERVACIÓN	SUBSANACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vigente	Malo	Vigente	Malo		
Municipio de Arauquita															
1	LA BARCINA	X		X		X		X		X		X			
2	LA INDIA	X		X		X		X		X		X		No cuenta con nombre en la embarcación ni logo de la coperativa	
3	LA COLEGIADA	X		X		X		X		X		X		No cuenta con pito al igual que linterna y tiene fisura en la parte baja de la embarcación	
4	LA UNICA	X		X		X		X			X	X		No cuenta con pito al igual que linterna y falta en el botiquin rehidratente oral, toallas higienicas, paquete de algodón, esparadrapo en tela, opositos oculares, papel higienico y tijeras	
5	LA CAMPANA	X		X		X		X			X	X		No cuenta con pito, falta en el botiquin suero fisiologic, gasa precortada, toallas higienicas y baja lenguas	
6	LA CHIQUI	X		X		X		X		X		X		No cuenta con logo de la cooperativa ni el de vigilado de la super intendencia de transporte	
7	LA CHIKI	X		X		X		X		X		X		No cuenta con logo de vigilado por la super intendendecia de transporte	
8	LA PIRINOLA	X		X		X		X		X		X		No cuenta con logo de la cooperativa ni el de vigilado de la super intendencia de transporte	
9	LA PECOSA	X		X		X		X		X		X		No cuenta con logo de la cooperativa ni el de vigilado de la super intendencia de transporte	
10	LA VALENTINA	X		X		X		X		X		X		No cuenta con logo de la cooperativa ni el de vigilado de la super intendencia de transporte	
12	LA PUPULAR	X		X		X		X		X		X		No cuenta con sujetador el extintor	
13	LA SHAKIRA	X		X		X		X		X		X		No cuenta con logo de la cooperativa ni el de vigilado de la super intendencia de transporte	
14	LA TOYOTA	X		X		X		X		X		X			
15	LA ESPERANZA	X		X		X		X		X		X			
16	LA NIÑA ELIZABEHT	X		X		X		X		X		X		No cuenta con helice de repuesto, juego de llaves 10 mm y 12 mm junto con las 2 bujias de repuesto, tambien no cuenta con logo de la cooperativa ni el de vigilado de la super intendencia de transporte. Casco de canoa requiere enfibrado y pera de combustible en mal estado	
17	LA MAYE	X		X		X		X			X	X		No cuenta con logo de la cooperativa ni el de vigilado de la super intendencia de transporte, falta pito, no tiene helice y las 2 bujias de repuesto, falta en el botiquin venda elasticas 2x5 y 3x5. Capota de motor en mal estado (reparar)	

Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardin
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

2. FORMATOS DE INSPECCIÓN.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municip. ARAUQUITA		Fecha:	14-1-26
Placa: UVM 297	Modelo: 2014		Marca: JINBEI.		# tarjeta propiedad: 10007430537			# Ruta:	55
Kilometraje:	Nombre del conductor: ERIBERTO OBREGON ARGUELLO.							Ultimo cambio aceite:	

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	24/2/27	Numero licencia de conducción: 96108375	Poliza contractual:	30/5/26
SOAT:	✓	7/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 30/6/26	Poliza extracontractual:	30/5/26.
Tarjeta de Operación:	✓	11/12/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	✓

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carrocena)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96108375

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus ✓	Camioneta __	Otro __	Municipio: Arauquita	Fecha: 14/04/2026
Placa: UVM-247	Modelo: 2014		Marca: Jmbz		# tarjeta propiedad: 10007430532		# Ruta: 55
Kilometraje:	Nombre del conductor: Gilberto Obregon Siguena						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	24/02/27	Numero licencia de conducción: 96168375	Poliza contractual:	30/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	1/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 30/05/2026	Poliza extracontractual:	30/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	12/11/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		09/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/26
3	Toallas Higienicas	✓		03/27
1	Paquete de Algodón	✓		09/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		07/28
	Unidades de Baja lenguas	✓		05/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: octubre 2025

Fecha proxima a recargar: octubre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Dicso Padilla
CEDULA: 1006 455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96168375

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: BARBOSA	Fecha: 14-4-26
Placa: SXU 149	Modelo: 2012		Marca: KIA		# tarjeta propiedad: 10037593176.		# Ruta: 48
Kilometraje:	Nombre del conductor: DANIEL ANDRES CARRASCAL P.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/2/27
SOAT:	✓	5/2/27
Tarjeta de Operación:	✓	2-3-1-28

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Numero licencia de conducción: 1098623.487.	Poliza contractual:	21/5/26
Tipo de licencia y vigencia: C1 - 3/1/29	Poliza extracontractual:	21/5/26
Restricciones: LENTES	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)		X		NO CUENTA
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		NO CUENTA
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Daniel 1098623487
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus x	Camioneta __	Otro __	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 14/04/2026
Placa: SZU-149	Modelo: 2017		Marca: KIA		# tarjeta propiedad: 10037573176		# Ruta: 98
Kilometraje:	Nombre del conductor: Daniel Andres Carrascal Pinzon						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/02/27	Numero licencia de conducción: 1098623487	Poliza contractual:	21/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	05/02/27	Tipo de licencia y vigencia: C1 23/01/2029	Poliza extracontractual:	21/05/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	23/01/28	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)			N/A
1	Manuel de primeros auxilios			N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin			N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)			
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)			
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)			
1	Paquete de Gasa precortada			
3	Pares de Guantes desechables			
3	Toallas Higienicas			
1	Paquete de Algodón			
1	Rollo de Esparadrapo en tela			
	Unidades de Baja lenguas			
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5			
2	Tapabocas desechables			
1	Rollo de Micropore			
2	Apósitos Oculares			
1	Rollos de Papel Higienico			
1	Tijeras			
1	Inmovilizador (Cabestrillo)			
1	Inmovilizador de cuello			

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Abril 2025

Fecha proxima a recargar: Abril 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006955938

Daniel C. 1098623487
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 14/04/2026
Placa: WEQ-689	Modelo: 2014		Marca: Jinbei		# tarjeta propiedad: 10007278116		# Ruta: 46
Kilometraje:	Nombre del conductor: Olinto Medina Rivera						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	19/01/27	Numero licencia de conducción: 91282232	Poliza contractual:	09/04/2027
Vigencia del SOAT:	✓	29/12/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 17/07/2029	Poliza extracontractual:	09/04/2027
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	26/01/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		10/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		09/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		07/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/30
3	Toallas Higienicas	✓		04/28
1	Paquete de Algodón	✓		06/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		08/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		03/28
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Abril 2026

Fecha proxima a recargar: Abril 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Padilla
CEDULA: 1006455938

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 91282232 Olinto
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: [illegible]	Fecha: 4-1-26
Placa: TQ 494	Modelo: 2014		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 10023057178		# Ruta: 53
Kilometraje: 270955	Nombre del conductor: LUIS GUILLERMO GIRALDO PINZON						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	27/5/26	Numero licencia de conducción: 1116496920	Poliza contractual:	27/9/26
SOAT:	✓	1/6/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 13/2/28	Poliza extracontractual:	27/9/26
Tarjeta de Operación:	✓	1/6/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)		X		NO CUENTA
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		NO CUENTA
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1116496920

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus ✓	Camioneta __	Otro __	Municipio: Arauca	Fecha: 14/04/2026
Placa: TTQ-494	Modelo: 2014		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10022202862		# Ruta: 53
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Guillermo Giraldo Pinzon						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	27/05/26	Numero licencia de conducción: 1116496920	Poliza contractual:	27/09/2026
Vigencia del SOAT:	✓	1/06/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 13/02/2028	Poliza extracontractual:	22/09/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	4/06/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		12/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		10/28
3	Toallas Higienicas	✓		10/28
1	Paquete de Algodón	✓		09/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		07/30
3	Unidades de Baja lenguas	✓		04/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/26
2	Tapabocas desechables	✓		NA
1	Rollo de Micropore	✓		08/29
2	Apósitos Oculares	✓		07/29
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NA
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2026

Fecha proxima a recargar: Enero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Pedilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1116496920

INTER TRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: ARAUQUITA	Fecha: 14-4-26
Placa: XMB 491	Modelo: 2007		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 10020039929		# Ruta: 16
Kilometraje:	Nombre del conductor: DAVID LEONARDO CASTELLANOS C.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/10/26	Numero licencia de conducción: 91157616	Poliza contractual:	9/4/27
SOAT:	✓	21/8/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 7/10/27	Poliza extracontractual:	9/4/27
Tarjeta de Operación:	✓	8/7/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	9/4/27

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAÚLICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		NO CUENTA.
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓		X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: TERMINAL DIRECCION PARA COSTA.

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

David Lee
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 91157616
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 18/07/2026
Placa: XMB-491	Modelo: 2007		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10020039929		# Ruta: 16
Kilometraje:	Nombre del conductor: David Leonardo Castellanos Cancino						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:		25/10/26	Numero licencia de conducción: 91157616	Poliza contractual:	09/04/2026
Vigencia del SOAT:		09/04/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 01/10/2024	Poliza extracontractual:	09/04/2026
Vigencia Tarjeta de operación:		8/07/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		06/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	X		01/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		07/27
1	Paquete de Gasa precortada	X		01/27
3	Pares de Guantes desechables	X		09/26
3	Toallas Higienicas	X		N/A
1	Paquete de Algodón	X		06/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		07/27
4	Unidades de Baja lenguas	X		09/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		11/26
2	Tapabocas desechables	X		N/A
1	Rollo de Micropore	X		09/26
2	Apósitos Oculares	X		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	X		N/A
1	Tijeras	X		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	X		N/A
1	Inmovilizador de cuello	X		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2026

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manómetro	X	
Pasador y sujetador	X	
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor	X	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455812

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: David Lee
CEDULA: 91157616.

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: ARAUQUITA	Fecha: 14-4-26
Placa: JVL200	Modelo: 2007		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 100-3295851 4		# Ruta: 47
Kilometraje: 155393	Nombre del conductor: OVIDIO ESCALANTE RODRIGUEZ.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6/3/27	Numero licencia de conducción: 96186849	Poliza contractual:	9/4/27
SOAT:	✓	3/3/27	Tipo de licencia y vigencia: C2. 3/7/28	Poliza extracontractual:	9/4/27
Tarjeta de Operación:	✓	6/5/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	✓

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓	X		CAMBIO DELANTERA DERECHA.
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carrocería)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116843165

Ovidio Escalante
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96186849

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Nemocón	Fecha: 14/04/2026
Placa: UVL-200	Modelo: 2011		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10032935514		# Ruta: 47
Kilometraje:	Nombre del conductor: Ovidio Escalante Rodriguez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6/03/24	Numero licencia de conducción: 96186849	Poliza contractual:	9/04/2022
Vigencia del SOAT:	✓	3/03/22	Tipo de licencia y vigencia: C2 03/07/2028	Poliza extracontractual:	9/04/2022
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	6/05/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		10/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/28
1	Paquete de Gasa precortada	✓		02/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/27
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		03/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		10/27
	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		N/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		05/27
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Septiembre 2025

Fecha proxima a recargar: Septiembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 lb (5 kg)

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: DRSO Padilla
CEDULA: 1006955838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Ovidio
CEDULA: 96186849

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: ARAUQUITA	Fecha: 14-4-26
Placa: SKY 261	Modelo: 2010		Marca: NOW NOVUS ULTRA		# tarjeta propiedad: 10036907653		# Ruta: 2.
Kilometraje:	Nombre del conductor: NAIN GALVAN BARRIOS.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	/	11/4/27	Numero licencia de conducción: 96123457	Poliza contractual:	23/02/2026
SOAT:	/	16/4/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 16/3/29.	Poliza extracontractual:	23/02/2026
Tarjeta de Operación:	/	28/9/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2688+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	/			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	RUTERO (Vigente)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

NAIN Galvan
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96123757

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 14/04/2026
Placa: SKY-261	Modelo: 2010		Marca: Nom Plus Olkia		# tarjeta propiedad: 10036407653		# Ruta: 02
Kilometraje:	Nombre del conductor: Nain Galvan Aparicio						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	11/04/27	Numero licencia de conducción: 96123757	Poliza contractual:	23/02/2027
Vigencia del SOAT:	✓	16/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 16/03/2024	Poliza extracontractual:	23/02/2027
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	29/07/30	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		11/28
3	Toallas Higienicas	✓		04/30
1	Paquete de Algodón	✓		07/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		01/29
2	Unidades de Baja lenguas	✓		09/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/29
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		03/30
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 09/10/2025

Fecha proxima a recargar: 09/10/2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Padilla
CEDULA: 1006455932

NAIN GALVAN
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 96123757
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Alvarado	Fecha: 4-4-26
Placa: SMK 621	Modelo: 2006		Marca: JAC.		# tarjeta propiedad: 10015925860		# Ruta: 4
Kilometraje:	Nombre del conductor: JOSE PALMIRO CRUZ DIAZ.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	11/6/26
SOAT:	✓	11/6/26
Tarjeta de Operación:	✓	24/2/28

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	91529654.
Tipo de licencia y vigencia:	C2. 31/5/28
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	20/10/26
Poliza extracontractual:	20/10/26
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAÚLICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

JOSE CRUZ
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 91529 634

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Yumbo	Fecha: 14/04/2026
Placa: SMK 621	Modelo: 2006		Marca: JAC		# tarjeta propiedad: 10015722860		# Ruta: 4
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jose Pulnio Cruz Diaz						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	11/04/26	Numero licencia de conducción: 91529634	Poliza contractual:	20/10/2026
Vigencia del SOAT:	✓	11/04/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 2/05/2024	Poliza extracontractual:	20/10/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	24/02/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		05/72
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/22
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		04/29
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		12/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/30
2	Unidades de Baja lenguas	✓		01/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		03/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		03/28
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2026

Fecha proxima a recargar: Enero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 lb

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455818

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Jose Cruz
CEDULA: 91529634

INTER TRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: RIOHACHA	Fecha: 14-4-26
Placa: TFQ 367	Modelo: 2012.		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 10030514294		# Ruta: 11
Kilometraje:	Nombre del conductor: HERVIN VALBUENA GARCIA						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	/	13/1/27	Numero licencia de conducción: 79594074.	Poliza contractual:	9/4/27
SOAT:	/	5/1/27	Tipo de licencia y vigencia: C2. 28/7/26	Poliza extracontractual:	9/4/27
Tarjeta de Operación:	/		Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,		X		DERECHA NO ENCIENDE.
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bomer, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	/			
	TAPIZADO	/			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)		X		NO CUENTA
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		NO CUENTA
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	RUTERO (Vigente)	/			

OBSERVACIONES: SERVICIO ALINEACION.

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Hervin Valbuena
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 79.594 074

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus ✓	Camioneta __	Otro __	Municipio: Medellín
Placa: TFQ-367	Modelo: 2012	Marca: Hyundai	# tarjeta propiedad: 10030142 74			Fecha: 14/04/2026
Kilometraje:	Nombre del conductor: Hernán Valbuena García					# Ruta: 4

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	a	13/01/27	Numero licencia de conducción: 79594074	Poliza contractual:	09/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	05/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 28/07/2026	Poliza extracontractual:	09/04/2026
Vigencia Tarjeta de operación:			Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/22
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/22
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/22
1	Paquete de Gasa precortada	✓		01/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		05/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		08/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		07/32
2	Unidades de Baja lenguas	✓		04/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		NO
2	Tapabocas desechables	✓		10/29
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2025

Fecha proxima a recargar: Enero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006058838

Hernán Valbuena
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 79.594.074

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: LA JAGUITA	Fecha: 12-4-26
Placa: SNV 410	Modelo: 2013		Marca: IVECO.		# tarjeta propiedad: 10053830539		# Ruta: 8
Kilometraje: 215514	Nombre del conductor: GERMAN SARMIENTO CAR-90780.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:		31/1/24	Numero licencia de conducción: 91467012.	Poliza contractual:	9141237
SOAT:	✓	4/9/26	Tipo de licencia y vigencia: C1 15/04/2029	Poliza extracontractual:	9141237
Tarjeta de Operación:	✓	22/9/24	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAÚLICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓	X		ASEGURAR.
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		NO CUENTA.
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116883165

GERMAN Sarmiento
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 91467012

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Aguazul	Fecha: 14/04/2026
Placa: SUV-410	Modelo: 2013		Marca: IVECO		# tarjeta propiedad: 10035838539		# Ruta: 08
Kilometraje:	Nombre del conductor: German Sarmiento Cubano						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	31/01/27	Numero licencia de conducción: 91467012	Poliza contractual:	09/04/2027
Vigencia del SOAT:	✓	4/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C1 15/04/2019	Poliza extracontractual:	09/04/2027
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	22/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		05/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		06/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		05/26
3	Toallas Higienicas	✓		10/28
1	Paquete de Algodón	✓		5/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		05/27
3	Unidades de Baja lenguas	✓		04/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/30
2	Tapabocas desechables	✓		Mes
1	Rollo de Micropore	✓		07/30
2	Apósitos Oculares	✓		Mes
1	Rollos de Papel Higienico	✓		Un
1	Tijeras	✓		Un
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		1
1	Inmovilizador de cuello	✓		1

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2026

Fecha proxima a recargar: Enero 2028

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006955839

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: German Sarmiento
CEDULA: 91467012

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ✓	Otro ___	Municipio: PLANETA	Fecha: 14-4-26
Placa: NOY 146	Modelo: 2024		Marca: RENAULT		# tarjeta propiedad: 10032358976		# Ruta: 9
Kilometraje:	Nombre del conductor: DIEGO ALFONSO AGUILAR B.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓		Numero licencia de conducción: 1.116.496.694	Poliza contractual:	12/5/26
SOAT:	✓	8/8/26	Tipo de licencia y vigencia: C1 28-10-28	Poliza extracontractual:	12/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	6/10/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)		X		NO CUENTA
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		NO CUENTA.
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116363165

Diego Aguilar
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1.116.496694

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta X	Otro ___	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 14/10/21
Placa: NOY-146	Modelo: 2024		Marca: Renault		# tarjeta propiedad: 10032358976		# Ruta: 09
Kilometraje:	Nombre del conductor: Diego Alfonso Aguilar Beltran						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	N/A	Numero licencia de conducción: 1116496694	Poliza contractual:	12/05/2026
Vigencia del SOAT:	✓	8/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C1 28/10/2024	Poliza extracontractual:	12/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	6/10/24	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	1		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	1		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	1		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	1		05/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	1		01/28
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	1		09/27
1	Paquete de Gasa precortada	1		09/26
3	Pares de Guantes desechables	1		03/30
3	Toallas Higienicas	1		N/A
1	Paquete de Algodón	1		01/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	1		04/30
1	Unidades de Baja lenguas	1		01/30
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	1		12/26
2	Tapabocas desechables	1		N/A
1	Rollo de Micropore	1		N/A
2	Apósitos Oculares	1		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	1		N/A
1	Tijeras	1		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	1		N/A
1	Inmovilizador de cuello	1		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Septiembre 2025

Fecha proxima a recargar: Septiembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	1	
Presión del manómetro	1	
Pasador y sujetador	1	
Estado de manguera (si aplica)	1	
Estado de la boquilla	1	
Estado de la valvula	1	
Estado del cilindro	1	
Estado de la pintura	1	
Calcomanias	1	
Sello o anillo de verificación de recarga	1	
Marcación con placa	1	
Soporte/Base del extintor	1	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	1	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006465838

Diego R.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Diego Aguilar
CEDULA: 1116496694

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus √	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: PLANADAS	Fecha: 16-1-26
Placa: SKL678	Modelo: 2005		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10018829656		# Ruta: 25
Kilometraje:	Nombre del conductor: NELSON RAUL MARTINEZ B						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	/	7/7/26	Numero licencia de conducción: 96166.119.	Poliza contractual:	9/4/27
SOAT:	/	1/4/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 9/5/28	Poliza extracontractual:	9/4/27
Tarjeta de Operación:	/	23/4/26	Restricciones: LENTES	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Bomer, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	/			
	TAPIZADO	/			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	/			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	RUTERO (Vigente)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Pilo
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR 96 166 719
NOMBRE:
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 14/04/2026
Placa: SKL-678	Modelo: 2005		Marca: Chevrolet	# tarjeta propiedad: 10018826456			# Ruta: 23
Kilometraje:	Nombre del conductor: Nelson Raul Montañez Bautista						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	7/04/26	Numero licencia de conducción: 96166114	Poliza contractual:	09/04/2022
Vigencia del SOAT:	✓	01/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 09/05/2026	Poliza extracontractual:	09/04/2022
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	23/07/22	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		ND
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		ND
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/28
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/28
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		08/28
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Podilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR 96166114
NOMBRE:
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: ARAUQUITA	Fecha: 14-1-26
Placa: XVO 808	Modelo: MITSUBISHI		Marca: 2006.		# tarjeta propiedad: 10018172939		# Ruta: 26
Kilometraje:	Nombre del conductor: JHONCED MENDOZA LASSO.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/7/27	Numero licencia de conducción: 1116499902.	Poliza contractual:	9/4/27
SOAT:	✓	5/7/26	Tipo de licencia y vigencia: C1 · 10/11/26	Poliza extracontractual:	9/4/27
Tarjeta de Operación:	✓	23/7/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	✓

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)		X		NO CUENTA
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		NO CUENTA
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: OJO POLIZA Y LICENCIA CONDUCIR VERIFICAR.

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Jhonced Mendoza L.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1.116.499.902

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Dianópolis	Fecha: 14/04/2026
Placa: XVO-803	Modelo: 2006		Marca: Mitsubishi	# tarjeta propiedad: 10018172939			# Ruta: 26
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jhonced Mendoza Jasso						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/01/27	Numero licencia de conducción: 1116494902	Poliza contractual:	09/04/2022
Vigencia del SOAT:	✓	5/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C1 10/11/2026	Poliza extracontractual:	09/04/2023
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	23/07/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		08/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		12/29
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		06/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		05/26
	Unidades de Baja lenguas	✓		04/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/27
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		06/28
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Orisa Padilla
CEDULA: 1006455878

Jhonced Mendoza L.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio ARAUQUITA	Fecha: 14-4-26
Placa: WLM 823	Modelo: 2015		Marca: FOTON		# tarjeta propiedad: 10037x13117.		# Ruta: 29
Kilometraje:	Nombre del conductor: LUIS HERNÁN VILLALBA GOMEZ						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	5/6/26	Numero licencia de conducción: 1116501618	Poliza contractual:	26/5/26
SOAT:	✓	18/2/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 - 16/5/28	Poliza extracontractual:	26/5/26.
Tarjeta de Operación:	✓	23/4/29	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	/			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	RUTERO (Vigente)	/			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116863165

Luis Villalba
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1116501618

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Ocaña	Fecha: 14/04/2026
Placa: WJM-823	Modelo: 2015		Marca: Foton		# tarjeta propiedad: 10037113117		# Ruta: 29
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Heimis Villalba Guadron						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	5/04/26	Numero licencia de conducción: 1116501618	Poliza contractual:	26/05/2028
Vigencia del SOAT:	✓	18/04/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 16/05/2028	Poliza extracontractual:	21/05/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	23/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		ND
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		03/25
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/14
1	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		07/27
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		10/28
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ

NOMBRE: Diego Padilla

CEDULA: 1006455828

Luis Villalba

FIRMA CONDUCTOR

NOMBRE:

CEDULA: 1116501618

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: [illegible]	Fecha: 14-4-26
Placa: SPP825	Modelo: 2007		Marca: HYUNDAI		# tarjeta propiedad: 10032704987.		# Ruta: 27
Kilometraje: 521374	Nombre del conductor: HERMES HERRERA MOSQUERA						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	23/9/26
SOAT:	✓	10/7/26
Tarjeta de Operación:	✓	23/4/26

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	96168141
Tipo de licencia y vigencia:	C2. 6/2/28
Restricciones:	

POLIZAS	
Poliza contractual:	9/4/27
Poliza extracontractual:	9/4/27
Poliza todo riesgo:	✓

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria, 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosion, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: REVISION BUJES TIPPA Y BUJE CAJETIN. LADO DERECHO

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Yoson Rico
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96168141

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 14/04/26
Placa: SPP-825	Modelo: 2007		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10032704982		# Ruta: 22
Kilometraje:	Nombre del conductor: Helmis Heiricño Mosquera						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	23/09/26	Numero licencia de conducción: 96168141	Poliza contractual:	09/04/2022
Vigencia del SOAT:	✓	07/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 06/02/2018	Poliza extracontractual:	09/04/2022
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	23/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		09/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		05/26
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		12/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		06/27
	Unidades de Baja lenguas	✓		ND
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		08/29
2	Tapabocas desechables	✓		01/28
1	Rollo de Micropore	✓		04/30
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: MAY o 2025

Fecha proxima a recargar: MAYO 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ

NOMBRE: Diego Padilla

CEDULA: 1006435938

FIRMA CONDUCTOR

NOMBRE:

CEDULA: 96168141

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 14/04/2026
Placa: TBK-670	Modelo: 2004		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10016907440		# Ruta: 30
Kilometraje:	Nombre del conductor: Noe Garzon Soldano						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	23/05/26	Numero licencia de conducción: 80320593	Poliza contractual:	26/08/2026
Vigencia del SOAT:	✓	8/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 13/04/2027	Poliza extracontractual:	26/08/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	14/8/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/22
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		10/22
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/26
3	Toallas Higienicas	✓		01/28
1	Paquete de Algodón	✓		12/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		12/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		10/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		01/27
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		12/29
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ

NOMBRE: Diego Padilla

CEDULA: 1006455878

Noe Corzón Soldano

FIRMA CONDUCTOR

NOMBRE:

CEDULA: 80320593

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehículo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: [illegible]	Fecha: 17-4-26
Placa: SMK 860	Modelo: 2007		Marca: HYUNDAI	# tarjeta propiedad: 10029546906			# Ruta: 24
Kilometraje:	Nombre del conductor: ARIEL MERCADO OLMAS.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	14-1-27	Numero licencia de conducción: 96168875	Poliza contractual:	9/4-27
SOAT:	✓	26-1-27	Tipo de licencia y vigencia: C2. 23/1/28	Poliza extracontractual:	9/4-27.
Tarjeta de Operación:	✓	21-9-27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓	X		MAL ESTADO
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bomer, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)		X		MAL ESTADO.
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: AJUSTAN TERMINALES DIRECCION.

Yilson Pilo
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96168875

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauquita	Fecha: 14/04/2026
Placa: SMK 860	Modelo: 2007		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10016090296		# Ruta: 24
Kilometraje:	Nombre del conductor: Ayder Mendoza Pinto						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	14/01/27	Numero licencia de conducción: 96168875	Poliza contractual:	09/04/2027
Vigencia del SOAT:	✓	26/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/01/2028	Poliza extracontractual:	09/04/2027
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	24/07/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		06/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		10/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		06/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		10/26
5	Unidades de Baja lenguas	✓		09/29
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		07/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore		X	
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Dirso Portilla
CEDULA: 1006455839

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: BARANOA	Fecha: 14/9/26
Placa: TQV933.	Modelo: 2026.		Marca: CHEVROLET.		# tarjeta propiedad: 10035616373.		# Ruta: 28
Kilometraje: 16.014	Nombre del conductor: NUMAEL ALEXIS BLANCO G.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	N/A	Numero licencia de conducción: 1006407558	Poliza contractual:	9/8/27
SOAT:	✓	12/8/26	Tipo de licencia y vigencia: C2. 22/12/28	Poliza extracontractual:	9/4/27
Tarjeta de Operación:	✓	13/8/27	Restricciones: ✓	Poliza todo riesgo:	✓

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAÚLICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		NO CUENTA.
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 7716303165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1006407558

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Malambo	Fecha: 14/04/2026
Placa: JQV-933	Modelo: 2026		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10035646373		# Ruta: 28
Kilometraje:	Nombre del conductor: Nuñez Alexis Blanco Gonzalez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	NA	Numero licencia de conducción: 1006407558	Poliza contractual:	09/04/2027
Vigencia del SOAT:	✓	12/8/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 22/12/2028	Poliza extracontractual:	09/04/2027
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	13/08/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		02/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		10/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		06/26
1	Unidades de Baja lenguas	✓		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		01/30
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		03/28
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Dirso Padilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1006407558

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: SANTA MARTA	Fecha: 14-1-26
Placa: XMC696	Modelo: 2008		Marca: Kia		# tarjeta propiedad: 10059232587		# Ruta: 31
Kilometraje:	Nombre del conductor: LUIS MALIA HERRERA PALACIO.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	11/4/27	Numero licencia de conducción: 96168563	Poliza contractual:	9/4/27
SOAT:	✓	27/5/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 21/1/29	Poliza extracontractual:	9/4/27
Tarjeta de Operación:	✓	29/5/27	Restricciones: -	Poliza todo riesgo:	✓

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: REVISAR GOMAS CAÑETIN DE LA DIRECCION

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Luis Herrera palacio
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96168563

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Ayapel	Fecha: 14/04/2026
Placa: XMC-616	Modelo: 2008		Marca: KIA		# tarjeta propiedad: 10034232587		# Ruta: 31
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Maria Herrera Polanco						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	11/04/27	Numero licencia de conducción: 96168563	Poliza contractual:	09/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	27/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 21/01/2029	Poliza extracontractual:	09/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	29/05/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	X		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	X		09/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		11/26
1	Paquete de Gasa precortada	X		09/26
3	Pares de Guantes desechables	X		12/27
3	Toallas Higienicas	X		06/28
1	Paquete de Algodón	X		07/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	X		08/27
1	Unidades de Baja lenguas	X		ND
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		08/26
2	Tapabocas desechables	X		ND
1	Rollo de Micropore	X		08/26
2	Apósitos Oculares	X		ND
1	Rollos de Papel Higienico	X		ND
1	Tijeras	X		ND
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	X		ND
1	Inmovilizador de cuello	X		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Febrero 2026

Fecha proxima a recargar: Febrero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manómetro	X	
Pasador y sujetador	X	
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor	X	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455838

Luis Herrera Polanco
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96168563

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: ANOLAIMA	Fecha: 14-1-26
Placa: VCV 750	Modelo: 2012		Marca: NISSAN		# tarjeta propiedad: 10035083167		# Ruta: 33
Kilometraje: 165260	Nombre del conductor: OSCAR MANUEL SANTA MARIA GAVIANO.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	9/1/27	Numero licencia de conducción: 79976281.	Poliza contractual:	15/8/26
SOAT:	✓	24/7/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 14-1-27	Poliza extracontractual:	15/8/26
Tarjeta de Operación:	✓	7/21/27	Restricciones: LENTES.	Poliza todo riesgo:	✓

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	BUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: TERMINALES DIR. LA DIRECCION. MAL ESTADO.
REVISAR FUGA HIDRAULICO.
CUATRA AHOGO PARA ARRANCAR.

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Yeison Pico
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 79976281

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta X	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Piedecuesta	Fecha: 04/04/2026
Placa: VCV-750	Modelo: 2012		Marca: NISSAN		# tarjeta propiedad: 10035081161		# Ruta: 33
Kilometraje:	Nombre del conductor: Otoniel Santamaria Galvan						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	09/01/27	Numero licencia de conducción: 79976281	Poliza contractual:	15/08/2026
Vigencia del SOAT:	✓	24/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 17/01/2022	Poliza extracontractual:	15/08/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	7/04/2027	Restricciones: conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios			N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	X		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	X		06/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	X		04/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)		X	
1	Paquete de Gasa precortada	X		04/30
3	Pares de Guantes desechables		X	
3	Toallas Higienicas	X		12/28
1	Paquete de Algodón	X		07/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela		X	
1	Unidades de Baja lenguas	X		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		08/29
2	Tapabocas desechables	X		03/30
1	Rollo de Micropore		X	
2	Apósitos Oculares		X	
1	Rollos de Papel Higienico		X	
1	Tijeras	X		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)		X	
1	Inmovilizador de cuello		X	

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Abril 2026

Fecha proxima a recargar: Abril 2027

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	X	
Presión del manómetro	X	
Pasador y sujetador	X	
Estado de manguera (si aplica)	X	
Estado de la boquilla	X	
Estado de la valvula	X	
Estado del cilindro	X	
Estado de la pintura	X	
Calcomanias	X	
Sello o anillo de verificación de recarga	X	
Marcación con placa	X	
Soporte/Base del extintor	X	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diosa Tatiana
CEDULA: 1006455878

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 79976281

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Arauquita	Fecha: 14/04/2026
Placa: XVN-407	Modelo: 2004		Marca: KIA		# tarjeta propiedad: 10029686031		# Ruta: 26
Kilometraje:	Nombre del conductor: Wilson Andres Galeano Ortega						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	5/02/26	Numero licencia de conducción: 1115720031	Poliza contractual:	02/03/2022
Vigencia del SOAT:	✓	20/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C1 19/09/2026	Poliza extracontractual:	02/03/2022
Vigencia Tarjeta de ración:	✓	21/06/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	X		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	X		04/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		07/30
3	Toallas Higienicas	✓		10/26
1	Paquete de Algodón	✓		ND
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/28
	Unidades de Baja lenguas	✓		ND
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	X		10/28
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore		X	
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2026

Fecha proxima a recargar: Enero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oreso Rodillo
CEDULA: 1006455838

Wilson Galeano
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1115720031

INTER TRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus V	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: ARAUQUITA	Fecha: 14-4-26
Placa: THR 212	Modelo: 2011		Marca: NISSAN.		# tarjeta propiedad: 10035765313.		# Ruta: 32
Kilometraje:	Nombre del conductor: OSCAR DANIEL HERNANDEZ N.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:		22/2/27	Numero licencia de conducción: 1098770964.	Poliza contractual:	6/4/27
SOAT:		21/9/27	Tipo de licencia y vigencia: C2. 4/6/28	Poliza extracontractual:	6/4/27.
Tarjeta de Operación:		29/10/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAÚLICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	/			
	TAPIZADO	/			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	/			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	/			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	RUTERO (Vigente)	/			

OBSERVACIONES:

Yelson Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116893165

Oscar Hernandez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1098770964

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauquita	Fecha: 14/04/2026
Placa: THR-212	Modelo: 2011		Marca: NISSAN		# tarjeta propiedad: 10035765343		# Ruta: 32
Kilometraje:	Nombre del conductor: Oscar David Hernandez Nieva						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	22/01/27	Numero licencia de conducción: 1098770964	Poliza contractual:	06/04/2027
Vigencia del SOAT:	✓	21/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 04/06/2028	Poliza extracontractual:	06/04/2027
Vigencia Tarjeta de ración:	✓	22/02/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		05/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		05/26
3	Toallas Higienicas	✓		10/27
1	Paquete de Algodón	✓		08/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		08/26
2	Unidades de Baja lenguas	✓		03/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/29
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		03/27
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Padilla
CEDULA: 1086455838

Oscar Hernandez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1098770964

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta `	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: ANDINA	Fecha: 16/11/26
Placa: USD 208	Modelo: 2007	Marca: HYUNDAI	# tarjeta propiedad: 10028282282				# Ruta: 45
Kilometraje:	Nombre del conductor: WILLIAN ALEXIS LEAL M.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/1/27
SOAT:	✓	11/3/27
Tarjeta de Operación:	✓	30/9/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	
Numero licencia de conducción:	91513-4136.
Tipo de licencia y vigencia:	C2. 6/9/26
Restricciones:	✓

POLIZAS	
Poliza contractual:	9/9/27
Poliza extracontractual:	9/9/27
Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓	X		DERECHA MEDIA NO ENCIENDE
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria , 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		X		NO CUENTA.
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓	X		FISURA.
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: AJUSTAR TERMINALES DE VIELA DIRECCION.

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Johan Lopez Diaz
CEDULA: 1059068?

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: William Leal
CEDULA: 91513473C

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 16/04/2026
Placa: USD-208	Modelo: 2007		Marca: Hyundai		# tarjeta propiedad: 10029282692		# Ruta: 45
Kilometraje:	Nombre del conductor: William Andres Jaramillo						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	15/01/27	Numero licencia de conducción: 91513431	Poliza contractual:	01/04/2022
Vigencia del SOAT:	✓	11/03/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 06/07/2026	Poliza extracontractual:	01/04/2022
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	30/09/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/22
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/22
1	Paquete de Gasa precortada	✓		
3	Pares de Guantes desechables	✓		02/30
3	Toallas Higienicas	✓		07/26
1	Paquete de Algodón	✓		06/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓	X	
1	Unidades de Baja lenguas	✓		25
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		07/29
2	Tapabocas desechables	✓		11/26
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Marzo 2026

Fecha proxima a recargar: Marzo 2027

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ

NOMBRE: Oscar Pedraza

CEDULA: 1006455839

FIRMA CONDUCTOR

NOMBRE:

CEDULA: 91513426

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: ARAUQUITA	Fecha: 16-4-26
Placa: KYT 692	Modelo: 2024		Marca: RENAULT		# tarjeta propiedad: 10028429251		# Ruta: 14
Kilómetraje:	Nombre del conductor: LEONARDO ANGEL OBANDO						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	29/2/27	Numero licencia de conducción: 1127920219	Poliza contractual:	9/9-127
SOAT:	✓	24/2/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 27/11/28	Poliza extracontractual:	9/11 127
Tarjeta de Operación:	✓	4/3/27	Restricciones: ✓	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 17596013

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1127920219

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus Y	Camioneta __	Otro __	Municipio: Giraldo	Fecha: 16/04/2026
Placa: KYT-692	Modelo: 2023		Marca: Renault		# tarjeta propiedad: 10028424251		# Ruta: 14
Kilometraje:	Nombre del conductor: Leonardo Manuel Urrutia Gonzalez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	24/02/26	Numero licencia de conducción: 1127920219	Poliza contractual:	09/04/2026
Vigencia del SOAT:	✓	24/01/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 27/11/2028	Poliza extracontractual:	09/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	04/03/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		04/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)		X	
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas		X	
1	Paquete de Algodón	✓		03/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/30
1	Unidades de Baja lenguas	✓		05/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		03/26
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		03/26
2	Apósitos Oculares	✓		11/28
1	Rollos de Papel Higienico		X	
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)		X	
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Junio 2025

Fecha proxima a recargar: Junio 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006035838

FIRMA CONDUCTOR 1127920219
NOMBRE:
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: BARRANQUILLA	Fecha: 16-4-26
Placa: TFU 830	Modelo: 2012		Marca: CHEVROLET		# tarjeta propiedad: 10026184852		# Ruta: 13
Kilometraje:	Nombre del conductor: MANUEL MARCELINO MENA C.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	/	5/7/26	Numero licencia de conducción: 77161907	Poliza contractual:	9/4/27
SOAT:	✓	4/7/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 22/9/26	Poliza extracontractual:	9/4/27
Tarjeta de Operación:	/	14/2/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	/			
	LIQUIDO DE FRENOS	/			
	ACEITE MOTOR	/			
	NIVEL LIQ. HIDRAÚLICO	/			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	/			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	/			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	/			
	FRENO (Agarre)	/			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	/			
	DIRECCIONALES	/			
	ESTACIONARIAS	/			
	STOPS (FRENOS)	/			
	TESTIGOS DEL TABLERO	/			
	LUZ DE REVERSA	/			
	LUCES INTERNAS	/			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	/			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	/			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	/			
	2 TACOS	/			
	UN (1) BOTIQUIN	/			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	/			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	/			
	LINTERNA	/			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	/			
	GATO	/			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	/			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	/			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	/			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	/			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	/			
	PITO	/			
	FRENO DE EMERGENCIA	/			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	/			
	ESTADO CARCASA LUCES	/			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	/			
	TAPIZADO	/			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	/			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carrocena)		X		NO CUENTA
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	/			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	/			
	RETROVISORES	/			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	/			
	RUTERO (Vigente)	/			

OBSERVACIONES: ENVIAR EVIDENCIA ARREGLO BOMPER DELANTERO.

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759812

Manuel Mena
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 77161907

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Anapoima	Fecha: 16/04/2024
Placa: TFU 830	Modelo: 2012		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10026184382		# Ruta: 13
Kilometraje:	Nombre del conductor: Manuel Marcelino Mena Cajal						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	5/07/20	Numero licencia de conducción: 7716907	Poliza contractual:	09/04/2024
Vigencia del SOAT:	✓	4/07/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 22/09/2022	Poliza extracontractual:	09/04/2024
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	14/01/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/22
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		01/24
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/22
3	Pares de Guantes desechables	✓		04/24
3	Toallas Higienicas	✓		09/24
1	Paquete de Algodón	✓		04/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/28
2	Unidades de Baja lenguas	✓		ND
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/24
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		03/30
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: febrero 2016

Fecha proxima a recargar: febrero 2027

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oleso Pedro
CEDULA: 1006455838

Manuel Mena
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 7716907

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: ALAUSITA	Fecha: 16-11-26
Placa: XVB 167	Modelo: 2006		Marca: MERCEDES BENZ	# tarjeta propiedad: 10032868106			# Ruta: 13
Kilometraje: 066161	Nombre del conductor: FELIPE CEPEDA BOSA						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	10/17/26
SOAT:	✓	8/5/26
Tarjeta de Operación:	✓	4/2/27

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Numero licencia de conducción: 1116944178	Poliza contractual:	9/4/27
Tipo de licencia y vigencia: C3 20/2/29	Poliza extracontractual:	9/4/27
Restricciones: CONDUCIR LENTES.	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAÚLICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2658+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓	X		MALESTADO DELANTERA DERECHA.
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: TUERCA ESPARRAGO TRASERO IZQUIERDA

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759683

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: FELIPE CEPEDA
CEDULA: 1116944178

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Olaya Herrera	Fecha: 16/04/2026
Placa: XVB-767	Modelo: 2006		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10164247472		# Ruta: 13
Kilometraje:	Nombre del conductor: Felipe Cepeda Bosa						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	19/07/26	Numero licencia de conducción: 1116497478	Poliza contractual:	09/08/2026
Vigencia del SOAT:	✓	5/05/26	Tipo de licencia y vigencia: C3 20/02/2029	Poliza extracontractual:	09/08/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	14/02/27	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		10/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/22
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		12/27
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		12/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/30
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/24
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Octubre 2024

Fecha proxima a recargar: Enero 2027

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oiro Padilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Felipe Cepeda
CEDULA: 1116497476

INTERTRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus ✓	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: ARAUCA	Fecha: 16-4-26
Placa: SKM 131	Modelo: 2005		Marca: KIA	# tarjeta propiedad: 10032404166			# Ruta: 12
Kilometraje:	Nombre del conductor: GABRIEL ANGEL LOPEZ CORDERO						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	2/12/26	Numero licencia de conducción: 1006440362	Poliza contractual:	9/4/27
SOAT:	✓	4/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C1 2/10/28	Poliza extracontractual:	9/4/27
Tarjeta de Operación:	✓	25/9/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1754081

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Gabriel Angel Lopez
CEDULA: 1006440562

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 16/04/2026
Placa: SKM-141	Modelo: 2005		Marca: KIA		# tarjeta propiedad: 10036404166		# Ruta: 12
Kilometraje:	Nombre del conductor: Gabriel Angel Lopez Colmenares						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/12/26	Numero licencia de conducción: 1006440562	Poliza contractual:	09/04/2022
Vigencia del SOAT:	✓	4/11/26	Tipo de licencia y vigencia: C1 02/10/2029	Poliza extracontractual:	09/04/2024
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	23/07/24	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/22
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/22
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		11/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		01/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		02/30
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		NO
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/30
1	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		07/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		10/28
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Abril 2025

Fecha proxima a recargar: Abril 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa		NO
Soporte/Base del extintor		NO

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oliver Padilla
CEDULA: 1006455839

Gabriel Angel Lopez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Gabriel Angel Lopez
CEDULA: 1006440562

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: ARAUQUITA	Fecha: 17/4/26
Placa: XTB 323	Modelo: 2009		Marca: HINO		# tarjeta propiedad: 10034020111		# Ruta: 23, 54
Kilometraje: 439991	Nombre del conductor: LUIS EDUARDO VERGARA G.						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	23/6/26	Numero licencia de conducción: 7223426	Poliza contractual:	9/4/27
SOAT:	✓	20/3/27	Tipo de licencia y vigencia: C2. 18/12/28	Poliza extracontractual:	9/4/27
Tarjeta de Operación:	✓	31/7/26	Restricciones: CONDUCIR LENTES.	Poliza todo riesgo:	9/4/27

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAÚLICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,		X		DELANTERA DERECHA. ROTA
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759681

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 7223426

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Aguachica	Fecha: 17/04/2026
Placa: XJB-323	Modelo: 2009		Marca: Hino	# tarjeta propiedad: 10034020115			# Ruta: 23-54
Kilometraje:	Nombre del conductor: Luis Eduardo Urigüen Gonzalez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	23/04/26	Numero licencia de conducción: 7223726	Poliza contractual:	09/04/2027
Vigencia del SOAT:	✓	20/03/24	Tipo de licencia y vigencia: C2 18/12/2026	Poliza extracontractual:	09/04/2022
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	31/07/27	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/28
1	Paquete de Gasa precortada	✓		NO
3	Pares de Guantes desechables	✓		12/26
3	Toallas Higienicas	✓		11/26
1	Paquete de Algodón	✓		11/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		03/30
	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		03/30
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pastrana
CEDULA: 1006155838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 7223726 Dnt

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Arauquita (Vichada)	FECHA DE INSPECCIÓN: 16/04/2026
PROPIETARIO: Rafael estefan nuñez	IDENTIFICACION: 4133307
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La Barcina	CAPACIDAD: 25
POLIZA RCE: 11/02/2027	POLIZA RCC: 11/02/2027
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 3062818 (9/07/2022)	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 3063115
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA: 3065N226445 (09/04/27)	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.3 mt
NOMBRE DEL MOTORISTA: Diego Fernando Sanchez	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3064N198085 25/07/2027

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		01/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		06/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		10/28
3	Toallas Higienicas	✓		03/27
1	Paquete de Algodón	✓		01/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		09/28
5	Unidades de Baja lenguas	✓		11/30
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		03/28
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Cantidad de chalecos: 25 chalecos

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2026

Fecha proxima a recargar: Enero 2027

Capacidad en lb del extintor: 05 LIBRAS

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	✓	
Un (1) Juego de Llaves	✓	
Un (1) Alicate	✓	
Un (1) Juego de destornilladores	✓	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	✓	
Una (1) Helice	✓	
Una (1) Platina	✓	
Dos (2) Bujias	✓	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	N/A			CUMPLE	NO CUMPLE
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	✓			9	Verificar el encendido de motor	✓	
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)	✓			10	Cuenta con el logo de la cooperativa	X	
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje minimo 15 mt	✓			11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte	X	
4	Cuenta con punto de anclaje	✓			12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	✓	✓
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	✓			13	Cuenta con kit de bombeo	✓	
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	✓						
7	Las silla estan asegurada debidamente	✓						
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	✓						

Observaciones:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1739681?

FIRMA HSEQ
NOMBRE:
CEDULA:

FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:
CEDULA: 96169305

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Sincelejo	Fecha: 14/04/2026
Placa: SYU 876	Modelo: 2005		Marca: JAC		# tarjeta propiedad: 10028951160		# Ruta: 10
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jose Ramon Rodriguez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	28/04/26	Numero licencia de conducción: 1115725087	Poliza contractual:	03/03/2022
Vigencia del SOAT:	✓	17/03/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 04/07/2028	Poliza extracontractual:	03/03/2022
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	03/03/27	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		08/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		07/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/27
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		04/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		10/28
2	Unidades de Baja lenguas	✓		07/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/28
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		11/26
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ

NOMBRE: Alexis Padilla

CEDULA: 1006458878

JOSE Ramon R.

FIRMA CONDUCTOR

NOMBRE:

CEDULA: 1115725087

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Arayuita (Cvlgia)	FECHA DE INSPECCIÓN: 16/04/2026
PROPIETARIO: Jairo Erica Lopez	IDENTIFICACION: 96168209
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La India	CAPACIDAD: 20
POLIZA RCE: 15/02/2022	POLIZA RCC: 15/02/2022
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 3062N68443 (23/10/2026)	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 3063016196
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 3065N274014 (10/10/26)	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.3 mt
NOMBRE DEL MOTORISTA: Miguel Pinzon Ubaque	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3062N199063 18/10/2022

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/22
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/22
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/22
1	Paquete de Gasa precortada	✓		07/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		ND
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		12/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/22
5	Unidades de Baja lenguas	✓		04/30
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		05/22
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		09/29
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Cantidad de chalecos: 28

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Febrero 2026

Fecha proxima a recargar: Febrero 2027

Capacidad en lb del extintor: 5 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	✓	
Un (1) Juego de Llaves	✓	
Un (1) Alicate	✓	
Un (1) Juego de destornilladores	✓	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	✓	
Una (1) Helice	✓	
Una (1) Platina	✓	
Dos (2) Bujias	✓	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE	ESTADO N/A
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	✓		
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)	✓		
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje minimo 15 mt	✓		
4	Cuenta con punto de anclaje	✓		
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	✓		
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	✓		
7	Las silla estan asegurada debidamente	✓		
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion		X	

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE
9	Verificar el encendido de motor	✓	
10	Cuenta con el logo de la cooperativa		X
11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte	✓	
12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	✓	
13	Cuenta con kit de bombeo	✓	

Observaciones:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1754613

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Orso Padilla
CEDULA: 1006455838

Miguel Pinzon
FIRMA MOTORISTA
NOMBRE: Miguel Pinzon
CEDULA: 1.116.499579

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Araguita (Bayorito)	FECHA DE INSPECCIÓN: 16/04/2026
PROPIETARIO: Wilson G. Valsso Jiménez	IDENTIFICACION: 1093761875
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La Colgada	CAPACIDAD: 25
POLIZA RCE: 1/05/2026	POLIZA RCC: 1/05/2026
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 6062625 18/03/2028	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 3065016959
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 3065N280776 13/03/28	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0,3 A4
NOMBRE DEL MOTORISTA: José de los Santos Arevalo	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3064N1949059 18/10/2022

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	1		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	1		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	1		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	1		02/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	2		03/22
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	1		02/22
1	Paquete de Gasa precortada	1		N/28
3	Pares de Guantes desechables	3		09/26
3	Toallas Higienicas	3		12/28
1	Paquete de Algodón	1		10/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	1		03/27
5	Unidades de Baja lenguas			ND
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	2		06/26
2	Tapabocas desechables	2		ND
1	Rollo de Micropore	1		12/29
2	Apósitos Oculares	2		09/27
1	Rollos de Papel Higienico	1		ND
1	Tijeras	1		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	1		ND
1	Inmovilizador de cuello	1		ND

Cantidad de chalecos: 27 chalecas

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Abril 2026

Fecha proxima a recargar: Abril 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	1	
Presión del manómetro	1	
Pasador y sujetador	1	
Estado de manguera (si aplica)	1	
Estado de la boquilla	1	
Estado de la valvula	1	
Estado del cilindro	1	
Estado de la pintura	1	
Calcomanias	1	
Sello o anillo de verificación de recarga	1	
Marcación con placa	1	
Soporte/Base del extintor	1	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	/	X
Un (1) Juego de Llaves	/	
Un (1) Alicate	/	
Un (1) Juego de destornilladores	/	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	/	
Una (1) Helice	/	
Una (1) Platina	/	
Dos (2) Bujias	/	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE	ESTADO N/A
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	/		
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)		X	
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje mínimo 15 mt	/		
4	Cuenta con punto de anclaje	/		
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	/		
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	/		
7	Las silla estan asegurada debidamente	/		
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	/		

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE
9	Verificar el encendido de motor	/	
10	Cuenta con el logo de la cooperativa	/	
11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte	/	
12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	/	
13	Cuenta con kit de bombeo	/	

Observaciones:

FISICA EN LA EMBARCACIÓN

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759083

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Gallo
CEDULA: 1006455838

José Arevalo
FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:
CEDULA: 9273362

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Arauquita (Arauca)	FECHA DE INSPECCIÓN: 16/08/2026
PROPIETARIO: Carlos Arturo Vargas Jimenez	IDENTIFICACION: 13365578
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La Unica	CAPACIDAD: 25
POLIZA RCE: 26108/2026	POLIZA RCC: 26108/2026
PATENTE DE NAVEGACION: 30622307 04/08/2027	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 30630114612
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 3065N227006 4/08/27	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.3 mt
NOMBRE DEL MOTORISTA: Carlos Arturo Vargas	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3064N198896

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		05/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/28
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)		✓	
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/30
3	Toallas Higienicas		✓	
1	Paquete de Algodón		✓	
1	Rollo de Esparadrapo en tela		✓	
5	Unidades de Baja lenguas	✓		09/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/30
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		03/30
2	Apósitos Oculares		✓	
1	Rollos de Papel Higienico		✓	
1	Tijeras		✓	
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Cantidad de chalecos:

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 6/10/2025

Fecha proxima a recargar: 6/10/2026

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna		✗
Un (1) Juego de Llaves	/	
Un (1) Alicate	/	
Un (1) Juego de destornilladores	/	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	/	
Una (1) Helice	/	
Una (1) Platina	/	
Dos (2) Bujias	/	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE	ESTADO N/A
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	/		
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)		X	
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje minimo 15 mt	/		
4	Cuenta con punto de anclaje	/		
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	/		
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	/		
7	Las silla estan asegurada debidamente	/		
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	/		

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE
9	Verificar el encendido de motor	/	
10	Cuenta con el logo de la cooperativa	/	
11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte	/	
12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	/	
13	Cuenta con kit de bombeo	/	

Observaciones:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1959813

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006-559 78

Carlos A Vargas
FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Alvaguita (Baluarte	FECHA DE INSPECCIÓN: 16/04/2026
PROPIETARIO: Obdulio José Varela Pinto	IDENTIFICACION: 8024997 02
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La Campana	CAPACIDAD: 25
POLIZA RCE: 15/02/2026	POLIZA RCC: 15/02/2026
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 3042N68217 12/02/2022	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 30631829
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 3065N2274514 12/02/26	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0,25 mt
NOMBRE DEL MOTORISTA: Abdul Enrique Varela Diaz	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3014-N1043063

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)		X	
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/27
1	Paquete de Gasa precortada		X	
3	Pares de Guantes desechables	✓		02/27
3	Toallas Higienicas		X	
1	Paquete de Algodón	✓		NA
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/30
5	Unidades de Baja lenguas		X	
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/29
2	Tapabocas desechables	✓		NA
1	Rollo de Micropore	✓		03/30
2	Apósitos Oculares	✓		03/30
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NA
1	Tijeras	✓		NA
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NA
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Cantidad de chalecos:

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2026

Fecha proxima a recargar: Enero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	✓	
Un (1) Juego de Llaves	✓	
Un (1) Alicate	✓	
Un (1) Juego de destornilladores	✓	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	✓	
Una (1) Helice	✓	
Una (1) Platina	✓	
Dos (2) Bujias	✓	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	N/A			CUMPLE	NO CUMPLE
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	✓			9	Verificar el encendido de motor	✓	
					10	Cuenta con el logo de la cooperativa	✓	
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)		X		11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte	✓	
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje mínimo 15 mt	✓			12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	✓	
4	Cuenta con punto de anclaje	✓						
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	✓			13	Cuenta con kit de bombeo	✓	
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	✓						
7	Las silla estan asegurada debidamente	✓						
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	✓						

Observaciones:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 7759883

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA MOTORISTA
NOMBRE: Abdul Enrique Varela Diaz
CEDULA: 1124227815

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: [illegible]	FECHA DE INSPECCIÓN: 17/04/2026
PROPIETARIO: Cooperativa	IDENTIFICACION: B920942 11
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La Chiquita	CAPACIDAD: 25 pasajeros
POLIZA RCE: 26/08/2026	POLIZA RCC: 26/08/2026
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 30622192 17/12/2026	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 30623 19
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 3065N2719 40 16/12/26	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.3 mt
NOMBRE DEL MOTORISTA: Nestor Daniel Bianos	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3064N269935 21/07/2026

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		08/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		06/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		01/28
3	Toallas Higienicas	✓		12/26
1	Paquete de Algodón	✓		16/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		08/26
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NS
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		03/26
2	Tapabocas desechables	✓		NS
1	Rollo de Micropore	✓		09/26
2	Apósitos Oculares	✓		NS
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NS
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NS
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Cantidad de chalecos:

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: febrero 2025

Fecha proxima a recargar: Febrero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	✓	
Un (1) Juego de Llaves	✓	
Un (1) Alicate	✓	
Un (1) Juego de destornilladores	✓	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	✓	
Una (1) Helice	✓	
Una (1) Platina	✓	
Dos (2) Bujias	✓	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE	ESTADO N/A
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	✓		
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)	✓		
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje minimo 15 mt	✓		
4	Cuenta con punto de anclaje	✓		
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	✓		
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	✓		
7	Las silla estan asegurada debidamente	✓		
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	✓		

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE
9	Verificar el encendido de motor	✓	
10	Cuenta con el logo de la cooperativa		X
11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte		X
12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	✓	
13	Cuenta con kit de bombeo	✓	

Observaciones:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759083

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006558838

Nestor Betancourt
FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:
CEDULA: 77588341

1125

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Alausi / Almoza	FECHA DE INSPECCIÓN: 17/04/2026
PROPIETARIO: Evangelista Cedillo	IDENTIFICACION: 1759522O
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La Chiki	CAPACIDAD: 25 pasajeros
POLIZA RCE: 26/08/2026	POLIZA RCC: 26/08/2026
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 30622194 17/12/2025	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 30631813
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 3065NZH951 16/12/26	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.25 mt
NOMBRE DEL MOTORISTA: Evangelista Cedillo	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3064N198189 03/08/2024

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/22
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/22
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		06/22
3	Pares de Guantes desechables	✓		12/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		10/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		01/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		09/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		11/27
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Cantidad de chalecos:

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Febrero 2026

Fecha proxima a recargar: Febrero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	✓	
Un (1) Juego de Llaves	✓	
Un (1) Alicate	✓	
Un (1) Juego de destornilladores	✓	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	✓	
Una (1) Helice	✓	
Una (1) Platina	✓	
Dos (2) Bujias	✓	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE	ESTADO N/A
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	✓		
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)	✓		
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje minimo 15 mt	✓		
4	Cuenta con punto de anclaje	✓		
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	✓		
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	✓		
7	Las silla estan asegurada debidamente	✓		
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	✓		

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE
9	Verificar el encendido de motor	✓	
10	Cuenta con el logo de la cooperativa	✓	
11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte		X
12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	✓	
13	Cuenta con kit de bombeo	✓	

Observaciones:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759081?

~~FIRMA HSEQ~~
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006053826

FIRMA MOTORISTA
NOMBRE: Evangelista
CEDULA: 1759522O

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Aguadulce (Arenosa)	FECHA DE INSPECCIÓN: 17/04/2026
PROPIETARIO: Rafael Espinosa Muñoz	IDENTIFICACION: 4133307
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La Pinuela	CAPACIDAD: 20 Personas
POLIZA RCE: 11/02/2022	POLIZA RCC: 11/02/2022
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 30622485 10/07/2027	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 3063201o
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 3065N27642 10/07/27	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.220
NOMBRE DEL MOTORISTA: Arnoldo Vargas	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3064N1982B3 4/08/2022

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		08/24
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		06/24
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		01/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		07/20
3	Toallas Higienicas	✓		NS
1	Paquete de Algodón	✓		10/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NS
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		03/27
2	Tapabocas desechables	✓		NS
1	Rollo de Micropore	✓		03/28
2	Apósitos Oculares	✓		NS
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NS
1	Tijeras	✓		NS
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NS
1	Inmovilizador de cuello	✓		NS

Cantidad de chalecos: 17

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 6/04/2025

Fecha proxima a recargar: 6/04/2026

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	✓	
Un (1) Juego de Llaves	✓	
Un (1) Alicate	✓	
Un (1) Juego de destornilladores	✓	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	✓	
Una (1) Helice	✓	
Una (1) Platina	✓	
Dos (2) Bujias	✓	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	N/A			CUMPLE	NO CUMPLE
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	✓			9	Verificar el encendido de motor	✓	
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)	✓			10	Cuenta con el logo de la cooperativa		X
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje mínimo 15 mt	✓			11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte		X
4	Cuenta con punto de anclaje	✓			12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	✓	
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	✓			13	Cuenta con kit de bombeo	✓	
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	✓						
7	Las silla estan asegurada debidamente	✓						
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	✓						

Observaciones:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759013

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Dilsa Padilla
CEDULA: 1006455838

Arnoldo
FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:
CEDULA: 1759 3887

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Aguadulce (Alanos)	FECHA DE INSPECCIÓN: 17/04/2026
PROPIETARIO: Coonatustanc	IDENTIFICACION: 8920994211
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La Picosa	CAPACIDAD: 30
POLIZA RCE: 26/05/2026	POLIZA RCC: 26/05/2026
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 30622262 11/12/2026	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 30631929
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 3065N2719412 16/11/2026	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.3 mt
NOMBRE DEL MOTORISTA: Jairo Antonio Suarez	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3064N2216103 21/10/2029

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		05/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/25
3	Toallas Higienicas	✓		08/29
1	Paquete de Algodón	✓		08/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/29
5	Unidades de Baja lenguas	✓		07/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		12/30
2	Tapabocas desechables	✓		NA
1	Rollo de Micropore	✓		03/30
2	Apósitos Oculares	✓		NA
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NA
1	Tijeras	✓		NA
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NA
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Cantidad de chalecos: 19 Chalecos – 21 chalecos

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Abril 2026

Fecha proxima a recargar: Abril 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 lb 10 kg

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	✓	
Un (1) Juego de Llaves	✓	
Un (1) Alicate	✓	
Un (1) Juego de destornilladores	✓	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	✓	
Una (1) Helice	✓	
Una (1) Platina	✓	
Dos (2) Bujias	✓	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	N/A			CUMPLE	NO CUMPLE
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	✓			9	Verficar el encendido de motor	✓	
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)	✓			10	Cuenta con el logo de la cooperativa		X
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje minimo 15 mt	✓			11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte		X
4	Cuenta con punto de anclaje	✓			12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	✓	
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	✓			13	Cuenta con kit de bombeo	✓	
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	✓						
7	Las silla estan asegurada debidamente	✓						
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	✓						

Observaciones:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759082

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006155838

FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:
CEDULA: 1007359057

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Dique Alto (Amagá)	FECHA DE INSPECCIÓN: 17/04/2026
PROPIETARIO: Rafael Estupiñan Muñoz	IDENTIFICACION: 4133307
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La Violeta	CAPACIDAD: 25 pasajeros
POLIZA RCE: 11/02/2026	POLIZA RCC: 11/02/2026
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 30622378 9/07/2027	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 30632112
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 3065N226846 9/02/27	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.75 m²
NOMBRE DEL MOTORISTA: Gerson Ismael Cardo	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3064N209989 21/07/2027

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		07/30
3	Toallas Higienicas	✓		10/27
1	Paquete de Algodón	✓		04/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		07/29
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		02/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Cantidad de chalecos: 23 chalecos

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Febrero 2026

Fecha proxima a recargar: Febrero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	✓	
Un (1) Juego de Llaves	✓	
Un (1) Alicate	✓	
Un (1) Juego de destornilladores	✓	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	✓	
Una (1) Helice	✓	
Una (1) Platina	✓	
Dos (2) Bujias	✓	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE	ESTADO N/A
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	✓		
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)	✓		
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje minimo 15 mt	✓		
4	Cuenta con punto de anclaje	✓		
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	✓		
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	✓		
7	Las silla estan asegurada debidamente	✓		
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	✓		

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE
9	Verificar el encendido de motor	✓	
10	Cuenta con el logo de la cooperativa		X
11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte		X
12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	✓	
13	Cuenta con kit de bombeo	✓	

Observaciones:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759083

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Darso Pulli
CEDULA: 1006455558

Gerson Cardo
FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:
CEDULA: 1176492615

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Aguadulce Aguadulce	FECHA DE INSPECCIÓN: 17/02/2026
PROPIETARIO: Wilson Wenceslao Urrego	IDENTIFICACION: 1093761875
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La popular	CAPACIDAD: 25 personas
POLIZA RCE: 15/02/2027	POLIZA RCC: 15/02/2027
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 3062W68908 12/02/2027	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 3063 016958
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 3065N272953 28/01/27	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.25 mt
NOMBRE DEL MOTORISTA: Victor manuel Santos Gutierrez	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3012V198404 15/10/2028

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		05/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		09/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		10/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		16/29
3	Toallas Higienicas	✓		10/28
1	Paquete de Algodón	✓		09/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		01/29
5	Unidades de Baja lenguas	✓		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		01/29
2	Tapabocas desechables	✓		02/28
1	Rollo de Micropore	✓		N/A
2	Apósitos Oculares	✓		04/27
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Cantidad de chalecos: 19 chalecos

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga:

Fecha proxima a recargar: Enero 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador		✗
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	✓	
Un (1) Juego de Llaves	✓	
Un (1) Alicate	✓	
Un (1) Juego de destornilladores	✓	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	✓	
Una (1) Helice	✓	
Una (1) Platina	✓	
Dos (2) Bujias	✓	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACION

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	N/A			CUMPLE	NO CUMPLE
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	✓			9	Verificar el encendido de motor	✓	
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)	✓			10	Cuenta con el logo de la cooperativa	✓	
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje mínimo 15 mt	✓			11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte	✓	
4	Cuenta con punto de anclaje	✓			12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	✓	
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	✓			13	Cuenta con kit de bombeo	✓	
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	✓						
7	Las silla estan asegurada debidamente	✓						
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	✓						

Observaciones:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Rodriguez
CEDULA: 1006155938

Victor Santos
FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:,
CEDULA: 96168404

130

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Aguachica (Alnosa)	FECHA DE INSPECCIÓN: 17/04/2026
PROPIETARIO: Jesus Mario Ortega Tobio	IDENTIFICACION: 91539232
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La Shakira	CAPACIDAD: 25 personas
POLIZA RCE: 26/08/2026	POLIZA RCC: 26/08/2026
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 30622535 12/12/2021	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 30831055
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 3065N2219413 16/11/26	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.3 mt
NOMBRE DEL MOTORISTA: Adrian Caceres Vargas	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 364N298900 28/09/2021

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		08/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		11/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		10/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		08/29
5	Unidades de Baja lenguas	✓		ND
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/27
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		ND
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Cantidad de chalecos: 25 chalecos

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Agosto 2025

Fecha proxima a recargar: Agosto 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	✓	
Un (1) Juego de Llaves	✓	
Un (1) Alicate	✓	
Un (1) Juego de destornilladores	✓	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	✓	
Una (1) Helice	✓	
Una (1) Platina	✓	
Dos (2) Bujias	✓	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	N/A			CUMPLE	NO CUMPLE
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	✓			9	Verficar el encendido de motor	✓	
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)	✓			10	Cuenta con el logo de la cooperativa		X
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje minimo 15 mt	✓			11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte		X
4	Cuenta con punto de anclaje	✓			12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	✓	
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	✓			13	Cuenta con kit de bombeo	✓	
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	✓						
7	Las silla estan asegurada debidamente	✓						
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	✓						

Observaciones:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759813

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Tadlil
CEDULA: 1066055938

Adrian Caceres
FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:
CEDULA: 1776807652

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Alauquiti (Arauca)	FECHA DE INSPECCIÓN: 17/04/2026
PROPIETARIO: Jonathan Bladimir Otalvaro	IDENTIFICACION: 88272255
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La Foyota	CAPACIDAD: 30 Pasajeros
POLIZA RCE: 28108/2026	POLIZA RCC: 28108/2026
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 30622138 17/12/2026	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 30631735
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 3865N22M44 16/12/26	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.25 mt
NOMBRE DEL MOTORISTA: Jonathan Bladimir Otalvaro	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3064N148179 03/08/2021

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		61/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		01/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		05/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		12/29
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		06/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		04/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/26
2	Tapabocas desechables	✓		NN
1	Rollo de Micropore	✓		06/28
2	Apósitos Oculares	✓		NN
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NN
1	Tijeras	✓		NN
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NN
1	Inmovilizador de cuello	✓		NN

Cantidad de chalecos: 28 chalecos

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Diciembre 2025

Fecha proxima a recargar: Diciembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	✓	
Un (1) Juego de Llaves	✓	
Un (1) Alicate	✓	
Un (1) Juego de destornilladores	✓	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	✓	
Una (1) Helice	✓	
Una (1) Platina	✓	
Dos (2) Bujias	✓	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	N/A			CUMPLE	NO CUMPLE
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	✓			9	Verificar el encendido de motor	✓	
					10	Cuenta con el logo de la cooperativa	✓	
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)	✓			11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte	✓	
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje minimo 15 mt	✓						
4	Cuenta con punto de anclaje	✓			12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	✓	
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	✓			13	Cuenta con kit de bombeo	✓	
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	✓						
7	Las silla estan asegurada debidamente	✓						
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	✓						

Observaciones:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759083

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:
CEDULA: 88272255.

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Llanguilla (Arenosa)	FECHA DE INSPECCIÓN: 17/04/2026
PROPIETARIO: Mario Guillo Ochoa	IDENTIFICACION: 73338181
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La esperanza	CAPACIDAD: 26 pasajeros
POLIZA RCE: 15/02/2027	POLIZA RCC: 15/02/2022
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 3062N35609 12/08/2022	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 3063/055
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 3065N287129 12/08/27	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.3 ~ X
NOMBRE DEL MOTORISTA: Cilo Eleco Hernandez Grau	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3064N198898 28/04/2027

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		10/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		08/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		02/27
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		03/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		10/26
5	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/27
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		ND
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Cantidad de chalecos: 20 chalecos

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 09/04/2026

Fecha proxima a recargar: 09/04/2028

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	✓	
Un (1) Juego de Llaves	✓	
Un (1) Alicate	✓	
Un (1) Juego de destornilladores	✓	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	✓	
Una (1) Helice	✓	
Una (1) Platina	✓	
Dos (2) Bujias	✓	

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACION

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	N/A			CUMPLE	NO CUMPLE
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	✓			9	Verificar el encendido de motor	✓	
					10	Cuenta con el logo de la cooperativa	✓	
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)	✓			11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte	✓	
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje minimo 15 mt	✓						
4	Cuenta con punto de anclaje	✓			12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	✓	
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	✓			13	Cuenta con kit de bombeo	✓	
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	✓						
7	Las silla estan asegurada debidamente	✓						
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	✓						

Observaciones:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 19596813

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:
CEDULA: 9616173

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Riohacha (Pesquera)	FECHA DE INSPECCIÓN: 17/04/2026
PROPIETARIO: Cooflanstar	IDENTIFICACION: 8920944211
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La Niña Gilgubeth	CAPACIDAD: 25 Pasajeros
POLIZA RCE: 26/08/2026	POLIZA RCC: 26/08/2026
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 30622193 (17/12/2026	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 3063/1859
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 3065N224955 (16/11/26	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.3 mts
NOMBRE DEL MOTORISTA: Fred Riaño Riascos	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3064N2025411 19/02/2029

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		09/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		01/22
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/12
1	Paquete de Gase precortada	✓		04/30
3	Pares de Guantes desechables	✓		02/29
3	Toallas Higienicas	✓		11/28
1	Paquete de Algodón	✓		10/24
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		03/29
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/30
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		03/28
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Cantidad de chalecos: 17

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2026

Fecha proxima a recargar: Enero 2027

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	✓	
Un (1) Juego de Llaves	✓	
Un (1) Alicate	✓	
Un (1) Juego de destornilladores	✓	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	✓	
Una (1) Helice		X
Una (1) Platina	✓	
Dos (2) Bujias		X

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE	ESTADO N/A
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	✓		
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)		X	
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje minimo 15 mt	✓		
4	Cuenta con punto de anclaje	✓		
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	✓		
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	✓		
7	Las silla estan asegurada debidamente	✓		
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	✓		

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE
9	Verificar el encendido de motor	✓	
10	Cuenta con el logo de la cooperativa		X
11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte		X
12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	✓	
13	Cuenta con kit de bombeo	✓	

Observaciones: ENFIBRADO CANOA.
JUEGO LLAVES NRO 10 MM y 12 MM.
FALTA PERA COMBUSTIBLE

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1590813

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455939

Fred Riaños
FIRMA MOTORISTA
NOMBRE: Fred Riaño
CEDULA: 96188369

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO DE INSPECCION DE EMBARCACIONES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

LUGAR DE INSPECCIÓN: Inagueta Pesquera	FECHA DE INSPECCIÓN: 17/04/2026
PROPIETARIO: Cooflagante	IDENTIFICACION: 9920994211
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: La Mafi	CAPACIDAD: 20 pasajeros
POLIZA RCE: 26/05/2026	POLIZA RCC: 26/05/2026
PATENTE DE NAVEGACIÓN: 30622484 (17/12/2026)	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MOTORES: 30631428
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA: 3065N271945 16/12/26	CERTIFICADO FRANCOBORDA: 0.5 mt
NOMBRE DEL MOTORISTA: Jeisson Ladino Erazo Cortes	LINCENCIA DEL MOTORISTA: 3064116223 21/04/2029

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		05/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		05/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		11/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		05/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/29
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5		✓	
2	Tapabocas desechables	✓		08/29
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabrestillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Cantidad de chalecos: 13

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Mayo 2025

Fecha proxima a recargar: Mayo 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasedor y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

HERRAMIENTAS BASICAS

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Una (1) Linterna	✓	
Un (1) Juego de Llaves	✓	
Un (1) Alicate	✓	
Un (1) Juego de destornilladores	✓	
Un (1) Saca bujias o copas de bujia	✓	
Una (1) Helice		✗
Una (1) Platina	✓	
Dos (2) Bujias		✗

VERIFICACION Y ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE	ESTADO N/A
1	Cuenta con chaleco suficientes según la capacidad de la embarcaciones	✓		
2	Cuenta con equipos para emitir o transmitir señales de auxilio (Pito)		✗	
3	Cuenta con cuerda suficiente para el anclaje minimo 15 mt	✓		
4	Cuenta con punto de anclaje	✓		
5	Verificar el aseo y orden de la embarcación	✓		
6	El deposito de combustible se encuentra asegurado	✓		
7	Las silla estan asegurada debidamente	✓		
8	Cuenta con el nombre de la embarcacion	✓		

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO CUMPLE	ESTADO NO CUMPLE
9	Verificar el encendido de motor	✓	
10	Cuenta con el logo de la cooperativa		✗
11	Cuanta con logo de vigilado por la super intendencia de puertos y transporte		✗
12	Verificar el estado del anclaje del techo o cubierta	✓	
13	Cuenta con kit de bombeo	✓	

Observaciones:

CAMBIAR O REPARAR CAPOTA DE MOTOR. (URGENTE)

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1734081?

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Padilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA MOTORISTA
NOMBRE:
CEDULA: 1116.806.223

3. FORMATOS PRUEBA DE ALCOHOLEMIA.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Varela **MUNICIPIO** Arauquita

FECHA 14/04/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Tania Ramirez Reyes	40505941	Monitora		x	7 45 am	Tania Ramirez R.
2	Leidy Yajaira Bueso	2000006300	Monitora		x	7 45 am	Leidy Bueso
3	Dianey Bethian Tovar	1007272019	Monitora		x	7 46 am	Dianey Bethian
4	BRENDA JULIANA GOMEZ	1116.495.936	MONITORA		x	7 46 am	B. Juliana Gomez P.
5	Yeris Liseth ferreira	1116182403	Monitora		x	7 47 am	Yeris ferreira.
6	Yurley Karina Valdez Galvis	1.115.737.555	Monitora		x	7 48 am	
7	Diana Esmeralda Villamizar	1007359104	Monitora		x	7 48 am	
8	ESTER MORENO REYES.	1007191136	MONITORA		x	7 49 am	ESTER MORENO
9	Jinoana cardenas	1134849280	Monitora		x	7 49 am	Jinoana cardenas
10	Kelly Johanna Pabón Alvarez	1.115.734.447	Monitora		x	7 49 am	Kelly Johanna Pabón
11	Doris Adriana Hernandez Palomino	1003041783	Monitora		x	7 50 am	Doris Hernandez.
12	MONICA AMOLIS SUAREZ	1116499464	monitor		x	7 50 am	
13	wilson Andres galeano	1152[illegible]31	conductor		x	7:50 Am	
14	Oscar Danilo Hernandez	1098770964	conductor.		x	8 10 am	Oscar Hernandez
15	Octavio Santamaria	74976281	conductor		x	8 23 am	
16	Luis Herrera palacio	96168563	Conductor		x	8 30 am	
17	MIKAEL ALEXIS BLANCO G	1006407558	Conductor		x	8 40 am	
18	Ariel mercado	96168875	conductor		x	8 52 am	Ariel Mercado
19	Noe Garzón saldaña	80320593	Conductor		x	9 10 am	Noe Garzón
20	HERMES HELEÑO	96168141	- 11		x	9 19 am	

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Arguello Padilla Ramos **MUNICIPIO** Arauquita

FECHA 14/04/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Luis Villalba Gualdron	1116501618	Conductor		x	9 25 am	Luis Villalba
2	Jhonced Mendoza	1116499902	Conductor		x	9 36 am	Jhonced Mendoza L.
3	Nelson Martinez	96766710	Conductor		x	9 49 am	Nelson Martinez
4	Segundo Ariza F.	1024488707	conductor		x	9 52 am	Segundo Ariza F.
5	Jose Ramon Rodriguez	1115725087	Conductor		x	10 50 am	Jose Ramon R.
6	Nydian Valero Cuesta	68.306602	Monitora		x	4 0 pm	Nydian Valero C.
7	Hilda Gamboa Quiroga	1095799474	Monitora		x	4 00 pm	(Nydian) Hilda G
8	Sandra Milena Bermudez	1149609935	Monitora		x	4 01 pm	Sandra M. B.
9	Yurely Carvajal Villamizar	1116493043	Monitora		x	4 01 pm	Yurely C.
10	Edith Patricia Guerrero R.	1115724140	Monitora		x	4 02 pm	Patricia Guerrero R
11	Hernan Valbuena	79.594.074	Conductor		x	11.04 Am	Hernan Valbuena
12	Sandra Arroyo S.	68247972	Monitora		x	11.04 PM	Sandra Arroyo S.
13	Yomary Isa Fuentes	1116494298	Monitora		x	4 06 PM	Yomary
14	Diego Aguilar Belen	1.116.496.694	Conductor		x	11 08 am	Diego R
15	GERMAN Sarmiento	91467012	conductor		x	11 10 am	German S.
16	Vespertino Guerra	86165.540	Conductor		x	12 11 PM	Vespertino
17	Jose Cruz	91527634	CONDUCTOR		x	12-12 PM	
18	Armando Carvajalino Ortiz	88158429	conductor		x	12-12 PM	Armando Carvajalino
19	Yalimar Yasmin Benavides A	1007390764	monitora		x	17:10 Pm	Yalimar Benavides
20	Mildred Herrera Torres	1116494416	Monitora		x	12:10 PM	Mildred Herrera

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Dagua, Va

FECHA 14/04/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Belsi Arreya Angarita	1116495171	Monitor		x	12 20 Pm	Belsi Angarita
2	Sheleen Benoga	1004812025	monitor		x	12 21 Pm	Sheleen Benoga.
3	NAIN GALVAN	96123757	CONDUCTOR		x	12 22 Pm	NAIN GALVAN
4	Andrea Yajaira Marin Torres	1.116.503.527	Monitor		x	02 30 Pm	Andrea Marin Torres
5	WILINTON CARROSCAL	96.169.174	CONDUCTOR		x	02 31 Pm	WILINTON CARROSCAL
6	Ovidio Escalante	96186849	conductor		x	02 34 Pm	
7	Dairo Rodriguez A	1116779456	Conductor		x	02 42 Pm	
8	Enith Meneses A.	1116787971	Monitor		x	03 00 Pm	Enith M
9	Carmen Rosario Caceres Forero	68251403	Monitor		x	03 00 Pm	Carmen Caceres Forero
10	Ana Isabel Lopez Marin	68252215	monitor		x	03 01 Pm	Ana Lopez
11	Yesica Alejandra Ruidiaz Amaris	1007664549	MONITOR		x	03 02 Pm	Yesica Ruidiaz
12	David Castellanos	91157616	conductor		x	03 03 Pm	David Castellanos
13	Juan Pablo Valencia Cardino	1116808050	conductor		x	03 13 Pm	
14	Astrid Dayanna Hurtado Angarita	1006440558	Monitor		x	03 14 Pm	Astrid Hurtado
15	Luis Guillermo Giraldo	1116446920	Conductor		x	03 32 Pm	
16	Maria Gereda Velond.	60362629	Monitor		x	03 39 Pm	
17	Fredith Adee Ramos	1093916151	Monitora		x	03 39 Pm	
18	Olinto Mantilla Rivera	91282232	conductor		x	03 46 Pm	
19	Daniel Carrascal	1094623487	Conductor		x	03 53 Pm	Daniel
20	Friberto Obregon	96168375	Conductor		x	04 10 Pm	

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Bucaramanga

FECHA 16/04/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Diego Fernando Sanchez	96106430S	Motorista		X	8:20 AM	Diego.
2	Miguel Pinzon	1116499579	motorista		X	8:08 AM	Miguel P
3	Guillermo Leal	91513436	Conductor		X	8:16 AM	Leal
4	Jorge sanchez	1116494687	monitor		X	8:30 AM	Jorge Sanchez
5	Jair Barreto	1006440007	monitor		X	8:20 AM	Jair Barreto
6	Gabriel Zinares Moreno	1006441052	monitor		X	8:31 AM	Gabriel Z
7	Luis Alberto Iglesias Rangel	6215078	Monitor		X	11:00 AM	Luis I
8	Jose Arevalo	9273362	Motorista		X	11:01 AM	Jose Arevalo
9	Abel Vargas	1005073087	Motorista		X	11:02 AM	Abel V.
10	Amin Ismaile Rojas Gelves	1.116.492.809	Monitor		X	11:03 AM	Amin Rojas.
11	Sandra Isabel Perez R.	60395199	Monitor		X	11:07 AM	Sandra Perez
12	Carlos Arturo Vargas	13365578	Motorista		X	11:04 AM	Carlos Arturo Vargas
13	Gabriel Angel Lopez Castellano	1006440562	Conductor		X	12:34 PM	Gabriel Lopez
14	Manuel Reina	77161907	CONDUCTOR		X	12:45 PM	Manuel Reina
15	SANDRA PATRICIA ESTRADA	1116495443	MONITOR		X	12:50 PM	Sandra ESTRADA
16	Ingrid Pinzón	1007929979	Monitor		X	12:50 PM	Ingrid Pinzón
17	Dellis Suaret Benitez	1116503923	Monitor		X	12:51 PM	Dellis Suaret
18	Rosana Velandes Montesino	1045746189	Monitor		X	12:51 PM	Rosana Velandes M.
19	Hector Stiven Varela Cortez	1006440334	monitor		X	12:52 PM	Hector
20	Kelys Yohana Pallares A.	1116498303	Monitor		X	12:53 PM	Kelys Pallares

FIRMA RESPONSABLE

139

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas **MUNICIPIO** Arauquita

FECHA 17/04/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Ciro Hernandez	96169173	Motorista		X	8 30 AM	Ciro Hernandez
2	Jarlinzon otavaro	88272255	Motorista		X	8 30 AM	Jarlinzon O.
3	Victor Santos	96168.404	Motorista		X	8 30 AM	Victor Santos
4	Arnoldo vargas	17593887	Motorista		X	8 31 AM	Arnoldo
5	Nestor Betancurt	77588341	motorista		X	8 31 AM	Nestor Betancurt
6	Jairo Suarez	1007359057	Motorista		X	8 32 AM	Jairo Suarez
7	Evangelista Canedo	17545720	motorista		X	8 32 AM	Evangelista
8	Gersan canedo	1116492615	motorista		X	8 32 AM	Gersan canedo
9	Adrian caceres	7776807652	Motorista		X	8 32 AM	Adrian caceres
10	Jaime Martinez	6828190	Monitor		X	8 35 AM	Jaime Martinez
11	Daniela Dayana perez vela	1006453459	monitor		X	8 35 AM	Daniela Perez
12	Danny Vanesa Silva Vahos	1007951116	Monitora		X	8 36 AM	
13	Arley Jesid Medina Marin	1006440272	Monitor		X	8 36 AM	Arley Medina
14	Lucely Flores Franco	1116492802	Monitora		X	8 37 AM	Lucely F.
15	Denis yoneida Ciro Canedo	1116498949	Monitora		X	8 37 AM	Yoneida Ciro C.
16	Deisy Yulieth Santos Rincon	1116778529	Monitora		X	8 37 AM	Deisy santos
17	Yuli Patricia Moreno Canedo	1007767767	Monitora		X	8 38 AM	Yuli Moreno
18	Luz Milena Valencia Arevalo	1116496647	Monitora		X	8 38 AM	Luz Milena Valencia
19	Claudia Sellia Murillo Vargas	68281494	Monitora		X	8 38 AM	Claudia S Murillo V.
20	Luis Eduardo Vergara G	7223426	conductor		X	9 00 AM	

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR
2025

4. LISTA ASISTENCIA A INSPECCIONES.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

LISTA DE ASISTENCIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	CARGO	RUTA	MUNICIPIO	BARRIO/ VEREDA	FIRMA
Sandra Lucrecia Ortiz	1116180993	3208877773	Monitora	5	Arauquita	La paz	Sandra Ortiz
Yurely Carvajal V.	1116493043	3118807172	Monitora	6	Arauquita	Lapaz	Yurely C.
Edith Patricia G.A	1115724140	3214912443	Monitora	11	Arauquita	La Paz	Patricia G.
Sandra Arroyos.	68247972.	3232179214	Monitora	9	Arauquita	la paz	Sandra A.
Hernan Valbuena	79-594078	3227238074	Conductor	11	Arauquita	La paz	Hernan V.
Yomary Lza Fuentes	1116494298	3213447759	Monitora	10	Arauquita	La paz	Yomary
Diego Aguilar.	1.116.496694	3212438288	conductor	9	Arauquita	la paz	Diego A.
GERMAN sarmiento	91467012	3229456799	conductor	8	ARAUQUITA	LA PAZ	German S.
Julian Silva Barajas	1007191470	3214698059	conductor	6	Arauquita	La Paz	
Armando Quemaba	98158429	3124002886	Conductor	1	Arauquita	LA Esmeralda	Armando Q.
Yalimar Yesme Benavides	1007390767	3224061215	monitora	4	Arauquita	La esmeralda	Yalimar Benavides
Belsi Mireya Argoti	1116495171	3227916965	Monitora	2	Arauquita	La Esmeralda	Belsi M
Mildred Herrera	1116494416	3115222988	Monitora	3	Arauquita	La esmeralda	Mildred H.
Shdeen Benoga	1004180285	3132170988	monitora	1	Arauquita	La Esmeralda	Shdeen Benoga
NOIN GOLVAN	96195757	3502438806	CONDUTOR	8	ARAUCITA	LA ESMERALDA	NOIN
YASPACIA BOQUICO	96165.515	3123876631	Conductor	3	Arauquita	La esmeralda	
WILINTON CORZO	96.164174.	3203749019	CONDUCTOR	49	ARAUQUITA	OBRERO	WILINTON CORZO
Andrea Marin torres	1.116.503.527	3143329171	Monitor	49	Arauquita	Juanpablo 1	Andrea Torres
ovidio Escalante	96186849	3165798515	conductor	47	Arauquita	la liberta	
Jairo Rodriguez	1116779456	3132258181	conductor	50	Arauquita	Palmeras	
Enith Meneses A.	1116787971	3208598902	Monitor	47	Arauquita	B. vista	Enith S.
Carmen Caceres Torero	68251403	3142477330	Monitor	53	Arauquita	Blos Robles	Carmen Caceres.
Ana Isabel Lopez	68252215	3147218303	Monitor	52	Arauquita	Bolivar	Ana Lopez
Yesica Alejandra Ruidiaz	1007664549	3144740676	Monitor	50	Arauquita	Matecana	Yesica Ruidiaz
David Castellanos	91157616	3145373688	conductor	16	Arauquita	Robles	David C.

LISTA DE ASISTENCIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	CARGO	RUTA	MUNICIPIO	BARRIO/ VEREDA	FIRMA
Laura Ramirez Reyes	40505941	3203609821	Monitora	27	Arauquita	Aguachica	Laura Ramirez R.
Leidy Yajaira Orozco	2000006300	3213313769	Monitora	25	Arauquita	Los Chorros	Leidy Orozco
Dianey BeHian	1007777019	3203608775	Monitora	27	Arauquita	Puerto caiman	Dianey B.
BRENDY GOMEZ	1116.495.936	3128728015	Monitora	26	Arauquita	Santa Ana	Juliana G.
Yeris ferreira	11.161824403	3207660906	Monitora	26	Arauquita	Puerto caiman	
Yurley Valdez	1115737555	3232134036	Monitora	24	Arauquita	El Diamante	
Diana Villamizar	1007359104	3209624167	monitora	30	Arauquita	El AMparo	
Doris Hernandez	1003041783	3102008124	Monitora	28	Arauquita	el marfil	Doris H.
Kelly Johanna Pabón	1.115.734.477	3212126610	Monitora	32	Arauquita	caranal	Kelly Pabón
Jhoana cardenas	1134849280	3124948046	monitora	31	Aracita	Rosablanca	Jhoana
ESTER MORENO REYES.	1007191136	3108667924	MONITORA	29	ARAUQUITA	PUERTO CAIMAN.	ESTER M.
monica Amaya	1116499464	3209609747	monitor	33	Arauquita	Aguachica	
wilson galeano	1115780031	3213723893	conductor	26	Arauquita	Aguachica	
Yoniel Santamaria	79971781	3124052424	conductor	33	Arauquita	Oasis	
Luis Herrera palacio	96168563	3204572432	conductor	31	aguachica	aguachica	
NUMAEL ALEXI BLANCO	1064007358	3076777244	CONDUCTOR	28	ARAUQUITA	AGUACHICA	
Ariel Mercado	96168875	3232330840	conductor	24	Arauquita	Aguachica	
e Garzón S	80320593	3219043479	Conductor	30	ARauquiTo	santon	
Hermes Heleño	96168141	3204876455	"	27	"	La victoria	
Luis villalba	1116501618	3209613328	Conductor	30	Arauquita	islandia	Luis Villalba
Jhonced	1.116499.902	3138830759	Conductor	26	Ara-quita	V. Santa Ana	Yhonced Montero
[illegible]	96766174	3124687374	conducto	25	Arauquita	Los chorros	
Segundo Ariza F	1024488707	3125029634	conductor	27	Arauquita	Aguachica	segundo ariza
JOSE Ramon R.	1115728687	3118581873	conductor	70	Arauquita	La paz	Jose Ramon R.
Hilde Jambos Q	1095799471	3213297191	monitora	8	Arauquite	la paz	Hilda J.

LISTA DE ASISTENCIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	CARGO	RUTA	MUNICIPIO	BARRIO/ VEREDA	FIRMA
Diego fernando Sanchez	96169305	3134797980	motorista	44	Arauquita	Vigia	
Miguel Pinzon	1.116 499 579	3123089087	motorista	44	arauquita	El Vigia	
William Leal	91513475	3134710776	conductor	45	Arauquita	Vigia	
Jorge Sanchez	1116 494 687	3118171223	monitor	44	arauquita	vigia	
Jair Barreto	1006400007	3209812441	monitor	44	arauquita	vigia	Jair Barreto
Gabriel Flores M.	1006441052	3133491894	monitor	45	arauquita	Vigia	Gabriel F.
Luis Alberto Iglesias	6215078	3052747048	Monitor	19	Arauquita	Ballenero	
Gabriel Angel Lopez	1006440562	3103838928	conductor	12	Arauquita	Pesquera	Gabriel Lopez
Marcel Mena	77161407	3244373	conducto	13	Arauquita	Pesquera	Marcel M
Sandra Espinosa	1116 495 443	3042776464	Monitora	12	Arauquita	Pesquera	SANDRA E
Ingrid Rincón	1007929979	3013631308	Monitor	14	arauquita	pesquera	Ingrid Rincón
Dellis Suarez	1116503923	3042480451	Monitor	13	Arauquita	Pesquera	Dellis S.
Rosana Velastes M.	1045746189	3222142770	Monitor	13	Arauquita	pesquera	Rosana V.
Hector stiven vaelucia	1006440334	3209480261	monitor	15	Arauquita	Pesquera	
kelys yolana Gallardo	1116498303	3008275758	Monitor	15	Arauquita	pesquera	kelys gallardo
Arnoldo Vargas	17593887	3239161890	Motorista	20	Arauquita	Reinera	Arnoldo
ciro Hernandez	96169173	3243215	motorista	20	Arauquita	Reinera	ciro Hernandez
Nestor Betancur	725883411	3002942140	motorista	20	Arauquita	Reinera	Nestor Betancur
Gerson Canedo	1116492675	3155027994	motorista	21	arauquita	Reinera	Gerson Canedo
Jairo Suarez	1087359057	3184477043	Motorista	21	Arauquita.	Reinera	Jairo Suarez
Evangelista Canedo	17595720	3147625704	motorista	20	arauquita	reinera	
Victor Santos	96.168.404	3184108771	Motorista	22	Arauquita	Ranera	Victor Santos
Adrian cocares	1116807652	3143337477	Motorista	20	Arauquita	Reinera	Adrian
Jarlinzon O.	88272255	3154711433	Motorista	20	Arauquita	Reinera	Jarlinzon O.
	88978690	3186524468	Monitor	27	Arauquita	Reinera	

LISTA DE ASISTENCIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	CARGO	RUTA	MUNICIPIO	BARRIO/ VEREDA	FIRMA
Daniela Daviana Perez	1006453459	3106731126	monitor	23	Arauquita	reinera	Daniela Perez
Danny Vanessa Silva	1007952116	3024711633	Monitora	20	Arauquita	reinera	
Aury Yesid Medina Moreno	1006440772	3178788267	monitor	20	Arauquita	reinera	Aury Medina
Lucely Flores F.	1116492802	3165192249	Monitora	21	Arauquita	Arenosa	Lucely F.
Denis Yoneide Cino C.	1116498949	3232251882	Monitora	20	Arauquita	reinera	Yoneida cino
Deisy Yulieth Santos Pinzon	1116778529	3027400810	Monitora	20	Arauquita	Reinera	Deisy santos
Yu Patricia Moreno Caneda	1007767767.	3186798456	Monitora	27	Arauquita.	Arenosa.	Yuli Moreno.
Luz Milena Valencia P.	1116496647	3246012926	Monitora	24	Arauquita	Arenosa	Luz Milena
Claudia S. Murillo Vargas	68254794	3173348614	Monitora	22	Arauquita	Arenosa	
YENIFER RAAD D	1051669099	3187682677	MONITORA	54	ARAUQUITA	ARENOSA	YENIFER RAAD
Luis Eduardo Vergara	7223426	3158758215	conductor	23-54	Arenoza	Arenoza	
Fredi Alonso Rincon	96188369	3045663362	Motorista	15	Arauquita	Pesquero	Fredi Rincon
Jerson Ereu Cantor	1168866223	3023350469	motorista	15	Arauquita	Pesquero	

INTER TRANSESCOLAR
2025

5. TABLA PARQUE AUTOMOTOR INSPECCIONADO MARZO SUBSANADO.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

PARQUE AUTOMOTOR DE TRANPORTE ESCOLAR

PLACA DEL VEHICULO	AÑO DEL VEHICULO	TIPO DE VEHICULO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	LICENCIA VIGENTE	TECNOMECANICA		SOAT VIGENTE		T. OPERACIÓN VIGENTE			POLIZAS VIGENTES			BOTIQUIN		EXTINTOR		INC. MECANICAS		INCONSISTENCIA GENERALES	SUBSANACIONES
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	VIGENTE	VENCIDO	VIGENTE	VENCIDO	NO	SI		
MUNICIPIO DE FORTUL																						
XVZ-081	2009	MICROBUS	JHEISSON FERNEY SANCHEZ	C2	X		X		X			X				X	X			X	No cuenta con frasco de isodine espuma y no cuenta con pito de reversa	Subsano falta de frasco Isodine espuma y arreglo problema de luz de reversa, subsanación en video
UFU-717	2006	MICROBUS	CARLOS ALEXIS QUINTERO TORRES	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TAQ-957	2012	MICROBUS	JULIO VICENTE ARIZA ALVAREZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SSZ-436	2012	MICROBUS	ELKIN CAMARGO GUERRERO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TTP-554	2013	MICROBUS	RICARDO RUIZ SOLANO	C2	X		X		X			X				X	X		X		No cuenta con frasco de isodine espuma	Subsano falta de Isodine espuma
VDM-419	2005	MICROBUS	GEOVANY CASTRILLON PABON	C2	X		X		X			X				X	X		X		No cuenta con toallas higienicas y rollo de esparadrapo	Subsano falta de toallas higiénicas y Micropore
SKN-116	2006	MICROBUS	JESUS BAEZ CASTRILLON	C2	X		X		X			X			X		X			X	Direccionales delanteras no funcionan, llantas traseras en mal estado, tapizado en mal estado, barra de terminales y bieleta de direccion en mal estado junto a las gomas de los amortiguaderos	Arreglo direccionales delanteras, cambio llanta trasera y sustituyo los terminales de direccion junto a las gomas de los amortiguadores, evidencia en video
SLH-266	2008	MICROBUS	ALEXANDER PEÑA PEREZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	Luz de reversa izquierda no funciona, bateria desasegurada y falta frase escolar trasera	Saco tecnomecaica y subsano hallazgos, evidencia en video
UVG-079	2008	MICROBUS	DIOMER VILLAMIZAR GOMEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SKM-097	2005	MICROBUS	JORGE SANTOS MENDOZA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Direccional y estacionarias trasera derecha en mal estado, guardapolvos de cajetin de dirección en mal estado, le falta logo de la empresa y frase escolar trasera	Arreglo direccionales y estacionarias traseras, ajusto guarda polvos, agrego frase escolar y logo de empresa, evidencia en video
SMO-074	2009	MICROBUS	HECTOR PACHECO HERNANDEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SKL-357	2004	MICROBUS	MIYER ANDRES CACERES SALINAS	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SYT-145	2005	BUSETA	JUAN FELIPE RUBIO RODRIGUEZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales y bieleta de direccion en muy mal estado	Cambio terminales de dirección
SMP-769	2008	BUSETA	JHOJAN ANDRES RODRIGUEZ CELIS	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales y bieleta de direccion en mal estado y falta frase escolar trasera	Arreglo problemas de terminales y subsano falta de frase escolar
SNO-979	2009	BUS	JHON HENRY CASTRO RUIZ	C2	X		X		X			X				X	X			x	No cuenta con Isodine espuma y piso interno en mal estado	Subsano ausencia de Isodine y cambio piso interni, evidencia en video espuma
SKV-565	2008	BUS	MANUEL ANTONIO SIERRA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SPO-828	2004	BUSETA	BRAYAN ENRIQUE CASTRO GUTIERRES	C2	X		X		X			X				X	X			X	No cuenta con isodine espuma, falta frase escolar y quitar carcasa de aire interno	Subsano ausencia de Isodine espuma, agrego frase escolar, quito carcasa del aire interno
YAA-282	2006	BUS	LEONIDAS RUBIO VALENCIA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Aire acondicionado en mal estado	Arreglo aire acondicionado
TTR-283	2013	BUS	FRANCISCO J. HINESTROZA PACHECO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Falta frase escolar	Agrego frase escolar
XVV-278	2007	MICROBUS	IGINIO ARCHILA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SYU-853	2006	MICROBUS	ABEL DAVID GAMBOA CRISTANCHO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SPD-801	2013	MICROBUS	JHON EDWIN PEDRAZA GUTIERREZ	C2	X		X		X			X				X	X			X	No cuenta con botiquin, no tiene pito y falta frase escolar. Mal estado bujes de tijeras delanteras	Subsano ausencia de frase escolar y arreglo pito.subsano ausencia de botiquin, Evidencia en video
THR-126	2012	MICROBUS	JEAN CARLOS BAUTISTA BAUTISTA	C2	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado brazos axiales y cajetin de dirección	Cambio brazos axiales y cajetin de dirección
SNN-488	2007	BUS	GERSON JOHAN VEGA RIVERO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Falta frase escolar	Agrego frase escolar
SWK-992	2006	BUSETA	ANDERSON GALLO ESPINOSA	C1	X		X		X			X			X		X			X	Falta frase escolar	Agrego frase escolar
UFT-710	2004	BUS	JOSE LUIS PARRA WALTEROS	C2	X		X		X			X				X	X		X		No cuenta con bolsa de suero fisiologico, luces medias derecha en mal estado. Terminales y bieleta de direccion en mal estado y fuga hidraulico manguera botella direccion	Subsano ausencia de bolsa de suero fisiológico y cambio terminales de dirección y arreglo fuga de hidráulico, evidencia en video
VXI-955	2007	MICROBUS	JUAN CARLOS CACERES RINCON	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con llanta de repuesto, en mal estado plumillas. Terminales y bieleta de direccion en mal estado y claraboya del techo para cambio	Arreglos terminales de dirección, cambio claraboya y plumillas, subsano ausencia de llanta de repuesto, evidencia en video.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

PARQUE AUTOMOTOR DE TRANPORTE ESCOLAR

PLACA DEL VEHICULO	AÑO DEL VEHICULO	TIPO DE VEHICULO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	LICENCIA VIGENTE	TECNOMECANICA		SOAT VIGENTE		T. OPERACIÓN VIGENTE			POLIZAS VIGENTES			BOTIQUIN		EXTINTOR		INC. MECANICAS		INCONSISTENCIA GENERALES	SUBSANACIONES
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	VIGENTE	VENCIDO	VIGENTE	VENCIDO	NO	Si		
TAY-027	2014	BUSETA	TOBIAS MERCHAN RAMIREZ	C2	X		X		X			X				X	X		X		Stop derecho no funciona, llanta trasera derecha en mal estado, plumillas en mal estado. No cuenta con isodine espuma, rehidratante oral, guantes desechables, algodón, esparadrapo en tela, baja lenguas, papel higienico, inmovilizador de cuello y cabrestillo	Subsano falta de elementos del botiquin, cambio stop derecho, cambio llanta trasera y plumillas evidencia en video
XGC-828	2006	BUS	JEAN KARLOS VELA PEÑALOZA	C2	X		X		X			X			X		X		X		Falta frase escolar y terminales y bieleta de direccion en mal estado	Cambio terminales de dirección y agrego frase escolar
MUNICIPIO DE SARAVENA																						
SRF-489	2004	BUSETA	LUIS ELAIN FRANCO PEREZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
WTN-452	2007	BUSETA	FREDY AUGUSTO GRANADOS CAMACHO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
WFC-482	2014	BUSETA	WILSON PEREZ NIEVES	C2	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado barra establizadora	Cambio barra estabilizadora
YAU-690	2008	BUS	YOSMAR FARLEY RODRIGUEZ PULIDO	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas ni frase escolar	Agrego franja y frase escolar
TNF-606	2007	BUSETA	LUIS ANDREY LIZARAZO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales y bieleta de direccion en mal estado	Cambio terminales de dirección
WNR-356	2018	BUS	JOSE HERNANDO JAIMES VILLAMIZAR	C2	X		X		X			X			X		X			X	Tapizado de un asiento en mal estado y frase escolar 2 letras en mal estado	Arreglo tapizado de asiento y cambio frase escolar
WGP-912	2015	BUSETA	DORIAN NORBEY BARON FLOREZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
ETT-647	2021	BUS	JHONN LEWINSON SANTOS SOLANO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
WBE-806	2006	BUS	JOHN ALEXANDER GAMBOA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XVO-100	2005	BUSETA	SEBASTIAN ANDRES MONTOYA BELLO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales y bieleta de direccion en mal estado	Cambio terminales de dirección
SOI-367	2011	BUSETA	VICTOR MANUEL CAMARGO MORENO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Amortiguador trasero en mal estado	Cambio amortiguador trasero
ETT-649	2021	BUS	ELIECER RINCON VILLAMIZAR	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TGM-546	2005	BUS	LUIS ARTURO PARADA RINCON	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XVU-022	2006	BUSETA	LEONARDO ROBLES CERQUERA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales y bieleta de direccion en mal estado	Cambio terminales de direccion, evidencia en video
SPN-086	2010	BUS	ANDRES ALIRIO HERREÑO NIÑO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Falta frase escolar trasera	Agrego franjas y frase escolar
YAU-179	2005	BUS	DIEGO ANTONIO PARADA SIERRA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TVA-899	2011	BUS	WILDER FABIAN SALCEDO TRILLOS	C2	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado hoja de muelle delantero derecho	Arreglo problema de hojas de muelle soldando
TPS-000	2005	BUS	VICTOR MANUEL ARDILA MOJICA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Luz izquierda alta en mal estado, direccional derecha no funciona, tiene bote de aceite de motor (Retenedor cigüeñal)	Arreglo problema de luces y cambio retenedores del motor, evidencia en video
THX-324	2011	BUS	EDWIN CALDERON BLANCO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales de barra de direccion en mal estado	Cambio terminales de direccion
SXQ-939	2011	BUS	LEWIS JHOAN JAIMES MORENO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales y bieleta de direccion en mal estado	Cambio terminales de dirección
JOV-369	2020	CAMIONETA	QUINTIN FERNEY GELVEZ PALENCIA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Llanta de repuesto en mal estado	Cambio llanta de respuesto, evidencia en video
SJL-071	2015	BUSETA	ARLEY JULIO ORTIZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
UFZ-235	2012	MICROBUS	HERLY YOBAN FONTECHA CAMACHO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XXB-019	2006	BUS	LUIS CENON RIOS RIVERO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales y bieleta de direccion en mal estado	Cambio terminales de dirección
TGM-469	2004	BUSETA	RICARDO RINCON ARIAS	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XVU-940	2007	BUSETA	ISAIAS ANTONIO RUIZ ACEVEDO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminales de barra de direccion en mal estado	Saco tecnomecanica y subsano hallazgo
MUNICIPIO DE TAME																						
SQW-804	2013	BUSETA	DUVER JAVIER MENDOZA VILLAMIZAR	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SYU-653	2006	BUSETA	DIEGO NOLBERTO MARTINEZ ROZO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SOE-574	2005	BUS	MANUEL FRANCISCO MEJIA LIZARAZO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XVN-217	2004	BUS	CARLOS ARMANDO GUERRERO BENAVIDES	C2	X		X		X			X			X		X		X			
VCV-750	2012	BUSETA	LUIS FERNANDO RAMIREZ CANO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SNR-252	2012	BUSETA	VICTOR MANUEL CARVAJAL CABALLERO	C2	X		X		X			X				X	X		X		No cuenta con botiquin	Subsano falta de botiquin
TSC-035	2004	MICROBUS	HIMER SAMUEL CACERES RODRIGUEZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado direccionales, llantas delanteras en mal estado, pito de reversa no funciona, en mal estado barra de terminales de direccion y bomper delantero. Piso interno deteriorado y malgastado	Vehiculo salio de operación por reparacion de motor
UFU-762	2006	BUSETA	JOSE LUIS LOBO ESPITIA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Bote de hidraulico en la direccion, terminales y bieleta de direccion en mal estado	Bajo caja de dirección, corrigio bote de aceite y cambio terminales
SBL-229	2007	BUSETA	PROSPERO LEAL PALADA	C2	X		X		X			X			X			X	X		Extintor descargado	Recargo extintor
SJK-547	2009	MICROBUS	EDWARD ALONSO AMU PEREZ	C2	X		X		X			X			X			X	X		Extintor vencido. En mal estado luces, direccionales y estacionarias, posa pies de la escalera de subida en mal estado	Extintor recargado, arreglo problemas de direccionales y cambio los posapiés, evidencia en video

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

PARQUE AUTOMOTOR DE TRANPORTE ESCOLAR

PLACA DEL VEHICULO	AÑO DEL VEHICULO	TIPO DE VEHICULO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	LICENCIA VIGENTE	TECNOMECANICA		SOAT VIGENTE		T. OPERACIÓN VIGENTE			POLIZAS VIGENTES			BOTIQUIN		EXTINTOR		INC. MECANICAS		INCONSISTENCIA GENERALES	SUBSANACIONES
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	VIGENTE	VENCIDO	VIGENTE	VENCIDO	NO	SI		
TWA-255	2006	MICROBUS	MISAEL ANGEL PARRA BONILLA	C2	X		X		X			X				X	X		X		Guantes desechables vencidos	Cambio guantes desechables vencidos
SYT-956	2005	MICROBUS	JAIDER FABIAN TORRES MARTINEZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	Franjas escolares no se ven claramente y cuenta con fuga de combustible	Cambio franjas escolares y corrigió fuga de combustible
SRP-292	2008	MICROBUS	NUMAEL ROA REYES	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SZT-931	2012	BUS	EDGAR ALCIBRADES ROJAS	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TDS-479	2012	BUS	JHON JAIRO LEON TIRADO	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas escolares ni frase escolar	Agrego franjas y frase escolar
SMJ-553	2011	BUS	CARLOS ALBERTO RAMIREZ SANCHES	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SIT-723	2012	BUSETA	ROCENDY NINROD REYES	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XVX-210	2008	BUS	RAFAEL TORRES CORREDOR	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas escolares ni frase escolar; soporte de la caja de cambios en mal estado	Agrego franjas y frase escolar y cambio soportes de caja
SPR-889	2008	MICROBUS	LUIS FRANCISCO ZORRO ZORRO	C2	X		X		X			X				X	X			X	Isodine espuma, rehidratante oral, esparadrapo en tela y rollo de micropore vencido. No cuenta con la frase escolar	Cambio Isodine espuma, rehidratante oral, esparadrapo en tela y rollo de Micropore, agrego frase escolar
UPS-805	2008	MICROBUS	JOSE TIBERIO PARRA DAZA	C2	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado direccional trasera izquierda	Corrigio direccional trasera izquierda
THX-322	2012	MICROBUS	ANDRES AUGUSTO CARREÑO	C3	X		X		X			X			X		X			X	Pito de reversa no funciona y no cuenta con franjas escolares ni frase escolar. Tiene Bote de aceite tapa valvulas	Agrego franja y frase escolar, arreglo pito de reversa y corrigió bote de aceite, evidencia en video
XVX-209	2008	BUS	JESUS ENRIQUE URIBE	C2	X		X		X			X			X		X		X		Mal estado terminales bieleta de la direccion	Cambio terminales de dirección, evidencia en videos.
SPP-966	2007	MICROBUS	CARLOS JULIO ZORRO	C2	X		X		X			X			X			X	X		No cuenta con extintor, luz y pito de reversa en mal estado: cuenta con bote de hidraulico en la direccion y mangueras del freno delantero sueltas	Recargo extintor, arreglo luz y pito de reversa y cambio mangueras de hidráulico de la dirección, evidencia en video
SPP-059	2007	BUS	CARLOS LEONARDO BENAVIDES BENITEZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	Mal estado retenedor rueda trasera izquierda	Cambio retenedores de rueda trasera izquierda
TAQ-075	2012	MICROBUS	LUIS ANTONIO CASTAÑO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
UFV-093	2006	BUSETA	CARLOS JULIO SANABRIA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
WCW-174	2014	BUSETA	JOSE OMAR QUIÑONEZ LIZCANO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SMJ-542	2011	MICROBUS	NODIER ALEXIS PARRA BONILLA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Revisar caja de direccion, luces izquierda no funciona	Subsano luces izquierdas y reviso caja de dirección, evidencia en video
SMK-664	2008	BUS	DUVER VARGAS VERA	C2	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado barra y terminales de direccion	Cambio terminales de dirección
SKN-303	2007	MICROBUS	ADIN ARIEL IVICA ROMERO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
UVL-146	2011	MICROBUS	ANTONIO GENARO ROJAS	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SYT-780	2006	BUSETA	ALEX JOHN NEFER AGUILAR CAICEDO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TLY-730	2013	BUSETA	CARLOS JULIO FAJARDO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SOR-241	2012	BUS	FREDY GALVIS CONTRERAS	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas escolares ni frase escolar	Agrego franja y frase escolar
WCW-949	2015	MICROBUS	CARLOS H BENAVIDEZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas escolares ni frase escolar. En mal estado goma y balinera del cardan, caucho de brazo axiales deteriorado	Agrego franja y frase escolar, cambio gomas y balineras del cardan,cambio brazo axiales, evidencia en video
TLY-734	2014	BUSETA	ALEXANDER COLMENARES VARGAS	C2	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado barra y terminales de direccion	Cambio terminales de dirección, presento preventiva
SNN-497	2007	BUS	LUIS ANDRES GONZALES PARALES	C2	X		X		X			X			X		X		X			

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardin
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

PARQUE AUTOMOTOR DE TRANPORTE ESCOLAR

PLACA DEL VEHICULO	AÑO DEL VEHICULO	TIPO DE VEHICULO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	LICENCIA VIGENTE	TECNOMECANICA		SOAT VIGENTE		T. OPERACIÓN VIGENTE			POLIZAS VIGENTES			BOTIQUIN		EXTINTOR		INC. MECANICAS		INCONSISTENCIA GENERALES	SUBSANACIONES
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	VIGENTE	VENCIDO	VIGENTE	VENCIDO	NO	SI		
SJS-411	2004	MICROBUS	JOSE IGNACIO BOHORQUEZ BAUTISTA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Extintor no cuenta con boquilla o manguera, pito de reversa no funciona y no cuenta con franjas ni frase escolar	Arreglo boquilla de extintor, agrego franja y frase escolar y subsano pito de reversa, evidencia en video
WFL-248	2015	BUS	LEONARDO PLAZA PAEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SMK-043	2006	BUSETA	JAVIER VICENTE VERDUGO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XGC-841	2005	MICROBUS	ARNULFO QUINTERO HERNANDEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SPQ-016	2007	BUS	HENRY HERNANDEZ RODRIGUEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SOZ-268	2012	BUSETA	CLIMACO SALCEDO TRUJILLO	C2	X		X		X			X			X		X		X		Extintor descargado	Recargo extintor
SOD-522	2004	BUS	NEHEMIAS RAMIREZ CARDENAS	C2	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado direccionales delanteras y trasera, luz de reversa. No cuenta con franjas escolares ni frase escolar, aire acondicionado no funciona	Agrego franja y frase escolar, corrigió direccionales delanteras y traseras y arreglo aire acondicionado, evidencia en video
SUE-823	2009	BUS	YEBINSON DARIO ARENIS DURAN	C2	X		X		X			X			X		X			X	Panoramico trasero partido	Cambio panoramico partido trasera, evidencia en video
SOQ-208	2009	BUSETA	FERNANDO RAMON ALVARADO ARIAS	C2	X		X		X			X			X		X		X			
STO-197	2012	BUSETA	HUMBERTO VELASQUEZ GIRALDO	C2	X	z	X		X			X			X		X			X	Pito no funciona, en mal estado gomas de los amortiguadores traseros y manguera del radiador en una mal posición	Cambio gomas de los amortiguadores, movió posición de maguera del radiador y arreglo pito, evidencia en video
MUNICIPIO DE PUERTO RONDON																						
SYT-578	2004	MICROBUS	CARLOS EDUARD LOPEZ INFANTE	C2	X		X		X			X			X		X			X	Luz de reversa del lado derecho no prende, las carcasas trasera se encuentran en mal estado y los brazos axiales estan para cambio	Arreglo problemas de luces, cambio carcasas traseras y cambio brazos axiales, evidencia en video.
XVN-490	2004	BUS	CARLOS MARIO GUERRERO LONDOÑO	C2	X		X		X			X			X		X		X			

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardin
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

6. EVIDENCIA SUBSANACIONES.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

152

FORTUL

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

XVZ-081





✓ Subsano falta de frasco Isodine espuma y arreglo problema de luz de reversa, subsanación en video.

VDM-419



✓ Subsano falta de toallas higiénicas y Micropore.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025


SKN-116





- ✓ Arreglo direccionales delanteras, cambio llanta trasera y sustituyo los terminales de dirección junto a las gomas de los amortiguadores, evidencia en video

SYT-145



- ✓ Cambio terminales de dirección, evidencia en video.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

SLH-266



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ EL ARAUCO "CDA EL ARAUCO"
NIT: 900221937
No. de Certificado de Acreditación: 11-CDA-017-001
Fecha de expedicion: 2024/03/21
Fecha de vencimiento: 2025/03/21

DATOS VEHICULO

PLACA:	SLH266	CLASE:	MICROBUS
MARCA:	CHEVROLET	MODELO:	2008
SERVICIO:	PUBLICO	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	2957	NRO. MOTOR:	4HG1943
NRO. CHASIS:	8LDT57S28E0006459	VIN:	
LÍNEA:	GRAND PREGIO		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: ELVIO ARAQUE L

FIRMA DEL RESPONSABLE
JUAN MANUEL PINILLA CORREDOR

- ✓ Saco tecno mecánica y subsano problemas de luces, evidencia en video.

SKM-097






- ✓ Arreglo direccionales y estacionarias traseras, ajusto guarda polvos, agregó frase escolar y logo de la empresa, evidencia en video.

INTER TRANSESCOLAR
2025

SMP-769





✓ Arreglo problemas de terminales y subsano falta de frase escolar.

YAA-282

Arauca, 09 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO
ESTUPIÑAN MUÑOZ RAFAEL
NIT: 4133307-1

DEBE A:

MAICKER JOSE COLMENAREZ PRIETO
P.P.T N° 5887418
NIT: 700511707-0

POR COCEPTO: DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BUS
PLACA YAA - 282

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Mantenimiento general de aire acondicionado	1	$450.000	$450.000
2	Sustitución de tubería de alta 7/8	1	$220.000	$220.00
3	Presurización con Nitrógeno	1	$120.000	$120.000
4	Reparación eléctrica, carga de gas y mano de obra	1	$650.000	$650.000
TOTAL				$1.440.000

LA SUMA DE UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/cte
($1.440.000)

Atentamente,

MAICKER JOSE COLMENAREZ PRIETO
P.P.T N° 5887418
NIT: 700511707-0
CEL: 322-4309780

✓ Arreglo aire acondicionado.

SPD-801






✓ Subsano ausencia de frase escolar y arreglo pito, subsano falta de botiquín, evidencia en video.

VXI-955







✓ Arreglos terminales de dirección, cambio claraboya y plumillas, subsano ausencia de llanta de repuesto, evidencia en video.


INTER TRANSESCOLAR
2025

SNN-488



✓ Agrego frase escolar en la parte trasera del vehiculo.

SWK-992



✓ Agrego frase escolar en la parte trasera del vehículo.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025


SNO-979





✓ Subsano ausencia de Isodine espuma y cambio piso interno, evidencia en video.

SPO-828





✓ Subsano ausencia de Isodine espuma, agrego frase escolar y quito carcasa del aire trasera, evidencia en video.

INTER TRANSESCOLAR
2025

UFT-710





✓ Subsano ausencia de bolsa de suero fisiológico y cambio terminales de dirección y arreglo fuga de hidráulico, evidencia en video.

TAY-027





✓ Subsano elementos del botiquín faltantes, cambio stop derecho, llantas traseras y plumillas, evidencia en video.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

XGC-828







✓ Cambio terminales de dirección y agrego frase escolar, evidencia en video.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

TTP-554



✓ Subsano falta de Isodine espuma.

TTR-283




✓ Agrego frase escolar.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

THR-128



✓ Cambio brazos axiales y cajetín de dirección.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560


INTER TRANSESCOLAR
2025

SARAVENA

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

EMBARCACIONES MANCERISTA Y MACERISTAS 2





✓ Subsano la falta de botiquín en ambas embarcaciones.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

WFC-482





✓ Cambio barra estabilizadora de la dirección, evidencia en video.

YAU-690



✓ Agrego franja y frase escolar.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

TFN-607






✓ Cambio terminales de dirección.

WNR-356






✓ Arreglo tapizado de asiento y cambio frase escolar.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

XVO-100



✓ Cambio terminales de dirección.

SOI-367






✓ Cambio amortiguador trasero.

INTER TRANSESCOLAR
2025


169

XVU-022



✓ Cambio terminales de dirección, evidencia en video.


SPN-086



✓ Agrego franjas y frase escolar, evidencia en video.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560


TVA-899



✓ Arreglo problema de hojas de muelle soldando.


TPS-000






✓ Arreglo problema de luces y cambio retenedores del motor, evidencia en video.

THX-324





✓ Cambio terminales de dirección.

SXQ-939





✓ Cambio terminales de dirección.

INTER TRANSESCOLAR
2025

JOV-369





✓ Cambio llanta de repuesto, evidencia en video.

XXB-019





✓ Cambio terminales de dirección, evidencia en video.

INTER TRANSESCOLAR
2025

XVU-940



RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

DATOS VEHÍCULO

PLACA: XVU940
MARCA: HYUNDAI
SERVICIO: PUBLICO
CILINDRAJE: 3907
NRO. CHASIS:
LÍNEA: HD 72
COLOR: BLANCO VERDE
NOMBRE PROPIETARIO:
CLASE:
MODELO: 2007
COMBUSTIBLE:
NRO. MOTOR:
VIN:

FIRMA DEL RESPONSABLE
ELIAS ESTEPA GONZALEZ

✓ Saco tecno mecánica y subsano hallazgo.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

TAME

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

SNR-252




✓ Subsano falta de botiquín.

UFU-762


TALLER AUTOMOTRIZ
MAFILITO
Cel. 313 712 1274 Cll. 11 # 7 - 21 B/ San Antonio Tame - Arauca
Ciudad: Tame FECHA D 16 M 04 A 26 FACTURA DE VENTA 1759
Cliente: Leidy Montealegre Bayto
C.C. NO 1116859620 Dirección: Tame Tel. 3123743202

CANT	DETALLE	V. UNIT.	V.TOTAL
1	Bajada de caja de dirección para cambio de retenedor		50.000
1	Retenedor 19-30-08 Master		15.000
1	Ajuste caña dirección revisión terminales		30.000
		TOTAL $	95.000

VALOR EN LETRAS: UFU762 Km 77090
Jose Lobo


COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
Factura Electrónica de Venta
TANA 6109

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

SBL-229



✓ Recargo extintor

SYT-956





✓ Cambio franjas escolares y corrigió fuga de combustible.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

TDS-479



✓ Agrego franjas y frase escolar.

TWA-255



✓ Cambio guantes desechables vencidos

INTER TRANSESCOLAR
2025


SJK-547






- ✓ Extintor recargado, arreglo problemas de direccionales y cambio los posapiés, evidencia en video.

XVX-210






- ✓ Agrego franjas y frase escolar y cambio soportes de caja.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

SPR-889





- ✓ Cambio Isodine espuma, rehidratante oral, esparadrapo en tela y rollo de Micropore, agrego frase escolar.

UPS-605



- ✓ Corrigió direccional trasera izquierda.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

THX-322



✓ Agrego franja y frase escolar, arreglo pito de reversa y corrigió bote de aceite, evidencia en video.

XVX-209



✓ Cambio terminales de dirección, evidencia en videos.

INTER TRANSESCOLAR
2025

SPP-966





- ✓ Recargo extintor, arreglo luz y pito de reversa y cambio mangueras de hidráulico de la dirección, evidencia en video.

SPP-059

MP
MULTIREPUESTOS PIEDEMONTE

MULTIREPUESTOS PIEDEMONTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:
4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

Razón Social:	LAURA FERNANDA RINCON GOMEZ	Número:	FVMR-560
Identificación:	53007858-7	Fecha:	13/03/2026 17:46
Teléfono:	3163214789	Forma de pago:	Contado
Dirección:	CARRERA 21 # 13 - 25, Tame, Arauca, Colombia	Medio de pago:	Efectivo
Condición IVA:	No Aplica		
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros		

Sr. (es):	CARLOS HUMBERTO BENAVIDES SARMIENTO	CC:	17548704
Dirección:	CL 18 15 04 BRR LAS FERIAS.	Tel:	3204689550
Municipio:	Tame, Arauca, Colombia		

Muni. Dest.: Tame

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	RETENEDOR 64556		1.00	Und	19%	42,000.00	0.00	42,000.00
2	GRASA LITIO AZUL 360 GR		1.00	Lb	0%	22,000.00	0.00	22,000.00

Total de líneas: 2

- ✓ Cambio retenedores de rueda trasera izquierda.


INTER TRANSESCOLAR
2025

SMJ-542



✓ Subsano luces izquierdas y reviso caja de dirección, evidencia en video.

SMK-662



✓ Cambio terminales de dirección.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

SOR-241



✓ Agregó franja y frase escolar.

WCW-949




✓ Agrego franja y frase escolar, cambio gomas y balineras del cardan, cambio brazo axiales, evidencia en video.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

TLY-734





✓ Cambio terminales de dirección, presento preventiva.

SJS-411





✓ Arreglo boquilla de extintor, agrego franja y frase escolar y subsano pito de reversa, evidencia en video.

SOZ-268



✓ Recargo extintor.

SOD-522



✓ Agrego franja y frase escolar, corrigió direccionales delanteras y traseras y arreglo aire acondicionado, evidencia en video.

INTER TRANSESCOLAR
2025

SUE-823



✓ Cambio panorámico partido trasera, evidencia en video.

STO-197





✓ Cambio gomas de los amortiguadores, movió posición de maguera del radiador y arreglo pito, evidencia en video.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

PUETO RONDON

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

SYT-548







- ✓ Arreglo problemas de luces, cambio carcasas traseras y cambio brazos axiales, evidencia en video.