
Equipo Número 1	Sistema: PANEL PRINCIPAL
Cliente: INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE	Marca: BOSH FPD-7024
Ubicación: ARCHIVO	Fecha: 04/12/2025

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo _**X** Mantenimiento Correctivo__ Instalación__ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO






Se realizan mantenimiento preventivo, Limpieza general inspección visual revisión de componentes, toma de lectura baterias,

Equipo Número 2	Sistema: sensores de humo
Cliente: INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE	Marca: BOSH D7050TH
Ubicación: ARCHIVO	Fecha: 04/12/2025

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo _**X** Mantenimiento Correctivo__ Instalación__ Revisión___


REGISTRO FOTOGRAFICO









Se realiza mantenimiento preventivo, revisión general de los sensores, calibración, sensores se encuentran en buen estado

Equipo Número 3	Sistema: estación manual
Cliente: INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE	Marca: BOSH S5172
Ubicación: ARCHIVO	Fecha: 04/12/2025

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo _**X** Mantenimiento Correctivo__ Instalación__ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO














Se realiza mantenimiento preventivo, revisión general de las estaciones, calibración, estacion se encuentran en buen estado

Equipo Número 4	Sistema: Beam detector
Cliente: INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE	Marca: BOSH
Ubicación: ARCHIVO	Fecha: 04/12/2025

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo _**X** Mantenimiento Correctivo__ Instalación__ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO







Se realiza mantenimiento preventivo, equipos operando bajo sus parámetros

Equipo Número 5	Sistema: sirenas
Cliente: INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE	Marca: BOSH
Ubicación: ARCHIVO	Fecha: 04/12/2025

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo _**X** Mantenimiento Correctivo__ Instalación__ Revisión___


REGISTRO FOTOGRAFICO


















Se realiza mantenimiento preventivo, equipos operando bajo sus parámetros


Equipo Número 1	Sistema: PANEL PRINCIPAL
Cliente: INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE	Marca: NOTIFIER NFS-320
Ubicación: plaza de artesanos	Fecha: 05/12/2025

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo _**X** Mantenimiento Correctivo__ Instalación__ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO









Se encuentra panel desconectado, desenergizado, baterías sulfatadas, se solicita historial de mantenimiento y manipulación, se requiere cambio de baterías 12V
Se requiere realizar todas las conexiones

Equipo Número 2	Sistema: sensor de humo
Cliente: INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE	Marca: NOTIFIER
Ubicación: plaza de artesanos	Fecha: 05/12/2025

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo _**X** Mantenimiento Correctivo__ Instalación__ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sin sensor, se encuentran cortados los cables














Se realiza mantenimiento, inspección visual de conexiones y se encuentra sistema sin conexión ausencia de un sensor.

Equipo Número 3	Sistema: estación manual
Cliente: INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE	Marca: NOTIFIER
Ubicación: plaza de artesanos	Fecha: 05/12/2025

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo _**X** Mantenimiento Correctivo__ Instalación__ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO





Se realiza mantenimiento se encuentra sistema desconectado

Equipo Número 4	Sistema: sirena
Cliente: INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE	Marca: NOTIFIER
Ubicación: plaza de artesanos	Fecha: 05/12/2025

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo _**X** Mantenimiento Correctivo__ Instalación__ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO







Se realiza mantenimiento preventivo, no se realizan pruebas ya que el sistema se encuentra totalmente desconectado

Equipo Número 5	Sistema: cilindro agente limpio
Cliente: INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE	Marca: FM 200
Ubicación: plaza de artesanos	Fecha: 05/12/2025

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo _**X** Mantenimiento Correctivo__ Instalación__ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO






se realiza mantenimiento, ajuste de abrazaderas limpieza general