ANEXO 02

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE RECURSOS

Datos de identificación del Establecimiento Educativo

Razón Social (Nombre del Establecimiento Educativo):
Institución Educativa Entrerríos
Código DANE: **105264000013**
RUT actualizado del Establecimiento Educativo:
811044496-0
Municipio: **Entrerríos**

Nombre del Corregimiento o Vereda: N/A

Nombre del (a) Rector(a): **Adolfo León Ruiz Hernández**
Cédula de ciudadanía: **71379517**
Dirección de la sede principal: **Carrera 14 # 10-17, Sector La Pedrala**
Teléfono de la sede principal (fijo y móvil): **8670153 - 313 5784406**
Dirección de correo electrónico del I.E y del rector:
rectoriaiee@entrerrios.edu.co
Número de estudiantes beneficiados: **390**
Sede educativa rural a intervenir (Con DANE de la Sede): **Sede Escuela Urbana de Entrerríos, 105264000111**

Información General del Propuesta de Inversión

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN: Las instituciones educativas son el segundo hogar de los niñas y niños. En esa medida, la decisión de construcción o mantenimiento de obras de infraestructura tiene una gran influencia en la calidad de la educación brindada.
El servicio de restaurante escolar, como parte integrante del sistema educativo, además de cumplir una función social, contribuye a la formación de los niños creando hábitos saludables, de convivencia y la responsabilidad. con el mejoramiento del restaurante escolar se busca garantizar las condiciones adecuadas para la prestación del servicio de alimentación escolar, contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes. esta inversión busca:

1. Ofrecer calidad del servicio de alimentación escolar: Que los niños de la institución educativa del municipio de Entrerrios cuenten con un espacio adecuado, limpio, cómodo y agradable para la preparación y consumo de los alimentos.
2. Mejorar el rendimiento académico: Una buena alimentación contribuye a la concentración y al aprendizaje de los estudiantes, mejorando su desempeño escolar.
3. Reducir la desigual social: Asegurar que todos los niños y niñas, sin importar su situación económica, tengan acceso diario a una alimentación adecuada.
4. Fortalecer la permanencia escolar: Un buen servicio de alimentación puede disminuir la deserción escolar, especialmente en contextos vulnerables donde la comida escolar puede ser la principal del día.

OBJETIVO QUE SE BUSCA ALCANZAR CON LA PROPUESTA: El objetivo principal que se pretende lograr con la inversión de los recursos asignados es **mejorar las condiciones físicas, higiénicas y funcionales del restaurante escolar**, con el fin de garantizar un servicio de alimentación seguro, saludable y digno para los estudiantes. Con esta inversión se busca:

1. Crear un ambiente adecuado para la preparación y consumo de alimentos, que cumpla con las normas de salubridad e infraestructura.
2. Asegurar la calidad del servicio de alimentación escolar, contribuyendo al bienestar, la salud y el rendimiento académico de los estudiantes.
3. Fortalecer la equidad en el acceso a una alimentación nutritiva, especialmente para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
4. La dotación de mobiliario y equipos necesarios para el funcionamiento eficiente y seguro del servicio

DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN: La institución educativa Entrerrios cuenta con restaurante escolar que a diario brinda alimentación a 390 estudiantes proveniente del centro urbano. El restaurante escolar de la institución, como todos los establecimientos donde se procesan alimentos debe cumplir con la normativa vigente y alineamientos técnicos, El restaurante escolar cuenta con áreas específicas para el desarrollo de las actividades, como son la cocina en donde están el área de preparación de los alimentos y área de lavado de utensilios, el área de comedor en la visita técnica realizada el 11 de julio de 2025, se identificaron los siguientes aspectos en la edificación:

Estructura y Materiales

La estructura analizar construida en bloque en forma de L, realizado en mampostería confinada. La edificación presenta cubierta en tejas perfil Eternit con estructura compuestas por barras metálicas que si interconectan entre si para formar estructuras triangulares de diferentes dimensiones.

- **Los muros** están constituidos por ladrillos a la vista, esmaltado en la parte superior con acrílicos transparente y en la parte inferior con pintura de color rojo que se observa deteriorado por falta de mantenimiento ha llevado a la degradación de los acabados.
- **Puertas y ventanas:** son metálicas con rejas y vidrios, las cuales se perciben con pérdida de pintura, afectaciones de los vidrios y corrosión.
- **Pisos:** está conformado por cerámica tipo gres, la cual se observa con grietas, manchas y desgaste del esmalte.

JUSTIFICACION

La infraestructura del restaurante escolar desempeña un papel fundamental en la garantía del derecho a una alimentación saludable, segura y digna para los estudiantes. En la actualidad, se evidencian múltiples deficiencias en las condiciones físicas del restaurante, tales como deterioro de techos, pisos y paredes; escasa ventilación e iluminación; insuficiencia de equipos de cocina y mobiliario; así como inadecuadas condiciones sanitarias e higiénicas. Estas carencias no solo afectan la calidad del servicio de alimentación, sino que también ponen en riesgo la salud de los estudiantes y el personal encargado de la preparación de los alimentos.

Frente a esta situación, se hace necesaria una inversión significativa en el mejoramiento de la infraestructura del restaurante escolar. Esta inversión permitirá adecuar los espacios conforme a los estándares de salubridad, seguridad y funcionalidad, contribuyendo directamente al bienestar y desarrollo integral de los estudiantes.

Además, un restaurante escolar en óptimas condiciones impacta positivamente en la permanencia y el rendimiento académico de los alumnos, al garantizar que reciban alimentos nutritivos en un ambiente limpio y digno. También promueve hábitos saludables, fomenta la responsabilidad social y refuerza el sentido de comunidad en el entorno escolar.


Por tanto, esta inversión no solo responde a una necesidad física o estructural, sino también a un compromiso con la equidad, la salud y el aprendizaje de la niñez y juventud, que constituyen la base del desarrollo social y educativo del departamento.

COSTEO DE LA INVERSIÓN: El costo directo de la sede es *$137.262.086*

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ilustración 1. Demolición de piso - comedor







Ilustración 3. Demolici





eléctricas comedor

Ilustración 5. Cubie





pintura- revoque interno y pintura

Ilustración 7. Perdida de pintura – Revoque interno y pintura



Ilustración 8. Deterioro de acrílico en la fachada – Lavado de fachada



Ilustración 9. Revoque y pintura de muros