| | | |

25/01/ 2026

CFA COOPERATIVA FINANCIERA

CERTIFICA QUE

La empresa **ALTA CONSTRUCCION S.A.S** identificado con Nit.**9009398760** a la fecha tiene producto de ahorros N° **00301037518** a la fecha se encuentra vigente.

No obstante la **COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA CFA**, se reserva la posibilidad que se encuentre debidamente documentada y contabilizada a la presente fecha (en los términos del artículo 880 del Código de Comercio y artículos 15 y 16 del Código Civil).

La presente se expide a solicitud del titular.

Mayor información con gusto será atendida al número de teléfono 604-4441827

Atentamente,

cfa COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA

OFICINA RIONEGRO

Yaneth Arias Otalvaro

Asesora Comercial.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S

SERVICIOS DE INGENIERIA

Rionegro, agosto de 2026

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA (EDUR)
Calle 28b No 34 – 26 Centro Administrativo N°2 – Plaza de Mercado
Marinilla, Antioquia

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

La suscrita, Lia Patricia Pérez Muñoz, identificado con cedula de ciudadanía número 32.752.411, obrando como Revisora Fiscal de ALTA CONSTRUCCION S.A.S. identificada con NIT 900.939.876-0 certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley789 de 2002) y a las Cajas de compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses.

Atentamente,

Lia Patricia Pérez Muñoz
C.C. 32.752.411
Revisora Fiscal

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	[illegible]	ALTA CONSTRUCCION S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PERMANENTE BARRANQUILLA	CARRERA [illegible]	BARRANQUILLA-ATLANTICO	8142129	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	0577[illegible]0	9507[illegible]948	E	2026/05/11	2026/07/07	CFA COOPERATIVA FINANCIERA	47	35,538,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Cod/g	Días	IBC	Aporte	SALUD Cod/g	Días	IBC	Aporte	CCF Cod/g	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Cod/g	Días	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO (6 Afiliados)						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]					[illegible]
Centro de Trabajo: OBRAS (5 Afiliados)						$15,100,000	$2,414,000			$15,100,000	$604,000			$15,100,000	$540,000			$15,100,000		$319,000		$0	$0		$4,499,000
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)						$15,100,000	$2,414,000			$15,100,000	$604,000			$15,100,000	$540,000			$15,100,000		$319,000		$0	$0		$4,499,000
1	CC	7334[illegible]88	ALTAHUR JORGE	23/03/1	16	$1,400,000	$336,000	EPS07	16	$1,400,000	$84,000	CCF04	16	$1,400,000	$0	14-11	16	$1,400,000	0.009%	$0	16	$0	$0	SI	$420,000
2	CC	7334[illegible]88	ALTAHUR JORGE	23/03/1	14	$1,106,000	$336,000	EPS05	14	$1,106,000	$84,000	CCF04	14	$1,106,000	$84,000	14-11	14	$1,106,000	6.960%	$146,200	14	$0	$0	NO	$490,200
3	CC	1[illegible]0	GARCIA KATHERINE	23/03/1	30	$2,000,000	$100,000	EPS05	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	NO	$499,200
4	CC	1[illegible]507	MARTINEZ JOHN	23-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS07	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
5	CC	1[illegible]183	MUÑOZ DANIELA	23/03/1	30	$1,700,000	$403,000	EPS05	30	$1,700,000	$108,000	CCF04	30	$1,700,000	$108,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,200	30	$0	$0	SI	$634,000
6	CC	1[illegible]616	VEGA ANDREA	23/03/1	28	$1,700,000	$403,000	EPS05	30	$1,700,000	$108,000	CCF04	30	$1,700,000	$108,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,200	30	$0	$0	SI	$634,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Cod/g	Días	IBC	aporte	SALUD Cod/g	Días	IBC	Aporte	CCF Cod/g	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Cod/g	Días	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRASR (1 Afiliados)						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]					[illegible]
Centro de Trabajo: OBRASR (1 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,000,000	$40,000			$1,750,905		19,100		$0	$0		$119,300
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,000,000	$40,000			$1,750,905		19,100		$0	$0		$119,300
7	CC	3[illegible]4	MONCAYO [illegible]		0	$0	$0	EPS05	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$119,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Cod/g	Días	IBC	Aporte	SALUD Cod/g	Días	IBC	Aporte	CCF Cod/g	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Cod/g	Días	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRASSR (1 Afiliados)						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]					[illegible]
Centro de Trabajo: OBRASSR (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$19,700		$0	$0		$739,700
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$19,700		$0	$0		$739,700
8	CC	1[illegible]214	EDUYAR LUCELY	23-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS05	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$19,700	30	$0	$0	SI	$739,700
Total	**Afiliados(7)**					$15,100,000	$2,894,000			$19,850,905	$794,100			$19,100,000	$760,000			$19,850,905		$139,000		$0	$0		$5,387,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$2,896,000	$99,300	$0	$2,995,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,120,000	$38,400	$0	$1,158,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,344,000	$46,100	$0	$1,390,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$432,000	$14,800	$0	$446,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$964,700	$33,100	$0	$997,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$964,700	$33,100	$0	$997,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$700,000	$24,000	$0	$724,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$40,000	$1,400	$0	$41,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	$660,000	$22,600	$0	$682,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$794,100	$27,300	$0	$821,400
EPS SURA (ANTES SUBALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$526,100	$18,100	$0	$544,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$160,000	$5,500	$0	$165,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$108,000	$3,700	$0	$111,700
TOTAL				7	$5,354,800	$183,700	$0	$5,538,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900938876	0	ALTA CONSTRUCCION S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PERSONAL BARRANQUILLA	CARRERA 39B 64 88	BARRANQUILLA-ATLANTICO	6147229	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	459743157	950763309	E	2026/06/17	2026-07-07	CFA COOPERATIVA FINANCIERA	18	$5,851,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Cod	Días	IBC	Aporte	SALUD Cod	Días	IBC	Aporte	CCF Cod	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Cod	Días	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO (5 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: OBRAS (5 Afiliados)						$15,893,334	$2,543,800			$15,893,334	$635,800			$15,893,334	$635,800			$15,893,334		$1,986,300		$0	$0		$4,910,900
Ciudad: BOMEGRO Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)						$15,893,334	$2,543,800			$15,893,334	$635,800			$15,893,334	$635,800			$15,893,334		$1,986,300		$0	$0		$4,910,900
1	CC 7214068	ALTAMAR JORGE		28008	30	$4,300,000	$750,000	EPS010	30	$4,300,000	$188,800	CCF04	30	$4,300,000	$180,000	14-11	30	$4,300,000	6.960%	$311,200	30	$0	$0	N	$1,810,200
2	CC 1045693004	GARCIA KATHERINE		28008	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	N	$619,200
3	CC 1043081307	MARTINEZ JENNY		28-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	N	$1,238,400
4	CC 1034413183	ANDRO DANIELA	V	28008	30	$2,643,334	$421,000	EPS010	30	$2,643,334	$167,800	CCF04	30	$2,643,334	$167,800	14-11	30	$2,643,334	6.960%	$167,500	30	$0	$0	N	$924,100
5	CC 1045688574	VEGA ANDRES	L	28008	30	$2,700,000	$432,000	EPS002	30	$2,700,000	$108,800	CCF04	30	$2,700,000	$108,800	14-11	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	N	$836,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Cod	Días	IBC	Aporte	SALUD Cod	Días	IBC	Aporte	CCF Cod	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Cod	Días	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRASR (1 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,000,000	$40,000			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$119,300
Centro de Trabajo: OBRASR (1 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,000,000	$40,000			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$119,300
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,000,000	$40,000			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$119,300
6	CC 3079784	MONCADA HAMILTON		0		$0	$0	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	N	$119,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Cod	Días	IBC	Aporte	SALUD Cod	Días	IBC	Aporte	CCF Cod	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Cod	Días	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRASSR (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$735,700
Centro de Trabajo: OBRASSR (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$735,700
Ciudad: BOMEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$735,700
7	CC 3014334	BOLIVAR LUCELY		28-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	N	$735,700
Total Afiliados(7)						$18,893,334	$3,023,800			$22,644,239	$825,900			$19,893,334	$795,800			$22,644,239		$1,011,200		$0	$0		$5,772,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$3,023,000	$39,900	$0	$3,062,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,120,000	$14,800	$0	$1,134,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,472,000	$19,400	$0	$1,491,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$431,000	$5,700	$0	$436,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,131,200	$15,000	$0	$1,146,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,131,200	$15,000	$0	$1,146,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$795,800	$10,600	$0	$806,400
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$40,000	$600	$0	$40,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	$755,800	$10,000	$0	$765,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$825,900	$11,100	$0	$837,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$557,900	$7,400	$0	$565,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$160,000	$2,200	$0	$162,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$108,000	$1,500	$0	$109,500
TOTAL				7	$5,775,900	$76,600	$0	$5,852,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900939676	0	ALTA CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL BARRANQUILLA	CARRERA 7W 64 58	BARRANQUILLA-ATLANTICO	6147220	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	58036759	95888 9099	E	2026/07/13	2026/07/29	CFA COOPERATIVA FINANCIERA	8	$4,375,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	V/Dia	Tde	Tda	Tdp	Vsp	Cod	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Vsc	Vsv	Vsp	Cot Reg	Dias	IBC	Aporte	Cod Eps	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO (4 Afiliados)																					$11,300,000	$1,793,000			$11,300,000	$903,000			$11,300,000	$448,000			$11,300,000		$779,600		$380,000	$10,000		$3,454,600
Centro de Trabajo: OBRA5 (4 Afiliados)																					$11,300,000	$1,793,000			$11,300,000	$903,000			$11,300,000	$448,000			$11,300,000		$779,600		$380,000	$10,000		$3,454,600
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																					$11,300,000	$1,793,000			$11,300,000	$903,000			$11,300,000	$448,000			$11,300,000		$779,600		$380,000	$10,000		$3,454,600
1	CC	72246080	ALTAMAR JORGE																23030 7	30	$4,500,000	$720,000	EPS01 0	30	$4,500,000	$360,000	CCF04	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	0.9405	$212,200	30	$0	$0	N	$1,292,200
1	CC	1045693084	GARCIA KATHERINE		X														23030 7	1	$200,000	$32,000	EPS01 0	1	$200,000	$25,000	CCF04	1	$200,000	$8,000	14-11	1	$200,000	0.9405	$14,000	1	$200,000	$10,000	No	$89,000
1	CC	1040381167	MARTINEZ JEHRY																25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS01 0	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	0.9405	$278,400	30	$0	$0	N	$1,238,400
1	CC	1036415781	MUÑOZ DANIELA																23030 7	30	$2,500,000	$400,000	EPS01 0	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.9405	$174,000	30	$0	$0	N	$774,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	V/Dia	Tde	Tda	Tdp	Vsp	Cod	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Vsc	Vsv	Vsp	Cot Reg	Dias	IBC	Aporte	Cod Eps	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA5R (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,750,900	$70,500			$1,000,000	$40,000			$1,750,900		$19,200		$0	$0		$119,300
Centro de Trabajo: OBRA5R (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,750,900	$70,500			$1,000,000	$40,000			$1,750,900		$19,200		$0	$0		$119,300
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,750,900	$70,500			$1,000,000	$40,000			$1,750,900		$19,200		$0	$0		$119,300
1	CC	1077	MONCAYO AMPARO																	0	$0	$0	EPS01 0	30	$1,750,900	$70,500	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,750,900	0.522	$19,200	30	$0	$0	N	$119,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	V/Dia	Tde	Tda	Tdp	Vsp	Cod	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Vsc	Vsv	Vsp	Cot Reg	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total aportes
SUCURSAL: OBRA5SR (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$102,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$735,700
Centro de Trabajo: OBRA5SR (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$102,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$735,700
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$102,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$735,700
1	CC	1014	BOLIVAR LUCELY																25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS01 0	30	$3,000,000	$102,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522	$15,700	30	$0	$0	N	$735,700
Total	Afiliados(6)																				$14,300,000	$2,273,000			$19,300,900	$1,603,500			$15,300,000	$808,000			$19,300,900		$804,500		$380,000	$10,000		$5,349,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$2,272,000	$13,500	$0	$2,285,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,120,000	$6,600	$0	$1,126,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$752,000	$4,500	$0	$756,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$2,400	$0	$402,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$804,500	$4,800	$0	$809,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$804,500	$4,800	$0	$809,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$608,000	$3,700	$0	$611,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$40,000	$300	$0	$40,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	$568,000	$3,400	$0	$571,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$655,100	$3,900	$0	$659,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$495,100	$2,900	$0	$498,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$160,000	$1,000	$0	$161,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,000	$100	$0	$6,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$6,000	$100	$0	$6,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,000	$100	$0	$4,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$4,000	$100	$0	$4,100
TOTAL				6	$4,349,600	$26,100	$0	$4,375,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Estenerado SENA e ICBF
CE 21481626		DOMENICO VALENCIA SANDRA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 30 # 29 26	MARINILLA-ANTIOQUIA	3165935457	No

DATOS GENERALES DE LA LEQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Liedte	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	292371324	95845152311	E	2026/05/08	2026/05/08	BANCOLOMBIA	0	$942,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,938,600	$310,200			$1,938,600	$232,400			$0	$0			$1,938,600		$40,200		$0	$0		$942,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,938,600	$310,200			$1,938,600	$232,400			$0	$0			$1,938,600		$40,200		$0	$0		$942,800
Ciudad: MARINILLA Dpto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,938,600	$310,200			$1,938,600	$232,400			$0	$0			$1,938,600		$40,200		$0	$0		$942,800
1	CC	1040743...	DOMENICO MARIA...	25-04	30	$1,938,600	$310,200	EP5040	30	$1,938,600	$232,400		0	$0	$0	1414	30	$1,938,600	0.5220	$10,200	0	$0	$0	No	$942,800
Total Afiliados(1)						$1,938,600	$310,200			$1,938,600	$232,400			$0	$0			$1,938,600		$40,200		$0	$0		$942,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$310,200	$0	$0	$310,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$310,200	$0	$0	$310,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,200	$0	$0	$10,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,200	$0	$0	$10,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,400	$0	$0	$242,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$242,400	$0	$0	$242,400
TOTAL				1	$562,800	$0	$0	$562,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900939876	0	ALTA CONSTRUCCION S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PERSONAL BARRANQUILLA	CARRERA 99B 64 48	BARRANQUILLA-ATLANTICO	6147329	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	47922998	95078959404	E	2026/05/23	2026/07/14	CFA COOPERATIVA FINANCIERA	54	$126,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRASR (1 Afiliados)						$	$			$	$			$	$			$4,730,995		$121,900		$	$		$121,900
Centro de Trabajo: OBRASR (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,730,995		$121,900		$0	$0		$121,900
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,730,995		$121,900		$0	$0		$121,900
1	CC	1140	DOMINGO LAVORA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-15	30	$4,730,995	6.9458	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total Afiliados(1)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,730,995		$121,900		$0	$0		$121,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$4,800	$0	$126,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$4,800	$0	$126,700
TOTAL				1	$121,900	$4,800	$0	$126,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 21481636		DOMINICO VALENCIA SANDRA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 26 # 29 26	MARINILLA-ANTIOQUIA	3105933457	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	387251578	95945169911	I	2025/06/05	2026/06/16	BANCOLOMBIA	11	1567,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,938,600	$310,200			$1,938,600	$242,400			$0	$0			$1,938,600		$10,300		$0	$0		$562,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,938,600	$310,200			$1,938,600	$242,400			$0	$0			$1,938,600		$10,300		$0	$0		$562,800
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,938,600	$310,200			$1,938,600	$242,400			$0	$0			$1,938,600		$10,300		$0	$0		$562,800
1	CC	21481636	DOMINICO SANDRA	4		23-04	30	$1,938,600	$310,200	P5610	30	$1,938,600	$242,400		0	$0	$0	0414	30	$1,938,600	0.3132	$10,300	0	$0	$0	No	$562,800
Total Afiliados(1)						$1,938,600	$310,200			$1,938,600	$242,400			$0	$0			$1,938,600		$10,300		$0	$0		$562,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$310,200	$2,500	$0	$312,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$310,200	$2,500	$0	$312,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,200	$100	$0	$10,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,200	$100	$0	$10,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,400	$2,000	$0	$244,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$242,400	$2,000	$0	$244,400
TOTAL				1	$562,800	$4,600	$0	$567,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900936674	0	ALTA CONSTRUCCION S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PERSONAL BARRANQUILLA	CARRERA 29D 64 86	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5147229	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Día Hora	Valor
2026-05	2026-05	47923749+	95078594+8	Y	2026/06/19	2026/07/14	CFA COOPERATIVA FINANCIERA	25	$124,280

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Cod Aporte	Días	IBC	Aporte	Cod Aporte	Días	IBC	Aporte	Cod Aporte	Días	IBC	Aporte	Cod Aporte	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRASR (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,909		$0	$0		$121,909
Centro de Trabajo: OBRASR (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,909		$0	$0		$121,909
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,909		$0	$0		$121,909
1	CC 21481626	DOMICILIO SANTOS		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,909	0	$0	$0	No	$121,909
Total Afiliados(1)						$0	$0			$0	$0			$0	$0										

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$2,300	$0	$124,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$2,300	$0	$124,200
TOTAL				1	$121,900	$2,300	$0	$124,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 21481626		DOMENICO VALENCIA SAMORA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 35 # 29 26	MARINILLA-ANTIOQUIA	3105935657	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	455370723	95875820491	I	2026-07-07	2026-07-06	BANCOLOMBIA	0	$562,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Ide/Afiliación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,938,600	$310,200			$1,938,600	$241,400			$0	$0			$1,938,600		$10,200		$0	$0		$562,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,938,600	$310,200			$1,938,600	$241,400			$0	$0			$1,938,600		$10,200		$0	$0		$562,800
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,938,600	$310,200			$1,938,600	$241,400			$0	$0			$1,938,600		$10,200		$0	$0		$562,800
1	CC	21481626	DOMENICO SAMORA	23-14	30	$1,938,600	$310,200	0	30	$1,938,600	$241,400		0	$0	$0	14-11	30	$1,938,600	0.526%	$10,200	0	$0	$0	No	$562,800
Total	**Afiliados(1)**					$1,938,600	$310,200			$1,938,600	$241,400			$0	$0			$1,938,600		$10,200		$0	$0		$562,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$310,200	$0	$0	$310,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$310,200	$0	$0	$310,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,200	$0	$0	$10,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,200	$0	$0	$10,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,400	$0	$0	$242,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$242,400	$0	$0	$242,400
TOTAL				1	$562,800	$0	$0	$562,800

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-05-18, 06:06:50 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 85726871

Periodo Cotización 202604 **Periodo Servicio** 202604

PAGADA 2026-05-18 17:38:31.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR YOVANNY GRISALES FRANCO				
Documento	CC 15438578	**Dirección**	CL 58C #52 A - 39		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6145536		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
CC 15438578						N				
Tipo Cotizante	57	00					GRISALES FRANCO OSCAR YOVANNY	5615000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Ing	Tipo cotiz	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales			
																								Código AFP	Código Traslad. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aportes APP	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Código EPS	Código Traslad. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aportes Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aportes Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aportes Caja	Tarifa SENA	Aportes SENA	Tarifa ICBF	Aportes ICBF
																						A																											

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 489.600	$ 0	$ 0	$ 382.500	$ 213.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.085.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-11, 11:48:44 AM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 86915235

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 14/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR YOVANNY GRISALES FRANCO		
Documento	CC15438578	**Dirección**	CL 58C #52 A - 39
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6145536
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRET	ERP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aportes Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aportes SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 15438578	OSCAR YOVANNY GRISALES FRANCO	57	00											0	30	30	0	230301-COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	230901-EPS SURA	$ 3.000.000	$ 360.000	0.522	$ 3.000.000	$ 213.000	UNIVERSIDAD CES	0.0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.053.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Recaptaciones, Licencias, Sobres a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 0	$ 480.000	$ 360.000	$ 213.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.053.000	$ 52.000	$ 1.105.000

Enlace Operativo – Líneas Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 34 44 - Bogotá (601) 742 44 88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Cali (602) 489 94 44 - Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 13 27 - Manizales (606) 892 80 27 - Medellín (604) 444 27 27 -
Desde otras ciudades: 01 8000 51 89 77 - WhatsApp: 3164416852

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-14, 08:13:05 PM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 86918644

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 14/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR YOVANNY GRISALES FRANCO		
Documento	CC15438578	**Dirección**	CL 58C #52 A - 39
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6145536
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días SPE	Días ARP	Días COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 15438578	OSCAR YOVANNY GRISALES FRANCO	57	00								X								30	30	30	0	[illegible]	$ 3.000.000	$ 480.000	[illegible]	$ 3.000.000	$ 360.000	0.696	$ 3.000.000	$ 213.000	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.053.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAF	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) SPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 0	$ 480.000	$ 360.000	$ 213.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.053.000	$ 0	$ 1.053.000

Enlace Operativo – Líneas Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 - Bogotá (601) 742 44 88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Cali (602) 485 94 44 - Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 13 27 - Manizales (606) 892 80 27 - Medellín (604) 664 27 27 - Desde otras ciudades: 01 8000 51 93 77 - WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARRENDAMIENTOS & SERVICIOS

CUENTA DE COBRO 038

ALTA CONSTRUCCION S.A.S.
NIT.900.939.876-0

DEBE A:

ARRENDAMIENTOS & SERVICIOS E&S Y/O
PIEDAD MONTOYA MONTOYA
NIT. 39.435.455-7

POR CONCEPTO DE: Canon arrendamiento periodo junio 01 al 30 2026 inmueble ubicado en la calle 46 59-16 La Cooperativa, Rionegro Antioquia

LA SUMA DE: UN MILLON SETESCIENTOS TREINTA Y UNMIL PESOS ($1 731.000)

Rionegro, 01 de junio de 2026

Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia numero 1009 1154614 a nombre de Piedad Montoya Montoya

Piedad M.M.
PIEDAD MONTOYA MONTOYA
Nit. 39 435 455-7

CARRERA 50 48-46 PASAJE COMERCIAL CAMINO VERDE OFICINA 202
TELEFONO 5613379/3136724353 RIONEGRO ANT.
arrendamientos-servicios@hotmail.com

Marinilla, 30 de Junio de 2026

INFORME DE PUESTO DE TRABAJO UTILIZADO DESDE ABRIL HASTA JUNIO 30 DE 2026
Nota: El inmueble incluye el derecho de uso de la sala de juntas, sala de espera, recepción y cafetín, junto con los muebles y enseres existentes en dichas áreas.

Se deja expresa constancia de que los muebles, enseres, equipos de cómputo y demás elementos que conforman la dotación existente dentro del espacio arrendado para oficina son de propiedad exclusiva del arrendatario y del personal de interventoría.

REGISTRO FOTOGRÁFICO MUEBLES Y ENSERES.

OTROS COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION

1. **Muebles de oficina:**

   Son aquellos objetos que amueblan y equipan un espacio de trabajo, como escritorios, sillas, estantes, archivadores, mesas de conferencia, entre otros.

- **Enseres de oficina:**
  Son los utensilios, herramientas, equipos y dispositivos necesarios para llevar a cabo las actividades y tareas en la oficina, incluyendo, teléfonos, archivadores, entre otros.

INMUEBLE LA COOPERATIVA

Dotación de oficina

1- **Puesto de trabajo – Director de Interventoría.**

Escritorio de oficina rectangular fabricado en MDF, con acabado tipo madera clara y estructura metálica de cuatro patas cilíndricas color aluminio. De medida 1,34 de ancho, 0,60m de profundidad y una altura de 74m. cajonera de 2 módulos.

Silla para oficina, estructura metálica negra con patas fijas, con asiento y espaldar acolchado tapizado en tela gris.





2- **Puesto de trabajo –. Residente de Interventoría.**

Mesa cuadrada de plástico tipo ratán, marrón oscuro, patas fijas negras, superficie lisa en la parte central con borde texturizado. De medida 74m de ancho por 74m de profundidad y una altura de 72m.

Silla fija plástica de alta resistencia, color marrón oscuro, tipo ratán, respaldo alto, ergonómico y perforado para ventilación, apoyabrazos Integrados y fijos.



Plano de Planta de Distribución Genera







3- Puesto de trabajo –. SST.

Mesa cuadrada de plástico tipo ratán, marrón oscuro, patas fijas negras, superficie lisa en la parte central con borde texturizado. De medida 74m de ancho por 74m de profundidad y una altura de 72m.

Silla para oficina, estructura metálica negra con patas fijas, con asiento y espaldar acolchado tapizado en tela gris.





4- Puesto de trabajo –. Profesional Ambiental.

Mesa cuadrada de plástico tipo ratán, marrón oscuro, patas fijas negras, superficie lisa en la parte

central con borde texturizado. De medida 74m de ancho por 74m de profundidad y una altura de 72m.

Silla fija plástica de alta resistencia, color marrón oscuro, tipo ratán, respaldo alto, ergonómico y perforado para ventilación, apoyabrazos Integrados y fijos.





5- Puesto de trabajo – Profesional Social

Mesa cuadrada de plástico tipo ratán, marrón oscuro, patas fijas negras, superficie lisa en la parte central con borde texturizado. De medida 74m de ancho por 74m de profundidad y una altura de 72m.

Silla fija plástica de alta resistencia, color marrón oscuro, tipo ratán, respaldo alto, ergonómico y perforado para ventilación, apoyabrazos Integrados y fijos.





Sin embargo, es de aclarar que para el adecuado funcionamiento de los puestos de trabajo y garantizar un entorno laboral saludable la inmobiliaria suministra los siguientes enseres adicionales, que complementan el buen uso de los espacios.



Sala de espera



Sala de juntas



Microondas



Lavaplatos



Dispensador de agua



Recepción





YOVANNY GRISALES FRANCO
Director de Interventoria
Alta Construcción S.A.S

ARRENDAMIENTOS & SERVICIOS

CUENTA DE COBRO 037

ALTA CONSTRUCCION S.A.S.
NIT.900.939.876-0

DEBE A:

ARRENDAMIENTOS & SERVICIOS E&S Y/O
PIEDAD MONTOYA MONTOYA
NIT. 39.435.455-7

POR CONCEPTO DE: Canon arrendamiento periodo mayo 01 al 31 2026, inmueble ubicado en la calle 46 59-16 La Cooperativa, Rionegro Antioquia.

LA SUMA DE: UN MILLON SETESCIENTOS TREINTA Y UNMIL PESOS ($1.731.000).

Rionegro, 01 de mayo de 2026

Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia número 1009 1154614 a nombre de Piedad Montoya Montoya

PIEDAD MONTOYA MONTOYA
Nit. 39.435.455-7

CARRERA 50 48-46 PASAJE COMERCIAL CAMINO VERDE OFICINA 202
TELEFONO 5613379/3136724353 RIONEGRO ANT.
arrendamientos-servicios@hotmail.com

ARRENDAMIENTOS & SERVICIOS

CUENTA DE COBRO 038

ALTA CONSTRUCCION S.A.S.
NIT.900.939.876-0

DEBE A:

ARRENDAMIENTOS & SERVICIOS E&S Y/O
PIEDAD MONTOYA MONTOYA
NIT. 39.435.455-7

POR CONCEPTO DE: Canon arrendamiento periodo ~~junio~~ julio 01 al 30 2026, inmueble ubicado en la calle 46 59-16 La Cooperativa, Rionegro Antioquia

LA SUMA DE: UN MILLON SETESCIENTOS TREINTA Y UNMIL PESOS ($1.731.000)

Rionegro, 01 de junio de 2026

Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia número 1009 1154614 a nombre de Piedad Montoya Montoya

Piedad M.M.
PIEDAD MONTOYA MONTOYA
Nit. 39.435.455-7

CARRERA 50 48-46 PASAJE COMERCIAL CAMINO VERDE OFICINA 202
TELEFONO 5613379/3136724353 RIONEGRO ANT.
arrendamientos-servicios@hotmail.com

CUENTA DE COBRO N°1

Junio 30 de 2026

ALTA CONSTRUCCION S.A.S

Nit 900.939 876-0

Debe a:

OMAR VALENTIN VALENCIA

C.C 70.907.721

Por Concepto:

ALQUILER DE CAMIONETA

UN VALOR

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

($7.200.000)

No incluye retenciones

FORMA DE PAGO:

Efectivo

Omar Valentin Valencia

OMAR VALENTIN VALENCIA

C.C. 70.907.721

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO Nº3

Junio 30 de 2026

ALTA CONSTRUCCION S.A.S

Nit: 900.939.876-0

Debe a:

NICOLAS DE JESUS CASTAÑO GIRALDO

CEDULA. 70.902.559

Por Concepto:

PAPELERIA

UN VALOR

SETECIENTOS MIL PESOS

($700.000)

No incluye retenciones

FORMA DE PAGO:

Efectivo

NICOLAS DE JESUS CASTAÑO

C.C:70.902.559

CUENTA DE COBRO N°2

Junio 30 de 2026

ALTA CONSTRUCCION S.A.S

Nit: 900.939.876-0

Debe al señor

JUAN CARLOS SUAZA TANGARIFE

C.C. 154404414

Por Concepto:

SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE 20 DE ABRIL HASTA 30 DE JUNIO 2026

QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000)

No incluye retenciones

FORMA DE PAGO:

Consignación cuenta de ahorros Bancolombia N.02334904051

Juan Carlos Suaza S.

JUAN CARLOS SUAZA TANGARIFE

C.C. 154404414

Powered by CamScanner

INFORME TECNICO INTERVENTORIA No 3-2026

PERIODO DE INFORME:
DEL 20 ABRIL DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

OBJETO
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL DURANTE LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POS CONTRACTUAL DE LA OBRA LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA"

ENTIDAD CONTRATANTE
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"
901.453.183-1

EMPRESA CONTRATISTA
SM INGENIERIA & DISEÑOS E.U.
900.313.492-9

EMPRESA INTERVENTORA
ALTA CONSTRUCCIÓN SAS
900.939.876-0

CONTRATO DE OBRA
No COIP-107-2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No CIP-119-2025

CONTENIDO

1. FICHA TECNICA DEL CONTRATO 3
2. INTRODUCCIÓN 5
3. AVANCE ADMINISTRATIVO 6
4. AVANCE TECNICO DE OBRA 8
5. COMITES TECNICOS DE OBRA 20
6. OTRAS ACTIVIDADES DE CONNOTACIÓN CON LAS OBRAS 21
7. AVANCE FINCANCIERO 22
8. SUSPECION Y REINICIO DE CONTRATO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
9. CONCLUSIONES 24
10. ANEXOS 24

1. FICHA TECNICA DEL CONTRATO

MUNICIPIO EN BENEFICIO:	Marinilla– Departamento de Antioquia.
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"
Nit:	901.453.183-1
EMPRESA CONTRATISTA:	SM INGENIERIA & DISEÑOS E.U.
Nit:	900.313.492-9
EMPRESA INTERVENTORA:	ALTA CONSTRUCCIÓN SAS
Nit o CC:	900.939.876-0
CONTRATO DE OBRA: No COIP-107-2025	
OBJETO: "CONTRATO DE OBRA LA PAVIMENTACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA"	
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No CIP-119-2025	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL DURANTE LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POS CONTRACTUAL DE LA OBRA LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA"	
SUPERVISIÓN: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"	
PERIODO DEL INFORME: DEL 20 ABRIL DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026	
CONTRATO No CIP-119-2025 de Noviembre de 2025 (Obras).	
Fecha de Inicio: Noviembre 21 de 2025	
Fecha de terminación otro si 1: Julio 05 de 2026	
SM INGENIERIA & DISEÑOS E.U.	
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"	
CONTRATO No COIP-107-2025 de Noviembre de 2025 (Interventoria).	
Fecha de Inicio: Noviembre 21 de 2025	
Fecha de terminación otro si 1: Julio 05 de 2026	
ALTA CONSTRUCCIÓN SAS	
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"	
PERIODO DEL INFORME: DEL 20 ABRIL DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026	

NOMBRES Y APELLIDOS:	Yovanny Grisales Franco
CARGO:	Director de Interventoria
PROFESION:	Ingeniero Civil.
CEDULA DE CIUDADANIA:	15.438.578
TARJETA PROFESIONAL:	052093051 ANT

2. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Técnico de Interventoría tiene como finalidad presentar el seguimiento, control y verificación realizados en el marco del Contrato de Obra N.° COIP-107-2025, cuyo objeto corresponde a la "Pavimentación de vías rurales en el municipio de Marinilla", celebrado entre la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla – EDUR y SM Ingeniería & Diseños E.U., por un valor contractual de $4.451.115.756. Durante el periodo objeto del presente informe, la interventoría realizó el seguimiento integral a los diferentes frentes de obra establecidos para la ejecución del proyecto, efectuando el control técnico, administrativo, financiero, legal y socioambiental, de conformidad con las obligaciones contractuales, la programación de obra y las especificaciones establecidas para el desarrollo del proyecto.

Los principales frentes objeto de seguimiento corresponden a Alto del Mercado T1, Chorro Hondo T2, Chorro Hondo T3, Chorro Hondo T4, Chorro Hondo T5, Rosario T6, Rosario T7, Pozo T8, Yarumos T9 y Yarumos T10, con una longitud contractual total de 2.000 m. Se registra una ejecución de base granular del 93 % , y de rieles al 72 % de avance. De acuerdo con la información consolidada, el proyecto presenta un avance general de ejecución del 75%.

Dentro de los frentes reportados, Pozo T8 presenta un avance diferencial frente a los demás sectores, registrando 450 m de base granular, equivalentes al 76 %, y 40 m de rieles, equivalentes al 7 %, con una longitud total prevista de 593 m. Para este frente se establece como fecha de finalización proyectada el 4 de septiembre de 2026.

El seguimiento de interventoría comprende igualmente la revisión y validación de las cantidades de obra ejecutadas, mediante las correspondientes memorias de cálculo, registros de campo y soportes fotográficos, con el propósito de establecer la correspondencia entre las cantidades reportadas, las condiciones verificadas en obra y los documentos contractuales.

Así mismo, se incorpora el seguimiento correspondiente al Otrosí N.° 1, mediante el cual se adicionaron cuarenta y cinco (45) días calendario al plazo contractual, comprendidos entre el 20 de mayo de 2026 y el 5 de julio de 2026, periodo durante el cual la interventoría continuó ejerciendo las actividades de seguimiento y control necesarias para garantizar el adecuado desarrollo y cumplimiento del objeto contractual.

Finalmente, el informe presenta los resultados del seguimiento efectuado durante el periodo evaluado, junto con las memorias de cálculo, soportes de cantidades, registros fotográficos y demás documentos de respaldo, permitiendo evidenciar el estado de avance físico y financiero del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

3. AVANCE ADMINISTRATIVO

Para facilitar las actividades y labores especificas propias de la Obras, contenidas en el Objeto del Contrato, en sitio se ha contado con el siguiente Personal, Equipos, Herramientas, Materiales, entre otros.


EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, OTROS.	
PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y OPERATIVO: **(Consolidado en el frente de trabajo).**	**De parte del Contratista (Obra):** • Un (1) Residente de Obras. • Un (1) Auxiliar de residente. • Una (1) Comisión Topográfica (Topógrafo y Cadenero 1), en promedio. • Un (1) Profesional SISO (SST). • Un (1) Oficiales. • Un (1) ayudante. **Por parte del Interventor:** • Un (1) Residente Interventor. • Un (1) Profesional SISO Ambiental.
EQUIPO EN OBRAS:	• Una (1) Cortadora grande. • Una (1) Cortadora de mano. • Un (1) Compresor. • Una (1) manguera. • Una (1) andamios y tensores • Un (1) Vibrador. • Una (1) Concretadora. • Retroexcavadora
HERRAMIENTAS (MENORES)	• Palas • Picas • Hilos (nailon, clavos, otros,) • Palustres. • Almádana. • Cincel • Martillos. • De Aseo. • Entre Otros.

MATERIALES: entre otros	• Cemento. • Arena de Concreto. • Triturado. • Agua. • Concreto Rígido. • Aditivos para el concreto. • Tabla común; clavos, otros. • Tablones y madera • Molduras de madera. • Cuerdas, lasos, otros. • Carretas, Tarros. • Volqueta • Almádanas; martillos. • Extensiones Eléctricas, Entre Otros. • Acero.
JORNADA DE TRABAJO	El Horario de trabajo designado para adelantar las labores, en Jornadas Semanales es el siguiente: • De lunes a viernes: de 7:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde. (con espacios para la alimentación en desayuno y almuerzo). • Los sábados: de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

4. AVANCE TECNICO DE OBRA

A continuación, se presenta el detalle de las actividades ejecutadas durante el periodo del informe, así como aquellas que se encuentran en proceso de desarrollo, en concordancia con el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el contrato de obra.

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y EN DESARROLLO:	
VIA CONFORMADA	
Localización, trazado y replanteo	
	Se realizó la localización y replanteo topográfico de los puntos de intervención correspondientes al Pozo T8, mediante equipos de precisión, verificando ejes, alineamientos y cotas de acuerdo con los diseños y condiciones de campo. La interventoría efectuó el control y verificación de las referencias materializadas, garantizando su correspondencia con la geometría proyectada y su disponibilidad para la ejecución de las actividades constructivas. Cantidad ejecutada: 2,00 dias.
Instalación de base	
	Se realizó el suministro, conformación y compactación de material de base granular, incluyendo su transporte y perfilado, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. La compactación fue controlada con el propósito de alcanzar una densidad mínima equivalente al 98 % de la densidad máxima obtenida mediante el ensayo Proctor Modificado. En el sector Pozo T8, se verificaron los espesores, anchos y longitudes ejecutados, obteniéndose un volumen de 386,10 m³ de material de base granular colocado y compactado. La interventoría realizó el seguimiento a la conformación geométrica, espesor de capa y condiciones de compactación.

Acero de refuerzo	
	Se realizó el suministro, transporte e instalación del acero de refuerzo para los elementos de concreto reforzado, utilizando varilla de 3/8", de acuerdo con los detalles y especificaciones del proyecto. En el sector Pozo T8, se verificó la disposición del refuerzo longitudinal y transversal, con una longitud de 703,83 m de acero longitudinal y 508,90 m de acero transversal, para una cantidad ejecutada de 679,12 kg en el presente corte. La interventoría realizó el control de cuantías, diámetros, longitudes, distribución y correcta instalación del refuerzo, previo a la colocación del concreto. Cantidad ejecutada en el acta: 679,12 kg.
SOBREANCHO EN CONCRETO CICLOPEO	
Construcción de placa central en concreto ciclopeo	
 	Se ejecutó la construcción de elementos en concreto ciclópeo, conformados por 60 % de concreto simple de f'c = 21,0 MPa y 40 % de agregado ciclópeo, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. En el sector Pozo T8, se ejecutaron dos elementos de 100,00 m de longitud, 0,40 m de ancho y 0,15 m de espesor, para un volumen total de 12,00 m³ en el presente corte. La interventoría realizó la verificación de dimensiones, espesor, conformación y procedimiento de colocación, garantizando la correspondencia de las cantidades ejecutadas con las condiciones establecidas en el proyecto. Cantidad ejecutada: 12,00 m³.

BERMA CUNETA EN CONCRETO	
Construcción de berma-cuneta y el bordillo de confinamiento	
 	Se ejecutó la construcción de berma-cuneta y bordillo de confinamiento en concreto reforzado de f'c = 21,0 MPa, incluyendo conformación del terreno, suministro y transporte de materiales, instalación de formaleta y colocación del concreto, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. En el sector Pozo T8, se ejecutaron dos tramos de 100,00 m de longitud, con un volumen total de 38,80 m³ correspondiente al presente corte. La interventoría realizó el control de dimensiones, geometría, formaleta, alineamiento y condiciones de colocación del concreto, verificando la correcta ejecución de los elementos y su correspondencia con los diseños. Cantidad ejecutada: 38,80 m³.
Acero de refuerzo	
	Se realizó el suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo en elementos de concreto reforzado, utilizando varilla de 3/8", conforme a los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. En el sector Pozo T8, se ejecutaron dos tramos de 100,00 m, verificando la disposición del acero longitudinal y transversal, para una cantidad de 1.188,49 kg correspondiente al presente corte. La interventoría efectuó el control de diámetros, longitudes, distribución, traslapos y correcta disposición del refuerzo, previo a la colocación del concreto. Cantidad ejecutada: 1.188,49 kg.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE	
Excavación mecánica 0-2m seco	
 	Se ejecutaron excavaciones mecánicas en material común seco, con profundidades de hasta 2,00 m, incluyendo cargue, retiro y disposición del material resultante en los sitios autorizados o definidos por la interventoría. En el sector Pozo T8, se realizaron dos excavaciones de 6,00 m de longitud, 2,90 m de ancho y 2,00 m de profundidad, para un volumen total de 69,60 m³ correspondiente al presente corte. La interventoría verificó las dimensiones, profundidad, condiciones del material excavado y disposición final de los excedentes, garantizando que la actividad se ejecutara conforme a las especificaciones técnicas y condiciones del proyecto. Cantidad ejecutada: 69,60 m³.
Excavación mecánica 0-2m humedo	
	Se ejecutó excavación manual de material heterogéneo, en condiciones variables de humedad y hasta 2,00 m de profundidad, incluyendo retiro, cargue y disposición final del material resultante en los sitios autorizados o definidos por la interventoría. En el sector Pozo T8, se ejecutó un tramo de 200,00 m de longitud, 0,60 m de ancho y 0,50 m de profundidad, para un volumen de 60,00 m³ correspondiente al presente corte. La interventoría verificó las dimensiones, profundidad, condiciones del material y disposición de los excedentes, de acuerdo con las especificaciones técnicas y requerimientos del proyecto. Cantidad ejecutada: 60,00 m³.

Llenos con material proveniente de la excavación	
 	Se ejecutaron llenos con material proveniente de la excavación, incluyendo transporte interno, extendido y compactación mecánica, hasta alcanzar una densidad mínima equivalente al 95 % de la densidad máxima obtenida mediante ensayo Proctor Modificado. En el sector Pozo T8, se realizaron dos llenos de 6,00 m de longitud, 2,90 m de ancho y 1,60 m de espesor, para un volumen total de 55,68 m³ correspondiente al presente corte. La interventoría verificó los espesores de las capas, la conformación geométrica y las condiciones de compactación, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Cantidad ejecutada: 55,68 m³.
Acero de refuerzo	
	Se realizó el suministro, transporte, corte, figurado e instalación del acero de refuerzo para los elementos en concreto reforzado, de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. En el sector Pozo T8, se instaló acero de refuerzo en diferentes diámetros, correspondiente a varilla de 1/2" y 3/8", dispuesto en sentido vertical y horizontal, para una cantidad total de 725,90 kg durante el presente corte. La interventoría verificó diámetros, cuantías, longitudes, distribución y correcta disposición del refuerzo, previo a la ejecución de los elementos de concreto. Cantidad ejecutada: 725,90 kg.

Trturado ¾" para cimentación de tubería	
	Se realizó el suministro, transporte y colocación de material triturado de 3/4", utilizado como material de cimentación para tubería en obras transversales, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. En el sector Pozo T8, se ejecutaron dos zonas de 6,00 m de longitud, 2,90 m de ancho y 0,35 m de espesor, para un volumen total de 12,18 m³ correspondiente al presente corte. La interventoria verificó las dimensiones, espesor, distribución y condiciones de colocación del material, garantizando su adecuada conformación como apoyo para la instalación de la tubería. Cantidad ejecutada: 12,18 m³.
Obras de descarga en concreto poceta-Aleta	
	Se ejecutó la construcción de obras de descarga tipo poceta–aleta en concreto reforzado de f'c = 21,0 MPa, incluyendo suministro, transporte, colocación y conformación del concreto, de acuerdo con las especificaciones y geometria establecidas en el proyecto. El acero de refuerzo se contabiliza en el ítem correspondiente. En el sector Pozo T8, se ejecutaron elementos con diferentes dimensiones, para un volumen total de 15,89 m³ correspondiente al presente corte. La interventoria verificó dimensiones, espesores, geometría, formaleta y condiciones de colocación y acabado del concreto, previo a su aceptación. Cantidad ejecutada: 15,89 m³.

Filtro 40cmx60cm	
	Se ejecutó el suministro, transporte y construcción de filtro drenante de sección 0,40 × 0,60 m, conformado mediante geotextil NT 1600, piedra filtro de 1 1/2" y tubería perforada de 4", de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. La excavación se contabiliza en el ítem correspondiente. En el sector Pozo T8, se ejecutaron 300,00 m lineales de filtro durante el presente corte, para un acumulado de 510,00 m. La interventoría verificó la sección, continuidad, instalación del geotextil, material filtrante, tubería y correcta conformación del sistema de drenaje. Cantidad ejecutada: 300,00 m.
OBRAS EXTRAS	
Reposicion de obras trasversales	
	Se ejecutó la reposición de obras transversales mediante concreto, correspondiente a la reparación de elementos existentes, de acuerdo con las condiciones encontradas en campo y los requerimientos técnicos del proyecto. La actividad comprendió un área de 2,50 m de longitud por 2,00 m de ancho y 0,10 m de espesor, para un volumen total de 5,00 m³ de concreto. La interventoría verificó las dimensiones, espesor, preparación de la superficie, colocación y acabado del concreto, garantizando la correcta ejecución de la reposición. Cantidad ejecutada: 5,00 m³.

Atraques en concreto reforzado	
	Se ejecutó la construcción de atraques en concreto reforzado, destinados al confinamiento, estabilización y soporte de elementos de las obras transversales, de acuerdo con las condiciones de campo y especificaciones técnicas del proyecto. Las actividades se desarrollaron en los sectores Asunción–La Peña T2, Asunción–La Peña T3, Asunción–La Peña T4, Pozo T8 y Yarumos T10, para un volumen total de 14,00 m³ correspondiente al presente corte. La interventoría verificó dimensiones, ubicación, geometría, formaleta, acero de refuerzo y condiciones de colocación del concreto, garantizando la correcta ejecución de los elementos. Cantidad ejecutada: 14,00 m³.
Demolición de roca existente en sitio	
	Se ejecutó la demolición controlada de roca existente en sitio mediante el uso de cemento expansivo, como actividad necesaria para permitir la adecuación del área de intervención y la ejecución de las obras proyectadas. En el sector Pozo T8, se realizaron intervenciones en dos zonas, con un volumen total de 9,00 m³ correspondiente al presente corte. La interventoría verificó las dimensiones de las zonas intervenidas, procedimiento de perforación y aplicación del agente expansivo, fragmentación y retiro del material resultante, garantizando la correcta ejecución de la actividad y las condiciones de seguridad requeridas. Cantidad ejecutada: 9,00 m³.

Demolicion de cunetas en concreto	
	Se ejecutó la demolición de cunetas existentes en concreto, como actividad requerida para la adecuación y posterior ejecución de las obras proyectadas. En el sector Pozo T8, se realizaron dos tramos de 27,50 m de longitud cada uno, para un total de 55,00 m lineales correspondientes al presente corte. La interventoria verificó la longitud y condiciones de las cunetas a demoler, así como el retiro y disposición del material producto de la demolición, de acuerdo con los requerimientos del proyecto. Cantidad ejecutada: 55,00 ml.
Demolición de asfalto existente	
	Se ejecutó la demolición y/o fresado de la carpeta asfáltica existente, como actividad previa a la adecuación de la superficie y ejecución de las obras proyectadas. En el sector Pozo T8, se intervino un tramo de 27,50 m de longitud por 3,50 m de ancho, para un área total de 96,25 m² correspondiente al presente corte. La interventoría verificó el área intervenida, condiciones de la superficie y retiro del material producto de la demolición, garantizando la correcta preparación del área de trabajo. Cantidad ejecutada: 96,25 m².

Instalación de tubería PVC Novafort de 665mm (24")	
 	Se ejecutó el suministro, transporte y colocación de tubería PVC Novafort o equivalente de Ø665 mm (24") para conducción de aguas lluvias, incluyendo transporte externo e interno y los elementos necesarios para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos fueron contabilizados en los ítems correspondientes. Las actividades se desarrollaron en los sectores Asunción–La Peña T2, Asunción–La Peña T3, Asunción–La Peña T4, Pozo T8 y Yarumos T10, para una longitud total de 52,00 m lineales correspondiente al presente corte. La interventoría verificó el alineamiento, pendiente, longitud instalada, condiciones de apoyo, uniones y correcta disposición de la tubería, garantizando su conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto. Cantidad ejecutada: 52,00 ml.

5. COMITES TECNICOS DE OBRA

Los Comités Técnicos de Obra se han realizado con una periodicidad quincenal, con la participación del personal técnico y profesional de la empresa contratista, la interventoría y la supervisión de la empresa de desarrollo territorial urbano y rural de marinilla "EDUR"

En estas sesiones se revisa el avance general de las obras y se definen las actividades programadas para las siguientes semanas, estableciendo tareas, compromisos y responsables. Asimismo, se abordan aspectos relacionados con el componente técnico, ambiental, jurídico, administrativo y financiero de los contratos de obra e interventoría, garantizando asi un adecuado control y seguimiento integral al proyecto.

COMITÉS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME
• 7 de mayo del 2026 • 18 de junio del 2026

6. OTRAS ACTIVIDADES DE CONNOTACIÓN CON LAS OBRAS

ACTIVIDADES DE ESPECIAL CONNOTACIÓN	
	Se cuenta con Visitas permanentes a las Obras, a los distintos frentes de trabajo, por parte de Profesionales de la Empresa encargada de la Supervisión de los Contratos, EDUR y diseñador. con lo cual se establecen canales de comunicación directos y en sitio de intervención para la evidencia del avance de las actividades, el desarrollo de las obras y el conocimiento de las eventualidades y novedades en el lugar.

7. OTROSÍ N.° 1 – AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

Mediante Otrosí N.° 1, se realizó una ampliación del plazo de ejecución del contrato por cuarenta y cinco (45) días calendario, comprendidos entre el 20 de mayo de 2026 y el 5 de julio de 2026, con el propósito de garantizar la continuidad y culminación de las actividades contempladas en el objeto contractual.

Durante este periodo adicional, la interventoría continuó realizando el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, legal y socioambiental de las actividades ejecutadas, verificando su cumplimiento conforme a las especificaciones técnicas, cantidades de obra, programación y demás condiciones contractuales.

La ampliación permitió dar continuidad a los frentes de trabajo y atender las actividades requeridas para la terminación y cierre de las obras de pavimentación de vías rurales en el municipio de Marinilla, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato y sus documentos modificatorios

8. AVANCE FINCANCIERO

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Interventoría, se presenta el análisis del avance financiero correspondiente al Acta 03 del contrato. Este informe permite evidenciar la relación entre la ejecución financiera y el avance fisico en el tiempo.

El avance financiero correspondiente al Acta No. 03, con un valor de **$ 534.866.478**, equivalente al **12%** del valor total del contrato y un valor acumulado de **$3.441.509.111**, equivalente al **77%** del valor total del contrato y con tiempo de un **100%.**

RESUMEN ACUMULADO		
ITEM	VALOR	PORCENTAJE
SUBTOTAL ACTA 1	$ 1.789.702.576	40%
SUBTOTAL ACTA 2	$ 1.116.940.057	25%
SUBTOTAL ACTA 3	$ 534.866.478	12%
TOTAL ACUMULADO	$ 3.441.509.111	77%
AVANCE EN TIEMPO	150	100%
PAGO ANTICIPADO	$ 890.223.151	20%
VALOR AMORTIZAR	$ 890.223.151	20%
VALOR A PAGAR ACTA	$ 534.866.478	12%
VARLOR FALTANTE POR EJECUTAR	$ 1.009.606.645	23%

Ilustración 1. *Resumen acumulado acta 03*

A continuación, se exponen los porcentajes de avance financiero frente al avance en tiempo, con el fin de evaluar la coherencia entre lo programado y lo ejecutado, y establecer oportunamente las medidas de control necesarias.




Ilustración 3. *Grafica avance financiero vs avance en tiempo.*



Ilustración 4. *Grafica avance financiero vs avance en tiempo.*

9. CONCLUSIONES

La Interventoría, Certifica que el Contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del Objeto del Contrato y a la fecha se constata que cumplió con la obligación de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales para el Periodo de Cobro de conformidad con los preceptos consagrados en la:

- Ley 797 de 2023 (Artículo 15°).
- Ley1753 de 2015 (Inciso Tercero, Articulo 135) y el
- Decreto 1562 de 2012 (Artículo 2°)
- Otras.

10. ANEXOS

Ver otras actividades y cantidades que hacen parte constitutiva del presente informe en:

- Acta No 03
- Soportes y Memorias de Calculo
- Bitácora de Obra (Trazabilidad de las Obras)
- OTRO SI N1

Municipio de Marinilla, Departamento de Antioquia, 30 de abril de 2026.

YOVANNY GRISALES FRANCO
DIRECTOR INTERVENTOR

COMITÉ DE OBRA N°7

CONTRATO COIP-107 de 2025 (Obra) y CIP-119 de 2025 (Interventoría)
(Recursos del sistema general de Regalías - 2025)

Municipio de Marinilla – Antioquia.
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA" EDUR".

Contrato de Obra N° COIP-107 de 2025, OBJETO: "CONTRATO DE OBRA LA PAVIMENTACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA".
Plazo: (5) meses a partir de la suscripción del acta de inicio (Noviembre 20 de 2025).

Contrato de Interventoría N°CIP-119 de 2025, OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL DURANTE LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LA OBRA LA PAVIMENTACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA".
Plazo: (6) meses a partir de la suscripción del acta de inicio (Noviembre 20 de 2025).

FECHA: Marinilla; Jueves 07 de Mayo de 2026.
HORA: De inicio: 2:00 de la tarde; De finalización: 3:15 de la tarde.
LUGAR: Sala de Juntas de la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA" EDUR".

OBJETIVO: Tratar entre otros, el proceso a ejecutar con las placas huellas en la zona, el plazo contractual, cronograma especialmente para Pozo, avance fisico real, inquietudes técnicas; y el establecimiento de compromisos y tareas para la finalización del contrato.

ORDEN DEL DIA:

Buenas tardes, para programar comité técnico para el día jueves 07 de mayo a las 2:00pm en las oficinas de la Edur, orden del día propuesto:

1. *Lectura y aprobación del comité anterior, saludos y revisión de tareas*
2. *☐Compromisos del comité anterior*
3. *Presentación de informe Financiero y ejecutivo No.5*
4. *☐Plazo y respuesta de regalías*
5. *Programación y plan de acción para Pozo.*
6. *Sugerencias y necesidades desde el componente SST, ambiental y social*
7. *☐Proposiciones, compromisos y varios*

ASISTENTES: (Ver Planilla Control de Asistencia adjunta)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA O ENTIDAD
1	Alejandra Marín Giraldo	Supervisora, EDUR
2	Laura Monsalve	Obras Publicas
3	Alejandro Salazar	Residente Contratista
4	David Perez Correa	Ambiental Contratista
5	German Alberto Zuluaga B.	SST contratista
6	Víctor Manuel Díaz de Ossa	Director contratista
7	Melissa Echeverry Jaramillo	Social Contratista
8	Sandra María Doménico	Social Interventoría
9	Jehny Martínez C.	Ambiental Interventoría
10	John J. Vásquez S.	Acompañante

DESARROLLO DE LA REUNION:

Aceptado por los presentes el orden del día propuesto, se procede a su desarrollo, así:

1. *Saludo de bienvenida y registro de asistencia en Planilla Control de Asistencia.*

Se agradece especialmente la atención a la convocatoria para la realización del Comité de Obra N° 07, de los Contratos en mención y en el cual, entre otros, se tratarán temas atinentes con: compromisos del comité anterior, informe ejecutivo de obra, componente técnico, programación de obra, balance financiero de obra, componentes SST, componente social y ambiental de obra, proposiciones y varios, entre otros. Se asienta en la Planilla de Control de Asistencia (adjunta), los datos por ella solicitados de los profesionales en reunión.

2. *Lectura y aprobación del acta de comité No.6, compromisos.*

   Se realiza la lectura de los compromisos dejados desde el comité anterior, y se analiza su cumplimiento, el acta de comité No.6, con los comentarios acertados de los compromisos contraídos, se insiste en los permisos de los botaderos, los certificados de los materiales, las donaciones sean certificadas con carta firmada por los beneficiarios. Al finalizar las obras se reitera deben entregarse los paz y salvos con los diferentes acueductos de cada zona.

3. *Presentación de informe de obra.*

Se solicita por parte tanto del municipio (Secretario de OOPP municipal), como el gerente de la EDUR, oficiar de manera reiterativa a la aseguradora ante el incumplimiento del contratista en la terminación de la obra como tal, por lo cual se insiste en incrementar cuadrillas independientes en cada tramo, especialmente aumentar cuadrillas en la vereda Pozo.

Así mismo se ha insistido en la entrega de los tramos en cada vereda, mediante un plan de acción social por parte del contratista.

Se le indicara a los habitantes de cada zona que solicitan la construcción de resaltos, que lo hagan mediante oficio, ante la secretaria de transito con copia a OOPP, del municipio.

El contratista informa que entregara los tramos faltantes así:

Tramo 2 para mayo 09 de 2026.
Los tramos 09 y 10 en Yarumos eran para el 19 de abril y se comprometen a entregarlos el próximo 15 de mayo de 2026.
El tramo 08 en Pozos, lleva casi un mes más sin cumplir ninguno de los compromisos acordados.
Lo anterior es más un tema de personal en obra, pero cada mes es una excusa sin lógica, pues hoy no hay nadie trabajando en este frente.

4. *☐Plazo y respuesta de regalías*

En cuanto a los plazos estipulados y acordados, se les ha dado un mes más (30 días) al 20 de mayo, (Prorroga 1), así mismo se ha acordado una prorroga 2 de 45 días con Regalías, hasta el 05 de Julio, plazo ultimo y final.

5. *Programación y plan de acción para Pozo.*

El contratista se compromete a terminar en este plazo logrado, o sea al 05 de julio del presente año, articulando un plan de acción que debe dirigirlo a la entidad contratante, con el personal y los recursos necesarios para su real finalización, no sacando más excusas al tema.
El contratante y la interventoría no somos corresponsables por su incumplimiento, es solo su deber y responsabilidad.
Este plan de acción debe ser medible tanto en obra como en el personal y sus recursos.

Ya este seria el segundo pronunciamiento de la interventoría ante la aseguradora, por no terminar la obra dentro de los plazos estipulados en el contrato.
La oficina de regalías dio respuesta positiva al segundo plazo adicional con el fin de lograr la terminación y como conciliadora.

Se plantea que el empalme entre el tramo 10 y la escuela se articule entre municipio, quien entregaría los materiales y la comunidad a su vez colocaría la mano de obra, esto sería por fuera del plazo final aquí estipulado.

En el item de los resaltos se tienen proyectados 11,0 ml en tramo 1(Alto del mercado) y tramos 09, 10 (Yarumos).

6. *Sugerencias y necesidades desde el componente SST, ambiental y social*

- *En la vereda el Rosario, esta cumplida la PQRS, presentada por la comunidad.*
- *En las consideraciones de SST, se debe tener para el acta de cierre los paz y salvos de los trabajadores, al igual que las liquidaciones, exámenes de egreso etc.*

7. *Proposiciones, compromisos y varios*

- *Presentar el plan de acción para el próximo lunes 11 de mayo de 2026.*
- *Se reitera por parte de la EDUR, el arranque definitivo y continuo en la vereda Pozo.*
- *El sábado 16 de Junio del presente año se llevará a cabo la inauguración en la vereda el Rosario, tramos 06 y 07.*
- *Las actas de entrega a satisfaccion de cada tramo, en las diferentes Veredas debe realizare conjuntamente entre contratista e interventoría, con muchas fotos representativas de la intervención realizada.*
- *Programar las reuniones de fin de obra con la respectiva comunidad de las veredas, por fuera de los eventos de inauguración liderados por el municipio,*
- *Se debe establecer con la comunidad de la vereda Yarumos en el tramo 10, como se hará el empalme de dicho tramo con la vía del colegio de la zona.*

- *A la par con la liquidación se deben entregar el check list con toda la papelería de trabajadores, proveedores, resultados de laboratorio y especialmente el paz y salvo de todos los referentes del contratista.*

- *El contratista para la liquidación debe hacer entrega de todos los planos récord de lo ejecutado con sus respectivas coordenadas.*

- *Y finalmente se reitera por parte del contratante, la EDUR, acabar en el menor tiempo posible la obra, con todos sus componentes.*

Con los debidos agradecimientos, se da por terminado el comité, solicitando estar pendientes de próxima convocatoria, ojala sea con la terminación de la obra y dar cumplimiento a los compromisos y tareas aquí definidos.



YOVANNY GRISALES FRANCO

Director Interventoría

ALEJANDRA MARIN
Supervisora EDUR.
VoBo

Se anexa el listado de asistencia a este comité, No 7 de mayo 07 del 2026.

Código:	
Versión:	
Vigencia:	

FORMATO DE ASISTENCIA

edur

FECHA: 07 de mayo de 2026	**LUGAR:** EDUR		
NOMBRE DE REUNIÓN, CAPACITACIÓN O COMITÉ: Comité No 7			
RESPONSABLES: Alejandria Marín		**HORA INICIO:** 2:00 pm	**HORA FIN:**

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	OFICINA/ DEPENDENCIA O SECRETARIA	TEL/ CEL	FIRMA
Alejandria Marín Giraldo	1.038.414.595	EDUR	3116669849	
Sandra María Doménico	21461626	Interventoria	3105935659	
Melissa Echeverri Jaramillo	1036953709	Contratista	3114332027	
Victor Manuel Diaz Orozco	15107640	Contratista	3127374025	
David Perez Cano	1017232019	Contratista	312 600 9722	
Alejandro Salazar Castaño	1036963534	Contratista	3216194703	
John Jairo Vásquez S.	8407211	Interventoria	3104241202	
JEFFRY MARTINEZ C.	1040181507	Interventoría	3136341360	
Germán Alberto Zuluaga P.	80562730	Contratista	3206994017	
Laura Monsalve Monsalve	1.038413476	S. Obras Publicas	3136273388	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla EDUR, informa que, los datos anteriormente relacionados solo serán utilizados únicamente en el desarrollo de sus funciones propias por ley, y no se compartirán con nadie para usos diferentes.

COMITÉ DE OBRA N°8

CONTRATO COIP-107 de 2025 (Obra) y CIP-119 de 2025 (Interventoria)
(Recursos del sistema general de Regalías - 2025)

Municipio de Marinilla – Antioquia.
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA" EDUR".

Contrato de Obra N° COIP-107 de 2025, OBJETO: "CONTRATO DE OBRA LA PAVIMENTACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA".
Plazo: (5) meses a partir de la suscripción del acta de inicio (Noviembre 20 de 2025).

Contrato de Interventoria N°CIP-119 de 2025, OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL DURANTE LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LA OBRA LA PAVIMENTACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA".
Plazo: (6) meses a partir de la suscripción del acta de inicio (Noviembre 20 de 2025).

FECHA: Marinilla; Jueves 18 de Junio de 2026.
HORA: De inicio: 2:00 pm; De finalización: 3:07pm
LUGAR: Sala de Juntas de la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA" EDUR".

OBJETIVO: Tratar entre otros, el proceso a ejecutar con las placas huellas en la zona, el plazo contractual, cronograma especialmente para Pozo, avance fisico real, inquietudes técnicas; y el establecimiento de compromisos y tareas para la finalización del contrato.

ORDEN DEL DIA:

Buenas tardes, para programar comité técnico para el día jueves 18 de junio a las 2:00pm en las oficinas de la Edur, orden del dia propuesto:

1. *Lectura y aprobación del comité anterior, saludos y revisión de tareas*
2. *Compromisos del comité anterior*
3. *Presentación de informe de obra*
4. *Forma de pago para el contrato de obra*
5. *Programación y plan de acción para Pozo.*
6. *Sugerencias y necesidades desde el componente SST, ambiental y social*
7. *Proposiciones, compromisos y varios*

ASISTENTES: (Ver Planilla Control de Asistencia adjunta)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA O ENTIDAD
1	Laura Melisa Castaño	EDUR
2	Laura Monsalve	Obras Publicas
3	Alejandro Salazar	Residente Contratista
4	David Pérez Correa	Ambiental Contratista
5	German Alberto Zuluaga B.	SST contratista
6	Víctor Manuel Díaz de Ossa	Director contratista
7	Melissa Echeverry Jaramillo	Social Contratista
8	Sandra María Doménico	Social Interventoría
9	Jehny Martínez C.	Ambiental Interventoría
10	Daniela Muñoz	SST Interventoría
11	Yovanny Grisales Franco	Director Interventoría

DESARROLLO DE LA REUNION:

Aceptado por los presentes el orden del día propuesto, se procede a su desarrollo, así:

1. *Saludo de bienvenida y registro de asistencia en Planilla Control de Asistencia.*

Se agradece especialmente la atención a la convocatoria para la realización del Comité de Obra N° 08, de los Contratos en mención y en el cual, entre otros, se tratarán temas atinentes con: compromisos del comité anterior, informe ejecutivo de obra, componente técnico, programación de obra, balance financiero de obra, componentes SST, componente social y ambiental de obra, proposiciones y varios, entre otros. Se asienta en la Planilla de Control de Asistencia (adjunta), los datos por ella solicitados de los profesionales en reunión.

2. *Lectura y aprobación del acta de comité No.7, compromisos.*

   Se realiza la lectura de los compromisos dejados desde el comité anterior, y se analiza su cumplimiento, al acta de comité No.7, con los comentarios acertados de los compromisos contraídos.

3. *Presentación de informe de obra.*

Son 10 tramos a intervenir y ya van terminados nueve, falta pozo que equivale más o menos al 30%.

Pendiente entregar a la comunidad el tramo 10 en la vereda Yarumos, para lo cual está programado la entrega para el 1 de julio. Y el tramo 2 está pendiente para abrirse en ocho días.
A la fecha se encuentra pendiente, el arreglo del puente que se encuentra ubicada en la Placa Huellas de la vereda de la Asunción.
El director del contratista informa que, aunque en Pozo ya se está vaciando concreto, no se va a terminar la obra para el 5 de julio; al día de ayer tenía 40m vaciados, teniendo en cuenta lo anterior manifiesta que necesitaría nueve semanas para terminar.
El contratista debe pasar a la Edur para el 22 de junio, un balance presupuestal.

El contratista se compromete iniciar el arreglo del puente de la Asunción para el miércoles 24 de junio.

4. *Forma de pago para el contrato de obra*

La Edur recuerda que a la fecha así están programados los desembolsos para el contratista:
20% de anticipo
50% avance actas parciales
20% recibo satisfacción
10% liquidación

Teniendo en cuenta que el contratista ya cobró el porcentaje que tiene autorizado a desembolsarse y manifiesta que requiere más flujo de caja, se le recomienda presentar un oficio solicitando la necesidad de más flujo de caja del autorizado, sustentando dicha necesidad en las condiciones técnicas del proyecto y en el porcentaje de avance significativo que presenta la obra.

5. *Programación y plan de acción para Pozo.*

Aunque el contratista estableció un plan de acción el cual dirigió a la entidad contratante, con el personal y los recursos necesarios para su real finalización, manifiesta que en el tiempo que falta no va a ser posible terminar obras, por lo cual expresa la necesidad de 60 días más.

6. Sugerencias y necesidades desde el componente SST, ambiental y social

- La profesional SST de interventoría manifiesta que el contratista se está demorando para entregar las constancias de pago de la Seguridad Social y está realizando los pagos extemporáneos, para lo cual le solicita ponerse al día.
- La profesional ambiental de interventoria manifiesta que se está el día con todo lo relacionado con orden y aseo, no hay novedades con respecto a este componente. Se le recomienda estar muy pendiente y llevar control con el arrastre de sedimento en pozo, por lo pendiente de la vía.
- En cuanto al componente social se aclara que, a la fecha, ya se realizó la reunión de cierre de obra en la vereda Yarumos y el rosario, al igual que las actas de cierre de entorno y de vecindad.
- Se recomienda dejar constancia de un acta con el dueño del predio, donde se va a hacer la obra transversal en pozo, donde él firme la autorización.

7. Proposiciones, compromisos y varios

- Programar la reunión de fin de obra con la comunidad del tramo 10 en la vereda Yarumos.
- Se reitera por parte de la EDUR, el compromiso del arreglo del puente que se encuentra ubicada en la Placa Huellas de la vereda de la Asunción.
- Presentar para el 22 de julio del presente año un balance presupuestal del contrato.
- Se le recomienda al contratista pasar un oficio manifestando la necesidad de mas flujo de caja del autorizado, teniendo en cuenta el contexto técnico, y que se lleva un porcentaje de avance grande. Al igual de la necesidad de una prórroga de 60 días para terminar obra.
- Elaborar un acta con el propietario del predio donde se ejecutará la obra transversal en pozo, mediante la cual se deje constancia de su autorización y aceptación de la intervención, debidamente firmada por el propietario.
- En el balance se encuentran programados 4 resaltos, 2 para Altos del Mercado y 2 para Los Yarumos; para lo cual se programará con un funcionario de la secretaria de Transito una visita para definir la ubicación de los mismos.

- *Y finalmente se reitera por parte del contratante, la EDUR, acabar en el menor tiempo posible la obra, con todos sus componentes.*

Con los debidos agradecimientos, se da por terminado el comité, solicitando estar pendientes de próxima convocatoria, ojala sea con la terminación de la obra y dar cumplimiento a los compromisos y tareas aquí definidos.



YOVANNY GRISALES FRANCO

Director Interventoria

ALEJANDRA MARIN
Supervisora EDUR.
VoBo

Se anexa el listado de asistencia a este comité, No 8 de junio 18 del 2026.

Código:	
Versión:	
Vigencia:	

FORMATO DE ASISTENCIA

FECHA: 18 de junio de 2026	**LUGAR:** EDUR # 8	
NOMBRE DE REUNIÓN, CAPACITACIÓN O COMITÉ: Comité Placa Huellas Martinilla		
RESPONSABLES: Alejandra Marín G.	**HORA INICIO:** 2:00 pm	**HORA FIN:**

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	OFICINA/ DEPENDENCIA O SECRETARIA	TEL/ CEL	FIRMA
Cesumey Alberto Zabaleta B	8056270	Contratista SST	3206984917	
Victor Manuel Diaz Drossa	75107640	Contratista	3127377005	
Jeffrey MARTINEZ C	1040181507	Interventoria AMB	3136341860	
Daniela Luna Silva	1036935785	Interventoria SST	3216630538	
Melissa Echeverri Jaramillo	1036953709	Contratista (Social)	3114332027	
Alejandro Salazar Castaño	1036963539	Contratista	3218619705	
David Paez Correa	1017232019	Contratista	313 555 31 33	
Laura Melisa Castaño	1038414307	EDUR	3045784618	
Sandra Domínguez V	21981626	Interventora social	3105935683	
Laura Monsalve Monsalve	1038413476	S. Obras Públicas	3136277388	
Jeremy Erazo	1543553785	Director Interv	3106000210	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Martinilla EDUR, informa que, los datos anteriormente relacionados solo serán utilizados únicamente en el desarrollo de sus funciones propias por ley, y no se compartirán con nadie para usos diferentes.

OTROSÍ No. 01

CONTRATO	CIP-119-2025
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA- "EDUR"
NIT	901.453.183 - 1
CONTRATISTA	ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S.
NIT	900.939.876-0
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL DURANTE LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LA OBRA LA PAVIMENTACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA
VALOR	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M.L. ($336,233,191), IVA incluido y todos los demás impuestos a que haya lugar
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO:	20 de noviembre del 2025.
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	20 de mayo de 2026.

Entre los suscritos a saber, de una parte, **CARLOS MARIO GÓMEZ ARCILA,** identificado con cédula de ciudadanía No. **70.907.805,** Gerente y Representante Legal mediante Decreto No. 123 del 22 de Octubre de 2025 y Acta de Posesión No. 081 del 28 de octubre de 2025, obrando en nombre y representación de la **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR",** Empresa Industrial y Comercial del Estado creada por Acuerdo del Municipio de Marinilla, Antioquia No. 014 de 2020, con el NIT. **901.453.183 – 1** y quien para todos los efectos legales se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte, y de la otra el señor **JORGE ESTEBAN ALTAMAR MONCAYO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 72.346.088, obrando en nombre y representación de **ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S.**, con NIT. **900.939.876-0** y que para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos decidido suscribir el presente Otrosí No. 01, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que a través de proceso de selección, la EDUR suscribió con la empresa ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S. el contrato de interventoría CIP-119-2025, cuyo acta de

inicio se suscribió el 20 de noviembre de 2025 con un plazo de ejecución inicial de seis (06) meses.

2. Que el contrato de obra principal asociado (COIP-107-2025), dentro del proyecto "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA" (BPIN 2025003050020), ha requerido una ampliación en su plazo de ejecución para culminar adecuadamente las actividades pendientes, derivando en una solicitud de prórroga que hace imperativo extender proporcionalmente la vigencia del contrato de interventoría.
3. Que dicha prolongación en la ejecución de la obra principal exige una mayor permanencia en el tiempo por parte del equipo de interventoría, razón por la cual se hace necesario prorrogar el contrato CIP-119-2025 por un término de dos (02) meses adicionales, con el fin de garantizar el acompañamiento y control técnico, administrativo, financiero y legal hasta la liquidación del proyecto.
4. Que derivado del balance de mayores y menores cantidades en el contrato de obra, se generó una liberación de recursos, permitiendo una redistribución presupuestal interna del proyecto.
5. Que para cubrir los costos de la mayor permanencia de la interventoría, es necesario adicionar al presente contrato la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L ($84.058.297), reasignados del componente de obra.
6. Que la Dirección de Gestión de Proyectos de la Gobernación de Antioquia, mediante comunicación oficial del 12 de mayo de 2026, validó jurídicamente esta redistribución indicando que: *"dado que en el presente caso (...) la redistribución de actividades únicamente consiste en trasladar recursos entre rubros internos, sin modificar el valor total del proyecto ni su alcance, se está ante una gestión administrativa de registro. En consecuencia, dicha actuación sí resulta procedente"*.
7. Que en atención a lo aquí expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Otrosí en los términos que a continuación se expresan.

ACUERDAN:

PRIMERO: ADICIONAR EL VALOR. Adicionar el valor del Contrato de Interventoría CIP-119-2025 en la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L ($84.058.297). Amparado en el CRP No.132 y compromiso presupuestal No. 154 del 20 de mayo de 2026 En consecuencia, el nuevo valor total ajustado del contrato se fija en la suma de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($420.291.488).

SEGUNDO: PRORROGAR EL PLAZO. Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría CIP-119-2025 cuarenta y cinco (45) días adicionales. En consecuencia, la nueva fecha de terminación del contrato será el veinte (20) de julio de dos mil veintiséis (2026).

TERCERO: GARANTÍAS. El contratista se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantía que exige el contrato y a realizar la modificación correspondiente ante la compañía aseguradora respecto a la ampliación de la vigencia derivada de la presente prórroga y la actualización del valor asegurado producto de la adición. Dicha modificación deberá allegarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de este documento.

CUARTO: INMUTABILIDAD DEL CLAUSULADO. En sus demás partes permanecen sin modificación las cláusulas del contrato inicialmente suscrito.

QUINTO: INTEGRALIDAD. La presente acta hace parte integral del contrato inicialmente suscrito entre las partes.

Para constancia de lo anterior se firma en Marinilla, por los que intervienen a los VEINTE (20) días del mes de mayo de 2026.

CARLOS MARIO GÓMEZ ARCILA
Gerente General
"EDUR"
CONTRATANTE

JORGE ESTEBAN ALTAMAR MONCAYO
"ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S."
CONTRATISTA

Elaboró: Alejandra Marín Giraldo/ Apoyo a la supervisión
Revisó: Sebastián Marín / Asesor Jurídico
Aprobó: Laura Melisa Castaño / directora de Planeación e Infraestructura "EDUR"

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

CONTRATO	CIP-119-2025
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA- "EDUR"
NIT	901.453.183 – 1
CONTRATISTA	ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S.
NIT	900.939.876-0
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL DURANTE LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LA OBRA LA PAVIMENTACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA
VALOR	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M.L. ($336,233,191), IVA incluido y todos los demás impuestos a que haya lugar
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO:	20 de noviembre del 2025.
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	20 de mayo de 2026.
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	5 de julio de 2026

Entre los suscritos a saber, de una parte, **CARLOS MARIO GÓMEZ ARCILA,** identificado con cédula de ciudadanía No. **70.907.805,** Gerente y Representante Legal mediante Decreto No. 123 del 22 de Octubre de 2025 y Acta de Posesión No. 081 del 28 de octubre de 2025, obrando en nombre y representación de la **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR",** Empresa Industrial y Comercial del Estado creada por Acuerdo del Municipio de Marinilla, Antioquia No. 014 de 2020, con el NIT. **901.453.183 – 1** y quien para todos los efectos legales se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte, y de la otra el señor **JORGE ESTEBAN ALTAMAR MONCAYO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 72.346.088, obrando en nombre y representación de **ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S.,** con NIT. **900.939.876-0** y que para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** han decidido celebrar la presenta acta de suspensión previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.Que en proceso de selección LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA EDUR adjudico a la empresa ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S., contrato denominado CIP-019-2025 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL DURANTE LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LA OBRA LA PAVIMENTACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA.

2.Que dicho contrato cuenta con acta de inicio el día 20 de noviembre del 2025 y fecha de terminación el 5 de julio de 2026.

3. Que, en el marco de la ejecución del proyecto "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA", identificado con código BPIN 2025003050020 y financiado con recursos del Sistema General de Regalías – SGR, se evidenció la necesidad de realizar ajustes administrativos en los usuarios ante el Sistema General de Regalías.

4. Que, en tanto se surte el trámite de aprobación de los ajustes ante el Sistema General de Regalías, no se cuenta con las condiciones administrativas, técnicas y financieras definitivas que permitan la continuidad normal de la ejecución contractual.

5. Que, por lo anterior, se hace necesario proceder con la suspensión temporal del contrato CIP-019-2025, hasta tanto se obtenga pronunciamiento oficial por parte de Regalías Departamentales que permita reanudar la ejecución bajo condiciones debidamente aprobadas.

6. Que en atención a lo aquí expuesto las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: SUSPENDER el Contrato de Interventoría No. CIP-019-2025, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta por un término 20 días, hasta el 22 de julio de 2026.

SEGUNDO: El contratista se compromete a mantener vigentes la póliza de garantía que exige el contrato y a prorrogar por el tiempo que dure la suspensión de este, para lo cual se deberá informar lo correspondiente a la compañía aseguradora y allegar dentro de los cinco (5) días hábiles del anexo modificatorio de la garantía.

TERCERO: INMUTABILIDAD DEL CLAUSULADO. En sus demás partes permanecen sin modificación el contrato inicialmente suscrito.

CUARTO: INTEGRALIDAD. La presente acta hace parte integral del contrato inicialmente suscrito entre las partes.

Para constancia de lo anterior se firma en Marinilla, por los que intervienen al primer (01) día del mes de julio de 2026.

CARLOS MARIO GÓMEZ ARCILA Gerente General
"EDUR"
CONTRATANTE

JORGE ESTEBAN ALTAMAR MONCAYO
"ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S."
CONTRATISTA

Elaboró: Alejandra Marín Giraldo/ Apoyo a la supervisión
Revisó: Evelio García / Asesor Jurídico
Aprobó: Laura Melisa Castaño / directora de Planeación e Infraestructura 'EDUR'

seguros mundial

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISO 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO PBX 601 743 7414 - 601 [illegible] WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-8-05-[illegible]

NIT 860527414
COMO GRANDES CONTRIBUYENTES
NO RESPONSABLE COMO AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: KabcK1PAYtPpMDZC1jhCQw==

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
M-100281001	3	15077843	

TIPO DE DOCUMENTO — FECHA DE EXPEDICIÓN: 25/05/2026 — SUC. EXPEDIDORA: MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/11/2025	24:00 Horas Del	20/07/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ALTA CONSTRUCCION S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	900.939.876-0
DIRECCIÓN	CALLE 72 41 B 89 OF 610	TELÉFONO	3015030
ASEGURADO	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA - EDUR	No. DOC. IDENTIDAD	901.453.183-1
DIRECCIÓN	CL 28 B # 34 26 PISO 2	TELÉFONO	3147835016
BENEFICIARIO	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA - EDUR	No. DOC. IDENTIDAD	901.453.183-1
DIRECCIÓN	CL 28 B # 34 26 PISO 2	TELÉFONO	3147835016

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSÍ NO. 01 AL CONTRATO CIP-119-2025 CON FECHA DE 20 DE MAYO DE 2026, SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $84,058.297 PARA UN VALOR TOTAL DE $420.291.488 Y SE PRÓRROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2026

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAR VIGENTES.

OBJETO:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CIP-119-2025 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL DURANTE LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 20/05/2026	24:00 Horas Del 20/01/2027	126.087.446,60	68.812,15
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 20/05/2026	24:00 Horas Del 20/07/2029	63.043.723,20	72.595,28
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 20/07/2029	24:00 Horas Del 20/07/2031	84.058.297,60	151.387,84
		TOTAL ASEGURADO	$ 273.189.467,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	284.795,27
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	284.795,27
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	54.111,10
TOTAL A PAGAR	$	338.906,37

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/05/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO [illegible]

Conservemos los valles de nuestra querida región cuidando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855900 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	N-100282601	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	15077843	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/11/2025	24:00 Horas Del	20/07/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DE LA OBRA LA PAVIMENTACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR" Y DEL MUNICIPIO DE MARINILLA.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO.

EN EL EVENTO EN QUE NO SE LLEGARE A LIQUIDAR EL CONTRATO DENTRO DEL TERMINO PREVISTO DE SEIS (6) MESES, DESPUES DE TERMINADO EL PLAZO DE EJECUCION DEL MISMO, SE AMPLIARA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA UNICA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO POR 24 MESES MAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 11 DE LA LEY 1150 DE 2007.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111915"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

Marinilla mayo 08 de 2026.

Ingeniero
YOVANNY GRISALES FRANCO
ALTA CONSTRUCCION S.A.S
Director interventoria

Ref. COIP – 107 – 2025. CONTRATO DE OBRA LA PAVIMENTACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA.

Asunto: reporte de cambio de profesionales personal de obra.

Cordial saludo.

Para el cumplimiento de las actividades administrativas del contrato de obra en la referencia, amablemente solicitamos se considere la aprobación del cambio del profesional ambiental, quien cumple con las condiciones idóneas para estar al frente de las actividades según condiciones contractuales.

Profesional que sale.

PERFIL PROFESIONAL	NOMBRE	CEDULA	MATRICULA	FECHA DE INGRESO
Residente ambiental	Hilduara Diaz	1053799272	17238-397256CLD	20/11/2025

Profesional que ingresa.

PERFIL PROFESIONAL	NOMBRE	CEDULA	MATRICULA	FECHA DE INGRESO
Residente ambiental	David Perez Correa	1017232019	011.021-0647411 ANT	01/04/2025

Se anexa hoja de vida.

Agradecemos su colaboración y atención.

Victor Manuel Diaz Deossa
Director de obra

DAVID PÉREZ CORREA
Ingeniero ambiental

DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO

Telefono:
3135553133
Ubicación:
Medellin – Antioquia
Correo electronico:
da_perez95@hotmail.com
LinkedIn:
David Pérez Correa | LinkedIn

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

B1

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Ambiental con más de 3 años de experiencia en gestión socioambiental de proyectos de infraestructura vial y construcción rural. Especializado en la elaboración, implementación y supervisión de Planes de Manejo Ambiental (PMA), gestión de residuos de construcción, Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), participación comunitaria y cumplimiento de la normatividad ambiental (Resolución 1402, ISO 14001).

Destaco por mi capacidad de liderazgo en la coordinación de medidas de mitigación, promoción de prácticas sostenibles y el involucramiento efectivo de comunidades en proyectos de pavimentación, placa huella y mejoramiento de vías. Comprometido con el desarrollo sostenible y la minimización de impactos ambientales en el territorio antioqueño.

EXPERIENCIA LABORAL

Profesional Socioambiental
Obras Civiles G.S S.A.S.
Don Matías – Antioquia
Agosto 2025 – Marzo 2026

- Coordiné la gestión socioambiental en el proyecto de pavimentación rural de 1.950 metros en la vereda Iborra, promoviendo la participación comunitaria y mitigación de impactos en suelos y recursos hídricos.
- Desarrollé estrategias integrales para el manejo sostenible de residuos de construcción.
- Aseguré el cumplimiento normativo ambiental y social durante la ejecución de la obra

Profesional Socioambiental
Grupo Integral Ingeniería y Arquitectura S.A.S.
Marinilla – Antioquia
Febrero 2025 – Octubre 2025

- Lideré la gestión socioambiental en el mejoramiento de andenes urbanos, minimizando impactos negativos y fomentando el desarrollo sostenible.
- Diseñé e implementé planes de reciclaje y reutilización de materiales generados en la obra.

Contratista catastro municipal
Alcaldía de Abriaquí

Abriaquí – Antioquia
Febrero 2025 –Agosto 2025

- Gestioné trámites de mutaciones catastrales en la plataforma BCGS, realicé visitas de campo y actualicé información predial y de propietarios.
- Expedí diversos certificados catastrales y brindé atención al público con orientación efectiva.

Profesional Socioambiental
Obras Civiles G.S S.A.S.

Nariño – Antioquia
Diciembre 2024 – Enero 2025

- Realicé interventoría socioambiental en proyectos viales, verificando cumplimiento de la Resolución 1402 de 2012 y Estudios de Impacto Ambiental.

Ingeniero ambiental
Multerragro S.A.S

Medellín – Antioquia
Enero 2024 – Septiembre 2024

- Lideré proyectos de restauración de suelos y conservación de recursos naturales utilizando herramientas SIG (ArcGIS y QGIS).
- Realicé Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y monitoreo de calidad de suelo y agua en proyectos agroambientales.
- Brindé asistencia técnica a comunidades rurales en prácticas sostenibles y sistemas silvopastoriles.

Octubre 2023 – Diciembre 2023

- Realicé Evaluaciones de Impacto Ambiental en proyectos agrícolas y agroambientales.
- Ejecuté monitoreos de calidad ambiental (suelo y agua).
- Diseñé arreglos forestales y brindé asistencia técnica en procesos de reforestación y biodiversidad.

FORMACIÓN

Ingeniería ambiental, Universidad de Antioquia
Medellín – Antioquia
Diciembre 2022

Diplomado en agricultura de precisión
Medellín – Antioquia
Diciembre 2023

CURSOS

Decima versión licenciamiento ambiental
Bogotá – Cundinamarca
Abril 2024

Acciones para la conservación, protección y restauración de los sistemas socioecológicos
Barranquilla – Atlántico
Noviembre 2023

Aplicación de sig en sistemas forestales y agroecológicos
El Bagre – Antioquia
Noviembre 2023

Apropiación de aspectos técnicos y normativos para la elaboración de estudios ambientales.
Manizales – Caldas
Noviembre 2023

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
Vélez – Santander
Junio 2023

Apropiación de fundamentos del sistema de gestión ambiental NTC ISO 14001 2015
El bagre – Antioquia
Abril 2023

HABILIDADES

Técnicas:

- ArcGIS
- QGIS
- Google Earth
- Python
- Microsoft Office suite

Profesionales:

- Elaboración de Planes de Manejo Ambiental
- Evaluación de Impacto Ambiental
- Gestión de Residuos de Construcción
- Participación Comunitaria
- Liderazgo de equipos
- Cumplimiento Normativo
- ISO 14001
- Resolución de Problemas


IDIOMAS

Inglés – En formación (A1)

REFERENCIAS PERSONALES

Diego Gonzales Sepúlveda
Ingeniero civil.
3217557771

Valentina Pérez Correa
Zootecnista
3215085793



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.017.232.019

PEREZ CORREA

APELLIDOS

DAVID

NOMBRES

David Perez Correa

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-JUN-1995

FRONTINO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

24-JUN-2013 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-0104900-00671775-M-1017232019-20150823 0043104906A 5 2173124904

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1803

Personería jurídica Ley 71 de 1878 del Estado Soberano de Antioquia y Ley 153 de 1887

EN ATENCIÓN A QUE

DAVID PEREZ CORREA

Identificado con cédula de ciudadanía 1017232019

Ha completado todos los requisitos que los estatutos universitarios exigen para optar al título de

INGENIERO AMBIENTAL

Le expide el presente diploma. En testimonio de ello se firma en Medellín, República de Colombia, el 15 de diciembre de 2022.
Libro 99 Folio 7-73 del 15 de diciembre de 2022

JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES
Rector

WILLIAM FREDY PÉREZ TORO
Secretario General

JESÚS FRANCISCO VARGAS BONILLA
Decano

Firmado digitalmente conforme la legislación colombiana vigente. Para verificar la autenticidad del documento, diríjase a www.udea.edu.co, Servicios en línea, Verificación de documentos electrónicos, e ingrese el código: ZJ1017232019, o escanee el código QR.

Firmado por:
Universidad de Antioquia
2022-12-12 18:04:48.987

MATRICULA PROFESIONAL

011021-0647411 ANT

R2022048108

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería



INGENIERIA AMBIENTAL

DAVID PEREZ CORREA

ID: 1017232019

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Marinilla, 22 de junio de 2026

Ingeniero
YOVANNY GRISALES FRANCO
Director de Interventoría
Alta Construcción S.A.S.

Ingeniera
ALEJANDRA MARÍN
Supervisora
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR".

Ref.: Contrato de obra COIP – 107 – 2025. Pavimentación de vías rurales en el municipio de Marinilla.
Asunto: Solicitud de ampliación del plazo de ejecución y modificación de la forma de pago contractualmente pactada.

Cordial saludo:

En el marco de la ejecución de las actividades derivadas del contrato de la referencia, se han presentado contratiempos de carácter técnico, climático y topográfico que han alterado el cronograma normal de las obras.

Tras realizar una proyección técnica en el sector Pozo, se identificaron dificultades logísticas significativas, dado que en dicho tramo no existe una vía transitable ni un trazado establecido. Por lo anterior, se ha venido realizando la apertura de la vía desde cero, lo cual implica el uso intensivo de maquinaria para excavaciones, remoción de material y demolición de rocas de gran tamaño presentes en la trayectoria.

Debido a la alta inclinación del terreno y al riesgo asociado para la circulación de vehículos, la construcción de la placa huella debe realizarse de forma ascendente (desde la parte más baja hacia el punto de acceso); esto obliga a conformar la subrasante y la base en sentido contrario al vaciado del concreto para poder habilitar el acceso. Estas condiciones actuales incrementan considerablemente los tiempos de ejecución.

Además, la planificación para el suministro de material varió significativamente debido al impedimento para la circulación de vehículos grandes tipo doble troque, ya que la comunidad manifestó que no permitirá el ingreso de automotores de esta capacidad en la zona. Lo anterior se traduce en mayores tiempos de entrega y un menor volumen de transporte, al verse obligada la operación a utilizar vehículos de menor tonelaje.

Por las razones expuestas y conforme a la proyección de actividades pendientes, solicitamos formalmente una ampliación del plazo contractual de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de terminación actual.

Adicionalmente, y considerando que el flujo de caja es un factor crítico para la debida ejecución del proyecto, solicitamos de manera atenta modificar la forma de pago establecida en el numeral cuarto del contrato inicial, la cual se encuentra distribuida de la siguiente manera:

- 20% por concepto de pago anticipado.
- 50% mediante actas de vecindad y/o parciales.
- 20% contra acta de recibo a satisfacción.
- 10% a la liquidación del contrato.

Teniendo en cuenta que a la fecha ya se ha amortizado y facturado el 65% del valor contractual del proyecto (desglosado en un 20% de pago anticipado y un 45% en actas de obra), ponemos a su consideración la redistribución de los porcentajes restantes, con el fin de ampliar el margen para el cobro de actas parciales en un 20% adicional.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a su valoración técnica y financiera.

Cordialmente,

VÍCTOR MANUEL DÍAZ DEOSSA
Director de Obra
S.M. INGENIERÍA & DISEÑO E.U.
Contratista de obra

Lunes 20 abril 2020

Clima: Lluvia 3-5

Personal		Contratista	Interventoría
	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Asunción - La Peña T3
Mano de obra: Oficial 2 Ayudante: 5
Equipos: Herramienta menor
Actividades: · Se desencofra lo ultimo vaciado y se recogen las herramientas y materiales para dar inicio a turno 2.

Frente. Rosario T6
Mano de obra: Oficiales 2 Ayudante 6
Equipos: Herramienta menor.
Actividades: - Se finalizan las actividades constructivas en el tramo, se hacen los ultimos detalles en el bordillo de la cuneta y se prepara traslado de herramienta y personal.

Frente. Pozo T8
Equipo. Pajarita : 1
Actividades: . Disfrul acceso de materiales por llantas.

Frente: Yarumos T10.
Mano de obra Oficiales 2 Ayudante. 6
Equipos: Herramienta menor
Actividades: · Se termina de instalar formaleta y se funden muros.

Alejandro L

Powered by CamScanner

Martes 21 abril 2026

		Contratista	Interventoría
Clima	Lluvia 8-12		
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1
Frente:	Asunción - La Peña T2		
Mano de obra:	Oficial 2 Ayudantes 6		
Equipo:	Herramienta menor.		
Materiales:	1 viaje arena concreto		
	1 viaje triturado 3/4		
Actividades:	- Se pierde gran parte del día debido a lluvia constante.		
	- Se trasladan herramienta y materiales, se da consigna a trauma		
Frente:	Rosario T6		
Mano de obra:	Oficiales 2 Ayudantes 6		
Equipo:	Herramienta menor		
Actividades:	- Se pierde gran parte del día debido a lluvia constante.		
	- Se traslada herramienta y materiales para Yarumos		
Frente	Paso T8		
Equipo:	Payaneta 1		
Actividades:	- Difícil acceso de materiales por lluvias y toriano resbaloso		
Frente:	Yarumos T10.		
Mano de obra:	Oficial: 2 Ayudantes 6		
Equipo:	Herramienta menor.		
Actividades:	Se fundan pilas.		

Alejandro L

Powered by CamScanner

Miercoles 22 abril 2026

Hora: Horas 1 - 4


		Contratista	Laboratorio
Personal:	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Ascensión - La Peña T2
Num de obreros: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipos: Herramienta menor,
Actividades: · Se da amarre para nales. Se instala formaleta y acero.

Frente: Paso T8
Equipos: Pajaunta: 1
Actividades: Dotal acceso de materiales por llaves.

Frentes: Yarumos T9
Num de obreros: Oficial: 2 Ayudantes 6
Equipos: Herramienta menor
Materiales: 1 viaje arena concreto
1 viaje triturado 3/4
Actividades: · Se da amarres para nevilla. Se instala formaleta y acero.

Frentes: Yarumos T10.
Num de obreros: Oficiales 2 Ayudante. 6
Equipos: Herramienta menor
Actividades: · Se instala acero y formaleta para nales.



Alejandro S.

Powered by CamScanner

Jueves 23 abril 2026

Clima: Lluvia 11-3

		Contratista	Interventoría
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Asunción - La Paila T2
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudantes 6
Equipo: Herramienta menor.
Materiales: 1 viaje triturado
Actividades: · Se funden neles y mampo de empalme a la placa huella

Frente: Paso T8
Mano de obra: Oficial: 2
Actividades: · Difícil acceso de materiales por lluvias y terreno resbaloso.

Frente: Yarumos T9
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor
Materiales: 1 viaje triturado.
Actividades: · Se continua instalando acero y formaleta para neles

Frente: Yarumos T10.
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se fundan los neles que se tenian cumulados

Alejandro J

Viernes 24 abril 2026

Clima: Lluvia 1 - 5

Personal		Contratista	Interventoría
	Ing' director	1	1
	Ing' residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing' ambiental	1	1

Frente: Atención - Vía Peña T2
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor
Actividades:
- Se instala acero y formaleta para cunetas
- Se funden cunetas y antecunetas

Frente: Pozo T8
Mano de obra: Oficial: 1
Equipo: Payasita: 1
Actividades:
- Dificil acceso de materiales por llantas y terreno resbaloso.

Frente: Yarumos T9
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades:
- Se funden los neles que se tenían encofrados, solo se trabaja en un costado para permitir el paso peatonal y de motos.

Frente: Yarumos T10
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades:
- Se funde rampa empalme con vía acceso a vereda el Comelo.
- Se funden cordones de cuneta

Alejandra S

Powered by CamScanner

Sábado 25 abril 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Avenida - Box Picota T2
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se continua fundiendo aceras y bordillos.

Frente: Pozo T8
Mano de obra: Oficial: 1 Pegante: 1
Actividades: · Difícil acceso de materiales por lluvias y forma resbaladiza

Frente: Yarumos T9
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se instala acero y formaleta del nal que se viene fundiendo

Frente: Yarumos T10.
Mano de obra: · Oficial- 2 Ayudante 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se instala acero y formaleta para muretes

Alejandra S.

Powered by CamScanner

Lunes 27 abril 2026

Clima. Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal:	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Asunción - La Peña T2
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor
Materiales: · 1 viaje arena
· 1 viaje triturado.
Actividades: · Se funden entrevías en concreto ciclopeo
Frente: Pozo T8
Mano de obra: Oficial 1
Equipo: Pavimentos 1
Frente: Yaurmos T9
Mano de obra: Oficial 2 Ayudante 6
Equipo: Herramienta menor
Materiales: · 1 viaje arena
1 viaje triturado 3/4
Actividades: · Se termina de fundir en reg para tener paso continuo de la comunidad. Se empalma con placa huella existente
Frente: Yaurmos T10
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se instala formaleta y acero para vigas

Ayuda de

Powered by CamScanner

Martes 28 abril 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Ref social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Atención - La Pista T2
Mano de obra: Oficiales 2 Ayudantes 6
Equipos: Herramienta menor
Actividades: - Se instala formaleta y acero para muro

Frente: Pozo T8
Equipos: Pajarita 1

Frente: Yarumos T9
Mano de obra: Oficiales 2 Ayudantes 6
Equipos: Herramienta menor
Actividades: - Se empieza a preparar el terreno para instalar formaleta del otro costado de muro.

Frente: Yarumos T10
Mano de obra: Oficiales 2 Ayudantes 6
Equipos: Herramienta menor
Materiales: - 1 viaje arena concreto
- 1 viaje triturado 3/4
Actividades: - Se fundan los muros que se tenían encofrados

Alejandro L

Powered by CamScanner

Miercoles 29 abril 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal	Ing. director	1	1
	Ing. residente:	1	1
	Prof. social:	1	1
	Residente SST:	1	1
	Ing. ambiental	1	1

Frente: Asunción - La Paya T2
Mano de obra: Oficiales 2 Ayudantes 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades:
- Se fundieron los muros que se tenían encofrados
- Se prepara para fundir entrepisos en concreto ciclopeo

Frente: Pozo T8
Mano de obra: Pajante 1
Frente: Yarumos T9
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades:
- Se instala acero y formaleta para cuneta

Frente: Yarumos T10.
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades:
- Se terminan de fundir los muros que se tenían encofrados.
- Se instala acero para cuneta.

Alejandro S.

Powered by CamScanner

Jueves 30 abril 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal:	Ing. directo.	1	1
	Ing. residente	1	1
	Prof. social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing. ambiental	1	1

- Frente: Plataforma - Isla Pinta T2
- Mano de obra: Oficial: 2 Ayudantes: 6
- Equip: Herramienta menor
- Actividades: · Se funden los muros y entrepaños pendientes y se instala acero y formaleta para cunetas.

- Frente: Patio T8
- Equip: Pagante: 1
- Frente: Yarumos T9
- Mano de obra: Oficial: 2 Ayudantes: 6
- Equip: Herramienta menor.
- Actividades: · Se funde la cuneta que se tenía armada y se funde concreto ciclopeo de entrepaños.

- Frente: Yarumos T10.
- Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
- Equipo: Herramienta menor.
- Actividades: · Se funden cunetas y bordillos.

Alejandro S.

Powered by CamScanner

Lunes 4 mayo 2026

Clima: Sin lluvia.

		Contratista	Intervención
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Asunción - La Peña T2
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor
Materiales: 1 viaje arena concreto
1 viaje triturado 3/4
Actividades: · Se instalan acero y formaleta para cuneta. Se funde la cuneta.

Frente: Pozo T8
Equipo: Payaonta: 1
Frente: Yanumos T9
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor
Materiales: 1 viaje arena concreto
1 viaje triturado 3/4
Actividades: · Se funden los muros que se tenían en cortinados
· Se funde el tramo de cuneta restante para completar un costado.

Frente: Yanumos T10
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor.
Materiales: 1 viaje arena concreto
1 viaje triturado 3/4
Actividades: · Se nivela el terreno y se compacta para instalar formaleta y acero para muros
· Se funden entrevías

Alejandro S

Powered by CamScanner

Martes 5 mayo 2026


Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Aguacaía - La Pista T2
Mano de obra: Oficiales: 2 Ayudantes: 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se realiza e instala acero y formaleta para neles.

Frente: Pozo T8
Equipo: Pajuela. 1
Frente: Yarumos T9
Mano de obra: Oficiales: 2 Ayudante: 6
Equipos: Herramienta menor.
Actividades: · Se fundan neles y se arma el ultimo tramo de neles para completar los dos tramos de neles.

Frente: Yarumos T10.
Mano de obra: Oficiales 2 Ayudantes: 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se instala acero y formaleta para neles.



Alejandro S

Powered by CamScanner

Miercoles 6 mayo 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Laboratorio
Personal:	Ing director:	1	1
	Ing residente:	1	1
	Prof social:	1	1
	Residente SST:	1	1
	Ing ambiental:	1	1

Frente: Alimentación y Los Pinos T2
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor
Actividades: · Se continua instalando acero y formaleta para vigas

Frente: Poste T8
Equipo: Pajuelas: 1
Frente: Yarumos T9
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor
Actividades: · Se funde el restante de la losa de vigas y se deja empalmado con la placa huella existente.

Frente: Yarumos T9
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor
Actividades: · Se continua instalando acero y formaleta para vigas

Alejandro S.

Powered by CamScanner

Jueves 7 mayo 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1
Frente:	Asunción - La Paz T2		
Mano de obra:	Oficial: 2 Ayudante: 6		
Equipos:	Herramienta menor		
Materiales:	1 viaje varia concreto		
	1 viaje tubería 36"		
Actividades:	· Se fundan los nelo que se tenian encofrados		
	· Se instala acero y formaleta para fundirlo		
Frente:	Pozo T8		
Equipos:	Pajarita: 1		
Actividades:	· Se hace limpieza del punto que se encontraba lleno de material arrastrado por la lluvia		
Frente:	Yarumos T9		
Mano de obra:	Oficial: 2 Ayudante 6		
Equipos:	Herramienta menor		
Actividades:	· Se nivela el terreno y se compacta para instalar formaleta y acero para concreto.		
Frente:	Yarumos T10		
Mano de obra:	Oficial: 2 Ayudante: 6		
Equipos:	Herramienta menor		
Actividades:	· Se continua instalando acero y formaleta para nelos		

H Hernandez L

Powered by CamScanner

Viernes 8 mayo · 2026

Clima. Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Asunción - Las Pilas T2
Mano de obra: Oficiales: 2 Ayudantes: 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: • Se funde cuneta y sobrecuneta en concreto ciclopeo.

Frente: Pozo T8
Equipo: Pajuela: 1
Frentes: Yammos T9
Mano de obra: Oficiales: 2 Ayudantes: 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: • Se instala acero y formaleta para cunetas.

Frente: Yammos T10
Mano de obra: Oficiales: 2 Ayudantes: 6
Equipo: Herramienta menor
Actividades: • Se funden bordillos y entregables en concreto ciclopeo.

Alejandro L

Powered by CamScanner

9 Sábado 9 mayo 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal	Ing residente	1	1
	Ing director	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Atención - Los Pozos T2
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante 6
Equipo: Herramienta menor
Actividades: · Se finde cuneta y sobrecuneta en concreto ciclopeo
Frente: Pozo T8
Equipo: Pajuela: 1
Frente: Yarumos T9
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante. 6
Equipo: Herramienta menor
Actividades: · Se instala acero y formaleta para cuneta
Frente: Yarumos T10.
Mano de obra: Oficial 2 Ayudante. 6
Equipo: Herramienta menor
Actividades: · Se prepara logestica para finder entregables en concreto ciclopeo

Alejandro S

Powered by CamScanner

Lunes 11 mayo 2026

Clima: Sin lluvia

Personal		Contratista	Interventoría
	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Asunción - Las Peñas T2
Hora de obra: Oficial 2 Ayudante 6
Equipo: Herramienta menor.
Materiales: 1 viaje arena amarilla
1 viaje triturado 3/4
Actividades: · Se fundieron entrevigas en concreto ciclopeo

Frente: Pozo T8
Equipo: Payaneta: 1
Frente: Yanumos T9
Hora de obra: Oficial 2 Ayudante: 5
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se finalizó formaleta de cuneta que se tenía encofrada

Alejandro S.

Powered by CamScanner

Martes 12 mayo 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Asunción - La Pola T2
Mano de obra: Oficiales: 2 Ayudantes: 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se instala acero y formaleta para bordillo
· Se funde cuneta y bordillo.

Frente: Pozo T8
Equipo: Pajuela: 1
Frente: Yuruma T9
Mano de obra: Oficiales 2 Ayudante: 5
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se funden sobreanchos y centros en concreto ciclopeo.

Alejandro S

Miercoles 13 mayo 2026

Obra: Sin Nombre

		Contratista	Interventoría
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Asunción - La Peña T2
Num de obre: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se instala acero y formaleta para cunetas.
Frente: Pozo T8
Equipo: Pajumba: 1
Frente: Yanamos T9
Num de obre: Oficial: 2 Ayudante: 5
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se instala acero y formaleta para bordillo.
· Se funden cunetas y bordillos.

Alejandro S

Powered by CamScanner

Jueves 14 mayo 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1
Frente:	Acometida - de Pedal T2		
Mano de obra:	Oficiales 2 Ayudantes 6		
Equipo:	Herramienta menor.		
Actividades:	• Se instala acero y formaleta para cuneta		
Frente:	Pozo T8		
Equipo:	Pajaritas 1		
Frente:	Yarumos T9		
Mano de obra	Oficiales 2 Ayudantes 5		
Equipo:	Herramienta menor.		
Actividades:	• Se instala acero y formleta para bordillo.		
	• Se funde cuneta y bordillos		



Alejandro S.

Powered by CamScanner

Viernes 15 mayo 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Intervantoría
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Asunción – La Peña T2
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudantes: 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se funde cuneta y sobrecunetas en concreto ciclopeo.
Frente: Pozo T8
Equipo: Pajuanta: 1
Frente: Yanamos T9
Mano de obra: Oficial 2 Ayudante 5
Equipos: Herramienta menor
Actividades: · Se termina de fundir la cuneta que se tenia en cofradas

Alejandro S

Powered by CamScanner

Sábado 16 mayo 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interna tercero
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Atacazo - Los Pinos T2
Mano de obra: Oficiales 2 Ayudantes 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades:
- Se nivela terreno y se compacta
- Se instala formaleta y acero para muros.

Frente: Pozo T8
Equipo: Pajuela : 1
Frente: Yanamos T9
Mano de obra: Oficiales 2 Ayudantes: 5
Equipo: Herramienta menor.
Actividades:
- Se hace limpieza de los tramos que se tienen listos.
- Se perfila terreno para fundir cuneta

Alejandro S

Powered by CamScanner

Martes 19 mayo 2026

Clima: Sin lluvia

Personal	Contratista	Interventoría
Ing director	1	1
Ing residente	1	1
Prof social	1	1
Residente SST	1	1
Ing ambiental	1	1

Frente: Asunción - La Peña T2
Mano de obra: Oficiales 2 Ayudantes 6.
Equipo: Herramienta menor
Actividades:
- Se restauran las pocetas de las obras de drenaje.
- Se remata terreno detrás de los bordillos y se hace limpieza de los tramos terminados

Frente: Pozo T8
Equipo: Pajonitos 1
Frente: Varones T9
Mano de obra: Oficiales 2 Ayudantes 5
Equipo: Herramienta menor
Actividades:
- Se instala formaleta para bordillos de concreto y se funden.

Alejandro L.

Powered by CamScanner

Miercoles 20 mayo 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal:	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1
Frente:	Asonada - La Peña T2		
Mano de obra:	Oficiales: 2 Ayudantes: 6		
Equipo:	Herramienta menor.		
Actividades:	• Se instala acero y formaleta para cunetas y neles		
Frente:	Paso T8		
Equipo:	Pajarita 1		
Frente:	Yaumos T9		
Mano de obra:	Oficiales 2 Ayudantes 5		
Equipo:	Herramienta menor		
Materiales:	1 viaje arena concreto		
	1 viaje triturado 3/4		
Actividades:	• Se funde la cuneta que se tenia armada y se funden las sobrecunetas en concreto a bloque.		

Alejandro S

Powered by CamScanner

Jueves 21 mayo 2026

Clima. Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal.	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Asunción - La Peña T2
Turno de obra: Oficial: 2 Ayudantes: 6
Equipo: Herramienta menor
Materiales: 1 viaje arena concreto
1 viaje triturado 3/4
Actividades:
- Se funden las cunetas que se tenían encofradas.
- Se funden entrevías con concreto ciclopeo.

Frente: Pozo T8
Equipo: Pagante: 1
Frente: Yarumos T9
Turno de obra: Oficial: 2 Ayudantes: 5
Equipo: Herramienta menor.
Actividades:
- Se funden las cunetas que se tenían encofradas para conectar los dos tramos de placa huella
- Se funden entrevías en concreto ciclopeo.

Alejandro S.


Powered by CamScanner

Viernes 22 mayo 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Ascensión - La Pesca T2
Mano de obra: Oficiales 2 Ayudantes 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se funden los muros que se tenían encofrados
Frente: Patio T8
Equipo: Payaula · 1
Frente: Varmas T9
Mano de obra: · Se continua fundiendo entrevigas y sobrecancha en concreto ciclopeo.



Alejandro S.

Powered by CamScanner

Sábado 23 mayo 2026

Clima: Sin lluvia

Personal		Contratista	Interventoría
	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Asunción - La Peña T2
Mano de obra: Oficial 2 Ayudante 6
Equipo: Herramienta menor
Actividades: · Se funden cabezales en concreto ciclopeo

Frente: Pozo T8
Equipo: Polyantra: 1

Frente: Yarumos T9
Mano de obra: Oficial 2 Ayudante: 5
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se terminan de fundir los cabezales y los bordillos pendientes para finalizar el tramo.
· Queda concluido las actividades de fundido de concreto en el tramo

Alejandro L.

Powered by CamScanner

Lunes 25 mayo 2026

Clima: Sin lluvia.

		Contratista	Interventoría
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Aducción - La Peña T2
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se fundan entrevados en concreto ciclopeo y bordillos de cuneta

Frente: Pozo T8
Mano de obra: Oficial: 1
Equipo: Pegante: 1
Actividades: · Se empiezan con actividades de conformación de terreno.

Frente: Yaumas T9
Mano de obra: Oficial 2 - Ayudante 5
Equipos: Herramienta menor.
Actividades: · Se finalizan las actividades constructivas en el tramo se hacen los ultimos detalles en el cordón de la cuneta. Se llena con material la parte posterior de los aproches. Se prepara translado de herramienta para el tramo 10.

Alejandro S.

Powered by CamScanner

Martes 26 mayo 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal:	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Aserradero La Peña T2
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudantes: 6
Equipos: Herramienta menor.
Actividades:
- Se instala acero y formaleta para muros
- Se funden muros y entrepisos.

Frente: Poste T8
Mano de obra: Oficial: 1
Equipo: Pajuanta: 1
Actividades:
- Se continuan con las actividades de conformación de terreno

Frente: Yaguimas T10.
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudantes: 5
Equipo: Herramienta menor.
Actividades:
- Se reanudan las actividades en este frente, se instala acero y formaleta para muros y entre se funden los muros que se encontraron

Alejandro L.

Powered by CamScanner

Miércoles 27 mayo 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal:	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Asunción - Pozo T2
Man de obra: Oficial 2 Ayudante 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se instala acero y formaleta para cunetas. Se funden cunetas y bordillos.

Frente: Pozo T8
Man de obra: Oficial: 1
Equipo: Pajarita: 1
Materiales: · 1 viaje piedra filtro
· Llegan insumos y materiales para obras de drenaje
Actividades: · Se continua con las actividades de construcción de terraza

Frente: Yarumos T10
Man de obra: Oficiales 2 Ayudantes 5
Equipo: Herramienta menor
Materiales: 1 viaje arena concreto
1 viaje triturado 3/4
Actividades: · Se termina de instalar formaleta para cuneta
· Se funden sobrecunetas y cuneta

Alejandro S.

Jueves 28 mayo 2026


Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal:	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Acometida - Torre T2
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Herramienta: Herramienta menor
Actividades:
- Se instala acero y formaleta para vigas.
- Se funden vigas y entrevigas en concreto premezclado

Frente: Pozo T8
Mano de obra: Oficial: 1
Equipo: Pagador: 1
Actividades:
- Se continua con las actividades de conformación de terreno, se mueven rocas de gran tamaño.

Frente: Tanques T10
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 5
Equipo: Herramienta menor
Actividades:
- Se instala acero y formleta para vigas
- Se funden vigas y sobrecimientos.



Alejandro L.

Powered by CamScanner

Viernes 29 mayo 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal:	Ing directivo	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST:	1	1
	Ing ambiental.	1	1

Frente: Abscisa - La Pista T2
Mano de obra: Oficiales 2 Ayudantes 6
Equipo: Herramienta menor.
Materiales: 1 viaje arena concreto
1 viaje triturado 3/4
Actividades: · Se arma el último tramo de vides dejando el espacio para la rampa de empalme. Se funde último tramo de vides en un costado para dejar paso a pretensar y motos.

Frentes: Poza T8
Mano de obra: Oficiales 4 Ayudantes 7
Equipo: Pajarita 1
Materiales: 1 viaje piedra filtro
Actividades: · Se inician excavaciones para filtro francés lateral, se instala geotextil NT en roca redondo para filtro.
· Se hace demolición en aleta de puente para descole del filtro.

Frentes: Yarumos T10
Mano de obra: Oficiales: 2 Ayudantes: 5
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: · Se instala acero y formaleta para cuneta. Se funde cuneta y bordillo.

Ayudante 2

Powered by CamScanner

Sábado 30 mayo 2026


Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Asunción - La Peña T2
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: - Se finde ultimo tramo de neles en el costado faltando y así queda listo los neles para recibir la manga de empalme

Frente: Pozo T8
Mano de obra: Oficial: 4 Ayudante: 7
Equipo: Pajarita: 1
Actividades: - Se continua con las actividades para filtro finos, se procura que todo tramo de filtro que se excave se arme y tape el mismo día para evitar que se contamine el material de filtro.

Frente: Yarumos T10.
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 5.
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: - Se dividen entre neles y sobrecanchos que se tienen encofrados.



Alejandro J

Powered by CamScanner

Lunes 1 junio 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal:	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Resid social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Alcantarilla - La Peña T2
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudantes: 6
Equipo: Herramienta menor.
Actividades:
- Se instala acero y formaleta para cuneta
- Se funden cunetas, bordillos y entrevedes en concreto ciclopeo

Frente: Pozo T8
Mano de obra: Oficial: 4 Ayudantes: 7
Equipo: Pajarita: 1
Actividades:
- Se continua excavando para construir filtro franco
- Se conforma terreno para preparar superficie o subrasante para recibir base granular.

Frente: Yanamos T10
Mano de obra: Oficial: 2 Ayudantes: 5
Equipo: Herramienta menor.
Materiales:
1 viaje arena concreto
1 viaje tutorado 3/4
Actividades:
- Se instala acero y formaleta para cuneta
- Se funden cunetas y entrevedes en concreto ciclopeo

Alejandro S.

Powered by CamScanner

Martes 2 junio 2026

Clima Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Asunción - La Peña T2
Mano de obra: Oficiales: 2 Ayudantes: 6
Equipo: Herramienta menor.
Materiales: 1 viaje arena concreto
1 viaje triturado 3/4
Actividades: -Se arman y se funde la rampa de empalme de los niveles a la vía principal. Se da por terminado el tramo que conecta los niveles.

Frente: Pozo T8
Mano de obra: Oficiales 4 Ayudantes: 7.
Equipo: Pajonta: 1
Actividades: -Se continua excavando para construir filtro finales
-Se conforma terreno para preparar la subrasante para la base granular.

Frente: Yarumos flo.
Mano de obra: Oficiales: 2 Ayudantes: 5
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: -Se instala acero y formaleta para muros
-Se funde muros y sobrecimientos en concreto ciclopeo

Alejandra S.

Powered by CamScanner

Miércoles 3 junio 2026

Clima: Lluvia 7 - 9

		Contratista	Talavera
Personal:	Ing director.	1	1
	Ing residente.	1	1
	Prof social.	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Asunción - La Peña T2

Num de obreros: Oficial 2 Ayudante. 6

Equipo: Herramienta menor

Actividades: · Se terminan de fundir los entrevieles y las bordillos pendientes para finalizar el turno.

Frente: Pozo T8

Num de obreros: Oficial 4 Ayudante 7

Equipo: Pajanta: 1
Vibrocompactador 1

Materiales: · 2 viajes base granular
· 1 viaje piedra filtro

Actividades: · Se continua excavando para construir filtro francés
· Se conforma terreno y se instala base granular con pajanta y vibrocompactador.

Frente: Yarumos T10

Num de obreros: Oficial: 2 Ayudantes 5

Equipo: Herramienta menor

Actividades: · Se termina de fundir los nichos que se tenían encofrados.

Alejandro S.

Powered by CamScanner

Jueves 4 junio 2026

Clima: Lluvia 7 - 11 Fuertes lluvias la noche anterior

Personal	Cuadrilla	Intervenciones
Ing director	1	1
Ing residente	1	1
Prof social	1	1
Residente SST	1	1
Ing ambiental	1	1

Frente: Alcantarilla - Las Pizas T2

Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 6

Equipo: Herramienta menor

Actividades: · Se dan por terminadas las actividades constructivas en este tramo, se terminan detalles en bordillos y se remata el terreno de la parte posterior.
· Se deja cerrado y señalizado el tramo en los dos extremos con conicos de 55 gal llenos de material y concreto, para cortar el paso de vehiculos.

Frente: Pozo T8

Mano de obra: Oficial: 4 Ayudante: 7

Equipo: Pajarita: 1 Vibrocompactador: 1

Material: 2 viajes base granular

Actividades: · Se tarda el arranque de actividades debido a las lluvias que dificultan el acceso de materiales. Se continua con el armado para fondo fundido, posterior/ se instala base granular

Frente: Yanamos T10.

Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 5

Equipo: Herramienta menor

Material: 1 viaje arena concreta
1 viaje triturado 3/4

Actividades: · Se instala acero y formaleta para cunetas
· Se terminan de fundir el ultimo tramo de neles y cunetas

Alejandro L

Powered by CamScanner

Viernes 5 junio 2026

Clima: Lluvia 7-10 Fuertes lluvias noche anterior

		Contratista	Interventoría
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Pozo T8

Mano de obra: Oficial. 4 Ayudantes. 7

Equipo: Pagante. 1 Vibrocompactador 1

Actividades: · Se drenan el ampo de actividades debido a las lluvias que dificultan el acceso al tramo. Se continua excavando para hallar tramos y posteriormente se instala bases granulares y se sella con el vibrocompactador

Frente: Yanamos T10

Mano de obra: Oficial. 2 Ayudantes: 5

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: · Se limpian cunetas, bordillos y entronques que se tomaron encontrados

Alejandro S.

Powered by CamScanner

Sábado 6 junio 2026

Clima. Lluvia 7-10. Fuertes lluvias la noche anterior

		Contratista	Intracuenca
Personal.	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente. Pozo T8

Mano de obra. Oficial: 4 Ayudante: 7

Equipo. Pajuelo: 1 Vibrocompactador. 1

Material. 1 viaje piedra filtro.

Actividades. · Se pierden una parte de la formaleta debido a las lluvias. Se construye un tramo de filtro faltante.

Frente. Yanamos T10

Mano de obra. Oficial: 2 Ayudante: 5

Equipo. Herramienta menor

Actividades. · Se fundan sobrecanchos y se hace aseo en la placa que ya se tiene terminada

Alejandro S.

Powered by CamScanner

Martes 9 junio 2026

Clima: Lluvia 7-10. Incidencia lluvias noche anterior

		Contratista	Interventoría
Personal:	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Pozo TJ

Mano de obra: Oficial: 4 Ayudante: 7

Equipo: Pagarate: 1 Vibro compactadores: 1

Materiales: · 2 vigas boxe grande
· 1 viga tetrado 3/4

Actividades: · Se tarde el arranque de actividades debido a las lluvias que dificultan el acceso al tramo.
· Se continuan con las actividades para el filtro francés y se revela la subrasante que esta total/ saturada.

Frente: Yawmos TIO

Mano de obra: Oficial: 2 Ayudante: 5

Equipo: Herramienta menor.

Materiales: · 1 viga arma concreto
· 1 viga tetrado 3/4

Actividades: · Se termina de instalar acero para concreto y se funde el costado faltante que se tiene armado para finalizar el tramo.

Alejandro S

Powered by CamScanner

Miercoles 10 junio 2026

Clima: Hubo 7-9. Incidencia lluvias mucho anteriores

Personal		Contratista	Intercontrol
	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Pozo TJ

Mano de obra: Oficial 4 Ayudante 7

Equipo: Pagante 1 Vibrocompactador 1

Actividades:
- Terreno humedo que no permite el acceso de la maquinaria ya que se resbala.
- Se continuan con las actividades para el fuste Lmaj
- Se mezcla y prepara subbase, se sella con el vibrocompactador.

Frente: Yawamu TID.

Mano de obra: Oficial: 2 Ayudantes 5

Equipo: Herramienta menor.

Actividades:
- Se instala acero y formaleta para cordon, se fundo todo el cordon de cuneta pendiente y se organizan detalles en obra transversal para ir dejando listos los pendientes del tramo.

Alejandro S.

Powered by CamScanner

Jueves 11 junio 2026

Clima: Hora 7-10. Condiciones Lluvias noche anterior.

		Contratista	Interventoría
Personal:	Ing director.	1	1
	Ing residente.	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1
Frentes:	Poto T8		
Mano de obra:	Oficial: 4	Ayudante: 7	
Equipos.	Pajarita: 1	Vibrocompactador. 1	
Actividades:	· Se retrasa el arranque de actividades debido a las lluvias que dificultan el acceso al frente.		
	· Se continua con las actividades para el filtro francés y se nivela la subrasante para instalar base granular.		
Frente:	Yarumos T10.		
Mano de obra:	Oficial: 2	Ayudante. 5	
Equipos.	Herramienta menor		
Actividades:	· Se termina de fundir las sobreanchas pendientes para terminar las actividades de fundido en la placa huella en su totalidad.		
	· Se deja cerrado el paso de vehículos con cunetas de 55 gal llenas de material de excavación y se señaliza mientras se cumple el tiempo de fraguado.		



Powered by CamScanner

Viernes 12 junio 2026

Clima: Sin lluvia.

		Contratista	Interventoría
Personal:	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Pozo T8

M.O.: Oficiales 4 Ayudantes 7

Equipo: Pegantes 1 Vibrocompactador 1

Labores: - 2 viajes base granular.

Actividades. - Se continuan con las actividades para el filtro fun... y se nivela la subrasante para instalar base granular.
- Se riega y compacta la base granular que se tenia acopiada.

Frente: Yanamos T10

M.O.: Oficiales 2 Ayudantes 3

Equipos: Herramienta menor.

Actividades. - Se finalizan los detalles en la placa huella, se hace jornada de orden y aseo, se remata terreno detrás de los bordillos de cuneta y se traslada herramienta y personal del frente.

Alejandro S

Powered by CamScanner

Sábado 13 junio 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal:	Ing. director	1	1
	Ing. residente	1	1
	Prof. social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing. ambiental	1	1

Frente: Pozo T8

M.O: Oficial: 4 Ayudante: 7

Equipo: Vibrocomp 1 Vibrocomp 1

Actividades:
- Se continuan con las actividades para el filtro fino.
- Se riega y compacta la base granular que se tiene acopiada.
- Se empieza a figurar acero para dar comienzo al armado de placa huella.

Alejandro S.

Powered by CamScanner

Martes 16 junio 2026

Clima: Sin lluvia

Personal:		Contratista	Interventoría
	Ing. Residente	1	1
	Ing. residente	1	1
	Profesional social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing. ambiental	1	1

Frente: Pozo T8

M.O.: Oficial: 4 Ayudante: 7

Equipo: Pajonta. 1 Vibro compactador. 1

Materiales: 1 viaje arena concreto
1 viaje triturado 3/4

Actividades:
- Se termina la excavación para el último tramo del filtro francés, donde la interventoría le indicó. Se terminan de contruir el filtro y se instala el terreno.
- Se da arranque para armar niles, se hacen empalmes con la estructura existente del puente y se fundan niles.

Hojas 5

Powered by CamScanner

Miércoles 17 junio 2026

Clima: Sin lluvia

		Interventoría	Contratista
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Pozo TJ

M.O. Oficial 4 Ayudante 7

Equipo: Pajonta 1 Vibrocompactador 1

Actividades:
- Se fundan los entrenales en concreto ciclopeo que quedan encofrado por los cajones de redes vaciados anteriormente
- Se arma la formaleta para los sobrecimientos y se funde en contado.
- Se conforma terreno instalando base granular

NOTA: Se reitera la Solicitud de Mejora la logistica que redunde en el rendimiento para poder dar cumplimiento al plazo contractual ya que los progresos reglamentados. Adjunto de dicho cumplimiento al plan de acción entregado por la dirección del contratista

Alejandro S

Jueves 18 junio 2026

Clima: Lluvia 7-9 mañana lluvia noche entarde


		Intermitente	Contratista
Personal:	Ing director	1	1
	Ing residente	1	2
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	2

Frente: Pozo T8

M.O.: Oficial: 4 Ayudante: 7

Equipo: Pajonta: 1 Vibrocompactador: 1

Actividades:
- Se nivela y compacta el terreno con maña donde se van a construir las cunetas que por fuertes lluvias se llevo el material.
- Se instala formaleta y acero para bordillos y cunetas, se funde todo en concreto de forma monolitica.



Alejandro S

Powered by CamScanner

Viernes 19 de junio de 26

Clima: Lluvia 7 - 11


		Instrumentista	Contratista
Personal	Ing. director	1	1
	Ing. residente	1	1
	Prof. social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing. ambiental	1	1

Frente: Pozo TG

M.O.: Oficial: 4 Ayudante: 7

Equipo: Pajarita 1 Vibrocompactador 1

Actividades:
- Se nivela y compacta el terreno con rana donde se va a construir el otro costado de cuneta que las lluvias dañaron.
- Se instala formaleta y acero para bordillos y cunetas se funde el otro costado que hacia falta para completar la sección



Alejandro S

Powered by CamScanner

Sábado 20 junio 2026

Cl. mas: Sin lluvia.

		Interventoría	Contratista
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente. Pozo T8

M.O.: Oficial: 4 Ayudante: 7

Equipo. Pegaranta 1 Vibrocomp: 1

Materiales: 1 viaje arena corriente
1 viaje triturado 3/4
2 viaje base granular

Actividades: - Se deja lista toda la sección del pozo vaciado de retes y se continua resanando acero y formaleta para entreñeles.


Alejandro J

Lunes 22 junio 2026

Clima: Sin lluvia

		Intervención	Contabilizado
Personal	Ing. Director	1	1
	Ing. residente	1	1
	Prof. social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing. ambiental	1	1
Frente	Poste T8		
M.O.	Oficial 4	Ayudante 7	
Equipo	Pajuela. 1	Vibrocomp 1	

Actividades:
- Se arma y funde el dado de la cuarta hilera la perforada, se instalan piedras en el final de la cuarta para reducir energía de descarga.
- Se arman cajones para fundir intrínsecos, se fallan en concreto ciclopeo.



Ayudante 5

Powered by CamScanner

Martes 23 junio 2026

Clima: Sin lluvia

Personal		Intervención	Contratista
	Ing. director	1	1
	Ing. residente	1	1
	Prof. social	1	1
	Residente SST.	1	1
	Ing. ambiental	1	1

Frente: Pozo T8

M.O.: Oficial: 4 Ayudante: 7

Equipo: Pluma: 1 Vibro compactador: 1

Actividades:
- Se instala acero y formaleta para muros, se funden modulos de muro y viga nastra.
- Se abre la excavación para la primer obra transversal, se encuentran varias rocas de gran tamaño por obligan a mover un poco la ubicación original de la obra transversal, se concerta la decisión con interventoría. Se instala la cuna de tuberia y la tuberia novafort y se atranca.
- Se hace visita por parte de la interventoría donde se revisan los procesos que se vienen desarrollando en cada area, técnica, social, ambiental y SST, no hay novedades al respecto.

Alejandro J

Miercoles 24 junio 2026

Clima: Sin lluvia

		Interventoría	Contratista
Personal:	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1
Frente:	Poste T8		
M.O.:	Oficial 4	Ayudantes 7	
Equipo:	Pajarita 1	Vibrocompactador 1	

Actividades:
- Se riporte el terreno excavado para la obra transversal, se termina de excavar manualmente las fosas para la pesca y el descole de la O.D.
- Se instala la formaleta para fundir las sobrecimbras, se funden los dos costados de sobrecimbras en concreto ciclopeo.



Powered by CamScanner

Jueves 25 junio 2026

Clima: Sin lluvia.

		Interventoría	Contratista
Personal:	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Pozo T8

M.O.: Oficial: 4 Ayudante: 7

Equipo: Pagarita: 1 Vibrocompactador: 1

Materiales: 1 viaje arena concreto
1 viaje triturado 3/4

Actividades:
- Se nivela y compacta terreno para posteriormente instalar acero y formaleta para excavar.
- Se instala la excavadora de acero para la pocetta y las aletas de descole de la obra transversal, se finden los pozos.

Alejandro J

Viernes 26 junio 2026

Clima: Sin lluvia.

		Interventoría	Contratista
Personal:	Ing director.	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social.	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental.	1	1

Frente: Pozo T8

M.O.: Oficial: 4 Ayudante: 7

Equipo: Pajarita: 1 Vibrocomp. 1

Materiales: 1 viaje roca ciclopeo.

Actividades:
- Se continua nivelando y compactando la superficie donde van las aceras, se arman y funden los dos estados de acera.
- Se termina de instalar el acero y la formaleta de la pocetta y descole de la obra de drenaje

Powered by CamScanner

Sábado 27 junio 2026

Turno: Día Noche

		Intervenciones	Contratistas
Personal:	Ing. director	1	1
	Ing. residente	1	1
	Prof. social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing. ambiental	1	1

Frente: Pozo T8

M.O.: Oficial: 4 Ayudantes: 7

Equipos: Pugantes: 1 Vibrocomp.: 1

Novedades:
- Se finaliza la pegante y las aletas del dovelado de la obra transversal.
- Se instala acero y formaleta rieles y se funden

Alejandro S.

Powered by CamScanner

Martes 30 junio 2026

Clima: Sin lluvia

		Contratista	Interventoría
Personal	Ing director	1	1
	Ing residente	1	1
	Prof social	1	1
	Residente SST	1	1
	Ing ambiental	1	1

Frente: Pozo T8

M.O.: Oficiales 4 Ayudantes 7

Equipo: Pajarita 1 Vibrocompactador 1

Materiales:
- 1 viaje arena concreto
- 1 viaje triturado 3/4
- 2 viajes base granular

Actividades:
- Se instala formaleta para entrevigas, se fundan modelos en concreto ciclopeo de entrevigas y sobrecanchos.
- Se riega y compacta la base granular y se riega

NOTA: Mediante el Acta de Suspensión No 01, firmada el primer día del mes de julio de 2026. las partes acordaron suspender el contrato hasta el 22 de julio de 2026. Que dicha suspensión obedeció a la necesidad de realizar ajustes administrativos en los usuarios ante el Sistema General de Regalías

Alejandro

Troches Ingeniería, laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos.

Rionegro, martes, 9 de junio de 2026

Ingeniero:
Alejandro Salazar
SM Ingeniería y Diseños E.U
Vías Rurales Municipio De Marinilla
Marinilla, Antioquia

Asunto: *Informe de resistencia a la compresión de cilindros de concreto.*

Respetado ingeniero:
En el presente informe esta consignados los resultados de resistencia a la compresión de cilindros de concreto, Los procedimientos para alcanzar los valores obtenidos en los ensayos a las diferentes muestras cumplen con los requisitos establecidos por las normas vigentes (I.N.V.E del 2013). Estamos atentos a sus inquietudes o comentarios.

En la siguiente figura se presenta la localización del proyecto (*Google Earth Pro*):



Sergio Alexander Troches
Director de laboratorio

Observaciones:
* El material sobrante será desechado, ya que este tipo de ensayo es destructivo.
* El laboratorio no interpreta ni emite opiniones sobre los resultados de los ensayos, la responsabilidad para fines de análisis y diseño son estrictamente del profesional encargado del proyecto.
* La información presentada en este informe es confidencial entre el cliente y el laboratorio
* Se prohíbe la reproducción total o parcial de este informe y es válido únicamente el original.
* Solo el encargado de la obra o contratante del servicio, puede solicitar copias de este informe al laboratorio.

Contenido del informe

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13

El ensayo consiste en aplicar una carga axial de compresión a cilindros presente la falla. La resistencia a la compresión se determina dividiendo la máxima carga aplicada durante el ensayo por la sección transversal del espécimen.
Los resultados de este ensayo se usan como base para el control de calidad de las operaciones de dosificación, mezclado y colocación del concreto; para verificar el cumplimiento de especificaciones; para evaluar la efectividad de los aditivos, y para otros usos similares.
Mediante este método de ensayo se determina la resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos preparados y curados de acuerdo con las normas INV E–402, INV E–403, INV E–418 e INV E–420.
Todos los especímenes para ensayar a una edad determinada, se deben romper dentro de los plazos indicados en la Tabla 410 - 2.

Tabla 410 - 2. Plazo para ensayar los especímenes luego del curado

EDAD DEL ENSAYO	PLAZO
24 horas	± 0.5 horas o 2.1%
3 días	2 horas o 2.8%
7 días	6 horas o 3.6%
28 días	20 horas o 3.0%
90 días	2 días o 2.2%

Si la relación longitud/ diámetro (L/D) del espécimen es 1.75 o menor, se debe corregir el resultado obtenido en el numeral 7.1, multiplicándolo por el factor apropiado de los que se indican a en la Tabla 410 - 3 (se deberá interpolar para valores intermedios de L/D)

Tabla 410-3 Factor de corrección según la relación longitud / diámetro

Referencia	ASTM	BIS	Lawandowski	Sangha	Chung
0,50	----	----	0,59	----	0,53
1,00	0,87	0,80	0,81	0,82	0,83
1,25	0,93	0,87	----	----	0,92
1,50	0,96	0,92	0,92	0,93	0,97
1,75	0,98	0,97	----	----	0,99
2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3,00	----	----	----	1,30	----

Figura 410 - 3. Esquemas de patrones de falla típicos



Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.	Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.	Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados .	Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.	Fracturas en las esquinas (Usuales en cilindros sin refrentar).	Similar al Tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.

Equipos utilizados en el ensayo de resistencia a la compresión de cilindros

Equipo Utilizado	Marca/Referencia	Fecha de Calibración
Prensa Hidráulica	Controls/CT 1303	miércoles, 18 de octubre de 2023

Elaboración de los ensayos de laboratorio para alcanzar la resistencia a compresión del concreto.

Ejecución de los ensayos:	Calculo de información:	Reviso
Nombre: Julied Henao	Nombre: Leyde Henao	Nombre: Sergio Troches
Julied Henao	Leyde Henao	

Informe de resistencia a la compresión de cilindros de concreto.

Norma de Referencia
INVIAS E-410 - 2013
Versión 04_2025

Nombre o razón social : SM Ingeniería y Diseños E.U

Obra o Proyecto : Vías Rurales Municipio De Marinilla

Datos de los Especímenes a Ensayar

Cilindro No.	Muestra o elemento de concreto	Fechas		Edad (días)	Proporción de Mezcla	Slump (cm)	Diámetro (D) (cm)	Altura (L) (cm)	Relación L / D
		Vaciado	Prueba						
1	T4-001 Riostra entrenivel 0,21 m	2025-12-19	2026-01-05	17	1:2,6:3,1	10,7	15,4	30,2	1,96
2	T4-001 Riostra entrenivel 0,21 m	2025-12-19	2026-01-16	28	1:2,6:3,1	10,7	16,3	30,9	1,90
3	T4-002 Riel, riostra, entreriel 0,21m	2026-01-08	2026-01-15	7	1:2,7:3,1	10	15,0	30,1	2,01
4		2026-01-08	2026-01-22	14	1:2,7:3,1	10	15,0	30,0	2,00
5		2026-01-08	2026-02-05	28	1:2,7:3,1	10	15,0	30,0	2,00
6	T4-003 Riel, riostra, entreriel 21-50m	2026-01-13	2026-01-20	7	1:2,7:3,1	10	15,1	30,1	1,99
7		2026-01-13	2026-01-27	14	1:2,7:3,1	10	15,1	30,0	1,99
8		2026-01-13	2026-02-10	28	1:2,7:3,1	10	15,2	30,1	1,98
9	T4-004 Riel, riostra, entreriel 21-50m	2026-01-16	2026-01-23	7	1:2,7:3,1	10	15,0	30,1	2,01
10		2026-01-16	2026-01-30	14	1:2,7:3,1	10	15,1	30,0	1,99
11		2026-01-16	2026-02-13	28	1:2,7:3,1	10	15,0	30,1	2,0
12	T 4 -005 Riel, Riostra entreriel 50-80 m	2026-01-26	2026-02-02	7	1:2,7:3,1	10	15,0	30,2	2,0
13		2026-01-26	2026-02-09	14	1:2,7:3,1	10	15,2	30,1	2,0
14		2026-01-26	2026-02-23	28	1:2,7:3,1	10	15,0	30,0	2,0
15	T 4 -006 Riel Riostra entreriel 80 - 120 m	2026-01-28	2026-02-04	7	1:2,7:3,1	10	15,0	30,1	2,0
16		2026-01-28	2026-02-11	14	1:2,7:3,1	10	15,2	30,1	2,0
17		2026-01-28	2026-02-25	28	1:2,7:3,1	10	15,2	30,0	2,0
18	T 10-001 Riel, riostra, entreriel 0-30 m	2026-01-22	2026-01-29	7	1:2,7:3,1	10	15,2	30,2	2,0
19		2026-01-22	2026-02-05	14	1:2,7:3,1	10	15,1	30,1	2,0
20		2026-01-22	2026-02-19	28	1:2,7:3,1	10	15,1	30,0	2,0

Resistencia a la Compresión de Cilindros de Concreto

Cilindro No.	Tipo de Falla	f'c, de Diseño	Carga (kN)	Resistencia Obtenida			Probabilidad de falla 28 días			% Madurez	Observacion
				MPa	Kg/cm²	PSI	MPa	Kg/cm²	PSI		
1	4	21	388,84	20,9	213	3028	22,7	232	3294	99%	
2	3	21	438,65	21,0	214	3049	21,0	214	3049	100%	
3	4	21	296,31	16,8	171	2432	25,8	263	3741	80%	
4	4	21	351,08	19,9	203	2881	22,1	225	3202	95%	
5	5	21	450,17	25,5	260	3695	25,5	260	3695	121%	
6	3	21	259,44	14,5	148	2101	22,3	227	3233	69%	
7	5	21	360,02	20,1	205	2916	22,3	228	3240	96%	
8	4	21	478,91	26,4	269	3828	26,4	269	3828	126%	
9	4	21	241,78	13,7	140	1984	21,0	215	3053	65%	
10	4	21	354,08	19,8	202	2868	22,0	224	3186	94%	
11	5	21	408,46	23,1	236	3352	23,1	236	3352	110%	
12	4	21	250,32	14,2	144	2054	21,8	222	3161	67%	
13	3	21	365,41	20,1	205	2921	22,4	228	3245	96%	
14	4	21	452,98	25,6	261	3718	25,6	261	3718	122%	
15	4	21	247,89	14,0	143	2035	21,6	220	3130	67%	
16	3	21	347,98	19,2	196	2781	21,3	217	3090	91%	
17	4	21	410,32	22,6	231	3280	22,6	231	3280	108%	
18	3	21	261,45	14,4	147	2090	22,2	226	3215	69%	
19	4	21	355,74	19,9	203	2881	22,1	225	3201	95%	
20	4	21	481,32	26,9	274	3898	26,9	274	3898	128%	

Observaciones de los ensayos : **Prem.** (Premezclado) **(T)**: Testigo - **(D)**: Cilindro con desnivel - **(P)**: Cilindro poroso - **(*)**: Otro ( )

Informe de resistencia a la compresión de cilindros de concreto.

Norma de Referencia
INVIAS E-410 - 2013
Versión 04_2025

Nombre o razón social : SM Ingeniería y Diseños E.U

Obra o Proyecto : Vías Rurales Municipio De Marinilla

Datos de los Especímenes a Ensayar

Cilindro No.	Muestra o elemento de concreto	Fechas		Edad (días)	Proporción de Mezcla	Slump (cm)	Diámetro (D) (cm)	Altura (L) (cm)	Relación L / D
		Vaciado	Prueba						
21	T 10-002 Riel, riostra, entreriel 60-30 m	2026-01-29	2026-02-05	7	1:2,7:3,	10	15,0	30,3	2,0
22		2026-01-29	2026-02-12	14	1:2,7:3,	10	15,2	30,2	2,0
23		2026-01-29	2026-02-26	28	1:2,7:3,	10	15,1	30,0	2,0
24	T1-001 Riel, cuneta, entreriel 0-50m	2026-02-03	2026-02-10	7	1:2,7:3,	10	15,0	30,0	2,0
25		2026-02-03	2026-02-17	14	1:2,7:3,	10	15,1	30,1	2,0
26		2026-02-03	2026-03-03	28	1:2,7:3,	10	15,0	30,1	2,0
27	T1-002 Riel, cuneta, entreriel 50-90m	2026-02-10	2026-02-17	7	1:2,7:3,	10	15,0	30,0	2,0
28		2026-02-10	2026-02-24	14	1:2,7:3,	10	15,1	30,0	2,0
29		2026-02-10	2026-03-10	28	1:2,7:3,	10	15,0	30,1	2,0
30	T7-001 Riel, cuneta, entreriel 0-40m	2026-02-03	2026-02-10	7	1:2,7:3,	10	15,1	30,1	2,0
31		2026-02-03	2026-02-17	14	1:2,7:3,	10	15,0	30,0	2,0
32		2026-02-03	2026-03-03	28	1:2,7:3,	10	15,0	30,2	2,0
33	T7-002 Riel, cuneta, entreriel 40-70m	2026-02-10	2026-02-17	7	1:2,7:3,	10	15,0	30,0	2,0
34		2026-02-10	2026-02-24	14	1:2,7:3,	10	15,1	30,2	2,00
35		2026-02-10	2026-03-10	28	1:2,7:3,	10	15,2	30,0	1,97
36	T1-003 Riel, cuneta, entreriel 90-140m	2026-02-10	2026-02-17	7	1:2,7:3,	10	15,0	30,0	2,00
37		2026-02-10	2026-02-24	14	1:2,7:3,	10	15,0	30,1	2,01
38		2026-02-10	2026-03-10	28	1:2,7:3,	10	15,2	30,3	1,99
39	T4-007 Riel, cuneta, entreriel 120-180m	2026-02-05	2026-02-12	7	1:2,7:3,	10	15,0	30,1	2,01
40		2026-02-05	2026-02-19	14	1:2,7:3,	10	15,0	30,0	2,00

Resistencia a la Compresión de Cilindros de Concreto

Cilindro No.	Tipo de Falla	f'c, de Diseño	Carga (kN)	Resistencia Obtenida			Probabilidad de falla 28 días			% Madurez	Observación
				MPa	Kg/cm²	PSI	MPa	Kg/cm²	PSI		
21	5	21	268,96	15,2	155	2208	23,4	239	3396	72%	
22	5	21	361,47	19,9	203	2889	22,1	226	3210	95%	
23	4	21	432,58	24,2	246	3504	24,2	246	3504	115%	
24	4	21	300,47	17,0	173	2466	26,2	267	3794	81%	
25	4	21	387,46	21,6	221	3138	24,0	245	3487	103%	
26	3	21	431,25	24,4	249	3540	24,4	249	3540	116%	
27	3	21	305,13	17,3	176	2504	26,6	271	3853	82%	
28	4	21	372,02	20,8	212	3013	23,1	235	3348	99%	
29	3	21	400,55	22,7	231	3288	22,7	231	3288	108%	
30	4	21	298,97	16,7	170	2421	25,7	262	3725	80%	
31	4	21	369,64	20,9	213	3034	23,2	237	3371	100%	
32	3	21	399,87	22,6	231	3282	22,6	231	3282	108%	
33	3	21	292,42	16,5	169	2400	25,5	260	3692	79%	
34	4	21	349,86	19,5	199	2834	21,7	221	3148	93%	
35	4	21	389,65	21,5	219	3115	21,5	219	3115	102%	
36	5	21	308,61	17,5	178	2533	26,9	274	3897	83%	
37	4	21	368,74	20,9	213	3027	23,2	236	3363	99%	
38	5	21	392,74	21,6	221	3139	21,6	221	3139	103%	
39	4	21	297,21	16,8	172	2439	25,9	264	3753	80%	
40	4	21	391,30	22,1	226	3212	24,6	251	3569	105%	

Observaciones de los ensayos : **Prem.** (Premezclado) **(T):** Testigo - **(D):** Cilindro con desnivel - **(P):** Cilindro poroso - **(*):** Otro ( )

Informe de resistencia a la compresión de cilindros de concreto.

Norma de Referencia
INVIAS E-410 - 2013
Versión 04_2025

Nombre o razón social : SM Ingeniería y Diseños E.U

Obra o Proyecto : Vías Rurales Municipio De Marinilla

Datos de los Especímenes a Ensayar

Cilindro No.	Muestra o elemento de concreto	Fechas		Edad (días)	Proporción de Mezcla	Slump (cm)	Diámetro (D) (cm)	Altura (L) (cm)	Relación L / D
		Vaciado	Prueba						
41	T4-007 Riel, cuneta, entreriel 120-180m	2026-02-05	2026-03-05	28	1:2,7:3,	10	15,2	30,2	1,99
42	T10-003 Riel, cuneta, entreriel 60-100m	2026-02-04	2026-02-11	7	1:2,7:3,	10	15,1	30,2	2,00
43		2026-02-04	2026-02-18	14	1:2,7:3,	10	15,0	30,0	2,00
44		2026-02-04	2026-03-04	28	1:2,7:3,	10	15,3	30,4	1,99
45	T10-004 Riel, cuneta, entreriel 100-140m	2026-02-11	2026-02-18	7	1:2,7:3,	10	15,2	30,0	1,97
46		2026-02-11	2026-02-25	14	1:2,7:3,	10	15,0	30,3	2,02
47		2026-02-11	2026-03-11	28	1:2,7:3,	10	15,2	30,3	1,99
48	T3-001 Riel, rostra, cuneta, entreriel 0-40 m	2026-02-19	2026-02-26	7	1:2,7:3,	10	15,0	30,0	2,00
49		2026-02-19	2026-03-05	14	1:2,7:3,	10	15,0	30,0	2,00
50		2026-02-19	2026-03-19	28	1:2,7:3,	10	15,0	30,3	2,02
51	T3-002 Riel, rostra, cuneta, entreriel 40 -80	2026-03-13	2026-03-20	7	1:2,7:3,	10	10,0	20,1	2,01
52		2026-03-13	2026-03-27	14	1:2,7:3,	10	10,2	20,0	1,96
53		2026-03-13	2026-04-10	28	1:2,7:3,	10	10,0	20,0	2,00
54	T4-008 Riel, rostra, cuneta, entreriel 180-300m	2026-02-24	2026-03-03	7	1:2,7:3,	10	15,2	30,0	1,97
55		2026-02-24	2026-03-10	14	1:2,7:3,	10	15,1	30,3	2,01
56		2026-02-24	2026-03-24	28	1:2,7:3,	10	15,0	30,1	2,01
57	T5-001 Riel, rostra, cuneta, entreriel 0-40 m	2026-03-12	2026-03-19	7	1:2,7:3,	10	10,0	20,2	2,02
58		2026-03-12	2026-03-26	14	1:2,7:3,	10	10,1	20,1	1,99
59		2026-03-12	2026-04-09	28	1:2,7:3,	10	10,0	20,1	2,01
60	T5-001 Riel, rostra, cuneta, entreriel 0-40 m	2026-02-25	2026-03-04	7	1:2,7:3,	10	10,0	20,0	2,00

Resistencia a la Compresión de Cilindros de Concreto

Cilindro No.	Tipo de Falla	f'c, de Diseño	Carga (kN)	Resistencia Obtenida			Probabilidad de falla 28 días			% Madurez	Observación
				MPa	Kg/cm²	PSI	MPa	Kg/cm²	PSI		
41	3	21	401,54	22,1	226	3210	22,1	226	3210	105%	
42	3	21	297,52	16,6	169	2410	25,6	261	3707	79%	
43	4	21	381,39	21,6	220	3130	24,0	245	3478	103%	
44	4	21	395,44	21,5	219	3120	21,5	219	3120	102%	
45	5	21	307,41	16,9	173	2457	26,1	266	3780	81%	
46	4	21	366,74	20,8	212	3010	23,1	235	3345	99%	
47	5	21	395,41	21,8	222	3161	21,8	222	3161	104%	
48	4	21	300,52	17,0	173	2467	26,2	267	3795	81%	
49	5	21	384,12	21,7	222	3153	24,2	246	3503	104%	
50	5	21	435,66	24,7	251	3576	24,7	251	3576	117%	
51	4	21	115,33	14,7	150	2130	22,6	230	3277	70%	
52	3	21	156,21	19,1	195	2773	21,2	217	3081	91%	
53	4	21	190,54	24,3	247	3519	24,3	247	3519	116%	
54	4	21	312,52	17,2	176	2498	26,5	270	3843	82%	
55	3	21	386,57	21,6	220	3131	24,0	245	3479	103%	
56	4	21	421,23	23,8	243	3457	23,8	243	3457	114%	
57	4	21	110,35	14,1	143	2038	21,6	220	3135	67%	
58	3	21	144,41	18,0	184	2614	20,0	204	2905	86%	
59	5	21	178,64	22,7	232	3299	22,7	232	3299	108%	
60	5	21	124,78	15,9	162	2304	24,4	249	3545	76%	

Observaciones de los ensayos : **Prem.** (Premezclado) **(T)**: Testigo - **(D)**: Cilindro con desnivel - **(P)**: Cilindro poroso - **(*)**: Otro ( )

Informe de resistencia a la compresión de cilindros de concreto.

Norma de Referencia
INVIAS E-410 - 2013
Versión 04 2023

Nombre o razón social : SM Ingeniería y Diseños E.U

Obra o Proyecto : Vías Rurales Municipio De Marinilla

Datos de los Especimenes a Ensayar

Cilindro No.	Muestra o elemento de concreto	Fechas		Edad (días)	Proporción de Mezcla	Slump (cm)	Diámetro (D) (cm)	Altura (L) (cm)	Relación L / D
		Vaciado	Prueba						
61	T6-001 Riel, rostra, cuneta, entreriel 0-40 m	2026-02-25	2026-03-11	14	1:2,7:3,	10	10,0	20,0	2,00
62		2026-02-25	2026-03-25	28	1:2,7:3,	10	10,2	20,1	1,97
63	T6-002 Riel, rostra, cuneta, entreriel 40 -80	2026-03-10	2026-03-17	7	1:2,7:3,	10	10,3	20,0	1,94
64		2026-03-10	2026-03-24	14	1:2,7:3,	10	10,1	20,1	1,99
65		2026-03-10	2026-04-07	28	1:2,7:3,	10	10,0	20,0	2,00
66	T10-006 Riel, rostra, cuneta, entreriel 170-210m	2026-03-11	2026-03-18	7	1:2,7:3,	10	15,0	30,0	2,00
67		2026-03-11	2026-03-25	14	1:2,7:3,	10	15,2	30,1	1,98
68		2026-03-11	2026-04-08	28	1:2,7:3,	10	15,1	30,3	2,01
69	T 2-001 Riel riostra,cuneta cuneta entre 0,40m	2026-04-23	2026-04-30	7	1:3,6:4	10	15,0	30,1	2,01
70		2026-04-23	2026-05-07	14	1:3,6:4	10	15,1	30,0	1,99
71		2026-04-23	2026-05-21	28	1:3,6:4	10	15,0	30,1	2,01
72	T 2-002 Riel,riostra,cuneta,entreriel 40-80m	2026-04-23	2026-05-07	14	1:3,6:4	10	15,0	30,2	2,01
73		2026-04-23	2026-05-21	28	1:3,6:4	10	15,0	30,1	2,01
74	T9-001 Riel, riostra, cuneta,entreriel 0-20m	2026-04-24	2026-05-01	7	1:3,6:4	10	15,0	30,0	2,00
75		2026-04-24	2026-05-08	14	1:3,6:4	10	15,0	30,0	2,00
76		2026-04-24	2026-05-22	28	1:3,6:4	10	15,2	30,1	1,98
77	T9-002 Riel, riostra, cuneta,entreriel 20-40m	2026-05-06	2026-05-13	7	1:3,6:4	10	15,0	30,0	2,00
78		2026-05-06	2026-05-20	14	1:3,6:4	10	15,0	30,0	2,00
79		2026-05-06	2026-06-03	28	1:3,6:4	10	15,0	30,0	2,00
80	T3-003 Riel, riostra,cuneta,entreriel 80-130m	2026-04-14	2026-04-21	7	1:3,6:4	10	15,0	30,0	2,00

Resistencia a la Compresión de Cilindros de Concreto

Cilindro No.	Tipo de Falla	f'c, de Diseño	Carga (kN)	Resistencia Obtenida			Probabilidad de falla 28 días			% Madurez	Observacion
				MPa	Kg/cm²	PSI	MPa	Kg/cm²	PSI		
61	4	21	168,39	21,4	219	3110	23,8	243	3455	102%	
62	3	21	198,70	24,3	248	3527	24,3	248	3527	116%	
63	4	21	118,85	14,3	145	2069	21,9	224	3183	68%	
64	4	21	160,45	20,0	204	2905	22,3	227	3227	95%	
65	5	21	200,18	25,5	260	3697	25,5	260	3697	121%	
66	4	21	327,69	18,5	189	2690	28,5	291	4138	88%	
67	5	21	390,01	21,5	219	3117	23,9	244	3464	102%	
68	5	21	446,19	24,9	254	3614	24,9	254	3614	119%	
69	4	21	255,26	14,4	147	2095	22,2	227	3223	69%	
70	5	21	325,12	18,2	185	2633	20,2	206	2926	86%	
71	4	21	398,47	22,5	230	3271	22,5	230	3271	107%	
72	4	21	347,12	19,6	200	2849	21,8	223	3166	94%	
73	4	21	398,56	22,6	230	3271	22,6	230	3271	107%	
74	5	21	268,41	15,2	155	2203	23,4	238	3389	72%	
75	3	21	350,88	19,9	202	2880	22,1	225	3200	95%	
76	5	21	400,85	22,1	225	3204	22,1	225	3204	105%	
77	4	21	257,49	14,6	149	2113	22,4	229	3251	69%	
78	3	21	329,56	18,6	190	2705	20,7	211	3005	89%	
79	5	21	355,86	20,1	205	2921	20,1	205	2921	96%	
80	3	21	261,33	14,8	151	2145	22,8	232	3300	70%	

Observaciones de los ensayos : **Prem.** (Premezclado) **(T)**: Testigo - **(D)**: Cilindro con desnivel - **(P)**: Cilindro poroso - **(*)**: Otro ( )

Informe de resistencia a la compresión de cilindros de concreto.

Norma de Referencia
INVIAS E-410 - 2013
Versión 04_2025

Nombre o razón social : SM Ingeniería y Diseños E.U

Obra o Proyecto : Vías Rurales Municipio De Marinilla

Datos de los Especímenes a Ensayar

Cilindro No.	Muestra o elemento de concreto	Fechas		Edad (días)	Proporción de Mezcla	Slump (cm)	Diámetro (D) (cm)	Altura (L) (cm)	Relación L / D
		Vaciado	Prueba						
81	T3-003 Riel, riostra,cuneta,entreriel 80-130m	2026-04-14	2026-04-28	14	1:3,6:4	10	15,1	30,1	1,99
82		2026-04-14	2026-05-12	28	1:3,6:4	10	15,2	30,1	1,98
83	T10-005 riostra, cuneta entreriel 140-170m	2026-02-20	2026-02-27	7	1:2,7:3,	10	15,0	30,0	2,00
84		2026-02-20	2026-03-06	14	1:2,7:3,	10	15,1	30,0	1,99
85		2026-02-20	2026-03-20	28	1:2,7:3,	10	15,0	30,1	2,01

Resistencia a la Compresión de Cilindros de Concreto

Cilindro No.	Tipo de Falla	f'c, de Diseño	Carga (kN)	Resistencia Obtenida			Probabilidad de falla 28 días			% Madurez	Observación
				MPa	Kg/cm²	PSI	MPa	Kg/cm²	PSI		
81	4	21	335,47	18,7	191	2717	20,8	212	3019	89%	
82	4	21	398,15	21,9	224	3182	21,9	224	3182	104%	
83	4	21	250,31	14,2	144	2054	21,8	222	3161	67%	
84	4	21	336,54	18,8	192	2726	20,9	213	3029	89%	
85	5	21	385,69	21,8	223	3166	21,8	223	3166	104%	

Observaciones de los ensayos : **Prem.** (Premezclado) **(T)**: Testigo - **(D)**: Cilindro con desnivel - **(P)**: Cilindro poroso - **(*)**: Otro ( )

ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S

Alcaldía de Marinilla

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIP-019-2025

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA; LEGAL Y SOCIOAMBIENTAL DURANTE LA ETAPAS CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL. DE LA OBRA LA PAVIMENTACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA"

INFORME MENSUAL N°6 DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2026

INTERVENTORÍA

PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA

CONTRATO DE OBRA No. COIP 107 DE 2025

MARINILLA

JUNIO DE 2026

1 COMPONENTE AMBIENTAL

Para el inicio del proyecto se formuló y presentó el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), estructurado conforme a los lineamientos establecidos en la Guía Socioambiental de Infraestructura. En este documento se definieron las medidas de manejo ambiental orientadas a minimizar la probabilidad de ocurrencia de impactos negativos durante la ejecución de las actividades constructivas, así como a prevenir afectaciones al entorno y a las comunidades del área de intervención.

Actualmente, el PAGA se fortaleció y consolidó como un Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual fue enviado a la EDUR para obtener la respectiva aprobación. Es importante precisar que esta actualización mantiene el mismo enfoque técnico, alcance y lineamientos del documento inicial (PAGA), garantizando la continuidad en la implementación de las medidas ambientales ya establecidas y su articulación con los requerimientos normativos vigentes.

Por parte de la interventoria se realizó seguimiento y verificación, documental y en campo, de cada una de las actividades propuestas y las medidas ambientales contempladas el PMA.

En *"Observaciones de interventoría"* se relaciona las observaciones, monitoreo y seguimiento a las actividades propuestas y desarrolladas por el contratista, al igual que las acciones y medidas tomadas por parte de la interventoría frente a cada uno de ellos.

El presente informe es un consolidado del informe presentado por el contratista y por la interventoría.

Todos los anexos correspondientes al componente ambiental se relacionan en el Anexo 3. Gestión Ambiental.

1.1 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Conformación del Equipo de Gestión Ambiental

La Gestión Ambiental para la ejecución del proyecto de placa huellas está conformado de la siguiente manera:

Periodo	Contratista - SM INGENIERIA & DISEÑOS E.U	Interventoría - Alta Construcción S.A.S
Noviembre de 2025 a diciembre 2025	Hilduara Diaz Deossa	Ana María Agudelo
Enero de 2025 a marzo 2026	Hilduara Diaz Deossa	Jehny Marcela Martínez
Abril a mayo de 2026	David Pérez Correa	Jehny Marcela Martínez

1.2 Programa de Gestión Ambiental y Cumplimiento Normativo

En cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental y Cumplimiento Normativo, se han implementado diversas acciones orientadas a garantizar la aplicación de los requerimientos del PMA y el cumplimiento de la normatividad vigente. Entre las principales actividades desarrolladas, se destaca la elaboración de formatos de seguimiento para evaluar el avance y cumplimiento de los programas ambientales.

Adicionalmente, el programa contempla la capacitación del personal. Durante el periodo del presente informe, se realizaron dos jornadas de capacitación: la primera, sobre "Manejo adecuado de flora y fauna", tuvo lugar el 22 de abril; la segunda, titulada "Plan de Manejo Ambiental", se llevó a cabo el 2 de mayo. Las asistencias a estas capacitaciones se encuentran en el Anexo 3.2. Aunque se han realizado varias jornadas, no es posible medir el impacto de estas capacitaciones debido a la rotación del personal en obra; algunos empleados permanecen en la compañía, mientras que otros se desvinculan, lo que dificulta la obtención de datos completos sobre la participación.

El avance de estas actividades puede evidenciarse en el Anexo 3.1, que contiene una hoja de Excel con los programas ambientales y el seguimiento realizado hasta la fecha. Por otra parte, el Anexo 3.2 incluye los registros de asistencia a las capacitaciones efectuadas en el periodo; la participación ha sido limitada, principalmente por la distancia entre los frentes de obra y la incorporación de nuevo personal en el área ambiental.



Capacitación al personal de obra por la parte ambiental.

Fecha	Tema Capacitación	Participantes
22/04/2026	Manejo adecuado de flora y fauna	6
02/05/2026	Plan de Manejo Ambiental	6
Total		**12**

Observaciones de Interventoría:

En el anexo 3.2 se encuentran los soportes de las capacitaciones realizadas el periodo del reporte del informe.

Por parte del contratista se acata la solicitud realizada por la interventoría referente a la programación y ejecución de capacitación de socialización del PMA, en dicha actividad participaron 6 colaboradores, teniendo en cuenta lo mencionado sobre la rotación del personal en obra y que es de vital importancia el conocimiento y aplicación de dicho plan por todo el personal de la empresa, se recomienda realizar más jornadas para abarcar la mayor cantidad de personal del proyecto. Adicional, reforzar el tema de residuos, teniendo en cuenta que desde el mes pasado se identificó la necesidad de ser fortalecido.

De acuerdo con las observaciones generadas en el informe del periodo anterior, el contratista se encontraba recopilando y consolidando la información de las capacitaciones realizadas en periodos anteriores; a la fecha, dicha información no se ve reflejada en el informe entregado, por lo cual, se solicita completar la tabla donde se realiza el seguimiento y remitir en el próximo informe junto con los respectivos soportes (anexo 3.1, pestaña PMA 1.1).

1.3 Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos y RCD

En relación con la trazabilidad del programa de manejo integral de residuos sólidos, durante el periodo evaluado se avanzó en la consolidación progresiva de la información y de los soportes requeridos para su seguimiento. Los registros disponibles a la fecha evidencian el desarrollo de acciones orientadas a fortalecer el control, la sistematización y la verificación de las actividades ejecutadas, en concordancia con los lineamientos del PMA. La información compilada, consignada en el Anexo 3.1, permite presentar un estado de avance verificable y transparente, el cual será complementado de manera continua hasta completar la totalidad de los datos requeridos. Lo anterior busca garantizar que la gestión ambiental asociada al manejo de residuos pueda ser evaluada de forma integral por la interventoría, con criterios de trazabilidad, cumplimiento y mejora continua.

1.3.1 Manejo integral de residuos solidos

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Resolución 2184 de 2019, que regula la separación de residuos en la fuente, durante el periodo comprendido entre el 20 de abril y el 20 de mayo de 2026 se instalaron puntos ecológicos en los diferentes frentes de obra. Estos puntos permiten una clasificación adecuada de los residuos generados, facilitando una gestión responsable y un seguimiento eficiente por parte de la interventoría ambiental. Gracias a esta medida, se asegura la trazabilidad de cada flujo de residuos, lo que contribuye a la transparencia y a la correcta valoración de la gestión ambiental realizada.

Tabla 1. Código de colores según la Resolución 2184 de 2019

Color	Tipo de residuo	Ejemplos
Blanco	Aprovechables	Plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel, cartón.
Negro	No aprovechables	Papel higiénico, servilletas, papeles/cartones contaminados, papeles metalizados.
Verde	Orgánicos aprovechables	Restos de alimentos, desechos agrícolas.
Rojo	Peligrosos y hospitalarios	Jeringas, gasas, guantes, pilas, insecticidas, aerosoles, químicos tóxicos.

Durante el desarrollo de la obra en el periodo evaluado, se aplicó el código de colores establecido para la segregación y manejo de residuos. La empresa de servicios públicos se encargó de la recolección de residuos orgánicos y no aprovechables, garantizando su disposición final conforme a la normatividad vigente.

Antes de la disposición, se realizó la caracterización de los puntos ecológicos en cada frente de obra (contenedores blanco, verde y negro), lo que permitió identificar los tipos y cantidades de residuos generados y facilitar su traslado y gestión adecuada.

Nota técnica: En el área de influencia del proyecto no existen sistemas de recolección selectiva ni presencia de recicladores. Por esta razón, se diseñó e implementó un plan interno para asegurar la segregación, el almacenamiento temporal y la disposición final responsable de los residuos aprovechables. Este enfoque garantiza la trazabilidad y el cumplimiento de las obligaciones ambientales, incluso en contextos donde los servicios externos son limitados.

Aunque la cantidad de residuos aprovechables fue baja durante el periodo, su manejo técnico es indispensable para su valorización. Los residuos clasificados en la fuente se almacenan temporalmente en la obra y se trasladan periódicamente a un gestor autorizado fuera del sector, asegurando la correcta gestión y evitando impactos negativos en el entorno.

La estrategia implementada se fundamenta en la clasificación, almacenamiento y traslado de los residuos aprovechables, lo que facilita una mejor valorización de materiales, reduce los riesgos ambientales y refuerza el cumplimiento de la normativa vigente. Además, el plan de saneamiento básico permite articular de manera efectiva las acciones propuestas.

El material reciclable se trasladó al centro principal de acopio de Ciclo Total (Marinilla, Cra 30A No 20-80), de lunes a viernes entre las 7:00 y las 16:00, y los sábados hasta las 11:30. Esta gestión centralizada garantiza el manejo seguro y eficiente de los residuos aprovechables.

En el periodo reportado, se reciclaron 420 kg de papel Kraft, cifra registrada en el anexo 3.1, donde se realiza el seguimiento específico de este programa. Los comprobantes de entrega están disponibles en el anexo 3.3, permitiendo verificar la trazabilidad y cumplimiento de la gestión realizada. Esta información refuerza la

transparencia y la valorización de los residuos aprovechables, facilitando el proceso de revisión y auditoría ambiental.

Un reto relevante identificado durante el periodo fue la rotación constante del personal y su dispersión en los frentes de obra, lo que dificultó la consolidación de buenas prácticas y el seguimiento continuo a la separación de residuos. Esta situación generó vacíos en el uso adecuado de los contenedores y en el registro de la gestión ambiental.

Para mitigar este inconveniente operativo, se reforzarán las jornadas de sensibilización ambiental y se implementarán estrategias de socialización periódica sobre el manejo de residuos. El personal nuevo y rotativo recibirá orientación específica para garantizar la correcta utilización de los puntos ecológicos. Además, se intensificará el monitoreo y se ajustarán los procesos de recolección y traslado, centralizando el material reciclable y programando su envío a la bodega principal de Ciclo Total. De este modo, se busca asegurar una gestión adecuada y responsable de los residuos, optimizando el cumplimiento ambiental del proyecto y facilitando el seguimiento por parte de la interventoría.

CONTRATISTA

RECOLECCIÓN, PROTECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BOLSAS DE CEMENTO VACIAS



PUNTOS ECOLÓGICOS EN LOS FRENTES DE OBRA

INTERVENTORÍA



1.3.2 Manejo integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

Durante el periodo objeto del presente informe no se generaron residuos de construcción y demolición (RCD) en los frentes de obra intervenidos. En consecuencia, no fue necesario realizar actividades de recolección, transporte ni disposición final de este tipo de residuos, situación que se refleja en los indicadores

de seguimiento del programa, los cuales reportan valor cero (0) para el periodo evaluado.

Es importante precisar que el material proveniente de excavación generado durante las actividades constructivas corresponde a material sobrante de excavación y, para el presente periodo, no constituyó un flujo de RCD sujeto a manejo externo o disposición en escombrera autorizada. La cantidad generada fue no significativa y su manejo se realizó directamente en obra, de acuerdo con las necesidades operativas y las condiciones del frente intervenido.

Desde el componente de seguimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), se mantiene la verificación permanente sobre la posible generación de RCD y sobre el manejo del material resultante de las actividades de excavación. Para el periodo reportado, el indicador asociado al transporte y disposición final de RCD presenta valor cero (0), en concordancia con la no generación de este tipo de residuos. Por lo anterior, no se requirió la expedición de certificados de disposición final ni el registro de volúmenes para disposición externa.

Lo anterior permite evidenciar que, durante el periodo evaluado, el programa mantuvo trazabilidad y control sobre este componente, dejando constancia de la ausencia de generación de RCD y de la no necesidad de implementar medidas de disposición final asociadas a este tipo de residuos.

En caso de presentarse generación futura de material sobrante que requiera aprovechamiento, traslado o entrega a terceros, se continuará dejando el respectivo soporte documental conforme a los procedimientos internos definidos para el proyecto y a los lineamientos ambientales aplicables.

Observaciones de Interventoría:

En el Anexo 3.1 se encuentra la matriz de seguimiento para el PMA, en la pestaña PMA 1.2 se encuentra el seguimiento realizado al tema de residuos, donde se encuentran los reportes para los residuos reciclables, peligrosos, de construcción y demolición (RCD). Para los residuos ordinarios, se tiene pendiente diligenciar la tabla de reporte para cada periodo.

Por parte del contratista se anexa en el informe los soportes del registro de entrega de residuos reciclables a la empresa Ciclo Total, los cuales reposan en el Anexo 3.3; queda pendiente por entregar el certificado de disposición emitido por Ciclo Total para dicho periodo. Se solicita anexarlo en el próximo informe.

Por parte del contratista se indica que en los periodos donde se ha requerido la disposición de RCD, los mismos han sido entregados a escombreras autorizadas; por lo cual se solicita que se remitan de manera inmediata los respectivos certificados, teniendo presente que en los informes anteriores no se ha realizado su entrega.

En visitas de campo se evidencian algunos puntos ecológicos incompletos, por lo cual se le recomienda al contratista reforzar las capacitaciones donde se aborde esta temática, haciendo énfasis en que los baldes utilizados en los puntos ecológicos no se deben utilizar para otras actividades.

1.4 Programa para el uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción

Los materiales pétreos utilizados en la obra, como subbase, arena, piedra y material triturado, durante el periodo reportado fueron adquiridos en las canteras Ingetierras, Procopal e Inmobiliaria El Sol, las cuales cuentan con los permisos y autorizaciones ambientales y mineras requeridos. Los documentos que respaldan esta información, correspondientes a la licencia ambiental, el título minero y el Registro Único de Comercialización de Minerales (RUCOM).

Adicionalmente, en los anexos se incluyen los documentos que certifican el funcionamiento de las canteras y las licencias ambientales correspondientes a Procopal e Inmobiliaria El Sol. En el caso de la cantera Ingetierras, la documentación fue remitida en informes anteriores. Por otra parte, los demás insumos empleados en la ejecución del proyecto, como acero, tubería y herramientas menores, se encuentran debidamente almacenados en las áreas internas y externas de los campamentos ubicados en los distintos frentes de obra. Lo anterior garantiza que los materiales permanezcan organizados, disponibles y gestionados conforme a las buenas prácticas ambientales y operativas, asegurando un manejo responsable y adecuado.

CONTRATISTA



Protección y almacenamiento de materiales traídos a obra.

INTERVENTORÍA



Protección y almacenamiento de materiales en los frentes de obra.

Observaciones de Interventoría:

En el Anexo 3.4, se encuentra la información aportada por el contratista, donde se adjunta RUCOM para la empresa PROCOPAL S.A.

En el anexo 3.5 se encuentra la documentación para la Cantera Inmobiliaria Sol, donde se tiene RUCOM a nombre de INMOBILIARIA SOL DEL ESTE S.A.S.(NIT 9007462794 y título minero L4804005), Licencia Ambiental a nombre del señor JUAN RAFAEL LALINDE GALLEGO, para el proyecto de explotación denominado "Mina El Antojo" y adicional la Autorización para la comercialización de materiales a la sociedad ANKARAS S.A.S. (contrato de concesión minera L4804005 (HEUC-03), por lo anterior, se solicita, se comparta el acto administrativo de cesión de la Licencia Ambiental emitido por Corantioquia, hacia el titular minero actual.

Durante la ejecución de la obra, el contratista hizo un buen manejo de los materiales de construcción que ingresaron a obra, los cuales fueron debidamente tapados con polietileno y señalizados para su protección, las volquetas que hicieron

el transporte de los materiales contaron con lona para la protección del riego en la vía y evitar posibles emisiones atmosféricas.

Continúa pendiente reportar la cantidad de materiales de construcción suministrados a la obra junto con sus respectivos soportes. Se solicita se realice entrega de dicha información de manera inmediata, teniendo presente que se ha solicitado de manera reiterada en los informes anteriores.

1.5 Programa de Manejo del Recurso Hídrico

Durante el presente periodo, no se registraron eventos de afectación hídrica en la zona de intervención, lo cual se debe a las características particulares del proyecto y al corto tiempo de ejecución de la obra. Por esta razón, no fue necesario implementar ninguna medida adicional ni realizar actividades específicas relacionadas con el manejo del recurso hídrico. No se llevó a cabo ningún tipo de intervención, dado que no existieron riesgos ni impactos sobre los cuerpos de agua o escorrentías superficiales. El seguimiento consistió únicamente en las inspecciones rutinarias, confirmando la ausencia de afectaciones y la no necesidad de acciones preventivas o correctivas.

Observaciones de interventoría:

Debido a la cercanía de las obras con una fuente hídrica superficial en la vereda Pozo, se solicita al contratista adoptar medidas rigurosas de control de sedimentos antes del arranque del frente. Es obligatorio el cubrimiento permanente de los materiales de construcción para mitigar el riesgo de lavado por lluvias. Adicionalmente, se recomienda la instalación de barreras de retención de finos en los puntos críticos de escorrentía hacia el río y la intensificación de los controles ambientales respecto al orden, aseo y manejo integral de los residuos sólidos ordinarios y de construcción (RCD).

1.6 Programa de Manejo de Suelo y Control de Erosión

Durante la ejecución del proyecto, no se registraron afectaciones ni eventos erosivos en la zona intervenida, debido a las características especificas de la obra

y al corto periodo de intervención. El Programa de Manejo de Suelo y Control de Erosión no fue necesario ni requerido durante este tiempo. Sin embargo, en cumplimiento de los criterios de seguimiento definidos, se efectuaron inspecciones mensuales en los taludes y áreas excavadas, verificando la estabilidad y la ausencia de erosión.

Durante el periodo evaluado, se implementaron medidas para el manejo adecuado y el retiro oportuno de los residuos generados en la obra, los cuales fueron entregados a una empresa de servicios públicos autorizada. Los residuos se trataron de caracterizar y separar en la fuente según su clasificación (aprovechables, no aprovechables y orgánicos), garantizando una disposición final adecuada y minimizando impactos negativos sobre el suelo.

Para la preparación de la mezcla de cemento, se empleó una mezcladora mecánica, lo que evitó el contacto directo de los materiales con la capa superficial del suelo y previno la contaminación y el deterioro del mismo.

Dentro de las actividades de seguimiento, se incluyeron la inspección visual y la verificación de posibles medidas de estabilización, aunque no fue necesario implementarlas. Los indicadores establecidos por el programa, como el porcentaje de áreas con control de erosión implementado y el reporte de eventos erosivos, fueron monitoreados y se mantuvieron en cero durante el periodo, confirmando la ausencia de riesgos. El contratista fue responsable de estas actividades, y los medios de verificación utilizados incluyeron listas de chequeo y registros fotográficos, respaldando que la obra cumplió con las buenas prácticas ambientales y técnicas, sin requerir medidas adicionales de control de erosión.

CONTRATISTA





Actividades en obra para la protección del recurso suelo

INTERVENTORIA





1.7 Programa de Manejo de Aire y Ruido

• Durante el proceso de descarga de materiales pétreos en la obra, se implementaron estrictas medidas de control ambiental. Se rodeó y cubrió el material

con plástico, lo que permitió minimizar la emisión de material particulado (polvo) y evitar tanto la contaminación como la pérdida de insumos, garantizando así condiciones óptimas de protección ambiental.

- Se restringió el uso de pitos y señales acústicas innecesarias, priorizando la reducción de la generación de ruido y evitando molestias en el entorno. Esta acción contribuyó significativamente al cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y a la protección de la comunidad cercana.

- Se llevó a cabo una revisión detallada del estado operativo de los vehículos y equipos empleados en la obra, incluyendo excavadoras, volquetas y rodillos compactadores. Esta inspección garantizó que funcionaran correctamente, minimizando riesgos ambientales relacionados con fugas, emisiones o un uso inadecuado.

- Durante el ingreso de materiales, se verificó el uso obligatorio de carpas o coberturas en las volquetas, evitando la caída de material sobre las vías y la dispersión de material particulado. Esta medida fue clave para mantener la limpieza y evitar impactos negativos en el entorno vial.

- No se realizaron quemas a cielo abierto de materiales ni residuos. Todos los residuos generados fueron gestionados y dispuestos conforme a la normativa ambiental, asegurando un manejo responsable y la protección del recurso aire.

CONTRATISTA

Carpado de volquetas
INTERVENTORÍA



Volqueta utilizada en obra con Carpa

1.8 Programa manejo de Maquinaria, Equipos y Combustibles

1.8.1 Máquinas y equipos

Desde la perspectiva ambiental, se aplican controles preoperacionales a toda la maquinaria y vehículos antes de iniciar su uso. El objetivo de estos controles es prevenir impactos negativos, como fugas de aceite, derrames de combustible y fallos mecánicos que puedan afectar tanto el suelo como los cuerpos de agua.

En cuanto a la documentación de la maquinaria y los equipos, se informa que actualmente se encuentra en proceso de consolidación y actualización. La gestión, seguimiento y custodia de dicha documentación queda bajo la responsabilidad del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de conformidad con sus funciones y procedimientos internos.

1.8.2 Manejo de combustible y aceites

Para asegurar un manejo adecuado y seguro de las sustancias químicas utilizadas o generadas en el área de intervención, se aplican medidas claras de control, prevención y respuesta ante posibles incidentes. Estas acciones requieren procedimientos especializados y buscan minimizar cualquier riesgo ambiental,

operativo y de seguridad, contribuyendo también a la protección de la salud y seguridad en el trabajo (SST).

Como parte de estas medidas, se realizaron charlas de sensibilización y capacitación ambiental dirigidas a los operadores de maquinaria y al personal de la obra. En estas capacitaciones se enfatizó el manejo correcto, almacenamiento y uso seguro de sustancias como ACPM y gasolina, así como la gestión adecuada de materiales y residuos potencialmente contaminados generados durante la operación y mantenimiento de los equipos. Estas actividades fortalecen tanto el cumplimiento ambiental como la seguridad y salud de los trabajadores.

En caso de presentarse fugas, derrames o generación de residuos contaminantes, se establece como medida obligatoria la intervención inmediata del operador responsable del equipo, quien debe ejecutar las acciones de control, limpieza y mantenimiento correctivo requeridas. Esta responsabilidad recae directamente sobre la empresa arrendataria de la maquinaria, con el objetivo de prevenir la contaminación del suelo y de los cuerpos de agua, así como de evitar posibles afectaciones al entorno y proteger la salud de los trabajadores.

Observaciones de Interventoría:

Por parte del contratista no se anexa al informe la documentación referente a la maquinaria y vehículos utilizados en obra solicitados en informes anteriores, para lo cual se reitera que continúa pendiente lo siguiente:


Tipo de vehículo	Placa	Vigencia SOAT	Vigencia Tecno mecánica	Mantenimiento
Retroexcavadora	MC048414	**Información pendiente**		
Retroexcavadora	MC040449	NA	NA	10/01/2026
Retroexcavadora	MC034491	NA	NA	30/01/2026
Retroexcavadora	MC038767	**Información pendiente**		
Vibrocompactador	MC026510	**Información pendiente**		
Vibrocompactador	MC578936	NA	NA	9/12/2025
Vibrocompactador	MC036556	**Información pendiente**		
Volqueta	TAG437	31/07/2026	29/01/2026	NA
Volqueta	OKE291	13/04/2026	13/04/2026	NA
Volqueta	TNG554	29/10/2026	25/10/2026	NA
Volqueta	TRG316	12/05/2026	31/05/2026	NA

Desde el informe pasado se indicó que la volqueta OKE291 tiene el SOAT y la Tecnomecánica vencidos, adicional, la volqueta TAG437 tiene la Tecnomecánica vencida, por lo cual se solicita dicha documentación sea remitida de manera inmediata. También se solicita remitir la documentación de la volqueta OKA587, la cual se encontraba en campo transportando material.

Se reitera la solicitud al contratista de completar la tabla de seguimiento en la pestaña PMA 1.6 donde se indique la fecha de la vigencia del SOAT y la Tecnomecánica, adicional agregar la fecha del último mantenimiento realizado según aplique, adjuntando la respectiva hoja de vida del equipo.

En relación con el manejo de fugas, derrames o la generación de residuos peligrosos (RESPEL), la Interventoría aclara que el Contratista de Obra mantiene la responsabilidad solidaria sobre los impactos ambientales generados por sus proveedores o arrendatarios de maquinaria. Por lo tanto, es deber del Contratista supervisar y garantizar que dichos terceros cumplan estrictamente con los protocolos de prevención y contingencia definidos en el PMA.

Por parte del contratista se indica que se realizaron charlas de sensibilización y capacitación ambiental dirigidas a los operadores de maquinaria y al personal de la obra, donde se enfatizó el manejo correcto, almacenamiento y uso seguro de sustancias como ACPM y gasolina, por lo cual se solicita se agreguen estos listados de asistencia a la parte de capacitaciones.

INTERVENTORÍA

VOLQUETA EN OBRA

1.9 Programa de manejo de Biodiversidad

Durante el periodo objeto del presente informe, en el marco del Programa de Manejo de Biodiversidad, no se identificaron individuos vulnerables dentro de las áreas intervenidas ni en los frentes de obra evaluados. Asimismo, frente al individuo reportado en el informe anterior, se deja constancia de que no se presentó ningún tipo de afectación, toda vez que durante este periodo no se ejecutaron actividades de intervención en su entorno inmediato ni acciones constructivas que pudieran generar impacto sobre el mismo. En consecuencia, se mantiene la condición previamente registrada, sin novedades asociadas a alteraciones, daños o riesgo para dicho individuo.

Observaciones de Interventoría:

Referente al individuo arbóreo Drago, se le reitera la solicitud al contratista de reportar las acciones preventivas adoptadas y el estado de avance de las actividades en este sector, asegurando el cumplimiento de las medidas de protección ambiental para el individuo en mención.

1.10 Programa Gestión Social y Atención a la Comunidad

Durante el periodo objeto del presente informe, el Programa de Gestión Social y Atención a la Comunidad se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos en el PMA, con el fin de mantener una relación adecuada con la comunidad del área de influencia del proyecto. En el transcurso de la obra no se presentaron PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias), inconformidades comunitarias ni problemáticas sociales asociadas a la ejecución de las actividades constructivas. En consecuencia, no fue necesario activar medidas de atención, trámite o respuesta frente a este tipo de situaciones durante el periodo reportado. Lo anterior evidencia que las actividades ejecutadas se desarrollaron sin generar conflictos sociales, manteniendo condiciones de normalidad en la interacción con la comunidad y dando cumplimiento a los indicadores de seguimiento establecidos para este componente.

1.11 Programa de Seguridad y Salud Ambiental en obra.

Durante el periodo evaluado, no se presentaron novedades en materia de Seguridad y Salud Ambiental en la obra. Se mantuvieron las condiciones ambientales seguras para todo el personal, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Programa de Seguridad y Salud Ambiental. El contratista garantizó el uso obligatorio de elementos de protección personal, la adecuada señalización ambiental y de seguridad, y el manejo responsable de residuos peligrosos en caso de generarse. Asimismo, se realizaron capacitaciones periódicas y se documentaron los registros SST correspondientes, sin reportarse incidentes ambientales o laborales. Estos resultados evidencian el compromiso del equipo con la prevención de riesgos y la protección de los trabajadores, conforme a los indicadores definidos y verificados mediante actas y reportes mensuales.

2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

GESTION AMBIENTAL

De manera general se evidencia que el contratista acata de manera parcial las observaciones realizadas en el informe anterior, los ítems que se encuentran pendientes, en algunos casos se justifica que están en trámite, pero a la fecha continúan pendientes, por lo cual se solicita sean subsanados a la mayor brevedad.

Se recomienda mantener un registro estricto y actas firmadas para cualquier volumen de material sobrante que sea donado, o utilizado en obra y presentar los certificados de disposición final en escombrera para el material que no pueda ser aprovechado.

Teniendo en cuenta que se está haciendo uso de viviendas de la zona como lugares de acopio, campamento y uso de baño fijo, es necesario definir un programa adicional o definir una ficha donde se agreguen los soportes de los contratos de las viviendas, pago de arriendo, servicios públicos y legalización de lo referente a tomas de agua.

ANEXOS:

ANEXO 3. GESTIÓN AMBIENTAL

Anexo 3.1 Seguimiento

Anexo 3.2 Capacitaciones

Anexo 3.3 Certificados disposición Reciclables

Anexo 3.4 Cantera Procopal

Anexo 3.5 Cantera Inmobiliaria Sol

Tipo de Registro: ☐ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☒ Capacitaciones
☐ Otro: Charla Sobre Riesgo Caida al mismo nivel y Autocuidado/ Manejo Adecuado de Fauna y Flora - Ambiental

Fecha: 22 Abril/2026 Hora: _____

Lugar: Vereda La Peña

Descripción del registro: SST = Germán Alberto Zuluaga - Ing David
Ing. Ambiental = David Perez Correa.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jhon F. Jimenez Q.	Oficial.	94543362	Jhon F. Jimenez Q.
2	Abrian Sanchez.	Ayudante		Abrian
3	oser camacho	oficial	6094292	
4	OSCAR MISAT	OPERARIO	6113271	oscar
5	Gerardo Miranda Hernandez. D	Ayudante		Gerardo Miranda
6	Ruben Dario Molina	Ayudante	7092620	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Powered by CamScanner

Alcaldía de Marinilla

ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S

Tipo de Registro: ☐ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☑ Capacitaciones
☐ Otro: Riesgo Biológico - Plan Manejo Ambiental (PMA)

Fecha: 02 Mayo / 2026 **Hora:** 7am

Lugar: Vereda los Jovenes.

Descripción del registro: SST - German Alberto Zuluaga
Ing. Ambiental → David Perez Correa

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Ariel de Jesus Perez	Oficial	8715113	
2	Javier Esteban Herrera Urrego	ayudante	1118853311	
3	Robert Andres Ricardo G.	Ayudante	1037479432	
4	Jose salas	Ayudante	55126243	
5	Jorge luis Bravo Padilla	Oficial	1047225846	
6	Elias Salas Jimenez	Ayudante	8312528	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Powered by CamScanner

CICLO TOTAL S.A.S.U E.S.P.

CALLE 30A # 20-40

5493696

MARINILLA - COLOMBIA

REGISTRO DE ENTRADA DE PRODUCTOS

NUMERO DE REGISTRO : 127.106 NUMERO DE TIQUETE : 124.137

	FECHA	HORA	PESOS		PESO NETO
ENTRADA :	25-abr-2026	09:53 AM	2.140,00	Kg	
SALIDA :	25-abr-2026	10:08 AM	1.960,00	Kg	180,00 Kg

PRODUCTO : KRAF CODIGO : 5898

PROVEEDOR : SM INGENIERIA & DISEÑOS E.U. CODIGO : 32584587

PLACA : NAE296 900313492-9

CONDUCTOR : CESAR AUGUSTO VARGAS CEDULA : 989546

ORIGEN : DESTINO :

OBSERVACIONES :

PESADO POR

JULIETH GARZON

FIRMA CONDUCTOR

CICLO TOTAL S.A.S E.S.P.

CALLE 30A # 20-80

5485688

MANIZALES - COLOMBIA

REGISTRO DE ENTRADA DE PRODUCTOS

NUMERO DE REGISTRO : 127.602 NUMERO DE TIQUETE : 124.564

	FECHA	HORA	PESOS		PESO NETO	
ENTRADA :	04-may-2026	10:06 AM	2.100,00	Kg		
SALIDA :	04-may-2026	10:17 AM	1.920,00	Kg	180,00	Kg

PRODUCTO : KRAF CODIGO : 5998

PROVEEDOR : SM INGENIERIA & DISEÑOS E.U. CODIGO : 32564537

PLACA : WSB296 900313432-9

CONDUCTOR : CESAR AUGUSTO VARGAS CEDULA : 769546

ORIGEN : DESTINO :

OBSERVACIONES :

PESADO POR
JULIETH GARZON

FIRMA CONDUCTOR

CICLO TOTAL S.A.S E.S.P.
CALLE 30A # 20-80
BARRIO
MARINILLA - COLOMBIA

REGISTRO DE ENTRADA DE PRODUCTOS

NUMERO DE REGISTRO : 128.432 NUMERO DE TIQUETE : 125.306

	FECHA	HORA	PESOS	PESO NETO
ENTRADA :	14-may-2026	11:41 AM	2.000,00 Kg	
SALIDA :	14-may-2026	11:47 AM	1.940,00 Kg	60,00 Kg

PRODUCTO : KRAF CODIGO : 5898
PROVEEDOR : SANDRA MILENA ZULUAGA CODIGO : 32565888
PLACA : POS296
CONDUCTOR : CESAR AUGUSTO VARGAS CEDULA : 789546
ORIGEN : DESTINO :

OBSERVACIONES :

PESADO POR
JULIETH GARZON

FIRMA CONDUCTOR

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM

HACE CONSTAR

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería hace constar que PROCOPAL S A con NIT número No. 8909063880, acredita(n) la calidad de beneficiario(s) del título minero No. LFM-08051 ubicado en el(los) municipio(s) TITIRIBÍ-ANTIOQUIA y VENECIA-ANTIOQUIA, para la exploración y explotación de un yacimiento de ARENAS, GRAVAS NATURALES Y SILICEAS.

El título minero cuenta con UN (1) planta(s) de beneficio asociada al proyecto minero, aprobada en el PTI/PTO y solo está autorizada a beneficiar mineral del título LFM-08051.

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para estar dentro de la lista del RUCOM que trata el artículo 2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 31 días del mes de mayo del año 2024.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM

HACE CONSTAR

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería hace constar que INMOBILIARIA SOL DEL ESTE S.A.S con NIT número No. 9007462794, acredita la calidad de beneficiario del título minero No. L4804005 ubicado en el municipio SOPETRÁN-ANTIOQUIA, para la exploración y explotación de un yacimiento de GRAVAS DE RIO, ARENAS DE RIO.

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para dentro de los listados del RUCOM que trata el artículo 2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 19 días del mes de febrero del año 2026.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

RESOLUCIÓN No. 130HX- 4930 7 SEP 2010

"POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL"

El Director Territorial Hevéxicos de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, en uso de las facultades conferidas mediante la Resolución 2631 del 28 de Agosto de 1998, y

CONSIDERANDO

Que el dia 02 de Marzo de 2010, con radicado No. 130HX- 103 – 278, el señor **JUAN RAFAEL LALINDE GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.071.719 de Medellín, presentó solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto minero de explotación de material agregado (de arrastre) denominado "Mina El Antojo", ubicado en jurisdicción del Municipio de Sopetrán, Departamento de Antioquia. Diligencias radicadas bajo el Expediente No. HX3-10-2-761.

Que mediante Acto Administrativo No. 130HX- 4682 del 5 de Marzo de 2010, se requiere al señor JUAN RAFAEL LALINDE GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.071.719 de Medellín, para que presente información complementaria para dar inicio al trámite de Licencia Ambiental solicitado.

Que mediante oficio radicado bajo el No. 130HX- 105 – 544 del 7 de Mayo de 2010, se da respuesta por el solicitante a los requerimientos formulados en el precitado Acto.

Que mediante Acto Administrativo No. 130HX- 4762 del 25 de Mayo de 2010, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Dirección Territorial Hevexicos, admite e inicia trámite de Licencia Ambiental presentado por el señor JUAN RAFAEL LALINDE GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.071.719 de Medellín, para el proyecto minero de explotación de material agregado (de arrastre) denominado "Mina El Antojo", ubicado en jurisdicción del Municipio de Sopetrán, Departamento de Antioquia.

Que mediante Informe Técnico No. 130HX- 8800 del 23 de Agosto de 2010, se evalua por parte de funcionario Corporativo el Estudio de Impacto Ambiental, presentado por el solicitante, consignándose entre otros aspectos lo siguiente:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de realizar la revisión, análisis y evaluación de la información contenida en el Estudio de Impacto Ambiental para la Mina El Antojo, se concluye que la información evaluada se ajusta a los términos de referencia para proyectos de materiales de construcción. Sin embargo, lo único que falta son los planos, diseños y memorias de cálculo de la obra de control y reparto para la captación de los 4.45 l/s de agua que requiere el proyecto minero.

Por lo tanto, se considera técnica y ambientalmente aprobar el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental contenido en el EIA para la explotación de materiales de construcción en la mina El Antojo.

Debido a que lo único que hace falta son los diseños de la obra de control y reparto, la oficina jurídica de la corporación tomará la decisión con respecto al otorgamiento de la licencia ambiental, es decir, ésta definirá si la información faltante se solicita dentro de

la licencia como una obligación, o si es necesario hacer el requerimiento antes de otorga la respectiva licencia.
El desarrollo de las actividades mineras requiere el uso y aprovechamiento de recursos naturales, por lo tanto, se recomienda a la oficina jurídica otorgar los siguientes permisos ambientales:

Concesión de aguas

Doméstico: **0.0243 l/s**
Industrial: **4.45 l/s**
Total: 4.4743 L/s
Coordenadas: X: 1'141,594
Y: 1'211,515
Cota. 430 m.s.n.m.

Fuente: rio Aurra

Permiso de vertimientos

Q. 0.05 l/s

Coordenadas. X: 1'141,583
Y: 1'211,535

Fuente receptora: río Aurra

Permiso de ocupación de cauce

Para construcción de 18 piscinas transversales al flujo de la corriente para extracción de materiales de arrastre del rio Aurra, dentro del polígono concesionado.

Las piscinas tendrán las siguientes dimensiones: 20 metros de longitud x 10 metros de ancho y 1.5 metros de profundidad. De cada una de las piscinas se podrá extraer 300 m^3 de acuerdo con los resultados del análisis hidrosedimentológico realizado en la fuente abastecedora del material.

Permiso de aprovechamiento forestal

En la siguiente tabla se presenta el número de individuos a ser talados. (Se relacionan en la parte resolutiva de esta providencia).

Que mediante Acto Administrativo No. 130HX- 4958 del 26 de Agosto de 2010, se declara reunida la información requerida para decidir sobre la viabilidad ambiental del proyecto y por tanto se procederá a Otorgar la Licencia Ambiental al señor **JUAN RAFAEL LALINDE GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.071.719 de Medellín, así como el Permiso de Vertimientos, el Permiso de Ocupación de Cauce, la Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados y la Concesión de Aguas, necesarios para la ejecución del proyecto.

Que el proyecto está contemplado dentro del numeral 1 del Artículo 9° del Decreto 1220 de 2005 (vigente para la fecha de inicio de la solicitud), el cual reglamentaba la Ley 99 de 1993, sobre Licencias Ambientales.

Que si bien en el Decreto 1900 de 2006, se exige la presentación por parte del solicitante de la Licencia Ambiental, del Programa de Inversión del 1% del total de la inversión para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia de

la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica; dicho programa no fue presentado, por tanto, se procederá en esta providencia a requerir su presentación.

Que con respecto al Aprovechamiento Forestal, se autorizará solo las especies y cantidades descritas en la parte resolutiva de está providencia; ya que en el Informe Técnico sustento de la presente actuación se recomienda dentro del listado de especies a aprovechar, unas agrícolas o frutales, las cuales de conformidad con lo estipulado en el Artículo 72 del Decreto 1791 de 1996 no requieren de autorización por parte de la Corporación.

Que el Decreto 2820 del 5 de Agosto de 2010 "Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales", estipula en el Artículo 51: "**Régimen de Transición.** El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos:

1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una Licencia Ambiental o el establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental exigido por la normatividad en ese momento vigente, continuarán su trámite de acuerdo con la misma y en caso de obtenerlos podrán adelantar y/o continuar el proyecto, obra o actividad, de acuerdo a los términos, condiciones y obligaciones que se expidan para el efecto.

Que de conformidad con el Artículo 40° de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, la infracción de las normas ambientales, conlleva la imposición de sanciones, que pueden ser entre otras, de:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro....

Que en mérito de lo expuesto, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Dirección Territorial Hevéxicos,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Otorgar **Licencia Ambiental** al señor **JUAN RAFAEL LALINDE GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.071.719 de Medellín, para el proyecto de explotación de Mina de Materiales de Construcción denominado "Mina El Antojo", ubicada en jurisdicción del Municipio de Sopetrán, Departamento de Antioquia, en un área total de 69,162 hectáreas, amparado en el Contrato de Concesión Minera No. 4804 del 24 de Marzo de 2009, bajo las siguientes coordenadas:

PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
1	808634	1211441
2	809178	1211388
3	809988	1212078
4	809982	1211088
5	808631	1211096

PARÁGRAFO 1. La explotación se realizará de conformidad al sistema propuesto por el beneficiario de la Licencia Ambiental, el cual de acuerdo con las características del depósito, se han proyectado dos métodos de explotación: A cielo abierto en áreas escalón, avanzando en bancos o terrazas definidas y gradación natural del río Aurra, que se desarrollará a través de 18 piscinas transversales al flujo con dimensiones de 20 metros de longitud, 10 metros de ancho y 1.5 m de profundidad. Estas piscinas se localizarán sobre las barras laterales del rio Aurra en la margen izquierda, sin intervenir su cauce activo.

El cálculo de reservas probadas para la zona del título minero es de 10'028.374 m^3 teniendo en cuenta que la profundidad media de los materiales es de 14.5 m.

PARÁGRAFO 2. En caso de requerirse cambios en el método de explotación seleccionado, se deberá informar a la autoridad ambiental y presentar un complemento al Plan de Manejo Ambiental, que garantice la sostenibilidad de la explotación y los Recursos Naturales Renovables presentes en la zona.

ARTÍCULO 2º: Otorgar **Concesión de Aguas** al señor **JUAN RAFAEL LALINDE GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.071.719 de Medellín, en cantidad total de **4,4743** L/ s, a derivar de la fuente Rio Aurra, en la cota 430 m.s.n.m., coordenadas X: 1.141.594, Y: 1.211.515; para los usos Doméstico e Industrial, en la ejecución del proyecto de explotacion de Mina de Materiales de Construcción denominado "Mina El Antojo", ubicada en jurisdicción del Municipio de Sopetrán, Departamento de Antioquia.

El recurso hídrico concesionado se distribuye según sus usos de la siguiente manera:

Uso Doméstico:	0,0243 L/s
Uso Industrial:	4,45 L/s.

PARÁGRAFO 1. Dicha Concesión se otorga por la vigencia de la Licencia Ambiental.

PARÁGRAFO 2. Para garantizar la captación del caudal total otorgado, el concesionario presentará en un término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, los planos, diseños y memorias de cálculo de las obras de captación, control y reparto, para su aprobación por parte de la Corporación.

ARTÍCULO 3º: Otorgar **Permiso de Vertimiento Puntual** al señor **JUAN RAFAEL LALINDE GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.071.719 de Medellín, para el tratamiento de las aguas residuales Industriales generadas en la ejecución del proyecto de explotación de Mina de Materiales de Construcción denominado "Mina El Antojo", ubicada en jurisdicción del Municipio de Sopetrán, Departamento de Antioquia; para un caudal residual de Q=0.05 L/s, coordenadas X: 1.141.583, Y: 1.211.535, efluente que será tratado mediante un sistema de tratamiento compuesto por: Sumidero, Trampa de Sedimentos, Trampa de Grasas y Caja de Aforo que se instalará al final del tratamiento y ante del vertimiento al Río Aurra.

Otorgar **Permiso de Vertimiento No Puntual** al señor **JUAN RAFAEL LALINDE GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.071.719 de

Medellín, para el tratamiento de las aguas residuales Domésticas generadas en la ejecución del proyecto de explotación de Mina de Materiales de Construcción denominado "Mina El Antojo", ubicada en jurisdicción del Municipio de Sopetrán, Departamento de Antioquia; para un caudal residual de Q=0.02 L/s, efluente que será tratado mediante un sistema FISSAS integrado, el cual está compuesto por: Tanque Séptico y Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA). Una vez tratadas las aguas se descargarán a un campo de infiltración a través de una caja de inspección y distribución.

PARÁGRAFO. Los presentes Permisos de Vertimientos se otorgan por la vigencia de la Licencia Ambiental.

ARTÍCULO 4°: Autorizar al señor **JUAN RAFAEL LALINDE GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.071.719 de Medellín, la **Ocupación de Cauce Permanente del Río Aurra**, con la construcción de 18 piscinas transversales al flujo de la corriente para extracción de materiales de arrastre dentro del polígono concesionado. Las piscinas tendrán las siguientes dimensiones: 20 metros de longitud x 10 metros de ancho y 1.5 metros de profundidad.

ARTÍCULO 5°: Autorizar al señor **JUAN RAFAEL LALINDE GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.071.719 de Medellín, para la ejecución del proyecto de explotación de la Mina de Materiales de Construcción, el **Aprovechamiento Forestal de los Árboles Aislados** que a continuación se relacionan e individualizan:

Nombre Común	Nombre Científico	# Individuos	Biomasa (m^3)
Indio desnudo	Bursera simaruba	28	17,78
Olivo	Caparis indica	3	1,38
Yarumo	Cecropia sp.	4	1,01
Ceiba	Ceiba petandra L	19	189,91
Chagualo	Clusia multiflora	7	2,70
Totumo	Crescetia cujete L	2	1,11
Piñón de oreja	Enterolobium cyclocarpum	17	85,21
Búcaro	Erythrina fusca	4	8,34
Uña de gato	Fagara pterota	6	0,58
Lechero	Ficus sp.	8	63,24
Cedro Macho	Guarea trichiloides	19	10,57
Guasimo	Guazuma ulmifolia	325	159,11
Hierro	Neea sp.	105	23,39
Tapallo	Pisonea sp.	64	12,24
Samán	Samanea samán	27	46,41
Roble	Tabebuia rosea	1	0,31
Trompillo	Trichilia hirta	5	1,88
	Trichilia sp.	6	12,49
Guacamayo	Triplaris americana	6	7,78
Total General		**656**	**645,44**

PARÁGRAFO 1. Una vez agotado el volumen autorizado, no es posible extraer cantidad excedente de las respectivas especies.

PARÁGRAFO 2. La presente autorización es válida por el término de tres (3) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

PARÁGRAFO 3. El aprovechamiento de los árboles aislados relacionados en el presente artículo debe hacerse bajo el cumplimiento de las siguientes recomendaciones:

1. Iniciar los cortes por las ramas superiores, utilizando amarres para minimizar los daños por la caída de estas.
2. Utilizar personal y maquinaria apropiada para evitar al máximo desperdicios y propiciar el mínimo de afectaciones al entorno en que se localiza la intervención forestal ejecutada.
3. Disponer depósitos en sitios especiales para que se descompongan las ramas y hojas, o en último caso que se utilicen como leña en la región.
4. No se podrán utilizar las fuentes de agua para arrojar desechos del aprovechamiento forestal, además se evitará la caída sobre árboles nativos.
5. Se prohíbe la realización de quemas de los retales, aserrín y recortes de madera.
6. Se debe tener en cuenta para el aprovechamiento, que los daños que se causen a terceros, correrán por cuenta del beneficiario de la presente autorización.
7. Para los casos de reposiciones ambientales con siembra de especies forestales se debe solicitar asesoría a instituciones como CORANTIOQUIA, UMATA, SENA, ICA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, entre otras.
8. Se deberá coordinar con Empresas prestadoras de servicios, Empresa de Energía, INVIAS o cualquiera otra que se involucre en el aprovechamiento o intervención.

PARÁGRAFO 4. El señor **JUAN RAFAEL LALINDE GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.071.719 de Medellín, deberá reponer dentro del término de tres (3) año las especies aprovechadas, en una proporción de dos (2) árboles sembrados por cada árbol talado; para lo cual definirá un sitio e informará a la Corporación sobre la ubicación de los mismos, para hacer el respectivo Control y Seguimiento.

PARÁGRAFO 5. En caso de requerir transportar productos obtenidos con ocasión del aprovechamiento, el beneficiario de la Autorización deberá solicitar el salvoconducto para la movilización ante esta Dirección Territorial, previo el pago del importe correspondiente.

ARTÍCULO 6º: El término de duración de la presente **Licencia Ambiental** para su operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y terminación será el concedido en el Contrato de Concesión Minera – considerado en treinta (30) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Minero Nacional- .

ARTÍCULO 7º: El señor **JUAN RAFAEL LALINDE GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.071.719 de Medellín, deberá dar cumplimiento en todas sus partes a lo consignado en el documento denominado Plan de Manejo Ambiental y evaluado en el Informe Técnico No. 130HX- 8800 del 23 de Agosto de 2010 (Se anexa con la notificación de la presente providencia de copia del citado informe para su conocimiento).

PARÁGRAFO: El interesado deberá presentar informes de avance y cumplimiento a su propuesta de manejo ambiental, con el objeto de corroborar el estado de ejecución y efectividad de las medidas propuestas y que hacen

parte integral del Plan de Manejo Ambiental diseñado. Los informes se presentaran para los tres (3) primeros años cada seis (6) meses y a partir del cuarto (4) año anualmente.

ARTICULO 8°: El señor **JUAN RAFAEL LALINDE GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.071.719 de Medellín, deberá en un término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, **presentar el PLAN DE INVERSIÓN del 1%** del total de la inversión para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica de la que se otorgó la Concesión de Aguas, de acuerdo al Parágrafo del Artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y al Decreto 1900 de 2006.

La liquidación de la inversión del 1%, se realizará con base en los siguientes costos (Según el Decreto 1900 de 2006):

a) Adquisición de terrenos e inmuebles.
b) Obras civiles
c) Adquisición y alquiler de maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles
d) Constitución de servidumbres.

Estos costos corresponden a las inversiones realizadas en la etapa de construcción y montaje. Con el fin de ajustar el valor de la inversión del 1% (calculada aproximadamente con base en el presupuesto inicial del proyecto). El Plan de Inversión del 1% a presentar, según los lineamientos del Decreto 1900 de 2006, debe incluir el respectivo cronograma (con la espacialización de las actividades).

ARTÍCULO 9°: En caso de detectarse durante el tiempo de ejecución, efectos no previstos, el beneficiario de esta licencia, deberá informar de manera inmediata de este hecho a la Corporación, para que ésta determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias. El incumplimiento de estas medidas será causal para la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

ARTÍCULO 10°: Cesión y Derechos: Durante la vigencia de la Licencia Ambiental, el beneficiario de ésta podrá ceder a otra persona sus derechos. El cesionario sustituye en todos los derechos y obligaciones al beneficiario de la licencia ambiental.

En todo caso el cedente de la Licencia Ambiental, deberá solicitar autorización previa de la autoridad ambiental competente, por incumplimiento de dicha condición no se producirá la cesión y en consecuencia, el cedente continuará siendo responsable de todas las obligaciones y condiciones contenidas en la licencia.

ARTÍCULO 11°: Esta Licencia Ambiental podrá ser suspendida o revocada e implica para el beneficiario y como requisito indispensable para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas, so pena de incurrir en las sanciones legales.

ARTÍCULO 12°: Modificación: La Licencia Ambiental podrá ser modificada total o parcialmente en los siguientes casos:

-A solicitud del beneficiario de la Licencia Ambiental, en consideración a la variación de las condiciones existentes al momento de otorgarla.
-Por iniciativa de la autoridad ambiental competente o del Ministerio del Medio Ambiental, cuando hayan variado de manera sustancial las circunstancias existentes al momento de otorgarla.
-Cuando al otorgarse la Licencia Ambiental no contemple el uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, necesario para construcción, ejecución u operación del proyecto, obra o actividad.
-Cuanto se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, consagrado en la Licencia Ambiental.

ARTÍCULO 13°: El beneficiario con la presente Licencia Ambiental, será responsable por cualquier afectación a infraestructuras como puentes, torres de energía, acueductos, vías carreteables, entre otros, o cualquier deterioro y/o daño ambiental que se cause en el área donde se desarrolla la explotación, y deberá realizar todas las actividades necesarias para corregir los efectos causados.

ARTÍCULO 14°: Cuando el beneficiario de la Licencia Ambiental tuviere necesidad de efectuar cualquier alteración en las condiciones impuestas, deberá solicitar autorización de la Corporación, comprobando las necesidades y reformas.

ARTÍCULO 15°: La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA - será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas, hacer requerimientos de información, corroborar técnicamente o a través de pruebas de los resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario.

ARTÍCULO 16°: En caso de incumplimiento a las obligaciones consagradas en la presente providencia o de producirse en la ejecución del proyecto, infracciones en materia ambiental, se procederá por parte de la Corporación a imponer las sanciones correspondientes de conformidad con la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, o la que la modifique o sustituya.

ARTÍCULO 17°: Contra la presente Resolución, procede por vía gubernativa ante la Dirección Territorial Hevéxicos, el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, conforme lo establece el Artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 18°: El beneficiario de la Licencia Ambiental, deberá pagar la **tasa por utilización de agua** con fundamento en el Decreto 0155 del 2004 y la Resolución 0240 de marzo 8 de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o las que la modifiquen o sustituyan, de acuerdo con la cuenta de cobro que para tal efecto emitirá Corantioquia.

ARTÍCULO 19°: Identificar al señor **JUAN RAFAEL LALINDE GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.071.719 de Medellín, como sujeto pasivo de la tasa retributiva, por el Vertimiento Puntual al Río Aurra de las aguas residuales industriales que se generan en la explotación de la Mina de Materiales de Construcción.

PARÁGRAFO 1. Para la cancelación de la tasa retributiva se expide un documento equivalente a factura, el cual contiene toda la información relacionada con el vertimiento, como el plazo para la presentación de reclamaciones por dicha cuenta.

PARÁGRAFO 2. El documento de cobro equivalente a factura contiene una obligación clara y expresa de pagar una suma de dinero y en consecuencia, la Corporación puede hacerlo exigible ejecutivamente mediante cobro coactivo.

PARÁGRAFO 3. La presente actuación se expide por una sola vez con el fin de posibilitar la gestión de cobro y recaudo.

ARTÍCULO 20°: De conformidad con lo establecido en los Artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, notifíquese la presente providencia al señor **JUAN RAFAEL LALINDE GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.071.719 de Medellín, a quien se localiza en la Carrera 49 N° 52-141, Oficina 401, Centro Comercial Junín Maracaibo del Municipio de Medellín. Telefax: 231 75 41 - 293 17 23.

ARTÍCULO 21°: Publíquese la presente actuación en el Boletín de la Corporación de conformidad con los Artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo, según el caso.

ARTÍCULO 22°: La presente Licencia Ambiental se encuentra asentada en el Registro Oficial de la Corporación bajo el número **HX3-10-2-761.**

Dada en Santa Fe de Antioquia, a los - 7 SEP 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ
Director Territorial.

Expediente HX3-10-2-761

OJRR/ODCT/ocuadros

Anexo. Copia del Informe Técnico No. 130HX- 8800 del 23-08-10 (Dieciséis folios).

T/D: 7:30 Horas.

ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S

edur

Alcaldía de Marinilla

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIP-019-2025

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA; LEGAL Y SOCIOAMBIENTAL DURANTE LA ETAPAS CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL. DE LA OBRA LA PAVIMENTACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA"

INFORME MENSUAL N°7 DEL 20 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2026

INTERVENTORÍA

PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA

CONTRATO DE OBRA No. COIP 107 DE 2025

MARINILLA

JULIO DE 2026

1 COMPONENTE AMBIENTAL

Para el inicio del proyecto se formuló y presentó el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), estructurado conforme a los lineamientos establecidos en la Guía Socioambiental de Infraestructura. En este documento se definieron las medidas de manejo ambiental orientadas a minimizar la probabilidad de ocurrencia de impactos negativos durante la ejecución de las actividades constructivas, así como a prevenir afectaciones al entorno y a las comunidades del área de intervención.

Actualmente, el PAGA se fortaleció y consolidó como un Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual fue enviado a la EDUR para obtener la respectiva aprobación. Es importante precisar que esta actualización mantiene el mismo enfoque técnico, alcance y lineamientos del documento inicial (PAGA), garantizando la continuidad en la implementación de las medidas ambientales ya establecidas y su articulación con los requerimientos normativos vigentes.

Por parte de la interventoría se realizó seguimiento y verificación, documental y en campo, de cada una de las actividades propuestas y las medidas ambientales contempladas el PMA.

En *"Observaciones de interventoría"* se relaciona las observaciones, monitoreo y seguimiento a las actividades propuestas y desarrolladas por el contratista, al igual que las acciones y medidas tomadas por parte de la interventoría frente a cada uno de ellos.

El presente informe es un consolidado del informe presentado por el contratista y por la interventoría.

Todos los anexos correspondientes al componente ambiental se relacionan en el Anexo 3. Gestión Ambiental.

1.1 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Conformación del Equipo de Gestión Ambiental

La Gestión Ambiental para la ejecución del proyecto de placa huellas está conformado de la siguiente manera:

Periodo	Contratista - SM INGENIERIA & DISEÑOS E.U	Interventoría - Alta Construcción S.A.S
Noviembre de 2025 a diciembre 2025	Hilduara Diaz Deossa	Ana María Agudelo
Enero de 2025 a marzo 2026	Hilduara Diaz Deossa	Jehny Marcela Martínez
Abril a junio de 2026	David Pérez Correa	Jehny Marcela Martínez

1.2 Programa de Gestión Ambiental y Cumplimiento Normativo

En cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental y Cumplimiento Normativo, se han implementado diversas acciones orientadas a garantizar la aplicación de los requerimientos del PMA y el cumplimiento de la normatividad vigente. Entre las principales actividades desarrolladas, se destaca la elaboración de formatos de seguimiento para evaluar el avance y cumplimiento de los programas ambientales.

Adicionalmente, el programa contempla la capacitación del personal. Durante el periodo del presente informe, se realizaron dos jornadas de capacitación: la primera, sobre "Charla Uso EPP, Maquinaria Amarilla y Residuos sólidos", tuvo lugar el 29 de mayo; la segunda, titulada "Control de emisiones", se llevó a cabo el 5 y 11 de junio ya que se tuvo que ir a dos frentes de obra. Las asistencias a estas capacitaciones se encuentran en el Anexo 3.2. Aunque se han realizado varias jornadas, no es posible medir el impacto de estas capacitaciones debido a la rotación del personal en obra; algunos empleados permanecen en la compañía, mientras que otros se desvinculan, lo que dificulta la obtención de datos completos sobre la participación.

El avance de estas actividades puede evidenciarse en el Anexo 3.1, que contiene una matriz de seguimiento de los programas ambientales y los registros consolidados disponibles hasta la fecha. En atención a la recomendación realizada por la interventoría ambiental, el contratista acata la solicitud de continuar fortaleciendo la socialización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y programará nuevas jornadas de capacitación, con el fin de cubrir progresivamente al personal vinculado al proyecto.

Estas jornadas incluirán el refuerzo del manejo integral de residuos, teniendo en cuenta que este aspecto fue identificado como tema a fortalecer desde el periodo anterior. De esta manera, se busca asegurar que el personal nuevo, activo y rotativo conozca y aplique adecuadamente las medidas establecidas en el PMA durante la ejecución de las actividades de obra.

Respecto al indicador de participación, se aclara que en la jornada reportada asistieron seis (6) colaboradores. No obstante, en la matriz de vinculación o empleabilidad se encontraba registrado un número mayor de personas asociadas al proyecto durante el periodo evaluado. Esta diferencia se presentó porque parte del personal que figuraba vinculado ya no se encontraba activo en la empresa para la fecha en que se realizó la capacitación, debido a retiros o desvinculaciones.

Por lo anterior, el indicador de cobertura presentó un resultado bajo, ya que el cálculo se realizó frente al total de personal registrado en la matriz de empleabilidad y no únicamente frente al personal efectivamente activo y disponible en obra el día de la capacitación. En ese sentido, el resultado no corresponde a la ausencia de gestión por parte del contratista, sino a la variación del personal durante el periodo y a la forma en que se realizó la medición del indicador.

Para mejorar la trazabilidad del seguimiento en los próximos informes, se ajustará la métrica de capacitación diferenciando el personal estos parámetros. Con esta precisión, la interventoría ambiental podrá verificar con mayor claridad la cobertura real de las actividades de capacitación ejecutadas.

En relación con la información de capacitaciones realizadas en periodos anteriores, se realizó consulta con la persona que desempeñaba previamente el cargo; sin embargo, no fue posible ubicar documentación ni soportes que permitan validar dichas actividades. Únicamente se cuenta con soporte de una capacitación relacionada con segregación de residuos en la fuente, por lo cual no se dispone de evidencia documental suficiente para completar de manera retroactiva la información solicitada en la pestaña PMA 1.1.

A partir del presente periodo, el seguimiento continuará realizándose con los soportes disponibles y con los registros que se generen en adelante, garantizando trazabilidad, claridad y verificación por parte de la interventoría ambiental.



Capacitación al personal de obra por la parte ambiental.

Fecha	Tema Capacitación	Participantes
29/05/2026	Manejo adecuado de residuos	9
05/06/2026	Control de emisiones	7
11/06/2026	Control de emisiones	8
Total		**24**

Observaciones de Interventoría:

En el anexo 3.2 se encuentran los soportes de las capacitaciones realizadas el periodo del reporte del informe.

Por parte del contratista se indica que se realizarán refuerzos de capacitaciones en las temáticas de residuos sólidos y Plan de Manejo Ambiental teniendo en cuenta que desde informes anteriores se indicó su necesidad. En el próximo informe se verificará su cumplimiento.

Por parte de la interventoría, entendemos la situación con el empalme del personal técnico. Sin embargo, dado que la información de las capacitaciones de los periodos anteriores ya fue reportada y compartida de manera oficial en los informes previos, le solicitamos al contratista apoyarse en ese histórico documental para diligenciar la pestaña PMA 1.1 de forma completa, asegurando el balance real de la gestión ambiental.

1.3 Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos y RCD

En relación con la trazabilidad del programa de manejo integral de residuos sólidos, durante el periodo evaluado se avanzó en la consolidación progresiva de la información y de los soportes requeridos para su seguimiento. Los registros disponibles a la fecha evidencian el desarrollo de acciones orientadas a fortalecer el control, la sistematización y la verificación de las actividades ejecutadas, en concordancia con los lineamientos del PMA. La información compilada, consignada en el Anexo 3.1, permite presentar un estado de avance verificable y transparente, el cual será complementado de manera continua hasta completar la totalidad de los datos requeridos. Lo anterior busca garantizar que la gestión ambiental asociada al manejo de residuos pueda ser evaluada de forma integral por la interventoría, con criterios de trazabilidad, cumplimiento y mejora continua.

1.3.1 Manejo integral de residuos solidos

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Resolución 2184 de 2019, que regula la separación de residuos en la fuente, durante el periodo comprendido entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 2026 se instalaron puntos ecológicos en los diferentes frentes de obra. Estos puntos permiten una clasificación adecuada de los residuos generados, facilitando una gestión responsable y un seguimiento eficiente por parte de la interventoría ambiental. Gracias a esta medida, se asegura la trazabilidad de cada flujo de residuos, lo que contribuye a la transparencia y a la correcta valoración de la gestión ambiental realizada.

Tabla 1. Código de colores según la Resolución 2184 de 2019

Color	Tipo de residuo	Ejemplos
Blanco	Aprovechables	Plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel, cartón.
Negro	No aprovechables	Papel higiénico, servilletas, papeles/cartones contaminados, papeles metalizados.
Verde	Orgánicos aprovechables	Restos de alimentos, desechos agrícolas.
Rojo	Peligrosos y hospitalarios	Jeringas, gasas, guantes, pilas, insecticidas, aerosoles, químicos tóxicos.

Durante el desarrollo de la obra en el periodo evaluado, se aplicó el código de colores establecido para la segregación y manejo de residuos. La empresa de servicios públicos se encargó de la recolección de residuos orgánicos y no aprovechables, garantizando su disposición final conforme a la normatividad vigente.

Antes de la disposición, se realizó la caracterización de los puntos ecológicos en cada frente de obra (contenedores blanco, verde y negro), lo que permitió identificar los tipos y cantidades de residuos generados y facilitar su traslado y gestión adecuada.

Nota técnica: En el área de influencia del proyecto no existen sistemas de recolección selectiva ni presencia de recicladores. Por esta razón, se diseñó e implementó un plan interno para asegurar la segregación, el almacenamiento temporal y la disposición final responsable de los residuos aprovechables. Este enfoque garantiza la trazabilidad y el cumplimiento de las obligaciones ambientales, incluso en contextos donde los servicios externos son limitados.

Aunque la cantidad de residuos aprovechables fue baja durante el periodo, su manejo técnico es indispensable para su valorización. Los residuos clasificados en la fuente se almacenan temporalmente en la obra y se trasladan periódicamente a un gestor autorizado fuera del sector, asegurando la correcta gestión y evitando impactos negativos en el entorno.

La estrategia implementada se fundamenta en la clasificación, almacenamiento y traslado de los residuos aprovechables, lo que facilita una mejor valorización de materiales, reduce los riesgos ambientales y refuerza el cumplimiento de la normativa vigente. Además, el plan de saneamiento básico permite articular de manera efectiva las acciones propuestas.

El material reciclable se trasladó al centro principal de acopio de Ciclo Total (Marinilla, Cra 30A No 20-80), la cual opera de lunes a viernes entre las 7:00 y las 16:00, y los sábados hasta las 11:30. Esta gestión centralizada garantiza el manejo seguro y eficiente de los residuos aprovechables.

Durante el periodo reportado, se reciclaron 130 kg de papel Kraft, cifra registrada en el anexo 3.1, donde se realiza el seguimiento específico de este programa. No obstante, s precisa que para el presente periodo no se anexa certificado de disposición, debido a que la cantidad de material aprovechable generada fue baja y no alcanzó un volumen significativo para realizar una entrega independiente que

permitiera la expedición de un nuevo certificado. Por lo anterior, el soporte que se anexa corresponde al certificado de disposición del informe anterior, manteniendo la trazabilidad de la gestión ambiental, la diferenciación de los soportes por periodo y la facilidad de revisión y verificación por parte de la interventoría ambiental.

Un reto relevante identificado durante el periodo fue la rotación constante del personal y su dispersión en los frentes de obra, lo que dificultó la consolidación de buenas prácticas y el seguimiento continuo a la separación de residuos. Esta situación generó vacíos en el uso adecuado de los contenedores y en el registro de la gestión ambiental.

Para mitigar este inconveniente operativo, se reforzarán las jornadas de sensibilización ambiental y se implementarán estrategias de socialización periódica sobre el manejo de residuos. El personal nuevo y rotativo recibirá orientación específica para garantizar la correcta utilización de los puntos ecológicos. Además, se intensificará el monitoreo y se ajustarán los procesos de recolección y traslado, centralizando el material reciclable y programando su envío a la bodega principal de Ciclo Total. De este modo, se busca asegurar una gestión adecuada y responsable de los residuos, optimizando el cumplimiento ambiental del proyecto y facilitando el seguimiento por parte de la interventoría.

CONTRATISTA

PUNTOS ECOLÓGICOS EN LOS FRENTES DE OBRA
INTERVENTORÍA





RECOLECCIÓN EN CAMPO DE MATERIAL RECICLABLE



PUNTO ECOLÓGICO EN FRENTE DE OBRA

1.3.2 Manejo integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

Durante el periodo objeto del presente informe no se generaron residuos de construcción y demolición (RCD) que requirieran manejo externo, transporte o disposición final en botadero autorizado. No obstante, durante las actividades constructivas se generó material sobrante de excavación en una cantidad aproximada de cinco metros cúbicos (5 m³), el cual fue aprovechado dentro del mismo proyecto.

Es importante precisar que dicho material correspondió a material de excavación y no constituyó un flujo de RCD sujeto a disposición externa, debido a que fue reutilizado en actividades de paisajismo y adecuación de áreas dentro del frente de obra. Esta práctica permitió dar aprovechamiento al material generado, evitando su traslado fuera del área de intervención y reduciendo la necesidad de disposición final en sitios externos.

Desde el componente de seguimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), se mantiene la verificación permanente sobre la posible generación de RCD y sobre el manejo del material resultante de las actividades de excavación. Para el periodo reportado, el indicador asociado al transporte y disposición final de RCD presenta valor cero (0), teniendo en cuenta que el material excavado fue aprovechado en obra y no requirió transporte ni entrega a botadero. Por lo anterior, no fue necesaria la expedición de certificados de disposición final ni el registro de volúmenes para disposición externa.

Lo anterior permite evidenciar que, durante el periodo evaluado, el programa mantuvo trazabilidad y control sobre este componente, dejando constancia del aprovechamiento interno del material de excavación y de la no necesidad de implementar medidas de transporte o disposición final asociadas a este tipo de material.

En caso de presentarse generación futura de material sobrante que no pueda ser reutilizado dentro de la obra y requiera aprovechamiento externo, traslado o entrega a terceros, se dejará el respectivo soporte documental conforme a los procedimientos internos definidos para el proyecto y a los lineamientos ambientales aplicables.

Observaciones de Interventoría:

En el Anexo 3.1 se encuentra la matriz de seguimiento para el PMA, en la pestaña PMA 1.2 se encuentra el seguimiento realizado al tema de residuos, donde se encuentran los reportes para los residuos reciclables, peligrosos, de construcción y demolición (RCD). Para los residuos ordinarios, se tiene pendiente diligenciar la tabla de reporte para cada período.

Por parte del contratista se anexa el certificado de entrega de residuos reciclables a la empresa Ciclo Total para el periodo del informe pasado, donde se certifica la entrega de 520 KG de material Kraf (Anexo 3.3), se le solicita al contratista revisar y ajustar la matriz donde se llevan los registros, teniendo en cuenta que los valores no coinciden; queda pendiente por entregar el certificado de disposición emitido por Ciclo Total para el periodo del presente informe.

Revisada la matriz de seguimiento ambiental, pestaña PMA 1.2, se evidencia la ausencia de claridad respecto al destino definitivo de los Residuos de Construcción

y Demolición (RCD). Se solicita al contratista que, en la columna de observaciones, justifique el manejo brindado a cada volumen reportado. Como caso particular, para los 5 m^3 generados en el periodo actual, se debe consignar su reutilización en la obra; asimismo, para los periodos históricos, es obligatorio indicar el tipo de disposición (donación, reúso o escombrera), garantizando la plena trazabilidad del material.

La Interventoría continúa a la espera de los certificados correspondientes al material dispuesto en escombrera. Se hace énfasis en que esta documentación no ha sido aportada por el contratista, a pesar de haber sido solicitada de manera insistente en los informes anteriores. Es necesario que se alleguen estos soportes para poder certificar el adecuado manejo de los residuos y excedentes de excavación de la obra.

En visitas de campo se evidencian los puntos ecológicos completos.

1.4 Programa para el uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción


Los materiales pétreos utilizados en la obra, tales como subbase, arena, piedra y material triturado, continúan siendo suministrados por las canteras previamente reportadas en informes anteriores.

Para el presente periodo no se anexó documentación asociada a una nueva cantera, debido a que no se incorporaron nuevas fuentes de suministro de materiales pétreos y se mantienen las mismas canteras mencionadas y soportadas en informes anteriores. En ese sentido, la documentación correspondiente a licencias ambientales, títulos mineros y Registro Único de Comercialización de Minerales (RUCOM) conserva su trazabilidad documental conforme a los soportes ya remitidos. Por otra parte, los demás insumos empleados en la ejecución del proyecto, como acero, tubería y herramientas menores, se encuentran debidamente almacenados en las áreas internas y externas de los campamentos ubicados en los distintos frentes de obra, garantizando que los materiales permanezcan organizados, disponibles y gestionados conforme a las buenas prácticas ambientales y operativas.

ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S


Alcaldía de Marinilla

CONTRATISTA



Protección y almacenamiento de materiales traídos a obra.

INTERVENTORÍA



Protección y almacenamiento de materiales en los frentes de obra.

Observaciones de Interventoría:

En el informe anterior se compartió la documentación para la Cantera Inmobiliaria Sol, donde se tiene RUCOM a nombre de INMOBILIARIA SOL DEL ESTE S.A.S.(NIT 9007462794 y título minero L4804005), Licencia Ambiental a nombre del señor JUAN RAFAEL LALINDE GALLEGO, para el proyecto de explotación denominado "Mina El Antojo" y adicional la Autorización para la comercialización de materiales a la sociedad ANKARAS S.A.S. (contrato de concesión minera L4804005 (HEUC-03), para lo cual se reitera la solicitud de compartir el acto administrativo de cesión de la Licencia Ambiental emitido por Corantioquia, hacia el titular minero actual.

Durante la ejecución de la obra, el contratista hizo un buen manejo de los materiales de construcción que ingresaron a obra, los cuales fueron debidamente tapados con polietileno para su protección, las volquetas que hicieron el transporte de los materiales contaron con lona para la protección del riego en la vía y evitar posibles emisiones atmosféricas.

Continúa pendiente reportar la cantidad de materiales de construcción suministrados a la obra junto con sus respectivos soportes. Se solicita se realice entrega de dicha información de manera inmediata, teniendo presente que se ha solicitado de manera reiterada en los informes anteriores.

1.5 Programa de Manejo del Recurso Hídrico

Durante el presente periodo, no se registraron eventos de afectación hídrica en la zona de intervención ni impactos sobre cuerpos de agua o escorrentías superficiales. No obstante, en el frente de obra de Pozo, debido a la cercanía de una quebrada, se identificó la necesidad de implementar medidas preventivas para evitar el arrastre o caída de materiales pétreos hacia el cauce, especialmente durante eventos de lluvia. Para ello, se realizó el cubrimiento de los materiales almacenados y se habilitó una zanja de contención, con el fin de que, en caso de presentarse escorrentía, el material arrastrado pueda ser retenido dentro del área de obra y no llegue a la quebrada. Estas acciones corresponden a medidas de prevención y control ambiental, y permiten reafirmar que durante el periodo evaluado no se presentaron afectaciones al recurso hídrico.

Observaciones de interventoría:

Se le solicita al contratista para el próximo informe aportar registro fotográfico de las medidas de prevención y control ambiental tomadas en el frente Pozo relacionadas con el manejo del recurso hídrico.

1.6 Programa de Manejo de Suelo y Control de Erosión


Durante la ejecución del proyecto, no se registraron afectaciones ni eventos erosivos en la zona intervenida, debido a las características específicas de la obra y al corto periodo de intervención. El Programa de Manejo de Suelo y Control de Erosión no fue necesario ni requerido durante este tiempo. Sin embargo, en cumplimiento de los criterios de seguimiento definidos, se efectuaron inspecciones mensuales en los taludes y áreas excavadas, verificando la estabilidad y la ausencia de erosión.

Durante el periodo evaluado, se implementaron medidas para el manejo adecuado y el retiro oportuno de los residuos generados en la obra, los cuales fueron entregados a una empresa de servicios públicos autorizada. Los residuos se trataron de caracterizar y separar en la fuente según su clasificación (aprovechables, no aprovechables y orgánicos), garantizando una disposición final adecuada y minimizando impactos negativos sobre el suelo.

Para la preparación de la mezcla de cemento, se empleó una mezcladora mecánica, lo que evitó el contacto directo de los materiales con la capa superficial del suelo y previno la contaminación y el deterioro del mismo.

Dentro de las actividades de seguimiento, se incluyeron la inspección visual y la verificación de posibles medidas de estabilización, aunque no fue necesario implementarlas. Los indicadores establecidos por el programa, como el porcentaje de áreas con control de erosión implementado y el reporte de eventos erosivos, fueron monitoreados y se mantuvieron en cero durante el periodo, confirmando la ausencia de riesgos. El contratista fue responsable de estas actividades, y los medios de verificación utilizados incluyeron listas de chequeo y registros fotográficos, respaldando que la obra cumplió con las buenas prácticas ambientales y técnicas, sin requerir medidas adicionales de control de erosión.

CONTRATISTA

Actividades en obra para la protección del recurso suelo
INTERVENTORIA


1.7 Programa de Manejo de Aire y Ruido

- Durante el proceso de descarga de materiales pétreos en la obra, se implementaron estrictas medidas de control ambiental. Se rodeó y cubrió el material con plástico, lo que permitió minimizar la emisión de material particulado (polvo) y evitar tanto la contaminación como la pérdida de insumos, garantizando así condiciones óptimas de protección ambiental.

- Se restringió el uso de pitos y señales acústicas innecesarias, priorizando la reducción de la generación de ruido y evitando molestias en el entorno. Esta acción

contribuyó significativamente al cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y a la protección de la comunidad cercana.

- Se llevó a cabo una revisión detallada del estado operativo de los vehículos y equipos empleados en la obra, incluyendo excavadoras, volquetas y rodillos compactadores. Esta inspección garantizó que funcionaran correctamente, minimizando riesgos ambientales relacionados con fugas, emisiones o un uso inadecuado, conforme a lo documentado en el Anexo 3.4.

- Durante el ingreso de materiales, se verificó el uso obligatorio de carpas o coberturas en las volquetas, evitando la caída de material sobre las vías y la dispersión de material particulado. Esta medida fue clave para mantener la limpieza y evitar impactos negativos en el entorno vial.

- No se realizaron quemas a cielo abierto de materiales ni residuos. Todos los residuos generados fueron gestionados y dispuestos conforme a la normativa ambiental, asegurando un manejo responsable y la protección del recurso aire.

CONTRATISTA

Carpado de volquetas
INTERVENTORÍA



Volqueta utilizada en obra con Carpa

1.8 Programa manejo de Maquinaria, Equipos y Combustibles

1.8.1 Máquinas y equipos

Desde la perspectiva ambiental, se aplican controles preoperacionales a la maquinaria y a los vehículos antes de iniciar su uso, con el fin de prevenir impactos negativos asociados a fugas de aceite, derrames de combustible, emisiones, fallas mecánicas o situaciones que puedan afectar el suelo, el recurso hídrico o las condiciones ambientales del frente de obra.

Teniendo en cuenta la etapa actual de ejecución en el frente de Pozo, se adjunta la siguiente tabla 3 con las volquetas y maquinaria amarilla que se encuentran en operación, junto con la documentación correspondiente remitida por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Esta información se presenta como soporte de verificación y control documental en el Anexo 3.4, permitiendo evidenciar la trazabilidad de los vehículos utilizados y el seguimiento realizado conforme a los procedimientos internos del proyecto.

Tabla 2. Maquinaria en obra

Tipo	Tecnomencanica	SOAT	Preoperativo	Cumple
Pajarita MC040449	No aplica	No aplica	SI	SI
Vibro compactador MC177895	No aplica	No aplica	SI	SI
Volqueta TND597	SI	SI	No aplica	SI
Volqueta OML175	SI	SI	No aplica	SI
Volqueta TRG569	SI	SI	No aplica	SI

1.8.2 Manejo de combustible y aceites

Para asegurar un manejo adecuado y seguro de las sustancias químicas utilizadas o generadas en el área de intervención, se aplican medidas claras de control, prevención y respuesta ante posibles incidentes. Estas acciones requieren procedimientos especializados y buscan minimizar cualquier riesgo ambiental, operativo y de seguridad, contribuyendo también a la protección de la salud y seguridad en el trabajo (SST).

Como parte de estas medidas, se realizaron charlas de sensibilización y capacitación ambiental dirigidas a los operadores de maquinaria y al personal de la obra. En estas capacitaciones se enfatizó el manejo correcto, almacenamiento y uso seguro de sustancias como ACPM y gasolina, así como la gestión adecuada de materiales y residuos potencialmente contaminados generados durante la operación y mantenimiento de los equipos. Estas actividades fortalecen tanto el cumplimiento ambiental como la seguridad y salud de los trabajadores.

En caso de presentarse fugas, derrames o generación de residuos contaminantes, se establece como medida obligatoria la intervención inmediata del operador responsable del equipo, quien debe ejecutar las acciones de control, limpieza y mantenimiento correctivo requeridas. Esta responsabilidad recae directamente sobre la empresa arrendataria de la maquinaria, con el objetivo de prevenir la contaminación del suelo y de los cuerpos de agua, así como de evitar posibles afectaciones al entorno y proteger la salud de los trabajadores.

Observaciones de Interventoría:

Con respecto a la información aportada (anexo 3.4), se tiene que el SOAT para la volqueta TND597 se encuentra vencida, por lo cual se debe aportar su actualización.

Por parte del contratista no se anexa al informe la documentación referente a la maquinaria y vehículos utilizados en obra solicitados en informes anteriores, para lo cual se reitera que continúa pendiente lo siguiente:

Tipo de vehículo	Placa	Vigencia SOAT	Vigencia Tecno mecánica	Mantenimiento
Retroexcavadora	MC048414	**Información pendiente**		
Retroexcavadora	MC038767	**Información pendiente**		
Vibrocompactador	MC026510	**Información pendiente**		
Vibrocompactador	MC036556	**Información pendiente**		
Volqueta	TAG437	31/07/2026	29/01/2026	NA
Volqueta	OKE291	13/04/2026	13/04/2026	NA

Desde el informe pasado se indicó que la volqueta OKE291 tiene el SOAT y la Tecnomecánica vencidos, adicional, la volqueta TAG437 tiene la Tecnomecánica vencida, por lo cual se solicita dicha documentación sea remitida de manera inmediata. También se solicita remitir la documentación de la volqueta OKA587, la cual se encontraba en campo transportando material.

Se reitera la solicitud al contratista de completar la tabla de seguimiento en la pestaña PMA 1.6 donde se indique la fecha de la vigencia del SOAT y la Tecnomecánica, adicional agregar la fecha del último mantenimiento realizado según aplique, adjuntando la respectiva hoja de vida del equipo.

En relación con el manejo de fugas, derrames o la generación de residuos peligrosos (RESPEL), la Interventoría aclara que el Contratista de Obra mantiene la responsabilidad solidaria sobre los impactos ambientales generados por sus proveedores o arrendatarios de maquinaria. Por lo tanto, es deber del Contratista supervisar y garantizar que dichos terceros cumplan estrictamente con los protocolos de prevención y contingencia definidos en el PMA.

Por parte del contratista se indica que se realizaron charlas de sensibilización y capacitación ambiental dirigidas a los operadores de maquinaria y al personal de la

obra, donde se enfatizó el manejo correcto, almacenamiento y uso seguro de sustancias como ACPM y gasolina, por lo cual se solicita se agreguen estos listados de asistencia a la parte de capacitaciones.

INTERVENTORÍA

MAQUINARIA EN OBRA

1.9 Programa de manejo de Biodiversidad

Durante el periodo objeto del presente informe, en el marco del Programa de Manejo de Biodiversidad, no se identificaron nuevos individuos vulnerables dentro de las áreas intervenidas ni en los frentes de obra evaluados. En relación con el individuo arbóreo Drago reportado en el informe anterior y atendiendo la recomendación realizada por la interventoría ambiental, se aclara que no fue necesario implementar medidas de manejo adicionales, debido a que el tipo de intervención inicialmente previsto en el sector fue modificado con el acompañamiento y concepto técnico de la interventoría. Esta modificación permitió evitar la intervención directa o indirecta sobre el área de influencia inmediata del individuo arbóreo, por lo que no se generaron afectaciones, daños, alteraciones ni condiciones de riesgo asociadas al árbol. En consecuencia, el individuo se mantiene en la condición previamente registrada, sin novedades ambientales durante el periodo evaluado. El contratista continuará realizando seguimiento visual preventivo en caso de que se programen nuevas actividades cercanas al sector,

con el fin de asegurar el cumplimiento de las medidas de protección ambiental aplicables.

Observaciones de Interventoría:

Sin observaciones.

1.10 Programa Gestión Social y Atención a la Comunidad

Durante el periodo objeto del presente informe, el Programa de Gestión Social y Atención a la Comunidad se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos en el PMA, con el fin de mantener una relación adecuada con la comunidad del área de influencia del proyecto. En el transcurso de la obra no se presentaron PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias), inconformidades comunitarias ni problemáticas sociales asociadas a la ejecución de las actividades constructivas. En consecuencia, no fue necesario activar medidas de atención, trámite o respuesta frente a este tipo de situaciones durante el periodo reportado. Lo anterior evidencia que las actividades ejecutadas se desarrollaron sin generar conflictos sociales, manteniendo condiciones de normalidad en la interacción con la comunidad y dando cumplimiento a los indicadores de seguimiento establecidos para este componente.

Observaciones de Interventoría:

Sin observaciones.

1.11 Programa de Seguridad y Salud Ambiental en obra.

Durante el periodo evaluado, no se presentaron novedades en materia de Seguridad y Salud Ambiental en la obra. Se mantuvieron las condiciones ambientales seguras para todo el personal, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Programa de Seguridad y Salud Ambiental. El contratista garantizó el uso obligatorio de elementos de protección personal, la adecuada señalización ambiental y de seguridad, y el manejo responsable de residuos peligrosos en caso de generarse. Asimismo, se realizaron capacitaciones

periódicas y se documentaron los registros SST correspondientes, sin reportarse incidentes ambientales o laborales. Estos resultados evidencian el compromiso del equipo con la prevención de riesgos y la protección de los trabajadores, conforme a los indicadores definidos y verificados mediante actas y reportes mensuales.

Observaciones de Interventoría:

Sin observaciones.

2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

GESTION AMBIENTAL

El contratista ha atendido de manera parcial las observaciones realizadas en periodos anteriores. Persisten omisiones documentales que, aunque en algunos casos, se justifica que están en proceso de trámite, continúan pendientes y afectan el balance real de la gestión ambiental en la obra.

Se recomienda mantener un registro estricto y actas firmadas para cualquier volumen de material sobrante que sea donado, o utilizado en obra y presentar los certificados de disposición final en escombrera para el material que no pueda ser aprovechado. Adicional, diligenciar la matriz donde se lleva dicho seguimiento especificando si el material ha sido utilizado en obra, entregado en donación o dispuesto en escombrera.

Teniendo en cuenta que se está haciendo uso de viviendas de la zona como lugares de acopio, campamento y uso de baño fijo, es necesario definir un programa adicional o definir una ficha donde se agreguen los soportes de los contratos de las viviendas, pago de arriendo, servicios públicos y legalización de lo referente a tomas de agua. Este requerimiento ha sido reiterativo y a la fecha no se ha dado respuesta.

Contrastando las deficiencias documentales, el componente operativo en campo muestra un desempeño positivo. Se verificó el uso adecuado de mezclas mecánicas para proteger el suelo, correcto confinamiento y carpado de materiales en volquetas para mitigar las emisiones, la instalación de puntos ecológicos completos y la modificación técnica del diseño vial para salvaguardar el individuo arbóreo (*Drago*) sin causarle afectación.

ANEXOS:

ANEXO 3. GESTIÓN AMBIENTAL

Anexo 3.1 Seguimiento

Anexo 3.2 Capacitaciones

Anexo 3.3 Certificados Res

Anexo 3.4 Maquinaria

ID	Programa PMA	Indicador clave	Meta	Unidad	Responsable	Valor Abril – mayo 2026	Estado	Valor mayo – junio 2026	Estado
1	7.1 Gestión Ambiental y Cumplimiento Normativo	% cumplimiento del PMA + N° capacitaciones	100%	P rcentaje	Contratista / Profesional ambiental	75%	En curso	75%	En curso
2	7.2 Manejo Integral de Residuos Sólidos y RCD	% residuos gestionados correctamente	100%	P rcentaje	Contratista / Profesional ambiental	100%	Cumple	100%	Cumple
3	7.3 Uso y almacenamiento de materiales	% cumplimiento en almacenamiento correcto	100%	P rcentaje	Contratista / Profesional ambiental	Sin dato de inspección registrado	Pendiente	Sin dato de inspección registrado	Pendiente
4	7.4 Manejo del Recurso Hídrico	N° eventos de afectación hídrica	0 eventos	Eventos	Contratista / Profesional ambiental	0 eventos → 100%	Cumple	0 eventos → 100%	Cumple
5	7.5 Manejo de Suelo y Control de Erosión	% área con medidas de control instaladas	0 eventos	Eventos	Contratista	0 puntos → 100%	Pendiente	0 eventos → 100%	Pendiente
6	7.6 Manejo de Aire y Ruido	% vehículos con certificación tecnomecánica y de gases	100%	P rcentaje	Contratista	7 de 7 vehículos → 100%	Cumple	5 de 5 vehículos → 100%	Cumple
7	7.7 Manejo de Maquinaria, equipos y Combustibles	Tasa de derrames	0%	P rcentaje	Contratista	0 incidentes → 0%	Cumple	0 incidentes → 0%	Cumple
8	7.8 Manejo de Biodiversidad	% capacitaciones realizadas + incidentes fauna	0%	P rcentaje	Contratista / Profesional ambiental	0 incidentes → 0%	Cumple Parcialmente	0 incidentes → 0%	Cumple Parcialmente
9	7.9 Gestión Social y Atención a la Comunidad	% PQRS atendidas oportunamente	0%	P rcentaje	Contratista	0 PQRS → 0%	Cumple	1 PQRS → 0%	Cumple
10	8 Seguridad y Salud Ambiental en Obra	Tasa de incidentes ambientales/accidentes	0 incidentes	Incidentes	Contratista / Responsable SST	0 incidentes → 0%	Cumple	0 incidentes → 0%	Cumple

Tipo de Registro: ☐ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☐ Capacitaciones
☐ Otro: _____

Fecha: 6 de Junio del 2024 Hora: 2:40 pm

Lugar: Peso

Descripción del registro: Control de emisiones

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Tipo de Registro: ☐ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☐ Capacitaciones
☐ Otro: _____

Fecha: 11 de Junio del 2026 Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Virtual

Descripción del registro: Cocktail de Bienvenida

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Tipo de Registro: ☐ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☐ Capacitaciones
☐ Otro: Uso de EPP y Mantenimiento Preventivo y Manejo de Barreras

Fecha: 29 Mayo/2026 Hora: 7am

Lugar: Vereda Pozos

Descripción del registro: SST - Camión a Zulueta - Auxiliar - David Conexa (pegar)

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Aiso Deivis Colorado Gil	ayudante	1037073967	Ai.G
2	Juan Andres Sarmiento	Ayudante	1045512598	
3	Cristina alonso Moreno Z	Ayudante	1000771168	Cristina
4	mario Ruiz	Oficial	1049272722	mario Ruiz
5	Wilmar Molina Quiroz	Ayudante	1000771739	Wilmar Molina
6	Yeison Cano S	encargado	1023830938	Yeison Cano
7	Elvis molino A.	Oficial	1041270133	
8	Wilmar Gils.	obrero	1031077673	Wilmar Gils
9	Daniel lopera	obrero	1032250203	Daniel L
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Powered by CamScanner

C163205062026

CICLO TOTAL S.A.S E.S.P

CERTIFICA

Que la empresa **SM INGENIERIA Y DISEÑOS E.U con el nit900.313.492-9,** hace entrega desde el 25 de Abril hasta el 04 de Mayo del 2026 , por medio de la señora **Sandra Milena Zuluaga Bustamante CC 1038 095 365**
El siguiente material:

MATERIAL	CANT EN KG
KRAF	520
TOTAL	**520**

Este material, es entregado por **CICLO TOTAL S.A.S E.S.P** a las diferentes empresas que realizan finalmente el proceso de transformación, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 05 días del mes de Mayo de 2026.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada en el correo electrónico profesionalpgirs2@ciclototal.co

SANTIAGO MONROY GAVIRIA
GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 157036

No. DE REGISTRO MC177696	MARCA DYNAPAC	LINEA CA152PD	AÑO MODELO 2008
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE VIBROCOMPACTADORA		No. SERIE 64322431
COLOR(ES) AMARILLO	No. MOTOR 68304506		RODAJE NEUMATICOS Y

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
7350 Kg	2830 mm	1670 mm	4770 mm

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
FLOREZ MONSALVE ALEXANDER DE JESUS

IDENTIFICACIÓN
C.C. 15438433

LOCATARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEyTTO ENVIGADO

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
14/10/2020	12/03/2026	******
ORIGEN	DEC. IMPORTACION	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	902020M00001172	19/08/2020



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000062996

SOAT

Aseguradora Solidaria de Colombia

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA					
2024	8	14	2024	8	15	2025	8	14

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/TONELAJE	MODELO
5100025402	TND597	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	7636	1995

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	INTERNATIONAL	PLATON

LINEA VEHICULO	
4700	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
469GM2U0940675	SH697142	0	10,58

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GOMEZ OSPINA JOSE EDGAR	3014774695	CC	70052941	PEÑOL

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1502	510	9340	AT1502 5100025402	RIONEGRO

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT
320	$ 919.000,00	$ 477.800,00	$ 2.100,00

TOTAL A PAGAR $ 1.398.900,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPARADOS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6

Para la lectura de este código QR les sugerimos descargar la aplicación **"SOAT VIRTUAL" que se puede descargar desde cualquier celular Android o IOS.**

SOAT

ASEGURADORA

seguros mundial

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA
2025 10 13	2025 10 14	2026 10 13

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/TARA	MODELO
93516931 - 613596894	OML175	CARGA O MIXTOS	PARTICULAR	7636	2009

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: 4300

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
470HM2U1541073	3HAMMAAR09L097852	NA	8.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JOSE GOMEZ OSPINA	3142046063	CC	70952941	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	USO VEHÍCULO ESPECIALIDAD	CLASE REGLETON	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	93516931	11001

TASA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TRM SOAT
32	$ 839.200	$ 436.300	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.277.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPARO POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

En caso de accidente de tránsito:

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

Habeas data

Topes de cobertura gastos médicos

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.13 10:38:33 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 164002047

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA EL PEÑOL

NIT: 901326207

No. de Certificado de Acreditación: 20-OOIN-029

Fecha de expedición: 2025/10/14

Fecha de vencimiento: 2026/10/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TND597	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	1995
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	7635	**NRO. MOTOR:**	469GM2U0940675
NRO. CHASIS:	3H697142	**VIN:**	
LÍNEA:	4700		
COLOR:	ROJO MARLBORO		

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE E. GOMEZ O. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

SARA ISABEL GOMEZ GOMEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 189833849

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA EL PEÑOL

NIT: 901326207

No. de Certificado de Acreditación: 20-OOIN-029

Fecha de expedición: 2026/06/01

Fecha de vencimiento: 2027/06/01

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OML175

MARCA: INTERNATIONAL

SERVICIO: Particular

CILINDRAJE: 7636

NRO. CHASIS: 3HAMMAAR09L097852

LÍNEA: 4300

COLOR: VERDE

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE E. GOMEZ O

CLASE: VOLQUETA

MODELO: 2009

COMBUSTIBLE: DIESEL

NRO. MOTOR: 470HM2U1541073

VIN:

FIRMA DE
SARA

Concesión RUNT 2.0 SAS / NIT 901181621-6 / Contrato

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA
2025 09 12	2025 09 15 LAS 00 HORAS DEL	2026 09 14 LAS 23:59 HORAS DEL

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
8901173473501	TRG569	VOLQUETA	PÚBLICO	7636	2010

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	13 - PLATON

LÍNEA VEHÍCULO	
4300 SBA 4x2	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
470HM2U1560064	3HAMMAARXAL236888	3HAMMAARXAL236888	8.64

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MOBETRANS SAS	3105110101	NT	900793575	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
44681	8901	44681	8901173473501	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,400.00

TOTAL A PAGAR

$1,277,900.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarte una **fácil portabilidad y usabilidad**, también cuida el planeta. Es una opción ecológica, segura y rápida **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- No olvide portar siempre su SOAT. Los vehículos de tránsito se inmovilizan cuando no lo llevan consigo.
- Recuerde verificar que el vehículo esté registrado en el RUNT.
- Este seguro al momento en que deba renovar su póliza. No tenga SOAT vigente acarrea multas económicas, la inmovilización del vehículo y en caso de un accidente de tránsito el incidente por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, sin importar que resulte ser el que tenga la obligación legal de atender a la víctima.
- Ningún prestador de servicios de salud de país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito. Artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993. En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro debe ser cancelado en el hospital o clínica donde se atienda la víctima, no en prestadores de servicios de salud.
- Para presentar una reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a abogado.

Texto habeas data

Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, suministre y actualice a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en todo caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y/o comerciales, la información derivada del presente contrato de seguro y que recaiga en todas las personas que obtenga en el futuro la calidad de asegurado, beneficiario, tomador, afianzado y/o beneficiario de riesgo, así como también el cumplimiento y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que realizará a mis datos personales recopilados en el presente contrato de seguro, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184777661

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA

NIT: 901296464

No. de Certificado de Acreditación: 22-CDA-070

Fecha de expedición: 2025/10/22

Fecha de vencimiento: 2026/10/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TRG569	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	2010
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	7636	**NRO. MOTOR:**	470HM2U1560064
NRO. CHASIS:	3HAMMAARXAL236888	**VIN:**	3HAMMAARXAL236888
LÍNEA:	4300 SBA 4x2		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: MOBETRANS SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

CAMILO SIERRA OROZCO

1 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SOCIAL

Presentar el seguimiento y evaluación de la gestión social desarrollada durante la ejecución de la obra, verificando el cumplimiento de los compromisos sociales, la atención a la comunidad y la mitigación de impactos sociales derivados del proyecto.

1.1 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN SOCIAL

A continuación, se presenta un consolidado donde se reportar la conformación del equipo social para la gestión del PMAS durante la realización del proyecto:

Período	**Contratista**	**Interventoría**
Noviembre de 2025 a diciembre de 2025	Diana Marcela Arias SM INGENIERIA & DISEÑOS E.U.	Sandra María Doménico **Alta Construcción SAS**
Diciembre de 2025 a Enero de 2026	Diana Marcela Arias SM INGENIERIA & DISEÑOS E.U.	Sandra María Doménico **Alta Construcción SAS**
Enero de 2026 a Febrero de 2026	Diana Marcela Arias SM INGENIERIA & DISEÑOS E.U.	Sandra María Doménico **Alta Construcción SAS**
Febrero de 2026 a Marzo de 2026	Diana Marcela Arias SM INGENIERIA & DISEÑOS E.U.	Sandra María Doménico **Alta Construcción SAS**

Período	Contratista	Interventoría
Marzo de 2026 a Abril de 2026	Diana Marcela Arias SM INGENIERIA & DISEÑOS E.U.	Sandra Maria Doménico **Alta Construcción SAS**
Abril de 2026 a Mayo de 2026	Diana Marcela Arias SM INGENIERIA & DISEÑOS E.U.	Sandra María Doménico **Alta Construcción SAS**
Mayo de 2026 a Junio de 2026	Diana Marcela Arias SM INGENIERIA & DISEÑOS E.U.	Sandra María Doménico **Alta Construcción SAS**

1.2 SOCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

Recibir, atender y dar respuesta oportuna a todas las manifestaciones que las autoridades y comunidades presenten al proyecto.

Durante el período de reporte, comprendido entre el 20 de abril y el 19 de junio, no se presentaron PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Solicitudes) relacionadas con el proyecto.

El día 21 de abril la profesional social del contratista y el equipo social de la Interventoría recibieron una solicitud de una habitante de la vereda Alto del Mercado, quien manifestaba la necesidad de reforzar el cerramiento del tramo intervenido debido al tránsito de vehículos de carga en el sector.

En atención a la solicitud presentada, el mismo día se efectuó una visita de verificación al sitio, tras la cual se reforzó el cerramiento del tramo intervenido mediante la instalación de costales con arena, asegurados con piedra, como medida complementaria a los controles y restricciones previamente implementados.

Mes	PQRS recibidas	PQRS atendidas	PQRS pendientes	% cumplimiento
Noviembre/Diciembre	0	0	0	100%
Diciembre/ Enero	0	0	0	100%
Enero/Febrero	1	1	0	100%
Febrero/Marzo	1	1	0	100%
Marzo/Abril	0	0	0	100%
Abril/Mayo	0	0	0	100%
Mayo/Junio	0	0	0	100%
Total	2	2	0	100%
Registro fotográfico				





EMPLEABILIDAD

A continuación, se presenta la discriminación del personal contratado por el Contratista.

AÑO	MES	PERSONAL TOTAL DE LA OBRA (N°)	PERSONAL DE OBRA DEL SECTOR (N°)
	NOV/DIC	15	10
2025	DIC/ENE	41	13
2026	ENE/FEB	44	14
2026	FEB/MAR	54	12
2026	MAR/ABR	25	16
2026	ABR/MAYO	14	7
2026	MAY/JUN	25	8

Tabla 2. Empleabilidad

De acuerdo con el compromiso de priorizar la contratación local, durante la duración del proyecto, se realizaron diferentes difusiones de vacantes para la incorporación de mano de obra local, en algunos casos se obtuvieron hojas de vida e incorporación de personal a la obra.

SOCIALIZACIONES CON LA COMUNIDAD

A continuación, se relacionan las socializaciones sostenidas a lo largo del proyecto.

Fecha dd-mm-aaaa	Clase de reunión/ Actividad	Lugar	Número de asistentes	Duración Horas	Observaciones
05/01/2025	Socialización de inicio de obra	Puerta a Puerta			se llevó a cabo la socialización puerta a puerta del proyecto con la comunidad residente y

Fecha dd-mm-aaaa	Clase de reunión/ Actividad	Lugar	Número de asistentes	Duración Horas	Observaciones
					veraneante del sector a intervenir (vereda Los Yarumos y El Rosario), al igual que con las personas que circulan por la zona. Con ese propósito, se entregó a cada participante un volante informativo a la comunidad, donde se describe y socializa el proyecto a realizar.
17/01/2025	Socialización de inicio de obra	Puerta a Puerta			se llevó a cabo la socialización puerta a puerta del proyecto con la comunidad residente y veraneante del sector a intervenir (vereda Alto del Mercado), al igual que con las personas que circulan por la zona
04/02/2026	Socialización de inicio de obra	Puerta a Puerta			se llevó a cabo la socialización puerta a puerta del proyecto con la comunidad residente y veraneante del sector a intervenir (vereda Pozo), al igual que con las personas que circulan por la zona. Con ese propósito, se entregó a cada

Fecha dd-mm-aaaa	Clase de reunión/ Actividad	Lugar	Número de asistentes	Duración Horas	Observaciones
					participante un volante informativo a la comunidad, donde se describe y socializa el proyecto a realizar.
04/02/2026	Socialización de riesgos, peligros, medidas de prevención implementadas y aclaraciones técnicas sobre el desarrollo de actividades	IE Yarumos			En coordinación con el equipo docente de la IE Yarumos, se socializo entre los padres de familia, temas y aspectos importantes a tener en cuenta para promover una mayor corresponsabilidad en la protección y seguridad de los menores durante la ejecución del proyecto
04/02/2026	Charla	Personal del frente de obra El Rosario	7	20min	Se llevó a cabo una charla titulada "Respeto a la propiedad privada en obras viales", con el propósito de fortalecer la conciencia sobre la importancia de cumplir estrictamente con los límites del área de intervención y evitar el ingreso a predios privados sin la debida autorización previa.

Fecha dd-mm-aaaa	Clase de reunión/ Actividad	Lugar	Número de asistentes	Duración Horas	Observaciones
04/03/2026	Dialogo	Finca Sr. Martha	4	20min	Se llevo a cabo una conversación con la Sr. Martha, propietaria del predio ubicado en la vereda La Peña, Sector Chorro hondo, quien puso a disposición su propiedad para el acopio de materiales de la obra y la conexión de redes de servicios públicos.
07/04/2026	Jornada de socialización de avance de obra	Vereda Alto del Mercado	6	20min	Durante la jornada de socialización se contó con la participación del presidente de la Junta de Acción Comunal y de miembros de la comunidad en general.
07/04/2026	Jornada de socialización de avance de obra	Vereda los Yarumos	5	25min	En esta vereda se contó con la participación del presidente de la Junta de Acción Comunal, miembros de la comunidad y docentes de la Institución Educativa Yarumos.

Fecha dd-mm-aaaa	Clase de reunión/ Actividad	Lugar	Número de asistentes	Duración Horas	Observaciones
07/04/2026	Jornada de socialización de avance de obra y refuerzo de aspectos relacionados con la seguridad y el autocuidado.	IE Yarumos	8	30min	Con la población estudiantil de nivel bachillerato se reforzó la importancia del respeto por la señalización instalada y el cumplimiento de las indicaciones impartidas.
07/04/2026	Jornada de socialización de avance de obra	Vereda la Asunción	5	25min	Durante la jornada de socialización participaron la presidente de la Junta de Acción Comunal y miembros de la comunidad en general.
07/04/2026	Jornada de socialización de avance de obra	Vereda La Peña	4	30min	En el desarrollo de la jornada de socialización participaron la presidenta de la Junta de Acción Comunal y representantes de la comunidad en general.
11/06/2026	Reunión De socialización de fin de obra	Vereda El Rosario	9	20 min	Se realizó un recorrido por el tramo intervenido en compañía del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda, durante el cual se sostuvo un diálogo con la comunidad. En este espacio, los habitantes

Fecha dd-mm-aaaa	Clase de reunión/ Actividad	Lugar	Número de asistentes	Duración Horas	Observaciones
					manifestaron su satisfacción con las obras ejecutadas.
11/06/2026	Reunión de socialización de fin de obra	Vereda Alto del Mercado	18	30 min	La jornada de socialización se llevó a cabo en las instalaciones de la Institución Educativa Rural Alto del Mercado, con la asistencia de habitantes del sector y representantes de la comunidad.
23/06/2026	Reunión de socialización de fin de obra	Vereda Yarumos	8	20 min	La jornada de socialización se llevó a cabo en la vivienda de Doña Rosa, con la asistencia de habitantes del sector y el PJAC.
25/06/2026	Reunión de socialización de fin de obra	Vereda La Peña	26	40 min	La jornada de socialización se llevó a cabo en la tienda Los Amigos de la vereda, con la asistencia de habitantes del sector y representantes de la comunidad.

Tabla 4. Registro de Socializaciones

ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S

Alcaldía de Marinilla

Registro fotográfico	
	
Vereda El Rosario	

Registro fotográfico	
	
Vereda Alto del Mercado	

Registro fotográfico	
	
Vereda Los Yarumos	

Registro fotográfico	
	
Vereda La Peña	



Anexo 1.

- ✓ Registro de asistencia reunión de socialización de fin de obra El Rosario
- ✓ Registro de asistencia reunión de socialización de fin de obra Alto del Mercado
- ✓ Registro de asistencia reunión de socialización de fin de obra Yarumos
- ✓ Registro de asistencia reunión de socialización de fin de obra La Peña

1.3 ACTAS DE ENTORNO

Las actas de entorno tienen como objetivo garantizar la transparencia del proyecto, proteger los intereses de los habitantes y en general los elementos encontrados en el espacio público de la zona de influencia donde se llevará a cabo la obra.

Objetivos:

- Realizar las actas de entorno en la zona de influencia donde se ejecutará la obra.
- Hacer seguimiento a las actas para lograr el cierre efectivo al finalizar la obra.

De manera complementaria a las actas de vecindad, se documentó el estado inicial del espacio público, vías, andenes y redes de servicios existentes antes de la intervención. Este registro sirvió como base para la recuperación del entorno urbano tras la instalación de la red. El inventario fotográfico y las actas de recibo a satisfacción del entorno

Fecha dd-mm-aaaa	Acta de entorno	Tramos identificados (#)	Ubicación del tramo	Total, de actas de entorno realizadas	Observaciones
29/11/2025	#1	Vereda la Asunción	Sector Chorro hondo	1	
05/01/2026		Vereda Yarumos	Tramo 10	1	
05/01/2026		Vereda el Rosario	Tramo 6 y 7	1	
17/01/2026		Vereda Alto del Mercado	Tramo 1	1	
04/02/2026		Vereda Pozo	Tramo 8	1	
15/05/2026		Vereda Alto del Mercado	Tramo 1	1	Con el acompañamiento del PJAC se realizó el cierre del acta de entorno, verificando que

Fecha dd-mm-aaaa	Acta de entorno	Tramos identificados (#)	Ubicación del tramo	Total, de actas de entorno realizadas	Observaciones
					las áreas aledañas quedaron en adecuadas condiciones y sin afectaciones asociadas a la ejecución de la obra.
11/06/2026		Vereda El Rosario	Tramo 6 y 7	1	Con el acompañamiento del PJAC se realizó el cierre del acta de entorno, verificando que las áreas aledañas quedaron en adecuadas condiciones y sin afectaciones asociadas a la ejecución de la obra.
23/06/2026		Vereda Yarumos	Tramo 10	1	Con el acompañamiento del PJAC se realizó el cierre del acta de entorno, verificando que las áreas aledañas quedaron en adecuadas condiciones y sin afectaciones asociadas a la ejecución de la obra.

ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S

Alcaldía de Marinilla

✓ **Registro fotográfico**





Vereda Alto del Mercado

✓ **Registro fotográfico**





Vereda El Rosario

✓ Registro fotográfico

Vereda Yarumos

Anexo 2.

- ✓ Cierre de actas de entorno Alto del Mercado 012
- ✓ Cierre de actas de entorno El Rosario 014
- ✓ Cierre acta de entorno Yarumos 07

1.4 ACTAS DE VECINDAD

Las actas de vecindad son un elemento fundamental para dejar constancia del estado inicial de los inmuebles ubicados directa e indirectamente en la zona de influencia de la obra, las cuales serán realizadas por el Residente Técnico y la Residente Social, del contratista, con el acompañamiento de la interventoria.

Objetivos: Contactar y socializar a los propietarios de las infraestructuras implicadas en la zona de influencia de la obra.

- Utilizar los medios necesarios para dar soporte del estado inicial de los predios.

ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S

Alcaldía de Marinilla

Con el fin de garantizar la protección de la infraestructura privada colindante a las obras de alcantarillado, se realizó el levantamiento de actas de vecindad (diagnóstico inicial,). Este proceso permitió documentar el estado de los predios y asegurar la reparación de cualquier afectación derivada de la construcción. En el Anexo. Se encuentran las actas de vecindad realizadas. La matriz de control con el estado de cierre de cada inmueble se presenta a continuación.

N°	Fecha acta de inicio	Dirección	Nombre propietario y/o arrendatario	Estado del acta	Fecha acta de cierre	Observaciones
1	29/11/2025	Finca 01 La asunción		Abierta		No se encuentra el propietario el día de la visita
2	29/11/2025	Finca 72 La Asunción	Carlos García	Abierta		satisfactoriamente por los propietarios y/o arrendatarios, los cuales estuvieron presentes haciendo acompañamiento y autorizando el levantamiento de las mismas.
3	29/11/2025	Finca 73 La Asunción	Gladis Jaramillo			
4	29/11/2025	Finca 79 La Asunción	Mario Vélez			
5	29/11/2025	Finca oo La Asunción	Carmen Tulia			
6	05/01/2026	Finca Yarumos		Cerrada	23/06/2026	Corporación Coredi (salón social)
7	05/01/2026	Finca 74 Yarumos	Rosa Angelica R			satisfactoriamente por los propietarios y/o arrendatarios, los cuales estuvieron presentes haciendo acompañamiento y autorizando el levantamiento de las mismas.
8	17/01/2026	Finca 42 Alto del Mercado	Luz Dary Silva	Cerrada	7/05/2026	
9	17/01/2026	Finca 43 Alto del Mercado	Maria Carmenza Silva	Cerrada	7/05/2026	
10	17/01/2026	Finca 44 Alto del Mercado	Maria Nora Silva	Cerrada	7/05/2026	
11	04/02/2026	Finca 201 y 202 Pozo	Olga Cecilia García			satisfactoriamente por los propietarios y/o arrendatarios, los cuales estuvieron presentes

N°	Fecha acta de inicio	Dirección	Nombre propietario y/o arrendatario	Estado del acta	Fecha acta de cierre	Observaciones
						haciendo acompañamiento y autorizando el levantamiento de las mismas
12	04/02/2026	Finca 203 Pozo	María Mariela Gómez			satisfactoriamente por los propietarios y/o arrendatarios, los cuales estuvieron presentes haciendo acompañamiento y autorizando el levantamiento de las mismas
13	04/02/2026	Finca 222 Pozo	Sandra Liliana Muñoz			satisfactoriamente por los propietarios y/o arrendatarios, los cuales estuvieron presentes haciendo acompañamiento y autorizando el levantamiento de las mismas
14	04/02/2026	Finca 00 Pozo	Adolfo García			Finca en construcción

Tabla 5.1. Consolidado de actas de vecindad

Anexo 3.

- ✓ Cierre de actas de vecindad Alto del Mercado 008, 009,010.
- ✓ Cierre de actas de vecindad Los Yarumos (Coredi) 011

Actas de inicio realizadas (#)	Actas de inicio pendientes (#)	% de avance actas de inicio	Actas de cierre realizadas (#)	Actas de cierre pendientes (#)	% de avance de actas de cierre	Observaciones
14	0	100%	4	10	28,5%	N/A

Tabla 5.2 Relación actas de vecindad

REGISTRO DE ASISTENCIA

SOCIALIZACIÓN FIN **DE OBRA CONTRATO COIP - 107 - 2025 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIP - 119 - 2025**

Vereda: El Rosario

Lugar: Recorrido en sitio

Fecha: Junio 11 de 2026

Hora: 5:10 pm

	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Juan Pablo Morales	1002546240		Juan
2	Robert Chirinos	72289250		
3	Maria Fatima Ramirez	21480975		Fatima
4	Julio Cesar Morales R.			Julio Cesar M
5	Nazario Cortez	9959892		
6	Alirio Gonzalez	15936715		Alirio Gon
7	Sandra Maria Domenico	21451626		
8	Melissa Echeverri Caramillo	1036953709		
9	Alejandro Salazar Castaño	1036963539		Alejandro S.
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

REGISTRO DE ASISTENCIA

SOCIALIZACIÓN FIN **DE OBRA CONTRATO COIP - 107 - 2025 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIP - 119 - 2025**

Vereda: Alto del Mercado

Lugar: Aula múltiple, C.E.R. Fabian Sebastian Jiménez

Fecha: Junio 11 de 2026

Hora: 7:00 p.m.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Jorge Ivan Garcia	70.906.912		Arq. I Garcia
2	Bernardo de J. Garcia D	35294456		
3	Ester Selina Ocampo	43.470.200		Esther Ocampo
4	Luisa Fernanda Jaramillo Henao	1036947409		Luisa Jaramillo
5	Wohemy Pérez Martinez	43.466.708		Wohemy P.M.
6	Berta Dolly Morales	43795571		Berta Dolly M.
7	Maria Sofia Garcia M	1037886674		Sofia Garcia M.
8	Monica Marcela Garcia	1007358018		Monica
9	Luis Angel Garcia Duque	35285516		
10	Sandra Maria Domenico	21481626		
11	Nidia Garcia	21482651		Nidia Garcia
12	Yeimi Yulet Garcia V	1038408804		Yeimi Garcia V.
13	LUCERITO TORRES HENAO	1038412045		LUCERITO TORRES.
14	Adriana M. Torres Henao	21.482.824.	3137554611	Adriana M. Torres
15	Juan Camilo Montoya Perez	1036396769		Camilo M.
16	Manuel Ramirez	1035940751		Manuel Ramirez
17	Nicolas de Jesus Torres	70901831		Nicolas Torres
18	Melissa Echeverri Jaramillo	1036953709		
19				
20				

SOCIALIZACIÓN FIN **DE OBRA CONTRATO COIP – 107 -2025 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIP – 119 -**

Vereda: Los Yarumos

Lugar: Recorrido en sitio

Fecha: 23 de Junio de 2026

Hora: 4:00 p.m.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Luis Alberto Gomez G	70951.044	3117987975	
2	Oscar Antonio Cebaltos	1041228523	3127064750	
3	Loc Marina Duque R.	43787871	3128269855	
4	Rosa Angelica Ramirez	43403543		Rosa Ramirez
5	Evelio Duque			
6	Sandra Domènico	21481626	3105935657	
7	Melissa Echeverri Jaramillo	1036953709	3114332027	
8	Alejandro Salazar Cotrino	1036963537	321861973	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

SOCIALIZACIÓN FIN **DE OBRA CONTRATO COIP – 107 -2025 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIP – 119 -**

Vereda: La Peña Charco Hondo

Lugar: Tienda Los Amigos

Fecha: 25 de junio de 2026

Hora: 5:00 p.m.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Melissa Echeverri Jaramillo	1036953709	3114332027	
2	Sandra Maria Doménica	21481626	3109935657	
3	Alejandro Salazar Castaño	1036963539	3218619703	
4	Gabriela Gomez	21481379	3126060096	Gabriela
5	Camila Barrera	1093075912	3042958412	Camila
6	Luz Marina Atehortua	21907927	3145652486	Luz Marina
7	Luz Fatima Vallejo	43795933	3192618634	Luz Fatima
8	Jose Octavio Gallegos	3582584	Jose Octavio	Gallego
9	Johana Quintero Garcia	1036398394	3113770231	Johana Q
10	Alejandra Pareja	43272779	3205697184	Alejandra Pareja
11	Diego Javier Bedoya	71330242	3044588138	Diego J Bed.
12	Olga Acosta	43320727	3180021778	
13	Doña Elena Bedoya	42875125	3014378957	
14	Gerson Ivan Yagui	1062085464		
15	Valentina Marin Galvis	1040873912	3215419647	Valentina M
16	Damaris Marin Galvis	1040871423	3133172331	Damaris
17	Margarita Arbelaez	43469198		Margarita Arbelaez
18	Ana Cecilia Marin	43672371	3008102215	Ana C Marin
19	Julia Maria Cardona V.	42822015	3113727804	
20	Maria Alejandra Cardona V.	1128443072	3154984230	Maria Alejandra C.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

LISTADO ASISTENCIA

Código: FO-M1-P7-001
Versión: 03
Fecha de aprobación: 4/02/2025

FECHA: 25 de Junio de 2026 | HORA: 5:00 p.m. | LUGAR EVENTO: Tienda Las Amigos

ASUNTO: Socialización Fin de obra contrato COIP-109-2025 | DEPENDENCIA RESPONSABLE: Contratista / Interventoría

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
ELBERS MIRANDA V.	71604676		3122584007		
Cristiano Correal	1.39M.05	Presidenta JAC	353643165		
Conrado Cardona C	70906709		3225647723		* Conrado C.
Carlos Erika y Liz	43682879		3[illegible]0768		Carlos Erika y Liz
ANGELA GALVIS	42796453		3138868852		ANGELA
Esteban Ocampo	1[illegible]		3207770387		

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos. En cumplimiento del Artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD NRO. 012

edur | Alcaldía de Marinilla

Proyecto Pavimentación de Vías Rurales en el Municipio de Marinilla

Contratista SM Ingeniería y Diseño E.U.

Interventoría Alta Construcción S.A.S.

El/la señor(a) Jorge Iván García Duque identificado(a) con C. C. 70.906.912, en calidad de propietario(a) ___ o representante (inquilino(a) X, empleada(o) ___, manifiesta que las condiciones del inmueble no han tenido variación con ocasión de la intervención realizada; por lo cual no se presenta reclamación alguna. Para constancia se firma en Marinilla, Vereda Alto del Mercado a los 15 días del mes de mayo de 2026.

Observaciones adicionales

Cierre de acta de entorno. No se presenta ninguna novedad manifestada por el presidente de la JAC.

Anexos

Registro fotográfico: Sí X No ___ Video: Sí ___ No X

Propietario o persona que atiende la visita	Representante del contratista	Representante de la interventoría
Nombre completo:	Nombre completo y cargo: Melissa Echeverri Jaramillo	Nombre completo y cargo: Sandra Doménico
c.c. 70 906 912	c.c. 1036953909	c.c. 21461626

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD NRO. 014

Proyecto Pavimentación de Vías Rurales en el Municipio de Marinilla

Contratista SM Ingeniería y Diseño E.U.

Interventoria Alta Construcción S.A.S.

Ella señor(a) Nazario Cortés Díaz identificado(a) con C. C. 98.575.892, en calidad de propietario(a) ___ o representante (inquilino(a) X, empleada(o) ___, manifiesta que las condiciones del inmueble no han tenido variación con ocasión de la intervención realizada; por lo cual no se presenta reclamación alguna. Para constancia se firma en la vereda El Rosario, a los 11 días del mes de junio de 2026.

Observaciones adicionales

En calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Rosario, el señor Nazario atiende recorrido para el cierre del acta de entorno; para lo cual no reporta novedades y recibe a satisfacción la placa huella construida. El Porvenir, Salto Arriba y El Rosario. 300 Flias. aprox.

Anexos

Registro fotográfico: Si X No ___ Video: Si ___ No X

Propietario o persona que atiende la visita	Representante del contratista	Representante de la interventoria
Nombre completo:	Nombre completo y cargo: Melissa Echeverri Jaramillo	Nombre completo y cargo: Sandra María Domenico
C.C. 98575892	C.C. 1036953709	C.C. 21951626

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD NRO. 007

Proyecto Pavimentación de Vías Rurales en el Municipio de Marinilla

Contratista SM Ingeniería y Diseño E.U.

Interventoría Alta Construcción S.A.S.

El/la señor(a) Luis Alberto Gómez Gómez identificado(a) con C. C. 70.951.044, en calidad de propietario(a) ___ o representante (inquilino(a) X, empleada(o) ___, manifiesta que las condiciones del inmueble no han tenido variación con ocasión de la intervención realizada; por lo cual no se presenta reclamación alguna. Para constancia se firma en Vereda Los Yarumos, a los 23 días del mes de Junio de 2026.

Observaciones adicionales

No se evidenciaron afectaciones atribuibles al desarrollo de las obras. La comunidad manifestó que continúa atenta a la ejecución del empalme entre la placa huella nueva y la placa huella existente. Así mismo, permanece pendiente de recibir información relacionada con la ubicación de los resaltos viales.

Anexos

Registro fotográfico: Si ___ **No** X **Video: Si** ___ **No** X

Luis Alberto Gómez Gómez	Alejandro D.	
Propietario o persona que atiende la visita	**Representante del contratista**	**Representante de la interventoría**
Nombre completo:	Nombre completo y cargo:	Nombre completo y cargo:
c.c. 70.951.044	c.c. 1036963539	c.c. 21481626

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD NRO. 008

Proyecto Pavimentación de Vías Rurales en el Municipio de Marinilla

Contratista SM Ingeniería y Diseño E.U.

Interventoría Alta Construcción S.A.S.

El/la señor(a) Ángela María Galeano Silva identificado(a) con C. C. 1038408415, en calidad de propietario(a) X o representante (inquilino(a) ____, empleada(o) ___, manifiesta que las condiciones del inmueble no han tenido variación con ocasión de la intervención realizada; por lo cual no se presenta reclamación alguna. Para constancia se firma en Marinilla, vereda Alto del Mercado, a los 7 días del mes de mayo de 2026.

Observaciones adicionales

Como parte de la gestión social, se gestionó el traslado del pozo séptico el cual se encontraba en condiciones insalubres e invadiendo la vía
La propietaria manifiesta estar conforme y agradecida por la gestión y resultado final del proyecto.

Anexos

Registro fotográfico: Si ___ No X

Video: Si ___ No X

Propietario o persona que atiende la visita	Representante del contratista	Representante de la interventoría
Nombre completo: Angela María Galeano silva	Nombre completo y cargo: Melissa Echeverri Ocampillo	Nombre completo y cargo: Sandra María Domenech
c.c. 1038408415	c.c. 1036953709	c.c. 21481636

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD NRO. 009

Proyecto Pavimentación de Vías Rurales en el Municipio de Marinilla

Contratista SM Ingeniería y Diseño E.U.

Interventoría Alta Construcción S.A.S.

El/la señor(a) María Carmenza Silva Garáa identificado(a) con C. C. 43.796.035, en calidad de propietario(a) X o representante (inquilino(a) ____, empleada(o) ___, manifiesta que las condiciones del inmueble no han tenido variación con ocasión de la intervención realizada; por lo cual no se presenta reclamación alguna. Para constancia se firma en Marinilla, Vereda Alto del Mercado, a los 7 días del mes de mayo de 2026.

Observaciones adicionales

N/A

Anexos

Registro fotográfico: Si ___ No X

Video: Si ___ No X

Propietario o persona que atiende la visita	Representante del contratista	Representante de la interventoría
Nombre completo:	Nombre completo y cargo: Melissa Echeverri Jaramillo Residente Social	Nombre completo y cargo: Sandra Mauricio Domenico
c.c. 43796035	c.c. 1036953709	c.c. 21451626

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD NRO. 010

Proyecto Pavimentación de Vías Rurales en el Municipio de Marinilla

Contratista SM Ingeniería y Diseño E.U.

Interventoría Alta Construcción S.A.S.

Ella señor(a) María Nora Silva García identificado(a) con C. C. 43.994.517, en calidad de propietario(a) X o representante (inquilino(a) ___, empleada(o) ___, manifiesta que las condiciones del inmueble no han tenido variación con ocasión de la intervención realizada; por lo cual no se presenta reclamación alguna. Para constancia se firma en Marinilla, Vereda Alto del Mercado, a los 7 días del mes de mayo de 2026.

Observaciones adicionales

N/A

Anexos

Registro fotográfico: Si ___ No X **Video:** Si ___ No X

María Nora Silva		
Propietario o persona que atiende la visita	**Representante del contratista**	**Representante de la interventoría**
Nombre completo:	Nombre completo y cargo: Melissa Echeverri Jaramillo	Nombre completo y cargo: Sandra Milena Domenico
C.C.	C.C. 1036953709	C.C. 21455626

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD NRO. 011

Proyecto Pavimentación de Vías Rurales en el Municipio de Marinilla

Contratista SM Ingeniería y Diseño E.U.

Interventoría Alta Construcción S.A.S.

El/la señor(a) Luis Alberto Gómez Gómez identificado(a) con C. C. 70.951.044, en calidad de propietario(a) ___ o representante (inquilino(a) X, empleada(o) ___, manifiesta que las condiciones del inmueble no han tenido variación con ocasión de la intervención realizada; por lo cual no se presenta reclamación alguna. Para constancia se firma en Vereda Los Yarumos, a los 23 días del mes de Junio de 2026.

Observaciones adicionales

No se presentaron observaciones por parte de los directivos de la Institución Educativa Coredi ni del señor Luis Alberto, en calidad de presidente de la JAC del sector Los Yarumos.

Anexos

Registro fotográfico: Sí ___ **No** X **Video: Sí** ___ **No** X

*Luis Alberto Gómez Gómez	Alejandro S.	
Propietario o persona que atiende la visita	**Representante del contratista**	**Representante de la interventoría**
Nombre completo:	Nombre completo y cargo:	Nombre completo y cargo:
c.c. 70.951.044	c.c. 1036963534	c.c. 21961626

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

La salud y seguridad en el trabajo se toma como instrumento primordial e indispensable para mejorar las condiciones de los lugares de trabajo.

La prevención de los riesgos laborales en su sentido más estricto ha sido uno de los objetivos más difíciles de alcanzar a lo largo de la historia. Así, el desarrollo de una actividad sistemática que tienda a perfeccionarse hasta el punto de minimizar la posibilidad de accidentes laborales, pérdidas materiales o enfermedades profesionales derivadas de un ambiente desfavorable, es el principal objetivo de la prevención de riesgos laborales. Es, por tanto, una decisión de gestión que debe prevalecer en cualquier actividad y en la cultura de la organización.

REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, se realizó la orientación a los trabajadores de nuevo ingreso sobre el proceso de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, el cual comprende:

- Entidades Promotoras de Salud (EPS)
- Administradora de Riesgos Laborales (ARL)
- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP)
- Caja de Compensación Familiar

Durante el periodo evaluado, se efectuó la verificación de la afiliación de cada trabajador vinculado al proyecto, contando con los soportes correspondientes de afiliación a EPS, ARL y AFP del personal ingresado. Esta actividad garantiza el cumplimiento de los requisitos legales en materia laboral y de seguridad social, así como la protección integral de los trabajadores desde el inicio de su vinculación al proyecto.

ABRIL

Nombre	Cargo	Dedicación	Salario AU	IBC Cotizado	Mes	N° Planilla	Novedad
VICTOR MANUEL DIAZ DE OSSA	DIRECTOR DE OBRA	50%	4'449.149	$4,449,150	04	9505159662	CUMPLE
ALEJANDRO SALAZAR CASTAÑO	INGENIERO RESIDENTE	100 %	6'092.580	$6,092,580	04	1081531021	CUMPLE
DAVID PEREZ CORREA	AMBIENTAL	100 %	4'767.302	$2'383.651	04	1081531021	CUMPLE
ARIAS GARCIA DIANA MARCELA	SOCIAL	50%	2'383.651	$2,383,651	04	9505159662	CUMPLE
ZULUAGA BUSTAMANTE GERMAN ALBERTO	SST	100%	3'572.985	$1,667,393	04	1081531021	CUMPLE

MAYO

Nombre	Cargo	Dedicación	Salario AU	IBC Cotizado	Mes	N° Planilla	Novedad
VICTOR MANUEL DIAZ DE OSSA	DIRECTOR DE OBRA	50%	4'449.149	$4,449,150	05	9506469765	CUMPLE
ALEJANDRO SALAZAR CASTAÑO	INGENIERO RESIDENTE	100 %	6'092.580	$6,092,580	05		NO CUMPLE
ARIAS GARCIA DIANA MARCELA	SOCIAL	50%	2'383.651	$2,383,651	05	9506469765	CUMPLE
ZULUAGA BUSTAMANTE GERMAN ALBERTO	SST	100%	3'572.985	$1,667,393	05		NO CUMPLE
DAVID PEREZ CORREA	AMBIENTAL	100 %	4'767.302	$2,542.562	05		NO CUMPLE

Ver. Anexo 1 seguridad social

Observaciones de interventoría.

Se evidencia que para el mes de **mayo** el contratista presentó soportes de pago al Sistema de Seguridad Social Integral únicamente para el Director de Obra y la Profesional Social, cumpliendo con las obligaciones correspondientes para estos cargos. Sin embargo, no se aportaron las planillas o soportes que acrediten el pago de los aportes a seguridad social del **Ingeniero Residente, Profesional Ambiental y Profesional SST**, por lo cual no fue posible verificar el cumplimiento de esta obligación legal para dicho periodo.

En consecuencia, la Interventoría requiere al contratista presentar de manera inmediata los soportes de pago correspondientes o, en su defecto, realizar la subsanación respectiva, garantizando el cumplimiento de lo establecido en la **Ley 100 de 1993** y demás normas que regulan el Sistema de Seguridad Social Integral. Asimismo, se recomienda fortalecer los mecanismos internos de control para asegurar la presentación oportuna y completa de las planillas de aportes de todo el personal vinculado al proyecto, evitando posibles incumplimientos contractuales y legales.

NOVEDADES EN SU PERSONAL INGRESOS - RETIROS DEL PERSONAL DE OBRA.

Abril de 2026 – Novedades en el personal (Ingresos y retiros del personal de obra)

Durante el mes de abril de 2026 se presentaron tres (3) ingresos de personal de obra y no se registraron retiros, manteniéndose estable la planta de trabajadores durante el periodo.

Mayo de 2026 – Novedades en el personal (Ingresos y retiros del personal de obra)

Durante el mes de mayo de 2026 se registró un (1) ingreso efectivo de personal de obra y tres (3) retiros. Adicionalmente, se evidenció el registro de un trabajador con fecha de ingreso, quien finalmente no se vinculó al proyecto, por lo que no se contabiliza como ingreso efectivo.

Junio de 2026 – Novedades en el personal (Ingresos y retiros del personal de obra)

Durante el mes de junio de 2026 no se presentaron ingresos de personal de obra y se registraron nueve (9) retiros, correspondientes a la finalización de las actividades ejecutadas en el proyecto y a la terminación de los respectivos vínculos laborales.

CONSOLIDADO DEL PERSONAL PROMEDIO

Tabla 2. Consolidado personal en obra por Género abril

CONSOLIDADO PERSONAL PMA VEREDA GALICIA PARTE ALTA, SECTOR RINCÓN SANTO			
AREA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
CONTRATISTA ADMINISTRATIVO	2	1	3
PERSONAL MANO DE OBRA	18	0	18
PERSONAL SUBCONTRATISTA	0	0	0
TOTAL			21

Tabla 3. Consolidado personal en obra por Género mayo

CONSOLIDADO PERSONAL PMA VEREDA GALICIA PARTE ALTA, SECTOR RINCÓN SANTO			
AREA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
CONTRATISTA ADMINISTRATIVO	2	1	3
PERSONAL MANO DE OBRA	16	0	16
PERSONAL SUBCONTRATISTA	0	0	0
TOTAL			21

Distribución del personal de acuerdo con la zona donde habita el personal.

Tabla 4. Personal de Municipios de Antioquia
Abril

Municipios de Antioquia	Cantidad de trabajadores
RIONEGRO	4
MARINILLA	16
MEDELLIN	1
TOTAL	21

Tabla 5. Personal de Municipios de Antioquia Mayo

Municipios de Antioquia	Cantidad de trabajadores
RIONEGRO	4
MARINILLA	14
MEDELLIN	1
TOTAL	19

Tabla 6. Personal de otros departamentos abril

Departamento	Cantidad de trabajadores
ANTIOQUIA	21
Total	21

Tabla 7. Personal de otros departamentos mayo

Departamento	Cantidad de trabajadores
ANTIOQUIA	21

Total	21

Ver Anexo 2 Perfil socio demográfico

Observaciones de interventoría

Durante el periodo evaluado se verificó la actualización de las novedades de ingreso y retiro del personal, evidenciándose variaciones en la planta de trabajadores acordes con el avance y la finalización de las actividades del proyecto. Asimismo, se constató la actualización del consolidado de personal y del perfil sociodemográfico, sin evidenciar observaciones relevantes que afecten el desarrollo del contrato.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD

Las actividades de este sistema están orientadas a la promoción y control de la salud de los trabajadores, mediante la mitigación y/o eliminación de los riesgos laborales, y enfocadas en la capacitación y prevención de accidentes laborales.
El programa de medicina preventiva y del trabajo tiene como objetivo promover, prevenir y controlar la salud de los trabajadores, protegiéndolos frente a riesgos ocupacionales. Asimismo, se busca determinar las actividades de control y prevención adecuadas para evitar la aparición de enfermedades tanto de origen común como laboral.

Ausentismo por EG (enfermedad general)

En la placa huella de vías rurales en el municipio de marinilla en el municipio de marinilla, en el periodo comprendido 20 de abril y 19 de junio 2026 no se presentó incapacidades.

NOMBRE	DX	DIAS INCAPACIDAD

Ausentismo por accidentes laborales

Durante el periodo de 20 abril y 30 de junio 2026 no se registró accidentes laborales.

NOMBRE	DX	DIAS INCAPACIDAD

AUSENTISMO POR INCIDENTES:

En el periodo del 20 de abril y 30 de junio 2026 no se registró incidentes laborales.

Observaciones de interventoría

Durante el período evaluado, no se registraron casos de ausentismo por enfermedad general, accidentes de trabajo ni incidentes laborales en el proyecto, lo cual evidencia condiciones adecuadas en materia de prevención y control de riesgos.

Se destaca la implementación de las actividades del Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientadas a la promoción de la salud y la prevención de eventos que puedan afectar la integridad de los trabajadores.

No obstante, se recomienda continuar con el fortalecimiento de las estrategias de capacitación, inspección y seguimiento en obra, con el fin de mantener estos resultados y garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO.

A la fecha, el contratista cuenta con un Plan de Saneamiento Básico, el cual permite garantizar condiciones adecuadas de orden, limpieza, manejo de residuos y control de vectores en el área de trabajo.
Se recomienda mantener su implementación y realizar seguimiento periódico para asegurar su cumplimiento durante la ejecución del proyecto.

Oficinas y campamentos.

El contratista cuenta con campamento para el desarrollo de las actividades del proyecto, el cual dispone de las condiciones básicas necesarias para la operación, garantizando espacios adecuados para el personal, en concordancia con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).





Unidades sanitarias para personal de obra y personal administrativo

El contratista **cuenta con unidades sanitarias** destinadas tanto al **personal de obra como al personal administrativo**, las cuales se encuentran disponibles durante la jornada laboral, garantizando condiciones adecuadas de higiene, limpieza y acceso, en cumplimiento de la normatividad vigente y de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).



Puntos de acopio de materiales y herramientas

El contratista cuenta con puntos de acopio para el almacenamiento de materiales y herramientas, los cuales se encuentran debidamente delimitados y organizados, permitiendo su adecuada identificación y uso seguro, con el fin de prevenir riesgos asociados al desorden, la manipulación inadecuada y posibles accidentes de trabajo.









Zona de hidratación

El contratista evidencia la implementación de una zona de hidratación para el personal que labora en la obra, la cual contribuye a garantizar condiciones adecuadas de bienestar y a la prevención de riesgos asociados a la deshidratación, especialmente durante la ejecución de actividades operativas.
Se recomienda mantener dicha zona debidamente señalizada y asegurar el suministro permanente de agua potable para los trabajadores.





Recolección de residuos

El contratista no cuenta con un punto ecológico para la recolección y separación de los residuos generados durante la ejecución de la obra, lo cual dificulta la adecuada





clasificación y disposición de los mismos y puede afectar el orden, la limpieza y la protección del medio ambiente.



Observaciones de interventoría (plan de saneamiento básico)

En cuanto a **oficinas y campamentos**, se observa que el contratista dispone de un campamento que cumple con las condiciones básicas necesarias para el desarrollo de las actividades del proyecto, proporcionando espacios adecuados para el personal y alineados con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Respecto a las **unidades sanitarias**, se evidencia la disponibilidad de servicios sanitarios tanto para el personal operativo como administrativo, los cuales se encuentran accesibles durante la jornada laboral y en condiciones adecuadas de higiene y limpieza, en cumplimiento de la normatividad vigente y del SG-SST.

Así mismo, se observa que el contratista **cuenta con puntos de acopio para materiales y herramientas**, los cuales se encuentran organizados y delimitados, permitiendo su correcta identificación y uso seguro, contribuyendo a la prevención de riesgos asociados al desorden y la manipulación inadecuada.

En relación con la **zona de hidratación**, se evidencia su implementación para el personal de obra, contribuyendo al bienestar de los trabajadores y a la prevención


de riesgos asociados a la deshidratación. Se recomienda **mantener la señalización y el suministro permanente de agua potable.**

Se recomienda reforzar las medidas de recolección y disposición de este tipo de residuos en todos los frentes de trabajo, asegurando su acopio en recipientes o bolsas adecuadas y su disposición final conforme a la normatividad ambiental vigente.

Inspección de maquinaria y equipos

La maquinaria inspeccionada se encuentra en condiciones adecuadas de operación, evidenciando un mantenimiento oportuno y el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas. Asimismo, se verificó un funcionamiento eficiente de los equipos, lo cual contribuye a la continuidad de las actividades y a la confiabilidad en la ejecución de las labores.







Anexo 3: Registro de inspección de Maquinaria y Equipos.

Observaciones de interventoría

Durante el período evaluado, se evidenció que la maquinaria y los equipos utilizados en el proyecto se encuentran en condiciones adecuadas de operación, contando con mantenimiento oportuno y cumpliendo con las normas de seguridad establecidas.
Se verificaron los registros de inspección correspondientes, los cuales soportan el control y seguimiento de los equipos en obra.
Se recomienda continuar con la ejecución periódica de las inspecciones y el registro actualizado de las mismas, con el fin de garantizar la operación segura de la maquinaria y prevenir posibles fallas que puedan afectar el desarrollo del proyecto.

MEDIDAS DE CONTROL

Entrega de elementos de protección personal

Los Elementos de Protección Personal (EPP) corresponden a dispositivos y herramientas diseñados para salvaguardar la integridad física y la salud de los trabajadores durante la ejecución de actividades con presencia de riesgos. Su uso tiene como finalidad prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales derivadas de la exposición a diferentes factores de riesgo en el entorno laboral.







Ver. Anexo 6 entrega de EPP y dotación

Pausas activas.

Es un sistema de entrenamiento con ejercicios fisicos que se realizan con el propio peso corporal. Es perfecta para trabajar además de la fuerza física, la flexibilidad, la agilidad y la coordinación.





Ver anexo 5 registró de pausas activas

Observaciones de interventoría

- **Entrega de elementos de protección personal (EPP)**

Durante la visita de interventoría se evidencia que el contratista realiza la entrega de elementos de protección personal (EPP) al personal vinculado al proyecto, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades ejecutadas. Así mismo, se cuenta con registros de entrega y dotación, los cuales permiten verificar la asignación de los EPP al personal, contribuyendo a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, en concordancia con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Se recomienda mantener la entrega oportuna de los EPP, así como el seguimiento a su uso adecuado y estado de conservación por parte de los trabajadores.

- **Pausas activas**

Durante el período evaluado, se evidencia la realización de pausas activas al personal que labora en la obra, como medida preventiva orientada a la reducción de la fatiga física, el fortalecimiento de la movilidad, la flexibilidad y la coordinación, así como a la prevención de desórdenes musculo esqueléticos asociados a las actividades operativas.

Se recomienda continuar con la implementación periódica de las pausas activas, promoviendo la participación del personal y dejando registro de su ejecución, como parte de las acciones de promoción y prevención del SG-SST.

SG- SST Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo comprende el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de causas de los accidentes de trabajo se basa en planear, hacer, verificar y actuar.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de la salud en el trabajo, que con lleva la promoción del mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados.

Evaluación de los factores de riesgo generadores de at-el (matriz de peligros)

Para el proyecto que se está llevando a cabo en el municipio de **Marinilla, Antioquia**, SM Ingeniería & Diseños E.U., llevó a cabo la evaluación de los factores de riesgo con el fin de identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos que pudieran generar accidentes de trabajo (AT) o enfermedades laborales (EL). Esta evaluación se realizó mediante el instrumento de recolección de información denominado **"Diagnóstico de Condiciones de Trabajo"**, el cual establece controles recomendados orientados a la fuente del riesgo, el método, el medio y el trabajador, aplicables a todas las actividades ejecutadas en obra.

Durante este periodo, **no se identificaron actos ni condiciones inseguras** en el frente de trabajo. Conforme a las actividades desarrolladas, se implementaron las acciones correctivas correspondientes con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y prevenir posibles incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades de origen biológico.

Observaciones de interventoría

La obra mantiene condiciones seguras en el desarrollo de sus actividades, evidenciando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se recomienda continuar con las inspecciones periódicas, actualizando la matriz de peligros cuando se presenten cambios en los procesos, equipos o condiciones del entorno laboral.

Estándares, procedimientos de seguridad y sistema de gestión integrado de capacitación e inducción.

De acuerdo con la identificación de peligros, valoración de riesgos y los controles establecidos, la obra debe contar con procedimientos seguros para cada una de las actividades que se ejecutan. En este sentido, el proyecto debe disponer de un programa de capacitación en el que se estipulen, por oficio, las generalidades, los estándares de seguridad, los riesgos asociados y las normas generales de prevención de accidentes y enfermedades laborales.

Programa de inducción y capacitación

Estas actividades están encaminadas a proporcionar a los trabajadores los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar su labor asegurando la prevención de accidentes, protección de la salud e integridad física y emocional. El cual facilita la identificación de peligros y fomenta una cultura de prevención de riesgos que involucra a la comunidad trabajadora, permitiendo el mejoramiento de las condiciones de trabajo y enfermedades laborales, promueve los procesos de comunicación dentro de la organización, fortalece el conocimiento técnico necesarios para el mejor desempeño de las actividades laborales.

Con base en lo anterior, se dispone de un programa de capacitación donde están estipuladas por oficio las generalidades, los estándares de seguridad, los riesgos y las normas generales de prevención de accidentes y enfermedades laborales, para evidenciar esta información el contratista hace entrega mensualmente de la evidencia de los procedimientos, capacitaciones y demás acciones que se realicen para dar cumplimiento a estas actividades.

Inducción

La inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo es el proceso mediante el cual al trabajador nuevo se le informa sobre aquellos temas relevantes en seguridad y salud en el trabajo que debe tener en cuenta en el cargo que va a ocupar.

Cuando un trabajador ingresa a laborar recibe una inducción completa al cargo incluyendo los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en seguridad y salud en el trabajo.
- Política de seguridad y salud en el trabajo.
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Funcionamiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral.
- Plan de emergencia.
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles.
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea (Matriz de competencias y entrenamiento).
- Responsabilidades generales en SST.
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales.

Ver anexo. 6 registro de inducción

Capacitación y entrenamiento (relacionar las capacitaciones programadas en el periodo)

El contratista presenta: registros de las capacitaciones realizadas al personal del proyecto, los cuales permiten verificar la formación impartida en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a la normatividad vigente.







Ver anexo 7 registros de capacitación

Observaciones de interventoría

- Se evidencia que el contratista realiza el proceso de inducción al personal vinculado al proyecto, presentando los soportes documentales correspondientes, los cuales permiten verificar la socialización de aspectos relacionados con las condiciones de trabajo, los riesgos asociados a la actividad y las medidas de prevención.
- Durante el periodo evaluado, se evidencia que el contratista **presenta información y soportes documentales** que permiten verificar la planificación,

programación y ejecución de actividades de capacitación y entrenamiento dirigidas al personal vinculado al proyecto.

Señalización y demarcación

El contratista dispone de señalización de seguridad en el área de trabajo; no obstante, se recomienda reforzar su ubicación, visibilidad y mantenimiento en algunos frentes, con el fin de fortalecer la prevención de accidentes laborales.









Observaciones de interventoría

Durante el periodo evaluado, se evidencia que el contratista **ha implementado señalización y demarcación en las áreas de trabajo**; sin embargo, **se requiere fortalecer y soportar su implementación en todos los frentes de trabajo**, a fin de permitir la verificación integral del cumplimiento de las medidas de prevención y control necesarias para la identificación de riesgos, la circulación segura y la protección del personal.

Materiales, equipos, herramientas y sustancias químicas

En las diferentes actividades desarrolladas en el periodo comprendido 20 abril y 30 de junio 2026, se han utilizado los siguientes equipos, herramientas y materias primas:

Tabla 05. Actividades

Proceso	Materiales	Equipos	Herramientas	Sustancias Químicas
Excavación manual de brechas	N/A	N/A	Pala, Barra Pica, palín	N/A
Compactación de base	base	Canguro	Pala	Gasolina
Instalación de hierro	Tubería, pega	Pulidora	Pala	Pega
Excavación de brechas	Arena, cemento, tablas, hierro	Molinete	Pala, barra, martillo, bichiroque	Cemento
Armado de canastas	Hierro	Pulidora	Bichiroque	N/A
Vaciado de semento	Cemento, arena, triturado	Vibrador Concretadora	Palas, baldes	Cemento
Instalación de losetas	N/A	N/A	Pala	N/A
Reparación de tubería	Tubería	Taladro, pulidora	Pala, pica	N/A

Vaciado de placa huella	Cemento, arena, triturado	Concretadora, pulidora, planta eléctrica	Pala, Pica	Cemento, gasolina

Observaciones de interventoría

Se evidencia que el contratista **no presenta registros ni soportes documentales de inspecciones de herramientas manuales**, lo cual impide verificar su estado operativo y el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Tareas de Alto riesgo

Se llevó a cabo un Análisis de Trabajo Seguro (ATS), en el cual se identificaron los riesgos asociados a la actividad y se establecieron las respectivas medidas de control para su mitigación.

Ver Anexo 8 Tareas de Alto Riesgo (ATS)

Certificados

El contratista no aportó información para este item

Permisos

El contratista no aportó información para este item


Observaciones de interventoría

De acuerdo con la actividad observada en campo, en la cual se hace uso de herramienta manual y tronzadora, el contratista manifiesta que no se considera necesario la implementación de permiso de trabajo en caliente. No obstante, la interventoría recomienda verificar que las condiciones de la labor no generen fuentes de ignición o riesgo de incendio, y en caso de presentarse, se deberá implementar el respectivo permiso de trabajo en caliente conforme a la normatividad vigente.

PMT: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

Durante el período evaluado, el contratista **aportó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT)** correspondiente al proyecto, mediante el cual se establecen las medidas de señalización, control y regulación del tránsito vehicular y peatonal en las áreas de intervención, con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores, usuarios de la vía y la comunidad en general.

Se recomienda mantener la implementación del PMT conforme a lo aprobado y realizar seguimiento permanente a su cumplimiento durante la ejecución de las actividades del proyecto.



Observaciones de interventoría

Se recomienda dar continuidad a la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en todos los frentes de trabajo, garantizando el mantenimiento, reposición y adecuada ubicación de la señalización vial, así como el control permanente del tránsito vehicular y peatonal, con el fin de preservar las condiciones de seguridad para trabajadores, usuarios de la vía y comunidad durante la ejecución del proyecto.

Plan de prevención, preparación y atención de emergencias

Durante el periodo evaluado, el contratista **aportó el Plan de Prevención y Atención de Emergencias**, en el cual se establecen los procedimientos, recursos y responsabilidades para la atención oportuna de situaciones de emergencia, con el fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores y demás personas involucradas en el proyecto.



Plan de rescate

El contratista no aportó información para este ítem

Observaciones de interventoría

- **Plan de prevención, preparación y atención de emergencias**

Durante el periodo evaluado, el contratista presentó el Plan de Prevención, Preparación y Atención de Emergencias del proyecto, en el cual se definen las acciones, recursos y responsables orientados a la gestión y atención de eventos de emergencia, con el propósito de proteger la integridad del personal y terceros.

- **Plan de rescate**

Si bien el contratista cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Atención de Emergencias, **no se evidencian soportes específicos correspondientes al Plan de Rescate**, tales como procedimientos detallados, recursos, equipos y responsables para la atención de emergencias asociadas a las actividades desarrolladas en el proyecto.

Se recomienda al contratista **elaborar, complementar y presentar el Plan de Rescate**, conforme a los riesgos identificados, para su revisión y seguimiento por parte de la interventoría.

RECOMENDACIONES

Con base en la evaluación realizada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y en las observaciones efectuadas durante el periodo evaluado, la interventoría emite las siguientes recomendaciones al contratista, con el fin de fortalecer el cumplimiento normativo y la gestión preventiva del proyecto:

1. Actualizar y remitir la evaluación de los Estándares Mínimos del SG-SST.
2. Presentar y mantener actualizado el consolidado del personal con sus respectivos soportes.
3. Garantizar la realización y entrega de exámenes médicos ocupacionales de ingreso.
4. Mantener actualizados los registros de ausentismo y soportes de accidentalidad.
5. Dar continuidad a la implementación del Plan de Saneamiento Básico.
6. Implementar y fortalecer la gestión de residuos mediante puntos ecológicos.
7. Remitir y mantener actualizados los registros de inspección de maquinaria, equipos y herramientas.

8. Fortalecer el control, uso y registro de los Elementos de Protección Personal (EPP).
9. Continuar con la ejecución y registro de pausas activas.
10. Reforzar la señalización y demarcación en todos los frentes de trabajo.
11. Completar la documentación y controles para tareas de alto riesgo.
12. Garantizar la implementación y seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
13. Mantener actualizado el Plan de Emergencias.
14. Elaborar y presentar el Plan de Rescate acorde a los riesgos del proyecto.

S mple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-11, 08:03:56 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1081531021

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 10/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SM INGENIERIA Y DISEÑOS EU	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	001
Documento	NI900313492	**Dirección**	CL 9 SUR #79 C - 56		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6040000000		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SANCHEZ MORALES JUAN MANUEL	**Identificación**	CC 1001369314		
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintransporte	Total
CC 1017283219	SILVA PEREZ CLARISA	01	00																		0	30	30	30	30	[illegible]	$ 4.757.200	$ 760.800	[illegible]	$ 4.757.200	$ 190.700	4,000	$ 4.757.200	$ 333.900	[illegible]	$ 4.757.200	$ 190.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.475.100
CC 1036661548	ALEJANDRO SALAZAR CASTAÑO	01	00																		30	30	30	30	30	[illegible]	$ 6.960.000	$ 1.113.600	[illegible]	$ 6.960.000	$ 278.900	4,000	$ 6.960.000	$ 556.800	[illegible]	$ 6.960.000	$ 278.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.228.400
CC 1001369314	HERNAN ALBERTO ZULUAGA SUSPAMANTE	01	00																		30	30	30	30	30	[illegible]	$ 3.572.900	$ 571.700	[illegible]	$ 3.572.900	$ 143.100	4,000	$ 3.572.900	$ 285.800	[illegible]	$ 3.572.900	$ 143.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.143.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Percepciones, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.432.857	$ 14.432.857	$ 14.432.857	$ 14.432.857	$ 3.369.400	$ 577.500	$ 1.244.700	$ 577.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.449.100	$ 56.400	$ 4.524.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 691 4449534 - Cali: 602 5349577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438900 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901053947	9	GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	E - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO RIESGO V	TV 39 A # 73 - 16	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3216914668	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	553597433	95851596611	E	2026/05/19	2026/06/01	BANCOLOMBIA	13	$15,147,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	SUS	EXT	AUS	LPA	VTE	VSP	Cod Ap	Dias	IBC	Aporte	Cod Ap	Dias	IBC	Aporte	Cod Ap	Dias	IBC	Aporte	Cod Ap	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MARINILLA (35 Afiliados)																											$47,395,616	$7,584,700			$50,897,248	$2,037,800			$50,897,248	$3,044,000			$0	$0		$15,164,500
Centro de Trabajo: MARINILLA (35 Afiliados)																											$47,395,616	$7,584,700			$50,897,248	$2,037,800			$50,897,248	$3,044,000			$0	$0		$15,164,500
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (35 Afiliados)																											$47,395,616	$7,584,700			$50,897,248	$2,037,800			$50,897,248	$3,044,000			$0	$0		$15,164,500
1	CC	1011445514	ALVAREZ HERAZO JESUS ALBERTO																					23/04/2026	30	$1,750,905	$280,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$540,200
2	CC	92231911	ARIAS GARCIA DIANA MARCELA																					23/04/2026	30	$2,383,631	$381,400	23/04/2026	30	$2,383,631	$95,400	23/04/2026	30	$2,383,631	$95,400	14-11	30	$2,383,631	6.960%	$166,000	30	$0	$0	N	$738,200
3	CC	1037486155	BLANCO JULIO JUAN CARLOS																					23/04/2026	30	$1,750,905	$280,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$540,200
4	CC	1047022846	BRAVO PADILLA JORGE LUIS																					23/04/2026	30	$1,750,905	$280,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$540,200
5	CC	1151186234	CABALLERO MONTOYA DE ANDRES CAMILO																					23/04/2026	30	$1,750,905	$280,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$540,200
6	PT	8284112	CAMACHO CHIRINOS OBER ENRIQUE																					23/04/2026	30	$1,750,905	$280,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$540,200
7	CC	1035832012	CARDONA ELDER ANDRES																					23/04/2026	30	$1,750,905	$280,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$540,200
8	CC	1040047117	CARRILLO BENITEZ JHOJANTON	X																				23/04/2026	30	$383,635	$61,400	23/04/2026	30	$383,635	$23,000	23/04/2026	30	$383,635	$23,000	14-11	30	$383,635	6.960%	$26,700	30	$0	$0	N	$134,100
9	CC	1036886391	CERPA HERNANDEZ ALVARO ALFONSO																					23/04/2026	30	$1,750,905	$280,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$540,200
10	CC	8745113	DE LA HOZ PEREZ ABDEL ANTONIO																					23/04/2026	30	$1,750,905	$280,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$540,200
11	CC	71125540	DIAZ OSORIO VICTOR MANUEL																					23/04/2026	30	$4,449,150	$711,900	23/04/2026	30	$4,449,150	$178,000	23/04/2026	30	$4,449,150	$178,000	14-11	30	$4,449,150	6.960%	$309,700	30	$0	$0	N	$1,377,600
12	CC	1036850709	ECHEVERRI JARAMILLO MELISSA																					23/04/2026	30	$1,750,905	$280,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$540,200
13	CC	1036615404	ENAYU IPUANA ALEJANDRO																					23/04/2026	30	$1,750,905	$280,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$540,200
14	CC	1035322317	GUEVARA SUAREZ KATHERINE	X																				23/04/2026	5	$291,818	$46,700	23/04/2026	5	$291,818	$11,700	23/04/2026	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	6.960%	$20,400	5	$0	$0	N	$90,200
15	CC	70094171	HERAZO PADILLA JAIRO MANUEL																						0	$0	$0	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$260,100
16	CC	1045692448	HERAZO CRUZ JHON JAIRO																					23/04/2026	30	$1,750,905	$280,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$540,200
17	PT	6767471	HERNANDEZ OVALLES GERARDO ALEXANDER	X																				23/04/2026	23	$1,343,361	$214,900	23/04/2026	23	$1,343,361	$53,700	23/04/2026	23	$1,343,361	$53,700	14-11	23	$1,343,361	6.960%	$93,500	23	$0	$0	N	$415,700
18	CC	1113897321	HERRERA URBANA JAVIER ESTEBAN																					23/04/2026	30	$1,750,905	$280,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$540,200
19	CC	70481462	JARAMILLO MACHADO OVIDIO ANTONIO																						0	$0	$0	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$260,100
20	CC	1036346484	JIMENEZ ARROYO DIEGO ANDRES	X																				23/04/2026	5	$291,818	$46,700	23/04/2026	5	$291,818	$11,700	23/04/2026	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	6.960%	$20,400	5	$0	$0	N	$90,500
21	CC	1007173006	JIMENEZ HERAZO GUSTAVO ENRIQUE	X																				23/04/2026	5	$291,818	$46,700	23/04/2026	5	$291,818	$11,700	23/04/2026	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	6.960%	$20,400	5	$0	$0	N	$90,500
22	CC	94542363	JIMENEZ QUINTERO JHON FREDY																					23/04/2026	30	$1,750,905	$280,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$540,200
23	CC	70901679	JIMENEZ CASTAÑO DALARDO DE JESUS																					23/04/2026	30	$1,750,905	$280,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	23/04/2026	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$540,200

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$7,584,700	$70,900	$0	$7,655,600
COLFONDOS	23-01	800,227,940	6	1	$711,900	$6,700	$0	$718,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$952,700	$8,900	$0	$961,600
PORVENIR	230101	800,224,808	8	20	$4,576,700	$42,700	$0	$4,619,400
PROTECCION	230201	800,229,739	8	7	$1,343,400	$12,600	$0	$1,356,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$3,544,200	$33,100	$0	$3,577,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	1	35	$3,544,200	$33,100	$0	$3,577,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$2,027,800	$19,000	$0	$2,046,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	35	$2,027,800	$19,000	$0	$2,046,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				35	$2,027,800	$19,500	$0	$2,047,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$700	$0	$70,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$70,100	$700	$0	$70,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$370,200	$5,400	$0	$375,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$140,200	$1,400	$0	$141,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$514,100	$4,800	$0	$518,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$23,400	$300	$0	$23,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$212,700	$2,000	$0	$214,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$1,400	$0	$141,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	$296,800	$2,800	$0	$299,600
TOTAL				35	$13,204,500	$142,500	$0	$13,347,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901053067	9	GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO RIESGO V	TV 39 A # 72 - 76	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3219934648	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	402717280	95064697563	E	2026/06/17	2026/06/18	BANCOLOMBIA		$21,251,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																											PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Nº	Identificación	Nombre	In	Ret	VSP	Vst	Sln	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Irp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Cod	Dias	IBC	Aporte	Cod	Dias	IBC	Aporte	Cod	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total aportes
SUCURSAL: MARINILLA (36 Afiliados)																$56,618,879	$9,068,300			$59,243,328	$2,373,100			$59,243,328	$2,373,100			$59,243,328		$4,115,000					$17,929,500
Centro de Trabajo: MARINILLA (36 Afiliados)																$56,618,879	$9,068,300			$59,243,328	$2,373,100			$59,243,328	$2,373,100			$59,243,328		$4,115,000					$17,929,500
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (36 Afiliados)																$56,618,879	$9,068,300			$59,243,328	$2,373,100			$59,243,328	$2,373,100			$59,243,328		$4,115,000					$17,929,500
1	CC	1036148514	ALVAREZ HIRALDO JESUS ALBERTO	X												23010 1	15	$875,453	$140,100	ESOC0 0	15	$875,453	$105,100	CCF04	15	$875,453	$105,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	N	$271,200
2	CC	1035114111	ARIAS GARCIA DIANA MARCELA													23010 1	30	$2,383,631	$381,400	EP001 0	30	$2,383,631	$95,400	CCF04	30	$2,383,631	$95,400	14-11	30	$2,383,631	6.960%	$166,000	30	$0	$0	N	$738,200
3	CC	1037441199	BLANCO ALZATE JUAN CARLOS													23010 1	30	$1,750,905	$280,100	EP001 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$541,300
4	CC	1047221846	BRAVO PADILLA JORGE LUIS													23010 1	30	$1,750,905	$280,100	EP001 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$541,300
5	CC	1151186134	CABALLERO MONTENEGRO ANDRES CAMILO	X												23010 1	15	$875,453	$140,100	ESOC0 1	15	$875,453	$105,100	CCF04	15	$875,453	$105,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	N	$271,200
6	PT	98941 0	CAMACHO CHAVARRO DIEN ENRIQUE	X												23010 1	28	$1,634,178	$261,500	EP005 0	28	$1,634,178	$65,400	CCF04	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	6.960%	$113,800	28	$0	$0	N	$506,100
7	CC	1035383418	CANO SERNA YERSON ANDREY													23-14	30	$1,750,905	$280,100	EP004 0	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$541,300
8	CC	1035823912	CARDONA ELORZ ANDRES	X												23010 1	15	$875,453	$140,100	EP001 7	15	$875,453	$105,100	CCF04	15	$875,453	$105,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	N	$271,200
9	CC	1036482855	CERPA HERNANDEZ ALVARO ALFONSO	X												23010 1	15	$875,453	$140,100	EP004 8	15	$875,453	$105,100	CCF04	15	$875,453	$105,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	N	$271,200
10	CC	1037677967	COLORADO GIL WILDEMBERTO													23010 1	30	$1,750,905	$280,100	EP001 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$541,300
11	CC	8745110	DE LA HOZ PEREZ JOSE ANTONIO	X												23-14	30	$1,750,905	$280,100	EP005 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$541,300
12	CC	75076948	DIAZ BEDOYA HECTOR ISABEL													23-10 2 1	30	$4,449,150	$711,900	EP001 5	30	$4,449,150	$178,000	CCF04	30	$4,449,150	$178,000	14-11	30	$4,449,150	6.960%	$309,700	30	$0	$0	N	$1,377,600
13	CC	1036452099	ECHEVERRI JARAMILLO MELISSA													23-14	30	$1,750,905	$280,100	EP001 8	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$541,300
14	CC	1036439484	ERAZO IPUANA ALEJANDRO	X												23010 1	30	$1,750,905	$280,100	EP001 2	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$541,300
15	CC	1037885568	GARCIA AGUDELO FRANCISCO LUIS													23-14	30	$1,750,905	$280,100	EP002 8	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$541,300
16	CC	1037971571	GIL SALDARRIAGA MILIAM													23-14	30	$1,750,905	$280,100	EP004 8	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$541,300
17	CC	7701411	HERAZO PADILLA JAIRO MANUEL	X													0	$0	$0	EP004 2	15	$875,453	$105,100	CCF04	15	$875,453	$105,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	N	$271,200
18	CC	1045683498	HERAZO CRUZ JHON JAIRO	X												23010 1	15	$875,453	$140,100	EP004 0	15	$875,453	$105,100	CCF04	15	$875,453	$105,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	N	$271,200
19	PT	4767471	HERNANDEZ OVALLES EDUARDO ALEXANDER	X												23010 1	15	$875,453	$140,100	EP004 8	15	$875,453	$105,100	CCF04	15	$875,453	$105,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	N	$271,200
20	CC	1118897131	HERRERA URIBE JAMES ESTEBAN													23010 1	30	$1,750,905	$280,100	EP002 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$541,300
21	CC	71681462	JARAMILLO MACHADO DIEGO ANTONIO														0	$0	$0	EP007 8	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$260,100
22	CC	98943362	JIMENEZ GUARTERO JHON FREDY	X												23010 1	30	$1,750,905	$280,100	EP007 8	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$541,300
23	CC	70903429	JIMENEZ CASTAÑO ORLANDO DE JESUS													23-14	30	$1,750,905	$280,100	EP007 8	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	N	$541,300

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	$9,060,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$711,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,241,600
PORVENIR	230101	800,224,808	8	19	$4,343,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,763,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$4,125,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	36	$4,125,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$2,372,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	36	$2,372,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				36	$2,372,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$35,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$623,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$70,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$771,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$135,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	8	$525,800
TOTAL				36	$17,929,500

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE EXAMEN MEDICO DE EGRESO	VER.001
		01/07/2025 Página 1 de 1

16 mayo 2026

Ref. Entrega de Orden de Exámenes Médicos de Egreso

Por medio de la presente, Grupo Integral Ingeniería y Arquitectura SAS, en cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y conforme a la normatividad legal vigente, autoriza la realización de los exámenes médicos ocupacionales de egreso al trabajador relacionado a continuación:

- Nombre del trabajador: Jhon Jairo Herazo Cruz
- Tipo de documento: C.C
- Número de documento: 1.045.692.498
- Cargo desempeñado: Oficial
- Sede o lugar de trabajo: Marinilla Ant.

CITA PROGRAMADA PARA EXAMEN DE EGRESO

- Fecha del examen: 19 mayo 2026
- Hora: 11 am
- Lugar: Salud Domiciliaria 24 Horas S.A.S. Calle 49 #48-06 Centro Colonial
- Oficina 208 Rionegro Ant.

Firma del Empleado

Yony Alexander Carmona Vargas
Representante legal

C.C 1.045.692.498

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE EXAMEN MEDICO DE EGRESO	VER.001
		01/07/2025 Página 1 de 1

16 mayo 2026

Ref. Entrega de Orden de Exámenes Médicos de Egreso

Por medio de la presente, Grupo Integral Ingeniería y Arquitectura SAS, en cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y conforme a la normatividad legal vigente, autoriza la realización de los exámenes médicos ocupacionales de egreso al trabajador relacionado a continuación:

- Nombre del trabajador: Jairo Manuel Herazo Padilla
- Tipo de documento: C.C
- Número de documento: 77.014.171
- Cargo desempeñado: Oficial
- Sede o lugar de trabajo: Marinilla Ant.

CITA PROGRAMADA PARA EXAMEN DE EGRESO

- Fecha del examen: 19 mayo 2026
- Hora: 10:30 am
- Lugar: Salud Domiciliaria 24 Horas S.A.S. Calle 49 #48-06 Centro Colonial
- Oficina 208 Rionegro Ant.

Firma del Empleado

Yony Alexander Carmona Vargas
Representante legal

C.C 77.014.171

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE EXAMEN MEDICO DE EGRESO	VER.001
		01/07/2025 Página 1 de 1

16 mayo 2026

Ref. Entrega de Orden de Exámenes Médicos de Egreso

Por medio de la presente, Grupo Integral Ingeniería y Arquitectura SAS, en cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y conforme a la normatividad legal vigente, autoriza la realización de los exámenes médicos ocupacionales de egreso al trabajador relacionado a continuación:

- Nombre del trabajador: Ciser Alfonso Montenegro Aleman
- Tipo de documento: C.C
- Número de documento: 1.083.571.636
- Cargo desempeñado: Oficial
- Sede o lugar de trabajo: Marinilla Ant.

CITA PROGRAMADA PARA EXAMEN DE EGRESO

- Fecha del examen: 19 mayo 2026
- Hora: 9 am
- Lugar: Salud Domiciliaria 24 Horas S.A.S. Calle 49 #48-06 Centro Colonial
- Oficina 208 Rionegro Ant.

Firma del Empleado

Yony Alexander Carmona Vargas
Representante legal

C.C 1.083.571.636

Powered by CamScanner

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE EXAMEN MEDICO DE EGRESO	VER.001
		01/07/2025 Página 1 de 1

16 mayo 2026

Ref. Entrega de Orden de Exámenes Médicos de Egreso

Por medio de la presente, Grupo Integral Ingeniería y Arquitectura SAS, en cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y conforme a la normatividad legal vigente, autoriza la realización de los exámenes médicos ocupacionales de egreso al trabajador relacionado a continuación:

- Nombre del trabajador: Andres Camilo Caballero Montenegro
- Tipo de documento: C.C
- Número de documento: 1.151.186.234
- Cargo desempeñado: Auxiliar de Obra
- Sede o lugar de trabajo: Marinilla Ant.

CITA PROGRAMADA PARA EXAMEN DE EGRESO

- Fecha del examen: 19 mayo 2026
- Hora: 8 am
- Lugar: Salud Domiciliaria 24 Horas S.A.S. Calle 49 #48-06 Centro Colonial
- Oficina 206 Rionegro Ant.

Firma del Empleado

Yony Alexander Carmona Vargas
Representante legal

C.C 1.151.186.234

Powered by CamScanner

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE EXAMEN MEDICO DE EGRESO	VER.001
		01/07/2025 Página 1 de 1

16 mayo 2026

Ref. Entrega de Orden de Exámenes Médicos de Egreso

Por medio de la presente, Grupo Integral Ingeniería y Arquitectura SAS, en cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y conforme a la normatividad legal vigente, autoriza la realización de los exámenes médicos ocupacionales de egreso al trabajador relacionado a continuación:

- Nombre del trabajador: Alvaro Alfonso Cerpa Hernández
- Tipo de documento: C.C
- Número de documento: 1.004.380.391
- Cargo desempeñado: Auxiliar de Obra
- Sede o lugar de trabajo: Marinilla Ant.

CITA PROGRAMADA PARA EXAMEN DE EGRESO

- Fecha del examen: 19 mayo 2026
- Hora: 7 am
- Lugar: Salud Domiciliaria 24 Horas S.A.S. Calle 49 #48-06 Centro Colonial
- Oficina 208 Rionegro Ant.

Firma del Empleado

Yony Alexander Carmona Vargas

Representante legal

C.C 1.004.380.391

Powered by CamScanner

GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Nit. 901.053.067-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

CERTIFICA QUE:

Nos encontramos a paz y salvo con el señor Alvaro Alfonso Cerpa Hernández identificado con cédula de ciudadanía No. 1.004.390.391, por todo concepto de sueldos, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías, primas y demás conceptos derivados del contrato de obra o labor suscrito con la empresa.

La presente certificación se expide en la ciudad de Marinilla a 15 los días del mes de Mayo de 2026.

Atentamente,

Yony Alexander Carmona
Representante Legal

Firma del empleado,

Nombre:
C.C. 1004390391

CL 1 38-30 A 1702 - Medellin
gerencia@grupointegralia.com.co

Powered by CamScanner

GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Nit. 901.053.067-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

CERTIFICA QUE:

Nos encontramos a paz y salvo con el señor Jhon Jairo Herazo Cruz, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.045.692.496 por todo concepto de sueldos, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías, primas y demás conceptos derivados del contrato de obra o labor suscrito con la empresa.

La presente certificación se expide en la ciudad de Barranquilla a 15 los días del mes de Mayo de 2026.

Atentamente,

Yony Alexander Carmona
Representante Legal

Firma del empleado,

Nombre: 1045692496
C.C.

Powered by CamScanner

GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Nit. 901.053.067-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

CERTIFICA QUE:

Nos encontramos a paz y salvo con el señor Jesus Alberto Alvarez Herazo identificado con cédula de ciudadanía No. 1057.445.514, por todo concepto de sueldos, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías, primas y demás conceptos derivados del contrato de obra o labor suscrito con la empresa.

La presente certificación se expide en la ciudad de Manizales a 15 los días del mes de Mayo de 2026.

Atentamente,

Yony Alexander Carmona
Representante Legal

Firma del empleado,

Nombre:
C.C.

1057445514

CL 1 38-30 A 1702 - Medellín
gerencia@grupointegralia.com.co

Powered by CamScanner

GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Nit. 901.053.067-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

CERTIFICA QUE:

Nos encontramos a paz y salvo con el señor Jairo Manuel Herazo Padilla identificado con cédula de ciudadanía No. 77.014.171 por todo concepto de sueldos, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías, primas y demás conceptos derivados del contrato de obra o labor suscrito con la empresa.

La presente certificación se expide en la ciudad de Barranquilla a 15 los días del mes de Mayo de 2026.

Atentamente,

Yony Alexander Carmona
Representante Legal

Firma del empleado,

Jairo Herazo

Nombre:
C.C. 77014171

CL 1 38-30 A 1702 - Medellín
gerencia@grupointegralia.com.co

Powered by CamScanner

GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Nit. 901.053.067-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

CERTIFICA QUE:

Nos encontramos a paz y salvo con el señor Ilder Andres Cardona, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.055.832.012 por todo concepto de sueldos, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías, primas y demás conceptos derivados del contrato de obra o labor suscrito con la empresa.

La presente certificación se expide en la ciudad de Marinilla a 15 los días del mes de Mayo de 2026.

Atentamente,

Yony Alexander Carmona
Representante Legal

Firma del empleado,

Nombre:
C.C. 1055832012

Powered by CamScanner

GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Nit. 901.053.067-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

CERTIFICA QUE:

Nos encontramos a paz y salvo con el señor Ciber Alfonso Montenegro Alemán identificado con cédula de ciudadanía No. 1.083.571.636 por todo concepto de sueldos, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías, primas y demás conceptos derivados del contrato de obra o labor suscrito con la empresa.

La presente certificación se expide en la ciudad de Montería a 15 los días del mes de Mayo de 2026.

Atentamente,

Yony Alexander Carmona
Representante Legal

Firma del empleado,

Nombre:
C.C. 1083571636

Powered by CamScanner

GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Nit. 901.053.067-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

CERTIFICA QUE:

Nos encontramos a paz y salvo con el señor Andres Camilo Caballero Montenegro identificado con cédula de ciudadanía No. 1.151.186.234 por todo concepto de sueldos, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías, primas y demás conceptos derivados del contrato de obra o labor suscrito con la empresa.

La presente certificación se expide en la ciudad de Manizales a 15 los días del mes de Mayo de 2026.

Atentamente,

Yony Alexander Carmona
Representante Legal

Firma del empleado,

Andres Camilo
Nombre:
c.c. 1151186234

CL 1 38-30 A 1702 - Medellín
gerencia@grupointegralia.com.co

Powered by CamScanner

GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Nit. 901.053.067-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

CERTIFICA QUE:

Nos encontramos a paz y salvo con el señor Alvaro Alfonso Cerpa Hernández identificado con cédula de ciudadanía No. 1.064.380.391, por todo concepto de sueldos, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías, primas y demás conceptos derivados del contrato de obra o labor suscrito con la empresa.

La presente certificación se expide en la ciudad de Marinilla a 15 los días del mes de Mayo de 2026.

Atentamente,

Yony Alexander Carmona
Representante Legal

Firma del empleado,

Nombre:
C.C. 1064380391

CL 1 38-30 A 1702 - Medellin
gerencia@grupointegralia.com.co

Powered by CamScanner

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE EXAMEN MEDICO DE EGRESO	VER.001
		01/07/2025 Página 1 de 1

Fecha: 01 junio 2026

Ref. Entrega de Orden de Exámenes Médicos de Egreso

Por medio de la presente, Grupo Integral Ingeniería y Arquitectura SAS, en cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y conforme a la normatividad legal vigente, autoriza la realización de los exámenes médicos ocupacionales de egreso al trabajador relacionado a continuación:

- Nombre del trabajador: Ariel Antonio de la Hoz Pérez
- Tipo de documento: C.C.
- Número de documento: 8.745.113
- Cargo desempeñado: Ayudante de Obras
- Sede o lugar de trabajo: Marinilla Ant.

CITA PROGRAMADA PARA EXAMEN DE EGRESO

- Fecha del examen: 2 junio 2026
- Hora: 7:00 am
- Lugar: Salud Domiciliaria 24 Horas S.A.S. Calle 49 #48-06 Centro Colonial
- Oficina 208 Rionegro Ant.

Firma del Empleado

- Yony Alexander Carmona Vargas

C.C 8.745.113

Representante legal

Powered by CamScanner

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE EXAMEN MEDICO DE EGRESO	**VER.001** **01/07/2025** **Página 1 de 1**

19 junio 2026

Ref. Entrega de Orden de Exámenes Médicos de Egreso

Por medio de la presente, Grupo Integral Ingeniería y Arquitectura SAS, en cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y conforme a la normatividad legal vigente, autoriza la realización de los exámenes médicos ocupacionales de egreso al trabajador relacionado a continuación:

- Nombre del trabajador: Jorge Luis Bravo Padilla
- Tipo de documento: C.C
- Número de documento: 1.047.223.846
- Cargo desempeñado: Oficial de Obra
- Sede o lugar de trabajo: Marinilla Ant.

CITA PROGRAMADA PARA EXAMEN DE EGRESO

- Fecha del examen: 20 junio 2026
- Hora: 7:00 am
- Lugar: Salud Domiciliaria 24 Horas S.A.S. Calle 49 #48-06 Centro Colonial
- Oficina 208 Rionegro Ant.

Firma del Empleado

Yony Alexander Carmona Vargas

Representante legal

C.C 1.047.223.846

GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Nit. 901.053.067-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

CERTIFICA QUE:

Nos encontramos a paz y salvo con el señor Ariel Antonio de la Hoz Perez identificado con cédula de ciudadanía No. 8.745.113, por todo concepto de sueldos, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías, primas y demás conceptos derivados del contrato de obra o labor suscrito con la empresa.

La presente certificación se expide en la ciudad de Monteria a 01 los días del mes de Enero de 2026.

Atentamente,

Yony Alexander Carmona
Representante Legal

Firma del empleado,

Ariel de la Hoz Perez
Nombre:
C.C. 8.745.113.

CL 1 38-30 A 1702 - Medellín
gerencia@grupointegralia.com.co

Powered by CamScanner

GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Nit. 901.053.067-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

CERTIFICA QUE:

Nos encontramos a paz y salvo con el señor Jorge Luis Bravo Padilla identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.223.846 por todo concepto de sueldos, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías, primas y demás conceptos derivados del contrato de obra o labor suscrito con la empresa.

La presente certificación se expide en la ciudad de Magdalena a 19 los días del mes de Junio de 2026.

Atentamente,

Yony Alexander Carmona
Representante Legal

Firma del empleado,

Jorge Luis Bravo Padilla

Nombre:
C.C. 1.047.223.846

CL 1 38-30 A 1702 - Medellín
gerencia@grupointegralia.com.co

Powered by CamScanner



PREOPERACIONAL PULIDORA

Código: SST-FO-003	Fecha: 18/12/2025		Versión 01
EQUIPO: Pulidora	MARCA: De Wolf	MODELO:	
Inspeccionó (operador): Guido Jaramillo	Semana del: 04 Mayo/2026	al: 9 Mayo 2026	
Planta/Obra: Polimulta Vereda Hernandez	Califique C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica		
Descripción de la actividad: Cortar hierro, alambre. - Asarcon - a peña.			

	CARACTERÍSTICA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
GENERALES	Disco de corte (disco de acuerdo a la actividad, sin desgaste excesivo, dientes de corte completos, sin deformación del disco, no torcido ni agrietado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Brida de sujeción (sin desgaste excesivo, sin deformación del área circular de la brida, no torcida ni agrietada y con la rosca en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mango de sujeción (correctamente instalado para la operación)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guarda de seguridad del disco (en buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente, ajustada a la base)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estructura general (ajustada, tornillería completa y buen estado, sin corrosión, partes completas, sin roturas, sin grietas, pintura en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Accionamiento o bloqueo / pulidora doble acción (Sistema que se encuentre bloqueando rotación del disco en buen estado y operando)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor (sin sonidos anormales, fugas, ajustado a la estructura, sin deformaciones, sin grietas, conexiones correctamente instaladas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Clavija de conexión eléctrica (completa, en buen estado, conexión polo a tierra, sin cables expuestos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cableado eléctrico (cables no expuestos ni pelados, extensiones encauchetadas, empalmes reforzados, extensiones aéreas no por el suelo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Accionamiento de encendido (En buen estado, marcado y protegido)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO EL OPERADOR	¿Se encuentra en condiciones óptimas de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Se siente en capacidad física para maniobrar el equipo y el peso que este tiene?	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓	
	¿Tiene experiencia en la operación del equipo?	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓	
	¿Usa los EPP adecuados como: guantes de vaqueta o nitrilo, tapaoidos de insercion, gafas de seguridad, proteccion respiratoria, calzado con puntera y ropa adecuada de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Se retiró cadenas, anillos, relojes, pulseras y demás elementos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Recibió la divulgación del instructivo de seguridad del equipo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ÁREA DE TRABAJO	¿Se encuentra libre de obstaculos, materiales, charcos o apozamiento de agua el área donde se utilizará?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Se encuentra nivelada y a la altura el área donde se realizará la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Área libre de productos químicos cercanos a la máquina?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Área libre de otros cables de extensiones eléctricas no aseguradas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMAS	Firma de quien inspecciona (operador)	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
	Firma supervisor	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

OBSERVACIONES:

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE	SI	NO	RESPONSABLE
Separado y almacenado por el operador			
Revisado por el mecánico en el campo			
Separado y remitido al taller			
Otro			

Firma del operario que reporta la falla	Firma del supervisor

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL PULIDORA

Código: SST-FO-003	Fecha: 18/12/2025		Versión 01	
EQUIPO: Pulidora	MARCA: De Walt		MODELO:	
Inspeccionó (operador): Orlando Jimenez	Semana del: 11 Mayo / 2026		al:	16 Mayo / 2026
Planta/Obra: Parcelación Verdes Alhambra - La Tebaida	Califique C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica			
Descripción de la actividad: Cortes hierro, alambres				

	CARACTERÍSTICA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
GENERALES	Disco de corte (disco de acuerdo a la actividad, sin desgaste excesivo, dientes de corte completos, sin deformación del disco, no torcido ni agrietado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Brida de sujeción (sin desgaste excesivo, sin deformación del área circular de la brida, no torcida ni agrietada y con la rosca en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mango de sujeción (correctamente instalado para la operación)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guarda de seguridad del disco (en buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente, ajustada a la base)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estructura general (ajustada, tornillería completa y buen estado, sin corrosión, partes completas, sin roturas, sin grietas, pintura en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Accionamiento o bloqueo / pulidora doble acción (Sistema que se encuentre bloqueando rotación del disco en buen estado y operando)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor (sin sonidos anormales, fugas, ajustado a la estructura, sin deformaciones, sin grietas, conexiones correctamente instaladas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Clavija de conexión eléctrica (completa, en buen estado, conexión polo a tierra, sin cables expuestos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cableado eléctrico (cables no expuestos ni pelados, extensiones encauchetadas, empalmes reforzados, extensiones aéreas no por el suelo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Accionamiento de encendido (En buen estado, marcado y protegido)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO EL OPERADOR	¿Se encuentra en condiciones óptimas de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Se siente en capacidad física para maniobrar el equipo y el peso que este tiene?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Tiene experiencia en la operación del equipo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Usa los EPP adecuados como: guantes de vaqueta o nitrilo, tapaoidos de insercion, gafas de seguridad, proteccion respiratoria, calzado con puntera y ropa adecuada de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Se retiró cadenas, anillos, relojes, pulseras y demás elementos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Recibió la divulgación del instructivo de seguridad del equipo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ÁREA DE TRABAJO	¿Se encuentra libre de obstaculos, materiales, charcos o apozamiento de agua el área donde se utilizará?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Se encuentra nivelada y a la altura el área donde se realizará la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Área libre de productos químicos cercanos a la máquina?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Área libre de otros cables de extensiones eléctricas no aseguradas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMAS	Firma de quien inspecciona (operador)	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	Firma supervisor	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	

OBSERVACIONES:

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE	SI	NO	RESPONSABLE
Separado y almacenado por el operador			
Revisado por el mecánico en el campo			
Separado y remitido al taller			
Otro			
Firma del operario que reporta la falla	**Firma del supervisor**		

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL PULIDORA

Código: SST-FO-003	Fecha: 18/12/2025	Versión 01
EQUIPO: Pulidora	MARCA: Dewalt	MODELO:
Inspeccionó (operador): Urgain Daniel Ruiz	Semana del: 19 May/26	al: 24 May/26
Planta/Obra: Planta Tunja. Planta Los Verdes Manizales	Califique C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica	
Descripción de la actividad: Cortar Hierro, alambre - Verde lo pesa.		

	CARACTERÍSTICA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
GENERALES	Disco de corte (disco de acuerdo a la actividad, sin desgaste excesivo, dientes de corte completos, sin deformación del disco, no torcido ni agnetado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Brida de sujeción (sin desgaste excesivo, sin deformación del área circular de la brida, no torcida ni agnetada y con la rosca en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mango de sujeción (correctamente instalado para la operación)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guarda de seguridad del disco (en buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente, ajustada a la base)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estructura general (ajustada, tornillería completa y buen estado, sin corrosión, partes completas, sin roturas, sin grietas, pintura en buen estado)			✓		✓		✓		✓		✓	
	Accionamiento o bloqueo / pulidora doble acción (Sistema que se encuentre bloqueando rotación del disco en buen estado y operando)			✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor (sin sonidos anormales, fugas, ajustado a la estructura, sin deformaciones, sin grietas, conexiones correctamente instaladas)			✓		✓		✓		✓		✓	
	Clavija de conexión eléctrica (completa, en buen estado, conexión polo a tierra, sin cables expuestos)			✓		✓		✓		✓		✓	
	Cableado eléctrico (cables no expuestos ni pelados, extensiones encauchetadas, empalmes reforzados, extensiones aéreas no por el suelo)			✓		✓		✓		✓		✓	
	Accionamiento de encendido (En buen estado, marcado y protegido)			✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO EL OPERADOR	¿Se encuentra en condiciones óptimas de salud?			✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Se siente en capacidad física para maniobrar el equipo y el peso que este tiene?			✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Tiene experiencia en la operación del equipo?			✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Usa los EPP adecuados como: guantes de vaqueta o nitrilo, tapaoidos de insercion, gafas de seguridad, proteccion respiratoria, calzado con puntera y ropa adecuada de trabajo?			✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Se retiró cadenas, anillos, relojes, pulseras y demás elementos?			✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Recibió la divulgación del instructivo de seguridad del equipo?			✓		✓		✓		✓		✓	
ÁREA DE TRABAJO	¿Se encuentra libre de obstaculos, materiales, charcos o apozamiento de agua el área donde se utilizará?			✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Se encuentra nivelada y a la altura el área donde se realizará la actividad?			✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Área libre de productos químicos cercanos a la máquina?			✓		✓		✓		✓		✓	
	Área libre de otros cables de extensiones eléctricas no aseguradas?			✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMAS	Firma de quien inspecciona (operador)	✓		Marvin		Marvin		Marvin		Marvin		Marvin	
	Firma supervisor			✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES:

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE	SI	NO	RESPONSABLE
Separado y almacenado por el operador			
Revisado por el mecánico en el campo			
Separado y remitido al taller			
Otro			

Firma del operario que reporta la falla	Firma del supervisor

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL PULIDORA

Código: SST-FD-003	Fecha: 18/12/2025	Versión 01
EQUIPO: Pulidora	MARCA: De Walt	MODELO: DWE4AIB3
Inspeccionó (operador): Oscar Camacho - Jhon Jimenez	Semana del: 7c Nov / 7c26	al: 75 Nov 2026
Planta/Obra: Ciudad Bolivar Usaquen Chapinero	Califique C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica	
Descripción de la actividad: Corte / Pierro - Uso de la Pulida		

	CARACTERÍSTICA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
GENERALES	Disco de corte (disco de acuerdo a la actividad, sin desgaste excesivo, dientes de corte completos, sin deformación del disco, no torcido ni agrietado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Brida de sujeción (sin desgaste excesivo, sin deformación del área circular de la brida, no torcida ni agrietada y con la rosca en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mango de sujeción (correctamente instalado para la operación)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guarda de seguridad del disco (en buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente, ajustada a la base)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estructura general (ajustada, tornillería completa y buen estado, sin corrosión, partes completas, sin roturas, sin grietas, pintura en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Accionamiento o bloqueo / pulidora doble acción (Sistema que se encuentre bloqueando rotación del disco en buen estado y operando)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor (sin sonidos anormales, fugas, ajustado a la estructura, sin deformaciones, sin grietas, conexiones correctamente instaladas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Clavija de conexión eléctrica (completa, en buen estado, conexión polo a tierra, sin cables expuestos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cableado eléctrico (cables no expuestos ni pelados, extensiones encauchetadas, empalmes reforzados, extensiones aéreas no por el suelo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Accionamiento de encendido (En buen estado, marcado y protegido)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO EL OPERADOR	¿Se encuentra en condiciones óptimas de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Se siente en capacidad física para maniobrar el equipo y el peso que este tiene?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Tiene experiencia en la operación del equipo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Usa los EPP adecuados como: guantes de vaqueta o nitrilo, tapaoidos de insercion, gafas de seguridad, proteccion respiratoria, calzado con puntera y ropa adecuada de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Se retiró cadenas, anillos, relojes, pulseras y demás elementos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Recibió la divulgación del instructivo de seguridad del equipo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ÁREA DE TRABAJO	¿Se encuentra libre de obstaculos, materiales, charcos o acopiamiento de agua el área donde se utilizará?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Se encuentra nivelada y a la altura el área donde se realizará la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	¿Area libre de productos quimicos cercanos a la máquina?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Área libre de otros cables de extensiones eléctricas no aseguradas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMAS	Firma de quien inspecciona (operador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Firma supervisor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES: Jhon Jimenez Apoya con la operacion de la Pulidora, la tecnica acorde de realizar la actividad Firma = Jhon J. Jimenez Q PE 94543362 /SST

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO			
EL EQUIPO FUE:	SI	NO	RESPONSABLE
Separado y almacenado por el operador			
Revisado por el mecánico en el campo			
Separado y remitido al taller			
Otro:			
Firma del operario que reporta la falla	Firma del supervisor		

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL PULIDORA

Código: SST-FO-003	Fecha: 18/12/2025	Versión 01
EQUIPO: POLITRIZ	MARCA: DEWALT	MODELO:
Inspeccionó (operador): Abel Cancino Freddy Jimenez.	Semana del: 15 Al 21/12/25	al: 07 Ago/26
Planta/Obra: Predio Hacienda Cerrito Planeta	Califique C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica	
Descripción de la actividad: Corta Hierro		

	CARACTERÍSTICA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
GENERALES	Disco de corte (disco de acuerdo a la actividad, sin desgaste excesivo, dientes de corta completos, sin deformación del disco, no torcido ni agrietado)	/		✓		✓		✓		/	/	✓	
	Brida de sujeción (sin desgaste excesivo, sin deformación del área circular de la brida, no torcida ni agrietada y con la rosca en buen estado)	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
	Mango de sujeción (correctamente instalado para la operación)	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
	Guarda de seguridad del disco (en buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente, ajustada a la base)	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
	Estructura general (ajustada, tornillería completa y buen estado, sin corrosión, partes completas, sin roturas, sin grietas, pintura en buen estado)	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
	Accionamiento o bloqueo / pulidora doble acción (Sistema que se encuentre bloqueando rotación del disco en buen estado y operando)	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
	Motor (sin sonidos anormales, fugas, ajustado a la estructura, sin deformaciones, sin grietas, conexiones correctamente instaladas)	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
	Clavija de conexión eléctrica (completa, en buen estado, conexión polo a tierra, sin cables expuestos)	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
	Cableado eléctrico (cables no expuestos ni pelados, extensiones encauchetadas, empalmes reforzados, extensiones aéreas no por el suelo)	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
	Accionamiento de encendido (En buen estado, marcado y protegido)	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
ESTADO EL OPERADOR	¿Se encuentra en condiciones óptimas de salud?	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
	¿Se siente en capacidad física para maniobrar el equipo y el peso que este tiene?	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
	¿Tiene experiencia en la operación del equipo?	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
	¿Usa los EPP adecuados como: guantes de vaqueta o nitrilo, tapaoidos de insercion, gafas de seguridad, proteccion respiratoria, calzado con puntera y ropa adecuada de trabajo?	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
	¿Se retiró cadenas, anillos, relojes, pulseras y demás elementos?	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
	¿Recibió la divulgación del instructivo de seguridad del equipo?	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
ÁREA DE TRABAJO	¿Se encuentra libre de obstaculos, materiales, charcos o apozamiento de agua el área donde se utilizará?	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
	¿Se encuentra nivelada y a la altura el área donde se realizará la actividad?	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
	¿Área libre de productos quimicos cercanos a la máquina?	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
	Área libre de otros cables de extensiones eléctricas no aseguradas?	✓		✓		✓		✓		/	/	✓	
FIRMAS	Firma de quien inspecciona (operador)	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	Firma supervisor	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		/		[signature]	

OBSERVACIONES:

Tambien lo tengo Freddy Jimenez como apoyo

Firma - Jhon F. Jimenez Q. C.C. 94543362

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE	SI	NO	RESPONSABLE
Separado y almacenado por el operador			
Revisado por el mecánico en el campo			
Separado y remitido al taller			
Otro:			
Firma del operario que reporta la falla	Firma del supervisor		

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA		Fecha:18/12/2025						
			Codigo:SST-FO-005						
			Version: 01						
Equipo	Concretadora	Semana del	4 Mayo/2026						
Modelo	192 F(E)	Al	9 Mayo 2026						
Marca	AIM CMD	Proyecto:	Pavimentación Vereda Morinda – V. los Tanques T.9						
Operario	Jose Salas								
Conversiones:Bueno(B)Malo(M)Falta(F)No Aplica(N/A)									
ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado	B	B	B	B	B	B	/	
	Llantas	B	B	B	B	B	B	/	
	Ejes	B	B	B	B	B	B	/	
	Balineras y bujes de rotación	B	B	B	B	B	B	/	
	Mecanismo para vaciado	B	B	B	B	B	B	/	
	Freno en buen estado	B	B	B	B	B	B	/	
	Valvulas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	/	
	Patas de anclaje en buena condición	B	B	B	B	B	B	/	
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición	B	B	B	B	B	B	/	
	Estado de pasadores(bastidor)	B	B	B	B	B	B	/	
	Resguardos de correa de motor	B	B	B	B	B	B	/	
	Resguardo mecanismo de giro de trompo	B	B	B	B	B	B	/	
	Tapa del motor con seguro	B	B	B	B	B	B	/	
	Clutch de giro del trompo	B	B	B	B	B	B	/	
	Encendido del motor	B	B	B	B	B	B	/	
	Control de fugas de combustible	B	B	B	B	B	B	/	
OTRO	EPP	B	B	B	B	B	B	/	
		/	/	/	/	/	/	/	
FIRMAS	Firma de quien inspecciono(Operador)	José	José	José	José	José	José	/	
	Firma Supervisor	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/	
OBSERVACIONES									

Powered by CamScanner



	PREOPERACIONAL CONCRETADORA	Fecha: 18/12/2025
		Codigo: SST-FO-005
		Version: 01

Equipo	Concretadora	Semana del	4 mayo / 2026
Modelo	1987(E)	Al	9 mayo / 2026
Marca	IMER COLD	Proyecto:	Parqueaderos Unidad Monarillo - U Jornal - 7:10
Operario	Cisel Alfonso Montenegro		

Conversiones: Bueno(B) Malo(M) Falta(F) No Aplica(N/A)

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado	B	B	B	B	B	B	/
	Llantas	B	B	B	B	B	B	/
	Ejes	B	B	B	B	B	B	/
	Balineras y bujes de rotación	B	B	B	B	B	B	/
	Mecanismo para vaciado	B	B	B	B	B	B	/
	Freno en buen estado	B	B	B	B	B	B	/
	Valvulas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	/
	Patas de anclaje en buena condición	B	B	B	B	B	B	/
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición	B	B	B	B	B	B	/
	Estado de pasadores(bastidor)	B	B	B	B	B	B	/
	Resguardos de correa de motor	B	B	B	B	B	B	/
	Resguardo mecanismo de giro de trompo	B	B	B	B	B	B	/
	Tapa del motor con seguro	B	B	B	B	B	B	/
	Clutch de giro del trompo	B	B	B	B	B	B	/
	Encendido del motor	B	B	B	B	B	B	/
	Control de fugas de combustible	B	B	B	B	B	B	/
OTRO	EPP	B	B	B	B	B	B	/
		/	/	/	/	/	/	/
FIRMAS	Firma de quien inspecciono(Operador)	Cisel	Cisel	Cisel	Cisel	Cisel	Cisel	/
	Firma Supervisor	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	/
OBSERVACIONES								

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA		Fecha:18/12/2025						
			Codigo:SST-FO-005						
			Version: 01						
Equipo		Semana del 4 Mayo 2026							
Modelo		Al 9 Mayo 2026							
Marca		Proyecto: Pavimentacion Veredas Hamaca - Asuncion La Peña							
Operario									
Conversiones:Bueno(B)Malo(M)Falta(F)No Aplica(N/A)									
ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado	B	B	B	B	B	B		
	Llantas	B	B	B	B	B	B		
	Ejes	B	B	B	B	B	B		
	Balineras y bujes de rotación	B	B	B	B	B	B		
	Mecanismo para vaciado	B	B	B	B	B	B		
	Freno en buen estado	B	B	B	B	B	B		
	Valvulas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Patas de anclaje en buena condición	B	B	B	B	B	B		
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición	B	B	B	B	B	B		
	Estado de pasadores(bastidor)	B	B	B	B	B	B		
	Resguardos de correa de motor	B	B	B	B	B	B		
	Resguardo mecanismo de giro de trompo	B	B	B	B	B	B		
	Tapa del motor con seguro	B	B	B	B	B	B		
	Clutch de giro del trompo	B	B	B	B	B	B		
	Encendido del motor	B	B	B	B	B	B		
	Control de fugas de combustible	B	B	B	B	B	B		
OTRO	EPP	B	B	B	B	B	B		
FIRMAS	Firma de quien inspecciono(Operador)	OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR		
	Firma Supervisor								
OBSERVACIONES									

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA		Fecha:18/12/2025
			Codigo:SST-FO-005
			Version: 01
Equipo	Concretadora	Semana del	12 Mayo / 2026
Modelo	192 PLE)	Al	16 Mayo / 2026
Marca	AIR COLD	Proyecto:	Construcción Ciudad Montes - La Picota
Operario	Oscar Hisat		

Conversiones:Bueno(B)Malo(M)Falta(F)No Aplica(N/A)

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Llantas	B	B	B	B	B	B	
	Ejes	B	B	B	B	B	B	
	Balineras y bujes de rotación	B	B	B	B	B	B	
	Mecanismo para vaciado	B	B	B	B	B	B	
	Freno en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Valvulas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Patas de anclaje en buena condición	B	B	B	B	B	B	
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición	B	B	B	B	B	B	
	Estado de pasadores(bastidor)	B	B	B	B	B	B	
	Resguardos de correa de motor	B	B	B	B	B	B	
	Resguardo mecanismo de giro de trompo	B	B	B	B	B	B	
	Tapa del motor con seguro	B	B	B	B	B	B	
	Clutch de giro del trompo	B	B	B	B	B	B	
	Encendido del motor	B	B	B	B	B	B	
	Control de fugas de combustible	B	B	B	B	B	B	
OTRO	EPP	B	B	B	B	B	B	
FIRMAS	Firma de quien inspecciono(Operador)	OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR	
	Firma Supervisor							
OBSERVACIONES								

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA							
						Fecha:18/12/2025		
						Codigo:SST-FO-005		
						Version: 01		
Equipo	Concretera	Semana del 12 Mayo/2026						
Modelo	192F(E)	Al 15 Mayo/2026						
Marca	AIIZ (CCLD)	Proyecto: Planeacion Diseño Montaña - Variante Jamundi						
Operario	Cesar Alfonso Montenegro							
Convensiones:Bueno(B)Malo(M)Falta(F)No Aplica(N/A)								
ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado	B	B	B	B	B		
	Llantas	B	B	B	B	B		
	Ejes	B	B	B	B	B		
	Balineras y bujes de rotación	B	B	B	B	B		
	Mecanismo para vaciado	B	B	B	B	B		
	Freno en buen estado	B	B	B	B	B		
	Valvulas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Patas de anclaje en buena condición	B	B	B	B	B		
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición	B	B	B	B	B		
	Estado de pasadores(bastidor)	B	B	B	B	B		
	Resguardos de correa de motor	B	B	B	B	B		
	Resguardo mecanismo de giro de trompo	B	B	B	B	B		
	Tapa del motor con seguro	B	B	B	B	B		
	Clutch de giro del trompo	B	B	B	B	B		
	Encendido del motor	B	B	B	B	B		
	Control de fugas de combustible	B	B	B	B	B		
OTRO	EPP	B	B	B	B	B		
FIRMAS	Firma de quien inspecciono(Operador)	CISCR	CISCR	CISCR	CISCR	CISCR		
	Firma Supervisor							
OBSERVACIONES								

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA		Fecha:18/12/2025
			Codigo:SST-FO-005
			Version: 01
Equipo	Concretadora	Semana del	11 Mayo /2026
Modelo	102 F (E)	Al	16 Mayo/2026
Marca	AIMIX GROUP	Proyecto:	Pavimentacion Vereda Pompito - Vereda Tacuneta.
Operario	Jose Salas		

Convensiones:Bueno(B)Malo(M)Falta(F)No Aplica(N/A)

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Llantas	B	B	B	B	B	B	
	Ejes	B	B	B	B	B	B	
	Balineras y bujes de rotación	B	B	B	B	B	B	
	Mecanismo para vaciado	B	B	B	B	B	B	
	Freno en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Valvulas	N/A	NA	N/A	NA	NA	NA	
	Patas de anclaje en buena condición	B	B	B	B	B	B	
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición	B	B	B	B	B	B	
	Estado de pasadores(bastidor)	B	B	B	B	B	B	
	Resguardos de correa de motor	B	B	B	B	B	B	
	Resguardo mecanismo de giro de trompo	B	B	B	B	B	B	
	Tapa del motor con seguro	B	B	B	B	B	B	
	Clutch de giro del trompo	B	B	B	B	B	B	
	Encendido del motor	B	B	B	B	B	B	
	Control de fugas de combustible	B	B	B	B	B	B	
OTRO	EPP	B	B	B	B	B	B	
FIRMAS	Firma de quien inspecciono(Operador)	José	José	José	José	José	José	
	Firma Supervisor							
OBSERVACIONES								

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA	Fecha:18/12/2025
		Codigo:SST-FO-005
		Version: 01

Equipo	Concretadora	Semana del	19 Mayo / 2026
Modelo	192 F(F)	Al	23 Mayo / 2026
Marca	AIR COULD	Proyecto:	Pavimentacion Vereda Monroy 19 - Vereda Zorrillo
Operario	Jose Solis		

Conversiones: Bueno (B) Malo (M) Falta (F) No Aplica (N/A)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado		B	B	B	B	B	
	Llantas		B	B	B	B	B	
	Ejes		B	B	B	B	B	
	Balineras y bujes de rotación		B	B	B	B	B	
	Mecanismo para vaciado		B	B	B	B	B	
	Freno en buen estado		B	B	B	B	B	
	Válvulas		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Patas de anclaje en buena condición		B	B	B	B	B	
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición		B	B	B	B	B	
	Estado de pasadores(bastidor)		B	B	B	B	B	
	Resguardos de correa de motor		B	B	B	B	B	
	Resguardo mecanismo de giro de trompo		B	B	B	B	B	
	Tapa del motor con seguro		B	B	B	B	B	
	Clutch de giro del trompo		B	B	B	B	B	
	Encendido del motor		B	B	B	B	B	
	Control de fugas de combustible		B	B	B	B	B	
OTRO	EPP		B	B	B	B	B	
FIRMAS	Firma de quien inspeccionó (Operador)		+ Jose	+ Jose	+ Jose	+ Jose	+ Jose	
	Firma Supervisor							
OBSERVACIONES								

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA		Fecha:18/12/2025
			Codigo:SST-FO-005
			Version: 01
Equipo	Concretadora	Semana del	19 Mayo / 2026
Modelo	192 P(E)	Al	25 Mayo / 2026
Marca	AIR Cooln	Proyecto:	Peluquitas Verdes Manuel T - Verde lo Peña.
Operario	Oscar Mesa		

Conversiones: Bueno (B) Malo (M) Falta (F) No Aplica (N/A)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado		B	B	B	B	B	
	Llantas		B	B	B	B	B	
	Ejes		B	B	B	B	B	
	Balineras y bujes de rotación		B	B	B	B	B	
	Mecanismo para vaciado		B	B	B	B	B	
	Freno en buen estado		B	B	B	B	B	
	Válvulas		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Patas de anclaje en buena condición		B	B	B	B	B	
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición		B	B	B	B	B	
	Estado de pasadores(bastidor)		B	B	B	B	B	
	Resguardos de correa de motor		B	B	B	B	B	
	Resguardo mecanismo de giro de trompo		B	B	B	B	B	
	Tapa del motor con seguro		B	B	B	B	B	
	Clutch de giro del trompo		B	B	B	B	B	
	Encendido del motor		B	B	B	B	B	
	Control de fugas de combustible		B	B	B	B	B	
OTRO	EPP		B	B	B	B	B	
FIRMAS	Firma de quien inspeccionó (Operador)		OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR	
	Firma Supervisor							
OBSERVACIONES								

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA		Fecha:18/12/2025
			Codigo:SST-FO-005
			Version: 01
Equipo	(concretadora	Semana del 20 Abril /2026	
Modelo	192 FLE)	Al 25 Abril /2026	
Marca	AIR COOLD	Proyecto: Reparaciones Unidad Manuela - Unidad La Playa	
Operario	OSCAR Musuf		

Conversiones: Bueno (B) Malo (M) Falta (F) No Aplica (N/A)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Llantas	B	B	B	B	B	B	
	Ejes	B	B	B	B	B	B	
	Balineras y bujes de rotación	B	B	B	B	B	B	
	Mecanismo para vaciado	B	B	B	B	B	B	
	Freno en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Válvulas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Patas de anclaje en buena condición	B	B	B	B	B	B	
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición	B	B	B	B	B	B	
	Estado de pasadores(bastidor)	B	B	B	B	B	B	
	Resguardos de correa de motor	B	B	B	B	B	B	
	Resguardo mecanismo de giro de trompo	B	B	B	B	B	B	
	Tapa del motor con seguro	B	B	B	B	B	B	
	Clutch de giro del trompo	B	B	B	B	B	B	
	Encendido del motor	B	B	B	B	B	B	
	Control de fugas de combustible	B	B	B	B	B	B	
OTRO	EPP	B	B	B	B	B	B	
FIRMAS	Firma de quien inspeccionó (Operador)	OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR	
	Firma Supervisor							
OBSERVACIONES								

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA		Fecha:18/12/2025
			Codigo:SST-FO-005
			Version: 01
Equipo	Concretadora	Semana del	20 Abril 2026
Modelo	192 FCE)	Al	25 Abril 2026
Marca	CAT 12 COLD AIR COLD	Proyecto:	Planta de Mezcla Manuela - Vereda Arenas
Operario	Andres Contador		

Conversiones: Bueno (B) Malo (M) Falta (F) No Aplica (N/A)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Llantas	B	B	B	B	B	B	
	Ejes	B	B	B	B	B	B	
	Balineras y bujes de rotación	B	B	B	B	B	B	
	Mecanismo para vaciado	B	B	B	B	B	B	
	Freno en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Válvulas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Patas de anclaje en buena condición	B	B	B	B	B	B	
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición	B	B	B	B	B	B	
	Estado de pasadores(bastidor)	B	B	B	B	B	B	
	Resguardos de correa de motor	B	B	B	B	B	B	
	Resguardo mecanismo de giro de trompo	B	B	B	B	B	B	
	Tapa del motor con seguro	B	B	B	B	B	B	
	Clutch de giro del trompo	B	B	B	B	B	B	
	Encendido del motor	B	B	B	B	B	B	
	Control de fugas de combustible	B	B	B	B	B	B	
OTRO	EPP	B	B	B	B	B	B	
FIRMAS	Firma de quien Inspeccionó (Operador)							
	Firma Supervisor							
OBSERVACIONES								

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA		Fecha:18/12/2025
			Codigo:SST-FO-005
			Version: 01
Equipo		Semana del	
Modelo		Al	
Marca		Proyecto:	
Operario			

Conversiones: Bueno (B) Malo (M) Falta (F) No Aplica (N/A)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Llantas	B	B	B	B	B	B	
	Ejes	B	B	B	B	B	B	
	Balineras y bujes de rotación	B	B	B	B	B	B	
	Mecanismo para vaciado	B	B	B	B	B	B	
	Freno en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Válvulas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Patas de anclaje en buena condición	B	B	B	B	B	B	
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición	B	B	B	B	B	B	
	Estado de pasadores(bastidor)	B	B	B	B	B	B	
	Resguardos de correa de motor	B	B	B	B	B	B	
	Resguardo mecanismo de giro de trompo	B	B	B	B	B	B	
	Tapa del motor con seguro	B	B	B	B	B	B	
	Clutch de giro del trompo	B	B	B	B	B	B	
	Encendido del motor	B	B	B	B	B	B	
	Control de fugas de combustible	B	B	B	B	B	B	
OTRO	EPP	B	B	B	B	B	B	
FIRMAS	Firma de quien inspeccionó (Operador)							
	Firma Supervisor							
OBSERVACIONES								

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA		Fecha:18/12/2025
			Codigo:SST-FO-005
			Version: 01
Equipo	Concretadora	Semana del	27 Abril/2026
Modelo	192 FLE	Al	02 Mayo/2026
Marca	AIR (COLD	Proyecto:	Variantes Ubaque Ubaque Viaducto La Peñca
Operario	OSCAR Misat		

Conversiones: Bueno (B) Malo (M) Falta (F) No Aplica (N/A)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado	B	B	B	B		B	
	Llantas	B	B	B	B		B	
	Ejes	B	B	B	B		B	
	Balineras y bujes de rotación	B	B	B	B		B	
	Mecanismo para vaciado	B	B	B	B		B	
	Freno en buen estado	B	B	B	B		B	
	Válvulas	NA	N/A	NA	N/A		NA	
	Patas de anclaje en buena condición	B	B	B	B		B	
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición	B	B	B	B		B	
	Estado de pasadores(bastidor)	B	B	B	B		B	
	Resguardos de correa de motor	B	B	B	B		B	
	Resguardo mecanismo de giro de trompo	B	B	B	B		B	
	Tapa del motor con seguro	B	B	B	B		B	
	Clutch de giro del trompo	B	B	B	B		B	
	Encendido del motor	B	B	B	B		B	
	Control de fugas de combustible	B	B	B	B		B	
OTRO	EPP	B	B	B	B		B	
FIRMAS	Firma de quien inspeccionó (Operador)	OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR	
	Firma Supervisor							
OBSERVACIONES								

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA		Fecha:18/12/2025
			Codigo:SST-FO-605
			Version: 01
Equipo	Concretadora	Semana del	27 de Abril 2026
Modelo	12ZF(E)	Al	2 de Mayo 2026
Marca	AIMIX GOLD	Proyecto:	Mercurio Urb Puertas Plenamillo - Cerete Cordoba
Operario	Cesar Alfonso Mayorga		

Conversiones:Bueno(B)|Malo(M)|Falta(F)|No Aplica(N/A)

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado	B	B	B	B		B	
	Llantas	B	B	B	B		B	
	Ejes	B	B	B	B		B	
	Bolineras y bujes de rotación	B	B	B	B		B	
	Mecanismo para vaciado	B	B	B	B		B	
	Freno en buen estado	B	B	B	B		B	
	Valvulas	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
	Patas de anclaje en buena condición	B	B	B	B		B	
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición	B	B	B	B		B	
	Estado de pasadores(bastidor)	B	B	B	B		B	
	Resguardos de correa de motor	B	B	B	B		B	
	Resguardo mecanismo de giro de trompo	B	B	B	B		B	
	Tapa del motor con seguro	B	B	B	B		B	
	Clutch de giro del trompo	B	B	B	B		B	
	Encendido del motor	B	B	B	B		B	
	Control de fugas de combustible	B	B	B	B		B	
OTRO	EPP	B	B	B	B		B	
FIRMAS	Firma de quien Inspecciono(Operador)	Ciser	Ciser	Ciser	Ciser	Ciser	Ciser	
	Firma Supervisor							
OBSERVACIONES								

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA		Fecha: 18/12/2025
			Codigo: SST-FO-005
			Version: 01
Equipo	Concretadora	Semana del	27 Abril /2026
Modelo	192F(E)	Al	02 Mayo/2026
Marca	AIR Cold	Proyecto:	Pavimentación Varias Manzanas - Verde Horizonte
Operario	Jox Solis		

Conversiones: Bueno(B)|Malo(M)|Falta(F)|No Aplica(N/A)

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado	B	B	B	B	/	B	/
	Llantas	B	B	B	B	/	B	/
	Ejes	B	B	B	B	/	B	/
	Balineras y bujes de rotación	B	B	B	B	/	B	/
	Mecanismo para vaciado	B	B	B	B	/	B	/
	Freno en buen estado	B	B	B	B	/	B	/
	Valvulas	N/A	NA	N/A	NA	/	N/A	/
	Patas de anclaje en buena condición	B	B	B	B	/	B	/
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición	B	B	B	B	/	B	/
	Estado de pasadores(bastidor)	B	B	B	B	/	B	/
	Resguardos de correa de motor	B	B	B	B	/	B	/
	Resguardo mecanismo de giro de trompo	B	B	B	B	/	B	/
	Tapa del motor con seguro	B	B	B	B	/	B	/
	Clutch de giro del trompo	B	B	B	B	/	B	/
	Encendido del motor	B	B	B	B	/	B	/
	Control de fugas de combustible	B	B	B	B	/	B	/
OTRO	EPP	B	B	B	B	/	B	/
		/	/	/	/	/	/	/
FIRMAS	Firma de quien inspecciono(Operador)	José	José	José	José	José	José	/
	Firma Supervisor	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	/	[signature]	/
OBSERVACIONES								

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINA	**Codigo FT-SST-09**
		Versión:1
		Fecha Diciembre 2025

Proyecto: Parcelación Ucuelos Manantial — **Semana del:** 04 Hasta 09 Mayo

Tipo de Maquinaria o Equipo: Buldozer_____ Retroexcavadora X Excavadora_____ Tractor_____

Referencia_____

Planta/Obra: Ucuelos — **Califique** C: Cumple NC. No Cumple NA. No Aplica

Propietario — **Operador:** Luis Alfonso Henao

CARACTERÍSTICA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar el nivel de aceite motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el estado de las correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de filtros de aceite combustible y aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Drenar filtro separador de agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el estado y limpieza del radiador y enfriador de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar funcionamiento de los mandos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo(Brazo,tornamesa,etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar funcionamiento del tablero	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar funcionamiento de pitos y alarma	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de baterias y luces	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar presion de aire y estado general de las llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el estado de la barra antivuelco	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Realizar engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de vidrios y espejos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Inspeccionar tren de rodaje(Carriles,Sprockets,tensoras,cadenas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado general del balde o cuchilla(Dientes,esquineras,soldaduras,etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado del rodillo y acoples	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado fisico del equipo(Latoneria y pintura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

El siguiente item se evaluara semanalmente y lo evaluara el jefe inmediato o SST de Campo

FACTORES HUMANOS	Cumple SI	Cumple NO	OBSERVACIONES
Cumple con las instrucciones de Operatividad de la Maquina?	✓		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta realizando la actividad	✓		
El operador reporta actos y condiciones inseguras/seguras?	✓		
Ejecuta practica de Seguridad en Manejo de la Maquina	✓		

INSPECCIONO	SST Interventor
FIRMA: Gomer A Zuluaga SST	FIRMA:
CEDULA: 8056230	CEDULA: 70280090

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINA	Codigo FT-SST-69
		Versión:1
		Fecha Diciembre 2025

Proyecto: Pavimentación Vereda Monserrate | Semana del: 11 Mayo/26 | al: 16 Mayo/26

Tipo de Maquinaria o Equipo: Buldozer_____ Retroexcavadora_____ Excavadora X Tractor_____

Referencia_____

Planta/Obra: Vereda los Pinos | Califique C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica

Propietario: | Operador: Luis Alfonso Hueso

CARACTERÍSTICA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar el nivel de aceite motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el estado de las correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de filtros de aceite,combustible y aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Drenar filtro separador de agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el estado y limpieza del radiador y enfriador de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar funcionamiento de los mandos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo(Brazo,tornamesa,etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar funcionamiento del tablero	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar funcionamiento de pitos y alarma	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de baterias y luces	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar presion de aire y estado general de las llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el estado de la barra antivuelco	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Realizar engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de vidrios y espejos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Inspeccionar tren de rodaje(Carriles,Sprockets,tensoras,cadenas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado general del balde o cuchilla(Dientes,esquineras,soldaduras,etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado del rodillo y acoples	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado fisico del equipo(Latoneria y pintura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

El siguiente item se evaluara semanalmente y lo evaluara el jefe inmediato o SST de Campo

FACTORES HUMANOS	Cumple SI	Cumple NO	OBSERVACIONES
Cumple con las instrucciones de Operatividad de la Maquina?	✓		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta realizando la actividad	✓		
El operador reporta actos y condiciones inseguras/seguras?	✓		
Ejecuta practica de Seguridad en Manejo de la Maquina	✓		

INSPECCIONO		SST	
FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA:	79'286094	CEDULA:	80562?0

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINA	**Codigo FT-SST-09**
		Versión:1
		Fecha Diciembre 2025

Proyecto: Pavimentación Vereda Memiña — Semana del: 19 Mayo/26 al: 22 Mayo/26

Tipo de Maquinaria o Equipo: Buldozer_____ Retroexcavadora X Excavadora_____ Tractor_____

Referencia_____

Planta/Obra: Vereda los Pinos — Califique C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica

Propietario: — Operador: Luis Arenas.

	CARACTERÍSTICA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	Verificar el nivel de aceite motor			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar el nivel de refrigerante			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar el estado de las correas			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado de filtros de aceite combustible y aire			✓		✓		✓		✓		✓	
	Drenar filtro separador de agua			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar el estado y limpieza del radiador y enfriador de aire			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar el nivel de aceite hidraulico			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar funcionamiento de los mandos			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado de los cilindros hidraulicos			✓		✓		✓		✓		✓	
	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo(Brazo,tornamesa,etc.)			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar funcionamiento del tablero			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar funcionamiento de pitos y alarma			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado de baterias y luces			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar presion de aire y estado general de las llantas			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado y funcionamiento de frenos			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar el estado de la barra antivuelco			✓		✓		✓		✓		✓	
	Realizar engrase del equipo			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado de vidrios y espejos			✓		✓		✓		✓		✓	
	Inspeccionar tren de rodaje(Carriles,Sprockets,tensoras,cadenas)			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado general del balde o cuchilla(Dientes,esquineras,soldaduras,etc.)			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado del rodillo y acoples			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado de tubo de escape			✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado fisico del equipo(Latoneria y pintura)			✓		✓		✓		✓		✓	

El siguiente item se evaluara semanalmente y lo evaluará el jefe inmediato o SST de Campo

FACTORES HUMANOS	Cumple SI	Cumple NO	OBSERVACIONES
Cumple con las instrucciones de Operatividad de la Maquina?	✓		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta realizando la actividad	✓		
El operador reporta actos y condiciones inseguras/seguras?	✓		
Ejecuta practica de Seguridad en Manejo de la Maquina	✓		

INSPECCIONO	SST
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 70280941	CEDULA: 8056270.

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MÁQUINA	Codigo FT-SST-09
		Versión:1
		Fecha Diciembre 2025

Proyecto: Planta Para Venta Hormigón | Semana del: 23 Abril 2026 | al: 25 Abril 2026

Tipo de Maquinaria o Equipo: Buldozer_____ Retroexcavadora_____ Excavadora X Tractor_____

Referencia_____

Planta/Obra: Varital Pozos | Califique C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica

Propetario | Operador: Luis Alfonso Herrac

CARACTERÍSTICA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar el nivel de aceite motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar que no se lenga presencia de fugas en el motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el estado de las correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de filtros de aceite,combustible y aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Drenar filtro separador de agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el estado y limpieza del radiador y enfriador de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar que no se lenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar funcionamiento de los mandos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo(Brazo,tornamesa,etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar funcionamiento del tablero	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar funcionamiento de pitos y alarma	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de baterias y luces	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar presion de aire y estado general de las llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el estado de la barra antivuelco	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Realizar engrasa del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de vidrios y espejos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Inspeccionar tren de rodaje(Carriles,Sprockets,tensoras,cadenas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado general del balde o cucharon(Dientes esquineras soldaduras,etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado del rodillo y acoples	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado fisico del equipo(Latoneria y pintura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

El siguiente item se evaluara semanalmente y lo evaluara el jefe inmediato o SST de Campo

FACTORES HUMANOS	Cumple SI	Cumple NO	OBSERVACIONES
Cumple con las instrucciones de Operatividad de la Maquina?	✓		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta realizando la actividad	✓		
El operador reporta actos y condiciones inseguras/seguras?	✓		
Ejecuta practica de Seguridad en Manejo de la Maquina	✓		

INSPECCIONÓ	SST
FIRMA:	FIRMA:
CÉDULA: 9056270	CÉDULA: 70286094

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINA	Codigo FT-SST-09
		Versión:1
		Fecha Diciembre 2025

Proyecto: Planta Los Olivos del Manati | Semana del: 23/Mar/26 | al: 29/Mar/26

Tipo de Maquinaria o Equipo: Buldozer_____ Retroexcavadora X Excavadora_____ Tractor_____
Referencia_____

Planta/Obra: Los Pozos | Califique C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica

Propietario: | Operador: Luis Alfonso Franco

	CARACTERÍSTICA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	Verificar el nivel de aceite motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar el nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar el estado de las correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado de filtros de aceite,combustible y aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Drenar filtro separador de agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar el estado y limpieza del radiador y enfriador de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar el nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar funcionamiento de los mandos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo(Brazo,tomamesa,etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar funcionamiento del tablero	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar funcionamiento de pitos y alarma	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado de baterias y luces	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar presion de aire y estado general de las llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar el estado de la barra antivuelco	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Realizar engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado de vidrios y espejos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Inspeccionar tren de rodaje(Carriles,Sprockets,tensores,cadenas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado general del balde o cuchilla(Dientes,esquineras,soldaduras,etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado del rodillo y acoples	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado de tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado fisico del equipo(Latoneria y pintura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

El siguiente item se evaluara semanalmente y lo evaluara el jefe inmediato o SST de Campo

FACTORES HUMANOS	Cumple SI	Cumple NO	OBSERVACIONES
Cumple con las instrucciones de Operatividad de la Maquina?	✓		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta realizando la actividad	✓		
El operador reporta actos y condiciones inseguras/seguras?	✓		
Ejecuta practica de Seguridad en Manejo de la Maquina	✓		

INSPECCIONO		SST	
FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA:	1028610941	CEDULA:	80562730

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL TRONZADORA		CODIGO SSTFT-18
Proyecto	[illegible]	18	VERSIÓN: 1
Inspeccionado por:	Andres Cabrera		FECHA DICIEMBRE 2025

Indicar el estado de cada elemento marcando con **B (Bueno)**, **M (Malo) NA (No aplica)** en la casilla correspondiente)

Semana desde 4 Mayo/26 **AL** 9 Mayo/26

	Descripcion	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
GENERALES	Disco de corte (Disco de acuerdo a la actividad, sin desgaste excesivo, dientes de corte completos, sin deformación del disco, no torcido ni agretado)	B	B	B	B	B	B
	Brida de Sujecion exterior (Sin desgaste excesivo, sin deformación del área circular de la brida, no torcida ni agretada y con la rosca en buen estado)	B	B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco FIJA (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente, ajustada a la base)	B	B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco RETRACTIL (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente y se abre de manera automática cuando el disco entra en la pieza de trabajo)	B	B	B	B	B	B
	Mango de sujecion Principal y Auxiliar (correctamente instalado para la operación)	B	B	B	B	B	B
	Estructura general (Ajustada, tornilleria completa y buen estado, nivel de oxidación moderado, partes completas, sin roturas, sin grietas, pintura en buen estado)	B	B	B	B	B	B
	Expulsor de aserrin (en buen estado, sin grietas y permitiendo la liberacion y proyeccion de material causado por el corte de materiales)	B	B	B	B	B	B
	Accionamiento de encendido - (On/Off)(En buen estado, marcado y protegido)	B	B	B	B	B	B
	Accionamiento o bloqueo / seguro del interruptor (Sistema que se encuentre bloqueando rotación del disco en buen estado y operando)	B	B	B	B	B	B
	Motor (sin sonidos anormales, fugas, ajustado a la estructura, sin deformaciones, sin grietas, conexiones correctamente instaladas)	B	B	B	B	B	B
	Clavija de conexión eléctrica (buen estado,conexión polo a tierra,sin cables expuestos	B	B	B	B	B	B
	Cableado eléctrico (cables no expuestos ni pelados, extensiones encauchetadas, empalmes reforzados, extensiones aéreas no por el suelo)	B	B	B	B	B	B
	Perilla de ajuste de la guia (en buen estado y atornillando en la zapata de metal)	B	B	B	B	B	B
	Zapata de metal (En buen estado, sin grietas o dobleces)	B	B	B	B	B	B
	Palanca de ajuste de profundidad (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando la profundidad del corte)	B	B	B	B	B	B
	Guia paralela (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando a la tierra en caso de requerirse para su uso) Esta guia es empleada en banco de trabajo fijos.	B	B	B	B	B	B
ESTADO DEL OPERADOR	¿Se encuentra en condiciones óptimas de salud?	B	B	B	B	B	B
	¿Se siente en capacidad fisica para maniobrar el equipo y el peso que éste tiene?	B	B	B	B	B	B
	¿Tiene experiencia en la operación del equipo?	B	B	B	B	B	B
	¿Recibió la divulgación del instructivo de seguridad de el equipo?	B	B	B	B	B	B
	¿Usa los elementos de protección personal adecuados como: Guantes de vaqueta o nitrilo, tapaoidos de insercion y tapaoidos de copa, gafas de seguridad y careta para esmerilar, proteccion respiratoria para material particulado, calzado con puntera y ropa adecuada de trabajo?	B	B	B	B	B	B
	¿Se retiró cadenas, anillos, relojes, pulseras y demas elementos?	B	B	B	B	B	B
ÁREA DE TRABAJO	¿Se encuentra libre de obstaculos, materiales, charcos o apozamiento de agua el área donde se utilizará?	B	B	B	B	B	B
	¿Se encuentra nivelada y a la altura el área donde se realizará la actividad?	B	B	B	B	B	B
	¿Área libre de productos quimicos cercanos a la máquina?	B	B	B	B	B	B
	Área libre de otros cables de extensiones eléctricas no aseguradas?	B	B	B	B	B	B
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONO LA HERRAMIENTA							
FIRMA VALIDACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL TRONZADORA		CODIGO SSTFT-10
Proyecto	[illegible]		VERSIÓN 1
Inspeccionado por	[illegible]		FECHA DICIEMBRE 2025

(Indicar el estado de cada elemento marcando con **B (Bueno)**, **M (Malo)** **NA (No aplica)** en la casilla correspondiente)

Semana desde 4 May /26 **al** 9 May /26

	Descripcion	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
GENERALES	Disco de corte (Disco de acuerdo a la actividad, sin desgaste excesivo, dientes de corte completos, sin deformación del disco, no torcido ni agrietado)	B	B	B	B	B	B
	Brida de Sujeción exterior (Sin desgaste excesivo, sin deformación del área circular de la brida, no torcida ni agrietada y con la rosca en buen estado)	B	B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco FIJA (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente, ajustada a la base)	B	B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco RETRACTIL (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente y se abre de manera automática cuando el disco entra en la pieza de trabajo)	B	B	B	B	B	B
	Mango de sujeción Principal y Auxiliar (correctamente instalado para la operacion)	B	B	B	B	B	B
	Estructura general (Ajustada, tornilleria completa y buen estado, nivel de oxidación moderado, partes completas, sin roturas, sin grietas, pintura en buen estado)	B	B	B	B	B	B
	Expulsor de aserrin (en buen estado, sin grietas y permitiendo la liberacion y proyeccion de material causado por el corte de materiales)	B	B	B	B	B	B
	Accionamiento de encendido - (On/Off)(En buen estado, marcado y protegido)	B	B	B	B	B	B
	Accionamiento o bloqueo / seguro del interruptor (Sistema que se encuentre bloqueando rotación del disco en buen estado y operando)	B	B	B	B	B	B
	Motor (sin sonidos anormales, fugas, ajustado a la estructura, sin deformaciones, sin grietas, conexiones correctamente instaladas)	B	B	B	B	B	B
	Clavija de conexión eléctrica (buen estado,conexión polo a tierra,sin cables expuestos	B	B	B	B	B	B
	Cableado electrico (cables no expuestos ni pelados, extensiones encauchetadas, empalmes reforzados, extensiones aéreas no por el suelo)	B	B	B	B	B	B
	Perilla de ajuste de la guia (en buen estado y atornillando en la zapata de metal)	B	B	B	B	B	B
	Zapata de metal (En buen estado, sin grietas o dobleces)	B	B	B	B	B	B
	Palanca de ajuste de profundidad (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando la profundidad del corte)	B	B	B	B	B	B
	Guia paralela (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando a la sierra en caso de requerirse para su uso) Esta guia es empleada en banco de trabajo fijos.	B	B	B	B	B	B
ESTADO DEL OPERADOR	¿Se encuentra en condiciones óptimas de salud?	B	B	B	B	B	B
	¿Se siente en capacidad física para maniobrar el equipo y el peso que éste tiene?	B	B	B	B	B	B
	¿Tiene experiencia en la operación del equipo?	B	B	B	B	B	B
	¿Recibió la divulgación del instructivo de seguridad de el equipo?	B	B	B	B	B	B
	¿Usa los elementos de protección personal adecuados como: Guantes de vaqueta o nitrilo, tapaoidos de insercion y tapaoidos de copa, gafas de seguridad y careta para esmerilar, proteccion respiratoria para material particulado, calzado con puntera y ropa adecuada de trabajo?	B	B	B	B	B	B
	¿Se retiró cadenas, anillos, relojes, pulseras y demas elementos?	B	B	B	B	B	B
ÁREA DE TRABAJO	¿Se encuentra libre de obstaculos, materiales, charcos o apozamiento de agua el área donde se utilizará?	B	B	B	B	B	B
	¿Se encuentra nivelada y a la altura el área donde se realizará la actividad?	B	B	B	B	B	B
	¿Área libre de productos quimicos cercanos a la máquina?	B	B	B	B	B	B
	Área libre de otros cables de extensiones eléctricas no aseguradas?	B	B	B	B	B	B
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONO LA HERRAMIENTA							
FIRMA VALIDACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL TRONZADORA		CODIGO:SSTFT-10
Proyecto	Planta Eolica Horizonte - Vaki Stores S		VERSIÓN: 1
Inspeccionado por:	Beiri de la Hoz		FECHA:DICIEMBRE 2025
(Indicar el estado de cada elemento marcando con B (Bueno), M (Malo) NA (No aplica) en la casilla correspondiente)	Semana desde	11 Mayo/26	AL: 16 Mayo/26

	Descripcion	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
GENERALES	Disco de corte (Disco de acuerdo a la actividad, sin desgaste excesivo, dientes de corte completos, sin deformación del disco, no torcido ni agrietado)	B	B	B	B	B	B
	Brida de Sujeción exterior (Sin desgaste excesivo, sin deformación del área circular de la brida, no torcida ni agrietada y con la rosca en buen estado)	B	B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco FIJA (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente, ajustada a la base)	B	B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco RETRACTIL (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente y se abre de manera automática cuando el disco entra en la pieza de trabajo)	B	B	B	B	B	B
	Mango de sujecion Principal y Auxiliar (correctamente instalado para la operación)	B	B	B	B	B	B
	Estructura general (Ajustada, tornillería completa y buen estado, nivel de oxidación moderado, partes completas, sin roturas, sin grietas, pintura en buen estado)	B	B	B	B	B	B
	Expulsor de aserrin (en buen estado, sin grietas y permitiendo la liberacion y proyeccion de material causado por el corte de materiales)	B	B	B	B	B	B
	Accionamiento de encendido - (On/Off)(En buen estado, marcado y protegido)	B	B	B	B	B	B
	Accionamiento o bloqueo / seguro del interruptor (Sistema que se encuentre bloqueando rotación del disco en buen estado y operando)	B	B	B	B	B	B
	Motor (sin sonidos anormales, fugas, ajustado a la estructura, sin deformaciones, sin grietas, conexiones correctamente instaladas)	B	B	B	B	B	B
	Clavija de conexión eléctrica (buen estado,conexión polo a tierra,sin cables expuestos	B	B	B	B	B	B
	Cableado eléctrico (cables no expuestos ni pelados, extensiones encauchetadas, empalmes reforzados, extensiones aéreas no por el suelo)	B	B	B	B	B	B
	Perilla de ajuste de la guía (en buen estado y atornillando en la zapata de metal)	B	B	B	B	B	B
	Zapata de metal (En buen estado, sin grietas o dobleces)	B	B	B	B	B	B
	Palanca de ajuste de profundidad (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando la profundidad del corte)	B	B	B	B	B	B
	Guia paralela (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando a la sierra en caso de requerirse para su uso) Esta guia es empleada en banco de trabajo fijos.	B	B	B	B	B	B
ESTADO DEL OPERADOR	¿Se encuentra en condiciones óptimas de salud?	B	B	B	B	B	B
	¿Se siente en capacidad física para maniobrar el equipo y el peso que éste tiene?	B	B	B	B	B	B
	¿Tiene experiencia en la operación del equipo?	B	B	B	B	B	B
	¿Recibió la divulgación del instructivo de seguridad de el equipo?	B	B	B	B	B	B
	¿Usa los elemenios de protección personal adecuados como: Guantes de vaqueta o nitrilo, tapacidos de insercion y tapacidos de copa, gafas de seguridad y careta para esmerilar, proteccion respiratoria para material particulado, calzado con puntera y ropa adecuada de trabajo?	B	B	B	B	B	B
	¿Se retiró cadenas, anillos, relojes, pulseras y demas elementos?	B	B	B	B	B	B
ÁREA DE TRABAJO	¿Se encuentra libre de obstaculos, materiales, charcos o apozamiento de agua el área donde se utilizará?	B	B	B	B	B	B
	¿Se encuentra nivelada y a la altura el área donde se realizará la actividad?	B	B	B	B	B	B
	¿Área libre de productos químicos cercanos a la máquina?	B	B	B	B	B	B
	Área libre de otros cables de extensiones eléctricas no aseguradas?	B	B	B	B	B	B
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONO LA HERRAMIENTA							
FIRMA VALIDACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL TRONZADORA		CODIGO:SSTFT-18
Proyecto	Formaleteria Wonder Hermilio		**VERSIÓN: 1**
Inspeccionado por:	Andres Cordero		**FECHA:DICIEMBRE 2025**

(Indicar el estado de cada elemento marcando con **B (Bueno), M (Malo) NA (No aplica)** en la casilla correspondiente)

Semana desde 11 Mayo/26 **AL:** 15 Mayo/26

	Descripcion	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
GENERALES	Disco de corte (Disco de acuerdo a la actividad, sin desgaste excesivo, dientes de corte completos, sin deformación del disco, no torcido ni agrietado)	B	B	B	B	B	/
	Brida de Sujeción exterior (Sin desgaste excesivo, sin deformación del área circular de la brida, no torcida ni agrietada y con la rosca en buen estado)	B	B	B	B	B	/
	Guarda de seguridad del disco FIJA (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente, ajustada a la base)	B	B	B	B	B	/
	Guarda de seguridad del disco RETRACTIL (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente y se abre de manera automática cuando el disco entra en la pieza de trabajo)	B	B	B	B	B	/
	Mango de sujeción Principal y Auxiliar (correctamente instalado para la operación)	B	B	B	B	B	/
	Estructura general (Ajustada, tornillería completa y buen estado, nivel de oxidación moderado, partes completas, sin roturas, sin grietas, pintura en buen estado)	B	B	B	B	B	/
	Expulsor de aserrín (en buen estado, sin grietas y permitiendo la liberacion y proyeccion de material causado por el corte de materiales)	B	B	B	B	B	/
	Accionamiento de encendido - (On/Off)En buen estado, marcado y protegido)	B	B	B	B	B	/
	Accionamiento o bloqueo / seguro del interruptor (Sistema que se encuentre bloqueando rotación del disco en buen estado y operando)	B	B	B	B	B	/
	Motor (sin sonidos anormales, fugas, ajustado a la estructura, sin deformaciones, sin grietas, conexiones correctamente instaladas)	B	B	B	B	B	/
	Clavija de conexión eléctrica (buen estado,conexión polo a tierra,sin cables expuestos	B	B	B	B	B	/
	Cableado eléctrico (cables no expuestos ni pelados, extensiones encauchetadas, empalmes reforzados, extensiones aéreas no por el suelo)	B	B	B	B	B	/
	Perilla de ajuste de la guía (en buen estado y atornillando en la zapata de metal)	B	B	B	B	B	/
	Zapata de metal (En buen estado, sin grietas o dobleces)	B	B	B	B	B	/
	Palanca de ajuste de profundidad (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando la profundidad del corte)	B	B	B	B	B	/
	Guia paralela (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando a la sierra en caso de requerirse para su uso) Esta guia es empleada en banco de trabajo fijos.	B	B	B	B	B	/
ESTADO DEL OPERADOR	¿Se encuentra en condiciones optimas de salud?	B	B	B	B	B	/
	¿Se siente en capacidad física para maniobrar el equipo y el peso que éste tiene?	B	B	B	B	B	/
	¿Tiene experiencia en la operación del equipo?	B	B	B	B	B	/
	¿Recibió la divulgación del instructivo de seguridad de el equipo?	B	B	B	B	B	/
	¿Usa los elementos de protección personal adecuados como: Guantes de vaqueta o nitrilo, tapaoidos de insercion y tapaoidos de copa, gafas de seguridad y careta para esmerilar, proteccion respiratoria para material particulado, calzado con puntera y ropa adecuada de trabajo?	B	B	B	B	B	/
	¿Se retiró cadenas, anillos, relojes, pulseras y demas elementos?	B	B	B	B	B	/
ÁREA DE TRABAJO	¿Se encuentra libre de obstaculos, materiales, charcos o apozamiento de agua el área donde se utilizará?	B	B	B	B	B	/
	¿Se encuentra nivelada y a la altura el área donde se realizará la actividad?	B	B	B	B	B	/
	¿Área libre de productos químicos cercanos a la máquina?	B	B	B	B	B	/
	Area libre de otros cables de extensiones eléctricas no aseguradas?	B	B	B	B	B	/
	FIRMA DE QUIEN INSPECCIONO LA HERRAMIENTA						
	FIRMA VALIDACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						/

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL TRONZADORA		CODIGO: SSTFT-10
Proyecto	Rehabilitación Vereda [illegible] - Lote [illegible]		VERSIÓN: 1
Inspeccionado por	Ariel de la Paz		FECHA: DICIEMBRE 2025

Indica el estado de cada elemento marcando con **B (Bueno), M (Malo) NA (No aplica)** en la casilla correspondiente)

Semana desde 19/5/26 **AL:** 23/05/26

	Descripcion	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
GENERALES	Disco de corte (Disco de acuerdo a la actividad, sin desgaste excesivo, dientes de corte completos, sin deformación del disco, no torcido ni agrietado)		B	B	B	B	B
	Brida de Sujecion exterior (Sin desgaste excesivo, sin deformación del área circular de la brida, no torcida ni agrietada y con la rosca en buen estado)		B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco FIJA (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente, ajustada a la base)		B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco RETRACTIL (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente y se abre de manera automática cuando el disco entra en la pieza de trabajo)		B	B	B	B	B
	Mango de sujecion Principal y Auxiliar (correctamente instalado para la operación)		B	B	B	B	B
	Estructura general (Ajustada, tornillería completa y buen estado, nivel de oxidación moderado, partes completas, sin roturas, sin grietas, pintura en buen estado)		B	B	B	B	B
	Expulsor de aserrin (en buen estado, sin grietas y permitiendo la liberacion y proyeccion de material causado por el corte de materiales)		B	B	B	B	B
	Accionamiento de encendido - (On/Off)(En buen estado, marcado y protegido)		B	B	B	B	B
	Accionamiento o bloqueo / seguro del interruptor (Sistema que se encuentre bloqueando rotación del disco en buen estado y operando)		B	B	B	B	B
	Motor (sin sonidos anormales, fugas, ajustado a la estructura, sin deformaciones, sin grietas, conexiones correctamente instaladas)		B	B	B	B	B
	Clavija de conexión eléctrica (buen estado,conexión polo a tierra,sin cables expuestos		B	B	B	B	B
	Cableado eléctrico (cables no expuestos ni pelados, extensiones encauchetadas, empalmes reforzados, extensiones aéreas no por el suelo)		B	B	B	B	B
	Perilla de ajuste de la guia (en buen estado y atornillando en la zapata de metal)		B	B	B	B	B
	Zapata de metal (En buen estado, sin grietas o dobleces)		B	B	B	B	B
	Palanca de ajuste de profundidad (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando la profuncidad del corte)		B	B	B	B	B
	Guia paralela (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando a la sierra en caso de requerirse para su uso) Esta guia es empleada en banco de trabajo fijos.		B	B	B	B	B
ESTADO DEL OPERADOR	¿Se encuentra en condiciones optimas de salud?		B	B	B	B	B
	¿Se siente en capacidad fisica para maniobrar el equipo y el peso que éste tiene?		B	B	B	B	B
	¿Tiene experiencia en la operación del equipo?		B	B	B	B	B
	¿Recibió la divulgación del instructivo de seguridad de el equipo?		B	B	B	B	B
	¿Usa los elementos de protección personal adecuados como: Guantes de vaqueta o nitrilo, tapaoidos de insercion y tapaoidos de copa, gafas de seguridad y careta para esmerilar, proteccion respiratoria para material particulado, calzado con puntera y ropa adecuada de trabajo?		B	B	B	B	B
	¿Se retiró cadenas, anillos, relojes, pulseras y demas elementos?		B	B	B	B	B
ÁREA DE TRABAJO	¿Se encuentra libre de obstaculos, materiales, charcos o apozamiento de agua el área donde se utilizará?		B	B	B	B	B
	¿Se encuentra nivelada y a la altura el área donde se realizará la actividad?		B	B	B	B	B
	¿Area libre de productos quimicos cercanos a la máquina?		B	B	B	B	B
	Area libre de otros cables de extensiones eléctricas no aseguradas?		B	B	B	B	B
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONO LA HERRAMIENTA							
FIRMA VALIDACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL TRONZADORA		CODIGO:SSTFT-10
Proyecto:	Pavimentación Vereda Rincón de Vaca Nueva		VERSIÓN: 1
Inspeccionado por:	Andrés Cordero		FECHA: DICIEMBRE 2025

(Indicar el estado de cada elemento marcando con B (Bueno), M (Malo) NA (No aplica) en la casilla correspondiente)

Semana desde 20/Abril/26 AL: 25/Abril/26

	Descripcion	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
GENERALES	Disco de corte (Disco de acuerdo a la actividad, sin desgaste excesivo, dientes de corte completos, sin deformación del disco, no torcido ni agrietado)	B	B	B	B	B	B
	Brida de Sujeción exterior (Sin desgaste excesivo, sin deformación del área circular de la brida, no torcida ni agrietada y con la rosca en buen estado)	B	B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco FIJA (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente, ajustada a la base)	B	B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco RETRACTIL (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente y se abre de manera automática cuando el disco entra en la pieza de trabajo)	B	B	B	B	B	B
	Mango de sujeción Principal y Auxiliar (correctamente instalado para la operación)	B	B	B	B	B	B
	Estructura general (Ajustada, tornillería completa y buen estado, nivel de oxidación moderado, partes completas, sin roturas, sin grietas, pintura en buen estado)	B	B	B	B	B	B
	Expulsor de aserrin (en buen estado, sin grietas y permitiendo la liberacion y proyeccion de material causado por el corte de materiales)	B	B	B	B	B	B
	Accionamiento de encendido - (On/Off)(En buen estado, marcado y protegido)	B	B	B	B	B	B
	Accionamiento o bloqueo / seguro del interruptor (Sistema que se encuentre bloqueando rotación del disco en buen estado y operando)	B	B	B	B	B	B
	Motor (sin sonidos anormales, fugas, ajustado a la estructura, sin deformaciones, sin grietas, conexiones correctamente instaladas)	B	B	B	B	B	B
	Clavija de conexión eléctrica (buen estado,conexión polo a tierra,sin cables expuestos	B	B	B	B	B	B
	Cableado eléctrico (cables no expuestos ni pelados, extensiones encauchetadas, empalmes reforzados, extensiones aéreas no por el suelo)	B	B	B	B	B	B
	Perilla de ajuste de la guía (en buen estado y atornillando en la zapata de metal)	B	B	B	B	B	B
	Zapata de metal (En buen estado, sin grietas o dobleces)	B	B	B	B	B	B
	Palanca de ajuste de profundidad (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando la profundidad del corte)	B	B	B	B	B	B
	Guia paralela (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando a la sierra en caso de requerirse para su uso) Esta guia es empleada en banco de trabajo fijos.	B	B	B	B	B	B
ESTADO DEL OPERADOR	¿Se encuentra en condiciones óptimas de salud?	B	B	B	B	B	B
	¿Se siente en capacidad física para maniobrar el equipo y el peso que éste tiene?	B	B	B	B	B	B
	¿Tiene experiencia en la operación del equipo?	B	B	B	B	B	B
	¿Recibió la divulgación del instructivo de seguridad de el equipo?	B	B	B	B	B	B
	¿Usa los elementos de protección personal adecuados como: Guantes de vaqueta o nitrilo, tapaoidos de insercion y tapaoidos de copa, gafas de seguridad y careta para esmerilar, proteccion respiratoria para material particulado, calzado con puntera y ropa adecuada de trabajo?	B	B	B	B	B	B
	¿Se retiró cadenas, anillos, relojes, pulseras y demas elementos?	B	B	B	B	B	B

Powered by CamScanner

ÁREA DE TRABAJO	¿Se encuentra libre de obstaculos, materiales, charcos o apozamiento de agua el área donde se utilizará?	B	B	B	B	B	B
	¿Se encuentra nivelada y a la altura el área donde se realizará la actividad?	B	B	B	B	B	B
	¿Área libre de productos químicos cercanos a la máquina?	B	B	B	B	B	B
	Área libre de otros cables de extensiones eléctricas no aseguradas?	B	B	B	B	B	B
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONO LA HERRAMIENTA							
FIRMA VALIDACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							

FECHA		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO			PLAN DE ACCIÓN					

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	DOCUMENTO	FIRMA

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL TRONZADORA		CODIGO:SSTFT-10
Proyecto:	Pavimentación Vereda Llanguita - Vereda los Zamoras		VERSIÓN: 1
Inspeccionado por:	Ariel de la Hoz		FECHA: DICIEMBRE 2025

(Indicar el estado de cada elemento marcando con B (Bueno), M (Malo) NA (No aplica) en la casilla correspondiente)

Semana desde 20 Abril 2026 AL 25 Abril 2026

	Descripcion	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
GENERALES	Disco de corte (Disco de acuerdo a la actividad, sin desgaste excesivo, dientes de corte completos, sin deformación del disco, no torcido ni agrietado)	B	B	B	B	B	B
	Brida de Sujeción exterior (Sin desgaste excesivo, sin deformación del área circular de la brida, no torcida ni agrietada y con la rosca en buen estado)	B	B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco FIJA (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente, ajustada a la base)	B	B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco RETRACTIL (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente y se abre de manera automática cuando el disco entra en la pieza de trabajo)	B	B	B	B	B	B
	Mango de sujeción Principal y Auxiliar (correctamente instalado para la operación)	B	B	B	B	B	B
	Estructura general (Ajustada, tornillería completa y buen estado, nivel de oxidación moderado, partes completas, sin roturas, sin grietas, pintura en buen estado)	B	B	B	B	B	B
	Expulsor de aserrín (en buen estado, sin grietas y permitiendo la liberacion y proyeccion de material causado por el corte de materiales)	B	B	B	B	B	B
	Accionamiento de encendido - (On/Off)(En buen estado, marcado y protegido)	B	B	B	B	B	B
	Accionamiento o bloqueo / seguro del interruptor (Sistema que se encuentre bloqueando rotación del disco en buen estado y operando)	B	B	B	B	B	B
	Motor (sin sonidos anormales, fugas, ajustado a la estructura, sin deformaciones, sin grietas, conexiones correctamente instaladas)	B	B	B	B	B	B
	Clavija de conexión eléctrica (buen estado,conexión polo a tierra,sin cables expuestos	B	B	B	B	B	B
	Cableado eléctrico (cables no expuestos ni pelados, extensiones encauchetadas, empalmes reforzados, extensiones aéreas no por el suelo)	B	B	B	B	B	B
	Perilla de ajuste de la guia (en buen estado y atornillando en la zapata de metal)	B	B	B	B	B	B
	Zapata de metal (En buen estado, sin grietas o dobleces)	B	B	B	B	B	B
	Palanca de ajuste de profundidad (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando la profundidad del corte)	B	B	B	B	B	B
	Guia paralela (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando a la sierra en caso de requerirse para su uso) Esta guia es empleada en banco de trabajo fijos.	B	B	B	B	B	B
ESTADO DEL OPERADOR	¿Se encuentra en condiciones óptimas de salud?	B	B	B	B	B	B
	¿Se siente en capacidad fisica para maniobrar el equipo y el peso que éste tiene?	B	B	B	B	B	B
	¿Tiene experiencia en la operación del equipo?	B	B	B	B	B	B
	¿Recibió la divulgación del instructivo de seguridad de el equipo?	B	B	B	B	B	B
	¿Usa los elementos de protección personal adecuados como: Guantes de vaqueta o nitrilo, tapaoidos de insercion y tapaoidos de copa, gafas de seguridad y careta para esmerilar, proteccion respiratoria para material particulado, calzado con puntera y ropa adecuada de trabajo?	B	B	B	B	B	B
	¿Se retiró cadenas, anillos, relojes, pulseras y demas elementos?	B	B	B	B	B	B

Powered by CamScanner

ÁREA DE TRABAJO							
	¿Se encuentra libre de obstaculos, materiales, charcos o apozamiento de agua el área donde se utilizará?	B	B	B	B	B	B
	¿Se encuentra nivelada y a la altura el área donde se realizará la actividad?	B	B	B	B	B	B
	¿Área libre de productos químicos cercanos a la máquina?	B	B	B	B	B	B
	Área libre de otros cables de extensiones eléctricas no aseguradas?	B	B	B	B	B	B
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONO LA HERRAMIENTA							
FIRMA VALIDACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							

FECHA		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO			PLAN DE ACCIÓN					

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	DOCUMENTO	FIRMA

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL TRONZADORA		CODIGO:SSTFT-10
Proyecto:	Reconstrucción Vereda Alemania - Vereda Jerusalén		VERSIÓN: 1
Inspeccionado por:	Ariel de la Hoz		FECHA: DICIEMBRE 2025

(Indicar el estado de cada elemento marcando con B (Bueno), M (Malo) NA (No aplica) en la casilla correspondiente) | Semana desde | | AL:

	Descripcion	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
GENERALES	Disco de corte (Disco de acuerdo a la actividad, sin desgaste excesivo, dientes de corte completos, sin deformación del disco, no torcido ni agrietado)	B	B	B	B	/	B
	Brida de Sujeción exterior (Sin desgaste excesivo, sin deformación del área circular de la brida, no torcida ni agrietada y con la rosca en buen estado)	B	B	B	B	/	B
	Guarda de seguridad del disco FIJA (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente, ajustada a la base)	B	B	B	B	/	B
	Guarda de seguridad del disco RETRACTIL (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente y se abre de manera automática cuando el disco entra en la pieza de trabajo)	B	B	B	B	/	B
	Mango de sujeción Principal y Auxiliar (correctamente instalado para la operación)	B	B	B	B	/	B
	Estructura general (Ajustada, tornillería completa y buen estado, nivel de oxidación moderado, partes completas, sin roturas, sin grietas, pintura en buen estado)	B	B	B	B	/	B
	Expulsor de aserrín (en buen estado, sin grietas y permitiendo la liberacion y proyeccion de material causado por el corte de materiales)	B	B	B	B	/	B
	Accionamiento de encendido - (On/Off)(En buen estado, marcado y protegido)	B	B	B	B	/	B
	Accionamiento o bloqueo / seguro del interruptor (Sistema que se encuentre bloqueando rotación del disco en buen estado y operando)	B	B	B	B	/	B
	Motor (sin sonidos anormales, fugas, ajustado a la estructura, sin deformaciones, sin grietas, conexiones correctamente instaladas)	B	B	B	B	/	B
	Clavija de conexión eléctrica (buen estado,conexión polo a tierra,sin cables expuestos	B	B	B	B	/	B
	Cableado eléctrico (cables no expuestos ni pelados, extensiones encauchetadas, empalmes reforzados, extensiones aéreas no por el suelo)	B	B	B	B	/	B
	Perilla de ajuste de la guía (en buen estado y atornillando en la zapata de metal)	B	B	B	B	/	B
	Zapata de metal (En buen estado, sin grietas o dobleces)	B	B	B	B	/	B
	Palanca de ajuste de profundidad (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando la profundidad del corte)	B	B	B	B	/	B
	Guía paralela (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando a la sierra en caso de requerirse para su uso) Esta guía es empleada en banco de trabajo fijos.	B	B	B	B	/	B
ESTADO DEL OPERADOR	¿Se encuentra en condiciones óptimas de salud?	B	B	B	B	/	B
	¿Se siente en capacidad física para maniobrar el equipo y el peso que éste tiene?	B	B	B	B	/	B
	¿Tiene experiencia en la operación del equipo?	B	B	B	B	/	B
	¿Recibió la divulgación del instructivo de seguridad de el equipo?	B	B	B	B	/	B
	¿Usa los elementos de protección personal adecuados como: Guantes de vaqueta o nitrilo, tapaoidos de insercion y tapaoidos de copa, gafas de seguridad y careta para esmerilar, proteccion respiratoria para material particulado, calzado con puntera y ropa adecuada de trabajo?	B	B	B	B	/	B
	¿Se retiró cadenas, anillos, relojes, pulseras y demas elementos?	B	B	B	B	/	B

Powered by CamScanner

ÁREA DE TRABAJO	¿Se encuentra libre de obstaculos, materiales, charcos o apozamiento de agua el área donde se utilizará?	B	B	B	B	/	B
	¿Se encuentra nivelada y a la altura el área donde se realizará la actividad?	B	B	B	B	/	B
	¿Área libre de productos químicos cercanos a la máquina?	B	B	B	B	/	B
	Área libre de otros cables de extensiones eléctricas no aseguradas?	B	B	B	B	/	B
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONO LA HERRAMIENTA							
FIRMA VALIDACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						/	

FECHA		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO			PLAN DE ACCIÓN					

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	DOCUMENTO	FIRMA

Powered by CamScanner



PREOPERACIONAL TRONZADORA



CODIGO:SSTFT-10

Proyecto:	Planta física Unidad Administrativa - La Jerusalén Tuluá VD	**VERSIÓN: 1**
Inspeccionado por:	Andrés Cardona	**FECHA: DICIEMBRE 2025**

(Indicar el estado de cada elemento marcando con B (Bueno), M (Malo) NA (No aplica) en la casilla correspondiente)

Semana desde 27 Abril 26 **AL** 02 Mayo

	Descripcion	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
GENERALES	Disco de corte (Disco de acuerdo a la actividad, sin desgaste excesivo, dientes de corte completos, sin deformación del disco, no torcido ni agrietado)	B	B	B	B	/	B
	Brida de Sujeción exterior (Sin desgaste excesivo, sin deformación del área circular de la brida, no torcida ni agrietada y con la rosca en buen estado)	B	B	B	B	/	B
	Guarda de seguridad del disco FIJA (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente, ajustada a la base)	B	B	B	B	/	B
	Guarda de seguridad del disco RETRACTIL (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente y se abre de manera automática cuando el disco entra en la pieza de trabajo)	B	B	B	B	/	B
	Mango de sujeción Principal y Auxiliar (correctamente instalado para la operación)	B	B	B	B	/	B
	Estructura general (Ajustada, tornillería completa y buen estado, nivel de oxidación moderado, partes completas, sin roturas, sin grietas, pintura en buen estado)	B	B	B	B	/	B
	Expulsor de aserrin (en buen estado, sin grietas y permitiendo la liberacion y proyeccion de material causado por el corte de materiales)	B	B	B	B	/	B
	Accionamiento de encendido - (On/Off)(En buen estado, marcado y protegido)	B	B	B	B	/	B
	Accionamiento o bloqueo / seguro del interruptor (Sistema que se encuentre bloqueando rotación del disco en buen estado y operando)	B	B	B	B	/	B
	Motor (sin sonidos anormales, fugas, ajustado a la estructura, sin deformaciones, sin grietas, conexiones correctamente instaladas)	B	B	B	B	/	B
	Clavija de conexión eléctrica (buen estado,conexión polo a tierra,sin cables expuestos	B	B	B	B	/	B
	Cableado eléctrico (cables no expuestos ni pelados, extensiones encauchetadas, empalmes reforzados, extensiones aéreas no por el suelo)	B	B	B	B	/	B
	Perilla de ajuste de la guía (en buen estado y atornillando en la zapata de metal)	B	B	B	B	/	B
	Zapata de metal (En buen estado, sin grietas o dobleces)	B	B	B	B	/	B
	Palanca de ajuste de profundidad (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando la profundidad del corte)	B	B	B	B	/	B
	Guía paralela (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando a la sierra en caso de requerirse para su uso) Esta guía es empleada en banco de trabajo fijos.	B	B	B	B	/	B
ESTADO DEL OPERADOR	¿Se encuentra en condiciones óptimas de salud?	B	B	B	B	/	B
	¿Se sienta en capacidad física para maniobrar el equipo y el peso que éste tiene?	B	B	B	B	/	B
	¿Tiene experiencia en la operación del equipo?	B	B	B	B	/	B
	¿Recibió la divulgación del instructivo de seguridad de el equipo?	B	B	B	B	/	B
	¿Usa los elementos de protección personal adecuados como: Guantes de vaqueta o nitrilo, tapaoidos de insercion y tapaoidos de copa, gafas de seguridad y careta para esmerilar, proteccion respiratoria para material particulado, calzado con puntera y ropa adecuada de trabajo?	B	B	B	B	/	B
	¿Se retiró cadenas, anillos, relojes, pulseras y demas elementos?	B	B	B	B	/	B

Powered by CamScanner

ÁREA DE TRABAJO							
	¿Se encuentra libre de obstaculos materiales charcos o apozamiento de agua el área donde se utilizará?	B	B	B	B	/	B
	¿Se encuentra nivelada y a la altura el área donde se realizará la actividad?	B	B	B	B	/	B
	¿Area libre de productos quimicos cercanos a la máquina?	B	B	B	B	/	B
	Area libre de otros cables de extensiones eléctricas no aseguradas?	B	B	B	B	/	B
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONO LA HERRAMIENTA							
FIRMA VALIDACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							

FECHA		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO			PLAN DE ACCIÓN					

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	DOCUMENTO	FIRMA

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA		Fecha:18/12/2025
			Codigo:SST-FO-005
			Version: 01
Equipo	Concretadora	Semana del	25 Mayo / 2026
Modelo	192F(E)	Al	30 Mayo / 2026
Marca	Air Wolf	Proyecto:	Pavimentacion Vereda Manantial
Operario	José Salas Verde y Cremes		

Conversiones:Bueno(B)Malo(M)Falta(F)No Aplica(N/A)

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Llantas	B	B	B	B	B	B	
	Ejes	B	B	B	B	B	B	
	Balineras y bujes de rotación	B	B	B	B	B	B	
	Mecanismo para vaciado	B	B	B	B	B	B	
	Freno en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Valvulas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Patas de anclaje en buena condición	B	B	B	B	B	B	
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición	B	B	B	B	B	B	
	Estado de pasadores(bastidor)	B	B	B	B	B	B	
	Resguardos de correa de motor	B	B	B	B	B	B	
	Resguardo mecanismo de giro de trompo	B	B	B	B	B	B	
	Tapa del motor con seguro	B	B	B	B	B	B	
	Clutch de giro del trompo	B	B	B	B	B	B	
	Encendido del motor	B	B	B	B	B	B	
	Control de fugas de combustible	B	B	B	B	B	B	
OTRO	EPP	B	B	B	B	B	B	
FIRMAS	Firma de quien inspecciono(Operador)	José	José	José	José	José	José	
	Firma Supervisor							
OBSERVACIONES								

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA							Fecha: 18/12/2025 Codigo:SST-FO-005 Version: 01
Equipo	Concretera	Semana del	25 mayo/26					
Modelo	192 F (E)	Al	31 mayo/26					
Marca	AIR COLD	Proyecto:	Remodelación Vereda Montecillo					
Operario	Carlos Augusto Mora – Unidad Asistencial La Peña.							
Convenciones:Bueno(B)Malo(M)Falta(F)No Aplica(N/A)								
ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Llantas	B	B	B	B	B	B	
	Ejes	B	B	B	B	B	B	
	Balineras y bujes de rotación	B	B	B	B	B	B	
	Mecanismo para vaciado	B	B	B	B	B	B	
	Freno en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Valvulas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Patas de anclaje en buena condición	B	B	B	B	B	B	
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición	B	B	B	B	B	B	
	Estado de pasadores(bastidor)	B	B	B	B	B	B	
	Resguardos de correa de motor	B	B	B	B	B	B	
	Resguardo mecanismo de giro de trompo	B	B	B	B	B	B	
	Tapa del motor con seguro	B	B	B	B	B	B	
	Clutch de giro del trompo	B	B	B	B	B	B	
	Encendido del motor	B	B	B	B	B	B	
	Control de fugas de combustible	B	B	B	B	B	B	
OTRO	EPP	B	B	B	B	B	B	
FIRMAS	Firma de quien inspecciono(Operador)	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
	Firma Supervisor	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
OBSERVACIONES								

Powered by CamS

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA		Fecha: 18/12/2025
			Codigo: SST-FO-005
			Version: 01
Equipo	Circuladora	Semana del	15 de Enero / 2026
Modelo	192F(E)	Al	20 Enero / 2026
Marca	AIR COMP	Proyecto:	Planta Bravo Usaquen Mosquera - Verde Pozos
Operario	Yeison Cano		

Conversiones:Bueno(B)Malo(M)Falta(F)No Aplica(N/A)

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Llantas	B	B	B	B	B	B	
	Ejes	B	B	B	B	B	B	
	Balineras y bujes de rotación	B	B	B	B	B	B	
	Mecanismo para vaciado	B	B	B	B	B	B	
	Freno en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Valvulas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Patas de anclaje en buena condición	B	B	B	B	B	B	
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición	B	B	B	B	B	B	
	Estado de pasadores(bastidor)	B	B	B	B	B	B	
	Resguardos de correa de motor	B	B	B	B	B	B	
	Resguardo mecanismo de giro de trompo	B	B	B	B	B	B	
	Tapa del motor con seguro	B	B	B	B	B	B	
	Clutch de giro del trompo	B	B	B	B	B	B	
	Encendido del motor	B	B	B	B	B	B	
	Control de fugas de combustible	B	B	B	B	B	B	
OTRO	EPP	B	B	B	B	B	B	
FIRMAS	Firma de quien inspecciono(Operador)	Yeison	Yeison	Yeison	Yeison	Yeison	Yeison	
	Firma Supervisor							
OBSERVACIONES								

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA		Fecha:18/12/2025
			Codigo:SST-FO-005
			Version: 01
Equipo	Concretadora	Semana del	9 Junio/2026
Modelo	1927(6)	Al	13 Junio/26
Marca	MAIP COLD	Proyecto:	Pavimentación Vereda Merrilla
Operario	Juan Carlos Blanco - Verdes Yarumes		

Conversiones:Bueno(B)Malo(M)Falta(F)No Aplica(N/A)

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado		B	B	B	B	B	
	Llantas		B	B	B	B	B	
	Ejes		B	B	B	B	B	
	Balineras y bujes de rotación		B	B	B	B	B	
	Mecanismo para vaciado		B	B	B	B	B	
	Freno en buen estado		B	B	B	B	B	
	Valvulas		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Patas de anclaje en buena condición		B	B	B	B	B	
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición		B	B	B	B	B	
	Estado de pasadores(bastidor)		B	B	B	B	B	
	Resguardos de correa de motor		B	B	B	B	B	
	Resguardo mecanismo de giro de trompo		B	B	B	B	B	
	Tapa del motor con seguro		B	B	B	B	B	
	Clutch de giro del trompo		B	B	B	B	B	
	Encendido del motor		B	B	B	B	B	
	Control de fugas de combustible		B	B	B	B	B	
OTRO	EPD		B	B	B	B	B	
FIRMAS	Firma de quien inspecciono(Operador)		JUAN	JUAN	JUAN	JUAN	JUAN	
	Firma Supervisor							
OBSERVACIONES								

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA		Fecha:18/12/2025
			Codigo:SST-FO-005
			Version: 01
Equipo	Concretadora	Semana del	01 Dic/25
Modelo	192 P(E)	Al	07 Dic/2025
Marca	AIR COLD	Proyecto:	Remodelacion Unidad Medellin – Unidad Deportiva
Operario	CARLOS Angel Mesa		

Conversiones:Bueno(B)Malo(M)Falta(F)No Aplica(N/A)

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado	B	B	B				
	Llantas	B	B	B				
	Ejes	B	B	B				
	Balineras y bujes de rotación	B	B	B				
	Mecanismo para vaciado	B	B	B				
	Freno en buen estado	B	B	B				
	Valvulas	N/A	NA	N/A				
	Patas de anclaje en buena condición	B	B	B				
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición	B	B	B				
	Estado de pasadores(bastidor)	B	B	B				
	Resguardos de correa de motor	B	B	B				
	Resguardo mecanismo de giro de trompo	B	B	B				
	Tapa del motor con seguro	B	B	B				
	Clutch de giro del trompo	B	B	B				
	Encendido del motor	B	B	B				
	Control de fugas de combustible	B	B	B				
OTRO	EPP	B	B	B				
FIRMAS	Firma de quien inspecciono(Operador)	[signature]	[signature]	[signature]				
	Firma Supervisor	[signature]	[signature]	[signature]				
OBSERVACIONES								

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL CONCRETADORA		Fecha:18/12/2025
			Codigo:SST-FO-005
			Version: 01
Equipo	Concretadora	Semana del	01 de Junio/2026
Modelo	192 F (B)	Al	6 Junio /2026
Marca	JIRCOM	Proyecto:	Tanque Tarcia Viejos Manantial - Vereda Yarumos
Operario	José Salas		

Conversiones:Bueno(B)Malo(M)Falta(F)No Aplica(N/A)

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
INSPECCIÓN VISUAL	Estructura de soporte en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Llantas	B	B	B	B	B	B	
	Ejes	B	B	B	B	B	B	
	Balineras y bujes de rotación	B	B	B	B	B	B	
	Mecanismo para vaciado	B	B	B	B	B	B	
	Freno en buen estado	B	B	B	B	B	B	
	Valvulas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Patas de anclaje en buena condición	B	B	B	B	B	B	
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO	Tubo de escape en buena condición	B	B	B	B	B	B	
	Estado de pasadores(bastidor)	B	B	B	B	B	B	
	Resguardos de correa de motor	B	B	B	B	B	B	
	Resguardo mecanismo de giro de trompo	B	B	B	B	B	B	
	Tapa del motor con seguro	B	B	B	B	B	B	
	Clutch de giro del trompo	B	B	B	B	B	B	
	Encendido del motor	B	B	B	B	B	B	
	Control de fugas de combustible	B	B	B	B	B	B	
OTRO	EPP	B	B	B	B	B	O	
FIRMAS	Firma de quien inspecciono(Operador)	José	José	José	José	José	José	
	Firma Supervisor							
OBSERVACIONES								

Powered by CS C

	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINA	Codigo FT-SST-09
		Versión: 1
		Fecha Diciembre 2025

Proyecto: Vía Lvela El Roso — Semana del: 1° Julio al 6 Jul

Tipo de Maquinaria o Equipo: Retroexcavadora — Retroexcavadora: — Excavadora: X — Tractor: —

Referencia: JCB

Planta/Obra: Vía La Fonseca Manaure — Codigue C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica

Propietario: Luis Alfonso Henao — Operador:

CARACTERISTICA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar el nivel de aceite motor	X		X		X		X		X		X	
Verificar el nivel de refrigerante	X		X		X		X		X		X	
Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X		X		X		X		X		X	
Verificar el estado de las correas	X		X		X		X		X		X	
Verificar estado de filtros de aceite combustible y aire	X		X		X		X		X		X	
Drenar filtro separador de agua	X		X		X		X		X		X	
Verificar el estado y limpieza del radiador y enfriador de aire	X				X		X		X		X	
Verificar el nivel de aceite hidraulico	X		X		X		X		X		X	
Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X		X		X		X		X		X	
Verificar funcionamiento de los mandos	X		X		X		X		X		X	
Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X		X		X		X		X		X	
Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo(Brazo,torremesa,etc.)	X		X		X		X		X		X	
Verificar funcionamiento del tablero	X		X		X		X		X		X	
Verificar funcionamiento de pitos y alarma	X		X		X		X		X		X	
Verificar estado de baterias y luces	X		X		X		X		X		X	
Verificar presion de aire y estado general de las llantas	X		X		X		X		X		X	
Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		X		X		X		X		X	
Verificar el estado de la barra antivuelco	X		X		X		X		X		X	
Realizar engrase del equipo	X		X		X		X		X		X	
Verificar estado de vidrios y espejos	X		X		X		X		X		X	
Inspeccionar tren de rodaje(Carriles,Sprockets,tensoras,cadenas)	X		X		X		X		X		X	
Verificar estado general del balde o cuchilla(Dientes,esquineras,soldaduras,etc.)	X						X		X		X	
Verificar estado del rodillo y acoples	X						X		X		X	
Verificar estado de tubo de escape	X						X		X		X	
Verificar estado fisico del equipo(Latoneria y pintura)	X						X		X		X	

El siguiente item se evaluara semanalmente y lo evaluara el jefe inmediato o SST de Campo

FACTORES HUMANOS	Cumple SI	Cumple NO	OBSERVACIONES
Cumple con las instrucciones de Operatividad de la Maquina?	X		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta realizando la actividad	X		
El operador reporta actos y condiciones inseguras/seguras?	X		
Ejecuta practica de Seguridad en Manejo de la Maquina	X		

INSPECCIONO	SST
FIRMA:	FIRMA: Edimar Alberto Tobias
CEDULA: 70286094	CEDULA: 80506770

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINA	**Codigo FT-SST-05**
		Versión:1
		Fecha Diciembre 2025

Proyecto: Pavimentacion Verde Mermejita — **Semana del:** 9 JUNIO/26 — **al:** 13 JUNIO/26

Tipo de Maquinaria o Equipo: Buldozer _____ Retroexcavadora X Excavadora _____ Tractor _____

Referencia _____

Planta/Obra: Verde Pozos

Califique C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica

Propietario:

Operador: Jairo Alfonso Alonso

	CARACTERÍSTICA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	Verificar el nivel de aceite motor			X		X		X		X		X	
	Verificar el nivel de refrigerante			X		X		X		X		X	
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor			X		X		X		X		X	
	Verificar el estado de las correas			X		X		X		X		X	
	Verificar estado de filtros de aceite,combustible y aire			X		X		X		X		X	
	Drenar filtro separador de agua			X		X		X		X		X	
	Verificar el estado y limpieza del radiador y enfriador de aire			X		X		X		X		X	
	Verificar el nivel de aceite hidraulico			X		X		X		X		X	
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico			X		X		X		X		X	
	Verificar funcionamiento de los mandos			X		X		X		X		X	
	Verificar estado de los cilindros hidraulicos			X		X		X		X		X	
	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo(Brazo,tornamesa,etc.)			X		X		X		X		X	
	Verificar funcionamiento del tablero			X		X		X		X		X	
	Verificar funcionamiento de pitos y alarma			X		X		X		X		X	
	Verificar estado de baterias y luces			X		X		X		X		X	
	Verificar presion de aire y estado general de las llantas			X		X		X		X		X	
	Verificar estado y funcionamiento de frenos			X		X		X		X		X	
	Verificar el estado de la barra antivuelco			X		X		X		X		X	
	Realizar engrase del equipo			X		X		X		X		X	
	Verificar estado de vidrios y espejos			X		X		X		X		X	
	Inspeccionar tren de rodaje(Carriles,Sprockets,tensoras,cadenas)			X		X		X		X		X	
	Verificar estado general del balde o cuchilla(Dientes,esquineras,soldaduras,etc.)			X		X		X		X		X	
	Verificar estado del rodillo y acoples			X		X		X		X		X	
	Verificar estado de tubo de escape			X		X		X		X		X	
	Verificar estado fisico del equipo(Latoneria y pintura)			X		X		X		X		X	

El siguiente item se evaluara semanalmente y lo evaluara el jefe inmediato o SST de Campo

FACTORES HUMANOS	Cumple SI	Cumple NO	OBSERVACIONES
Cumple con las instrucciones de Operatividad de la Maquina?	X		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta realizando la actividad	X		
El operador reporta actos y condiciones inseguras/seguras?	X		
Ejecuta practica de Seguridad en Manejo de la Maquina	X		

INSPECCIONO		SST	
FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA:	7572065 94	CEDULA:	80542730

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINA	**Codigo FT-SST-09**
		Versión:1
		Fecha Diciembre 2025

Proyecto: Rehabilitación Vereda Mesitas. **Semana del:** 15 Enero/26 **al:** 20 Enero/26

Tipo de Maquinaria o Equipo: Buldozer_____ Retroexcavadora X Excavadora_____ Tractor_____

Referencia_____

Planta/Obra: Vereda Pozos.

Propetario:

Califique C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica

Operador: Luis Alfonso Idarraga

CARACTERÍSTICA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar el nivel de aceite motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el estado de las correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de filtros de aceite,combustible y aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Drenar filtro separador de agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el estado y limpieza del radiador y enfriador de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar funcionamiento de los mandos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓		✓		✓				✓		✓	
Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo(Brazo,tomamesa,etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar funcionamiento del tablero	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar funcionamiento de pitos y alarma	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de baterias y luces	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar presion de aire y estado general de las llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar el estado de la barra antivuelco	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Realizar engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de vidrios y espejos	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Inspeccionar tren de rodaje(Carriles,Sprockets,tensoras,cadenas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado general del balde o cuchilla(Dientes,esquineras,soldaduras etc.)	—		—		—		—		—		—	
Verificar estado del rodillo y acoples	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado de tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar estado fisico del equipo(Latoneria y pintura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

El siguiente item se evaluara semanalmente y lo evaluara el jefe inmediato o SST de Campo

FACTORES HUMANOS	Cumple SI	Cumple NO	OBSERVACIONES
Cumple con las instrucciones de Operatividad de la Maquina?	✓		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta realizando la actividad	✓		
El operador reporta actos y condiciones inseguras/seguras?	✓		
Ejecuta practica de Seguridad en Manejo de la Maquina	✓		

INSPECCIONO	SST
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 70280094	CEDULA: 9056770

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MÁQUINA	Codigo FT-SST-09
		Versión 1
		Fecha Diciembre 2025

Proyecto: Pavimentación Vereda Normilla — Semana del: 25 Mayo /26 al: 30 Mayo /26

Tipo de Maquinaria o Equipo: Buldozer_____ Retroexcavadora_____ Excavadora X Tractor_____

Referencia_____

Planta/Obra: Vereda Perea - Plaza Huila — Califique C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica

Propietario: — Operador: Luis Hernao

CARACTERÍSTICA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar el nivel de aceite motor	X		X		X		X		X		X	
Verificar el nivel de refrigerante	X		X		X		X		X		X	
Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X		X		X		X		X		X	
Verificar el estado de las correas	X		X		X		X		X		X	
Verificar estado de filtros de aceite combustible y aire	X		X		X		X		X		X	
Drenar filtro separador de agua	X		X		X		X		X		X	
Verificar el estado y limpieza del radiador y enfriador de aire	X		X		X		X		X		X	
Verificar el nivel de aceite hidraulico	X		X		X		X		X		X	
Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X		X		X		X		X		X	
Verificar funcionamiento de los mandos	X		X		X		X		X			
Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X		X		X		X		X			
Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo(Brazo,lomamesa etc.)	X		X		X		X		X			
Verificar funcionamiento del tablero	X		X		X		X		X		X	
Verificar funcionamiento de pitos y alarma	X		X		X		X		X		X	
Verificar estado de baterias y luces	X		X		X		X		X		X	
Verificar presion de aire y estado general de las llantas	X		X		X		X		X		X	
Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		X		X		X		X		X	
Verificar el estado de la barra antivuelco	X		X		X		X		X		X	
Realizar engrase del equipo	X		X		X		X		X		X	
Verificar estado de vidrios y espejos	X		X		X		X		X		X	
Inspeccionar tren de rodaje(Carriles,Sprockets,tensoras,cadenas)	—		—		—		—	—	—		—	
Verificar estado general del balde o cuchilla(Dientes,esquineras,soldaduras,etc.)	X		X		X				X		X	
Verificar estado del rodillo y acoples	X		X		X				X		X	
Verificar estado de tubo de escape	X		X		X				X		X	
Verificar estado fisico del equipo(Latoneria y pintura)	X		X		X				X		X	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluará el jefe inmediato o SST de campo

FACTORES HUMANOS	Cumple SI	Cumple NO	OBSERVACIONES
¿Cumple con las instrucciones de Operatividad de la Maquina?	X		
¿El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está realizando la actividad?	X		
¿El operador reporta actos y condiciones inseguras/seguras?	X		
¿Ejecuta práctica de seguridad en manejo de la máquina?	X		

INSPECCIONÓ	SST
FIRMA:	FIRMA:
CÉDULA: 702286094	CÉDULA: 1056270.

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL TRONZADORA		CODIGO:SSTFT-10
Proyecto	Parranderos Vallenato Memorable		VERSIÓN: 1
Inspeccionado por:	Jesus Salas		FECHA:DICIEMBRE 2025

(Indicar el estado de cada elemento marcando con **B (Bueno), M (Malo) NA (No aplica)** en la casilla correspondiente) **Semana desde** 01 Junio/26 **AL** 6 Junio/26

	Descripcion	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
GENERALES	Disco de corte (Disco de acuerdo a la actividad, sin desgaste excesivo, dientes de corte completos, sin deformación del disco, no torcido ni agrietado)	B	B	B	B	B	B
	Brida de Sujeción exterior (Sin desgaste excesivo, sin deformación del área circular de la brida, no torcida ni agrietada y con la rosca en buen estado)	B	B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco FIJA (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente, ajustada a la base)	B	B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco RETRACTIL (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente y se abre de manera automática cuando el disco entra en la pieza de trabajo)	B	B	B	B	B	B
	Mango de sujeción Principal y Auxiliar (correctamente instalado para la operación)	B	B	B	B	B	B
	Estructura general (Ajustada, tornilleria completa y buen estado, nivel de oxidación moderado, partes completas, sin roturas, sin grietas, pintura en buen estado)	B	B	B	B	B	B
	Expulsor de aserrin (en buen estado, sin grietas y permitiendo la liberacion y proyeccion de material causado por el corte de materiales)	B	B	B	B	B	B
	Accionamiento de encendido - (On/Off)(En buen estado, marcado y protegido)	B	B	B	B	B	B
	Accionamiento o bloqueo / seguro del interruptor (Sistema que se encuentre bloqueando rotación del disco en buen estado y operando)	B	B	B	B	B	B
	Motor (sin sonidos anormales, fugas, ajustado a la estructura, sin deformaciones, sin grietas, conexiones correctamente instaladas)	B	B	B	B	B	B
	Clavija de conexión eléctrica (buen estado,conexión polo a tierra,sin cables expuestos	B	B	B	B	B	B
	Cableado eléctrico (cables no expuestos ni pelados, extensiones encauchetadas, empalmes reforzados, extensiones aéreas no por el suelo)	B	B	B	B	B	B
	Perilla de ajuste de la guía (en buen estado y atornillando en la zapata de metal)	B	B	B	B	B	B
	Zapata de metal (En buen estado, sin grietas o dobleces)	B	B	B	B	B	B
	Palanca de ajuste de profundidad (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando la profundidad del corte)	B	B	B	B	B	B
	Guia paralela (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando a la sierra en caso de requerirse para su uso) Esta guía es empleada en banco de trabajo fijos.	B	B	B	B	B	B
ESTADO DEL OPERADOR	¿Se encuentra en condiciones óptimas de salud?	B	B	B	B	B	B
	¿Se siente en capacidad física para maniobrar el equipo y el peso que éste tiene?	B	B	B	B	B	B
	¿Tiene experiencia en la operación del equipo?	B	B	B	B	B	B
	¿Recibió la divulgación del instructivo de seguridad de el equipo?	B	B	B	B	B	B
	¿Usa los elementos de protección personal adecuados como: Guantes de vaqueta o nitrilo, tapaoidos de insercion y tapaoidos de copa, gafas de seguridad y careta para esmerilar, proteccion respiratoria para material particulado, calzado con puntera y ropa adecuada de trabajo?	B	B	B	B	B	B
	¿Se retiró cadenas, anillos, relojes, pulseras y demas elementos?	B	B	B	B	B	B
ÁREA DE TRABAJO	¿Se encuentra libre de obstaculos, materiales, charcos o apozamiento de agua el área donde se utilizará?	B	B	B	B	B	B
	¿Se encuentra nivelada y a la altura el área donde se realizará la actividad?	B	B	B	B	B	B
	¿Área libre de productos químicos cercanos a la máquina?	B	B	B	B	B	B
	Área libre de otros cables de extensiones eléctricas no aseguradas?	B	B	B	B	B	B
	FIRMA DE QUIEN INSPECCIONO LA HERRAMIENTA						
	FIRMA VALIDACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL TRONZADORA		CODIGO SSTFT-10
Proyecto	Pavimentación Unidad Almirante		VERSION 1
Inspeccionado por:	Axel de la Cruz - Vereda y canals		FECHA DICIEMBRE 2025
Indicar el estado de cada elemento marcando con B (Bueno), M (Malo) NA (No aplica) en la casilla correspondiente)	Semana desde	25 Mayo/26	AL 30 Mayo/26

	Descripcion	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
GENERALES	Disco de corte (Disco de acuerdo a la actividad: sin desgaste excesivo, dientes de corte completos, sin deformación del disco, no torcidos ni agrietados)	B	B	B	B	B	B
	Brida de Sujeción externa (Sin desgaste excesivo, sin deformación del área circular de la brida, no torcida ni agrietada y con la rosca en buen estado)	B	B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco FIJA (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente, ajustada a la base)	B	B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco RETRACTIL (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente y se abre de manera automática cuando el disco entra en la pieza de trabajo)	B	B	B	B	B	B
	Mango de sujeción Principal y Auxiliar (correctamente instalado para la operacion)	B	B	B	B	B	B
	Estructura general (Ajustada, tornillería completa y buen estado, nivel de oxidación moderado, partes completas, sin roturas, sin grietas, pintura en buen estado)	B	B	B	B	B	B
	Expulsor de aserrin (en buen estado, sin grietas y permitiendo la liberacion y proyeccion de material causado por el corte de materiales)	B	B	B	B	B	B
	Accionamiento de encendido - (On/Off):En buen estado, marcado y protegido)	B	B	B	B	B	B
	Accionamiento o bloqueo / seguro del interruptor (Sistema que se encuentre bloqueando rotación del disco en buen estado y asegurando)	B	B	B	B	B	B
	Motor (sin sonidos anormales, fugas, ajustado a la estructura, sin deformaciones, sin grietas, conexiones correctamente instaladas)	B	B	B	B	B	B
	Clavija de conexión electrica (buen estado,conexión polo a tierra,sin cables expuestos	B	B	B	B	B	B
	Cableado eléctrico (cables no expuestos ni pelados, extensiones encauchetadas, empalmes reforzados, extensiones aéreas no por el suelo)	B	B	B	B	B	B
	Perilla de ajuste de la guía (en buen estado y atornillando en la zapata de metal)	B	B	B	B	B	B
	Zapata de metal (En buen estado, sin grietas o dobleces)	B	B	B	B	B	B
	Palanca de ajuste de profundidad (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando la profundidad del corte)	B	B	B	B	B	B
	Guia paralela (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando a la sierra en caso de requerirse para su uso) Esta guia es empleada en banco de trabajo fijos.	B	B	B	B	B	B
ESTADO DEL OPERADOR	¿Se encuentra en condiciones óptimas de salud?	B	B	B	B	B	B
	¿Se siente en capacidad física para maniobrar el equipo y el peso que éste tiene?	B	B	B	B	B	B
	¿Tiene experiencia en la operación del equipo?	B	B	B	B	B	B
	¿Recibió la divulgación del instructivo de seguridad de el equipo?	B	B	B	B	B	B
	¿Usa los elementos de protección personal adecuados como: Guantes de vaqueta o nitrilo, tapaoidos de insercion y tapaoidos de copa, gafas de seguridad y careta para esmerilar, proteccion respiratoria para material particulado, calzado con puntera y ropa adecuada de trabajo?	B	B	B	B	B	B
	¿Se retiró cadenas, anillos, relojes, pulseras y demas elementos?	B	B	B	B	B	B
ÁREA DE TRABAJO	¿Se encuentra libre de obstaculos, materiales, charcos o apozamiento de agua el área donde se utilizará?	B	B	B	B	B	B
	¿Se encuentra nivelada y a la altura el área donde se realizará la actividad?	B	B	B	B	B	B
	¿Área libre de productos quimicos cercanos a la máquina?	B	B	B	B	B	B
	Area libre de otros cables de extensiones eléctricas no aseguradas?	B	B	B	B	B	B
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONO LA HERRAMIENTA							
FIRMA VALIDACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL TRONZADORA		CODIGO:SSTFT-10
Proyecto	Parque Eco Verde Mosquita		VERSIÓN: 1
Inspeccionado por:	Cristian Segura - Ubaldo Pozos.		FECHA:DICIEMBRE 2025
(Indicar el estado de cada elemento marcando con B (Bueno), M (Malo) NA (No aplica) en la casilla correspondiente)	Semana desde	9 Junio/26	AL: 13 Junio/26

	Descripcion	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
GENERALES	Disco de corte (Disco de acuerdo a la actividad, sin desgaste excesivo, dientes de corte completos, sin deformación del disco, no torcido ni agrietado)		B	B	B	B	B
	Brida de Sujeción exterior (Sin desgaste excesivo, sin deformación del área circular de la brida, no torcida ni agrietada y con la rosca en buen estado)		B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco FIJA (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente, ajustada a la base)		B	B	B	B	B
	Guarda de seguridad del disco RETRACTIL (En buen estado, sin deformaciones, instalada correctamente y se abre de manera automática cuando el disco entra en la pieza de trabajo)		B	B	B	B	B
	Mango de sujeción Principal y Auxiliar (correctamente instalado para la operación)		B	B	B	B	B
	Estructura general (Ajustada, tornilleria completa y buen estado, nivel de oxidación moderado, partes completas, sin roturas, sin grietas, pintura en buen estado)		B	B	B	B	B
	Expulsor de aserrin (en buen estado, sin grietas y permitiendo la liberacion y proyeccion de material causado por el corte de materiales)		B	B	B	B	B
	Accionamiento de encendido - (On/Off)(En buen estado, marcado y protegido)		B	B	B	B	B
	Accionamiento o bloqueo / seguro del interruptor (Sistema que se encuentre bloqueando rotación del disco en buen estado y operando)		B	B	B	B	B
	Motor (sin sonidos anormales, fugas, ajustado a la estructura, sin deformaciones, sin grietas, conexiones correctamente instaladas)		B	B	B	B	B
	Clavija de conexión eléctrica (buen estado,conexión polo a tierra,sin cables expuestos		B	B	B	B	B
	Cableado eléctrico (cables no expuestos ni pelados, extensiones encauchetadas, empalmes reforzados, extensiones aéreas no por el suelo)		B	B	B	B	B
	Perilla de ajuste de la guia (en buen estado y atornillando en la zapata de metal)		B	B	B	B	B
	Zapata de metal (En buen estado, sin grietas o dobleces)		B	B	B	B	B
	Palanca de ajuste de profundidad (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando la profundidad del corte)		B	B	B	B	B
	Guia paralela (En buen estado, sin grietas o dobleces y ajustando a la sierra en caso de requerirse para su uso) Esta guia es empleada en banco de trabajo fijos.		B	B	B	B	B
ESTADO DEL OPERADOR	¿Se encuentra en condiciones optimas de salud?		B	B	B	B	B
	¿Se siente en capacidad fisica para manobrar el equipo y el peso que este tiene?		B	B	B	B	B
	¿Tiene experiencia en la operación del equipo?		B	B	B	B	B
	¿Recibió la divulgación del instructivo de seguridad de el equipo?		B	B	B	B	B
	¿Usa los elementos de protección personal adecuados como: Guantes de vaqueta o nitrilo, tapaoidos de insercion y tapacidos de copa, gafas de seguridad y careta para esmerilar, proteccion respiratoria para material particulado, calzado con puntera y ropa adecuada de trabajo?		B	B	B	B	B
	¿Se retiró cadenas, anillos, relojes, pulseras y demas elementos?		B	B	B	B	B
AREA DE TRABAJO	¿Se encuentra libre de obstaculos, materiales, charcos o apozamiento de agua el área donde se utilizará?		B	B	B	B	B
	¿Se encuentra nivelada y a la altura el área donde se realizará la actividad?		B	B	B	B	B
	¿Área libre de productos quimicos cercanos a la máquina?		B	B	B	B	B
	Área libre de otros cables de extensiones eléctricas no aseguradas?		B	B	B	B	B
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONO LA HERRAMIENTA							
FIRMA VALIDACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							

Powered by CamScanner



INSPECCIÓN DE RODILLO VIBRO COMPACTADOR

Código: SST-FR-07	Fecha: 22/12/2025	Versión 0.0
EQUIPO: Vibrocompactador	MARCA:	MODELO:
Inspeccionó (operador): Mauer Salazar	Semana del: 01 Enero / 26	al: 6 Enero / 26
Planta/Obra: Bodega Polimetálicos Verdes Montaña	Califique C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica	
Descripción de la actividad: Compactar terreno - Verde Peres		

CARACTERÍSTICA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB
SWITCH					V	
INDICADOR DE ACEITE			X	X	V	
INDICADOR DE DIESEL			X	X	V	
INDICADOR DE REFRIGERANTE			X	X	V	
TORRETA						
ESPEJO RETROVISOR			X	X	V	
LLANTAS			X	X	V	
ALARMA DE REVERSA			X	X	V	
LUCES			X	X	V	
INTERMITENTES			X	X	V	
STOP			X	X	V	
CLAXON			X	X	V	
CINTURÓN DE SEGURIDAD			X	X	V	
FRENO DE MANO			X	X	V	
CABINA			X	X	V	
PALANCAS DE MANIOBRAS			X	X	V	
TANQUE DE DIESEL			X	X	V	
MOTOR (BÁSICO)			X	X	V	
EXTINTOR TIPO_____KG_____			X	X	V	
RODILLO			X	X	V	
BIRLOS			X	X	V	
MANGUERAS			X	X	V	
CONEXIONES RÁPIDAS			X	X	V	
ABRAZADERAS DE MANGUERAS			X	X	V	
LICENCIA Y O DC-3 (MAQUINARIA PESADA)			X	X	V	
KIT CONTRA DERRAMES			X	X	V	
EPP			X	X	V	
FIRMAS — Firma de quien inspecciona (operador)						
FIRMAS — Firma supervisor						

OBSERVACIONES:

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE	SÍ	NO	RESPONSABLE
Separado y almacenado por el operador			
Revisado por el mecánico en el campo			
Separado y remitido al taller			
Otro			

Firma del operario que reporta la falla:	Firma del supervisor:

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE RODILLO VIBRO COMPACTADOR

Código: SST-FR-07	Fecha: 22/12/2025	Versión 0.0
EQUIPO: Vibro Compactador	MARCA:	MODELO:
Inspeccionó (operador): Javier Salazar	Semana del: 9 Junio/2026	al: 13 Junio/26
Planta/Obra: Pavimentación Vereda Hermitaño	Califique C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica	
Descripción de la actividad: Compactar el terreno – Vereda Potrero.		

CARACTERÍSTICA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB
SWITCH	/	V	V	V	V	V
INDICADOR DE ACEITE	/	V	V	V	V	V
INDICADOR DE DIESEL	/	V	V	V	V	V
INDICADOR DE REFRIGERANTE	/	V	V	V	V	V
TORRETA	/	V	V	V	V	V
ESPEJO RETROVISOR	/	V	V	V	V	V
LLANTAS	/	V	V	V	V	V
ALARMA DE REVERSA	/	V	V	V	V	V
LUCES	/	V	V	V	V	V
INTERMITENTES	/	V	V	V	V	V
STOP	/	V	V	V	V	V
CLAXON	/	V	V	V	V	V
CINTURÓN DE SEGURIDAD	/	V	V	V	V	V
FRENO DE MANO	/	V	V	V	V	V
CABINA	/	V	V	V	V	V
PALANCAS DE MANIOBRAS	/	V	V	V	V	V
TANQUEDE DIESEL	/	V	V	V	V	V
MOTOR (BASICO)	/	V	V	V	V	V
EXTINTOR TIPO_____KG_____	/	V	V	V	V	V
RODILLO	/	V	V	V	V	V
BIRLOS	/	V	V	V	V	V
MANGUERAS	/	V	V	V	V	V
CONEXIONES RAPIDAS	/	V	V	V	V	V
ABRAZADERAS DE MANGUERAS	/	V	V	V	V	V
LICENCIA Y/O DC-3 (MAQUINARIA PESADA)	/	V	V	V	V	V
KIT CONTRA DERRAMES	/	V	V	V	V	V
EPP	/	V	V	V	V	V
FIRMAS – Firma de quien inspecciona (operador)	/	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier
FIRMAS – Firma supervisor	/					

OBSERVACIONES:

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE RODILLO VIBRO COMPACTADOR

Código: SST-FR-07	Fecha: 22/12/2026	Versión 0.0
EQUIPO: Vibro Compactador	MARCA: —	MODELO: —
Inspeccionó (operador): Javier Salazar.	Semana del: 16 junio/2026	al: 20 junio/26
Planta/Obra: Planta Asfalto Ubaldo Monsalve	Califique C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica	
Descripción de la actividad: Compactar terreno		

CARACTERÍSTICA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB
SWITCH		V	V	V	V	V
INDICADOR DE ACEITE		V	V	V	V	V
INDICADOR DE DIESEL		V	V	V	V	V
INDICADOR DE REFRIGERANTE		V	V	V	V	V
TORRETA		V	V	V	V	V
ESPEJO RETROVISOR		V	V	V	V	V
LLANTAS		V	V	V	V	V
ALARMA DE REVERSA		V	V	V	V	V
LUCES		V	V	V	V	V
INTERMITENTES		V	V	V	V	V
STOP		V	V	V	V	V
CLAXON		V	V	V	V	V
CINTURÓN DE SEGURIDAD		V	V	V	V	V
FRENO DE MANO		V	V	V	V	V
CABINA		V	V	V	V	V
PALANCAS DE MANIOBRAS		V	V	V	V	V
TANQUEDE DIESEL		V	V	V	V	V
MOTOR (BASICO)		V	V	V	V	V
EXTINTOR TIPO_____KG_____		V	V	V	V	V
RODILLO		V	V	V	V	V
BIRLOS		V	V	V	V	V
MANGUERAS		V	V	V	V	V
CONEXIONES RAPIDAS		V	V	V	V	V
ABRAZADERAS DE MANGUERAS		V	V	V	V	V
LICENCIA Y/O DC-3 (MAQUINARIA PESADA)		V	V	V	V	V
KIT CONTRA DERRAMES		V	V	V	V	V
EPP		V	V	V	V	V
FIRMAS — Firma de quien inspecciona (operador)						
FIRMAS — Firma supervisor						

OBSERVACIONES:

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE	SI	NO	RESPONSABLE
Separado y almacenado por el operador			
Revisado por el mecánico en el campo			
Separado y remitido al taller			
Otro:			
Firma del operario que reporta la falla	**Firma del supervisor**		

Powered by CamScanner

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	SG-SST Versión 1 Creación: noviembre 2025

Nombre del trabajador	Alejandro Epieyu - ROSERO
Fecha de ingreso	6 Feb/2026
Cargo	

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.

Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente la contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 22) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 176 a 201).

Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto penales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Acepto:
Nombre: Alejandro Epieyu
Firma: Alejandro
Fecha: 6 Feb/2026

Por parte de la empresa:
Nombre: Gestor de Talento SST
Firma:
Fecha: 6 Feb/2026

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
6 Feb/2026	Casco de Seguridad		Alejandro
6/03/26	Botas de Seguridad		Alejandro
6 Feb/26	Camisa Manga larga		Alejandro
6 Feb/26	Gafas de seguridad		Alejandro
6 Feb/26	Guantes de Vaqueta		Alejandro
6 Feb/26	Protector auditivo		Alejandro
26 Feb/26	Gafas de seguridad		Alejandro
12 Marzo/26	Gafas de seguridad		Alejandro
30/3/26	Gafas de visión		Alejandro
22/04/2026	Gafas de visión		Alejandro

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	BG-007
		Versión 1
		Creación: noviembre 2025

Nombre del trabajador	Ariel de la Oz Perez (Medio Oficial)
Fecha de ingreso	21 Enero 2026
Cargo	

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.
Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente la contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 22) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 176 a 201).
Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto penales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Acepto		Por parte de la empresa	
Nombre	Ariel de la Oz Perez	Nombre	Carmen A Zuluaga SST
Firma		Firma	
Fecha	21 Enero 2026	Fecha	21 Enero/2026

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
21 Enero/2026	Camiseta Manga Larga (L)		
21 Enero/2026	Botas de seguridad (42)		
21 Enero/2026	Casco de seguridad		
21 Enero/2026	Guantes de seguridad		
21 Enero/2026	Gafas de seguridad		
5 Febrero/2026	Casco de Seguridad		
5 Feb/2026	Guantes de seguridad		
5 Feb/2026	Gafas de seguridad		
19 Feb/2026	Guantes de seguridad		
30/3/2026	Guantes de nitrilo		
11/04/2026	Gafas de Seguridad		
17/04/2026	Guantes de nitrilo		
29/4/2026	Guantes de Nitrilo		
4 Mayo/2026	Guantes de nitrilo		

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	SG-SST Versión 1 Creación: septiembre 2025

Nombre del trabajador	Jorge Luis Bravo Padilla
Fecha de ingreso	26 Enero / 2026
Cargo	

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.
Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente la contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 22) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 178 a 201).
Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto laborales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Aceptó:	Por parte de la empresa:
Nombre: Jorge Luis Bravo	Nombre: Carmen H Zuluaga SST
Firma: Jorge BP	Firma:
Fecha:	Fecha: 26 Enero/2026

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
26 Enero/2026	Casco de Seguridad		x Jorge BP
26 Enero/2026	Botas de Seguridad (UU)		x Jorge BP
26 Enero/2026	Gafas de Seguridad		x Jorge BP
26 Enero/2026	Guantes de Seguridad		x Jorge BP
7 Feb/2026	Guantes de Nitrilo		x Jorge BP
7 P6/2026	Guantes de Carnaza		x Jorge BP
7 Feb/2026	Camisa Manga Larga (4)		x Jorge BP
19/05/2026	Guantes de Carnaza		x Jorge BP
30/3/2026	Guantes de nitrilo		x Jorge BP
7 Mayo/2026	Guantes de nitrilo		x Jorge BP
7 Mayo/2026	Gafas de Seguridad		x Jorge BP
7 Mayo/2026	Tapa bocas		x Jorge BP
			x Jorge BP

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	SG-SST Versión 1 Creación: noviembre 2025

Nombre del trabajador	Julio Hernando Hevaro Cruz (Flores)
Fecha de ingreso	21 Feb 2026
Cargo	

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida inducción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.

Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente la contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 22) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 170 a 201).

Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto personales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Aceptó:		Por parte de la empresa:	
Nombre:	Julio Hevaro	Nombre:	Comité de Convivencia SST
Firma:		Firma:	
Fecha:	21 Feb/26	Fecha:	21 Feb/2026

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
21 Feb/26	Botas de Seguridad		x Flores
21 Feb/26	Gafas de Seguridad		x Flores
21 Feb/26	Guantes de Seguridad		x Flores
21 Feb/26	Tapa Bocas		x Flores
21 Feb/26	Protector Auditivo		x Flores
21 Feb/26	Casco de Cemento		x Flores
30/3/2026	Protector auditivo		x Flores
30/3/2026	Guantes de nitrilo		x Flores
30/3/2026	Gafas de Seguridad		x Flores
21 Feb/2026	Chaleco reflectivo		Flores
1/1/2026	Guantes de nitrilo		x
9 Mayo/26	Guantes de nitrilo		x

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	SG-SST
		Versión 1
		Creación: noviembre 2025

Nombre del trabajador	Andres Camilo Caballero Montenegro (Pozos)
Fecha de ingreso	23 Feb/2026
Cargo	

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.
Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente la contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 22) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 178 a 201).
Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto personales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Acepto:
Nombre: Andres Caballero
Firma: Andres caballero
Fecha: 23 Feb/2026

Por parte de la empresa:
Nombre: German Arteaga SST
Firma:
Fecha: 23 Feb/2026

Fecha	EPP y/o dotación entregado	EPP y/o dotación recibida	Firma
23 Feb/26	Botas de Seguridad		Andres
23 Feb/26	Casco de Seguridad		Andres
23 Feb/26	Guantes de Cerraza		Andres
23 Feb/26	Protector Auditivo		Andres
23 Feb/26	Gafas de Seguridad		andres
23 Feb/26	Tapa bocas		Andres
30/3/26	Guantes de nitrilo		Andres
2e/3/2026	Gafas cerradas		Andres
	Camisa Manga larga		Andres
24/04/2026	Gafas oscuras		Andres
29/04/2026	Guantes de nitrilo		Andres
7 May/2026	Guantes de nitrilo		Andres

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	SG-SST
		Versión 1
		Creación: noviembre 2023

Nombre del trabajador	Elder Andres Cardona (POPS)
Fecha de ingreso	21/Feb/26
Cargo	

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.

Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente lo contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 230) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título III, Capítulo II, Artículos 176 a 201).

Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto laborales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Trabajador
Nombre: Elder Cardona
Firma: X
Fecha: 21 Feb/26

Por parte de la empresa
Nombre: German A Zuluaga SST
Firma: [signature]
Fecha: 21/Feb/26

Fecha	EPP y/o dotación entregado	EPP y/o dotación recibido	Firma
21 Feb/26	Bolso de Seguridad		[signature]
21/Feb/26	Casco de Seguridad		[signature]
21 Feb/26	Gafas de Seguridad		[signature]
21 Feb/26	Tapa bocas.		[signature]
21 Feb/26	Protector Auditivo		[signature]
21 Feb/26	Cocedor de Cordones		[signature]
30/3/26	Guantes de nitrilo		[signature] Edwin Cardona
30/3/26	Tapa bocas		Edwin Cardona
30/3/26	Gafas oscuras		Edwin Cardona
30/3/26	Protector auditivo		Edwin Cardona
	Casco Mega bragas		[signature] Edwin Cardona
11/4/2026	Guantes de nitrilo		Edwin Cardona
22/04/2026	Guantes de nitrilo		[signature]
24/04/2026	Tapa boca		[signature]
24/04/2026	Gafas Oscuras		[signature]
9 Mayo/2026	Guantes de nitrilo		[signature]
7 mayo	Tapa boca		[signature]

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	SG-SST
		Versión 1
		Creación: noviembre 2025

Nombre del trabajador	Jairo Manuel Herrera Padilla (Apoyo)
Fecha de ingreso	21 Feb/26
Cargo	

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.

Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente lo contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 22) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 176 a 201).

Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto penales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Aceptó:	Por parte de la empresa:
Nombre: Manuel Herrera	Nombre: Carmen A Zuluaga SST
Firma:	Firma:
Fecha: 21 Feb/2026	Fecha: 21 Feb/26

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
21 Feb/26	Botas de Seguridad		X
21 Feb/26	Gafas de Seguridad		X
21 Feb/26	Guantes de Seguridad		X
21 Feb/26	Protector Auditivo		X
21 Feb/26	Tapa Bocas		X
21 Feb/26	Conos de Cemento		X
21/3/2026	Guantes de nitrilo		X
30/3/2026	Protector Facial		X
	Camisa Hi-vis Naranja		X
27/04/2026	Guantes de nitrilo		X
7 May/2026	Guantes de nitrilo		X

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	SG-SST
		Versión 1
		Creación: noviembre 2025

Nombre del trabajador	Jesus Alberto Alvarez Herrera (7705)
Fecha de ingreso	23 Feb/26
Cargo	

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.

Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente lo contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 22) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 176 a 201).

Entendido que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto penales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Acepto:
Nombre: Jesus Alvarez
Firma: X Jesus
Fecha: 23 Feb/2026

Por parte de la empresa:
Nombre: Carmen A Zuluaga S S S
Firma: [illegible]
Fecha: 23 Feb/2026

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
23 Feb/2026	Botas de Seguridad		X Jesus
23 Feb/26	Casco de Seguridad		X Jesus
23 Feb/26	Gafas de Seguridad		X Jesus
23 Feb/26	Tapa Bocas		X Jesus
23 Feb/26	Protector Auditivo		X Jesus
23 Feb/26	Guantes de Carnaza		X Jesus
30/3/2026	Gafas de Seguridad		X Jesus
30/3/2026	Guantes de nitrilo		X Jesus
	Casco Naranja		X Jesus
22/04/2026	Guantes de nitrilo		X Jesus
23/Abril/2026	Guantes de nitrilo		X Jesus

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	SG-SST
		Versión 1
		Creación: noviembre 2025

Nombre del trabajador	Juan Carlos Blanco Julio
Fecha de Ingreso	22 Enero / 2026
Cargo	Auxiliar TC

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.
Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente la contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 22) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 178 a 201).
Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto laborales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Aceptó:
Nombre: Juan Carlos Blanco
Firma: JUAN CARLOS B.
Fecha: 22 Enero / 2026

Por parte de la empresa:
Nombre: Carmen A Zuluaga 555
Firma:
Fecha: 22 Enero - 2026

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
22 Enero/2026	Camisa manga larga		JUAN CARLOS B.J.
22 Enero/2026	Botas de Seguridad		JUAN CARLOS B.J.
22 Enero/2026	Casco de Seguridad		JUAN CARLOS B.J.
22 Enero/2026	Gafas de Seguridad		JUAN CARLOS B.J.
22 Enero/2026	Guantes de Seguridad		JUAN CARLOS B.J.
22 Enero/2026	Protector Auditivo		JUAN CARLOS B.J.
26 Enero/2026	Overol de Seguridad		JUAN CARLOS B.J.
4 Febrero/2026	Guantes Oscuros		JUAN CARLOS B.J.
16/Feb/2026	Guantes de Carnaza		JUAN CARLOS B.J.
5 Marzo/2026	Tapa Bocas		JUAN CARLOS
5 Marzo/2026	Guantes Nitrilo		JUAN CARLOS
30 Marzo/2026	Guantes de nitrilo		JUAN CARLOS B.
30/3/2026	Gafas de Seguridad		JUAN C
11/04/2026	Guantes de nitrilo		JUAN CARLOS
22/04/2026	Guantes de nitrilo		JUAN CARLOS
24/04/2026	Gafas de Seguridad		JUAN CARLOS
9 Mayo /2026	Guantes de nitrilo		JUAN

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	SG-SST
		Versión 1
		Creación: noviembre 2023

Nombre del trabajador	Ciser Alfonso Hurtado Alemán (1026)
Fecha de ingreso	21/02/2026
Cargo	

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.

Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente lo contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 22) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 176 a 201).

Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto penales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, amparado como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Trabajador	Por parte de la empresa
Nombre: Ciser Hurtado	Nombre: Gestion A Zeleya SST
Firma: Ciser Hurtado	Firma:
Fecha: 21 Feb/2026	Fecha: 21 feb/2026

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
21 Feb/2026	Botas de Seguridad		x CISER
21 Feb/2026	Casco de Seguridad		x CISER
21 Feb/2026	Gafas de Seguridad		x CISER
21 Feb/2026	Tapa Bocas		x CISER
21 Feb/2026	Protector Auditivo		x CISER
21 Feb/2026	Guantes de Carnaza.		x CISER
24/2/2026	Guantes de nitrilo		x CISER
24/3/2026	Gafas de Seguridad		x CISER
CISER			
	Camisa Manga Larga		x CISER
2 May/2026	Guantes de nitrilo		x CISER
2 May/2026	Guantes de nitrilo		x CISER

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	SG-SST Versión 1 Creación: noviembre 2025

Nombre del trabajador	Jhon Freddy Jimenez Quijano
Fecha de ingreso	13 Feb/2026
Cargo	

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.

Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o restitución según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente lo contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 22) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 176 a 201).

Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso podría ser sujeto de sanciones tanto laborales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Atentamente

Nombre: Freddy Jimenez
Firma: x Jhon F Jimenez
Fecha: 13 Feb/2026

Por parte de la empresa

Nombre: German A Mayo 557
Firma:
Fecha: 13 Feb/2026

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
13 Feb/2026	Botas de Seguridad		x Jhon F Jimenez Q
13 Feb/2026	Camisa Manga Larga		x Jhon F. Jimenez
13 Feb/2026	Camiseta Seguridad		x Jhon F Jimenez
13 Feb/2026	Gafas de Seguridad		x Jhon F Jimenez
13 Feb/2026	Protector auditivo		x Jhon F. Jimenez
13 Feb/2026	Guantes de Carnaza		x Jhon F Jimenez
13 Feb/2026	Guantes de nitrilo		x Jhon F Jimenez Q
1 Abril/26	Camiseta de estrella		x Jhon F Jimenez Q
1 Mayo/26	Camiseta de estrella		x Jhon F Jimenez Q

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	SG-SST
		Versión 1
		Creación: noviembre 2025

Nombre del trabajador	OSCAR Eduardo Misat Duentes
Fecha de ingreso	29/01/26
Cargo	

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.
Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente la contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 22) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 178 a 201).
Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto penales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Acepto

Nombre: OSCAR E. Misat
Firma: OSCAR Misat
Fecha: 29/01/26

Por parte de la empresa:

Nombre: Gloria M Zuluaga SST
Firma:
Fecha: 29/01/26

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
29/ Enero/26	Botas de Seguridad		X OSCAR Misat
29 Enero/26	Casco de seguridad		X OSCAR Misat
29 Enero/2026	Gafas de Contacto		X OSCAR Misat
29 Enero/26	Protector auditivo		X OSCAR Misat
29 Enero/26	Cinturon de Seguridad		X OSCAR Misat
11 Feb/2026	Camisa Manga larga		X OSCAR Misat
30/3/2026	Guantes de nitrilo		X OSCAR Misat
1 Mayo/26	Guantes de nitilo		X OSCAR Misat
	Mono Bocas		X OSCAR Misat

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	SG-SST
		Versión 1
		Creación: noviembre 2025

Nombre del trabajador	Carlos Augusto Marín Marín
Fecha de ingreso	01/12/2025
Cargo	Ayudante de construcción

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.
Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente la contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 22) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo I, Artículos 176 a 201).
Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto penales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Acepto:
Nombre: Carlos Augus
Firma: [signature]
Fecha: 01/12/2025

Por parte de la empresa:
Nombre: Victor M Diaz D
Firma: [signature]
Fecha: _____

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
01/12/2025	Camisa manga larga		marin marin
01/12/2025	Casco industrial		Carlos Augusto
11/12/2025	Gafas de seguridad		marin marin
11/12/2025	Guantes de carnaza		carlos Augusto
12/12/2025	Conjunto impermeable		Carlos Augusto
14/1/26	Protector Auditivo		Carlos Augusto
14/01/26	Tapabocas.		Carlos Augusto
19/01/26	Protector Auditivo Copa		Carlos Augusto
19/01/2026	Botas de seguridad		Carlos Augusto
6 Feb/2026	Gafas de seguridad		Carlos Augusto
6 Feb/2026	Guantes de seguridad		Carlos Augusto
6 Feb/2026	Tapa bocas		Carlos Augusto
11 Feb/2026	Casco Ferrograya		Carlos Augusto
30/3/26	Guantes de nitrilo		Carlos Augusto
14 Abril/2026	Gafas de nitrilo		Carlos Augusto

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	SG-SST Versión 1 Creación: noviembre 2025

Nombre del trabajador	Orlando de Jesús dimenez Castaño
Fecha de ingreso	01/12/2025
Cargo	Ayudante de construcción

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.
Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente lo contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 22) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 176 a 201).
Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto penales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Acepto
Nombre: Orlando
Firma:
Fecha: 01/12/2025

Por parte de la empresa
Nombre: Victor Manuel Diaz R
Firma:
Fecha:

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
01/12/2025	Casco industrial		
01/12/2025	Camisa manga larga		
11/12/2025	Gafas de seguridad		
11/12/2025	Guantes carnaza		
12/12/2025	Botas de seguridad		
12/12/2025	Conjunto impermeable		
30/3/2026	Guantes de nitrilo		
14/marzo/2026	Guantes de nitrilo		

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	SG-SST
		Versión 1
		Creación: noviembre 2025

Nombre del trabajador	Ovidio Antonio Jaramillo Machado
Fecha de ingreso	01/12/2025
Cargo	Ayudante de construcción

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.
Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente la contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 22) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 176 a 201).
Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto penales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Acepto
Nombre: Ovidio Antonio Jaramillo Machado
Firma:
Fecha: 01/12/2025

Por parte de la empresa
Nombre: Victor M Diaz D
Firma:
Fecha:

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
01/12/2025	Camisa manga larga		
01/12/2025	Casco industrial		
11/12/2025	Gafas de seguridad		
11/12/2025	Guantes de carnaza		
12/12/2025	Botas de seguridad		
12/12/2025	Conjunto impermeable		
14/Feb/2026	Guantes de Nylon		
30/3/26	Gafas de nitro		
14 Mayo/2026	Casco de nitro		

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	SG-SST
		Versión 1
		Creación: noviembre 2025

Nombre del trabajador	Gerardo Alexander Hernandez
Fecha de ingreso	
Cargo	

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.

Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente la contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 22) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 176 a 201).

Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto personales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Acepto:

Nombre: Gerardo Hernandez

Firma: X

Fecha: _____

Por parte de la empresa:

Nombre: Gerardo A Zuluaga

Firma: [signature]

Fecha: 18

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
13/Abril/2026	Camisa Manga larga		X Gerardo Hernandez
13/Abril/2026	Pantalon dotacion		X Gerardo Hernandez
13/Abril/2026	Tapabocas		X Gerardo Hernandez
13/Abril/2026	Gafas de seguridad		X Gerardo Hernandez
13/Abril/2026	Guantes de nitrilo		X Gerardo Hernandez
13/Abril/2026	Botas de seguridad		X Gerardo Hernandez
13/Abril/2026	Casco de seguridad		X Gerardo Hernandez
15/Mayo/2026	Bata de nitrilo		X Gerardo Hernandez

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	**SG-SST** **Versión 1** **Creación: noviembre 2025**

Nombre del trabajador	Ruben Dario Martin
Fecha de ingreso	
Cargo	

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.
Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente la contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 23) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 176 a 201).
Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto personales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Acepto:
Nombre: Ruben Marin
Firma: x Ruben Marin
Fecha: _____

Por parte de la empresa:
Nombre: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
8 Mayo /2026	Casco Linga Ices		x Ruben Marin
Mayo / 2026	Botas de Seguridad		x Ruben Marin
Mayo 2026	Gafas de seguridad		x Ruben marin
Mayo / 2026	Protector auditivo		x Ruben Marin
Mayo / 2026	Casco de seguridad		x Ruben Marin
Mayo / 2026	Ropa dotacional		Ruben Marin

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	**SG-SST** **Versión 1** **Creación: noviembre 2025**

Nombre del trabajador	Gerson David Yoqui
Fecha de ingreso	
Cargo	

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.

Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente la contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 22) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 176 a 201).

Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones laborales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Acepto:

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Por parte de la empresa:

Nombre: Carmen A Zikayo

Firma: [signature]

Fecha: _____

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
14/Abril/2026	Gorra de nitrilo		xGerson Yoqui
14/Abril/2026	Gorra de nitrilo		xGerson Yoqui

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	SG-SST
		Versión 1
		Creación: noviembre 2025

Nombre del trabajador	Ivan David Jaramillo
Fecha de ingreso	14 Mayo/2026
Cargo	

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.
Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente la contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 22) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 176 a 201).
Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto penales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Acepto

Nombre: Ivan Jaramillo

Firma:

Fecha: 14 Mayo/26

Por parte de la empresa:

Nombre: Carmen M Wilches

Firma:

Fecha: 14 Mayo 2026

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
14 Mayo/26	Camisa Manga Larga		
14 Mayo/2026	Casco de seguridad		
14 Mayo/2026	Guantes Industriales		
14 Mayo/2026	Gafas de seguridad		
14 Mayo/2026	Botas de Seguridad Dieléctricas		
14 Mayo 2026	Protector auditivo		
14 Mayo/2026	Ropa Hombre		

	Entrega de elementos de protección personal y/o dotación	SG-SST Versión 1 Creación: noviembre 2023

Nombre del trabajador	Alvaro Alfonso Cespa (70705)
Fecha de ingreso	21 Feb/26
Cargo	

Compromiso de uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y/o dotación

Acepto y me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y/o dotación que me han sido entregados para el desempeño de las actividades para las cuales fui contratado. En este sentido, he recibido la debida instrucción y entrenamiento por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, con el fin de garantizar el uso correcto y efectivo de dichos elementos.
Asimismo, me comprometo a devolver los EPP, en caso de estar dañados o deteriorados, para su reposición o reparación según corresponda. Reconozco que el uso de los equipos de protección personal, incluyendo la ropa de trabajo, es parte de mis obligaciones como trabajador, conforme a la normativa legal vigente, especialmente la contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 122) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capítulo II, Artículos 176 a 201).
Entiendo que soy responsable del correcto uso y cuidado de los EPP que se me entregan, y en caso de no cumplir con este compromiso, podré ser sujeto de sanciones tanto penales como disciplinarias. El presente compromiso será archivado en mi historia clínica laboral, sirviendo como registro para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

Aceptó:	Por parte de la empresa
Nombre: Alvaro Cespa	Nombre: Carmen A Zuluaga S.S.T
Firma:	Firma:
Fecha: 21 Feb/2026	Fecha: 21 Feb/2026

Fecha	EPP y/o dotación entregada	EPP y/o dotación recibida	Firma
21 Feb/26	Botas de Seguridad		
21 Feb/26	Casco de Seguridad		
21 Feb/26	Gafas de Seguridad		
21 Feb/26	Tapa bocas		
21 Feb/26	Protector auditivo		
21 Feb/26	Overol de Camuza		
24/3/2026	Guantes de nitrilo		
24/03/2026	Gafas oscuras		
	Camisa Manga larga		
22/04/2026	Guantes de nitrilo		
29/04/2026	Cascos MINERO		
7 Mayo 2026	Guantes de nitrilo		

Tipo de Registro: ☑ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☐ Capacitaciones
☐ Otro: Pausas Activas

Fecha: 11 Mayo / 2026 Hora: 7am

Lugar: Los Jardines

Descripción del registro: SST Gestión Alberto Zuluaga

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Emilio Manuel Salas Jaimes	Ayudante	85.175428	Emilio Salas
2	Javier Esteban Herrera Uriana	ayudante	1118857331	
3	José Salas	Ayudante	85126243	
4	Robert Andres Ricardo Gamez	Ayudante	1037479432	
5	Jorge luis BRAVO Padilla	Oficial	1047223846	JorgeBP
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Powered by CamScanner

Tipo de Registro: ☑ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☐ Capacitaciones
☐ Otro: Pausa Activas

Fecha: 4 Mayo / 2026 Hora: 7 am

Lugar: V. Yarumo T=9

Descripción del registro: SST Germán Alberto Zuluaga.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Emilio Solís Gómez	Ayudante	85121928	
2	José solas	Ayudante	85126243	
3	Jorge Luis Bravo Padilla	Oficial	1047223846	
4	Rober Andres Ricardo G.	Ayudante	1037471432	
5	Dvid de la Hoz P.	oficial	8795715	
6	Jair esteban Herrera u.	ayudante	1118859331	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Powered by CamScanner

Tipo de Registro: ☑ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☐ Capacitaciones
☐ Otro: Pausas Activas

Fecha: 19 Mayo/2026 Hora: 7am

Lugar: Vereda los Yarumos

Descripción del registro: SST- Gabriela Zuluaga B

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jover Esteban Herrera Urrutia	1188513531	ayudante	
2	Rober Andres Ricardo G.	1037419032	Ayudante	
3	JUAN CAMILO J	1037486155	AYUDANTE	
4	Emilio Salas G	85.125.928	Ayudante	
5	Oriel de la Haz Perez	8795773	oficial	
6	José Salas	85126243	Ayudante	
7	Jorge Luis Bravo Padilla	1047227546	Oficial	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Powered by CamScanner

Tipo de Registro: ☒ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☐ Capacitaciones
☐ Otro: Pasar Asistencia

Fecha: 24 Abril 2026 Hora:

Lugar: Verde Limones

Descripción del registro: S.E.T. Gerencia Alberto Zabaleta

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jorge Luis Bravo Padilla	Oficial	10[illegible]4	
2	David de la Cruz Perez	Oficial	8[illegible]3	
3	Robert Andres Ricardo G.	Ayudante	10[illegible]	
4	Emilio Solis G	Ayudante	8[illegible]	
5	José Solis G	Oficial	85126243	
6	Javier Esteban Herrera Moreno	ayudante	1[illegible]331	
7	Alfonso Jaramillo	S.E.T. Gerente	66[illegible]4	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Powered by CamScanner

Tipo de Registro: ☐ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☐ Capacitaciones
☐ Otro: Jornal Nuevo

Fecha: 27 Abril /2026 (27/04/26 Hora: 7am

Lugar: Unidad Yorvens

Descripción del registro: GST - Comm Alberto Zelaya B

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Juan Esteban Herrera Urbano	Ayudante	1118857331	
2	Ariel de la Hoz Perez	Oficial	8745713	
3	Robert Andres Ricardo G.	Ayudante	1037[illegible]1	
4	Jorge Luis Bravo Padilla	Oficial	1047223816	
5	Jose Salas G	Oficial	85126243	
6	Emilio Salas P	Ayudante	85.125.128	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Powered by CamScanner

Alcaldía de Marinilla

ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S

Tipo de Registro: ☐ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☐ Capacitaciones
☐ Otro: Recibo Actividad

Fecha: 25 Mayo/2026 Hora: 7am

Lugar: Vereda Asunción - La Pería

Descripción del registro: SST - Gestión Alberto Zuluaga B.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Carlos Augusto	Operario	70 903-321	Marvin
2	Marvin Daniel Ruiz	Ayudante	32.040.246	Marvin
3	Oscar Misat	Ayudante	611 7231	
4	Gerardo Hernandez	Ayudante		Gerardo Hernandez
5	Gerson Ivan Yagui Pardoso	Ayudante	1062085464	
6	Ruben Dario Marin Mesa	Ayudante	70926200	
7	Pinedo Familia	conductor ayudante	15481462	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Powered by CamScanner

Alcaldía de Marinilla

ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S

Tipo de Registro: ☐ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☐ Capacitaciones
☐ Otro: Pacso Activo

Fecha: 9 Junio 2026 Hora: 7am

Lugar: Vereda Pozos

Descripción del registro: SST - Gamma Albeiro Zuluaga B

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	CHRISTIAN SEPULVEDA	Aux	1.193821979	
2	Yeison Andrey Ospina Sierra	Encargado	1023830 938	Yeison
3	Elías Molina A.	Oficial	1047270133	
4	mario Ruiz	OFICIAL	70782722	mario
5	Wilmar El Salvamaga	obrero	1.037071613	Wilmar
6	Ricardo Pemberto colorado Gil	Obrero	1037073967	Ri 90
7	Francisco Luis Garzón	Ayudante	70350568	Francisco
8	Javier Sabaan Gil	operador	4829174	
9	Luis Alfonso Henao C	operador MP	70286094	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Powered by CamScanner

edu | Alcaldía de Marinilla | ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S

Tipo de Registro: ☐ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☐ Capacitaciones
☐ Otro: Caleptura

Fecha: 16 junio/2026 **Hora:** 7am

Lugar: Vereda Pozo

Descripción del registro: SST – Charla Alturas Trabajo

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Emilio Salas G	Ayudante	85.121.428	
2	Rigoberto Colorado	Ayudante	1037613967	Rigo
3	Carlos Mesa	Ayudante	1000771169	
4	Jhon Fredy Sano	Ayudante	1045512693	
5	Daniel Lopez Bustamante	Ayudante	1032250203	Daniel L
6	Wilmar Molina Quiroz	Ayudante	1000771739	Wilmar Molina
7	Yeison Andrey Cano Jaramillo	Encargado	1025830938	Yeison Cano J.
8	Wilmar Gil S	Wilmar Gil S	71037076[illegible]	Wilmar Gil
9	José Salas Gomez	Oficial	85126243	
10	JUAN CARLOS D J	Of	1037 ABC 755	
11	Elias Molina A.	Oficial	1041270133	
12	Mario Ruiz	Of.	70782722	Mario Ruiz
13	Jorge Luis Bravo Padilla	Of	1042623896	
14	Francisco S	Ayudante	70350569	Francisco
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Powered by CamScanner

Alcaldía de Marinilla

ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S

Tipo de Registro: ☐ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☐ Capacitaciones
☐ Otro: Pausa Activas

Fecha: 01/Junio/2026 Hora: 7am

Lugar: Vereda Yarumos

Descripción del registro: SST - German Alberto Zuluaga

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jorge Luis Bravo Padilla	Oficial	1047223846	
2	Juan Carlos	Ok	1037	
3	Emilio	Ayudante	85/21928	
4	José Salas Gomez	oficial	85/26243	
5	Robert Andre Ricardo G.	Ayudante	1037449622	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE INDUCCIÓN CORPORATIVA	SG-SST
		Versión 1
CAPACITADOR: Carmen Alberto Zelaya FECHA: 30 Mayo 2026		Creación: Nov. 2025

TEMAS
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
CONCEPTOS BÁSICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SST, POLÍTICA SST, POLÍTICA AMBIENTAL Y POLÍTICA DE NO CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN SU PUESTO DE TRABAJO
QUÉ ES UN ACCIDENTE Y UN INCIDENTE DE TRABAJO Y CÓMO REPORTARLO
USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Cristian Moreno	1000771168	Ayudante	Cristian
Juan Pablo Sosa	1045519598	Ayudante	
Daniel lopera	1032250203	Ayudante	Daniel
Wilmar G S	1037077673	ayudante	
Yeison Ono	1025830958	Encargado	Yeison
mario ruiz	1078827122	OFICIAL	
Wilmar Molina G.	1000771739	Ayudante	Wilmar M.
Rigoberto Colorado	1037073967	Ayudante.	
Elias molina	1041270133	Oficial	
CRISTIAN segundo	1039137199	Ayudante (segunda)	

Powered by CamScanner

edur · Alcaldía de Marinilla · ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S

Tipo de Registro: ☐ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☑ Capacitaciones
☐ Otro: Charla de Seguridad Salpicadero de Liquidos

Fecha: 15 Mayo/2026 Hora: 7 am

Lugar: Los Yarumos

Descripción del registro: SST - Carmen Alberto Zuluaga

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Emilio Salas Gomez	Ayudante	85.125.428	SalasE
2	Faver Herrera Uriana	Ayudante	1118851331	Faver
3	José Salas	Ayudante	85126243	Jsalas
4	Ariel de la Hoz Perez	Oficial	9745113	Ariel
5	Robert Andres Ricardo Garro	Ayudante	1037649432	
6	Jorge Luis Bravo Padilla	Oficial	1047223846	JorgeBP.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Powered by CamScanner

Alcaldía de Marinilla

ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S

Tipo de Registro: ☐ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☑ Capacitaciones
☐ Otro: Charla Sobre Riesgo Caida Altura nivel y Autocuidado

Fecha: 22 Abril /2026 **Hora:** _____

Lugar: Vereda La Peña

Descripción del registro: SST = Carmen Alberto Zuluaga - Ing David

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jhon F. Jimenez Q.	Oficial.	94543362	Jhon F. Jimenez Q.
2	Abrian Sanchez	Ayudante		Abrian
3	abe. camacho	Oficial	6004742	
4	OSCAR MISAT	OPERARIO	6115171	
5	Gerardo Alexander Hernandez D	Ayudante		Gerardo Hernandez
6	Ruben Dario Mejia	Ayudante	70926?a	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
4				

Powered by CamScanner

Tipo de Registro: ☐ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☒ Capacitaciones
☐ Otro: Riesgo sobre Material Particulado

Fecha: 8 Mayo / 2026 Hora: 7:00 am

Lugar: U. Yamm T=10

Descripción del registro: SST - Gamm Alberto Zuluaga

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Alvaro Cerón H		10243827391	
2	CESAR		1083571636	
3	Andres Cardona	Estudiante	1053832012	
4	Andres Camilo	Estudiante	1151186234	Andres
5	Jhon Herrera		1047698498	
6	Jesus Alberto Alvarez Herrera	Estudiante	1053445514	Jesus A
7	JUAN CAMILO B J	Az	1037486155	
8	Laura Herrera	OF	1140147H	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Powered by CamScanner

Alcaldía de Marinilla

Tipo de Registro: ☐ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☑ Capacitaciones
☐ Otro: Riesgo Biologico

Fecha: 02 Mayo / 2020 Hora: 7am

Lugar: Verde los Jaramillos

Descripción del registro: SST - Capacitación Alberto Zuluaga

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Ariel de la Hoz Perez	Oficial	8715115	
2	Javier Estaban Herrera Urrego	ayudante	1193885371	
3	Robert Andrés Ricardo G.	Ayudante	1037679432	
4	Jose Salas	Ayudante	55126243	
5	Jorge Luis Bravo Padilla	Oficial	1047223846	
6	Edwin Salas Sierra	Ayudante	81.125428	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Powered by CamScanner

Tipo de Registro: ☐ Asistencia ☐ Recibo de Circular ☐ Capacitaciones
☐ Otro: Riesgo Ergonomico y Malas Posturas

Fecha: 22/05/2026 Hora: 7am

Lugar: Vereda La Peña

Descripción del registro: SST- Carmen Alberto Arroyo

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Marvin Daniel	Ayudante	1020079L	Marvin
2	OSCAR MISAT	Ayudante	6473231	
3	DAVID MARANTILLO	AYUDANTE	1038615787	
4	Oscar camacho	Oficial	6007772	
5	Ruben Dario Marin M	Ayudante	70926200	
6	Carlos Augusto	Ayudate	70903321	marin marin
7	Omar Jonaniel	conductor ayudante	15AB1462	
8	Geison Ivan Yaqui Pedroza	Ayudante	1062085464	
9	Gerardo Hernandez Hernandez	Ayudante	32405443	Gerardo Hernandez
10	Jhon F. Jimenez Q.	Oficio	94543362	Jhon F. Jimenez
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Powered by CamScanner

	ATS SM INGENIERÍA & DISEÑO E.U.			FECHA 18/12/2025	VERSION 01
				CODIGO SST-FO-006	
PROYECTO:	Pavimentación Vereda de Alemania				
FECHA INICIO:	4 Mayo / 2026	HORA INICIO: 7am	FECHA FINAL:	9 Mayo / 2026	HORA FINAL: 12pm
ÁREA O SITIO DONDE SE EJECUTA EL TRABAJO:	Vereda Asunción La Peña.				
TRABAJO A REALIZAR:	Placa Huellas.				
EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS:	pala, pica, polidora, cepillo, carretilla, martillo, alicate, pulpo, hierro, olla, cedal.				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Botas de Seguridad ⊗	Barbuquejo ○	Protección Auditiva Tipo Copa ⊗	Tapabocas ⊗	Guantes de Vaqueta ⊗	Gafas de Seguridad Oscuro ⊗
Casco de Seguridad ⊗	Proteccion auditivos Inserción ⊗	Respirador de media cara con filtro ○	Guantes Ladrilleros ○	Gafas de Seguridad Transparente ⊗	Otros

Secuencia de Actividades	RIESGOS	EFECTOS/ CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
Alistamiento de herramientas	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
Inspección de puesto de trabajo	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Picadura de insecto, mordedura de serpiente	Envenenamiento, reacción alérgica, infección.	Inspección visual preva del terreno, delimitación con cinta, señalización, uso de EPP, charla de seguridad previa
Traslado de material al puesto de trabajo	Manipulación de cargas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Capo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones de Ergonomia y manipulacion de cargas, Pausas Activas, Áreas exclusivas para maquinaria, personal fuera del radio de giro, comunicación operador-colaboradores
	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, Irritacion en las vias respiratorias y mucosas.	EPP, uso de tapabocas, Humectar la zona

Excavación manual	Movimientos repetitivos	Lesiones musculoesqueleticas por esfuerzo acumulativo	Rotación [illegible] activas, [illegible]
	Posturas prolongadas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Capo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones ergonomía y manejo cargas, pausas activas exclusivas para trabajo personal fuera del radio de giro, comunicación asertiva colaboradores
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, Irritacion en las vias respiratorias y mucosas.	EPP, uso de tapabocas, humectar la zona
	Condiciones de la tarea	Irritabilidad, cansancio físico y mental, estrés	Rotacion, pausas activas
Conformación de caja y sub-base	Posturas prolongadas	Dolores lumbares, epicondilitis.	Pausas activas, ergonomía, alternar tareas
Colocación de refuerzo (acero)	Cortes por bordes	Heridas leves o graves.	Guantes, gafas, puntas protegidas, órden en acopio
Preparación de mezcla (cemento, arena, agua)	Salpicaduras de líquidos	Irritación, quemaduras de piel	Guantes impermeables, socializar cuidados, lavado inmediato
Vaciado y vibrado del concreto	Gases y vapores	Intoxicación, irritación respiratoria	Uso de tapabocas, descansos, ventilación natural
Nivelación y acabado superficial	Material particulado	Irritación ocular y respiratoria.	Tapabocas, humectar zona, gafas de seguridad
Corte de juntas con pulidora	Disco mal posicionado	Cortes graves, lesiones oculares, muerte.	Verificar disco, guarda de seguridad, EPP completo, preoperacional
Curado y sellado del área	Caída al mismo nivel	Esguinces, contusiones.	Señalización, rutas alternas, control de acceso
Excavación y conformación de caja (excavadora mixta)	Atrapamiento, vuelco, caída de material	Fracturas, golpes graves, muerte.	Operador certificado, inspección preoperacional, señalización, exclusión de personal en radio de giro
Cargue y descargue de material (excavadora mixta)	Golpes por caída de material, atrapamiento	Lesiones graves, contusiones.	Delimitación del área, comunicación operador-colaboradores, uso de EPP completo
Movimiento de tierra y perfilado (excavadora mixta)	Polvo, ruido, vibración	Irritación ocular/respiratoria, daño auditivo, fatiga muscular.	Tapabocas/respirador, protectores auditivos, pausas activas
Traslado de la máquina (excavadora mixta)	Colisión, atropellamiento	Heridas graves, muerte.	Señalización, guía de maniobras, rutas despejadas
Compactación de subrasante y sub base (vibrocompactador - máquina amarilla)	Vibración, ruido, atrapamiento	Fatiga muscular, daño auditivo, fracturas, atrapamiento de extremidades.	Protectores auditivos, guantes, botas con puntera, delimitación del área, operador certificado
Traslado y maniobra del equipo (vibrocompactador -máquina amarilla)	Colisión, atropellamiento	Heridas graves, muerte.	Señalización, rutas despejadas, guía de maniobras, chaleco reflectivo

...s en pendientes o terreno irregular(Vibrocompactador-Maquina Amarilla)	Vuelco del equipo	Accidentes mortales, atrapamiento	Evaluar estabilidad del terreno, prohibir personal en radio de acción, operador entrenado
Orden y aseo	Golpes por o en contra	Heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación en uso de herramientas

Antes de iniciar un trabajo, usted debe pensar: ¿Qué tengo que hacer?¿Cómo lo voy hacer?¿Cómo me podría accidentar?¿Qué haré para evitarlo?

El responsable del grupo/supervisor directo no asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de potencia a personas no calificadas, sin categoría, ni rol oficial, que además deberán estar capacitadas y entrenadas en el uso de ese equipo o herramienta.

Responsable SST: NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
Gonzal Alberto Zuleta Bohorquez	80562730	SST	

VERIFICACIÓN SST: Se certifica que las condiciones de seguridad se mantienen, las condiciones ambientales son optimas.

Miembros del equipo de trabajo

NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
* Luis alfredo Ricardo Beitez	1038029 ft	ayudante	
* Gerardo Hernandez Valle		Ayudante	
Marvin Antonio Ruiz	32.040.276	Ayudante	
OSCAR Misat	6113231	Ayudante	
Jhojanzon Carrillo Benitez	1040367127	Ayudante	
Ruben Dario Marin Mejia	7092620	Ayudante	
Orlando Jimenez	70906629	Maestro	
Jhon F. Jimenez G.	94543362	Oficial	Jhon F. Jimenez G.
Fridel Jaramillo	15481462	Ayudante	
DAVID JARAMILLO	1038405484	AYUDANTE	
Carlos Augusto Marin Marin	70903321	Ayudante	

OBSERVACIONES:

	ATS SM INGENIERÍA & DISEÑO E.U.			FECHA 18/12/2025	VERSION 01
				CODIGO SST-FO-006	
PROYECTO:	Pavimentacion Vereda Manantial				
FECHA INICIO:	04 Mayo 2026	HORA INICIO: 7 am	FECHA FINAL:	9 Mayo 2026	HORA FINAL: 12pm
AREA O SITIO DONDE SE EJECUTA EL TRABAJO:	Vereda Los Yerbas				
TRABAJO A REALIZAR:	Placas Huellas				
EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS:	Pala, pica, pulidora, comitilla, cucharon, Palustre, Martillo, almadana, cabo, Llana, plantilla				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					
Botas de Seguridad ✓	Barbuquejo ○	Protección Auditiva Tipo Copa ○	Tapabocas ✓	Guantes de Vaqueta ✓	Gafas de Seguridad Oscuro ✓
Casco de Seguridad ✓	Proteccion auditivos inserción ✓	Respirador de media cara con filtro ○	Guantes Ladrilleros ○	Gafas de Seguridad Transparente ✓	Otros

Secuencia de Actividades	RIESGOS	EFECTOS/ CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
Aislamiento de herramientas	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
Inspección de puesto de trabajo	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Picadura de insecto, mordedura de serpiente	Envenenamiento, reacción alérgica, infección.	Inspección visual previa del terreno, delimitación con cinta, señalización, uso de EPP, charla de seguridad previa
Traslado de material al puesto de trabajo	Manipulación de cargas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Capo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones de Ergonomia y manipulacion de cargas, Pausas Activas, Áreas exclusivas para maquinaria, personal fuera del radio de giro, comunicación operador-colaboradores
	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, irritacion en las vias respiratorias y mucosas	EPP, uso de tapabocas. Humectar la zona

Excavación manual	Movimientos repetitivos	Lesiones musculoesqueléticas por esfuerzo acumulativo	Rotación de [illegible] activas, capac[illegible] buenas pra[illegible]
	Posturas prolongadas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Capo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones [illegible] ergonomía y manipulac[illegible] cargas, pausas activas, [illegible] exclusivas para maquinar[illegible] personal fuera del radio de giro, comunicación operador-colaboradores
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, Irritacion en las vias respiratorias y mucosas.	EPP, uso de tapabocas, humectar la zona
	Condiciones de la tarea	Irritabilidad, cansancio fisico y mental, estrés	Rotacion, pausas activas
Conformación de caja y sub-base	Posturas prolongadas	Dolores lumbares, epicondilitis	Pausas activas, ergonomía, alternar tareas
Colocación de refuerzo (acero)	Cortes por bordes	Heridas leves o graves.	Guantes, gafas, puntas protegidas, órden en acopio
Preparación de mezcla (cemento, arena, agua)	Salpicaduras de liquidos	Irritación, quemaduras de piel.	Guantes impermeables, socializar cuidados, lavado inmediato
Vaciado y vibrado del concreto	Gases y vapores	Intoxicación, irritación respiratoria	Uso de tapabocas, descansos, ventilación natural
Nivelación y acabado superficial	Material particulado	Irritación ocular y respiratoria.	Tapabocas, humectar zona, gafas de seguridad
Corte de juntas con pulidora	Disco mal posicionado	Cortes graves, lesiones oculares, muerte.	Verificar disco, guarda de seguridad, EPP completo, preoperacional
Curado y señado del área	Caída al mismo nivel	Esguinces, contusiones.	Señalización, rutas alternas, control de acceso
Excavación y conformación de caja (excavadora mixta)	Atrapamiento, vuelco, caída de material	Fracturas, golpes graves, muerte.	Operador certificado, inspección preoperacional, señalización, exclusión de personal en radio de giro
Cargue y descargue de material (excavadora mixta)	Golpes por caída de material, atrapamiento	Lesiones graves, contusiones.	Delimitación del área, comunicación operador-colaboradores, uso de EPP completo
Movimiento de tierra y perfilado (excavadora mixta)	Polvo, ruido, vibración	Irritación ocular/respiratoria, daño auditivo, fatiga muscular.	Tapabocas/respirador, protectores auditivos, pausas activas
Traslado de la máquina (excavadora mixta)	Colisión, atropellamiento	Heridas graves, muerte.	Señalización, guía de maniobras, rutas despejadas
Compactación de subrasante y sub base (vibrocompactador - máquina amarilla)	Vibración, ruido, atrapamiento	Fatiga muscular, daño auditivo, fracturas, atrapamiento de extremidades.	Protectores auditivos, guantes, botas con puntera, delimitación del área, operador certificado
Traslado y maniobra del equipo (vibrocompactador -máquina amarilla)	Colisión, atropellamiento	Heridas graves, muerte.	Señalización, rutas despejadas, guía de maniobras, chaleco reflectivo

...jo en pendientes o terreno irregular(Vibrocompactador-Maquina Amarilla)	Vuelco del equipo	Accidentes mortales, atrapamiento	Evaluar estabilidad del terreno, prohibir personal en radio de acción, operador entrenado
Órden y aseo	Golpes por o en contra	Heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación en uso de herramientas

Antes de iniciar un trabajo, usted debe pensar: ¿Qué tengo que hacer?¿Cómo lo voy hacer?¿Cómo me podría accidentar?¿Qué haré para evitarlo?

El responsable del grupo/supervisor directo no asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de potencia a personas no calificadas, sin categoría, ni rol oficial, que además deberán estar capacitadas y entrenadas en el uso de ese equipo o herramienta.

Responsable SST: NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
Cristian Alberto Zuluaga Betancur	80562?0	SST	

VERIFICACIÓN SST: Se certifica que las condicions de seguridad se mantienen, las condiciones ambientales son optimas.

Miembros del equipo de trabajo

NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
1 Anibal de la Cruz Perez	8715113	OFICIAL	
Rober Andre Ricardo Gue	1037[illegible]2	Ayudante	
Jose Esteban Herrera [illegible]	1[illegible]857331	ayudante	
José Salas	85126243	Ayudante	
Jorge Luis Bravo Padilla	1047[illegible]847	Oficial	
Eyder Silva Ruiz	PE 128428	Ayudante	
Alvaro Cesar [illegible]	1004380391		
CISCY [illegible]	1083571636		
Andrés Londoño	1035832012	ayudante	
Andres Camilo Caballero	1151186234	Ayudante	
[illegible]	1.043[illegible]498		
Jesus Alberto Alvarez Herrera	1037[illegible]544	Ayudante	
JUAN CARLOS B J	1037 486 795		
Isaac Herrera	1701[illegible]171		

OBSERVACIONES:

	ATS SM INGENIERIA & DISEÑO				FECHA:16/12/2025	VERSION 01
					CODIGO:SST-FO-008	
PROYECTO:	Pavimentación Vereda Honduras					
FECHA INICIO:	11 Mayo /2026	HORA INICIO: 7am		FECHA FINAL:	16 Mayo/ 2026	HORA FINAL: 12 pm
AREA O SITIO DONDE SE EJECUTA EL TRABAJO:	Vereda Honduras.					
TRABAJO A REALIZAR:	Placa Huella.					
EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS:	pica/pala, cometilla, formaleta, alambre, martillo, cinceladora, cabal, clavo, hierro, flecha.					

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					
Botas de Seguridad ✓	Barbuquejo ○	Protección Auditiva Tipo Copa ✓	Tapabocas ✓	Guantes de Vaquetas ✓	Gafas de Seguridad Oscuro ✓
Casco de Seguridad ✓	Proteccion auditivos inserción ✓	Respirador de media cara con filtro ○	Guantes Ladrilleros ○	Gafas de Seguridad Transparente ✓	Otros

Secuencia de Actividades	RIESGOS	EFECTOS/ CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
Alistamiento de Herramientas	Caida al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en Contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
Inspeccion de puesto de trabajo.	Caida al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Picadura de Insecto, mordedura de Serpiente	Envenenamiento, reacción alérgica, infección.	Inspección visual previa del terreno, Delimitación con cinta, señalización, uso de EPP, charla de seguridad previa.
Traslado de Material al Puesto de Trabajo	Manipulacion de cargas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Cape, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones de Ergonomia y manipulacion de cargas, Pausas Activas, Áreas exclusivas para maquinaria, personal fuera del radio de giro, comunicación operador-colaboradores.
	Caida al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en Contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, Irritacion en las vias respiratorias y mucosas.	EPP, uso de tapabocas, Humectar la zona
	Movimientos repetitivos	Lesiones musculoesqueleticas por esfuerzo acumulativo	Rotación de tareas, pausas activas, capacitación de buenas posturas

Excavación Manual	Posturas prolongadas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Capo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones de Ergonomia y manipulacion de cargas, Pausas Activas, Áreas exclusivas para maquinaria, personal fuera del radio de
	Golpes por o en Contra	Golpes, lacerasiones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, Irritacion en las vias respiratorias y mucosas.	EPP, uso de tapabocas, Humectar la zona
	Condiciones de la tarea	Irritabilidad, cansancio fisico y mental, Estrés	Rotacion, pausas activas
Conformación de caja y sub-base	Posturas prolongadas	Dolores lumbares, epicondilitis.	Pausas activas, ergonomia, alternar tareas.
Colocación de refuerzo (acero)	Cortes por bordes.	Heridas leves o graves.	Guantes, gafas, puntas protegidas, orden en acopio.
Preparación de mezcla (cemento, arena, agua)	Salpicaduras de liquidos	Irritación, quemaduras de piel.	Guantes impermeables, socializar cuidados, lavado inmediato.
Vaciado y vibrado del concreto	Gases y vapores.	Intoxicación, irritación respiratoria	Uso de tapabocas, descansos, ventilación natural.
Nivelación y acabado superficial.	Material particulado.	Irritación ocular y respiratoria.	Tapabocas, humectar zona, gafas de seguridad.
Corte de juntas con pulidora.	Disco mal posicionado.	Cortes graves, lesiones oculares, muerte.	Verificar disco, guarda de seguridad, EPP completo, precperacional.
Curado y sellado del área.	Caida al mismo nivel	Esguinces, contusiones.	Señalización, rutas alternas, control de acceso.
Excavación y conformación de caja(Excavadora Mixta)	Atrapamiento, vuelco, caida de material	Fracturas, golpes graves, muerte.	Operador certificado, inspección preoperacional, señalización, exclusión de personal en radio de giro.
Cargue y descargue de material(Excavadora Mixta)	Golpes por caida de material, atrapamiento.	Lesiones graves, contusiones.	Delimitación del área, comunicación operador-colaboradores, uso de EPP completo.
Movimiento de tierra y perfilado(Excavadora Mixta)	Polvo, ruido, vibración.	Irritación ocular/respiratoria, daño auditivo, fatiga muscular.	Tapabocas/respirador, protectores auditivos, pausas activas.
Traslado de la máquina(Excavadora Mixta)	Colisión, atropellamiento.	Heridas graves, muerte.	Señalización, guia de maniobras, rutas despejadas.
Compactación de subrasante y subbase(Vibrocompactador-Maquina Amarilla)	Vibración, ruido, atrapamiento.	Fatiga muscular, daño auditivo, fracturas, atrapamiento de extremidades.	Protectores auditivos, guantes, botas con puntera, delimitación del área, operador certificado.
Traslado y maniobra del equipo(Vibrocompactador-Maquina Amarilla)	Colisión, atropellamiento.	Heridas graves, muerte.	Señalización, rutas despejadas, guia de maniobras, chaleco reflectivo.
Trabajo en pendientes o terreno irregular(Vibrocompactador-Maquina Amarilla)	Vuelco del equipo.	Accidentes mortales, atrapamiento.	Evaluar estabilidad del terreno, prohibir personal en radio de acción, operador entrenado.
Orden y aseo	Golpes por o en contra	Heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación en uso de herramientas
Antes de iniciar un trabajo, usted debe pensar:¿Qué tengo que hacer?¿Cómo lo voy hacer?¿Cómo me podria accidentar?¿Qué hare para evitarlo?			

l responsable de grupo/supervisor directo no asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de potencia a personas no calificadas, sin categoría, ni
ás oficial, que además deberán estar capacitados y entrenados en el uso de ese equipo o herramienta.

Responsable SST: NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
Gustavo Alberto Arango Betancur	8056230	SST	

VERIFICACIÓN SST: Se certifica que las condiciones de seguridad se mantienen, las condiciones ambientales son optimas.

Miembros del equipo de trabajo

NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
Rober Andres Ricardo Guerrero	1037499432	Ayudante	
José Salas Gomez	85126243	Ayudante	
Emilio Salas Gomez	85.125.428	Ayudante	
Jorge luis Bravo Padilla	1047223846	Oficial	
Javier Esteban Herrera Oviana	1118857231	ayudante	
Ariel de la hoz perez	8745113	oficial	
Andrés Cardenas	1233532012	ayudante	
CISCO	1085571636		
JUAN CARLOS B T	7037486757	A	
Ulises Camilo Caballero	1151166234	Ayudante	
ANDRO C	1004320391		
JESUS ALBERTO ALVAREZ HERRERO	1067445574	Ayudante	
[illegible]	4701471	of	

OBSERVACIONES:

	ATS SM INGENIERIA & DISEÑO			FECHA 18/12/2025	VERSION 01
				CODIGO SST-FO-008	
PROYECTO:	Pavimentación Veredas Montilla				
FECHA INICIO:	11 Mayo/2026	HORA INICIO: 7am	FECHA FINAL:	16 Mayo/2026	HORA FINAL: 12pm
AREA O SITIO DONDE SE EJECUTA EL TRABAJO:	Vereda Asunsion - La Peña				
TRABAJO A REALIZAR:	Placa Huellas				
EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS:	pica, pala, cincel, barra, martillo, cono tilo, polisha, cabuk, pistola, olimetro, desarmero, clavo				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					
Botas de Seguridad ✓	Barbuquejo ○	Protección Auditiva Tipo Copa ○	Tapabocas ✓	Guantes de Vaqueta ✓	Gafas de Seguridad Oscuro ✓
Casco de Seguridad ✓	Proteccion auditivos inserción ✓	Respirador de media cara con filtro ○	Guantes Ladrilleros ○	Gafas de Seguridad Transparente ✓	Otros

Secuencia de Actividades	RIESGOS	EFECTOS/ CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
Alistamiento de Herramientas	Caida al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en Contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
Inspeccion de puesto de trabajo.	Caida al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Picadura de insecto, mordedura de Serpiente	Envenenamiento, reacción alérgica, Infección.	Inspección visual previa del terreno, Delimitación con cinta, señalización, uso de EPP, charla de seguridad previa.
Traslado de Material al Puesto de Trabajo	Manipulacion de cargas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Carpo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones de Ergonomia y manipulacion de cargas, Pausas Activas, Áreas exclusivas para maquinaria, personal fuera del radio de giro, comunicación operador-colaboradores.
	Caida al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en Contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, Irritacion en las vias respiratorias y mucosas.	EPP, uso de tapabocas, Humectar la zona
	Movimientos repetitivos	Lesiones musculoesqueleticas por esfuerzo acumulativo	Rotación de tareas, pausas activas, capacitación de buenas posturas

Excavación Manual	Posturas prolongadas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Capo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones de Ergonoma y manipulacion de cargas, Pausas Activas, Áreas exclusivas para maquinaria, personal fuera del radio de
	Golpes por o en Contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, Irritacion en las vias respiratorias y mucosas.	EPP, uso de tapabocas, Humectar la zona
	Condiciones de la tarea	Irritabilidad, cansancio fisico y mental, Estrés	Rotacion, pausas activas
Conformación de caja y sub-base	Posturas prolongadas	Dolores lumbares, epicondilitis.	Pausas activas, ergonomia, alternar tareas.
Colocación de refuerzo (acero)	Cortes por bordes.	Heridas leves o graves.	Guantes, gafas, puntas protegidas, orden en acopio.
Preparación de mezcla (cemento, arena, agua)	Salpicaduras de liquidos	Irritación, quemaduras de piel.	Guantes impermeables, socializar cuidados, lavado inmediato.
Vaciado y vibrado del concreto	Gases y vapores.	Intoxicación, irritación respiratoria	Uso de tapabocas, descansos, ventilación natural.
Nivelación y acabado superficial.	Material particulado.	Irritación ocular y respiratoria.	Tapabocas, humectar zona, gafas de seguridad.
Corte de juntas con pulidora.	Disco mal posicionado.	Cortes graves, lesiones oculares, muerte.	Verificar disco, guarda de seguridad, EPP completo, preoperacional.
Curado y sellado del área.	Caida al mismo nivel	Esguinces, contusiones.	Señalización, rutas alternas, control de acceso.
Excavación y conformación de caja(Excavadora Mixta)	Atrapamiento, vuelco, caida de material	Fracturas, golpes graves, muerte.	Operador certificado, inspección preoperacional, señalización, exclusión de personal en radio de giro.
Cargue y descargue de material(Excavadora Mixta)	Golpes por caida de material, atrapamiento.	Lesiones graves, contusiones.	Delimitación del área, comunicación operador-colaboradores, uso de EPP completo.
Movimiento de tierra y perfilado(Excavadora Mixta)	Polvo, ruido, vibración.	Irritación ocular/respiratoria, daño auditivo, fatiga muscular.	Tapabocas/respirador, protectores auditivos, pausas activas.
Traslado de la máquina(Excavadora Mixta)	Colisión, atropellamiento.	Heridas graves, muerte.	Señalización, guía de maniobras, rutas despejadas.
Compactación de subrasante y subbase(Vibrocompactador-Maquina Amarilla)	Vibración, ruido, atrapamiento.	Fatiga muscular, daño auditivo, fracturas, atrapamiento de extremidades.	Protectores auditivos, guantes, botas con puntera, delimitación del área, operador certificado.
Traslado y maniobra del equipo(Vibrocompactador-Maquina Amarilla)	Colisión, atropellamiento.	Heridas graves, muerte.	Señalización, rutas despejadas, guía de maniobras, chaleco reflectivo.
Trabajo en pendientes o terreno irregular(Vibrocompactador-Maquina Amarilla)	Vuelco del equipo.	Accidentes mortales, atrapamiento.	Evaluar estabilidad del terreno, prohibir personal en radio de acción, operador entrenado.
Orden y aseo	Golpes por o en contra	Heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación en uso de herramientas
Antes de iniciar un trabajo, usted debe pensar:¿Qué tengo que hacer?¿Cómo lo voy hacer?¿Cómo me podria accidentar?¿Qué hare para evitarlo?			

aponsable de grupo/supervisor directo no asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de potencia a personas no calificadas, sin categoría, ni oficial, que además deberán estar capacitadas y entrenadas en el uso de ese equipo o herramienta.

Responsable SST: NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
Gaman Alberto Zuluaga Betancur	80562?0	SST	

VERIFICACIÓN SST: Se certifica que las condicions de seguridad se mantienen, las condiciones ambientales son optimas.

Miembros del equipo de trabajo

NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
Jaser casmucha	6004442	Oficial	
Gerson Ivan Yoqui	1062085464	Ayudante	
Ruben Dario Marin	70926200	Ayudante	
Yeimin Daniel Ruiz	32.040.736	Ayudante	
Carlos Augusto	A 70907321	A	
Gerardo Hernandez		Ayudante	
[illegible]	6173231	Ayudante	
DAVID Lazarillo	1038405499	Ayudante	
Orlando Jimenez	70901624	MAESTRO	
Jhon Fredy Jimenez Quintero	94543362	OFICIAL	
Pridio Jaramillo	15.881.442	conductor Ayudante	

OBSERVACIONES:

	ATS SM INGENIERIA & DISEÑO			FECHA:18/12/2025	VERSION:01
				CODIGO:SST-FO-008	

PROYECTO:	Pavimentacion Vereda Alcaravilla				
FECHA INICIO:	19 Mayo/2026	HORA INICIO: 7 am	FECHA FINAL:	23/Mayo/2026	HORA FINAL: 12 pm
AREA O SITIO DONDE SE EJECUTA EL TRABAJO:	Vereda Los Josmes				
TRABAJO A REALIZAR:	Placa Huellas				
EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS:	Pico, pala, Trasnalva, Codal, Cordilla, Cinta metrica, Manos, alambre y plomada				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					
Botas de Seguridad (X)	Barbuquejo ( )	Protección Auditiva Tipo Copa (X)	Tapabocas (X)	Guantes de Vaqueta (X)	Gafas de Seguridad Oscuro (X)
Casco de Seguridad (X)	Proteccion auditivos Inserción (X)	Respirador de media cara con filtro ( )	Guantes Ladrilleros ( )	Gafas de Seguridad Transparente (X)	Otros

Secuencia de Actividades	RIESGOS	EFECTOS/ CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
Alistamiento de Herramientas	Caida al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en Contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
Inspeccion de puesto de trabajo.	Caida al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Picadura de Insecto, mordedura de Serpiente	Envenenamiento, reacción alérgica, Infección.	Inspección visual previa del terreno. Delimitación con cinta, señalización, uso de EPP, charla de seguridad previa.
Traslado de Material al Puesto de Trabajo	Manipulacion de cargas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Carpo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones de Ergonomia y manipulacion de cargas, Pausas Activas, Áreas exclusivas para maquinaria, personal fuera del radio de giro, comunicación operador-colaboradores.
	Caida al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en Contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, Irritacion en las vias respiratorias y mucosas.	EPP, uso de tapabocas. Humectar la zona
	Movimientos repetitivos	Lesiones musculoesqueleticas por esfuerzo acumulativo	Rotación de tareas, pausas activas, capacitación de buenas posturas

Excavación Manual	Posturas prolongadas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Capo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones de Ergonomia y manipulacion de cargas, Pausas Activas, Áreas exclusivas para maquinaria, personal fuera del radio de
	Golpes por o en Contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, Irritacion en las vias respiratorias y mucosas.	EPP, uso de tapabocas, Humeciar la zona
	Condiciones de la tarea	Irritabilidad, cansancio fisico y mental, Estrés	Rotacion, pausas activas
Conformación de caja y sub-base	Posturas prolongadas	Dolores lumbares, epicondilitis.	Pausas activas, ergonomía, alternar tareas.
Colocación de refuerzo (acero)	Cortes por bordes.	Heridas leves o graves.	Guantes, gafas, puntas protegidas, orden en acopio.
Preparación de mezcla (cemento, arena, agua)	Salpicaduras de líquidos	Irritación, quemaduras de piel.	Guantes impermeables, socializar cuidados, lavado inmediato.
Vaciado y vibrado del concreto	Gases y vapores.	Intoxicación, irritación respiratoria	Uso de tapabocas, descansos, ventilación natural.
Nivelación y acabado superficial.	Material particulado.	Irritación ocular y respiratoria.	Tapabocas, humectar zona, gafas de seguridad.
Corte de juntas con pulidora.	Disco mal posicionado.	Cortes graves, lesiones oculares, muerte.	Verificar disco, guarda de seguridad, EPP completo, preoperacional.
Curado y sellado del área.	Caida al mismo nivel	Esguinces, contusiones.	Señalización, rutas alternas, control de acceso.
Excavación y conformación de cajo(Excavedora Mixta)	Atrapamiento, vuelco, caida de material	Fracturas, golpes graves, muerte.	Operador certificado, inspección preoperacional, señalización, exclusión de personal en radio de giro.
Cargue y descargue de material(Excavadora Mixta)	Golpes por caida de material, atrapamiento.	Lesiones graves, contusiones.	Delimitación del área, comunicación operador-colaboradores, uso de EPP completo.
Movimiento de tierra y perfilado(Excavadora Mixta)	Polvo, ruido, vibración.	Irritación ocular/respiratoria, daño auditivo, fatiga muscular.	Tapabocas/respirador, protectores auditivos, pausas activas.
Traslado de la máquina(Excavadora Mixta)	Colisión, atropellamiento.	Heridas graves, muerte.	Señalización, guía de maniobras, rutas despejadas.
Compactación de subrasante y subbase(Vibrocompactador-Maquina Amarilla)	Vibración, ruido, atrapamiento.	Fatiga muscular, daño auditivo, fracturas, atrapamiento de extremidades.	Protectores auditivos, guantes, botas con punora, delimitación del área, operador certificado.
Traslado y maniobra del equipo(Vibrocompactador-Maquina Amarilla)	Colisión, atropellamiento.	Heridas graves, muerte.	Señalización, rutas despejadas, guia de maniobras, chaleco reflectivo.
Trabajo en pendientes o terreno irregular(Vibrocompactador-Maquina Amarilla)	Vuelco del equipo.	Accidentes mortales, atrapamiento.	Evaluar estabilidad del terreno, prohibir personal en radio de acción, operador entrenado.
Orden y aseo	Golpes por o en contra	Heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación en uso de herramientas
Antes de iniciar un trabajo, usted debe pensar:¿Qué tengo que hacer?¿Cómo lo voy hacer?¿Cómo me podria accidentar?¿Qué hare para evitarlo?			

El responsable de grupo/supervisor directo no asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de potencia a personas no calificadas, sin categoría, ni ni oficial, que además deberán estar capacitadas y entrenadas en el uso de ese equipo o herramienta.

Responsable SST: NOMBRE Y APELLIDO	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
Germán Alfonso Tirado Bustamante	805670	SST	

VERIFICACIÓN SST: Se certifica que las condiciones de seguridad se mantienen, las condiciones ambientales son optimas.

Miembros del equipo de trabajo

NOMBRE Y APELLIDO	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
JUAN CARLOS B J	1037[illegible]86755	A	
Jorge Luis Bravo Padilla	1047223846	Oficial	
José Salas	85176243	ayudante	
Javier esteban Herrera Rivano	1188557331	ayudante	
Emilio Manuel Salas Gomez	85.125.428	ayudante	
Rober Andres Ricardo Guerrero	1057479032	Ayudante	
Ariel delaHoz Perez	8745773	OFICIAL	

OBSERVACIONES:

	ATS SM INGENIERÍA & DISEÑO E.U.			FECHA: 18/12/2025	VERSION 01
				CODIGO SST-FO-008	
PROYECTO:	Pavimentacion Vereda Morinilla				
FECHA INICIO:	19 Mayo/26	HORA INICIO: 7am	FECHA FINAL:	23 Mayo/26	HORA FINAL: 12pm
ÁREA O SITIO DONDE SE EJECUTA EL TRABAJO:	Vereda la Peña				
TRABAJO A REALIZAR:	placa Huellas				
EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS:	pico, pala, palin, cortetilla, Polivan, cadal, palustre, cucharadera, Nivel, almbre,				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					
Botas de Seguridad ⊘	Barbuquejo ○	Protección Auditiva Tipo Copa ○	Tapabocas ⊘	Guantes de Vaqueta ⊘	Gafas de Seguridad Oscuro ⊘
Casco de Seguridad ⊘	Proteccion auditivos inserción ⊘	Respirador de media cara con filtro ○	Guantes Ladrilleros ○	Gafas de Seguridad Transparente ⊘	Otros

Secuencia de Actividades	RIESGOS	EFECTOS/ CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
Alistamiento de herramientas	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en contra	Golpes, lacerasiones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
Inspección de puesto de trabajo	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Picadura de insecto, mordedura de serpiente	Envenenamiento, reacción alérgica, infección.	Inspección visual previa del terreno, delimitación con cinta, señalización, uso de EPP, charla de seguridad previa
Traslado de material al puesto de trabajo	Manipulación de cargas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Capo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones de Ergonomia y manipulacion de cargas, Pausas Activas, Áreas exclusivas para maquinaria, personal fuera del radio de giro, comunicación operador-colaboradores
	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en contra	Golpes, lacerraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitacion de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, irritacion en las vias respiratorias y mucosas.	EPP, uso de tapabocas. Humectar la zona

Excavación manual	Movimientos repetitivos	Lesiones musculoesqueleticas por esfuerzo acumulativo	Rotación de tareas activas, capacitación buenas posturas
	Posturas prolongadas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Capo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones de ergonomía y manipulación de cargas, pausas activas, áreas exclusivas para maquinaria, personal fuera del radio de giro, comunicación operador-colaboradores
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, Irritacion en las vias respiratorias y mucosas.	EPP, uso de tapabocas, humectar la zona
	Conciciones de la tarea	Irritabilidad, cansancio fisico y mental, estrés	Rotacion, pausas activas
Conformación de caja y sub-base	Posturas prolongadas	Dolores lumbares, epicondilitis.	Pausas activas, ergonomia, alternar tareas
Colocación de refuerzo (acero)	Cortes por bordes	Heridas leves o graves	Guantes, gafas, puntas protegidas, órden en acopio
Preparación de mezcla (cemento, arena, agua)	Salpicaduras de líquidos	Irritación, quemaduras de piel.	Guantes impermeables, socializar cuidados, lavado inmediato
Vaciado y vibrado del concreto	Gases y vapores	Intoxicación, irritación respiratoria	Uso de tapabocas, descansos, ventilación natural
Nivelación y acabado superficial	Material particulado	Irritación ocular y respiratoria.	Tapabocas, humectar zona, gafas de seguridad
Corte de juntas con pulidora	Disco mal posicionado	Cortes graves, lesiones oculares, muerte.	Verificar disco, guarda de seguridad, EPP completo, preoperacional
Curado y sellado del área	Caída al mismo nivel	Esguinces, contusiones.	Señalización, rutas alternas, control de acceso
Excavación y conformación de caja (excavadora mixta)	Atrapamiento, vuelco, caída de material	Fracturas, golpes graves, muerte.	Operador certificado, inspección preoperacional, señalización, exclusión de personal en radio de giro
Cargue y descargue de material (excavadora mixta)	Golpes por caída de material, atrapamiento	Lesiones graves, contusiones.	Delimitación del área, comunicación operador-colaboradores, uso de EPP completo
Movimiento de tierra y perfilado (excavadora mixta)	Polvo, ruido, vibración	Irritación ocular/respiratoria, daño auditivo, fatiga muscular.	Tapabocas/respirador, protectores auditivos, pausas activas
Traslado de la máquina (excavadora mixta)	Colisión, atropellamiento	Heridas graves, muerte.	Señalización, guia de maniobras, rutas despejadas
Compactación de subrasante y sub base (vibrocompactador - máquina amarilla)	Vibración, ruido, atrapamiento	Fatiga muscular, daño auditivo, fracturas, atrapamiento de extremidades.	Protectores auditivos, guantes, botas con puntera, delimitación del área, operador certificado
Traslado y maniobra del equipo (vibrocompactador -máquina amarilla)	Colisión, atropellamiento	Heridas graves, muerte.	Señalización, rutas despejadas, guia de maniobras, chaleco reflectivo

...ajo en pendientes o terreno irregular(Vibrocompactador-Maquina Amarilla)	Vuelco del equipo	Accidentes mortales, atrapamiento	Evaluar estabilidad del terreno, prohibir personal en radio de acción, operador entrenado
Orden y aseo	Golpes por o en contra	Heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación en uso de herramientas

Antes de iniciar un trabajo, usted debe pensar: ¿Qué tengo que hacer?¿Cómo lo voy hacer?¿Cómo me podría accidentar?¿Qué haré para evitarlo?

El responsable del grupo/supervisor directo no asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de potencia a personas no calificadas, sin categoría, ni rol oficial, que además deberán estar capacitadas y entrenadas en el uso de ese equipo o herramienta.

Responsable SST: NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
Carmen Alberto Zuluaga Bustamante	8056290	SST	

VERIFICACIÓN SST: Se certifica que las condiciones de seguridad se mantienen, las condiciones ambientales son optimas

Miembros del equipo de trabajo

NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Carlos Augusto	70903321	Ayudante	
David Arzuaga	1039405487	AYUDANTE	
OSCAR Abat	6113231	Ayudante	
Harwin Daniel Ruiz	32.040.276	Ayudante	Harwin
Jerson Ivan Yaqui Padoma	1062085464	Ayudante	
Uriel A Jaramillo	15A01.462	conductor ayudante	
Abel Camacho	6004472	Oficial	
Gerardo Hernandez		Ayudante	Gerardo Hernandez
Jhon F. Jimenez Q.	94543362	Oficial	Jhon F. Jimenez Q
Ruben Dario Marin Mesa	70926200	Ayudante	

OBSERVACIONES:

	ATS SM INGENIERÍA & DISEÑO E.U.			FECHA:18/12/2025	VERSION:01
				CODIGO:SST-FO-006	
PROYECTO:	Pavimentacion Vereda Hermitia				
FECHA INICIO:	20 Abril 2026	HORA INICIO: 7am.	FECHA FINAL:	25 Abril 2026	HORA FINAL: 12pm
ÁREA O SITIO DONDE SE EJECUTA EL TRABAJO:	Vereda Los Grunes				
TRABAJO A REALIZAR:	Placa Huella				
EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS:	Pico, pala, palin, pisón, carretilla, cuartillo, alcantara, formaleta, cincel, martillo, alambre, cortal.				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Botas de Seguridad ⊘	Barbuquejo ○	Protección Auditiva Tipo Copa ⊘	Tapabocas ⊘	Guantes de Vaqueta ⊘	Gafas de Seguridad Oscuro ⊘
Casco de Seguridad ⊘	Proteccion auditivos Inserción ⊘	Respirador de media cara con filtro ○	Guantes Ladrilleros ○	Gafas de Seguridad Transparente ⊘	Otros

Secuencia de Actividades	RIESGOS	EFECTOS/ CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
Alistamiento de herramientas	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
Inspección de puesto de trabajo	Caída al mismo nivel	Esguinces; fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Picadura de insecto, mordedura de serpiente	Envenenamiento, reacción alérgica, infección.	Inspección visual previa del terreno, delimitación con cinta, señalización, uso de EPP, charla de seguridad previa
Traslado de material al puesto de trabajo	Manipulación de cargas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Carpo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones de Ergonomia y manipulacion de cargas, Pausas Activas, Áreas exclusivas para maquinaria, personal fuera del radio de giro, comunicación operador-colaboradores
	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, Irritacion en las vias respiratorias y mucosas.	EPP, uso de tapabocas, Humectar la zona

Excavación manual	Movimientos repetitivos	Lesiones musculoesqueleticas por esfuerzo acumulativo	Rotacion de [illegible] activas, [illegible] buenas [illegible]
	Posturas prolongadas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Capo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones ergonomia y manejo cargas, pausas activas exclusivas para [illegible] personal fuera de [illegible] giro, comunicación [illegible] colaboradores
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitacion de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, Irritacion en las vias respiratorias y mucosas	EPP, uso de tapabocas, humectar la zona
	Condiciones de la tarea	Irritabilidad, cansancio fisico y mental, estrés	Rotacion, pausas activas
Conformación de caja y sub-base	Posturas prolongadas	Dolores lumbares, epicondilitis	Pausas activas, ergonomia, alternar tareas
Colocación de refuerzo (acero)	Cortes por bordes	Heridas leves o graves	Guantes, gafas, puntas protegidas, órden en acopio
Preparación de mezcla (cemento, arena, agua)	Salpicaduras de liquidos	Irritación, quemaduras de piel	Guantes impermeables, socializar cuidados, lavado inmediato
Vaciado y vibrado del concreto	Gases y vapores	Intoxicación, irritación respiratoria	Uso de tapabocas, descansos, ventilación natural
Nivelación y acabado superficial	Material particulado	Irritación ocular y respiratoria.	Tapabocas, humectar zona, gafas de seguridad
Corte de juntas con pulidora	Disco mal posicionado	Cortes graves, lesiones oculares, muerte.	Verificar disco, guarda de seguridad, EPP completo, preoperacional
Curado y sellado del área	Caida al mismo nivel	Esguinces, contusiones.	Señalización, rutas alternas, control de acceso
Excavación y conformación de caja (excavadora mixta)	Atrapamiento, vuelco, caida de material	Fracturas, golpes graves, muerte.	Operador certificado, inspección preoperacional, señalización, exclusión de personal en radio de giro
Cargue y descargue de material (excavadora mixta)	Golpes por caida de material, atrapamiento	Lesiones graves, contusiones.	Delimitación del área, comunicación operador-colaboradores, uso de EPP completo
Movimiento de tierra y perfilado (excavadora mixta)	Polvo, ruido, vibración	Irritación ocular/respiratoria, daño auditivo, fatiga muscular.	Tapabocas/respirador, protectores auditivos, pausas activas.
Traslado de la máquina (excavadora mixta)	Colisión, atropellamiento	Heridas graves, muerte.	Señalización, guia de maniobras, rutas despejadas
Compactación de subrasante y sub base (vibrocompactador - máquina amarilla)	Vibración, ruido, atrapamiento	Fatiga muscular, daño auditivo, fracturas, atrapamiento de extremidades.	Protectores auditivos, guantes, botas con puntera, delimitación del área, operador certificado
Traslado y maniobra del equipo (vibrocompactador -máquina amarilla)	Colisión, atropellamiento	Heridas graves, muerte.	Señalización, rutas despejadas, guia de maniobras, chaleco reflectivo

en pendientes o terreno irregular(Vibrocompactador-Maquina Amarilla)	Vuelco del equipo	Accidentes mortales, atrapamiento.	Evaluar estabilidad del terreno, prohibir personal en radio de acción, operador entrenado
Orden y aseo	Golpes por o en contra	Heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación en uso de herramientas

Antes de iniciar un trabajo, usted debe pensar: ¿Qué tengo que hacer?¿Cómo lo voy hacer?¿Cómo me podría accidentar?¿Qué hará para evitarlo?

El responsable del grupo/supervisor directo no asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de potencia a personas no calificadas, sin categoría, ni rol oficial, que además deberán estar capacitadas y entrenadas en el uso de ese equipo o herramienta.

Responsable SST: NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
German Alberto Zuluaga Bustamante	80056270	SST	

VERIFICACIÓN SST: Se certifica que las condicions de seguridad se mantienen, las condiciones ambientales son optimas.

Miembros del equipo de trabajo

NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Ariel Ordoñez Ortiz	8715113	oficial	
Alejandro Fernando Pineda	1006639404	oficial	
Yober Andres Ricardo Guerrero	1037494432	Ayudante	
Edwar Herrera Urrego	1118857551	ayudante	
Emilio Salazar G	85.125.428	Ayudante	
Jorge Luis Bravo Padilla	1047223846	Oficial	
Jesus Alberto Alvarez Hoyos	1037495674	Ayudante	
	1063571636		
Andres Camilo Caballero	1151186231	Ayudante	
Alvaro Correa H	1037 33391	of.	
Jaime Hoyos	77014171	OF	
Abel Herrera	1.045692498		
Jhon Jairo Cardona	1037497012	Ayudante	
JUAN CARLOS B J	1037486755	A.C	

OBSERVACIONES:

	ATS SM INGENIERÍA & DISEÑO E.U.			FECHA: 18/12/2025	VERSION 01
				CODIGO SST-FO-006	
PROYECTO:	Reinstalacion Vereda Hormiga				
FECHA INICIO:	20 Abril/2026	HORA INICIO: 7am	FECHA FINAL:	25 Abril/2026	HORA FINAL: 12pm
AREA O SITIO DONDE SE EJECUTA EL TRABAJO:	Vereda La Peña				
TRABAJO A REALIZAR:	Placa Huellas				
EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS:	pico, pala, carretilla, palustra, pólvite, cucharin, plomada, nivel, martillo				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					
Botas de Seguridad ✓	Barbuquejo ○	Protección Auditiva Tipo Copa ○	Tapabocas ✓	Guantes de Vaquetas ✓	Gafas de Seguridad Oscuro ✓
Casco de Seguridad ✓	Protectores auditivos inserción ✓	Respirador de media cara con filtro ○	Guantes Ladrilleros ○	Gafas de Seguridad Transparente ✓	Otros

Secuencia de Actividades	RIESGOS	EFECTOS/ CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
Alistamiento de herramientas	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
Inspección de puesto de trabajo	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Picadura de insecto, mordedura de serpiente	Envenenamiento, reacción alérgica, infección	Inspección visual previa del terreno, delimitación con cinta, señalización, uso de EPP, charla de seguridad previa
Traslado de material al puesto de trabajo	Manipulación de cargas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Carpo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones de Ergonomia y manipulacion de cargas, Pausas Activas, Áreas exclusivas para maquinaria, personal fuera del radio de giro, comunicación operador-colaboradores
	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, Irritacion en las vias respiratorias y mucosas.	EPP, uso de tapabocas, Humectar la zona

Excavación manual	Movimientos repetitivos	Lesiones musculoesqueleticas por esfuerzo acumulativo	Rotación de [illegible] activas, [illegible] buenas [illegible]
	Posturas prolongadas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Capo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones ergonomia y manejo cargas, pausas activas exclusivas para mantener personal fuera del radio de giro, comunicación operador colaboradores
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, Irritacion en las vias respiratorias y mucosas.	EPP, uso de tapabocas, humectar la zona
	Condiciones de la tarea	Irritabilidad, cansancio fisico y mental, estrés	Rotacion, pausas activas
Conformación de caja y sub-base	Posturas prolongadas	Dolores lumbares, epicondilitis.	Pausas activas, ergonomía, alternar tareas
Colocación de refuerzo (acero)	Cortes por bordes	Heridas leves o graves.	Guantes, gafas, puntas protegidas, orden en acopio
Preparación de mezcla (cemento, arena, agua)	Salpicaduras de liquidos	Irritación, quemaduras de piel.	Guantes impermeables, socializar cuidados, lavado inmediato
Vaciado y vibrado del concreto	Gases y vapores	Intoxicación, irritación respiratoria	Uso de tapabocas, descansos, ventilación natural
Nivelación y acabado superficial	Material particulado	Irritación ocular y respiratoria.	Tapabocas, humectar zona, gafas de seguridad
Corte de juntas con pulidora	Disco mal posicionado	Cortes graves, lesiones oculares, muerte.	Verificar disco, guarda de seguridad, EPP completo, preoperacional
Curado y sellado del área	Caída al mismo nivel	Esguinces, contusiones.	Señalización, rutas alternas, control de acceso
Excavación y conformación de caja (excavadora mixta)	Atrapamiento, vuelco, caída de material	Fracturas, golpes graves, muerte.	Operador certificado, inspección preoperacional, señalización, exclusión de personal en radio de giro
Cargue y descargue de material (excavadora mixta)	Golpes por caída de material, atrapamiento	Lesiones graves, contusiones.	Delimitación del área, comunicación operador-colaboradores, uso de EPP completo
Movimiento de tierra y perfilado (excavadora mixta)	Polvo, ruido, vibración	Irritación ocular/respiratoria, daño auditivo, fatiga muscular.	Tapabocas/respirador, protectores auditivos, pausas activas
Traslado de la máquina (excavadora mixta)	Colisión, atropellamiento	Heridas graves, muerte.	Señalización, guía de maniobras, rutas despejadas
Compactación de subrasante y sub base (vibrocompactador - máquina amarilla)	Vibración, ruido, atrapamiento	Fatiga muscular, daño auditivo, fracturas, atrapamiento de extremidades.	Protectores auditivos, guantes, botas con puntera, delimitación del área, operador certificado
Traslado y maniobra del equipo (vibrocompactador -máquina amarilla)	Colisión, atropellamiento	Heridas graves, muerte	Señalización, rutas despejadas, guía de maniobras, chaleco reflectivo

en pendientes o terreno irregular(Vibrocompactador-Maquina Amarilla)	Vuelco del equipo	Accidentes mortales, atrapamiento	Evaluar estabilidad del terreno, prohibir personal en radio de acción, operador entrenado
Orden y aseo	Golpes por o en contra	Heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación en uso de herramientas

Antes de iniciar un trabajo, usted debe pensar: ¿Qué tengo que hacer?¿Cómo lo voy hacer?¿Cómo me podría accidentar?¿Qué haré para evitarlo?

El responsable del grupo/supervisor directo no asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de potencia a personas no calificadas, sin categoría, ni rol oficial, que además deberán estar capacitadas y entrenadas en el uso de ese equipo o herramienta.

Responsable SST: NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
Garcia Alberto Zuluaga Betancur	8056270	SST	

VERIFICACIÓN SST: Se certifica que las condiciones de seguridad se mantienen, las condiciones ambientales son optimas.

Miembros del equipo de trabajo

NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Jhon F Jimenez Quintero	94543362	Oficial	Jhon F. Jimenez.
Oscar Camacho	6004492	Oficial	
OSCAR MISAT	6113231	AyuDANTE	OSCAR
Gerardo Alexander Hernandez		Ayudante	Gerardo Hernandez
Ruben Dario Marin Mejia	70926200	Ayudante	
Abrian Sanchez		Ayudante	Abrian
OBSERVACIONES:			

	ATS SM INGENIERÍA & DISEÑO E.U.			FECHA: 18/12/2025	VERSION: 01
				CODIGO: SST-FO-006	
PROYECTO:	Perforacion Vereda Llanitos				
FECHA INICIO:	22 Abril/2026	HORA INICIO: 7am	FECHA FINAL:	02 Mayo/2026	HORA FINAL: 12pm
ÁREA O SITIO DONDE SE EJECUTA EL TRABAJO:	Vereda la Pesca				
TRABAJO A REALIZAR:	Pluca Huecos				
EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS:	pico, pala, galon, Trozadora, Cosedora, Cucharadera, plomada, martillo, Herramienta				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					
Botas de Seguridad ☒	Barbuquejo ○	Protección Auditiva Tipo Copa ○	Tapabocas ☒	Guantes de Vaquetas ☒	Gafas de Seguridad Oscuro ○
Casco de Seguridad ☒	Proteccion auditivos Inserción ☒	Respirador de media cara con filtro ○	Guantes Ladrilleros ○	Gafas de Seguridad Transparente ☒	Otros

Secuencia de Actividades	RIESGOS	EFECTOS/ CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
Alistamiento de herramientas	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
Inspección de puesto de trabajo	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Picadura de insecto, mordedura de serpiente	Envenenamiento, reacción alérgica, infección.	Inspección visual previa del terreno, delimitación con cinta, señalización, uso de EPP, charla de seguridad previa
Traslado de material al puesto de trabajo	Manipulación de cargas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Capo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones de Ergonomia y manipulacion de cargas, Pausas Activas, Áreas exclusivas para maquinaria, personal fuera del radio de giro, comunicación operador-colaboradores
	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves.	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, irritacion en las vias respiratorias y mucosas.	EPP, uso de tapabocas, Humectar la zona

Excavación manual	Movimientos repetitivos	Lesiones musculoesqueleticas por esfuerzo acumulativo	Rotación de tareas, [illegible] activas, capacitación [illegible] buenas posturas
	Posturas prolongadas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Capo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones de ergonomía y manipulación de cargas, pausas activas, áreas exclusivas para maquinaria, personal fuera del radio de giro, comunicación operador-colaboradores
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, Irritacion en las vias respiratorias y mucosas.	EPP, uso de tapabocas, humectar la zona
	Condiciones de la tarea	Irritabilidad, cansancio fisico y mental, estrés	Rotacion, pausas activas
Conformación de caja y sub-base	Posturas prolongadas	Dolores lumbares, epicondilitis.	Pausas activas, ergonomía, alternar tareas
Colocación de refuerzo (acero)	Cortes por bordes	Heridas leves o graves.	Guantes, gafas, puntas protegidas, órden en acopio
Preparación de mezcla (cemento, arena, agua)	Salpicaduras de liquidos	Irritación, quemaduras de piel.	Guantes impermeables, socializar cuidados, lavado inmediato
Vaciado y vibrado del concreto	Gases y vapores	Intoxicación, irritación respirtoria	Uso de tapabocas, descansos, ventilación natural
Nivelación y acabado superficial	Material particulado	Irritación ocular y respiratoria.	Tapabocas, humectar zona, gafas de seguridad
Corte de juntas con pulidora	Disco mal posicionado	Cortes graves, lesiones oculares, muerte.	Verificar disco, guarda de seguridad, EPP completo, precoperacional
Curado y sellado del área	Caída al mismo nivel	Esguinces, contusiones.	Señalización, rutas alternas, control de acceso
Excavación y conformación de caja (excavadora mixta)	Atrapamiento, vuelco, caída de material	Fracturas, golpes graves, muerte.	Operador certificado, inspección preoperacional, señalización, exclusión de personal en radio de giro
Cargue y descargue de material (excavadora mixta)	Golpes por caída de material, atrapamiento	Lesiones graves, contusiones.	Delimitación del área, comunicación operador-colaboradores, uso de EPP completo
Movimiento de tierra y perfilado (excavadora mixta)	Polvo, ruido, vibración	Irritación ocular/respiratoria, daño auditivo, fatiga muscular.	Tapabocas/respirador, protectores auditivos, pausas activas
Traslado de la máquina (excavadora mixta)	Colisión, atropellamiento	Heridas graves, muerte.	Señalización, guía de maniobras, rutas despejadas
Compactación de subrasante y sub base (vibrocompactador - máquina amarilla)	Vibración, ruido, atrapamiento	Fatiga muscular, daño auditivo, fracturas, atrapamiento de extremidades.	Protectores auditivos, guantes, botas con punera, delimitación del área, operador certificado
Traslado y maniobra del equipo (vibrocompactador -máquina amarilla)	Colisión, atropellamiento	Heridas graves, muerte.	Señalización, rutas despejadas, guía de maniobras, chaleco reflectivo

...en pendientes o terreno irregular(Vibrocompactador-Maquina Amarilla)	Vuelco del equipo	Accidentes mortales, atrapamiento	Evaluar estabilidad del terreno, prohibir personal en radio de acción, operador entrenado
Orden y aseo	Golpes por o en contra	Heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación en uso de herramientas

Antes de iniciar un trabajo, usted debe pensar: ¿Qué tengo que hacer?¿Cómo lo voy hacer?¿Cómo me podría accidentar?¿Qué haré para evitarlo?

El responsable del grupo/supervisor directo no asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de potencia a personas no calificadas, sin categoría, ni rol oficial, que además deberán estar capacitadas y entrenadas en el uso de ese equipo o herramienta.

Responsable SST: NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
German Alberto Zuluaga Betancurth	8056230	SST	

VERIFICACIÓN SST: Se certifica que las condiciones de seguridad se mantienen, las condiciones ambientales son optimas.

Miembros del equipo de trabajo

NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
x Jhon F. Jimenez Quintero	94543362	Oficial	
Eleazar Carrillo Benitez	1046367127	Ayudante	
Marvin Daniel Ruiz	32.040.274	Ayudante	
Uriel A Jaramillo	1SABI-ACZ	Ayudante	
Carlos Augusto	70 903 321	AYUdate	
DAVID JARAMILLO	1038405484	AYUDANTE	
Orlando Jimenez	7090/624.	Maestro.	
Gerson Ivan Yoqui	1062055464	Ayudante	
Ruben Dario Marin M	70926200	Ayudante	
Abel camacho	6004772	oficial	
-Gerardo Alexander H		Ayudante	
OSCAR MIRAT	6113231	Ayudante	
Alfredo Ricardo Perez	1038102914	ayudante	

OBSERVACIONES:

	ATS SM INGENIERÍA & DISEÑO E.U.				FECHA 18/12/2025	VERSION 03
					CODIGO SST-FO-006	
PROYECTO:	Remodelacion Vereda Morritos					
FECHA INICIO:	20 Abril / 2026	HORA INICIO:	7am	FECHA FINAL:	2 Mayo / 2026	HORA FINAL: 12pm
AREA O SITIO DONDE SE EJECUTA EL TRABAJO:	Placa Huellas y Obras					
TRABAJO A REALIZAR:	Placa Huellas					
EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS:	pica, pala, Carretilla, Cinta Teodolito, Martillo, Cabuzuma, Cerraguilla, Nivel, Cubeta, Cuchara					

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					
Botas de Seguridad ✓	Barbuquejo ○	Protección Auditiva Tipo Copa ⊘	Tapabocas ⊘	Guantes de Vaquetas ⊕	Gafas de Seguridad Oscuro ⊘
Casco de Seguridad ✓	Proteccion auditivos Inserción ⊘	Respirador de media cara con filtro ○	Guantes Ladrilleros ○	Gafas de Seguridad Transparente ⊕	Otros

Secuencia de Actividades	RIESGOS	EFECTOS/ CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
Alistamiento de herramientas	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
Inspección de puesto de trabajo	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Picadura de insecto, mordedura de serpiente	Envenenamiento, reacción alérgica, infección	Inspección visual previa del terreno, delimitación con cinta, señalización, uso de EPP, charla de seguridad previa
Traslado de material al puesto de trabajo	Manipulación de cargas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Carpo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones de Ergonomia y manipulacion de cargas, Pausas Activas, Áreas exclusivas para maquinaria, personal fuera del radio de giro, comunicación operador-colaboradores
	Caída al mismo nivel	Esguinces, fracturas, heridas leves	Inspección preventiva, limpieza del área, uso de EPP (botas de seguridad con puntera)
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, Irritacion en las vias respiratorias y mucosas	EPP, uso de tapabocas, Humectar la zona

Excavación manual	Movimientos repetitivos	Lesiones musculoesqueleticas por esfuerzo acumulativo	Rotación de [illegible] activas, capa[illegible] buenas [illegible]
	Posturas prolongadas	Hernias discales, Dolores Lumbales, Lesiones Osteomusculares, Tunel del Carpo, Manguito Rotador, epicondilitis	Recomendaciones [illegible] ergonomía y manipul[illegible] cargas, pausas activas [illegible] exclusivas para manipul[illegible] personal fuera del radio de giro, comunicación operario-colaboradores
	Golpes por o en contra	Golpes, laceraciones, heridas leves o graves	Uso de guantes, capacitación de uso de herramientas
	Material particulado	Irritacion en la vista, Irritacion en las vias respiratorias y mucosas.	EPP, uso de tapabocas, humectar la zona
	Condiciones de la tarea	Irritabilidad, cansancio fisico y mental, estrés	Rotacion, pausas activas
Conformación de caja y sub-base	Posturas prolongadas	Dolores lumbares, epicondilitis.	Pausas activas, ergonomía, alternar tareas
Colocación de refuerzo (acero)	Cortes por bordes	Heridas leves o graves.	Guantes, gafas, puntas protegidas, órden en acopio
Preparación de mezcla (cemento, arena, agua)	Salpicaduras de líquidos	Irritación, quemaduras de piel.	Guantes impermeables, socializar cuidados, lavado inmediato
Vaciado y vibrado del concreto	Gases y vapores	Intoxicación, irritación respiratoria	Uso de tapabocas, descansos, ventilación natural
Nivelación y acabado superficial	Material particulado	Irritación ocular y respiratoria.	Tapabocas, humectar zona, gafas de seguridad
Corte de juntas con pulidora	Disco mal posicionado	Cortes graves, lesiones oculares, muerte.	Verificar disco, guarda de seguridad, EPP completo, preoperacional
Curado y sellado del área	Caída al mismo nivel	Esguinces, contusiones.	Señalización, rutas alternas, control de acceso
Excavación y conformación de caja (excavadora mixta)	Atrapamiento, vuelco, caída de material	Fracturas, golpes graves, muerte.	Operador certificado, inspección preoperacional, señalización, exclusión de personal en radio de giro
Cargue y descargue de material (excavadora mixta)	Golpes por caída de material, atrapamiento	Lesiones graves, contusiones.	Delimitación del área, comunicación operador-colaboradores, uso de EPP completo
Movimiento de tierra y perfilado (excavadora mixta)	Polvo, ruido, vibración	Irritación ocular/respiratoria, daño auditivo, fatiga muscular.	Tapabocas/respirador, protectores auditivos, pausas activas
Traslado de la máquina (excavadora mixta)	Colisión, atropellamiento	Heridas graves, muerte.	Señalización, guía de maniobras, rutas despejadas
Compactación de subrasante y sub base (vibrocompactador - máquina amarilla)	Vibración, ruido, atrapamiento	Fatiga muscular, daño auditivo, fracturas, atrapamiento de extremidades.	Protectores auditivos, guantes, botas con puntera, delimitación del área, operador certificado
Traslado y maniobra del equipo (vibrocompactador -máquina amarilla)	Colisión, atropellamiento	Heridas graves, muerte.	Señalización, rutas despejadas, guía de maniobras, chaleco reflectivo

Trabajo en pendientes o terreno irregular(Vibrocompactador-Maquina Amarilla)	Vuelco del equipo	Accidentes mortales, atrapamiento	Evaluar estabilidad del terreno, prohibir personal en radio de acción operador entrenado
Orden y aseo	Golpes por o en contra	Hondas leves o graves	Uso de guantes, capacitación en uso de herramientas

Antes de iniciar un trabajo, usted debe pensar: ¿Qué tengo que hacer?¿Cómo lo voy hacer?¿Cómo me podría accidentar?¿Qué haré para evitarlo?

El responsable del grupo/supervisor directo no asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de potencia a personas no calificadas, sin categoría, ni rol oficial, que además deberán estar capacitados y entrenados en el uso de ese equipo o herramienta

Responsable SST: NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
Carlos Alberto Velasquez Betancurt	8055230	SST	

VERIFICACIÓN SST: Se certifica que las condiciones de seguridad se mantienen, las condiciones ambientales son optimas

Miembros del equipo de trabajo

NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Oriel delaboz perez	8795775	oficial	
José Solis	85126243	oficial	
Javier Herrera orjuela	1118885331	ayudante	
Emilio Salas G	85.125.428	Ayudante	
Robert Andres Ricardo Cocentro	1037479432	Ayudante	
Anapa cerda H	1.069.330.391	of.	
CISCO	1083571036	C	
Jairo Herazo	77014171	of	
JUAN CARLOS B J	7037 486 155	A	
Andres Camila Caballero	1151186274	Ayudante	
Jesus Alberto Alvarez	1067446514	Ayudante	
Abel Herazo	1.045692484	ayu	
Fabian Cardona	1053832012	ayudante	
Jaiber Luis BRAVO Padilla	1047223846	Oficial	

OBSERVACIONES: