INFORME DE VISITA

SOLICITADA POR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA:	31 de Marzo de 2026.
DIRECCIÓN:	"CASA CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR."

ASUNTO:	INSPECCIÓN OCULAR PARA VERIFICAR EL ESTADO Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA de la CASA CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR. **"MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**.
EFECTUADO POR:	Secretaría de INFRAESTRUCTURA Inspector Secretaria de Infraestructura Municipal "Oscar David Matabanchoy Solarte".

INFORME DE VISITA

La visita se realizó el día 16 de marzo del 2026, a la CASA CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR del municipio de orito departamento del putumayo, se contó con la presencia de la secretaria de salud y desarrollo social, ingeniero Alejandro Samboni jefe de banco de proyectos y por el inspector de obra de la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía municipal del municipio de orito departamento del putumayo.

La visita es programada para la verificación de áreas y espacios con el que cuenta la CASA CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR.

Realizada la inspección ocular se verifica que las áreas a mejorar serian área de cocina, área patio de ropas, cubierta de dos cuartos, la secretaria de salud y desarrollo social manifiesta que es indispensable realizar una ampliación a estas áreas para brindar una mejor atención y que las manipuladoras de alimentos tengan un área adecuada para realizar sus labores diarias y le sirvan a nuestros adultos mayores que se encuentran hospedados en el cetro de protección, la CASA CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR actualmente presta el servicio a 11 personas mayores.


Por esta razón se identifican los siguientes hallazgos:

- Se es necesario realizar una ampliación al área de la cocina.
- En el patio de ropas cuenta con un muro que genera un riesgo para las personas que laboran en el centro de protección, se plantea realizar demolición del muro y ampliar esta área.
- Mejorar la cubierta de dos cuartos e iluminación.

ALCALDÍA DE ORITO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UBICACIÓN

CASA CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR



PUNTO DE GEOREFERENCIA:

N: 0°39'42.82" **W: 76°52'27.91"**

Calle 8 No. 9A-13 Barrio Marco Fidel Suárez – Orito -Putumayo
Teléfonos: Despacho: (57) (8) 4292132, Recepción: (57) (8) 4292010
Código postal: 862001
www.orito-putumayo.gov.co
comunicacion@orito-putumayo.gov.co - contactenos@orito-putumayo.gov.co

REGISTRO FOTOGRÁFICO: CASA CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR.




Imagen N°1 área de cocina.




Imagen N°2 Área patio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO: ÁREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS CENTRO VILLA DEL CARMEN.




Imagen N°3 área a ampliar cocina.




Imagen N°4 Cubierta a mejorar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO: ÁREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS CENTRO VILLA DEL CARMEN.




Imagen N°5 Muros a Demoler.





Imagen N°6 Muros a Demoler y área a ampliar patio.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES:


1. Realizada la visita e inspección ocular se constata que es necesario realizar una ampliación al área de cocina, mejorar la cubierta de dos cuartos y mejoras al patio de ropas.

2. La CASA CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR presta el servicio a 11 personas mayores.

OSCAR DAVID MATABANCHOY SOLARTE Inspector Secretaría de Infraestructura Municipal	Secretaría de INFRAESTRUCTURA



CORTE A - A'



CORTE EJE 2

ALCALDIA DE ORITO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE ORITO

NOMBRE DEL PROYECTO

ADECUACION INFRAESTRUCTURA CASA CENTRO DE PROTECCION ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONTIENE:

DETALLE DE CORTES

ESCALA: GRÁFICA

PLANO N°: A-5

FECHA DE REVISION: MARZO - 2026


COORDENADAS DEL LUGAR:

N: 0°39'42.77" W: 76°52'28.00"

Levantamiento / Digito:

OSCAR MATABANCHOY
Inspector Secretaria Infraestructura

V.B
Secretaria de Infraestructura



PLANTA ARQUITECTONICA
CON MEJORAS

ALCALDIA DE ORITO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE ORITO

NOMBRE DEL PROYECTO

ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA CASA CENTRO DE PROTECCION ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONTIENE:

PLANTA ARQUITECTONICA CON MEJORAS

ESCALA: GRAFICA

PLANO N°: A-2

FECHA DE REVISION: MARZO - 2026


COORDENADAS DEL LUGAR:

N: 0°39'42.77" W: 76°52'28.00"

Levantamiento / Digito:

OSCAR MATABANCHOY
Inspector Secretaria Infraestructura

V.B
Secretaria de Infraestructura



PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE

ALCALDIA DE ORITO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ALCALDÍA DE ORITO
PUTUMAYO

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE ORITO

NOMBRE DEL PROYECTO

ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA CASA CENTRO DE PROTECCION ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONTIENE:

PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE

ESCALA: GRAFICA

PLANO Nº: A-1

FECHA DE REVISION:
MARZO - 2026


COORDENADAS DEL LUGAR:
N: 0°39'42.77" W: 76°52'28.00"

Levantamiento / Digito:


OSCAR MATABANCHOY
Inspector Secretaria Infraestructura


V.B
Secretaria de Infraestructura

VIGAS AÉREAS




ZAPATA Y COLUMNA







DETALLE ACERO ZAPATA



DETALLE ACERO SECCIÓN
0.25m x 0.25m

ALCALDIA DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO REPUBLICA DE COLOMBIA			**NOMBRE DEL PROYECTO** ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA CASA CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	**CONTIENE:** PLANTA DE TALLE VIGAS AEREAS **ESCALA:** GRÁFICA	**PLANO Nº:** A-7 **FECHA DE REVISION:** MARZO - 2026 **COORDENADAS DEL LUGAR:** N: 0°39'42.77" W: 76°52'28.07"	**Levantamiento / Digito:** OSCAR MATABANCHOY Inspector Secretaria Infraestructura	**V.B** Secretaria de Infraestructura



ALCALDIA DE ORITO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ALCALDIA DE ORITO PUTUMAYO

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE ORITO

NOMBRE DEL PROYECTO

ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA CASA CENTRO DE PROTECCION ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONTIENE:

PLANTA - ESTRUCTURA CUBIERTA

ESCALA: GRAFICA

PLANO N°: A-3

FECHA DE REVISION: MARZO - 2026


COORDENADAS DEL LUGAR:

N: 0°39'42.77" W: 76°52'28.00"

Levantamiento / Digito:

OSCAR MATABANCHOY
Inspector Secretaria Infraestructura

V.B
Secretaria de Infraestructura



PLANTA INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS CON MEJORAS

ALCALDIA DE ORITO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE ORITO

NOMBRE DEL PROYECTO

ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA CASA CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONTIENE:

PLANTA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ESCALA: GRÁFICA

PLANO N°: A-9

FECHA DE REVISION:
MARZO - 2026


COORDENADAS DEL LUGAR:
N: 0°39'42.77" W: 76°52'28.00"

Levantamiento / Digito:


OSCAR MATABANCHOY
Inspector Secretaria Infraestructura

V.B
Secretaria de Infraestructura


DETALLE ACERO ZAPATAS




DETALLE PLANTA ZAPATAS



DETALLE ACERO SECCIÓN
0.25m x 0.25m



VIGAS DE CIMENTACIÓN



ALCALDIA DE ORITO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE ORITO

NOMBRE DEL PROYECTO

ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA CASA CENTRO DE PROTECCION ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONTIENE:

PLANTA DETALLES - ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN

ESCALA: GRÁFICA

PLANO N°: A-6

FECHA DE REVISION: MARZO - 2026

COORDENADAS DEL LUGAR:
N: 0°59'42.77" W: 76°52'28.00"

Levantamiento / Digito:

OSCAR MATABANCHOY
Inspector Secretaria Infraestructura

V.B
Secretaria de Infraestructura