ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: _X___ No.: ___01				
___CONTRATO DE: ___CONVENIO DE:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	Nº:	1110	AÑO:	2026

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA -SECRETARIA GENERAL			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	GERENCIANDO MANTENIMIENTO S.A.S - GEMAN		
	NIT O CC:	901515132-3		
	DIRECCIÓN	NEIVA-HUILA	TEL:	317 5153514
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA		
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	JAIRO CAVIEDES SIERRA		
	NIT O CC:	1.110.501.664		
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES Y MANO DE OBRA INCLUIDO			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SECRETARIA GENERAL No. 3,909 FECHA (14/07/2026) $210.000.000			
CUENTA BANCARIA	No.94100001439 banco: Banco Bancolombia Tipo de Cuenta: CUENTA DE AHORROS			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$210.000.000			
	Valor en Letras: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS *MCTE* IVA INCLUIDO.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1			
	Nº2			
	Nº3			
VALOR TOTAL	$210.000.000			
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026.			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1			
	Nº2			
	Nº3			

PLAZO TOTAL:	**DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026.**		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	15/07/2026.		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	**30 DE DICIEMBRE DE 2026**		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**04/08/2026**		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 15/07/2026. AL 01/08/2026		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAIRO CAVIEDES SIERRA**	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA- R.L GERENCIANDO MANTENIMIENTO S.A.S - GEMAN	
	NOMBRE:	**CRISTIAN ANDRÉS CASTAÑEDA RIVERA**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**NAREN JULIÁN ROJAS FRANCO**	
	EN CALIDAD DE:	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
	NOMBRE:	**ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA**	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA GENERAL	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. CONTRATO INICIAL	14/07/2026		$210.000.000	$210.000.000
2. ACTA PARCIAL 1	04/08/2026	$103,947,534.46		$106.052.465,54
TOTAL		$103,947,534.46	$210.000.000	$106.052.465,54

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la empresa **GERENCIANDO MANTENIMIENTO S.A.S - GEMAN** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No. 38163938** del mes de **JUNIO -JULIO 2026,** con los siguientes valores:

Tipo de Aportes		Valor
Salud	12,5%	**$142.400**
Pensión	16%	**$ 569.100**
ARL	0,522%	**$ 52.700**

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(29/07/2026):** **Quien suscribe: SEBASTIAN ANDRES REPIZO RAMON** **Contador Publico** **T.P No. 230179-T**

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

Las partes en la presente **Acta Parcial No. 1** establecen:

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos correspondiente al periodo comprendido desde el **15/07/2026 al 1/08/2026**, por valor de **$103,947,534.46**, Ciento tres millones novecientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y cuatro pesos con cuarenta y seis centavos *MCTE IVA INCLUIDO*, Factura Electrónica de Venta No. **FV 7441**.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Secretaria General

JAIRO CAVIEDES SIERRA
Representante Legal GERENCIANDO MANTENIMIENTO S.A.S - GEMAN
CONTRATISTA

CRISTIAN ANDRÉS CASTAÑEDA RIVERA
SUPERVISOR

NAREN JULIAN ROJAS FRANCO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			

TIPO DE INFORME:	Parcial: __X____	Final:__	No.: 01		Fecha: (04/08/2026)	
CONTRATO_X__ **CONVENIO___**	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS		Nº	1110	AÑO:	2026
CONTRATANTE:	**EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA GENERAL**					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**GERENCIANDO MANTENIMIENTO S.A.S.-GEMAN**				
	NIT O CC:	**NIT.** 901515132-3				
	DIRECCIÓN	CALLE 22ª SUR 22-56	TEL:	3175153514 - 3176366958		
	CIUDAD:	**NEIVA**				
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	**JAIRO CAVIEDES SIERRA**				
	NIT O CC:	**C.C. 1.110.501.664 DE IBAGUÉ**				
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES Y MANO DE OBRA INCLUIDO					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	14/07/2026					
1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO						
VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: **$210.000.000** En Letras: **DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE IVA INCLUIDO.**					
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:			
	Nº 2	Valor:	Fecha:			
	Nº 3	Valor:	Fecha:			
VALOR TOTAL (Acumulado)	**$210.000.000**					
PLAZO INICIAL:	**DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026.**					
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:			
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:			
	Nº 3	Tiempo:	Fecha:			
PLAZO TOTAL (Acumulado)	**DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026.**					
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	15/07/2026.					
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº 1	**Término**	**Fecha (dd/mm/aa)**			
		Suspensión:				
		Reiniciación:				

	Nº 2	Suspensión:	
		Reinicia ción:	
	Nº 3	Suspensión:	
		Reinicia ción:	
	Nº 4	Suspensión:	
		Reinicia ción:	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	30/12/2026		

GARANTIAS:

Pólizas

Nº DE PÓLIZAS	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
I-100057915	15/07/2026	CUMPLIMIENTO	$42.000.000	14/07/2026	30/06/2027
		PRESTACIONES SOCIALES	$21.000.000	14/07/2026	30/12/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	$42.000.000	14/07/2026	30/12/2027
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$42.000.000	14/07/2026	30/12/2027
I-100015401	15/07/2026	AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$350.181.000	14/07/2026	30/04/2027
		PATRONAL	$350.181.000	14/07/2026	30/04/2027
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$350.181.000	14/07/2026	30/04/2027
		VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$350.181.000	14/07/2026	30/04/2027

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así: mes de JUNIO-JULIO de 2026

PLANILLA JUNIO-JULIO Nº: 38163938	**Salud:**	**$142.400**
	Pensión:	**$ 569.100**
	ARL:	**$ 52.700**

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	14/07/2026.	**$210.000.000**	**$**	**$210.000.000**
VALOR ADICIONAL N°1		**$**	**$**	**$**
VALOR ADICIONAL N°2		**$**	**$**	**$**
VALOR ADICIONAL N°3		**$**	**$**	**$**
VALOR FINAL CONTRATADO	14/07/2026.	**$210.000.000**	**$**	**$210.000.000**
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N°1	**04/08/2026**	**$103,947,534.46**	**$**	**$106.052.465,54**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N° 2				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2				
VALOR ACTA PARCIAL N° 3				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3				
VALOR ACTA PARCIAL N° 4				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 4				
VALOR ACTA PARCIAL N° 5				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 5				
VALOR ACTA PARCIAL N° 6				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 6				
VALOR ACTA FINAL		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$	$	$
VALOR FINAL EJECUTADO		**$**	**$**	**$**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$	$	$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	$

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que, para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
OBLIGACIONES GENERALES					
1. Cumplir con el objeto del Contrato, en la forma y tiempo pactado.	Mantenimiento a los vehículos referidos en el contrato.	49.49%	Realizar revisión y mantenimiento a los vehículos: TOYOTA: ODU268 NISSAN: ODU349 CHEVROLET: OCJ683	49.49%	N.A.
2. Organizar hoja de vida de cada uno de los vehículos de acuerdo al formato entregado por el supervisor en su momento, donde debe quedar registrado cada uno de los mantenimientos preventivos y/o correctivos que se realicen.	Proyectar un informe de mantenimiento preventivo y correctivo por cada vehículo	49.49%	Realización de informes por cada vehículo en el que se describe el diagnóstico y los mantenimientos realizados a cada vehículo.	49.49%	N.A.
3. Cumplir con las obligaciones de los sistemas de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que regulen la materia.	Presentar planilla de aporte realizado y certificación.	49.49%	Se adjunta con la cuenta, la evidencia del pago y la constancia emitida por el contador de la empresa.	49.49%	N.A.

4. Reportar de manera inmediata al supervisor del Contrato, sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Informe de actividades o reporte del estado de los mantenimientos a realizar.	49.49%	Consolidación de la información monitoreada, evidencias y soportes de las actividades ejecutadas a cada vehículo.	49.49%	N.A.
5. Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga, la cual será propiedad del DEPARTAMENTO.	Garantía de confidencialidad y custodia estricta de la información institucional conocida durante la ejecución.	49.49%	Aplicación de protocolos internos y externos para asegurar el manejo reservado, ético y exclusivo de los datos, documentos de la entidad e información de los vehículos.	49.49%	N.A.
6. Presentar informes mensuales y uno final de ejecución del Contrato al supervisor.	Proyección de informes de actividades realizadas y radicar al supervisor mensualmente.	49.49%	Entrega física de informe de actividades realizadas al supervisor del contrato y apoyo a supervisión.	49.49%	N.A.
7. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	Póliza de garantía única de cumplimiento vigente y aprobada.	49.49%	Disposición y verificación permanente de las coberturas de las garantías del contrato.	49.49%	N.A.

8. Suministrar al supervisor toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.	Soportes documentales y requerimientos atendidos formalmente según la supervisión.	49.49%	Organizar y presentar documentos que el supervisor requiera.	49.49%	N.A.
9. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor.	Implementación efectiva y oportuna de los lineamientos operativos e instrucciones dadas por la supervisión.	49.49%	Aplicación inmediata de las sugerencias o recomendaciones dadas por el supervisor.	49.49%	N.A.
10. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al DEPARTAMENTO por el incumplimiento del Contrato.	Ausencia de reclamaciones por daños o perjuicios imputables al contratista durante el periodo.	49.49%	Ejecución del objeto contractual eficiente y eficazmente con estándares de calidad, seguridad evitando afectaciones de cualquier índole.	49.49%	
11. Mantener durante la ejecución del Contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta.	Cumplimiento continuo de los requisitos técnicos,	49.49%	Verificación interna de que los mantenimientos de cada vehículo son realizados con éxito y de acuerdo con la	49.49%	

	legales y financieros ofertados.		necesidad y diagnóstico.		
12. Ejecutar el Contrato conforme a las normas del Código de Policía y las de espacio público.	Ejecución de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo bajo la legalidad y los permisos vigentes.	49.49%	Adhesión estricta a las políticas de seguridad, de convivencia y normativas que rigen el contrato.	49.49%	
13. Dirección exacta de los talleres donde se prestará el servicio.	Informar la dirección de los talleres en que se realizan los mantenimientos.	49.49%	Relación de la información ubicación de los talleres	49.49%	
14. En caso de que el taller o local sea arrendado, por convenio y/u otro, se deberá presentar documento que verifique esta situación.	Remitir copia de contrato o convenio.	49.49%	Se anexa copia de convenio con los talleres.	49.49%	
15. El Departamento, realizará visita al sitio que defina el proponente, con el fin de determinar si cumple con estos requisitos exigidos en el presente estudio.	Permitir el ingreso del personal del Departamento para las verificaciones.	49.49%	Disposición para el ingreso del personal del Departamento para que realice las verificaciones a que haya lugar en aras de garantizar el cumplimiento de requisitos.	49.49%	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS					
1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, previa autorización del supervisor, de acuerdo con lo requerido por la entidad, a los vehículos relacionados en el contrato (Pag 39 y 40).	Diagnosticar cada vehículo para realizarle mantenimiento preventivo y correctivo	49.49%	Entrega de tres (03) de los once (11) vehículos con mantenimientos y repuestos nuevos bajo estándares de calidad descritos.	49.49%	N.A.
2. Prestar el servicio de conformidad a los ítems requeridos por la entidad, con las mejores condiciones en cuanto a calidad y cuyas características se discriminan en la relación de Repuestos para Mantenimiento Vehículos — 2026, anexa a este proceso.	Informe de actividades ejecutadas a cada vehículo.	49.49%	Realización de diagnóstico a cada vehículo, para describir el mantenimiento preventivo y correctivo realizado.	49.49%	N.A.
3. Antes de realizar cualquier intervención a los vehículos, debe presentar cotización, para ser aprobada por el Supervisor.	Presentar al supervisor diagnóstico y cotización de mantenimientos a los vehículos: TOYOTA: ODU268 NISSAN: ODU349 CHEVROLET: OCJ683	49.49%	Remisión de diagnóstico y cotización al supervisor para su aprobación y visto bueno de ejecución de actividades.	49.49%	N.A.

4. Suministrar los repuestos originales requeridos de acuerdo con la marca y tipo de vehículo. No se aceptan repuestos homologados o refaccionados. Estos repuestos serán autorizados por parte del supervisor del contrato si se encuentran dentro de los relacionados y aprobados en el contrato. Caso contrario, debe presentar cotización donde se especifique las características del repuesto, tales como: precio, marca, referencia, garantía y si el repuesto es original u homologado, para que el supervisor lo revise frente al mercado y autorice el suministro y cambio.	Utilizar para cada mantenimiento preventivo y correctivo productos o repuestos originales.	49.49%	Uso exclusivo de repuestos o productos de mantenimiento originales para correcta ejecución del objeto del contrato.	49.49%	N.A.
5. De los repuestos que se cambien deben presentar registro fotográfico donde se visualice la fecha y placa del vehículo, al igual del que se coloque nuevo. Dichas fotografías deben entregarse físicamente junto al informe mensual de gestión.	Adjuntar o anexar evidencia fotográfica o documental del repuesto o producto utilizado con cada vehículo.	49.49%	Evidencia fotográfica de repuestos y productos en el informe de actividades de los vehículos: TOYOTA: ODU268 NISSAN: ODU349 CHEVROLET: OCJ683	49.49%	N.A.
6. Disponer del servicio de grúa las 24 horas del día, los siete (7) días de la semana, de acuerdo a la Oferta.	Garantizar la disponibilidad del servicio de grúa bajo las especificaciones del contrato.	49.49%	Se garantiza disponibilidad y operación del servicio de grúa a favor del Departamento.	49.49%	N.A.

7. Recibir y entregar debidamente inventariados los vehículos cuando son llevados al taller para la prestación del servicio.	Informe documental del estado inicial del vehículo y estado de entrega de los siguientes: TOYOTA: ODU268 NISSAN: ODU349 CHEVROLET: OCJ683	49.49%	Entrega de informe de mantenimiento en el que reposa el diagnóstico de la revisión y las actividades ejecutadas.	49.49%	N.A.
8. Disponer de los espacios requeridos para la ejecución del contrato. Es de anotar que las instalaciones deben ser cubiertas con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los vehículos automotores. No pueden utilizar espacio público.	Tener a disposición espacios físicos para garantizar el cumplimiento del contrato.	49.49%	Se garantizar la disponibilidad o disfrute de espacios físicos requeridos (privados) para el cumplimiento del contrato por medio de convenios sin contravención al espacio público.	49.49%	N.A.
9. Disponer de los equipos, repuestos, herramientas, espacios cubiertos y logística requerida para la ejecución del contrato.	Disponibilidad de herramientas y repuestos o productos.	49.49%	Disposición de herramientas, equipos, repuestos y demás suficientes para la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos: TOYOTA: ODU268 NISSAN: ODU349 CHEVROLET: OCJ683	49.49%	N.A.

10. Disponer del personal idóneo requerido para la ejecución del contrato, de acuerdo con la Oferta.	Disponibilidad de personal y equipo idóneo y especializado.	49.49%	Disposición de personal (equipo) idóneo y especializado para realización de mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos: TOYOTA: ODU268 NISSAN: ODU349 CHEVROLET: OCJ683	49.49%	N.A.
11. Realizar la revisión técnica mecánica cuando los vehículos lo requieran. Prestar el servicio de serviteca (lavado, engrase, cambio de aceite).	Facilitar o realizar la revisión técnica-mecánica y servicio serviteca a los vehículos.	49.49%	Disponibilidad para realizar revisiones técnico-mecánicas y de serviteca a los vehículos TOYOTA: ODU268 NISSAN: ODU349 CHEVROLET: OCJ683	49.49%	
12. El domicilio principal del OFERENTE debe estar en la ciudad de Neiva (Huila).	Domicilio del oferente o contratista en Neiva (Huila)	49.49%	El oferente tiene domicilio en la Cl 22ª sur 32 56 de Neiva – Huila.	49.49%	
13. Prestar el servicio del Contrato para los vehículos en Bogotá D.C, si se requiere.	Disponibilidad de prestar servicio objeto del contrato en Bogotá cuando se requiera.	49.49%	El oferente tiene disponibilidad mediante aliado la prestación del servicio objeto del contrato en la ciudad de Bogotá.	49.49%	

14. El contratista deberá cumplir con todas las normas ambientales exigidas para el tratamiento de residuos peligrosos.	Cumplimiento de normas ambientales durante la ejecución del contrato.	49.49%	Garantiza y verifica mediante certificado el cumplimiento de normas de saneamiento básico para la ejecución del contrato.	49.49%	
15. Las llantas deberán ser de fabricación nacional o extranjera de marcas reconocidas y con representación en el país para cumplimiento del principio de optimización (calidad-precio).	Uso de llantas (neumáticos) de marcas reconocidas.	49.49%	Disponibilidad de uso de llantas de marcas reconocidas y originales.	49.49%	
16. Previa aceptación del supervisor del contrato. Deben presentar junto al acta de ingreso y salida del vehículo documento donde se registre las características, el serial y la garantía de cada una de las llantas suministradas.	Presentar acta de ingreso y salida de vehículo donde conste características de las llantas suministradas.	49.49%	Informe de actividades ejecutadas y evidencia documental y fotográfica de las llantas suministradas.	49.49%	
17. Designar un empleado calificado para coordinar la prestación del servicio, recibir automotores, supervisar trabajos, entrega contra inventario y resolver situaciones técnicas oportunamente.	Designar un empleado idóneo para coordinar la ejecución de actividades de mantenimiento a los vehículos: TOYOTA: ODU268 NISSAN: ODU349	49.49%	Disposición del jefe de taller para el programa de actividades y coordinación del personal.	49.49%	

	CHEVROLET: OCJ683				
18. El oferente deberá presentar la Certificación en Prevención de Incendios y Seguridad Humana vigente por parte de la Administración Municipal, de acuerdo a lo establecido en el Art. 42 de la Ley 1575 de 2012., del Taller(es) que utilizará para los mantenimientos.	Presentación de Certificado de prevención de incendios.	49.49%	Verificación de vigencia del certificado de prevención de incendios y seguridad humana.	49.49%	
19. El oferente deberá contar con la Certificación de control de plagas según Resolución 5261 de 1994 del Ministerio de Salud, de acuerdo a los parágrafos: "El control de plagas es una actividad crucial en diversos sectores industriales y comerciales en Colombia, ya que contribuye a garantizar la salud pública, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente. Por esta razón, el país cuenta con una serie de normativas y regulaciones que las empresas deben cumplir para llevar a cabo estas actividades de manera segura y eficaz" y "En Colombia, la regulación del control de plagas se encuentra principalmente en la Resolución 5261 de 1994 del Ministerio de Salud, la cual establece las normas sanitarias para el manejo integrado de plagas en establecimientos industriales, comerciales y de servicios. Esta resolución define los lineamientos y requisitos que las empresas deben seguir para prevenir, controlar y erradicar plagas, con el fin de proteger la salud de los trabajadores y consumidores, así como el medio ambiente."	Presentación de Certificado de control de plagas.	49.49%	Verificación de vigencia del certificado de control de plagas.	49.49%	

20. El oferente deberá contar con un software en nube que permita garantizar la disponibilidad de la información facilitando la comunicación continua, con el fin de registrar, consultar y reportar el estado de los mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados sobre la flota vehicular de la Gobernación del Huila.	Disponibilidad de software en la nube para control y reserva de la información de los vehículos.	49.49%	Verifica la disponibilidad de un software bajo las condiciones establecidas en el contrato (disposición y licencia de uso)	49.49%	
21. El oferente deberá contar con una herramienta móvil que permita realizar el reporte oportuno de novedades y/o fallas orientado a la gestión oportuna y control efectivo de las mismas.	Disponibilidad de herramienta móvil para control de novedades y gestión de vehículos.	49.49%	Verifica la disponibilidad de una herramienta móvil para el control o gestión de activos y reporte oportuno de incidencias.	49.49%	
22. El oferente deberá contar con licencia de uso comercial del Software emitido por el fabricante del software.	Disponibilidad o garantía de licencia de uso del software en la nube para control y reserva de la información de los vehículos.	49.49%	Verifica la validez y vigencia de licencia de uso del software bajo las condiciones establecidas en el contrato (disposición y licencia de uso)	49.49%	

23. El oferente debe contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme a la Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015. Esto incluye política de SST, matriz de riesgos (IPER), plan de trabajo anual, y medidas de prevención, evidenciando cumplimiento normativo	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) vigente por parte del contratista u oferente.	49.49%	Verifica la vigencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	49.49%	

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de NEIVA-HUILA, hoy *04* de agosto de *2026*

Firma: _____

Nombre: **CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA**
SUPERVISOR DESIGNADO

Nombre: **NAREN JULIÁN ROJAS FRANCO**
APOYO A LA SUPERVISIÓN

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

GeMan ®


PESV "Su aliado en la gestión de activos"

INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN

Vehículo: Camioneta **Placa: ODU-268**

Fecha de ingreso: 15 de julio de 2026
Kilometraje: 349.319 km
Estado operativo: En taller / Pendiente de entrega

1. Evaluación General



Durante la inspección técnica rigurosa realizada a la camioneta de placas **ODU-268,** se detectaron múltiples fallas críticas asociadas al desgaste severo de componentes de caucho-metal en la suspensión, fugas del sistema de lubricación/refrigeración y pérdida de integridad en la transmisión de potencia y frenado. La acumulación de estos daños impacta directamente la estabilidad, el confort, el control direccional y la seguridad activa del equipo. Por tanto, **se dictamina la inmovilización preventiva del vehículo** hasta finalizar la totalidad del mantenimiento correctivo detallado a continuación.

2. Hallazgos del Diagnóstico por Sistema

Motor y Sobrealimentación (Turbo)

- **Fuga de aceite de motor por *cartridge* del turbo:** Se evidencia paso y pérdida de aceite lubricante a través del núcleo (*cartridge*) del turbocompresor hacia la admisión/escape debido a falla en los sellos internos y desgaste del eje, adicionalmente, se encuentra daño (agarrotamiento) en mecanismo de geometría variable.
- **Riesgo técnico:** Disminución del nivel de aceite del motor, pérdida de potencia, emisión de humo azulado y riesgo severo de desbocamiento del motor (*diesel runaway*) o destrucción total del turbo por falta de lubricación adecuada.

Sistema de Transmisión y Tracción

- **Daño en soporte de transmisión:** El taco o soporte elastomérico que fija la caja de transmisión al chasis presenta desgarro, rotura del caucho y fatiga estructural.

- **Daño en eje delantero derecho:** Deterioro del semieje delantero derecho (junta homocinética y/o guardapolvos), presentando juego excesivo y ruidos metálicos (*claqueteo*) al aplicar tracción o girar la dirección.
- **Riesgo técnico:** El soporte dañado genera vibraciones severas transmitidas a la cabina, sacudidas al cambiar de marcha y desalineación del tren motriz, lo cual acelera el desgaste del eje derecho y junta cárdan.

Sistema Hidráulico y Dirección

- **Fugas de aceite hidráulico:** Presencia de rezumadero continuo y goteo activo en el circuito de asistencia hidráulica de la dirección.
- **Riesgo técnico:** Trabajo en vacío de la bomba de dirección hidráulica, generando ruidos por cavitación, desgaste prematuro y riesgo de pérdida violenta de asistencia durante el trazado de curvas en vía.

Sistema Hidráulico y Dirección

- **Fugas de aceite hidráulico:** Presencia de rezumadero y goteo activo en las líneas de presión y/o componentes del sistema de asistencia hidráulica de la dirección (bomba de dirección y caja de dirección).
- **Riesgo técnico:** Operación en seco de la bomba hidráulica (lo que ocasionará su desgaste prematuro o gripado) y pérdida repentina de asistencia al girar el volante durante la conducción.

Sistema de Suspensión (Delantera y Trasera)

- **Daño en bujes de tijera:** Los bujes de las tijeras (brazos de control) delanteras presentan desprendimiento del vulcanizado y holgura severa.
- **Daño en bujes de amortiguadores:** Resequedad, aplastamiento y rotura del caucho en los ojos de encastre superior e inferior de los amortiguadores, permitiendo el contacto directo metal con metal.
- **Daño en bujes de templetes de suspensión:** Fatiga y holgura excesiva en los elementos de fijación y anclaje de los tensores/templetes que controlan el movimiento longitudinal de la suspensión y ejes.
- **Riesgo técnico:** Pérdida total de la absorción de impactos, alteración grave de la geometría de alineación, inestabilidad de la carrocería en frenadas y curvas, desgaste acelerado del labrado de las llantas y ruidos de golpeo constantes en el tren de rodaje.

Sistema de Frenos

- **Desgaste excesivo de discos de freno:** El espesor de los discos delanteros se encuentra por debajo del límite de seguridad establecido por el fabricante, con superficies deformadas y alabeo.
- **Desgaste de pastillas de freno:** Material de fricción consumido en su totalidad (en límite de reemplazo).
- **Riesgo técnico:** Pérdida de efectividad del frenado, distancias de detención prolongadas, vibración en el pedal al frenar y peligro de fractura del disco por fatiga térmica en pendientes o maniobras de emergencia.

Sistema de Refrigeración

- **Daño en radiador:** Se detectó deterioro estructural y fugas activas de líquido refrigerante en el panel del radiador.
- **Riesgo técnico:** Pérdida de la capacidad de disipación térmica, lo que puede provocar un sobrecalentamiento severo del motor y daños irreparables en la empaquetadura o culata.

Sistema Eléctrico

- **Daño en batería:** Se detectó deterioro en batería y perdida de capacidad de sostenimiento carga eléctrica.
- **Riesgo técnico:** Pérdida de la capacidad de arranque

Sistema Aire Acondicionado

- **Daño motor evaporador:** Se detectó daño en motor evaporador.
- **Riesgo técnico:** Pérdida de la capacidad de enfriamiento del A/C afectando el confort.

Carrocería

- **Ruido anormal:** Se detectó componentes flojos en estructura frontal del vehículo.
- **Riesgo técnico:** Pérdida de tornillos, deterioro de estructura, perdida de componentes


3. Plan de Acción y Repuestos Requeridos


Política	Descripcion	Cantidad
PREVENTIVO	CAMBIO ACEITE MOTOR QT X QT TOYOTA PRADO TX (PLACA ODU268)	7.00
PREVENTIVO	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS (PLACA ODU268)	1.00
PREVENTIVO	MANTENIMIENTO GENERAL SUSPENSION PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
PREVENTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE ACEITE PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
PREVENTIVO	ALINEACIÓN DIRECCIÓN (PLACA ODU268)	1.00
PREVENTIVO	BALANCEO RUEDA (PLACA ODU268)	4.00
PREVENTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE TOYOTA TX (PLACA ODU268)	1.00
PREVENTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
PREVENTIVO	LAVADO GENERAL (CHASIS,MOTOR Y TAPICERIA) (PLACA ODU268)	1.00
PREVENTIVO	MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
PREVENTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO TOYOTA PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
CORRECTIVO	SERVICIO DE CORRECCION FUGAS HIDRAULICO PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO CAMPANA FRENOS (DISCO CAMPANA) PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO CAUCHOS AMORTIGUADOR PRADO TX (PLACA ODU268)	4.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUJE BARRA ESTABILIZADORA PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUJE TIJERA PRADO TX (PLACA ODU268)	8.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO DISCO DE FRENOS PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT PASADORES MORDAZA PRADO TX (PLACA ODU268)	4.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO MANGUERA HIDRAULICA PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO PASADOR TIJERA PRADO TX (PLACA ODU268)	4.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO PASTILLAS FRENOS PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO RADIADOR PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO ROTULA SUSPENSION PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE CAJA PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO TERMINAL DIRECCION PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIAL PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00
CORRECTIVO	DIAGNOSTICO ELECTRICO (PLACA ODU268)	1.00


CORRECTIVO	DIAGNOSTICO MECANICO (PLACA ODU268)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO LIMPIADOR DE FRENOS (PLACA ODU268)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO LIQUIDO DE FRENOS (PLACA ODU268)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO DESENGRASANTE LIQUIDO (PLACA ODU268)	2.00
CORRECTIVO	LIQUIDO REFRIGERANTE (PLACA ODU268)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BATERIA PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
CORRECTIVO	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
CORRECTIVO	SERVICIO ARREGLO EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO BOOSTER PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
CORRECTIVO	PINTURA PIEZA MEDIANA (PLACA ODU268)	4.00
CORRECTIVO	PINTURA PIEZA GRANDE (PLACA ODU268)	1.00
CORRECTIVO	SERVICIO LATONERIA PIEZA MEDIANA (PLACA ODU268)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO TENSOR CORREA PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE CARDAN PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00
CORRECTIVO	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA (PLACA ODU268)	8.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO PUNTA EJE PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00


4. Mantenimiento preventivo (Proactivo)

Cambio de aceite motor, cambio de filtro aceite motor, filtros de combustible, filtro de aire motor y filtro de aire acondicionado.










5. Mantenimiento Correctivo



GeMan ®

PESV "Su aliado en la gestión de activos"






contacto@gemansas.com
+57 3175153514
https://www.gemansas.com
@GerenciandoMantenimiento

GeMan ®

PESV

"Su aliado en la gestión de activos"






contacto@gemansas.com
https://www.gemansas.com
+57 3175153514
@GerenciandoMantenimiento

GeMan ®

PESV

"Su aliado en la gestión de activos"





contacto@gemansas.com

https://www.gemansas.com

+57 3175153514


@GerenciandoMantenimiento

GeMan ®

PESV

"Su aliado en la gestión de activos"





contacto@gemansas.com
+57 3175153514
https://www.gemansas.com
@GerenciandoMantenimiento

GeMan ®

PESV

"Su aliado en la gestión de activos"






contacto@gemansas.com
https://www.gemansas.com
+57 3175153514
@GerenciandoMantenimiento

GeMan ®

PESV

"Su aliado en la gestión de activos"







Vehículo: Camioneta **Placa: OCJ-683**

Fecha de informe: 21 de julio de 2026

Kilometraje: 105.435 km

Estado operativo: En taller / Pendiente de entrega (30/07/2026)

1. Evaluación General



contacto@gemansas.com

+57 3175153514

https://www.gemansas.com

@GerenciandoMantenimiento

Durante la inspección técnica rigurosa realizada a la camioneta de placas **ODU-349**, se detectaron múltiples fallas que se interpretan en un desgaste significativo en especial en el sistema de aire acondicionado, sistema de frenos (seguridad), rodamiento y eléctricos, que requiere intervención para su funcionalidad. La acumulación de estos daños impacta directamente la estabilidad, el confort, el control direccional y la seguridad activa del equipo. Por tanto, **se dictamina la inmovilización preventiva del vehículo** hasta finalizar la totalidad del mantenimiento correctivo detallado a continuación.

2. Hallazgos del Diagnóstico por Sistema

Sistema de aire acondicionado:

- **Compresor, evaporador, manguera de presión:** Se evidencia defecto en el compresor, es decir, no enfría o enfría con intermitencia, por tanto, conlleva a que se contamine el sistema (efecto en cadena).
- **Evaporador:** Cuenta con fugas por lo cual, hay pérdida de refrigerante y causa mal olor al interior. Humedad excesiva dentro del habitáculo.
- **Manguera de presión dañada:** Fuga de gas refrigerante lo que sobrecarga al compresor.
- **Riesgo técnico:** Aumento del consumo eléctrico que afecta el confort.

Sistema de Frenos:

- **Daño Mordaza:** El vehículo tiende a dirigirse a un lado provocando desgaste irregular de las pastillas que concluye en un sobrecalentamiento del disco, además, no cuenta con presión, por lo que la distancia de frenado aumentada llega a la pérdida de seguridad por posible falla de frenado en un eje.
- **Daño en Pistón:** EL pistón corroído deja un frenado inconsistente, ruidos metálicos, daño a los discos y pérdida del control.
- **Riesgo técnico:** El sistema de seguridad es el más importante, su fallo podría dejar consecuencias graves.

Sistema de Rodamiento:

- **Ruedas:** Presencia de desgaste significativo en las ruedas que afectan la dirección y estabilidad, además de un calentamiento excesivo.
- **Riesgo técnico:** Pérdida de precisión, mayor consumo de combustible por la fricción, desgaste que ocasione accidente.

Sistema Eléctrico

- **Interruptor de ignición:** Dañado, no funciona y ocasiona una pérdida de dirección asistoda y frenos asistidos.
- **Cableado:** Cortocircuitos, daño de fusibles (quemados) que provoca fallas en otros sistemas.
- **Batería:** Deficiente, desgaste excesivo que genera pérdida de capacidad de sostenimiento de la carga eléctrica (falla eléctrica)
- **Alternador:** Sobrecarga, batería no carga luces tenues, falla en el sistema eléctrico.

- **Riesgo técnico:** Capacidad de arranque baja, el vehículo opera con riesgo, puede apagarse, lo que suspende el funcionamiento del vehículo (hidráulica y reduce eficacia de frenado).

Sistema de Refrigeración / enfriamiento:

- **Radiador:** Se detectó deterioro estructural y fugas activas de líquido refrigerante en el panel del radiador. El motor se sobrecalienta deformando la culata y dañando el empaque.
- **Fugas:** Pérdida de refrigerante, sobrecalentamiento severo.
- **Termostato afectado:** Temperatura inestable, puedo generar un desgaste acelerado del motor.
- **Riesgo técnico:** Pérdida de la capacidad de disipación térmica, lo que puede provocar un sobrecalentamiento severo del motor y daños irreparables en la empaquetadura o culata, pérdida de potencia.

Lubricación del motor:

- **Fugas**: Aceite de motor, líquido hidráulico, líquido de frenos: manchas, humo, olor a quemado, falla en la dirección, roce en el girado, pedal bajo.
- **Riesgo técnico:** Daño irreversible por la poca lubricación, pérdida de dirección asistida y falla de frenos.

Externo:

- **Panorámico**: Sellado deficiente
- **Riesgo técnico:** Filtración del agua, sellado con aire, desprendimiento parcial. Humedad, corrosión.

3. Plan de Acción y Repuestos Requeridos

Politica	Descripción	Cantidad
PREVENTIVO	REVISION TECNOMECANICA CAMIONETA (PLACA OCJ683)	1.00
PREVENTIVO	CAMBIO ACEITE MOTOR X QT DMAX (PLACA OCJ683)	7.00
PREVENTIVO	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
PREVENTIVO	REVISION ELECTRICA LUCES DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
PREVENTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE ACEITE DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
PREVENTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
PREVENTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO TRAMPA DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
PREVENTIVO	ALINEACIÓN DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
PREVENTIVO	BALANCEO RUEDA (PLACA OCJ683)	4.00
PREVENTIVO	LIMPIEZA CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
PREVENTIVO	MANTENIMIENTO GENERAL SUSPENSION DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
PREVENTIVO	ROTACIÓN DE LLANTAS (PLACA OCJ683)	1.00
PREVENTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
PREVENTIVO	MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
PREVENTIVO	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL X QT DMAX (PLACA OCJ683)	4.00
PREVENTIVO	CAMBIO ACEITE CAJA DE CAMBIOS (TRANSMISIÓN) X QT (PLACA OCJ683)	4.00
PREVENTIVO	MANTENIMIENTO GENERAL DE RODAMIENTOS DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
PREVENTIVO	SINCRONIZACION GENERAL MOTOR DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
PREVENTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	DIAGNOSTICO ELECTRICO (PLACA OCJ683)	1.00

CORRECTIVO	DIAGNOSTICO MECANICO (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	REVISION ELECTRICA SISTEMA DE INYECCION DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	REVISION SISTEMA ELECTRICO GENERAL DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	REVISION Y CORRECCION ELECTRICA INTERRUPTOR VIDRIOS DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	SERVICIO DE CORRECCION FUGAS DE MOTOR DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	SERVICIO DE CORRECCION FUGAS HIDRAULICO DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	SERVICIO DE ESCANER DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA DELANTERA DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA TRASERA DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO DE SOPORTE MOTOR DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA DMAX (PLACA OCJ683)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO MORDAZA FRENOS DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO ROTULA SUSPENSION (PLACA OCJ683)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE CAJA DMAX (PLACA OCJ683)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE CARDAN DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO TANQUE INFERIOR DEL RADIADOR DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO TANQUE SUPERIOR DEL RADIADOR DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO PANEL DE PISO ALFOMBRADO DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO MANGUERA PRESION AIRE ACONDICIONADO DMAX (PLACA OCJ683)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO JUEGO RUEDA LIBRE DMAX (PLACA OCJ683)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO HOJA DE RESORTE DMAX (PLACA OCJ683)	1.00


4. Mantenimiento preventivo

Cambio de aceite motor, cambio de filtro aceite motor, filtros de combustible, filtro de aire motor y filtro de aire acondicionado.





5. Mantenimiento Correctivo




GeMan ®

PESV

"Su aliado en la gestión de activos"







contacto@gemansas.com

+57 3175153514

https://www.gemansas.com


@GerenciandoMantenimiento

GeMan ®

PESV

"Su aliado en la gestión de activos"







contacto@gemansas.com

+57 3175153514

https://www.gemansas.com

@GerenciandoMantenimiento

GeMan ®

PESV "Su aliado en la gestión de activos"

Vehículo: Camioneta **Placa: ODU-349**

Fecha de informe: 26 de julio de 2026
Kilometraje: 80.762 km
Estado operativo: En taller / Pendiente de entrega

1. Evaluación General



Durante la inspección técnica rigurosa realizada a la camioneta de placas **ODU-349**, se detectaron múltiples fallas que se interpretan en un desgaste significativo en especial en el sistema de aire acondicionado, sistema de frenos (seguridad), rodamiento y eléctricos, que requiere intervención para su funcionalidad. La acumulación de estos daños impacta directamente la estabilidad, el confort, el control direccional y la seguridad activa del equipo. Por tanto, **se dictamina la inmovilización preventiva del vehículo** hasta finalizar la totalidad del mantenimiento correctivo detallado a continuación.

2. Hallazgos del Diagnóstico por Sistema

Sistema de aire acondicionado:

- **Compresor, evaporador, manguera de presión:** Se evidencia defecto en el compresor, es decir, no enfría o enfría con intermitencia, por tanto, conlleva a que se contamine el sistema (efecto en cadena).
- **Evaporador:** Cuenta con fugas por lo cual, hay pérdida de refrigerante y causa mal olor al interior. Humedad excesiva dentro del habitáculo.
- **Manguera de presión dañada:** Fuga de gas refrigerante lo que sobrecarga al compresor.
- **Riesgo técnico:** Aumento del consumo eléctrico que afecta el confort.

Sistema de Frenos:

- **Daño Mordaza:** El vehículo tiende a dirigirse a un lado provocando desgaste irregular de las pastillas que concluye en un sobrecalentamiento del disco, además, no cuenta con presión, por lo que la distancia de frenado aumentada llega a la pérdida de seguridad por posible falla de frenado en un eje.
- **Daño en Pistón:** EL pistón corroído deja un frenado inconsistente, ruidos metálicos, daño a los discos y pérdida del control.
- **Riesgo técnico:** El sistema de seguridad es el más importante, su fallo podría dejar consecuencias graves.

Sistema de Rodamiento:

- **Ruedas:** Presencia de desgaste significativo en las ruedas que afectan la dirección y estabilidad, además de un calentamiento excesivo.
- **Riesgo técnico:** Pérdida de precisión, mayor consumo de combustible por la fricción, desgaste que ocasione accidente.

Sistema Eléctrico

- **Interruptor de ignición:** Dañado, no funciona y ocasiona una pérdida de dirección asistoda y frenos asistidos.
- **Cableado:** Cortocircuitos, daño de fusibles (quemados) que provoca fallas en otros sistemas.
- **Batería:** Deficiente, desgaste excesivo que genera pérdida de capacidad de sostenimiento de la carga eléctrica (falla eléctrica)
- **Alternador:** Sobrecarga, batería no carga luces tenues, falla en el sistema eléctrico.
- **Riesgo técnico:** Capacidad de arranque baja, el vehículo opera con riesgo, puede apagarse, lo que suspende el funcionamiento del vehículo (hidráulica y reduce eficacia de frenado).

Sistema de Refrigeración / enfriamiento:

- **Radiador:** Se detectó deterioro estructural y fugas activas de líquido refrigerante en el panel del radiador. El motor se sobrecalienta deformando la culata y dañando el empaque.
- **Fugas:** Pérdida de refrigerante, sobrecalentamiento severo.
- **Termostato afectado:** Temperatura inestable, puedo generar un desgaste acelerado del motor.
- **Riesgo técnico:** Pérdida de la capacidad de disipación térmica, lo que puede provocar un sobrecalentamiento severo del motor y daños irreparables en la empaquetadura o culata, pérdida de potencia.

Lubricación del motor:

- **Fugas**: Aceite de motor, líquido hidráulico, líquido de frenos: manchas, humo, olor a quemado, falla en la dirección, roce en el girado, pedal bajo.
- **Riesgo técnico:** Daño irreversible por la poca lubricación, pérdida de dirección asistida y falla de frenos.

Externo:

- **Panorámico**: Sellado deficiente

- **Riesgo técnico:** Filtración del agua, sellado con aire, desprendimiento parcial. Humedad, corrosión.

3. Plan de Acción y Repuestos Requeridos

Política	Descripción	Cantidad
PREVENTIVO	LAVADO GENERAL (CHASIS, MOTOR Y TAPICERIA) (PLACA ODU349)	1.00
PREVENTIVO	CAMBIO ACEITE MOTOR X QT FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	7.00
PREVENTIVO	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
PREVENTIVO	REVISION ELECTRICA LUCES FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
PREVENTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE ACEITE FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
PREVENTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
PREVENTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO TRAMPA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
PREVENTIVO	ALINEACIÓN FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
PREVENTIVO	BALANCEO RUEDA (PLACA ODU349)	4.00
PREVENTIVO	LIMPIEZA CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
PREVENTIVO	MANTENIMIENTO GENERAL SUSPENSION FORNTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
PREVENTIVO	ROTACIÓN DE LLANTAS (PLACA ODU349)	1.00
PREVENTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
PREVENTIVO	MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
PREVENTIVO	CAMBIO DE ACEITE CAJA (TRANSMISIÓN) FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	4.00
PREVENTIVO	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	4.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA DELANTERA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA TRASERA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO INTERRUPTOR IGNICION FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO MORDAZA FRENOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	2.00
CORRECTIVO	REPARACION Y SONDEO RADIADOR FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
CORRECTIVO	REVISION ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
CORRECTIVO	REVISION SISTEMA ELECTRICO GENERAL FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
CORRECTIVO	REVISION Y CORRECCION ELECTRICA INTERRUPTOR VIDRIOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	2.00
CORRECTIVO	SELLADO VIDRIO PANORAMICO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
CORRECTIVO	SERVICIO ARREGLO EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
CORRECTIVO	SERVICIO DE CORRECCION FUGAS DE MOTOR FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
CORRECTIVO	SERVICIO DE CORRECCION FUGAS HIDRAULICO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
CORRECTIVO	SERVICIO DE ESCANER FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO MANGUERA PRESION AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
CORRECTIVO	PINTURA PIEZA GRANDE (PLACA ODU349)	4.00
CORRECTIVO	PINTURA PIEZA MEDIANA (PLACA ODU349)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO CARPA PLATON FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
CORRECTIVO	SERVICIO RECTIFICADA DISCOS FRENOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	2.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO PASTILLAS FRENOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00
CORRECTIVO	SUMINISTRO Y CAMBIO BANDAS FRENOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00


4. Mantenimiento preventivo


Cambio de aceite motor, cambio de filtro aceite motor, filtros de combustible, filtro de aire motor y filtro de aire acondicionado.


GeMan ®


PESV

"Su aliado en la gestión de activos"










contacto@gemansas.com
+57 3175153514
https://www.gemansas.com
@GerenciandoMantenimiento


5. Mantenimiento Correctivo


















El presente informe técnico se genera el 31 de julio de 2026,

ED 20260731

Jairo Caviedes Sierra
Ingeniero Mecánico
TP. CN230-125233
C.C:1.110.501.664 de Ibagué

GeMan
"Su aliado en la gestión de activos"
PESV

GERENCIANDO MANTENIMIENTO SAS
NIT 901.515.132-3
CL 22 A SUR 32 56 TO 4 AP 104
Tel: (608) 00000000
Neiva - Colombia
jcaviedes@gemansas.com

Remisión
No. 1-2

Señores	GOBERNACION DEL HUILA				
NIT	800.103.913-4	**Teléfono**	(608) 0000000	**Fecha Elaboración**	16/07/2026
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Neiva - Colombia	**Vendedor**	JAIRO CAVIEDES

Ítem	Descripción	Producto	Cantidad	Vr. Total
1	CAMBIO ACEITE MOTOR QT X QT TOYOTA PRADO TX	QTPRADOTX	7.00	803,606.00
2	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	MTTOFRANTOYOTATX	1.00	476,233.00
3	MANTENIMIENTO GENERAL SUSPENSION PRADO TX	MTTOSUSTX	1.00	472,541.00
4	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE ACEITE PRADO TX	FILACEMOTPRADOTX	1.00	235,713.00
5	ALINEACIÓN DIRECCIÓN	ALINEACIONGH	1.00	79,135.00
6	BALANCEO RUEDA	BALANCEOGH	4.00	67,830.00
7	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE TOYOTA TX	FILAIRETX	1.00	418,528.00
8	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRADO TX	FICOMBTX	1.00	253,538.00
9	LAVADO GENERAL (CHASIS,MOTOR Y TAPICERIA)	LAVADOGENERAL	1.00	312,120.00
10	MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO PRADO TX	MTTOA/C	1.00	800,771.00
11	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO TOYOTA PRADO TX	FILA/CTX	1.00	238,374.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones:
Intervención ODU268 Tareas Mantenimiento Preventivo

Total Bruto	3,494,444.00
IVA 19%	663,945.00
Total a Pagar	4,158,389.00

GeMan®
"Su aliado en la gestión de activos"
PESV

Entregado por: _____

Recibido por: _____

GeMan
"Su aliado en la gestión de activos"

GERENCIANDO MANTENIMIENTO SAS
NIT 901.515.132-3
CL 22 A SUR 32 56 TO 4 AP 104
Tel: (608) 00000000
Neiva - Colombia
jcaviedes@gemansas.com

Remisión
No. 1-3


Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Señores	GOBERNACION DEL HUILA				
NIT	800.103.913-4	**Teléfono**	(608) 0000000	**Fecha Elaboración**	17/07/2026
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Neiva - Colombia	**Vendedor**	JAIRO CAVIEDES

Ítem	Descripción	Producto	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE CORRECCION FUGAS HIDRAULICO PRADO TX	CORRFUGTX	1.00	484,905.00
2	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR PRADO TX	ABRAZMET	2.00	115,781.00
3	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION PRADO TX	CAJDIRTX	1.00	3,865,783.00
4	SUMINISTRO Y CAMBIO CAMPANA FRENOS (DISCO CAMPANA) PRADO TX	DISCOFRNTRASTX	2.00	3,533,462.00
5	SUMINISTRO Y CAMBIO CAUCHOS AMORTIGUADOR PRADO TX	CAUCAMORTTX	4.00	256,920.00
6	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUJE BARRA ESTABILIZADORA PRADO TX	BUJBARRAESTATX	2.00	487,841.00
7	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUJE TIJERA PRADO TX	BUJTIRJTX	8.00	3,783,591.00
8	SUMINISTRO Y CAMBIO DISCO DE FRENOS PRADO TX	DISFRENTX	2.00	3,492,026.00
9	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT PASADORES MORDAZA PRADO TX	PASMORDTOYTX	4.00	538,362.00
10	SUMINISTRO Y CAMBIO MANGUERA HIDRAULICA PRADO TX	MANHIDTX	1.00	389,581.00
11	SUMINISTRO Y CAMBIO PASADOR TIJERA PRADO TX	PASADTIJTX	4.00	1,287,562.00
12	SUMINISTRO Y CAMBIO PASTILLAS FRENOS PRADO TX	PASTFRENTX	2.00	2,485,724.00
13	SUMINISTRO Y CAMBIO RADIADOR PRADO TX	RADPRADTX	1.00	2,046,489.00
14	SUMINISTRO Y CAMBIO ROTULA SUSPENSION PRADO TX	ROTULATX	2.00	1,564,674.00
15	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE CAJA PRADO TX	SOPORCAJATX	1.00	1,055,919.00
16	SUMINISTRO Y CAMBIO TERMINAL DIRECCION PRADO TX	TERDIRTX	2.00	1,861,630.00
17	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIAL PRADO TX	BRAZAXIALTX	2.00	1,250,703.00
18	DIAGNOSTICO ELECTRICO	DIAGELECTRICO	1.00	474,810.00
19	DIAGNOSTICO MECANICO	DIAGMECA	1.00	474,810.00
20	SUMINISTRO LIMPIADOR DE FRENOS	LIMPFRENOS	2.00	170,163.00
21	SUMINISTRO LIQUIDO DE FRENOS	LIQFREN	2.00	170,163.00
22	SUMINISTRO DESENGRASANTE LIQUIDO	DESENGRASANTE	2.00	86,280.00
23	LIQUIDO REFRIGERANTE	REFRIGERANTE	1.00	62,313.00
24	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BATERIA PRADO TX	BATERIATX	1.00	1,192,250.00
25	SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO PRADO TX	COMPRESORA/CTX	1.00	5,186,047.00
26	SUMINISTRO Y CAMBIO CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO PRADO TX	CONDENSADOTX	1.00	1,884,283.00
27	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO PRADO TX	SERVELECTRTX	1.00	267,141.00
28	SERVICIO ARREGLO EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO PRADO TX	EVAPPRADOTX	1.00	400,906.00
29	SUMINISTRO Y CAMBIO BOOSTER PRADO TX	BOOSTERTX	1.00	2,742,269.00
30	PINTURA PIEZA MEDIANA	PINTURAMED	4.00	2,248,680.00
31	PINTURA PIEZA GRANDE	PINTURAGRANDE	1.00	684,976.00
32	SERVICIO LATONERIA PIEZA MEDIANA	LATMEDIANA	2.00	578,335.00
33	SUMINISTRO Y CAMBIO TENSOR CORREA PRADO TX	TESORCORREATX	1.00	1,752,223.00
34	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE CARDAN PRADO TX	SOPORTECARDANTX	1.00	1,652,936.00
35	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	SERVPRENSAHIDRA	8.00	792,854.00
36	SUMINISTRO Y CAMBIO PUNTA EJE PRADO TX	PUNTAEJETX	2.00	1,095,391.00

Observaciones:
Intervención ODU268 Tareas Mantenimiento cCorrectivo

Total Bruto	42,367,886.00
IVA 19%	8,049,897.00
Total a Pagar	50,417,783.00



Entregado por: _____

Recibido por: _____

GeMan
"Su aliado en la gestión de activos"
PESV

GERENCIANDO MANTENIMIENTO SAS
NIT 901.515.132-3
CL 22 A SUR 32 56 TO 4 AP 104
Tel: (608) 00000000
Neiva - Colombia
jcaviedes@gemansas.com

Remisión
No. 1-4

Señores	GOBERNACION DEL HUILA		
NIT	800.103.913-4	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha Elaboración	28/07/2026
Vendedor	JAIRO CAVIEDES

Ítem	Descripción	Producto	Cantidad	Vr. Total
1	LAVADO GENERAL (CHASIS,MOTOR Y TAPICERIA)	LAVADOGENERAL	1.00	312,120.00
2	CAMBIO ACEITE MOTOR X QT FRONTIER D23	ACEITEMOTORFRONTIER	7.00	822,237.00
3	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS FRONTIER D23	MTTOFRENOSD23	1.00	438,647.00
4	REVISION ELECTRICA LUCES FRONTIER D23	REVLUCESELECTD23	1.00	232,691.00
5	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE ACEITE FRONTIER D23	FILTROACEITED23	1.00	144,392.00
6	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE FRONTIER D23	FILTCOMBD23	1.00	145,929.00
7	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO TRAMPA FRONTIER D23	FILTRAMD23	1.00	309,049.00
8	ALINEACIÓN FRONTIER D23	ALINEACIÓND23	1.00	92,701.00
9	BALANCEO RUEDA	BALANCEOGH	4.00	67,830.00
10	LIMPIEZA CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23	LIMPCONDA/CD23	1.00	291,198.00
11	MANTENIMIENTO GENERAL SUSPENSION FORNTIER D23	MTTOSUSPD23	1.00	455,782.00
12	ROTACIÓN DE LLANTAS	ROTLLAN	1.00	90,440.00
13	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23	FILA/C	1.00	125,353.00
14	MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23	MTTOA/CD23	1.00	817,300.00
15	CAMBIO DE ACEITE CAJA (TRANSMISIÓN) FRONTIER D23	ACEITETRANSD23	4.00	429,590.00
16	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL FRONTIER D23	ACEITDIFD23	4.00	429,590.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones:
Intervención ODU349 Tareas Mantenimiento Preventivo

Total Bruto	4,373,823.00
IVA 19%	831,026.00
Total a Pagar	5,204,849.00

Entregado por: _____

Recibido por: _____

GeMan
"Su aliado en la gestión de activos"
PESV

GERENCIANDO MANTENIMIENTO SAS
NIT 901.515.132-3
CL 22 A SUR 32 56 TO 4 AP 104
Tel: (608) 00000000
Neiva - Colombia
jcaviedes@gemansas.com

Remisión
No. 1-5

Señores	GOBERNACION DEL HUILA				
NIT	800.103.913-4	**Teléfono**	(608) 0000000	**Fecha Elaboración**	28/07/2026
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Neiva - Colombia	**Vendedor**	JAIRO CAVIEDES

Ítem	Descripción	Producto	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA FRONTIER D23	BATD23	1.00	1,537,644.00
2	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA DELANTERA FRONTIER D23	RODRUEDD23	2.00	830,075.00
3	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA TRASERA FRONTIER D23	RODRUETRASD23	2.00	1,156,466.00
4	SUMINISTRO Y CAMBIO INTERRUPTOR IGNICION FRONTIER D23	INTENCD23	1.00	1,209,115.00
5	SUMINISTRO Y CAMBIO MORDAZA FRENOS FRONTIER D23	MORDFREND23	2.00	3,999,799.00
6	SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA FRONTIER D23	LLANTAD23	2.00	2,803,714.00
7	REPARACION Y SONDEO RADIADOR FRONTIER D23	SONDRADD23	1.00	416,941.00
8	REVISION ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO FRONTIER D23	REACELECD23	1.00	233,047.00
9	REVISION SISTEMA ELECTRICO GENERAL FRONTIER D23	REVISELECTD23	1.00	296,897.00
10	REVISION Y CORRECCION ELECTRICA INTERRUPTOR VIDRIOS FRONTIER D23	REVEELECELEVIDD23	2.00	455,365.00
11	SELLADO VIDRIO PANORAMICO FRONTIER D23	SELLVIDPARD23	1.00	1,326,551.00
12	SERVICIO ARREGLO EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23	ARREVAPD23	1.00	210,127.00
13	SERVICIO DE CORRECCION FUGAS DE MOTOR FRONTIER D23	CORRFUGMOTORD23	1.00	529,818.00
14	SERVICIO DE CORRECCION FUGAS HIDRAULICO FRONTIER D23	CORRFUGHIDRAD23	1.00	263,063.00
15	SERVICIO DE ESCANER FRONTIER D23	SERESCAD23	1.00	139,679.00
16	SUMINISTRO Y CAMBIO MANGUERA PRESION AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23	MANFA/CD23	1.00	724,860.00
17	PINTURA PIEZA GRANDE	PINTURAGRANDE	4.00	2,739,906.00
18	PINTURA PIEZA MEDIANA	PINTURAMED	2.00	1,124,339.00
19	SUMINISTRO Y CAMBIO CARPA PLATON FRONTIER D23	CARPD23	1.00	1,001,982.00
20	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP FRONTIER D23	STOPD23	1.00	387,577.00
21	SERVICIO RECTIFICADA DISCOS FRENOS FRONTIER D23	RECTDISCOSFRED23	2.00	224,132.00
22	SUMINISTRO Y CAMBIO PASTILLAS FRENOS FRONTIER D23	PASTILLD23	1.00	344,962.00
23	SUMINISTRO Y CAMBIO BANDAS FRENOS FRONTIER D23	BANDASD23	1.00	521,866.00

Total Bruto	18,889,013.00
IVA 19%	3,588,912.00
Total a Pagar	22,477,925.00

Observaciones:
Intervención ODU349 Tareas Mantenimiento Correctivo

GeMan®
"Su aliado en la gestión de activos"
PESV

Entregado por: _____

Recibido por: _____

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

GeMan
"Su aliado en la gestión de activos"

GERENCIANDO MANTENIMIENTO SAS
NIT 901.515.132-3
CL 22 A SUR 32 56 TO 4 AP 104
Tel: (608) 00000000
Neiva - Colombia
jcaviedes@gemansas.com

Remisión
No. 1-6

Señores	GOBERNACION DEL HUILA				
NIT	800.103.913-4	**Teléfono**	(608) 0000000	**Fecha Elaboración**	22/07/2026
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Neiva - Colombia	**Vendedor**	JAIRO CAVIEDES

Ítem	Descripción	Producto	Cantidad	Vr. Total
1	REVISION TECNOMECANICA CAMIONETA	RTMYEC	1.00	467,552.00
2	CAMBIO ACEITE MOTOR X QT DMAX	ACEITMOTDMAX	7.00	854,227.00
3	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS DMAX	MTTOFREDMAX	1.00	444,699.00
4	REVISION ELECTRICA LUCES DMAX	REVLUCES	1.00	244,909.00
5	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE ACEITE DMAX	FILTROACEDMAX	1.00	95,125.00
6	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE DMAX	FILTCOMB	1.00	122,020.00
7	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO TRAMPA DMAX	FILTCOMBDMAX	1.00	120,365.00
8	ALINEACIÓN DMAX	ALINEACIDMAX	1.00	92,701.00
9	BALANCEO RUEDA	BALANCEOGH	4.00	67,830.00
10	LIMPIEZA CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO DMAX	LIMPCONDEDMAX	1.00	260,652.00
11	MANTENIMIENTO GENERAL SUSPENSION DMAX	MTTOSUSPDMAX	1.00	444,699.00
12	ROTACIÓN DE LLANTAS	ROTLLAN	1.00	90,440.00
13	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO DMAX	FILTROA/C	1.00	118,854.00
14	MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO DMAX	MTTOA/CDMAX	1.00	1,075,805.00
15	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL X QT DMAX	ACEITDIFEREDMAX	4.00	429,590.00
16	CAMBIO ACEITE CAJA DE CAMBIOS (TRANSMISIÓN) X QT	ACEITTRANSDMAX	4.00	429,590.00
17	MANTENIMIENTO GENERAL DE RODAMIENTOS DMAX	MTTORODDMAX	1.00	708,213.00
18	SINCRONIZACION GENERAL MOTOR DMAX	SICRONIZADMAX	1.00	217,606.00
19	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE DMAX	FILAIREDMAX	1.00	104,118.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones:
Intervención OCJ683 Tareas Mantenimiento Preventivo

Total Bruto	5,368,904.00
IVA 19%	1,020,091.00
Total a Pagar	6,388,995.00

GeMan®
"Su aliado en la gestión de activos"

Entregado por: _____

Recibido por: _____

GeMan
"Su aliado en la gestión de activos"
PESV

GERENCIANDO MANTENIMIENTO SAS
NIT 901.515.132-3
CL 22 A SUR 32 56 TO 4 AP 104
Tel: (608) 00000000
Neiva - Colombia
jcaviedes@gemansas.com

Remisión
No. 1-7

Señores	GOBERNACION DEL HUILA		
NIT	800.103.913-4	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha Elaboración	22/07/2026
Vendedor	JAIRO CAVIEDES

Ítem	Descripción	Producto	Cantidad	Vr. Total
1	DIAGNOSTICO ELECTRICO	DIAGELECTRICO	1.00	474,810.00
2	DIAGNOSTICO MECANICO	DIAGMECA	1.00	474,810.00
3	REVISION ELECTRICA SISTEMA DE INYECCION DMAX	REVELECTRINYDMAX	1.00	252,387.00
4	REVISION SISTEMA ELECTRICO GENERAL DMAX	REVELECTDMAX	1.00	297,331.00
5	REVISION Y CORRECCION ELECTRICA INTERRUPTOR VIDRIOS DMAX	REPELECTRINTERDMAX	1.00	227,683.00
6	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO DMAX	ACONDELECTRDMAX	1.00	236,942.00
7	SERVICIO DE CORRECCION FUGAS DE MOTOR DMAX	CORRECCFUGAMOTRDMAX	1.00	445,409.00
8	SERVICIO DE CORRECCION FUGAS HIDRAULICO DMAX	CORRECFUGHIDRDMAX	1.00	229,045.00
9	SERVICIO DE ESCANER DMAX	ESCANERDMAX	1.00	120,677.00
10	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA DELANTERA DMAX	RODRUEDDELDMAX	1.00	375,891.00
11	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA TRASERA DMAX	RODRUETRASDMAX	1.00	455,626.00
12	SUMINISTRO Y CAMBIO DE SOPORTE MOTOR DMAX	SOPORMOTORDMAX	1.00	317,888.00
13	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA DMAX	TIRBARRESTABIDMAX	2.00	718,998.00
14	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION DMAX	EMPCAJADIREDMAX	1.00	738,008.00
15	SUMINISTRO Y CAMBIO MORDAZA FRENOS DMAX	MORDADMAX	1.00	1,843,435.00
16	SUMINISTRO Y CAMBIO ROTULA SUSPENSION	ROTULADMAX	2.00	909,881.00
17	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE CAJA DMAX	SOPCAJADMAX	2.00	719,167.00
18	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE CARDAN DMAX	SOPCARDANDMAX	1.00	471,355.00
19	SUMINISTRO Y CAMBIO TANQUE INFERIOR DEL RADIADOR DMAX	TANQERADIINFDMAX	1.00	537,807.00
20	SUMINISTRO Y CAMBIO TANQUE SUPERIOR DEL RADIADOR DMAX	TANQSUPERRADDMAX	1.00	542,076.00
21	SUMINISTRO Y CAMBIO PANEL DE PISO ALFOMBRADO DMAX	PISOALFDMAX	1.00	1,129,402.00
22	SUMINISTRO Y CAMBIO MANGUERA PRESION AIRE ACONDICIONADO DMAX	MANPRESIDMAX	1.00	643,601.00
23	SUMINISTRO Y CAMBIO JUEGO RUEDA LIBRE DMAX	RUEDALIBREDMAX	2.00	2,549,473.00
24	SUMINISTRO Y CAMBIO HOJA DE RESORTE DMAX	HOJARESORTDMAX	1.00	587,892.00

Total Bruto	12,856,802.00
IVA 19%	2,442,792.00
Total a Pagar	15,299,594.00

Observaciones:
Intervención OCJ683 Tareas Mantenimiento Correctivo

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

GeMan
"Su aliado en la gestión de activos"
PESV

Entregado por: _____

Recibido por: _____

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SGN-C042-P03-F01
		Versión: 6
Fecha Aprobación: 15 de julio de 2025	ACTA DE ENTREGA DE BIENES DEVOLUTIVOS O DE CONSUMO (CONTRATISTA – SUPERVISOR) Y VERIFICACIÓN DE ALMACEN	Página 1 de 2

___ DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL	N.º:	1110	AÑO:	2026
___ CONTRATO DE:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS				
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA GENERAL**	
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	GERENCIANDO MANTENIMIENTO S.A.S - GEMAN
	NIT O CC:	901515132-3
	REPRESENTATANTE LEGAL:	JAIRO CAVIEDES SIERRA
	CC:	1.110.501.664
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES Y MANO DE OBRA INCLUIDO	
VALOR DE CONTRATO:	**$210.000.000**	
	Valor en Letras:	
PLAZO DE EJECUCIÒN:	**DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026.**	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**15/07/2026**	

DATOS DE QUIEN ENTREGA (Contratista)	**NOMBRE:** JAIRO CAVIEDES SIERRA
	IDENTIFICACIÓN: 1.110.501.664

DATOS DE QUIEN RECIBE (Supervisor)	**NOMBRE:** CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA
	IDENTIFICACIÓN: 83.252.402
	CARGO: SUPERVISOR DEL CONTRATO

RELACIÓN DE LA ENTREGA:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CARACTERISTICA O SERIAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR PRADO TX (PLACA ODU268)	ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	48,647.40	19%	115,780.81
2	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION PRADO TX (PLACA ODU268)	CAJA DIRECCION PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	3,248,557.00	19%	3,865,783.32
3	SUMINISTRO Y CAMBIO CAMPANA FRENOS (DISCO CAMPANA) PRADO TX (PLACA ODU268)	CAMPANA FRENOS (DISCO CAMPANA) PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	1,484,647.93	19%	3,533,462.07
4	SUMINISTRO Y CAMBIO CAUCHOS AMORTIGUADOR PRADO TX (PLACA ODU268)	CAUCHOS AMORTIGUADOR PRADO TX (PLACA ODU268)	4.00	53,974.81	19%	256,920.10
5	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUJE BARRA ESTABILIZADORA PRADO TX (PLACA ODU268)	BUJE BARRA ESTABILIZADORA PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	204,975.23	19%	487,841.05
6	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUJE TIJERA PRADO TX (PLACA ODU268)	BUJE TIJERA PRADO TX (PLACA ODU268)	8.00	397,435.97	19%	3,783,590.43
7	SUMINISTRO Y CAMBIO DISCO DE FRENOS PRADO TX (PLACA ODU268)	DISCO DE FRENOS PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	1,467,237.78	19%	3,492,025.92
8	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT PASADORES MORDAZA PRADO TX (PLACA ODU268)	KIT PASADORES MORDAZA PRADO TX (PLACA ODU268)	4.00	113,101.32	19%	538,362.28

Original Firmado – Control De Calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			
Apoyo Metodológico área de Calidad			

8	SUMINISTRO Y CAMBIO MANGUERA HIDRAULICA PRADO TX (PLACA ODU268)	MANGUERA HIDRAULICA PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	327,379.00	19%	389,580.77
9	SUMINISTRO Y CAMBIO PASADOR TIJERA PRADO TX (PLACA ODU268)	PASADOR TIJERA PRADO TX (PLACA ODU268)	4.00	270,496.23	19%	1,287,562.05
10	SUMINISTRO Y CAMBIO PASTILLAS FRENOS PRADO TX (PLACA ODU268)	PASTILLAS FRENOS PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	1,044,421.84	19%	2,485,723.98
11	SUMINISTRO Y CAMBIO RADIADOR PRADO TX (PLACA ODU268)	RADIADOR PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	1,719,739.00	19%	2,046,489.10
12	SUMINISTRO Y CAMBIO ROTULA SUSPENSION PRADO TX (PLACA ODU268)	ROTULA SUSPENSION PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	657,425.91	19%	1,564,673.67
13	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE CAJA PRADO TX (PLACA ODU268)	SOPORTE CAJA PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	887,327.00	19%	1,055,919.19
14	SUMINISTRO Y CAMBIO TERMINAL DIRECCION PRADO TX (PLACA ODU268)	TERMINAL DIRECCION PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	782,197.52	19%	1,861,630.10
15	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIAL PRADO TX (PLACA ODU268)	BRAZO AXIAL PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	525,505.29	19%	1,250,702.59
16	SUMINISTRO LIMPIADOR DE FRENOS (PLACA ODU268)	LIMPIADOR DE FRENOS (PLACA ODU268)	2.00	71,497.00	19%	170,162.86
17	SUMINISTRO LIQUIDO DE FRENOS (PLACA ODU268)	LIQUIDO DE FRENOS (PLACA ODU268)	2.00	71,497.00	19%	170,162.86
18	SUMINISTRO DESENGRASANTE LIQUIDO (PLACA ODU268)	DESENGRASANTE LIQUIDO (PLACA ODU268)	2.00	36,252.00	19%	86,279.76
19	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BATERIA PRADO TX (PLACA ODU268)	BATERIA PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	1,001,891.00	19%	1,192,249.73
20	SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO PRADO TX (PLACA ODU268)	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	4,358,023.00	19%	5,186,047.58
21	SUMINISTRO Y CAMBIO CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO PRADO TX (PLACA ODU268)	CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	1,583,431.00	19%	1,884,282.35
22	SUMINISTRO Y CAMBIO BOOSTER PRADO TX (PLACA ODU268)	BOOSTER PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	2,304,428.00	19%	2,742,269.70
23	SUMINISTRO Y CAMBIO TENSOR CORREA PRADO TX (PLACA ODU268)	TENSOR CORREA PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	1,472,456.00	19%	1,752,222.40
24	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE CARDAN PRADO TX (PLACA ODU268)	SOPORTE CARDAN PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	1,389,021.73	19%	1,652,935.86

Original Firmado – Control De Calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			
Apoyo Metodológico área de Calidad			

25	SUMINISTRO Y CAMBIO PUNTA EJE PRADO TX (PLACA ODU268)	PUNTA EJE PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	460,248.00	19%	1,095,391.00
26	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE ACEITE PRADO TX (PLACA ODU268)	FILTRO DE ACEITE PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	198,078.35	19%	235,713.24
27	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE TOYOTA TX (PLACA ODU268)	FILTRO DE AIRE TOYOTA TX (PLACA ODU268)	1.00	351,704.08	19%	418,527.86
28	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRADO TX (PLACA ODU268)	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	213,056.75	19%	253,537.53
29	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO TOYOTA PRADO TX (PLACA ODU268)	FILTRO AIRE ACONDICIONADO TOYOTA PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	200,314.30	19%	238,374.02
30	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE ACEITE FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	FILTRO DE ACEITE FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	121,337.71	19%	144,391.87
31	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	FILTRO DE COMBUSTIBLE FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	122,629.29	19%	145,928.86
32	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO TRAMPA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	FILTRO TRAMPA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	259,705.18	19%	309,049.17
33	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	FILTRO AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	105,338.51	19%	125,352.83
34	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	BATERIA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	1,292,138.20	19%	1,537,644.46
35	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA DELANTERA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	RODAMIENTO RUEDA DELANTERA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	2.00	348,770.76	19%	830,074.41
36	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA TRASERA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	RODAMIENTO RUEDA TRASERA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	2.00	485,910.15	19%	1,156,466.16
37	SUMINISTRO Y CAMBIO INTERRUPTOR IGNICION FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	INTERRUPTOR IGNICION FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	1,016,063.00	19%	1,209,114.97
38	SUMINISTRO Y CAMBIO MORDAZA FRENOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	MORDAZA FRENOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	2.00	1,680,588.00	19%	3,999,799.44
39	SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	LLANTA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	2.00	1,178,031.21	19%	2,803,714.28
40	SUMINISTRO Y CAMBIO MANGUERA PRESION AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	MANGUERA PRESION AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	609,126.14	19%	724,860.11
41	SUMINISTRO Y CAMBIO CARPA PLATON FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	CARPA PLATON FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	842,002.16	19%	1,001,982.57

Original Firmado – Control De Calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			
Apoyo Metodológico área de Calidad			

42	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	STOP FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	325,695.06	19%	387,577.12
43	SUMINISTRO Y CAMBIO PASTILLAS FRENOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	PASTILLAS FRENOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	289,884.30	19%	344,962.32
44	SUMINISTRO Y CAMBIO BANDAS FRENOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	BANDAS FRENOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	438,543.49	19%	521,866.75
45	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA DELANTERA DMAX (PLACA OCJ683)	RODAMIENTO RUEDA DELANTERA DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	315,874.88	19%	375,891.11
46	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA TRASERA DMAX (PLACA OCJ683)	RODAMIENTO RUEDA TRASERA DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	382,879.31	19%	455,626.38
47	SUMINISTRO Y CAMBIO DE SOPORTE MOTOR DMAX (PLACA OCJ683)	SOPORTE MOTOR DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	267,133.25	19%	317,888.57
48	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA DMAX (PLACA OCJ683)	TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA DMAX (PLACA OCJ683)	2.00	302,100.00	19%	718,998.00
49	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION DMAX (PLACA OCJ683)	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	620,175.47	19%	738,008.81
50	SUMINISTRO Y CAMBIO MORDAZA FRENOS DMAX (PLACA OCJ683)	MORDAZA FRENOS DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	1,549,104.81	19%	1,843,434.72
51	SUMINISTRO Y CAMBIO ROTULA SUSPENSION (PLACA OCJ683)	ROTULA SUSPENSION (PLACA OCJ683)	2.00	382,303.08	19%	909,881.33
52	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE CAJA DMAX (PLACA OCJ683)	SOPORTE CAJA DMAX (PLACA OCJ683)	2.00	302,170.89	19%	719,166.72
53	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE CARDAN DMAX (PLACA OCJ683)	SOPORTE CARDAN DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	396,096.99	19%	471,355.42
54	SUMINISTRO Y CAMBIO TANQUE INFERIOR DEL RADIADOR DMAX (PLACA OCJ683)	TANQUE INFERIOR DEL RADIADOR DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	451,938.92	19%	537,807.31
55	SUMINISTRO Y CAMBIO TANQUE SUPERIOR DEL RADIADOR DMAX (PLACA OCJ683)	TANQUE SUPERIOR DEL RADIADOR DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	455,525.73	19%	542,075.62
56	SUMINISTRO Y CAMBIO PANEL DE PISO ALFOMBRADO DMAX (PLACA OCJ683)	PANEL DE PISO ALFOMBRADO DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	949,076.76	19%	1,129,401.34
57	SUMINISTRO Y CAMBIO MANGUERA PRESION AIRE ACONDICIONADO DMAX (PLACA OCJ683)	MANGUERA PRESION AIRE ACONDICIONADO DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	540,840.71	19%	643,600.45

Original Firmado – Control De Calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			
Apoyo Metodológico área de Calidad			

58	SUMINISTRO Y CAMBIO JUEGO RUEDA LIBRE DMAX (PLACA OCJ683)	JUEGO RUEDA LIBRE DMAX (PLACA OCJ683)	2.00	1,071,206.84	19%	2,549,472.28
59	SUMINISTRO Y CAMBIO HOJA DE RESORTE DMAX (PLACA OCJ683)	HOJA DE RESORTE DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	494,026.76	19%	587,891.84
60	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE ACEITE DMAX (PLACA OCJ683)	FILTRO DE ACEITE DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	79,936.59	19%	95,124.54
61	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE DMAX (PLACA OCJ683)	FILTRO DE COMBUSTIBLE DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	102,538.44	19%	122,020.74
62	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO TRAMPA DMAX (PLACA OCJ683)	FILTRO TRAMPA DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	101,146.50	19%	120,364.34
63	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO DMAX (PLACA OCJ683)	FILTRO AIRE ACONDICIONADO DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	99,876.52	19%	118,853.06
64	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE DMAX (PLACA OCJ683)	FILTRO DE AIRE DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	87,493.55	19%	104,117.33
65	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR PRADO TX (PLACA ODU268)	ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	48,647.40	19%	115,780.81
VALOR TOTAL						**$72,163,233.18**

En la ciudad de Neiva, a los 03 dias del mes de Agosto del 2026, se deja constancia que **CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA** en calidad de supervisor, recibe los bienes a satisfacción ya que cumplen con las especificaciones técnicas descritas en el contrato o convenio **CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 1110 DE 2026.**

OBSERVACIONES:

Nota: 1- Registro de entrega de evidencias al Almacén: Si __X__ No ____

Si la respuesta es Si, se soportará mediante la presente, el alta de ingreso del cumplimiento de los requisitos y el registro de la evidencia de entrega de los elementos al beneficiario (Informe, Listado y/o material fotográfico).

2- ¿El supervisor entrega al 100% los elementos devolutivos o de consumo a los beneficiarios?: Si ____ No ____

Si la respuesta es No, él supervisor del contrato será el responsable de las novedades que se puedan presentar en la entrega de los bienes devolutivos o de consumo a los beneficiarios.

Original Firmado – Control De Calidad

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			
Apoyo Metodológico área de Calidad			

3- Cada dependencia generadora de la actividad contractual, será la responsable de verificar el cumplimiento del proceso de cada uno de los requisitos previos a la entrada de almacén.

Quién Entrega:

FD 20260805

JAIRO CAVIEDES SIERRA
Representante Legal GERENCIANDO MANTENIMIENTO S.A.S
CONTRATISTA

Quien Recibe:

CRISTIAN ANDRÉS CASTAÑEDA RIVERA
SUPERVISOR

Vo.Bo. responsable del Almacén

Original Firmado – Control De Calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			
Apoyo Metodológico área de Calidad			

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

INFORME DE INGRESO DE ACTIVOS

Documento de Almacén: Dc-160-647, Orden de Alta: 219

LISSETHA-2608031541
Ingreso-SIFA©-ALMA

Señor/a Coordiandor Encargado Funcion de Almacen. Sirvase Ingresar al Almacen por Compras Efectuadas por SECRETARÍA GENERAL (210) a GERENCIANDO MANTENIMIENTO S.A.S (901,515,132-3), los Siguientes Elementos:

Descripción	Placa	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Código Universal (Subgrupo): 1-12 - Repuestos para Maquina y Equipo			**$53,564,490.15**	**$72,163,233.1**
Código Universal: 1-12-1 - Repuestos para Automotriz y Diesel			**$53,564,490.15**	**$72,163,233.1**
Suministro Desengrasante Liquido (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2016	2.00	$43,139.88	$86,279.7
Suministro Limpiador de Frenos (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2014	2.00	$85,081.43	$170,162.8
Suministro Liquido de Frenos (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2015	2.00	$85,081.43	$170,162.8
Suministro y Cambio Abrazadera Manguera Radiador Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-1998	2.00	$57,890.41	$115,780.8
Suministro y Cambio Bandas Frenos Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2042	1.00	$521,866.75	$521,866.7
Suministro y Cambio Bateria Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2032	1.00	$1,537,644.46	$1,537,644.4
Suministro y Cambio Booster Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2020	1.00	$2,742,269.32	$2,742,269.3
Suministro y Cambio Brazo Axial Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2013	2.00	$625,351.30	$1,250,702.6
Suministro y Cambio Caja Direccion Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-1999	1.00	$3,865,782.83	$3,865,782.8
Suministro y Cambio Campana Frenos (disco Campana) Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2000	2.00	$1,766,731.04	$3,533,462.0
Suministro y Cambio Carpa Platon Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2039	1.00	$1,001,982.57	$1,001,982.5
Suministro y Cambio Cauchos Amortiguador Prado Tx (placa Odu268) [*4.00]	SP2026-2001	4.00	$64,230.02	$256,920.0
Suministro y Cambio Compresor Aire Acondicionado Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2018	1.00	$5,186,047.37	$5,186,047.3
Suministro y Cambio Condensador Aire Acondicionado Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2019	1.00	$1,884,282.89	$1,884,282.8
Suministro y Cambio de Bateria Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2017	1.00	$1,192,250.29	$1,192,250.2
Suministro y Cambio de Buje Barra Estabilizadora Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2002	2.00	$243,920.52	$487,841.0
Suministro y Cambio de Buje Tijera Prado Tx (placa Odu268) [*8.00]	SP2026-2003	8.00	$472,948.80	$3,783,590.4
Suministro y Cambio de Rodamiento Rueda Delantera Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2043	1.00	$375,891.11	$375,891.1
Suministro y Cambio de Rodamiento Rueda Delantera Frontier D23 (placa Odu349) [*2.00]	SP2026-2033	2.00	$415,037.20	$830,074.4
Suministro y Cambio de Rodamiento Rueda Trasera Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2044	1.00	$455,626.38	$455,626.3
Suministro y Cambio de Rodamiento Rueda Trasera Frontier D23 (placa Odu349) [*2.00]	SP2026-2034	2.00	$578,233.08	$1,156,466.1
Suministro y Cambio de Soporte Motor Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2045	1.00	$317,888.57	$317,888.5
Suministro y Cambio de Tirante Barra Estabilizadora Dmax (placa Ocj683) [*2.00]	SP2026-2046	2.00	$359,499.00	$718,998.0
Suministro y Cambio Disco de Frenos Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2004	2.00	$1,746,012.96	$3,492,025.9
Suministro y Cambio Empaquetadura Caja Direccion Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2047	1.00	$738,008.81	$738,008.8
Suministro y Cambio Filtro Aire Acondicionado Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2061	1.00	$118,853.06	$118,853.0
Suministro y Cambio Filtro Aire Acondicionado Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2031	1.00	$125,352.83	$125,352.8

LISSETHA-2608031541
Ingreso-SIFA@-ALMA

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

INFORME DE INGRESO DE ACTIVOS

Documento de Almacén: Dc-160-647, Orden de Alta: 219

Señor/a Coordiandor Encargado Funcion de Almacen. Sirvase Ingresar al Almacen por Compras Efectuadas por SECRETARÍA GENERAL (210) a GERENCIANDO MANTENIMIENTO S.A.S (901,515,132-3), los Siguientes Elementos:

Descripción	Placa	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Código Universal (Subgrupo): 1-12 - Repuestos para Maquina y Equipo			**$53,564,490.15**	**$72,163,233.1**
Código Universal: 1-12-1 - Repuestos para Automotriz y Diesel			**$53,564,490.15**	**$72,163,233.1**
Suministro y Cambio Filtro Aire Acondicionado Toyota Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2027	1.00	$238,374.02	$238,374.0
Suministro y Cambio Filtro de Aceite Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2058	1.00	$95,124.54	$95,124.5
Suministro y Cambio Filtro de Aceite Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2028	1.00	$144,391.87	$144,391.8
Suministro y Cambio Filtro de Aceite Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2024	1.00	$235,713.24	$235,713.2
Suministro y Cambio Filtro de Aire Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2062	1.00	$104,117.32	$104,117.3
Suministro y Cambio Filtro de Aire Toyota Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2025	1.00	$418,527.86	$418,527.8
Suministro y Cambio Filtro de Combustible Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2059	1.00	$122,020.74	$122,020.7
Suministro y Cambio Filtro de Combustible Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2029	1.00	$145,928.86	$145,928.8
Suministro y Cambio Filtro de Combustible Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2026	1.00	$253,537.53	$253,537.5
Suministro y Cambio Filtro Trampa Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2060	1.00	$120,364.34	$120,364.3
Suministro y Cambio Filtro Trampa Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2030	1.00	$309,049.16	$309,049.1
Suministro y Cambio Hoja de Resorte Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2057	1.00	$587,891.84	$587,891.8
Suministro y Cambio Interruptor Ignicion Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2035	1.00	$1,209,114.97	$1,209,114.9
Suministro y Cambio Juego Rueda Libre Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2056	1.00	$1,274,736.14	$1,274,736.1
Suministro y Cambio Kit Pasadores Mordaza Prado Tx (placa Odu268) [*4.00]	SP2026-2005	4.00	$134,590.57	$538,362.2
Suministro y Cambio Llanta Frontier D23 (placa Odu349) [*2.00]	SP2026-2037	2.00	$1,401,857.14	$2,803,714.2
Suministro y Cambio Manguera Hidraulica Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2006	1.00	$389,581.01	$389,581.0
Suministro y Cambio Manguera Presion Aire Acondicionado Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2055	1.00	$643,600.44	$643,600.4
Suministro y Cambio Manguera Presion Aire Acondicionado Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2038	1.00	$724,860.11	$724,860.1
Suministro y Cambio Mordaza Frenos Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2048	1.00	$1,843,434.72	$1,843,434.7
Suministro y Cambio Mordaza Frenos Frontier D23 (placa Odu349) [*2.00]	SP2026-2036	2.00	$1,999,899.72	$3,999,799.4
Suministro y Cambio Panel de Piso Alfombrado Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2054	1.00	$1,129,401.34	$1,129,401.3
Suministro y Cambio Pasador Tijera Prado Tx (placa Odu268) [*4.00]	SP2026-2007	4.00	$321,890.51	$1,287,562.0
Suministro y Cambio Pastillas Frenos Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2041	1.00	$344,962.32	$344,962.3
Suministro y Cambio Pastillas Frenos Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2008	2.00	$1,242,861.99	$2,485,723.9
Suministro y Cambio Punta Eje Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2023	2.00	$547,695.12	$1,095,390.2
Suministro y Cambio Radiador Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2009	1.00	$2,046,489.41	$2,046,489.4

LISSETHA-2608031541
Ingreso:SIFAC-ALMA

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
INFORME DE INGRESO DE ACTIVOS

Documento de Almacén: Dc-160-647, Orden de Alta: 219

Señor/a Coordiandor Encargado Funcion de Almacen. Sirvase Ingresar al Almacen por Compras Efectuadas por SECRETARÍA GENERAL (210) a GERENCIANDO MANTENIMIENTO S.A.S (901,515,132-3), los Siguientes Elementos:

Descripción	Placa	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Código Universal (Subgrupo): 1-12 - Repuestos para Maquina y Equipo			**$53,564,490.15**	**$72,163,233.18**
Código Universal: 1-12-1 - Repuestos para Automotriz y Diesel			**$53,564,490.15**	**$72,163,233.18**
Suministro y Cambio Rotula Suspension (placa Ocj683) [*2.00]	SP2026-2049	2.00	$454,940.67	$909,881.34
Suministro y Cambio Rotula Suspension Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2010	2.00	$782,336.83	$1,564,673.66
Suministro y Cambio Soporte Caja Dmax (placa Ocj683) [*2.00]	SP2026-2050	2.00	$359,583.36	$719,166.72
Suministro y Cambio Soporte Caja Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2011	1.00	$1,055,919.13	$1,055,919.13
Suministro y Cambio Soporte Cardan Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2051	1.00	$471,355.42	$471,355.42
Suministro y Cambio Soporte Cardan Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2022	1.00	$1,652,935.86	$1,652,935.86
Suministro y Cambio Stop Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2040	1.00	$387,577.12	$387,577.12
Suministro y Cambio Tanque Inferior del Radiador Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2052	1.00	$537,807.31	$537,807.31
Suministro y Cambio Tanque Superior del Radiador Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2053	1.00	$542,075.62	$542,075.62
Suministro y Cambio Tensor Correa Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2021	1.00	$1,752,222.64	$1,752,222.64
Suministro y Cambio Terminal Direccion Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2012	2.00	$930,815.05	$1,861,630.10
TOTAL INGRESOS:			**$53,564,490.15**	**$72,163,233.18**

SON: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

Fecha del Movimiento: 2026/08/03, Factura: NO._FV_7441(Creado por: LISSETHA)

OBSERVACIONES: Prestar el Servicio de Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo para los Vehiculos de la Gobernación del Huila, con Suministro e Instalación de Repuestos Nuevos, Originales y Mano de Obra Incluido

CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA-
TECNICO OPERATIVO

GOBERNACION DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

INFORME DE EGRESO DE ACTIVOS

Documento de Almacén: Dc-160-647, Orden de Egreso: 824

LISSETHA-2608031552
egreso-SIFA©-ALMA

Recibi Del/la Coordinador Encargado Funcion de Almacen, con Destino a CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA (83,252,402), los Siguientes Elementos:

Descripción	Placa	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
CONSUMO (1) - Entrega en Servicio (10)			**$53,564,490.15**	**$72,163,233.18**
Código Universal: 1-12-1 - Repuestos para Automotriz y Diesel			**$53,564,490.15**	**$72,163,233.18**
Suministro y Cambio Interruptor Ignicion Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2035	1.00	$1,209,114.97	$1,209,114.97
Suministro y Cambio Juego Rueda Libre Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2056	1.00	$1,274,736.14	$1,274,736.14
Suministro y Cambio Kit Pasadores Mordaza Prado Tx (placa Odu268) [*4.00]	SP2026-2005	4.00	$134,590.57	$538,362.28
Suministro y Cambio Llanta Frontier D23 (placa Odu349) [*2.00]	SP2026-2037	2.00	$1,401,857.14	$2,803,714.28
Suministro y Cambio Manguera Hidraulica Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2006	1.00	$389,581.01	$389,581.01
Suministro y Cambio Manguera Presion Aire Acondicionado Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2055	1.00	$643,600.44	$643,600.44
Suministro y Cambio Manguera Presion Aire Acondicionado Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2038	1.00	$724,860.11	$724,860.11
Suministro y Cambio Mordaza Frenos Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2048	1.00	$1,843,434.72	$1,843,434.72
Suministro y Cambio Mordaza Frenos Frontier D23 (placa Odu349) [*2.00]	SP2026-2036	2.00	$1,999,899.72	$3,999,799.44
Suministro y Cambio Panel de Piso Alfombrado Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2054	1.00	$1,129,401.34	$1,129,401.34
Suministro y Cambio Pasador Tijera Prado Tx (placa Odu268) [*4.00]	SP2026-2007	4.00	$321,890.51	$1,287,562.04
Suministro y Cambio Pastillas Frenos Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2041	1.00	$344,962.32	$344,962.32
Suministro y Cambio Pastillas Frenos Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2008	2.00	$1,242,861.99	$2,485,723.98
Suministro y Cambio Punta Eje Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2023	2.00	$547,695.12	$1,095,390.24
Suministro y Cambio Radiador Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2009	1.00	$2,046,489.41	$2,046,489.41
Suministro y Cambio Rotula Suspension (placa Ocj683) [*2.00]	SP2026-2049	2.00	$454,940.67	$909,881.34
Suministro y Cambio Rotula Suspension Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2010	2.00	$782,336.83	$1,564,673.66
Suministro y Cambio Soporte Caja Dmax (placa Ocj683) [*2.00]	SP2026-2050	2.00	$359,583.36	$719,166.72
Suministro y Cambio Soporte Caja Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2011	1.00	$1,055,919.13	$1,055,919.13
Suministro y Cambio Soporte Cardan Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2051	1.00	$471,355.42	$471,355.42
Suministro y Cambio Soporte Cardan Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2022	1.00	$1,652,935.86	$1,652,935.86
Suministro y Cambio Stop Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2040	1.00	$387,577.12	$387,577.12
Suministro y Cambio Tanque Inferior del Radiador Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2052	1.00	$537,807.31	$537,807.31
Suministro y Cambio Tanque Superior del Radiador Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2053	1.00	$542,075.62	$542,075.62
Suministro y Cambio Tensor Correa Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2021	1.00	$1,752,222.64	$1,752,222.64

IMPRESO: 2026/08/03 - 3:52 PM

LISSETHA-2608031552
egreso-SIFA@-ALMA

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
INFORME DE EGRESO DE ACTIVOS

Documento de Almacén: Dc-160-647, Orden de Egreso: 824

Recibi Del/la Coordinador Encargado Funcion de Almacen, con Destino a CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA (83,252,402), los Siguientes Elementos:

Descripción	Placa	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
			$53,564,490.15	**$72,163,233.18**
CONSUMO (1) - Entrega en Servicio (10)			**$53,564,490.15**	**$72,163,233.18**
Código Universal: 1-12-1 - Repuestos para Automotriz y Diesel				
Suministro Desengrasante Liquido (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2016	2.00	$43,139.88	$86,279.76
Suministro Limpiador de Frenos (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2014	2.00	$85,081.43	$170,162.86
Suministro Liquido de Frenos (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2015	2.00	$85,081.43	$170,162.86
Suministro y Cambio Abrazadera Manguera Radiador Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-1998	2.00	$57,890.41	$115,780.82
Suministro y Cambio Bandas Frenos Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2042	1.00	$521,866.75	$521,866.75
Suministro y Cambio Bateria Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2032	1.00	$1,537,644.46	$1,537,644.46
Suministro y Cambio Booster Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2020	1.00	$2,742,269.32	$2,742,269.32
Suministro y Cambio Brazo Axial Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2013	2.00	$625,351.30	$1,250,702.60
Suministro y Cambio Caja Direccion Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-1999	1.00	$3,865,782.83	$3,865,782.83
Suministro y Cambio Campana Frenos (disco Campana) Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2000	2.00	$1,766,731.04	$3,533,462.08
Suministro y Cambio Carpa Platon Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2039	1.00	$1,001,982.57	$1,001,982.57
Suministro y Cambio Cauchos Amortiguador Prado Tx (placa Odu268) [*4.00]	SP2026-2001	4.00	$64,230.02	$256,920.08
Suministro y Cambio Compresor Aire Acondicionado Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2018	1.00	$5,186,047.37	$5,186,047.37
Suministro y Cambio Condensador Aire Acondicionado Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2019	1.00	$1,884,282.89	$1,884,282.89
Suministro y Cambio de Bateria Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2017	1.00	$1,192,250.29	$1,192,250.29
Suministro y Cambio de Buje Barra Estabilizadora Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2002	2.00	$243,920.52	$487,841.04
Suministro y Cambio de Buje Tijera Prado Tx (placa Odu268) [*8.00]	SP2026-2003	8.00	$472,948.80	$3,783,590.40
Suministro y Cambio de Rodamiento Rueda Delantera Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2043	1.00	$375,891.11	$375,891.11
Suministro y Cambio de Rodamiento Rueda Delantera Frontier D23 (placa Odu349) [*2.00]	SP2026-2033	2.00	$415,037.20	$830,074.40
Suministro y Cambio de Rodamiento Rueda Trasera Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2044	1.00	$455,626.38	$455,626.38
Suministro y Cambio de Rodamiento Rueda Trasera Frontier D23 (placa Odu349) [*2.00]	SP2026-2034	2.00	$578,233.08	$1,156,466.16
Suministro y Cambio de Soporte Motor Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2045	1.00	$317,888.57	$317,888.57
Suministro y Cambio de Tirante Barra Estabilizadora Dmax (placa Ocj683) [*2.00]	SP2026-2046	2.00	$359,499.00	$718,998.00
Suministro y Cambio Disco de Frenos Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2004	2.00	$1,746,012.96	$3,492,025.92
Suministro y Cambio Empaquetadura Caja Direccion Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2047	1.00	$738,008.81	$738,008.81
Suministro y Cambio Filtro Aire Acondicionado Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2061	1.00	$118,853.06	$118,853.06
Suministro y Cambio Filtro Aire Acondicionado Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2031	1.00	$125,352.83	$125,352.83
Suministro y Cambio Filtro Aire Acondicionado Toyota Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2027	1.00	$238,374.02	$238,374.02
Suministro y Cambio Filtro de Aceite Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2058	1.00	$95,124.54	$95,124.54
Suministro y Cambio Filtro de Aceite Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2028	1.00	$144,391.87	$144,391.87
Suministro y Cambio Filtro de Aceite Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2024	1.00	$235,713.24	$235,713.24
Suministro y Cambio Filtro de Aire Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2062	1.00	$104,117.32	$104,117.32
Suministro y Cambio Filtro de Aire Toyota Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2025	1.00	$418,527.86	$418,527.86
Suministro y Cambio Filtro de Combustible Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2059	1.00	$122,020.74	$122,020.74
Suministro y Cambio Filtro de Combustible Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2029	1.00	$145,928.86	$145,928.86
Suministro y Cambio Filtro de Combustible Prado Tx (placa Odu268) [*1.00]	SP2026-2026	1.00	$253,537.53	$253,537.53
Suministro y Cambio Filtro Trampa Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2060	1.00	$120,364.34	$120,364.34
Suministro y Cambio Filtro Trampa Frontier D23 (placa Odu349) [*1.00]	SP2026-2030	1.00	$309,049.16	$309,049.16
Suministro y Cambio Hoja de Resorte Dmax (placa Ocj683) [*1.00]	SP2026-2057	1.00	$587,891.84	$587,891.84

LISSETHA-2608031552
egreso-SIFA@-ALMA

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
INFORME DE EGRESO DE ACTIVOS

Documento de Almacén: Dc-160-647, Orden de Egreso: 824

Recibi Del/la Coordinador Encargado Funcion de Almacen, con Destino a CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA (83,252,402), los Siguientes Elementos:

Descripción	Placa	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
CONSUMO (1) - Entrega en Servicio (10)			**$53,564,490.15**	**$72,163,233.18**
Código Universal: 1-12-1 - Repuestos para Automotriz y Diesel			**$53,564,490.15**	**$72,163,233.18**
Suministro y Cambio Terminal Direccion Prado Tx (placa Odu268) [*2.00]	SP2026-2012	2.00	$930,815.05	$1,861,630.10
Total:			**$53,564,490.15**	**$72,163,233.18**

SON: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

Fecha del Movimiento: 2026/08/03 (Creado por: LISSETHA)

OBSERVACIONES: Prestar el Servicio de Mantenimietno Integral Preventivo y Correctivo para los Vehiculos de la Gobernación del Huila, con Suministro e Instalación de Repuestos Nuevos, Originales y Mano de Obra Incluido

ENTREGA: CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA-TECNICO OPERATIVO

RECIBE: CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA

OGR
2026 - 0739

OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO
CUERPO BOMBEROS OFICIALES NEIVA

CONCEPTO TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA

Mediante visita técnica la Oficina de Gestión del Riesgo a través del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva, realiza inspección en prevención de incendios y seguridad humana, emitiendo concepto técnico **FAVORABLE** al establecimiento comercial denominado **INVERSIONES COOMOTOR S.A,** ubicado en la Calle 2 sur numero 7-30, número de identificación tributaria 813004069-5, representada legalmente por el señor(a) **ARMANDO CUELLAR ARTEAGA**, al cumplir con las normas vigentes en prevención de incendios y seguridad humana exigida por el municipio de Neiva Huila.

Resolución 0661 de 2014, Artículo 213 "... Así mismo, si las edificaciones públicas y privadas y establecimientos públicos de comercio e industriales realiza remodelaciones, ampliaciones, modificaciones u otros impliquen variación en la parte arquitectónica, invalida el certificado actual y deberá solicitar inmediatamente una nueva inspección para expedir el nuevo certificado de seguridad humana y protección contra incendios."

Este requisito hace parte de los exigidos en la Ley 1801, código de policía, Art. 84 y 87 y por lo tanto su concepto favorable de por sí, no garantiza su funcionamiento del establecimiento visitado.

Los elementos de prevención de incendios y de seguridad humana deben ser revisados una vez al mes, en caso de daño, perdida o deterioro, estos deben ser arreglados y/o reemplazados inmediatamente.

La presente certificación acredita al propietario la realización de la actividad referente a la registrada en Cámara de Comercio.

El presente concepto es expedido en la ciudad de Neiva, el día veintiséis (26) de febrero del dos mil veintiséis (2026) y tiene vigencia hasta un año, a partir de su expedición.

HELMER PEREZ CERQUERA
Jefe de Turno e Inspector Seguridad

NANCY TRUJILLO MONJE
Vo.Bo Jefe Oficina de Gestión del Riesgo

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Activos Ambientales S.A.S
Gestión responsable de residuos

Acta de disposición final
GE-02191
23 de julio de 2026

Fecha: 23 de julio de 2026 | **Acta No.: GE-02191** | **RESOLUCIONES 2498 / 3318**

Entidad que certifica

Prestación de servicio: recolección, transporte, almacenamiento y procesamiento de residuos

Empresa:	**ACTIVOS AMBIENTALES S.A.S**
Certifica a:	**Inversiones Coomotor S.A/Calle 2**
NIT:	813.004.069-5
Dirección:	Calle 2 Sur No 7-30
Ciudad:	Neiva
Teléfono:	6088734103
Contacto:	Silvia Velasco
Email:	ambiental@ecorpin.com.co

Trazabilidad

Según formatos de recolección y transporte de residuos peligrosos.
Código de recolección: **F-2196237**

FORMATO DE RECOLECCION	FECHA DE RECOLECCION	CORRIENTE DE RESIDUOS	DESCRIPCION DEL RESIDUO	CANTIDAD GLN	KG
F-2196237	23/06/2026	Y8+(A3020)	ACEITE USADO DE MOTOR	110	371

Hora:	2026-07-23 15:01:00
Entregado por:	Ader Pinto (Lubricador)
Recolección realizada por el movilizador:	**ECORPIN S.A.S (NIT: 901.138.895-7)**

Descripción del proceso

1. **Recolección y transporte**
   Conforme a normatividad y formatos de residuos peligrosos.
2. **Recepción en planta**
   Verificación, pesaje y clasificación controlada.
3. **Tratamiento**
   Filtración – decantación – centrifugación.
4. **Aprovechamiento**
   Generación de combustible de uso industrial.

Certificado expedido a solicitud del interesado a los 23 días del mes de julio de 2026.


Alexander Caro García
Representante Legal

CONSTANCIA

Positiva Compañía de Seguros S.A., hace constar que la empresa **Gerenciando Mantenimiento S.a.s.** ,identificada con **NI 901515132** afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el **16/01/2026** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia **2025** conforme a la Resolución **0312 del 2019**. Aplicando el capítulo **I** y obteniendo un resultado del **100,00%**, **ACEPTABLE**.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Resultados Evaluación por Ciclo



CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	25,00%	100,00%
HACER	60,00%	60,00%	100,00%
VERIFICAR	5,00%	5,00%	100,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL	**100%**	**100,00%**	**100,00%**

Resultados Evaluación por Estándar





ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	15,00%	100%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	10,00%	100%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	5,00%	100%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			TOTAL	**100,00%**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.
Fecha de expedición: **29 junio 2026**.

La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace:

Para verificación de Positiva

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901515132	3	GERENCIANDO MANTENIMIENTO S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6311	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 22A SUR 32 58 T 4 A 104		3176368958			JCAVIEDES@GERENCIANDOMANTENIMIENTO.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	38163938	E	2026-07-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	906.600	13.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	38163938		Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	ARPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSLB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.			
1	CC 1003312803	RAMIREZ DUSSAN JULIETH TATIANA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	6	439.800	6	1701001
2	CC 1116501664	CAVIEDES SIERRA JAIRO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	43.700	0,02458	0	0	0	0	0	01	6	663.100	6	3301201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901515132	3	GERENCIANDO MANTENIMIENTO S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6311	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 22A SUR 32 58 T 4 A 104		3176368958			JCAVIEDES@GERENCIANDOMANTENIMIENTO.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	38163938	E	2026-07-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	906.600	13.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	38163938		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.501.810	3.501.810	3.501.810	3.501.810	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	560.400	0	8.700	0	569.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	560.400	0	8.700	0	569.100
EPS(Administradoras: 1)				2	140.200	0	2.200	0	142.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	140.200	0	2.200	0	142.400
ARP(Administradoras: 1)				2	51.900	0	800	0	52.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	51.900	0	800	0	52.700
CCF(Administradoras: 1)				2	140.200	0	2.200	0	142.400
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	140.200	0	2.200	0	142.400

Gran Total	892.700	0	13.900	0	906.600

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GERENCIANDO MANTENIMIENTO S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:	NI-901515132
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-08-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-08
FECHA DE PAGO:	2026-07-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	38163938
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38163938
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 140.200	$ 142.400
Subtotal Salud		1	2	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 140.200	$ 142.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 8.700	$ 560.400	$ 569.100
Subtotal Pensión		1	2	$ 0	$ 0	$ 8.700	$ 560.400	$ 569.100
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 800	$ 51.900	$ 52.700
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 800	$ 51.900	$ 52.700
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 140.200	$ 142.400
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 140.200	$ 142.400
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 13.900	$ 892.700	$ 906.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/08/2026

5

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901515132 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	21	560.400	8.700	569.100
Período salud:	2026-07	EPS005	800251440	SANITAS	2	21	140.200	2.200	142.400
Planilla Nro.:	38163938 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	2	21	51.900	800	52.700
Clase de aportante:	B	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	21	140.200	2.200	142.400
Fecha transacción:	2026-07-29	PASENA	899999034	SENA	0	21	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	21	0	0	0
Transacción:	519933308	PAESAP	899999054	ESAP	0	21	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	21	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 906.600

PAGADO

GeMan ®

PESV "Su aliado en la gestión de activos"

CUENTA DE COBRO

CONTRATO:	1110 del 2026
CONTRATANTE:	Gobernación del Huila
PROVEEDOR:	Gerenciando Mantenimiento
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACION DEL HUILA, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES Y MANO DE OBRA INCLUIDO
VALOR CONTRATO:	210'000.000 COP
VALOR EJECUTADO (PARCIAL):	103´947.534.46 COP
FECHA INICIO:	15/07/2026
FECHA TERMINACIÓN:	31/12/2026
CUENTA:	1
CDP:	2380 del 31 de marzo de 2026
R.P.:	3909 de 14 de julio de 2026
SUPERVISOR:	CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA Rivera

Por medio del presente me permito allegar cuenta de cobro No. 1 en atención al contrato precitado, para lo cual anexo informe de actividades que contiene informe técnico de diagnóstico y reparación realizado entre el 15 de julio y el 31 de julio de 2026 a los vehículos que relaciono a continuación:

- TOYOTA PRADO TX con Placa: ODU268
- NISSAN FRONTIER con Placa: ODU349
- CHEVROLET D-MAX con Placa: OCJ683

Atentamente,

GeMan "Su aliado en la gestión de activos" PESV

JAIRO CAVIEDES SIERRA
C.C:1.110.501.664 de Ibagué
Proveedor/Contratista

GeMan
"Su aliado en la gestión de activos"

GERENCIANDO MANTENIMIENTO SAS
NIT 901.515.132-3
Cll 22A S 32-56 T - 4 Apto 104 Encenillo Reservado
Tel: 3176366958
Neiva - Colombia
jcaviedes@gemansas.com

No. FV 7441

Señores	GOBERNACION DEL HUILA		
NIT	800.103.913-4	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-08-02	2026-08-02

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo
1	SERVICIO DE CORRECCION FUGAS HIDRAULICO PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	407,483.00	484,904.24	77,421.69	19 %
2	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	48,647.40	115,780.81	18,486.01	19 %
3	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	3,248,557.00	3,865,783.32	617,225.91	19 %
4	SUMINISTRO Y CAMBIO CAMPANA FRENOS (DISCO CAMPANA) PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	1,484,647.93	3,533,462.07	564,166.21	19 %
5	SUMINISTRO Y CAMBIO CAUCHOS AMORTIGUADOR PRADO TX (PLACA ODU268)	4.00	53,974.81	256,920.10	41,020.86	19 %
6	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUJE BARRA ESTABILIZADORA PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	204,975.23	487,841.05	77,890.59	19 %
7	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUJE TIJERA PRADO TX (PLACA ODU268)	8.00	397,435.97	3,783,590.43	604,102.67	19 %
8	SUMINISTRO Y CAMBIO DISCO DE FRENOS PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	1,467,237.78	3,492,025.92	557,550.36	19 %
9	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT PASADORES MORDAZA PRADO TX (PLACA ODU268)	4.00	113,101.32	538,362.28	85,957.00	19 %
10	SUMINISTRO Y CAMBIO MANGUERA HIDRAULICA PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	327,379.00	389,580.77	62,201.97	19 %
11	SUMINISTRO Y CAMBIO PASADOR TIJERA PRADO TX (PLACA ODU268)	4.00	270,496.23	1,287,562.05	205,577.13	19 %
12	SUMINISTRO Y CAMBIO PASTILLAS FRENOS PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	1,044,421.84	2,485,723.98	396,880.30	19 %
13	SUMINISTRO Y CAMBIO RADIADOR PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	1,719,739.00	2,046,489.10	326,750.36	19 %
14	SUMINISTRO Y CAMBIO ROTULA SUSPENSION PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	657,425.91	1,564,673.67	249,821.85	19 %
15	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE CAJA PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	887,327.00	1,055,919.19	168,592.14	19 %
16	SUMINISTRO Y CAMBIO TERMINAL DIRECCION PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	782,197.52	1,861,630.10	297,235.06	19 %
17	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIAL PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	525,505.29	1,250,702.59	199,692.01	19 %
18	DIAGNOSTICO ELECTRICO (PLACA ODU268)	1.00	399,000.00	474,810.00	75,810.00	19 %
19	DIAGNOSTICO MECANICO (PLACA ODU268)	1.00	399,000.00	474,810.00	75,810.00	19 %
20	SUMINISTRO LIMPIADOR DE FRENOS (PLACA ODU268)	2.00	71,497.00	170,162.86	27,168.86	19 %
21	SUMINISTRO LIQUIDO DE FRENOS (PLACA ODU268)	2.00	71,497.00	170,162.86	27,168.86	19 %
22	SUMINISTRO DESENGRASANTE LIQUIDO (PLACA ODU268)	2.00	36,252.00	86,279.76	13,775.76	19 %
23	LIQUIDO REFRIGERANTE (PLACA ODU268)	1.00	52,364.00	62,313.16	9,949.16	19 %
24	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BATERIA PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	1,001,891.00	1,192,249.73	190,359.20	19 %
25	SUMINISTRO Y CAMBIO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	4,358,023.00	5,186,047.58	828,024.40	19 %
26	SUMINISTRO Y CAMBIO CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	1,583,431.00	1,884,282.35	300,851.80	19 %
27	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	224,488.00	267,140.64	42,652.71	19 %
28	SERVICIO ARREGLO EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	336,896.00	400,906.42	64,010.27	19 %
29	SUMINISTRO Y CAMBIO BOOSTER PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	2,304,428.00	2,742,269.70	437,841.38	19 %
30	PINTURA PIEZA MEDIANA (PLACA ODU268)	4.00	472,412.00	2,248,679.52	359,032.86	19 %
31	PINTURA PIEZA GRANDE (PLACA ODU268)	1.00	575,610.00	684,976.45	109,365.99	19 %
32	SERVICIO LATONERIA PIEZA MEDIANA (PLACA ODU268)	2.00	242,998.00	578,335.68	92,339.31	19 %
33	SUMINISTRO Y CAMBIO TENSOR CORREA PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	1,472,456.00	1,752,222.40	279,766.60	19 %
34	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE CARDAN PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	1,389,021.73	1,652,935.86	263,914.13	19 %
35	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA (PLACA ODU268)	8.00	83,283.00	792,853.92	126,590.12	19 %
36	SUMINISTRO Y CAMBIO PUNTA EJE PRADO TX (PLACA ODU268)	2.00	460,248.00	1,095,391.00	174,894.36	19 %
37	CAMBIO ACEITE MOTOR QT X QT TOYOTA PRADO TX (PLACA ODU268)	7.00	96,471.33	803,606.18	128,306.87	19 %
38	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS (PLACA ODU268)	1.00	400,195.78	476,232.98	76,037.20	19 %
39	MANTENIMIENTO GENERAL SUSPENSION PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	397,093.49	472,541.25	75,447.76	19 %
40	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE ACEITE PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	198,078.35	235,713.24	37,634.89	19 %
41	ALINEACIÓN DIRECCIÓN (PLACA ODU268)	1.00	66,500.00	79,135.00	12,635.00	19 %
42	BALANCEO RUEDA (PLACA ODU268)	4.00	14,250.00	67,830.00	10,830.00	19 %
43	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE TOYOTA TX (PLACA ODU268)	1.00	351,704.08	418,527.86	66,823.78	19 %
44	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	213,056.75	253,537.53	40,480.78	19 %
45	LAVADO GENERAL (CHASIS,MOTOR Y TAPICERIA) (PLACA ODU268)	1.00	262,286.00	312,120.34	49,834.34	19 %
46	MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	672,916.84	800,771.04	127,854.20	19 %
47	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO TOYOTA PRADO TX (PLACA ODU268)	1.00	200,314.30	238,374.02	38,059.72	19 %

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo
48	LAVADO GENERAL (CHASIS,MOTOR Y TAPICERIA) (PLACA ODU349)	1.00	262,286.00	312,120.34	49,834.34	19 %
49	CAMBIO ACEITE MOTOR X QT FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	7.00	98,707.92	822,236.97	131,281.53	19 %
50	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	368,611.50	438,647.68	70,036.18	19 %
51	REVISION ELECTRICA LUCES FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	195,539.18	232,691.62	37,152.44	19 %
52	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE ACEITE FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	121,337.71	144,391.87	23,054.16	19 %
53	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	122,629.29	145,928.86	23,299.57	19 %
54	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO TRAMPA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	259,705.18	309,049.17	49,343.99	19 %
55	ALINEACIÓN FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	77,900.00	92,701.00	14,801.00	19 %
56	BALANCEO RUEDA (PLACA ODU349)	4.00	14,250.00	67,830.00	10,830.00	19 %
57	LIMPIEZA CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	244,703.87	291,197.61	46,493.74	19 %
58	MANTENIMIENTO GENERAL SUSPENSION FORNTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	383,010.39	455,782.36	72,771.97	19 %
59	ROTACIÓN DE LLANTAS (PLACA ODU349)	1.00	76,000.00	90,440.00	14,440.00	19 %
60	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	105,338.51	125,352.83	20,014.32	19 %
61	MANTENIMIÈNTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	686,806.71	817,299.99	130,493.28	19 %
62	CAMBIO DE ACEITE CAJA (TRANSMISIÓN) FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	4.00	90,250.00	429,590.00	68,590.00	19 %
63	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	4.00	90,250.00	429,590.00	68,590.00	19 %
64	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	1,292,138.20	1,537,644.46	245,506.26	19 %
65	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA DELANTERA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	2.00	348,770.76	830,074.41	132,532.89	19 %
66	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA TRASERA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	2.00	485,910.15	1,156,466.16	184,645.86	19 %
67	SUMINISTRO Y CAMBIO INTERRUPTOR IGNICION FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	1,016,063.00	1,209,114.97	193,051.97	19 %
68	SUMINISTRO Y CAMBIO MORDAZA FRENOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	2.00	1,680,588.00	3,999,799.44	638,623.44	19 %
69	SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	2.00	1,178,031.21	2,803,714.28	447,651.86	19 %
70	REPARACION Y SONDEO RADIADOR FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	350,370.95	416,941.43	66,570.48	19 %
71	REVISION ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	195,837.92	233,047.12	37,209.20	19 %
72	REVISION SISTEMA ELECTRICO GENERAL FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	249,493.05	296,896.73	47,403.68	19 %
73	REVISION Y CORRECCION ELECTRICA INTERRUPTOR VIDRIOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	2.00	191,330.00	455,365.40	72,705.40	19 %
74	SELLADO VIDRIO PANORAMICO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	1,114,749.00	1,326,551.31	211,802.31	19 %
75	SERVICIO ARREGLO EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	176,576.85	210,126.45	33,549.60	19 %
76	SERVICIO DE CORRECCION FUGAS DE MOTOR FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	445,224.58	529,817.25	84,592.67	19 %
77	SERVICIO DE CORRECCION FUGAS HIDRAULICO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	221,060.63	263,062.15	42,001.52	19 %
78	SERVICIO DE ESCANER FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	117,377.27	139,678.95	22,301.68	19 %
79	SUMINISTRO Y CAMBIO MANGUERA PRESION AIRE ACONDICIONADO FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	609,126.14	724,860.11	115,733.97	19 %
80	PINTURA PIEZA GRANDE (PLACA ODU349)	4.00	575,610.46	2,739,905.80	437,463.95	19 %
81	PINTURA PIEZA MEDIANA (PLACA ODU349)	2.00	472,411.66	1,124,339.76	179,516.43	19 %
82	SUMINISTRO Y CAMBIO CARPA PLATON FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	842,002.16	1,001,982.57	159,980.41	19 %
83	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	325,695.06	387,577.12	61,882.06	19 %
84	SERVICIO RECTIFICADA DISCOS FRENOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	2.00	94,172.90	224,131.50	35,785.70	19 %
85	SUMINISTRO Y CAMBIO PASTILLAS FRENOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	289,884.30	344,962.32	55,078.02	19 %
86	SUMINISTRO Y CAMBIO BANDAS FRENOS FRONTIER D23 (PLACA ODU349)	1.00	438,543.49	521,866.75	83,323.26	19 %
87	DIAGNOSTICO ELECTRICO (PLACA OCJ683)	1.00	399,000.00	474,810.00	75,810.00	19 %
88	DIAGNOSTICO MECANICO (PLACA OCJ683)	1.00	399,000.00	474,810.00	75,810.00	19 %
89	REVISION ELECTRICA SISTEMA DE INYECCION DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	212,089.93	252,387.02	40,297.09	19 %
90	REVISION SISTEMA ELECTRICO GENERAL DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	249,858.37	297,331.46	47,473.09	19 %
91	REVISION Y CORRECCION ELECTRICA INTERRUPTOR VIDRIOS DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	191,330.00	227,682.70	36,352.70	19 %
92	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	199,110.80	236,941.85	37,831.05	19 %
93	SERVICIO DE CORRECCION FUGAS DE MOTOR DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	374,292.85	445,408.49	71,115.64	19 %
94	SERVICIO DE CORRECCION FUGAS HIDRAULICO DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	192,475.28	229,045.58	36,570.30	19 %
95	SERVICIO DE ESCANER DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	101,408.55	120,676.18	19,267.63	19 %
96	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA DELANTERA DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	315,874.88	375,891.11	60,016.23	19 %
97	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA TRASERA DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	382,879.31	455,626.38	72,747.07	19 %
98	SUMINISTRO Y CAMBIO DE SOPORTE MOTOR DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	267,133.25	317,888.57	50,755.32	19 %

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo
99	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA DMAX (PLACA OCJ683)	2.00	302,100.00	718,998.00	114,798.00	19 %
100	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	620,175.47	738,008.81	117,833.34	19 %
101	SUMINISTRO Y CAMBIO MORDAZA FRENOS DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	1,549,104.81	1,843,434.72	294,329.91	19 %
102	SUMINISTRO Y CAMBIO ROTULA SUSPENSION (PLACA OCJ683)	2.00	382,303.08	909,881.33	145,275.17	19 %
103	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE CAJA DMAX (PLACA OCJ683)	2.00	302,170.89	719,166.72	114,824.94	19 %
104	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE CARDAN DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	396,096.99	471,355.42	75,258.43	19 %
105	SUMINISTRO Y CAMBIO TANQUE INFERIOR DEL RADIADOR DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	451,938.92	537,807.31	85,868.39	19 %
106	SUMINISTRO Y CAMBIO TANQUE SUPERIOR DEL RADIADOR DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	455,525.73	542,075.62	86,549.89	19 %
107	SUMINISTRO Y CAMBIO PANEL DE PISO ALFOMBRADO DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	949,076.76	1,129,401.34	180,324.58	19 %
108	SUMINISTRO Y CAMBIO MANGUERA PRESION AIRE ACONDICIONADO DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	540,840.71	643,600.45	102,759.74	19 %
109	SUMINISTRO Y CAMBIO JUEGO RUEDA LIBRE DMAX (PLACA OCJ683)	2.00	1,071,206.84	2,549,472.28	407,058.60	19 %
110	SUMINISTRO Y CAMBIO HOJA DE RESORTE DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	494,026.76	587,891.84	93,865.08	19 %
111	REVISION TECNOMECANICA CAMIONETA (PLACA OCJ683)	1.00	392,901.29	467,552.53	74,651.24	19 %
112	CAMBIO ACEITE MOTOR X QT DMAX (PLACA OCJ683)	7.00	102,548.27	854,227.09	136,389.20	19 %
113	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	373,696.65	444,699.01	71,002.36	19 %
114	REVISION ELECTRICA LUCES DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	205,805.79	244,908.89	39,103.10	19 %
115	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE ACEITE DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	79,936.59	95,124.54	15,187.95	19 %
116	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	102,538.44	122,020.74	19,482.30	19 %
117	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO TRAMPA DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	101,146.50	120,364.34	19,217.84	19 %
118	ALINEACIÓN DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	77,900.00	92,701.00	14,801.00	19 %
119	BALANCEO RUEDA (PLACA OCJ683)	4.00	14,250.00	67,830.00	10,830.00	19 %
120	LIMPIEZA CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	219,034.63	260,651.21	41,616.58	19 %
121	MANTENIMIENTO GENERAL SUSPENSION DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	373,696.65	444,699.01	71,002.36	19 %
122	ROTACIÓN DE LLANTAS (PLACA OCJ683)	1.00	76,000.00	90,440.00	14,440.00	19 %
123	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	99,876.52	118,853.06	18,976.54	19 %
124	MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	904,038.27	1,075,805.54	171,767.27	19 %
125	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL X QT DMAX (PLACA OCJ683)	4.00	90,250.00	429,590.00	68,590.00	19 %
126	CAMBIO ACEITE CAJA DE CAMBIOS (TRANSMISIÓN) X QT (PLACA OCJ683)	4.00	90,250.00	429,590.00	68,590.00	19 %
127	MANTENIMIENTO GENERAL DE RODAMIENTOS DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	595,137.00	708,213.03	113,076.03	19 %
128	SINCRONIZACION GENERAL MOTOR DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	182,862.37	217,606.22	34,743.85	19 %
129	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE DMAX (PLACA OCJ683)	1.00	87,493.55	104,117.33	16,623.78	19 %

Total items: 129

Total Bruto	87,350,869.30
IVA 19%	16,596,665.16
Total a Pagar	103,947,534.46

Valor en Letras: Ciento tres millones novecientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y cuatro pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-02 por $ 103,947,534.46

Observaciones: Por favor consignar a la cuenta de ahorros Davivienda N°108900431371 o ahorros Bancolombia N° 941-000014-39 a nombre de Gerenciando Mantenimiento S.A.S.

GeMan®
"Su aliado en la gestión de activos"
PESV

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código : SHA-C038-P714-F5
Fecha Aprobación: 15 febrero de 2024	FORMATO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA	Version: 1
		Pagina 1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA - PERSONA NATURAL Identificación: NIT [ ] C.C. [ ] No.

Dirección: _____ Teléfono: _____

Teléfono: _____ Profesión: _____

Correo Electrónico: _____ Nacionalidad: _____

RAZON SOCIAL - PERSONA JURIDICA GERENCIANDO MANTENIMIENTO S.A.S.

NIT: **901515132-3**

Dirección: Cl 22a sur 32 56 Correo Electrónico: jcaviedes@gemansas.com

Teléfono: 3175153514 TIPO DE CAPITAL: Privado [x] Público [ ] Mixto [ ]

Organización Empresarial: LTDA [ ] S.A. [ ] OTRA [X] CUAL S.A.S.

Actividad Económica CIIU

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: JAIRO CAVIEDES SIERRA C.C 1,110,501,664

Tipo Representante Legal Principal Teléfono: 3175153514

Email: Jcaviedes@gemansas.com Dirección: CL 22a sur 32 56

CLASIFICACION DE SUJETOS

1. IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

DECLARANTE [x] NO DECLARANTE [ ] REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL [ ]

REGIMEN SIMPLE [ ] AUTORRETENEDOR [ ] NO RESIDENTE [ ]

2. IMPUESTO A LAS VENTAS (IVA)

a) Clasificación: Responsable [x] No Responsable [ ] Gran Contribuyente [ ]

b) No Responsables: Servicio Excluído [ ] Bienes Excluídos [ ]

3. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)

a) Clasificación: Responsable [x] No Responsable [ ] Regimen Simple [ ]

b) A cual municipio va a declarar los ingresos derivados del contrato suscrito con el Departamento del Huila : Neiva

c) Numero de Contrato: 1110

d) Codigo a declarar según CIIU 4520 e) Tarifa a declarar: _____

Declaro bajo la gravedad de juramento que los datos aquí plasmados corresponden a la situación tributaria actual como contratista persona natural.

Firma

Nombre:

Declaro bajo la gravedad de juramento que los datos aquí plasmados corresponden a la situación tributaria actual como persona jurídica

Representante Legal:

FD 20260824

Firma

Nombre: JAIRO CAVIEDES SIERRA

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

Certificación Bancaria

Martes, 14 de julio de 2026

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **GERENCIANDO MANTENIMIENTO SAS** identificado(a) con NIT. **901515132** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	941-000014-39	2021/08/27	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00. - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Liliana Ospina Restrepo
LIDER LINEA DE CONOCIMIENTO - LDC AUTOSERVICIOS
BANCOLOMBIA S.A.

Bancolombia