ATTICA BIOMÉDICA

Congelador

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO

DATOS DEL EQUIPO			
FECHA: 2026-07-22			
EQUIPO:	Congelador	MARCA:	Vestfrost
MODELO:	MF 314	SERIE:	20082559006
INVENTARIO	I 10914	UBICACIÓN:	Centro de acopio municipal PAI

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL EQUIPO

- Se evidencia equipo y componentes en buen estado operativo general.
- Se evidencia acumulación de suciedad en bisagras, condensadora, rodachinas y superficie general.


ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA GARANTIZAR EL OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD

- Limpieza general del equipo.
- Limpieza de bisagras.
- Limpieza de condensadora.
- Limpieza de rodachinas.

Ejecutó: JULIO CESAR GALAN Técnico en refrigeración	*Supervisor:* YULI ANGELICA GARCÍA MENESES

REGISTRO FOTOGRAFICO





ATTICA BIOMÉDICA

Congelador

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO

