Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-M

Orden De Trabajo No.: 2026-28

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]
Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: MCTH-0553 Descripción: TERMOHIGROMETRO

Marca: THERMOPRO Modelo: TP-50

Serial: SAR-0553 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT 0









Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-M

CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	24/07/2026	Hora:	07:30	Tiempo de Garantía (Meses)	0
F/H. Fin Trabajo:	24/07/2026	Hora:	08:15	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 45

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
ELOISA PERILLA	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo de mantenimiento adjunto.

ATTICA BIOMÉDICA

Formato

REGISTRO DE AJUSTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TERMOHIGROMETRO

F-GE-003-200:01. 31-Enero-2015.

Anexo al Orden de Trabajo No. **2026-28**

No.	Descripción del mantenimiento a ejecutar:	
1	Inspección cualitativa	**Observación**
1.1	La carcasa se encuentra en buen estado	PASO
1.2	La bateria se encuentra en buen estado	PASO
1.3	La pantalla o caratula de visualizadora se encuentra en buen estado	PASO
1.4	El teclado se encuentra en buen estado	NO APLICA
1.5	El sensor y su cable se encuentra en buen estado	NO APLICA
2	Limpieza	**Observación**
2.1	Limpieza externa del equipo	PASO
2.2	Cambio de bateria	NO APLICA
3	Inspección cuantitativa	**Observación**
3.1	La pantalla visualizadora indica la temperatura y la humedad	PASO
3.2	La fecha y hora estan configuradas correctamente	NO APLICA
3.3	La función de borrado de memoria se ejecuta correctamente	NO APLICA
3.4	Al realizar la comparación directa no tiene un error de +/- 1°C en temperatura	PASO
3.5	Al realizar la comparación directa no tiene un error de +/- 4% en humedad relativa	PASO

Equipo de medición utilizado en este servicio:

Descripción: Termohigrometro, Marca: Vaisala Modelo: HM141/HMP46 Serie: H2221046/H2520002

El equipo se entrega **OPERATIVO**

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-M

Orden De Trabajo No.: 2026-29

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]
Metr [ ] Insp [ ]

TA.: Mantto

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: MCTH-14400 Descripción: TERMOHIGROMETRO

Marca: Kex Germany Modelo: SH-109

Serial: No registra Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT 0









WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-M

CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	27/07/2026	Hora:	08:27	Tiempo de Garantía (Meses)	0
F/H. Fin Trabajo:	27/07/2026	Hora:	08:43	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 16

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
ELOISA PERILLA	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo de mantenimiento adjunto.

ATTICA
BIOMÉDICA

Formato

REGISTRO DE AJUSTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TERMOHIGROMETRO

F-GE-003-200:01. 31-Enero-2015.

Anexo al Orden de Trabajo No. **2026-29**

No.	Descripción del mantenimiento a ejecutar:	
1	Inspección cualitativa	**Observación**
1.1	La carcasa se encuentra en buen estado	PASO
1.2	La bateria se encuentra en buen estado	PASO
1.3	La pantalla o caratula de visualizadora se encuentra en buen estado	PASO
1.4	El teclado se encuentra en buen estado	PASO
1.5	El sensor y su cable se encuentra en buen estado	PASO
2	Limpieza	**Observación**
2.1	Limpieza externa del equipo	PASO
2.2	Cambio de bateria	PASO
3	Inspección cuantitativa	**Observación**
3.1	La pantalla visualizadora indica la temperatura y la humedad	PASO
3.2	La fecha y hora estan configuradas correctamente	NO APLICA
3.3	La función de borrado de memoria se ejecuta correctamente	PASO
3.4	Al realizar la comparación directa no tiene un error de +/- 1°C en temperatura	PASO
3.5	Al realizar la comparación directa no tiene un error de +/- 4% en humedad relativa	PASO

Equipo de medición utilizado en este servicio:

Descripción: Termohigrometro, Marca: Vaisala Modelo: HM141/HMP46 Serie: H2221046/H2520002

El equipo se entrega **OPERATIVO**