	
ITEM A3-N. P 39 Desmonte de cubierta en asbesto	*ITEM A3-N. P 39 Desmonte de cubierta en asbesto*
ITEM A3-N. P 39 Desmonte de cubierta en asbesto	*ITEM A3-N. P 39 Desmonte de cubierta en asbesto*

DESPUES

ITEM A3-N. P 39 Desmonte de cubierta en asbesto	*ITEM A3-N. P 39 Desmonte de cubierta en asbesto*

1. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha de recibo de la factura**	**Valor acta**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**30/06/2026**	**20.56%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**30/06/2026**	**0,00%**

3. Observaciones

- Las actividades ejecutadas en el frente del Casino de Patrulleros se desarrollaron de acuerdo con la programación establecida, cumpliendo los procedimientos constructivos y las especificaciones técnicas definidas para cada uno de los procesos.

- El retiro del pañete deteriorado permitió eliminar materiales que habían perdido sus propiedades debido a la presencia de humedad, dejando los muros en condiciones adecuadas para la aplicación del nuevo sistema de impermeabilización y los acabados posteriores.

- La ejecución del pañete impermeabilizado, mediante la aplicación del sistema especificado con productos Sika ImperMur y Sika 1, contribuirá a reducir los efectos de la humedad por infiltración y a incrementar la durabilidad de los revestimientos proyectados.

- La instalación de la lámina de polietileno como barrera de vapor, junto con la colocación de la malla electrosoldada, garantiza las condiciones necesarias para el adecuado comportamiento del contrapiso, favoreciendo el control de fisuración y el desempeño estructural del elemento.

- La conformación de la losa de contrapiso en concreto de 3.000 psi se ejecutó verificando las condiciones de soporte, nivelación, espesor, juntas de dilatación y curado, aspectos que contribuirán al desarrollo de la resistencia y durabilidad previstas en el diseño.

- Durante el desarrollo de las actividades se mantuvieron las medidas de señalización, seguridad industrial, control de residuos y limpieza de las áreas intervenidas, garantizando condiciones adecuadas para la ejecución de los trabajos y minimizando el impacto sobre las zonas aledañas.

4. Recomendación

- Mantener una comunicación constante con la interventoría y la supervisión técnica para asegurar que las actividades ejecutadas cumplan con los requisitos contractuales y normativos aplicables.

- Continuar con la ejecución de las actividades programadas conforme al cronograma contractual, priorizando aquellas que permitan mantener la secuencia constructiva y evitar interferencias entre los diferentes frentes de trabajo.

- Realizar reuniones periódicas de seguimiento para evaluar el avance físico de la obra, identificar posibles riesgos y definir acciones correctivas oportunas.

- Coordinar la secuencia de las actividades con los diferentes frentes de trabajo para optimizar los tiempos de ejecución, evitar interferencias operativas y asegurar el cumplimiento del cronograma establecido.

- Programar el suministro de materiales con anticipación para asegurar la continuidad de las actividades y evitar retrasos en el cronograma de obra.

- Mantener y reforzar las medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo (SST), incluyendo el uso permanente de elementos de protección personal y el aislamiento de áreas en ejecución.

- Documentar fotográficamente el estado final de las áreas intervenidas, como soporte técnico y administrativo del avance del proyecto.

5. Conclusiones

- Durante el período objeto del presente informe se desarrollaron las actividades programadas en los diferentes frentes de trabajo, evidenciando un avance progresivo en las labores de demolición, adecuación de redes hidrosanitarias, tratamiento de superficies afectadas por humedad, construcción de contrapisos y adecuación de áreas exteriores, conforme a la programación establecida para el proyecto.
- En el Frente N.º 1 se ejecutó la demolición de los muros internos y laterales de los baños de alojamientos, intervención que permitió eliminar elementos con deterioro estructural y preparar las áreas para la construcción de las nuevas divisiones. De igual manera, se realizó la gestión adecuada de los residuos de construcción y demolición, manteniendo condiciones de orden, limpieza y seguridad en el área de trabajo.
- En los Frentes N.º 2 y 3 se avanzó en la instalación de las redes hidráulicas y sanitarias de los baños de alojamientos, garantizando la correcta ubicación de los puntos de suministro y evacuación, así como la ejecución de pruebas de funcionamiento que permiten asegurar la estanqueidad y el adecuado desempeño de las instalaciones antes de la ejecución de los acabados.
- En el Frente N.º 4 se desarrollaron actividades orientadas a la recuperación y protección de la infraestructura existente, mediante el retiro del pañete deteriorado por efectos de la humedad y la posterior ejecución de un sistema de impermeabilización y pañete impermeabilizado, mejorando las condiciones de durabilidad de los muros intervenidos.
- Asimismo, se ejecutó la conformación de la losa de contrapiso mediante la instalación de la barrera de vapor, la malla electrosoldada y el vaciado de concreto de 3.000 psi, actividades realizadas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y que constituyen una base adecuada para la posterior ejecución de los acabados arquitectónicos.
- Se iniciaron las actividades de adecuación de las áreas exteriores mediante el desmonte de los andenes perimetrales y el retiro controlado de la cubierta en asbesto cemento del Casino de Patrulleros, ejecutando esta última bajo los protocolos de seguridad y manejo ambiental exigidos para este tipo de material, garantizando la protección del personal y el adecuado confinamiento del residuo para su disposición final.

- Durante la ejecución de las actividades se mantuvieron controles permanentes de calidad y medidas de seguridad, señalización de las áreas intervenidas, manejo adecuado de residuos y limpieza de los frentes de trabajo, contribuyendo al cumplimiento de las especificaciones técnicas, ambientales y contractuales del proyecto.
- En términos generales, el avance alcanzado durante el mes permite evidenciar el cumplimiento de las actividades previstas para el período, generando las condiciones técnicas necesarias para continuar con las etapas constructivas siguientes y mantener el desarrollo del proyecto conforme al cronograma de ejecución establecido.

LISTA ANEXOS

A continuación, se relaciona la lista de anexos mencionados en este informe.

1. POLIZAS DE CONTRATISTA en pdf.
2. SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES en pdf.
3. INFORME SEGURIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en pdf.
4. INFORME MANEJO AMBIENTAL.

Cordialmente,

FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
CC 12.370.591
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ROTATORIO PONAL

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Contrato N.º 116-3-25.

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL NUÑEZ (ESRAN) EN COROZAL – SUCRE

INFORME DEL 1/06/2026 al 30/06/2026

2026

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603
Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com
Neiva - Huila

1. INTRODUCCION

El presente Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) presenta la gestión desarrollada durante el periodo comprendido entre el **1 y el 30 de junio de 2026**, en el marco de la ejecución del Contrato No. 116-3-25, cuyo objeto corresponde al mantenimiento preventivo, correctivo, adecuación y remodelación mayor de las instalaciones de la Escuela de Policía Rafael Núñez (ESRAN), ubicada en el municipio de Corozal, Sucre.

La gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, la Resolución 4272 de 2021 para trabajo en alturas y demás disposiciones legales aplicables a las actividades ejecutadas.

Durante el periodo se realizaron actividades permanentes de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, inspecciones de seguridad, supervisión en campo, capacitación al personal, control del uso de elementos de protección personal, verificación documental y seguimiento a las actividades constructivas desarrolladas.

Como hecho relevante del periodo, el **24 de junio de 2026** inició el desmonte de cubiertas en tejas de asbesto cemento, actividad ejecutada bajo procedimiento de trabajo seguro, permisos de trabajo, análisis de trabajo seguro (ATS), supervisión permanente y aplicación de controles específicos para prevenir la exposición ocupacional y los riesgos asociados al trabajo en alturas.

Las acciones implementadas permitieron mantener condiciones de trabajo seguras, fortalecer la cultura preventiva, garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos y finalizar el periodo sin accidentes de trabajo, incidentes incapacitantes ni enfermedades laborales.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables mediante la implementación y seguimiento del SG-SST en las actividades ejecutadas en obra.

2.2 Objetivos específicos

- Cumplir el 100 % del cronograma mensual de actividades del SG-SST.
- Ejecutar el 100 % de las inspecciones programadas a equipos, herramientas y áreas de trabajo.
- Alcanzar una cobertura mínima del 100 % del personal en las capacitaciones programadas.
- Mantener un cumplimiento superior al 98 % en el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal.
- Realizar el 100 % de los permisos de trabajo y ATS antes del inicio de actividades de alto riesgo.
- Mantener cero accidentes de trabajo incapacitantes durante el periodo.
- Mantener cero incidentes relacionados con trabajos en alturas y manipulación de asbesto cemento.
- Garantizar el 100 % del acompañamiento SST en actividades críticas.

3. ALCANCE

El presente informe comprende todas las actividades ejecutadas durante el mes de junio de 2026, relacionadas con los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación locativa y remodelación desarrollados en las instalaciones de la **Escuela de Policía Rafael Núñez (ESRAN)**.

Este informe también incluye el seguimiento a las actividades de alto riesgo ejecutadas durante el periodo, entre ellas trabajos en alturas, desmonte de cubiertas en tejas de asbesto cemento, uso de andamios certificados y manejo de residuos derivados de dichas actividades, verificando el cumplimiento de los controles establecidos en los procedimientos de trabajo seguro.

El alcance incluye:

- Áreas intervenidas directamente por los trabajos de obra.
- Zonas de circulación interna afectadas por las actividades.
- 3 baños mantenimiento de tuberías, paredes e instalación hidrosanitaria.
- Áreas destinadas al almacenamiento temporal de materiales, herramientas y equipos.
- Espacios utilizados para la disposición y manejo de residuos generados durante la ejecución de las labores.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN SST

Durante el mes de junio de 2026 se ejecutaron actividades de seguimiento, control y prevención encaminadas a garantizar condiciones seguras y saludables en los diferentes frentes de trabajo del proyecto.

4.1 Sensibilización y socialización SST

Se desarrollaron Quince (15) charlas de seguridad dirigidas al personal operativo y administrativo vinculado al proyecto, alcanzando una cobertura superior al 97 % de participación.
Las capacitaciones estuvieron orientadas al fortalecimiento de competencias en prevención de riesgos laborales, autocuidado, manejo seguro de herramientas, control de riesgos biomecánicos, gestión ambiental, atención de emergencias y cumplimiento de procedimientos de trabajo seguro.

Durante el periodo informado también se diligenciaron los Permisos de Trabajo en Alturas y los respectivos ATS para las actividades de desmonte de cubiertas en tejas de asbesto cemento, verificando previamente las condiciones de seguridad, el estado de los equipos de protección contra caídas, el sistema de acceso mediante andamios, la competencia del personal autorizado y la implementación de las medidas de control establecidas en el procedimiento seguro.

4.2 Identificación de peligros y control de riesgos

Se realizó seguimiento permanente a las actividades de instalación de redes hidráulicas, demolición manual, adecuaciones locativas, manejo de materiales y actividades de acabados, identificando los peligros asociados y verificando la implementación de controles operacionales definidos en la matriz de peligros y riesgos.

Los controles implementados incluyeron:

- Delimitación y señalización de áreas de trabajo.
- Restricción de acceso a personal no autorizado.
- Inspección permanente de condiciones locativas.
- Verificación de procedimientos seguros de trabajo.
- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal.
- Seguimiento y cierre de hallazgos identificados en campo.

Estas acciones permitieron reducir la exposición de los trabajadores a riesgos locativos, mecánicos, biomecánicos, físicos y químicos presentes durante la ejecución de las actividades.

A partir del 24 de junio de 2026 se dio inicio a las actividades de desmonte de cubiertas en tejas de asbesto cemento, las cuales fueron ejecutadas conforme al procedimiento de trabajo seguro establecido por el contratista y en cumplimiento de la normativa vigente aplicable. Previo al inicio de las labores se realizó la planificación de la actividad, identificación de peligros, valoración de riesgos, diligenciamiento del Permiso de Trabajo y del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), inspección de equipos y verificación de las condiciones del área de intervención.

Durante la ejecución se implementaron controles como la delimitación y señalización del área, restricción de acceso a personal no autorizado, uso de sistemas de acceso seguros mediante andamios certificados, utilización permanente de los Elementos de Protección Personal requeridos, incluyendo protección respiratoria para el control de la exposición al polvo, supervisión continua por parte del Profesional SST y aplicación de medidas para la manipulación segura, embalaje y disposición temporal de las tejas retiradas, evitando su fractura innecesaria y la dispersión de partículas.

4.3 Supervisión y seguimiento de actividades

Seguimiento permanente a las actividades de desmonte de cubiertas en tejas de asbesto cemento, verificando el cumplimiento del procedimiento seguro de trabajo, uso adecuado de EPP, condiciones de los andamios, permisos de trabajo, ATS y controles para minimizar la exposición a fibras de asbesto.

4.4 Uso de Elementos de Protección Personal (EPP)

EPP obligatorios en actividades de demolición y mantenimiento

- Casco de seguridad.
- Gafas de protección ocular.
- Guantes de seguridad (según riesgo: anticorte, anti impacto o de manipulación general).
- Botas de seguridad con puntera reforzada.
- Protección respiratoria (tapabocas o respirador según nivel de polvo).
- Protección auditiva (tapones o tipo copa) cuando aplique.
- Ropa de trabajo adecuada a la actividad.

EPP obligatorios para el desmonte de tejas de asbesto cemento

- Arnés de cuerpo completo con doble eslinga y absorbedor de energía.
- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Respirador para partículas (P100 o equivalente según el procedimiento establecido).
- Monogafas de seguridad.
- Guantes de protección.
- Botas de seguridad antideslizantes.
- Overol de protección desechable o de uso exclusivo para la actividad, según el procedimiento interno.

Acciones de control:

- Verificación diaria del uso correcto y permanente del EPP.
- Revisión del estado físico y conservación de los elementos.
- Reposición inmediata en caso de deterioro.
- Registro de entrega y acta de compromiso de uso.

5. CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, se desarrollaron actividades de capacitación y sensibilización contempladas en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), elaborado específicamente para los servicios ejecutados en la obra de la **Escuela de Policía Rafael Núñez (ESRAN)**.

Las actividades fueron ejecutadas conforme al cronograma de capacitaciones establecido en el Plan de Gestión SST, dando cumplimiento a los lineamientos normativos vigentes, entre ellos el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, garantizando el seguimiento permanente y la mejora continua de las condiciones de seguridad en obra.

El cumplimiento del cronograma se entiende como la ejecución sistemática de acciones orientadas a:

- Fortalecer la cultura del autocuidado.
- Prevenir accidentes y enfermedades laborales.
- Cumplir con los requisitos legales y empresariales aplicables.
- Reducir actos y condiciones inseguras.

Las charlas fueron desarrolladas bajo la modalidad de espacios cortos de sensibilización diaria en campo. En los anexos del presente informe se adjuntan los respectivos registros de asistencia firmados por el personal participante.

A continuación, se detallan las temáticas abordadas:

FECHA	DIA	TEMAS
1 JUNIO 2026	LUNES	FIRMA DE ATS
3 JUNIO 2026	MIERCOLES	ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO
5 JUNIO 2026	VIERNES	USO DE EPP
6 JUNIO 2026	SABADO	REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
10 JUNIO 2026	MIERCOLES	LEVANTAMIENTA Y MANIPULACION MANUAL DE CARGAS
12 JUNIO 2026	VIERNES	RIESGO POR RUIDO- PROTECCION AUDITIVA
13 JUNIO 2026	SABADO	USO CORECTO DE EXTINTORES
15 JUNIO 2026	LUNES	PELIGRO Y RIESGO ELECTRICO
17 JUNIO 2026	MIERCOLES	PRIMEROS AUXILIOS BASICOS
19 JUNIO 2026	VIERNES	COMUNICACIÓN ASERTIVA ENTRE COMPAÑEROS
22 JUNIO 2026	LUNES	RIESGO EN EL EXCESO DE CONFIANZA AL REALIZAR ACTIVIDADES EN OBRA
24 JUNIO 2026	MIERCOLES	CUIDADO DE MANOS Y DEDOS
26 JUNIO 2026	VIERNES	CUIDADO DE SALUD VISUAL
27 JUNIO 2026	SABADO	RIESGO MECANICO EN EQUIPOS Y MAQUINARIAS
29 JUNIO 2026	LUNES	TABLA DE PELIGROS GTC – 45

Registro fotográfico de charlas de seguridad

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

Registro de Pausas activa.

- **Inspecciones de seguridad**

Las inspecciones a equipos, herramientas y áreas de intervención se realizan con el propósito de garantizar condiciones seguras de trabajo, prevenir accidentes laborales, evitar fallas mecánicas y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estas inspecciones se ejecutan de manera sistemática antes y durante su uso, permitiendo identificar oportunamente condiciones subestándares, actos inseguros o deterioro de los equipos, con el fin de implementar acciones correctivas inmediatas y mantener una operación eficiente y segura en los frentes de trabajo.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de Junio de 2026, se realizaron las siguientes inspecciones a los equipos y herramientas utilizadas en las actividades de obra:

- Inspección periódica de herramientas manuales.
- Inspecciones locativas

Los registros correspondientes se encuentran archivados como soporte documental y evidencian el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el SG-SST.

Registro fotográfico de inspecciones de seguridad

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

martes, 16 de junio de 2026 10:4

- **Elementos de protección personal. EPP**

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de Junio de 2026, se realizó el suministro y reemplazo oportuno de los Elementos de Protección Personal (EPP) al personal vinculado a las actividades de obra, garantizando que cada trabajador contara con los elementos adecuados según los riesgos asociados a su labor.

De manera paralela, se efectuó supervisión permanente en campo para verificar el uso correcto, obligatorio y continuo de los EPP, así como el estado físico y condiciones de conservación de los mismos.

El objetivo de estas acciones es minimizar la exposición a peligros presentes en el entorno laboral, reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y prevenir enfermedades laborales derivadas de la actividad desarrollada.

Los registros de entrega, reposición y verificación de uso reposan como soporte documental dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), evidenciando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normativa vigente.

Registro fotográfico de entrega de EPP y Dotación

- **Diligenciamiento y firmas de permisos de trabajo y ATS (Análisis de trabajo seguro).**

Previo al inicio de cada actividad operativa, se diligencian y firman los respectivos Permisos de Trabajo y Análisis de Trabajo Seguro (ATS), como mecanismo preventivo para verificar, identificar, evaluar y controlar de manera exhaustiva los peligros asociados a cada tarea específica antes de su ejecución.

Estos documentos permiten:

- Reconocer los riesgos inherentes a la actividad.
- Establecer medidas de control adecuadas.
- Definir responsabilidades.
- Garantizar que el personal conozca los procedimientos seguros.
- Autorizar formalmente el inicio de la labor bajo condiciones controladas.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2026, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Permisos de trabajo específicos según la actividad desarrollada.
- ATS para instalación de Instalación de tubería hidráulica

Los registros correspondientes se encuentran archivados como soporte documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), evidenciando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y la aplicación de controles preventivos antes del inicio de las labores.

Registro fotográfico de diligenciamiento y firmas de permiso de trabajo y ATS

- **Señalización.**

La señalización en las obras de construcción es fundamental para la prevención de accidentes, ya que permite advertir oportunamente sobre los peligros existentes, orientar el flujo de personas y contribuir al orden y control de las actividades.

Teniendo en cuenta lo anterior, Se instaló señalización de obra en la zona intervenida.

Registro fotográfico de señalización de obra

PELIGRO
AREA DE
OBRAS

- **Kit de emergencias.**

El kit de emergencias es instalado en el frente de obra, ya que resulta fundamental para la protección de la vida y la salud de los trabajadores, al permitir una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia como cortes, golpes o caídas, atendiendo lesiones leves y evitando su agravamiento, así como contando con los elementos necesarios para la atención inicial y una eventual evacuación.

Registro fotográfico del kit de emergencia.

6. ACTIVIDADES DE OBRA

Durante el periodo del 1 al 30 de Junio 2026, se vienen desarrollando en la obra las siguientes actividades.

- Desmonte de pañete
- Pañetado de muro
- Instalación de tubería hidrosanitaria
- Instalación Punto sanitario
- Instalación de tubería eléctrica
- Orden y aseo
- Desmonte de cubiertas en tejas de asbesto cemento (inicio: 24 de junio de 2026).
- Clasificación, embalaje y almacenamiento temporal de residuos de asbesto cemento conforme al procedimiento interno.

7. RECURSOS HUMANOS

Para la ejecución de las actividades, El consorcio cuenta con personal de mano de obra calificada y no calificada, vinculados directamente al proyecto, el personal se distribuye de la siguiente manera.

	Mano de obra calificada		
	Nombre	**Cedula**	**Cargo**
1	Raíza González Canchila	1.103.098.887	Residente de obra
2	Jasmey Catalina Correa	1.013.633.164	Profesional SST
3	Andrés Hoyos Navarro	1.103.123.003	Ingeniero Ambiental
	Mano de obra no calificada		
	Nombre	**Cedula**	**Cargo**
1	José Negrete A	15.074.726	Maestro de obra
2	Wilber Salgado D	3.837.970	Oficial
3	Esneider Ruiz R	1.193.577.890	Ayudante
4	Carlos Estrada G	1.102.813.862	Ayudante
5	Yoer Méndez Rivera	1.129.184.909	Ayudante
6	Jesús del cristo estrada contreras	92.556.449	Ayudante
7	Alberto Rafael cortés Villegas	9.196.758	Plomero
8	Damián Cristóbal Diaz Rodríguez	3.839.175	Ayudante
9	Guillermo Antonio Tovar Salgado	3.840.095	Ayudante
10	Francisco Javier Quiroz Méndez	3.836.618	Oficial
11	Kevin Manuel Paternina Tovar	1.005.582.919	Ayudante
12	Luis Guillermo Tovar Méndez	1.005.434.999	Ayudante
13	Luis Fernando olivero Pérez	1.100.086.556	Ayudante
14	Alexander Mercado Salgado	73.201.169	Ayudante
15	Fredy Manuel Muentes Martínez	1.067.401.893	Oficial

8. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el periodo se ha utilizado en obra los siguientes equipos para la adecuada ejecución del proyecto:

- Palas
- Punteros
- Macetas
- Carretillas

- Mezcladora
- Pulidora
- Herramientas manuales
- Escaleras

9. INDICADORES EN SST

INDICADOR	
Horas Hombres Trabajadas (aplicable solo a 44 H por semana por trabajador)	2.278
Número de trabajadores	20
Número de días trabajados	30
Número de atenciones médicas comunes reportadas y días perdidos.	0
Número de atenciones médicas ocupacionales reportadas y días perdidos	0
Incidentes	0
Accidentes	0

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de Junio de 2026, no se presentó ningún accidente, incidente ni enfermedad laboral por tal motivo la tasa de accidentalidad continua en cero (0).

Calculo estadístico de índice de frecuencia, índice de severidad, accidentalidad y enfermedades ocupacionales.

INDICADOR De GESTIÓN SST	INDICE DE FRECUENCIA	INDICE DE INCIDENTES DE TRABAJO	INDICE DE SEVERIDAD	INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES
VALOR	0	0	0	0

CONCLUSIONES

1. Durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2026, las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo se ejecutaron conforme al plan establecido y en cumplimiento de la normativa vigente aplicable al SG-SST.

2. La implementación de medidas preventivas, inspecciones periódicas, control del uso de EPP y acompañamiento permanente en campo permitieron mantener condiciones seguras en los frentes de trabajo.

3. La realización sistemática de charlas de sensibilización fortaleció la cultura del autocuidado y la prevención de riesgos en el personal operativo.

4. No se registraron accidentes de trabajo, incidentes ni enfermedades laborales durante el periodo evaluado, manteniéndose los indicadores de gestión en cero (0).

5. La gestión en SST evidenció un desempeño adecuado y controlado, contribuyendo a la continuidad segura de las actividades contractuales.

6. A partir del 24 de junio de 2026 se inició la actividad de desmonte de cubiertas en tejas de asbesto cemento, la cual fue ejecutada bajo estricto cumplimiento del procedimiento seguro de trabajo, garantizando la implementación de controles administrativos, operacionales y de protección personal. Durante su ejecución no se presentaron incidentes, accidentes de trabajo ni exposiciones no controladas, evidenciando el adecuado seguimiento por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estas adiciones fortalecen el informe, dejando evidencia de que la actividad de desmonte de tejas con contenido de asbesto fue gestionada bajo controles específicos, aspecto que suele ser revisado por la interventoría, la supervisión del contrato y las autoridades en SST.

Elaboración	Revisión	Aprobación
		
Nombre: Jasmey catalina correa Domínguez PROFESIONAL SST	Nombre: Francisco Javier Villanueva Tovar DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Raíza Canchila RESIDENTE DE OBRA
Fecha.30-06-2026	Fecha.30-06-2026	Fecha.30-06-2026

ANEXO N°1

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-16, 08:46:36 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86242409

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 16/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ROTATORIO PONAL	**Nombre Sucursal**	OBRA PONAL COROZAL	**Código Sucursal**	1
Documento	NI902002640	**Dirección**	CL 9 #4 - 19 OF 603		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6088645004		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	VILLANUEVA TOVAR FRANCISCO JAVIER	**Identificación**	CC 12370591		
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1013633164	JASMEY CATALINA CORREA DOMINGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF41) COMFASUCRE	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1103098887	RAIZA JULEIMA GONZALEZ CANCHILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.000.000	$ 640.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF41) COMFASUCRE	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 1103123003	ANDRES MAURICIO HOYOS NAVARRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.500.000	$ 9.500.000	$ 9.500.000	$ 9.500.000	$ 1.520.000	$ 380.000	$ 661.200	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.941.200	$ 13.300	$ 2.954.500

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO N°2

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-16, 08:46:35 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 86242400

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 16/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ROTATORIO PONAL	**Nombre Sucursal**	OBRA PONAL COROZAL	**Código Sucursal**	1
Documento	NI902002640	**Dirección**	CL 9 #4 - 19 OF 603		
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6088645004		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	VILLANUEVA TOVAR FRANCISCO JAVIER	**Identificación**	CC 12370591		
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 15074726	JOSE DOMINGO NEGRETE AGAS	59	00																0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 218.900	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000	$ 2.900	$ 623.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-16, 08:45:43 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86257631

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 16/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE DOMINGO NEGRETE AGAS		
Documento	CC15074726	**Dirección**	CL 18 #5 - 01 BRR LA VEGA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6088645004
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SINCELEJO	**Departamento**	SUCRE
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	8	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1102813862	CARLOS JOSE ESTRADA GUTIERREZ	01	00		X															0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 291.818	$ 46.700	(CCFC55) PROTEGER EPS	$ 291.818	$ 11.700	6,960	$ 291.818	$ 20.400	(CCF41) COMFASUCRE	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500
CC 1103096477	JAIRO JOSE ROMERO ANGULO	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.727	$ 18.700	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 116.727	$ 4.700	6,960	$ 116.727	$ 8.200	(CCF41) COMFASUCRE	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.300
CC 1129184909	YOER MENDEZ RIVERA	01	00		X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 291.818	$ 11.700	6,960	$ 291.818	$ 20.400	(CCF41) COMFASUCRE	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500
CC 1129184909	YOER MENDEZ RIVERA	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF41) COMFASUCRE	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1193577890	ESNEIDER LUIS RUIZ RIVAS	01	00	X	X															0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 466.908	$ 74.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 466.908	$ 18.700	6,960	$ 466.908	$ 32.500	(CCF41) COMFASUCRE	$ 466.908	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.700
CC 3837970	WILBER DE JESUS SALGADO DOMINGUEZ	01	00		X															0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 933.816	$ 149.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 933.816	$ 37.400	6,960	$ 933.816	$ 65.000	(CCF41) COMFASUCRE	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.300
CC 3839175	DAMIAN CRISTOBAL DIAZ RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 9196758	ALBERTO RAFAEL CORTES VILLEGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 92556449	JESUS DEL CRISTO ESTRADA CONTRERAS	01	00	X	X															0	10	10	10	10	(231001) COLFONDOS	$ 583.635	$ 93.400	(CCFC33) EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF41) COMFASUCRE	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.244.896	$ 6.244.896	$ 6.244.896	$ 6.244.896	$ 999.600	$ 250.200	$ 435.100	$ 250.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.935.100	$ 16.200	$ 1.951.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO N°3

REGISTRO DE CHARLAS SST

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025

RESPONSABLE	Jusmey Correa D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (x)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Socialización #15		FECHA	1 Junio 2026
OBJETIVO	Identificación de Riesgo Asociados a la Actividad.			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Wilber Salgado Domínguez	3837970	Oficial	C R Ponal	Wilber Salgado
Carlos José Estrada	1102813862	Obrero	Consorcio	Carlos J Estrada
Jaus Estrada	92554479	Obrero	Rotatorio	
Jasmey Correa D	1013633164	Prop SST	Ponal	

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Correa D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA ( )	OTRO ( )
LUGAR	Coronel - Sure.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Riesgo Ambiental.		FECHA	2-06-2026
OBJETIVO	Cuidado del Medio Ambiente			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Esneider C Ruiz Rivas	1193577880	Obrero	Consorcio	Esneider Ruiz
Yoli Sandra Riviera	1129184909	obrero	Rotatorio	Yoli
Alberto Cortés	9296358	Plomero	Ponal	
Carlos José Estrada	1.102813862	Obrero	Consorcio	Carlos J Estrada
Jesús Estrada	1556449	Obrero	Rotatorio	
Wilber Salgado Domínguez	3857970	oficial	Ponal	Wilber salgado
Damian Diaz	3834175	Plomero	Consorcio	Damian Diaz
Guillermo Tovar	3840895	Ayudante.	Rotatorio	Guillermo Tovar
Andres Hoyos Vivanco	1103723103	Carpintero	ponal	
Jasmey correa D	1013633164	PROF SST	C.R. Ponal	

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025

RESPONSABLE	Jaimey Correa D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Uso Correcto de Equipos de Protección	FECHA	3-06-2026	
OBJETIVO	Incentivar el uso adecuado de EPP.			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Yair Muñoz Rivera	1129184909	Obrero	Consorcio	Yair Mu.
Eduardo L. Ruiz Rivera	1193577096	Obrero	Rotatorio Ponal	Eduardo Ruiz
Damian Diaz	3839175	Pionero	Ponal	Damian Diaz
Alberto Cortés V.	91967758	Pionero	Consorcio	
Wilba Salgado Dominguez	3837970	Oficial	Rotatorio	Wilba Salgado
Carlos José Estrada	1.102813862	Obrero	Ponal	Carlos J Estrada
Jesus Estrada	92556449	Obrero	Consorcio	
Jaimey Catalino Correa	1013633164	Prof SST	Rotatorio Ponal	
Andrés Hoyos Navarro	1037123003	Ambiental	C.R. Ponal	

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Correa D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Hidratación - Evitar Golpes de Calor	FECHA	4 - 06 - 2026	
OBJETIVO	Identificar los signos y síntomas de deshidratación y golpe de calor.			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Esna Lay C. Ruiz Ricardo	1193577990	obrero	C R Ponal	
Andres Moya Navarro	1103173003	R. ambiental	Consorcio	
Carlos José Estrada	1102813862	Obrero	Rotatorio	Carlos J Estrada
Jesús Estrada	92556449	Obrero	Ponal	
Damian Diaz	3839175	obrero	C. R. Ponal	Damian Diaz
Wilber salgado Domínguez	3837970	oficial	Consorcio	Wilber salgado
Yeis Mendoza Rivera	1129184909	obrero	Rotatorio	Yeis Mendoza
Guillermo Tuor	3840095	Obrero	Ponal	Guillermo Tuor

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version:01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Correa P. Prof SST.	TIPO DE EVENTO		
CARGO		CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Uso de EPP.		FECHA	5 - Junio 2026
OBJETIVO	Promover el uso de EPP en todas las actividades			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Guillermo Tejedor.		Ayudante	C.R Ponal	GUILLERMO
Yoer Mendez.	1129734999	Ayudante	C.R Ponal	Yoer.
Andres Felipe Navarro	1103123003	Practicante	C.R Ponal	
Raiza Gonzalez D	1103018867	Arq	C.R Ponal.	Raiza D
Jasmey Correa D	1013633164	Prof SST	C.R Ponal	Jasmey Correa D

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Correa D	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Levantamiento y Manipulación de Carga	FECHA	10 jun - 2026.	
OBJETIVO	Identificar los Riesgos Asociados al levantamiento de Carga			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Guillermo Tovar.	3840095	Ayudante	C. R. Poval	Guillermo Tovar
Wilber Salgado Dominguez	3837470	Oficial	C. R. Poval	Wilber Salgado
Andres Tovar Navarro	1103123033	Oficial	C. R. Poval	
Jesús Estrada Contreras	92556449	ayudante	C. R. Poval	
Carlos José Estrada Gutierrez	1102813862	obrero	C.R Poval	Carlos Estrada
Eduardo L. Ruiz Ricardo	1193577890	obrero	C.R. Poval	Eduardo Ruiz
Damian Diaz	3839175	obrero	C.R Poval	Damian Diaz
Jasmey Correa D	1013633164	Prof SST	C. R. Poval	
Raizal Gonzalez C	1103098802	Aux	C.R Poval	Raizal

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Correa D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	PROF SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Uso Eficiente del Agua.		FECHA	11 - Junio - 2026
OBJETIVO	Cuidado del Medio Ambiente.			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Guillermo Tovar	3840095	Ayudante	C R Ponal	
Jesús Estrella Cardona	92556449	ayudante	Consorcio	
Wilber Salgado Dmiyoff	3837970	Oficial	Rotatorio	Wilber Salgado
Damian Diaz	3839175	obrero	Ponal C	Damian Diaz
Eduardo J. Ruiz Ruiz.	1143577890	obrero	C R Ponal	Eduardo Ruiz.
Carlos José Estrada	1.102813862	obrero	C R. Ponal	Carlos Estrada
Jasmed Correa D	1013633164	DIOF SST	C R Ponal	Jasmed Correa D
Raiza Gonzalez O	1103090887	Aux.	C R Ponal	Raiza O

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO NOTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jhonny Correoi D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	PROF SST	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Riesgo Por Ruido y proteccion Auditiva	FECHA	12 - Jun - 2026	
OBJETIVO	Promover el uso correcto, cuidado y Mantenimiento de Equipo			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
wilber salgado Dominguez	3837970	Oficial	Consorcio	wilber salgado
Carlos José Estrada	1.102.913.862	Oficial.	Notaltorio	Carlos J Estrada
Jesus Estrada Contreras	42556449	Ayudante	ponal	
Guillermo Tovar	3840095	Ayudante	Consorcio	GUILLERMO
Esneida L. Ruiz Rivas.	1194577090	Ayudante	Notario	Esneida Ruiz
Damian Diaz	3839175	Ayudante	Ponal	Damian Diaz
Raiza Gonzalez	1103078007	ARL	C. R. Pona	Raiza

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey correa D	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA X	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	USO Correcto de Extintor		FECHA	13-06-2026
OBJETIVO	tener el Conocimiento practico y teorico de USO de Extintor.			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Jesus Estrada C.	92556449	ayudante	C. R Ponal	
Carlos Jose Estrada	1.102813862	obrero	C. R Ponal	Carlos J Estrada
Guillermo Tovar	3840095		C. R. Ponal	
Wilber Salgado Dominguez	3837970	Oficial	C. R Ponal	Wilber Salgado
Esmeralda C. Ruiz Rios	1129577890	obrero	C. R Ponal	
Yoar Sanchez Mena	1129184909	obrero	C. R Ponal	Yoar Sanchez
Damian Diaz	3839175	obrero	C. R Ponal	Damian Diaz
Raiza Gonzalez	1103098884	Aux	C. R. Ponal	Raiza G

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Josmey Correa D	TIPO DE EVENTO		
CARGO	PIOF SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Peligro Riesgo electrico		FECHA	15-06-2026
OBJETIVO	Reconocer las primeras Causas de AT por contacto con lo electrico.			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Yaser Lindiz Rivera	1129184909	obrero	C. R Ponal	Yaser Lr
Esneyder L. Diaz Rivera	1193577880	Obrero	C. R Ponal	Esneyder Diaz
Adalberto Cortés	9196758	Plomero	C. R Ponal	
Carlos. José Estrada	1.102 813 862	obrero	Consorcio	Carlos J Estrada
Jesus Estrada	9256449	Obrero	Rotatorio	
Wilber salgado Pompa	38379770	Oficial	Ponal	Wilber salgado
Damian Diaz	3839175	Plomero	Consorcio	Damian Diaz
Andres Hoyos Navarro	1103123003	R. ambiental	Ponal	
Raiza Gonzalez	1103078884	Arq	Con R Ponal	Raiza G

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO NOTARIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Correa D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA X.	OTRO ( )
LUGAR	Corp 391 - Sede.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Energia Renovables y Sostenibles	FECHA	16 - Jun. - 2026	
OBJETIVO	Sensibilizar y Reconocer los beneficios de la Energia Renovables			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Jaias Estrada	92556449	ayudante	Consorcio	
Carlos José Estrada	1.102813862	obrero	Autotur Pond	Carlos J Estrada
Guillermo Tovar	3840095		Pond	Guillermo T.
Wilber salgado Dominguez	3837970	oficial	Consorcio	Wilber salgado
Esneider C. Ruiz Rios	1193577890	obrero	Autotur Pond	Esneider Ruiz
Damian Diaz	3839175	obrero	Pond	Damian Diaz
Raisa Gonzalez	1030858854	Aux	C. N. Pond	Raisa G

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO NOTARIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Correa P.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Coloza1 - Sucre	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Primeros AUXILIOS basicos		FECHA	17 - 06 - 2026
OBJETIVO	Identificar Acciones Principales en Primeros Auxilios basicos			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Wilber.			Consorcio	
Jesus Estrada	92556449	Oficinista	Notario	
Carlos José Estrada	1.102 813862	obrero	ponal	Carlos J Estrada
Guillermo Tovar	3840095	Ayudante	consorcio	Guillermo
Damian Diaz	3839175	obrero	Lotato ri	Damian Diaz
Raiza Gonzalez @	1100078887	Ay	Ponal	Raiza @
Jasmey Catalina correa	1013033164	PROF SST	C. R Ponal	

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025

RESPONSABLE	Jury Cem D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA ( )	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Contaminación del aire y salud ambiental	FECHA		18 - 06 - 2026
OBJETIVO	Reconocer los efectos de la contaminación atmosferica			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Guillermo Tovar	3840095	Ayudante	Consorcio	Guillermo G.
Carlos José Estrada	1.102813862	obrero	Rotatorio	Carlos Estrada
Jesus Estrada	92556449	Ayudante	ponal	
Francisco Quiroz	3836678	oficial	Consorcio	Francisco
Damian Diaz	3839175	obrero	Rotatorio	Damian Diaz
Jesus guillermo tovar cuas	1005454999	obrero	Ponal	Jesus guillermo
Raiza Gonzalez	1103098854	Ag	C R ponal	Raiza G

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025

RESPONSABLE	Jasmey Catalina Correa D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST	CAPACITACION ( )	CHARLA (X	OTRO ( )
LUGAR	Cotozal - Sucre	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Comunicación Efectiva entre compañeros	FECHA	19-06-2026	
OBJETIVO	Promover Comunicación adecuada y Respetuosa entre compañeros			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Jesus Estrada	92556449	ayudante	C.R ponal	
Francisco Quiroz	3836678	oficial	C. R ponal	Francisco
Carlos José Estrada	1.102 813 862	obrero	C. R ponal	Carlos J Estrada
Guillermo Tovar	3840095		C. R ponal	Guillermo Tovar
Damian Diaz	3.839175	obrero	C - R ponal	Damian Diaz
Jesus guillermo toro ladis	1005454999	ayudante	C. R. ponal	jesus guillermo
Raiza Gonzalez	1102098884	hy	C. R ponal	Raiza G

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Catalina Corea D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	PROF SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Riesgo de Exceso de Confianza	FECHA	22-06-2026	
OBJETIVO	Promover actitud Preventiva, Mantenimiento de Atencion			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Francisco Ochoa	3836678	oficial	C. Rponal	Francisco
Damian Diaz	3834785	obrero	Consorcio	Damian Diaz
Jesus Estrada	92556449	ayudante	Rotatorio	
Wilber Salgado Domínguez	3837970	oficial	Ponal	Wilber salgado
Emma La. Ruiz Ricas	1193577890	obrera	C. Rotatorio	Emma La Ruiz
Guillermo Tovar	3740093	obrero	ponal	GUILLERMO
Jhon guillermo Tovar	1005434999	obrero	Consorcio	Jhon guillermo
Andres Reyes Navarro	1103123003	Ing. civil	rotatorio	
Carlos José Estrada	1.102813862	obrero.	ponal	Carlos Estrada.
Raiza Gonzalez	1102888	Arq	C. Rponal	Raiza G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2026
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Correa D	TIPO DE EVENTO		
CARGO	PIOF SST	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Economia Circular		FECHA	23 - 06 - 2026
OBJETIVO	Reducir, Reutilizar, Reparar y reciclar Materiales			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Damian Diaz	3839175	obrero	Consorcio	Damian Diaz
[illegible]	1129184909	obrero	Rotatorio	[illegible]
Wilber [illegible]	3837970 3837970	ponal		Wilber
Francisco Quiroz	3836618	oficial	C. R ponal	Francisco
Carlos Jorge Estrada	1.102813862	obrero	C. R. Ponal	Carlos J Estrada
Esneider L. Ruiz Rivas	1143577890	obrero	consorcio	[illegible]
Guillermo Tovar	3840095	obrero	Rotatorio	[illegible]
José Nigroti M	13074726	maestro.	ponal	[illegible]
Alexander M	73201169	Axuric	Consorcio	[illegible]
[illegible]	1006866556	Axuric	Rotatorio	[illegible]
luis guillermo faver	1005114997	obrero	Ponal	luis guillermo
Ady [illegible]	1140941	[illegible]	Consorcio	[illegible]
Jesus Estrada Contreras	ayudante	92556449	Rotatorio	[illegible]
KEVIN	1005532919	AXURIC	ponal	KEVIN
Alberto correa	91196258	Plomero	C. R Ponal	[illegible]
Raiza Gonzalez	1102018884	Aux	C. R ponal	Raiza

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jorney Catalina Cuero	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Coloza.l - sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Cuidado de Manos y dedos	FECHA	27-06-2026	
OBJETIVO	Promover el uso de guante y Manejo Adecuado de Herramientas			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Carlos José Estrada	1.102813862	obrero	Consorcio	Carlos J Estrada
Francisco Quiroz	3836678	oficial	Rotatorio	Francisco
Damian Diaz	3839175	obrero	Ponal	Damian Diaz
Luis Cruz	1000096558	oficial	C. R Ponal	Luis Cruz
Fredys Muentes	1067401893	obrero	C. R ponal	Fredy
Pedro Luis Coraballo	1047385364	obrero	C. R ponal	Pedro
Luis guillermo gavar	1065474999	obrero	Consorcio	Luis Guillermo
Guillermo Tovar	3045095	obrero	Rotatorio	Guillermo
Arley	1102861	deb	Ponal	
Adolfo cuellos	9196758	plomero	Consorcio	
Jose Negrete M.	15074726.	Maestro.	Rotatorio	Jose.
Raiza Coral C	1103091888	Aux	Ponal	Raiza C

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Correa P.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	PIOF SST	CAPACITACION (X)	CHARLA ( )	OTRO ( )
LUGAR	Coliseo Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Socialización de Procedimiento	FECHA	24-06-2026	
OBJETIVO	de desmonte de Cubierta.			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Carlos José Estrada	1.102813862	obrero	Consorcio	Carlos J Estrada
Francisco Ocir	3856678	oficial	Rotatorio	Francisco
Damian Diaz	3834175	obrero	Ponal	Damian Diaz
[illegible]	[illegible]	Obrero	Consorcio	[illegible]
Freddy Huertes	7067401893	obrero	Rotatorio	FREDY
Pedro Luis caraballo	1047385364	obrero.	Ponoil	-Pedro
Luis Guillermo Jaua	1005424999	obrero	Consorcio	Luis Guillermo
Ady [illegible]	176796 1	eleler	Rotatorio	
Guillermo	3840093	Obrer.	Ponal	Guillermo
Adolfo [illegible]	91967758	Plomero	C. R. Ponal	[illegible]
José Negrete H.	1507477726	maestro	C. R. Ponal	[illegible]
Raiza Gonzalez	1103098888	Arq	C. R. Ponal	Raiza G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmel Correa D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal – sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Reforestacion y Restauracion de		FECHA	25-06-2026
OBJETIVO	Ecosistema – Importancia de la Reforestacion.			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Yoselis Rivera	1129184909	obrero	Consorcio	Yoselis Rivera
Dilys Estrada	1225564419	Ayudante	Rotatorio	Dilys Estrada
KERIN	1005582919	Ayudante	Ponal	KERIN
Eduardo L. Ruiz Rios.	1193577899	obrero	Consorcio	Eduardo L. Ruiz Rios
Freddys Nuentes	1067385364	obrero	Rotatorio	Freddys
Pedro Luis Carraballo	1067385364	obrero	Ponal	Pedro
Carlos josé Estrada	1.102813862	Obrero	C. R Ponal	Carlos J Estrada
Francisco Perez	3836678	oficial	C. R. Ponal	Francisco
Damian Diaz	3839175	Alomero	C. R. ponal	Damian Diaz
Luis Alum	1000866556	Alum	Consorcio	Luis Alum
Luis guillermo javier	1005474999	obrero	Rotatorio	Luis guillermo
Guillermo Tovar	3840093	obrero	Ponal	Guillermo
alexander m	73201169	obrero	Consorcio	
Wilma solorzano	3837970	oficial	Rotatorio	Wilma Solorzano
Ayuda de alb	176796	ayuda	Ponal	
Raizd Gonzalez	1103098144	Ay	C. R Ponal	Raizd

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Catalina Correa	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Cuidado de la salud Visual		FECHA	26-06-2025
OBJETIVO	uso adecuado de Gafas - cuidado de ojos			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Yoy Leonel Rivera	1129184909	obrero	Consorcio	Yoy Lr.
Jesus Estrada	9255 6449	ayudante	Rotatorio	
Kevin Tovar Polanco	1065582919	ayudante	Ponal	Kevin
Esnaider Lyons Pinto	1193577890	obrero	Consorcio	Esnaider Pinto
Wilber Salgado Dominguez	3839970	oficial	Rotatorio	Wilber Salgado
Guillermo Tovar	3840095	Ayudante	Ponal	Guillermo G
alexander M	73201169	obrero	consorcio	
Francisco Ochoa	3836618	oficial	Rotatorio	Francisco
Carlos José Estrada	1.102813862	obrero	Pond	Carlos J Estrada
Damian Diaz	3839175	Plomero	Consorcio	Damian Diaz
Andres Rojas Navarro	1031230 3	R. contratal	Rotatorio	
Jose guillermo toro	1005434999	obrero	Ponal	Jose guillermo
Juan Diaz	1000086556	Obrero	C. R Ponal	Juan Diaz
Freddy Montes	1067401893	OPI	C.R Ponal	Freddy
Pedro Reyes	1043585364	APO	C. R. Ponal	Pedro
Jasmey Correa D	1013633164	PROF SST	C. R. Ponal	Jasmey Correa
Raiza Gonzalez	1103098874	Arq	C.R Ponal	Raiza G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Catalina Correa	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal + Sucre	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Riesgo Mecanico en equipos	FECHA	27 - jun - 26	
OBJETIVO	y maquinaria (Trompo - Pulidora)			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Jesús Estrada C.	92556449	ayudante	Consorcio	
KEVIN PATERNINA	1065582919	AYUDANTE	Rotatorio	KEVIN
Yair Muñoz Rivera	1129184909	obrero	Ponal	
Esneider C. Ruiz Pinto	1193577870	obrero	Consorcio	
Damian Diaz	3834175	plomero	Rotatorio	Damian Diaz
[illegible]	1000086556	obrero	Ponal	
[illegible]	1001434999	obrero	Ponal	
Olexander M	7320169	obrero	Consorcio	
Francisco Quiroz	3836678	oficial	Rotatorio	Francisco
Pedro Luis	1047365364	ayudante	Ponal	Pedro
Freddy Fuentes	1067401845	OPERARIO	Consorcio	
Guillermo Tovar	3840095	ayudante	Rotatorio	
Wilbert Delgado Dominguez	3527990	OFICIAL	Ponal	Wilbert Delgado
Carlos José Estrada	1.102813862	obrero	C. R Ponal	Carlos Estrada
Jasmey Correa D	1013633164	Prof SST	C. R Ponal	
Raiza Gonzalez	1103091887	Ary	CR Ponal	Raiza

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmel Catalina Correa D	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Tabla de peligros GTC 45.		FECHA	29 Junio 2024
OBJETIVO	Identificar, evaluar y controla los Riesgos y Peligros expuestos			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Damian Diaz	3839175	Plomero	Consorcio	Damian Diaz
KEVIN	1003552919	Manero	Rotatorio	KEVIN
Carlos José Estrada	1.102813562	Obrero	Ponal	Carlos J Estrada
Wilber Salgado Domínguez	3837970	oficial	Consorcio	wilber salgado
José Migrote M.	1507476.	maestro	Rotatorio	[illegible]
Yes Guillermo Toro	1005434499	obrero	Ponal	[illegible]
Francisco Quiroz	3836618	oficial	C. R Ponal	Francisco
Jesus Estrada	92556449	ayudante	C.R Ponal	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	C.R ponal	[illegible]
Guillermo Toval	3840093	Ayudante	C.R Pond	[illegible]
alexander m	75201169	[illegible]	C.R Ponal	[illegible]
Fredys Nuentes	1067401843	oficial	C.R Ponal	[illegible]
Yoser Cardet Rivera	1129134909	obrero	C.R Ponal	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	C.R. Ponal	[illegible]
Raisa Gonalez C	1103098887	Arq	C.R. Ponal	Raisa C

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Catalina Correa	TIPO DE EVENTO		
CARGO	PROF SST.	CAPACITACION (X)	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corregal - Socre	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Cuidado del Agua.		FECHA	30 - junio - 2026.
OBJETIVO	Mantener Fuentes de Agua Potable			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Yoer Lubber Rivera	1129184989	obrero	Consorcio	Yoer Lub
Eneida L. Ruiz Ruiz	1143571880	obrero	Rotatorio Ponal	Eneida Ruiz
alexander m	73224169	obrero	Consorcio	
kevin Patricia	1005582919	obrero	Rotatorio	kevin
Jesus Estrada	92556447	ayudante	Ponal	
Carlos Estrada	1.102813862	obrero	Consorcio	Carlos J Estrada
wilber salgado Domingez	3833970	oficial	Rotatorio	wilber salgado
Damian Diaz	3839195	Romero	Ponal	Damian Diaz
Jasmey Catalina Corr	1013633164	prof SST	Consorcio	
Francisco Quiroz	3836678	oficial	Rotatorio	Francisco
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Ponal	[illegible]
[illegible]	1001434999	obrero	Consorcio	[illegible]
Freddys Fuentes		OFICIAL	Rotatorio	
Guillermo Tovar	3840095	obrero	Ponal	
Raza Gonzalez	1103098884	Ayt	C.R Ponal	Raza

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

ANEXO N°4

REGISTRO DE CAPACITACIONES SST.

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025

RESPONSABLE	Jasmey Correa D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Profe SST	CAPACITACION X	CHARLA ( )	OTRO ( )
LUGAR	Coro 391 - Sincé	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Socialización de Procedimiento		FECHA	24-06-2026
OBJETIVO	SST y ambiental Para retiro seguro de tejas Asbesto			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Esnaider L. Ruiz Pinos.	1193577890	obrero	Consorcio	Esnaider Ruiz
Yon Mafer Rivera	1129184909	obrero	Rotatorio	Yon Mafer
Andres Moros Navarro	1103123003	R ambiental	Ponal	
Jesús Estrada Contreras	92556449	ayudante	Consorcio	
Kevin	1005592919	ayudante	Rotatorio	Kevin
Jasmey Correa D	1013633164	Pro T SST	Ponal	
Alexander M	73201169	Obrero	Consorcio	
Raiza Gonzalez Cuchilla	1103090887	Aux	R. Ponal	Raiza G.
Sandra Martinez Arenas	1100691958	Aux	ESRAN	Sandra Martinez A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO SST Y AMBIENTAL PARA RETIRO SEGURO DE TEJAS DE ASBESTO-CEMENTO EN FACHADAS

Consorcio Rotatorio Pomar

COROZAL- SUCRE

2026

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	PROCEDIMIENTO SST Y AMBIENTAL PARA RETIRO SEGURO DE TEJAS DE ASBESTO-CEMENTO EN FACHADAS	P-SST-AMB-AC-001 SSTA Versión: 001 Fecha: 03/03/2026

OBJETIVO

Definir los controles técnicos, ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo necesarios para realizar el retiro seguro de tejas de asbesto-cemento en fachadas mediante el uso de andamios certificados, protegiendo al personal, terceros y el medio ambiente frente a la liberación de fibras cancerígenas.

I. ALCANCE

Aplica a todas las actividades de desmontaje, retiro, embalaje, transporte interno y disposición final de tejas de asbesto-cemento instaladas en fachadas, utilizando andamios como sistema de acceso.

Este procedimiento aplica a empleados, contratistas y subcontratistas vinculados al proyecto.

II. MARCO NORMATIVO

- Ley 1968 de 2019 (Prohibición del Asbesto en Colombia)
- Decreto 1072 de 2015 (SG-SST)
- Resolución 0312 de 2019
- Resolución 4272 de 2021 (Trabajo en Alturas)
- Normativa vigente sobre RESPEL

III. COMPETENCIAS

1. Solo podrá ejecutar esta actividad personal capacitado en:
    - Trabajo en alturas.
    - Manipulación segura de materiales con asbesto.
    - Uso correcto de EPP respiratorio.

Powered by CamScanner

2. Todo trabajador deberá conocer:
    - Riesgos de exposición a fibras de asbesto.
    - Procedimiento de actuación en caso de ruptura accidental.
    - Protocolo de gestión ambiental.

IV. EQUIPOS, INSTALACIONES Y DISPOSITIVOS

1. ANDAMIOS

- Andamios certificados y en buen estado.
- Plataformas completas y aseguradas.
- Barandas, rodapiés y acceso seguro.
- Inspección previa documentada.
- Nivelación sobre base firme.

2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco con barbuquejo.
- Respirador con filtro P100.
- Overol desechable tipo Tyvek.
- Guantes de nitrilo.
- Gafas de seguridad.
- Arnés de cuerpo completo con línea de vida.
- Botas de seguridad antideslizantes.

V. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

- Exposición a fibras de asbesto (Riesgo químico – Cancerígeno).
- Caída de altura.

Powered by CamScanner

- Caída de objetos.
- Contaminación ambiental.
- Actos inseguros por manipulación inadecuada.
- Matriz IPVRDC

Actividad	Peligro	Tipo	Consecuencia	Probabilidad	Nivel Riesgo	Controles
Trabajo en andamio	Caída de altura	Mecánico	Fracturas / Muerte	Alta	ALTO	Sistema protección contra caídas + inspección andamio
Retiro de teja	Liberación fibras asbesto	Químico	Cáncer ocupacional	Media	ALTO	Humedecer + respirador P100 + no fracturar
Descenso material	Caída de objetos	Locativo	Golpes a terceros	Media	MEDIO	Zona demarcada + rodapié en andamio
Embalaje	Contacto con polvo	Químico	Exposición dérmica	Baja	MEDIO	Overol desechable + guantes
Almacenamiento temporal	Contaminación ambiental	Ambiental	Sanción ambiental	Media	ALTO	Rotulado + almacenamiento controlado + gestor autorizado

VI. PREPARACIÓN ANTES DE EFECTUAR LOS TRABAJOS

- Diligenciar Permiso de Trabajo.
- Elaborar ATS específico.
- Señalizar y aislar el área perimetral.
- Instalar plástico de contención en zona inferior.
- Verificar estabilidad del andamio.

Powered by CamScanner

- Humedecer ligeramente las tejas antes de manipular.
- Confirmar disponibilidad de bolsas plásticas de alto calibre para embalaje.

VII. REALIZACIÓN DEL TRABAJO

1. Subir al andamio asegurado con arnés.
2. Humedecer la teja con aspersión fina (NO usar agua a presión).
3. Retirar manualmente tornillos o fijaciones.
4. No romper, cortar ni fracturar la teja.
5. Bajar cuidadosamente la teja completa.
6. Envolver inmediatamente en doble plástico.
7. Sellar y rotular como:

⚠ RESIDUO PELIGROSO – CONTIENE ASBESTO

8. Depositar en zona de almacenamiento temporal señalizada.

VIII. GESTIÓN AMBIENTAL

- Clasificación como RESPEL.
- Registro en inventario de residuos peligrosos.
- Transporte mediante gestor autorizado.
- Disposición final en celda de seguridad.
- Conservación del manifiesto ambiental.

IX. PROHIBICIONES

- No usar herramientas eléctricas de corte.
- No barrer en seco.
- No usar aire comprimido.
- No lanzar material desde altura.
- No reutilizar material retirado.

Powered by CamScanner

X. ACTUACIÓN EN CASO DE RUPTURA ACCIDENTAL

- Suspender actividad inmediatamente.
- Humedecer el área.
- Recoger fragmentos manualmente.
- Embalar como residuo contaminado.
- Reportar a Coordinador SST.

XI. REGISTROS OBLIGATORIOS

- Permiso de trabajo.
- ATS.
- Inspección de andamios.
- Entrega de EPP.
- Manifiesto RESPEL.
- Informe final de actividad.

Elaborado por: Jasmey Catalina Correa D Profesional SST Elaborado por Andrés Ingeniero ambiental	Revisado Por: Francisco Director General	Aprobado Por: Vivana Fernandez Director del sst	Fecha Revisión: 3 -02-2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO POMAR

ANEXO 1. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Instalación/sede o Proyecto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL NUÑEZ (ESRAN) EN COROZAL – SUCRE
Elaborado por	Jasmey catalina correa dominguez
Lugar	COROZAL - sucre
Fecha	
Empresa Contratista	Consorcio Rotatorio Pomar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Desmonte manual controlado de tejas de asbesto–cemento instaladas en fachada, utilizando andamios certificados como sistema de acceso, con posterior embalaje, rotulación y disposición como residuo peligroso (RESPEL).

LABOR / TAREA	PELIGRO O FUENTE	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS
Desplazamiento Vehicular para trasporte de tejas	Vial. Accidentes Viales, Choques, volcamientos. (exceso de velocidad, baja visibilidad por polvo neblina, choques con animales, transito por superficies irregulares y resbalosas)	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, muerte, daños materiales, daños a vehiculos, daños contra tercero,	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, muerte, daños materiales, daños a vehiculos, daños contra tercero,
	Psicolaboral: Turnos de trabajo, sabotaje secuestro, asalto, falta de respeto.	Cansancio, fatiga, estrés	Cansancio, fatiga, estrés
Desplazamiento Peatonal	Locativos: Tropiezos, Caida de distinto nivel, terreno resbaloso	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas.	PREVENTIVAS Programa de orden y aseo. Señalizacion del area. uso de botas antideslizant
Armado e inspección de Andamios	Alturas: Trabajo en altura superior a 1.5 m.	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas.	PREVENTIVAS Inspección certificada antes del uso. Andamios con barandas, rodapié y plataformas completas. Uso obligatorio de arnés de cuerpo completo.
	Mecánico: Fallas estructurales del andamio.	Caidas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte.	PROTECTIVAS Capacitación sobre capacitación manejo de cargas y trabajo en alturas
Montaje de estructura	Mecánico: Manipulación de Herramientas, poleas, manilas, grilletes, maseta, porras, motor U5/U6, pluma, puntillones, ganchos de acero. Machucones, golpes, cortes, mecanismos en movimiento, proyección de partículas, caida de objetos	Golpes. traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas, atrapamientos	PROTECTIVAS Charlas diarias, capacitación de manejo y uso de adecuado de las herramientas y equipos, verificación de los factores de riesgos asociados a la actividad, Pero - operacional de herramientas, programa de mantenimiento preventivo de herramientas equipos
	Alturas: Trabajos en alturas de aproximadamente de 50mts.	Caidas, Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas. Muerte	Capacitación de uso obligatorio de EPP de acuerdo a la Actividad. Inspección y estado de EPP, charlas diarias. Permiso de trabajo. Auto reporte condiciones de salud
	Eléctrico: Inducción o descargas eléctricas por acercamientos con lineas existentes o cargas atmosféricas en el cable conductor.	Lesiones superficiales, daños en el sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, entre otras lesiones que pueden generar la muerte.	PREVENTIVAS Instalar descargas y puestas a tierra en el malacate y freno. Identificación previa al tendido, lineas existentes y solicitar apertura de la misma, así como la instalación de protecciones.
	Físico: Ruido, radiaciones no ionizantes, condiciones climáticas adversas (neblina, polvo, lluvia).	Hipoacusia, insolación, enfermedades virales.	Utilización de protección respiratoria. Pausas activas. hidratación, tapa odios de copa o inserción de acuerdo a la actividad
	Ergonómico: Posturas y movimientos forzados. Lesiones Osteomusculares. Fatiga, diseño inadecuado, sobre esfuerzo. Alteraciones ergonómicas por posturas inadecuadas.	Dolores Musculares, lumbago	Charlas diarias. pausas activas, Capacitación sobre manejo de cargas y posturas
Retiro manual de tejas de asbesto-cemento	Químico: Liberación fibras asbesto. Mecánico: Caida de objetos. Ergonómico: Posturas forzadas.	Enfermedades pulmonares, golpes, lesiones osteomusculares.	Humedecer tejas, no fracturar, respirador P100, área aislada, overol Tyvek, pausas activas.
Descenso y manipulación del material	Mecánico: Caida de objeto. Biomecánico: Sobresefuerzo.	Golpes a terceros, lesiones musculares.	Zona acordonada, descenso controlado, trabajo en equipo.
Embalaje y rotulación (RESPEL)	Químico: Contacto con particulas contaminadas.	Exposición dérmica o inhalación residual.	Doble bolsa plástica, sellado hermético, rotulación RESPEL, uso guantes y respirador.
Almacenamiento temporal	Ambiental: Disposición inadecuada.	Contaminación del suelo, sanciones ambientales.	Área cubierta señalizada, registro RESPEL, entrega a gestor autorizado.
Condiciones climáticas	Físico: Exposición a calor, lluvia, polvo.	Deshidratación, insolación, fatiga.	Hidratación permanente, bloqueador solar, suspensión por clima adverso.

Miembros del equipo de trabajo (personal que realiza la tarea y elabora el ATS)

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°: FT-SST-126	
	SG-SST	
FORMATO DE AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	**Fecha:** Dec-25	
	Versión: 001	
	Pagina 1 de 1	

CIUDAD :		D	MM	AA

1. DATOS DEL TRABAJADOR

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	NRO IDENTIFICACIÓN

SEXO	F ☐	M ☐	EDAD (años)		ESTADO CIVIL	Casado			U. Libre		Separado	
EPS			AFP					ARL				
Cargo				Dependencia								

2.TRABAJO DE ALTO RIESGO A REALIZAR (Marque con una X el tipo de trabajo a realizar):

Espacios confinados		Energias peligrosas		Trabajo en alturas		Excavacion		Izaje de cargas		Trabajo en caliente	
Otras	¿Cuáles?										

Descripcion	Responda si o no en el dia correspondiente a la actividad						
	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Consumo de algun medicamento antes de la actividad ¿Cuál?							
Enfermedad respiratoria (Asma, Bronquitis)							
Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes							
Diabetes o Hipoglucemia NO Controladas							
Trastorno Osteomuscular Activo							
Claustrofobia							
Convulsiones, vértigo, epilepsia.							
Trastorno de salud relacionado con calor (Golpe, síncope)							
Durmio bien la noche anterior							
Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda							
Vomito							
Desayuno, almorzo o ceno antes de la actividad							
Miedo a las alturas							

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD

FIRMAS

Firma del trabajador	
C.C	Firma Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO: FT-SST :030 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: Dic-2025 PÁGINA: 1 de 1

Resolución 4272 de 2021, Artículo 15. Permiso de trabajo en alturas. Todos los trabajos en alturas deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados que debe verse reflejada en los controles administrativos como el Permiso de trabajo o sus anexos.

Siempre que un trabajador ingrese a una zona de peligro, debe contar con la debida autorización y si requiere exponerse al riesgo de caídas, debe contar con un aval a través de un permiso de trabajo en alturas acompañado de una lista de chequeo, más aún en caso de que no haya barandas, sistemas de control de acceso, demarcación o sistemas de barreras físicas que cumplan con las especificaciones descritas en la presente resolución.

1. DATOS BASICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Empresa Persona:	Ciudad:	Lugar de Trabajo:
Área/Proceso:	Sede donde se realiza el trabajo:	Vigencia del Permiso:
Fecha del Trabajo (dd/mm/aaaa):	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):

Cedula (Ejecutor)	Nombres y Apellidos (Ejecutor)	Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas	Profesión	Verificación de la Seguridad Social	Firma

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Tipos de trabajos en alturas a realizar:

Herramientas a utilizar:

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad:_____mts.

3. MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

Sistemas de Acceso a Utilizar:	Andamio☐	Escalera ☐	Elevador de Personal o Grúa con canasta ☐		Sí ☐No ☐	Espacio Confinados ☐	Trabajo en caliente ☐	Energías Peligrosas ☐	
Otros (¿Cuáles?)				Otras (¿Cuáles?)					

Elementos de protección personal y Sistemas de Protección contra caídas:

Línea de vida vertical	Sí ☐ No ☐	Eslinga de posicionamiento	Sí ☐ No ☐	Sistemas de anclaje	Sí ☐ No ☐	Arnés de cuerpo entero	Sí ☐ No ☐	Guantes	Sí ☐ No ☐
Línea de vida horizontal	Sí ☐ No ☐	Eslinga	Sí ☐. No ☐	Casco con barboquejo	Sí ☐. No ☐	Señalización del área	Sí ☐. No ☐	Gafas	Sí ☐. No ☐

Otros Elementos de Protección personal o Sistemas de Protección contra caídas (¿Cuáles?)

Casco Dieléctrico	☐	Guantes	☐	Protección Arco Eléctrico	☐
Monogafas Seguridad	☐	Botas Dieléctricas	☐	Peto Carnaza	☐
Prot. Auditiva	☐	Botas de Seguridad	☐	Kit Guantes Dieléctricos	☐
Mascarilla	☐	Ropa de Trabajo	☐	Careta Protección	☐
Respirador	☐	Otros	☐		
Equi. Protecc. Respiratoria.	☐				

Equipos de comunicación _____

Equipo de rescate _____

Otros:

ITEM	Sí	No	N/A	ITEM	Sí	No	N/A
Se realizo el análisis de seguridad en el trabajo, (AST)				Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos.			
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea.				Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación.			
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea.				Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo.			
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio.				Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario.			
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados.				El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse.			
Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a realizar.				El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate.			
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente.				Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios.			
Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso.				Están operando los frenos de las ruedas de los andamios.			
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas.				Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio.			
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida.				Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta.			
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operarios.				Los andamios se encuentran asegurados cada tres secciones.			
Los conectores o mosquetones son de doble seguro.				Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas.			
Las cuerdas se encuentran libres de nudos.				Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas.			
Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos.							

Nombre y Cedula del Supervisor	**Firma**
Nombre y firma de persona Autorizada Coordinador Alturas	**Firma**
Nombre, apellido y firma del coordinador de trabajos en alturas (cuando es diferente de la persona que autoriza el trabajo).	**Firma**

El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, parillas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.)

Cuando se designe un vigilante de seguridad como medida de prevención dentro de un trabajo, en el permiso de trabajo se debe evidenciar esta designación.

Powered by CamScanner

ANEXO N°5

REGISTRO ENTREGA DOTACION

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
18	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA

CIUDAD	AREA
Corozal - Sucre.	

DETALLE DE LA DOTACION

CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	Nº CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	Nº PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	Nº CALZADO ENTREGADO	TALLA
92556449	Jesus Estrada	1	L				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camisa de tela.

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR

FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
20	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA

CIUDAD	AREA
Colozal - SUCRE.	

DETALLE DE LA DOTACION

CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	Nº CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	Nº PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	Nº CALZADO ENTREGADO	TALLA
1005582919	KEVIN Palomino	1	XL				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Combo

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

Kevin

FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR

FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION

CONSORCIO ROTATORIO PORAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
23	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA

CIUDAD	AREA
Corozal - SUCRE	

DETALLE DE LA DOTACION

CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	Nº CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	Nº PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	Nº CALZADO ENTREGADO	TALLA
3836678	Francisco Ochoa	1	XL				

OBSERVACIONES DE LA ENTREGA	

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camisa

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

Francisco Ochoa

FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR

FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
18	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA

CIUDAD	AREA
Coloza1 - Sucre	

DETALLE DE LA DOTACION

CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	Nº CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	Nº PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	Nº CALZADO ENTREGADO	TALLA
1.102.813862	Carlos Estrada	1	L				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	camisueter

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

Carlos J Estrada

FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR

FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
18	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA

CIUDAD	AREA

DETALLE DE LA DOTACION

CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	Nº CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	Nº PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	Nº CALZADO ENTREGADO	TALLA
1193577890	Esneider Ruiz	1	XL				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	camisueter.

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR

FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
18	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA

CIUDAD	AREA
Corozal - Sucre	

DETALLE DE LA DOTACION

CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	Nº CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	Nº PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	Nº CALZADO ENTREGADO	TALLA
3839175	Damian Diaz	1	XL				

OBSERVACIONES DE LA ENTREGA	

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camibuso

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

Damian Diaz

FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR

FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
18	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA

CIUDAD	AREA
Corozal - Sucre	

DETALLE DE LA DOTACION

CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
3837970	Wilber Salgado P.	1	XL				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camiseta

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

Wilber salgado

FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR

FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
18	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA

CIUDAD	AREA
Cobzol - Sucre.	

DETALLE DE LA DOTACION

CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	Nº CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	Nº PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	Nº CALZADO ENTREGADO	TALLA
1.129.184.909	Yoer Rivera	1	XL.				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	camisueter

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

Yoer Nunez R.

FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR

FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
18	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA

CIUDAD	AREA
Corozal - Sucre.	

DETALLE DE LA DOTACION

CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	Nº CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	Nº PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	Nº CALZADO ENTREGADO	TALLA
1000865556	Luis Pantoja O	1	XL				

OBSERVACIONES DE LA ENTREGA

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camibuzo

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR

FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
18	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA

CIUDAD	AREA
Corozal - Sucre.	

DETALLE DE LA DOTACION

CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	Nº CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	Nº PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	Nº CALZADO ENTREGADO	TALLA
1005434999	Jesus Guillermo	1.	XL				

OBSERVACIONES DE LA ENTREGA	

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	buzo

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

Jesus Guillermo

FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR

Jenny Correa D.

FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
18	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA

CIUDAD	AREA
Corozal - Sucre.	

DETALLE DE LA DOTACION

CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	Nº CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	Nº PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	Nº CALZADO ENTREGADO	TALLA
3840095	Guillermo Tovar.	1	xL				

OBSERVACIONES DE LA ENTREGA	

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camisveter

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. *El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.*

Guillermo

FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR

FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
20	junio	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA

CIUDAD	AREA
Colozoli - Sucre	

DETALLE DE LA DOTACION

CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	Nº CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	Nº PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	Nº CALZADO ENTREGADO	TALLA
1102123003	Andres Horas Navarro	1	L				

OBSERVACIONES DE LA ENTREGA	

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camisa

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR

FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
20	Julio	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA

CIUDAD	AREA
Corozal - Sucre.	

DETALLE DE LA DOTACION

CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	Nº CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	Nº PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	Nº CALZADO ENTREGADO	TALLA
1013633164	Jasmey Correa D	1	L				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camiso

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR

FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
20	Jun 10	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA

CIUDAD	AREA

DETALLE DE LA DOTACION

CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
1103098887	Raiza Gonzalez O.	1	L				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camisa

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. *El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.*

Raiza Gonzalez O.

FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR

FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
25	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA

CIUDAD	AREA
Corozal - Sucre	

DETALLE DE LA DOTACION

CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	Nº CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	Nº PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	Nº CALZADO ENTREGADO	TALLA
73201169	alexander m	1	xL	1			
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camisuter

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR

FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
	JUNIO	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA

CIUDAD	AREA
Coloza l – Sucre	

DETALLE DE LA DOTACION

CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
1.067.401.898	Fredy Muentes M.	1	XL	0			

OBSERVACIONES DE LA ENTREGA	

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camisuete

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

Fredy

FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR

FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION

ANEXO N°6

REGISTRO ENTREGA Y/O REPOSICION DE EPP.

CONSORCIO NOTARIO FENAL

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO N°: 03 | FT- SST 070

SST: Jasmey Correa D.

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO | FECHA: Noviembre -2026 | Version: 001

CONTRATO/ OBJETO: Mantenimiento Preventivo, correctivo, adecuacion y Remodelacion Mayor de las Instalaciones

FECHA ENTREGA: JUNIO 2026

NOMBRE	CC	CARGO	Casco	Gafas	Careta Soldador	Visor	Protector auditivo copa	Protector auditivo inserción	Mascarilla contra polvo	Pt respiratorio	chaleco reflectivo	Camisa manga larga	pantalon largo (Jeans)	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes Agarre	Botas de material con Puntera	Coda liviana /zapucha industrial	Conjunto impermeable	FIRMA
Yoan Julian Rivas	1129184909	obrero	X	X				X	X	X		X		X						
Jesus Estrada	9255[illegible]9	oficios	X	X				X	X			X		X						
Yerin	1002588[illegible]	ordenanza	X	X				X	X			X		X						
Esneider C. Ruiz	7783577890	obrero	X	X				X	X	X		X		X						
Fredys Huertes	1064401893	obrero	X	X				X	X			X		X						
Pedro Luis caballero	1.047[illegible]53	obrero	X	X				X	X			X		X						
Carlos José Estrada	1.102813862	obrero	X	X				X	X			X		X						
Francisco Quiroz	3836[illegible]8	oficial	X	X				X	X			X		X						
Damian Diaz	3839175	llenero	X	X				X	X			X		X						
Cesar Cruz	1000[illegible]558	Aseo	X	X				X	X			X		X						
Luis guillermo	1002[illegible]	obrero	X	X				X	X			X		X						
Guillermo tovar	3840095	obrero	X	X				X	X			X		X						

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner

CONSORCIO NOTARIO PONAL

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO Nº : FT- SST 070

SST Jasmeny Correa D.

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO

FECHA: Noviembre -2025

Version: 001

CONTRATO/ OBJETO: Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Adecuación y Remodelacion Mayor de los 7 ascensores

FECHA ENTREGA: Junio - 2026.

NOMBRE	CC	CARGO	Casco	Gafas	Careta Soldador	Visor	Protector auditivo copa	Protector auditivo inserción	Mascarilla contra polvo	Pt respiratorio	chaleco reflectivo	Camisa manga larga	pantalon largo (Jeans)	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes Agarre	Botas de material con Puntera	Cofia liviana tipo gorra industrial	Conjunto impermeable	FIRMA
Francisco Ovira	3836618	oficial	X	X					X			X		X						Francisco
Damian Diaz	3839175	obrero	X	X					X			X		X						Damian Diaz
Jesus Estrada	92556449	aydante																		
Carlos José Estrada	1-1028138E2	obrero	X	X					X			X		X						Wiber S
Wilber salgado	35377970	oficial	X	X					X			X		X						Carlos Estrada
Eduardo L. Ruiz A	7793577890	obrero	X	X					X			X		X						Eduardo Ruiz
Guillermo Tejar	3840095	obrero																		Guillermo
Luis guillermo rovira	7005121490	Obrero	X	X					X			X		X						luis guillermo
Raisa Gonzalez C	1030158247	Aux	X	X					X											Raisa C

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner

ANEXO N°7

REGISTRO ATS - PERMISOS TRABAJO EN ALTURAS .

CONSORCIO ROTATORIO PONAL

ANEXO 1. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Instalación/sede o Proyecto:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL NUÑEZ (ESRAN) EN COROZAL – SUCRE**
Elaborado por	**Jasmey catalina correa dominguez**
Lugar	**COROZAL - sucre**
Fecha	27-06-2026 - AL 28-06-2026
Empresa Contratista	**Consorcio Rotatorio Pomar**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Desmonte manual controlado de tejas de asbesto–cemento instaladas en fachada, utilizando andamios certificados como sistema de acceso, con posterior embalaje, rotulación y disposición como residuo peligroso (RESPEL).

LABOR / TAREA	PELIGRO O FUENTE	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS
Desplazamiento Vehicular para trasporte de tejas	Vial: Accidentes Viales, Choques, volcamientos. (exceso de velocidad, baja visibilidad por polvo neblina, choques con animales, transito por superficies irregulares y resbalosas)	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, muerte, daños materiales, daños a vehículos, daños contra tercero,	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, muerte, daños materiales, daños a vehículos, daños contra tercero,
	Psicolaboral: Turnos de trabajo, sabotaje secuestro, asalto, falta de respeto.	Cansancio, fatiga, estrés	Cansancio, fatiga, estrés
Desplazamiento Peatonal	Locativos: Tropiezos, Caída de distinto nivel, terreno resbaloso	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas.	PREVENTIVAS Programa de orden y aseo. Señalizacion del area, uso de botas antideslizant
Armado e Inspección de Andamios	Alturas: Trabajo en altura superior a 1.5 m.	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas.	PREVENTIVAS Inspección certificada antes del uso. Andamios con barandas, rodapié y plataformas completas. Uso obligatorio de arnés de cuerpo completo.
	Mecánico: Fallas estructurales del andamio.	Caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte.	PROTECTIVAS Capacitación sobre capacitación manejo de cargas y trabajo en alturas
Montaje de estructura	Mecánico: Manipulación de Herramientas, poleas, manilas, grilletes, masetas, porras, motor U5/U6, pluma, puntillones, ganchos de acero. Machucones, golpes, cortes, mecanismos en movimiento, proyección de partículas, caída de objetos	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas, atrapamientos	PROTECTIVAS Charlas diarias, capacitación de manejo y uso de adecuado de las herramientas y equipos, verificación de los factores de riesgos asociados a la actividad, Pero - operacional de herramientas, programa de mantenimiento preventivo de herramientas equipos
	Alturas: Trabajos en alturas de aproximadamente de 50mts,	Caídas, Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas. Muerte	Capacitación de uso obligatorio de EPP de acuerdo a la Actividad, Inspección y estado de EPP, charlas diarias. Permiso de trabajo. Auto reporte condiciones de salud
	Eléctrico: Inducción o descargas eléctricas por acercamientos con líneas existentes o cargas atmosféricas en el cable conductor.	Lesiones superficiales, daños en el sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, entre otras lesiones que pueden generar la muerte.	PREVENTIVAS Instalar descargas y puestas a tierra en el malacate y freno. Identificación previa al tendido, líneas existentes y solicitar apertura de la misma, así como la instalación de protecciones.

Powered by CamScanner

	Físico: Ruido, radiaciones no ionizantes, condiciones climáticas adversas (neblina, polvo, lluvia).	Hipoacusia, insolación, enfermedades virales.	Utilización de protección respiratoria. Pausas activas. hidratación, tapa odios de copa o inserción de acuerdo a la actividad
	Ergonómico: Posturas y movimientos forzados. Lesiones Osteomusculares. Fatiga, diseño inadecuado, sobre esfuerzo. Alteraciones ergonómicas por posturas inadecuadas.	Dolores Musculares, lumbago	Charlas diarias, pausas activas, Capacitación sobre manejo de cargas y posturas
Retiro manual de tejas de asbesto-cemento	Químico: Liberación fibras asbesto. Mecánico: Caída de objetos. Ergonómico: Posturas forzadas.	Enfermedades pulmonares, golpes, lesiones osteomusculares.	Humedecer tejas, no fracturar, respirador P100, área aislada, overol Tyvek, pausas activas.
Descenso y manipulación del material	Mecánico: Caída de objeto. Biomecánico: Sobreesfuerzo.	Golpes a terceros, lesiones musculares.	Zona acordonada, descenso controlado, trabajo en equipo.
Embalaje y rotulación (RESPEL)	Químico: Contacto con partículas contaminadas.	Exposición dérmica o inhalación residual.	Doble bolsa plástica, sellado hermético, rotulación RESPEL, uso guantes y respirador.
Almacenamiento temporal	Ambiental: Disposición inadecuada.	Contaminación del suelo, sanciones ambientales.	Área cubierta señalizada, registro RESPEL, entrega a gestor autorizado.
Condiciones climáticas	Físico: Exposición a calor, lluvia, polvo.	Deshidratación, insolación, fatiga.	Hidratación permanente, bloqueador solar, suspensión por clima adverso.

Miembros del equipo de trabajo (personal que realiza la tarea y elabora el ATS)

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
Esneider L. Ruiz Rivas	Esneider Ruiz	Esneider L. Ruiz Rivas	Esneider Ruiz
Yoir Muñoz Rivera	Yoir Muñoz	Yoir Muñoz Rivera	Yoir Muñoz
Andres Hoyos Navarro	Andres Hoyos	Jesus Estrada	Jesus Estrada
Jesus Estrada	Jesus Estrada	Kevin Tovar P	Kevin
Kevin	Kevin	Esneider L. Ruiz Rivas	Esneider Ruiz
Yoir Muñoz Rivera	Yoir		
Jesus Estrada	Jesus Estrada		
Kevin Tovar	Kevin		

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL

ANEXO 1. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Instalación/sede o Proyecto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL NUÑEZ (ESRAN) EN COROZAL – SUCRE
Elaborado por	Jasmey catalina correa dominguez
Lugar	COROZAL - sucre
Fecha	30 junio 2026 AL 5 JULIO 2026.
Empresa Contratista	Consorcio Rotatorio Pomar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Desmonte manual controlado de tejas de asbesto–cemento instaladas en fachada, utilizando andamios certificados como sistema de acceso, con posterior embalaje, rotulación y disposición como residuo peligroso (RESPEL).

LABOR / TAREA	PELIGRO O FUENTE	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS
Desplazamiento Vehicular para trasporte de tejas	Vial: Accidentes Viales, Choques, volcamientos. (exceso de velocidad, baja visibilidad por polvo neblina, choques con animales, transito por superficies irregulares y resbalosas)	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, muerte, daños materiales, daños a vehículos, daños contra tercero,	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, muerte, daños materiales, daños a vehículos, daños contra tercero,
	Psicolaboral: Turnos de trabajo, sabotaje secuestro, asalto, falta de respeto.	Cansancio, fatiga, estrés	Cansancio, fatiga, estrés
Desplazamiento Peatonal	Locativos: Tropiezos, Caída de distinto nivel, terreno resbaloso	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas.	PREVENTIVAS Programa de orden y aseo. Señalizacion del area, uso de botas antideslizant
Armado e inspección de Andamios	Alturas: Trabajo en altura superior a 1.5 m.	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas.	PREVENTIVAS Inspección certificada antes del uso. Andamios con barandas, rodapié y plataformas completas. Uso obligatorio de arnés de cuerpo completo.
	Mecánico: Fallas estructurales del andamio.	Caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte.	PROTECTIVAS Capacitación sobre capacitación manejo de cargas y trabajo en alturas
Montaje de estructura	Mecánico: Manipulación de Herramientas, poleas, manilas, grilletes, masetas, porras, motor U5/U6, pluma, puntillones, ganchos de acero. Machucones, golpes, cortes, mecanismos en movimiento, proyección de partículas, caída de objetos	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas, atrapamientos	PROTECTIVAS Charlas diarias, capacitación de manejo y uso de adecuado de las herramientas y equipos, verificación de los factores de riesgos asociados a la actividad, Pero - operacional de herramientas, programa de mantenimiento preventivo de herramientas equipos
	Alturas: Trabajos en alturas de aproximadamente de 50mts,	Caídas, Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas. Muerte	Capacitación de uso obligatorio de EPP de acuerdo a la Actividad, inspección y estado de EPP, charlas diarias. Permiso de trabajo. Auto reporte condiciones de salud
	Eléctrico: Inducción o descargas eléctricas por acercamientos con líneas existentes o cargas atmosféricas en el cable conductor.	Lesiones superficiales, daños en el sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, entre otras lesiones que pueden generar la muerte.	PREVENTIVAS Instalar descargas y puestas a tierra en el malacate y freno. Identificación previa al tendido, líneas existentes y solicitar apertura de la misma, así como la instalación de protecciones.

Powered by CamScanner

	Físico: Ruido, radiaciones no ionizantes, condiciones climáticas adversas (neblina, polvo, lluvia).	Hipoacusia, insolación, enfermedades virales.	Utilización de protección respiratoria. Pausas activas. hidratación, tapa odios de copa o inserción de acuerdo a la actividad
	Ergonómico: Posturas y movimientos forzados. Lesiones Osteomusculares. Fatiga, diseño inadecuado, sobre esfuerzo. Alteraciones ergonómicas por posturas inadecuadas.	Dolores Musculares, lumbago	Charlas diarias, pausas activas, Capacitación sobre manejo de cargas y posturas
Retiro manual de tejas de asbesto-cemento	Químico: Liberación fibras asbesto. Mecánico: Caída de objetos. Ergonómico: Posturas forzadas.	Enfermedades pulmonares, golpes, lesiones osteomusculares.	Humedecer tejas, no fracturar, respirador P100, área aislada, overol Tyvek, pausas activas.
Descenso y manipulación del material	Mecánico: Caída de objeto. Biomecánico: Sobreesfuerzo.	Golpes a terceros, lesiones musculares.	Zona acordonada, descenso controlado, trabajo en equipo.
Embalaje y rotulación (RESPEL)	Químico: Contacto con partículas contaminadas.	Exposición dérmica o inhalación residual.	Doble bolsa plástica, sellado hermético, rotulación RESPEL, uso guantes y respirador.
Almacenamiento temporal	Ambiental: Disposición inadecuada.	Contaminación del suelo, sanciones ambientales.	Área cubierta señalizada, registro RESPEL, entrega a gestor autorizado.
Condiciones climáticas	Físico: Exposición a calor, lluvia, polvo.	Deshidratación, insolación, fatiga.	Hidratación permanente, bloqueador solar, suspensión por clima adverso.

Miembros del equipo de trabajo (personal que realiza la tarea y elabora el ATS)

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
Yoan Andrez Rivera	Yoan Ri		
alexander m			
Kevin Patarina	Kevin		
Esneider C. Ruiz Ricaurte	Esneider Ruiz		
Jasmey Correa D.	Jasmey Correa D		

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CODIGO	FT-SST: 092
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1
	FORMATO ATS	FECHA	Dic-2025

GENERALIDADES ATS

OBJETO: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Instalaciones

Frente de Obra:

Responsable ejecutor Actividad: Jose Domingo,

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Demolición de Pañete para Instalacion de Red Interna y

Nivel de Riesgo: **Permiso de trabajo N° :**
*Para realizar el análisis diligenciar el punto A.

Empresa Ejecutora : Consorcio Rotatorio Ponal

Fecha de elaboración: Dia 1 Mes 06 Año 2026

Fecha de ejecución: Desde: Dia 1 Mes 06 Año 2026 Hasta: Dia 6 Mes 06 Año 2026

HERRAMIENTA Y EQUIPO: Palas – Picas - Pegante.

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

FISICOS		QUIMICOS		ERGONOMICOS		SEGURIDAD - MECANICOS		SEGURIDAD - LOCATIVOS		CONTROL DE LOS RIESGOS HSE	
Ruido	X	Particulas naturales	X	Postura prolongada		Atrapamientos	X	Trabajo en alturas		Rotulado de envases y hojas de seguridad	SI
Iluminación excesiva		Particulas inorganicas		Postura forzada		Proyección de particulas	X	Espacios confinados		Autoreporte de condiciones de salud	L
Iluminación deficiente		Vapores y humos combustibles		Postura antigravitacional		Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes	X	Superficie de trabajo irregular o deslizantes		Sistema de contención de derrames o fugas	L
Vibración cuerpo entero		Humos metálicos		Esfuerzo		SEGURIDAD - ELECTRICOS		Superfices de trabajos con distintos niveles		Instalar barreras / señalización/ Demarcación / Protección	SI
Vibración segmentada		Humos no metálicos		Espacio limitado		Alta o Media Tensión		Caída de objetos		Aterrizar el equipo	L
Altas temperaturas		Liquidos combustibles		Movimiento repetitivo		Baja tensión		Condiciones de orden y aseo		Revisión de equipos y herramientas	SI
Bajas temperaturas		Liquidos inorganicos		Manipulación de cargas		Enchufes, tomas, cableado		Demolición		Protección de sumideros	L
Radiación por soldadura		Liquidos organicos		Alto desgaste fisico		Estática		Trabajos simultaneos		Monitoreo de la atmósfera	L
Radiación por rayos ultravioleta (uv)	X	Solido s organicos/inorganico s		Otro ?		Equipos energizados		Instalaciones inadecuadas		Drenar/Ventilar	L
AMBIENTE DE TRABAJO		**PSICOSOCIAL**		**BIOLOGICOS**		**ASPECTOS AMBIENTALES**				Clasificación y disposición de residuos	SI
Explosiones		Atención y concentración elevada		Bacterias, ricketsias		Captación o desague de agua		Corte de árboles o vegetació n		Requiere vigia/Inspecto	SI
Fugas/Derrames		Alta responsabilidad		Parasitos, hongos		Uso de recursos naturales (canteras.		Derrames potenciales		Equipo contraincendio	SI
Incendio		Jornadas extensas/Turnos		Virus, fluidos		Emisiones		Afectación de sumidero s		Limpieza y humectación	NO
Manejo de vehiculos		Relaciones interpersonales		P icaduras, mo rdeduras		Generación de residuos (sólidos, líquidos,		Transporte de sustancias quimicas o combustibles		Sistema de aislamiento seguro	NO

Fatalidad	Contaminación irreparable	Catastrófica > $100 COP	Multas o sanciones de autoridades	Internacional	■	■	■	■
Accidente/Lesión Grave	Contaminación mayor	Grave $20 a 99 COP	Sanciones contractuales	Nacional	■	■	■	■
Accidente/Lesión importante	Contaminacion localizada	Severo $ 5 A 19 COP	Quejas, reclamos, no conformidad reiterativa	Regional	■	■	■	■
Accidente/Lesión menor	Efecto menor	Importante $ 1 A 4.9 COP	Incumplir especificación contractual /no conformidad	Local: Opain y tenedores	■	■	■	■
Accidente/Lesión leve	Efecto leve	Marginal < $ 1 COP	Sin efectos	Interna Consorcio	■	■	■	■
Ninguna lesión	Ningún Efecto	Ninguna	Sin efectos	Ningún Impacto	■	■	■	■

RIESGO MEDIO (RM): Se deben tomar y mantener decisiones que controlen mejor el riesgo, el ATS requiere de personal técnico y experto para su seguimiento y valoración.

RIESGO BAJO (B): se deben asegurar los controles a partir de mejoras a los procedimientos, listas de chequeo, responsabilidades, protocolos, etc.

RIESGO INTOLERABLE (RI): Riesgo muy bajo se pueden utilizar los sistemas de control establecidos.

ADICIONAL A LOS EPI BÁSICOS (CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, PROT. AUDITIVO, CAMISA MANGA LARGA Y/O DOTACIÓN INDUSTRIAL U OVEROL

Respirador material particulado	NO	Gafas especiales	NO
Respirador vapores orgánicos	NO	Careta	NO
Respirador para humos	NO	Manta dieléctrica	NO
Equipo de protección contra caida	NO	Casco dieléctrico	NO
Guantes dieléctricos	NO	Equipo de auto contenido	NO

¿Otras? ¿Cuáles?

PARTE B. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR

FECHA	VALIDEZ DESDE	VALIDEZ HASTA (HORA)	REPRESENTANTE HSE (Firma y cc)	LIDER EJECUTOR (firma y cc)	OBSERVACIONES
1-Jun-26	7:30 AM	4:30 PM	cc 1013633164 Yuomey Correoi		
2-Jun-26	7:30 AM	4:30 PM	cc 1013633164		
3-Jun-26	7:30 AM	4:30 PM	cc 1013633164		
4-Jun-26	7:30 AM	4:30 PM	cc		
5-Jun-26	7:30 AM	4:30 PM	cc		
6-Jun-26	7:30 AM	11:30 AM	cc		

Powered by CamScanner

PARTE D. EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Jasmey Correoi D	1013633164	PROFESIONAL SST
		ARQUITECTO

APROBACIÓN DEL ATS

1 Junio 6 Junio 2026.

DIVULGADO A:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
wilber salgado	3837970	OFicial	wilber salgado	wilber salgado	wilber salgado	wilber salgado	—	—	
Carlos Jose Estrada	1072813862	obrero	Carlos Estrada	Carlos Estrada	Carlos Estrada	Carlos Estrada	—	—	
Jesus Espinal	7255449	obrero	—	—	—	—	—	—	
Esneider La Rotta	1193537690	obrero	—	—	—	—	—	—	
Yoes Lindarte R.	1129184909	Obrero	—	Yoes Lindarte	Yoes Lindarte	Yoes	Yoes.	Yoes.	
Alberto Col	91967	Pkm.	—	—	—	—	—	—	
Damian Diaz	3839175	Riomero	—	Damian Diaz	Damian Diaz	Damian	—	—	
Guillermo	3	Ayudante	—	Guillermo	Guillermo	Guillermo	Guillermo	Guillermo	
Andres Hoyos	1037123035	M. anc.	—	—	—	—	—	—	
Jasmey Correoi D	1013633164	Prof SST	Jasmey Correoi D.	Jasmey Correoi D.	Jasmey Correoi D.	Jasmey Correoi D.	Jasmey Correoi D.	Jasmey Correoi D.	
Raiza Gonzalez	1103	Arq	Raiza	Raiza	Raiza	Raiza	Raiza	Raiza.	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CODIGO	FT-SST: 012
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1
	FORMATO ATS	FECHA	Dic-2025

GENERALIDADES ATS

OBJETO: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Instalaciones.

Frente de Obra:

Responsable ejecutor Actividad: Jose Domingo.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Concreto para losa Contrapiso - Desmote de Muros y Paredes.

Nivel de Riesgo: Permiso de trabajo N°: *Para realizar el análisis diligenciar el punto A.

Empresa Ejecutora: Consorcio Rotatorio Ponal.

Fecha de elaboración: Dia 9 Mes Jun Año 2026

Fecha de ejecución: Desde: Dia 01 Mes Jun Año 26 Hasta: Dia 13 Mes 06 Año 26

HERRAMIENTA Y EQUIPO: Palas - Picas. Carretas - Martillo.

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

FISICOS		QUIMICOS		ERGONOMICOS		SEGURIDAD - MECANICOS		SEGURIDAD - LOCATIVOS		CONTROL DE LOS PELIGROS HSE	
Ruido	X	Particulas naturales	X	Postura prolongada		Atrapamientos	X	Trabajo en alturas		Realizado de examenes y trajes de seguridad	SI
Iluminación excesiva		Particulas inorganicas		Postura forzada		Proyección de particulas	X	Espacios confinados		Autoreporte de condiciones de salud	L
Iluminación deficiente		Vapores y humos combustibles		Postura antigravitacional		Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes	X	Superficie de trabajo irregular o deslizantes		Sistema de contención de derrames o fugas	L
Vibración cuerpo entero		Humos metálicos		Esfuerzo	X	SEGURIDAD - ELECTRICOS		Superficies de trabajo con distintos niveles		Instalar barreras / señalización / Demarcación / Protección	SI
Vibración segmentada		Humos no metálicos		Espacio limitado		Alta o Media Tensión		Caída de objetos		Alertizar el equipo	L
Altas temperaturas		Liquidos combustibles		Movimiento repetitivo		Baja tensión		Condiciones de orden y aseo		Revisión de equipos y herramientas	SI
Bajas temperaturas		Liquidos inorganicos		Manipulación de cargas	X	Enchufes, tomas, cableado		Demolición		Protección de sumideros	L
Radiación por soldadura		Liquidos organicos		Alto desgaste físico		Estática		Trabajos simultaneos		Monitoreo de la atmósfera	L
Radiación por rayos ultravioleta (uv)	X	Sólido s organicos/inorganico s		Otro ?		Equipos energizados		Instalaciones inadecuadas		Drenar/Ventilar	L
AMBIENTE DE TRABAJO		**PSICOSOCIA L**		**BIOLOGICOS**		**ASPECTOS AMBIENTALES**				Clasificación y disposición de residuos	SI
Explosiones		Atención y concentración elevada		Bacterias, rickettsias		Captación o desague de agua		Corte de árboles o vegetación		Requiere vigia/inspecto	SI
Fugas/Derrames		Alta responsabilidad		Parasitos, hongos		Uso de recursos naturales (canteras,		Derrames potenciales		Equipo contraincendio	SI
Incendio		Jornadas extensas/Turnos		Virus, fluidos		Emisiones		Afectación de sumidero s		Limpieza y humectación	SI
Manejo de vehiculos		Relaciones interpersonales		Picaduras, mo rdeduras		Generación de residuos (sólidos, liquidos,		Transporte de sustancias químicas o combustibles		Sistema de aislamiento seguro	NO

Fatalidad	Contaminación irrecuperable	Catastrófica > $100 COP	Multas o sanciones de autoridades	Internacional	■	■	■	■
Accidente/Lesión Grave	Contaminación mayor	Grave $20 a 99 COP	Sanciones contractuales	Nacional	■	■	■	■
Accidente/Lesión importante	Contaminación localizada	Severo $ 5 A 19 COP	Quejas, reclamos, no conformidad relevantes	Regional	■	■	■	■
Accidente/Lesión menor	Efecto menor	Importante $ 1 A 4.9 COP	Incumplir especificación contractual leve conformidad	Local Opain y terceros	■	■	■	■
Accidente/Lesión leve	Efecto leve	Marginal < $ 1 COP	Sin efectos	Interna Consorcio	■	■	■	■
Ninguna lesión	Ningún Efecto	Ninguna	Sin efectos	Ningún Impacto	■	■	■	■

RIESGO MUY ALTO (MA): No debe realizarse la actividad hasta que se implementen controles que reduzcan el riesgo a un nivel aceptable. Se requiere la participación de la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Alta Dirección para definir medidas de intervención inmediatas.

RIESGO ALTO (A): Se requiere implementar controles de ingeniería, administrativos y de señalización antes de iniciar la actividad. Debe ser supervisado por el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo.

RIESGO MEDIO (M): Se deben tomar y mantener decisiones que controlen mejor el riesgo, el ATS requiere de personal técnico y experto para su ingeniería y valoración.

RIESGO BAJO (B): se deben asegurar los controles a partir de mejoras a los procedimientos, listas de chequeo, responsabilidades, protocolos, etc.

Para todos los niveles de riesgo, se debe realizar seguimiento periódico a la efectividad de los controles implementados y mantener registros de la gestión del riesgo.

ADICIONAL A LOS EPI BÁSICOS (CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, PROT. AUDITIVO, CAMISA MANGA LARGA Y/O DOTACIÓN INDUSTRIAL U OVEROL

Respirador material particulado	NO	Gafas especiales	NO
Respirador vapores orgánicos	NO	Careta	NO
Respirador para humos	NO	Manta dieléctrica	NO
Equipo de protección contra caida	NO	Casco dieléctrico	NO
Botas dieléctricas	NO	Equipo de auto contención	NO
¿Otros? ¿Cuales?			

PARTE B. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR

FECHA	VALIDEZ DESDE - HASTA (HORA)		REPRESENTANTE HSE (Firma y cc)	LIDER EJECUTOR (Firma y cc)	OBSERVACIONES
9-JUN-26	08:00 AM	4:30 PM			
10 JUN-26	7:30 AM	4:30 PM			
11-JUN-26	7:30 AM	4:30 PM			
12-JUN-26	7:30 AM	4:30 PM			
13-JUN-26	7:30 AM	11:30 PM			

Powered by CamScanner