INFORME

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20263200100003162 2
Código web: Dd2MU1JKN9WjCE4FUXr7X4NyxrA=
Radicador: NANCY XIOMARA NEIVA NEIVA Fecha: 2026-09-11 15:41 Folios: 208
Remitente: BELCY MALDONADO TORRES
Destino: Grupo Interno de Trabajo Administrativo y de Talento Humano (Arauca)
Asunto: Prestacion de servicios cto 81003352026

Arauca, 07 de septiembre de 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Arauca
Atte: Dra. FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA
Supervisora
Arauca - Arauca

Asunto: Presentación del Informe de ejecución No. 1 del CONTRATO 81003352026

Cordial Saludo

En relación con el asunto, me permito remitir Informe N° 1 de cumplimiento contractual para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y tableros eléctricos del ICBF Regional Arauca, suscrito entre BELCY MALDONADO TORRES & El ICBF Regional Arauca.

1. Componente Técnico:

- Informe Técnico.
- Cronograma de ingreso de los trabajadores y correo de ingreso.
- Solicitud Orden de Servicios.
- Relación mantenimientos preventivos y correctivos realizados cantidades y ubicación

2. Componente Obligaciones contractuales:

- Cumplimiento de obligaciones Generales.
- Cumplimiento de obligaciones Especificas.
- Cumplimiento de obligaciones SIGE:

  Eje de Calidad:

  Asegurar que el personal requerido para la ejecución del contrato cuente con el perfil de; Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio: Anexar al informe Hoja de Vida del técnico.

Eje de Seguridad de la información:
Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.

Eje Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST):

- *Entregar a la entidad previo al inicio de labores: Listado de personal que estará ejecutando las distintas tareas, certificado de afiliación a Salud, Pensión y ARL del Personal; para el caso de trabajos en altura, presentar el certificado que acredita al trabajador para realizar la tarea.*

- *Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.*

- *Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.*

- *Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.*

- *Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.*

- *Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral – ATEL del personal a cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del contrato o convenio.*

Eje Ambiental:

- *Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la Política Ambiental de la Entidad. (Formato f33.g7.abs cumplimiento de buenas prácticas ambientales).*

- *Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.*

- *Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato. (Formato F37.G7.ABS Certificación Manejo de Residuos Especiales y Peligrosos.)*

3. Componente Administrativo.

- Certificación de cumplimiento de pago de aportes seguridad social y Parafiscales firmada en original por R/L.

- Planilla de pago a seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICBF) correspondiente a los meses ejecutados. Del personal.

- Certificado de ingreso base de cotización IBC (INGRESOS-MENOS COSTOS) firmado por el contador

- Planilla de pago de aportes seguridad social y Parafiscales del R/L sobre el 40% de los ingresos.

- Desprendible del pago de nómina del personal asociado al objeto del contrato

- certificado de Paz y Salvo firmado por el trabajador asociado al objeto del contrato.

- Certificación bancaria
- Propuesta Económica
- Rut actualizado
- Soporte de registro en la plataforma PROVEEDORES ICBF

4. Componente Financiero.

- Factura electrónica generada ante la Dian y enviada a SIIF NACION.

Cordialmente,

BELCY MALDONADO TORRES
C.C. 1098.628.126 de Arauca

INFORME TECNICO DE EJECUCION N° 1
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 81003352026

OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA.

Arauca, 30 de julio de 2026

Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

1. COMPONENTE TÉCNICO.

INFORME DE EJECUCION PARA COBRO PARCIAL No. 1

✓ ASPECTOS GENERALES

FECHA DE INFORME	30 de julio de 2026
TIPO Y NUMERO DE CONTRATO:	Contrato de Prestación de servicios No. 81003352026
CONTRATISTA:	Belcy Maldonado Torres
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.098.628.126 de Arauca
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimient preventivo y correctivo de aire acondicionados y tableros eléctricos de ICBF regional Arauca.
VALOR:	Sesenta millones de pesos m/cte. ($60.000.000,00) m/cte.
SUPERVISOR:	FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA Directora Regional (E)
FECHA DE INICIO:	Dieciséis (16) de junio de 2026

✓ **ASPECTO FINANCIERO:**

En relación a los recursos amparados en el REGISTRO PREUPUESTAL No. 129226 del 10/06/2026, se presenta el siguiente avance en el aspecto financiero del contrato No.81003352026:

Concepto	Valor
Valor Inicial del contrato	$ 60.000.000
Valor adiciones	$ -
Valor disminuciones	$ -
Valor total del contrato	$ 60.000.000
Valor total factura N° 1	$ 38.851.054
Saldo Pendiente por Pagar	$ 21.148.946

Se anexa la foto de la factura una vez se genere.

Se anexa la foto de la factura una vez se genere.

De acuerdo con lo ejecutado en el servicio de mantenimiento a equipos de climatización y tableros eléctricos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca corresponde a **TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (38.851.054)** como se especifica en la factura electrónica.

✓ ASPECTO TECNICO:

Cumplir con el objeto contractual el cual corresponde a:

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y tableros eléctricos del ICBF regional Arauca.

De acuerdo con el contrato 81003352026: los equipos de climatización y tableros eléctricos que estarán sujetos de mantenimiento durante la vigencia 2026 son los siguientes:

LISTADO DE EQUIPOS A INTERVENIR				
Lugar/Infraestructur	**Tipo de Equipo**	**Tipo de Equipo / Características Generale**	**Capacidad**	**Cantidad de equipos**
SEDE DIRECCIÓN REGIONAL Y CENTRO ZONAL ARAUCA	**Aire Acondicionado**	Split Inverter	12.000 BTU/H	14
		Split Inverter	18.000 BTU/H	7
		Split Inverter	24.000 BTU/H	7
		Split Inverter	36.000 BTU/H	3
		Split Inverter	48.000 BTU/H	3
		Piso Techo	60.000 BTU/H	3
	Tableros Eléctricos	De 36 circuitos	GL	2
		De 24 circuitos	GL	2
		Transferencia de 225 Amp	GL	1
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión	GL	1
		Tableros de 18 circuitos en el cuarto del RACK de Comunicaciones	GL	4
		Transferencias de 75 Amp	GL	1
SEDE CENTRO ZONAL SARAVENA	**Aires Acondicionados**	Split Inverter	9.000 BTU/H	3
		Split Inverter	12.000 BTU/H	6
		Split Inverter	18.000 BTU/H	1
		Split Inverter	24.000 BTU/H	2

		Piso Techo	60.000 BTU/H	1
	Tableros Eléctricos	Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión	GL	1
		Tableros de 18 Circuitos	GL	4
SEDE CENTRO ZONAL TAME	**Aires Acondicionados**	Split Inverter	9.000 BTU/H	5
		Split Inverter	12.000 BTU/H	6
		Split Inverter	18.000 BTU/H	4
		Split Inverter	24.000 BTU/H	1
	Tableros Eléctricos	Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión	GL	1
		Tablero de 18 Circuitos	GL	4
		Transferencias de 12 Amp	GL	1
SEDE UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN ARAUQUITA	**Aires Acondicionados**	Split Inverter	9.000 BTU/H	2
		Split Inverter	12.000 BTU/H	2
	Tableros Eléctricos	Tablero de 18 circuitos	GL	1
TOTAL EQUIPOS INTERVENIDOS		**AIRES ACONDICIONADOS**		**70**
		TABLEROS ELECTRONICOS		**23**

Dentro del componente técnico, se toma como guía de trabajo el Documento precontractual Ficha de condiciones técnicas el cual establece la rutina de mantenimiento de la siguiente manera:

CRONOGRAMA ACTIVIDADES PRIMER CICLO DE MANTENIMIENTOS.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Lugar / Infraestructura	Tipo de Equipo	Ubicación/Area de trabajo	Tipo de Equipo / Caracteristicas Generales	Capacidad	Cantidad de Equipos Existentes	JUNIO 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	JULIO 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEDE DIRECCIÓN REGIONAL, CENTRO ZONAL ARAUCA, CASA ATRAPASUEÑOS Y SEDE UNIDADES MÓVILES	Aires Acondicionados	Asistencia Técnica	Piso Techo/Marca Midea	60000 BTU/H	1		
		Coordinación Asistencia Tecnica	Split Inverter Electrolux	18000 BTU/H	1		
		Juridica	Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	1		
			Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	1		
		Correspondencia	Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	1		
		Sala de juntas	Split Inverter MABE	24000 BTU/H	1		
		Oficina de Directora Regional	Piso Techo/Marca HISENSE	48000 BTU/H	1		
		Atención al Ciudadano	Split Inverter Marca CONFORT STAR	12000 BTU/H	1		
		Rack de Comunicaciones	Split Inverter marca HISENSE	12000 BTU/H	1		
			Split Inverter marca HISENSE	12000 BTU/H	1		
		Auditorio	Piso Techo/Marca Midea	48000 BTU/H	1		
		Financiera	McQuay	36000 BTU/H	1		
		Oficina Grupo Administrativo	Split Inverter Comfortfresh	18000 BTU/H	1		
			McQuay	12000 BTU/H	1		
		Coordinación Grupo Administrativo y TH	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H	1		
		Coordinadora CZ Arauca - Psicologa N° 1	Split Inverter Marca MABE	18000 BTU/H	1		
		Trabajo Social N° 4	Split Inverter Marca General Electric	18000 BTU/H	1		
		Equipo Primera Infancia cz Arauca	Split Inverter Marca HISENSE	24000 BTU/H	1		
		Equipo Extraprocesales (Labennio)	Split convencional Marca MIRAGE	18000 BTU/H	1		
			Split Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H	1		
			Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H	1		
			Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H	1		
		Oficina atención al Ciudadano Centro Zonal Arauca	McQuay	12000 BTU/H	1		
		Apoyo Administrativo Centro Zonal Arauca	Split Inverter - Marca HISENSE	36000 BTU/H	1		
		Trabajo Social N° 1	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H	1		
		Defensoria 1	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H	1		
		Defensoria 2	Split Inverter Marca HACEB	12000 BTU/H	1		
		Defensoria 3	Split Inverter Marca Kalley	18000 BTU/H	1		
		Defensoria 4	Split Inverter Marca Comfort	12000 BTU/H	1		
		Oficina Equipo Asistencia Tecnica 1	Split Inverter Marca CONFORFRESH	24000 BTU/H	1		
		Oficina Equipo Asistencia Tecnica 2 (Equipo apoyo a Supervisión)	Split Inverter Marca KALLEY	24000 BTU/H	1		
		Oficina Equipo Asistencia Tecnica 3 (Equipo Primera Infancia Regional)	Split Inverter Marca HISENSE	36000 BTU/H	1		
		Sede Unidades móviles (antiguo Rin Rin)	Split Inverter Marca MABE	18000 BTU/H	1		
		Casa Atrapa sueños	Piso Techo/Marca HISENSE	60000 BTU/H	1		
		Casa Atrapa sueños	Piso Techo/Marca HISENSE	60000 BTU/H	1		
		Casa Atrapa sueños	Piso Techo/Marca HISENSE	48000 BTU/H	1		
		Casa Atrapa sueños	Split Confort Fresh	24000 BTU/H	1		
	Tableros Eléctricos	De 36 circuitos		GL	2		
		De 24 circuitos		GL	2		
		Transferencia de 225 Amp		GL	1		
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión		GL	1		
		Tableros de 18 circuitos en el cuarto del RACK de Comunicaciones		GL	4		
		Transferencias de 75 Amp		GL	1		
SEDE UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN ARAUQUITA	Aire Acondicionado	Nutrición	McQuay	12000 BTU/H	1		
		Psicologia	Split convencional Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1		
		Trabajo Social	Split convencional Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1		
		Oficina Defensor de Familia	Split convencional Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1		
	Tableros Eléctricos	De 18 circuitos		GL	1		
SEDE CENTRO ZONAL SARAVENA	Aires Acondicionados	Oficina Correspondencia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	9000 BTU/H	1		
		Oficina Nutricionista	MIRAGE MAGNUM INVERTER	12 000 BTU/H	1		
		Psicologia	MIDEA	9000 BTU/H	1		
		Apoyo Administrativo	MIDEA	12 000 BTU/H	1		
		Oficina Servicio y Atención al Ciudadano	MIRAGE MAGNUM INVERTER	12 000 BTU/H	1		
		Oficina Defensor de Familia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	12 000 BTU/H	1		
		Primera Infancia	SANSUMG	24 000 BTU/H	1		
		Primera Infancia	ELECTROLUX	24 000 BTU/H	1		
		Coordinación CZ Saravena	HISENSE	12 000 BTU/H	1		
		Equipo Protección	CONFORT FRESH	18 000 BTU/H	1		
		Trabajo Social	MIDEA	9 000 BTU/H	1		
		Equipo Asistenciales	MCQUAY	12 000 BTU/H	1		
		Auditorio	PISO TECHO MIDEA	60 000 BTU/H	1		
	Tableros Eléctricos	Transferencia de 12 AMP		GL	1		
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión		GL	1		
		Tableros de 36 Circuitos		GL	4		
SEDE CENTRO ZONAL TAME	Aire Acondicionado	Unidad de Correspondencia	Split Marca Midea	18000 BTU/H	1		
		Servicios y atención	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1		
		Psicologia	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1		
		Nutrición	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1		
		Defensoria	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1		
		Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1		
		Auditorio	Split Inverter Marca Mc QUAY	18000 BTU/H	1		
		Defensoria	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1		
		Rack de Comunicaciones	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H	1		
		Psicologia	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1		
		Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1		
		Oficina Coordinación	Split Inverter Marca MABE	12000 BTU/H	1		
		Primera Infancia	Split Inverter Marca MIRAGE	24000 BTU/H	1		
		Unidad de Apoyo	Split Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H	1		
		Psicologia	Split Marca Electrolux	18000 BTU/H	1		
		Asistencia y Asesoria	Split Marca Midea	18000 BTU/H	1		
	Tableros Eléctricos	Transferencia de 12 AMP		GL	1		
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión		GL	1		
		Tableros de 18 Circuitos		GL	4		

CORREOS SOPORTE DE SOLICITUDES DE INGRESOS DEL PERSONAL TECNICO A LAS DISITINTAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD:

Solicitud permiso ingresos primer ciclo

De: Belsy Maldonado <senalfrios@hotmail.com>
Enviado: viernes, 19 de junio de 2026 5:48 p. m.
Para: Nasly.florez@icbf.gov.co <Nasly.florez@icbf.gov.co>; Mario Andres Guerra Medina <mario.guerra@icbf.gov.co>
Asunto: Solicitud permiso ingresos primer ciclo

Buenas tardes

Doctora Nasly, solicito amablemente me colabores con la autorización de ingreso de los técnicos a las sedes del instituto colombiano de bienestar familiar regional arauca en el departamento

Arauca en horario diurno y nocturno
Del 22 de junio al 26 de junio

Tame en horario diurno y nocturno
Del 27 de junio al 29 de junio

Arauquita Y Saravena en horario diurno y nocturno
Del 4 de julio al 6 de julio

Muchísimas gracias
Obtener Outlook para iOS

Re: Solicitud permiso ingresos primer ciclo 1

Tu usuario 25 de jun.
Para Mario Andres Guerra Medina, +1

ilovepdf_merged (1)
PDF - 1,3 MB

Doctora Buenos días

Solicito amablemente me colabores modificando la autorización de los técnicos para ingresar a la sede de Tame desde mañana 26 de junio en horario diurno y nocturno, ya que en un comienzo le había solicitado desde el 27 de junio.

Muchas gracias

Belsy Maldonado

Senalfrios CSA

Cll 23 N° 16-34 B. Cordoba

Tel: 3102123453 - 8850780

Arauca-Arauca

solicitud de permiso

Tu usuario 16 de jul.
Para Mario Andres Guerra Medina, +1

Buenas tardes

Doctora nasly le escribo por este medio para solicitar el permiso de los técnicos para el ingreso al instituto colombiano de bienestar familiar en los municipios de Arauquita y Saravena en horario diurno y nocturno los dias 17,18,19 y 20 de julio.

Agradezco su colaboración a lo solicitado

muchas gracias

Belsy Maldonado

Senalfrios CSA

Cll 23 N° 16-34 B. Cordoba

Tel: 3102123453 - 8850780

Arauca-Arauca

Solicitud

Tu usuario
Para Nasly Edalcy Florez Vega, +1

21 de jul.

Doctora Nasly

Buenas noches, solicito amablemente me colabores con una ampliación del cronograma de trabajo debido a que por inconvenientes de fuerza mayor como la ola invernal y una incapacidad médica de uno de los técnicos se me retrasó la entrega de los trabajos, de ante mano le pido mil disculpas por lo ocurrido y me comprometo entregar todos los trabajos el día 31 de julio y de la misma manera generar el informe respectivo.
También solicito me colabores con la autorización de los técnicos:
Ferney neme tineo
Cc 1116772480
Daniel Alexander Calderón
Cc 1116805037
A partir del día 22 de julio hasta el 31 de julio en las sedes, dirección regional Arauca, casa atrapasueños y antiguo rinrin y los días 23 y 24 de julio en Arauquita

Muchísimas gracias

Responder a todos

Correo Calendario Aplicaciones

Solicitud permiso ingresos primer ciclo

Tu usuario
Para Tu usuario

30 de jun.

Buenos días doctora,

el informe técnico que llevamos hasta el momento del primer ciclo de los mantenimientos de los equipos de aire acondicionado del icbf es:

A los equipos de la sede de Tame ya se les hizo mantenimiento preventivo a absolutamente todos los tableros y los aire acondicionados, adicional a ello se les hizo cambio de rubatex, cinta vinilo, manguera de desagüe y ajustes de carga de refrigerante a varios de los equipos, también se hizo un traslado de equipo como lo habían solicitado, me queda pendiente el equipo de la oficina del área del aseo que es el que se debe bajar la tarjeta, acá en Arauca finalizamos esta semana y el fin de semana en Saravena y Arauquita

Belsy Maldonado

Senalfrios CSA

Cll 23 N° 16-34 B. Cordoba

Las labores de mantenimiento preventivo y correctivos se hicieron teniendo en cuenta lo establecido en la ficha de condiciones técnicas del contrato, en la cual se indica:

Mantenimiento Preventivo: Consistió en la ejecución de una serie de actividades con el objeto de desarrollar actividades preventivas en los equipos, el cual incluyó todos los insumos, elementos, repuestos, mano de obra, transporte y todos los demás elementos que se requirieron para la prestación del servicio.

Los mantenimientos preventivos comenzaron desde el inicio de ejecución del contrato, para lo cual previamente se presentó para la revisión y aprobación de la supervisión el cronograma de trabajo en el que incluyeron todos los equipos en descritos en el anexo 1. Equipos para mantenimiento en el ICBF regional Arauca.

Durante cada mantenimiento preventivo se realizaron todos los trabajos, verificaciones, reparaciones, ajustes, regulaciones y controles necesarios según los procedimientos indicados para asegurar el normal funcionamiento de los equipos y de todas sus partes, dichas labores se desarrollarán en las instalaciones físicas de cada sede administrativa del ICBF (generando un reporte por equipo intervenido, el cual contiene la información técnica del mismo y el estado en queda posterior al mantenimiento).

AIRES ACONDICIONADOS: se ejecutó la rutina de mantenimiento de acuerdo con el tipo de sistema de aire acondicionado, además las rutinas específicas que cada uno de los respectivos fabricantes recomiendan, de tal forma que se garantice un funcionamiento continuo y óptimo de los equipos, incluyendo todos los componentes, atendiendo la necesidad establecida.

Cada rutina de mantenimiento como mínimo garantizó las siguientes actividades que a continuación se describen:

Inspección general del equipo:

- Verificar fijaciones, ruidos, fugas y aislamientos. Así mismo, mejora en los bajantes de desagüe de cada equipo (regatear muros, instalar tubería de PVC buscando sifones y resanar

nuevamente los muros intervenidos).

- Verificar el estado de las correas y reemplazar en caso de ser necesario, según aplique.

Compresor:

- ✓ Medir la presión de succión
- ✓ Medir la presión de descarga
- ✓ Medir la corriente (en cada una de las fases, si aplica)
- ✓ Medir la tensión (de cada una de las fases, si aplica)
- ✓ Verificar la elasticidad de los cojinetes de caucho
- ✓ Verificar el cableado de alimentación
- ✓ Verificar el apretado y contacto de bornes y conexiones
- ✓ Verificar la actuación de todos los presóstatos
- ✓ Verificar los dispositivos de protección de sobrecargas

Circuito refrigerante:

- ✓ Controlar la carga del gas, en cuanto a la presencia de burbujas o suciedad. En esta actividad se debe realizar el cambio o cargue de gas refrigerante.
- ✓ Verificar fugas
- ✓ Medir su enfriamiento, corregir de ser necesario
- ✓ Verificar el aislamiento de las tuberías
- ✓ Verificar el estado de las tuberías (aplastado, doblado, etc.)
- ✓ Verificar el filtro secador, reemplazar de ser necesario
- ✓ Verificar el funcionamiento de las válvulas de expansión
- ✓ Verificar el estado del aislamiento térmico de las tuberías y reponer o reemplazar de ser necesario.

Ventiladores del equipo:

- ✓ Medir la corriente de cada uno de los motores (en cada una de las fases, si aplica)
- ✓ Medir la tensión de cada uno de los motores (de cada una de las fases, si aplica)
- ✓ Limpiar los rotores y aspas
- ✓ Verificar el desbalanceo
- ✓ Verificar los rodamientos de los motores

Serpentín del evaporador:

- ✓ Limpiar el drenaje y la bandeja
- ✓ Limpiar el aletado
- ✓ Limpiar difusores y rejillas

Nota 1: Para esta limpieza se usó bactericida de alto espectro para eliminar todo tipo de contaminación (se anexa a este informe la hoja de seguridad del producto utilizado).

Filtros de aire del evaporador:

- ✓ Inspeccionar y limpiar

Nota 2: Para esta limpieza se usó un bactericida de alto espectro para eliminar todo tipo de contaminación. (se anexa a este informe la hoja de seguridad del producto utilizado).

Serpentín del condensador:

- ✓ Limpiar el aletado, drenaje y la bandeja

Nota 3: Para esta limpieza se usó un bactericida de alto espectro para eliminar todo tipo de contaminación. (se anexa a este informe la hoja de seguridad del producto utilizado).

Drenajes y tubería:

- ✓ Verificar el estado de las tuberías de drenaje (obstrucción, aplastado, doblado, etc.) y realizar la respectiva reparación de ser necesaria.
- ✓ Verificar el estado de las rejillas y filtros de aire. incluye revisión y reemplazo.

Componentes eléctricos y electrónicos:

- ✓ Inspección general
- ✓ Verificar el apretado y contactos

- ✓ Limpieza
- ✓ Verificar la actuación y regulado de termóstatos
- ✓ Medir y verificar corrientes y tensiones
- ✓ Verificar el calentamiento de los motores
- ✓ Verificar el funcionamiento del control remoto
- ✓ Verificar el estado y calentamiento de los cables de alimentación

Mueble/gabinete:

- ✓ Examinar y corregir tapas sueltas y cierres
- ✓ Verificar el aislamiento térmico
- ✓ Verificar y eliminar puntos de oxidación

Cambio de elementos consumibles:

- ✓ Gas Refrigerante
- ✓ Aislante tipo Rubatex
- ✓ Cinta Vinilo
- ✓ Filtro secador
- ✓ Cojinetes de caucho
- ✓ Elementos menores como tramos de conductores eléctricos, tornillos, arandelas, bornes, etc.

Acometidas eléctricas: se realizó la revisión del estado, la continuidad y el cumplimiento de las normas técnicas de la acometida eléctrica que alimenta el equipo de aire acondicionado. Estará incluido dentro de las labores de mantenimiento preventivo, los ajustes menores de las acometidas, como aseguramiento de contactos eléctricos en uniones y tableros, revisión y complementación de aislamientos entre uniones de conductores y aseguramiento de tuberías.

A continuación, presentamos mapa de referencia de las actividades en general que se realizan en el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Aires Acondicionados.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	SECCIÓN EVAPORADORA	SERPENTIN	Lavado y desincrustación con producto químico -Limpieza y purga de desagües -Limpieza y revisión de bandeja de condensados -Prueba y/o corrección de fugas
		CONJUNTO MOTOR VENTILADOR Y TRANSMISIÓN	*Limpieza de motores -Limpieza de ejes -Medición de amperajes de operación
		GABINETE	*Revisión de ajuste estructural -Revisión de soportes -Revisión y restauración de aislamientos
	SECCIÓN CONDENSADOR	CONJUNTO MOTO Y VENTILADOR	*Limpieza de motores -Limpieza de ejes -Medición de amperajes de operación
		COMPRESOR	*Lectura y registro de presión de succión -Limpieza y ajuste de conexión de partes eléctricas -Medición de amperajes de operación
	CIRCUITO Y TUBERIA DE REFRIGERACION		*Prueba y/o corrección de fugas -Restauración de aislamientos térmicos -Lectura y registro de sobrecalentamientos
	SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Y CONTROL		*Limpieza de tablero y ajuste de conexiones -revisión de operación de Contactores -revisión de operación de relevos -Cambio de cables calcinados -revisión y/o calibración de termostato

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA TABLEROS ELÉCTRICOS:

Se realizó la inspección de los Tableros Eléctricos de forma completa y incluyendo un chequeo cuidadoso de las cargas eléctricas con el objeto de determinar el estado de estos.

Actividades ejecutadas:

- **Mantenimiento de Tablero General de Fuerza:**

  - ✓ Limpieza General y extracción de polvo con aspiradora
  - ✓ Reajuste de Contactos y troque de las platinas de cobre con el terminal del conductor de energía.
  - ✓ Limpieza y Troquelada de tornillos de los totalizadores

parciales y general del tablero de fuerza.
- ✓ Amarre de los conductores de cobre que se encuentran en el gabinete de energía.
- ✓ Verificación de energía y comprobada de voltajes entre fases, fase – neutro, fase – tierra y Neutro – tierra.
- ✓ Cambio de Breaker parciales tipo totalizador de 3x70 y 3x80 del tablero general.

- **Mantenimiento general de Tableros parciales de 36 – 24 – 18 circuitos trifásicos:**

  - ✓ Limpieza general y reajuste de tornillos, tuercas en las borneras de conexión de los tableros parciales de cada sector.
  - ✓ Verificación de contactos del conductor de circuitos con las barras de cobre de tierra y neutro.
  - ✓ Medidas de voltajes en borneras de contactos en cada tablero.
  - ✓ Reubicación y amarrada con amarres plásticos, todos los cables que se encuentran dentro del tablero.

- **Mantenimiento Puesta a Tierra:**

  - ✓ Verificación de puntos sulfatados en los contactos de la bobina de choque.
  - ✓ Limpieza y medición del electrodo principal de la puesta a tierra, para saber su resistividad según formatos y norma RETIE, y la optimización de la misma para el servicio de sistema.
  - ✓ Medición de puestas a tierra según norma RETIE.

- **Mantenimiento de Transferencias:**

  - ✓ Limpieza general y extracción de polvo del gabinete y sus partes.
  - ✓ Reajuste, troquelada y lijada de Contactores y arandelas para mejorar contactos de transmisión de fluido eléctrico.
  - ✓ Verificar contactos de impacto red - servicio y planta – servicio
  - ✓ Entrega de informes (Toma de lecturas de voltajes, corrientes y tierras; Levantamiento de Planos eléctricos, Diagramas Unifilares y Señalización según norma RETIE para cada tablero) y reportes fotográficos según formatos del ICBF.

Mantenimientos correctivos:

para la ejecución de mantenimientos correctivos se tuvo en cuenta las orientaciones de la ficha de condiciones técnicas:

- ✓ Todas las solicitudes para visitas de mantenimiento correctivo las 24 horas, durante todos los días de la vigencia del contrato, a los equipos que lo requieran por algún tipo de daño o falla que interrumpan el normal funcionamiento de los equipos durante el plazo de ejecución del Contrato. Las solicitudes se considerarán recibidas por el contratista a partir de la fecha y hora de llamada realizada a cualquiera de los teléfonos que haya indicado el contratista para ese fin, o cualquiera sea el medio y oportunidad por el cual se informe del requerimiento.

- ✓ Durante las visitas de mantenimiento correctivo, el contratista determinará qué tipo de mantenimiento correctivo requerirá el equipo que se encuentre fuera de funcionamiento o con funcionamiento anormal, realizando el diagnóstico del equipo y/o elemento y la valoración económica de los repuestos y/o partes requeridas, tomando como base los precios del mercado. El diagnóstico de los equipos para mantenimiento correctivo y el posterior reporte de corrección para pago serán diseñados previamente entre el ICBF y la empresa contratista, y deberá incluir fotografías antes de los elementos en falla y fotografías posteriores después de realizadas las reparaciones y puesta en funcionamiento de los equipos.

- ✓ La elaboración y presentación de estos diagnósticos, valoraciones económicas y reportes de corrección para pago de mantenimiento correctivo no generará costo adicional para el ICBF. El Supervisor del Contrato, o a quien el designe, autorizara el mantenimiento correctivo de los equipos cuyo diagnóstico sea favorable.

- ✓ En caso de que se autorice la realización del mantenimiento correctivo por el supervisor del contrato, o por quién él designe, se deberá prestar el servicio en sitio y deberá incluir los repuestos y/o partes requeridos para dejar los equipos operativos. Si el equipo debe salir de las instalaciones del ICBF, el contratista será responsable del mismo.

- ✓ La unidad de visita de mantenimiento correctivo incluirá todas las visitas necesarias al mismo equipo para dejar el equipo en funcionamiento.


- ✓ Las visitas de mantenimiento correctivo, la valoración y elaboración de diagnósticos, y la ejecución del mantenimiento correctivo deberán ajustarse estrictamente a los tiempos de respuesta descritos en el numeral 6.3.

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CON CORTE A 30 DE JULIO DE 2026:

Se inician las Actividades de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionados y Tableros eléctricos pertenecientes al ICBF Regional Arauca.

Para el desarrollo de la actividad, el personal técnico se distinguió por el uso de sus elementos de protección personal, uniforme y uso del carne empresarial; se intervinieron la totalidad de los aires acondicionados del ICBF setenta (70) aires acondicionados durante el primer recorrido de mantenimiento preventivo y correctivo programado, equipos de refrigeración pertenecientes al centro zonal y regional Arauca, así como en el Centro zonal Saravena, Centro Zonal Tame y ULA Arauquita; de igual forma se realizó el mantenimiento a veintitrés (23) tableros eléctricos instalados en las distintas sedes intervenidas.

Con corte al informe No.1 se presenta un avance en la ejecución del 100% de los mantenimientos proyectados.



RELACION DE EQUIPOS INTERVENIDOS

RELACION DE LOS EQUIPOS DE TABLEROS ELECTRICOS Y AIRES ACONDICIONADOS INTERVENIDOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMER CICLO					
Lugar / Infraestructura	**Tipo de Equipo**	**Ubicación/área de trabajo**	**Tipo de Equipo / Características Generales**	**Capacidad**	**Cantidad de Equipos intervenidos**
SEDE DIRECCIÓN REGIONAL, CENTRO ZONAL ARAUCA, CASA ATRAPASUEÑOS Y SEDE UNIDADES MÓVILES	Aires Acondicionados	Asistencia Técnica	Piso Techo/Marca Midea de 60000 btu	1 Compresor convencional 60000 btu 1 Válvula de servicio de ½ 4 tiras rubatex 4 cintas vinilo 1 capacitor de 60 mfd 8 gas refrigerante r410 1 Contactor 250 amp 1 válvula 5/8 1 bomba de condensado tipo pesado	1
		Coordinación Asistencia Técnica	Split Inverter Electro lux de 18000 btu	2 gas refrigerante r410 2 tiras rubatex 2 cintas vinilo 1 compresor de 18000btu	1
		Jurídica	Split Inverter Marca Kalley de 12000 btu	1 gas refrigerante r410 4 tiras rubatex 4 cintas vinilo 20 metros de cable 4x12 encauchetado 20 metros de cable 3x12 encauchetado 20 metros Tubería de cobre ½ 20 metros Tubería de cobre 3/8 1 soporte tipo Angulo	1
			Split Inverter Marca Kalley de 12000 btu	1 gas refrigerante r410 9 tiras rubatex 9 cintas vinilo 18 metros de cable 4x12 encauchetado 18 metros de cable 3x12 encauchetado 15 metros Tubería de cobre ½ 15 metros Tubería de cobre 3/8 1 soporte tipo Angulo	1
		Correspondencia	Split Inverter Marca Kalley de 12000 btu	1 gas refrigerante r410 10 tiras rubatex 10 cintas vinilo 20 metros de cable 4x12 encauchetado 20 metros de cable 3x12 encauchetado 16 metros Tubería de cobre ½ 16 metros Tubería de cobre 3/8 1 soporte tipo Angulo	1
		Sala de juntas	Split Inverter MABE 24000 btu	2 gas refrigerante r410 4 tiras rubatex 2 cintas vinilo	1
		Oficina de Directora Regional	Piso Techo/Marca HISENSE de 48000 btu		1

RELACION DE LOS EQUIPOS DE TABLEROS ELECTRICOS Y AIRES ACONDICIONADOS INTERVENIDOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMER CICLO					
Lugar / Infraestructura	**Tipo de Equipo**	**Ubicación/área de trabajo**	**Tipo de Equipo / Características Generales**	**Capacidad**	**Cantidad de Equipos intervenidos**
		Atención al Ciudadano	Split Inverter Marca CONFORT STAR	12000 BTU/H	1
		Rack de Comunicaciones	Split inverter marca HISENSE	12000 BTU/H	1
			Split inverter marca HISENSE	12000 BTU/H	1
		Auditorio	Piso Techo/Marca Midea	48000 BTU/H	1
		Financiera	McQuay	36000 BTU/H	1
		Oficina Grupo Administrativo	Split Inverter Confortfresh	18000 BTU/H	1
			McQuay	12000 BTU/H	1
		Coordinación Grupo Administrativo y TH	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H	1
		Coordinadora CZ Arauca - Psicologia N° 1	Split Inverter Marca MABE	18000 BTU/H	1
		Trabajo Social N° 4	Split Inverter Marca General Electrix	18000 BTU/H	1
		Equipo Primera Infancia cz Arauca	Split Inverter Marca HISENSE	24000 BTU/H	1
		Equipo Extraprocesales (Laberinto)	Split convencional Marca MIRAGE	18000 BTU/H	1
			Split Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H	1
			Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H	1
			Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H	1
		Oficina atención al Ciudadano Centro Zonal Arauca	McQuay	12000 BTU/H	1
		Apoyo Administrativo Centro Zonal Arauca	Split Inverter - Marca HISENSE	36000 BTU/H	1
		Trabajo Social N° 1	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H	1
		Defensoria 1	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H	1
		Defensoria 2	Split Inverter Marca HACEB	12000 BTU/H	1
		Defensoria 3	Split Inverter Marca Kalley	18000 BTU/H	1
		Defensoria 4	Split Inverter Marca Comfort	12000 BTU/H	1
		Oficina Equipo Asistencia Tecnica 1	Split Inverter Marca CONFORFRESH	24000 BTU/H	1
		Oficina Equipo Asistencia Tecnica 2 (Equipo apoyo a Supervisión)	Split Inverter Marca KALLEY	24000 BTU/H	1
		Oficina Equipo Asistencia Tecnica 3	Split Inverter Marca HISENSE	36000 BTU/H	1

RELACION DE LOS EQUIPOS DE TABLEROS ELECTRICOS Y AIRES ACONDICIONADOS INTERVENIDOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMER CICLO					
Lugar / Infraestructura	**Tipo de Equipo**	**Ubicación/área de trabajo**	**Tipo de Equipo / Características Generales**	**Capacidad**	**Cantidad de Equipos intervenidos**
		(Equipo Primera Infancia Regional)			
		Sede Unidades móviles (antiguo Rin Rin)	Split Inverter Marca MABE	18000 BTU/H	1
		Casa Atrapa sueños	Piso Techo/Marca HISENSE	60000 BTU/H	1
		Casa Atrapa sueños	Piso Techo/Marca HISENSE	60000 BTU/H	1
		Casa Atrapa sueños	Piso Techo/Marca HISENSE	48000 BTU/H	1
		Casa Atrapa sueños	Split Confort Fresh	24000 BTU/H	1
		TOTAL AIRES ACONDICIONADOS INTERVENIDOS			**37**
	Tableros Eléctricos	De 36 circuitos		GL	2
		De 24 circuitos		GL	2
		Transferencia de 225 Amp		GL	1
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión		GL	1
		Tableros de 18 circuitos en el cuarto del RACK de Comunicaciones		GL	4
		Transferencias de 75 Amp		GL	1
		TOTAL TABLEROS INTERVENIDOS			**11**
SEDE UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN ARAUQUITA	Aire Acondicionado	Nutrición	McQuay	12000 BTU/H	1
		Psicología	Split convencional Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1
		Trabajo Social	Split convencional Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1
		Oficina Defensor de Familia	Split convencional Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1
		TOTAL AIRES ACONDICIONADOS INTERVENIDOS			**4**
	Tableros Eléctricos	De 18 circuitos		GL	1
		TOTAL TABLEROS INTERVENIDOS			**1**
SEDE CENTRO ZONAL SARAVENA	Aires Acondicionados	Oficina Correspondencia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	9000 BTU/H	1
		Oficina Nutricionista	MIRAGE MAGNUM INVERTER	12.000 BTU/H	1
		Psicologia	MIDEA	9000 BTU/H	1
		Apoyo Administrativo	MIDEA	12.000 BTU/H	1
		Oficina Servicio y Atención al Ciudadano	MIRAGE MAGNUM INVERTER	12.000 BTU/H	1
		Oficina Defensor de Familia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	12.000 BTU/H	1
		Primera Infancia	SANSUMG	24.000 BTU/H	1
		Primera Infancia	ELECTROLUX	24.000 BTU/H	1
		Coordinación CZ Saravena	HISENSE	12.000 BTU/H	1

RELACION DE LOS EQUIPOS DE TABLEROS ELECTRICOS Y AIRES ACONDICIONADOS INTERVENIDOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMER CICLO					
Lugar / Infraestructura	**Tipo de Equipo**	**Ubicación/área de trabajo**	**Tipo de Equipo / Características Generales**	**Capacidad**	**Cantidad de Equipos intervenidos**
		Equipo Protección	CONFORT FRESH	18.000 BTU/H	1
		Trabajo Social	MIDEA	9.000 BTU/H	1
		Equipo Asistenciales	MCQUAY	12.000 BTU/H	1
		Auditorio	PISO TECHO MIDEA	60.000 BTU/H	1
		TOTAL AIRES ACONDICIONADOS INTERVENIDOS			**13**
	Tableros Eléctricos	Transferencia de 12 AMP		GL	1
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión		GL	1
		Tableros de 36 Circuitos		GL	4
		TOTAL TABLEROS INTERVENIDOS			**6**
SEDE CENTRO ZONAL TAME	Aire Acondicionado	Unidad de Correspondencia	Split Marca Midea	18000 BTU/H	1
		Servicios y atención	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1
		Psicología	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1
		Nutrición	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1
		Defensoria	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1
		Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1
		Auditorio	Split Inverter Marca Mc QUAY	18000 BTU/H	1
		Defensoria	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1
		Rack de Comunicaciones	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H	1
		Psicología	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1
		Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1
		Oficina Coordinación	Split Inverter Marca MABE	12000 BTU/H	1
		Primera Infancia	Split Inverter Marca MIRAGE	24000 BTU/H	1
		Unidad de Apoyo	Split Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H	1
		Psicología	Split Marca Electrolux	18000 BTU/H	1
		Asistencia y Asesoria	Split Marca Midea	18000 BTU/H	1
		TOTAL AIRES ACONDICIONADOS INTERVENIDOS			**16**
	Tableros Eléctricos	Transferencia de 12 AMP		GL	1
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión		GL	1
		Tableros de 18 Circuitos		GL	4
		TOTAL TABLEROS INTERVENIDOS			**6**
TOTAL AIRES ACONDICIONADOS INTERVENIDOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMER CICLO					**70**
TOTAL TABLEROS INTERVENIDOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMER CICLO					**24**

Listado de Repuestos usados para los mantenimientos correctivos de aires acondicionados:

RESPUESTO	UNIDAD	CANTIDAD
Rubatex aislante tubería cobre ½ x ½	Unidad	171
Cinta de vinilo	Rollo	153
Cable 4X12 encauchetado	metro	55
Cable 3X12 encauchetado	metro	55
Breaker 2X30	unidad	1
Canaletas 100X45 mm	Unidad	1
Tubería cobre de 3/8	metro	50
Tubería cobre de 1/2	metro	50
Soporte tipo ángulo de ½ para unidad condensadora	Unidad	4
Compresor AA convencional 60.000 BTU	Unidad	1
Compresor AA convencional 24.000 BTU	Unidad	1
Compresor AA convencional 18.000 BTU	Unidad	1
Válvula servicio unidad condensadora de 1/2	Unidad	1
Capacitor de 60Mf	Unidad	1
Contactor 250Amp 3pH	Unidad	2
Tarjeta AA inverter 24.000 BTU	Unidad	1
Accesorio canaleta plástica 100X45mm	Unidad	2
Control remoto universal	Unidad	1
Bomba de condensado tipo liviana	Unidad	1
Bomba de condensado tipo pesada	Unidad	1
Carga de gas refrigerante R22	Kilo	21
Carga de gas refrigerante R410	Kilo	50
Válvula servicio unidad condensadora de 5/8	Unidad	1
Totalizador 300 amp 3 ph	Unidad	2
Totalizador 400 amp 3 ph	Unidad	1

OBSERVACIONES GENERALES EN LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVNTIVOS Y CORRECTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS:

Sedes administrativas del municipio de Arauca (Dirección Regional, CZ Arauca, Casa atrapasueños)

- ✓ Se realizó la instalación de un aire acondicionado de 24.000 BTU en la oficina de primera infancia.
- ✓ Se realizó cambio de compresor de 60.000BTU en la oficina del GIT Gestión misional, Planeación y sistemas de la Regional.
- ✓ Se realizó el traslado y reubicación de tres de equipos de aire acondicionado en las siguientes oficinas: GIT Jurídico y Correspondencia.

Sede Arauquita:

- ✓ Se ejecutaron las labores de mantenimiento sin novedad.

Sede Saravena:

- ✓ Se ejecutaron las labores de mantenimiento sin novedad.

Sede Tame

- ✓ Se realizó cambio de tarjeta principal al aire acondicionado de la oficina de la defensoría N° 1.

- ✓ Se realizó la reubicación de un aire de 12.000 BTU en la oficina de Coordinación.

De igual manera se continua el recorrido con los mantenimientos preventivos evidenciando equipos con baja refrigeración, producto de su continuo uso, se evidencia falta de potencia, razón a lo anterior se realizan las cargas respectivas de gas refrigerante, lo cual permite que los equipos operen de manera correcta.

OBSERVACIONES GENERALES EN LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVNTIVOS Y CORRECTIVOS PARA TABLEROS ELECTRICOS:

La función principal de un tablero eléctrico es distribuir, controlar y proteger la energía eléctrica en una instalación; este debe actúa como un centro de mando y distribución, asegurando que la energía llegue a los diferentes circuitos y equipos de manera segura y eficiente, por ello estos mandos deben:

- ✓ Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos.
- ✓ Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas.
- ✓ Servir de referencia común al sistema eléctrico.
- ✓ Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla, electrostática y de rayo.
- ✓ Transmitir señales de RF en onda media y larga.
- ✓ Realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de referencia de los equipos.

Para que las anteriores funciones se cumplan, es recomendable el mantenimiento preventivo con periodicidad semestral.

Sede Arauca: De acuerdo con la inspección realizada, el sistema eléctrico cuenta con puesta a tierra y conductor de llegada a tableros eléctricos. No obstante, de acuerdo con lo reportado, no se cuenta con una conexión del conductor de tierra principal y la varilla copperweld ya que el nodo se desoldó posiblemente por la tracción del cable.

Por lo anterior, tanto la Sede de la Dirección Regional como el Centro Zonal Arauca actualmente no cuentan con una conexión a tierra, y es indispensable que se ejecute el correctivo correspondiente ya que está en riesgo eléctrico: los colaboradores y usuarios, los equipos de protección, las instalaciones eléctricas en general y por ende la infraestructura física.


Sede Arauquita: Las instalaciones eléctricas principales se encuentran en condiciones operativas, y no generan riesgo eléctrico a las personas y a la infraestructura.

Sede Tame: Las instalaciones eléctricas principales se encuentran en condiciones operativas, y no generan riesgo eléctrico a las personas y a la infraestructura.


Sede Saravena: Las instalaciones eléctricas principales y de distribución se encuentran en condiciones operativas, y no generan riesgo eléctrico a las personas y a la infraestructura.

a continuación se relaciona registro fotográfico por cada una de las sedes intervenidas:


REGISTRO FOTOGRAFICO SEDES ARAUCA (DIRECCIÓN REGIONAL, CZ ARAUCA, CASA ATRAPASUEÑOS)




Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca




Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca




Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca




Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca



Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca




Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca




Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

REGISTRO FOTOGRAFICO ULA ARAUQUITA




Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca




Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca


REGISTRO FOTOGRAFICO CZ TAME




Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca




Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca












Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca






Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca


REGISTRO FOTOGRAFICO CZ SARAVENA





Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca




Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca












Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca









Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

2. COMPONENTE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Teniendo en cuenta el sistema de gestión de calidad de la entidad contratante, se encuentra que el contrato N° 81003352026 de fecha 16 de junio de 2026 cuenta con obligaciones Generales, obligaciones Específicas y obligaciones del Sistema Integrado de Gestión inmersas dentro del contrato dentro de su cumplimiento, por tanto, a continuación, se evidencia el avance en las mismas:

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
1. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad (Nota: una vez se adjudique el contrato y antes de legalizarlo se debe hacer registro en la plataforma PROVEEDORES ICBF si no cuenta con este).	**SI**	Para el corte del primer Informe (Julio/2026) la contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación efectuando el respectivo registro en el aplicativo PROVEEDORES de ICBF. Se anexa pantallazo del registro.
2. Suscribir el acta de inicio del contrato.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES el día 16/06/2026 suscribió acta inicio, la cual reposa en el expediente contractual 81003352026.

3. Suscribir la garantía de los amparos requeridos para el cumplimiento del contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES suscribió a favor de la entidad las garantías requeridas, las cuales fueron aprobadas el 10/06/2026. La póliza aprobada corresponde al número 475-47-994000078795 del 11/06/2026 la cual reposa en el expediente contractual.
4. Suscribir la garantía del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES suscribió a favor de la entidad las garantías requeridas, las cuales fueron aprobadas el 10/06/2026. La póliza aprobada corresponde al número 475-47-994000078795 del 11/06/2026 la cual reposa en el expediente contractual.
5. Entregar al Grupo Financiero el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente, debidamente diligenciado y firmado, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES entregó a la entidad los documentos correspondientes a abono directo en cuenta de ahorros o corriente, debidamente diligenciado y firmado, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta, la

		evidencia reposa en los documentos cargados en la plataforma SECOP II para el proceso cuyo código correspondió al MC
6. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales y presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICBF), para efectos del pago.	**SI**	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con lo establecido dentro de la obligación, respetando los precios presentados en la OFERTA ECONOMICA la cual se encuentra en el expediente contractual N° 81003352026 y revisados por el apoyo de la Supervisión por parte del ICBF Regional Arauca.
7. Presentar oportunamente las facturas, informes y los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	**SI**	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con lo establecido dentro de la obligación presentando dentro de los tiempos establecidos los documentos requeridos para trámite de pago.
8. Mantener los precios presentados en la oferta, durante el tiempo de la ejecución del contrato.	**SI**	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con lo establecido dentro de la obligación, respetando los precios presentados en la OFERTA ECONOMICA la cual se

		encuentra en el expediente contractual N° 81003352026 y revisados por el apoyo de la Supervisión por parte del ICBF Regional Arauca.
9. Presentar con cada informe la factura, el desprendible de pago de la nómina; certificado de paz y salvo firmado por el trabajador que ejecutó las labores.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación, entregando los soportes correspondientes de paz y salvo con los trabajadores. Se anexa evidencia de cumplimiento al informe N° 1
10. Suscribir el acta de liquidación del contrato.	**N/A**	La obligación N° 10 no aplica con corte al informe N° 1.

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato	**Cumplimiento (SI, NO, N/A)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**
1. Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos y estándares definidos en el numeral 6 "Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar" de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con plena autonomía técnica y administrativa con las actividades previstas en el contrato 81003352026 Actividades que se relacionan en la Factura Electrónica

para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT).		
2. Entregar a la entidad previo al inicio de labores: Cronograma de Mantenimientos preventivos, Listado de personal que estará ejecutando las distintas tareas, certificado de afiliación a Salud, Pensión y ARL del Personal; para el caso de trabajos en altura, presentar los certificados que acreditan al trabajador para realizar la tarea.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES acató el cronograma establecido por la entidad para los mantenimientos preventivos y correctivos, así mismo se adjunta al informe N° 1 comunicación en la cual se envió el Listado de personal que ejecutó las distintas tareas, certificado de afiliación a Salud, Pensión y ARL del Personal; certificación de trabajos en altura.
3. Suministrar todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento a los equipos, los cuales serán nuevos, de primera calidad, adecuados para cada caso y uso, y con certificado de conformidad de producto siempre que resulte aplicable según la normatividad vigente.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES Suministró todos los elementos necesarios para efectuar los mantenimientos a los equipos intervenidos, los elementos usados se verificaron por el apoyo a la supervisión y se evidenció que fueran nuevos, de primera calidad. Se anexa evidencia de cumplimiento en el informe N° 1.

4. Cambiar los materiales, insumos o herramientas que estén defectuosos, en mal estado y/o no cumplan con las especificaciones técnicas y sean devueltos por el ICBF, por otros nuevos y de iguales o superiores características, dentro del día hábil siguiente a partir de la comunicación escrita, telefónica o vía correo electrónico por parte del supervisor o por quien este designe.	**SI**	Con corte al informe de ejecución contractual N° 1 no se presentaron reclamaciones por parte de la supervisión del contrato 81003352026.
5. Deberá emplear los insumos y repuestos recomendados por el fabricante de cada equipo; pero podrá utilizar, bajo su responsabilidad, otros equivalentes en calidad técnica y resultados, en caso de dificultad para obtener los recomendados.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES empleó los insumos y repuestos recomendados por el fabricante de cada equipo en cada uno de los equipos, el cumplimiento se evidencia en el registro fotográfico que se anexa al informe contractual N° 1.
6. Proveer los medios materiales y humanos suficientes, en calidad y cantidad, para lograr el mejor resultado en el servicio, en el menor tiempo posible.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES efectuó los servicios requeridos en el primer ciclo de mantenimientos con el personal acorde con lo establecido en la ficha de condiciones técnicas del proceso contractual, las cuales reposan en los documentos digitales cargados en la plataforma SECOP II.

7. Disponer del transporte necesario y del personal idóneo para la entrega oportuna en las diferentes sedes de las Regionales de las zonas geográficas, de los elementos y servicios que requiere el ICBF.	**SI**	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES efectuó los servicios de mantenimientos para las sedes ULA ARAUQUITA, CZ SARAVENA Y CZ TAME disponiendo de transporte propio cumpliendo con lo establecido en la obligación contractual.
8. Prestar el servicio en horas de atención al público previa coordinación o programación con el SUPERVISOR del contrato, o a quien éste delegue para tal fin.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con los servicios establecidos para el ciclo número 1 de mantenimientos respetando los horarios de trabajo de la entidad. La evidencia reposa en las solicitudes de ingreso que se efectuaron a la supervisión.
9. Identificar mediante un carné a los empleados que prestarán el servicio, adicionalmente, deberán portar siempre la respectiva escarapela.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual identificando su personal, tal como se evidencia en el registro fotográfico ASPECTOS TECNICOS, anexo en el informe contractual N° 1.

10. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con personal técnico en refrigeración que cuente con la competencia laboral en manejo de refrigerantes nivel intermedio, además técnicos electricistas con tarjeta profesional expedida por el CONTE (de acuerdo con el anexo 3 de la Ficha de Condiciones Técnicas).	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual, teniendo en cuenta los perfiles del personal requerido en la ficha técnica del proceso. Las evidencias reposan en los documentos digitales cargados en la plataforma SECOP II, con la cual fue asignado el proceso.
11. Los trabajadores del contratista que ejecuten labores de mantenimiento deberán atender las normas de seguridad y permitir la revisión que efectúe el vigilante o cualquier otra persona autorizada, de los elementos que entren o retiren de las dependencias del ICBF (Entregar a la entidad por medio de correo electrónico el listado de herramientas que ingresan).	**SI**	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual N° 11 en la cual el personal de mantenimiento atendió las normas de seguridad establecidas por la profesional SST del ICBF Regional Arauca.
12. Presentar al SUPERVISOR del contrato la lista de personal encargado por el OFERENTE para realizar las visitas de mantenimiento.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES acató el cumplimiento de la obligación contractual y envió el Listado de personal que ejecutó las distintas visitas de mantenimiento. La evidencia reposa en los correos de solicitud de autorización de ingreso a la entidad enviados a la supervisión del contrato

		81003352026. Los cuales se evidencian en ASPECTOS TECNICOS, anexo en el informe contractual N° 1.
13. Presentar al SUPERVISOR, previo al inicio de la ejecución del contrato, la programación de visitas de mantenimiento preventivo con el fin de elaborar los permisos de ingresos necesarios para el personal encargado de las actividades.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual cumpliendo con el cronograma de trabajo establecido dentro de la ficha de condiciones técnicas del proceso. Se anexa cronograma para el primer ciclo de mantenimientos.
14. Llevar una hoja de vida de cada uno de los equipos objeto de mantenimiento en la cual se hará un Registro del reporte del servicio que se realiza al equipo, el estado de funcionamiento final con sus recomendaciones, además, debe ser firmado por el Técnico de Mantenimiento. El reporte del servicio de mantenimiento de cada equipo se requerirá como soporte para el pago periódico de las facturas para pago presentadas por el contratista.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual anexando al informe de ejecución N° 1 las hojas de vida de cada uno de los equipos intervenidos.
15. El OFERENTE se compromete con la disponibilidad inmediata de los repuestos que sean necesarios para atender cualquier	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual entregando al personal

emergencia garantizando que el tiempo de entrega no será superior a 24 horas.		técnico los repuestos necesarios para dar cumplimiento al cronograma establecido para el primer ciclo de mantenimientos.
16. Presentar informe de ejecución contractual de actividades con cada cuenta de cobro que se presente al ICBF Regional Arauca.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación entregando a la entidad el informe contractual conforme a las recomendaciones establecidas por la supervisión del contrato 81003352026 y su equipo de apoyo.

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión	**Cumplimiento (SI, NO, N/A)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**
Calidad:		
1. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES para el cumplimiento de la obligación presentó previamente las hojas de vida del personal técnico, para lo cual se requirió como requisito técnico inicial. El documento en mención reposa dentro del expediente contractual electrónico presentado para

		el proceso y avalado por el equipo evaluador.
Seguridad y Salud en el Trabajo:		
1. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES Presentó la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados. Se anexa la evidencia al informe contractual N° 1
2. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES efectuó inducción al personal técnico en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se anexa al informe contractual N° 1 Listado de asistencia de la actividad.
3. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES entregó los EPP requeridos para los servicios de mantenimiento, se anexa al Informe contractual N° 1 el registro de ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, el cual se evidencia en ASPECTOS TECNICOS, anexo en el informe contractual N° 1.

4. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 el concepto médico ocupacional favorable del personal de mantenimiento.
5. Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral – ATEL del personal a cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del contrato o convenio.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 la certificación de la ARL POSITIVA en la que se indica que no se presentaron ATEL en el periodo de ejecución de los mantenimientos.
6. Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 certificado en alturas del personal técnico que ejecutó las labores de mantenimiento.
Gestión Ambiental:		
1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 el formato F33.G7.ABS en el cual se da cumplimiento a lo requerido en la obligación.

2. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 el formato F35.G7.ABS en el cual se da cumplimiento a lo requerido en la obligación.
3. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	**N/A**	Para el desarrollo del primer ciclo de mantenimientos del contrato No. 81003352026, no se generaron residuo de estas características.
Seguridad de la Información:		
1. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES informa que este documento se encuentra en el expediente contractual del contrato 81003352026, toda vez que es exigido como requisito previo.

Arauca 19 de junio de 2026

Doctora:
Nasly Edalcy Florez V.
Supervisora contrato 81003352026
Arauca

Asunto: cumplimiento obligación especifica N° 2

Cordial saludo.

En atención al cumplimiento de la obligación especifica N° 2 del contrato en ejecución, la cual indica: *Entregar a la entidad previo al inicio de labores: Cronograma de Mantenimientos preventivos, Listado de personal que estará ejecutando las distintas tareas, certificado de afiliación a Salud, Pensión y ARL del Personal; para el caso de trabajos en altura, presentar los certificados que acreditan al trabajador para realizar la tarea;* me permito enviar los documentos requeridos:

Cordialmente,

BELCY MALDONADO TORRES
C.C. 1098.628.126 de Arauca

Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca


Cronograma de actividades:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES						JUNIO																						JULIO											
Lugar / Infraestructura	Tipo de Equipo	Ubicación/áreas de trabajo	Tipo de Equipo / Caracteristicas Generales	Capacidad	Cantidad de Equipos Existentes	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SEDE DIRECCION REGIONAL, CENTRO ZONAL ARAUCA, CASA ATRAPASUEÑOS Y SEDE UNIDADES MOVILES	Aires Acondicionados	Asistencia Técnica	Piso Techo/Marca Midea	60000 BTU/H	1																																	
		Coordinación Asistencia Tecnica	Split Inverter Electrolux	18000 BTU/H	1																																	
		Juridica	Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	1																																	
			Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	1																																	
		Correspondencia	Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	1																																	
		Sala de juntas	Split Inverter MABE	24000 BTU/H	1																																	
		Oficina de Directora Regional	Piso Techo/Marca HISENSE	48000 BTU/H	1																																	
		Atención al Ciudadano	Split Inverter Marca CONFORT STAR	12000 BTU/H	1																																	
		Rack de Comunicaciones	Split Inverter marca HISENSE	12000 BTU/H	1																																	
			Split Inverter marca HISENSE	12000 BTU/H	1																																	
		Auditorio	Piso Techo/Marca Midea	48000 BTU/H	1																																	
		Financiera	McQuay	36000 BTU/H	1																																	
		Oficina Grupo Administrativo	Split Inverter Confortfresh	18000 BTU/H	1																																	
			McQuay	12000 BTU/H	1																																	
		Coordinación Grupo Administrativo y TH	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H	1																																	
		Coordinadora CZ Arauca - Psicologia N° 1	Split Inverter Marca MABE	18000 BTU/H	1																																	
		Trabajo Social N° 4	Split Inverter Marca General Electrix	18000 BTU/H	1																																	
		Equipo Primera Infancia cz Arauca	Split Inverter Marca HISENSE	24000 BTU/H	1																																	
		Equipo Extraprocesales (Laberinto)	Split convencional Marca MIRAGE	18000 BTU/H	1																																	
			Split Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H	1																																	
			Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H	1																																	
			Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H	1																																	
		Oficina atención al Ciudadano Centro Zonal Arauca	McQuay	12000 BTU/H	1																																	
		Apoyo Administrativo Centro Zonal Arauca	Split Inverter - Marca HISENSE	36000 BTU/H	1																																	
		Trabajo Social N° 1	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H	1																																	
		Defensoria 1	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H	1																																	
		Defensoria 2	Split Inverter Marca HACEB	12000 BTU/H	1																																	
		Defensoria 3	Split Inverter Marca Kalley	18000 BTU/H	1																																	
		Defensoria 4	Split Inverter Marca Comfort	12000 BTU/H	1																																	
		Oficina Equipo Asistencia Tecnica 1	Split Inverter Marca CONFORFRESH	24000 BTU/H	1																																	
		Oficina Equipo Asistencia Tecnica 2 (Equipo apoyo a Supervisión)	Split Inverter Marca KALLEY	24000 BTU/H	1																																	
		Oficina Equipo Asistencia Tecnica 3 (Equipo Primera Infancia Regional)	Split Inverter Marca HISENSE	36000 BTU/H	1																																	
		Sede Unidades móviles (antiguo Rin Rin)	Split Inverter Marca MABE	18000 BTU/H	1																																	
		Casa Atrapa sueños	Piso Techo/Marca HISENSE	60000 BTU/H	1																																	
		Casa Atrapa sueños	Piso Techo/Marca HISENSE	60000 BTU/H	1																																	
		Casa Atrapa sueños	Piso Techo/Marca HISENSE	48000 BTU/H	1																																	
		Casa Atrapa sueños	Split Confort Fresh	24000 BTU/H	1																																	
	Tableros Eléctricos	De 36 circuitos		GL	2																																	
		De 24 circuitos		GL	2																																	
		Transferencia de 225 Amp		GL	1																																	
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión		GL	1																																	
		Tableros de 18 circuitos en el cuarto del RACK de Comunicaciones		GL	4																																	
		Transferencias de 75 Amp		GL	1																																	
SEDE UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN ARAUQUITA	Aire Acondicionado	Nutrición	McQuay	12000 BTU/H	1																																	
		Psicologia	Split convencional Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1																																	
		Trabajo Social	Split convencional Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1																																	
		Oficina Defensor de Familia	Split convencional Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1																																	
	Tableros Eléctricos	De 18 circuitos		GL	1																																	
SEDE CENTRO ZONAL SARAVENA	Aires Acondicionados	Oficina Correspondencia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	9000 BTU/H	1																																	
		Oficina Nutricionista	MIRAGE MAGNUM INVERTER	12 000 BTU/H	1																																	
		Psicologia	MIDEA	9000 BTU/H	1																																	
		Apoyo Administrativo	MIDEA	12 000 BTU/H	1																																	
		Oficina Servicio y Atención al Ciudadano	MIRAGE MAGNUM INVERTER	12 000 BTU/H	1																																	
		Oficina Defensor de Familia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	12 000 BTU/H	1																																	
		Primera Infancia	SANSUMG	24 000 BTU/H	1																																	
		Primera Infancia	ELECTROLUX	24 000 BTU/H	1																																	
		Coordinación CZ Saravena	HISENSE	12 000 BTU/H	1																																	
		Equipo Proteccion	CONFORT FRESH	18 000 BTU/H	1																																	
		Trabajo Social	MIDEA	9 000 BTU/H	1																																	
		Equipo Asistenciales	MCQUAY	12 000 BTU/H	1																																	
		Auditorio	PISO TECHO MIDEA	60 000 BTU/H	1																																	
	Tableros Eléctricos	Transferencia de 12 AMP		GL	1																																	
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión		GL	1																																	
		Tableros de 36 Circuitos		GL	4																																	
SEDE CENTRO ZONAL TAME	Aire Acondicionado	Unidad de Correspondencia	Split Marca Midea	18000 BTU/H	1																																	
		Servicios y atención	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1																																	
		Psicologia	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1																																	
		Nutrición	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1																																	
		Defensoria	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1																																	
		Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1																																	
		Auditorio	Split Inverter Marca Mc QUAY	18000 BTU/H	1																																	
		Defensoria	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1																																	
		Rack de Comunicaciones	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H	1																																	
		Psicologia	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1																																	
		Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1																																	
		Oficina Coordinación	Split Inverter Marca MABE	12000 BTU/H	1																																	
		Primera Infancia	Split Inverter Marca MIRAGE	24000 BTU/H	1																																	
		Unidad de Apoyo	Split Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H	1																																	
		Psicologia	Split Marca Electrolux	18000 BTU/H	1																																	
		Asistencia y Asesoria	Split Marca Midea	18000 BTU/H	1																																	
	Tableros Eléctricos	Transferencia de 12 AMP		GL	1																																	
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión		GL	1																																	
		Tableros de 18 Circuitos		GL	4																																	

Listado de Personal que intervendrá en el contrato 81003352026:

Nombre y Apellidos	Tipo de documento	Número	Cargo
Daniel Alexander Blanco Calderón	CC	1.116.805.037	Técnico de Mantenimiento
Edwin Ferney Neme Tineo	CC	1.116.772.480	Técnico de Mantenimiento





Certificados de afiliación Técnico Daniel Blanco:

nueva eps

CERTIFICA

El(La) Señor(a) DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON identificado(a) con CC 1116805037 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	**02/07/2024**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**MYT SALUD IPS S.A.S. ARAUCA SEDE B (OPL)**
Categoría:	**A**

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 10 días del mes de agosto del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 900.224.808-6

CERTIFICA QUE:

DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.116.805.037**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**

La presente certificación se expide el 2 de Septiembre del 2020.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional

Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

ARL | sura

Medellín, 10 de Agosto de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SERVICIOS Y SUMINISTROS NEME SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL ARAUCA, Clase de riesgo 2, Porcentaje de cotización 1,044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha Inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1116805037	BLANCO CALDERON DANIEL ALEXANDER	10/06/2025		12529222	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes.C1116772480262223492 6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/08/2026 09.42 06 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 201.49.131.167, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Certificados de afiliación Técnico Ferney Neme:

EPS Sanitas

Nuestro compromiso es contigo

CE-008 - 0000000010- 2026

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1116772480
NOMBRES Y APELLIDOS	Neme Tinco, Edwin Ferney
TIPO DE AFILIADO	Titular
TIPO DE TRABAJADOR	Dependiente
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	01/08/2025
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Contributivo

La presente se expide a nombre de Neme Tinco, Edwin Ferney, a los 10 días del mes de agosto, del año 2026.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.

Banny Sarmiento

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **EDWIN FERNEY NEME TINEO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** numero **1116772480**, se encuentra afiliado/a desde **15/07/2005** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 02 de septiembre de 2026

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno

ARL | sura

Medellín, 10 de Agosto de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SERVICIOS Y SUMINISTROS NEME SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL ARAUCA, Clase de riesgo 2, Porcentaje de cotización 1,044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1116772480	NEME TINEO EDWIN FERNEY	06/02/2024		I1562221	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11167724802622233957

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/08/2026 09:25:57 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 201.49.131.167, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Certificaciones de Trabajo en Alturas:



ICONTEC INTERNACIONAL
Certificado N° CS - CER675991
Fecha Otorgamiento: 2019-03-29
Fecha Vencimiento: 2028-03-28
NTC 6072

EN ALTURA

ENALTURA HESQ S.A.S

NIT 901.180.444 -6

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA.

En cumplimiento a las resolución 4272 de 2021

Mediante la Resolucion 08SE2019220000000021624

Expedida el 06 De Junio de 2019 por el Ministerio del Trabajo

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PARA:

DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON

Documento de Identificación 1.116.805.037

ARL Afiliado: COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA

Cursó y Aprobó la Acción de Formación:

TRABAJO EN ALTURAS

REENTRENAMIENTO

Con una Intensidad de 8 Horas

Realizado en Arauca, desde el día 09 de Junio del 2026 hasta el día 09 de Junio del 2026

En testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Arauca, el día 09 de Junio del 2026

EMPRESA: SERVICIOS Y SUMINISTROS NEME SAS 901792135-1 R/L: EDWIN FERNEY NEME TINJO

FRANK MORENO

FRANK MORENO
ENTRENADOR TA
Lic. SST Res. 810062 / 2025

CODIGO: ENA - 12127

SEGUNDO DELGADILLO VELANDIA
REPRESENTANTE LEGAL
ENALTURA HESQ S.A.S.

Para verificar la validez de este certificado consulte la pagina www.enalturasas.com

Calle 18 # 19-45 Cristo Rey, Arauca - Arauca - Tel: 3115314336 - 8861464

En constancia de su autenticidad se registra en el ministerio

ICONTEC INTERNACIONAL
Certificado N° CS - CER675991
Fecha Otorgamiento: 2019-03-29
Fecha Vencimiento: 2028-03-28
NTC 6072

ENALTURA HESQ S.A.S

NIT 901.180.444 -6

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA.

En cumplimiento a las resolución 4272 de 2021

Mediante la Resolucion 08SE2019220000000021624

Expedida el 06 De Junio de 2019 por el Ministerio del Trabajo

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PARA:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Documento de Identificación 1.116.772.480

ARL Afiliado: COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA

Cursó y Aprobó la Acción de Formación:

TRABAJO EN ALTURAS

REENTRENAMIENTO

Con una intensidad de 8 Horas

Realizado en Arauca, desde el día 09 de Junio del 2026 hasta el día 09 de Junio del 2026

En testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Arauca, el día 09 de Junio del 2026

EMPRESA: SERVICIOS Y SUMINISTROS NEME SAS 901792135-1 R/L: EDWIN FERNEY NEME TINEO

CODIGO: ENA - 12128

FRANK MORENO
ENTRENADOR TA
Lic. SST Res. 810052 / 2025

SEGUNDO DEMOCADIS OYELANDIA
REPRESENTANTE LEGAL
ENALTURA HESQ S.A.S.


Para verificar la validez de este certificado consulte la pagina www.enalturasas.com

Calle 18 # 19-45 Cristo Rey, Arauca - Arauca - Tel: 3115314338 - 8861484

En constancia de su autenticidad se registra en el ministerio

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECIFICA N° 9

FOTOGRAFIAS USO DEL CARNÉ



Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN ESPECIFICA N° 10

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1116772480

Quien demostro su Competencia Laboral en la
Norma

Intervenir el sistema de refrigeración según manuales de buenas prácticas en refrigeración y tipo de refrigerante / Refrigerantes no inflamables, no tóxicos - NIVEL AVANZADO

Codigo 210501012 - Version 2

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en ARAUCA. A los cuatro (4) días del mes de Junio de dos mil veinticinco (2025)

Firmado Digitalmente por

2373364 - 04/06/2025
No. Y FECHA REGISTRO

NESTOR EDUARDO VIGUEROA CARDONA
Subdirector (E) CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
REGIONAL ARAUCA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web https://certificados.sena.edu.co bajo el número de identificación 1116772480 C1116772480C



Gobierno de
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON

C.C CIUDADANIA No 1116567037

Quien demostró su Competencia Laboral en la
Norma

Intervenir el sistema de refrigeración según manuales de buenas prácticas en refrigeración y tipo de refrigerante / Refrigerantes inflamables - NIVEL AVANZADO

Código 210901031 Versión 2

En testimonio de lo anterior se firma el presente en ARAUCA A los cuatro (4) días del mes de Junio de dos mil veinticinco (2025)

Firmado Digitalmente por

250617 - 0446 2025
NO. FECHA REGISTRO

NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Subdirector CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
REGIONAL ARAUCA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el vínculo electrónico que se encuentra en la página web [illegible] ingresando el número [illegible]

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECIFICA N° 12

Listado de Personal que intervendrá en el contrato 81003352026:

Nombre y Apellidos	Tipo de documento	Número	Cargo
Daniel Alexander Blanco Calderón	CC	1.116.805.037	Técnico de Mantenimiento
Edwin Ferney Neme Tineo	CC	1.116.772.480	Técnico de Mantenimiento





CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECIFICA N° 13

Solicitud permiso ingresos primer ciclo

De: Belsy Maldonado <senalfrios@hotmail.com>
Enviado: viernes, 19 de junio de 2026 5:48 p. m.
Para: Nasly.florez@icbf.gov.co <Nasly.florez@icbf.gov.co>; Mario Andres Guerra Medina <mario.guerra@icbf.gov.co>
Asunto: Solicitud permiso ingresos primer ciclo

Buenas tardes

Doctora Nasly, solicito amablemente me colabores con la autorización de ingreso de los técnicos a las sedes del instituto colombiano de bienestar familiar regional arauca en el departamento

Arauca en horario diurno y nocturno
Del 22 de junio al 26 de junio

Tame en horario diurno y nocturno
Del 27 de junio al 29 de junio

Arauquita Y Saravena en horario diurno y nocturno
Del 4 de julio al 6 de julio

Muchísimas gracias
Obtener Outlook para iOS

solicitud de permiso

Tu usuario
Para Mario Andres Guerra Medina, +1

16 de jul.

Buenas tardes

Doctora nasly le escribo por este medio para solicitar el permiso de los técnicos para el ingreso al instituto colombiano de bienestar familiar en los municipios de Arauquita y Saravena en horario diurno y nocturno los dias 17,18,19 y 20 de julio.

Agradezco su colaboración a lo solicitado

muchas gracias

Belsy Maldonado

Senalfrios CSA

Cll 23 N° 16-34 B. Cordoba

Tel: 3102123453 - 8850780

Arauca-Arauca

Solicitud

Tu usuario
Para Nasly Edalcy Florez Vega, +1

21 de jul.

Doctora Nasly

Buenas noches, solicito amablemente me colabores con una ampliación del cronograma de trabajo debido a que por inconvenientes de fuerza mayor como la ola invernal y una incapacidad médica de uno de los técnicos se me retrasó la entrega de los trabajos, de ante mano le pido mil disculpas por lo ocurrido y me comprometo entregar todos los trabajos el día 31 de julio y de la misma manera generar el informe respectivo.
También solicito me colabores con la autorización de los técnicos:
Ferney neme tineo
Cc 1116772480
Daniel Alexander Calderón
Cc 1116805037
A partir del día 22 de julio hasta el 31 de julio en las sedes, dirección regional Arauca, casa atrapasueños y antiguo rinrin y los días 23 y 24 de julio en Arauquita

Muchísimas gracias

Responder a todos

Correo Calendario Aplicaciones

Re: Solicitud permiso ingresos primer ciclo 1

Tu usuario
Para Mario Andres Guerra Medina, +1
25 de jun.

ilovepdf_merged (1)
PDF - 1,3 MB

Doctora Buenos días

Solicito amablemente me colabores modificando la autorización de los técnicos para ingresar a la sede de Tame desde mañana 26 de junio en horario diurno y nocturno, ya que en un comienzo le había solicitado desde el 27 de junio.

Muchas gracias

Belsy Maldonado

Senalfrios CSA

Cll 23 N° 16-34 B. Cordoba

Tel: 3102123453 - 8850780

Arauca-Arauca

Solicitud permiso ingresos primer ciclo

Tu usuario
Para Tu usuario
30 de jun.

Buenos días doctora,

el informe técnico que llevamos hasta el momento del primer ciclo de los mantenimientos de los equipos de aire acondicionado del icbf es:

A los equipos de la sede de Tame ya se les hizo mantenimiento preventivo a absolutamente todos los tableros y los aire acondicionados, adicional a ello se les hizo cambio de rubatex, cinta vinilo, manguera de desagüe y ajustes de carga de refrigerante a varios de los equipos, también se hizo un traslado de equipo como lo habían solicitado, me queda pendiente el equipo de la oficina del área del aseo que es el que se debe bajar la tarjeta, acá en Arauca finalizamos esta semana y el fin de semana en Saravena y Arauquita

Belsy Maldonado

Senalfrios CSA

Cll 23 N° 16-34 B. Cordoba

INFORME

Arauca, 19 de junio del 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F.
Regional Arauca
Atte: Dra. Nasly Edalcy Florez Vega
Supervisora contrato 81003352026
Arauca - Arauca

Asunto: cumplimiento de obligación especifica N° 11 del Contrato 81003352026.

Cordial Saludo

En relación con el asunto, me permito informar las herramientas que se ingresaran para el servicio de mantenimiento del Contrato:

- Hidro lavadora de 1200 psi
- Herramienta menor (alicate, juego de destornilladores y hombre solo).
- Valde plástico de 20 litros
- Insumos de limpieza

Cordialmente:

BELCY MALDONADO TORRES
C.C. 1098.628.126 de Arauca

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Arauca
Grupo Interno Administrativo y de Talento Humano

BIENESTAR FAMILIAR

ACTA PARCIAL # 01					
CONTRATO No:	81003352026	CONTRATISTA:	BELCY MALDONADO TORRES	FECHA DE RECIBO PARCIAL:	1/08/2026
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA.	SUPERVISORA:	NASLY EDALCY FLOREZ VEGA	VALOR ACTA PARCIAL N° 1:	$ 38.851.054
VALOR CONTRATO + ADICIONES:	$ 60.000.000	FECHA DE INICIO:	12 DE JUNIO DE 2026	VALOR ACTA PARCIAL No. 2	$ -
				VALOR ACTA PARCIAL No. 3	$ -
PLAZO DE EJECUCION:	12/06/2026 A 31/012/2026	FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2026	PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 21.148.946

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados y tableros eléctricos , Sede Arauca	UND	1	$ 6.082.555	$ 6.082.555	1	$ 6.082.555
2	SERVICIO DE MANETENIMIENTO PREVENTIVO AIRESACONDICIONADOS, TABLEROS ELECTRICOS, SEDEARAUQUITA.	UND	1	$ 549.645,00	$ 549.645	1	$ 549.645
3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados y tableros eléctricos sede Saravena	UND	1	$ 2.319.238,00	$ 2.319.238	1	$ 2.319.238
4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados, tableros eléctricos Sede Tame	UND	1	$ 2.561.214,00	$ 2.561.214	1	$ 2.561.214
5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, tableros eléctricos Sede Arauca	UND	1	$ 22.442.238,00	$ 22.442.238	1	$ 22.442.238
6	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, Sede Arauquita	UND	1	$ 291.314,00	$ 291.314	1	$ 291.314
7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, tableros eléctricos Sede Saravena	UND	1	$ 1.764.384,00	$ 1.764.384	1	$ 1.764.384
8	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, tableros eléctricos Sede Tame	UND	1	$ 2.840.466,00	$ 2.840.466	1	$ 2.840.466
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 38.851.054		$ 38.851.054

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	60.000.000
VALOR PARCIAL No 1	$	38.851.054
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$	21.148.946
VALOR NETO A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$	38.851.054

SON: TREINTAY OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 38.851.054)

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 01 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2026.

FIRMA:
BELCY MALDONADO TORRES
R/L CONTRATO 81003352026

FIRMA:
NASLY EDALCY FLOREZ VEGA
SUPERVISORA-ICBF

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECIFICA N° 14: REPORTE DE MANTENIMIENTO POR CADA EQUIPO INTERVENIDO.

Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 01
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 01

FECHA:	22 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIDEA
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	60,000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	MUE-60CRNI-N
DEPENDENCIA:	ASISTENCIA TECNICA	SERIAL :	341C647220813260160011

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, presurización con nitrógeno, instalación de válvulas de 1/2 y 7/8, instalación de compresor, cambio de contactor y capacitor, estación de compresor y remplazo de rubatex y cinta vinilo

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS

Compresor convencional de 60000 BTU	Gas refrigerante R410
Válvula de servicio de 1/2	Contactor 250AMP
Tira rubatex	Válvula de 7/8
Cinta de vinilo	Bomba de condensado tipo pesado
Capacitor de 60Mf	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaly Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 02
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 02			
FECHA:	22 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	ELECTROLUX
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	18000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	1BMSG18
DEPENDENCIA:	COORDINACION ASISTENCIA TECNICA	SERIAL :	NO TIENE SEÑAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, suministro e instalación de compresor carga de gas refrigerante R410, cinta vinilo, tira de rubatex

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
gas refrigerante R410	
cinta vinilo	
tira de rubatex	
Compresor aire acondicionado de 18000BTU	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	CARGO: Supervisora contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nacly Edaly Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**		REPORTE Nº 03
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 03

FECHA:	22 DE JUNIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	KALLEY
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	K-BACS122IB01
DEPENDENCIA:	JURIDICA 1	**SERIAL :**	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presión refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, tira de rubatex, cinta vinilo, y carga de refrigerante R410

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINSTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

cinta vinilo	
tira de rubatex	
gas refrigerante R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	**RECIBIDO POR:**
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

[redacted]	**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**		REPORTE Nº
NIT: 1098628126-3			04
CONTRATO No. 81003352026	**EQUIPO:**	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 04

FECHA:	22 DE JUNIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	KALLEY
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	K-BACS122IB01
DEPENDENCIA:	JURIDICA 2	**SERIAL :**	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presion refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, traslado de equipo e instalación, reemplazo de tubería, reemplazo de cableado eléctrico, carga de gas refrigerante R410, cambio de rubatex y cinta vinilo

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO	X	**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

cinta vinilo	Cable encauchetado 3x12
tira de rubatex	Tubería cobre de 1/2
gas refrigerante R410	Tubería cobre de 3/8
Cable encauchetado 4x12	Soporte tipo ángulo

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	**RECIBIDO POR:**
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Nashly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

LELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**		REPORTE N° 05
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 05

FECHA:	22 DE JUNIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	KALLEY
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	K-BACS122IB01
DEPENDENCIA:	CORRESPONDENCIA	**SERIAL :**	NO TIENE SEÑAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presion refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, traslado de equipo e instalación, reemplazo de tubería, reemplazo de cableado eléctrico, carga de gas refrigerante R410, cambio de rubatex y cinta vinilo

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO	X	**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

cinta vinilo	Cable encauchetado 3x12
tira de rubatex	Tubería cobre de 1/2
gas refrigerante R410	Tubería cobre de 3/8
Cable encauchetado 4x12	Soporte tipo ángulo

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	**RECIBIDO POR:**
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Nasly Edaley Florez Negri
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 06
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 06			
FECHA:	23 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MABE
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	24000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	MMTI18CDBWCCC8
DEPENDENCIA:	SALA DE JUNTAS	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R410, tira de rubatex, cinta vinilo

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
gas refrigerante R4140	
cinta vinilo	
tira de rubatex	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

[illegible] NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**		REPORTE Nº 07
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 07

FECHA:	23 DE JUNIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	HISENSE
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	48000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	PTE-4810A4
DEPENDENCIA:	DIRECTORA	**SERIAL :**	540P173471247260160002

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presion refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R22, cambio de rubatex y cinta vinilo

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

tira de rubatex	
cinta vinilo	
gas refrigerante R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	**RECIBIDO POR:**
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Nasly Edalcy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 08
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 08

FECHA:	23 DE JUNIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	CONFORT STAR
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	CCH012CA
DEPENDENCIA:	ATENCION AL CIUDADANO	**SERIAL :**	63229973552

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presion refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R410, cambio de cinta vinilo y rubatex

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

cinta vinilo	
tira de rubatex	
fgas refrigerante R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	**RECIBIDO POR:**
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Nataly Edalcy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

DELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**		REPORTE Nº 09
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 09

FECHA:	23 DE JUNIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	HISENSE
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	AS12TW25LETV00
DEPENDENCIA:	RACK 1	**SERIAL :**	1KK012 03M6NP

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presión refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R22, cinta vinilo, tira rubatex

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

tira de rubatex	
cinta vinilo	
gas refrigerante R22	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	**RECIBIDO POR:**
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Naoly Eclaley Florez
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

~~BELCY MALDONADO~~ NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**		REPORTE N° 10
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 10

FECHA:	23 DE JUNIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	HISENSE
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	AS12TW25LETV00
DEPENDENCIA:	RACK 2	**SERIAL :**	1KK024 01PHNP

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presión refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R22, cinta vinilo, tira de rubatex

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

gas refrigerante R22	
cinta vinilo	
tira de rubatex	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	**RECIBIDO POR:**
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

ELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**	REPORTE N° 11
	EQUIPO: AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 11

FECHA:	24 DE JUNIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	MIDEA
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	48,000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	MVE-60CRMI-N
DEPENDENCIA:	AUDITORIO	**SERIAL :**	341070056120107016002 2

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presión refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R410, cinta vinilo, tira de rubatex

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

gas refrigerante R410	
cinta vinilo	
tira de rubatex	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	**RECIBIDO POR:**
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Nasly Eckley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

~~BELCY MALDONADO~~ NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 12
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 12			
FECHA:	24 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MCQUAY
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	36000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	MAMI-17036
DEPENDENCIA:	GRUPO FINANCIERO	SERIAL :	540K273740335150130004

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de refrigerante R22, cambio de rubatex y cinta de vinilo.

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
tira de rubatex	
cinta vinilo	
gas refrigerante R22	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edalcy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 13
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 13			
FECHA:	24 DE JUNIO 2026	MARCA DE EQUIPO:	CONFORFRESH
LUGAR DE UBICACIÓN:	Arauca	CAPACIDAD:	18000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	13MSG417
DEPENDENCIA:	GRUPO ADMINISTRATIVO 1	SERIAL :	63229973552

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de rubatex, cinta vinilo, manguera de desagüe y carga de refrigerante R410

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINSTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
tira de rubatex	
cinta vinilo	
manguera de desagüe	
carga de gas refrigerante R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIEGRACION	CARGO: supervisora contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edalcy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 14
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No 14			
FECHA:	24 DE JUNIO 2026	MARCA DE EQUIPO:	MCQUAY
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	MQMI-17012-CWF218A
DEPENDENCIA:	GRUPO ADMINISTRATIVO 2	SERIAL :	540H6115601202301

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos quimicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R22, cambio de rubatex, cinta vinilo y manguera de desagüe

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
gas refrigerante R22	
tira rubatex	
cinta vinilo	
manguera de desagüe	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edilcy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 15
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No 15			
FECHA:	24 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIDEA
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	MSABA-09CRDNI-MDOW
DEPENDENCIA:	COORDINACION GRUPO ADMINISTRATIVO	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de rubatex, cinta vinilo y manguera del desagüe y carga de gas refrigerante R22

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
tira de rubatex	
cinta vinilo	
gas refrigerante R22	
manguera de desagüe	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

YELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**		REPORTE Nº 16
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No.16

FECHA:	24 DE JUNIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	MABE
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	18000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	MIMGI18CDBC31
DEPENDENCIA:	CORDINADORA C Z PSICOLOGIA 1	**SERIAL :**	18051721FC1

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presión refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de refrigerante R22, cambio de manguera de desagüe, cambio de rubatex y cinta de vinilo.

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

Manguera de desagüe	
tira de rubatex	
cinta vinilo	
gas refrigerante R22	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	**RECIBIDO POR:**
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Nasly Eclaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 17
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 17

FECHA:	25 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	GENERAL ELECTRIC
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	18000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	GPS12S182C
DEPENDENCIA:	TRABAJO SOCIAL 4	SERIAL :	2404078150820190

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de rubatex, cinta vinilo y carga de refrigerante R410

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS

gas refrigerante R410	
cinta vinilo	
tira de rubatex	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Naisly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 18
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No 18			
FECHA:	25 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	HISENSE
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	24000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	AS-36VW3SDKDK01
DEPENDENCIA:	PRIMERA INFANCIA C Z	SERIAL :	1KK018 02P6NP

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, instalación de equipo con suministro de base, reemplazo de tuberías, cableado eléctrico, rubatex, cinta de vinilo, canaletas y carga de refrigerante

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
Gas refrigerante R410	Cable 3x12 encauchetado
tira de rubatex aislante tubo de cobre 1/2x1/2	Breaker 2x30 AMP
cinta vinilo	Canaleta plástica 100x45mm
Soporte ángulo de 1/2	Tubería cobre 1/2
Cable 4x12 encauchetado	Tubería cobre 3/8
Accesorio canaleta plástica	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 19
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No 19			
FECHA:	25 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIRAGE
LUGAR DE UBICACIÓN:	Arauca	CAPACIDAD:	18000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	EMF181E
DEPENDENCIA:	EQUIPO EXTRAPROCESAL 3	SERIAL :	EMF181E7041903931

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R410, cambio de rubatex, cinta vinilo y manguera de desagüe.

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
carga de gas refrigerante R410,	
tira rubatex	
cinta vinilo	
manguera de desagüe	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 20
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No 20

FECHA:	25 DE JUNIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	MCQUAY
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	MQMI-17012-CWF216A
DEPENDENCIA:	EQUIPO EXTRAPROCESAL 4	**SERIAL :**	540H611560120230130517

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presión refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R410, cambio de rubatex, cinta vinilo y manguera de desagüe.

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

manguera de desagüe	
cinta vinilo	
tira de rubatex	
gas refrigerante R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	**RECIBIDO POR:**
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 21
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No 021			
FECHA:	25 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	KALLEY
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	24000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	K-BACS2421B01
DEPENDENCIA:	EQUIPO EXTRAPROCESAL 1	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de compresor de 24000BTU, cambio de rubatex, cinta vinilo, manguera de desagüe y carga de refrigerante R410

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
tira de rubatex	Compresorde 24000BTU
cinta vinilo	
manguera de desagüe	
carga de gas R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edalcy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 22
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No 22			
FECHA:	25 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	KALLEY
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	24000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	K-BACS2421B01
DEPENDENCIA:	EQUIPO EXTRAPORCESAL 2	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R410, cambio de rubatex, cinta vinilo

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
gas refrigerante R410	
cinta vinilo	
tira de rubatex	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edalay Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 23
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 23			
FECHA:	26 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MCQUAY
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	MQMI-17012-CWF216A
DEPENDENCIA:	ATENSION AL CIUDADANO CZ	SERIAL :	540H611560120230130090

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros:
,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de rubatex , cinta vinilo y carga de refrigerante R22

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
gas refrigerante R22	
cinta vinilo	
tira de rubatex	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaly Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 24
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 24			
FECHA:	26 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	HISENSE
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	36000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	AS-36VW35DKDK01
DEPENDENCIA:	APOYO ADMINISTRATIVO C Z	SERIAL :	1KK036 0095NP

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R410, cambio de rubatex, cinta vinilo y manguera del desagüe

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
carga de gas refrigerante R410	
cinta vinilo	
tira de rubatex	
manguera de desagüe	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

NILCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**		REPORTE N° 25
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 25

FECHA:	26 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	VIKING
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	XJ1L-12-4E-2-6
DEPENDENCIA:	TRABAJO SOCIAL	SERIAL :	63229957087

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presion refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R410, cambio de rubatex y cinta vinilo

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

tira de rubatex	
cinta vinilo	
gas refrigerante R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	**RECIBIDO POR:**
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Nidsly Edilay Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 26
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 26			
FECHA:	26 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	VIKING
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	XJ1L-12-4E-2-6
DEPENDENCIA:	DEFENSORIA 1	SERIAL :	63229957080

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de rubatex y cinta vinilo

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
tira de rubatex	
cinta vinilo	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Ecklay Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 27
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 27			
FECHA:	26 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	HACEB
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	AA AS 509 220 BL
DEPENDENCIA:	DEFENSORIA 2	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R410, cambio de rubatex y cinta vinilo

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
tira de rubatex	
cinta vinilo	
refrigerante R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	CARGO: supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaley Flórez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 29
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 29			
FECHA:	26 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	CONFORFRESH
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	CCH012CD
DEPENDENCIA:	DEFENSORIA 4	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de rubatex, cinta vinilo y carga de gas refrigerante R410

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
gas refrigerante R410	
cinta vinilo	
tira de rubatex	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 3100-3352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaly Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 28
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 28			
FECHA:	26 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	KALLEY
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	18000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	K-BACS2421B01
DEPENDENCIA:	DEFENSORIA 3	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros:
,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de manguera de desagüe, tira de rubatex y cinta vinilo

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
tira de rubatex	
cinta vinilo	
manguera de desagüe	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 30
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 30			
FECHA:	26 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	CONFORFRESH
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	24000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	13MSG417
DEPENDENCIA:	ASISTENCIA TECNICA 1	SERIAL :	63229973552

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, traslado de equipo e instalación, reemplazo de tubería, reemplazo de cableado eléctrico, carga de gas refrigerante R410, cambio de rubatex y cinta vinilo

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO	X	ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
cinta vinilo	Cable encauchetado 3x12
tira de rubatex	Tubería cobre de 1/2
gas refrigerante R410	Tubería cobre de 3/8
Cable encauchetado 4x12	Soporte tipo ángulo

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 31
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No 31			
FECHA:	26 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	KALEY
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	24000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	13MS624
DEPENDENCIA:	SUPERVISON ASISTENCIA TECNICA 2	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de rubatex, cinta vinilo , manguera de desagüe y carga de gas refrigera te R22

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
gas refrigerante R22	
cinta vinilo	
tira rubatex	
manguera de desagüe	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Eclaly Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 32
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No.32			
FECHA:	26 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	HISENSE
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	36000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	AS-36TW3SXATV
DEPENDENCIA:	SUPERVICION ASITENCIA TECNICA 3	SERIAL :	1KK01802P6NP09CXRS40092

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de refrigerante R22, cambio de rubatex y cinta de vinilo.

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
tira de rubatex	
cinta vinilo	
gas refrigerante R22	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaley Florez
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**		REPORTE Nº 34
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 34

FECHA:	28 DE JULIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	HISENSE
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	60000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	AUV60UR5SC5
DEPENDENCIA:	CASA ATRAPA SUEÑOS	**SERIAL :**	LAB2409771

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presion refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R410, cambio de cinta vinilo y rubatex

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

cinta vinilo	
tira de rubatex	
fgas refrigerante R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	**RECIBIDO POR:**
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Neisly Eslaly Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 35
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 35			
FECHA:	29 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	HISENSE
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	60000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	AUV60UR5SC5
DEPENDENCIA:	CASA ATRAPA SUEÑOS	SERIAL :	LAB2409773

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R410, cambio de cinta vinilo y rubatex

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
cinta vinilo	
tira de rubatex	
fgas refrigerante R410	
Bomba de condensado liviana	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nelsy Estelcy Florez
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 36
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 36

FECHA:	30 DE JULIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	BLUELINE
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	48000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	PTE-4810A1
DEPENDENCIA:	CASA ATRAPA SUEÑOS	**SERIAL :**	540P173471247260160005

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presion refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R410, cambio de cinta vinilo y rubatex

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

cinta vinilo	
tira de rubatex	
fgas refrigerante R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	**RECIBIDO POR:**
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Nasly Edaly Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

[redacted]	**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**		REPORTE N°
NIT: 1098628126-3			37
CONTRATO No. 81003352026	**EQUIPO:**	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 37

FECHA:	30 DE JULIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	CONFORT FRESH
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	24000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	13M5G18
DEPENDENCIA:	CASA ATRAPA SUEÑOS	**SERIAL :**	63229973552

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presion refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R410, cambio de cinta vinilo y rubatex

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

cinta vinilo	
tira de rubatex	
fgas refrigerante R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	**RECIBIDO POR:**
CARGO: TECNICO REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Nasly Edilay Florez Vega
FIRMA:	**FIRMA:**

~~NELCY MALDONADO~~ NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 11
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 11

FECHA:	23 DE JUNIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	TRANSFERENCIA
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	75 AMP
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALACIONES	**SERIAL :**	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**ajuste de conexiones**	✓	**limpieza general**	✓
Amperaje		**Revisión Eléctrica**	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, amperaje y cambio de totalizador de voltaje de 300 amp

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

REINSTALACION		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
DESINSTALACION		FECHA DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS

Totalizador de 300AMP	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: FERNEY NEME TINEO	**NOMBRE:** Nasly Edalcy Florez Vega
FIRMA: Ferney neme	**FIRMA:**

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 10
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 10			
FECHA:	23 DE JUNIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	TABLERO
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	18 CIRCUITOS
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	N/A
DEPENDENCIA:	CUARTO RACK	**SERIAL :**	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	**ajuste de conexiones**	✓	**limpieza general**	✓
Amperaje		**Revisión Eléctrica**	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
REINSTALACION		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
DESINSTALACION		FECHA DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	**CARGO:** Supervisora Contrato 21003352026
NOMBRE: FERNEY NEME TINEO	**NOMBRE:** Nasly Edaly Florez Vega
FIRMA: Ferney neme	**FIRMA:**

~~DELCY MALDONADO~~ NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 09
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 09			
FECHA:	23 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	TABLERO
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	18 CIRCUITOS
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	N/A
DEPENDENCIA:	CUARTO RACK	SERIAL :	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	ajuste de conexiones	✓	limpieza general	✓
Amperaje		Revisión Eléctrica	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
REINSTALACION		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
DESINSTALACION		FECHA DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: FERNEY NEME TINEO	NOMBRE: Nasly Edaly Florez Vega
FIRMA: Ferney neme	FIRMA:

KELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 08
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 08

FECHA:	23 DE JUNIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	TABLERO
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	18 CIRCUITOS
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	N/A
DEPENDENCIA:	CUARTO RACK	**SERIAL :**	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**ajuste de conexiones**	✓	**limpieza general**	✓
Amperaje		**Revisión Eléctrica**	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Mantenimiento **preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje**

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

REINSTALACION		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
DESINSTALACION		FECHA DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: FERNEY NEME TINEO	**NOMBRE:** Nasly Estalay Florez Vega
FIRMA: Ferney neme	**FIRMA:**

ELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO				REPORTE Nº 07
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS			VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 07			
FECHA:	23 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	TABLERO
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	18 CIRCUITOS
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	N/A
DEPENDENCIA:	CUARTO RACK	SERIAL :	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	ajuste de conexiones	✓	limpieza general	✓
Amperaje		Revisión Eléctrica	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
REINSTALACION		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
DESINSTALACION		FECHA DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: FERNEY NEME TINEO	NOMBRE: Nasly Edalcy Florez Vega
FIRMA: Ferney neme	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 06
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 06			
FECHA:	23 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	TABLERO GABINETE
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	BAJA TENSION
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALACIONES	SERIAL :	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	ajuste de conexiones	✓	limpieza general	✓
Amperaje		Revisión Eléctrica	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
REINSTALACION		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
DESINSTALACION		FECHA DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: FERNEY NEME TINEO	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: Ferney neme	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 05
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 05			
FECHA:	22 DE JUNIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	TRANSFERENCIA
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	CAPACIDAD:	225 AMP
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALACIONES	SERIAL :	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	ajuste de conexiones	✓	limpieza general	✓
Amperaje		Revisión Eléctrica	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
REINSTALACION		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
DESINSTALACION		FECHA DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: FERNEY NEME TINEO	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: Ferney nome	FIRMA:

~~NELCY MALDONADO~~ NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 04
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 04

FECHA:	22 DE JUNIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	TABLERO ELECTRICO
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	24 CIRCUITOS
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALACIONES	**SERIAL :**	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**ajuste de conexiones**	✓	**limpieza general**	✓
Amperaje		**Revisión Eléctrica**	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

REINSTALACION		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
DESINSTALACION		**FECHA DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: FERNEY NEME TINEO	**NOMBRE:** Nasly Edaly Florez Vega
FIRMA: Ferney neme	**FIRMA:**

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 03
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 03			
FECHA:	22 DE JUNIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	TABLERO ELECTRICO
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	24 CIRCUITOS
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALACIONES	**SERIAL :**	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	ajuste de conexiones	✓	limpieza general	✓
Amperaje		Revisión Eléctrica	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
REINSTALACION		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
DESINSTALACION		FECHA DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: FERNEY NEME TINEO	**NOMBRE:** Nasly Edalcy Florez Vega
FIRMA: ferney neme	**FIRMA:**

ELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 02
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 02			
FECHA:	22 DE JUNIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	TABLERO ELECTRICO
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	36 CIRCUITOS
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	N/A
DEPENDENCIA:	CUARTO ELECTRICO	**SERIAL :**	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	**ajuste de conexiones**	✓	**limpieza general**	✓
Amperaje		**Revisión Eléctrica**	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
REINSTALACION		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
DESINSTALACION		FECHA DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: FERNEY NEME TINEO	**NOMBRE:** Nasly Edaly Florez Vega
FIRMA: Ferney neme	**FIRMA:**

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 01
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 01			
FECHA:	22 DE JUNIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	TABLERO
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUCA	**CAPACIDAD:**	36 CIRCUITOS
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALACIONES	**SERIAL :**	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	**ajuste de conexiones**	✓	**limpieza general**	✓
Amperaje		**Revisión Eléctrica**	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
REINSTALACION		ESTADO DEL EQUIPO	**BUENO**
DESINSTALACION		FECHA **DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	**CARGO:** Supervisora contrato 81003352026
NOMBRE: FERNEY NEME TINEO	**NOMBRE:** Nasly Edaly Florez Vega
FIRMA: Ferney neme	**FIRMA:**

BILCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**	REPORTE N° 04
	EQUIPO: AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 04

FECHA:	22 DE JULIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	MIRAGE
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUQUITA	**CAPACIDAD:**	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	EMF121E
DEPENDENCIA:	DEFENSOR DE FAMILIA	**SERIAL :**	EMF121E7041800005

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presión refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de refrigerante R410

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

gas refrigerante R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	**RECIBIDO POR:**
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Nasly Edaly Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 03
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 03			
FECHA:	21 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIRAGE
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUQUITA	CAPACIDAD:	9000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	EMF091E
DEPENDENCIA:	TRABAJO SOCIAL	SERIAL :	EMF091E7031900528

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de cingta vinilo

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
REINSTALACION		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
DESINSTALACION		FECHA DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
cinta vinilo	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Erlaly Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 02
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No.02			
FECHA:	21 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIRAGE
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUQUITA	CAPACIDAD:	9000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	EMF091E
DEPENDENCIA:	PSICOLOGIA	SERIAL :	EMF091E7031900536

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de rubatex

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINSTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
tira de rubatex	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nesly Edalcy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 01
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 01			
FECHA:	21 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MCQUAY
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUQUITA	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	MQMI-17012-CWF216A
DEPENDENCIA:	NUTRICION	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presión refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de refrigerante R410 y suministro de control remoto.

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
Gas refrigerante R410	
Control remoto universal	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 01
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 01			
FECHA:	22 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	TABLERO ELECTRICO
LUGAR DE UBICACIÓN:	ARAUQUITA	CAPACIDAD:	18 CIRCUITOS
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALACIONES	SERIAL :	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	ajuste de conexiones	✓	limpieza general	✓
Amperaje		Revisión Eléctrica	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificación de parámetros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
REINSTALACION		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
DESINSTALACION		FECHA DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: EDWIN FERNEY NEME TINEO	NOMBRE: Nasly Edaky Florez Vega
FIRMA:	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 13
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No 13			
FECHA:	19 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIDEA
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	60,000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	MVE-60CRMI-N
DEPENDENCIA:	AUDITORIO	SERIAL :	3,41065E+21

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R22

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
gas refrigerante R22	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edalcy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 12
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No 12			
FECHA:	19 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MCQUAY
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	MQMI-17012-CWF216A
DEPENDENCIA:	ASISTENCIALES	SERIAL :	540H611560120230130511

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de rubatex y cinta vinilo

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
cinta vinilo	
tira de rubatex	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Naisly Eduloy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 11
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 11			
FECHA:	18 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIDEA
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	9000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	MSABB-12CRDN1-MPOW
DEPENDENCIA:	TRABAJO SOCIAL	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	8Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de rubatex, cinta vinilo y manguera de desague

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
manguera de desague	
rubatex	
cinta vinilo	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Eddiley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 10
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 10			
FECHA:	18 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	CONFORT FRESH
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	18000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	13MSG18
DEPENDENCIA:	EQUIPO DE PROTECCION	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	8Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace dificil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas R22 y cambio de rubatex, cinta vinilo y manguera de desague

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
gas refrigerante R22	
rubatex	
cinta vinilo	
manguera de desague	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nisly Edaly Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 09
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 09			
FECHA:	18 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	HISENSE
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	AS-12TW2SLETV00
DEPENDENCIA:	COORDINACION	SERIAL :	K-9AUU

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	4Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de gas refrigerante R22

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
gas refrigerante R22	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL BLANCO	NOMBRE: Nasly Edgley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 08
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 08			
FECHA:	18 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	ELECTROLUX
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	24000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	EASE24A2RSEQW
DEPENDENCIA:	PRIMERA INFANCIA #2	SERIAL :	3E21680000521

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	12Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de refrigerante R22 y cambio de rubatex y cinta vinilo

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
gas refrigerante R22	
rubatex	
cinta vinilo	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Yuliacy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 07
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No 07			
FECHA:	18 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	SAMSUNG
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	24000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	AS24FBCN
DEPENDENCIA:	PRIMERA INFANCIA #1	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	12Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de rubatex y cinta de vinilo.

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
DESINSTALACION		INSTALCION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
Tira rubatex	
cinta vinilo	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL BLANCO	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 06
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 06			
FECHA:	18 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIRAGE
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	EMF121E
DEPENDENCIA:	DEFENSOR DE FAMILIA	SERIAL :	EMF121E7041800703

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio cinta vinilo

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
cinta vinilo	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 05
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 05			
FECHA:	17 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIRAGE
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	12.000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	EMF091E
DEPENDENCIA:	ATENCION AL CIUDADANO	SERIAL :	EMF091E7031900242

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de rubatex y cinta vinilo y carga de refrigerante R410

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
Rubatex	
cinta vinilo	
gas refrigerabte R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Eidaly Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 04
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 04			
FECHA:	17 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIDEA
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	MSABA-09CRDN1-MPOW
DEPENDENCIA:	APOYO ADMINISTRATIVO	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace dificil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de rubatex, cinta vinilo, manguera de desague y carga de refrigerante R410

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
rubatex	
cinta vinilo	
manguera de desague	
gas refrigerante R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 1003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaicy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 03
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 03			
FECHA:	17 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIDEA
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	9000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	M5ABA-09CRDNI-MPOW
DEPENDENCIA:	PSICOLOGIA	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión y cinta vinilo

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
Cinta vinilo	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edalcy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 02
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 02			
FECHA:	17 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIRAGE
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	EMF121E
DEPENDENCIA:	NUTRICIONISTA	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace dificil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión cambio de rubatex y cinta vinilo y ajuste de gas refriegerante R22

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
gas refrigerante R22	
cinta de vinilo	
rubatex	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edeiley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 01 VERSIÓN: 01
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 01			
FECHA:	17 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIRAGE
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	9000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	EMF091E
DEPENDENCIA:	CORRESPONDENCIA	SERIAL :	EMF091E7031900242

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión y carga de refrigerante R410

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
gas refrigerante R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaicy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 06 VERSIÓN: 01
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	

COMPROBANTE DE SERVICIO No 05			
FECHA:	19 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	TABLERO
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	36 CIRCUITOS
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALACIONES	SERIAL :	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	ajuste de conexiones	✓	limieza general	✓
Amperaje		Revisión Eléctrica	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: FERNEY NEME TINEO	NOMBRE: Nisly Edaly Florez Vega
FIRMA: Ferney neme.	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 05
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No 05			
FECHA:	19 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	TABLERO
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	36 CIRCUITOS
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALACIONES	SERIAL :	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	ajuste de conexiones	✓	limieza general	✓
Amperaje		Revisión Eléctrica	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje y cambio de totalizador de 400amp

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
Totalizador de 400amp	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: FERNEY NEME TINEO	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: Ferney neme	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 04
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No 04			
FECHA:	19 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	TABLERO
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	36 CIRCUITOS
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALACIONES	SERIAL :	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	ajuste de conexiones	✓	limieza general	✓
Amperaje		Revisión Eléctrica	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	CARGO: Supervisora contrato 81003352026
NOMBRE: FERNEY NEME TINEO	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: Ferney neme	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 03
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No 03			
FECHA:	19 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	TABLERO
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	36 CIRCUITOS
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALCIONES	SERIAL :	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	ajuste de conexiones	✓	limieza general	✓
Amperaje		Revisión Eléctrica	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	CARGO: Supervisora contrato 81003352026
NOMBRE: FERNEY NEME TINEO	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: Ferney neme	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 02
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No 02			
FECHA:	19 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	TABLERO GABINETE
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	BAJA TENSION
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALACIONES	SERIAL :	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	ajuste de conexiones	✓	limieza general	✓
Amperaje		Revisión Eléctrica	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: FERNEY NEME TINEO	NOMBRE: Ndsly Edaly Florez Vega
FIRMA: Ferney neme	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 01
CONTRATO No. 81003352026	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No 01			
FECHA:	19 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	TRANSFERENCIA
LUGAR DE UBICACIÓN:	SARAVENA	CAPACIDAD:	12 AMP
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALACIONES	SERIAL :	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	ajuste de conexiones	✓	limieza general	✓
Amperaje		Revisión Eléctrica	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: FERNEY NEME TINEO	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: Ferney neme	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 16
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 16			
FECHA:	28 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIDEA
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	CAPACIDAD:	18000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	MSABCP-17CFN1
DEPENDENCIA:	ASISTENCIA Y ASESORIA	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de refrigeracion R22

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
Carga de refrigerante R22	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 15
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 15			
FECHA:	28 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	ELECTROLUX
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	CAPACIDAD:	18000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	EASE18F2MBHLW
DEPENDENCIA:	PSICOLOGIA	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de refrigerante R410

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
gas refrigerante R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edalcy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 14
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 14			
FECHA:	28 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MCQUAY
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	MQMI-17012-CWF216A
DEPENDENCIA:	UNIDAD DE APOYO	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión y cambio de rubatex y cinta vinilo

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
tira de rubatex	
cinta vinilo	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Estefy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 13
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 13			
FECHA:	28 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIRAGE
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	CAPACIDAD:	24000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	EMF261E
DEPENDENCIA:	PRIMERA INFANCIA	SERIAL :	340761541099314000000

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de refrigerante R22, cambio de rubatex, cinta de vinilo,

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
Refrigerante R22	
Tira de rubatex	
Cinta de vinilo	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaicy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 12
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 12			
FECHA:	27 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MABE
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	MMT12CDBWCCC8
DEPENDENCIA:	COORDINACION	SERIAL :	NO TIENE SERIAL

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión. instalación de equipo de aire acondicionado, con tubería, cableado cambio de rubatex y cinta vinilo y carga de refrigerante R410

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION	X	DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
Refriegrante R410	Cable 3x12 encauchetado
Tiras de rubatex	Tubo cobre de 1/2
cinta vinilo	Tubo cobre de 3/8
Cable 4x12 encauchetado	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edalcy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**		REPORTE Nº 11
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 11			
FECHA:	27 DE JULIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	MIRAGE
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	**CAPACIDAD:**	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	EMF121E
DEPENDENCIA:	TRABAJO SOCIAL	**SERIAL :**	EMF121E896000001

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presion refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión y carga de refriegante R22

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS	
gas refrigerante R22	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Nasly Eckaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

DELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 10
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 10			
FECHA:	27 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIRAGE
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	CAPACIDAD:	9000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	EMF091E
DEPENDENCIA:	PSICOLOGIA 2	SERIAL :	EMF091E7062000016

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de rubatex, cinta vinilo y manguera de desague

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
manguera de desague	
Tiras de rubatex	
cinta vinilo	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edilcy Flórez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 09
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 09			
FECHA:	27 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIDEA
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	MSABD
DEPENDENCIA:	RACK COMUNICACIONES	SERIAL :	17CEN1-MQRWA

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión y carga de refrigerante R410

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
carga de refrigerante R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

ELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**		REPORTE Nº 08
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 08

FECHA:	27 DE JULIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	MIRAGE
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	**CAPACIDAD:**	9000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	EMF091E
DEPENDENCIA:	DEFENSORIA 2	**SERIAL :**	EMF091E7062000004

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presion refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de rubartex y cinta vinilo y manguera de desagüe

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

manguera de desague	
Tira de rubatex	
cinta vinilo	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	**RECIBIDO POR:**
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Naisly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 07
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 07

FECHA:	27 DE JULIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	MCQUAY
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	**CAPACIDAD:**	18000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	MQMI-17018-CWF216A
DEPENDENCIA:	AUDITORIO	**SERIAL :**	MQMI-17018-CCU216A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	8Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presion refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión y cambio de rubatex, cinta vinilo y manguera de desague y carga de refrigerante R22

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO

TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	**BUENO**
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS

tiras rubatex	
cintas vinilo	
mangueras de dernaje	
carga de gas R22	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Nasly Edalcy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 06
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 06			
FECHA:	27 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIRAGE
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	EMF121E
DEPENDENCIA:	TRABAJO SOCIAL	SERIAL :	EMF121E70441800015

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión y carga de gas refrigerante R410

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
carga de gas R410	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaly Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 05
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No.05			
FECHA:	26 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIRAGE
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	CAPACIDAD:	9000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	EMF091E
DEPENDENCIA:	DEFENSORIA 1	SERIAL :	EMF091E70319000581

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de bomba de condensado

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
Bomba de condensado liviana	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Naisly Edilcy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 04
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 04			
FECHA:	26 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIRAGE
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	CAPACIDAD:	12000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	EMF121E
DEPENDENCIA:	NUTRICION	SERIAL :	EMF121E7042004446

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, carga de refrigerante R410 y cambio de rubatex y cinta vinilo y manguera de drenaje.

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
carga de refrigerante R410	
cintas cinilo	
tiras rubatex	
manguera de desague	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nataly Edeley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

ELICY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**		REPORTE Nº 03
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 03			
FECHA:	26 DE JULIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	MIRAGE
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	**CAPACIDAD:**	9000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	EMF091E
DEPENDENCIA:	PSICOLOGIA	**SERIAL :**	EMF091E7062000224

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	**Lav-Serpentines**	✓	**Revisión de Motores**	✓
Amperaje	2Amp	**Lav-Evaporadores**	✓	**Revisión de Compresores**	✓
presion refrigerante	125 PSI	**Lav-Condensadores**	✓	**Revisión de Ventiladores**	✓
Lav-Rejillas	✓	**Lav-de Filtros**	✓	**Revisión Eléctrica**	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, cambio de rubatex cinta vinilo, manguera de desague y carga de refrigerante R22

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS	
tiras de rubatex	
cintas vinilo	
mangueras de desague	
carga de gas R22	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	**CARGO:** Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	**NOMBRE:** Nasly Estaly Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	**FIRMA:**

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 02 VERSIÓN: 01
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 02			
FECHA:	26 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIRAGE
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	CAPACIDAD:	9000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	EMF091E
DEPENDENCIA:	SERVICIOS Y ATENCION	SERIAL :	EMF091E7082000021

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	2Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje y presion, cambio de rubatex, cinta vinilo y manguera de desague.

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
manguera de desague	
tiras de rubatex	
cinta vinilo	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE N° 01
	EQUIPO:	AIRE ACONDICIONADO	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 01			
FECHA:	26 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	MIDEA
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	CAPACIDAD:	18000 BTU
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	MQDW-N
DEPENDENCIA:	CORRESPONDENCIA	SERIAL :	M5ABD-17CFRDNI-MQOW-N

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	Lav-Serpentines	✓	Revisión de Motores	✓
Amperaje	8Amp	Lav-Evaporadores	✓	Revisión de Compresores	✓
presion refrigerante	125 PSI	Lav-Condensadores	✓	Revisión de Ventiladores	✓
Lav-Rejillas	✓	Lav-de Filtros	✓	Revisión Eléctrica	✓

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil llegar para limpiar.
Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagüe.
Rearmado de todas las partes y colocación de filtros.
Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: ,temperatura y las funciones del control remoto.
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos unidad exterior (ventilador, compresor, sensores de temperatura)
Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Presión, y carga de gas refrigerante R22

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
carga de gas R22	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: DANIEL CALDERON	NOMBRE: Nasly Fidalcy Florez Vega
FIRMA: DANIEL CALDERON	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 06
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 06			
FECHA:	29 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	TABLERO
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	CAPACIDAD:	18 CIRCUITOS
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALACIONES	SERIAL :	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	ajuste de conexiones	✓	limieza general	✓
Amperaje		Revisión Eléctrica	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje, cambio de totalizador de voltaje de 300 amp

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
REINSTALACION		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
DESINSTALACION		FECHA DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	
Totalizador de 300 amp	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: EDWIN FERNEY NEME TINEO	NOMBRE: Neisly Edaley Florez Vega
FIRMA: Ferney Neme	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 05
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 05			
FECHA:	29 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	TABLERP
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	CAPACIDAD:	18 CIRCUITOS
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALACIONES	SERIAL :	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	ajuste de conexiones	✓	limieza general	✓
Amperaje		Revisión Eléctrica	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: EDWIN FERNEY NEME TINEO	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA: Ferney Neme	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 04
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 04			
FECHA:	29 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	TABLERO
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	CAPACIDAD:	18 CIRCUITOS
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALACIONES	SERIAL :	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	ajuste de conexiones	✓	limieza general	✓
Amperaje		Revisión Eléctrica	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: EDWIN FERNEY NEME TINEO	NOMBRE: Nasly Edalcy Florez Vega
FIRMA: Ferney Neme	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 03
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 03			
FECHA:	29 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	TABLERO
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	CAPACIDAD:	18 CIRCUITOS
SITIO DE UBICACIÓN :	INSTALACIONES	MODELO	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	ajuste de conexiones	✓	limieza general	✓
Amperaje		Revisión Eléctrica	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	CARGO: Supervisora Contrato 81003352026
NOMBRE: EDWIN FERNEY NEME TINEO	NOMBRE: Nasly Edaley Florez Vega
FIRMA:	FIRMA:

BELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	REPORTE DE SERVICIO TECNICO		REPORTE Nº 02 VERSIÓN: 01
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 02			
FECHA:	29 DE JULIO DE 2026	MARCA DE EQUIPO:	GABINETE GENERAL
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	CAPACIDAD:	BAJA TENSION
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	MODELO	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALACIONES	SERIAL :	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	ajuste de conexiones	✓	limieza general	✓
Amperaje		Revisión Eléctrica	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		ESTADO DEL EQUIPO	BUENO
INSTALACION		DESINTALACION	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	CARGO: supervisora contrato 81003352026
NOMBRE: EDWIN FERNEY NEME TINEO	NOMBRE: Maisly Estiley Florez Vega
FIRMA: Ferney neme	FIRMA:

ELCY MALDONADO NIT: 1098628126-3 CONTRATO No. 81003352026	**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**		REPORTE Nº 01
	EQUIPO:	TABLEROS ELECTRICOS	VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 01			
FECHA:	29 DE JULIO DE 2026	**MARCA DE EQUIPO:**	TRANSFERENCIA
LUGAR DE UBICACIÓN:	TAME	**CAPACIDAD:**	12 AMP
SITIO DE UBICACIÓN :	ICBF	**MODELO**	N/A
DEPENDENCIA:	INSTALACIONES	**SERIAL :**	N/A

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO					
Voltaje	220V	**ajuste de conexiones**	✓	**limieza general**	✓
Amperaje		**Revisión Eléctrica**	✓		

DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo, limpieza genera, ajuste de conexiones, verificacion de parametros, voltaje, amperaje

CAMBIO DE EQUIPO O TRASLADO			
TRASLADO		**ESTADO DEL EQUIPO**	BUENO
INSTALACION		**DESINTALACION**	

INSUMOS Y REPUESTOS	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO: TECNICO ELECTRICISTA	**CARGO:** Supervisor Contrato 81003352026
NOMBRE: EDWIN FERNEY NEME TINEO	**NOMBRE:** Nasly Edaly Flores Vega
FIRMA: Ferney Neme	**FIRMA:**

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

EJE DE CALIDAD: Hoja de vida del Personal Técnico

Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

Hoja de Vida



PERFIL PROFESIONAL

I. *DATOS PERSONALES:*

NOMBRES	*Daniel Alexander*
APELLIDOS	*Blanco Calderón*
CÉDULA DE CIUDADANÍA	*1.116.805.037*
EXPEDIDA EN	*Arauca - Arauca*
FECHA DE NACIMIENTO	*12 de Diciembre de 1996*
LUGAR DE NACIMIENTO	*Arauca - Arauca*
NACIONALIDAD	*Colombiana*
DIRECCIÓN	*Cra 38 No. 19ª -45 Barrio el porvenir*
CIUDAD	*Arauca*
TELÉFONO	*3112349390*

II. *ESTUDIOS REALIZADOS*

PRIMARIA	*Institución Educativa Divino Niño*
	Arauca – *Arauca*
SECUNDARIA	*Institución Educativa Privada Alfonso Medina*
	Arauca – Arauca.

OTROS ESTUDIOS

SENA
APLICACIÓN DE SOLDADURA SMAW EN ACEROS AL CARBONO

SENA
INTERPRETACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES

SENA

ELECTRICIDAD BÁSICA

SENA
INSTALAR REDES INTERNAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ELÉCTRICO

SENA
TECNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

III. REFERENCIAS PERSONALES:

NOMBRE	*EDWIN FERNEY NEME TINEO*
PROFESIÓN	*TECNICO ELECTRICISTA*
TELEFONO	*3167308098*
CIUDAD	*ARAUCA – ARAUCA*

III. REFERENCIAS FAMILIARES:

NOMBRE	*NORMA ESABEL CALDERON MORA*
PROFESIÓN	*COMERCIANTE*
PARENTEZCO	*HERMANA*
TELEFONO	*3133586613*

NOMBRE	*NORKA ELISABEL CALDERON MORA*
PROFESIÓN	*COMERCIANTE*
PARENTEZCO	*HERMANA*
TELEFONO	*3209565127*

Daniel Blanco

Daniel Alexander Blanco Calderón
CC. No. 1.116.805037 de Arauca



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.116.805.037
BLANCO CALDERON
APELLIDOS

DANIEL ALEXANDER
NOMBRES

DANIEL BLANCO



FECHA DE NACIMIENTO 22-DIC-1996
ARAUCA
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

29-DIC-2014 ARAUCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Acta de Grado

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INSTITUCIÒN EDUCATIVA PRIVADA ALFONSO MEDINA DELGADO " I.E.P.A.M.D."
RESOLUCION DE APROBACIÓN No 4348 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2011
ARAUCA - ARAUCA

En la cuidad de Arauca, a los nueve (9) dias del mes diciembre de 2017 se reunieron con el fin formalizar la graduación de los estudiantes del Último Ciclo Lectivo Integrado, la suscrita Rectora y secretaria en la rectoría de la

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA ALFONSO MEDINA DELGADO

Institución aprobada en el nivel de Educación Media Académica y autorizada por la Secretaria de Educación Departamental, para otorgar el Título de BACHILLER ACADÉMICO con Énfasis en Gestiòn Empresarial, según Resolución No 4348 del 20 de Diciembre de 2011

Comprobada la situación legal y académica de cada uno de los estudiantes que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes al nivel de educación media se procedió a otorgar el Titulo de

BACHILLER ACADÈMICO
Énfasis en Gestión Empresarial

Al graduado con los apellidos, nombres y número de documento de identidad se relaciona a continuación:

BLANCO CALDERON DANIEL ALEXANDER

C.C. 1.116.805.037 Arauca - Arauca

Es fiel copia tomada del Acta Original N°. 16 de fecha 9 de diciembre de 2017
Firmada y sellada por

Lic. Sandra Lee Mogollón
C.C. 68.287.813 de Arauca
Rectora

Luz Esther Lee Mogollón
C.C. 68.289.518 de Arauca
Secretaria Académica

Dada en Arauca, a los (9) dias del mes de diciembre De 2017. No requiere registro según, Decreto No 921 del 6 de mayo de 1994 del M.E.N.
NPTA: SEGUN DECRETO No 1024 DEL 13 DE ABRIL DE 1982,
NO SE REQUIERE AUTENTIFICACIÓN DE FIRMAS

Dado en Arauca a los 09 día
de Diciembre de 2017

La República de Colombia
y en su nombre

Institución Educativa Privada

Alfonso Medína Delgado

Resolución de aprobación
No 4348 del 20 de Diciembre de 2011.

Confiere a

DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON
C.C. 1.116.805.037 Arauca - Arauca

El Título de

Bachiller Académico

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de educación media según los planes y programas vigentes.

Lic. Sandra Lee Mogollón
C.C. 68.287.813 de Arauca
Rectora

Luz Esther Lee Mogollón
C.C. 68.289.518 de Arauca
Secretaria Académica

Anotado en el control interno del plantel en el
Acta No. 16 Folio No. 50

No se requiere registro, segun decreto No 921 del 6 de Mayo de 1994
expedido por el Ministerio de Educación Nacional
y 2150 del mes de Diciembre de 1995. Presidencia de la Republica

Dado en Arauca a los 9 días de Diciembre de 2017

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON

Con Cédula de Ciudadanía No. 1116805037

Cursó y aprobó la acción de Formación

APLICACIÓN DE SOLDADURA SMAW EN ACEROS AL CARBONO

con una duración de 50 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Arauca, a los dos (2) días del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Firmado Digitalmente por

MARILUZ HERNANDEZ TRUJILLO
Subdirectora (E)
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
REGIONAL ARAUCA

96225008 - 02/05/2024
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web https://certificados.sena.edu.co, bajo el número 953600292197(C1116805037C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON

Con Cédula de Ciudadanía No. 1116805037

Cursó y aprobó la acción de Formación

ELECTRICIDAD BÁSICA

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Arauca, a los veintiún (21) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Firmado Digitalmente por

EDDIE YOVANNY MILLAN
SUBDIRECTOR DE CENTRO
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
REGIONAL ARAUCA

86099901 - 21/09/2022
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web https://certificados.sena.edu.co, bajo el número 953600262392(C1116805037C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON

Con Cedula de Ciudadania No. 1116805037

Cursó y aprobó la acción de Formación

INSTALAR REDES INTERNAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ELÉCTRICO

con una duración de 60 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Arauca a los veintiun (21) días del mes de septiembre de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por

EDDIE YOVANNY MILLAN
SUBDIRECTOR DE CENTRO
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
REGIONAL ARAUCA

86487008 - 21/09/2022
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 05360239313340C1116805037

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015

otorga

Certificado de Competencia Laboral a

DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON

Con CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1116805037

Quien demostró su Competencia Laboral en la

Norma

Intervenir el sistema de refrigeración según manuales de buenas prácticas en refrigeración y tipo de refrigerante / Refrigerantes inflamables - NIVEL AVANZADO

Código 291961031 - Versión 2

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en ARAUCA. A los cuatro (4) días del mes de Junio de dos mil veinticinco (2025)

Firmado Digitalmente por

2491417 - 04/06/2025
No Y FECHA REGISTRO

NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Subdirector (E) CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
REGIONAL ARAUCA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 05360239313340C1116805037

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON

Con CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1116805037

Quien demostró su Competencia Laboral en la
Norma

Intervenir el sistema de refrigeración según manuales de buenas prácticas en refrigeración y tipo de refrigerante / Refrigerantes inflamables - NIVEL AVANZADO

Código 291901031 - Versión 2

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en ARAUCA. A los cuatro (4) días del mes de Junio de dos mil veinticinco (2025)

Firmado Digitalmente por

2399117 - 04/06/2025
No Y FECHA REGISTRO

NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Subdirector (E) CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
REGIONAL ARAUCA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 954002919010312242CC1116805037

Otorgado el día: 28/06/2025 10:13

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CERTIFICA QUE:

Daniel Alexander Blanco Caldern

Número de Identificación. **1116805037**

Realizó con exito el curso Riesgo en sistemas solares fotovoltaicos: identificación, prevención y gestión
Realizado el 11 de junio del 2025 en modalidad virtual

Código de verificación:
18S9tSdTRc

https://bit.ly/3B7HBVf

KATHERINE ANDREA OCAMPO DELGADO
Directora Ejecutiva CONTE

Profesionales con energía.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON

Con Cédula de Ciudadanía No. 1116805037

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TÉCNICO EN

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Título en Arauca, a los veintiseis (26) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Firmado Digitalmente por

NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Subdirector (E) CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
REGIONAL ARAUCA

92059491 - 26/05/2025
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico del SENA en la página web http://antiguo.sena.edu.co/ con el número de folio 92059491 1116805037

REGIONAL ARAUCA
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA

ACTA DE GRADO

No Y FECHA REGISTRO 92059491 - 26/05/2025

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CONSIDERANDO


Que: DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON. Con Cédula de Ciudadanía No. 1116805037

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR EL SENA. RESUELVE OTORGARLE EL TÍTULO DE:

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

En constancia de lo anterior se firma la presente en Arauca. a los veintiseis (26) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Firmado Digitalmente por



NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Subdirector (E) CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
REGIONAL ARAUCA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 93590127058ZCC1116805037A.

Servicios y Suministros Neme S.A.S

SERVICIOS Y SUMINISTROS NEME S.A.S
Nit: 901792135-1

CERTIFICA QUE:

Que el señor **DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON**, identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.116.805.037 Expedida en Arauca, tiene relación comercial con la empresa desde el 2 de marzo de 2021 hasta el presente realizando funciones de:

- Instalaciones eléctricas internas
- Instalaciones eléctricas comerciales
- Instalación y mantenimiento de generadores eléctricos
- Instalación y reparación de motores eléctricos
- Instalaciones de aires acondicionados
- Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados
- Mantenimiento preventivo y correctivo de cuarto frio comercial
- Mantenimiento preventivo y correctivo de neveras y refrigeradores con refrigerante hidrocarburo

Se expide a solicitud del interesado a los 30 días del mes de ABRIL de 2025

Ferney Neme
Edwin Ferney Neme Tineo
Representante legal.
Nit: 901792135-1

Cel: 316 730 8058
Email: Servicios.nemesuministros@gmail.com
Dirección: Carrera 15 - 12 - 08 Barrio Avendaño 70
Arauca-Arauca

EDWIN FERNEY NEMETINEO
Edad: 39 AÑOS
Dirección: carrera 15 12-08 Barrio
meridiano 70 arauca - arauca
Tel : 3167308098
Email :



ESTUDIOS

2004 **bachiller académico**
Arauca colombia colegio psicopedagogico juvenil

2015 **técnico electricista**
Arauca colombia *T1, T2, T4, T6.* CONTE

Idiomas: **Español:** Natal

Programas manejados: Word, Excel,

EXPERIENCIA LABORAL

2006-2015 **servicios y mentenimientos sap**
Arauca colombia **auxiliar eléctrico**

Tareas realizadas:

- Instalaciones eléctricas internas
- Instalaciones eléctricas comerciales
- Instalaciones eléctricas industriales
- Montaje y puesta en servicio equipos de refrigeración aires acondicionados, cuartos frios y bancos de hielo para el almacenamiento de leche
- Montaje de sistemas de presión o hidroneumaticos hidroneumáticos
- Reparación de electrodomésticos en general
- Construcción de tableros de fuerza de 125 a 500 amperios trifacicos
- Montage y puesta en servicio de transferencia manual y automáticas

2016-2021 **ENERGY CENTER COMPANY SAS**
Arauca Colombia

Tareas realizadas:

- Instalaciones eléctricas internas
- Instalaciones eléctricas comerciales
- Instalaciones eléctricas industriales
- Montaje y puesta en servicio equipos de refrigeración aires acondicionados, cuartos frios
- Montaje de sistemas de presión o hidroneumaticos hidroneumáticos
- Reparación de electrodomésticos en general
- instalacion de tableros de fuerza de 125 a 500 amperios trifacicos
- Montage y puesta en servicio de transferencia manual y automáticas
- Instalacion y mantenimiento de generadores eléctricos
- Manteniiento preventivo y correctivo de equipos industriales de servicio hospitalario

2018-2024 **CENTRAL DE MOTORES ELECTRICOS**
Arauca Colombia ***tecnico electricista***

Tareas realizadas:

- Instalaciones eléctricas internas
- Instalaciones eléctricas comerciales
- Instalaciones eléctricas industriales
- Montaje de sistemas de presión o hidroneumaticos hidroneumáticos
- Instalacion y mantenimiento de generadores eléctricos
- Instalacion y reparación de motores eléctricos

2020-2022 **EMCOPROYEC**
Arauca Colombia ***tecnico electricista***

Tareas realizadas:

- Instalaciones eléctricas internas
- Instalaciones eléctricas industriales
- Instalacion y mantenimiento de generadores eléctricos
- Montaje y puesta en servicio equipos de refrigeración aires acondicionados, cuartos frios y refrigeradores de uso hospitalario

2019-2025 **GRAN HOTEL INTERNACIONAL SANBARA**
Arauca Colombia ***tecnico electricista***

Tareas realizadas:

- Instalaciones eléctricas internas
- Instalacion y mantenimiento de instalaciones eléctricas industriales
- Instalacion y mantenimiento de generadores eléctricos
- Montaje y puesta en servicio equipos de refrigeración aires acondicionados,
- Instalacion y reparación de motores eléctricos

2024 BIOMEDIX CENTER
Arauca Colombia tecnico electricista

Tareas realizadas:

- Instalaciones eléctricas internas
- Instalaciones eléctricas industriales
- Instalacion y mantenimiento de generadores eléctricos
- Montaje y puesta en servicio equipos de refrigeración aires acondicionados, cuartos frios y refrigeradores de uso hospitalario

REFERENCIAS LABORALES

Luis Eduardo sepulveda
Ingeniero civil
SEAMING SAS
Teléfono. 3144774030

Omar Sanchez
Hotel sanbara
Gerente
Teléfono: 3223654347

REFERENCIAS PERSONALES

Manuel Antonio neme tineo
Hermano
Teléfono: 3167908931

La República de Colombia
y en su nombre

El Instituto Sicopedagógico Juvenil

Autorizado por la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte Departamental, según Resolución No. 272 del 21 de Noviembre de 1997

Confiere a :

Edwin Ferney Neme Tineo

Cédula de Ciudadanía No. 1.116.772.480 de Arauca

El Título de :

Bachiller Académico

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media,
según los planes y programas vigentes.

Mg. Felipe de Jesús Moreno Sepúlveda
Rector

Lic. Ewel Barrera Negrete
Secretario

Anotado en el Control Interno del Colegio

Libro de Registro No. 004 Folio No. 121

Dado en Arauca (Arauca) a los Veintisiete (27) días del mes de Junio de Dos Mil Ocho (2008)

De conformidad con el Decreto No. 921 del 6 de mayo de 1994 del M.E.N. se suprime el Registro de Título de Bachiller ante la Secretaría de Educación Departamental.

Instituto Sicopedagógico Juvenil

Carrera 21 No. 27-32 Celular 316 7625843
Arauca – Arauca

Acta Individual de Grado

Inscripción **S.E.** No. Enero 21 de 2007

Inscripción **DANE**: 381001001900 Inscripción **ICFES**: 082784

En la ciudad de Arauca (Arauca), a los Veintisiete (27) días del mes de Junio del año 2008 se reunieron, con el fin de formalizar la graduación de los alumnos de último grado, los suscritos Rector y Secretario , en la Rectoría del

Instituto Sicopedagógico Juvenil

Institución aprobada hasta nueva visita en el nivel de Media Académica y Autorizada por la Secretaria de Educación Departamental para otorgar el Título de **BACHILLER**, en la modalidad **ACADEMICO**, según Resolución No. 272 del 21 de Noviembre de 1997.

Comprobada la situación legal y Académica de cada uno de los alumnos que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Académica, se procedió a otorgar el Título de:

Bachiller Académico

Al graduando cuyos nombres, apellidos y número del documento de identidad se relaciona a continuación:

Edwin Ferney Neme Tineo

Cédula de Ciudadanía No. 1.116.772.480 de Arauca

Es fiel copia tomada del Acta Original General No. 022 de fecha 27 de Junio de 2008 que consta de 83 alumnos graduados que comienza con el nombre de: **ALIX TERESA SANTANA CISNEROS** y se cierra con el nombre de **ZAIDA MABEL ROA.**

Firmado y sellado por el Mg. **FELIPE DE JESUS MORENO SEPULVEDA** (Rector) y Lic. **EWEL BARRERA NEGRETE** (Secretario)

Dado en Arauca (Arauca), a los Veintisiete (27) días del mes de Junio de 2008

No requiere registro según, Decreto No. 921 del 6 de mayo de 1994 del **M.E.N.**

Mg. FELIPE DE JESUS MORENO SEPULVEDA
C.C. No. 19.134.478 de Bogotá
Rector

EWEL BARRERA NEGRETE
C.C. No. 78.690.492 de Montería
Secretario

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CERTIFICAN QUE:

Edwin Ferney Neme Tineo

CC No. 1116772480

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DISEÑO INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS REALIZADA LOS DÍAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN LA CIUDAD DE CARTAGENA

HERNANDO ORDUZ PATARROYO
Presidente *FENALTEC*

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJÍA
Presidente *CONTE*

Trabajamos para hacer de esta, una profesión de calidad

Código de verificación
M2GRWFGavK

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CERTIFICAN QUE:

Edwin Ferney Neme Tineo

CC No. 1116772480

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN VIRTUAL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALIZADA LOS DÍAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO

HERNANDO ORDUZ PATARROYO
Presidente *FENALTEC*

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJÍA
Presidente *CONTE*

Trabajamos para hacer de esta, una profesión de calidad

Código de verificación
I7TEv4uW3U



FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES TÉCNICOS ELECTRICISTAS
FENALTEC
COLOMBIA

CONTE
CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CERTIFICAN QUE:

Edwin Ferney Neme Tineo

CC No. 1116772480

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS
REALIZADA EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2020 EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - VIRTUAL

HERNANDO ORDUZ PATARROYO
Presidente *FENALTEC*

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJÍA
Presidente *CONTE*

Trabajamos para hacer de esta, una profesión de calidad

Código de verificación
fYh83L7Qg



CONTE
CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CERTIFICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

QUE:

Edwin Ferney Neme Tineo

CC No. 1116772480

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CÁMARAS TÉRMICAS
REALIZADA EL 08 DE JULIO DE 2020 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - VIRTUAL

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJÍA
Presidente CONTE

Código de verificación
1VNF8UT0nb

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CERTIFICA

QUE:

Edwin Ferney Neme Tineo

CC No. 1116772480

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN RIESGO ELÉCTRICO
REALIZADA LOS DÍAS 10, 11, 12 DE AGOSTO DE 2020 EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA - VIRTUAL

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJÍA
Presidente CONTE

Código de verificación
AuWTASPAdu

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CERTIFICA

QUE:

Edwin Ferney Neme Tineo

CC No. 1116772480

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN VIRTUAL RESOLUCIÓN 5018 DE 2019 TRABAJO EN CALIENTE
REALIZADA EL18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN LA CIUDAD DE CARTAGENA

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJÍA
Presidente CONTE

Código de verificación
LwKyMcWuhV

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CERTIFICA

QUE:

Edwin Ferney Neme Tineo

CC No. 1116772480

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE NORMATIVIDAD
REALIZADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJÍA
Presidente CONTE

Código de verificación
ZYcZFDjTmm

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CERTIFICA

QUE:

Edwin Ferney Neme Tineo

CC No. 1116772480

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE RETILAP
REALIZADA EL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2020 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJÍA
Presidente CONTE

Código de verificación
TkI1V4ukSd

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CERTIFICA

QUE:

Edwin Ferney Neme Tineo

CC No. 1116772480

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN VIRTUAL NORMA NFPA 70 E
REALIZADA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJÍA
Presidente CONTE

Código de verificación
70Xbqb7mQq

FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES TÉCNICOS ELECTRICISTAS FENALTEC COLOMBIA

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CERTIFICAN QUE:

Edwin Ferney Neme Tineo

CC No. 1116772480

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN RETIE
REALIZADA LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE JUNIO DE 2020 PUERTO GAITAN META - VIRTUAL

HERNANDO ORDUZ PATARROYO
Presidente ***FENALTEC***

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJÍA
Presidente ***CONTE***

Trabajamos para hacer de esta, una profesión de calidad

Código de verificación
Uk1JQghIHA

FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES TÉCNICOS ELECTRICISTAS FENALTEC COLOMBIA

CONTE
CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CERTIFICAN QUE:

Edwin Ferney Neme Tineo

CC No. 1116772480

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL NIVEL I
REALIZADA LOS DÍAS 03, 04, 05 DE JULIO DE 2020 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - VIRTUAL

HERNANDO ORDUZ PATARROYO
Presidente *FENALTEC*

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJÍA
Presidente *CONTE*

Trabajamos para hacer de esta, una profesión de Calidad

Código de verificación
wSPubz2aB1

FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES TÉCNICOS ELECTRICISTAS FENALTEC COLOMBIA

CONTE
CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CERTIFICAN QUE:

Edwin Ferney Neme Tineo

CC No. 1116772480

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS
REALIZADA EL DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN.

HERNANDO ORDUZ PATARROYO
Presidente *FENALTEC*

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJÍA
Presidente *CONTE*

Trabajamos para hacer de esta, una profesión de Calidad

Código de verificación
AHv25dSQkO

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CERTIFICAN QUE:

Edwin Ferney Neme Tineo

CC No. **1116772480**

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE RIESGO ELECTRICO NIVEL 1
REALIZADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020 EN LA CIUDAD DE GIRARDOT

HERNANDO ORDUZ PATARROYO
Presidente ***FENALTEC***

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJÍA
Presidente ***CONTE***

Trabajamos para hacer de esta, una profesión de calidad

Código de verificación
jam10ncqlU

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CERTIFICAN QUE:

Edwin Ferney Neme Tineo

CC No. **1116772480**

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA
REALIZADA LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA.

HERNANDO ORDUZ PATARROYO
Presidente ***FENALTEC***

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJÍA
Presidente ***CONTE***

Trabajamos para hacer de esta, una profesión de calidad

Código de verificación
O0ESByu9h



CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CERTIFICAN QUE:

Edwin Ferney Neme Tineo

CC No. **1116772480**

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN VIRTUAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS NIVEL I Y II
REALIZADA LOS DÍAS 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2020 EN LA CIUDAD DE FLORENCIA

HERNANDO ORDUZ PATARROYO
Presidente ***FENALTEC***

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJÍA
Presidente ***CONTE***

Trabajamos para hacer de esta, una profesión de calidad

Código de verificación
OrggZiizOJ



CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CERTIFICAN QUE:

Edwin Ferney Neme Tineo

CC No. **1116772480**

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
REALIZADA LOS DÍAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN LA CIUDAD DE ARAUCA

HERNANDO ORDUZ PATARROYO
Presidente ***FENALTEC***

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJÍA
Presidente ***CONTE***

Trabajamos para hacer de esta, una profesión de calidad

Código de verificación
LDLNTcZy9o

FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES
TÉCNICOS ELECTRICISTAS Y AFINES
DE COLOMBIA
"FENALTEC"

CERTIFICAN QUE:

NEME TINEO EDWIN FERNEY

CC 1.116.772.480

Participó en la capacitación virtual **INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS** con una intensidad de 2 horas, realizada el dia 28 de Agosto de 2020.

HERNANDO ORDUZ PATARROYO
Presidente FENALTEC

Laumayer

Certifica que:

Edwin Ferney Neme Tineo

Asistió a la capacitación sobre: ***Buenas prácticas y tips de diseño en uso de variadores de velocidad para no expertos en control*** Realizado en la ciudad de: ***WEBINAR VIRTUAL*** Con una intensidad de (horas): ***1 HORA*** Durante el (los) día (s) ***28/01/2021***
En constancia de ello se expide el presente certificado (dd/mm/aaaa): ***31/01/2021***

Coordinador (a) Programa

Conferencista

Energía | Redes y Comunicaciones | Seguridad Electrónica | Iluminación

www.laumayer.com

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

FENALTEC

CERTIFICAN QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Numero de Identificación. **1116772480**

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN VIRTUAL BÁSICO DE REFRIGERACIÓN REALIZADA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2021 EN LA CIUDAD DE MONTERIA

WILLIAM MARÍN
Presidente ***CONTE***

NELSON MUNEVAR
Presidente ***FENALTEC***

Código de verificación
vNbogyDvrB

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

FENALTEC

CERTIFICAN QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Numero de Identificación **1116772480**

PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN ENERGÍA SOLAR FOTOVOTAICA NIVEL 1 Y 2 REALIZADA EL 19 y 20 DE MARZO DE 2021 EN LA CIUDAD DE CÚCUTA

WILLIAM MARÍN
Presidente ***CONTE***

NELSON MUNEVAR
Presidente ***FENALTEC***

Código de verificación
EKam2g0VFd

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

FENALTEC

CERTIFICAN QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Número de Identificación. **1116772480**

PARTICIPÓ EN CAPACITACIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS MEDIA TENSIÓN
REALIZADA EL 19 y 20 de FEBRERO de 2021 EN LA CIUDAD DE ARMENIA.

WILLIAM MARÍN
Presidente *CONTE*

NELSON MUNEVAR
Presidente *FENALTEC*

Código de verificación
YYW00lwqin

Otorgado el día: 04/08/2022 16:29

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

CERTIFICA QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Numero de Identificacion. **1116772480**

Participó en la capacitación RETIE Y NORMATIVIDAD - CULTURA DE LEGALIDAD LEY 1264/2008
Realizada el día 04 de Agosto de 2022 en la ciudad de Arauca

Código de verificación
xlDaOSSfXc

https://bit.ly/3B7HbVf

WILLIAM MARÍN
Presidente CONTE

El cumplimiento de la Reglamentación Electrica es nuestra Responsabilidad

Otorgado el día: 08/09/2022 18:34

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

FENALTEC

CERTIFICAN QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Numero de identificación. **1116772480**

Participó en la capacitación virtual INSTALACIONES INTERNAS CUBIERTAS EN COBRE DE ALUMINIO

Realizado el día 01 de Junio de 2022 en la ciudad de Bogotá

Código de verificación.
EDA7I7XRd7

https://bit.ly/3B7HBVI

WILLIAM MARÍN
Presidente CONTE

NELSON MUNEVAR
Presidente FENALTEC

Otorgado el día: 08/09/2022 18:34

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

FENALTEC

CERTIFICAN QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Numero de identificación. **1116772480**

Participó en la capacitación virtual AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Realizado el día 07 de Junio de 2022 en la ciudad de Villavicencio

Código de verificación
f7PvT97xIn

https://bit.ly/3B7HBVI

WILLIAM MARÍN
Presidente CONTE

NELSON MUNEVAR
Presidente FENALTEC

Otorgado el día: 08/09/2022 18:34

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

CERTIFICAN QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Numero de Identificación. **1116772480**

Participó en la capacitación virtual INSTALACIÓN DE ALARMAS, CÁMARAS Y CIRCUITO CERRADO TV
Realizado el día 29 de Junio de 2022 en la ciudad de Bogota

Código de verificación
LFnbRsD2to

https://bit.ly/3BTH8V1

WILLIAM MARÍN
Presidente CONTE

NELSON MUNEVAR
Presidente FENALTEC

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

EDWIN FERNEY NEME TINEO

con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1116772480

Quien demostro su Competencia Laboral en la
Norma

Montar instalaciones eléctricas internas de acuerdo con normativa - NIVEL BASICO

Código 280101175 - Versión 1

En testimonio de lo anterior se firma el presente en DOSQUEBRADAS A los catorce (14) días del mes de Septiembre de dos mil veinte (2020)

Firmado Digitalmente por

OSCAR ALBERTO SANCHEZ LOPEZ
Subdirector (E) CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL
REGIONAL RISARALDA

acta 405 - 14/09/2020
No Y FECHA REGISTRO

Vigencia
hasta el 14 de Septiembre de 2023

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co/, bajo el número 52dbd2e0-01f7-11eb-b24d-

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1116772480

Quien demostró su Competencia Laboral en la
Norma

Montar sistemas de puesta a tierra de acuerdo con normativa - NIVEL INTERMEDIO

Codigo. 280101172 - Version: 1

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en DOSQUEBRADAS. A los doce (12) días del mes de Septiembre de dos mil veinte (2020)

Firmado Digitalmente por

801344 - 12/09/2020
No Y FECHA REGISTRO

OSCAR ALBERTO SANCHEZ LOPEZ
Subdirector (E) CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
REGIONAL RISARALDA

Vigencia:
hasta el 12 de Septiembre de 2023

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el numero 922b0280101172C1116772480C.

Otorgado el día: 26/10/2022 07:51

CONTE
CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES TÉCNICOS ELECTRICISTAS FENALTEC COLOMBIA

CERTIFICAN QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Número de Identificación. **1116772480**
Participó en la capacitación virtual SUBESTACIONES EN MEDIA TENSIÓN
Realizado el día 08 de Septiembre de 2022 en la ciudad de Bucaramanga

Código de verificación:
Lbp0FmRHTx

https://bit.ly/3B7H6Vf

WILLIAM MARÍN
Presidente CONTE

NELSON MUNEVAR
Presidente FENALTEC

Otorgado el día: 26/10/2022 07:51

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES TÉCNICOS ELECTRICISTAS FENALTEC COLOMBIA

CERTIFICAN QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Número de Identificación. **1116772480**

Participó en la capacitación virtual GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Realizada el día 31 de Agosto de 2022 en la ciudad de Cali

Código de verificación:
VGEehbOzy7

https://bit.ly/3B7H8Vf

WILLIAM MARÍN
Presidente CONTE

NELSON MUNEVAR
Presidente FENALTEC

Otorgado el día: 26/10/2022 07:51

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES TÉCNICOS ELECTRICISTAS FENALTEC COLOMBIA

CERTIFICAN QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Número de Identificación. **1116772480**

Participó en la capacitación 5 REGLAS DE ORO PARA SEGURIDAD LINEA DESENERGIZADA

Realizada el día 30 de Agosto de 2022 en modalidad virtual

Código de verificación:
muilZWiUAy

https://bit.ly/3B7H8Vf

WILLIAM MARÍN
Presidente CONTE

NELSON MUNEVAR
Presidente FENALTEC

Otorgado el día: 26/10/2022 07:51

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

FENALTEC

CERTIFICAN QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Número de Identificación. **1116772480**

Participó en la capacitación virtual SISTEMA PUESTA A TIERRA

Realizada el día 29 de Agosto de 2022 en la ciudad de Cali

Código de verificación:
jFfViMpvAA

https://bit.ly/3BTH6Vf

WILLIAM MARÍN
Presidente CONTE

NELSON MUNEVAR
Presidente FENALTEC

Otorgado el día: 26/10/2022 07:52

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

FENALTEC

CERTIFICAN QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Número de Identificación. **1116772480**

Participó en la capacitación virtual NO CONFORMIDADES DEL RETIE

Realizada el día 26 de Agosto de 2022 en la ciudad de Bogotá

Código de verificación:
QDAUBDGQ8t

https://bit.ly/3BTH6Vf

WILLIAM MARÍN
Presidente CONTE

NELSON MUNEVAR
Presidente FENALTEC

Otorgado el día: 26/10/2022 07:53

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES TÉCNICOS ELECTRICISTAS FENALTEC COLOMBIA

CERTIFICAN QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Número de Identificación. **1116772480**

Participó en la capacitación virtual LA EVOLUCIÓN PARA LA PROTECCIÓN MOTOR

Realizado el día 25 de Agosto de 2022 en la ciudad de Bogotá

Código de verificación.
pucX96NJka

https://bit.ly/3B7H8Vf

WILLIAM MARÍN
Presidente CONTE

NELSON MUNEVAR
Presidente FENALTEC

Otorgado el día: 26/10/2022 07:53

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES TÉCNICOS ELECTRICISTAS FENALTEC COLOMBIA

CERTIFICAN QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Número de Identificación. **1116772480**

Participó en la capacitación virtual CABLES PARA INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS

Realizada el día 24 de Agosto de 2022 en la ciudad de Cali

Código de verificación.
pMFBve6aRi

https://bit.ly/3B7H8Vf

WILLIAM MARÍN
Presidente CONTE

NELSON MUNEVAR
Presidente FENALTEC

Otorgado el día: 26/10/2022 07:53

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

FENALTEC

CERTIFICAN QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Número de Identificación. **1116772480**

Participó en la capacitación virtual LA MANIOBRA Y CONTROL DE LA MANO CON STECK

Realizada el día 18 de Agosto de 2022 en la ciudad de Bogotá

Código de verificación:
sAwfXVzVMd

https://bit.ly/3B7H8Vf

WILLIAM MARÍN
Presidente CONTE

NELSON MUNEVAR
Presidente FENALTEC

Otorgado el día: 26/10/2022 07:53

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

FENALTEC

CERTIFICAN QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Número de Identificación. **1116772480**

Participó en la capacitación virtual EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

Realizado el día 11 de Agosto de 2022 en la ciudad de Bogotá

Código de verificación:
tC68ysiNEJ

https://bit.ly/3B7H8Vf

WILLIAM MARÍN
Presidente CONTE

NELSON MUNEVAR
Presidente FENALTEC

Otorgado el día: 26/10/2022 07:53

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

FENALTEC

CERTIFICAN QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Número de Identificación. **1116772480**

Participó en la capacitación MENTALIDAD PROFESIONALES EXITOSOS TÉCNICOS ELECTRICISTAS
Realizada el día 09 de Agosto de 2022 modalidad Virtual

Código de verificación:
VHyCZbeKHO

https://bit.ly/3B7H8Vf

WILLIAM MARÍN
Presidente CONTE

NELSON MUNEVAR
Presidente FENALTEC

Otorgado el día: 26/10/2022 07:53

CONTE

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Trabajamos para hacer de los ***Técnicos Electricistas,*** *una* ***profesión de calidad***

FENALTEC

CERTIFICAN QUE:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Número de Identificación. **1116772480**

Participó en la capacitación virtual transferencia automática y plantas eléctricas
Realizada el día 02 de Agosto 2022 en la ciudad de Tunja

Código de verificación:
Okh8gM0VaX

https://bit.ly/3B7H8Vf

WILLIAM MARÍN
Presidente CONTE

NELSON MUNEVAR
Presidente FENALTEC

Libertad y orden
RÉPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Con CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1116772480

Quien demostro su Competencia Laboral en la
Norma

Intervenir el sistema de refrigeración según manuales de buenas prácticas en refrigeración y tipo de refrigerante / Refrigerantes no inflamables, no tóxicos - NIVEL AVANZADO

Código 291901031 - Versión 2

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en ARAUCA. A los cuatro (4) días del mes de Junio de dos mil veinticinco (2025)

Firmado Digitalmente por

2309344 - 04/06/2025
No Y FECHA REGISTRO

NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Subdirector (E) CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
REGIONAL ARAUCA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web https://certificados.senasofiaplus.edu.co, bajo el número 9530002919010311242EC1116772480C.

Libertad y orden
RÉPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Con CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1116772480

Quien demostro su Competencia Laboral en la
Norma

Mantener sistemas de climatización y refrigeración según procedimientos y normativa técnica / COMERCIAL - NIVEL AVANZADO

Código 291901059 - Versión 3

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en ARAUCA. A los cuatro (4) días del mes de Junio de dos mil veinticinco (2025)

Firmado Digitalmente por

2309301 - 04/06/2025
No Y FECHA REGISTRO

NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Subdirector (E) CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
REGIONAL ARAUCA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web https://certificados.senasofiaplus.edu.co, bajo el número 9530002919010911311 C1116772480C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Con CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1116[illegible]2380

Quien demostró su Competencia Laboral en la
Norma

Intervenir el sistema de refrigeración según manuales de buenas prácticas en refrigeración y tipo de refrigerante / Refrigerantes inflamables - NIVEL AVANZADO

Código 29190103 - Versión 2


En testimonio de lo anterior, se firma el presente en ARAUCA. A los cuatro (4) días del mes de Junio de dos mil veinticinco (2025)

Firmado Digitalmente por

[illegible] 04-06-2025
No Y FECHA REGISTRO

NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Subdirector(a) CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
REGIONAL ARAUCA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web https://certificados.sena.edu.co, bajo el código GAuto[illegible]1116[illegible]2380


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.116.772.480
NEME TINEO

APELLIDOS

EDWIN FERNEY

NOMBRES

Ferney Neme

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 16-ENE-1986
ARAUCA
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
27-ENE-2004 ARAUCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-4000100-00250551-M-1116772480-20100818 0023455551A 1 8120837388

CONTE

Ley 19 de 1990
Decreto Reglamentario 991 de 1991
Ley 1264 de 2008



En uso de sus facultades legales y teniendo en cuenta que

Edwin Ferney Neme Tinco

CC 1116772480

Cumplio satisfactoriamente los requisitos exigidos y conforme a la resolución M-6344353 de 11-11-2009

Otorga

Matricula Profesional de Técnico Electricista
MTE. 1116772480-67452

De conformidad con la clasificación de actividades de que trata el artículo 8° del decreto reglamentario 991 de 1991, en las siguientes áreas:

TE-1 TECNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje y reparación de circuitos eléctricos de todo tipo de salidas para tomacorrientes enchufes salidas para alumbrado, lámparas, luminarias, interruptores, tableros de distribución de circuitos, equipo de medida, protección, control, señalización y servicios auxiliares de instalaciones eléctricas residenciales y comerciales.

TE-2 TECNICO EN BOBINADOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al mantenimiento y reparación de motores eléctricos.

TE-4 TECNICO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje de transformadores eléctricos, motores eléctricos, equipo eléctrico y accesorios electrónicos de medida, protección, maniobra y control, tableros de protección y distribución de circuitos.

TE-6 TECNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALES
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje, conexión, mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración y aire acondicionado, así como al mantenimiento y reparación de electrodomésticos.

Dada en Bogotá, D.C. 21 ENE 2016

ONOFRE JIMENEZ FLOREZ
Presidente CONTE

No. 62285

CONTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ICFES - FENALTEC

República de Colombia

Resolución M-C090253

13-01-2016

Por la cual se aprueba una solicitud

Rad. 81250

EL CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS
en uso de sus facultades constitucionales y legales
y en especial las conferidas por el numeral 1° y
3° del artículo 35 de la ley 1264 del 2008

CONSIDERANDO

Que de conformidad al artículo 26 de la Constitución Política cualquier persona es libre de escoger profesión u oficio, en donde la ley puede exigir títulos de idoneidad además de inspeccionar y vigilar el ejercicio de las mismas, a través del mandato que ellas señalen.

Que de conformidad con la ley 19 de 1990, se reglamentó la Profesión de técnico electricista en el territorio nacional

Que el decreto 985 de 1991 clasificó las diferentes actividades en las que se desempeñan los técnicos electricistas, de conformidad a los estudios y las labores allí consignadas, razón por la cual nos debemos acoger a este texto

Que el artículo 35 de la Ley 1264 de 2008, facultó al Consejo Nacional de Técnicos Electricistas -CONTE, para expedir las Matrículas Profesionales a los Técnicos Electricistas, teniendo como obligación legal para estos la necesidad de obtenerla, como requisito indispensable en el ejercicio de la profesión de Técnico Electricista

Que el señor EDWIN FERNEY NEME TINEO, mediante oficio radicado con el número 81250, solicitó el trámite y la expedición de la Matrícula Profesional de Técnico Electricista, expediente que consta de 03 folios.

Que estudiada la documentación, según consta en el Acta de Comité Técnico 137_2015, el CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS – CONTE, encuentra que el solicitante reúne los requisitos legales exigidos y, en consecuencia es pertinente expedir MATRÍCULA PROFESIONAL DE TÉCNICO ELECTRICISTA.

Que en mérito de lo expuesto, el CONTE, fundado en las disposiciones antes citadas,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la solicitud de MATRICULA PROFESIONAL DE TECNICO ELECTRICISTA al Señor EDWIN FERNEY NEME TINEO, identificado con cédula de ciudadanía número 1116772480, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la expedición de la Matrícula Profesional de Técnico Electricista así:

TE-1 TECNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje y reparación de circuitos eléctricos de todo tipo de salidas para tomacorrientes, enchufes, salidas para alumbrado, lámparas, luminarias, interruptores, tableros de distribución de circuitos, equipo de medida, protección, control, [illegible] y servicios auxiliares de instalaciones eléctricas residenciales y comerciales.

Av. Calle 40A No. 13-09 Piso 9°
Edificio LIGI
PBX: (571) 745 1350

CONTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ADEM - FENALTEC

República de Colombia

Resolución M CD90253

13-01-2016

Por la cual se aprueba una solicitud

Rad: 81250

TE-2 TECNICO EN BOBINADOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al mantenimiento y reparación de motores electricos

TE-4 TECNICO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje de transformadores eléctricos, motores eléctricos, equipo eléctrico y accesorios electrónicos de medida, protección, maniobra y control automatico y tableros de protección y distribución de circuitos

TE-6 TECNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALES
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje, conexión, mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración y aire acondicionado, así como al mantenimiento y reparación de electrodomésticos.

ARTICULO TERCERO: Incorporar al listado de matriculados y habilitados al Señor: EDWIN FERNEY NEME TINEO, de conformidad al numeral 2º del artículo 35 de la ley 1264 del 2008

Dada en Bogotá, D. C., 13-01-2016

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ONOFRE JIMENEZ FLOREZ
Presidente CONTE

CONTE

República de Colombia

CONSEJO NACIONAL
DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

MATRICULA PROFESIONAL DE TÉCNICO ELECTRICISTA
No. 1116772480-67452



EDWIN FERNEY
NEME TINEO

C.C.: 1116772480

Resolución: 90253 Fecha: 13-01-2016

Clases: TE-1 TE-2 TE-4 TE-6

OBLIGACIÓN N° 1 EJE SST

Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato

Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATRIZ DE PELIGROS EVALUACION Y VALORIZACION DE RIESGOS	F27.G7 ABS	25/092019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CENTRO	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ARAUCA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	16/06/2026
EMPRESA:	BELCY MALDONADO TORRES	RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN	LETTY CAROLINA ALVAREZ

Proceso	Actividades	Rutinaria Si o No	Peligro	Clasificación de Peligro	EVALUACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO		Nro. de Expuestos	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
					Valor de probabilidad	Valor de severidad	Valor del Riesgo	Aceptabilidad del riesgo		Eliminación	Sustitución	Controles de ingeniería	Controles administrativos Señalización, advertencia	Equipos y elementos de protección personal y/o colectivo
LAVADO DE EQUIPO - AIRE ACONDICIONADO	***Retirar los componentes plásticos y filtros para su lavado y desinfección.***	si	Electrico	**Eléctrico**	**2**	**2**	**4**	**Aceptable con control especifico**	2	N/A	N/A	N/A	*Señalizar área de trabajo *Desconectar previamente el equipo de la red electrica.	Guantes Gafas Tapabocas
LAVADO DE EQUIPO - AIRE ACONDICIONADO	***Utilización de productos quimicos para la desinfección de filtros***	si	Químico	**Químico**	**2**	**2**	**4**	**Aceptable con control especifico**	2	N/A	N/A	N/A	*Señalizar área de trabajo *Desconectar previamente el equipo de la red electrica. *Recibir capacitación en el uso de productos químicos.	Guantes Gafas Tapabocas
REMPLAZO DE PIEZAS ELECTRICAS O REPUESTOS MECANICOS	***Destapar el equipo para retirar las piezas o partes en mal estado y remplazarlas con el debido repuesto de acuerdo con el fabricante.***	si	Biomecanico	**Biomecánico**	**3**	**3**	**9**	**No aceptable**	2	N/A	N/A	*Usar herramientas electricas como taladros y/o destornilladores electricos.	*Señalizar área de trabajo *Desconectar previamente el equipo de la red electrica.	Guantes Gafas
DESMONTE Y TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	***Trabajar en altura para desmontar tanto unidad evaporadora como condensadora.***	si	Caida en alturas	**Caida en alturas**	**3**	**3**	**9**	**No aceptable**	2	N/A	Teniendo en cuenta la altura y lugar donde se ubique el equipo utilizar montacarga.	*Escalera o andamio con el anclaje respectivo.	*Señalizar área de trabajo *Desconectar previamente el equipo de la red electrica.	Guantes Gafas Línea de vida o arnés

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBLIGACIÓN N° 2 SST

SISTEMA GENERAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACION

TEMA: Seguridad industrial y uso de EPP		
RESPONSABLE: Letty Carolina Álvarez Urrego		**RES No. 8101639**
HORA INICIO: 16:00	**HORA FINAL: 18:00**	**FECHA: 18/06/2026**
Certificamos que hemos recibido capacitación en trabajo seguro y autocuidado; Uso adecuado de EPP; Uso adecuado de herramientas; Normas básicas de seguridad, las cuales debo acatar en la empresa y fuera de esta cuando me encuentre en ejercicio de mi labor como empleado de BELCY MALDONADO TORRES, para garantizar mi integridad y la de mis compañeros; las cuales declaro haber entendido y establezco mi compromiso para ponerlos constantemente en práctica.		

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Duban Vera Rey	1.116803.335	DUBAN VERA
Anderson Jurado	6.632.012	
Ferney Neme Tineo	1.116.772.480	Ferney Neme
Alexander Calderón	1.116.805.037	ALEXANDER CALDERON
Frederick Fermín	20.506.829	

OBLIGACIÓN N° 3 SST

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	F29.G7.ABS	25/09/2019
		Versión 1	Página 1 de 1

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

EMPRESA: BELCY MALDONADO TORRES

NOMBRE	DANIEL ALEXANDER CALDERON
CÉDULA	1116805037
CARGO	TECNICO EN REFRIGERACION Y CLIMATIZACION

Por medio de la presente certifico que he recibido los siguientes Elementos de Protección Personal por parte de XXX. Al recibir estos elementos me comprometo a mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos. Para la reposición es necesario entregar los EPP antiguos o en deterioro.

FECHA	EPP	CANT.	TALLA	ESTADO DEL EPP	FIRMA
15/06/2026	GUANTES DE CARNAZA	2	L	EXCELENTE	DANIEL C
15/06/2026	BOTAS DE SEGURIDAD	1	40	EXCELENTE	DANIEL C
15/06/2026	CASCO DIELECTRICO	1	N/A	EXCELENTE	DANIEL C
15/06/2026	GAFAS DE PROTECCION	1	N/A	EXCELENTE	DANIEL C

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	F29 G7 ABS	25/09/2019
		Versión 1	Página 1 de 1

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

EMPRESA: BELCY MALDONADO TORRES

NOMBRE	FERNEY NEME TINEO
CÉDULA	1116772480
CARGO	TECNICO ELECTRICISTA

Por medio de la presente certifico que he recibido los siguientes Elementos de Protección Personal por parte de XXX. Al recibir estos elementos me comprometo a mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos. Para la reposición es necesario entregar los EPP antiguos o en deterioro.

FECHA	EPP	CANT.	TALLA	ESTADO DEL EPP	FIRMA
15/06/2026	GUANTES DE CARNAZA	2	L	EXCELENTE	Ferney Neme
15/06/2026	BOTAS DE SEGURIDAD	1	42	EXCELENTE	Ferney Neme
15/06/2026	CASCO DIELECTRICO	1	N/A	EXCELENTE	Ferney Neme
15/06/2026	GAFAS DE PROTECCION	1	N/A	EXCELENTE	Ferney Neme

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se denomina como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

IPSSO
SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES S.A.S

Dirección: Carrera 18 No. 23 - 65 Barrio Córdoba (Arauca)
Teléfonos: (607) 8850361
Celulares: 318 6505223
Email: psena174@hotmail.com
saludyserviciosocupacionales@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: DANIEL CALDERON — Identificación: CC 1116805037
Género: M Fecha de Nacimiento: 1996-12-22 Edad: 29 A — Teléfono: 3112349390
Dirección: CR 15 12 08 — Residencia: danielc@gmail.com
Profesión: TEC. REFRIGERACION
Nivel Educativo: Tecnica Grado de Escolaridad: Completa Estado Civil: Soltero(a)
Empresa: BELCY MALDONADO TORRES



Empresa en misión: BELCY MALDONADO TORRES
Actividad económica:
EPS: Nueva EPS ARL: SURA AFP: Colpensiones
Talla (mts): 1.75 Peso (kg): 872.1 IMC: 325.51 Grupo Sanguíneo: O +

EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL REALIZADA
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

Orden No.: 0060764 Fecha apertura: 20260619 15.15.35
Fecha cierre: 20260619 15.26.31
Realizado en: Arauca - Arauca

Cargo u Oficio: TECNICO ELECTRICISTA

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 1843 de 2025, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para los fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

RECOMENDACIONES LABORALES	MANEJO POR EPS	MANEJO POR ARL	HABITOS Y ESTILOS DE VIDA	INCLUIR EN PVE
-EPP: Utilización de elementos de protección personal de acuerdo al cargo.. -OSTEOMUSCULAR: pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.. -VISUAL: Educación en higiene visual, Uso de protección visual segun tipo de exposición..	NO	NO	-Dieta control de peso. -Ejercicio regular 3 veces/semana . -Habitos nutricionales saludables.	Movimientos repetitivos

RESTRICCIONES LABORALES

NO

CONCEPTO DE APTITUD: SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: PEDRO NEL SERNA CESPEDES - CC 5251286
Licencia S.O.: 81-1385 Registro No.: 10313

DANIEL CALDERON
Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CC 1116805

IPSSO
SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES
NIT 900.633.516-1 S.A.S

Dirección: Carrera 18 No 23 - 65 Barrio Córdoba (Arauca)
Teléfonos: (607) 8850361
Celulares: 318 6505223
Email: pserna174@hotmail.com
saludyserviciosocupacionales@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente. EDWIN FERNEY NEME TINEO **Identificación:** CC 1116772480
Género: M **Fecha de Nacimiento:** 1986-01-16 **Edad:** 40 A **Teléfono:** 3167308098
Dirección CR 15 12 06 **Residencia:** ferneymeme@gmail.com
Profesión: TECNICO ELECTRICISTA
Nivel Educativo: Tecnica **Grado de Escolaridad** Completa **Estado Civil** Soltero(a)
Empresa: BELCY MALDONADO TORRES



Empresa en misión: BELCY MALDONADO TORRES
Actividad económica:
EPS: Nueva EPS **ARL:** SURA **AFP:** Colpensiones
Talla (mts): 1.73 **Peso (kg)** 992.2 **IMC** 331.52 **Grupo Sanguíneo** A +

EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL REALIZADA
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

Orden No.: 0060763 **Fecha apertura** 20260619 14:58:45
Fecha cierre 20260619 15:09:53
Realizado en: Arauca - Arauca

Cargo u Oficio: TECNICO ELECTRICISTA

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 1843 de 2025, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, endremas o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposan son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para los fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

RECOMENDACIONES LABORALES	MANEJO POR EPS	MANEJO POR ARL	HABITOS Y ESTILOS DE VIDA	INCLUIR EN PVE
-EPP: Utilización de elementos de protección personal de acuerdo al cargo.. -OSTEOMUSCULAR: pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.. -VISUAL: Educación en higiene visual, Uso de protección visual según tipo de exposición...	NO	NO	-Dieta control de peso. -Ejercicio regular 3 veces/semana . -Habitos nutricionales saludables.	Movimientos repetitivos.

RESTRICCIONES LABORALES

NO

CONCEPTO DE APTITUD: SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre. PEDRO NEL SERNA CESPEDES - CC 3251288
Licencia S.O.: 61-1385 Registro No.: 10313

Ferney Neme

Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CC 1116772480

Fecha impresión 19/06/2026 Impreso por: GLORIA EUGENIA ACEVEDO LOPEZ Pág

Scanned with CamScanner

ARL | sura

Medellín, 21 de julio de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa MALDONADO TORRES BELCY, NIT N1098628126, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de enero de 2026 hasta el 21 de julio de 2026.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

ARL | sura

Medellín, 2 de septiembre de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS NEME SAS, NIT N901792135, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de enero de 2026 hasta el 02 de septiembre de 2026.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Scanned with CamScanner

ICONTEC INTERNACIONAL
Certificado N° CS - CER675991
Fecha Otorgamiento: 2019-03-29
Fecha Vencimiento: 2028-03-28
NTC 6072

ENALTURA HESQ S.A.S

NIT 901.180.444 -6

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA.

En cumplimiento a las resolución 4272 de 2021

Mediante la Resolucion 08SE2019220000000021624

Expedida el 06 De Junio de 2019 por el Ministerio del Trabajo

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PARA:

DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON

Documento de Identificación 1.116.805.037

ARL Afiliado: COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA

Cursó y Aprobó la Acción de Formación:

TRABAJO EN ALTURAS

REENTRENAMIENTO

Con una Intensidad de 8 Horas

Realizado en Arauca, desde el día 09 de Junio del 2026 hasta el día 09 de Junio del 2026

En testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Arauca, el día 09 de Junio del 2026

EMPRESA: SERVICIOS Y SUMINISTROS NEME SAS 901792135-1 R/L: EDWIN FERNEY NEME TINOCO

FRANK MORENO

CODIGO: ENA - 12127

FRANK MORENO
ENTRENADOR TA
Lic. SST Res. 810062 / 2025

SEGUNDO DENGADILLO VELANDIA
REPRESENTANTE LEGAL
ENALTURA HESQ S.A.S.

Para verificar la validez de este certificado consulte la pagina www.enalturasas.com

Calle 18 # 19-45 Cristo Rey, Arauca - Arauca - Tel: 3115314336 - 8861464

En constancia de su autenticidad se registra en el ministerio

ICONTEC INTERNACIONAL
Certificado N° CS - CER675991
Fecha Otorgamiento: 2019-03-29
Fecha Vencimiento: 2028-03-28
NTC 6072

ENALTURA HESQ S.A.S

NIT 901.180.444 -6

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA.

En cumplimiento a las resolución 4272 de 2021

Mediante la Resolucion 08SE2019220000000021624

Expedida el 06 De Junio de 2019 por el Ministerio del Trabajo

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PARA:

EDWIN FERNEY NEME TINEO

Documento de Identificación 1.116.772.480

ARL Afillado: COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA

Cursó y Aprobó la Acción de Formación:

TRABAJO EN ALTURAS

REENTRENAMIENTO

Con una intensidad de 8 Horas

Realizado en Arauca, desde el día 09 de Junio del 2026 hasta el día 09 de Junio del 2026

En testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Arauca, el día 09 de Junio del 2026

EMPRESA: SERVICIOS Y SUMINISTROS NEME SAS 901792135-1 R/L: EDWIN FERNEY NEME TINEO

FRANK MORENO

FRANK MORENO
ENTRENADOR TA
Lic. SST Res 810062 / 2025

CODIGO: ENA - 12128

SEGUNDO DELEGADO DE COLOMBIA
REPRESENTANTE LEGAL
ENALTURA HESQ S.A.S.

Para verificar la validez de este certificado consulte la pagina www.enalturasas.com

Calle 18 # 19-45 Cristo Rey, Arauca - Arauca - Tel: 3115314336 - 8861464

En constancia de su autenticidad se registra en el ministerio

OBLIGACIÓN N° 1 EJE AMBIENTAL
Medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato.

Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

BELCY MALDONADO TORRES

Con relación a la obligación contractual *"Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad".*

Se certifica mediante la presente que para el contrato N° 81003352026 de fecha 16 de junio de 2026, se implementaron buenas prácticas ambientales durante la ejecución del contrato, obteniendo principalmente los siguientes resultados:

Buena práctica ambiental	Describir las actividades realizadas	Registro fotográfico
Ahorro y uso eficiente de agua	*En las actividades de lavado de los equipos de aire acondicionado, se utilizan boquillas reductoras de caudal de salida, la cual permite ahorrar agua y mejorar el rendimiento de lavado.* *Se utilizan hidrolavadoras eléctricas automáticas que cortan el flujo cuando no se usa.* *De igual manera para el lavado de áreas o piezas externas de los equipos, se utilizan boquillas pulverizadoras de agua, las cuales permiten un ahorro de aproximadamente el 70% del agua a utilizar.*	 
Ahorro y uso eficiente de energía	*Para el ahorro y uso eficiente de la energía en el desarrollo de las actividades, se utilizan equipos electrónicos automáticos que se apagan cuando no se está en uso de los mismos; de igual manera, para probar equipos luego de ser atendidos, se evita encender los aires acondicionados por periodos prolongados.*	

Buena práctica ambiental	Describir las actividades realizadas	Registro fotográfico
Ahorro y uso eficiente de papel	*La empresa en la presentación de sus actividades utiliza los medios digitales de forma preliminar a fin de evitar el uso innecesario de papel; de igual manera, una vez se cuenta con los informes revisados, estos se imprimen a doble cara para reducir el gasto de papel.*	
Manejo de residuos	*En el desarrollo de las actividades, los técnicos utilizan bolsas desechables o cajas de cartón para para almacenar los residuos sólidos que se generan, una vez culminada la activad del día, estos residuos son retirados del frente de trabajo y depositados en los contenedores o puntos ecológicos de la empresa.*	

Dado en Arauca, en el mes de julio de 2026

Atentamente,

Nombre y apellidos: BELCY MALDONADO TORRES
Representante legal
Cédula

PUBLICA

OBLIGACIÓN N°2 EJE AMBIENTAL
Almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato.

Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	F35.G7.ABS	25/09/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA	

INVENTARIO SUSTANCIAS QUÍMICAS

NOMBRE DEL CONTRATISTA / OPERADOR:	BELCY MALDONADO TORRES	**FECHA:**	17/06/2026
LUGAR / SEDE:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	**ELABORADO POR:**	BELCY MALDONADO TORRES

*La información de las columnas PICTOGRAMA, CLASIFICACIÓN NACIONES UNIDAS -UN. EPPS, RIESGOS PARA LA SALUD, CLASIFICACIÓN TOXICOLOGICA Y RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE , se debe tomar de la información contenida en las hojas de seguridad

+ La información de las columna INCOMPATIBILIDAD, se debe tomar de la matriz de compatibilidad.

N°	NOMBRE COMERCIAL	COMPONENTES QUIMICOS	HOJA DE SEGURIDAD (SI/NO)	FICHA TECNICA (SI/NO)	ESTADO (SÓLIDO/LÍQUIDO/ GASEOSO)	PICTOGRAMA *	CLASIFICACIÓN NACIONES UNIDAS -UN *	USO	INCOMPATIBILIDADES +	EPPS (Elementos de protección personal) *	RIESGOS PARA LA SALUD *	CLASIFICACIÓN TOXICOLOGICA*	RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE *
1	DESINCRUSTANTE QUIMICO	Ácido Nítrico Butilglicol	SI	SI	LIQUIDO		UN 3264	EXTERNO LAVADO	N/A	GUANTES GAFAS TAPABOCAS	Intoxicación por inhalación de gases	CLASE III AZUL	NO
2	GAS REFRIGERANTE R22	Hidroclorofluorocarbono (HCFC)	SI	SI	GASEOSO		ANEXO C GRUPO I	INTERNO EQUIPO	N/A	GUANTES GAFAS TAPABOCAS	NO	NO LETAL	NO
3	GAS REFRIGERANTE R410	Pentafluoroetano (R-125) Difluorometano (R-32)	SI	SI	GASEOSO		ANEXO C GRUPO I	INTERNO EQUIPO	N/A	GUANTES GAFAS TAPABOCAS	NO	NO LETAL	NO

Nombre BELCY MALDONADO
Cedula 1095628176

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	F35.G7.ABS	25/09/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA	

LISTA DE CHEQUEO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

NOMBRE DEL CONTRATISTA / OPERADOR:	BELCY MALDONADO TORRES	**FECHA:**	20/06/2026
LUGAR / SEDE:	BELCY MALDONADO TORRES	**ELABORADO POR:**	LETTY ALVAREZ

Descripción del uso: *(describir las actividades en las que se utilizan las sustancia químicas).*

Nº	ASPECTO DE VERIFICACION	SI	NO	NO APLICA	ACCIONES DE MEJORA U OBSERVACIONES
1	El piso del depósito de productos químicos es plano, para un manejo sencillo, seguro y evitar derrames	X			
2	Está suficientemente identificado y correctamente señalizado el espacio donde se almacenan las sustancias químicas	X			
3	Se dispone de las hojas de seguridad de todos las sustancias químicas que se utilizan	X			Se anexan al formato
4	Las hojas de seguridad y matriz de compatibilidad de los productos químicos están ubicadas en un lugar visible en el área donde se están almacenando o utilizando.	X			
5	Las personas que tienen contacto con las sustancias químicas conocen y comprenden las hojas de seguridad.	X			
6	Las personas que tienen contacto con las sustancias químicas se encuentran capacitadas sobre el manejo y almacenamiento adecuado de sustancias químicas.	X			
7	Se cumplen con las indicaciones de almacenamiento y uso de las sustancias químicas expuestas en las hojas de seguridad.	X			
8	Se almacenan las sustancias químicas de acuerdo a los resultados de la matriz de compatibilidad.	X			
9	Se almacenan los productos inflamables en muebles protegidos o en recintos especiales.	X			
10	Ofrecen suficiente resistencia física los envases de almacenamiento de sustancias químicas	X			Ver registro fotografico adjunto
11	Los envances se encuentran marcados de acuerdo a la sustancia que contiene	X			
12	Los muebles donde se almacenan las sustancias químicas están debidamente anclados para evitar derrames.	X			Ver registro fotografico adjunto
13	Los residuos de envases de productos químicos se almacenan y disponen adecuadamente	X			

14	Se cuentan con elementos como kits antiderrames para la contención de posibles fugas o derrames.	X			
15	Se tiene establecido un protocolo u otro documento para la prevención y atención de emergencias relacionadas con sustancias químicas.	X			
16	Se evita transvasar productos químicos a otros envases no controlados.	X			
17	Se verifican la fecha de vencimiento de los productos químicos	X			
18	Se controla el acceso al espacio donde se almacenan las sustancias químicas	X			

Anexo 1. Registro Fotográfico



Foto 1	Lugar: EMPRESA BELCY MALDONADO
Descripción: ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	



Foto 2	Lugar: EMPRESA BELCY MALDONADO
Descripción: ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	

Nombre: BELCY MALDONADO TORRES
Cedula: 1.098.628.196

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	F35.G7.ABS	25/09/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA	

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD

NOMBRE DEL CONTRATISTA / OPERADOR:	BELCY MALDONADO TORRES	**FECHA:**	20/06/2026
LUGAR / SEDE:	BELCY MALDONADO TORRES	**ELABORADO POR:**	LETTY ALVAREZ

	MATERIAL QUÍMICO	SGA	1	2	3	4	5	6	7
			GAS REFRIGERANTE R410 - MARCA DUPONT	DESENGRASANTE COIL CLEANER	GOTAS ANTI HONGOS FLOU				
									
1	GAS REFRIGERANTE R410 - MARCA DUPONT		SE PUEDE ALMACENAR JUNTOS	Se puede almacenar teniendo en cuenta la información de las hojas de seguridad del producto	Almacenar en estantes separados				
2	DESENGRASANTE COIL CLEANER		Se puede almacenar teniendo en cuenta la información de las hojas de seguridad del producto	SE PUEDE ALMACENAR JUNTOS	Se puede almacenar teniendo en cuenta la información de las hojas de seguridad del producto				
3	GOTAS ANTI HONGOS FLOU		Almacenar en estantes separados	Se puede almacenar teniendo en cuenta la información de las hojas de seguridad del producto	SE PUEDE ALMACENAR JUNTOS				

CONVERSIÓN	
	Se puede almacenar juntos
	Se puede almacenar teniendo en cuenta la información de las hojas de seguridad del producto
	Almacenar en estantes separados

SIMBOLOS PICTOGRAMAS		
 Peligro de explosivos	 Gases bajo presión	 Químico nocivo
 Inflamable	 Corrosión	 Daño al medio ambiente
 Carburante	 Toxicidad	 Peligro para la salud

Nombre : BELCY MALDONADO TORRES
Cedula: 1.098.628.196

OBLIGACIÓN N° 3 EJE AMBIENTAL
Medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.

Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

BELCY MALDONADO TORRES

En Cumplimiento de la obligación contractual correspondiente a "*Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato*".

Se certifica mediante la presente que para el contrato N° 81003352026 de fecha 16/06/2026, se dio cumplimiento a lo establecido en la obligación contractual mencionada anteriormente, realizando principalmente las siguientes actividades:

Información del residuo					Medidas de manejo y disposición final		
Lugar donde se generó el residuo	**Actividad por la cual se generó el residuo**	**Tipo de Residuo (Peligroso / Especial)**	**Descripción del residuo (llantas, escombros, aceites de cocina, luminarias, tóneres, etc.)**	**Cantidad (Kg)**	**Medidas de Manejo**	**Almacenamiento**	**Eliminación y/o Disposición final**
SEDE ICBF ARAUCA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS	PELIGROSO	ENVASE GAS REFRIGERANTE	1.2	1- Separación en la fuente	1-Traslado a recipiente para almacenamiento de residuos de la empresa SENAL FRIO – BELCY MALDONADO	1-Una vez acumulado, se gestionará disposición final con la corporación ambiental CORPORINOQUIA.

Dado en Arauca, en el mes de Julio de 2026

Atentamente,

BELCY MALDONADO TORRES
Representante legal
Cédula N° 1.098.628.196

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBLIGACIÓN N° 1 EJE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Compromiso de confidencialidad

Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

Que el ICBF es un establecimiento público descentralizado del orden nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio actualmente adscrito al Ministerio de la Igualdad y Equidad, que tiene como objeto liderar la protección integral de los derechos de la niñez, la adolescencia y las familias, a través de la articulación e implementación de las políticas públicas, el fortalecimiento de la oferta del servicio público de bienestar familiar para la promoción de su pleno desarrollo, la consolidación de proyectos de vida y el fortalecimiento de las capacidades de las familias, comunidades y territorios, promoviendo la equidad como expresión de justicia social y fundamento de la paz.

Que el Artículo 33 de la Ley 1098 de 2006 recoge derechos sustanciales de la mayor relevancia para el asunto del presente compromiso así: *Artículo 33: Derecho a la intimidad. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo, serán protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad."*

De igual manera, el Artículo 3 de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño – Ley 12 de 1991, señala lo siguiente: "*1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".*

Que la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de la República de Colombia establece las disposiciones generales para la protección de datos personales recolectados en bases de datos o archivos, señalando en su artículo 7° que los derechos de los niños, niñas y adolescentes para el tratamiento de datos "*asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública*".

Que el Decreto 1074 de 2015 de la República de Colombia en su capítulo 25 del título 2 del libro 2 de la parte 2 que reglamenta la Ley Estatutaria 1581 de 2012, dispone en su artículo 2.2.2.25.2.9 que la prohibición para el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes se exceptúa cuando se trate de datos de naturaleza pública y cuando dicho tratamiento responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y asegure el respeto de sus derechos fundamentales.

Que el numeral 5 del artículo 2.2.2.25.1.3 del Decreto 1074 de 2015 define la transmisión como "*Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable*".

Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, como responsable del tratamiento de datos personales obtenidos en desarrollo de su objeto y funciones legales, y en ejercicio de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012 y el capítulo 25 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, establece la Política de Tratamiento de Datos Personales, para garantizar la protección de los derechos fundamentales en su tratamiento.

Dada la relevancia de alguna información para establecer focalizaciones, como puede ser la relacionada con nivel educativo, nivel socioeconómico, pertenencia a grupos étnicos o indígenas, estado nutricional, entre otros que pueden ser considerados datos sensibles, el ICBF garantizará que el tratamiento de esta información se realice buscando

establecer mecanismos que mejoren sus procesos de atención y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y el capítulo 25 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015.

En ese sentido, la Política de Tratamiento de Datos Personales, dispuso lineamientos y directrices para que, a través de los procedimientos para el suministro e intercambio de información entre otros, se administren, gestionen y suministren los datos personales en garantía de los principios contemplados en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012.

Igualmente, de conformidad a Resolución Interna, el ICBF adoptó la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación, además estableció las políticas generales de manejo y los lineamientos frente al uso y manejo de la información y dispuso que es deber de la entidad reducir el riego de robo, fraude, mal uso de las instalaciones y medios, asegurando las confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.

Que dicha Resolución dispone la necesidad de suscribir el presente compromiso de confidencialidad y no divulgación, en lo que respecta al tratamiento de la información de la entidad y la autorización de tratamiento de datos personales. Que se considera información confidencial: a) Aquella que, como conjunto, por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida. b) La que esté protegida de acuerdo con su clasificación. c) Aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial, y d) Información que de acuerdo con la naturaleza del Instituto se debe mantener en absoluta reserva y aquella que la normativa colombiana catalogue como información reservada y/o confidencial o que no sea considerada información pública del Estado.

Que dado el acuerdo de voluntades que suscribirá el ICBF para el desarrollo de los obligaciones o compromisos, es necesario suministrar información que se encuentra protegida por las normas de protección de datos personales, incluyendo información de niños, niñas y adolescentes para su atención y focalización, así como este levantará información relacionada que permita al ICBF tener un control y hacer seguimiento de estos procesos, por lo que se evidencia la necesidad de suscribir el presente compromiso de confidencialidad y no divulgación de datos con el fin de garantizar la confidencialidad de la información que el ICBF suministre dentro del marco del acuerdo de voluntades, definiendo las actividades que el encargado realizará por cuenta del responsable para el tratamiento de los datos personales y las obligaciones del Encargado para con el titular y el Responsable.

Que debido a la naturaleza de las actividades que desarrollará la parte receptora con respecto a la parte reveladora que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, se hace necesario que se administre, proteja y preserve la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información antes, durante y en la etapa posterior a la ejecución del acuerdo de voluntades a suscribir:

EN CONSECUENCIA:

Yo, BELSY MALDONADO TORRES identificada con cédula de ciudadanía No. 1098.628.126 expedida en Arauca, en adelante denominada **PARTE RECEPTORA**, suscribo el presente **COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN,** en relación con la información clasificada o reservada que sea puesta a su disposición por el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**, quien será en adelante denominada la **PARTE REVELADORA**, para el desarrollo y ejecución del acuerdo de voluntades que se

celebrará entre las partes, entiendo y acepto las siguientes condiciones, compromisos, derechos y deberes, relacionados con:

PRIMERO. PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL Y CONFIDENCIAL: La parte receptora como encargada del tratamiento de la información dará aplicación a la Ley 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014, el capítulo 25 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, así como de la Política de Tratamiento de Datos Personales y la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación del ICBF, las cuales se encuentran publicadas en la página web.

SEGUNDO. PROTECCION DE DATOS PERSONALES: LA PARTE RECEPTORA dará aplicación a la Política de Tratamiento de Datos Personales, así como a los procedimientos y formatos del **ICBF**, los cuales se encuentran publicados en la página web.

TERCERO. OBJETO DE LA CONFIDENCIALIDAD: El presente compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, tiene por objeto señalar y especificar las políticas de confidencialidad que debe cumplir **LA PARTE RECEPTORA**, respecto del acceso, consulta, transferencia y uso de la información confidencial que produce y administra **LA PARTE REVELADORA.**

Por lo tanto, quien suscribe el presente documento se obliga a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, hacer, circular,compilar,sustraer,ofrecer,vender,intercambiar,captar,interceptar,modificar,recolectar,almacenar,replicar,comunicar, utilizar y/o emplear la información conocida o entregada por la parte reveladora, inclusive después de finalizada su vinculación contractual o culminado el tratamiento de información realizado en ejercicio de las labores encomendadas, de conformidad con el ***Principio de Confidencialidad*** contenido en el Literal H artículo 4 de la Ley 1581 de 2012

CUARTO. DESTINACIÓN: La información que se obtenga de **LA PARTE REVELADORA** sólo podrá ser utilizada por la **PARTE RECEPTORA** para el desarrollo y ejecución del objeto del contrato a celebrarse entre el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF** y la persona natural o jurídica que suscribe el presente documento

QUINTO. OBLIGACIONES: 1.) La Información Confidencial no puede ser utilizada por la parte receptora para fines diferentes al cumplimiento del objeto del acuerdo de voluntades a suscribirse. **2.) LA PARTE RECEPTORA** se obliga a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, hacer circular, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, captar, interceptar, modificar, recolectar, almacenar, o replicar la información dada a conocer por **LA PARTE REVELADORA.** **3.)** Hacer cumplir en nombre propio sobre sus trabajadores, contratistas, subcontratistas y demás colaboradores, la obligación de no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, hacer, circular, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, captar, interceptar, modificar, recolectar, almacenar, replicar, comunicar, utilizar y/o emplear la información conocida o entregada por la PARTE REVELADORA en ejecución del acuerdo de voluntades a celebrarse **4.)** Instruir al personal que estará encargado de recibir la información confidencial, debiendo suscribir un compromiso de confidencialidad elaborado por LA PARTE RECEPTORA, necesario, de su obligación de recibir, tratar y usar la información confidencial destinada únicamente al cumplimiento de sus funciones, bajo los mismos términos establecidos en el presente compromiso. **5.)** Igualmente, **LA PARTE RECEPTORA** como las personas a su cargo, se comprometen a no utilizar de ninguna forma que pudiere causar perjuicio directo o indirecto a los titulares o terceros de **LA INFORMACIÓN** suministrada por el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** conforme a las

disposiciones de Protección de Datos Personales establecidas en la ley y el Principio de Confidencialidad contenido en el Literal H artículo 4 de la Ley 1581 de 2012..

PARÁGRAFO PRIMERO: LA PARTE RECEPTORA designará por escrito, los empleados y/o contratistas autorizados para el tratamiento de la información confidencial. La actualización de los usuarios será responsabilidad exclusiva de **LA PARTE RECEPTORA,** quien establecerá los protocolos de seguridad que se consideren necesarios para garantizar la confidencialidad de la información. La actualización, novedades o desvinculación de usuarios deberá comunicarla al **ICBF** cuantas veces corresponda.

PARÁGRAFO SEGUNDO: LA PARTE RECEPTORA responderá por todos los daños o perjuicios morales, de imagen o económicos que llegue a causar a **LA PARTE REVELADORA** por la indebida utilización de la **INFORMACIÓN** recibida, o por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones enlistadas con antelación

SEXTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION: La información suministrada por la **PARTE REVELADORA** y en general cualquier tipo de información clasificada o reservada conocida en desarrollo del objeto del contrato acuerdo de voluntades, deberá ser mantenidas de manera confidencial y privada, protegiendo dicha información para evitar su divulgación y/o circulación no autorizada, ejerciendo sobre ésta el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger información de este tipo que tenga bajo su custodia, tomando para ello todas las medidas técnicas y de cuidado y propendiendo para que el personal a su cargo de igual manera custodie y proteja dicha información

SEPTIMO. DURACIÓN. LA PARTE RECEPTORA acepta que la confidencialidad de cualquier información de carácter personal y confidencial, será continua y no vencerá, especialmente los datos sensibles que trata la Ley 1581 de 2012 y su reglamentación contenida en el capítulo 25 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, garantizando que en el caso de información de niños, niñas o adolescentes, su tratamiento responderá a su interés superior y se asegurará sin excepción alguna el respeto de sus derechos prevalentes, de conformidad con Ley y la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional.

OCTAVO - PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN: La información suministrada pertenece al **ICBF** y a sus respectivos titulares, no pudiendo ser utilizada para fines distintos al cumplimiento de las funciones legales.

NOVENO- VERIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD Y USO DE LA INFORMACIÓN: LA PARTE REVELADORA se reserva el derecho de verificar en cualquier momento y sin previo aviso, el cumplimiento del presente compromiso, con respecto al tratamiento de la información que se encuentra en las bases de datos que produce y administra el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.**

DECIMO– SANCIONES: La violación o inobservancia a cualquiera de las cláusulas de confidencialidad de este compromiso, o el uso indebido de la información, facultará a los supervisores para compulsar y dar traslado a las autoridades competentes con el fin de que sean adelantadas las actuaciones administrativas, civiles, disciplinarias y penales a las que haya lugar.

DÉCIMO PRIMERO – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias que puedan surgir del presente compromiso de confidencialidad, acudirán en principio al mutuo acuerdo y en caso de no llegarse a un acuerdo, acudirán a las instancias y procedimientos contemplados en los artículos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

En consecuencia, de lo anterior el presente compromiso se firma a los dieciséis (16) días del mes de junio del 2026.

BELCY MALDONADO TORRES
C.C. 1.098.628.126 de Arauca

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO.

- Certificación de cumplimiento de pago de aportes seguridad social y Parafiscales firmada en original por R/L.
- Planilla de pago a seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICBF) correspondiente a los meses ejecutados. Del personal.
- Certificado de ingreso base de cotización IBC (INGRESOS-MENOS COSTOS) firmado por el contador
- Planilla de pago de aportes seguridad social y Parafiscales del R/L sobre el 40% de los ingresos.
- Desprendible del pago de nómina del personal asociado al objeto del contrato
- certificado de Paz y Salvo firmado por el trabajador asociado al objeto del contrato.
- Certificación bancaria
- Propuesta económica
- Rut actualizado
- Soporte de registro en la plataforma PROVEEDORES ICBF

BELCY MALDONADO TORRES
IDENTIFICADA CON CEDULA N° 1098628126

CERTIFICACION

Yo **BELCY MALDONADO TORRES** Identificada con **Cc: 1.098.628.126** de Bucaramanga, bajo gravedad de juramento manifiesto que he cumplido con el pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos, con los aportes a parafiscales correspondientes, declaro que me encuentro a paz y salvo con las empresas promotoras de salud, EPS, fondo de pensiones, administradoras de riesgos profesionales ARP, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y servicio nacional de aprendizaje SENA.

Esta certificación se expide en Arauca a los treinta días (30) del mes de julio (07) del año dos mil veintiséis (2026)

BELCY MALDONADO TORRES
C.C. 1.098.628.126 de Bucaramanga

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-02, 04:07:51 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	SERVICIOS Y SUMINISTROS NEME SAS
NIT	NI 901792135
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1083224484
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	443781609
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 877.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 70.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 70.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 36.600	$ 0
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFIAR	2	$ 140.200	$ 0
		SubTotales:		$ 877.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 877.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-02, 04:09:46 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1083224484

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 02/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVICIOS Y SUMINISTROS NEME SAS		
Documento	NI901792135	**Dirección**	CR 15 #12 - 08 MERIDIANO 70
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8859999
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ARAUCA	**Departamento**	ARAUCA
Representante Legal	NEME EDWIN	**Identificación**	CC 1116772480
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineto
CC 1116772480	EDWIN FERNEY NEME TINEO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF67) COMFIAR	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1116805037	DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF67) COMFIAR	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.501.810	$ 3.501.810	$ 3.501.810	$ 3.501.810	$ 560.400	$ 140.200	$ 36.600	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 877.400	$ 0	$ 877.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-10, 09:30:24 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2026
Empresa	SERVICIOS Y SUMINISTROS NEME SAS
NIT	NI 901792135
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1084270979
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	554893430
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 877.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 70.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 70.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 36.600	$ 0
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFIAR	2	$ 140.200	$ 0
		SubTotales:		$ 877.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 877.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-14, 10:10:03 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1083591954

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 14/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BELCY MALDONADO TORRES		
Documento	CC1098628126	**Dirección**	CR 27 #32 - 18 CENTRO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8859999
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ARAUCA	**Departamento**	ARAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PEN	Días SAL	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación
CC 1098628126	BELCY MALDONADO TORRES	57	00	X	X														30	30	30	0	25-14 COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(SALUDCOP) ADRES SALUDCOOP antes FOSYGA	$ 1.750.905	$ 210.900	0.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) *SINIUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 210.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 2.800	$ 511.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4444634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Scanned with CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-10, 09:32:36 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numero Planilla:** 1084270979

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 10/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVICIOS Y SUMINISTROS NEME SAS		
Documento	NI901792135	**Dirección**	CR 15 #12 - 08 MERIDIANO 70
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8859999
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ARAUCA	**Departamento**	ARAUCA
Representante Legal	NEME EDWIN	**Identificación**	CC 1116772480
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aport Minist
CC 1116772480	EDWIN FERNEY NEME TINEO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS006) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF67) COMFIAR	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1116805037	DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF67) COMFIAR	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.501.810	$ 3.501.810	$ 3.501.810	$ 3.501.810	$ 560.400	$ 140.200	$ 36.600	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 877.400	$ 0	$ 877.400

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-11, 12:48:27 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084311266

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 11/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BELCY MALDONADO TORRES		
Documento	CC1098628126	**Dirección**	CR 27 #32 - 18 CENTRO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8859999
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ARAUCA	**Departamento**	ARAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aport Minist
CC 1098628126	BELCY MALDONADO TORRES	57	00	X	X															0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.786.502	$ 1.085.900	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 6.786.502	$ 848.400	0,522	$ 6.786.502	$ 35.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.786.502	$ 6.786.502	$ 6.786.502	$ 0	$ 1.085.900	$ 848.400	$ 35.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.969.800	$ 1.700	$ 1.971.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

LUZ DARY MONROY MOLANO
Contador Público

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA TITULADA

CERTIFICA QUE

A la cuenta de cobro parcial del Contrato de Prestación de Servicios N.° 81003352026, cuyo objeto es **"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELÉCTRICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA"**, a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, identificado con NIT N.° 899.999.001-7 y presentada por la señora **BELCY MALDONADO TORRES**, identificada con cédula de ciudadanía N.° 1.098.628.126 de Bucaramanga, e incluye la imputación de costos y deducciones conforme a lo establecido en la **Resolución 532 de 2024 de la UGPP**, la cual fija el esquema de costos presuntos para trabajadores independientes por cuenta propia, según la naturaleza de su actividad económica. En este caso, la actividad clasificada como "Otras actividades de servicios" permite una imputación del **56,33%** de los ingresos como costos y deducciones.

El detalle de la imputación es el siguiente:

Valor total de la factura:	**$ 38.851.054**
Valor de costos y deducciones imputables **(56,33%)**	**$ 21.884.799**
Valor Ingreso Base de Cotización **(IBC) (Ingresos – Costos) x 40%:**	**$ 6.786.502**

Esta información se certifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2277 de 2022, que establece el procedimiento para realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte de los trabajadores independientes por cuenta propia, y en concordancia con el artículo 107 del Estatuto Tributario, que regula la deducibilidad de los costos y gastos asociados a la actividad económica generadora de renta.

Certifico lo anterior en fe de lo expuesto, a los **once (11)** días del mes de agosto de 2026, con destino al **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.**

LUZ DARY MONROY MOLANO
Contador Público.
T.P. 337731-T

Manzana 1 Casa 9 Urb. Las Palmeras
Arauca -Arauca
3019370508

Scanned with CamScanner

LUZ DARY MONROY MOLANO
Contador Público

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 B 1 3 9 8 D 5 C E B B 5 E F F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ DARY MONROY MOLANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 68248016 de SARAVENA (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 337731-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

LUZ DARY MONROY MOLANO
Contador Público



LUZ DARY MONROY MOLANO
C.C 68.248.016
Contador Público
TP 337731-T

Manzana 1 Casa 9 Urb. Las Palmeras
Arauca -Arauca
3019370508

República de Colombia

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia de la Fuente de Lleras

Regional Arauca

Grupo Interno de Trabajo Administrativo y TH

BIENESTAR FAMILIAR

FORAMTO OFERTA ECONÓMICA					
Empresa o persona natural:	SENALFRIOS ARAUCA	**Nit/CC:**	1098628126	**Fecha:**	4/7/2026
Contacto:	BELCY MALDONADO TORRES	**Cargo:**	GERENTE	**Dirección:**	Calle 23 No. 16 - 34
Correo electronico:	senalfrios@hotmail.com	**Tel. celular:**	3102124353		

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO OFERTA ECONÓMICA

1. Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO. Se deben llenar todas las casillas
2. Los precios que manifieste para determinar el valor de los repuestos y/o materiales debe tener incluido el valor de la MANO DE OBRA.
3. Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha Técnica de Condiciones" y Anexos; y formular su OFERTA en concordancia con este.
4. Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas denominadas "VALOR UNITARIO" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en las celdas "TARIFA IVA%"
5. Los valores de la OFERTA ECONÓMICA deben ser expresados en Pesos Colombianos
6. Los valores unitarios deberan aproximarse por exceso o por defecto al entero mas cercano. Si la cifra no esta aproximada y aparece en centavos, el ICBF aproximara al entero anterior.
7. No modificar, agregar o quitar ningún ITEM o Sup-Item del presente formato

Notas:

Nota 1: NO TOTALIZAR la OFERTA ECONÓMICA, toda vez que esta será evaluada por PRECIO UNITARIO dado que el contrato se firmará por el valor del presupuesto oficial.

Tiempo de Ejecución 2026	7.5 meses

OFERTA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Lugar/Infraestructura	Tipo de Equipo	Tipo de Equipo / Características Generales	Valor Unitario del Servicio Mantenimiento	TARIFA IVA 0%	Valor unitario incluido IVA	Valor total Incluido IVA
		9.000 BTU/H	$ 109,929	$ -	$ 109,929	$ 109,929
		12.000 BTU/H	$ 109,929	$ -	$ 109,929	$ 109,929
		18.000 BTU/H	$ 111,327	$ -	$ 111,327	$ 111,327

Scanned with CamScanner

DIRECCIÓN REGIONAL, CENTRO ZONAL ARAUCA, UNIDAD MÓVIL (ANTIGUO RIN RIN) Y CASA ATRAPASUEÑOS	AIRE ACONDICIONADO	24.000 BTU/H	$ 137,295	$ -	$ 137,295	$ 137,295
		36.000 BTU/H	$ 164,894	$ -	$ 164,894	$ 164,894
		48.000 BTU/H	$ 164,894	$ -	$ 164,894	$ 164,894
		60.000 BTU/H	$ 164,894	$ -	$ 164,894	$ 164,894
	TABLEROS ELECTRICOS	Tablero eléctrico de 36 circuitos	$ 109,929	$ -	$ 109,929	$ 109,929
		Tablero eléctrico de 24 circuitos	$ 109,929	$ -	$ 109,929	$ 109,929
		Tableros de 18 circuitos	$ 109,929	$ -	$ 109,929	$ 109,929
		Transferencia de 225 Amp	$ 109,929	$ -	$ 109,929	$ 109,929
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión	$ 219,859	$ -	$ 219,859	$ 219,859
		Transferencias de 75 Amp	$ 109,929	$ -	$ 109,929	$ 109,929
		Transferencias de 12 Amp	$ 109,929	$ -	$ 109,929	$ 109,929

Lugar/Infraestructura	Tipo de Equipo	Tipo de Equipo / Características Generales	Valor Unitario del Servicio Mantenimiento	TARIFA IVA 0%	Valor unitario incluido IVA	Valor total Incluido IVA
UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN MUNICIPIO DE ARAUQUITA	AIRE ACONDICIONADO	9.000 BTU/H	$ 109,929	$ -	$ 109,929	$ 109,929
		12.000 BTU/H	$ 109,929	$ -	$ 109,929	$ 109,929
	TABLEROS ELECTRICOS	Tableros de 18 circuitos	$ 109,929	$ -	$ 109,929	$ 109,929

Lugar/Infraestructura	Tipo de Equipo	Tipo de Equipo / Características Generales	Valor Unitario del Servicio Mantenimiento	TARIFA IVA 0%	Valor unitario incluido IVA	Valor total Incluido IVA
	AIRE ACONDICIONADO	9.000 BTU/H	$ 109,929	$ -	$ 109,929	$ 109,929
		12.000 BTU/H	$ 109,929	$ -	$ 109,929	$ 109,929
		18.000 BTU/H	$ 109,929	$ -	$ 109,929	$ 109,929
		24.000 BTU/H	$ 142,775	$ -	$ 142,775	$ 142,775
		36.000 BTU/H	$ 171,470	$ -	$ 171,470	$ 171,470

Scanned with CamScanner

CENTRO ZONAL SARAVENA		48.000 BTU/H	$ 171,470	$ -	$ 171,470	$ 171,470
		60.000 BTU/H	$ 171,470	$ -	$ 171,470	$ 171,470
	TABLEROS ELECTRICOS	Tableros de 18 circuitos	$ 114,314	$ -	$ 114,314	$ 114,314
		Tableros de 36 circuitos	$ 114,314	$ -	$ 114,314	$ 114,314
		Transferencias de 12 Amp	$ 114,314	$ -	$ 114,314	$ 114,314
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión	$ 219,859	$ -	$ 219,859	$ 219,859

Lugar/Infraestructura	Tipo de Equipo	Tipo de Equipo / Características Generales	Valor Unitario del Servicio Mantenimiento	TARIFA IVA 0%	Valor unitario incluido IVA	Valor total Incluido IVA
CENTRO ZONAL TAME	AIRE ACONDICIONADO	9.000 BTU/H	$ 114,314	$ -	$ 114,314	$ 114,314
		12.000 BTU/H	$ 114,314	$ -	$ 114,314	$ 114,314
		18.000 BTU/H	$ 114,314	$ -	$ 114,314	$ 114,314
		24.000 BTU/H	$ 133,921	$ -	$ 133,921	$ 133,921
		36.000 BTU/H	$ 171,470	$ -	$ 171,470	$ 171,470
		48.000 BTU/H	$ 171,470	$ -	$ 171,470	$ 171,470
		60.000 BTU/H	$ 171,470	$ -	$ 171,470	$ 171,470
	TABLEROS ELECTRICOS	Tablero eléctrico de 24 circuitos	$ 114,314	$ -	$ 114,314	$ 114,314
		Tableros de 18 circuitos	$ 114,314	$ -	$ 114,314	$ 114,314
		Transferencias de 12 Amp	$ 114,314	$ -	$ 114,314	$ 114,314
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión	$ 219,859	$ -	$ 219,859	$ 219,859

OFERTA BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS					
Item	ARTICULO Y/O REPUESTO REQUERIDO	VALOR	IVA (0%)	Valor unitario incluido IVA	VALOR TOTAL
1	CAPACITOR 2MF	$ 21,986	$ -	$ 21,986	$ 21,986

Scanned with CamScanner

2	CAPACITOR 5MF	$ 21,986	$ -	$ 21,986	$ 21,986
3	CAPACITOR 30 MF	$ 43,972	$ -	$ 43,972	$ 43,972
4	CAPACITOR 45 MF	$ 43,972	$ -	$ 43,972	$ 43,972
5	CAPACITOR 60 MF	$ 43,972	$ -	$ 43,972	$ 43,972
6	TUBERIA COBRE 1/4 X MTL	$ 32,979	$ -	$ 32,979	$ 32,979
7	TUBERIA COBRE 3/8 X MTL	$ 38,475	$ -	$ 38,475	$ 38,475
8	TUBERIA COBRE 1/2 X MTL	$ 43,972	$ -	$ 43,972	$ 43,972
9	TUBERIA COBRE 3/4 X MTL	$ 49,468	$ -	$ 49,468	$ 49,468
10	TUBERIA COBRE 5/8 X MTL	$ 54,965	$ -	$ 54,965	$ 54,965
11	TUBERIA COBRE 7/8 X MTL	$ 54,965	$ -	$ 54,965	$ 54,965
12	TARJETA A/A CONVENCIONAL UNIVERSAL HASTA 12.000 BTU	$ 98,936	$ -	$ 98,936	$ 98,936
13	TARJETA A/A CONVENCIONAL UNIVERSAL 12.000 BTU A 36.000 BTU	$ 120,922	$ -	$ 120,922	$ 120,922
14	CARGA GAS REFRIGERANTE R-410a X KG	$ 87,944	$ -	$ 87,944	$ 87,944
15	CARGA GSA REFRIGERANTE R-22 X KG	$ 98,936	$ -	$ 98,936	$ 98,936
16	RUBATEX AISLANTE TUB. COBRE 1/2 X 1/2	$ 32,979	$ -	$ 32,979	$ 32,979
17	COMPRESOR A/A CONVENCIONAL 9.000 BTU	$ 693,059	$ -	$ 693,059	$ 693,059
18	COMPRESOR A/A CONVENCIONAL 12.000 BTU	$ 873,750	$ -	$ 873,750	$ 873,750
19	COMPRESOR A/A CONVENCIONAL 18.000 BTU	$ 1,083,450	$ -	$ 1,083,450	$ 1,083,450
20	COMPRESOR A/A CONVENCIONAL 24.000 BTU	$ 1,211,600	$ -	$ 1,211,600	$ 1,211,600
21	COMPRESOR A/A CONVENCIONAL 36.000 BTU	$ 1,514,500	$ -	$ 1,514,500	$ 1,514,500
22	COMPRESOR A/A CONVENCIONAL 60.000 TU	$ 1,840,700	$ -	$ 1,840,700	$ 1,840,700
23	CONTACTOR 2 PH 35 A	$ 65,958	$ -	$ 65,958	$ 65,958
24	CONTACTOR 2 PH 60 A	$ 71,454	$ -	$ 71,454	$ 71,454
25	CABLE 3X12 ENCAUCHETADO AWG X ML	$ 24,734	$ -	$ 24,734	$ 24,734
26	CABLE 4X12 ENCAUCHETADO AWB X ML	$ 30,231	$ -	$ 30,231	$ 30,231
27	VALVULA SERVICIO UNIDAD CONDENSADORA 1/4	$ 32,979	$ -	$ 32,979	$ 32,979
28	VALVULA SERVICIO UNIDAD CONDENSADORA 3/8	$ 38,475	$ -	$ 38,475	$ 38,475
29	VALVULA SERVICIO UNIDAD CONDENSADORA 1/2	$ 43,972	$ -	$ 43,972	$ 43,972

Scanned with CamScanner

30	VALVULA SERVICIO UNIDAD CONDENSADORA 5/8	$ 49,468	$ -	$ 49,468	$ 49,468
31	VALVULA SERVICIO UNIDAD CONDENSADORA 3/4	$ 54,965	$ -	$ 54,965	$ 54,965
32	VALVULA SERVICIO UNIDAD CONDENSADORA 7/8	$ 659,576	$ -	$ 659,576	$ 659,576
33	TOTALIZADOR DE 3X75 AMP	$ 82,447	$ -	$ 82,447	$ 82,447
34	CABLE # 14 (3 ph+1N+ 1 T)	$ 21,986	$ -	$ 21,986	$ 21,986
35	BREAKER 1 X30 AMP	$ 32,979	$ -	$ 32,979	$ 32,979
36	COMPRESOR A/A INVERTER 12.000 BTU	$ 577,129	$ -	$ 577,129	$ 577,129
37	COMPRESOR A/A INVERTER 18.000 BTU	$ 659,576	$ -	$ 659,576	$ 659,576
38	COMPRESOR A/A INVERTERL 24.000 BTU	$ 687,059	$ -	$ 687,059	$ 687,059
39	COMPRESOR A/A INVERTER 36.000 BTU	$ 769,506	$ -	$ 769,506	$ 769,506
40	BOMBA CONDENSADOS TIPO PESADO	$ 259,807	$ -	$ 259,807	$ 259,807
41	BOMBA CONDENSADOS LIVIANA	$ 229,645	$ -	$ 229,645	$ 229,645
42	TARJETA A/A INVERTER HASTA 12.000 BTU	$ 137,412	$ -	$ 137,412	$ 137,412
43	TARJETA A/A INVERTER 24,000 BTU	$ 164,894	$ -	$ 164,894	$ 164,894
44	CANALETA PLASTICA 100*45mm	$ 54,965	$ -	$ 54,965	$ 54,965
45	ACCESORIOS CANALETA PLASTICA 100*45mm	$ 32,979	$ -	$ 32,979	$ 32,979
46	CINTA VINILO	$ 16,489	$ -	$ 16,489	$ 16,489
47	SOPORTE TIPO ANGULO 1/2" PARA UNIDAD CONDENSADORA	$ 43,972	$ -	$ 43,972	$ 43,972
48	CONTACTOR 250 AMP 3PH	$ 137,412	$ -	$ 137,412	$ 137,412
49	CONTACTOR 150 AMP 3PH	$ 109,929	$ -	$ 109,929	$ 109,929
50	CONTROL REMOTO UNIVERSAL A/A	$ 65,958	$ -	$ 65,958	$ 65,958
51	BREAKER 2*20 AMP	$ 49,468	$ -	$ 49,468	$ 49,468
52	BREAKER 2*30 AMP	$ 54,965	$ -	$ 54,965	$ 54,965
53	TOTALIZADOR 400 AMP 3PH TRIP 3	$ 329,788	$ -	$ 329,788	$ 329,788
54	TOTALIZADOR 300 AMP 3PH	$ 302,306	$ -	$ 302,306	$ 302,306
55	TOTALIZADOR 250 AMP 3PH	$ 247,341	$ -	$ 247,341	$ 247,341
56	TOTALIZADOR 200 AMP 3PH	$ 203,369	$ -	$ 203,369	$ 203,369

Scanned with CamScanner

57	TOTALIZADOR 150 AMP 3PH	$ 175,887	$ -	$ 175,887	$ 175,887
58	TOTALIZADOR 100 AMP 3PH	$ 164,894	$ -	$ 164,894	$ 164,894

La presente Oferta:

Observación:

Tener en cuenta el cápitulo 6 del Formato FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS .

1. Incluye todos los gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las polizas.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

EMPRESA O PERSONA NATURAL:	BELCY MA[illegible]ONADO TORRES
NIT o C.C.	**1,09[illegible],628,126**
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	

Scanned with CamScanner

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **BELCY MALDONADO TORRES**, quien se identifica con **Cédula de ciudadanía** No. **1098628126** y es titular de la cuenta terminada en ****8543** , realizó el siguiente pago a través de :

Fecha del pago	Valor	Destino	Factura - Referencia	Número de Autorización
11/08/2026	$ 1.971.500,00	SIMPLE OI	558090368	58090368

Se expide en Bogotá, el 11-08-2026.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141271786568

(415)7707212489984(8020) 000014127178656 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 6 2 8 1 2 6	3	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 6 2 8 1 2 6	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MALDONADO	TORRES	BELCY	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
SENALFRIOS ARAUCA	SENALFRIOS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Arauca 0 0 1

41. Dirección principal
CL 23 17 14 BRR CORDOBA

42. Correo electrónico senalfrios@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8 1 0 0	3 1 0 2 1 2 3 4 5 3	3 1 0 4 8 4 3 8 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 5 2 2	2 0 1 8 0 8 2 9	4 3 2 2	2 0 1 5 0 1 0 2	4 6 4 9	3 3 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-08-25 / 07:24:12PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

~~984. Nombre~~ MALDONADO TORRES BELCY

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 25-08-2026 07:24:57PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141271786568

(415)7707212489984(8020) 000014127178656 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1098628126	3	Impuestos y Aduanas de Arauca	34	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	09	
72. Número		
73. Fecha	2018/08/29	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	03	
76. Fecha de registro	2018/08/29	
77. No. Matrícula mercantil	32348	
78. Departamento	81	
79. Ciudad/Municipio	48	
Vigencia		
80. Desde		
81. *Hasta*		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141271786568

(415)7707212489984(8020) 000014127178656 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 6 2 8 1 2 6	3	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardiner 9 5 2 2

162. Nombre del establecimiento: SENALFRIOS ARAUCA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Arauca 8 1	Arauca 0 0 1

165. Dirección: CL 23 16 34

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 2 3 4 9	2 0 1 8 0 8 2 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 2 1 2 3 4 5 3	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica


162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


SIA Sistema de Información de Apoyo
SEGURIDAD
Cambio de clave
PROVEEDORES
SIA - Sistema de Información de Apoyo
Bienvenido!
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - © Todos los derechos

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 02

CIUDAD Y FECHA: Arauca 30 Julio 2026

PAGADO A: Ferney Neme $2000 000

POR CONCEPTO DE: Tecnico en electricidad

VALOR (EN LETRAS): Dos millones de pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ferney Neme

C.C. / NIT. 1 116 112 480

SOLUFORMAS FE 2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Arauca 30 Julio 2026

PAGADO A: Daniel Calderon $3000 000

POR CONCEPTO DE: Tecnico en Refrigeracion

VALOR (EN LETRAS): Tres millones de pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DANIEL CALDERON

C.C. / NIT. 1116805037

SOLUFORMAS FE 2002

4. COMPONENTE FINANCIERO.

- Factura electrónica generada ante la Dian y enviada a SIIF NACION.

Calle 23 No. 17 – 14 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

Factura Electronica de venta N°: FESF 109



BELCY MALDONADO TORRES
1.098.628.126-3
Cl 23 16 34. Brr Córdoba
Arauca - Colombia
(607) 3102123453
senalfrios@hotmail.com

Cliente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Nit: 899.999.239-2
Teléfono: (601) 8851826
Dirección: Calle 21 #1-24 Fundadores
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	07/09/2026, 16:21
Expedición	07/09/2026, 16:21
Vencimiento	04/10/2026
Vendedor	ELCY MALDONADO TORRES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados y tableros eléctricos , Sede Arauca	1.00	6,082,555.00	6,082,555.00
2	SERVICIO DE MANETENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS, TABLEROS ELECTRICOS, SEDE ARAUQUITA	1.00	549,645.00	549,645.00
3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados y tableros eléctricos sede Saravena	1.00	2,319,238.00	2,319,238.00
4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados, tableros eléctricos Sede Tame	1.00	2,561,214.00	2,561,214.00
5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, tableros eléctricos Sede Arauca	1.00	22,442,238.00	22,442,238.00
6	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, Sede Arauquita	1.00	291,314.00	291,314.00
7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, tableros eléctricos Sede Saravena	1.00	1,764,384.00	1,764,384.00
8	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires acondicionados, tableros eléctricos Sede Tame	1.00	2,840,466.00	2,840,466.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones ochocientos cincuenta y un mil cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 38,851,054.00

Total Bruto	38,851,054.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	38,851,054.00

Observaciones:
#$46-02-00-081;81003352026;Faynori.Pineda@icbf.gov.co#$

Favor Cancelar a la cuenta de Ahorros No 506000118543, Banco Davivienda.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764113775158 aprobado en 20260809 prefijo FESF desde el número 101 al 124 Vigencia: 6 Meses**No responsable de IVA - Actividad Económica 9522 Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería Tarifa 8X1000
CUFE: b083f2ec7ce268b509d03f9f96a626194f41ecb42e11f7b9d93aa76096676d052afb56c3a4c1e59a30f571887dbfb34f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

Firma recibido

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b083f2ec7ce268b509d03f9f96a626194f41ecb42e11f7b9d93aa76096676d052afb56c3a4c1e59a30f571887dbfb34f

Número de Factura: FESF-109
Fecha de Emisión: 07/09/2026
Fecha de Vencimiento: 04/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BELCY MALDONADO TORRES
Nombre Comercial: BELCY MALDONADO TORRES
Nit del Emisor: 1098628126
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Arauca
Dirección: CL 23 16 34 BRR CORDOBA
Teléfono / Móvil: 607|3102123453|
Correo: senalfrios@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ICBF / Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Arauca
Dirección: Calle 21 #1-24 Fundadores
Teléfono / Móvil: 601|8851826|
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	714	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados y tableros eléctricos , Sede Arauca	94	1,00	$ 6.082.555,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.082.555,00
2	745	SERVICIO DE MANETENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS, TABLEROS ELECTRICOS, SE DE ARAUQUITA	94	1,00	$ 549.645,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 549.645,00
3	715	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados y tableros eléctricos sede Saravena	94	1,00	$ 2.319.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.319.238,00
4	703	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados, tableros eléctricos Sede Tame	94	1,00	$ 2.561.214,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.561.214,00
5	701	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, tableros eléctricos Sede Arauca	94	1,00	$ 22.442.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 22.442.238,00
6	705	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, Sede Arauquita	94	1,00	$ 291.314,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 291.314,00
7	702	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, tableros eléctricos Sede Saravena	94	1,00	$ 1.764.384,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.764.384,00
8	707	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires acondicionados, tableros eléctricos Sede Tame	94	1,00	$ 2.840.466,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.840.466,00

Notas Finales

#$46-02-00-081;81003352026;Faynori.Pineda@icbf.gov.co#$ Favor Cancelar a la cuenta de Ahorros No 506000118543, Banco Davivienda.

Datos Totales

Documento generado el:
07/09/2026 16:21:16
Documento validado por la DIAN:
07/09/2026 16:21:18
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	38.851.054,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	38.851.054,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	38.851.054,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 38.851.054,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764113775158 Rango desde: 101 Rango hasta: 124 Vigencia: 2028-08-09

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 81003352026
INFORME PERIODICO 01

1. Datos generales

Período del informe (desde 12/06/2026 hasta 30/07/2026)

Número de contrato/convenio: 81002092025

Tipo de contrato/convenio: PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha suscripción contrato/convenio 09/06/2026

Valor **Inicial** del contrato/convenio: $60.000.000,00

Plazo de Ejecución **Inicial:** 12/06/2026 hasta 31/12/2026

Plazo de Ejecución **Final** (hasta cuándo): De conformidad con la última prórroga N/A

Objeto:

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA.

Alcance del objeto (si aplica)

N/A

2. Datos supervisor

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Coordinadora Grupo Interno de trabajo Administrativo y de Talento Humano		
Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico)	NASLY EDALCY FLOREZ VEGA Coordinadora Grupo Interno de trabajo Administrativo y de Talento Humano	Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico	12/06/2026 HASTA30/07/2026
Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	N/A	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	N/A
Otros supervisores **(*)**	N/A	Cargos de otros supervisores	N/A

(*) *Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.*

3. Datos contratista

Nombre Contratista: BELCY MALDONADO TORRES

Cédula o NIT: 1098628126-3

Dirección: CALLE 23 #16-34 BARRIO CORDOBA

Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: ELCY MALDONADO TORRES

Correo electrónico: senalfrios@hotmail.com

Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i):** N/A

Identificación:N/A

Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar

N/A

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i):** N/A

(i) *Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a 30 días.*

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Fecha inicio del contrato/convenio: 12/06/2026

Fecha de terminación inicial: 31/12/2026

Fecha aprobación pólizas:11/06/2026

Fecha expedición R.P.:10/06/2026

Fecha acta de inicio (si aplica): 23/05/2025

Fecha documento de Prórroga (si aplica): N/A

Prorrogado hasta cuándo (si aplica): N/A

Fecha aprobación póliza de la prórroga: N/A

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

5. Información presupuestal

Valor **Inicial** del contrato/convenio	**$**	**60.000.000,00**
Aporte ICBF	$	-
Aporte Contratista (si aplica)	$	-

No. de CDP:	6826	Fecha CDP:	8/01/2026	Valor de CDP:	$ 60.000.000,00
No. de VF (si aplica)	N/A	Fecha VF:	N/A	Valor de VF:	$ -
No. de RP:	129226	Fecha RP:	10/06/2026	Valor de RP:	$ 60.000.000,00

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: N/A Valor Adición: $ 0,00

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:	N/A	Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición:	N/A	Valor CDP Adición:	$ -
No. de RP Adición:	N/A	Fecha inicial y/o de operación del RP Adición:	N/A	Valor RP Adición:	$ -

Valor adición aporte contratista: $ -

Fecha aprobación póliza de la adición N/A

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: N/A Valor disminución : $ 0,00

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No.CDP disminución :	N/A	Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución :	N/A	Valor CDP disminución :	$ -
No. de RP disminución :	N/A	Fecha inicial y/o de operación del RP disminución :	N/A	Valor RP disminución :	$ -

Valor disminución aporte contratista: $ -

Fecha aprobación póliza de la disminución N/A

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) $ -

Valor anticipo (si aplica):	$ -	Fecha pago anticipo (si aplica):	N/A
Porcentaje amortización (si aplica):	$ -	Período facturado:	N/A

Forma de Pago:

Modificatorio No. 01: la forma de pago se ajusta estableciendo que el valor del contrato será cancelado en dos (2) pagos, programados en el mes de JULIO y DICIEMBRE de la vigencia 2026, el cual se constituirá al PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA descritos ampliamente en el documento de Ficha de Condiciones Técnicas en el numeral 6. Para lo anterior, la Coordinadora del Grupo Administrativo y de Talento Humano debe certificar mediante acta el cumplimiento de la entrega de los materiales que se suministraron dentro del periodo a cobrar. Conforme a lo establecido en el numeral 8, 'Forma de pago', del documento de estudio previo, para este numeral la forma de pago quedará establecida de la siguiente manera Se pagará al contratista así: El valor del contrato será cancelado en dos (2) pagos: AGOSTO y DICIEMBRE de la vigencia 2026; el cual se constituirá al PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA descritos ampliamente en el documento Ficha de Condiciones Técnicas en el numeral 6, para lo anterior, La coordinadora del grupo administrativo debe certificar mediante acta el cumplimiento los servicios que se prestaron dentro del periodo a cobrar.

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. certificación de recibo a satisfacción por parte del Supervisor y la certificación del Revisor Fiscal o Representante Legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Estos pagos no podrán comprender períodos superiores a dos (2) meses de ejecución. La cuenta de cobro deberá presentarse dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a la ejecución de las actividades exceptuando el mes de diciembre el cual deberá presentarse en los 5 primeros días del mes.

Teniendo en cuenta la implementación de facturación electrónica, el contratista debe remitir las facturas al buzón siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, indicando en el asunto los siguientes datos: PCI; #CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Se deberá adjuntar únicamente la factura electrónica en representación gráfica y el archivo XML de la factura. En las notas de la factura se debe incluir el siguiente texto: $PCI; CONTRATO No.; CORREOSUPERVISOR#$. Las facturas se revisarán, aprobarán o rechazarán por el supervisor del contrato, directamente en la plataforma SIIF NACION. Si al realizar la verificación de una factura esta no cuenta con la información completa para su aprobación, será rechazada y se solicitarán las correcciones a la misma. La factura corregida debe ser enviada nuevamente al buzón de SIIF Nación. Los documentos adicionales a la factura deberán ser remitidos directamente al correo que el supervisor del contrato disponga para el efecto.

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC - Programa Anual Mensualizado de Caja. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Todos los pagos se realizarán conforme al PAC aprobado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. 81003352026 (NO existio contratación Derivada o existio derivada según aplique) .

No. de Contrato/convenio	Objeto del contrato/convenio	Fecha de inicio del contrato/convenio	Plazo del contrato/convenio	Valor total del contrato/convenio	Fecha de liquidación	Certificación del contratista
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Este aparte debe diligenciarse el cuadro en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no exisitir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Período certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Ubicación del documento soporte	Observaciones
N/A	N/A	$ -	N/A	N/A
N/A	N/A	$ -	N/A	N/A

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor bruto pagado o desembolsado	Fecha de la orden de pago correspondiente	Número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)	Ubicación del documento soporte
N/A	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES	$ -				

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Tipo de Reintegro	Fecha reintegro	Valor reintegro	No. de Comprobante reintegro	Justificación del reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (aplica para rendimientos financieros) **N/A**

Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros) **N/A**

** Para el informe fina, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.*

Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.

Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista rn los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio " CERO ($0)".

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto	Valor
VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	**$ 60.000.000,00**
VALOR APORTE ICBF:	$ 60.000.000,00
VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 0,00**
VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	$ 0,00
VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL REDUCCIONES	**$ 0,00**
VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	$ 0,00
VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	**$ 60.000.000,00**
VALOR TOTAL APORTE ICBF	$ 0,00
VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 0,00
VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	$ 0,00
VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$ 0,00
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:	$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 60.000.000,00
SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF	$ 0,00
SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF	$ 0,00

Notas Financieras

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguentes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío :

Saldos a liberar:	N/A
Estado de los recursos a liberar:	N/A
Saldos pendientes por pagar	N/A
Estado de los recursos reintegrados:	N/A
Compensación por sanción impuesta al contratista	N/A

Fecha estado de cuenta N/A

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**	**475-47-994000078795**	**10/06/2026**	**30/04/2027**
Calidad del Bien			**11/06/2026**	**30/04/2027**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales			**11/06/2026**	**30/12/2029**

Nota: *Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.*

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción (seleccionar con una x)			Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley	Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Parcial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1. Obligaciones del Eje de Gestión de Calidad. **1.** Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	**SI**	hojas de vida del personal técnico,	Informe periodico de supervision 01	**N/A**
2. Eje de Seguridad de la Información: 1. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	**SI**	Formato F5.G7.ABS Compromiso de Confidencialidad.	Informe periodico de supervision 01	**N/A**
3. Obligacion del Eje Ambiental: **1.** Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.	**SI**	Formato f33.g7.abs cumplimiento de buenas prácticas ambientales,	Informe periodico de supervision 01	**N/A**
2. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.	**SI**	Formato F35.G7.ABS Manejo Seguro de Sustancias Químicas.	Informe periodico de supervision 01	**N/A**
3. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	**N/A**	N/A	N/A	**Para el desarrollo del primer ciclo de mantenimientos del contrato No. 81003352026, no se generaron residuo de estas características.**
3. Obligaciones del Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo. **1.** Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	**SI**	El formato f27.g7.abs Matriz de peligros	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente de SSST	**N/A**
2. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	**SI**	listado de asistencia a Inducción brindada para temas relacionados en SST.	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente de SSST	**N/A**
3. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.	**SI**	Formato f29.g7.abs Entrega de EPP	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente de SSST	**N/A**
4. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.	**SI**	Concepto Examenes medicos ocupacionales del personal tecnico que ejecutó las labores de mantenimiento.	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente de SSST	**N/A**
5. Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral – ATEL del personal a cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del contrato o convenio.	**SI**	Certificación de la ARL POSITIVA en la que se indica que no se presentaron ATEL en el periodo de ejecución de los mantenimientos.	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente de SSST	**N/A**
6 . Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.	**SI**	certificado en alturas del personal técnico que ejecutó las labores de mantenimiento.	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente de SSST	**N/A**

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad (Nota: una vez se adjudique el contrato y antes de legalizarlo se debe hacer registro en la plataforma PROVEEDORES ICBF si no cuenta con este).	**SI**	registro en el aplicativo PROVEEDORES de ICBF.	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01	**N/A**
2. Suscribir el acta de inicio del contrato.	**SI**	Acta de Inicio la cual reposa en el expediente contractual 81003352026	reposa en el expediente contractual del proceso 81003352026	**N/A**
3. Suscribir la garantía de los amparos requeridos para el cumplimiento del contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.	**SI**	La póliza aprobada corresponde al número475-47-994000078795 del 11/06/2026 la cual reposa en el expediente contractual.	La Poliza reposa en el expediente contractual del proceso 81003352026.	**N/A**
4. Suscribir la garantía del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.	**SI**	La póliza aprobada corresponde al número475-47-994000078795 del 11/06/2026 la cual reposa en el expediente contractual.	La Poliza reposa en el expediente contractual del proceso 81003352026.	**N/A**
5. Entregar al Grupo Financiero el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente, debidamente diligenciado y firmado, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta.	**SI**	formato abono directo en cuenta de ahorros o corriente, debidamente diligenciado y firmado, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta	El abono en cuenta reposa en el expediente contractual del proceso 81003352026.	**N/A**
6. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales y presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICBF), para efectos del pago.	**SI**	Presento certificacion de cumplimiento pago de SISS y la planilla de pago de sus trabajadores asociados al servicio prestado para este periodo	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente Administrativo	**N/A**
7.Presentar oportunamente las facturas, informes y los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	**SI**	Factura electronica N°: FESF 109 de fecha 07/09/2026 e iforme de ejcucion No 01.	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente financiero	**N/A**
8. Mantener los precios presentados en la oferta, durante el tiempo de la ejecución del contrato	**SI**	OFERTA ECONOMICA la cual se encuentra en el expediente contractual N° 81003352026	Reposa en el expediente contractual	Durante el período objeto de supervisión, se evidenció que el contratista conservó los precios establecidos en su propuesta económica, manteniéndolos invariables durante la ejecución del contrato, en cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas.
9. Presentar con cada informe la factura, el desprendible de pago de la nómina; certificado de paz y salvo firmado por el trabajador que ejecutó las labores.	**SI**	Factura electronica N°: FESF 109 de fecha 07/09/2026 y los desprendibles de pago de nomina de los trabajadores correspondiente a este informes	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente Administrativo	**N/A**
10. Suscribir el acta de liquidación del contrato.	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**No aplica para este periodo toda vez que el contrato finaliza a 31/12/202**
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
1. Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos y estándares definidos en el numeral 6 "Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar" de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT). SI	**SI**	Informe de ejecución contractual N° 1- periodo de actividades Junio y julio /2026.	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente tecnico	**N/A**
2. Entregar a la entidad previo al inicio de labores: Cronograma de Mantenimientos preventivos, Listado de personal que estará ejecutando las distintas tareas, certificado de afiliación a Salud, Pensión y ARL del Personal; para el caso de trabajos en altura, presentar los certificados que acreditan al trabajador para realizar la tarea.	**SI**	Cronograma de actividades, listado de personal que ejecutó las distintas tareas, certificado de afiliación a Salud, Pensión y ARL del Personal; certificación de trabajos en altura.	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente tecnico y SST	**N/A**
3. Suministrar todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento a los equipos, los cuales serán nuevos, de primera calidad, adecuados para cada caso y uso, y con certificado de conformidad de producto siempre que resulte aplicable según la normatividad vigente.	**SI**	Reporte de servicio tecnico y factura electronica N°: FESF 109 de fecha 07/09/2026	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente tecnico y financiero	**N/A**
4. Cambiar los materiales, insumos o herramientas que estén defectuosos, en mal estado y/o no cumplan con las especificaciones técnicas y sean devueltos por el ICBF, por otros nuevos y de iguales o superiores características, dentro del día hábil siguiente a partir de la comunicación escrita, telefónica o vía correo electrónico por parte del supervisor o por quien este designe.	**SI**	Evidencias fotograficas, reporte de servicio tecnico y factura electronica N°: FESF 109 de fecha 07/09/2026	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente tecnico	Durante el período objeto de supervisión no se presentaron devoluciones de materiales, insumos o herramientas por defectos, mal estado o incumplimiento de las especificaciones técnicas. En consecuencia, no fue necesario requerir reposiciones al contratista, manteniéndose el cumplimiento de las condiciones de calidad exigidas en el contrato.
5. Deberá emplear los insumos y repuestos recomendados por el fabricante de cada equipo; pero podrá utilizar, bajo su responsabilidad, otros equivalentes en calidad técnica y resultados, en caso de dificultad para obtener los recomendados.	**SI**	Reporte de servicio tecnico y factura electronica N°: FESF 109 de fecha 07/09/2026	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente tecnico y financiero	Se evidenció que los insumos y repuestos utilizados por el contratista corresponden a las especificaciones técnicas requeridas para los equipos objeto del contrato. La verificación se realizó mediante la revisión de facturas, fichas técnicas e informes de mantenimiento, encontrándose que los elementos empleados cumplen con las condiciones de calidad y funcionalidad exigidas.
6. Proveer los medios materiales y humanos suficientes, en calidad y cantidad, para lograr el mejor resultado en el servicio, en el menor tiempo posible.	**SI**	Informe de ejecución contractual N° 01-presentados por el contratista, Reporte de servicio tecnico, Cronogramas de actividades Registros fotográficos de las actividades realizadas.	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente tecnico	El contratista mantuvo durante la ejecución contractual la capacidad operativa necesaria para atender los requerimientos del contrato, disponiendo de recurso humano idóneo y de los medios materiales suficientes en cantidad y calidad, lo que permitió la prestación eficiente del servicio y el logro de los resultados esperados por la Entidad.
7. Disponer del transporte necesario y del personal idóneo para la entrega oportuna en las diferentes sedes de las Regionales de las zonas geográficas, de los elementos y servicios que requiere el ICBF.	**SI**	informe de ejecución contractual N° 01-resentados por el contratista, Reporte de servicio tecnico, Cronogramas de actividades Registros fotográficos de las actividades realizadas, Relación del personal asignado al contrato	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente tecnico	El contratista garantizó durante toda la ejecución contractual la disponibilidad de transporte y personal idóneo para la atención de los requerimientos de las distintas sedes del ICBF, efectuando las entregas y servicios contratados de manera oportuna y sin presentarse incumplimientos asociados a la logística o desplazamiento.
8. Prestar el servicio en horas de atención al público previa coordinación o programación con el SUPERVISOR del contrato, o a quien éste delegue para tal fin.	**SI**	informe de ejecución contractual N° 01-presentados por el contratista, Reporte de servicio tecnico, Cronogramas de actividades Registros fotográficos de las actividades realizadas, Relación del personal asignado al contrato, Solicitud de ingreso que se efectuaron a la supervisión.	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente tecnico	**N/A**
9. Identificar mediante un carné a los empleados que prestarán el servicio, adicionalmente, deberán portar siempre la respectiva escarapela.	**SI**	Registro fotográfico	Se anexan registro fotográfico del carné de identificación del personal.	**N/A**
10. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con personal técnico en refrigeración que cuente con la competencia laboral en manejo de refrigerantes nivel intermedio, además técnicos electricistas con tarjeta profesional expedida por el CONTE (de acuerdo con el anexo 3 de la Ficha de Condiciones Técnicas).	**SI**	Hoja de vida del personal que laboró en el primer ciclo de mantenimientos.	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente tecnico	**N/A**
11. Los trabajadores del contratista que ejecuten labores de mantenimiento deberán atender las normas de seguridad y permitir la revisión que efectúe el vigilante o cualquier otra persona autorizada, de los elementos que entren o retiren de las dependencias del ICBF (Entregar a la entidad por medio de correo electrónico el listado de herramientas que ingresan).	**SI**	Registros de ingreso del personal técnico a las instalaciones ICBF Listado de Herramientas que ingresa el personal para el mantenimiento respecivo.	se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente tecnico	**N/A**
12. Presentar al SUPERVISOR del contrato la lista de personal encargado por el OFERENTE para realizar las visitas de mantenimiento.	**SI**	listado de personal que intervino en las labores de ejecucion y correo electronicos de solicitud de autorización de ingreso a la entidad enviados a la supervisión del contrato	e anexo al informe Periodico de supervision No. 01 componente tecnico	**N/A**
13. Presentar al SUPERVISOR, previo al inicio de la ejecución del contrato, la programación de visitas de mantenimiento preventivo con el fin de elaborar los permisos de ingresos necesarios para el personal encargado de las actividades.	**SI**	Correo electroico con autorización de Ingreso de personal emitidio por la supervisora del contrato 81003352026 y cronograma de actividades	Se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 en el componente tecnico,	**N/A**
14. Llevar una hoja de vida de cada uno de los equipos objeto de mantenimiento en la cual se hará un Registro del reporte del servicio que se realiza al equipo, el estado de funcionamiento final con sus recomendaciones, además, debe ser firmado por el Técnico de Mantenimiento. El reporte del servicio de mantenimiento de cada equipo se requerirá como soporte para el pago periódico de las facturas para pago presentadas por el contratista.	**SI**	Formatos reportes del servicio tecnico de mantenimiento de cada equipo intervenido.	Se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 en el componente tecnico,	**N/A**
15. El OFERENTE se compromete con la disponibilidad inmediata de los repuestos que sean necesarios para atender cualquier emergencia garantizando que el tiempo de entrega no será superior a 24 horas.	**SI**	Formatos reportes del servicio tecnico de mantenimiento de cada equipo intervenido.	Se anexo al informe Periodico de supervision No. 01 en el componente tecnico,	**N/A**
16 .Presentar informe de ejecución contractual de actividades con cada cuenta de cobro que se presente al ICBF Regional Arauca.	**SI**	Informe de ejecución contractual N° 01- periodo de actividades junio y julio /2026	El informes radicado mediante oficio 20263200100003162 2 de fecha 11/09/2026 por La Contratista BELCY MALDONADO TORRES	**N/A**

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" debera justificar por que no se requirio y como esto no constituye un posible incumplimiento.Si el supervisor señala que una obligación esta "PENDIENTE" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar las acciones sancionatorias adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación es "PARCIAL" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar el porcentaje de ejecución realizado y el pendiente de cumplimiento y debera establecer el plazo para su cumplimiento y estipular los documentos que daran cumplimiento a dicha obligación.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

.....

15. Seguimiento a matriz de riesgos				
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SÍ	X	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SI		NO	**X**
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:				
Observaciones adicionales:				
Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la ***Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.***				

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de informe 16/09/2026

Firma

FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA
Directora (E) Regional Arauca

Firma

NANCY EDILMA ARANA NIEVEZ
Contratista Profesional de Apoyo Legalizador de cuentas Grupo Administrativo y de Talento Humano.

Firma

MARIO ANDRES GUERRA MEDINA
Contratista Profesional de Apoyo Revisor Tecnico Grupo Administrativo y de Talento Humano.

Firma

SONIA ZULEIMA CISNEROS GARRIDO
Contratista Profesional de Apoyo SSST Grupo Administrativo y de Talento Humano.

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.