GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.

GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.

HOJA DE TRABAJO EN CAMPO - VISITA A PARADEROS


DOCUMENTO PS-F- GDADEP -029
VERSIÓN 2
PAGINA 1 DE 1

DATOS DE CAMPO					
SE SOLICITA CAMBIO DE SEÑAL	—	TIPO DE SEÑAL (S-IDU / M-15)	SIDU	CUENTA MODULO TIPO 1 EXISTENTE (M-10)	SI
TRASLADO DEL PARADERO	Se Traslada 20 metros Sentido Flujo				
ESTADO DE LA ZONA DE ANDEN - UBICACIÓN DEL PARADERO					
TIPO DE MATERIAL DE ANDEN EXISTENTE	Loseta Concreto			ESTADO DE LA ZONA DEL PARADERO	Regular
NIVEL EXISTENTE DEL ANDEN		NIVEL PROYECTADO DEL TAPETE		ANDEN INTERVENIDO POR OTRAS ENTIDADES	—
CARACTERISTICAS DEL PARADERO					
REPINTAR Y/O CORREGIR FRANJA AMARILLA	SI	DEMARCAR ZONA DE PARADA W	SI	ZONA ACCESIBLE	SI
SE REQUIERE GESTION SOCIAL	—	CUENTA CON CONEXIÓN ELECTRICA	SI	SE PUEDE ADECUAR TAPETE CTO 186-2020	SI

DETALLES ADICIONALES PARA EJECUCION DE LA ZONA DE CONFORMACION:

- Se mejoran las condiciones
- Por la ubicacion y cimentacion de el puente peatonal se deja de 3,50 m.
- 50M: Se propone traslado para alejarlo de la esquina ya que actualmente esta a solo 13m, ademas se saca de sumidero con el traslado 20m en la dirección del flujo vehicular
- solicitar demarcación horizontal el cordon.

FCP



CONSECUTIVO:		CENEFA :	061A07		
FECHA :	24 Febrero 2026				
DIRECCIÓN :	Av Americas - KR 69C				
COORDENADAS FINAL:	4629840	-74.128957			
TIPO PARADERO:	T1 X	T2	T3	OPCIONAL	T1
CON TAPETE		CONFORMACION			
CASO RES. 313780-23	A3	RECONSTRUCCION	X		
PERMISO IDPC		REHABILITACION			
DIMENSION TOTAL. (L*A)		Long. 15.00m	Anch. 3,50 m		

COMPONENTES DEL PARADERO	SI / NO	cant.
CUBIERTA M-12 (UN)	SI	
PANEL M-13 (UN)	SI	
PANEL M-160 (UN)	SI	
SARDINEL A-10 (ML) / INCLUYE CAMBIO	SI	
LOSETA PODO TACTIL A-50 -ALERTA- PARALELO AL SARDINEL - ANTERIOR - AL FRENTE (ML)	SI	
LOSETA PODO TACTIL A-55 -GUIA - PARALELO AL SARDINEL - POSTERIOR - ATRÁS (ML)	—	
LOSETA PODO TACTIL A-50 -ALERTA- ALREDEDOR DE ELEMENTOS (ML)	SI	
LOSETA PODO TACTIL A-50 -ALERTA- PERPENDICULAR AL SARDINEL - EXTREMOS (ML)	SI	
LOSETA PODO TACTIL A-55 -GUIA - PERPENDICULAR AL SARDINEL- ENFRENTADOS AL PANEL (ML)	SI	
LOSETA PODO TACTIL A-55 -GUIA- PERPENDICULAR AL SARDINEL- ENFRENTADOS LA SEÑAL VERTICAL (ML)	—	
AREA DE ACCESO -CONCRETO ESTRIADO (M2)	SI	
RAMPAS DE ACCESO (M2)	—	
SEÑALIZACIÓN BRAILLE (UN)	SI	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - DISCAPACITADOS (UN)	SI	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL -PINTURA AMARILLA EN SARDINEL (ML)	SI	

INTERVENTORÍA	CONCESIONARIO	TRANSMILENIO	MOVILIDAD	DADEP	OTROS	OTROS
Nombre: DIEGO F. PEÑA	Nombre : RADIO TAXIS	Nombre : Angie Ruiz	Nombre : Andrés Rojas	Nombre :	Nombre:	Nombre: