
ARQUITECTÓNICO



PLANTA TERCER PISO

ESC. 1:100

CONVECCIONES
ACHURADO MUROS

	MUROS EN PIEDRA DE SILLAR - PEGA CALICANTO
	MUROS EN LADRILLO DE ARCILLA COCIDA Y PEGA DE CALICANTO
	LADRILLO TOLETE COMUN - PEGA EN MORTERO, CEMENTO y ARENA
	COLUMAS EN CONCRETO
	MUROS EN MADERA (TEATRINO)

CONVECCIONES
PATOLOGÍA EN PISOS

	PISOS EN MADERA - DETERIORADO - ESPACOS EN DE USO
	HUELLA DE MURO CORTADO EN PISO
	TABLA DE PASILLO EN MAYOR AVANCE DE DETERIORO
	ELEMENTO INVASIÓN EN MADERA - DETERIORO
	ESCALERA EN MADERA DETERIORADA
	PISOS EN AVANZADO DETERIORO CERÁMICA

CONVECCIONES
ACHURADO DE PISOS

	TABLÓN PISO EN MADERA
	CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 20X20 CM
	GRANITO PULIDO

ARQUITECTÓNICO

