ACTA Nº 1	
FECHA: 10/04/2026	**LUGAR: PRESENCIAL**
COMITÉ: CAPACITACIÓN: ☐ REUNIÓN: ☐ SOCIALIZACIÓN:	
INDUCCIÓN: ADHERENCIA A GUÍAS: OTROS: INSPECCION	

ORDEN DEL DÍA:

- Inspeccion a Unidades de Almacenamiento y demás temas relacionados con la gestión residuos en las USI Picaleña, El Salado, Jordan VIII Etapa, San Francisco y El Sur

OBJETIVO:

Socializar los resultados de las inspecciones a Unidades de Almacenamiento y demás temas relacionados con la gestión residuos en las USI Picaleña, El Salado, Jordan VIII Etapa, San Francisco y El Sur

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PREVIOS:

NA

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

El día jueves 9 de abril del 2026, el área de Seguridad y Salud en el trabajo realiza una inspeccion ambiental a las unidades de almacenamiento, canecas y demás elementos para la gestión de residuos de las sedes USI Picaleña, El Salado, Jordan VIII Etapa, San Francisco y El Sur, obteniéndose los siguientes resultados:

1) USI SAN FRANCISCO

1.1. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Mediante la lista de chequeo se identifica lo siguiente:

- No hay rejilla en el sifón de la unidad de residuos ordinarios
- No hay señalización en las puertas de las unidades de almacenamiento de cada residuo
- No hay recipientes plásticos para los residuos aprovechables y todo se encuentra desordenado dentro de la unidad de almacenamiento

1.2. CANECAS O CONTENEDORES DE RESIDUOS

La USI sede San Francisco cuenta con un total de 137 canecas y 14 guardianes distribuidas de la siguiente manera:

#	ÁREA	NEGRA	ROJA	BLANCA	GUARDINAES	OBSERVACIONES
1	SALA DE PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	2	2	0	3	Etiquetas sin marcar el área donde están
2	REANIMACIÓN - URGENCIAS	1	1	0	2	Caneca roja no sirve el pedal
3	CAFETIN - URGENCIAS	1	0	0	0	Caneca sin tapa ni etiqueta
4	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO RESIDUOS - URGENCIAS	1	1	0	0	Canecas sin etiquetas, y pequeñas para la cantidad de residuos, sin embargo, el cuarto no es apto para colocar canecas más grandes
5	SALA DE OBSERVACION HOMBRES Y MUJERES - URGENCIAS	1	2	0	1	La caneca negra se encuentra dañada la tapa, la roja se

						encuentra una dañada en el pedal, están todas sin etiqueta
6	PEDIATRIA - URGENCIAS	1	1	0	0	Se encuentra la roja dañada en cuanto al pedal y es muy pequeña para la cantidad de residuos generados se recomienda colocar una de 20L
7	CONSULTORIOS - URGENCIAS	0	12	0	0	Se encuentra una caneca roja con el pedal dañado en el consultorio 4, se recomienda dotar con caneca negra
8	REFERENCIA - URGENCIAS	1	0	1	0	
9	SALA ERA - URGENCIAS	1	1	0	0	Caneca negra se encontraba sin bolsa
10	COORDINACION MEDICOS - URGENCIAS	1	0	0	0	Se encuentra una caneca gris para aprovechables y una verde para el baño
11	ZONA DESCANSO PERSONAL - URGENCIAS	0	0	0	0	Hay una caneca verde sin tapa
12	ENTRADA MATERNIDAD	1	0	1	0	
13	ZONA LAVA PATOS - MATERNIDAD	0	1	0	0	Sin etiqueta
14	ESTACION ENFERMERIA 1 Y 2 - MATERNIDAD	1	2	2	2	
15	SALA PRE PARTO 1 Y 2 - MATERNIDAD	1	3	1	0	Cambiar etiquetas
16	TRABAJO SUCIO - MATERNIDAD	0	1	1	0	
17	OFICINA JEFE - MATERNIDAD	1	1	0	0	
18	SALA DE PARTO - MATERNIDAD	1	2	0	0	Cambiar etiquetas una roja está sin tapa
19	OFICINAS MEDICOS - MATERNIDAD	0	3	0	0	
20	PARTO HUMANIZADO - MATERNIDAD	0	1	0	0	
21	ECOGRAFIA - MATERNIDAD	1	1	0	0	
22	HABITACIONES - MATERNIDAD	0	8	0	0	Una con pedal dañado

23	BAÑO ENFERMEROS - MATERNIDAD	1	1	0	0	Roja dañado el pedal
24	CUARTO MEDICO - MATERNIDAD	0	1	0	0	
25	ESTACION ENFERMERIA – HOSPITALIZACION	1	2	0	2	Sin etiquetas
26	HABITACIONES - HOSPITALIZACION	0	12	0	0	
27	PASILLO HABITACIONES – HOSPITALIZACION	0	1	0	0	
28	CONSULTORIOS PYP	4	12	0	0	
29	CUARTO DE ASEO PYP	1	1	0	0	
30	ZONA ADMINISTRATIVA SAN FRANSISCO	10	0	8	0	
31	PASILLO LABORATORIO CLINICO	1	0	0	0	Sin etiqueta
32	ALISTAMIENTO DE MUESTRAS – LABORATORIO CLINICO	0	2	0	0	
33	PROCESAMIENTO DE MUESTRAS – LABORATORIO CLINICO	3	1	0	0	
34	TOMA DE MUESTRAS – LABORATORIO CLINICO	4	4	0	4	
35	FROTIS – LABORATORIO CLINICO	0	2	0	0	

1.3. RUTA DE RESIDUOS SOLIDOS

No se evidencia planos en las áreas

1.4 REGISTRO FOTOGRAFICO




33













-

2. USI DEL SUR

2.1. INSPECCIÓN UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

- No se identifica contenedor para residuos reciclables de igual manera se identifica muchos residuos de esta clase, se propone desarmar las cajas y apilarlas para que ocupen menos espacio
- La puerta de los residuos esta desoldada y puede caer en cualquier momento encima de los trabajadores de aseo

2.2. CANECAS O CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS

La USI del Sur cuenta con 36 canecas y 4 guardianes distribuidos de la siguiente manera

#	ÁREA	NEGRA	ROJA	BLANCA	GUARD INAES	OBSERVACIONES
1	FARMACIA	1	1	2	0	Sin etiquetar
2	PASILLO - URGENCIAS	1	1	0	0	La caneca roja tenía bolsa blanca, sin etiquetas
3	CUARTO ASEO - URGENCIAS	0	1	0	0	
4	REANIMACIÓN - URGENCIAS	1	1	1	2	Fuga de agua en el lavamanos
5	PROCEDIMIENTOS-URGENCIAS	0	2	0	2	Una caneca verde para ordinarios
6	RECEPCIÓN - URGENCIAS	1	0	1	0	Sin etiqueta
7	CONSULTORIO MEDICOS - URGENCIAS	2	2	0	0	Sin etiquetas
8	ESTAR MEDICO 1 Y 2 - URGENCIAS	0	2	0	0	Sin etiquetas
9	ZONA DESCANSO - URGENCIAS	1	0	0	0	Caneca negra con bolsa blanca
10	BAÑO FUNCIONARIOS - URGENCIAS	0	1	0	0	Sin etiqueta
11	CONSULTORIO PSIQUIATRIA	0	1	0	0	Sin etiqueta
12	ECOGRAFIA	0	1	0	0	
13	SALA ESPERA IMAGEN	2	0	0	0	Sin etiqueta
14	UNIDAD MENTAL	3	7	0	0	Una caneca roja dañada

2.3. RUTA SANITARIA

No se encuentra con ruta sanitaria identificada en las zonas

2.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

















3. USI JORDAN VIII ETAPA

3.1. INSPECCION DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO

- Solo se cuenta con un contenedor de residuos ordinarios por lo cual es importante contar con al menos dos mas
- No se cuenta con recipientes blanco para la unidad de almacenamiento
- No hay señalización de la unidad de almacenamiento de residuos aprovechables, se aconseja desarmar las cajas y apilar para mejorar el almacenamiento de estos residuos

3.2. CANECAS O CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS

La USI JORDAN VIII ETAPA cuenta con 35 canecas y 3 guardianes distribuidos de la siguiente manera:

#	ÁREA	NEGRA	ROJA	BLANCA	GUARD INAES	OBSERVACIONES
1	SALA ESPERA - URGENCIAS	1	0	0	0	
2	ESTACION ENFERMERIA - URGENCIAS	0	0	2	0	Es necesario una caneca negra, sin etiquetas
3	CONSULTORIOS 1 Y 2 - URGENCIAS	2	2	0	0	Sin etiquetas

4	HABITACIONES	5	5	0	0	Sin etiquetas
5	OBSERVACION – URGENCIAS	1	1	0	0	Sin etiquetas
6	SALA ERA	1	0	0	0	Hace falta colocar una caneca roja
7	OBSERVACIÓN PEDIATRICA - URGENCIAS	1	1	1	0	Sin etiquetas
8	PROCEDIMIENTO	0	1	0	2	Se tiene una caneca gris como ordinario
9	VACUNACIÓN	1	1	0	1	Sin etiquetas, fuga de agua en el airea acondicionado
10	PASILLO	1	0	0	0	
11	PYP	1	1	0	0	
12	CONSULTORIOS	2	2	2	0	

3.3. RUTA SANITARIA

No existe señalización ni plano de ruta sanitaria

3.4. REGISTRO FOTOGRAFICO




















4. USI EL SALADO

4.1. INSPECCION UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

- Falta una cerámica en la poceta de lavado de traperos
- Falta señalización de la unidad de almacenamiento de residuos para identificar el tipo de residuo

4.2. CANECAS O CONTENDEROS DE RESIDUOS SOLIDOS

La USI EL SALADO cuenta con 38 canecas y 3 guardianes distribuidos de la siguiente manera:

#	ÁREA	NEGRA	ROJA	BLANCA	GUARD INAES	OBSERVACIONES
1	REANIMACIÓN – URGENCIAS	1	1	1	2	
2	PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	2	1	0	1	
3	OBSERVACION HOMBRES – URGENCIAS	2	1	0	0	Sin etiquetas
4	PEDIATRIA – URGENCIAS	1	1	1	0	Sin etiquetas
5	ESTACION ENFERMERIA	1	0	1	0	Sin etiquetas
6	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	1	2	0	0	Sin etiquetas
7	SALA DE PARTO – URGENCIAS	1	1	0	0	Sin etiqueta
8	CONSULTA EXTERNA	1	0	0	0	
9	CONSULTORIOS CONSULTA EXTERNA	5	5	5	0	Sin etiquetas
10	BAÑOS CONSULTA EXTERNA	0	3	0	0	

11	SALA ESPERA	0	0	0	0	Verde para residuos ordinarios

4.3. RUTA SANITARIA

No se evidencia señalización de ruta sanitaria ni plano

4.4. REGISTRO FOTOGRAFICO












5. USI PICALEÑA

5.1. INSPECCION UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

- Se encuentra sin novedad

5.2. CANECAS O CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS

La USI PICALEÑA cuenta con 64 canecas y 5 guardianes distribuidos de la siguiente manera:

#	ÁREA	NEGRA	ROJA	BLANCA	GUARD INAES	OBSERVACIONES
1	SALA DE ESPERA - URGENCIAS	1	0	1	0	Sin etiquetas
2	BAÑO MUJERES	0	2	0	0	Sin etiquetas
3	BAÑO HOMBRES	0	2	0	0	Sin etiquetas
4	CONSULTORIO 1 Y 2 URGENCIAS	2	2	2	0	Sin etiquetas
5	CONSULTORIO ERA 1 Y 2	2	2	2	0	Sin etiquetas
6	OBSERVACION	6	2	0	0	Sin etiquetas
7	PROCEDIMIENTOS	0	2	0	2	Sin etiquetas
8	ESTACION ENFERMERIA	1	1	1	0	Sin etiquetas
9	REANIMACION	1	1	0	1	Sin etiquetas
10	RECEPCION	1	0	0	0	Sin etiquetas
11	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIOS	8	8	8	0	Sin etiquetas

12	TOMA DE MUESTRA	2	2	2	2	Sin etiquetas

5.3. RUTA SANITARIA

No se identifica ruta sanitaria y señalización

5.4. REGISTRO FOTOGRAFICO












6. CONCLUSIONES

SAN FRANSCISCO:

- A la Unidad de Almacenamiento le hace falta la señalización de cada deposito según el tipo de residuo
- Le hace falta una rejilla a un sifón
- Hace falta canecas blancas de 150 L para almacenar los residuos aprovechables y un mayor orden en el mismo
- Se requiere re imprimir etiquetas ya que en su mayoría están desgastadas y solicitar apoyo al proveedor de servicios generales para diligenciar la casilla de área ya que en todas se encuentran vacías
- Se requieren 4 canecas negras de 20 L , 7 canecas rojas de 20 L y 1 caneca blanca de 10L
- Retirar las canecas verdes y grises que hay en el área de urgencias

DEL SUR

- Soldar la puerta de residuos ordinarios ya que solo se esta sosteniendo de un punto y puede caer encima de las personas que la manipulen
- Conseguir tres canecas blancas y dos negras de mínimo 150L y una roja que esta dañada de 20 L
- Realizar mantenimiento al lavamanos de sala de reanimación ya que tiene una fuga de agua constante

- Retirar la caneca verde de ordinarios
- Solicitar al proveedor de servicios generales el adecuado uso de las bolsas que coincidan con el color de las canecas
- Se requiere re imprimir etiquetas de las canecas y solicitar apoyo al proveedor de servicios generales para que diligencia la casilla de area de cada caneca

JORDAN VIII ETAPA

- Realizar la señalización de la unidad de almacenamiento de residuos aprovechables
- Conseguir 2 canecas blancas y negras de mínimo 150 L para la unidad de almacenamiento de residuos
- Realizar desarme de cajas para mejorar el apile de residuos aprovechables
- Un aire acondicionado tiene una fuga de agua lo cual está generando aparición de moho en la unidad de vacunación y uso de una caneca de 150 l para recoger las goteras
- Se requiere retirar la caneca verde de residuos ordinarios y actualizar su color con una negra de 20 L
- Se requiere re imprimir etiquetas de las canecas ya que están desactualizadas y solicitar apoyo al proveedor de servicios generales para que diligencien la casilla de area de la etiqueta

EL SALADO

- Requiere instalar una cerámica faltante de la poceta
- Colocarles malla zaranda a las puertas de las unidades de almacenamiento para evitar el ingreso de vectores e instalarle la señalización del residuo al que corresponde
- Se requiere imprimir las etiquetas y solicitar apoyo al proveedor de servicios generales para diligenciar la casilla de área en las mismas

PICALEÑA

- Se identifica dos fugas de agua en lavamanos de urgencias
- Se identifica una balanza que no es posible calibrar por lo cual puede generar una observación en el pesaje de los residuos

• Hay dos panales de abejas en el parqueadero de la institución por lo cual se recomienda realizar re ubicación de los mismos a un ecosistema propicio para ellos, se recomienda no hacerles nada hasta que se cuente con un proveedor para la reubicación • Se requiere imprimir etiqueta dado que todas las canecas no tienen y solicitar apoyo al proveedor de servicios generales para dilgienciar la casilla de área de la misma

PARA CONSTANCIA FIRMAN:
ANEXOS

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO

Gmail **usi ese <usi.ambiental@gmail.com>**

Solicitud rondas

usi ese <usi.ambiental@gmail.com> 12 de abril de 2026 a las 14:58
Para: CALIDAD USIESE <calidad@usiese.gov.co>, seguridadtrabajo@usiese.gov.co

Buen dia estimada Doctora Veronica,

Comparto informe sobre la inspección realizada a las USI el dia jueves 9 de abril

Quedo atento al direccionamiento de como puedo proceder a cerrar las que compete al area de SST y como se direccionan las competentes a mantenimiento locativo

Agradecido por su atención

Jhon Alexander Vera Becerra
Ingeniero Ambiental.
U.S.I. E.S.E.

[El texto citado está oculto]

INSPECCION AMBIENTAL.pdf
470K

Gmail **usi ese <usi.ambiental@gmail.com>**

SOLICITUD MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

1 mensaje

usi ese <usi.ambiental@gmail.com> 21 de abril de 2026 a las 11:29
Para: apoyohospitalario@usiese.gov.co
Cc: seguridadtrabajo@usiese.gov.co, CALIDAD USIESE <calidad@usiese.gov.co>

Buen dia estimado Ing Jaime,

Según visitas realizadas por parte del área de seguridad y salud en el trabajo - tema ambiental, se comparte los siguientes hallazgos:

USI SUR - RICAURTE

- El portón de residuos ordinarios se encuentra suelta en dos puntos, lo cual en cualquier momento cuando se abra la unidad de almacenamiento puede caer.
- Es importante colocar malla de angeo o similar metálico con diámetro 1 mm en las puertas y ventanas de las Unidades de Almacenamiento de Residuos con el fin de evitar la entrada y proliferación de cualquier tipo de vector
- En Urgencias hay una gotera en el lavamanos producto de la grifería averiada.

USI EL JORDÁN ETAPA VIII

- En la sala de vacunación existe una filtración de agua en el aire acondicionado que produce una gotera de caudal importante que ha generado presencia de moho en paredes

USI EL SALADO

- La poceta de la Unidad de Almacenamiento de Residuos le hace falta una tableta blanca de 20x20
- Es importante colocar malla de angeo o similar metálico con diámetro 1 mm en las puertas de las Unidades de Almacenamiento de Residuos con el fin de evitar la entrada y proliferación de cualquier tipo de vector.

USI PICALEÑA

- Hay dos goteras en grifería de lavamanos en la zona de urgencias
- Hay dos panales de abejas en zona de parqueadero de la entidad

Agradeciendo la atención prestada

ACTA Nº 5	
FECHA: 14/04/2026	**LUGAR: PRESENCIAL**
COMITÉ: CAPACITACIÓN: [X] REUNIÓN: [ ] SOCIALIZACIÓN: [ ]	
INDUCCIÓN: [ ] ADHERENCIA A GUÍAS: [ ] OTROS:	

ORDEN DEL DÍA:

- Socialización capacitaciones realizadas en el mes de abril

OBJETIVO:
Retroalimentar la clasificación de residuos sólidos y el código de colores según la resolución Resolución 2184 de 2019


VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PREVIOS:

NA

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

Se desarrolló capacitación al personal de aseo sobre clasificación de residuos solidos tocándose los siguientes temas:

- Tipo de residuos solidos y ejemplos: Aprovechables, ordinarios, peligrosos y orgánicos.
- Se refuerza los códigos de colores: Blanco: aprovechables; verde: orgánico; negro: ordinarios o no aprovechables y rojo: peligrosos.
- Se retroalimenta sobre la importancia de coherencia entre la caneca y la bolsa para que mantengan el mismo color
- Se anexa lista de asistencia



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA — CODIGO: GPC-GC-FT-001
GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
SUBPROCESO GESTION DE CALIDAD — FECHA: DICIEMBRE 2021
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Clasificación de residuos solidos
FECHA: 14 abril de 2026 LUGAR: USI SAN FRANCISCO RESPONSABLE: Jhon Alexander Vivo Becerra

	NOMBRE Y APELLIDO	CORREO ELECTRONICO	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Gina Lizeth Mora	ginamora72@gmail.com	operaria sgl	3114412647	Gina Mora
2	Leidy Johanna Navarro	Jhanaira9197@gmail.com	Oficario Aseo	3003898218	Johanna Navarro
3	Claudia Liliana Cortes	Claudiacortes1836@gmail.co	Operaria	3183587034	Claudia C.
4	Maria del pilar Rocha	pilarrocha317@gmail.com	operaria	3143456508	Maria P.
5	Brillith martinez	brillith741@gmail.com	operaria	3233038244	BRILITH
6	leidy patricia espinosa	espinosaleidy3176@gmail.co	operaria	3143699689	leidy espinosa
7	Harold Zuiga Nava	harold2343@gmail.com	O.S.G	3100436070	
8	Gina marcela medina	ginamarcela2506@gmail	operaria	3150720443	Gina
9	ARGELIA DIAZ R.	diazargelia002@mail.com	S.G.	3246602614	ARGELIA DR
10	Ana Maria Valbuena	anavalbuena@hotmail.com	Coordinadora	3102458491	
11	Victor ALFONSO Santos	victoralfonso86@hotmail	O S G	3176291043	Victor Santos
12					
13					
14					

PARA CONSTANCIA FIRMAN:

ANEXOS		
COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA CUMPLIMIENTO**

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC- FT-001
USI	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	
	SUBPROCESO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FECHA: DICIEMBRE 2021
	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

TEMA: Clasificación de residuos sólidos

FECHA: 14 abril de 2026 LUGAR: USI SAN FRANCISCO RESPONSABLE: Jhon Alexander Vera Becerra

N	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Emma Lizeth Mora	gmmamora72@gmail.com	Operaria S.g.h	3144412647	Emma Mora
2	Leidy Johanna Navarro	Johanaca091987@gmail.com	Operario Aseo	3003898218	Johanna Navarro
3	Claudia Liliana Castañeda	Claudiacastaneda1830@gmail.com	Operaria	3187387454	Claudia C.
4	Maria del pilar Rocha	pilarrocha317@gmail.com	operaria	3143456508	Maria P.
5	Brillith martinez	sol1017Alex@gmail.com	operaria	3233038744	BRILITH
6	leidy patricia espinosa	espinosaleidy311@hotmail.com	operaria	3143699689	leidy espinosa
7	Harold Reina Osma	horeas12345@gmail.com	O.S.G	3140476070	
8	Gina Marcela Medina.s	gina marcela 258@gmail	Operaria	3187020443	
9	ARGELIA DIAZ R.	diazargelia002@mail.com	S.G.	3246602614	ARGELIA DR
10	Luz Angela Peleteg	coordagela57@gmail.com	Coordinadora	3102439804	
11	Victor Alfonso Santos	victor.moreno86@hotmail	O.S.G	3176291043	Victor Santos
12					
13					
14					
15					

TOTAL:

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
Nuestros servicios al Alcance de todos.

Alcaldía de
Ibagué

ibagué capital musical



www.ibague.gov.co

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ
USI E.S.E

CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS

Alcaldía de Ibagué

www.ibague.gov.co



RESIDUO SÓLIDO

Son materiales, sustancias u objetos desechados tras su vida útil, provenientes de actividades domésticas, industriales o comerciales.



CLASIFICACIÓN

1. Aprovechables
2. No aprovechables u ordinarios
3. Orgánicos
4. Peligrosos

CÓDIGO DE COLORES



Fuente: Andi / Informe Nacional de Residuos o Desechos Peligrosos en Colombia

Muchas gracias

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
NuevosS serviciosS al Alcance de todoS.



Alcaldía de Ibagué

www.ibague.gov.co

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO:
U.S.I.	GESTION DE RECURSOS FISICOS	FECHA: febrero 2022
	SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL	Página 1 de 1
	FORMATO DE INSPECCION POCETAS, UTAC Y UTAJ	Version 01

AÑO:	2026 / 10, abril
AUDITOR:	Jhon Alexander Vera B
AREA:	
UNIDAD INTERMEDIA, PUESTO O CENTRO DE SALUD:	San Francisco

NOTA:	En esta lista de chequeo, se evaluara la parte estructural de las areas de almacenamiento intermedio o central de residuos, de igual forma se evaluara la parte estructural y señalizacion de las pocetas en donde se

items	AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	NO	SI	OBSERVACIONES
1	unidad de almacenamiento central (UTAC)			
2	unidad de amacenamiento intermedia (UTAI)			
3	pisos en baldosa		X	
4	paredes lavables		X	
5	llave de agua			
6	sifon	X		No hay rejilla en Unidad ordinario
7	area para residuo peligrosos (contenedor)		X	
8	area para residuo biodegradable (contenedor)		X	
9	area para residuos ordinarios (contenedor)		X	
10	area para residuos de reciclaje (contenedor)		X	
11	señalizacion de residuos peligrosos	X		No tiene señalización
12	señalizacion de residuos biodegradables	X		No tiene señalización
13	señalizacion de residuos de reciclaje	X		No tiene señalización
14	señalizacion de residuos ordinarios	X		No tiene señalización
15	señalizacion del area (UTAC-UTAI)	X		No tiene señalización
16	llave de agua			
	POCETA	NO	SI	OBSERVACIONES
1	tanque bajo, para el lavado de traperos y elementos de aseo		X	
2	llave de agua		X	
3	pared lavable		X	
4	mueble para almacenamiento de elementos de aseo		X	

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO:
U.S.I.	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	FECHA: febrero 2022
	SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL	Página 1 de 1
	FORMATO DE INSPECCION POCETAS, UTAC Y UTAJ	Version 01

AÑO:	2026 - 10 abril
AUDITOR:	Jhon Alexander Vaca B
AREA:	
UNIDAD INTERMEDIA, PUESTO O CENTRO DE SALUD:	USI DEL SUR

NOTA:	En esta lista de chequeo, se evaluara la parte estructural de las areas de almacenamiento intermedio o central de residuos, de igual forma se evaluara la parte estructural y señalizacion de las pocetas en donde se

items	AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	NO	SI	OBSERVACIONES
1	unidad de almacenamiento central (UTAC)		X	
2	unidad de amacenamiento intermedia (UTAI)		X	
3	pisos en baldosa		X	
4	paredes lavables		X	
5	llave de agua	X		
6	sifon		X	
7	area para residuo peligrosos (contenedor)		X	
8	area para residuo biodegradable (contenedor)	X		No aplica
9	area para residuos ordinarios (contenedor)	X		Puerta dañada
10	area para residuos de reciclaje (contenedor)	X		
11	señalizacion de residuos peligrosos		X	
12	señalizacion de residuos biodegradables	X		No aplica
13	señalizacion de residuos de reciclaje	X		
14	señalizacion de residuos ordinarios	X		
15	señalizacion del area (UTAC-UTAI)		X	
16	llave de agua	X		
	POCETA	NO	SI	OBSERVACIONES
1	tanque bajo, para el lavado de traperos y elementos de aseo		X	
2	llave de agua		X	
3	pared lavable		X	
4	mueble para almacenamiento de elementos de aseo	X		No hay

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E. Atención centrada al Usuario de salud.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO:
	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	FECHA: febrero 2022
	SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL	Página 1 de 1
	FORMATO DE INSPECCION POCETAS, UTAC Y UTAJ	Version 01

AÑO:	2026 - 10 abril
AUDITOR:	Jhon Alexander Ibañez
AREA:	
UNIDAD INTERMEDIA, PUESTO O CENTRO DE SALUD:	USI JORDAN VIII ETAPA

NOTA:	En esta lista de chequeo, se evaluara la parte estructural de las areas de almacenamiento intermedio o central de residuos, de igual forma se evaluara la parte estructural y señalizacion de las pocetas en donde se

items	AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	NO	SI	OBSERVACIONES
1	unidad de almacenamiento central (UTAC)		X	
2	unidad de amacenamiento intermedia (UTAI)		X	
3	pisos en baldosa		X	
4	paredes lavables		X	
5	llave de agua		X	
6	sifon		X	
7	area para residuo peligrosos (contenedor)		X	
8	area para residuo biodegradable (contenedor)	X		No aplica
9	area para residuos ordinarios (contenedor)		X	
10	area para residuos de reciclaje (contenedor)	X		No tienen canecas
11	señalizacion de residuos peligrosos		X	
12	señalizacion de residuos biodegradables	X		No hay señalizacion NA
13	señalizacion de residuos de reciclaje	X		No hay señalización
14	señalizacion de residuos ordinarios		X	
15	señalizacion del area (UTAC-UTAI)		X	
16	llave de agua	X		NA

	POCETA	NO	SI	OBSERVACIONES
1	tanque bajo, para el lavado de traperos y elementos de aseo		X	
2	llave de agua		X	
3	pared lavable		X	
4	mueble para almacenamiento de elementos de aseo		X	

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO:
U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	FECHA: febrero 2022
	SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL	Página 1 de 1
	FORMATO DE INSPECCION POCETAS, UTAC Y UTAJ	Version 01

AÑO:	2026 - 10 gbril
AUDITOR:	Juan Alexander Vaio
AREA:	
UNIDAD INTERMEDIA, PUESTO O CENTRO DE SALUD:	USI JORDAN VIII ETAPA

NOTA:	En esta lista de chequeo, se evaluara la parte estructural de las areas de almacenamiento intermedio o central de residuos, de igual forma se evaluara la parte estructural y señalizacion de las pocetas en donde se

items	AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	NO	SI	OBSERVACIONES
1	unidad de almacenamiento central (UTAC)		X	
2	unidad de amacenamiento intermedia (UTAI)		X	
3	pisos en baldosa		X	
4	paredes lavables		X	
5	llave de agua		X	
6	sifon		X	
7	area para residuo peligrosos (contenedor)		X	
8	area para residuo biodegradable (contenedor)	X		No aplica
9	area para residuos ordinarios (contenedor)		X	
10	area para residuos de reciclaje (contenedor)	X		No tienen canecas
11	señalizacion de residuos peligrosos		X	
12	señalizacion de residuos biodegradables	X		No hay señalizacion NA
13	señalizacion de residuos de reciclaje	X		No hay señalización
14	señalizacion de residuos ordinarios		X	
15	señalizacion del area (UTAC-UTAI)		X	
16	llave de agua	X		NA
	POCETA	NO	SI	OBSERVACIONES
1	tanque bajo, para el lavado de traperos y elementos de aseo		X	
2	llave de agua		X	
3	pared lavable		X	
4	mueble para almacenamiento de elementos de aseo		X	

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO:
U.S.I.	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	FECHA: febrero 2022
	SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL	Página 1 de 1
	FORMATO DE INSPECCION POCETAS, UTAC Y UTAJ	Version 01

AÑO:	2026 : 10 abril
AUDITOR:	Jhon Alexander Vera Becerra
AREA:	
UNIDAD INTERMEDIA, PUESTO O CENTRO DE SALUD:	USI El Salado

NOTA:	En esta lista de chequeo, se evaluara la parte estructural de las areas de almacenamiento intermedio o central de residuos, de igual forma se evaluara la parte estructural y señalizacion de las pocetas en donde se

items	AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	NO	SI	OBSERVACIONES
1	unidad de almacenamiento central (UTAC)		X	
2	unidad de amacenamiento intermedia (UTAI)		X	
3	pisos en baldosa		X	
4	paredes lavables		X	
5	llave de agua	X		
6	sifon		X	
7	area para residuo peligrosos (contenedor)		X	
8	area para residuo biodegradable (contenedor)	X		NA
9	area para residuos ordinarios (contenedor)		X	
10	area para residuos de reciclaje (contenedor)		X	
11	señalizacion de residuos peligrosos	X		No tiene señalizacion
12	señalizacion de residuos biodegradables	X		NA
13	señalizacion de residuos de reciclaje	X		No tiene señalización
14	señalizacion de residuos ordinarios	X		No tiene señalización
15	señalizacion del area (UTAC-UTAI)	X		No tiene señalizacion
16	llave de agua	X		
	POCETA	NO	SI	OBSERVACIONES
1	tanque bajo, para el lavado de traperos y elementos de aseo		X	
2	llave de agua		X	
3	pared lavable	X		Falta una tableta
4	mueble para almacenamiento de elementos de aseo		X	

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO:
U.S.I.	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	FECHA: febrero 2022
	SUBPROCESO GESTION AMBIENTAL	Página 1 de 1
	FORMATO DE INSPECCION POCETAS, UTAC Y UTAJ	Version 01

AÑO:	2026 - 10 abril
AUDITOR:	Jhon Alexander Vera B
AREA:	
UNIDAD INTERMEDIA, PUESTO O CENTRO DE SALUD:	USI Piedeña

NOTA:	En esta lista de chequeo, se evaluara la parte estructural de las areas de almacenamiento intermedio o central de residuos, de igual forma se evaluara la parte estructural y señalizacion de las pocetas en donde se

Items	AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	NO	SI	OBSERVACIONES
1	unidad de almacenamiento central (UTAC)		X	
2	unidad de amacenamiento intermedia (UTAI)		X	
3	pisos en baldosa		X	
4	paredes lavables		X	
5	llave de agua	X		NA
6	sifon		X	
7	area para residuo peligrosos (contenedor)		X	
8	area para residuo biodegradable (contenedor)	X		NA
9	area para residuos ordinarios (contenedor)		X	
10	area para residuos de reciclaje (contenedor)		X	
11	señalizacion de residuos peligrosos		X	
12	señalizacion de residuos biodegradables	X		NA
13	señalizacion de residuos de reciclaje		X	
14	señalizacion de residuos ordinarios		X	
15	señalizacion del area (UTAC-UTAI)		X	
16	llave de agua	X		NA
	POCETA	NO	SI	OBSERVACIONES
1	tanque bajo, para el lavado de traperos y elementos de aseo		X	
2	llave de agua		X	
3	pared lavable		X	
4	mueble para almacenamiento de elementos de aseo		X	

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.	**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.** **IBAGUE TOLIMA** **GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO** **SUBPROCESO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD** **FORMATO HOJA DE VIDA INDICADOR**	**CODIGO: GSF-PYP-FT-018** **FECHA: JUNIO DEL 2020** **PAGINA 1 DE 2**

FECHA INDICADOR

ANO : 2026


COMPONENTE: RECURSOS FISICOS

OBJETIVO DEL INDICADOR: FORTALECER LA EJECUCION DEL PGIRASA

INDICADOR	1. NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR DE NUMERO DE CAPACITACIONES	**PROGRAMA DE CAPACITACION Y SOCIALIZACION DEL PGIRASA**	
	2. FORMULA DEL INDICADOR	(Numero de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programadas) *100		
	3. UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	%		
	4. RESPONSABLE DE LA MEDICION	ING AMBIENTAL		
	5 RESPONSABLE DEL ANALISIS	APOYO HOSPITALARIO	>90%	**Alto**
	6 FUENTE DE DATOS	PROGRAMA DE CAPACITACION Y SOCIALIZACION PGIRASA	Entre el 41% y 89%	**Medio**
	7 FRECUENCIA TOMA DE DATOS	MENSUAL	< 40%	**Bajo**

CONCEPTO	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
Numero de capacitaciones realizadas	0	0	0	1	0	0						
Numero de capacitaciones programadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RESULTADO	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

GRAFICA



ENE			**JUL**	**N/A**	
FEB			**AGO**	**0%**	**ALTO**
MAR			**SEP**	**0%**	**ALTO**
ABR			**OCT**	**0%**	**ALTO**
MAY	**N/A**		**NOV**	**0%**	**ALTO**
JUN	**N/A**		**DIC**	**0%**	

ANALISIS Y CONCLUSIONES DEL INDICADOR SEGÚN EL RESULTADO DEL INDICADOR Y LA TRAZAVILIDAD DEL MISMO (Escriba aquí el analisis de los datos obtebidos mes a mes)
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL: Se realiza capacitación sobre manejo de residuos sólidos al personal de aseo
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE
DICIEMBRE:

Observacion:	

U.S.I.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC- FT-001
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	
	SUBPROCESO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FECHA: DICIEMBRE 2021
	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

TEMA: COMITÉ INSTITUCIONAL — VERSION 002

FECHA: 30 ABRIL 2026 — LUGAR: GERENCIA — RESPONSABLE: CALIDAD

N	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Fernando Rojas Castro	Controlinternoduruese	Control Int.	3206934653	F-doR
2	Juan Carlos Jaramillo	[illegible]	Prof Especial	3105541307	
3	Andrea Nieto Ortiz	farmaciaeusiese.gov.co	farmacia.	3107232626	Andrea Nieto
4	Johanna Bonilla Rojas	consultaexternajordane@gmail.com	Enfermera Jorda B	3133542252	
5	Catalina Betancourt	catabetancourt01@gmail.com	Enfermera	3022931348	
6	Dra Milena Cantor Flores	Vacunacioncovideusiese.gov.co	Enfermera	3042091939	
7	Mayra Alexandra Rojas	Saludpublica@usiese.gov.co	Enfermera	3149990500	Mayra Rojas
8	Ingrid Juliana SOTA.	Ingrid_juliana@hotmail.com	Prof Calidad	3176367756	
9	Harleny Sandoval S.	harleny2172@gmail.com	enfermera salud	3137325312	Harley J.
10	SOFÍA LAVERDE VICTORIA MAYA LOPEZ	[illegible]	PEG-PAC USIE	3013043838	
11	Doribanci Carolina Blanco	atencionalcliente@usiese.gov.co	atencion al usuario	3124079224	
12	Edna Yamile Cárdenas	Odontologia@usiese.gov.co	odontologa	3114717026	
13	Lady Carolina Giraldo T.	facturacion@usiese.gov.co	Prof. Univer (E)	3016497660	
14	Jorge Mario Camelo	auditoria C y C	auditor C y C	3245211	
15	Juan Pablo echeverry		asesor Gestion C y	—	

TOTAL:

U.S.I.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC- FT-001
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	
	SUBPROCESO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FECHA: DICIEMBRE 2021
	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

TEMA (COMITÉS) INSTITUCIONALES — VERSION 002

FECHA: 30 ABRIL 2026 — LUGAR: GERENCIA — RESPONSABLE: CALIDAD.

N	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Eduardo Villalobos G.	contabilidad@usiese.gov.co	Pd. - Contabilidad	3182037091	
2	JAIME ARIAS CAMPOS	apoyohospitalario@usiese.gov.co	TU Apoyo Hosp.	3167444361	
3	Nelson Lasso V	nlassov@gmail.com	Asesor Sub. P. Sal	3164990543	
4	Martha Delgado	delgamor8@yahoo.com	Química farmacéutica	3012002693	
5	[illegible]	[illegible]	Bacteriologa	3155934755	
6	JUAN FELIPE BOCANEGRA	urgencias@usiese.gov.co	urgencias	3213708267	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

TOTAL:


Red:6/05/2026, 4:38:19 p.m. COT
Local:6/05/2026, 4:38:19 p.m. COT
Carrera 8 24-1
Ibagué 730001
Tolima
Colombia
Hospital San Francisco
RESPEL USI MARZO

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
Nuestros servicios al Alcance de todos.

Alcaldía de
Ibagué

ibagué capital musical



www.ibague.gov.co

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ
USI E.S.E

GAGAS MES ABRIL 2026

Alcaldía de Ibagué

www.ibague.gov.co



CAPACITACIONES

Durante el mes de abril se realizo la capacitaciones al personal de servicios generales con temas sobre la clasificación de residuos sólidos: código de colores



ACCIONES REALIZADAS EN EL MES

- Inspecciones ambientales a USI









HALLAZGOS INSPECCIONES

SAN FRANSCISCO:

- A la Unidad de Almacenamiento le hace falta la señalización de cada deposito según el tipo de residuo
- Le hace falta una rejilla a un sifón
- Hace falta canecas blancas de 150 L para almacenar los residuos aprovechables y un mayor orden en el mismo
- Se requiere re imprimir etiquetas ya que en su mayoría están desgastadas y solicitar apoyo al proveedor de servicios generales para diligenciar la casilla de área ya que en todas se encuentran vacías
- Se requieren 4 canecas negras de 20 L , 7 canecas rojas de 20 L y 1 caneca blanca de 10L
- Retirar las canecas verdes y grises que hay en el área de urgencias

HALLAZGOS INSPECCIONES

DEL SUR

- Soldar la puerta de residuos ordinarios ya que solo se esta sosteniendo de un punto y puede caer encima de las personas que la manipulen
- Conseguir tres canecas blancas y dos negras de mínimo 150L y una roja que esta dañada de 20 L
- Realizar mantenimiento al lavamanos de sala de reanimación ya que tiene una fuga de agua constante

---

- Retirar la caneca verde de ordinarios
- Solicitar al proveedor de servicios generales el adecuado uso de las bolsas que coincidan con el color de las canecas
- Se requiere re imprimir etiquetas de las canecas y solicitar apoyo al proveedor de servicios generales para que diligencia la casilla de area de cada caneca

HALLAZGOS INSPECCIONES

JORDAN VIII ETAPA

- Realizar la señalización de la unidad de almacenamiento de residuos aprovechables
- Conseguir 2 canecas blancas y negras de mínimo 150 L para la unidad de almacenamiento de residuos
- Realizar desarme de cajas para mejorar el apile de residuos aprovechables
- Un aire acondicionado tiene una fuga de agua lo cual está generando aparición de moho en la unidad de vacunación y uso de una caneca de 150 l para recoger las goteras
- Se requiere retirar la caneca verde de residuos ordinarios y actualizar su color con una negra de 20 L
- Se requiere re imprimir etiquetas de las canecas ya que están desactualizadas y solicitar apoyo al proveedor de servicios generales para que diligencien la casilla de area de la etiqueta

HALLAZGOS INSPECCIONES

EL SALADO

- Requiere instalar una cerámica faltante de la poceta
- Colocarles malla zaranda a las puertas de las unidades de almacenamiento para evitar el ingreso de vectores e instalarle la señalización del residuo al que corresponde
- Se requiere imprimir las etiquetas y solicitar apoyo al proveedor de servicios generales para diligenciar la casilla de área en las mismas

HALLAZGOS INSPECCIONES

PICALEÑA

- Se identifica dos fugas de agua en lavamanos de urgencias
- Se identifica una balanza que no es posible calibrar por lo cual puede generar una observación en el pesaje de los residuos
- Hay dos panales de abejas en el parqueadero de la institución por lo cual se recomienda realizar re ubicación de los mismos a un ecosistema propicio para ellos, se recomienda no hacerles nada hasta que se cuente con un proveedor para la reubicación
- Se requiere imprimir etiqueta dado que todas las canecas no tienen y solicitar apoyo al proveedor de servicios generales para dilgienciar la casilla de área de la misma

ACCIONES REALIZADAS EN EL MES


- Actualización de Programas MIVS
- Radicación de programa MIV a secretaria de salud de Ibagué

INDICADORES

INDICADOR				
	1. NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR DE NUMERO DE CAPACITACIONES	PROGRAMA DE CAPACITACION Y SOCIALIZACION DEL PGIRASA	
	2. FORMULA DEL INDICADOR	(Numero de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programadas) *100		
	3. UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	%		
	4. RESPONSABLE DE LA MEDICION	ING AMBIENTAL		
	5 RESPONSABLE DEL ANALISIS	APOYO HOSPITALARIO	>90%	Alto
	6 FUENTE DE DATOS	PROGRAMA DE CAPACITACION Y SOCIALIZACION PGIRASA	Entre el 41% y 89%	Medio
	7 FRECUENCIA TOMA DE DATOS	MENSUAL	< 40%	Bajo

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Numero de capacitaciones realizadas	0	0	1	1								
Numero de capacitaciones programadas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RESULTADO	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

GRAFICA



ENE			JUL	N/A	
FEB			AGO	0%	ALTO
MAR			SEP	0%	ALTO
ABR			OCT	0%	ALTO
MAY	N/A		NOV	0%	ALTO
JUN	N/A		DIC	0%	

MIV

	PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE VECTORES INSTITUCIONAL					
Departamento	Tolima			**Municipio**	Ibague	
Nombre de la Institución	Unidad de Salud de Ibague E.S.E			**Sede**	PICALEÑA	
Representante Legal						
Responsable de Saneamiento Básico	Asesor Ingeniero Ambiental					
Componentes	**Descripción**					
Objetivo del Plan MIV	Identificar estrategias para prevenir, controlar y mitigar la presencia de vectores, roedeores y diferentes plagas dentro de la Unidad de Salud de Ibague E.S.E sede San Francisco que permitan reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por los mismos					
Analisis situacional institucional (diagnóstico)	La ciudad de Ibague (Tolima) se encuentra ubicada en el departamento de Tolima a una altura de 1285 m s. n. m. caracterizandose de esta manera con un clima tropical, situada sobre la cordillera central de los Andes, entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, cerca al Nevado del Tolima. La Unidad de Salud de Ibague E.S.E sede DEL SUR se encuentra ubicada en perimetro urbano mas exactamente en la URBANIZACION LA HONDA LOTE 15 ETAPA 4, con linderos residenciales comerciales industriales predominando zonas de alta densidad arborea y siendo importante las industrias arroceras, cuenta con los servicios de hospitalización. con sulta externa, urgencias, odontologia, vacunación y promocion & prevención, su infraestructura esta conformada por un edificio de un solo piso. Dadas sus caratersticas climaticas podemos encontrar enfermedades como Chagas, chikungunya, dengue, fiebre amarilla, malariay y Leishmaniasis cutanea Durante el 2020 al 30 de marzo del 2026 se han reportado en Ibague 19 casos por chagas, 26 casos de chikungunya, 31.058 casos de dengue, 5 casos de fiebre amarilla, 49 casos de malariay 134 casos de Leishmaniasis cutanea					
Area Institucional	**Tipo de Intervención**	**Métodos de Intervención**	**Frecuencia Implementación**	**Responsable**	**Verificación**	**Responsable de la verificación**
Externa	Social	Información y Comunicación del riesgo a los usuarios y comunidad adelaña en temas relacionados a la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores	Mensualmente	Asesor Ambiental	Lista de asistencia Fotografias	Director Seguridad y Salud en el Trabajo
	Social	Notificación a la secretaria de salud sobre posibles fuentes o criaderos de vectores por agua estancada por periodos prolongadas en industrias aledañas	Anualmente	Asesor Ambiental	Oficio	Director Seguridad y Salud en el Trabajo
	Física y/o de Barrera	Utilización de angeos en puertas y ventanas	Anualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento
Periférica o Perinstitucional	Física y/o mecánica	Inspección, Control y/o Eliminación de criaderos positivos y potenciales	Semanalmente	Proveedor de aseo servicios generales	Lista de chequeo diligenciada	Jefe de calidad
	Química	Rociado residual con insecticidas donde no haya servicios de hospitalización, urgencias, almacenamiento de medicamentos, biológicos o similares, por ejemplo, zonas de mantenimiento, administrativos y bodegas	Semestralmente	Proveedor de servicios de control de vectores	Certificado del Servicio	Direccion de mantenimiento
Intra institucional Administrativa	Física y/o de Barrera	Utilización de angeos en puertas y ventanas que requieran estar abiertas	Mensualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento
	Química	Rociado residual con insecticidas donde no haya servicios de hospitalización, urgencias, almacenamiento de medicamentos, biológicos o similares, por ejemplo, zonas de mantenimiento, administrativos y bodegas	Semestralmente	Proveedor de servicios de control de vectores	Certificado del Servicio	Direccion de mantenimiento
Intra institucional Asistencial	Física y/o de Barrera	Utilización de toldillos sin insecticidas en paciente febril, características técnicas del toldillo dependientes del vector y que permitan la vigilancia permanente del paciente	Cada vez que haya paciente febril durante la estancia del paciente en fase febril y luego de confirmado hasta pasar las fases de viremia o de parasitemia.	Jefe de urgencias Jefe de hospitalizacion	Lista de chequeo diligenciada	Direccion de urgencias Direccion de hospitalización
		Utilización de angeos en puertas y ventanas que requieran estar abiertas	Mensualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento

Muchas gracias

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
NuevosS serviciosS al Alcance de todoS.



Alcaldía de Ibagué

www.ibague.gov.co

ACTA Nº 5	
FECHA: 14/04/2026	**LUGAR: PRESENCIAL**
COMITÉ: X CAPACITACIÓN: ☐ REUNIÓN: ☐ SOCIALIZACIÓN:	
INDUCCIÓN:	ADHERENCIA A GUÍAS: OTROS:

ORDEN DEL DÍA:

- Verificación del quórum
- Socialización de las actividades ambientales realizadas en el mes de abril
- Socialización indicador mes de abril

OBJETIVO:
Socializar las actividades ambientales realizadas en el mes de abril


VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PREVIOS:

NA

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

Se desarrolló capacitación al personal de aseo sobre clasificación de residuos solidos tocándose los siguientes temas:

- Tipo de residuos solidos y ejemplos: Aprovechables, ordinarios, peligrosos y orgánicos.
- Se refuerza los códigos de colores: Blanco: aprovechables; verde: orgánico; negro: ordinarios o no aprovechables y rojo: peligrosos.
- Se retroalimenta sobre la importancia de coherencia entre la caneca y la bolsa para que mantengan el mismo color
- Se anexa lista de asistencia



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA — CODIGO: GPC-GC-FT-001
GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
SUBPROCESO GESTION DE CALIDAD — FECHA: DICIEMBRE 2021
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Clasificación de residuos sólidos
FECHA: 14 abril de 2026 LUGAR: USI SAN FRANCISCO RESPONSABLE: Jhon Alexander Vera Becerra

	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Gina Lizeth Mora	gmoramo172@gmail.com	operaria sgb	3114412647	Gina Mora
2	Leidy Johanna Navarro	Jhanaia0197@gmail.com	Operario Aseo	3003598218	Johanna Navarro
3	Claudia Liliana Cortes	Claudiacortes1830@gmail.co	Operaria	3183587434	Claudia C.
4	Maria del pilar Rocha	pilarrocha317@gmail.com	operaria	3143456508	Maria P.
5	Brillith martinez	Sirlo1741ex@gmail.com	operaria	3233038744	BRILITH
6	leidy Patricia espinosa	Espinosaleidy317@gmail.co	operaria	3142699689	leidy espinosa
7	Harold Zuiga Ussa	haroldzuiga343@gmail.com	O.S.G	3104436070	
8	Gina marcela medina.s	ginamarcela2106@gmail	operaria	3183070443	Gina
9	ARGELIA QUEVEDO	Lintargelia002@mail.com	S.G.	3246602614	ARGELIA QUEVEDO
10	Luz Ayde Valbuena	Luzaydeb19@live.com	Coordinadora	3102459861	
11	Vicky ALFONSO Santos	vickyalfonso86@hotmail	O S G	3176291043	Vicky Santos
12					
13					
14					

- Se realiza inspeccion en todas las sedes USI encontrándose las siguientes novedades:

SAN FRANSCISCO:

- A la Unidad de Almacenamiento le hace falta la señalización de cada deposito según el tipo de residuo
- Le hace falta una rejilla a un sifón
- Hace falta canecas blancas de 150 L para almacenar los residuos aprovechables y un mayor orden en el mismo
- Se requiere re imprimir etiquetas ya que en su mayoría están desgastadas y solicitar apoyo al proveedor de servicios generales para diligenciar la casilla de área ya que en todas se encuentran vacías
- Se requieren 4 canecas negras de 20 L , 7 canecas rojas de 20 L y 1 caneca blanca de 10L
- Retirar las canecas verdes y grises que hay en el área de urgencias

DEL SUR

- Soldar la puerta de residuos ordinarios ya que solo se esta sosteniendo de un punto y puede caer encima de las personas que la manipulen
- Conseguir tres canecas blancas y dos negras de mínimo 150L y una roja que esta dañada de 20 L
- Realizar mantenimiento al lavamanos de sala de reanimación ya que tiene una fuga de agua constante
- Retirar la caneca verde de ordinarios
- Solicitar al proveedor de servicios generales el adecuado uso de las bolsas que coincidan con el color de las canecas
- Se requiere re imprimir etiquetas de las canecas y solicitar apoyo al proveedor de servicios generales para que diligencia la casilla de area de cada caneca

JORDAN VIII ETAPA

- Realizar la señalización de la unidad de almacenamiento de residuos aprovechables
- Conseguir 2 canecas blancas y negras de mínimo 150 L para la unidad de almacenamiento de residuos
- Realizar desarme de cajas para mejorar el apile de residuos aprovechables
- Un aire acondicionado tiene una fuga de agua lo cual está generando aparición de moho en la unidad de vacunación y uso de una caneca de 150 l para recoger las goteras
- Se requiere retirar la caneca verde de residuos ordinarios y actualizar su color con una negra de 20 L
- Se requiere re imprimir etiquetas de las canecas ya que están desactualizadas y solicitar apoyo al proveedor de servicios generales para que diligencien la casilla de area de la etiqueta

EL SALADO

- Requiere instalar una cerámica faltante de la poceta
- Colocarles malla zaranda a las puertas de las unidades de almacenamiento para evitar el ingreso de vectores e instalarle la señalización del residuo al que corresponde
- Se requiere imprimir las etiquetas y solicitar apoyo al proveedor

PICALEÑA

- Se identifica dos fugas de agua en lavamanos de urgencias
- Se identifica una balanza que no es posible calibrar por lo cual puede generar una observación en el pesaje de los residuos
- Hay dos panales de abejas en el parqueadero de la institución por lo cual se recomienda realizar re ubicación de los mismos a un ecosistema propicio para ellos, se recomienda no hacerles nada hasta que se cuente con un proveedor para la reubicación
- Se requiere imprimir etiqueta dado que todas las canecas no tienen y solicitar apoyo al proveedor de servicios generales para diligenciar la casilla de área de la misma


INDICADOR

Se tiene un 50% de ejecución de capacitación en el mes de abril

INDICADOR			PROGRAMA DE CAPACITACION Y SOCIALIZACION DEL PGIRASA	
	1. NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR DE NUMERO DE CAPACITACIONES		
	2. FORMULA DEL INDICADOR	(Numero de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programadas) *100		
	3. UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	%		
	4. RESPONSABLE DE LA MEDICION	ING AMBIENTAL		
	5 RESPONSABLE DEL ANALISIS	APOYO HOSPITALARIO	>90%	Alto
	6 FUENTE DE DATOS	PROGRAMA DE CAPACITACION Y SOCIALIZACION PGIRASA	Entre el 41% y 89%	Medio
	7 FRECUENCIA TOMA DE DATOS	MENSUAL	< 40%	Bajo

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Numero de capacitaciones realizadas	0	0	1	1								
Numero de capacitaciones programadas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RESULTADO	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

GRAFICA



ENE			JUL	N/A	
FEB			AGO	0%	ALTO
MAR			SEP	0%	ALTO
ABR			OCT	0%	ALTO
MAY	N/A		NOV	0%	ALTO
JUN	N/A		DIC	0%	

- MIVS

Se realiza radicación de MIVS ante secretaria de salud de Ibague

PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE VECTORES INSTITUCIONAL						
Departamento	Tolima			**Municipio**	Ibague	
Nombre de la Institución	Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.			**Sede**	PRALENA	
Representante Legal						
Responsable de Saneamiento Básico	Asesor Ingeniero Ambiental					
Componentes	**Descripción**					
Objetivo del Plan MIV	Identificar estrategias para prevenir, controlar y mitigar la presencia de vectores, roedeores y diferentes plagas dentro de la Unidad de Salud de Ibague E.S.E sede San Francisco que permitan reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por los mismos					
Analisis situacional institucional (diagnóstico)	la ciudad de Ibague (Tolima) se encuentra ubicada en el departamento de Tolima a una altura de 1285 m s. n. m. caracterizandose de esta manera con un clima tropical, situada sobre la cordillera central de los Andes, entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, cerca al Nevado del Tolima. La Unidad de Salud de Ibague E.S.E sede DEL SUR se encuentra ubicada en perimetro urbano mas exactamente en la URBANIZACION LA HONDA LOTE 15 ETAPA 4, con linderos residenciales comerciales industriales predominando zonas de alta densidad arborea y siendo importante las industrias arroceras, cuenta con los servicios de hospitalización. consulta externa, urgencias, odontologia, v acunación y promocion & prevención, su infraestructura está conformada por un edificio de un solo piso. Dadas sus caratersticas climaticas podemos encontrar enfermedades como Chagas, chikungunya, dengue, fiebre amarilla, malariay y Leishmaniasis cutanea Durante el 2020 al 30 de mazo del 2026 se han reportado en Ibague 19 casos por chagas, 26 casos de chikungunya, 31.058 casos de dengue, 5 casos de fiebre amarilla, 49 casos de malariay 134 casos de Leishmaniasis cutanea					
Area Institucional	**Tipo de Intervención**	**Métodos de Intervención**	**Frecuencia Implementación**	**Responsable**	**Verificación**	**Responsable de la verificación**
Externa	Social	Información y Comunicación del riesgo a los usuarios y comunidad adeñaña en temas relacionados a la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores	Mensualmente	Asesor Ambiental	Lista de asistencia Fotografias	Director Seguridad y Salud en el Trabajo
	Social	Notificación a la secretaria de salud sobre posibles fuentes o criaderos de vectores por agua estancada por periodos prolongadas en industrias aledañas	Anualmente	Asesor Ambiental	Oficio	Director Seguridad y Salud en el Trabajo
	Física y/o de Barrera	Utilización de angeos en puertas y ventanas	Anualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento
Perifèrica o Perinstitucional	Física y/o mecánica	Inspección, Control y/o Eliminación de criaderos positivos y potenciales	Semanalmente	Proveedor de aseo servicios generales	Lista de chequeo diligenciada	Jefe de calidad
	Química	Rociado residual con insecticidas donde no haya servicios de hospitalización, urgencias, almacenamiento de medicamentos, biológicos o similares, por ejemplo, zonas de mantenimiento, administrativos y bodegas	Semestralmente	Proveedor de servicios de control de vectores	Certificado del Servicio	Direccion de mantenimiento
Intra institucional Administrativa	Física y/o de Barrera	Utilización de angeos en puertas y ventanas que requieran estar abiertas	Mensualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento
	Química	Rociado residual con insecticidas donde no haya servicios de hospitalización, urgencias, almacenamiento de medicamentos, biológicos o similares, por ejemplo, zonas de mantenimiento, administrativos y bodegas	Semestralmente	Proveedor de servicios de control de vectores	Certificado del Servicio	Direccion de mantenimiento
Intra institucional Asistencial	Física y/o de Barrera	Utilización de toldillos sin insecticidas en paciente febril, caracteristicas técnicas del toldillo dependientes del vector y que permitan la vigilancia permanente del paciente	Cada vez que haya paciente febril durante la estancia del paciente en la IPS y luego de confirmado hasta pasar las fases de viremia o de parasitemia	Jefe de urgencias jefe de hospitalizacion	Lista de chequeo diligenciada	Direccion de urgencias Direccion de hospitalización
		Utilización de angeos en puertas y ventanas que requieran estar abiertas	Mensualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento

PARA CONSTANCIA FIRMAN:

ANEXOS

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA CUMPLIMIENTO**

	USI						CS				
MARZO	**USI SAN FRANCISCO**	**USI EL SALADO**	**USI JORDAN VIII ETAPA**	**USI DEL SUR - RICAURTE**	**USI PICALEÑA**	**20 DE JULIO**	**AMBALA**	**FRANCIA**	**JARDIN**	**TOPACIO**	**LA CIMA**
BIOSANITARIOS - DESACTIVACION	1320,3	66,5	94,5	326,6	46,1	14	0	11,3	0	0	2,2
FARMACOLOGICOS - INCINERACION	62,3	9,4	8,5	8	2,3	0	0	0	0	0	0
ANATOMOPATOLOGICOS - INCINERACION	165,5	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORTOPUNZANTES - INCINERACION	73,4	5,9	17,6	23,7	3,8	1,5	0	0,9	0	0	1,8
RAEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REACTIVOS LABORATORIO A4140	78,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1700,2	81,9	120,6	358,3	52,2	15,5	0	12,2	0	0	4

Salud	PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE VECTORES INSTITUCIONAL		IBAGUÉ
Departamento	Tolima	Municipio	Ibague
Nombre de la Institución	Unidad de Salud de Ibague E.S.E	Sede	EL SALADO
Representante Legal			
Responsable de Sanemiento Básico	Asesor Ingeniero Ambiental		
Componentes	Descripción		
Objetivo del Plan MIV	Implementar y mantener un sistema integral de control y prevención de vectores y plagas en las instalaciones de la Unidad de Salud de Ibagué, mediante la aplicación de estrategias técnicas, operativas y administrativas que garanticen condiciones sanitarias seguras, minimicen los riesgos biológicos y contribuyan a la protección de la salud pública		
Analisis situacional institucional (diagnóstico)	La ciudad de Ibague (Tolima) se encuentra ubicada en el departamento de Tolima a una altura de 1285 m s. n. m. caracterizandose de esta manera con un clima tropical, situada sobre la cordillera central de los Andes, entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, cerca al Nevado del Tolima. La Unidad de Salud de Ibague E.S.E sede DEL SUR se encuentra ubicada en perimetro urbano mas exactamente en la Cl. 146 #88-50, con linderos con locales comerciales, residenciaes y cerca al parque principal El Salado, cuenta con los servicios de hospitalización. consulta externa, urgencias, odontologia, vacunación y promocion & prevención, su infraestructura esta conformada por un edificio de un solo piso. Dadas sus caratersticas climaticas podemos encontrar enfermedades como Chagas, chikungunya, dengue, fiebre amarilla, malariay y Leishmaniasis cutanea Durante el 2020 al 30 de marzo del 2026 se han reportado en Ibague 19 casos por chagas, 26 casos de chikungunya, 31.058 casos de dengue, 5 casos de fiebre amarilla, 49 casos de malariay 134 casos de Leishmaniasis cutanea		

Area Institucional	Tipo de Intervención	Métodos de Intervención	Frecuencia Implementación	Responsable	Verificación	Responsable de la verificación
Externa	Social	Información y Comunicación del riesgo a los usuarios y comunidad adelaña en temas relacionados a la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores	Mensualmente	Asesor Ambiental	Lista de asistencia Fotografias	Director Seguridad y Salud en el Trabajo
	Fisica y/o de Barrera	Utilización de angeos en puertas y ventanas	Anualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento
Periférica o Perinstitucional	Fisica y/o mecánica	Inspección, Control y/o Eliminación de criaderos positivos y potenciales	Semanalmente	Proveedor de aseo servicios generales	Lista de chequeo diligenciada	Jefe de calidad
	Quimica	Rociado residual con insecticidas donde no haya servicios de hospitalización, urgencias, almacenamiento de medicamentos, biológicos o similares, por ejemplo, zonas de mantenimiento, administrativos y bodegas	Semestralmente	Proveedor de servicios de control de vectores	Certificado del Servicio	Direccion de mantenimiento
Intra institucional Administrativa	Fisica y/o de Barrera	Utilización de angeos en puertas y ventanas que requieran estar abiertas	Mensualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento
	Quimica	Lavado y desinfección de tanques con el fin de disminuir criaderos de vectores	Semestralmente	Proveedor de servicios de control de vectores	Certificado del Servicio	Direccion de mantenimiento
	Química	Rociado residual con insecticidas donde no haya servicios de hospitalización, urgencias, almacenamiento de medicamentos, biológicos o similares, por ejemplo, zonas de mantenimiento, administrativos y bodegas	Semestralmente	Proveedor de servicios de control de vectores	Certificado del Servicio	Direccion de mantenimiento
Intra institucional Asistencial	Fisica y/o de Barrera	Utilización de toldillos sin insecticidas en paciente febril, caracteristicas técnicas del toldillo dependientes del vector y que permitan la vigilancia permanente del paciente	Cada vez que haya paciente febril durante la estancia del paciente en fase febril y luego de confirmado hasta pasar las fases de viremia o de parasitemia.	Jefe de urgencias Jefe de hospitalizacion	Lista de chequeo diligenciada	Direccion de urgencias Direccion de hospitalización
		Utilización de angeos en puertas y ventanas que requieran estar abiertas	Mensualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento
Fecha de elaboración	24/04/2026			Fecha de aprobación		
Aprobado por						

Salud	PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE VECTORES INSTITUCIONAL		IBAGUÉ
Departamento	Tolima	**Municipio**	Ibague
Nombre de la Institución	Unidad de Salud de Ibague E.S.E	**Sede**	USI DEL SUR
Representante Legal			
Responsable de Sanemiento Básico	Asesor Ingeniero Ambiental		
Componentes	**Descripción**		
Objetivo del Plan MIV	Identificar estrategias para prevenir, controlar y mitigar la presencia de vectores, roedeores y diferentes plagas dentro de la Unidad de Salud de Ibague E.S.E sede San Francisco que permitan reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por los mismos		
Analisis situacional institucional (diagnóstico)	La ciudad de Ibague (Tolima) se encuentra ubicada en el departamento de Tolima a una altura de 1285 m s. n. m. caracterizandose de esta manera con un clima tropical, situada sobre la cordillera central de los Andes, entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, cerca al Nevado del Tolima. La Unidad de Salud de Ibague E.S.E sede DEL SUR se encuentra ubicada en perimetro urbano mas exactamente en la Carrera. 11a Sur #20-91, con linderos con locales comerciales y residenciaes, cuenta con los servicios de hospitalización. consulta externa, urgencias, imagenologia, odontologia, laboratorio, vacunación,, promocion & prevención y psiquiatria, su infraestructura esta conformada por un edificio de cuatro pisos incluyendo su sotano Dadas sus caratersticas climaticas podemos encontrar enfermedades como Chagas, chikungunya, dengue, fiebre amarilla, malariay y Leishmaniasis cutanea Durante el 2020 al 30 de marzo del 2026 se han reportado en ibague 19 casos por chagas, 26 casos de chikungunya, 31.058 casos de dengue, 5 casos de fiebre amarilla, 49 casos de malariay 134 casos de Leishmaniasis cutanea		

Area Institucional	Tipo de Intervención	Métodos de Intervención	Frecuencia Implementación	Responsable	Verificación	Responsable de la verificación
Externa	Social	Información y Comunicación del riesgo a los usuarios y comunidad adelaña en temas relacionados a la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores	Mensualmente	Asesor Ambiental	Lista de asistencia Fotografias	Director Seguridad y Salud en el Trabajo
	Fisica y/o de Barrera	Utilización de angeos en puertas y ventanas	Anualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento
Periférica o Perinstitucional	Fisica y/o mecánica	Inspección, Control y/o Eliminación de criaderos positivos y potenciales	Semanalmente	Proveedor de aseo servicios generales	Lista de chequeo diligenciada	Jefe de calidad
	Quimica	Rociado residual con insecticidas donde no haya servicios de hospitalización, urgencias, almacenamiento de medicamentos, biológicos o similares, por ejemplo, zonas de mantenimiento, administrativos y bodegas	Semestralmente	Proveedor de servicios de control de vectores	Certificado del Servicio	Direccion de mantenimiento
Intra institucional Administrativa	Fisica y/o de Barrera	Utilización de angeos en puertas y ventanas que requieran estar abiertas	Mensualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento
	Quimica	Rociado residual con insecticidas donde no haya servicios de hospitalización, urgencias, almacenamiento de medicamentos, biológicos o similares, por ejemplo, zonas de mantenimiento, administrativos y bodegas	Semestralmente	Proveedor de servicios de control de vectores	Certificado del Servicio	Direccion de mantenimiento
Intra institucional Asistencial	Fisica y/o de Barrera	Utilización de toldillos sin insecticidas en paciente febril, caracteristicas técnicas del toldillo dependientes del vector y que permitan la vigilancia permanente del paciente	Cada vez que haya paciente febril durante la estancia del paciente en fase febril y luego de confirmado hasta pasar las fases de viremia o de parasitemia.	Jefe de urgencias Jefe de hospitalizacion	Lista de chequeo diligenciada	Direccion de urgencias Direccion de hospitalización
		Utilización de angeos en puertas y ventanas que requieran estar abiertas	Mensualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento
Fecha de elaboración	**24/04/2026**			**Fecha de aprobación**		
Aprobado por						

Salud	PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE VECTORES INSTITUCIONAL		IBAGUÉ
Departamento	Tolima	Municipio	Ibague
Nombre de la Institución	Unidad de Salud de Ibague E.S.E	Sede	San Francisco
Representante Legal			
Responsable de Sanemiento Básico	Asesor Ingeniero Ambiental		
Componentes	Descripción		
Objetivo del Plan MIV	Identificar estrategias para prevenir, controlar y mitigar la presencia de vectores, roedeores y diferentes plagas dentro de la Unidad de Salud de Ibague E.S.E sede San Francisco que permitan reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por los mismos		
Analisis situacional institucional (diagnóstico)	La ciudad de Ibague (Tolima) se encuentra ubicada en el departamento de Tolima a una altura de 1285 m s. n. m. caracterizandose de esta manera con un clima tropical, situada sobre la cordillera central de los Andes, entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, cerca al Nevado del Tolima. La Unidad de Salud de Ibague E.S.E sede San Francisco se encuentra ubicada en perimetro urbano mas exactamente en la Carrera 8 #24-1, con linderos con locales comerciales e instituciones educativas, siendo el lindero mas importante con el Jardin Botánico encontradonse cerca un reservorio de agua, cuenta con los servicios de hospitalización. cirugia, consulta externa, urgencias, parto, imagenologia, odontologia, laboratorio, vacunación, ambulancia, promocion & prevención y su zona administrativa, su infraestructura esta divida en dos edificios, el primer edificio de cuatro (contando sotano) pisos donde estan los servicios de urgencias y su segundo edificio de dos pisos donde esta la parte administrativa y se caracteriza por tener una jardin central interno. Dadas sus caratersticas climaticas podemos encontrar enfermedades como Chagas, chikungunya, dengue, fiebre amarilla, malariay y Leishmaniasis cutanea Durante el 2020 al 30 de marzo del 2026 se han reportado en Ibague 19 casos por chagas, 26 casos de chikungunya, 31.058 casos de dengue, 5 casos de fiebre amarilla, 49 casos de malariay 134 casos de Leishmaniasis cutanea		

Area Institucional	Tipo de Intervención	Métodos de Intervención	Frecuencia Implementación	Responsable	Verificación	Responsable de la verificación
Externa	Social	Notificación a la secretaria de salud sobre posibles fuentes o criaderos de vectores por agua estancada por periodos prolongadas en zonas aledañas - reservorio de agua	Anualmente	Asesor Ambiental	Oficio	Director Seguridad y Salud en el Trabajo
	Social	Información y Comunicación del riesgo a los usuarios y comunidad adelaña en temas relacionados a la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores	Mensualmente	Asesor Ambiental	Lista de asistencia Fotografias	Director Seguridad y Salud en el Trabajo
	Fisica y/o de Barrera	Utilización de angeos en puertas y ventanas	Anualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento
Periférica o Perinstitucional	Fisica y/o mecánica	Inspección, Control y/o Eliminación de criaderos positivos y potenciales	Semanalmente	Proveedor de aseo servicios generales	Lista de chequeo diligenciada	Jefe de calidad
	Química	Rociado residual con insecticidas donde no haya servicios de hospitalización, urgencias, almacenamiento de medicamentos, biológicos o similares, por ejemplo, zonas de mantenimiento, administrativos y bodegas	Semestralmente	Proveedor de servicios de control de vectores	Certificado del Servicio	Direccion de mantenimiento
Intra institucional Administrativa	Fisica y/o de Barrera	Utilización de angeos en puertas y ventanas que requieran estar abiertas	Mensualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento
	Quimica	Rociado residual con insecticidas donde no haya servicios de hospitalización, urgencias, almacenamiento de medicamentos, biológicos o similares, por ejemplo, zonas de mantenimiento, administrativos y bodegas	Semestralmente	Proveedor de servicios de control de vectores	Certificado del Servicio	Direccion de mantenimiento
Intra institucional Asistencial	Fisica y/o de Barrera	Utilización de toldillos sin insecticidas en paciente febril, caracteristicas técnicas del toldillo dependientes del vector y que permitan la vigilancia permanente del paciente	Cada vez que haya paciente febril durante la estancia del paciente en fase febril y luego de confirmado hasta pasar las fases de viremia o de parasitemia.	Jefe de urgencias Jefe de hospitalizacion	Lista de chequeo diligenciada	Direccion de urgencias Direccion de hospitalización
		Utilización de angeos en puertas y ventanas que requieran estar abiertas	Mensualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento

Fecha de elaboración	24/04/2026	Fecha de aprobación	
Aprobado por			

Salud	PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE VECTORES INSTITUCIONAL		IBAGUÉ
Departamento	Tolima	Municipio	Ibague
Nombre de la Institución	Unidad de Salud de Ibague E.S.E	Sede	JORDAN VIII ETAPA
Representante Legal			
Responsable de Sanemiento Básico	Asesor Ingeniero Ambiental		
Componentes	Descripción		
Objetivo del Plan MIV	Identificar estrategias para prevenir, controlar y mitigar la presencia de vectores, roedeores y diferentes plagas dentro de la Unidad de Salud de Ibague E.S.E sede San Francisco que permitan reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por los mismos		
Analisis situacional institucional (diagnóstico)	La ciudad de Ibague (Tolima) se encuentra ubicada en el departamento de Tolima a una altura de 1285 m s. n. m. caracterizandose de esta manera con un clima tropical, situada sobre la cordillera central de los Andes, entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, cerca al Nevado del Tolima. La Unidad de Salud de Ibague E.S.E sede DEL SUR se encuentra ubicada en perimetro urbano mas exactamente en la Av. Guabinal #71-2, con linderos con locales comerciales y residenciaes, cuenta con los servicios de hospitalización. consulta externa, urgencias, odontologia, vacunación y promocion & prevención, su infraestructura esta conformada por un edificio de un solo piso. Dadas sus caratersticas climaticas podemos encontrar enfermedades como Chagas, chikungunya, dengue, fiebre amarilla, malariay y Leishmaniasis cutanea Durante el 2020 al 30 de marzo del 2026 se han reportado en Ibague 19 casos por chagas, 26 casos de chikungunya, 31.058 casos de dengue, 5 casos de fiebre amarilla, 49 casos de malariay 134 casos de Leishmaniasis cutanea		

Area Institucional	Tipo de Intervención	Métodos de Intervención	Frecuencia Implementación	Responsable	Verificación	Responsable de la verificación
Externa	Social	Información y Comunicación del riesgo a los usuarios y comunidad adelaña en temas relacionados a la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores	Mensualmente	Asesor Ambiental	Lista de asistencia Fotografias	Director Seguridad y Salud en el Trabajo
	Física y/o de Barrera	Utilización de angeos en puertas y ventanas	Anualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento
Periférica o Perinstitucional	Física y/o mecánica	Inspección, Control y/o Eliminación de criaderos positivos y potenciales	Semanalmente	Proveedor de aseo servicios generales	Lista de chequeo diligenciada	Jefe de calidad
	Química	Rociado residual con insecticidas donde no haya servicios de hospitalización, urgencias, almacenamiento de medicamentos, biológicos o similares, por ejemplo, zonas de mantenimiento, administrativos y bodegas	Semestralmente	Proveedor de servicios de control de vectores	Certificado del Servicio	Direccion de mantenimiento
Intra institucional Administrativa	Física y/o de Barrera	Utilización de angeos en puertas y ventanas que requieran estar abiertas	Mensualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento
	Química	Rociado residual con insecticidas donde no haya servicios de hospitalización, urgencias, almacenamiento de medicamentos, biológicos o similares, por ejemplo, zonas de mantenimiento, administrativos y bodegas	Semestralmente	Proveedor de servicios de control de vectores	Certificado del Servicio	Direccion de mantenimiento
Intra institucional Asistencial	Física y/o de Barrera	Utilización de toldillos sin insecticidas en paciente febril, características técnicas del toldillo dependientes del vector y que permitan la vigilancia permanente del paciente	Cada vez que haya paciente febril durante la estancia del paciente en fase febril y luego de confirmado hasta pasar las fases de viremia o de parasitemia.	Jefe de urgencias Jefe de hospitalizacion	Lista de chequeo diligenciada	Direccion de urgencias Direccion de hospitalización
		Utilización de angeos en puertas y ventanas que requieran estar abiertas	Mensualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento
Fecha de elaboración	24/04/2026			Fecha de aprobación		
Aprobado por						

PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE VECTORES INSTITUCIONAL

Departamento	Tolima	**Municipio**	Ibague
Nombre de la Institución	Unidad de Salud de Ibague E.S.E	**Sede**	PICALEÑA
Representante Legal			
Responsable de Sanemiento Básico	Asesor Ingeniero Ambiental		
Componentes	**Descripción**		
Objetivo del Plan MIV	Identificar estrategias para prevenir, controlar y mitigar la presencia de vectores, roedeores y diferentes plagas dentro de la Unidad de Salud de Ibague E.S.E sede San Francisco que permitan reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por los mismos		
Analisis situacional institucional (diagnóstico)	La ciudad de Ibague (Tolima) se encuentra ubicada en el departamento de Tolima a una altura de 1285 m s. n. m. caracterizandose de esta manera con un clima tropical, situada sobre la cordillera central de los Andes, entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, cerca al Nevado del Tolima. La Unidad de Salud de Ibague E.S.E sede DEL SUR se encuentra ubicada en perimetro urbano mas exactamente en la URBANIZACION LA HONDA LOTE 15 ETAPA 4, con linderos residenciales comerciales industriales predominando zonas de alta densidad arborea y siendo importante las industrias arroceras, cuenta con los servicios de hospitalización. consulta externa, urgencias, odontologia, vacunación y promocion & prevención, su infraestructura esta conformada por un edificio de un solo piso. Dadas sus caratersticas climaticas podemos encontrar enfermedades como Chagas, chikungunya, dengue, fiebre amarilla, malariay y Leishmaniasis cutanea Durante el 2020 al 30 de marzo del 2026 se han reportado en Ibague 19 casos por chagas, 26 casos de chikungunya, 31.058 casos de dengue, 5 casos de fiebre amarilla, 49 casos de malariay 134 casos de Leishmaniasis cutanea		

Area Institucional	Tipo de Intervención	Métodos de Intervención	Frecuencia Implementación	Responsable	Verificación	Responsable de la verificación
Externa	Social	Información y Comunicación del riesgo a los usuarios y comunidad adelaña en temas relacionados a la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores	Mensualmente	Asesor Ambiental	Lista de asistencia Fotografias	Director Seguridad y Salud en el Trabajo
	Social	Notificación a la secretaria de salud sobre posibles fuentes o criaderos de vectores por agua estancada por periodos prolongadas en industrias aledañas	Anualmente	Asesor Ambiental	Oficio	Director Seguridad y Salud en el Trabajo
	Fisica y/o de Barrera	Utilización de angeos en puertas y ventanas	Anualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento
Periférica o Perinstitucional	Fisica y/o mecánica	Inspección, Control y/o Eliminación de criaderos positivos y potenciales	Semanalmente	Proveedor de aseo servicios generales	Lista de chequeo diligenciada	Jefe de calidad
	Quimica	Rociado residual con insecticidas donde no haya servicios de hospitalización, urgencias, almacenamiento de medicamentos, biológicos o similares, por ejemplo, zonas de mantenimiento, administrativos y bodegas	Semestralmente	Proveedor de servicios de control de vectores	Certificado del Servicio	Direccion de mantenimiento
Intra institucional Administrativa	Fisica y/o de Barrera	Utilización de angeos en puertas y ventanas que requieran estar abiertas	Mensualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento
	Quimica	Rociado residual con insecticidas donde no haya servicios de hospitalización, urgencias, almacenamiento de medicamentos, biológicos o similares, por ejemplo, zonas de mantenimiento, administrativos y bodegas	Semestralmente	Proveedor de servicios de control de vectores	Certificado del Servicio	Direccion de mantenimiento
Intra institucional Asistencial	Fisica y/o de Barrera	Utilización de toldillos sin insecticidas en paciente febril, características técnicas del toldillo dependientes del vector y que permitan la vigilancia permanente del paciente	Cada vez que haya paciente febril durante la estancia del paciente en fase febril y luego de confirmado hasta pasar las fases de viremia o de parasitemia.	Jefe de urgencias Jefe de hospitalizacion	Lista de chequeo diligenciada	Direccion de urgencias Direccion de hospitalización
		Utilización de angeos en puertas y ventanas que requieran estar abiertas	Mensualmente	Jefe de Mantenimiento	Informe mantenimiento	Direccion de mantenimiento

Fecha de elaboración	**24/04/2026** **Fecha de aprobación**
Aprobado por	