	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta:	Dependencia: GRUPO DE PORCESOS CORPORATIVOS	Fecha (dd/mm/aaaa): 02/09/2026

EQUIPO DE TRABAJO:

Zulma Milena Barragán – Coordinadora GPC – SAF
Ricardo Arboleda – Técnico administrativo GPC-SAF

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Revisar la contramuestra de la camisa, el buso térmico y la camiseta blanca del proceso IPMC-NC-004-2026 con Objeto SC10-024- Suministro de uniformes para el posicionamiento institucional del sistema de Áreas Protegidas de PNNC en el marco del servicio de prevención vigilancia y control.

TEMAS A TRATAR:

1. Revisar contramuestras de la camisa, el buso térmico y la camiseta blanca presentadas por el contratista


RESUMEN TEMAS TRATADOS:

<table>
<tr><th>No. Tema</th><th>Resumen</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>
Se dio inicio a la reunión donde se revisaron las muestras y se concluyó que:
1- La camiseta blanca no fue enviada, no se pudo revisar el arte del logo en la manga.
2- Revisión a la camisa se presentan las siguientes observaciones:
A) No trae las marquillas de la entidad de acuerdo con el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Si el contratista lo desea, sugerimos presentar la marquilla de la entidad suelta para solicitar visto bueno del Grupo de Comunicaciones de la entidad, quienes manejan los temas de identidad institucional.
<table>
<tr><td>Instrucciones de Confección</td><td>Costuras elaboradas de acuerdo con instrucción de fabricante de la tela, Hilo a tono.
Cuellos standard, tipo sport, Button Down a la vista con tela color azul oscuro parte interna del cuello.
Las costuras deben ser completas, derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, remates inadecuados o manchas.
Las costuras deben presentar elongación uniforme con la tela y no debe romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso, con sus marquillas de la entidad, tallaje e instrucción de lavado
Logotipo adherido de Parques Nacionales Naturales de Colombia Oso en la manga izquierda.</td></tr>
</table>


</td></tr>
</table>

B) La muestra talla 14 de dama no trae las dos pinzas a la altura del busto.







La contramuestra no la trae



C) La solapa del bolsillo debe venir del mismo ancho del bolsillo.






D) Ajustar el planchado general de la prenda


3- Revisión del buso térmico:

A) A l igual que con la camisa, recordamos el tema de las marquillas




B) Ajustar la profundidad de los bolsillos, la contramuestra los trae más pequeños

MUESTRA PARQUES



CONTRAMUESTRA



C) Ajustar la calidad de los terminados, fileteados y remates internos.

MUESTRA PNNC



CONTRAMUESTRA




COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. ELABORACIÓN DEL ACTA DE REUNIÓN	RICARDO ARBOLEDA CUELLAR	02/09/2026
2. INFORMAR AL CONTRATISTA	RICARDO ARBOLEDA CUELLAR	02/09/2026

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	ZULMA MILENA BARRAGÁN	02/09/2026	FINALIZADO

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	**ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD**	**FIRMA (Informar en caso de ser virtual)**
ZULMA MILENA BARRAGÁN	GPC-SAF	
RICARDO ARBOLEDA CUELLAR	GPC-SAF	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA