
PAPPYER®

Libro de Actas

100 Hojas Rayadas - 200 Folios - Numerado

100H - 200F Libro Pasta Dura



Powered by CamScanner

PAPPYER

PAPPYER

PAPPYER

PORTADA BITACORA DE OBRA
CONTRATO No 2604230808 MC 005 2026
OBJETO: "REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES SOCIALES URBANAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE"
VALOR: $907.000.000
VALOR ADICION: $0
VALOR CON ADICION: $0
CONTRATISTA: VALSAN CONSTRUCCIONES SAS
NUMERO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA: 301 325 3088
DIRECTOR DE OBRA: N/a
RESIDENTE DE OBRA 1: Diego Sánchez Rojas
RESIDENTE DE OBRA 2: N/a
MAESTRO DE OBRA: Andrés Mauricio Hernández López
INTERVENTOR/SUPERVISOR: José William Marín Osorio
DIRECTOR DE INTERVENTORIA: N/a
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1: Linda Marcela Gaona Hurtado
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2: N/a
INSPECTOR DE INTERVENTORIA: Sebastián Marín
PLAZO: 121 días (4 meses)
FECHA DE INICIACION: 19 de junio del 2026
FECHA DE TERMINACION: 18 de octubre del 2026
PRORROGA: N/A
FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA: N/A

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

19/06/26 Proyecto: obras sociales Urbanos - Apartales
Contratista: Vorson Construcciones SAS
Condiciones climaticas: Dia soleado
Personal en obra: Ing Residente de obra
Ing. Residente de Interventoria
Inspector de interventoria
SISO de obra Constanza Castañeda
SISO de Interventoria Mónica Vargas M.
Maestro de obra

Actividades Realizadas: Vinculacion de personal minimo requerido para el inicio de las actividades

22/06/2026 Proyecto: Obras Sociales urbanas - Manizales
Contratista: Valsan Construcciones SAS
Condiciones climáticas: Día soleado
Personal en Obra: Ing. Residente de obra:
Ing. Residente de Interventoría
Inspector de interventoría
Arisa de obra Constanza Castañeda E
Arisa de interventoría Mónica Vargas H.
Maestro de obra

Actividades Realizadas: Se efectuó recorrido por las sedes de intervención para realizar mediciones y replanteo de las actividades definidas por la alcaldía de Manizales (Supervisión del Contrato), con el fin de elaborar el balance de obra y ajustar los presupuestos específicos para cada sede.
Se realizaron labores administrativas, afiliaciones, exámenes medicos de ingreso personal de mano de obra no calificada.

Powered by CamScanner

23/06/25 Proyecto: Obras Sociales Urbanas - Manizales
Contratista: Valbon construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Dia Soleado
Personal en Obra: Ing. Residente de obra.
Ing. Residente de Interventoría
Inspector de Interventoría
Dibujo Obra. Constanza Castañeda E
Dibujo de Interventoría. Yenica Vargas M.
Maestro de obra

Actividades Realizadas: Se efectuaron afiliaciones del personal Nuevo de Obra no calificado al sistema de Seguridad Social, se realizaron las inducciones de Seguridad y Salud en el trabajo, se hizo entrega de los elementos de Protección personal (EPP) y se continúa con las actividades de Medición y replanteo en las Sedes objeto de intervención.

24/06/26 Proyecto: Obras Sociales Urbanos - Manizales
Contratista: Valbon construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Soleado
Personal en Obra: Ing. Residente de obra:
Ing. Residente de Interventoría
Inspector de Interventoría
Siso de obra Constanza Castañeda E
Siso de interventoría Mónica Vargas M
Maestro de obra
1 oficiales, 1 Portor, 3 ayudantes

Actividades Realizadas: • Sede Telecentro Malhabar: se dio inicio al recorrido de inspección técnica de la cubierta.

•Sede Vivienda Popular: Inicio de demolición de revoque exterior en fachada, desmonte del cielo raso del salón No. 2 y desmonte de canales del sistema de recolección de aguas lluvias de la cubierta.

Powered by CamScanner

25/06/26 Proyecto: Obras Escolares urbanas - Manizales
Contratista: Valsur Construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Día Soleado
Personal en obra: Ing Residente de obra:
Ing. Residente de Interventoría
Inspector de Interventoría
Stsa de Obra Constanza Castañeda E
Stsa de interventoría Yenica Vergara M.
Maestro de Obra
4 Oficiales, 1 Ayudante, 3 Ayudante)

Actividades Realizadas: • Sede Telecentro Malhabar: Finalización del Recorrido de cubierta, se cambiaron 10 tejas que estaban fisuradas y deterioradas, se cambiaron 2 canaletas que estaban quebradas, se realizo Cambio de Flanches y Limpieza de canales.

•Sede Ventana popular: Continuación de la demolición de revoque exterior, Corte Mecanizado de enchape piso Interior en áreas donde se evidencia una falla estructural de piso a (Muro) Muro, Se realizo también la demolición del enchape y la placa de piso en área intervenida para su posterior reparación.

26/06/2026 Proyecto: Obras sociales (Usaquen - Marzales)
Contratista: Valsan Construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Soleado
Personal en obra: Ing. Residente de obra:
Ing. Residente de Interventoría
Inspector de interventoría
Jefe de Obra Constanza Castañeda E
Jefe de interventoría Yenica Vergara M
Maestro de obra
1 pintor, 2 oficiales, 2 ayudantes

Actividades Realizadas: • Sede Vivienda popular: Continuación de la demolición de relleno exterior de fachada, se realizo corte mecanizado en muro interno donde se evidencio la falla estructural.
Se realizo corte mecanizado para paso exterior para construcción de cañeta con el fin de darle manejo aguas lluvias, se realizo demolición manual del muro afectado y demolición para de paso externo para cañeta, se realizo recolección y acopio de escombros generados durante las demoliciones para su posterior disposición. De igual manera se realizo el acopio en Fibras de arena para su distribución hacia los diferentes frentes de trabajo de acuerdo con las necesidades de la obra.

Powered by CamScanner

30/08/16 Proyecto: Obras Sociales urbanas - Manteles
Contratista: Volcan construcciones SAS
Condiciones Climaticas: Ora Soleado
personal en obra: Ing. Residente de obra
Ing. Residente de Interventoria
Inspector de interventoria
Siso de obra Constanza Castañeda C
Siso de interventoria Yenica Vergara M
Maestro de obra.
1 Pintor, 2 oficiales, 2 ayudantes

Actividades Realizadas: • Sede Vereda popular: se dio inicio a la ejecucion de revoque exterior en Fachada, se realizo una reparacion superficial del Muro afectado por la falla estructural mediante 12 ganchos de refuerzo y posterior resane

1/09/26 Proyecto: obras sociales Ulloaros - Manizales
Contratista: Valeon construcciones SAS
Condiciones climáticas: día soleado
Personal en obra: Ing. Residente de Obra:
Ing. Residente de Interventoría
Jefe de obra Constanza Castañeda E
Jefe de Interventoría Yenica Vergara M.
Maestro de obra
1 Pintor, 2 oficiales, 2 ayudante

Actividades Realizadas: • Sede Vivienda popular: Continuación del revoque exterior en fachada, ejecución de placa de piso en la zona intervenida preparando para la posterior instalación del bocapuerta en gravito a solicitud de la supervisor del contrato por parte de la alcaldía. Se dio inicio de aplicación de estuco en la fachada sobre las áreas donde el revoque alcanzó el fraguado. Se realizo corte mecanizado en muro para conformando una junta de dilatación en ambos lados del muro siguiendo la línea de la demolición realizada de antes para y muro para reparación superficial de falla estructural.

2/octubre/26 Proyecto: Obras Sociales Urbanas - Mentales
Contratista: Valsan construcciones SAS
Condiciones climaticas: Dia soleado
Personal en Obra: Ing. Residente de obra:
Ing. Residente de interventoria.
Dibujo de Obra. Constanza Cañaveda E
Dibujo de interventoria. Monica Vizcaya M
Maestro de obra.
4 pintor, 2 oficiales, 2 ayudantes

Actividades Realizadas: • Sede Vivienda popular: finalización de la aplicación de estuco en la fachada, se realizo retoque del muro interior donde se presenta la falla estructural.

3/04/26

Proyecto: docks sociales urbanos - Manizales
Contratista: Valsan construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Día soleado
Personal en obra: Ing. Residente de obra:
Ing. Residente de interventoría
Jefe de obra Cristina Castañeda T
Jefe de interventoría
Inspector de interventoría
Maestro de obra
1 pintor, 2 oficiales, 1 ayudante

Actividades realizadas: • Sede colmena: se realizó demolición de recubrimiento en los muros de fachada, como parte de las actividades de tratamiento de humedades. se ejecutó el revoque de los muros intervenidos para preparar las condiciones de impermeabilización y preparar las superficies para los acabados posteriores.

• Sede Malhabar (Cisco escalon 6, contiguo al tricentro): se dio inicio a la intervención de demolición de recubrimientos deteriorados y el raspado de superficies internas, preparando el muro para la posterior aplicación de estuco y pintura.

14/3/26 Proyecto: Obras sociales urbanas - Manizales
Contratista: Velsan Construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Día Soleado
Personal en Obra: Ing. Residente de obra:
Ing. Residente de interventoría
Otros obra: Constanza Castañeda E
Otros Interventoría:
Inspector Interventoría:
Maestro de obra:
1 Pintor, 2 oficiales, 1 ayudante

Actividades Realizadas: • Sede Colmena. Se realizó corte mecanizado en los muros exteriores lateral izquierdo y posterior de la edificación. Posteriormente se ejecutó la demolición del retiro a alturas entre 1.10M - 1.20M.

06/04/26 Proyecto Obras Sociales Urbanas - Manizales
Contratista: Valsan Construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Despejado
Personal en obra: Ing. Residente de obra:
Ing. Residente Interventoría
Otro obra Constanza Castañeda E
Otro Interventoría
Inspector de obra
Maestro de obra.
1 pintor, 2 oficiales, 2 ayudante)

Actividades Realizadas: • Sede colinas: Corte Mecanizado en el muro interior, al lado de la cocina y del meson para tratamiento de humedades, asi mismo se ejecuto el corte mecanizado al interior de la oficina en el muro a una altura de 0,90m, posterior a esto se inicio la demolicion del revoque en estas areas.

• Cisco Malhabar - Sede B: se inicia con el raspado de paredes para reparacion de muros, se retiro pinturas deterioradas por humedades y se realizaron resanes de estos muros con Sika 101 Mortero plus para impermeabilizacion.

• Cisco Malhabar - Cuarto edilos: Se efectuo el desmonte del cielo raso del cuarto de los ediles y el raspado de muros que presentaban humedades.

Powered by CamScanner

4/07/16 Proyecto: Obras Sociales Urbanas - Manzalej
Contratista: Valsan Construcciones SAS
Condiciones Climaticas: Dia Soleado
Personal en Obra: Ing Residente de Obra:
Ing. Residente de Interventoria
Jefe Obra. Constanza
Inspector de obra.
Maestro de obra.
1 Pintor, 2 ofra ale), 2 ayudantes

Actividades Realizadas: • Sede colinas: Se continua la demolicion del revoque zonas internas intervenidas el dia de ayer. y se inicia el revoque del muro interior lado de la cocina para tratamiento de humedades, se realiza Schicacarreo de Materiales.

• Sede Cisco Hallabori. Sede B: Se realizo la demolicion de un area del revoque del muro interior de la Sede B. que presentaba deterioro por humedades.

8/09/25 Proyecto: obras sociales (Ulianos - Montebello)
Contratista: Velsan construcciones SAS
Condiciones climáticas: Día soleado
personal en obra: Ing. residente de obra:
Ing. Residente Interventoría
Sisa Obra Constanza Castañeda E
Maestro de obra:
1 Pintor, 2 oficiales, 2 ayudantes

Actividades Realizadas: • Sede colores: Se realizó retoque de muro interior cerca de oficina. y se realizo sobreacarreo de materiales (carcos, grava) porque la volqueta no ingresa hasta el lugar, por lo que el material tuvo que ser descargado en la zona alta por la vía principal y luego ser cargado manualmente a otro carro para finalmente ser descargado manualmente en sitio.

• Sede Malhabar - Sede B: Se aplico material de reparacion impermeabilizante en los muros internos y se realizaron resanes con estuco.

• Sede Malhabar - Cuarto edles: Se realizaron resanes en humedades que presentaban muros al interior.

Powered by CamScanner

9/07/26 Proyecto: Obras Sociales Urbanas - Montajes
Contratista: Volcan Construcciones SAS
Condiciones Climaticas: Dia soleado
Personal en Obra: Residente de Obra:
Ing Residente de Interventoria
Jefe obra Constanza Castañeda E
Maestro de Obra
2 Oficiales, 3 ayudantes

Actividades Realizadas: • Sede Malabar - Sede B: Se realizó demolición del mesón de la cocina, Demolición de muro que divide cocina y demolición de enchape area cocina.

• Sede Comunal Soldorado: Se realizó el desmonte del Cielo raso que se encontraba en mal estado, y se realizó resane y estuco en paredes internas.

Powered by CamScanner

10/04/26 Proyecto: Obras Sociales
Contratista: Valsan Construcciones SAS
condiciones Climaticas: Dia soleado
Personal en obra: Ing Residente de obra:
Residente de interventoria
Srso Obra
Maestro de obra
2 oficiales, 3 ayudantes

Actividades Realizadas: • Sede Malhabar Sede B: Se realizó revoque en muros internos y se continuo con la demolicion del revoque del area de cocina.

• Sede Comunal Salferino: se realizó resanes, estuco en fachada.

Powered by CamScanner

4/07/26 Proyecto: Obras Sociales
Contratista: Valsor construcciones SAS
Condiciones Climaticas: Dia soleado
Personal en Obra: Ing Residente de Obra:
Ing. Residente de Interventoria
Cisa de obra (ausente)
Maestro de Obra
2 oficiales, 3 ayudantes

Actividades Realizadas: • Sede Malhabar - sede B: Se finalizó el resane del area de cocina.

• Sede Vivienda popular: Se realizo raspado de paredes internas y resane, estuco, delantal de revoque y revoque nuevo en area interna

• Sede San Cayetano: Se dio inicio al cerramiento perimetral del area de intervencion

• Sede Colombina: se realizo el descargue de los tejas para las sedes a intervenir.

Powered by CamScanner

15/07/26 Proyecto: Obras Sociales
Contratista: Valson Construcciones SAS
Condiciones climáticas: Nublado
Personal en Obra: Ing. Residente de obra:
Residente de infraestructura,
Jefe de obra
Maestro de Obra
3 oficiales, 3 ayudantes.

Actividades Realizadas: • Sede Viviendas populares: se realizó hincado, estuco en muros internos, y bocaporte en general.

• Sede San Cayetano: Fundación de cerramiento y se dio inicio a excavación para viga de cerramiento.

• Sede Malhabar B Cisco: Se dio inicio a tarrajeo de elementos eléctricos

• Sede Telecentro Malhabar: Desmonte e instalación de puntos eléctricos.

Powered by CamScanner

16/07/16 Proyecto: Obras Sociales
Contratista: Valsan Construcciones SAS
Condiciones Climaticas: Dia soleado.
personal en obra: Ing. Residente de obra:
Residente de interventoria
Jefe obra (ausencia autorizada E
Inspector interventoria
Maestro de obra
3 Oficiales, 3 ayudantes

Actividades Realizadas: Sede San Cayetano: Se finaliza actividad de excavacion para Viga de cerramiento, se realiza limpieza de canales de concreto y se realiza limpieza Perimetral de residuos y escombros a solicitud de la supervision de la alcaldia.

- Sede Malhabar B Casa: Se dio inicio de desmantes electricos e Instalacion de Red nueva de Iluminacion, Tomacorriente, Interruptores).

- Cuarto aseos-Malhabar: Destrate de Red electrica.

Powered by CamScanner

17/02/26 Proyecto: Obras Sociales
Contratista: Valsan Construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Día soleado
Personal en obra: Ing. Residente de obra
Interventoría.
Jefe obra Constanza
Inspector Interventoría
Maestro
3 oficiales, 3 ayudantes

Actividades Realizadas: • Sede Colinas: Revoque Muro interno parte Superior de la cocina y Revoque en Muro exterior Superior.

• Vivienda Popular: Aplicación de estuco Muros externos y internos; replantear guardaescobas

• Sede Comunal Soferino: se da inicio a revoque en cocina.

• Cuarto Tableros Mallorca: Instalación estructura Cielo raso.

18/03/26 Proyecto: obras Solidas
Contratista: Wilson construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Dia soleado
Personal en obra: Ing. Residente de obra:
Interventoria:
Siso obra: Constanza Castañeda
Inspector de interventoria:
Nuestro
3 Oficiales, 3 ayudantes.

Actividades Realizadas: • Sede San Cayetano: limpieza perimetral de Residuos y escombros a solicitud de la supervision de la alcaldia,

Otros: se realiza corte de tejas en sede colombia para ser transportadas a las sedes de CDI Solferino y comunal Solferino.

• Sede Comunal Solferino = se realizan resane cubilla.

Powered by CamScanner

19/07/20 Proyecto: Obras sociales
Contratista: Valsan Construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Día soleado
Personal en obra: Ing. Residente de obra
Interventoría
Siso Obra
Inspector Interventoría
Maestro de obra
4 Oficial Ayudante

Actividades Realizadas: Sede Colinas: se realizó el cargue manual y descargue de material afirmado, y sobrecargueo desde la vía principal hasta la entrada de la sede.

Se realizó el transporte de tejas desde la sede Colombia a sedes CDI Solferino y comunal Solferino.

Powered by CamScanner

20/5/26 proyecto: Obras Sociales
Contratista: Wilson construcciones SAS
Condiciones Climaticas: Dia soleado
Personal en obra: Ing. Residente de obra:
Interventoria
Siso obra
Inspector interventoria
Maestro de obra.
4 Oficial, 5 ayudante.

Actividades Realizadas: • sede CDI salitre: limpieza y pintura de rejas y cercha en aulas B.

21/07/26 Proyecto: Obras Sociales
Contratista: Urban Construcciones SAS
condiciones Climáticas: Día soleado
personal en Obra: Ing. Residente de obra
Inspectora
Jefe Obra
Despachos de Inspectoras
Maestro de Obra
4 Oficiales, 5 ayudantes.

Actividades Realizadas: • sede Comunal Solferino: Se Realizó el desmonte de la cubierta y se instaló la nueva cubierta en PVC. y se continuo con el Retape superior de la cochilla.

• sede parabolso: se realizó instalación de perfiles en C para cerramiento.

• Sede Colinas: Desmonte de Red electrica.
Aplicación de estuco exterior e interior.

• San Cayetano: Armado de hierro para viga de cerramiento

22/03/20 proyecto: Obras Sociales
Contratista: Volsan construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Dia Soleado.
personal en obra: Ing Residente de obra
Interventoria.
Jefe obra.
Inspector de interventoria.
Maestro de obra.
5 Oficiales, 6 ayudantes

Actividades Realizadas: • Sede Comunal Salitrero: Instalacion tejas PVC, limpieza y pintura de Pepas y celdas existentes.

• Sede San Cayetano: Vaciado concreto de viga de cerramiento excavacion, afirmado, compactacion Manual, Instalacion de Malla electrosoldada y concreto para rampla de acceso.

2.

29/7/20 Proyecto: Obras Sociales
Contratista: Valem construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Días lluviosos
Personal en obra: Ing. Residente de obra
Interventoría
Siso obra David Constanza Castañeda
Siso Interventoría
Inspector de interventoría
Maestro de obra
6 oficiales, 7 Ayudantes

Actividades Realizadas: • CDI Soltexno: Desmonte de cubierta aula B, limpieza pintura de rejas y cercos, instalación de tejas PVC

• Comunal Soltexno: pintura rejas y cercos en color negro, la supervisión de la alcaldía solicita cambiar a color blanco.


• Sede obras: excavación para conformación de vía de acceso, instalación red eléctrica.

• Hallabar telcentro: Instalación de cielo raso en cuarto de los tableros, resanes y pintura interior.

24/8/26 Proyecto: Obras sociales
Contratista: Valsan construcciones SAS
Condiciones climáticas: Día lluvioso
personal en obra: Ing. Residente de obra
Interventoría
SST obra, Sara Constanza Castañeda
SST Interventoría, Mónica Vanegas
Inspector Interventoría
Maestro de obra.
Oficiales Ayudantes

Actividades Realizadas: • CDI Salamo: Se continua con desmonte de cubierta y pintura de cerchos. e instalación de Cubierta nueva en PVC y Caballetes
• Unidad popular: Se realiza desmonte de cubierta y pintura de cerchos.

• Colmos: Se continua con excavación para conformación de viga. y filtro de drenaje.
• Pérgolas: se realiza pintura en perfiles metálicos del cerramiento
• Edificio Telecentro: Se realiza aplicación de pintura
• Telecentro Mallorbar: Instalaciones electricas.
• Sede B casa mallorbar: Instalaciones electricas.



Powered by CamScanner

25/09/20 Proyecto: obras sociales
Contratista: Vialsa construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Despejado
personal en obra: Ing Residente
Interventoría
SST obra
SST interventoría
Inspector interventoría
Maestro de obra
oficiales, Ayudantes

Actividades Realizadas: • Vivienda popular: se continua con el desmonte de cobierta y pintura de cerchos C
Instalación de cobierta PVC
• Colinos: Se continua con excavación para conformación de viga y filtro de drenaje.
• Sede B casco Hilltabor: Adecuaciones electricas
• Telecentro: Adecuaciones electricas
• Pasarela: se continua con pintura de los perfiles y anclajes.

Powered by CamScanner

22/01/26 Proyecto daños sociales
Contratista: Vulsan Construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Día soleado
Personal en obra: Ing. Residente
Interventoría
SST obra
SST Interventoría
Inspector Interventoría
Maestro de obra
Oficiales, ayudantes

Actividades realizadas: • Sede B Cisco Malhabar: Se realiza corte mecánico en muro para distribución, se resana y se pinta. En este sede se realiza otra capa de pintura general. Se realizan resanes donde se desmontaron eléctricas
• Vivienda peatonal: Se continua con desmonte de cobertera e instalación de cobierta en PVC y pintura de cerchas.
• Telecentro Malhabar: Se realizaron resanes y pintura donde se habían realizado los desmontes eléctricos.
• CDI Solferino: Se continua con la instalación de cobierta en PVC.
• Cancha comunal Solferino: Se realiza acabado de pintura rejas de cobierta.
• Colinas: Se continua con excavación para conformación de VIS y filtro de drenaje, se encuentra tuberías de acometidas de aguas potable de las viviendas vecinas, se realiza solicitud a aguas de manizales para desplazar tuberías y poder continuar con las actividades de conformación de vía de acceso.
• Peralosa: Se realiza descapote de material vegetal y roceo general de todo el área.
• Sede B Cisco Malhabar: se instalan breakers en salones de telecentro, ediles y sede B. y colinas.

Powered by CamScanner

2 28/03/26 Proyecto Obras Sociales
Contratista: Urban construcciones SAS
Condiciones climáticas: Despejado
personal en obra: Residente de obra
Interventoría
Sst obra
Sst Interventoría
Maestro de obra
Inspector interventoría
Oficiales Ayudantes

Actividades realizadas: • Obra Mallrobles: Se realizan instalación de tubería Pvc para acometida eléctrica dado que el tablero principal se encuentra en la casa de la cultura y se busca independizar esta red. Se recibe visita de la Ing. electricista parte de Supervisor de la alcaldía para lo cual refiere la siguiente observación


"Durante la inspección del tablero de distribución se evidenció la necesidad de reemplazar el interruptor termomagnético (Breaker) existente por uno de 40 A, con el propósito de asegurar la correcta alimentación del circuito y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema eléctrico. Y con la altura de las luminarias se busca que el plano de trabajo y la uniformidad que de mejor. dado que la abertura presenta diferentes alturas se busca mantener todas las luminarias a la misma cota nivel con respecto al piso"

• Vivienda popular: se continua con instalación de abertura PVC y pintura de cercha
• Colinos: Se continua con excavación para conformación de vías de acceso y filtro de drenaje; se encuentra rocas de gran tamaño que se deben demoler para poder continuar con la excavación, se realiza aplicación de estuco exterior.

Powered by CamScanner

29/01/26 Proyecto = Obras sociales.
Contratista = Unisur construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Día soleado
Personal en obra: Residente de obra
Interventoría.
SST obra
SST interventoría.
Maestro de Obra.
Oficiales ayudantes
Dos pasantes Interventoría, Yenica Vergara y

Actividades Realizadas: • Sede Melibeo: Se continua adecuación eléctrica de acometida.
• Sede Vivienda popular: Se realiza instalación de perfiles metálicas para reforzamiento de estructura de cubierta, para esto se tuvo que desmontar y reinstalar cielo raso.
• Sede colinas: Se realiza el filtro de drenaje. Instalación de geotextil, plástico y piedra y tubería perforada.
• Sede CDC solferino: Se continua con pintura de cerchas.



Powered by CamScanner

: 30/01/26 Proyecto obras sociales
Contratista Veloso Construcciones SRL
condiciones climáticas = Día soleado
Personal en obra: Residente de obra
Inspectores
Sst obra
Sst inspectores
Maestro de obra
Inspectora de Inspectores Mónica Vergara
oficiales ayudantes

Actividades Realizadas: • Sede Colinas: Se realizo conformación de vía de acceso con afirmado, compactación del terreno, en paralelo se realizan actividades eléctricas de desmonte de red eléctrica.
• Cdr. Alfarero: se continúa con pintura de cerchas. se desmontan los canales del salón 2 y 1, se realiza el lavado de estos canales y se reinstalaron.



31/07/20 Proyecto: Obras Sociales
Contratista: Valsan Construcciones SAS
Condiciones Climaticas: Días Soleados
Personal en obra = Residente de obra
Interventoria
SST obra
SST Interventoria. Monica Vergara
Maestro de obra
Inspector de Interventoria
Oficiales Ayudantes

Actividades Realizadas: • CDI Salitre: Continuar con aplicacion de pintura en vigas y cerchas.
• Comercial Salitre: Estuco en area de cocineta. que se habia picado antes.
• Colinas: Instalacion de Breakers, adecuaciones electricas, pintura en cerchas y espejos Metalicos. Se continua con la compactacion del afirmado para conformacion de vias de acceso.

:01/08/26 Proyecto: Obras Sociales Ubrones
Contratista: Volcan Construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Dia soleado
Personal en Obra: Residente de obra
Interventoría
Sst obra
Ser Interventoría.
Maestro de obra
Inspector de interventoría
Oficiales Ayudantes


Actividades Realizadas: • CDI solferino: se continua la actividad de pintura en cerdos y tejas
• Telecentro Molinalboa: se realiza disposición de residuos, actividades de orden y aseo.
• Colinas: se continua con actividades de compactación para conformación de vía de acceso, se realiza el acarreo de material sobrante de demolición y excavación se realizan resanes en el interior.
• Sede B casa molinalboa: Se realiza recorrido de diagnostico, se instalan algunas tejas nuevas por cambio de rotas, se lavan. ductos y se limpian tejas. de la sede villverde, papelar para instalarlas en la sede B casa, ya que en el cronograma no se encontraban de ese tipo y cuales por lo que se recalan, se cambiaron caballetes.
• CDI solferino: se continua con pintura en tejas y cerchas.

3/08/20 Proyecto obras sociales Ubanas
Contratista: Urban construcciones SAS
Condiciones Climaticas: Dia soleado
Personal en Obra: Residente de obra.
Interventoria
SST obra
SST interventoria
Maestro de obra
Inspector de interventoria Monica Vergara y oficiales ayudantes.

Actividades Realizadas: • Sede colinas: Adecuaciones electricas
• CDI solferino: Limpieza de canals de aguas lluvias
• Telecentro Molleda y casco: se realiza nuevo recorrido de obserta, para verificacion de unas tejas.
• Sede colinas: se presenta un derrame en la tuberia de aguas. Se informa a aguas de Montelibano se tiene que volver a comunicar
• CDI Solferino: se realiza pintura de rejas y cerca)


04/08/26 Proyecto: Obras Sociales Urbanos
Contratista: Urban Construcciones SRS
Condiciones Climáticas: Día Soleado
Personal en Obra: Residente de Obra
Inspector
SSI obra Yolanda Cañedo
SSI inspectora Mónica Vergara
Ayudante de Obra
Inspector de inspectorado
oficiales Ayudantes

Actividades Realizadas: • colinas: Retiro de material de excavación, construcción de pantalla migrada, y doble. Instalación de luminarias., se realiza ensayo de proctor densidad antes del concreto y se sacan cilindros del concreto. la densidad fue de 95.3 y 95.5.
• Vivienda popular: se realizó un recibe en el área superior debe fuerte en cochilla.



5/05/16 Proyecto obras sociales urbanas
Contratista: Urban Construcciones SAS
condiciones climáticas: Día soleado
personal en obra: Residente de obra.
Interventoría:
SST obra.
SST interventoría
Maestro de obra.
Inspector de interventoría
Oficiales Ayudantes

Actividades realizadas: • Vivienda popular: Pintura en cerchas y soportes de cubierta.
• Comunal salitre: Aplicación de 2 manos de estuco y pintura exterior y aplicación en el área interior, se continua con pintura en reja y cerchas.
• Vivienda popular se realiza pintura en cerchas.



06/08/20 Proyecto: Urbanización Construcciones sus obras sociales Albarus.
Condiciones climáticas: Despejado
personal en obra. Residente de Obra [illegible]
Inventario [illegible]
Jefe obra, Ilma Constanza Castaneda E.
Jefe Inventario, Marco Vergara M.
Maestro de obra. [illegible]
Inspector de inventario [illegible]
Oficiales Ayudantes

- Actividades Realizadas: Se realizo fundiciones y armado para fundicion de bordillos o sardinel en la sede Albarus.
- General Alfarino: aplicacion de pintura interior y exterior donde se habia desmontado el tablero electrico.

7/08/20. • Sede Villa luz: se realizo desmonte de cielo raso para puntos de cerchas, se realizo limpieza y pintura en cerchas se instalo el cielo raso y se hace el desmonte de la cubierta para instalar la nueva cubierta en upvc. Ilma Constanza Castaneda E.

8/8/20 • alfarino comunal: continua con adecuaciones electricas y pintura en vigas y cerchas.
Ilma Constanza Castaneda E.


Powered by CamScanner

10/8/26 Proyecto Obras Sociales urbanas
Contratista. Valsar Construcciones SAS
Condiciones climáticas: Día soleado
Personal en obra: Residente de obra.
Interventoría:
SST obra: Dona Constanza Estupiñán E
SST interventoría. Mónica Vergara M
Maestro de obra.
Supervisor alcaldía.
Maestro de obra.
Oficiales Ayudantes.

Actividades Realizadas: Con ocasión al evento sísmico registrado en el país, se suspendieron temporalmente algunas actividades programadas en la sede, con el fin de atender las condiciones derivadas de la emergencia y priorizar las labores de apoyo. Durante el día, el personal participó en la actividad de recolección de escombros cargue y retiro de escombros como apoyo a la alcaldía de Montebello en la atención de la emergencia y en la recuperación de las zonas afectadas.
Se identificó afectaciones en la sede Telecentro el cual el muro posterior sufrió agrietamiento y se cayó una parte de este muro. Así mismo en la sede Obras se identificó afectación en el muro posterior área de cuchilla el cual sufrió con fisura horizontal y algunos en muro interior en la sede B cisco mollubar también se encontraron fisuras en muros al interior donde ya se habían pintado y donde se habían tratado una fisura antes con afectación se ven a presentar a causa del sismo.


11/08/20 Proyecto = Obras Sociales Urbanas
Contratista Valsan Construcciones SAS
Condiciones Climaticas: Dia Soleado.
Personal en obra = Residente de obra
Interventoria
Dir obra
Dir Interventoria Mónica Vergara M
Maestro de obra
Supervisor alcaldia
Inspector Interventoria
Oficiales ayudantes

Actividades Realizadas: se continua en actividades de recoleccion, cargue y retiro de escombros como apoyo a la alcaldia de Manzanares en la atencion de la emergencia por el evento sismico.



12/05/20. Proyecto: Obras sociales colectivas
Contratista: Valsan construcciones SAS
Condiciones climaticas = Dia Soleado
Personal en obra: Residente de obra
Interventoria.
Dir obra: Diana Cristina Castañeda C.
Dir Interventoria. Monica Vergara M
Inspector alcaldia.
Supervision alcaldia.
Maestro de obra
Oficiales Ayudantes


Actividades Realizadas - Se realiza inspeccion tecnica con la supervision de la alcaldia en los sedes relacionadas trabajos y daños que sufrieron afectaciones por cuerpo sismico; la supervisor de la alcaldia define tumbar el muro afectado y construir un nuevo muro con sistema aporticado. confinado, con zapatas, viga de cimentacion columnas y vigas intermedias dado a la altura del muro. para dar una mejor resistencia, en la siguiente hoja se deja el diseño definido y aprobado para la construccion.
•Carnaval Solferino: se realizan adecuaciones electricas con la instalacion de luminarias led de 60x60, se realiza desmonte y reinstalacion de gradas estaban en mal estado.



Powered by CamScanner

13/6/26 Proyecto: obras sociales urbanas
Contratista: Valsan construcciones sas
Condiciones Climáticas: Soleado
Personal en obra: Residente de obra
Interventoría.
sst obra Mónica Vergara
ser interventoría.
Maestro de obra
Inspector interventoría
Oficiales ayudantes


• Telecentro Hallabaek: se definió el diseño para construcción de nuevos muros, se realizan cates mecánicos para dirección arquitectónica y se realizan desmonte de ventanas y canceles respectivamente, se realizan resanes en los fisuras encontradas en los ejes muros por el sismo.



Powered by CamScanner

14/8/26 Proyecto: obras sociales (varios)
Contratista: Vilson construcciones SAS
condiciones climaticas: Día soleado.
personal en obra: - Residente de obra.
Interventoría
2 de obra (Juana Castañeda E
2 de interventoría (Mónica Vergara M
Maestro de obra.
Inspectora interventoría
Oficiales ayudantes)


Actividades Realizadas: • Sede Universidad popular. Instalación de flanche
• Sede comunal Solferino. Instalación de flanche
• Sede la casa Mallorca. Demolición de retroque en dilatación por grieta a causa del sismo.
• Cotinos: se realizo fraguado, aplicación de agua para el pavimento. y adecuaciones eléctricas.
• Tolerantia Mallorca: se debe desmontar tanto corriente ya instaladas para continuar con la demolición contratada de los muros, se realiza cortes en ventanas.



15/8/20 Proyecto: Obras sociales urbanas
Contratista: Vallen construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Día Soleado
personal en obra: Residente de obra
Interventoría
SST obra
SST Interventoría:
Maestro.
Inspector interventoría
Oficiales Ayudantes


Actividades Realizadas: • Colmes: se realiza concreto en bordillos, se realiza demolición de muros donde se presentaron fisuras por el sismo, en estas fisuras se realiza reforzamiento con perforaciones y anclajes.

• Se dio uso multiobra: se instalan ganchos para reforzamiento en muro de retención afectado por sismo, se realiza recubrimiento del área tratada.
Se realizo recorrido de cubierta post sismo dado que se encontraron tejas caídas y rotas, la supervisión de la alcaldía solicita ampliar el recorrido hasta centro día, con cambio de tejas dañadas y limpieza de canales.



18/8/20 Proyecto: Obras Sociales Ubanas
Contratista: Uylsan construcciones SAS
condiciones climáticas. Dio soleado
personal en obra: Residente de obra.
Interventoría
este obra Ingeniero Constructor
este interventoría Ingeniera
Maestros
Inspector interventoría
Oficiales Ayudantes


Actividades Realizadas: Se continua con demolición de muro en el sector afectado por sismo; se realiza aplicación de estuco en los cabezas de los ventanas
• Sede B casa mallorca. se realizan reparaciones en fisuras encontradas en los muros a causa del sismo.
• sede colinas: Desmonte de formaletas de bandillas y limpieza de vía de acceso.



Powered by CamScanner

17/8/20 Proyecto obras sociales Ybarra)
Contratista: Valsan construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Día soleado
personal en obra. Residente de obra
Interventoría
SST obra
SST interventoría. Mónica Vergara
Maestro de Obra.
Inspector interventoría:
oficiales Ayudante)

Actividades Realizadas.: • Telecentro: sobrecimiento metálico de obra gris sede telecentro. Se inicia excavación para zapatas y viga, junto con demolición de placa de piso en concreto.




Powered by CamScanner

6/8/2 Proyecto obras sociales ciudad
Contratista: Vilson construcciones SAS
Condiciones climáticas: Día soleado
personal en obra: Residente de obra
Interventoría
Jefe obra
Jefe interventoría
Maestros de obra.
Inspector interventoría:
Oficiales Ayudantes

- Colectivo: Se continua con demolición placa piso y excavación para zapatas y viga de cimentación.

- Eléctrico: Se da inicio a las actividades de desmonte de cableado adecuaciones y desmonte de red eléctrica.

- Unidad sanitaria: aplicación de resanes y pintura en muro lateral derecho que tuvieron salpicadas post sismo se realiza aplicación pintura ventanas y puertas, así como de la fachada.



21/8/26 Proyecto: obras sociales urbanas
Contratista: Valcor construcciones SAS
condiciones Climáticas: Ok soleado
personal en obra: Residente de obra
Interventoría
SST obra
SST interventoría
Maestro de obra
Inspector interventoría
Oficiales ayudantes
Inspector alcaldía.

Actividades realizadas: • Sin calentamiento: Se realiza instalación de niveles para muro a solicitud del inspector de la alcaldía, se formaleteo. Para realizar el muro en concreto.

• Tolecentro: se continua con excavación para zapatas y viga.

22/8/26 • Bolonia: Desmonte e instalación de cubierta nueva en zinc
• Vivienda popular: se continua con pintura fachada y zócalo
• Sin calentamiento: se realiza concreto en muro encontrado
• Colombina: Muro de pintura en espera.


24/8/26 • Comunal Sifono: se realiza pintura en fachada con zócalo azul, demolición en arden en concreto y corte mampuesto para instalación de bajante desmonte de puerta baño para cambio de marco, instalación de viga
• Betania: Instalación de flanches
• Vivienda popular: retoques en zócalo azul fachada, y pintura interior.
• Tolecentro: se continua con excavación para viga, y zapatas se retiro todo el sobrante en vertedero.

25/8/26 Proyecto obras sociales urbanas
contratista: Vulcan Construcciones SAS
Cordones Cunetas. Un extracto
practicante en obra: Residente de obra
Interventoría
asi obra
Sst interventoría.
Maestro de obra
Inspecta de interventoría
Oficiales ayudantes.

Actividades Realizadas: • Tchcantho: se realiza aplicación de sello cemento en la base de la excavación de zapatas y vigas a una h= 60 cm debido a que el terreno presenta bastante humedad, por lo que se aplica para mejoramiento antes de fundir zapatas y vigas de cimentación.

• Colombia: Se continua con limpieza y aplicación de pintura en cerchas.

26/8/26 • Viviendo popular: se retiran escombros y material residual que habia dejado la comunidad afuera de la sede
• Comunal Solferino: Se retiran material de construcción y residuos que habia dejado la comunidad fuera de la sede.
• Betania punto vive digital: se realiza reparación de muro tratamiento de humedad, resanes y pintura interior en muro fachada interior y lateral derecho e izquierdo. Según las indicaciones de la supervisión de la ciudadela.
Dana Constanza Estrada E.



29/05/26 proyecto: obras sociales urbanas.
contratista: Urban construcciones SAS.
condiciones climáticas: Día soleado
personal en obra: Ing. Residente de obra
Inspectores
SST obra
SST inspectoría.
Maestro de obra:
Inspector inspectoría
Oficiales Ayudantes.

Actividades realizadas: • con Manuel Salcedo: ubicación de puntos de agua y desagüe para cocina.
• con cayetano: Instalación de malla para cerramiento.
• Telecentro: figurado de acero de refuerzo para zapatas, vigas y columnas.

28/05/26 • Bolonia: se realiza demolición de enchape área de cocina y demolición de vereda para cambio de bajante, se realiza la instalación de bajante de 3" se retira el área intervenida.
• Telecentro: se realizan adecuaciones para instalación de piso concreto, se realiza el concreto de zapatas y viga de cimentación, también se realiza la limpieza de un desagüe de aguallueva que se encontraba obstruido estando a solicitud de la supervisión de la alcaldía.

7/08/26 Proyecto: Obras Sociales Varias
Contratista: Vulson construcciones SAS
Condiciones Climáticas: Despejado.
Personal en obra: Ing. Residente.
Interventoría
SST interventoría. Mónica Vargas
Maestro de obra
Inspector interventoría.
Oficiales Ayudantes
SST Obra: Diana Constanza Castañeda E.

Actividades Realizadas: • corredor Salfermo: adecuacion puntos desague y agua para puntos sanitarios, se realiza la instalacion del combos sanitario y la instalacion de la puerta del baño.

8/08/26 • Telecentro Mallabon: Instalacion de perfiles para puerta corrediza, se inicia la construccion del muro en bahareque

• Belarca: se realiza el desmonte de la puerta principal y la puerta que va hacia el patio, se balsean las carpetas y se instalan los nuevos marcos y puertas

• colombina: se da inicio al desmonte y montaje de la nueva cubierta upvc.

• Sin complejo: actividades de orden y aseo en campamento.
Diana Constanza Castañeda E

54

2 oct 9/20 proyecto: obras sociales urbanas.
Contratista: Urban Instalaciones SAS.
condiciones climáticas: Día soleado.
personal en obra: Ing. Residente de obra
Interventoría
Asistente Diana Constanza Castañeda
Asistente interventoría Yanneth Vergara
Maestro de obra.
Inspector de interventoría
Oficiales y ayudantes.

Actividades Realizadas: • Colinas: Demolición de revoques en muros afectados por sismo, se replantean con anclajes.
• Colombia: se continua con el desmonte e instalación de bandas elastoméricas
• Sede B Casco Malhabar: se realiza el desmonte de la canal interna y la instalación de la nueva canal
• Befunka: aplicación de estuco en área intervenida en cocina y en costeros de puertas.

02 oct 9/20 • Colinas: se realizan el vaciado de concreto en columnetas para confinamiento de ingreso; revoques en áreas afectadas por el sismo
• Sede B casco Malhambek: Desmonte de canal exterior e instalación canal nueva.
• Telecentro: desmonte de canal e instalación nueva dado que intervenciones pasadas se realizó la limpieza y se evidencio que la canal se encontraba muy deteriorada por lo que la supervisor aprobó el cambio.
• En edificio telecentro: se realizaron actividades de adecuación.

Diana Constanza Castañeda E.

Powered by CamScanner

03/04/20 proyecto: obras sociales y bancos
contratista: Vulsan construcciones SAS
condiciones climaticas: Dia soleado
Personal en obra: Ing. Residente de obra
Interventoria
Asi obra
Sst interventoria
Maestro de obra
Inspector de interventoria
Oficiales y ayudantes

Actividades Realizadas: • Telecentro Melhabon: formaletas para vigas intermedias y para columnas para la fundicion en concreto, se aplica epoxico en la pate del muro para impermeabilizar.
• columnas: se realiza demolicion muro cortina posterior que fue afectado por sismo y demolicion para columnetas y reforzamiento en cortina frontal., se realiza armado de acero para columnetas.

• Vivienda popular: se continua con retiro de puertas fachada se realiza cambio de accesorios sanitarios

• Sede B casa melhabon: se realiza el desmonte y la instalacion de vidrio que estaba quebrado.

• Sede edificio telecentro: se instalan vidrios en ventanas que habian sido desmontados porque se encontraban en mal estado. tambien se realiza fabricacion de puerta corrediza.

07/07/20. Proyecto: obras sociales (varios).
Contratista: Unión constructores SAS.
condiciones climáticas: Despejado.
personal en obra: Ing. Residente de obra.
Interventoría
SST obra.
esp interventoría. Mónica
Inspector interventoría
Maestro de obra.
Oficiales ayudantes.

Actividades realizadas: Telecentro: continuación de muro mampostería, se realiza armado viga superior y formaleta, desmonte de puerta y cortes de puerta.
• Colinas: revoque en cuchilla frontal.

08/07/20 • Telecentro: Rendición concreto de canal pasillo nuevo, se realiza excavación, aplicación de afirmado para canal en concreto.

• CDC Odontó: se continua en el área de pasillo baños. Cocina y área 3 salones con el desmonte e instalación de nueva cubierta así como la pintura de tejas de cubierta y cerchas.

• Aranjuez: se da inicio a las actividades con cortes mecánicos, demolición de revoques exteriores para tratamiento de humedades.

9/09/26 proyecto obras sociales urbanas
contratista: Vulsan construcciones SAS
condiciones climáticas: Día soleado.
personal en obra: Ing. Residente de obra.
Interventoría.
asistencia.
asi interventoría
Inspector de interventoría.
Maestro de obra.
oficiales ayudantes

Actividades Realizadas: • sede B casa malrabar. Se realizan adecuaciones de puntos de agua y desagüe para instalación de cocina.
• Telecentro: Revoque en muros nuevos al interior.
• comunal Soferino. Instalación de cocina Nueva.
• San Cayetano: Instalación puertas en aluminio.
• Arenquet: continuan labores de demolición revoques exteriores.

10/09/26 • sede B casa malrabar: Instalación de cocina nueva.
• colinas: Se continua con demolición cuchilla posterior, construcción de muro cuchilla, arreglo columnas y viga superior.
• Arenquet: continuan labores demolición de revoques en area interna y cortes mecanicos.
• Bellavista: Instalación de accesorios sanitarios, cambio en tapas de sanitario y tanque, se realizan labores de carpintería en puertas de mueble cocina, instalación de vidrio en ventana que se encontraba roto.
• CDI Soferino: continua con pintura de cachos y rejas, se retira el desmonte instalación de cubierta nueva yeso en area 3.

11/09/26 proyecto dos sueltos urbanos.
contratista: Wilson construcciones SAS.
residente: Ing. Residente de obra.
personal en obra: Ing. Residente de obra.
Interventoria
SST obra.
SST Interventoria.
Inspector interventoria
Maestro de obra.
oficiales ayudantes.

Actividades de obra: • columnas: se continuan con bloques de cuchilla posterior y frontal en vigas superiores acero.
• COL Salterio: se continuo con formaleta de pegues de cubierta y cerchas, instalacion cubierta nueva, instalacion de canaletas
• Canaval salterio: orden y aseo.

12/09/26 • columnas: fundicion vigas superiores.

14/09/26 • columnas: fundicion vigas superiores.
• Edificio malloban: Desmonte de bajante y instalacion de nueva bajante, concreto en canal posterior muro nuevo.
• Sede B casco malloban: instalacion tuberia de agua para cocina.
• Vivienda popular: instalacion de canal posterior y canal fachada y bajantes.
• canaval salterio: concreto en orden concreto donde se instalo la nueva bajante y se instalo la canal de Fachada.

15/9/26 Proyecto obras Sociales obras
contratista: Vías en construcciones SAS
condiciones climáticas Día soleado.
personal en obra: Ing. Residente de obra
Inspectores
Sest obra Diana Constanza Cabanedo E.
Sest interventoría
Inspectoría interventoría
Maestro de obra
Oficiales Ayudantes

Actividades Realizadas: • Arenjuez: revoques en áreas internas de muros.
• Belenia: aplicación de pintura en ventanas y puertas baños y rejas, actividades de orden y aseo.
• CDF Salitre: aplicación pintura rejas y cerchas
• Villa hermosa: se da inicio con cortes mecánicos, demolición de revoques en muros internos para tratamiento de humedades.
• Telecentro: aplicación de estuco en muro nuevo.

16/9/26 • cabiros: revoque en muro nuevo cubrible posterior
• Arenjuez: se entrega con revoques en muros internos
• Villa hermosa: Demolición de enchapes, cocina y pasos en oficina, demolición de revoques en muros. Diana Constanza Cabanedo E

17/9/26 • Telecentro malhabar: Instalación de ventanas y puerta.
• Villa hermosa: Demolición de revoques y enchapes
• cabiros: continua con revoque en cochrilla posterior
Diana Constanza Cabanedo E

60

c 18/09/20. proyecto: obras sociales ubicadas
contratista: Vulsan construcciones SAS
condiciones climáticas: Día soleado
personal en obra.: Residente de obra. [illegible]
Interventoría [illegible]
2 SST obra [illegible]
1 SST interventoría. [illegible]
Inspector interventoría [illegible]
Maestro de obra [illegible]
Oficiales ayudantes.

Actividades Realizadas: • Telecentro (mallabea): instalaciones pvc en muro, aplicación de estuco y pintura en muro nuevo.
• Sede B casa (mallabea): adecuaciones en tomacorrientes, ajuste debido a que en el sismo algunos tomacorrientes quedaron desajustados por el movimiento.
• Colinas: actividades de aseo y aseo áreas intervenidas, retoque en cuchilla posterior área interna y externa.
• Villa hermosa: Continuar actividades de dirección de retoques internos.
• Arenquez: Continuar actividades de retoque en área exterior.

19/09/20 • Arenquez: Cortes mecanizados y demolición retoque área exterior por ambiente interior lado de cocina.
[illegible]

21/09/20 • Arenquez: Retoques en área exterior.
[illegible]