INFORME EJECUTIVO Y DETALLADO DE SERVICIOS MIP PRESTADOS A LAS INSTALACIONES DE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATO No. 006-011-2026

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS (FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, INMUNIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN), LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES AGUA POTABLE, EN SEDE ADMINISTRATIVA, UNIDADES DE SERVICIO Y VEHÍCULOS DE ALFM R. AMAZONIA.

PERIODO EJECUTADO: AGOSTO DEL 2026

SITIO DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución o cumplimiento de este será en las oficinas de los municipios y departamentos que a continuación se relacionan:

UNIDAD DE NEGOCIO	DIRECCION	MUNICIPIO
COMEDORES DE TROPA	DENTRO DE LAS INSTALACIONES BATALLON DE ASP No.12 "GR FERNANDO SERRANO" FLORENCIA-CAQUETA	FLORENCIA
	DENTRO DE LAS INSTALACIONES BATALLON DE INGENIEROS GR. LIBORIO MEJIA. VENECIA-CAQUETA	FLORENCIA - VENECIA
	DENTRO DE LAS INSTALACIONES BATALLON GMRIN 12 FUERTE MILITAR LARANDIA-CAQUETA	MONTAÑITA - LARANDIA
	DENTRO DE LAS INSTALACIONES BRIGADA ESPECIAL CONTRA EL NARCOTRAFICOFUERTE MILITAR LARANDIA-CAQUETA	MONTAÑITA - LARANDIA
	DENTRO DE LAS INSTALACIONES BRIGADA ESPECIAL CONTRA EL NARCOTRAFICO FUERTE MILITAR LARANDIA-CAQUETA	MONTAÑITA - LARANDIA
	DENTRO DE LAS INSTALACIONES BATALLON INSTRUCCIÓN ENTRENAM. Y REENTREN BITER 12 FUERTE MILITAR LARANDIA-CAQUETA	MONTAÑITA - LARANDIA
	DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLON. INFANTERIA No.36 "CAZADORES" SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA	SAN VICENTE DEL CAGUAN
	DENTRO DE LAS INSTALACIONES BATALLON DE INFANTERIA No. 25 GENERAL ROBERTO DOMINGO RICO DIAZ. VILLAGARZON - PUTUMAYO	VILLA GARZON
	DENTRO DE LAS INSTALACIONES BATALLON	SANTANA

	DE ARTILLERIA No. 27 GENERAL LUIS ERNESTOORDOÑEZ CASTILLO. SANTANA-PUTUMAYO	
	DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE DEL COMANDO AEREO DE COMBATENo.6 TRES ESQUINA - CAQUETA	SOLANO – TRES ESQUINAS
CADS	CALLE 14 SUR NO. 11-295 URBANIZACIÓN EL PROGRESO VIA BRUSELAS FRENTE AL SENA FLORENCIA-CAQUETA	FLORENCIA
	DENTRO DE LAS INSTALACIONES BATALLON DE INFANTERIA No. 25 GENERAL ROBERTO DOMINGO RICO DIAZ. VILLAGARZON - PUTUMAYO	VILLA GARZON
SEDE ADMINISTRAT IVA	CALLE 14 SUR NO. 11-295 URBANIZACIÓN EL PROGRESO VIA BRUSELAS FRENTE ALSENA FLORENCIA- CAQUETA	FLORENCIA
VEHICULOS	CALLE 14 SUR NO. 11-295 URBANIZACIÓN EL PROGRESO VIA BRUSELAS FRENTE AL SENA FLORENCIA-CAQUETA	FLORENCIA
	SANTANA – VILLAGARZON	VILLA GARZON

Manejo Integrado de Plagas MIP

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es un sistema preventivo y sistemático orientado a prevenir, controlar y reducir la presencia de plagas que puedan representar riesgos para la salud, la higiene, la inocuidad y las instalaciones.

El MIP se fundamenta en la prevención, inspección, monitoreo e identificación de las condiciones que favorecen el ingreso, refugio y proliferación de plagas, permitiendo seleccionar e implementar las estrategias de control más adecuadas según el nivel de riesgo identificado.

Su aplicación integra medidas preventivas, físicas, mecánicas, culturales y químicas, priorizando aquellas que sean eficaces, seguras y ambientalmente responsables, con el propósito de mantener las poblaciones de plagas bajo control y prevenir su recurrencia.

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Ítem	**SERVICIOS DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	**EJECUTADO MES DE AGOSTO 2026**
1	Servicio de fumigación, desinsectación, desratización y descucarachizacion.	**SI**
2	Servicio de cerramiento área física para evitar ingreso de aves-murciélagos y roedores	**NO**

3	Servicio de desinfección	**NO**
4	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable.	**SI**
5	Servicio de fumigación, desinsectación y desinfección - Vehículos	**NO**
6	Servicio de Gasificación con carpa para el control de plagas en granos harinas y demás productos almacenados en los CADS.	**NO**

Ejecución:

Durante el mes de agosto de 2026, se llevaron a cabo actividades de Manejo Integrado de Plagas (MIP) con enfoque preventivo en la sede administrativa, unidades de servicio y vehículos de ALFM Regional Amazonia, ubicados en los departamentos de Caquetá y Putumayo.

Las actividades estuvieron orientadas a prevenir, controlar y reducir las condiciones que favorecen el ingreso, refugio y proliferación de plagas, mediante acciones de inspección, monitoreo, control y seguimiento, de acuerdo con las condiciones y necesidades identificadas en cada instalación, las cuales constaron de:

1. Servicio de fumigación, desinsectación, desratización y descucarachizacion.
2. Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable.

En las siguientes instalaciones:

ITEM	SERVICIO	DIRECCION	FECHA Y HORA
1	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING BASPC12	Dentro De Las Instalaciones Batallón De Aspc No.12 "Gr Fernando Serrano"	03,20/08/2026
2	fumigación, desinsectación y desratización. CATERING BIMEJ	Dentro De Las Instalaciones Batallón De Ingenieros Gr. Liborio Mejía. Venecia-Caquetá	28/08/2026
3	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING GMRIN 12	Dentro De Las Instalaciones Batallón Gmrin 12 Fuerte Militar Larandia-Caquetá	26/08/2026
4	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING BRCNA	Dentro De Las Instalaciones Brigada Especial Contra El Narcotráfico Fuerte Militar Larandia - Caquetá	27/08/2026
5	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING BASCNA 2	Dentro De Las Instalaciones Brigada Especial Contra El Narcotráfico Fuerte Militar Larandia - Caquetá	27/08/2029
6	Servicio de fumigación,	Dentro De Las Instalaciones	26/08/2026

	desinsectación y desratización. CATERING BITER 12	Batallón Instrucción Entrenam. Y Reentren Bíter 12 Fuerte Militar Larandia - Caquetá	
7	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING BICAZ 36	Dentro De Las Instalaciones Del Batallón. Infantería No.36 "Cazadores" San Vicente Del Caguan - Caquetá	28/08/2026
8	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING BIROR 25	Dentro De Las Instalaciones Batallón De Infantería No. 25 General Roberto Domingo Rico Diaz. Villa garzón - Putumayo	25/08/2026
9	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING BALOC 27	Dentro De Las Instalaciones Batallón De Artillería No. 27 General Luis Ernesto Ordoñez Castillo. Santana - Putumayo	24/08/2026
10	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING CACOM 6	Dentro De Las Instalaciones De La Base Del Comando Aéreo De Combate No.6 Tres Esquina - Caquetá	N/A
13	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CADS FLORENCIA	Calle 14 Sur No. 11-295 Urbanización El Progreso Vía Bruselas Frente Al Sena Florencia - Caquetá	20/08/2026
14	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CADS BIROR 25	Dentro De Las Instalaciones Batallón De Infantería No. 25 General Roberto Domingo Rico Diaz. Villa garzón - Putumayo	25/08/2026
	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING BIMEJ 12	Dentro De Las Instalaciones Batallón De Ingenieros Gr. Liborio Mejía. Venecia-Caquetá	28/08/2026

1. SERVICIO DE FUMIGACIÓN – DESINSECTACIÓN

La desinsectación es una actividad de control orientada a prevenir y reducir la presencia de insectos plaga mediante la aplicación técnica y controlada de productos insecticidas autorizados para uso en salud pública, de acuerdo con las características del área, el nivel de riesgo y las condiciones identificadas durante la inspección.

Durante el mes de agosto de 2026, se realizaron actividades preventivas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) en las instalaciones de la sede administrativa, unidades de servicio y vehículos de ALFM Regional Amazonia, ubicados en los departamentos de Caquetá y Putumayo.

Inspección y diagnóstico previo

Antes de cada intervención, el técnico aplicador realizó una inspección visual y evaluación de las condiciones sanitarias, locativas y ambientales del área a intervenir, con el propósito de identificar posibles focos de infestación y factores que favorezcan el ingreso, refugio y proliferación de plagas.

Durante la inspección se consideraron, entre otros, los siguientes aspectos:

- Actividad desarrollada en el establecimiento.
- Características y condiciones del entorno.
- Evidencia o presencia de plagas.
- Condiciones de limpieza y saneamiento.
- Estado de las estructuras físicas y locativas.
- Posibles puntos de ingreso, refugio y alimentación.
- Áreas y superficies objeto de tratamiento.
- Condiciones particulares de cada instalación.

Con base en esta evaluación se determinó la estrategia de intervención, producto a utilizar, concentración, método de aplicación y recomendaciones preventivas, conforme a las características y necesidades de cada área.

Protocolo de intervención: Antes, Durante y Después

Antes de la aplicación

Previo al inicio del tratamiento se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se brindó información y orientación preventiva al personal responsable sobre las medidas de seguridad y las condiciones requeridas para la intervención.
- Se entregó al personal de vigilancia o responsable de la instalación el protocolo de aplicación Antes–Durante–Después, con las recomendaciones para el manejo del área intervenida.
- Se restringió el acceso y se retiraron del área las personas no autorizadas, alimentos, animales y elementos que pudieran verse afectados por la aplicación.
- Se verificaron las condiciones de seguridad y se prepararon los equipos, elementos de protección personal y productos requeridos para la intervención.

Durante la aplicación

La aplicación fue realizada exclusivamente por personal técnico capacitado y utilizando los elementos de protección personal correspondientes, de acuerdo con las características y condiciones de seguridad del producto empleado.

Durante el tratamiento:

- Se restringió el ingreso de personas no autorizadas al área intervenida.
- El técnico aplicador utilizó los elementos de protección personal requeridos, incluyendo respirador con filtro adecuado y traje de protección impermeable de manga larga, según la evaluación del riesgo y las indicaciones de la etiqueta.
- Se realizó la aplicación de la solución insecticida mediante motonebulización o termonebulización, de acuerdo con las características del área y la estrategia de control definida.
- Se respetó el tiempo de reingreso establecido para el producto utilizado, evitando el acceso al área durante el periodo de seguridad correspondiente.

Productos insecticidas utilizados

Ranchos de tropas

- Producto: TEMPRID SC – Insecticida de uso en salud pública.
- Registro sanitario: RGSP 355-2016
- Lote: 2024072102
- Fecha de vencimiento: JUL 2027
- Dosificación utilizada: 8 mL/L de agua.
- Presentación: 1 litro.

CADS

- Producto: ANTIPEST 2,5 EC – Insecticida de uso en salud pública.
- Registro sanitario: RGSP 268-2006
- Lote: 2025120201
- Fecha de vencimiento: DIC 2028
- Dosificación utilizada: 8 mL/L de agua.
- Presentación: 1 litro.

Nota técnica: Las concentraciones y condiciones de aplicación deben mantenerse de acuerdo con la etiqueta, ficha técnica y registro sanitario vigente del producto utilizado.

Método de aplicación

El tratamiento consistió en la aplicación controlada de la solución insecticida en las áreas internas y externas previamente definidas, incluyendo superficies y puntos estratégicos donde pudiera presentarse actividad o riesgo de establecimiento de insectos plaga.

De acuerdo con las condiciones de cada instalación, se emplearon equipos de motonebulización y termonebulización, buscando garantizar una distribución adecuada del producto y una intervención eficiente de las áreas objeto de tratamiento.

Después de la aplicación

Una vez finalizado el tratamiento, se establecieron las siguientes medidas de seguridad y recomendaciones:

- Mantener el área restringida durante el tiempo de reingreso indicado en la etiqueta y ficha técnica del producto.
- Antes del reingreso, realizar la apertura de puertas y ventanas para favorecer la ventilación natural del área, conforme a las recomendaciones del producto utilizado.
- Limpiar, antes de su uso, las superficies de contacto directo con las personas o con alimentos, tales como escritorios, llaves de lavamanos, lavaplatos, manijas, chapas, superficies de sanitarios y asientos sanitarios.
- Evitar la limpieza inmediata de las superficies tratadas que no tengan contacto directo con alimentos o personas, con el fin de permitir el tiempo de acción residual recomendado por el fabricante.
- Mantener las condiciones de orden, limpieza y saneamiento que contribuyan a prevenir una nueva infestación.
- Informar cualquier evidencia posterior de actividad de plagas para realizar el respectivo seguimiento y determinar la necesidad de acciones complementarias.

La actividad fue ejecutada bajo un enfoque de Manejo Integrado de Plagas, priorizando la prevención, el monitoreo y el control técnico de los factores que favorecen la presencia de insectos plaga, con el propósito de mantener condiciones sanitarias adecuadas en las instalaciones.

2. SERVICIO DE DESRATIZACIÓN - control de roedores

Control de Roedores con productos químicos: Entre los agentes químicos diseñados para provocar la muerte de roedores, los rodenticidas anticoagulantes son los empleados casi con exclusividad en la actualidad. Gracias a su carácter de antagonistas específicos de la vitamina K, su mecanismo de acción se basa en la disminución de la síntesis hepática de sustancias que intervienen en el proceso de coagulación.

La desratización es la acción destinada a eliminar roedores mediante métodos de saneamiento básico.

Se realizó Suministro de recarga en las estaciones de cebado (rodenticidas de segunda generación "dosis múltiple", que no causen muerte al roedor en el interior de las instalaciones), ubicados en puntos de cebados de las instalaciones de la sede administrativa, unidades de servicio y vehículos de ALFM R. Amazonia. En el departamento del Caquetá y el Putumayo.

Se realizo recarga de rodenticida en estaciones de cebado ubicados en puntos estratégicos con rodenticida anticoagulante **RASTOP BLOQUES**

- Rodenticida – RASTOP BB
- Registro sanitario No. RGSP 323-2012
- Lote No 251202
- Fecha de vencimiento: DIC/2028
- Cebo en Bloques
- Presentación del producto 1 kg

Cebo rodenticida anticoagulante listo para su uso en el control de roedores.

Instalación de Cebos.

Esta es la formulación más utilizada y consiste en cebos preparados en forma de granos embebidos, pellets o bloques parafinados. En cada una de las tres alternativas se utiliza una concentración del principio activo La instalación de cebaderas puede ser de diferente tipo, sin embargo, únicamente se aplica cebos en cebaderas con el fin de garantizar que el procedimiento se seguro y confiable. Las ventajas de estas cebaderas cerradas son las siguientes:

- Ayudan a reducir el contacto entre la gente, las mascotas, los animales silvestres y el cebo rodenticida.
- Hace que los cebos sean atractivos para los roedores por el hecho de protegerlos del polvo, la mugre y la humedad.
- Estimula a los roedores para que se alimenten de los cebos debido a que las cajas les ofrecen un lugar oscuro, cerrado y protegido para alimentarse.
- Permite colocar y conservar cebos en lugares que de otra forma sería imposible poner (lluvias u otras condiciones ambientales).
- Reducen las posibilidades de derrames accidentales del cebo.
- Es más fácil realizar la inspección de los cebos.

Como se instalan las cebaderas:

- Se colocan los cebos directamente entre el refugio sospechoso del roedor y su fuente de alimentos.
- Se colocan los cebos en las áreas que parecen ser los lugares (favoritos), tales como rincones oscuros, debajo de los equipos, cerca de madrigueras
- Se ubican los cebos a distancias de 2,5 a 4 mts. entre cada uno.
- Cuando los cebos no han sido visitados se cambian de lugar.
- Los cebos se instalan de acuerdo a un formato tridimensional (techos suspendidos, sótanos, pasajes estrechos, huecos del piso).
- Se observa la preferencia sobre cada uno de los cebos y se coloca el más aceptado.
- Se Sustituye los cebos viejos o infestados por parásitos.

3. SERVICIO DE DESCUCARACHIZACIÓN – CONTROL DE CUCARACHAS

Como parte de las actividades de Manejo Integrado de Plagas (MIP), se realizó el control preventivo de cucarachas mediante la aplicación localizada de cebo insecticida en presentación gel, dispuesto en puntos estratégicos de la sede administrativa, unidades de servicio y vehículos de ALFM Regional Amazonia, ubicados en los departamentos de Caquetá y Putumayo.

La aplicación se efectuó de manera dirigida en grietas, hendiduras, puntos de tránsito, refugio y áreas con condiciones favorables para la presencia de cucarachas, evitando su colocación en superficies de contacto directo con alimentos o personas.

Producto utilizado

- Producto: ECOGEL – Cebo insecticida en gel para control de cucarachas.
- Registro sanitario INVIMA: 2009V0004964.
- Lote: W0113.
- Fecha de vencimiento: enero de 2027.
- Presentación: Jeringa de 35 g.
- Tipo de formulación: Cebo insecticida en gel.

Procedimiento de aplicación

Previo a la aplicación, el técnico realizó una inspección visual de las áreas, identificando condiciones que pudieran favorecer la presencia, refugio y proliferación de cucarachas, tales como grietas, hendiduras, espacios ocultos, fuentes de alimento, humedad y posibles puntos de ingreso.

Posteriormente, se realizó la aplicación puntual y localizada del cebo en gel, estableciendo puntos estratégicos de acuerdo con los hallazgos de la inspección y las características de cada instalación.

El producto actúa mediante ingestión por parte de las cucarachas, permitiendo que el ingrediente activo ejerza su efecto posteriormente al consumo del cebo. La formulación de acción retardada favorece que los individuos que consumen el producto puedan desplazarse hacia sus zonas de refugio antes de que se manifiesten los efectos, contribuyendo al control de la población.

Como medida complementaria, se recomendó mantener condiciones adecuadas de limpieza, orden, manejo de residuos, eliminación de fuentes de alimento y control de humedad, con el propósito de reducir los factores que favorecen el establecimiento y proliferación de cucarachas.

La aplicación del cebo en gel se realizó de manera selectiva y localizada, como parte de una estrategia de MIP, priorizando métodos de control dirigidos y minimizando la aplicación innecesaria de insecticidas en las áreas intervenidas.

4. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Se realizó Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en las siguientes instala.

SERVICIO	CANTIDAD DE TANQUES	FECHA
"Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING BIMEJ 12"	1 TANQUE PLASTICO – 2000 lts 1 TANQUE PLASTICO - 250 lts	28/08/2026

El lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable Consiste en la remoción de todos los depósitos de mugre, manchas de oxido, incrustaciones y acumulaciones de materia de orgánica, que son focos de infecciones y propagación de gérmenes patógenos, virus y bacterias.

a. Ejecución

El lavado y desinfección de tanques es un proceso que elimina la suciedad, los sedimentos y los microorganismos que se acumulan en los tanques de agua:

Importancia

- Previene la propagación de enfermedades como la gastroenteritis, la diarrea y la hepatitis.
- Prolonga la vida útil del tanque.
- Evita la obstrucción de tuberías.
- Mantiene la calidad del agua que se consume.

Etapas del proceso

- Vaciar el tanque.
- Remover la suciedad y residuos visibles.
- Limpiar.
- Enjuagar.
- Desinfectar.

Equipos, Productos y Elementos de Protección Personal utilizados.

EQUIPOS	INSUMOS	EPP
✓ Motobomba	✓ Hipoclorito de sodio industrial	✓ Guantes de latex
✓ Cepillos		✓ Gafas
✓ Escobas		✓ Overol impermeable

- ✓ Baldes
- ✓ Escaleras
- ✓ Arnés
- ✓ Botas de caucho
- ✓ Careta o Tapabocas

b. LAVADO Y DESINFECCIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

La limpieza y desinfección de tanques se refiere al proceso de eliminar la suciedad, los sedimentos y los microorganismos presentes en el interior de un tanque, y luego aplicar productos desinfectantes para eliminar o reducir la carga microbiana.

Primera etapa

Diagnóstico de los tanques a intervenir:

- Se determinan la cantidad de litros del tanque, modo de acceso, y el estado físico de las mismas.
- Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el tanque.

Segunda Etapa

- Ejecución del servicio.

Luego de realizar el diagnostico e identificar las técnicas e insumos a utilizar, se procede a intervenir teniendo en cuenta el protocolo.

Procedimientos

- Se alistaron los equipos e insumos y cualquier otro elemento que se puedo necesitar.
- Se colocaron los guantes, el casco, las botas y la careta y/o el tapabocas para evitar contacto con el agua.
- Se apagó las motobombas.
- Se cerró totalmente la entrada de agua y se abrió la salida para que se desocupe el tanque, evitando desperdicios de agua y en lo posible utilizándola.
- Se preparó la solución clorada. En una solución al 2%. 2 ml de hipoclorito por cada litro de Agua
- Se retire con cuidado la tapa de inspección del tanque. Si el tanque fue oscuro, se utilizaron lámparas de pila (linternas).
- Se ingrese al tanque cuando el nivel de agua estuvo bajo, de 20 a 30 centímetros aproximadamente.
- A este nivel se cierre la salida y abra el desagüe.
- Se remueva el material de sedimentación (barro) que se encuentra en el fondo del tanque, utilizando escobas y baldes para extraer el material.
- Se cepillo el piso y las paredes con agua.
- Se humedece las escobas y/o cepillos con la solución de hipoclorito y fue pasado por las paredes como si se estuviera pintando.

- Se deje actuar la solución clorada durante una hora.
- Se enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presión y/o baldes.
- Se deseche estas aguas de lavado por el desagüe.
- Se retire todo el material que utilizó en la limpieza.
- Se cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada de agua al tanque.
- Finalmente se abre la válvula que dé acceso a la red de distribución que funciona normalmente.
- Se coloca nuevamente la tapa.

Recomendaciones:
El lavado y desinfección de los tanques será cada 6 meses, por las siguientes razones:

- Eliminación de suciedad y sedimentos: Con el tiempo, los tanques pueden acumular sedimentos, residuos orgánicos y otros materiales que pueden afectar la calidad del producto o del agua almacenada. La limpieza regular ayuda a eliminar estas impurezas y mantener la integridad y calidad del tanque.
- Prevención de la proliferación de microorganismos: Los tanques, especialmente los utilizados para almacenar agua, pueden convertirse en un ambiente propicio para el crecimiento de microorganismos, como bacterias, hongos y algas. La limpieza y desinfección adecuadas ayudan a prevenir la proliferación de estos microorganismos, evitando la contaminación y asegurando la seguridad del agua almacenada.

5. NOTAS Y/O OBSERVACIONES

Ninguna

Dado en la ciudad de Florencia, a los 09 días del mes de septiembre del 2026

Atentamente,

LUIS ENRIQUE MAGÓN MUÑOZ
Rep. Legal
Fumisur Florencia
ANEXOS
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES DEL AGOSTO 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO **AGOSTO 2026**	
fumigación, desinsectación y desratización. CATERING BASPC12	
03/08/2026	
20/08/2026	
	

fumigación, desinsectación y desratización.
CATERING BIMEJ

28/08/2026








Lavado y desinfección de tanques






Servicio de fumigación, desinsectación y desratización.
CATERING GMRIN 12

26/08/2026











Servicio de fumigación, desinsectación y desratización.
CATERING BRCNA


27/08/2026











Servicio de fumigación, desinsectación y desratización.
CATERING BASCNA 2

27/08/2026











Servicio de fumigación, desinsectación y desratización.
CATERING BITER 12

26/08/2026











Servicio de fumigación, desinsectación y desratización.
CATERING BICAZ 36

28/082026



















Servicio de fumigación, desinsectación y desratización.
CATERING BIROR 25

25/08/2026









Servicio de fumigación, desinsectación y desratización.
CATERING BALOC 27

24/08/2026









Servicio de fumigación, desinsectación y desratización.
CADS FLORENCIA

20/08/2026









Servicio de fumigación, desinsectación y desratización.
CADS BIROR 25 – VILLA GARZON

25/08/2026









DIAGNOSTICO SANITARIO

CATERING BIROR 25
25/08/2026














Se realizó una inspección sanitaria y de condiciones locativas con el propósito de identificar situaciones que puedan favorecer la presencia, ingreso, refugio y reproducción de plagas, así como establecer recomendaciones preventivas para fortalecer las condiciones de higiene, limpieza y control integrado de plagas en las áreas destinadas al almacenamiento, preparación y manipulación de alimentos.

Durante la inspección realizada el 25 de agosto de 2026 en el CATERING BIROR 25, se evidenciaron algunas condiciones sanitarias y locativas que requieren atención, debido a que pueden favorecer la aparición y permanencia de plagas como cucarachas, hormigas, moscas y roedores, además de afectar las condiciones adecuadas de higiene que deben mantenerse en establecimientos donde se manipulan alimentos.

Condiciones de aseo y limpieza

Se evidenció falta de aseo y limpieza en algunas áreas del establecimiento, observándose condiciones que requieren ser fortalecidas mediante una rutina permanente de limpieza y desinfección.

La acumulación de residuos, suciedad, restos de alimentos o material orgánico puede convertirse en una fuente de alimento y refugio para las plagas. Por esta razón, no es suficiente realizar fumigaciones periódicas; es necesario mantener las instalaciones limpias y libres de condiciones que atraigan o permitan la permanencia de estos organismos.

Recomendación:

Implementar y mantener un programa permanente de limpieza y desinfección,

prestando especial atención a pisos, paredes, esquinas, zonas debajo y detrás de equipos, áreas de almacenamiento, zonas de preparación y lugares de difícil acceso.

Presencia de mobiliario y elementos de madera

Durante la inspección se identificó la presencia de mobiliario y/o elementos elaborados en madera dentro de áreas relacionadas con el almacenamiento y procesamiento de alimentos.

Este tipo de material puede presentar grietas, uniones, porosidades y espacios internos que dificultan una limpieza y desinfección adecuada y que pueden convertirse en lugares donde las plagas encuentren refugio, especialmente las cucarachas y otros insectos.

Recomendación:

Retirar progresivamente los elementos de madera de las áreas de almacenamiento, preparación y procesamiento de alimentos, y reemplazarlos por mobiliario elaborado con materiales sanitarios, lisos, resistentes, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección, preferiblemente acero inoxidable u otros materiales que cumplan las condiciones sanitarias requeridas.
Esta medida tiene un carácter principalmente preventivo, ya que busca eliminar posibles lugares de refugio y facilitar las labores de limpieza y control de plagas.

Desagües sin rejillas de protección

Se evidenciaron desagües que no cuentan con rejillas de protección, situación que representa un punto vulnerable para el ingreso de plagas.

Los desagües comunican las áreas internas del establecimiento con las redes de drenaje y, cuando permanecen abiertos, pueden facilitar el ingreso de cucarachas, insectos rastreros y otros organismos hacia las áreas donde se manipulan o almacenan alimentos.

Recomendación:

Instalar rejillas sanitarias o rejillas anticucarachas en todos los desagües ubicados dentro de las áreas de preparación, procesamiento, lavado y almacenamiento de alimentos.

Las rejillas deben permanecer en buen estado, permitir el adecuado drenaje del agua y contar con un diseño que dificulte el ingreso de insectos desde el sistema de desagüe hacia el interior del establecimiento.

Importancia de las medidas preventivas

Es importante aclarar que el Control Integrado de Plagas (MIP) no consiste únicamente en realizar fumigaciones. La prevención requiere eliminar o disminuir

las condiciones que permiten que las plagas ingresen, encuentren alimento, agua o lugares donde puedan esconderse y reproducirse.

Por lo anterior, las acciones de limpieza, organización, mantenimiento locativo, protección de desagües, manejo adecuado de residuos y utilización de mobiliario sanitario son fundamentales para obtener resultados efectivos y duraderos.

RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda al establecimiento:

1. Fortalecer las rutinas de aseo y desinfección, garantizando la limpieza frecuente de todas las áreas.
2. Retirar o reemplazar los elementos de madera ubicados en áreas de almacenamiento, preparación y procesamiento de alimentos.
3. Instalar rejillas anticucarachas o rejillas sanitarias en los desagües que actualmente se encuentran abiertos.
4. Mantener los alimentos protegidos y almacenados de manera que no tengan contacto directo con pisos o paredes.
5. Evitar acumulación de cajas, materiales, utensilios u objetos innecesarios que puedan convertirse en sitios de refugio para las plagas.
6. Mantener los recipientes de residuos debidamente cerrados y realizar su evacuación de manera frecuente.
7. Realizar mantenimiento periódico de paredes, pisos, techos, puertas, ventanas y demás elementos que puedan presentar grietas, huecos o espacios por donde puedan ingresar las plagas.
8. Continuar con las actividades de Monitoreo y Control Integrado de Plagas (MIP), realizando seguimiento a los puntos críticos identificados.

CATERING BALOC 27
24/08/2026

















Se realizó una inspección sanitaria y de las condiciones locativas del rancho de tropas, con el fin de identificar factores que puedan favorecer el ingreso, refugio y proliferación de plagas, así como establecer recomendaciones encaminadas a mejorar las condiciones de higiene, mantenimiento y prevención.

Durante la inspección realizada el 24 de agosto de 2026 en el CATERING BALOC 27, se evidenciaron diferentes condiciones locativas y de limpieza que requieren atención, debido a que pueden facilitar la presencia de plagas como cucarachas, hormigas, moscas y roedores, especialmente en áreas donde se almacenan, preparan y manipulan alimentos.

Elementos de almacenamiento elaborados en madera

Se evidenció la presencia de elementos utilizados para almacenamiento fabricados en madera, algunos de ellos en estado deteriorado.

La madera deteriorada puede presentar grietas, uniones, superficies porosas y espacios difíciles de limpiar, los cuales pueden convertirse en lugares de refugio y reproducción de insectos, especialmente cucarachas.

Además, este tipo de material puede absorber humedad y residuos, dificultando una adecuada limpieza y desinfección.

Recomendación:
Se recomienda retirar o reemplazar progresivamente los elementos de almacenamiento de madera deteriorados, especialmente aquellos ubicados en áreas donde se almacenan o manipulan alimentos.

Se debe priorizar el uso de mobiliario elaborado con materiales lisos, resistentes, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección, como acero inoxidable u otros materiales aptos para áreas de alimentos.

Baldosas sueltas y deterioradas
Durante la inspección se observaron baldosas sueltas y/o deterioradas, generando espacios, uniones y desniveles que dificultan las labores de limpieza.
Estas condiciones pueden permitir la acumulación de agua, grasa, residuos de alimentos y suciedad, creando ambientes favorables para el refugio de insectos y otros vectores.

Recomendación:
Realizar el mantenimiento y reposición de las baldosas deterioradas o sueltas, procurando que los pisos queden firmes, nivelados y en condiciones que permitan una adecuada limpieza y desinfección.

Condiciones deficientes de aseo
Se evidenció falta de aseo en algunas áreas del establecimiento, situación que debe ser corregida y controlada mediante rutinas permanentes de limpieza.

La suciedad, los residuos de alimentos, la grasa y la humedad pueden proporcionar a las plagas alimento, agua y sitios de refugio, favoreciendo su permanencia y reproducción.

Recomendación:
Fortalecer las actividades de limpieza y desinfección, especialmente en esquinas, debajo y detrás de equipos, zonas de almacenamiento, áreas de preparación, pisos, paredes y demás lugares de difícil acceso.

Es importante retirar oportunamente los residuos y evitar la acumulación de materiales u objetos que puedan servir como refugio para las plagas.

Desagües sin protección – instalación de rejillas anticucarachas

Como medida preventiva, se recomienda revisar los desagües existentes y instalar rejillas sanitarias o rejillas anticucarachas donde estas no se encuentren instaladas.

Los desagües abiertos pueden constituir una vía de ingreso para cucarachas e insectos rastreros, debido a que estos organismos pueden desplazarse desde las redes de drenaje hacia las áreas internas del rancho.

Las rejillas funcionan como una barrera física, permitiendo la salida del agua, pero dificultando el ingreso de insectos desde el sistema de desagüe.

Recomendación:

Instalar rejillas de protección en los desagües de las áreas de preparación, lavado y demás zonas donde sean necesarias, manteniéndolas limpias, íntegras y correctamente instaladas.

IMPORTANCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Es importante tener en cuenta que el Manejo Integrado de Plagas (MIP) no depende únicamente de realizar fumigaciones.

La fumigación permite controlar las plagas presentes, pero para evitar que estas vuelvan a aparecer es necesario eliminar las condiciones que les proporcionan alimento, agua y refugio.

Por esta razón, mantener buenas condiciones de aseo, reparar pisos y paredes deteriorados, retirar materiales que puedan servir de refugio y proteger los desagües son medidas fundamentales para lograr un control de plagas efectivo y permanente.

RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda al establecimiento:

1. Retirar o reemplazar los elementos de almacenamiento de madera que se encuentren deteriorados.
2. Priorizar mobiliario elaborado con materiales lisos, resistentes, no absorbentes y de fácil limpieza.
3. Reparar o reemplazar las baldosas sueltas, quebradas o deterioradas.
4. Fortalecer las rutinas de limpieza y desinfección, evitando acumulación de suciedad, grasa, residuos y humedad.
5. Mantener las áreas de almacenamiento organizadas y libres de materiales innecesarios.
6. Revisar los desagües e instalar rejillas anticucarachas como barrera preventiva contra el ingreso de insectos.

7. Realizar mantenimiento periódico de pisos, paredes, puertas, ventanas y demás estructuras que presenten deterioro.
8. Mantener las actividades de monitoreo y control integrado de plagas, prestando especial atención a los puntos críticos identificados.

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 1618826?-5	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INETRES EN SALUD PUBLICA	Código: ORDEN001
		Versión: 2
	ORDEN DE SERVICIO	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas: 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 25-08-2026 **Nit o cedula:** 899999162 **No.** 6738

Nombre del cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - CADS BIROR

Dirección: DENTRO DE LAS INSTALACIONES BATALLON DE INFANTERIA No. 25 GENERAL ROBERTO DOMINGO RICO DIAZ.

Persona de contacto: _____ **Ciudad:** _____

Hora inicio: **Hora fin:** **Nombre del técnico:** _____

Tratamiento(s) realizado(s):

Desinsectación - Fumigación	X	Desratización	X	Otros		Cual:	

	Control ecológico	
X	Control Químico	
X	Control de Roedores	
	Desinfección Ambientes	
	LyD TANQUES	

	CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA		CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA
1	Ausencia de residuos, segregación y condensación en áreas de proceso o de trabajo.	X			9	Recipientes de basura de material adecuado, tapados, limpios, retirados con la frecuencia suficiente.	X		
2	Ventanas, paredes y techos que van hacia el exterior y/o interiores libres de huecos o respiraderos.	X			10	Equipos y utensilios con rodachines que faciliten la limpieza		X	
3	Techos adecuados y mantenidos en buen estado de limpieza, libres de ingreso y anidación de plagas.	X			11	Equipos y almacenamiento instalados a distancias adecuadas de las paredes y que faciliten la limpieza.		X	
4	Empalme de pisos y paredes a media caña.	X			12	Ausencia de materiales o inservibles en desuso.	X		
5	Paredes interiores lisas y libres de ranuras.	X			13	Drenajes con rejillas a prueba del ingreso de roedores.	X		
6	Tomas eléctricas ajustadas.	X			14	Campanas extractoras, utensilios, trampas limpias.			X
7	Existen contenedores adecuados para la protección de materias primas contra la contaminación de plagas.	X			15	Productos en descomposición, devoluciones y/o mercancía que favorezcan alimentación, agua y anidación de plagas.	X		
8	Las puertas externas e internas tienen una luz inferior menor de 0.5 entre portón-piso y portón-pared.	X			16	Se evidencian áreas externas(perímetro)libre de madrigueras, plagas vectores, pastos altos empozamiento de agua y condiciones que favorezcan la presencia de plagas.		X	

C: Conforme NC: No conforme NA: No Aplica (Marque con una X conforme a los hallazgos que evidencie durante la ejecución del servicio)

INSUMOS APLICADOS

TIPO DE BIOCIDA	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	N° REGISTRO	CANTIDAD CONSUMIDA	METODO DE APLICACIÓN
Insecticida,	ANTIPEST 2.5 EC	deltametrina	RGSP 268-2006	8ML/1LT AGUA	ASPERSION Y TERMONEBULIZACION
Rodenticida,	RASTOP BB	BROMADIOLONA	RGSP 323-2012	100 GR	MANUAL

Notas del técnico y/o observaciones del trabajo realizado:	GRADO DE INFESTACIÓN		
		Alto	> a 10
		Medio	6 a 10
		Bajo	1 a 5 X
		nulo	0
	Entrega certificado	SI X	NO

FUNCIONARIO FUMISUR FLORENCIA

Nombre:	Luis Enrique Mayor
Identificación:	16188267
Cargo:	Tecnico Aplicador
Firma:	

FUNCIONARIO O CLIENTE

Nombre:	Camilo A. Bonilla Molano.
Identificación:	1076596410.
Cargo:	T.S administrador cads.
Firma:	

ESTA DE ACUERDO CON EL SERVICIO Y LAS OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INETRES EN SALUD PUBLICA	Código: ORDEN001
		Versión: 2
	ORDEN DE SERVICIO	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas: 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 25- Agosto - 2026 **Nit o cedula:** 899999162 **No.** 6739

Nombre del cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - CATERING BIROR 25

Dirección: DENTRO DE LAS INSTALACIONES BATALLON DE INFANTERIA No. 25 GENERAL ROBERTO DOMINGO RICO DIAZ.

Persona de contacto: _____ **Ciudad:** _____

Hora Inicio: **Hora fin:** **Nombre del técnico:** _____

Tratamiento(s) realizado(s):

Desinsectación - Fumigación	X	Desratización	X	Otros	X	Cual: aplicación de gel	

	Control ecológico	
✓	Control Químico	
✓	Control de Roedores	
	Desinfección Ambientes	
	LyD TANQUES	

	CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA		CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA
1	Ausencia de residuos, segregación y condensación en áreas de proceso o de trabajo.	✓			9	Recipientes de basura de material adecuado, tapados, limpios, retirados con la frecuencia suficiente.		✓	
2	Ventanas, paredes y techos que van hacia el exterior y/o interiores libres de huecos o respiraderos.	✓			10	Equipos y utensilios con rodachines que faciliten la limpieza		✓	
3	Techos adecuados y mantenidos en buen estado de limpieza, libres de ingreso y anidación de plagas.	✓			11	Equipos y almacenamiento instalados a distancias adecuadas de las paredes y que faciliten la limpieza.		✓	
4	Empalme de pisos y paredes a media caña.	✓			12	Ausencia de materiales o inservibles en desuso.		✓	
5	Paredes interiores lisas y libres de ranuras.	✓			13	Drenajes con rejillas a prueba del ingreso de roedores.	✓		
6	Tomas eléctricas ajustadas.	✓			14	Campanas extractoras, utensilios, trampas limpias.		✓	
7	Existen contenedores adecuados para la protección de materias primas contra la contaminación de plagas.		✓		15	Productos en descomposición, devoluciones y/o mercancía que favorezcan alimentación, agua y anidación de plagas.	✓		
8	Las puertas externas e internas tienen una luz inferior menor de 0.5 entre portón-piso y portón-pared.		✓		16	Se evidencian áreas externas(perímetro)libre de madrigueras, plagas vectores, pastos altos empozamiento de agua y condiciones que favorezcan la presencia de plagas.	✓		

C: Conforme NC: No conforme NA: No Aplica (Marque con una X conforme a los hallazgos que evidencie durante la ejecución del servicio)

INSUMOS APLICADOS

TIPO DE BIOCIDA	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	N° REGISTRO	CANTIDAD CONSUMIDA	METODO DE APLICACIÓN
Insecticida,	Temprid SC	Imidacloprid	RGSP-355-2016	4ML/1LT AGUA	ASPERSION
Rodenticida,	RASTOP BB	BROMADIOLONA	RGSP 323-2012	100 GR	MANUAL
Insecticida gel,	ECOGEL	Imidacloprid	INVIMA: 2009V0004964	35g	MANUAL

Notas del técnico y/o observaciones del trabajo realizado:	GRADO DE INFESTACIÓN		
		Alto	> a 10
		Medio	6 a 8 ✓
		Bajo	1 a 5
		nulo	0
	Entrega certificado	SI	X NO

FUNCIONARIO FUMISUR FLORENCIA

Nombre:	Luis Enrique Mayen
Identificación:	1118822021
Cargo:	Tecnico Aplicador
Firma:	

FUNCIONARIO O CLIENTE

Nombre:	Euclides Avila Castro.
Identificación:	6803102
Cargo:	Administradores
Firma:	

ESTA DE ACUERDO CON EL SERVICIO Y LAS OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

FUMISUR NIT. 1618267-5	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INETRES EN SALUD PUBLICA	Código: ORDEN001
		Versión: 2
	ORDEN DE SERVICIO	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas: 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: Agosto 24/2026 Nit o cedula: 899999162 No. 6282

Nombre del cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - CATERING BALOC 27

Dirección: DENTRO DE LAS INSTALACIONES BATALLON DE ARTILLERIA No. 27 GENERAL LUIS ERNESTO ORDOÑEZ CASTILLO SANTANA - PUTUMAYO

Persona de contacto: _____ Ciudad: _____

Hora Inicio: Hora fin: Nombre del técnico: _____

Tratamiento(s) realizado(s):

Desinsectación - Fumigación	X	Desratización	X	Otros	X	Cual: aplicación de gel	

Control ecológico ☐
Control Químico X
Control de Roedores X
Desinfección Ambientes ☐
LyD TANQUES ☐

	CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA		CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA
1	Ausencia de residuos, segregación y condensación en áreas de proceso o de trabajo.	X			9	Recipientes de basura de material adecuado, tapados, limpios, retirados con la frecuencia suficiente.		X	
2	Ventanas, paredes y techos que van hacia el exterior y/o interiores libres de huecos o respiraderos.		X		10	Equipos y utensilios con rodachines que faciliten la limpieza		X	
3	Techos adecuados y mantenidos en buen estado de limpieza, libres de ingreso y anidación de plagas.	X			11	Equipos y almacenamiento instalados a distancias adecuadas de las paredes y que faciliten la limpieza.		X	
4	Empalme de pisos y paredes a media caña.		X		12	Ausencia de materiales o inservibles en desuso.	X		
5	Paredes interiores lisas y libres de ranuras.		X		13	Drenajes con rejillas a prueba del ingreso de roedores.		X	
6	Tomas eléctricas ajustadas.	X			14	Campanas extractoras, utensilios, trampas limpias.	X		
7	Existen contenedores adecuados para la protección de materias primas contra la contaminación de plagas.	X			15	Productos en descomposición, devoluciones y/o mercancía que favorezcan alimentación, agua y anidación de plagas.	X		
8	Las puertas externas e internas tienen una luz inferior menor de 0.5 entre portón-piso y portón-pared.	X			16	Se evidencian áreas externas(perímetro)libre de madrigueras, plagas vectores, pastos altos empozamiento de agua y condiciones que favorezcan la presencia de plagas.	X		

C: Conforme NC: No conforme NA: No Aplica (Marque con una X conforme a los hallazgos que evidencie durante la ejecución del servicio)

INSUMOS APLICADOS

TIPO DE BIOCIDA	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	N° REGISTRO	CANTIDAD CONSUMIDA	METODO DE APLICACIÓN
Insecticida,	Temprid SC	Imidacloprid	RGSP-355-2016	4ML/1LT AGUA	ASPERSION
Rodenticida,	RASTOP BB	BROMADIOLONA	RGSP 323-2012	100 GR	MANUAL
Insecticida gel,	ECOGEL	Imidacloprid	INVIMA: 2009V0004984	35g	MANUAL

Notas del técnico y/o observaciones del trabajo realizado:	GRADO DE INFESTACIÓN		
		Alto	> a 10
		Medio	6 a 10 X
		Bajo	1 a 5
		nulo	0
	Entrega certificado	SI X	NO

FUNCIONARIO FUMISUR FLORENCIA

Nombre:	Luis Enrique Magon
Identificación:	1618267
Cargo:	Tecnico Aplicador
Firma:	

FUNCIONARIO CLIENTE

Nombre:	Carlos Alonso
Identificación:	89.296.352
Cargo:	Administrador
Firma:	

ESTA DE ACUERDO CON EL SERVICIO Y LAS OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner
Scanned with CamScanner

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INETRES EN SALUD PUBLICA	Código: ORDEN001
		Versión: 2
	ORDEN DE SERVICIO	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas: 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 03 DE AGOSTO DEL 2026 **Nit o cedula:** 899999162 **No.** 12478

Nombre del cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: COMEDOR DE TROPAS BASER 12 - FLORENCIA

Persona de contacto: _____ **Ciudad:** FLORENCIA

Hora Inicio: **Hora fin:** **Nombre del técnico:** _____

Tratamiento(s) realizado(s):

Desinsectación - Fumigación	X	Desratización	X	Otros	X	Cual: aplicación de gel	

	Control ecológico		
X	Control Químico		
X	Control de Roedores		
	Desinfección Ambientes		
	LyD TANQUES		

	CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA		CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA
1	Ausencia de residuos, segregación y condensación en áreas de proceso o de trabajo.		X		9	Recipientes de basura de material adecuado, tapados, limpios, retirados con la frecuencia suficiente.		X	
2	Ventanas, paredes y techos que van hacia el exterior y/o interiores libres de huecos o respiraderos.		X		10	Equipos y utensilios con rodachines que faciliten la limpieza	X		
3	Techos adecuados y mantenidos en buen estado de limpieza, libres de ingreso y anidación de plagas.	X			11	Equipos y almacenamiento instalados a distancias adecuadas de las paredes y que faciliten la limpieza.	X		
4	Empalme de pisos y paredes a media caña.	X			12	Ausencia de materiales o inservibles en desuso.	X		
5	Paredes interiores lisas y libres de ranuras.	X			13	Drenajes con rejillas a prueba del ingreso de roedores.		X	
6	Tomas eléctricas ajustadas.	X			14	Campanas extractoras, utensilios, trampas limpias.	X		
7	Existen contenedores adecuados para la protección de materias primas contra la contaminación de plagas.		X		15	Productos en descomposición, devoluciones y/o mercancía que favorezcan alimentación, agua y anidación de plagas.	X		
8	Las puertas externas e internas tienen una luz inferior menor de 0.5 entre portón-piso y portón-pared.		X		16	Se evidencian áreas externas(perímetro)libre de madrigueras, plagas vectores, pastos altos empozamiento de agua y condiciones que favorezcan la presencia de plagas.	X		

C: Conforme NC: No conforme NA: No Aplica (Marque con una X conforme a los hallazgos que evidencie durante la ejecución del servicio)

INSUMOS APLICADOS

TIPO DE BIOCIDA	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	N° REGISTRO	CANTIDAD CONSUMIDA	METODO DE APLICACIÓN
Insecticida,	Temprid SC	Imidacloprid	RGSP-355-2016	4ML/1LT AGUA	ASPERSION
Rodenticida,	RASTOP BB	BROMADIOLONA	RGSP 323-2012	100 GR	MANUAL
Insecticida gel,	ECOGEL	Imidacloprid	INVIMA: 2009V000496	35g	MANUAL

Notas del técnico y/o observaciones del trabajo realizado:	GRADO DE INFESTACIÓN		
		Alto	> a 10
		Medio	6 a 10 X
		Bajo	1 a 5
		nulo	0
	Entrega certificado	SI X	NO

FUNCIONARIO FUMISUR FLORENCIA

Nombre: LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Identificación: 16.188.267
Cargo: TECNICO APLICADOR DE PLAGUICIDAS
Firma:

FUNCIONARIO O CLIENTE

Nombre: Jefferson Daniel Castillo
Identificación: 1118022980
Cargo: Soldado
Firma: Daniel Castillo

ESTA DE ACUERDO CON EL SERVICIO Y LAS OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INETRES EN SALUD PUBLICA	Código: ORDEN001
		Versión: 2
	ORDEN DE SERVICIO	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas: 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 20 DE AGOSTO DEL 2026 **Nit o cedula:** 899999162 **No.** 12479

Nombre del cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: COMEDOR DE TROPAS BASER 12 - FLORENCIA

Persona de contacto: _____ **Ciudad:** FLORENCIA

Hora inicio: **Hora fin:** **Nombre del técnico:** _____

Tratamiento(s) realizado(s):

Desinsectación - Fumigación	X	Desratización	X	Otros	X	Cual: aplicación de gel	

	Control ecológico		
X	Control Químico		
X	Control de Roedores		
	Desinfección Ambientes		
	LyD TANQUES		

	CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA		CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA
1	Ausencia de residuos, segregación y condensación en áreas de proceso o de trabajo.		X		9	Recipientes de basura de material adecuado, tapados, limpios, retirados con la frecuencia suficiente.		X	
2	Ventanas, paredes y techos que van hacia el exterior y/o interiores libres de huecos o respiraderos.		X		10	Equipos y utensilios con rodachines que faciliten la limpieza	X		
3	Techos adecuados y mantenidos en buen estado de limpieza, libres de ingreso y anidación de plagas.	X			11	Equipos y almacenamiento instalados a distancias adecuadas de las paredes y que faciliten la limpieza.	X		
4	Empalme de pisos y paredes a media caña.	X			12	Ausencia de materiales o inservibles en desuso.	X		
5	Paredes interiores lisas y libres de ranuras.	X			13	Drenajes con rejillas a prueba del ingreso de roedores.		X	
6	Tomas eléctricas ajustadas.	X			14	Campanas extractoras, utensilios, trampas limpias.	X		
7	Existen contenedores adecuados para la protección de materias primas contra la contaminación de plagas.		X		15	Productos en descomposición, devoluciones y/o mercancía que favorezcan alimentación, agua y anidación de plagas.	X		
8	Las puertas externas e internas tienen una luz inferior menor de 0.5 entre portón-piso y portón-pared.		X		16	Se evidencian áreas externas(perímetro)libre de madrigueras, plagas vectores, pastos altos empozamiento de agua y condiciones que favorezcan la presencia de plagas.	X		

C: Conforme NC: No conforme NA: No Aplica (Marque con una X conforme a los hallazgos que evidencie durante la ejecución del servicio)

INSUMOS APLICADOS

TIPO DE BIOCIDA	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	N° REGISTRO	CANTIDAD CONSUMIDA	METODO DE APLICACIÓN
Insecticida,	Temprid SC	Imidacloprid	RGSP-355-2016	4ML/1LT AGUA	ASPERSION
Rodenticida,	RASTOP BB	BROMADIOLONA	RGSP 323-2012	100 GR	MANUAL
Insecticida gel,	ECOGEL	Imidacloprid	INVIMA: 2009V0004964	35g	MANUAL

Notas del técnico y/o observaciones del trabajo realizado:	GRADO DE INFESTACIÓN				
		Alto	> a 10		
		Medio	6 a 10		
		Bajo	1 a 5		
		nulo	0		
	Entrega certificado	SI	X	NO	

FUNCIONARIO FUMISUR FLORENCIA

Nombre: LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Identificación: 16.188.267
Cargo: TECNICO APLICADOR DE PLAGUICIDAS
Firma:

FUNCIONARIO O CLIENTE

Nombre: Ronaldo Figueroa. A.
Identificación: 1117492579
Cargo: RANCHERO
Firma:

ESTA DE ACUERDO CON EL SERVICIO Y LAS OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INETRES EN SALUD PUBLICA	Código: ORDEN001
		Versión: 2
	ORDEN DE SERVICIO	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas: 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 26 DE AGOSTO DEL 2026 **Nit o cedula:** 899999162 **No.** 12514

Nombre del cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: COMEDOR DE TROPAS GMRIN 12 LARANDIA

Persona de contacto: _____ **Ciudad:** FLORENCIA

Hora Inicio: **Hora fin:** **Nombre del técnico:** _____

Tratamiento(s) realizado(s):

- Control ecológico: [ ]
- Control Químico: [X]
- Control de Roedores: [X]
- Desinfección Ambientes: [ ]
- LyD TANQUES: [ ]

Desinsectación - Fumigación	X	Desratización	X	Otros	X	Cual: aplicación de gel

	CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA		CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA
1	Ausencia de residuos, segregación y condensación en áreas de proceso o de trabajo.	X			9	Recipientes de basura de material adecuado, tapados, limpios, retirados con la frecuencia suficiente.		X	
2	Ventanas, paredes y techos que van hacia el exterior y/o interiores libres de huecos o respiraderos.		X		10	Equipos y utensilios con rodachines que faciliten la limpieza	X		
3	Techos adecuados y mantenidos en buen estado de limpieza, libres de ingreso y anidación de plagas.		X		11	Equipos y almacenamiento instalados a distancias adecuadas de las paredes y que faciliten la limpieza.	X		
4	Empalme de pisos y paredes a media caña.	X			12	Ausencia de materiales o inservibles en desuso.	X		
5	Paredes interiores lisas y libres de ranuras.	X			13	Drenajes con rejillas a prueba del ingreso de roedores.		X	
6	Tomas eléctricas ajustadas.	X			14	Campanas extractoras, utensilios, trampas limpias.	X		
7	Existen contenedores adecuados para la protección de materias primas contra la contaminación de plagas.		X		15	Productos en descomposición, devoluciones y/o mercancía que favorezcan alimentación, agua y anidación de plagas.	X		
8	Las puertas externas e internas tienen una luz inferior menor de 0.5 entre portón-piso y portón-pared.		X		16	Se evidencian áreas externas(perímetro)libre de madrigueras, plagas vectores, pastos altos empozamiento de agua y condiciones que favorezcan la presencia de plagas.	X		

C: Conforme NC: No conforme NA: No Aplica (Marque con una X conforme a los hallazgos que evidencie durante la ejecución del servicio)

INSUMOS APLICADOS

TIPO DE BIOCIDA	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	N° REGISTRO	CANTIDAD CONSUMIDA	METODO DE APLICACIÓN
Insecticida,	Temprid SC	Imidacloprid	RGSP-355-2016	4ML/1LT AGUA	ASPERSION
Rodenticida,	RASTOP BB	BROMADIOLONA	RGSP 323-2012	100 GR	MANUAL
Insecticida gel,	ECOGEL	Imidacloprid	INVIMA: 2009V000496	35g	MANUAL

Notas del técnico y/o observaciones del trabajo realizado:	GRADO DE INFESTACIÓN				
		Alto	> a 10		
		Medio	6 a 10		
		Bajo	1 a 5		
		nulo	0		
	Entrega certificado	SI	X	NO	

FUNCIONARIO FUMISUR FLORENCIA

Nombre: LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Identificación: 16.188.267
Cargo: TECNICO APLICADOR DE PLAGUICIDAS
Firma:

FUNCIONARIO O CLIENTE

Nombre: A/C Jairo Ortiz
Identificación:
Cargo:
Firma:

ESTA DE ACUERDO CON EL SERVICIO Y LAS OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INETRES EN SALUD PUBLICA	Código: ORDEN001
		Versión: 2
	ORDEN DE SERVICIO	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas: 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 26 DE AGOSTO DEL 2026 **Nit o cedula:** 899999162 **No.** 12515

Nombre del cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: COMEDOR DE TROPAS BITER 12 LARANDIA

Persona de contacto: _____ **Ciudad:** FLORENCIA

Hora inicio: **Hora fin:** **Nombre del técnico:** _____

Tratamiento(s) realizado(s):

Desinsectación - Fumigación	X	Desratización	X	Otros	X	Cual: aplicación de gel	

	Control ecológico	
	Control Químico	X
	Control de Roedores	X
	Desinfección Ambientes	
	LyD TANQUES	

	CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA		CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA
1	Ausencia de residuos, segregación y condensación en áreas de proceso o de trabajo.	X			9	Recipientes de basura de material adecuado, tapados, limpios, retirados con la frecuencia suficiente.	X		
2	Ventanas, paredes y techos que van hacia el exterior y/o interiores libres de huecos o respiraderos.	X			10	Equipos y utensilios con rodachines que faciliten la limpieza	X		
3	Techos adecuados y mantenidos en buen estado de limpieza, libres de ingreso y anidación de plagas.	X			11	Equipos y almacenamiento instalados a distancias adecuadas de las paredes y que faciliten la limpieza.	X		
4	Empalme de pisos y paredes a media caña.	X			12	Ausencia de materiales o inservibles en desuso.	X		
5	Paredes interiores lisas y libres de ranuras.	X			13	Drenajes con rejillas a prueba del ingreso de roedores.		X	
6	Tomas eléctricas ajustadas.	X			14	Campanas extractoras, utensilios, trampas limpias.	X		
7	Existen contenedores adecuados para la protección de materias primas contra la contaminación de plagas.	X			15	Productos en descomposición, devoluciones y/o mercancía que favorezcan alimentación, agua y anidación de plagas.	X		
8	Las puertas externas e internas tienen una luz inferior menor de 0.5 entre portón-piso y portón-pared.	X			16	Se evidencian áreas externas(perímetro)libre de madrigueras, plagas vectores, pastos altos empozamiento de agua y condiciones que favorezcan la presencia de plagas.	X		

C: Conforme NC: No conforme NA: No Aplica (Marque con una X conforme a los hallazgos que evidencie durante la ejecución del servicio)

INSUMOS APLICADOS

TIPO DE BIOCIDA	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	N° REGISTRO	CANTIDAD CONSUMIDA	METODO DE APLICACIÓN
Insecticida,	Temprid SC	Imidacloprid	RGSP-355-2016	4ML/1LT AGUA	ASPERSION
Rodenticida,	RASTOP BB	BROMADIOLONA	RGSP 323-2012	100 GR	MANUAL
Insecticida gel,	ECOGEL	Imidacloprid	INVIMA: 2009V000496	35g	MANUAL

Notas del técnico y/o observaciones del trabajo realizado:	GRADO DE INFESTACIÓN		
		Alto	> a 10
		Medio	6 a 10
		Bajo	1 a 5
		nulo	0
	Entrega certificado	SI X	NO

FUNCIONARIO FUMISUR FLORENCIA

Nombre: LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Identificación: 16.188.267
Cargo: TECNICO APLICADOR DE PLAGUICIDAS
Firma:

FUNCIONARIO O CLIENTE

Nombre: Edwin Ascencio
Identificación: 1139457647
Cargo: Auxiliar Abasto Rancho
Firma: Ascencio

ESTA DE ACUERDO CON EL SERVICIO Y LAS OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 1618826?-5	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INETRES EN SALUD PUBLICA	Código: ORDEN001
		Versión: 2
	ORDEN DE SERVICIO	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas: 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 27 DE AGOSTO DEL 2026 **Nit o cedula:** 899999162 **No.** 1256

Nombre del cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: COMEDOR DE TROPAS BRCNA LARANDIA

Persona de contacto: _____ **Ciudad:** FLORENCIA

Hora inicio: **Hora fin:** **Nombre del técnico:** _____

Tratamiento(s) realizado(s):

Desinsectación - Fumigación	X	Desratización	X	Otros	X	Cual: aplicación de gel	

	Control ecológico		
X	Control Químico		
X	Control de Roedores		
	Desinfección Ambientes		
	LyD TANQUES		

	CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA		CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA
1	Ausencia de residuos, segregación y condensación en áreas de proceso o de trabajo.		X		9	Recipientes de basura de material adecuado, tapados, limpios, retirados con la frecuencia suficiente.		X	
2	Ventanas, paredes y techos que van hacia el exterior y/o interiores libres de huecos o respiraderos.	X			10	Equipos y utensilios con rodachines que faciliten la limpieza	X		
3	Techos adecuados y mantenidos en buen estado de limpieza, libres de ingreso y anidación de plagas.	X			11	Equipos y almacenamiento instalados a distancias adecuadas de las paredes y que faciliten la limpieza.	X		
4	Empalme de pisos y paredes a media caña.	X			12	Ausencia de materiales o inservibles en desuso.		X	
5	Paredes interiores lisas y libres de ranuras.	X			13	Drenajes con rejillas a prueba del ingreso de roedores.		X	
6	Tomas eléctricas ajustadas.	X			14	Campanas extractoras, utensilios, trampas limpias.	X		
7	Existen contenedores adecuados para la protección de materias primas contra la contaminación de plagas.	X			15	Productos en descomposición, devoluciones y/o mercancía que favorezcan alimentación, agua y anidación de plagas.	X		
8	Las puertas externas e internas tienen una luz inferior menor de 0.5 entre portón-piso y portón-pared.		X		16	Se evidencian áreas externas(perímetro)libre de madrigueras, plagas vectores, pastos altos empozamiento de agua y condiciones que favorezcan la presencia de plagas.		X	

C: Conforme NC: No conforme NA: No Aplica (Marque con una X conforme a los hallazgos que evidencie durante la ejecución del servicio)

INSUMOS APLICADOS

TIPO DE BIOCIDA	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	N° REGISTRO	CANTIDAD CONSUMIDA	METODO DE APLICACIÓN
Insecticida,	Temprid SC	Imidacloprid	RGSP-355-2016	4ML/1LT AGUA	ASPERSION
Rodenticida,	RASTOP BB	BROMADIOLONA	RGSP 323-2012	100 GR	MANUAL
Insecticida gel,	ECOGEL	Imidacloprid	INVIMA: 2009V000496	35g	MANUAL

Notas del técnico y/o observaciones del trabajo realizado:	GRADO DE INFESTACIÓN				
		Alto	> a 10		
		Medio	6 a 10	X	
		Bajo	1 a 5		
		nulo	0		
	Entrega certificado	SI	X	NO	

FUNCIONARIO FUMISUR FLORENCIA

Nombre: LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Identificación: 16.188.267
Cargo: TECNICO APLICADOR DE PLAGUICIDAS
Firma:

FUNCIONARIO O CLIENTE

Nombre: [illegible]
Identificación: 1052021[illegible]
Cargo: [illegible]
Firma: [illegible]

ESTA DE ACUERDO CON EL SERVICIO Y LAS OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INETRES EN SALUD PUBLICA	Código: ORDEN001
		Versión: 2
	ORDEN DE SERVICIO	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas: 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 27 DE AGOSTO DEL 2026 **Nit o cedula:** 899999162 **No.** 12512

Nombre del cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: COMEDOR DE TROPAS BASCNA 2 LARANDIA

Persona de contacto: _____ **Ciudad:** FLORENCIA

Hora inicio: **Hora fin:** **Nombre del técnico:** _____

Tratamiento(s) realizado(s):

Desinsectación - Fumigación	X	Desratización	X	Otros	X	Cual: aplicación de gel	

	Control ecológico		
X	Control Químico		
X	Control de Roedores		
	Desinfección Ambientes		
	LyD TANQUES		

	CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA		CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA
1	Ausencia de residuos, segregación y condensación en áreas de proceso o de trabajo.		X		9	Recipientes de basura de material adecuado, tapados, limpios, retirados con la frecuencia suficiente.		X	
2	Ventanas, paredes y techos que van hacia el exterior y/o interiores libres de huecos o respiraderos.		X		10	Equipos y utensilios con rodachines que faciliten la limpieza	X		
3	Techos adecuados y mantenidos en buen estado de limpieza, libres de ingreso y anidación de plagas.		X		11	Equipos y almacenamiento instalados a distancias adecuadas de las paredes y que faciliten la limpieza.	X		
4	Empalme de pisos y paredes a media caña.	X			12	Ausencia de materiales o inservibles en desuso.		X	
5	Paredes interiores lisas y libres de ranuras.	X			13	Drenajes con rejillas a prueba del ingreso de roedores.		X	
6	Tomas eléctricas ajustadas.	X			14	Campanas extractoras, utensilios, trampas limpias.	X		
7	Existen contenedores adecuados para la protección de materias primas contra la contaminación de plagas.		X		15	Productos en descomposición, devoluciones y/o mercancía que favorezcan alimentación, agua y anidación de plagas.	X		
8	Las puertas externas e internas tienen una luz inferior menor de 0.5 entre portón-piso y portón-pared.		X		16	Se evidencian áreas externas(perímetro)libre de madrigueras, plagas vectores, pastos altos empozamiento de agua y condiciones que favorezcan la presencia de plagas.	X		

C: Conforme NC: No conforme NA: No Aplica (Marque con una X conforme a los hallazgos que evidencie durante la ejecución del servicio)

INSUMOS APLICADOS

TIPO DE BIOCIDA	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	N° REGISTRO	CANTIDAD CONSUMIDA	METODO DE APLICACIÓN
Insecticida,	Temprid SC	Imidacloprid	RGSP-355-2016	4ML/1LT AGUA	ASPERSION
Rodenticida,	RASTOP BB	BROMADIOLONA	RGSP 323-2012	100 GR	MANUAL
Insecticida gel,	ECOGEL	Imidacloprid	INVIMA: 2009V0004964	35g	MANUAL

Notas del técnico y/o observaciones del trabajo realizado:	GRADO DE INFESTACIÓN				
		Alto	> a 10		
		Medio	6 a 10		
		Bajo	1 a 5		
		nulo	0		
	Entrega certificado	SI	X	NO	

FUNCIONARIO FUMISUR FLORENCIA

Nombre:	LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Identificación:	16.188.267
Cargo:	TECNICO APLICADOR DE PLAGUICIDAS
Firma:	

FUNCIONARIO O CLIENTE

Nombre:	Mariyo Manuel Sanyo
Identificación:	1001034266
Cargo:	Auxiliar
Firma:	

ESTA DE ACUERDO CON EL SERVICIO Y LAS OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INETRES EN SALUD PUBLICA	Código: ORDEN001
		Versión: 2
	ORDEN DE SERVICIO	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas: 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 28 DE AGOSTO DEL 2026 **Nit o cedula:** 899999162 **No.** 1259

Nombre del cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: COMEDOR DE TROPAS BIMEJ 12 VENECIA

Persona de contacto: _____ **Ciudad:** FLORENCIA

Hora inicio: **Hora fin:** **Nombre del técnico:** _____

Tratamiento(s) realizado(s):

Desinsectación - Fumigación	X	Desratización	X	Otros	X	Cual: aplicación de gel	

	Control ecológico		
X	Control Químico		
X	Control de Roedores		
	Desinfección Ambientes		
	LyD TANQUES		

	CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA		CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA
1	Ausencia de residuos, segregación y condensación en áreas de proceso o de trabajo.	X			9	Recipientes de basura de material adecuado, tapados, limpios, retirados con la frecuencia suficiente.		X	
2	Ventanas, paredes y techos que van hacia el exterior y/o interiores libres de huecos o respiraderos.		X		10	Equipos y utensilios con rodachines que faciliten la limpieza	X		
3	Techos adecuados y mantenidos en buen estado de limpieza, libres de ingreso y anidación de plagas.		X		11	Equipos y almacenamiento instalados a distancias adecuadas de las paredes y que faciliten la limpieza.	X		
4	Empalme de pisos y paredes a media caña.	X			12	Ausencia de materiales o inservibles en desuso.	X		
5	Paredes interiores lisas y libres de ranuras.	X			13	Drenajes con rejillas a prueba del ingreso de roedores.		X	
6	Tomas eléctricas ajustadas.	X			14	Campanas extractoras, utensilios, trampas limpias.	X		
7	Existen contenedores adecuados para la protección de materias primas contra la contaminación de plagas.		X		15	Productos en descomposición, devoluciones y/o mercancía que favorezcan alimentación, agua y anidación de plagas.	X		
8	Las puertas externas e internas tienen una luz inferior menor de 0.5 entre portón-piso y portón-pared.		X		16	Se evidencian áreas externas(perímetro)libre de madrigueras, plagas vectores, pastos altos empozamiento de agua y condiciones que favorezcan la presencia de plagas.	X		

C: Conforme NC: No conforme NA: No Aplica (Marque con una X conforme a los hallazgos que evidencie durante la ejecución del servicio)

INSUMOS APLICADOS

TIPO DE BIOCIDA	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	N° REGISTRO	CANTIDAD CONSUMIDA	METODO DE APLICACIÓN
Insecticida,	Temprid SC	Imidacloprid	RGSP-355-2016	4ML/1LT AGUA	ASPERSION
Rodenticida,	RASTOP BB	BROMADIOLONA	RGSP 323-2012	100 GR	MANUAL
Insecticida gel,	ECOGEL	Imidacloprid	INVIMA: 2009V000496	35g	MANUAL

Notas del técnico y/o observaciones del trabajo realizado:

Se realizo lavado de tanques del comedor Bime-12
Tanque de 2000 litros
Tanque de 500 litros

GRADO DE INFESTACIÓN		
Alto	> a 10	
Medio	6 a 10	
Bajo	1 a 5	X
nulo	0	
Entrega certificado	SI X	NO

FUNCIONARIO FUMISUR FLORENCIA

Nombre: LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Identificación: 16.188.267
Cargo: TECNICO APLICADOR DE PLAGUICIDAS
Firma:

FUNCIONARIO O CLIENTE

Nombre: Martha Hernandez
Identificación: 1025286761
Cargo: Administradora
Firma:

ESTA DE ACUERDO CON EL SERVICIO Y LAS OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INETRES EN SALUD PUBLICA	Código: ORDEN001
		Versión: 2
	ORDEN DE SERVICIO	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas: 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 28 DE AGOSTO 2026 **Nit o cedula:** 899999162 **No.** 12512

Nombre del cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: COMEDOR DE TROPAS BIZAC 36 SAN VICENTE

Persona de contacto: _____ **Ciudad:** San Vicente Del Caguán (Caquetá)

Hora inicio: **Hora fin:** **Nombre del técnico:** _____

Tratamiento(s) realizado(s):

- Control ecológico ☐
- Control Químico ☐
- Control de Roedores ☐
- Desinfección Ambientes ☐
- LyD TANQUES ☐

Desinsectación - Fumigación	X	Desratización	X	Otros	X	Cual: aplicación de gel

	CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA		CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA
1	Ausencia de residuos, segregación y condensación en áreas de proceso o de trabajo.	X			9	Recipientes de basura de material adecuado, tapados, limpios, retirados con la frecuencia suficiente.	X		
2	Ventanas, paredes y techos que van hacia el exterior y/o interiores libres de huecos o respiraderos.	X			10	Equipos y utensilios con rodachines que faciliten la limpieza	X		
3	Techos adecuados y mantenidos en buen estado de limpieza, libres de ingreso y anidación de plagas.	X			11	Equipos y almacenamiento instalados a distancias adecuadas de las paredes y que faciliten la limpieza.	X		
4	Empalme de pisos y paredes a media caña.	X			12	Ausencia de materiales o inservibles en desuso.	X		
5	Paredes interiores lisas y libres de ranuras.	X			13	Drenajes con rejillas a prueba del ingreso de roedores.	X		
6	Tomas eléctricas ajustadas.	X			14	Campanas extractoras, utensilios, trampas limpias.	X		
7	Existen contenedores adecuados para la protección de materias primas contra la contaminación de plagas.	X			15	Productos en descomposición, devoluciones y/o mercancía que favorezcan alimentación, agua y anidación de plagas.	X		
8	Las puertas externas e internas tienen una luz inferior menor de 0.5 entre portón-piso y portón-pared.		X		16	Se evidencian áreas externas(perímetro)libre de madrigueras, plagas vectores, pastos altos empozamiento de agua y condiciones que favorezcan la presencia de plagas.		X	

C: Conforme NC: No conforme NA: No Aplica (Marque con una X conforme a los hallazgos que evidencie durante la ejecución del servicio)

INSUMOS APLICADOS

TIPO DE BIOCIDA	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	N° REGISTRO	CANTIDAD CONSUMIDA	METODO DE APLICACIÓN
Insecticida,	Temprid SC	Imidacloprid	RGSP-355-2016	4ML/1LT AGUA	ASPERSION
Rodenticida,	RASTOP BB	BROMADIOLONA	RGSP 323-2012	100 GR	MANUAL
Insecticida gel,	ECOGEL	Imidacloprid	INVIMA: 2009V0004964	35g	MANUAL

Notas del técnico y/o observaciones del trabajo realizado:	GRADO DE INFESTACIÓN				
		Alto	> a 10		
		Medio	6 a 10 X		
		Bajo	1 a 5		
		nulo	0		
	Entrega certificado	SI	X	NO	

FUNCIONARIO FUMISUR FLORENCIA

Nombre: LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Identificación: 16.188.267
Cargo: TECNICO APLICADOR
Firma:

FUNCIONARIO O CLIENTE

Nombre: RODOLFO VERANO
Identificación: 80762470
Cargo: ADMINISTRADOR DE COMEDOR
Firma: RODOLFO VERANO

ESTA DE ACUERDO CON EL SERVICIO Y LAS OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INETRES EN SALUD PUBLICA	Código: ORDEN001
		Versión: 2
	ORDEN DE SERVICIO	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas: 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 20 DE AGOSTO DEL 2026 **Nit o cedula:** 899999162 **No.** 12519

Nombre del cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - CADS FLORENCIA

Dirección: CALLE 14 SUR NO. 11-295 URBANIZACIÓN EL PROGRESO VIA BRUSELAS FRENTE AL SENA

Persona de contacto: _____ **Ciudad:** _____

Hora inicio: **Hora fin:** **Nombre del técnico:** _____

Tratamiento(s) realizado(s):

- Control ecológico ☐
- Control Químico ☐
- Control de Roedores ☐
- Desinfección Ambientes ☐
- LyD TANQUES ☐

Desinsectación - Fumigación	X	Desratización	X	Otros		Cual:

	CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA		CONDICIONES LOCATIVAS	C	NC	NA
1	Ausencia de residuos, segregación y condensación en áreas de proceso o de trabajo.	X			9	Recipientes de basura de material adecuado, tapados, limpios, retirados con la frecuencia suficiente.	X		
2	Ventanas, paredes y techos que van hacia el exterior y/o interiores libres de huecos o respiraderos.	X			10	Equipos y utensilios con rodachines que faciliten la limpieza	X		
3	Techos adecuados y mantenidos en buen estado de limpieza, libres de ingreso y anidación de plagas.	X			11	Equipos y almacenamiento instalados a distancias adecuadas de las paredes y que faciliten la limpieza.	X		
4	Empalme de pisos y paredes a media caña.	X			12	Ausencia de materiales o inservibles en desuso.	X		
5	Paredes interiores lisas y libres de ranuras.	X			13	Drenajes con rejillas a prueba del ingreso de roedores.	X		
6	Tomas eléctricas ajustadas.	X			14	Campanas extractoras, utensilios, trampas limpias.	X		
7	Existen contenedores adecuados para la protección de materias primas contra la contaminación de plagas.	X			15	Productos en descomposición, devoluciones y/o mercancía que favorezcan alimentación, agua y anidación de plagas.	X		
8	Las puertas externas e internas tienen una luz inferior menor de 0.5 entre portón-piso y portón-pared.	X			16	Se evidencian áreas externas(perímetro)libre de madrigueras, plagas vectores, pastos altos empozamiento de agua y condiciones que favorezcan la presencia de plagas.	X		

C: Conforme NC: No conforme NA: No Aplica (Marque con una X conforme a los hallazgos que evidencie durante la ejecución del servicio)

INSUMOS APLICADOS

TIPO DE BIOCIDA	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	N° REGISTRO	CANTIDAD CONSUMIDA	METODO DE APLICACIÓN
Insecticida,	ANTIPEST 2.5 EC	deltametrina	RGSP 268-2006	8ML/1LT AGUA	ASPERSION YTERMONEBULIZACION
Rodenticida,	RASTOP BB	BROMADIOLONA	RGSP 323-2012	100 GR	MANUAL

Notas del técnico y/o observaciones del trabajo realizado:

GRADO DE INFESTACIÓN			
	Alto	> a 10	
	Medio	6 a 10	
	Bajo	1 a 5	
	nulo	0	
Entrega certificado	SI		NO X

FUNCIONARIO FUMISUR FLORENCIA

Nombre:	Luis Enrique Magon
Identificación:	16188261
Cargo:	TECNICO APLICADOR
Firma:	

FUNCIONARIO O CLIENTE

Nombre:	Jorge Marand
Identificación:	6186242
Cargo:	Lux. Cmdt
Firma:	

ESTA DE ACUERDO CON EL SERVICIO Y LAS OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

SERVICIOS ATH S.A.S

NIT No. 846001345-1

SERVICIOS GENERALES DE ASEO, FUMIGACION Y MANTENIMIENTO



LA EMPRESA SERVICIOS ATH S.A. 6739

CERTIFICA:

Que realizo servicio de Fumigación, desinsectación, desratización y descucarachizacion a las instalaciones del CATERING BIROR 25, que se encuentra dentro de las instalaciones del BATALLON DE INFANTERIA No.25 GENERAL ROBERTO DOMINGO RICO DIAZ, bajo el contrato No. 006-011-2026 de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES con Nit No. 800117190-7, Dirección Villa Garzón Putumayo

QUIMICO Y RODENTICIDA UTILIZADO: Insecticida TEMPRID SC, rodenticida RASTOP BB, insecticida gel ECOGEL.

Empresa autorizada por la secretaria de Salud Departamental del Putumayo, mediante Acta de visita Técnica No. 005 de fecha febrero 17 de 2017 y concepto sanitario favorable mediante Acta No. 0239 del 10 de octubre de 2025 vigente.

Dada en el Municipio de Mocoa, a los veinticinco (25) días del mes de agosto/26.
VALIDO POR TRES (3) MESES.

FICHA DE SEGURIDAD

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL Insecticida TEMPRID SC.

- Tapar los alimentos.
- Proteger los equipos de las oficinas.
- Desalojar los espacios aproximadamente una hora.
- Retirar los niños, mujeres embarazadas, personas con complicaciones respiratorias a cien metros del lugar fumigado y por espacio de tres horas.
- Retirar los animales domésticos, cambiarle el agua y alimentos.
- En el momento de la aplicación debe estar únicamente el personal autorizado para la manipulación del insecticida.
- Apagar aires acondicionados.
- Enterrar o eliminar los animales muertos y el cebo no consumido.
- Lavar los utensilios de cocina con abundante agua y jabón.
- Trapear el piso después de 24 horas.
- Desechar alimentos que han quedado destapados.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN TIENE VALIDEZ SI ES PRESENTADA EN ORIGINAL CON SELLO DE TINTA Y SELLO SECO AL FRENTE DE LA FIRMA.

ARISTIDES PÉREZ LOZANO
Representante Legal



Cr 8ª A No. 13-57 B/ Olímpico Mocoa Putumayo

3212404742

perezlaris@gmail.com

SERVICIOS ATH S.A.S

NIT No. 846001345-1

SERVICIOS GENERALES DE ASEO, FUMIGACION Y MANTENIMIENTO

LA EMPRESA SERVICIOS ATH S.A. 6738

CERTIFICA:

Que realizo servicio de Fumigación, desinsectación, desratización y descucarachizacion a las instalaciones del CADS BIROR, que se encuentra dentro de las instalaciones del BATALLON DE INFANTERIA No. 25 GENERAL ROBERTO DOMINGO RICO DIAZ, bajo el contrato No. 006-011-2026 de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES con Nit No. 800117190-7, Dirección Villa Garzón Putumayo

QUIMICO Y RODENTICIDA UTILIZADO: Insecticida ANTIPEST 2.5 EC, rodenticida RASTOP BB.

Empresa autorizada por la secretaria de Salud Departamental del Putumayo, mediante Acta de visita Técnica No. 005 de fecha febrero 17 de 2017 y concepto sanitario favorable mediante Acta No. 0239 del 10 de octubre de 2025 vigente.

Dada en el Municipio de Mocoa, a los veinticinco (25) días del mes de agosto/26.
VALIDO POR TRES (3) MESES.

FICHA DE SEGURIDAD

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL Insecticida ANTIPEST 2.5 EC.

- Tapar los alimentos.
- Proteger los equipos de las oficinas.
- Desalojar los espacios aproximadamente una hora.
- Retirar los niños, mujeres embarazadas, personas con complicaciones respiratorias a cien metros del lugar fumigado y por espacio de tres horas.
- Retirar los animales domésticos, cambiarle el agua y alimentos.
- En el momento de la aplicación debe estar únicamente el personal autorizado para la manipulación del insecticida.
- Apagar aires acondicionados.
- Enterrar o eliminar los animales muertos y el cebo no consumido.
- Lavar los utensilios de cocina con abundante agua y jabón.
- Trapear el piso después de 24 horas.
- Desechar alimentos que han quedado destapados.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN TIENE VALIDEZ SI ES PRESENTADA EN ORIGINAL CON SELLO DE TINTA Y SELLO SECO AL FRENTE DE LA FIRMA.

ARISTIDES PÉREZ LOZANO
Representante Legal

Cr 8ª A No. 13-57 B/ Olímpico Mocoa Putumayo

3212404742

perezlaris@gmail.com

SERVICIOS ATH S.A.S

NIT No. 846001345-1

SERVICIOS GENERALES DE ASEO, FUMIGACION Y MANTENIMIENTO



LA EMPRESA SERVICIOS ATH S.A. 6737

CERTIFICA:

Que realizo servicio de Fumigación, desinsectación, desratización y descucarachizacion a las instalaciones del CATERING BALOC 27 que se encuentra dentro de las instalaciones del BATALLON DE ARTILLERIA No.27 GENERAL LUIS ERNESTO ORDOÑEZ CASTILLO, bajo el contrato No. 006-011-2026 de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES con Nit No. 800117190-7, Dirección Santana Putumayo

QUIMICO Y RODENTICIDA UTILIZADO: Insecticida TEMPRID SC, rodenticida RASTOP BB, insecticida gel ECOGEL.

Empresa autorizada por la secretaria de Salud Departamental del Putumayo, mediante Acta de visita Técnica No. 005 de fecha febrero 17 de 2017 y concepto sanitario favorable mediante Acta No. 0239 del 10 de octubre de 2025 vigente.

Dada en el Municipio de Mocoa, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto/26.
VALIDO POR TRES (3) MESES.

FICHA DE SEGURIDAD

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL Insecticida TEMPRID SC.

Tapar los alimentos.

- Proteger los equipos de las oficinas.
- Desalojar los espacios aproximadamente una hora.
- Retirar los niños, mujeres embarazadas, personas con complicaciones respiratorias a cien metros del lugar fumigado y por espacio de tres horas.
- Retirar los animales domésticos, cambiarle el agua y alimentos.
- En el momento de la aplicación debe estar únicamente el personal autorizado para la manipulación del insecticida.
- Apagar aires acondicionados.
- Enterrar o eliminar los animales muertos y el cebo no consumido.
- Lavar los utensilios de cocina con abundante agua y jabón.
- Trapear el piso después de 24 horas.
- Desechar alimentos que han quedado destapados.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN TIENE VALIDEZ SI ES PRESENTADA EN ORIGINAL CON SELLO DE TINTA Y SELLO SECO AL FRENTE DE LA FIRMA.

ARISTIDES PÉREZ LOZANO
Representante Legal



Cr 8ª A No. 13-57 B/ Olímpico Mocoa Putumayo

3212404742

perezlaris@gmail.com

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	**CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INTERES EN SALUD PUBLICA**	Código: C1002
	CERTIFICADO concepto sanitario de funcionamiento / FAVORABLE 02/07/2026	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas:1 de 1

FLORENCIA, 03 DE AGOSTO DEL 2026 **CERTIFICADO MIP N° 12478**

Se realizó control integrado de plagas, dirigida a eliminar insectos Voladores y rastreros, agentes trasmisores de enfermedades víricas y parasitarias, dando cumplimiento a la Resolución 2674 del 2013.

NOMBRE COMERCIAL: COMEDOR DE TROPAS BASER 12 - FLORENCIA
RAZÓN SOCIAL: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES **NIT:** 899999162
DIRECCIÓN: DENTRO DE LAS INSTALACIONES BATALLON DE ASP No.12 "GR FERNANDO SERRANO" FLORENCIA-CAQUETA **TELEFONO:**

Tratamiento(s) realizado(s):						
Desinsectación - Fumigación	**X**	Desratización	**X**	Otros	**X**	Cual: aplicación de gel

Producto(s) aplicado(s):	**Registro Sanitario**	**Dosis**	**Lote**	**Vencimiento insecticida**	**Equipos(s) utilizados(s)**
Insecticida, TEMPRID SC	RGSP 355-2016	8ML/1LT AGUA	2024072102	JUL 2027	Aspersión
Rodenticida, RASTOP BB	RGSP 323-2012	80GR	251202	DIC/2028	Manual
Insecticida Gel, ECOGEL	2009V0004964	35g	W0113	01/2027	Manual
Observaciones:					

LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Coordinador Fumisur
321 436 1269

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas
Florencia calle 21 N° 1E – 46 Barrio las Acacias
Contactos: 321 436 1269 – 314 267 7113
fumiplagas2017@gmail.com

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	**CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INTERES EN SALUD PUBLICA**	Código: C1002
	CERTIFICADO concepto sanitario de funcionamiento / FAVORABLE 02/07/2026	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas:1 de 1

FLORENCIA, 20 DE AGOSTO DEL 2026 **CERTIFICADO MIP N° 12479**

Se realizó control integrado de plagas, dirigida a eliminar insectos Voladores y rastreros, agentes trasmisores de enfermedades víricas y parasitarias, dando cumplimiento a la Resolución 2674 del 2013.

NOMBRE COMERCIAL: COMEDOR DE TROPAS BASER 12 - FLORENCIA
RAZÓN SOCIAL: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES **NIT:** 899999162
DIRECCIÓN: DENTRO DE LAS INSTALACIONES BATALLON DE ASP No.12 "GR FERNANDO SERRANO" FLORENCIA-CAQUETA **TELEFONO:**

Tratamiento(s) realizado(s):						
Desinsectación - Fumigación	**X**	Desratización	**X**	Otros	**X**	Cual: aplicación de gel

Producto(s) aplicado(s):	**Registro Sanitario**	**Dosis**	**Lote**	**Vencimiento insecticida**	**Equipos(s) utilizados(s)**
Insecticida, TEMPRID SC	RGSP 355-2016	8ML/1LT AGUA	2024072102	JUL 2027	Aspersión
Rodenticida, RASTOP BB	RGSP 323-2012	80GR	251202	DIC/2028	Manual
Insecticida Gel, ECOGEL	2009V0004964	35g	W0113	01/2027	Manual
Observaciones:					

LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Coordinador Fumisur
321 436 1269

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas
Florencia calle 21 N° 1E – 46 Barrio las Acacias
Contactos: 321 436 1269 – 314 267 7113
fumiplagas2017@gmail.com

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	**CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INTERES EN SALUD PUBLICA**	Código: C1002
	CERTIFICADO concepto sanitario de funcionamiento / FAVORABLE 02/07/2026	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas:1 de 1

FLORENCIA, 28 DE AGOSTO DEL 2026 **CERTIFICADO MIP N° 12515**

Se realizó control integrado de plagas, dirigida a eliminar insectos Voladores y rastreros, agentes trasmisores de enfermedades víricas y parasitarias, dando cumplimiento a la Resolución 2674 del 2013.

NOMBRE COMERCIAL: COMEDOR DE TROPAS BIMEJ 12 VENECIA
RAZÓN SOCIAL: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES **NIT:** 899999162
DIRECCIÓN: DENTRO DE LAS INSTALACIONES BATALLON DE INGENIEROS GR. LIBORIO MEJIA. VENECIA-CAQUETA **TELEFONO:**

Tratamiento(s) realizado(s):						
Desinsectación - Fumigación	**X**	Desratización	**X**	Otros		Cual:

Producto(s) aplicado(s):	**Registro Sanitario**	**Dosis**	**Lote**	**Vencimiento insecticida**	**Equipos(s) utilizados(s)**
Insecticida, TEMPRID SC	RGSP 355-2016	8ML/1LT AGUA	2024072102	JUL 2027	Aspersión
Rodenticida, RASTOP BB	RGSP 323-2012	80GR	251202	DIC/2028	Manual
Insecticida Gel, ECOGEL	2009V0004964	35g	W0113	01/2027	Manual
Observaciones:					

LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Coordinador Fumisur
321 436 1269

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas
Florencia calle 21 N° 1E – 46 Barrio las Acacias
Contactos: 321 436 1269 – 314 267 7113
fumiplagas2017@gmail.com

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	**CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INTERES EN SALUD PUBLICA**	Código: C1002
	CERTIFICADO concepto sanitario de funcionamiento / FAVORABLE 02/07/2026	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas:1 de 1

FLORENCIA, 26 DE AGOSTO DEL 2026 **CERTIFICADO MIP N° 12516**

Se realizó control integrado de plagas, dirigida a eliminar insectos Voladores y rastreros, agentes trasmisores de enfermedades víricas y parasitarias, dando cumplimiento a la Resolución 2674 del 2013.

NOMBRE COMERCIAL: COMEDOR DE TROPAS GMRIN 12 LARANDIA
RAZÓN SOCIAL: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES **NIT:** 899999162
DIRECCIÓN: DENTRO DE LAS INSTALACIONES BATALLON GMRIN 12FUERTE MILITAR LARANDIA-CAQUETA **TELEFONO:**

Tratamiento(s) realizado(s):						
Desinsectación - Fumigación	**X**	Desratización	**X**	Otros	**X**	Cual: aplicación de gel

Producto(s) aplicado(s):	**Registro Sanitario**	**Dosis**	**Lote**	**Vencimiento insecticida**	**Equipos(s) utilizados(s)**
Insecticida, TEMPRID SC	RGSP 355-2016	8ML/1LT AGUA	2024072102	JUL 2027	Aspersión
Rodenticida, RASTOP BB	RGSP 323-2012	80GR	251202	DIC/2028	Manual
Insecticida Gel, ECOGEL	2009V0004964	35g	W0113	01/2027	Manual
Observaciones:					

LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Coordinador Fumisur
321 436 1269

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas
Florencia calle 21 N° 1E – 46 Barrio las Acacias
Contactos: 321 436 1269 – 314 267 7113
fumiplagas2017@gmail.com

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	**CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INTERES EN SALUD PUBLICA**	Código: C1002
	CERTIFICADO concepto sanitario de funcionamiento / FAVORABLE 02/07/2026	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas:1 de 1

FLORENCIA, 26 DE AGOSTO DEL 2026 **CERTIFICADO MIP N° 12517**

Se realizó control integrado de plagas, dirigida a eliminar insectos Voladores y rastreros, agentes trasmisores de enfermedades víricas y parasitarias, dando cumplimiento a la Resolución 2674 del 2013.

NOMBRE COMERCIAL: COMEDOR DE TROPAS BITER 12 LARANDIA
RAZÓN SOCIAL: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES **NIT:** 899999162
DIRECCIÓN: DENTRO DE LAS INSTALACIONES BATALLON INSTRUCCIÓN ENTRENAM. Y REENTREN BITER 12FUERTE MILITAR LARANDIA-CAOUETA **TELEFONO:**

Tratamiento(s) realizado(s):						
Desinsectación - Fumigación	**X**	Desratización	**X**	Otros	**X**	Cual: aplicación de gel

Producto(s) aplicado(s):	**Registro Sanitario**	**Dosis**	**Lote**	**Vencimiento insecticida**	**Equipos(s) utilizados(s)**
Insecticida, TEMPRID SC	RGSP 355-2016	8ML/1LT AGUA	2024072102	JUL 2027	Aspersión
Rodenticida, RASTOP BB	RGSP 323-2012	80GR	251202	DIC/2028	Manual
Insecticida Gel, ECOGEL	2009V0004964	35g	W0113	01/2027	Manual
Observaciones:					

LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Coordinador Fumisur
321 436 1269

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas
Florencia calle 21 N° 1E – 46 Barrio las Acacias
Contactos: 321 436 1269 – 314 267 7113
fumiplagas2017@gmail.com

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	**CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INTERES EN SALUD PUBLICA**	Código: C1002
	CERTIFICADO concepto sanitario de funcionamiento / FAVORABLE 02/07/2026	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas:1 de 1

FLORENCIA, 27 DE AGOSTO DEL 2026 **CERTIFICADO MIP N° 12518**

Se realizó control integrado de plagas, dirigida a eliminar insectos Voladores y rastreros, agentes trasmisores de enfermedades víricas y parasitarias, dando cumplimiento a la Resolución 2674 del 2013.

NOMBRE COMERCIAL: COMEDOR DE TROPAS BRCNA LARANDIA
RAZÓN SOCIAL: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES **NIT:** 899999162
DIRECCIÓN: DENTRO DE LAS INSTALACIONES BRIGADA ESPECIAL CONTRA EL NARCOTRAFICO FUERTE MILITAR LARANDIA-CAQUETA **TELEFONO:**

Tratamiento(s) realizado(s):						
Desinsectación - Fumigación	**X**	Desratización	**X**	Otros	**X**	Cual: aplicación de gel

Producto(s) aplicado(s):	**Registro Sanitario**	**Dosis**	**Lote**	**Vencimiento insecticida**	**Equipos(s) utilizados(s)**
Insecticida, TEMPRID SC	RGSP 355-2016	8ML/1LT AGUA	2024072102	JUL 2027	Aspersión
Rodenticida, RASTOP BB	RGSP 323-2012	80GR	251202	DIC/2028	Manual
Insecticida Gel, ECOGEL	2009V0004964	35g	W0113	01/2027	Manual
Observaciones:					

LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Coordinador Fumisur
321 436 1269

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas
Florencia calle 21 N° 1E – 46 Barrio las Acacias
Contactos: 321 436 1269 – 314 267 7113
fumiplagas2017@gmail.com

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	**CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INTERES EN SALUD PUBLICA**	Código: C1002
	CERTIFICADO concepto sanitario de funcionamiento / FAVORABLE 02/07/2026	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas:1 de 1

FLORENCIA, 27 DE AGOSTO DEL 2026 **CERTIFICADO MIP N° 12519**

Se realizó control integrado de plagas, dirigida a eliminar insectos Voladores y rastreros, agentes trasmisores de enfermedades víricas y parasitarias, dando cumplimiento a la Resolución 2674 del 2013.

NOMBRE COMERCIAL: COMEDOR DE TROPAS BASCNA 2 LARANDIA
RAZÓN SOCIAL: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES **NIT:** 899999162
DIRECCIÓN: DENTRO DE LAS INST ALACIONES BRIGADA ESPECIAL CONTRA EL NARCOTRAFICO FUERTE MILITAR LARANDIA-CAQUETA **TELEFONO:**

Tratamiento(s) realizado(s):						
Desinsectación - Fumigación	**X**	Desratización	**X**	Otros	**X**	Cual: aplicación de gel

Producto(s) aplicado(s):	**Registro Sanitario**	**Dosis**	**Lote**	**Vencimiento insecticida**	**Equipos(s) utilizados(s)**
Insecticida, TEMPRID SC	RGSP 355-2016	8ML/1LT AGUA	2024072102	JUL 2027	Aspersión
Rodenticida, RASTOP BB	RGSP 323-2012	80GR	251202	DIC/2028	Manual
Insecticida Gel, ECOGEL	2009V0004964	35g	W0113	01/2027	Manual
Observaciones:					

LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Coordinador Fumisur
321 436 1269

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas
Florencia calle 21 N° 1E – 46 Barrio las Acacias
Contactos: 321 436 1269 – 314 267 7113
fumiplagas2017@gmail.com

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	**CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INTERES EN SALUD PUBLICA**	Código: C1002
	CERTIFICADO concepto sanitario de funcionamiento / FAVORABLE 02/07/2026	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas:1 de 1

FLORENCIA, 28 DE AGOSTO DEL 2026 **CERTIFICADO MIP N° 12512**

Se realizó control integrado de plagas, dirigida a eliminar insectos Voladores y rastreros, agentes trasmisores de enfermedades víricas y parasitarias, dando cumplimiento a la Resolución 2674 del 2013.

NOMBRE COMERCIAL: COMEDOR DE TROPAS BIZAC 36 SAN VICENTE
RAZÓN SOCIAL: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES **NIT:** 899999162
DIRECCIÓN: DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLON. INFANTERIA No.36 "CAZADORES" SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA **TELEFONO:**

Tratamiento(s) realizado(s):						
Desinsectación - Fumigación	**X**	Desratización	**X**	Otros	**X**	Cual: aplicación de gel

Producto(s) aplicado(s):	**Registro Sanitario**	**Dosis**	**Lote**	**Vencimiento insecticida**	**Equipos(s) utilizados(s)**
Insecticida, TEMPRID SC	RGSP 355-2016	8ML/1LT AGUA	2024072102	JUL 2027	Aspersión
Rodenticida, RASTOP BB	RGSP 323-2012	80GR	251202	DIC/2028	Manual
Insecticida Gel, ECOGEL	2009V0004964	35g	W0113	01/2027	Manual
Observaciones:					

LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Coordinador Fumisur
321 436 1269

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas
Florencia calle 21 N° 1E – 46 Barrio las Acacias
Contactos: 321 436 1269 – 314 267 7113
fumiplagas2017@gmail.com

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	**CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INTERES EN SALUD PUBLICA**	Código: C1002
	CERTIFICADO concepto sanitario de funcionamiento / FAVORABLE 02/07/2026	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas:1 de 1

FLORENCIA, 20 DE AGOSTO DEL 2026 **CERTIFICADO MIP N° 12520**

Se realizó control integrado de plagas, dirigida a eliminar insectos Voladores y rastreros, agentes trasmisores de enfermedades víricas y parasitarias, dando cumplimiento a la Resolución 2674 del 2013.

NOMBRE COMERCIAL: CADS FLORENCIA
RAZÓN SOCIAL: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES **NIT:** 899999162
DIRECCIÓN: CALLE 14 SUR NO. 11-295 URBANIZACIÓN EL PROGRESO VIA BRUSELAS FRENTE ALSENA FLORENCIA-CAQUETA **TELEFONO:**

Tratamiento(s) realizado(s):						
Desinsectación - Fumigación	**X**	Desratización	**X**	Otros		Cual:

Producto(s) aplicado(s):	**Registro Sanitario**	**Dosis**	**Lote**	**Vencimiento insecticida**	**Equipos(s) utilizados(s)**
Insecticida, ANTIPEST 2,5 EC	RGSP 268-2006	8ML/1LT AGUA	2025120201	DIC 2028	Aspersión
Rodenticida, RASTOP BB	RGSP 323-2012	80GR	251202	DIC/2028	Manual
-	-	-	-	-	-

Observaciones:

LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Coordinador Fumisur
321 436 1269

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas
Florencia calle 21 N° 1E – 46 Barrio las Acacias
Contactos: 321 436 1269 – 314 267 7113
fumiplagas2017@gmail.com

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas NIT. 16188267-5	**CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES, DE INTERES EN SALUD PUBLICA**	Código: C1002
	CERTIFICADO concepto sanitario de funcionamiento / FAVORABLE 02/07/2026	Fecha Aprobación: 2025
		Páginas:1 de 1

FLORENCIA, 28 DE AGOSTO DEL 2026 **CERTIFICADO MIP N°. 12520**

Se realizó lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable de acuerdo a los lineamientos de la Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007 establece que los tanques para almacenamiento de agua potable deben lavarse y desinfectarse mínimo cada seis meses. ARTÍCULO 10º.- Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano.

NOMBRE COMERCIAL: COMEDOR DE TROPAS BIMEJ 12 VENECIA
RAZÓN SOCIAL: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES **NIT:** 899999162
DIRECCIÓN: DENTRO DE LAS INSTALACIONES BATALLON DE INGENIEROS GR. LIBORIO MEJIA. VENECIA-CAQUETA **TELEFONO:**

tratamiento(s) realizado(s):							
Lavado	**X**	Desinfección	**X**	Otros		Cual:	
Producto(s) aplicado(s):		amonios cuaternarios	**x**	Hipoclorito de Sodio 15%		**x**	
		Pyam® Desinfectante		Pyam® Potabilizador			
Equipos(s) utilizados(s):		Hidrolavadora	**X**	Motobomba	**x**	Lavado manual	**x**
Observaciones: se realizó Lavado y desinfección de un (1) tanque de 2.000 litros y un (1) tanque de 250 litros de almacenamiento de agua potable elevados.							

LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ
Coordinador Fumisur
321 436 1269

FUMISUR Especialistas en Manejo Integral de Plagas
Florencia calle 21 N° 1E – 46 Barrio las Acacias
Contactos: 321 436 1269 – 314 267 7113
fumiplagas2017@gmail.com