CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9642467 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA - CBA - MOSQUERA
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.9642467 2026**
OBJECTO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para el parque automotor del centro de biotecnología agropecuaria - sede Mosquera (lote 1: aulas móviles y lote 2 Vehículos livianos, pesados y motocicletas
FECHA DE SUSCRIPCION	10/07/2026
CONTRATISTA	DIESEL PLANET SAS
CC o NIT	900661400
LUGAR DE EJECUCIÓN	DIESEL PLANET SAS TALLERES
FECHA DE INICIO	14/07/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	170 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	158.000.000
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	158.000.000
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	Desde e fecha inicial 14/07/2026 final 30/09/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	11-46-101112080		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	10/07/2026		
FECHA APROBACIÓN	10/07/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	10/07/2026	30/04/2027	15.800.000.00
Salarios y prestaciones sociales	10/07/2026	31/12/2029	7,900,000.00
Calidad del servicio	10/07/2026	30/04/2027	31,600,000.00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

RESPONSABILIDAD CIVIL

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	11-54-101012386		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	10/07/2026		
FECHA APROBACIÓN	10/07/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES OPERACIONES	10/07/2026	31/12/2026	350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10/07/2026	31/12/2026	350,181,000.00
VEH□CULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/07/2026	31/12/2026	350,181,000.00
DA□O EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10/07/2026	31/12/2026	350,181,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10/07/2026	31/12/2026	350,181,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10/07/2026	31/12/2026	350,181,000.00

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar el objeto del contrato para el SENA, según los detalles, especificaciones y condiciones técnicas señaladas por la entidad en los diferentes documentos que integran el proceso de contratación.	Se aplica el objecto del contrato que se encuentra en aplicativo secop ll	se junta en el anexo
2. Garantizar la ejecución del objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones técnicas, económicas y jurídicas estipuladas en los documentos que integran el proceso de contratación y de acuerdo con la propuesta aceptada por la entidad	se cumple a cabalidad según la indicaciones técnicas, económicas y jurídicas	se adjunta en el anexo
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo integral (incluye repuestos originales), mano de obra, revisiones técnico - mecánica y de emisiones contaminantes para los vehículos, de acuerdo con las especificaciones técnicas del presente estudio	se realizan el cambio de los componentes y repuestos nuevos originales y se adjunta en el informe técnico	Evidencia en el informe

Realizar el servicio del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del centro de biotecnología agropecuaria, la cual incluye mano de obra, herramienta y equipos; cualquier eventualidad deberá comunicar por escrito, vía telefónica o correo electrónico a la entidad con 24 horas de antelación, aclarando que los días de atención por parte de la entidad será en días hábiles.	Se encuentra en el informe técnico que se todos los elementos de mantenimientos preventivos se cambiaron según lo solicitado	anexo
5. 5. Garantizar la calidad de la mano de obra y de los repuestos utilizados en el desarrollo de los trabajos ejecutados.	El proveedor garantiza la mano de obra y respondide por las respectivas observaciones que se generen	Fotos anexas
6 disponer de un recurso humano calificado y en general con maquinaria, equipo y herramientas suficientes y necesarias para atender los automotores simultáneamente.	Se han utilizado los equipos de diagnóstico como lo soporta el proveedor en el informe	Anexos
7mantener al Centro de Biotecnología Agropecuaria- CBA, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus Subcontratistas o Dependientes	se realizan observaciones legales jurídicas para garantizar	Foto anexo

8 garantizar que su horario de funcionamiento es adecuado para cumplir con las condiciones técnicas establecidas respecto de la calidad y oportunidad de los servicios objeto del contrato; garantizando la recepción de vehículos como mínimo de lunes a viernes entre 08:00 a.m. a 05:00 p.m	Si cumple los horarios de atención	anexos
9. Certificar los tiempos de realización de las actividades contempladas las especificaciones Técnicas y que sean requeridas por el Supervisor del Contrato, clasificadas como: Mantenimientos correctivos en Mosquera: El tiempo de entrega no podrá ser superior a CINCO (05) días hábiles desde la entrega del vehículo. • Mantenimiento preventivos en Mosquera: El tiempo de entrega no podrá ser superior a un (01) día calendario desde la entrega del vehículo.	Se realizan mantenimiento Preventivos y correctivos y anexos de mantenimiento	anexos
10 Realizar diagnósticos para localizar fallas en los automotores acuerdo requerimiento del supervisor del contrato, sin que ello genere costo alguno adicional para el Centro de Biotecnología Agropecuaria.	Se evidencia en el informe los procedimientos para realizar los diagnósticos mantenimientos preventivos y correctivos	anexos

11 realizar la disposición final de los elementos sustituidos de los vehículos y certificar que cumple con la normatividad legal vigente en materia de cuidado medioambiental, para lo cual permanentemente deberá presentar al supervisor del Contrato los repuestos cambiados, dando cumplimiento a lo señalado en el punto siguiente.	Adjuntan los soportes de recolección de evidencias y informes	Anexos respectivos
12 deberá en coordinación con el supervisor elaborar un cronograma de trabajo y de mantenimientos de acuerdo con el tipo de maquinaria que se requieran para las obras a desarrollar.	Sed adjunta el cronograma de trabajo y las cotizaciones de los mantenimientos y respectivos informes	Se adjuntan los anexos
El contratista se hará responsable de los vehículos del SENA tanto en su integralidad física como el buen uso de estos cuando se encuentren en tenencia por causa de las ordenes de trabajo que se emanen del presente contrato. 13. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato	se entregan los vehículos para mantenimiento en las instalaciones del SENA Y el proveedor	Anexos fotos

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

NRO	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ? (SI / NO /	OBSERVACIONES EVIDENCIAS
1.	Presentar certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días.	SI	Ver el anexo
2.	Presentar copia de los pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	SI	El documento se encuentra en plataforma secop ll
3.	Presentar certificado y diagnóstico de cada uno de los vehículos en donde se relacionen productos y cantidades de insumos para cada mantenimiento	SI	

4.	Presentar certificación expedida por el Representante Legal en la cual se acredite el cumplimiento legal en el adecuado manejo de las aguas residuales producto de las actividades de lavado de vehículos según aplique y el abastecimiento de aguas para la prestación del servicio	SI	El documento se encuentra en plataforma secop ll
.	Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del gestor con quien gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos. Nota: En las ciudades en las que aplique contar con permiso para movilizar aceite lubricante usado, se deberá entregar al SENA los permisos de movilizador y los permisos correspondientes exigidos por las autoridades locales. • Se prohíben las sustancias químicas o mezclas que contengan las sustancias controladas en los Guías A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal. • Acreditar el adecuado manejo de las aguas residuales producto de las actividades de lavado de vehículos dependiendo del caso que le aplique: - Si los Vertimientos generados durante el lavado están conectados a la red de alcantarillado público, presentar copia de certificación de conexión al alcantarillado o factura de servicios públicos por el cobro del servicio. - Si los Vertimientos generados durante el lavado se depositan en el Suelo / Fuente superficial: presentar permiso de vertimientos vigente emitido por la autoridad ambiental, conforme lo establecido en el artículo 2.2.3.2.20.2., del Decreto 1076 de 2015. • Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del gestor con quien gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos.	si	

	Nota: En las ciudades en las que aplique contar con permiso para movilizar aceite lubricante usado, se deberá entregar al SENA los permisos de movilizador y los permisos correspondientes exigidos por las autoridades locales.		
5	Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses después de entregados los residuos	SI	Documento GF se encuentra en la plataforma SECOP II

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
26/09/2026	**NO 2356**	**71.841.522,11**	**71.841.522,11**	**$86.158.477.89**	**45%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** septiembre2026 2026/09/03	**Planilla nro. 6034690162**

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que NO se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

SEADJUNTAN EVIDENCIAS

Para constancia se firma 26/09/2026 MOSQUERA

JORGE ESTEBAN AMAYA CAMELO Supervisor(a) del contrato	

Elaboró: JORGE ESTEBAN AMAYA CAMELO INSTRUTOTOR

EVIDENCIAS

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA CBA

CO1.PCCNTR.9642467

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	CHEVROLET LUV D-MAX 2011 OFX-508	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
1	DPL 001	Suministro y cambio de aceite (evidenciar que el envase este sellado)
1	DPL 002	Suministro y cambio de filtro de aceite
1	DPL 003	Suministro y cambio de filtro de aire
1	DPL 004	Suministro y cambio de filtro de ACPM



















1	**DPL 006**	**Revisión del sistema de frenos: Llenar con el tipo de líquido apropiado y detectar fugas**





1	**DPL 007**	**Revisión y diagnóstico de rodamientos**





1	**DPL 008**	**Revisión y diagnóstico del sistema de embrague**



1	**DPL 009**	**Revisión y diagnóstico del líquido refrigerante**

		
1	**DPL 010**	**Revisión y diagnóstico del sistema de suspensión; Los amortiguadores gastados o con fugas deben Ser suministrados y cambiados, hacerse siempre en pares**
		
1	**DPL 012**	**Revisión y ajuste de niveles de transmisión y diferencial: Verificación de nivel y estado de valvulina en caja de cambios y eje trasero (diferencial).**



1	**DPL 013**	**Inspección de bandas y correas: Verificación de tensión y estado físico de la correa de accesorios, alternador y ventilador.**





1	**DPL 014**	**Prueba de estado de baterías y alternador: Limpieza de bornes, aplicación de protector y medición de voltajes de arranque y carga.**



1	**DPL 015**	**Verificación de kit de seguridad y emergencia: Inspección de carga de extintor, botiquín de primeros auxilios y herramientas básicas de carretera.**
		
MANTENIMIENTO CORRRECTIVO - BOLSA DE SERVICIOS CHEVROLET LUV D-MAX 2011 OFX-508		
1	**DPL 016**	**Suministro y cambio correa repartición**
		
1	**DPL 017**	**Suministro y cambio kit pastillas frenos delanteros**



1	**DPL 018**	**Suministro y cambio de reten cigüeñal**



1	**DPL 019**	**Suministro y cambio de tapa radiador**



1	**DPL 020**	**Suministro y cambio de kit de Embrague**





1	**DPL 021**	**Suministro y cambio de batería**



1	**DPL 022**	**Suministro y cambio kit bandas frenos traseros**



PROCESO ADICIONAL REALIZADO, CORRECION POR POSIBLE GOLPE TRASERO EN LA COMPUERTA DE PLATON SE DESAJUSTA TODA LA PARTE TRASERA DEBE SER LATONEADA Y PINTADA DE NUEVO













RENAULT-LOGAN 2007 OBF-551		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	**DPL 023**	**Suministro y cambio de aceite (evidenciar que el envase este sellado)**
1	**DPL 025**	**Suministro y cambio de filtro de aceite**
1	**DPL 026**	**Suministro y cambio de filtro de aire**
1	**DPL 027**	**Suministro y cambio de filtro de Gasolina**

	 	
1	**DPL 029**	**Revisión del sistema de frenos: Llenar con el tipo de líquido apropiado y detectar fugas**
	 	
1	**DPL 030**	**Revisión y diagnóstico del sistema eléctrico**
		
1	**DPL 031**	**Revisión y diagnóstico de rodamientos**

		
1	**DPL 032**	**Revisión y diagnóstico del sistema de embrague**
		
1	**DPL 033**	**Suministro y cambio del sistema de iluminación**
		
1	**DPL 034**	**Revisión y diagnóstico del sistema de suspensión; Los amortiguadores gastados o con fugas deben ser suministrados y cambiados, hacerse siempre en pares**
1	**DPL 035**	**Revisión y diagnóstico del sistema de escape**

		
1	**DPL 036**	**Inspección de sistema de distribución: Revisión del kilometraje, estado visual de la correa de repartición y tensores**
		
1	**DPL 037**	**Prueba de estado de baterías y alternador: Limpieza de sulfato en bornes, aplicación de protector y medición de voltajes de arranque y carga.**
		
1	**DPL 038**	**Revisión de niveles de transmisión: Verificación de nivel y estado del aceite de la caja de velocidades manual (valvulina).**

		
1	**DPL 039**	**Verificación de seguridad y neumáticos: Inspección de profundidad de labrado, presión de llantas (incluyendo repuesto), vigencia de extintor y equipo de carretera.**
		
MANTENIMIENTO CORRRECTIVO - BOLSA DE SERVICIOS - RENAULT-LOGAN 2007 OBF-551		
1	**DPL 040**	**Suministro y cambio de empaque tapa válvulas CAMBIO DE CORREAS ACCESORIOS Y REPARTICION**
		
1	**DPL 041**	**Purgar sistemas de refrigeración**
2	**DPL 042**	**Suministro y cambio de unidad Sellada (farola incluye bombillo)**

		
1	**DPL 043**	**Suministro y cambio de batería**
		
Se encuentra en proceceso de pintura general		
	  	
CAMION FOTON 3500 2021 ACOM PLACA JQU 996		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
1	**DPL 044**	**Suministro y cambio de aceite (evidenciar que el envase este sellado)**
1	**DPL 045**	**Suministro y cambio de filtro de aceite**
1	**DPL 046**	**Suministro y cambio de filtro de aire**

1	**DPL 047**	**Suministro y cambio de filtro de ACPM**














1	**DPL 049**	**Sincronización sistema de inyección**



1	**DPL 050**	**Revisión y diagnóstico del sistema eléctrico**

1	**DPL 051**	**Revisión y diagnóstico de rodamientos**






1	**DPL 052**	**Revisión y diagnóstico del sistema de embrague**



1	**DPL 053**	**Revisión y diagnóstico del líquido refrigerante**



1	**DPL 054**	**Revisión, suministro y cambio del sistema de iluminación**
	 	
1	**DPL 055**	**Revisión y diagnóstico del sistema de escape**
		
1	**DPL 057**	**Engrase de chasis: Lubricación de puntos de articulación, terminales de dirección, crucetas de cardán y esferas de suspensión.**
1	**DPL 058**	**Sistema de emisiones: Escaneo electrónico de códigos de falla y revisión de nivel de fluido AdBlue/Urea (aplica para tecnología Euro IV/V).**


		
1	**DPL 059**	**Niveles de transmisión: Verificación de nivel y estado de aceite (valvulina) en caja de velocidades y diferencial trasero.**
		
1	**DPL 060**	**Mantenimiento de trampa de agua: Drenaje y limpieza del decantador de combustible para protección del sistema de inyección.**
		
1	**DPL 061**	**Inspección de correas: Verificación de tensión y estado físico de las correas de accesorios (alternador, ventilador).**

		
1	**DPL 062**	**Prueba eléctrica: Limpieza de bornes de batería, aplicación de protector y medición de voltaje de carga del alternador.**
		
1	**DPL 063**	**Acondicionamiento de cabina: Limpieza de filtros de polen y revisión de eficiencia del aire acondicionado.**
		
1	**DPL 064**	**Kit de seguridad y llantas: Inspección de estado de llantas (pachas y repuesto), vigencia de extintor y equipo de carretera.**

		
1	**DPL 065**	**Ajuste estructural del furgón: Reapriete preventivo de las abrazaderas (grapas) de anclaje que sujetan el furgón al chasis del camión.**
		
MANTENIMIENTO CORRRECTIVO - BOLSA DE SERVICIOS - S		
1	**DPL 067**	**Suministro y cambio de empaque de culata**
1	**DPL 068**	**Desmonte, reparación e instalación de radiador**




1	**DPL 069**	**Purgar sistemas de refrigeración**



1	**DPL 070**	**Suministro y cambio termostato**



1	**DPL 071**	**Rectificado culata**

		
1	**DPL 072**	**Sobrealimentación: Suministro, cambio e instalación de turbocompresor completo y limpieza técnica del intercooler y tuberías de admisión.**
1	**DPL 073**	**Suministro y cambio de empaque múltiple**
1	**DPL 074**	**Suministro y cambio de empaque tapa válvulas**
		
1	**DPL 075**	**Suministro y cambio pera temperatura**
MONTAJE DE MOTOR COMPLETO REPARACION CULATA, CAMBIO EMPAQUES GENERALES Y TURBO POR PRESENCIA DE ALTA TEMPERATURA EN MOTOR (REECALENTAMIENTO)		












CAMIONETA BYD YUAN EV400 mod 2021 placa JKX - 687		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
1	**DPL 076**	**Revisión, suministro y cambio de frenos**
1	**DPL 077**	**Suministro y cambio liquido frenos**
1	**DPL 078**	**Revisión, suministro y cambio de líquido refrigerante Batería**
1	**DPL 079**	**Revisión, suministro y cambio liquido refrigerante sistema de carga**
1	**DPL 080**	**Revisión y mantenimiento de batería**
1	**DPL 081**	**Revisión y diagnóstico del sistema de suspensión los, los amortiguadores gastados o con fugas deben Ser suministrados y cambiados, hacerse siempre en pares.**
1	**DPL 082**	**Revisión y diagnóstico de rodamientos**
1	**DPL 083**	**Alineación y balanceo de llantas**
1	**DPL 084**	**Revisión y mantenimiento al sistema de iluminación**
1	**DPL 085**	**Lavado general**
1	**DPL 086**	**Revisión y diagnóstico del sistema eléctrico**

1	**DPL 087**	**Revision aceite de la caja reductora: Verificación de nivel y cambio del lubricante del engranaje del motor eléctrico.**
1	**DPL 088**	**Diagnóstico de batería auxiliar (12V): Prueba de retención de carga y limpieza de bornes (vital porque si esta falla, la camioneta no enciende los sistemas de alta tensión).**
1	**DPL 089**	**Inspección de cableado de alta tensión: Revisión visual de los arneses naranjas y aislamiento del sistema.**
CAMIONETA BYD YUAN EV400 mod 2021 placa JKX - 687		
1	**DPL 090**	**Suministro, cambio e instalación de batería auxiliar de 12V.**
1	**DPL 091**	**Suministro, cambio e instalación de bomba principal de frenos y servofreno electrónico.**
1	**DPL 092**	**Suministro, cambio e instalación de topes y guardapolvos de amortiguadores delanteros y traseros.**
1	**DPL 093**	**Suministro, cambio e instalación de brazos axiales y terminales exteriores de dirección.**
		
REPROGRAMACION MODULO GENERAL VEHICULO		




DTC
Describe
Estado
C116006
Fallo de modo de estado del motor izquierdo y derecho
Fallo de corriente
U041681
Error de recepción de información no válida de ESP/ABS
Fallo histórico
C115109
01- Fallo del actuador o del circuito de accionamiento derecho
Fallo histórico
U300315
Fallo de subtensión en la batería
Fallo histórico
Volver
Corrección de Texto
Traducción
para buscar
Informe
X-431 ARREGLO


DTC
DTC
Describe
Estado
C080002
Tensión de alimentación demasiado baja
Fallo histórico
U100308
Datos de EPB dañados
Fallo histórico
Volver
Corrección de Texto
Traducción
para buscar
Informe
X-431 ARREGLO










EFB
24
MOURA


15:30
ECO
P
Standard
OK
AN
0
kW
0
km/h
409km
TRIP A 3791.2km









HONDA XR190L LGY51F 184 C.C		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
1	**DPL 094**	**Suministro y cambio de aceite y filtro de aceite**
1	**DPL 095**	**Suministro y cambio filtro de aire y de gasolina.**
1	**DPL 096**	**Revisión y diagnóstico de Kit de Guayas (Embrague, Acelerador, Choque) (bateria y aceite)**
1	**DPL 097**	**Alistamiento general**
1	**DPL 098**	**Revisión general de condiciones técnico- mecánicas y de gases: (certificado por centro de diagnóstico automotor autorizado).**
1	**DPL 099**	**Cunas de dirección: Revisión, limpieza, engrase y ajuste del kit de rodamientos de la columna de dirección.**
1	**DPL 100**	**Batería y carga: Limpieza de bornes, revisión de nivel de electrolito (si aplica) y verificación del sistema de carga.**

1	DPL 101	Filtro de combustible de alta presión: Limpieza de tamiz de la bomba de gasolina o suministro y cambio de filtro interno.
1	DPL 102	Engrase general: Lubricación de puntos pivotantes (gato lateral, gato central y pedal de freno).
HONDA XR190L LGY49F 184 C.C.		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
1	DPL 103	Suministro y cambio de aceite y filtro de aceite
1	DPL 104	Suministro y cambio filtro de aire y de gasolina.
1	DPL 105	Revisión y diagnóstico de Kit de Guayas (Embrague, Acelerador, Choque) (bateria y aceite)
1	DPL 106	Alistamiento general
1	DPL 107	Revisión general de condiciones técnico- mecánicas y de gases: (certificado por centro
1	DPL 108	Cunas de dirección: Revisión, limpieza, engrase y ajuste del kit de rodamientos de la columna de
1	DPL 109	Batería y carga: Limpieza de bornes, revisión de nivel de electrolito (si aplica) y verificación del
1	DPL 110	Filtro de combustible de alta presión: Limpieza de tamiz de la bomba de gasolina o suministro y
1	DPL 111	Engrase general: Lubricación de puntos pivotantes (gato lateral, gato central y pedal de freno).
HONDA XR190L LGY50F 184 C.C.		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
1	DPL 112	Suministro y cambio de aceite y filtro de aceite
1	DPL 113	Suministro y cambio filtro de aire y de gasolina.
1	DPL 114	Revisión y diagnóstico de Kit de Guayas (Embrague, Acelerador, Choque) (bateria y aceite)
1	DPL 115	Alistamiento general
1	DPL 116	Revisión general de condiciones técnico- mecánicas y de gases: (certificado por centro de diagnóstico automotor autorizado)
1	DPL 117	Cunas de dirección: Revisión, limpieza, engrase y ajuste del kit de rodamientos de la columna de dirección
1	DPL 118	Batería y carga: Limpieza de bornes, revisión de nivel de electrolito (si aplica) y verificación del sistema de carga
1	DPL 119	Filtro de combustible de alta presión: Limpieza de tamiz de la bomba de gasolina o suministro y cambio de filtro interno

1	**DPL 120**	**Engrase general: Lubricación de puntos pivotantes (gato lateral, gato central y pedal de freno).**
HONDA XR190L LGY52F 184 C.C.		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
1	**DPL 121**	**Suministro y cambio de aceite y filtro de aceite**
1	**DPL 122**	**Suministro y cambio filtro de aire y de gasolina.**
1	**DPL 123**	**Revisión y diagnóstico de Kit de Guayas (Embrague, Acelerador, Choque) (bateria y aceite)**
1	**DPL 124**	**Alistamiento general**
1	**DPL 125**	**Revisión general de condiciones técnico- mecánicas y de gases: (certificado por centro de diagnóstico automotor autorizado).**
1	**DPL 126**	**Cunas de dirección: Revisión, limpieza, engrase y ajuste del kit de rodamientos de la columna de dirección.**
1	**DPL 127**	**Batería y carga: Limpieza de bornes, revisión de nivel de electrolito (si aplica) y verificación del sistema de carga.**
1	**DPL 128**	**Filtro de combustible de alta presión: Limpieza de tamiz de la bomba de gasolina o suministro y cambio de filtro interno.**
1	**DPL 129**	**Engrase general: Lubricación de puntos pivotantes (gato lateral, gato central y pedal de freno).**








HONDA




YUASA














LGY 51F
COLOMBIA










POWERSPORTS
& SPECIALTY BATTERY
YUASA
YT7A
12V , 7Ah


YUASA
MF
YTX7L-BS




HONDA
HONDA







BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297		
1	DPL 130	Suministro y cambio de aceite de motor.
1	DPL 131	Suministro y cambio de filtro de aceite de motor.
1	DPL 132	Suministro y cambio de filtro de aire primario.
1	DPL 133	Suministro y cambio de filtro de aire secundario.
1	DPL 134	Suministro y cambio de filtro de combustible principal.
1	DPL 135	Suministro y cambio de filtro separador de agua (trampa)
1	DPL 136	Inspección de espesor de bandas de freno rueda delantera izquierda.
1	DPL 137	Inspección de espesor de bandas de freno rueda delantera derecha.
1	DPL 138	Inspección de espesor de bandas de freno rueda trasera izquierda interna.
1	DPL 139	Inspección de espesor de bandas de freno rueda trasera izquierda externa.


1	**DPL 140**	**Inspección de espesor de bandas de freno rueda trasera derecha interna.**
1	**DPL 141**	**Inspección de espesor de bandas de freno rueda trasera derecha externa.**
1	**DPL 142**	**Limpieza y ajuste de campanas de freno eje delantero.**
1	**DPL 143**	**Limpieza y ajuste de campanas de freno eje trasero.**
1	**DPL 144**	**Inspección de nivel y estado de aceite de caja de cambios.**
1	**DPL 145**	**Inspección de nivel y estado de aceite de diferencial.**
1	**DPL 146**	**Engrase de crucetas de eje cardán.**
1	**DPL 147**	**Engrase de terminales y barras de dirección.**
1	**DPL 148**	**Inspección de tensión y estado de correas de accesorios.**
1	**DPL 149**	**Inspección de nivel y densidad de líquido refrigerante.**
1	**DPL 150**	**Escaneo electrónico para diagnóstico de parámetros de motor.**
1	**DPL 151**	**Inspección de voltaje de baterías y limpieza de bornes.**
1	**DPL 152**	**Inspección de funcionamiento de luces frontales y exploradoras.**
1	**DPL 153**	**Inspección de funcionamiento de luces traseras y de freno.**
1	**DPL 154**	**Inspección de funcionamiento de luces de salón y emergencia.**
1	**DPL 155**	**Inspección de anclaje de sillas de pasajeros y cinturones.**
1	**DPL 156**	**Inspección de mecanismos de apertura y cierre de puertas.**
1	**DPL 157**	**Inspección de estado físico de rines y torque de tuercas.**
1	**DPL 158**	**Lavado técnico y desengrasado de motor.**
$ 1,00	**DPL 159**	**Inspección de cinturones de seguridad y bloqueos de seguridad del área de silla de ruedas.**


1	**DPL 160**	**Revisión de estado de espejos retrovisores y espejos de salón.**
1	**DPL 161**	**Inspección de funcionamiento de plumillas y motor del limpiaparabrisas**
1	**DPL 162**	**Inspección de estado y vencimiento de extintores y botiquín de primeros auxilios.**
1	**DPL 163**	**Revisión de martillos de seguridad y señalización de salidas de emergencia.**
		MANTENIMIENTO CORRECTIVOS
2	**DPL 164**	**Suministro, cambio e instalación de baterías de alta capacidad.**
1	**DPL 165**	**Suministro, cambio e instalación de correas de accesorios (unidad).**





























ÓJX 231




OJX-231




CUNDINAMARCA
SENA
Centro de Biotecnología
Agropecuaria
Regional Cundinamarca
OJX-231










OJX 231




WABCO




OJX 231















Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: DIESEL PLANET LABORATORY S.A.S.
Nit 900.661.405-3
Nombre del Representante Legal: Ernesto Alejandro Cortes Ossa
C. C. No. 79.742.773 de Bogotá
Dirección Cra 5 # 16 – 103 Mosquera
Teléfonos 315 431 9262 – 311 842 8780
Ciudad Mosquera

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA

CONTRATO No CO1.PCCNTR.9642467
CONTRATISTA DIESEL PLANET SAS
NIT. 900661400

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **226926**

VALOR CONTRATO $ 158.000.000,00

PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
SEP-26	$ 71.841.522,11	$ 86.158.477,89
	$ 71.841.522,11	45%

Fecha: 26/09/2026

Firma de Supervisor Encargado JORGE ESTEBAN AMAYA

Componente del Sistema de Gestión y Autocontrol

SIGA Verificación de obligaciones contractuales

El Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol del **Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),** aprobado por el Consejo Directivo Nacional mediante Acuerdo 004 de 2021 y por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Servicio Nacional de Aprendizaje, establece la actualización de los elementos estructurales del SIGA, los cuales se encuentran actualizados y publicados en la plataforma CompromISO.En concordancia con esto y dada la importancia del componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, con relación a la ejecución de la **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA - SEDE MOSQUERA (LOTE 1: AULAS MÓVILES Y LOTE 2 VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS"**

Se hace necesario que, en la etapa contractual, se atiendan las condiciones contempladas en el estudio previo y en los requisitos SIGA, en cumplimiento de la normativa existente sobre estas temáticas. Para ello, el equipo SIGA hace verificación del cumplimiento de estas únicamente en materia ambiental y SST y de las evidencias que lo soportan, cargadas en el aplicativo SECOP 2, en el informe de Gestión Contractual del proceso en mención.

Una vez corroborada esta información se evidencia el **cumplimiento a las obligaciones relacionadas** Durante la ejecución del contrato a la fecha.

Se firma en Mosquera, a los 25 días del mes de septiembre de 2026

Karla Leandra Moreno Alviar
Profesional en SST

Julieth Natalia Moreno García
Dinamizadora Ambiental y Energética

	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: X Pública Clasificada: Pública Reservada:

Acta N°

FECHA:	26/09/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA
COD REGIONAL:	25	REGIONAL	CUNDINAMARCA
CENTRO DE COSTO:	951210		
COD CENTRO DE COSTO:	951290, 951227		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	226926	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	9/07/2026
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02, C-3603-1300-20-20305C-3603024-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DIESEL PLANET SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900661400		
VALOR TOTAL:	158.000.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2026		

OBJETO DEL CONTRATO: rectivo a todo costo para el parque automotor del centro de biotecnología agropecuaria - sede Mosquera (lote 1: aulas móviles y lote 2

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS CANTIDAD BIENES DE CONSUMO

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

o preventivo y correctivo a todo costo para el parque automotor del centro de biotecnología agropecuaria - sede Mosquera (lote 1: aulas móviles y lote 2 Vehículos livianc

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JORGE ESTEBANAMYA CAMELO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1069583868		
CORREO INSTITUCIONAL	Jamaya@sena.edu.co		
CARGO	instrutor	N° DE CONTACTO	CO1.PCCNTR.9642467

		Versión: 02
		Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.9642467
CONTRATISTA	DIESEL PLANET SAS
OBJETO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para el parque automotor del centro de biotecnología agropecuaria - sede Mosquera (lote 1: aulas móviles y lote 2 Vehículos livianos,
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DIESEL PLANET MOSQUERA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.9642467
SUPERVISOR	JORGE ESTEBAN AMAYA CAMELO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	170 DIAS				
FECHA DE TERMINACION	30/12/2026				
VALOR EJECUTADO	$	71.841.522,11	SIN IVA	$60371026,98	
			DIA	**MES**	**AÑO**
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA			**27**	**9**	**2026**

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro y cambio de aceite (evidenciar que el envase este sellado) CHEVROLET LUV D-MAX 2011 OFX-508	Und.	1	497.045,50	497.045,50
2	Suministro y cambio filtro de aceite CHEVROLET LUV D-MAX 2011 OFX-508	Und.	1	118.827,57	118.827,57
3	Suministro y cambio de filtro de aire CHEVROLET LUV D-MAX 2011 OFX- 508	Und.	1	155.389,00	155.389,00
4	Suministro y cambio de filtro de ACPM CHEVROLET LUV D-MAX 2011 OFX-508	Und.	1	155.389,00	155.389,00
5	Lavado de motor a vapor y lavadogeneral CHEVROLET LUV D- MAX 2011 OFX-508	Und.	1	365.623,30	365.623,30
6	Revisión del sistema de frenos: Llenar con el tipo de liquido apropiado y detectar fugas CHEVROLET LUV D- MAX 2011 OFX-508	Und.	1	82.265,24	82.265,24
7	Revisión y ajuste de niveles de transmisión y diferencial: Verificación de nivel y estado de valvulina en caja de cambios y eje trasero (diferencial).CHEVROLET LUV D- MAX 2011 OFX-508	Und.	1	134.792,00	134.792,00
8	Inspección de bandas y correas: Verificación de tensión y estado físico de la correa de accesorios, alternador,ventilador.CHEVROLET LUV D-MAX 2011 OFX-508	Und.	1	101.094,00	101.094,00
9	Prueba de estado de baterías y alternador: Limpieza de bornes, aplicación de protector y medición de voltajes de arranque y carga.CHEVROLET LUV D-MAX 2011 OFX-508	Und.	1	134.792,00	134.792,00
10	Verificación de kit de seguridad y emergencia: Inspección de carga de extintor, botiquín de primeros auxilios y herramientas básicas de carretera.CHEVROLET LUV D-MAX 2011 OFX-508	Und.	1	75.820,50	75.820,50
11	Suministro y cambio correa repartición CHEVROLET LUV D-MAX 2011 OFX- 508	Und.	1	511.872,62	511.872,62
12	Suministro y cambio kit pastillas frenos delanteros CHEVROLET LUV D-MAX 2011 OFX-508	Und.	1	639.840,78	639.840,78
13	Suministro y cambio cigüeñal CHEVROLET LUV D-MAX 2011 OFX-508	Und.	1	822.662,43	822.662,43
14	Suministro y cambio de tapa radiador CHEVROLET LUV D-MAX 2011 OFX-508	Und.	1	100.546,41	100.546,41
15	Suministro y cambio de kit de Embrague CHEVROLET LUV D- MAX 2011 OFX-508	Und.	1	4.204.667,95	4.204.667,95
16	Suministro y cambio de batería CHEVROLET LUV D-MAX 2011 OFX-508	Und.	1	1.590.461,36	1.590.461,36
17	Suministro y cambio kit bandas frenos traseros CHEVROLET LUV D-MAX 2011 OFX-508	Und.	1	877.495,92	877.495,92
18	Suministro y cambio de aceite (evidenciar que el envase este sellado RENAULT-LOGAN 2007 OBF-551	Und.	1	420.466,80	420.466,80
19	Suministro y cambio de filtro de aceite RENAULT-LOGAN 2007 OBF-551	Und.	1	82.265,24	82.265,24
20	Suministro y cambio de filtro de aire RENAULT-LOGAN 2007 OBF-551	Und.	1	118.827,57	118.827,57
21	Suministro y cambio de filtro de Gasolina RENAULT-LOGAN 2007 OBF-551	Und.	1	137.108,74	137.108,74
22	Lavado de motor a vapor y lavado general RENAULT-LOGAN 2007 OBF- 551	Und.	1	365.623,30	365.623,30
23	Revisión del sistema de frenos: Llenar con el tipo de liquido apropiado y detectar fugas RENAULT-LOGAN 2007 OBF-551	Und.	1	100.546,41	100.546,41
24	Suministro y cambio del sistema de iluminación RENAULT-LOGAN 2007 OBF-551	Und.	1	493.591,46	493.591,46
25	Inspección de sistema de distribución: Revisión del kilometraje, estado visual de la correa de repartición y tensores RENAULT-LOGAN 2007 OBF-551	Und.	1	101.094,00	101.094,00
26	Prueba de estado de baterías y alternador: Limpieza de sulfato en bornes, aplicación de protector y medición de voltajes de arranque y carga. RENAULT-LOGAN 2007 OBF- 551	Und.	1	75.820,50	75.820,50
27	Revisión de niveles de transmisión: Verificación de nivel y estado del aceite de la caja de velocidades manual (valvulina). RENAULT-LOGAN 2007 OBF-551	Und.	1	43.807,40	43.807,40
28	Verificación de seguridad y neumáticos: Inspección de profundidad de labrado, presión de llantas (incluyendo repuesto), vigencia de extintor y equipo de carretera RENAULT-LOGAN 2007 OBF-551	Und.	1	101.094,00	101.094,00
29	Suministro y cambio de empaque tapa válvulas RENAULT-LOGAN 2007 OBF- 551	Und.	1	658.121,94	658.121,94
30	Purgar sistemas de refrigeración RENAULT-LOGAN 2007 OBF-551	Und.	1	438.747,96	438.747,96
31	Suministro y cambio de unidad Sellada (farola incluye bombillo) RENAULT-LOGAN 2007 OBF-551	Und.	2	584.997,28	1.169.994,56
32	Suministro y cambio de batería RENAULT-LOGAN 2007 OBF-551	Und.	1	1.553.899,03	1.553.899,03
33	Suministro y cambio de aceite (evidenciar que el envase este sellado) CAMION FOTON 3500 2021 ACOM PLACA JQU 996	Und.	1	665.535,50	665.535,50
34	Suministro y cambio de filtro de aceite CAMION FOTON 3500 2021 ACOMPLACA JQU 996	Und.	1	301.639,22	301.639,22
35	Suministro y cambio de filtro de aire CAMION FOTON 3500 2021 ACOMPLACA JQU 996	Und.	1	420.466,80	420.466,80
36	Suministro y cambio de filtro de ACPM CAMION FOTON 3500 2021 ACOMPLACA JQU 996	Und.	1	356.482,72	356.482,72
37	Lavado de motor a vapor y lavado general CAMION FOTON 3500 2021 ACOM PLACA JQU 996	Und.	1	548.434,95	548.434,95
38	Sincronización sistema de inyección CAMION FOTON 3500 2021 ACOMPLACA JQU 996	Und.	1	429.607,38	429.607,38
39	Revisión, suministro y	Und.	1	584.997,28	584.997,28
40	Alineación y balanceo de llantas CAMION FOTON 3500 2021 ACOMPLACA JQU 996	Und.	1	329.060,97	329.060,97
41	Engrase de chasis: Lubricación de puntos de articulación, terminales de dirección, cruzetas de cardán y esferas de suspensión.CAMION FOTON 3500 2021 ACOM PLACAJQU 996	Und.	1	134.792,00	134.792,00
42	Sistema de emisiones: Escaneo electrónico de códigos de falla y revisión de nivel de fluido AdBlue/Urea (aplica para tecnología Euro IV/V).CAMION FOTON 3500 2021 ACOM PLACA JQU 996	Und.	1	269.584,00	269.584,00
43	Niveles de transmisión: Verificación de nivel y estado de aceite (valvulina) en caja de velocidades y diferencial trasero.CAMION FOTON 3500 2021 ACOM PLACA JQU 996	Und.	1	151.641,00	151.641,00
44	Mantenimiento de trampa de agua: Drenaje y limpieza del decantador de combustible para protección del sistema de inyección.CAMION FOTON 3500 2021 ACOM PLACAJQU 996	Und.	1	126.367,50	126.367,50
45	Inspección de correas: Verificación de tensión y estado físico de las correas de accesorios (alternador, ventilador).CAMION FOTON 35002021 ACOM PLACA JQU 996	Und.	1	160.065,50	160.065,50
46	Prueba eléctrica: Limpieza de bornes de batería, aplicación de protector y medición de voltaje de carga del alternador.CAMION FOTON 35002021 ACOM PLACA JQU 996	Und.	1	134.792,00	134.792,00
47	Acondicionamiento de cabina: Limpieza de filtros de polen y revisión de eficiencia del aire acondicionado. CAMION FOTON 3500 2021 ACOMPLACA JQU 996	Und.	1	320.131,00	320.131,00
48	Kit de seguridad y llantas: Inspección de estado de llantas (pachas y repuesto), vigencia de extintor y equipo de carretera CAMION FOTON 3500 2021 ACOM PLACA JQU 996	Und.	1	129.737,30	129.737,30
49	Ajuste estructural del furgón: Reapriete preventivo de las abrazaderas (grapas) de anclaje que sujetan el furgón al chasis del camión.CAMION FOTON 3500 2021 ACOM PLACA JQU 996	Und.	1	235.886,00	235.886,00
50	Mantenimiento de puertas de furgón: Lubricación de bisagras y pasadores, revisión de cerrojos, empaques contra filtración de agua y luces interiores de la caja.CAMION FOTON 3500 2021 ACOM P	Und.	1	311.706,50	311.706,50
51	Suministro y cambio de empaque de culata CAMION FOTON 3500 2021 ACOM PLACA JQU996	Und.	1	1.188.275,73	1.188.275,73
52	*Desmonte, reparación e instalación de radiador CAMION FOTON 3500 2021 ACOM PLACA JQU996*	Und.	1	694.684,27	694.684,27
53	Purgar sistemas de refrigeración CAMION FOTON 3500 2021 ACOM PLACA JQU996	Und.	1	475.310,29	475.310,29
54	Suministro y cambio termostato CAMION FOTON 3500 2021 ACOM PLACA JQU996	Und.	1	676.403,11	676.403,11
55	Rectificación culata CAMION FOTON 3500 2021 ACOM PLACA JQU996	Und.	1	219.373,98	219.373,98
56	Sobrealimentación: Suministro, cambio e instalación de turbocompresor completo y limpieza técnica del intercooler y tuberías de admisión.CAMION FOTON 3500 2021 ACOM PLACA JQU996	Und.	1	7.011.711,35	7.011.711,35
57	Suministro y cambio de empaque múltiple CAMION FOTON 3500 2021 ACOM PLACA JQU996	Und.	1	584.997,28	584.997,28
58	Suministro y cambio de empaque tapa válvulas CAMION FOTON 3500 2021 ACOM PLACA JQU996	Und.	1	968.901,75	968.901,75
59	Suministro y cambio pera temperatura CAMION FOTON 3500 2021 ACOMPLACA JQU 996	Und.	1	310.779,81	310.779,81
60	Revisión, suministro y cambio de frenos CAMIONETA BYD YUANEV400 mod 2021 placa JKX - 687	Und.	1	1.765.078,00	1.765.078,00
61	Suministro y cambio guisko frenos CAMIONETA BYD YUAN EV400 mod2021 placa JKX - 687	Und.	1	450.275,00	450.275,00
62	Revisión, suministro y cambio de líquido refrigerante Batería CAMIONETA BYD YUAN EV400 mod2021 placa JKX - 687	Und.	1	126.077,00	126.077,00
63	Revisión, suministro y cambio líquido refrigerante sistema de carga CAMIONETA BYD YUAN EV400 mod2021 placa JKX - 687	Und.	1	234.143,00	234.143,00
64	Revisión y mantenimiento de batería CAMIONETA BYD YUAN EV400 mod2021 placa JKX - 687	Und.	1	324.198,00	324.198,00
65	Alineación y balanceo de llantas CAMIONETA BYD YUAN EV400 mod2021 placa JKX - 687	Und.	1	234.143,00	234.143,00
66	Revisión y mantenimiento al sistema de iluminación CAMIONETA BYD YUAN EV400 mod 2021 placa JKX - 687	Und.	1	432.264,00	432.264,00
67	Lavado general CAMIONETA BYD YUAN EV400 mod 2021 placa JKX - 687	Und.	1	324.198,00	324.198,00
68	Revision aceite de la caja reductora: Verificación de nivel y cambio del lubricante del engranaje del motor eléctrico. CAMIONETA BYD YUAN EV400 mod 2021 placa JKX - 687	Und.	1	522.900,00	522.900,00
69	Inspección de cableado de alta tensión: Revisión visual de los arneses naranjas y aislamiento del sistema.CAMIONETA BYD YUANEV400 mod 2021 placa JKX - 687	Und.	1	680.600,00	680.600,00
70	Suministro, cambio e instalación de bateria auxiliar de 12V. CAMIONETA BYD YUAN EV400 mod 2021 placa JKX - 687	Und.	1	1.212.285,55	1.212.285,55
71	Suministro, cambio e instalación de bomba principal de frenos y servofreno electrónico.CAMIONETA BYD YUAN EV400 mod 2021 placa JKX - 687	Und.	1	2.468.378,50	468.991,92
72	Suministro, cambio e instalación de topes y guardagolpes de amortiguadores delanteros y traseros. CAMIONETA BYD YUAN EV400 mod2021 placa JKX - 687	Und.	1	1.010.940,00	192.078,60
73	Suministro, cambio e instalación de brazos axiales y terminales exteriores de dirección. CAMIONETA BYD YUAN EV400 mod 2021 placa JKX - 687	Und.	1	2.695.840,00	512.209,60
74	Suministro y cambio de aceite y filtro de aceite HONDA XR190L LGY51F 184 C.C	Und.	1	237.655,15	45.154,48
75	Suministro y cambio filtro de aire y de gasolina. HONDA XR190L LGY51F 184 C.C	Und.	1	137.108,74	26.050,66
76	Alistamiento general HONDA XR190L LGY51F 184 C.C	Und.	1	164.530,49	31.260,79
77	Revisión general de condiciones técnico- mecánicas y de gases: (certificado por centro de diagnóstico automotor autorizado). HONDA XR190L LGY51F 184 C.C.	Und.	1	280.000,00	280.000,00
78	Cunas de dirección: Revisión, limpieza, engrase y ajuste del kit de rodamientos de la columna de dirección. HONDA XR190L LGY51F 184 C.C.	Und.	1	58.971,50	58.971,50
79	Batería y carga: Limpieza de bornes, revisión denivel de electrolito (si aplica) y verificación del sistema de carga. HONDA XR190L LGY51F 184 C.C.	Und.	1	44.649,85	44.649,85
80	Filtro de combustible de alta presión: Limpieza de tamiz de la bomba de gasolina o suministro y cambio de filtro interno. HONDA XR190L LGY51F 184 C.C.	Und.	1	143.216,50	143.216,50
81	Engrase general: Lubricación de puntos pivotantes (gato lateral, gato central y pedal de freno). HONDA XR190L LGY51F 184 C.C.	Und.	1	33.698,00	33.698,00
82	Suministro y cambio de aceite y filtro de aceite HONDA XR190L LGY49F 184 C.C.	Und.	1	237.655,15	237.655,15
83	Suministro y cambio filtro de aire y de gasolina.HONDA XR190L LGY49F 184 C.C.	Und.	1	137.108,74	137.108,74
84	Alistamiento general HONDA XR190L LGY49F 184 C.C.	Und.	1	164.530,49	164.530,49
85	Revisión general de condiciones técnico- mecánicas y de gases: (certificado por centro de diagnóstico automotor autorizado). HONDA XR190L LGY49F 184 C.C.	Und.	1	280.000,00	280.000,00
86	Cunas de dirección: Revisión, limpieza, engrase y ajuste del kit de rodamientos de la columna de dirección.HONDA XR190L LGY49F 184 C.C.	Und.	1	58.971,50	58.971,50
87	Batería y carga: Limpieza de bornes, revisión denivel de electrolito (si aplica) y verificación del sistema de carga. HONDA XR190L LGY49F 184 C.C.	Und.	1	44.649,85	44.649,85
88	Filtro de combustible de alta presión: Limpieza de tamiz de la bomba de gasolina o suministro y cambio de filtro interno. HONDA XR190L LGY51F 184 C.C.	Und.	1	143.216,50	143.216,50
89	Engrase general: Lubricación de puntos pivotantes (gato lateral, gato central y pedal de freno). HONDA XR190L LGY49F 184 C.C.	Und.	1	33.698,00	33.698,00
90	Suministro y cambio de aceite y filtro de aceite HONDA XR190L LGY50F 184 C.C.	Und.	1	237.655,15	237.655,15
91	Suministro y cambio filtro de aire y de gasolina.HONDA XR190L LGY50F 184 C.C.	Und.	1	137.108,74	137.108,74
92	Alistamiento general HONDA XR190L LGY50F 184 C.C.	Und.	1	164.530,49	164.530,49
93	Revisión general de condiciones técnico- mecánicas y de gases: (certificado por centro de diagnóstico automotor autorizado).HONDA XR190L LGY52F 184 C.C.	Und.	1	280.000,00	280.000,00
94	Cunas de dirección: Revisión, limpieza, engrase y ajuste del kit de rodamientos de la columna de dirección.HONDA XR190L LGY52F 184 C.C.	Und.	1	58.971,50	58.971,50
95	Batería y carga: Limpieza de bornes, revisión denivel de electrolito (si aplica) y verificación del sistema de carga.HONDA XR190L LGY52F 184 C.C.	Und.	1	44.649,85	44.649,85
96	Filtro de combustible de alta presión: Limpieza de tamiz de la bomba de gasolina o suministro y cambio de filtro interno.HONDA XR190L LGY52F 184 C.C.	Und.	1	143.216,50	143.216,50
97	Engrase general: Lubricación de puntos pivotantes (gato lateral, gato central y pedal de freno).HONDA XR190L LGY50F 184 C.C.	Und.	1	33.698,00	33.698,00
98	Suministro y cambio de aceite y filtro de aceite HONDA XR190L LGY52F 184 C.C.	Und.	1	237.655,15	237.655,15
99	Suministro y cambio filtro de aire y de gasolina.HONDA XR190L LGY52F 184 C.C.	Und.	1	137.108,74	137.108,74
100	Alistamiento general HONDA XR190L LGY52F 184 C.C.	Und.	1	164.530,49	164.530,49
101	Revisión general de condiciones técnico- mecánicas y de gases: (certificado por centro de diagnóstico automotor autorizado).HONDA XR190L LGY52F 184 C.C.	Und.	1	280.000,00	280.000,00
102	Cunas de dirección: Revisión, limpieza, engrase y ajuste del kit de rodamientos de la columna de dirección.HONDA XR190L LGY52F 184 C.C.	Und.	1	58.971,50	58.971,50
103	Batería y carga: Limpieza de bornes, revisión denivel de electrolito (si aplica) y verificación del sistema de carga.HONDA XR190L LGY52F 184 C.C.	Und.	1	44.649,85	44.649,85
104	Filtro de combustible de alta presión: Limpieza de tamiz de la bomba de gasolina o suministro y cambio de filtro interno.HONDA XR190L LGY52F 184 C.C.	Und.	1	143.216,50	143.216,50
105	Engrase general: Lubricación de puntos pivotantes (gato lateral, gato central y pedal de freno).HONDA XR190L LGY52F 184 C.C.	Und.	1	33.698,00	33.698,00
106	Suministro y cambio de aceite de motor.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	217.394,22	217.394,22
107	Suministro y cambio de filtro de aceite de motor.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	336.221,80	336.221,80
108	Suministro y cambio de filtro de aire primario.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	272.237,72	272.237,72
109	Suministro y cambio de filtro de aire secundario. BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	244.310,50	244.310,50
110	Suministro y cambio de filtro de combustible principal. BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	245.995,40	245.995,40
111	Suministro y cambio de filtro separador de agua (trampa)BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	269.584,00	269.584,00
112	Inspección de espesor de bandas de freno rueda delantera izquierda. BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	185.339,00	185.339,00
113	Inspección de espesor de bandas de freno rueda delantera derecha.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	320.131,00	320.131,00
114	Inspección de espesor de bandas de freno rueda trasera izquierda interna.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	379.102,50	379.102,50
115	Inspección de espesor de bandas de freno rueda trasera izquierda externa.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	101.094,00	101.094,00
116	Inspección de espesor de bandas de freno rueda trasera derecha interna.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	117.943,00	117.943,00
117	Inspección de espesor de bandas de freno rueda trasera derecha externa.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	75.820,50	75.820,50
118	Limpieza y ajuste de campanas de freno eje delantero. BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	294.857,50	294.857,50
119	Limpieza y ajuste de campanas de freno eje trasero. BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	244.310,50	244.310,50
120	Inspección de nivel y estado de aceite de caja de cambios.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	58.971,50	58.971,50
121	Inspección de nivel y estado de aceite de diferencial. Bus CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	58.971,50	58.971,50
122	Cunas de cruzetas cardán.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	160.065,50	160.065,50
123	Engrase de terminales y barras de dirección.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	185.339,00	185.339,00
124	Inspección de tensión y estado de correas de accesorios.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	58.971,50	58.971,50
125	Inspección de nivel y densidad de líquido refrigerante.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	50.547,00	50.547,00
126	Escaneo electrónico para diagnóstico de parámetros de motor.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	235.886,00	235.886,00
127	Inspección de voltaje de baterías y limpieza de bornes.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	75.820,50	75.820,50
128	Inspección de funcionamiento de luces frontales y exploradoras.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	58.971,50	58.971,50
129	Inspección de funcionamiento de luces traseras y de freno.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	58.971,50	58.971,50
130	Inspección de funcionamiento de luces direccionales.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	75.820,50	75.820,50
131	Inspección de anclaje de sillas de pasajeros y cinturones.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	126.367,50	126.367,50
132	Inspección de mecanismos de apertura y cierre de puertas.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	117.943,00	117.943,00
133	Inspección estado físico de pines y bocinas de suspensión.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	67.396,00	67.396,00
134	Lavado técnico y desengrasado de motor.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	269.584,00	269.584,00
135	Inspección de cinturones de seguridad y bloqueos de seguridad del área de silla de ruedas.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	67.396,00	67.396,00
136	Revisión de estado de espejos retrovisores y espejos de salón.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	67.396,00	67.396,00
137	Inspección de funcionamiento de plumillas y motor del limpiaparabrisas.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	33.698,00	33.698,00
138	Inspección de estado y vencimiento de extintores y botiquín de primeros auxilios.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	25.273,50	25.273,50
139	Revisión de martillos de seguridad y señalización de salidas de emergencia.BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	75.820,50	75.820,50
140	Suministro, cambio e instalación de baterías de alta capacidad. BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	1.769.145,00	3.538.290,00
141	Suministro, cambio e instalación de correas de accesorios (unidad) BUS CHEVROLET BUS NQR OJX-231 BOGOTA 2015 5193 4HK1257291 9GCN1R75XFB021297	Und.	1	547.592,50	547.592,50
					60.371.026,98

ADMINISTRACION	0%	$ -
IMPREVISTOS	0%	$ -
UTILIDAD	0%	$ -
IVA/UTILIDAD	19%	$ 11.470.495,13
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 71.841.522,11
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)		$
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)		$ 71.841.522,11

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA			
NOMBRE		**NOMBRE JORGE ESTEBAN AMAYA CAMELO**	
REP. LEGAL CONTRATISTA		**REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR**	

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgcastril	GLORIA XIMENA CASTRILLON ESCOBAR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951210	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Fecha y Hora Sistema:	10/07/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3226 de fecha 2026-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	226926	**Fecha Registro:**	2026-07-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-025-951210 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	158.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	158.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	158.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900661400	**Razón Social:**	DIESEL PLANET LABORATORY S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	15914489081	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80151983	**Nombre:**	NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA - CUNDINAMARCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.9642467	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-07-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951227 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA-MODERNIZACION AMBIENTES	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		103.000.000,00	0,00		
					Total:	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00

951290 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA -CUND, ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA.	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						55.000.000,00	0,00		
					Total:	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: 25-9-2026-029806 PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA (LOTE 1: AULAS MÓVILES Y LOTE 2 VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS)

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
36-02-00-025-951210	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-10-31	79.000.000,00	79.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-025-951210	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-11-30	79.000.000,00	79.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)