# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NRO. 2026400060 SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. - FNG Y EMPRESA GRUPO CIGHACOLSA S.A.S. Sigla: CIGHACOLSA - CARMQ

La Directora de la Dirección de Felicidad del Fondo Nacional de Garantías S.A.-FNG, obrando como Supervisora del Contrato No. 2026400060 presento informe parcial con el fin de proceder a efectuar el pago Nro. 1 del Contrato en los siguientes términos:

## 1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:

| | | |
|---|---|---|
| **Contratista:** | GRUPO CIGHACOLSA S.A.S. Sigla: CIGHACOLSA - CARMQ | |
| **Objeto:** | Prestar servicios de mantenimiento preventivo del tobogán de salvamento de la sede principal del Fondo Nacional de Garantías S.A., así como la transferencia de conocimiento teórica y práctica dirigida a los colaboradores de la Entidad. | |
| **Valor inicial del contrato:** | **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($4.959.420)** incluido IVA | |
| **Otrosí Nro. (Adición):** | N/A | |
| **Valor total del contrato:** | **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($4.959.420) incluido IVA.** | |
| **Plazo inicial del contrato:** | El plazo del presente contrato será de (2) meses término contado a partir de la suscripción del contrato. | |
| **Otrosí Nro. (Prórroga):** | N/A | |
| **Fecha de suscripción:** | 26-08-2026 | |
| **Fecha de inicio:** | 03-09-2026 | |
| **Fecha de Terminación:** | 25-10-2026 | |
| **Informe Nro.** | 1 | **Periodo: Desde** 1-09-2026 **Hasta:** 25-09-2026 |

## *2.* CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

A continuación, debe relacionar todas las **obligaciones especificas** pactadas en el contrato sin omitir ninguna

| OBLIG. NRO. | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | ACTIVIDADES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizar el mantenimiento al tobogán de salvamento ubicado en el piso 26 de la sede principal del FNG de acuerdo con el cronograma que para tal efecto se apruebe por el supervisor del contrato, y con el personal idóneo para tal actividad. | El contratista el día 8 de septiembre de 2026, realizó el mantenimiento al tubo de salvamento ubicado en el piso 26 de la sede principal del FNG de acuerdo con el cronograma aprobado por el supervisor del contrato y con el personal idóneo para tal actividad. | El informe de mantenimiento y los demás documentos de soporte quedaran archivados en la carpeta del Contrato No. 2026400060, ubicada en la plataforma Mercurio. (000000070520) |
| 2 | Instalar lo sellos del tobogán de salvamento una vez finalice el | El contratista realizó la instalación de los sellos. | El informe de mantenimiento y los demás documentos de soporte |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NRO. 2026400060 SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. - FNG Y EMPRESA GRUPO CIGHACOLSA S.A.S. Sigla: CIGHACOLSA - CARMQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | mantenimiento, los cuales podrán ser retirados únicamente en caso de emergencia o en eventos de entrenamientos. | | quedaran archivados en la carpeta del Contrato No. 2026400060, ubicada en la plataforma Mercurio. (000000070520) |
| 3 | Realizar la transferencia de conocimiento teórica sobre el uso del tobogán de salvamento en la fecha, hora y lugar acordado con el supervisor del contrato, utilizando las ayudas académicas y didácticas que para tal efecto el contratista estime convenientes. | El día 8 de septiembre de 2026, el contratista realizó la transferencia de conocimiento teórica sobre el uso del tobogán de salvamento en la fecha, hora y lugar acordado con el supervisor del contrato. | El informe de mantenimiento y los demás documentos de soporte quedaran archivados en la carpeta del Contrato No. 2026400060, ubicada en la plataforma Mercurio. (000000070520) |
| 4 | Realizar una transferencia de conocimiento práctica sobre el uso adecuado del tobogán de salvamento, utilizando el tobogán de salvamento (SVE) ubicado en el piso 26 de la entidad. La sesión está destinada a un máximo de 25 participantes. | El 8 de septiembre de 2026, como parte del proceso de capacitación y posterior a la transferencia de conocimiento teórica, el contratista realizó una práctica operativa en la que 43 funcionarios del FNG efectuaron el descenso a través del tubo del tobogán de salvamento, con el fin de fortalecer los conocimientos impartidos, afianzar la familiarización con el equipo y validar los protocolos de evacuación y seguridad establecidos para su operación. | El informe de mantenimiento y los demás documentos de soporte quedaran archivados en la carpeta del Contrato No. 2026400060, ubicada en la plataforma Mercurio. (000000070520) |
| 5 | Entregar un informe sobre la rutina de mantenimiento preventivo efectivamente ejecutada. | El contratista realizó informe sobre las rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo efectivamente ejecutadas. | El informe de mantenimiento y los demás documentos de soporte quedaran archivados en la carpeta del Contrato No. 2026400060, ubicada en la plataforma Mercurio. (000000070520) |
| 6 | Adjuntar certificación y aprobación emitida por TÜV NORD (Technischer Überwachungs- Verein) que garantiza el cumplimiento de las normas de inspección a los toboganes de salvamento, así como copia simple de la renovación de la póliza global de responsabilidad civil de productos, que ampara el sistema y permitirá la continuación de la garantía de los tubos de evacuación, expedida por AXA Versicherung AG al asegurado Axel Thoms GmbH. | El contratista adjunto la certificación y aprobación emitida por TÜV NORD (Technischer Überwachungs-Verein) que garantiza el cumplimiento de las normas de inspección a los toboganes de salvamento. .<br><br>A la fecha del presente pago la póliza se encuentra vigente. Sin embargo. El proveedor aclara que la póliza de garantía No. 20230262546 tiene vigencia anual y no se la renuevan antes. La duración del contrato es del 20.02.2026 - 20.02.2027, Por tal motivo, se compromete a emitir una nueva póliza en febrero de 2027, garantizando la continuidad de la cobertura del tubo de salvamento hasta el 8 de septiembre de 2027. | Certificación y aprobación emitida por TÜV NORD (Technischer Überwachungs- Verein), el cual queda archivados en la carpeta del Contrato No. 2026400060, ubicada en la plataforma Mercurio. (000000070520) |
| 7 | Actualizar la hoja de vida del Tobogán en el LIBRO DE REVISIÓN DEL TOBOGAN DE SALVAMENTOS PARA | El contratista actualizó y firmo la hoja de vida del Tobogán en el Libro de Revisión para el Aparato de Salvamento. | El informe de mantenimiento y los demás documentos de soporte quedaran archivados en la carpeta del Contrato No. 2026400060, ubicada en |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NRO. 2026400060 SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. - FNG Y EMPRESA GRUPO CIGHACOLSA S.A.S. Sigla: CIGHACOLSA - CARMQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PERSONAS, el cual se encuentra en las instalaciones del FNG. | | la plataforma Mercurio. (000000070520) |
| 8 | Entregar al supervisor del contrato los documentos que acrediten la extensión de la garantía de fábrica del tobogán de salvamento. | El contratista entregó al supervisor del contrato los documentos que acreditan la extensión de la garantía de fábrica del tobogán de salvamento. | El informe de mantenimiento y los demás documentos de soporte quedaran archivados en la carpeta del Contrato No. 2026400060, ubicada en la plataforma Mercurio. (000000070520) |
| 9 | Mantener de manera eficiente y adecuada las comunicaciones del servicio por medio del supervisor del contrato del FNG. | El contratista mantuvo de manera eficiente y adecuada las comunicaciones del servicio. | Llamadas telefónicas, correos electrónicos. |
| 10 | Garantizar la calidad del servicio el cual debe cumplir con todos los estándares de calidad establecidos. Para ello, el CONTRATISTA deberá presentar un Informe de Mantenimiento firmado por el Ingeniero Axel Thoms, un contratista con experiencia y certificación por la empresa fabricante de los productos sometidos a mantenimiento. | El contratista presentó el Informe de Mantenimiento correspondiente, suscrito por el profesional responsable, en el que se registran y describen las actividades de mantenimiento preventivo ejecutadas, evidenciando la realización del mantenimiento en cumplimiento de los estándares de calidad aplicables al servicio contratado.<br>Firmado por:<br>**Paul Ghany**<br>Representante Legal CIGHACOLSA<br>Representante Exclusivo Axel Thoms GmbH | El informe de mantenimiento y los demás documentos de soporte quedaran archivados en la carpeta del Contrato No. 2026400060, ubicada en la plataforma Mercurio. (000000070520) |
| 11 | Garantizar y asignar el personal mínimo requerido para realizar el mantenimiento, junto con sus respectivos soportes requerido para la ejecución y los certificados de idoneidad por la Sociedad Alemana Axel Thoms Lebensrettungseinrichtungen GmbH, fabricante de Toboganes de Salvamento, Toboganes Inclinados y Escaleras de Escape. | El contratista garantizó y asignó el personal mínimo requerido para realizar el mantenimiento, como también la entrega de los soportes y certificados de idoneidad por la Sociedad Alemana Axel Thoms Lebensrettungseinrichtungen GmbH, fabricante de Toboganes de Salvamento, Toboganes Inclinados y Escaleras de Escape. | Documentos de soporte quedaran archivados en la carpeta del Contrato No. 2026400060, ubicada en la plataforma Mercurio. (000000070520) |
| 12 | Las demás que se desprendan de la ejecución del objeto contractual. | El contratista el día 8 de septiembre de 2026, cumplió con la realización del mantenimiento al tubo de salvamento ubicado en el piso 26 de la sede principal del FNG de acuerdo con el cronograma aprobado por el supervisor del contrato y con el personal idóneo para tal actividad. | El informe de mantenimiento y los demás documentos de soporte quedaran archivados en la carpeta del Contrato No. 2026400060, ubicada en la plataforma Mercurio. (000000070520) |

Los soportes de la ejecución contractual se encuentran disponibles para su consulta en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad, a través del siguiente enlace:

https://fng.servisoft.com.co/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idExpediente=MDAwMDAwMDcwNTIw&rand=-1336950662

Así como, en el SECOP II o Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del siguiente enlace:

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.10933490&prev

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NRO. 2026400060 SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. - FNG Y EMPRESA GRUPO CIGHACOLSA S.A.S. Sigla: CIGHACOLSA - CARMQ**

CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3d2026400060%26createDateFrom%3d01%2f01%2f2025+14%3a42%3a00%26createDateTo%3d23%2f09%2f2026+14%3a42%3a00%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26advSrchFolderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.10750121%26selectedRequest%3dCO1.REQ.10933490%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal

**Nota 1**: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, deben publicarse en la plataforma SECOP II o en la Tienda Virtual del Estado Colombia, salvo aquellos documentos que contengan información sensible, confidencial para la entidad, o datos personales de colaboradores del FNG; igualmente, deben reposar en el expediente contractual del Sistema de Gestión Documental de la entidad, con las medidas de restricción de acceso, en caso de que se requieran según su clasificación.

En el evento en que se reciban documentos físicos, el supervisor deberá garantizar la digitalización de los mismos para que reposen en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad y SECOP II o Tienda Virtual del Estado Colombiano, lo anterior con la finalidad de garantizar la integralidad de los expedientes y publicidad de la ejecución contractual

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA:**

| RESPALDO PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|
| **Nro., de CDP y fecha** | **Nro., de RP y fecha** | **VALOR** |
| 200251563 del 29-07-2026 | 500249039 del 27/08/2026 | $4.959.420 |

**4. CONTROL DE PAGOS:** No Aplica**.**

**Nota 2:** Los valores registrados, corresponden al valor bruto avalado por la supervisión según la factura presentada por el contratista. Los valores definitivos de retenciones, deducciones e impuestos y el giro neto final serán calculados y aplicados exclusivamente por las áreas financieras del FNG al momento de efectuar el pago.

**5. VALIDACIÓN DE REQUISITOS PARA TRÁMITE DE PAGO:**

Si el contrato o convenio suscrito implica pago o desembolso por parte del Fondo Nacional de Garantías S.A.- FNG, diligencie el siguiente cuadro, con el propósito de validar los requisitos de pago establecidos en el contrato (Cláusula forma de pago):

| REQUISITO | DESCRIPCIÓN | CUMPLE (Diligencie SI / NO) |
|---|---|---|
| Entregable, producto u honorarios | El mantenimiento se realizó el 8 de septiembre de 2026 en las instalaciones de la sede principal del FNG, ubicadas en la Calle 26A No. 13-97, Piso 25.<br>Factura No. N 2471<br>Valor a pagar: $4.959.420 | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | El (la) contratista, a la fecha, ha cumplido con el pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales y aportes parafiscales de acuerdo con:<br>• El Formato interno FR-GCT-043 de fecha 22/09/2026 | |

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NRO. 2026400060 SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. - FNG Y EMPRESA GRUPO CIGHACOLSA S.A.S. Sigla: CIGHACOLSA - CARMQ

| REQUISITO | DESCRIPCIÓN | CUMPLE (Diligencie SI / NO) |
|---|---|---|
| Demás documentos que exija la forma de pago del contrato | Informe de mantenimiento.<br>Documentos soporte de quien realiza el mantenimiento. | |

## 6. RELACIÓN DEL PAGO A EFECTUAR:

En calidad de supervisor del contrato, previa validación y recepción a satisfacción del bien y/o servicio, se aprueba el trámite de pago que se relaciona a continuación:

| PAGO Nro. | FACTURA Nro. | FECHA DE LA FACTURA | PERIODO REPORTADO | VALOR BRUTO PARA PAGAR | CONCEPTO DE LA FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 2471 | 22-09-2026 | Septiembre 2026 | $ 4.959.420 | Pago de la factura N.º 2471 por valor de $4.959.420, mantenimiento tubo de salvamento ubicado en el piso 26 de la sede principal del FNG. |

**Nota:** Los valores registrados, corresponden al valor bruto avalado por la supervisión según la factura presentada por el contratista. Los valores definitivos de retenciones, deducciones e impuestos y el giro neto final serán calculados y aplicados exclusivamente por el área financiera del FNG al momento de efectuar el pago.

## 6.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

*El calculo de este porcentaje incluye el pago que se está realizando con el presente informe*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** *(A la fecha de corte de este informe)* | $ 4.959.420,00 | **VALOR TOTAL BRUTO PAGADO A LA FECHA** *(Suma total numeral 4 control de pagos)* | $ - |
| **VALOR BRUTO A PAGAR** *(Con este informe)* | $ 4.959.420,00 | **SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR** *(Descontando este pago)* | $ - |

| | |
|---|---|
| **% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** | **100,00%** |

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NRO. 2026400060 SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. - FNG Y EMPRESA GRUPO CIGHACOLSA S.A.S. Sigla: CIGHACOLSA - CARMQ

## 6.2 EJECUCIÓN EN TIEMPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** (DD/MM/AAAA) | 03/09/2026 | **FECHA DE CORTE** (DD/MM/AAAA) *(Del presente informe)* | 25/09/2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** (DD/MM/AAAA) | 25/10/2026 | | |

| | |
|---|---|
| **% EJECUCIÓN EN TIEMPO** | **42,31%** |

## 7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO:

Revisados los informes y soportes que reposan en el expediente Contractual en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad y en el SECOP II o Tienda virtual del Estado Colombiano, se puede señalar que **NO** hubo materialización de riesgos asociados a la ejecución del contrato o convenio.

## 8. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS OPERATIVO (SARO):

Revisados los informes y soportes que reposan en la Carpeta Contractual en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad y en el SECOP II, se puede señalar que **NO** hubo materialización de riesgos asociados al sistema de administración de riesgos operativo (SARO)

**9. OBSERVACIONES:** No Aplica.

## 10. FIRMAS:

| NOMBRE DEL SUPERVISOR | CARGO | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Monica Bibiana Martinez Mora | Directora de la Dirección de Felicidad | Monica Bibiana Martinez Mora CC. 52647494 Firma Electrónica 2026-09-28 18:09:51 -05:00 | |

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NRO. 2026400060 SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. - FNG Y EMPRESA GRUPO CIGHACOLSA S.A.S. Sigla: CIGHACOLSA - CARMQ

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Jenifer Paola Usma Arias | Profesional de Bienestar Empresarial | Proyectó |
| Lenda Patricia Avila Barrero | Profesional Senior de Seguridad y Salud en el Trabajo | Revisó |
| Noli Yadira Orjuela Rojas | Profesional de Gestion Administrativa | Revisó |
| Luz Angela Cuevas Carvajalino | Subdirectora de Felicidad | Revisó |
| Jose David Pérez Díaz | Profesional Senior de Seguimiento a la gestión | Revisó |

Jenifer Paola Usma Arias
CC. 1110512577
Firma Electrónica
2026-09-28 17:46:15 -05:00

Noli Yadira Orjuela Rojas
CC. 52889673
Firma Electrónica
2026-09-28 17:46:42 -05:00

Luz Angela Cuevas Carvajalino
CC. 52833710
Firma Electrónica
2026-09-28 17:50:35 -05:00

Jose David Pérez Diaz
CC. 80221068
Firma Electrónica
2026-09-28 17:46:43 -05:00

**GRUPO CIGHACOLSA SAS**
NIT 900.259.889-8
**CIGHACOLSA**
Calle 93 N.11A 28 Oficina 603. Pertenecemos al RÉGIMEN COMUN ORDINARIO
Tel: (601) 7560020
Bogotá - Colombia
sales@grupocighacolsa.com
www.grupocighacolsa.com

# Factura electrónica de venta
**No. N 2471**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. | | |
| **NIT** | 860.402.272-2 | **Teléfono** | (601) 3239000 |
| **Dirección** | Calle 26 A N.13-97 Piso 25 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 22/09/2026, 11:17 |
| **Expedición** | 22/09/2026, 11:18 |
| **Vencimiento** | 22/10/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio Mantenimiento preventivo de tubo de salvamento ubicado en las instalaciones del FNG de Bogotá | 1.00 | 4,167,580.00 | 19 % | 791,840.20 | 4,792,717.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Cuatro millones seiscientos veintisiete mil novecientos treinta pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-22 por $ 4,627,930.89

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,167,580.00 |
| IVA 19% | 791,840.20 |
| Retefuente 4% | 166,703.20 |
| ReteIVA 15% | 118,776.03 |
| ReteICA 11.04 | 46,010.08 |
| **Total a Pagar** | **4,627,930.89** |

**Observaciones:**
CONTRATO 2026400060

Transferencia a BANCOLOMBIA, Cuenta Corriente 20747802061, a nombre de Grupo Cighacolsa SAS., sigla CIGHACOLSA. Código Swift COLOCOBMXXX. Favor enviar comprobante de pago a: sales@grupocighacolsa.com. De acuerdo a lo estipulado en el art. 86 ley 1676 de 2013, esta factura se considera irrevocablemente aceptada si no presenta devolución o reclamo por escrito de la misma dentro los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

**Documentos de referencia:**

**Orden de compra / pedido:** Contrato-2026400060 28/07/2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106046995 aprobado en 20260218 prefijo N desde el número 2405 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 1.104%
**CUFE:** 4b81948a82015cd0d0bbad2ee44578eec35829b4c5e669ea09baa36a1aa0b0f850ccf5664ad6175434f6a9d77791afac

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**
**(LEY 100 DE 1993, LEY 1562 DE 2012, DECRETO 780 DE 2016 Y LEY 797 DE 2003)**

Yo Johynner Murillo Vergara, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa GRUPO CIGHACOLSA S.A.S., con NIT 900.259.889-8, debidamente inscrito ante la Cámara de Comercio de Bogotá y el RUT, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Firma:
Johynner Murillo Vergara
Identificación No. C.C. No. 79690098 – TP.168962-T
En calidad de Revisor Fiscal de GRUPO CIGHACOLSA S.A.S.

Firma:
Paul Osman Ghany
Identificación No. CE.338963 de Bogotá
En calidad de Representante Legal de GRUPO CIGHACOLSA S.A.S.

Ciudad y fecha Bogotá, 22 de septiembre de 2026

** La presente manifestación deberá ser firmada por el Representante Legal de la empresa o por el Revisor Fiscal en caso de que la empresa cuente con esta figura. Si la empresa tiene menos de seis (6) meses de creada, deberá certificar el cumplimiento a partir de la fecha de su constitución.*

| Cliente: | Sistema de Evacuación: AT-1 |
|---|---|
| FONDO NACIONAL DE GARANTIAS<br>Calle 26A No 13 – 97 Piso 25<br>Bogota Colombia | Serial No. 1 Lugar: Piso 26 |
| | |
| | Altura del sistema: 64,10 mts |
| | |

## Control de mantenimiento y prueba No.: 13

| Axel Thoms Lebensrettungseinrichtungen GmbH<br>Bimoehler Str. 34-36 - 24576 Bad Bramstedt<br>Alemania<br>Tel. +4192-20 10 09 0 info@escape-chute.net | Instalador | Fecha |
|---|---|---|
| | Axel Thoms | 8- 09- 2026 |
| | | |

| Lista de control<br>Conforme a los parámetros y esquema del fabricante | | | X: en orden<br>0: no necesita<br>v: ver nota | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pos.** | **Pieza** | **Actividad de control** | **X** | **V** | **0** |
| 1 | Estructura de base | a) revisar estado general<br>b) revisar cordones del soldadura<br>c) revisar todos los puestos de unión por tornillo | ✓<br>✓ | | |
| 2 | Estructura de base<br>Puntos de anclaje | a) como en pos. 1<br>b) como en pos. 1<br>c) como en pos. 1 | ✓<br>✓<br>✓ | | |
| 3, 3a, 3b | Marco de entrada<br>(estructura compl.) | a) revisar estado general<br>b) revisar unión por tornillos para pos. 3b<br>c) similar a pos. 3a | ✓<br>✓<br>✓ | | |
| AD 1, 2, 3 | Ejes giratorios del marco de entrada | a) revisar en cuanto a movimiento suave y posisionamiento<br>b) en caso de necesidad lubricar | ✓<br>✓ | | |
| 4<br>4b | Tubo de Salvamento | a) revisar estado general<br>b) posterior a inspección reempacar de forma apropiada | ✓ | ✓ | |
| 5 | Caja protectora | a) revisar estado general<br>b) revisar cierres de la caja<br>c) finalizado el mantenimiento colocar la caja y cerrar | ✓<br>✓<br>✓ | | |
| SS1 y SS2 | Cables de acero<br>( en pareja) | a) revisar estado general<br>b) controlar puntos de sujetación<br>c) controlar uniones de pos. B1, B2, B3, B4 | ✓<br>✓<br>✓ | | |
| B1 y B2 | Puntos de sujeción para SS1 | a) revisar unión fija de los elementos portantes<br>b) revisar unión fija con pos. SS1 | ✓<br>✓ | | |

| Serial No. 1 | Lugar: Piso 26 |
|---|---|

| Lista de control<br>Conforme a los parámetros y esquema del fabricante | | | X: en orden<br>0: no necesita<br>v: ver nota | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pos.** | **Pieza** | **Actividad de control** | **X** | **V** | **0** |
| B3 y B4 | Puntos de sujeción para SS2 | a) como en pos. B1 y B2<br>b) como en pos. B1 y B2 | ✓<br>✓ | | |
| TS1, TS2, | Cables de soporte del marco superior | a) revisar estado general<br>b) controlar nudos de los cables en pos. B4, B5, B6, B7<br>c) controlar tensión equitativa de los cables en pareja (extendidos) | ✓<br>✓<br>✓ | | |
| B5, B6, B7 | Puntos de sujeción de TS1, TS2, | Como en ( b) en pos. TS1 TS2 TS3 | ✓ | | |
| - | Guinche del Tubo | a) revisar estado general y funcionamiento<br>b) controlar su libre operación y en el caso lubricar | | | ✓<br>✓ |
| - | Tablero de instrucción | a) Existencia de 2 unidades<br>b) Estado / legible | ✓<br>✓ | | |
| - | Anclajes de base | a) revisar anclajes en la base en cuanto a fácil operación<br>b) dado el caso limpiar y lubricar | ✓<br>✓ | | |

Observaciones: Hay un desgarre a 2 metros de la entrada será reparchado

Reparado 09/09/26

Garantizado el funcionamiento 100%

El cliente certifica que el control de mantenimiento y funcionamiento fué realizado de forma técnicamente correcta.

Axel Thoms GmbH.
Bimoville Str. 32-36
24577 Bad Bramstedt
Alemania
Tel.0049 4192 2070090
Cel.0049 171 1919027
Email: thoms@escape.de

| Bogota | 08/09/26 | | Lenda Avila |
|---|---|---|---|
| Lugar | Fecha | Encargado de control | Cliente |




Reparado desgarre
09/09/26

Axel Thoms GmbH.
Hirschlehier Str. 32-36
24576 Bad Bramstedt
Alemania
Tel.0049 4192 2010090
Cel. 0049 171 1919031
Email: a.thoms@...

## Lista gen. de posiciones para lista de control de mantenimiento

| Pos. | Pieza | Pos. | Pieza |
|---|---|---|---|
| 1 | Estructura de base | 5 | Caja protectora |
| 2 | Puntos de anclaje de la estructura de base | SS1 y SS2 | Cables de acero (en pares) |
| 3 | Marco de entrada | B1 y B2 | Puntos de sujeción para SS1 |
| 3a | Paral del marco de entrada | B3 y B4 | Puntos de sujeción para SS2 |
| 3b | Paral de distanciamiento del marco de entrada | TS1 y TS2 | Cables de soporte del marco superior |
| AD1,2 y 3 | Ejes giratorios del marco de entrada | B5 y B6 | Puntos de sujeción para TS1 |
| 4 u. 4b | 4=Tubo de salvamento / 4b=5 x Argolla con tornillo fijo | B6 y B7 | Puntos de sujeción para TS2 |

**Tubo de Salvamento**

03.01.2000 / Ho.

Axel Thoms
Lebensrettungseinrichtungen GmbH
Postfach 1155
24569 Bad Bramstedt - Alemania