	FUMIGEMG		
	NIT: 900.991.469-6	ZONA	HUILA
	CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO	AREA	CONTROL DE PLAGAS
	GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	VERSION	DG-0031
	CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	FECHA	28 DE ABRIL 2018

Código No. 07034

CERTIFICADO

Hoy 6 de Septiembre de 2026, se realizó **LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE,** con capacidad de 1000 litros**,** en cumplimiento del decreto 1575 de 2007 y se aplicó desinfectante AMONIO CUATERNARIO DE 5ª GENERACION**.** Del **FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL,** NIT**: 899.999.737-9** ubicado en Carrera 4 No. 4 - 24, Municipio de **Gigante - Huila,** la acción fue dirigida a controlar microorganismos, agentes trasmisores de enfermedades víricas y parasitarias.

F. Expedición: Hoy 6 de Septiembre de 2026

F. Vencimiento: Marzo de 2027

Lorena Isabel Restrepo

Gerente

Cel. 3218591845	gemgrupoempresarial@gmail.com

FUMIGEMG			
NIT: 900.991.469-6		ZONA	HUILA
CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO		AREA	CONTROL DE PLAGAS
GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS		VERSION	DG-0031
CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES		FECHA	28 DE ABRIL 2018

Código No. 07033

CERTIFICADO

Hoy 5 de Septiembre de 2026, se realizó **LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE No. 1,** con capacidad de 1000 litros**,** en cumplimiento del decreto 1575 de 2007 y se aplicó desinfectante AMONIO CUATERNARIO DE 5ª GENERACION**.** Del **FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL,** NIT**: 899.999.737-9** ubicado en Carrera 4 No. 11 - 34, Municipio de **Neiva - Huila,** la acción fue dirigida a controlar microorganismos, agentes trasmisores de enfermedades víricas y parasitarias.

F. Expedición: Hoy 5 de Septiembre de 2026

F. Vencimiento: Marzo de 2027

Lorena Isabel Restrepo

Gerente

Cel. 3218591845	gemgrupoempresarial@gmail.com

	FUMIGEMG		
	NIT: 900.991.469-6	ZONA	HUILA
	CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO	AREA	CONTROL DE PLAGAS
	GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	VERSION	DG-0031
	CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	FECHA	28 DE ABRIL 2018

Código No. 07035

CERTIFICADO

Hoy 12 de Septiembre de 2026, se realizó **LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE No. 2,** con capacidad de 1000 litros**,** en cumplimiento del decreto 1575 de 2007 y se aplicó desinfectante AMONIO CUATERNARIO DE 5ª GENERACION**.** Del **FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL,** NIT**: 899.999.737-9** ubicado en Carrera 4 No. 11 - 34, Municipio de **Neiva - Huila,** la acción fue dirigida a controlar microorganismos, agentes trasmisores de enfermedades víricas y parasitarias.

F. Expedición: Hoy 12 de Septiembre de 2026

F. Vencimiento: Marzo de 2027

Lorena Isabel Restrepo

Gerente

Cel. 3218591845	gemgrupoempresarial@gmail.com

FUMIGEMG

NIT: 900.991.469-6		ZONA	HUILA
CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO		AREA	CONTROL DE PLAGAS
GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS		VERSION	DG-0022
INFORME DE SERVICIO		FECHA	02 DE SEP 2017

CIUDAD Y FECHA	PITALITO HUILA	DIA	5	MES	09	AÑO	2026	HORA	3:pm	ORDEN DE SERVICIO N°.	7274		
CLIENTE O INSTITUCION	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL									CEDULA / NIT	899.999.737-9		
TELEFONO / CELULAR	3009124000							ORDENO SERVICIO	YANIRA CORDOBA RIVERA				
DIRECCION PRINCIPAL EMPRESA	CALLE 8 No. 4-71 PISO 3 EDIF BANCOLOMBIA NEIVA H							CORREO	mmtovar@registraduria.gov.co				
DIRECCION SERVICIO	CARRERA 4 No. 11-34 NEIVA HUILA – TANQUE No. 1							CONTACTO	MARGARITA MARIA TOVAR POLANCO			TEL.	3202666467

INFORME DE SERVICIO		DIAGNOSTICO		CONTROL DE PLAGAS		DESINFECCION		LD TANQUES	X	JARDINERIA		SELLAMIENTOS		SUMINISTROS CIP	
PLAGA EVIDENCIADA	CUCARACHA	ALEMANA		ZANCUDOS		HORMIGAS		ROEDORES		AVES		OTRA			
		AMERICANA		MOSCAS		GARRAPATAS		SERPIENTES		MUERCIELAGOS					
		ORIENTAL		AVISPAS		PULGAS		GORGOJO		TERMITAS					

INFORME DEL SERVICIO QUE SE CERTIFICA

SERVICIO		DIAGNOSTICO				JARDINERIA		SELLAMIENTOS		CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS			
		ESTADO	B	R	M	ACTIVIDAD		ACTIVIDAD		METODO DEL SERVICIO		PRODUCTO UTILIZADO	
DESINSECTACION		PAREDES				CORTE CESPED		CONCRETO		ASPERSION A MOTOR		FENDONA 60SC	
DESRATIZACION		PISOS				GUADAÑA		MALLA / ANGEO		ASPERSION MANUAL		SOLFAC 050	
CONTROL AVES		CUBIERTA				FUMIGACION		LAMINA		NEBULIZACION		DELTAFORCE 2.5 EC	
DESINFECCION		BAÑOS				TALA Y PODA		BANDA		TERMONEBULIZACION		STUKA GRANOS	
DESINS / VEHICULOS		RESIDUOS				DESRAME		VIDRIO		CEBOS		K-OTHRINE SC 50	
LAVADO DE TANQUES	X	DRENAJES				SIEMBRA		REJILLAS		GELES		ANTIPEST	
JARDINERIA		ACCESOS				INSTA PRADO		SUPERBOARD		ESPOLVOREO		CEBO PASTA	
SUMINISTRO		ILUMINACION				SUMINISTRO				CARPADO		CEBO GRANULADO	
SELLAMIENTOS		VENTILACION				MATERAS						CEBO	
		DISPOSITIVOS				CERCOS							

OTROS	SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO DE AGUA POTABLE																						

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES

SERVICIO		TIPO DE TANQUE		CAPACIDAD LT		UTILIZACIÓN		MATERIAL		ESTADO DEL TANQUE									
										AREA	B	R	M	AREA	B	R	M		
LAVADO	X	ELEVADO	X	250		AGUA POTABLE	X	POLIETILENO	X	PISO	X			RUPTOR DE VACÍO	X				
LIMPIEZA		SUBTERRÁNEO		500		AGUA LLUVIA		CONCRETO		PARED	X			TUBO DE REBOCE			X		
MANTENIMIENTO		A NIVEL		1000	X	ALBGIBE		ALUMINIO		TAPA	X			ACOPLE ENTRADA	X				
INSTALACIÓN		ALBERCA		2000		RESERVORIO				FLOTADOR	X			ACOPLE SALIDA	X				
		RESERVORIO		6000		PISCINA				VÁLVULA DE NIVEL				FILTRACIONES	X				
		CISTERNA		12000						VÁLVULA DE PIE				FUGAS	X				
		TORRE		OTRO						VÁLVULA CHECK				RED ELÉCTRICA	X				
		ALGIBE												ESTRUCTURA SOPORTE					

ACTIVIDADES	SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUES DE POLIETILENO DE AGUA POTABLE,
	SE EVIDENCIA TANQUE SUCIO, CON LODO, MANCHADO.
	SE LAVA CON CEPILLO, ESCOBA
	SE DESINFECTA CON HIPOCLORITO DE SODIO
	SE AGENDA SERVICIO PARA EL MES DE MARZO DE 2026.
SE RECOMENDACIONES	
	SE RECOMIENDA LAVAR LOS TANQUES CADA 6 MESES EN CUMPLIMEINTO DE LA RESOLUCION 1575/2007.
	SE RECOMIENDA MANTENER TANQUE CON LA TAPA
	SE RECOMIENDA MARCAR Y ENUMERAR EL TANQUE
	SE RECOMIENDA INSTALAR TUBO DE REVOCE, PARA EVITAR INGRESO DE PLAGAS.

PROXIMO SERVICIO

CONTROL DE PLAGAS	DIA		MES	03	AÑO	27	DESINFECCION DE AREAS	DIA		MES		AÑO		JARDINERIA	DIA		MES		AÑO	
CONTROL ROEDORES	DIA		MES		AÑO		DESINFECCION VEHICULOS	DIA		MES		AÑO		LIMPIEZA	DIA		MES		AÑO	
LAVADO DE TANQUE	DIA		MES		AÑO		MANTENIMIENTO	DIA		MES		AÑO		OTRO	DIA		MES		AÑO	

TENER EN CUENTA

1	Enviar evidencias de mejoras de las recomendaciones
2	Tomar en cuenta el lavado del tanque cada 3 meses, por la turbiedad del agua.
3	

FUMIGEMG

NIT: 900.991.469-6	ZONA	HUILA
CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO	AREA	CONTROL DE PLAGAS
GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	VERSION	DG-0022
INFORME DE SERVICIO	FECHA	02 DE SEP 2017

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO SEDE NEIVA No. 1




















KIL 7 Via Pitalito a Guacacallo | Cel. 3218591845 | gemgrupoempresarial@gmail.com

	FUMIGEMG		
	NIT: 900.991.469-6	ZONA	HUILA
	CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO	AREA	CONTROL DE PLAGAS
	GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	VERSION	DG-0022
	INFORME DE SERVICIO	FECHA	02 DE SEP 2017

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO SEDE NEIVA No. 1











AREA QUEDO LIMPIA



INSTALAR TUBO DE REVOCE



	FUMIGEMG		
	NIT: 900.991.469-6	ZONA	HUILA
	CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO	AREA	CONTROL DE PLAGAS
	GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	VERSION	DG-0022
	INFORME DE SERVICIO	FECHA	02 DE SEP 2017

QUIEN ENTREGA EL INFORME		QUIEN RECIBE EL INFORME	
NOMBRE	LORENA ISABEL RESTREPO CASTAÑO	NOMBRE	
IDENTIFICACION	1.117.502.315	IDENTIFICACION	
CARGO	Gerente	CARGO	

FUMIGEMG

NIT: 900.991.469-6	ZONA	HUILA
CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO	AREA	CONTROL DE PLAGAS
GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	VERSION	DG-0022
INFORME DE SERVICIO	FECHA	02 DE SEP 2017

CIUDAD Y FECHA	PITALITO HUILA	DIA	14	MES	09	AÑO	2026	HORA	8:am	ORDEN DE SERVICIO N°.	7275		
CLIENTE O INSTITUCION	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL									CEDULA / NIT	899.999.737-9		
TELEFONO / CELULAR	3009124000							ORDENO SERVICIO	YANIRA CORDOBA RIVERA				
DIRECCION PRINCIPAL EMPRESA	CALLE 8 No. 4-71 PISO 3 EDIF BANCOLOMBIA NEIVA H							CORREO	mmtovar@registraduria.gov.co				
DIRECCION SERVICIO	CARRERA 4 No. 11-34 NEIVA HUILA – TANQUE No. 2							CONTACTO	MARGARITA MARIA TOVAR POLANCO	TEL.	3202666467		

INFORME DE SERVICIO		DIAGNOSTICO		CONTROL DE PLAGAS		DESINFECCION		LD TANQUES	x	JARDINERIA		SELLAMIENTOS		SUMINISTROS CIP	
PLAGA EVIDENCIADA	CUCARACHA	ALEMANA		ZANCUDOS		HORMIGAS		ROEDORES		AVES		OTRA			
		AMERICANA		MOSCAS		GARRAPATAS		SERPIENTES		MUERCIELAGOS					
		ORIENTAL		AVISPAS		PULGAS		GORGOJO		TERMITAS					

INFORME DEL SERVICIO QUE SE CERTIFICA

SERVICIO		DIAGNOSTICO				JARDINERIA		SELLAMIENTOS		CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS			
		ESTADO	B	R	M	ACTIVIDAD		ACTIVIDAD		METODO DEL SERVICIO		PRODUCTO UTILIZADO	
DESINSECTACION		PAREDES				CORTE CESPED		CONCRETO		ASPERSION A MOTOR		FENDONA 60SC	
DESRATIZACION		PISOS				GUADAÑA		MALLA / ANGEO		ASPERSION MANUAL		SOLFAC 050	
CONTROL AVES		CUBIERTA				FUMIGACION		LAMINA		NEBULIZACION		DELTAFORCE 2.5 EC	
DESINFECCION		BAÑOS				TALA Y PODA		BANDA		TERMONEBULIZACION		STUKA GRANOS	
DESINS / VEHICULOS		RESIDUOS				DESRAME		VIDRIO		CEBOS		K-OTHRINE SC 50	
LAVADO DE TANQUES	x	DRENAJES				SIEMBRA		REJILLAS		GELES		ANTIPEST	
JARDINERIA		ACCESOS				INSTA PRADO		SUPERBOARD		ESPOLVOREO		CEBO PASTA	
SUMINISTRO		ILUMINACION				SUMINISTRO				CARPADO		CEBO GRANULADO	
SELLAMIENTOS		VENTILACION				MATERAS						CEBO	
		DISPOSITIVOS				CERCOS							

OTROS	SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO DE AGUA POTABLE																		

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES

SERVICIO		TIPO DE TANQUE		CAPACIDAD LT		UTILIZACIÓN		MATERIAL		ESTADO DEL TANQUE								
										AREA	B	R	M	AREA	B	R	M	
LAVADO	x	ELEVADO	x	250		AGUA POTABLE	x	POLIETILENO	x	PISO	x			RUPTOR DE VACÍO	x			
LIMPIEZA		SUBTERRÁNEO		500		AGUA LLUVIA		CONCRETO		PARED	x			TUBO DE REBOCE				x
MANTENIMIENTO		A NIVEL		1000		ALBGIBE		ALUMINIO		TAPA	x			ACOPLE ENTRADA	x			
INSTALACIÓN		ALBERCA		2000	x	RESERVORIO				FLOTADOR	x			ACOPLE SALIDA	x			
		RESERVORIO		6000		PISCINA				VÁLVULA DE NIVEL				FILTRACIONES	x			
		CISTERNA		12000						VÁLVULA DE PIE				FUGAS	x			
		TORRE		OTRO						VÁLVULA CHECK				RED ELÉCTRICA	x			
		ALGIBE												ESTRUCTURA SOPORTE				

ACTIVIDADES	SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUES DE POLIETILENO DE AGUA POTABLE,
	SE EVIDENCIA TANQUE SUCIO, CON LODO, MANCHADO.
	SE LAVA CON CEPILLO, ESCOBA
	SE DESINFECTA CON HIPOCLORITO DE SODIO
	SE AGENDA SERVICIO PARA EL MES DE MARZO DE 2026.
SE RECOMENDACIONES	
	SE RECOMIENDA LAVAR LOS TANQUES CADA 6 MESES EN CUMPLIMEINTO DE LA RESOLUCION 1575/2007.
	SE RECOMIENDA MANTENER TANQUE CON LA TAPA
	SE RECOMIENDA MARCAR Y ENUMERAR EL TANQUE
	SE RECOMIENDA INSTALAR TUBO DE REVOCE, PARA EVITAR INGRESO DE PLAGAS.

PROXIMO SERVICIO

CONTROL DE PLAGAS	DIA		MES	03	AÑO	27	DESINFECCION DE AREAS	DIA		MES		AÑO		JARDINERIA	DIA		MES		AÑO	
CONTROL ROEDORES	DIA		MES		AÑO		DESINFECCION VEHICULOS	DIA		MES		AÑO		LIMPIEZA	DIA		MES		AÑO	
LAVADO DE TANQUE	DIA		MES		AÑO		MANTENIMIENTO	DIA		MES		AÑO		OTRO	DIA		MES		AÑO	


TENER EN CUENTA

1	Enviar evidencias de mejoras de las recomendaciones
2	Tomar en cuenta el lavado del tanque cada 3 meses, por la turbiedad del agua.
3	

	FUMIGEMG		
	NIT: 900.991.469-6	ZONA	HUILA
	CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO	AREA	CONTROL DE PLAGAS
	GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	VERSION	DG-0022
	INFORME DE SERVICIO	FECHA	02 DE SEP 2017

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO SEDE NEIVA No. 2











KIL 7 Via Pitalito a Guacacallo | Cel. 3218591845 | gemgrupoempresarial@gmail.com

	FUMIGEMG		
	NIT: 900.991.469-6	ZONA	HUILA
	CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO	AREA	CONTROL DE PLAGAS
	GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	VERSION	DG-0022
	INFORME DE SERVICIO	FECHA	02 DE SEP 2017

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO SEDE NEIVA No. 2





X

QUIEN ENTREGA EL INFORME		QUIEN RECIBE EL INFORME	
NOMBRE	LORENA ISABEL RESTREPO CASTAÑO	NOMBRE	
IDENTIFICACION	1.117.502.315	IDENTIFICACION	
CARGO	Gerente	CARGO	

FUMIGEMG

NIT: 900.991.469-6	ZONA	HUILA
CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO	AREA	CONTROL DE PLAGAS
GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	VERSION	DG-0022
INFORME DE SERVICIO	FECHA	02 DE SEP 2017

CIUDAD Y FECHA	PITALITO HUILA	DIA	7	MES	09	AÑO	2026	HORA	8:am	ORDEN DE SERVICIO N°.	7276		
CLIENTE O INSTITUCION	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL									CEDULA / NIT	899.999.737-9		
TELEFONO / CELULAR	3009124000							ORDENO SERVICIO	YANIRA CORDOBA RIVERA				
DIRECCION PRINCIPAL EMPRESA	CALLE 8 No. 4-71 PISO 3 EDIF BANCOLOMBIA NEIVA H							CORREO	mmtovar@registraduria.gov.co				
DIRECCION SERVICIO	CARRERA 4 No. 4-24 GIGANTE HUILA							CONTACTO	MARGARITA MARIA TOVAR POLANCO			TEL.	3202666467

INFORME DE SERVICIO		DIAGNOSTICO		CONTROL DE PLAGAS		DESINFECCION		LD TANQUES	X	JARDINERIA		SELLAMIENTOS		SUMINISTROS CIP	
PLAGA EVIDENCIADA	CUCARACHA	ALEMANA		ZANCUDOS		HORMIGAS		ROEDORES		AVES		OTRA			
		AMERICANA		MOSCAS		GARRAPATAS		SERPIENTES		MUERCIELAGOS					
		ORIENTAL		AVISPAS		PULGAS		GORGOJO		TERMITAS					

INFORME DEL SERVICIO QUE SE CERTIFICA

SERVICIO		DIAGNOSTICO				JARDINERIA		SELLAMIENTOS		CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS			
		ESTADO	B	R	M	ACTIVIDAD		ACTIVIDAD		METODO DEL SERVICIO		PRODUCTO UTILIZADO	
DESINSECTACION		PAREDES				CORTE CESPED		CONCRETO		ASPERSION A MOTOR		FENDONA 60SC	
DESRATIZACION		PISOS				GUADAÑA		MALLA / ANGEO		ASPERSION MANUAL		SOLFAC 050	
CONTROL AVES		CUBIERTA				FUMIGACION		LAMINA		NEBULIZACION		DELTAFORCE 2.5 EC	
DESINFECCION		BAÑOS				TALA Y PODA		BANDA		TERMONEBULIZACION		STUKA GRANOS	
DESINS / VEHICULOS		RESIDUOS				DESRAME		VIDRIO		CEBOS		K-OTHRINE SC 50	
LAVADO DE TANQUES	X	DRENAJES				SIEMBRA		REJILLAS		GELES		ANTIPEST	
JARDINERIA		ACCESOS				INSTA PRADO		SUPERBOARD		ESPOLVOREO		CEBO PASTA	
SUMINISTRO		ILUMINACION				SUMINISTRO				CARPADO		CEBO GRANULADO	
SELLAMIENTOS		VENTILACION				MATERAS						CEBO	
		DISPOSITIVOS				CERCOS							

OTROS	SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO DE AGUA POTABLE																		

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES

SERVICIO		TIPO DE TANQUE		CAPACIDAD LT		UTILIZACIÓN		MATERIAL		ESTADO DEL TANQUE									
										AREA	B	R	M	AREA	B	R	M		
LAVADO	X	ELEVADO	X	250		AGUA POTABLE	X	POLIETILENO	X	PISO	X			RUPTOR DE VACÍO	X				
LIMPIEZA		SUBTERRÁNEO		500		AGUA LLUVIA		CONCRETO		PARED	X			TUBO DE REBOCE			X		
MANTENIMIENTO		A NIVEL		1000	X	ALBGIBE		ALUMINIO		TAPA	X			ACOPLE ENTRADA	X				
INSTALACIÓN		ALBERCA		2000		RESERVORIO				FLOTADOR	X			ACOPLE SALIDA	X				
		RESERVORIO		6000		PISCINA				VÁLVULA DE NIVEL				FILTRACIONES	X				
		CISTERNA		12000						VÁLVULA DE PIE				FUGAS	X				
		TORRE		OTRO						VÁLVULA CHECK				RED ELÉCTRICA	X				
		ALGIBE												ESTRUCTURA SOPORTE					

ACTIVIDADES	SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUES DE POLIETILENO DE AGUA POTABLE,
	SE EVIDENCIA TANQUE SUCIO, CON LODO,
	SE LAVA CON CEPILLO, ESCOBA
	SE DESINFECTA CON HIPOCLORITO DE SODIO
	SE AGENDA SERVICIO PARA EL MES DE MARZO DE 2026.
SE RECOMENDACIONES	
	SE RECOMIENDA LAVAR LOS TANQUES CADA 6 MESES EN CUMPLIMEINTO DE LA RESOLUCION 1575/2007.
	SE RECOMIENDA MANTENER TANQUE CON LA TAPA
	SE RECOMIENDA MARCAR Y ENUMERAR EL TANQUE
	SE RECOMIENDA INSTALAR TUBO DE REVOCE, PARA EVITAR INGRESO DE PLAGAS.

PROXIMO SERVICIO

CONTROL DE PLAGAS	DIA		MES	03	AÑO	27	DESINFECCION DE AREAS	DIA		MES		AÑO		JARDINERIA	DIA		MES		AÑO	
CONTROL ROEDORES	DIA		MES		AÑO		DESINFECCION VEHICULOS	DIA		MES		AÑO		LIMPIEZA	DIA		MES		AÑO	
LAVADO DE TANQUE	DIA		MES		AÑO		MANTENIMIENTO	DIA		MES		AÑO		OTRO	DIA		MES		AÑO	

TENER EN CUENTA

1	Enviar evidencias de mejoras de las recomendaciones
2	Tomar en cuenta el lavado del tanque cada 3 meses, por la turbiedad del agua.
3	

	FUMIGEMG		
	NIT: 900.991.469-6	ZONA	HUILA
	CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO	AREA	CONTROL DE PLAGAS
	GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	VERSION	DG-0022
	INFORME DE SERVICIO	FECHA	02 DE SEP 2017

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO SEDE GIGANTE





















FUMIGEMG

NIT: 900.991.469-6	ZONA	HUILA
CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO	AREA	CONTROL DE PLAGAS
GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	VERSION	DG-0022
INFORME DE SERVICIO	FECHA	02 DE SEP 2017


LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO SEDE GIGANTE







INSTALAR TUBO DE REBOSE





INSTALAR REJILLA EN DESAGUE



QUIEN ENTREGA EL INFORME		QUIEN RECIBE EL INFORME	
NOMBRE	LORENA ISABEL RESTREPO CASTAÑO	NOMBRE	
IDENTIFICACION	1.117.502.315	IDENTIFICACION	
CARGO	Gerente	CARGO	

FUMIGEMG

NIT: 900.991.469-6		ZONA	HUILA
CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO		AREA	CONTROL DE PLAGAS
GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS		VERSION	DG-003
ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO		FECHA	05 DE FEB DE 2018

CIUDAD Y FECHA	PITALITO HUILA	DIA	06	MES	09	AÑO	2026	HORA	9:AM - inicio 8 AM	ORDEN DE SERVICIO N°.	7276		
CLIENTE O INSTITUCION	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL									CEDULA / NIT	899.999.737-9		
TELEFONO / CELULAR	3009124000							ORDENO SERVICIO	YANIRA CORDOBA RIVERA				
DIRECCION PRINCIPAL EMPRESA	CALLE 8 No. 4-71 PISO 3 EDIF BANCOLOMBIA NEIVA H							CORREO	mmtovar@registraduria.gov.co				
DIRECCION SERVICIO	CARRERA 4 No. 4-24 GIGANTE HUILA							CONTACTO	MARGARITA MARIA TOVAR POLANCO	TEL.	3202666467		

SERVICIO PRESTADO	DIAGNOSTICO	CONTROL DE PLAGAS				DESINFECCION		LD TANQUES		JARDINERIA		SELLAMIENTOS		SUMINISTROS CIP	
PLAGA REPORTADA	CUCARACHA	ALEMANA		ZANCUDOS		HORMIGAS		ROEDORES		AVES		OTRA			
		AMERICANA		MOSCAS		GARRAPATAS		SERPIENTES		MUERCIELAGOS					
		ORIENTAL		AVISPAS		PULGAS		GORGOJO		TERMITAS					

LA EMPRESA CERTIFICA

SERVICIO		METODO DEL SERVICIO						PRODUCTO UTILIZADO			
DESINSECTACION	X	ASPERSION A MOTOR						FENDONA 60SC		INSECTICIDA GEL	
DESRATIZACION		ASPERSION MANUAL						SOLFAC 050		INSECTICIDA EN POLVO	
CONTROL AVES		NEBULIZACION						DELTAFORCE 2.5 EC		ATRAYENTE	
DESINFECCION		TERMONEBULIZACION						DELTAMETRINA		TRAMPA DE IMPACTO	
DESINS / VEHICULOS		CEBOS						K-OTHRINE SC 50		TRAMPA DE CEBADERO	
LAVADO DE TANQUES		GELES						ANFOCUAT ©		JAULA DE CAPTURA VIVA	
SELLAMIENTOS		ESPOLVOREO						CEBO PASTA		TRAMPA DE PEGAMENTO	
JARDINERIA		CORTE CESPED		PODA ARBOL		MANTENIMIENTO		CEBO GRANULADO		OTROS	
		PLANTACION		CERCAS		MATAMALEZA		HERBICIDA		AMONIO CUATERNARIO 5ª GENERACION	X
OTROS CUAL?	SE REALIZO EL LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE.										
RECOMENDACIONES											

TOTAL FACTURA		EFECTIVO		CREDITO		GIRO		YA PAGO		CONSIGNACCION	X	CORTESIA	

PROXIMO SERVICIO

CONTROL DE PLAGAS	DIA		MES		AÑO		DESINFECCION DE AREAS	DIA		MES		AÑO		JARDINERIA	DIA		MES		AÑO	
CONTROL ROEDORES	DIA		MES		AÑO		DESINFECCION VEHICULOS	DIA		MES		AÑO		LIMPIEZA	DIA		MES		AÑO	
LAVADO DE TANQUES	DIA		MES	03	AÑO	27	MANTENIMIENTO	DIA		MES		AÑO		OTRO	DIA		MES		AÑO	

POR SU SEGURIDAD Y LA DE SU PERSONAL RECOMENDACIONES Y PREVENCION CONTROL DE PLAGAS

Antes	Permitir el ingreso del personal identificado, a todas las áreas afectadas antes o después del servicio. (persona mayor edad)
	Todo el personal debe evacuar el área a intervenir (ancianos, embarazadas, niños, mascotas y en general)
	Tapar y guardar los alimentos cocidos y crudos, tapar bajilla de cocina y lavarlos después de la aplicación
	Apagar equipos eléctricos, gasodomesticos. Cubrir Computadores, impresoras, televisores, celulares. Dejar escritorios libres de documentación.
	Guardar vasijas de mascotas y lavar después de fumigación.
	Guardar en bolsas selladas juguetes de niños, mascotas.
Durante	Prohibido el ingreso al área donde se está realizado la aplicación de ser necesario el ingreso (Usar obligatoriamente mascara respirador, gafas). Como medida de protección
	Evitar circulación de personas en especial enfermos con enfermedades respiratorias, ancianos, niños, embarazadas ni mascotas.
	Prohibido manipulación de productos químicos por personal no autorizado
Después	En caso de tener contacto con algún producto de fumigación, lavar con abundante agua y jabón y si hay algún tipo de síntoma ir de INMEDIATO al médico.
	Cambiar agua de tanques, albercas, recipientes y bebederos de mascotas.
	Después de la aplicación no ingresar al lugar ANTES DE 2 HORAS. Después de la limpieza dejar ingresar los niños y mascotas
	Después de la aplicación abrir ventanas, puertas y realizar limpieza general – área de juego de niños y mascotas.
	OBLIGATORIO REALIZAR LIMPIEZA DE JUGUETERIA DESPUES DE LA FUMIGACION – DESINFECTAR ANTES DEL INGRESO DE NIÑOS
	Inspeccionar el personal de fumigación antes de salir y cualquier reclamo realizarlo dentro de las 2 ½ Horas siguientes.

QUIEN REALIZA Y ENTREGA EL SERVICIO		QUIEN RECIBE EL SERVICIO	
Nombre	Fumigemg cip	Nombre	Edgar Lenin Palomino Palomino
Identificación	900.991.469-6	Identificación	cc. 4.882.965
cargo	Técnico Aplicador	Cargo	Registrador Mpal.
Operario		Hora termino	09:17 A.M

KIL 7 Via Pitalito a Guacacallo | Cel. 3218591845 | gemgrupoempresarial@gmail.com

Powered by CamScanner

FUMIGEMG

NIT: 900.991.469-6		ZONA	HUILA
CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO		AREA	CONTROL DE PLAGAS
GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS		VERSION	DG-003
ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO		FECHA	05 DE FEB DE 2018

CIUDAD Y FECHA	PITALITO HUILA	DIA	05	MES	09	AÑO	2026	HORA	10:AM	ORDEN DE SERVICIO N°.	7274		
CLIENTE O INSTITUCION	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL									CEDULA / NIT	899.999.737-9		
TELEFONO / CELULAR	3009124000							ORDENO SERVICIO	YANIRA CORDOBA RIVERA				
DIRECCION PRINCIPAL EMPRESA	CALLE 8 No. 4-71 PISO 3 EDIF BANCOLOMBIA NEIVA H							CORREO	mmtovar@registraduria.gov.co				
DIRECCION SERVICIO	CARRERA 4 No. 11-34 NEIVA HUILA No. 1							CONTACTO	MARGARITA MARIA TOVAR POLANCO	TEL.	3202666467		

SERVICIO PRESTADO	DIAGNOSTICO		CONTROL DE PLAGAS		DESINFECCION		LD TANQUES	X	JARDINERIA		SELLAMIENTOS		SUMINISTROS CIP				
PLAGA REPORTADA	CUCARACHA	ALEMANA		ZANCUDOS		HORMIGAS		ROEDORES		AVES		OTRA					
		AMERICANA		MOSCAS		GARRAPATAS		SERPIENTES		MUERCIELAGOS							
		ORIENTAL		AVISPAS		PULGAS		GORGOJO		TERMITAS							

LA EMPRESA CERTIFICA

SERVICIO		METODO DEL SERVICIO						PRODUCTO UTILIZADO			
DESINSECTACION	X	ASPERSION A MOTOR						FENDONA 60SC		INSECTICIDA GEL	
DESRATIZACION		ASPERSION MANUAL						SOLFAC 050		INSECTICIDA EN POLVO	
CONTROL AVES		NEBULIZACION						DELTAFORCE 2.5 EC		ATRAYENTE	
DESINFECCION		TERMONEBULIZACION						DELTAMETRINA		TRAMPA DE IMPACTO	
DESINS / VEHICULOS		CEBOS						K-OTHRINE SC 50		TRAMPA DE CEBADERO	
LAVADO DE TANQUES		GELES						ANFOCUAT ©		JAULA DE CAPTURA VIVA	
SELLAMIENTOS		ESPOLVOREO						CEBO PASTA		TRAMPA DE PEGAMENTO	
JARDINERIA		CORTE CESPED		PODA ARBOL		MANTENIMIENTO		CEBO GRANULADO		OTROS	
		PLANTACION		CERCAS		MATAMALEZA		HERBICIDA		AMONIO CUATERNARIO 5ª GENERACION	X
OTROS CUAL?	SE REALIZO EL LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE.										
RECOMENDACIONES											

TOTAL FACTURA		EFECTIVO		CREDITO		GIRO		YA PAGO		CONSIGNACCION	X	CORTESIA	

PROXIMO SERVICIO

CONTROL DE PLAGAS	DIA		MES		AÑO		DESINFECCION DE AREAS	DIA		MES		AÑO		JARDINERIA	DIA		MES		AÑO	
CONTROL ROEDORES	DIA		MES		AÑO		DESINFECCION VEHICULOS	DIA		MES		AÑO		LIMPIEZA	DIA		MES		AÑO	
LAVADO DE TANQUES	DIA		MES	03	AÑO	27	MANTENIMIENTO	DIA		MES		AÑO		OTRO	DIA		MES		AÑO	

POR SU SEGURIDAD Y LA DE SU PERSONAL RECOMENDACIONES Y PREVENCION CONTROL DE PLAGAS

Antes	Permitir el ingreso del personal identificado, a todas las áreas afectadas antes o después del servicio. (persona mayor edad)
	Todo el personal debe evacuar el área a intervenir (ancianos, embarazadas, niños, mascotas y en general)
	Tapar y guardar los alimentos cocidos y crudos, tapar bajilla de cocina y lavarlos después de la aplicación
	Apagar equipos eléctricos, gasodomesticos. Cubrir Computadores, impresoras, televisores, celulares. Dejar escritorios libres de documentación.
	Guardar vasijas de mascotas y lavar después de fumigación.
	Guardar en bolsas selladas juguetes de niños, mascotas.
Durante	Prohibido el ingreso al área donde se está realizado la aplicación de ser necesario el ingreso (Usar obligatoriamente mascara respirador, gafas). Como medida de protección
	Evitar circulación de personas en especial enfermos con enfermedades respiratorias, ancianos, niños, embarazadas ni mascotas.
	Prohibido manipulación de productos químicos por personal no autorizado
Después	En caso de tener contacto con algún producto de fumigación, lavar con abundante agua y jabón y si hay algún tipo de síntoma ir de INMEDIATO al médico.
	Cambiar agua de tanques, albercas, recipientes y bebederos de mascotas.
	Después de la aplicación no ingresar al lugar ANTES DE 2 HORAS. Después de la limpieza dejar ingresar los niños y mascotas
	Después de la aplicación abrir ventanas, puertas y realizar limpieza general – área de juego de niños y mascotas.
	OBLIGATORIO REALIZAR LIMPIEZA DE JUGUETERIA DESPUES DE LA FUMIGACION – DESINFECTAR ANTES DEL INGRESO DE NIÑOS
	Inspeccionar el personal de fumigación antes de salir y cualquier reclamo realizarlo dentro de las 2 ½ Horas siguientes.

QUIEN REALIZA Y ENTREGA EL SERVICIO		QUIEN RECIBE EL SERVICIO	
Nombre	Fumigemg cip	Nombre	Juan Camilo Gaona
Identificación	900.991.469-6	Identificación	1075230408
cargo	Técnico Aplicador	Cargo	A.A.
Operario		Hora termino	11:18 AM.

Powered by CamScanner

FUMIGEMG

NIT: 900.991.469-6		ZONA	HUILA
CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO		AREA	CONTROL DE PLAGAS
GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS		VERSION	DG-003
ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO		FECHA	05 DE FEB DE 2018

CIUDAD Y FECHA	PITALITO HUILA	DIA	12	MES	09	AÑO	2026	HORA		ORDEN DE SERVICIO N°.	7275		
CLIENTE O INSTITUCION	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL									CEDULA / NIT	899.999.737-9		
TELEFONO / CELULAR	3009124000						ORDENO SERVICIO		YANIRA CORDOBA RIVERA				
DIRECCION PRINCIPAL EMPRESA	CALLE 8 No. 4-71 PISO 3 EDIF BANCOLOMBIA NEIVA H						CORREO		mmtovar@registraduria.gov.co				
DIRECCION SERVICIO	CARRERA 4 No. 11-34 NEIVA HUILA – TANQUE No. 2						CONTACTO		MARGARITA MARIA TOVAR POLANCO	TEL.	3202666467		

SERVICIO PRESTADO	DIAGNOSTICO		CONTROL DE PLAGAS				DESINFECCION		LD TANQUES	X	JARDINERIA		SELLAMIENTOS		SUMINISTROS CIP	
PLAGA REPORTADA	CUCARACHA	ALEMANA		ZANCUDOS		HORMIGAS		ROEDORES		AVES		OTRA				
		AMERICANA		MOSCAS		GARRAPATAS		SERPIENTES		MURCIELAGOS						
		ORIENTAL		AVISPAS		PULGAS		GORGOJO		TERMITAS						

LA EMPRESA CERTIFICA

SERVICIO		METODO DEL SERVICIO						PRODUCTO UTILIZADO			
DESINSECTACION	X	ASPERSION A MOTOR						FENDONA 60SC		INSECTICIDA GEL	
DESRATIZACION		ASPERSION MANUAL						SOLFAC 050		INSECTICIDA EN POLVO	
CONTROL AVES		NEBULIZACION						DELTAFORCE 2.5 EC		ATRAYENTE	
DESINFECCION		TERMONEBULIZACION						DELTAMETRINA		TRAMPA DE IMPACTO	
DESINS / VEHICULOS		CEBOS						K-OTHRINE SC 50		TRAMPA DE CEBADERO	
LAVADO DE TANQUES		GELES						ANFOCUAT ©		JAULA DE CAPTURA VIVA	
SELLAMIENTOS		ESPOLVOREO						CEBO PASTA		TRAMPA DE PEGAMENTO	
JARDINERIA		CORTE CESPED		PODA ARBOL		MANTENIMIENTO		CEBO GRANULADO		OTROS	
		PLANTACION		CERCAS		MATAMALEZA		HERBICIDA		AMONIO CUATERNARIO 5ª GENERACION	X
OTROS CUAL?	SE REALIZO EL LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE.										
RECOMENDACIONES											
TOTAL FACTURA		EFECTIVO		CREDITO		GIRO		YA PAGO		CONSIGNACCION	X	CORTESIA	

PROXIMO SERVICIO

CONTROL DE PLAGAS	DIA		MES		AÑO		DESINFECCION DE AREAS	DIA		MES		AÑO		JARDINERIA	DIA		MES		AÑO	
CONTROL ROEDORES	DIA		MES		AÑO		DESINFECCION VEHICULOS	DIA		MES		AÑO		LIMPIEZA	DIA		MES		AÑO	
LAVADO DE TANQUES	DIA		MES	03	AÑO	27	MANTENIMIENTO	DIA		MES		AÑO		OTRO	DIA		MES		AÑO	

POR SU SEGURIDAD Y LA DE SU PERSONAL RECOMENDACIONES Y PREVENCION CONTROL DE PLAGAS

Antes	Permitir el ingreso del personal identificado, a todas las áreas afectadas antes o después del servicio. (persona mayor edad)
	Todo el personal debe evacuar el área a intervenir (ancianos, embarazadas, niños, mascotas y en general)
	Tapar y guardar los alimentos cocidos y crudos, tapar bajilla de cocina y lavarlos después de la aplicación
	Apagar equipos eléctricos, gasodomesticos. Cubrir Computadores, impresoras, televisores, celulares. Dejar escritorios libres de documentación.
	Guardar vasijas de mascotas y lavar después de fumigación.
	Guardar en bolsas selladas juguetes de niños, mascotas.
Durante	Prohibido el ingreso al área donde se está realizado la aplicación de ser necesario el ingreso (Usar obligatoriamente mascara respirador, gafas). Como medida de protección
	Evitar circulación de personas en especial enfermos con enfermedades respiratorias, ancianos, niños, embarazadas ni mascotas.
	Prohibido manipulación de productos químicos por personal no autorizado
Después	En caso de tener contacto con algún producto de fumigación, lavar con abundante agua y jabón y si hay algún tipo de síntoma ir de INMEDIATO al médico.
	Cambiar agua de tanques, albercas, recipientes y bebederos de mascotas.
	Después de la aplicación no ingresar al lugar ANTES DE 2 HORAS. Después de la limpieza dejar ingresar los niños y mascotas
	Después de la aplicación abrir ventanas, puertas y realizar limpieza general – área de juego de niños y mascotas.
	OBLIGATORIO REALIZAR LIMPIEZA DE JUGUETERIA DESPUES DE LA FUMIGACION – DESINFECTAR ANTES DEL INGRESO DE NIÑOS
	Inspeccionar el personal de fumigación antes de salir y cualquier reclamo realizarlo dentro de las 2 ½ Horas siguientes.

QUIEN REALIZA Y ENTREGA EL SERVICIO		QUIEN RECIBE EL SERVICIO	
Nombre	Fumigemg cip	Nombre	Kevin Camilo Cuevas
Identificación	900.991.469-6	Identificación	1075230408
cargo	Técnico Aplicador	Cargo	A.A.
Operario		Hora termino	07:47 P.M.

Powered by CamScanner