IDT DIESEL TOOLS

***TALLER ESPECIALIZADO***
***CALIDAD Y SERVICIO***

**AVALUÓ COMERCIAL DE AUTOMOTOR**

Sincelejo, 19 de junio de 2026

ASUNTO: CERTIFICACIÓN AVALUÓ COMERCIAL, ESTADO DEL VEHÍCULO, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN.

PARA: GOBERNACIÓN DE SUCRE

El vehículo relacionado a continuación se encuentra en mal estado de conservación y funcionamiento, se utilizan métodos descriptivos y comparativos utilizando medios tecnológicos y de identificación:

| | |
|---|---|
| PLACA | OGX053 |
| N° DE LICENCIA DE TRANSITO | 99-70670 005175 |
| MARCA | TOYOTA |
| MODELO | 1997 |
| TIPO | STATION WAGON |
| COLOR | GRIS HUMO |
| CHASIS | FZJ80-0187326 |
| MOTOR | 1FZ-0345279 |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| CILINDRAJE | 4.500 |
| SOAT | VENCIDO |
| TECNICOMECANICA | VENCIDO |

## 1. CALCULO AVALUÓ COMERCIAL

De acuerdo con la página oficial del Ministerio de Transporte, el vehículo descrito anteriormente, tiene un valor comercial de $ 16.700.000.oo. Se anexa avalo descargado de la pagina https://web.mintransporte.gov.co/Sibga/Home/Proyeccion3/6473?mode=1997&periodo=2016&nombre=JAMER%20NIETO&documento=10933468.

Por ser un vehículo oficial y el desgaste sufrido durante años al servicio de la Gobernación de Sucre, además de su apariencia estética en que se encuentra, así mismo por la vetustez del automotor, reparaciones eléctricos y mecánicos y latonería y pintura, se determina un valor de ***NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($ 9.000.000.oo).***

El vehículo no cuenta con los documentos mínimos para transitar vigentes, como son el SOAT y la TECNOMECANICA.

## 2. DICTAMEN PERICIAL

Se inspeccionaron y se constataron los sistemas de frenos, los cuales se encuentran en regular estado de conservación y funcionamiento, los dispositivos ópticos (Farolas, stops, direccionales, etc) en regular estado, así mismo el sistema de dirección en regular estado; la pintura se encuentra en un 50% de conservación.

En cuanto al motor del vehículo, este se encuentra en regular estado, por lo que se debe reparar en su totalidad.

Las llantas no cuentan con labrado en su parte rodante para la adherencia en el manto vial y vencidas en la fecha del fabricante.

## 3. CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta el estado y modelo del vehículo, se recomienda que se realice el proceso de remate, si así lo decide la entidad solicitante del avalúo, este automotor ya cumplió su vida útil para la prestación de un servicio seguro y cómodo para la Gobernación de Sucre.

## 4. MANIFESTACIÓN DEL EVALUADOR


El suscrito avaluador, identificado como aparece al pie de su firma, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen.

**JAMER NIETO MARQUEZ**
CC. 10.933.468
Mecánico Profesional

DT DIESEL TOOLS


**TALLER ESPECIALIZADO**
**CALIDAD Y SERVICIO**






DT DIESEL TOOLS


***TALLER ESPECIALIZADO***
***CALIDAD Y SERVICIO***



DT DIESEL TOOLS


**TALLER ESPECIALIZADO**
**CALIDAD Y SERVICIO**






DT DIESEL TOOLS


***TALLER ESPECIALIZADO***
***CALIDAD Y SERVICIO***






DT DIESEL TOOLS

**TALLER ESPECIALIZADO**
**CALIDAD Y SERVICIO**





## FICHA TÉCNICA


| ÍTEM | PLACA Y/O IDENTIFICACION | MARCA | ESTADO FINAL | MODELO | FOTO | Ubicación en el avaluó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGX 053 | TOYOTA | REMATE | 1997 |  | De la pagina 1-7 |

**JEINY EMILIANI RUIZ**
Subsecretaria de Recursos Administrativos

DT DIESEL TOOLS

**INSPECCION DE VEHICULOS**

TOYOTA | Fecha: 19/6/2026 | placa: OGX 053

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Inspección:** | 19/06/2026 | **Tipo de vehiculo:** | TOYOTA | Indique con un circulo en que parte el vehiculo tiene alguna condición defectuosa |
| **Numero de tarjeta de propiedad:** | 99-70670 005175 | **Placa del vehiculo:** | OGX 053 |  |
| **Nombre y apellidos del conductor:** | NO | **Modelo del vehiculo:** | 1997 | |
| **Fecha revisión tecnicomecánica:** | NO | **Numero de la Licencia de conducción - conductor:** | NO | |
| **Fecha de vencimiento del soat:** | NO | **Fecha ultimo cambio de aceite:** | 12/10/2020 | |
| **Fecha mantenimiento preventivo (nombre del taller):** | 3/05/2019 | **Kilometraje actual:** | NO | |

| **LISTA DE CHEQUEO** (marque con un x el resultado de cada item a evaluar según sea el caso: buen estado , mal estado, N/A) | | **BUEN ESTADO** | **MAL ESTADO** | **N / A** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|
| **NIVELES** | LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR | | X | | |
| | LIQUIDO DE FRENOS | | X | | |
| | ACEITE MOTOR | | X | | |
| | NIVEL LIQ. HIDRAULICO | | X | | |
| | AGUA DE LIMPIAVIDRIOS | | X | | |
| **PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)** | ACELERADOR (Uniformidad) | X | | | |
| | CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE) | | X | | |
| | FRENO (Agarre) | | X | | |
| **LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)** | LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS) | | X | | |
| | DIRECCIONALES | X | | | |
| | ESTACIONARIAS | | X | | |
| | STOPS (FRENOS) | X | | | |
| | TESTIGOS DEL TABLERO | X | | | |
| | LUZ DE REVERSA | X | | | |
| | LUCES INTERNAS | | X | | |
| **EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)** | EXTINTOR (BC - ABC) | | X | | |
| | FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR | | VENCIDAS | | |
| | LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire) | | | | |
| | CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS | | X | | |
| | 2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE | | X | | |
| | 2 TACOS | | X | | |
| | CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehículo operativo medidor de presión de aire) | | X | | |
| | LINTERNA | | X | | |
| | GATO | | X | | |
| | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas) | | X | | |
| **VARIOS** | LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire) | | X | | |
| | BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación) | | X | | |
| | RINES (Verificar no tengan golpes fisuras) | X | | | |
| | CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto) | X | | | |
| | PITO REVERSA (Vehículos operativos) | | X | | |
| | PITO | | X | | |
| | FRENO DE EMERGENCIA | | X | | |
| | ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras) | X | | | |
| | ESTADO CARCASA LUCES | | X | | |
| | PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido) | | X | | |
| | TAPIZADO | | X | | |
| | PANORAMICO (Sin fisuras) | X | | | |

**OBSERVACIONES:** (Relaciones observaciodes identificadas adicionales.)

diferencial tracero roto o dañado en su totalidad | caja de velocidades rota o dañada en su totalidad | precenta recalentamient en el motor | el motor no enciende | tanque de combustible con oxido | sistema de freno en mal estado | le faltan los cardanes de diferenciales | precenta problemas de freno por deterioro

A continuación constato que la información suministrada es certera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificaran a Recursos Físicos, Junto con Talento Humano.

**Nombre de quien elabora :** JAMER NIETO MARQUEZ

Jamer nieto.

**JAMER NIETO M / DIESELTOOLS**
**C.C. N° 10.933.468**

**propietario o responzable del vehiculo**
**C.C. N°**

Nota: *En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf*

Transporte

Bogotá D.C.,19 de junio de 2026

Señor(a) Ciudadano (a):
JAMER NIETO
10933468

Asunto: Base Gravable

En atención a su consulta realizada el 19 de junio de 2026 a las 09:08 AM, nos permitimos informarle que la Base Gravable para la Vigencia Fiscal 2016 correspondiente a su vehículo es:

| | |
|---|---|
| Tipo de Vehículo: | CAMIONETAS Y CAMPEROS |
| Clase: | CAMIONETAS Y CAMPEROS |
| Marca: | TOYOTA |
| Línea: | BURBUJA LC 80 EGMNU FZJ MT |
| Cilindraje: | 4477 |
| Modelo: | 1997 |
| Base Gravable: | $ 16.700.000 |

*Original Firmado*
*Daniel Eduardo Álvarez Castillo*
*Coordinador (e) Grupo Homologaciones y Avalúos*