ACCIDENTE JERSON AYOLA VIERNES 03 DE ABRIL


1. Descripción de actividad
Desmanche de estructura externa con agente removedor al 50% desde sistema de acceso andamio






2. ACCIDENTE GRAVE
Quemadura en antebrazo y bicep por exposición a producto viernes 03 de abril 20:55





3. Testimonios y versiones
Trabajador inicia turno 13:30, inicia labores 15:30 y reporta AT a las 20:55 pm. El trabajador no manifiesta picason, ardor o malestar hasta terminar turno






4. Revisón y posición durante la labor

Se revisan documentos, permisos y uso de EPPS todo en regla. Sin embargo al revisar EPP y Quemadura. Se identifica quemadura lineal similar al bordillo del guante







5. Descrpción de la tarea

Se identifica que el procedimiento contempla: aplicar producto sobre toda la zona y luego se aplica agua o trapo humedo para el retiro del producto. Bajo la premiso se revisa posición del trabajador el cual estaba apoyan ante brazo derecho sobre parasol (el cual ya se encontraba con producto removedor). ocasionando la fricción y quemadura.



