L & M INGENIERIA	INFORME FINAL DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE MURO Y SISTEMA DE CERRAMIENTO.	Version:	1
		Contratista:	L & M INGENIERIA

Nombre del Sitio:	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO.	Código:	INSTENALCO-BARRANQUILLA.
Ciudad:	BARRANQUILLA.	Dirección del sitio:	CARRERA 62 # 52 - 85
Departamento:	ATLÁNTICO.		

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:	

EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN DEL MURO Y LA MALLA DE CERRAMIENTO, CORRESPONDIENTES A UN CERRAMIENTO DE 29 ML Y 0,80 METROS DE ALTURA, SE EJECUTÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 10 COLUMNETAS DE CONCRETO DESTINADAS AL SOPORTE DE 10 TUBOS GALVANIZADOS VERTICALES DE 2" DE DIÁMETRO Y 1,80 METROS DE ALTURA.

SE REALIZÓ EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 58 ML DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1" DE DIÁMETRO, DISPUESTA DE MANERA HORIZONTAL Y DEBIDAMENTE SOPORTADA Y ADHERIDA A LOS TUBOS GALVANIZADOS VERTICALES DE 2", CON EL FIN DE PROPORCIONAR EL SOPORTE Y TENSADO ADECUADO DE LA MALLA ESLABONADA COLOR VERDE.

ASIMISMO, SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE ESCARIFICACIÓN Y PREPARACIÓN SUPERFICIAL DEL MURO BAJO, CORRESPONDIENTE A UNA DIMENSIÓN DE 0,80 METROS DE ALTURA POR 29 ML DE LONGITUD, PARA POSTERIORMENTE APLICAR PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 1, OBTENIENDO COMO RESULTADO UN ACABADO BICOLOR EN UNA DE LAS CARAS DEL MURO, CON TONALIDADES VERDE Y BLANCO, MIENTRAS QUE EN LA CARA OPUESTA SE APLICÓ UN ACABADO EN COLOR VERDE MILITAR.

ADICIONALMENTE, SE REALIZÓ LA REPARACIÓN DE LA PUERTA DE ACCESO UBICADA ENTRE EL SALÓN DE ARTE Y EL MURO PERIMETRAL, GARANTIZANDO SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.

SE HACE ENTREGA DE DOS (2) MARCOS PARA MICROFÚTBOL DESTINADOS A LA CANCHA MÚLTIPLE, FABRICADOS EN TUBERÍA GALVANIZADA Y ACABADOS CON PINTURA TIPO LACA COLOR BLANCO, ASEGURANDO SU PROTECCIÓN Y DURABILIDAD.

FINALMENTE, SE EJECUTÓ A CABALIDAD LA REPARACIÓN, AJUSTE Y TENSADO DE LA MALLA ESLABONADA COLOR AZUL EN LA SEDE 2, GARANTIZANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN, ESTABILIDAD Y FUNCIONALIDAD.

ANEXO LISTADO DE FOTOGRAFIAS



MURO Y MALLA ESLABONADA CARA COLOR VERDE.



MURO CON COLUMNETAS Y MALLA ESLABONADA CARA COLOR VERDE Y BLANCO.



COLUMNETAS, TUBERIA GALBANIZADA DE 2" Y 1".


ABRICACION DE COLUMNETAS PARA SOPORTE DE TUBERIA GALBANIZADA DE 2



INSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA VERTICAL DE 2".


INSTALACIÓN DE TUBERIA VERTICAL DE 1"



SUMUNISTRO DE MALLA ESLABONADA NUEVA.



INSTALACION DE MALLA ESLABONADA.


PUERTA TOTALMENTE NUEVA FABRICADA EN SITIO.



COLUMNETAS FABRICADAS EN SITIO Y TUBERIA GALVANIZADA DE 2" VERTICALES.



REPARACIÓN Y TENSADO DE MALLA ESLABONADA AZUL SEDE 2



REPARACIÓN DE MALLA ESLABONADA AZUL DE LA PUERTA. (52)



REPARACION Y TENSADO DE MALLA ESLABONADA MODULO SEDE 2



REPARACION Y TENSADO DE MALLA ESLABONADA MODULO SEDE 2



SUMINISTRO DE PORTERIA DE MISCRO X 2 UND

HABIENDO REALIZADO LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, ASÍ COMO DE LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO, SE CONSTATA QUE LOS TRABAJOS FUERON DESARROLLADOS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOS ALCANCES ESTABLECIDOS Y LOS REQUERIMIENTOS DEFINIDOS PARA LA INTERVENCIÓN.

EN CONSECUENCIA, SE RECIBE A SATISFACCIÓN Y A CABALIDAD EL PROYECTO DENOMINADO "REHABILITACIÓN DE MURO Y SISTEMA DE CERRAMIENTO", DEJANDO CONSTANCIA DE SU CORRECTA EJECUCIÓN, FUNCIONALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS PARA SU ENTREGA FINAL.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, Y EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD CON LAS OBRAS EJECUTADAS, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO POR AMBAS PARTES EN LA FECHA DE SU SUSCRIPCIÓN, QUEDANDO FORMALIZADO EL RECIBO A SATISFACCIÓN Y EL CIERRE DEL PROYECTO, SIN OBSERVACIONES TÉCNICAS PENDIENTES.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LAS PARTES INTERVINIENTES EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, CONFORMIDAD Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

POR EL CONTRATANTE

_____

NOMBRE:
CARGO:
C.C.:
FECHA: ____/____/_____

POR EL CONTRATISTA

Mara Cuervo

NOMBRE: Moricarmen Cuervo.
CARGO: representante legal.
C.C.: 56041046
FECHA: 17/07/2026