FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

MATERIAL DESMONTADO


ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 14 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Pasillo 3	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2
ITEM 1.3.44 **DESCRIPCIÓN**	Desmonte de ductos rectangulares metálicos montados en soportaría metálica para aire acondicionado (incluye: retiro de soportaría y elementos de sujeción, desarme de estructura metálica, entrega a la entidad en sitio de acopio, como elementos de reciclaje a entidades de recolección).		

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	Largo	Ancho	Altura	Cant.	Parcial
ductos pasillo 3	m2	2,40	0,20	0,36	1,00	2,69
	m2	1,42	0,20	0,36	1,00	1,59
	m2	1,22	0,20	0,36	1,00	1,37
	m2	3,56	0,20	0,35	1,00	3,92
	m2	1,23	0,20	0,16	1,00	0,89
	m2	1,20	0,27	0,16	1,00	1,02
	m2	1,30	0,30	0,16	1,00	1,20
	m2	1,10	0,33	0,16	1,00	1,08
					TOTAL	13,74
					VIENE ACUMULADO	13,74

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

Durante el proceso de desmonte de los ductos, se generó una cantidad de accesoriosc (riel chanel, varilla roscada, tuercas y arandelas), los cuales se tienendeagrupados, cabe resaltar que algunos bordes de ductos, por su desmonte sufieron deformaciones.

ESTADO

Las ductos desmontadas se encuentran en buen estado, en su gran mayoria, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando cumplimiento con las condiciones de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



QUIEN ENTREGA		QUIEN RECIBE
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre: Samed Musbah	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo: Arq. Residente	**Cargo:**	**Cargo:**

FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

MATERIAL DESMONTADO


ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 7 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Pasillo 4	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2
ITEM 1.3.44 **DESCRIPCIÓN**	Desmonte de ductos rectangulares metálicos montados en soportaría metálica para aire acondicionado (incluye: retiro de soportaría y elementos de sujeción, desarme de estructura metálica, entrega a la entidad en sitio de acopio, como elementos de reciclaje a entidades de recolección).		

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	Largo	Ancho	Altura	Cant.	Parcial
ductos pasillo 4 - tramo 1	m2	6,43	0,20	0,37	1,00	7,33
	m2	8,34	0,20	0,37	1,00	9,51
ductos pasillo 4 - tramo 2	m2	8,41	0,15	0,30	1,00	7,57
	m2	1,09	0,15	0,25	1,00	0,87
	m2	7,14	0,16	0,30	1,00	6,57
ductos pasillo 4 - tramo 3	m2	10,72	0,16	0,20	1,00	7,72
	m2	2,41	0,16	0,20	1,00	1,74
					TOTAL	41,30
					VIENE ACUMULADO	55,04

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA




OBSERVACIONES

Durante el proceso de desmonte de los ductos, se generó una cantidad de accesoriosc (riel chanel, varilla roscada, tuercas y arandelas), los cuales se tienendeagrupados, cabe resaltar que algunos bordes de ductos, por su desmonte sufieron deformaciones.

ESTADO

Las ductos desmontadas se encuentran en buen estado, en su gran mayoria, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando cumplimiento con las condiciones de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



QUIEN ENTREGA		QUIEN RECIBE
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre: Samed Musbah	**Nombre:**	**Nombre**
Cargo: Arq. Residente	**Cargo:**	**Cargo**

FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

MATERIAL DESMONTADO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN


CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 7 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Pasillo 1	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2

ITEM	1.3.44	**DESCRIPCIÓN**	Desmonte de ductos rectangulares metálicos montados en soportaría metálica para aire acondicionado (incluye: retiro de soportaría y elementos de sujeción, desarme de estructura metálica, entrega a la entidad en sitio de acopio, como elementos de reciclaje a entidades de recolección).

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	Largo	Ancho	Altura	Cant.	Parcial
Ductos pasillo 1	m2	2,68	0,16	0,20	1,00	1,93
					TOTAL	1,93
					VIENE ACUMULADO	56,97

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

Durante el proceso de desmonte de los ductos, se generó una cantidad de accesoriosc (riel chanel, varilla roscada, tuercas y arandelas), los cuales se tienendeagrupados, cabe resaltar que algunos bordes de ductos, por su desmonte sufieron deformaciones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO

Las ductos desmontadas se encuentran en buen estado, en su gran mayoria, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando cumplimiento con las condiciones de obra.

QUIEN ENTREGA		**QUIEN RECIBE**
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre: Samed Músbah	**Nombre:**	**Nombre**
Cargo: Arq. Residente	**Cargo:**	**Cargo**

FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

MATERIAL DESMONTADO


ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 7 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Pasillo 2	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2
ITEM 1.3.44 **DESCRIPCIÓN**	Desmonte de ductos rectangulares metálicos montados en soportaría metálica para aire acondicionado (incluye: retiro de soportaría y elementos de sujeción, desarme de estructura metálica, entrega a la entidad en sitio de acopio, como elementos de reciclaje a entidades de recolección).		

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	Largo	Ancho	Altura	Cant.	Parcial
Pasillo 2	m2	4,97	0,15	0,20	1,00	3,48
	m2	1,23	0,16	0,20	1,00	0,89
	m2	1,20	0,16	0,27	1,00	1,02
	m2	1,30	0,16	0,30	1,00	1,20
	m2	1,10	0,16	0,33	1,00	1,08
					TOTAL	7,66
					VIENE ACUMULADO	64,63

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

Durante el proceso de desmonte de los ductos, se generó una cantidad de accesoriosc (riel chanel, varilla roscada, tuercas y arandelas), los cuales se tienendeagrupados, cabe resaltar que algunos bordes de ductos, por su desmonte sufieron deformaciones.

ESTADO

Las ductos desmontadas se encuentran en buen estado, en su gran mayoria, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando cumplimiento con las condiciones de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



QUIEN ENTREGA		QUIEN RECIBE
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre: Samed Musbah	**Nombre:**	**Nombre**
Cargo: Arq. Residente	**Cargo:**	**Cargo**


ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** **MATERIAL DESMONTADO** **ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN**	CONSORCIO MARLYT / CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL

CONTRATO DE OBRA No.	CTO DE OBRA 427-2025	fecha	lunes, 7 de septiembre de 2026
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN		
CONTRATISTA	CONSORCIO MARLYT	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
ESPACIO INTERVENIDO	Pasillo 5	**PISO -NIVEL**	Sotano Nivel -2
ITEM 1.3.44 **DESCRIPCIÓN**	Desmonte de ductos rectangulares metálicos montados en soportaría metálica para aire acondicionado (incluye: retiro de soportaría y elementos de sujeción, desarme de estructura metálica, entrega a la entidad en sitio de acopio, como elementos de reciclaje a entidades de recolección).		

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION	UND	Largo	Ancho	Altura	Cant.	Parcial
Pasillo 5	m2	3,58	0,16	0,20	1,00	2,58
	m2	1,22	0,16	0,20	1,00	0,88
	m2	0,90	0,20	0,37	1,00	1,03
					TOTAL	4,48
					VIENE ACUMULADO	69,11

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

Durante el proceso de desmonte de los ductos, se generó una cantidad de accesoriosc (riel chanel, varilla roscada, tuercas y arandelas), los cuales se tienendeagrupados, cabe resaltar que algunos bordes de ductos, por su desmonte sufieron deformaciones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO

Las ductos desmontadas se encuentran en buen estado, en su gran mayoria, sin deformaciones ni daños críticos. Sin embargo, presentan suciedad acumulada de polvo. Aunque son técnicamente reutilizables, requieren un proceso de limpieza y reacondicionamiento antes de cualquier reinstalación, garantizando cumplimiento con las condiciones de obra.

QUIEN ENTREGA		QUIEN RECIBE
CONTRATISTA DE OBRA	**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**	**ENTIDAD**
Nombre: Samed Músbah	**Nombre:**	**Nombre**
Cargo: Arq. Residente	**Cargo:**	**Cargo**