"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial		Final	X

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.				04					
1.2	Período del informe	Del	10	10	2026	Al	15	10	2026	
1.3	Contrato #	FGN-RNO-0018-2026	Fecha	12	05	2026	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
1.4	Objeto									
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico especializado para el sistema integral de seguridad (CCTV, SISTEMA CONTROL DE ACCESO, SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS Y SISTEMA DE GESTION Y AUTOMATIZACIÓN), Con los que cuenta la sede principal de la Fiscalía General de la Nación Seccional Norte de Santander en la ciudad Cúcuta.										
1.5	Nombre del contratista									
SECURITY VIDEO EQUIPMENT S.A.S.										
1.6	Cédula o NIT					1.7	Correo electrónico			
830.005.066-1						director.ingenieria@secvideo.com.co				
1.8	Dirección					1.9	Teléfono			
Cra. 67a # 44 – 09 Bogotá, Salitre - El Greco						3153684414				
1.10	Fecha de Inicio			19	05	2026				
1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio	X			Registro Presupuestal	X					
Aprobación Garantía	X			Suscripción del Contrato	X					
1.12	Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica	X	No Aplica		Fecha	15	10	2026	

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) *(Agregar las filas que se requieran)*		
HECTOR ALEXIS CHIA HERRERA			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Dirección De Protección Y Asistencia – Unidad De Seguridad			607 5784709 **Ext.** 71004
2.4	**Correo electrónico**		hector.chia@fiscalia.gov.co
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
N/A		N/A	
2.8	**Correo electrónico**	N/A	

3.	**RESUMEN FINANCIERO**				
3.1	**Valor inicial del contrato**				
Es hasta por la suma de	$263.350.213				Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**NO**	**X**

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	$
TOTAL		**$**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
8726	16-03-2026

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	**Número y fecha de registro presupuestal**

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
32726	**12**	**05**	**2026**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	**Cesión**	**SI**		**NO**	**X**	**Fecha**	D	M	A
3.6	**Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)								

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
30-07-2026	$263.350.213	0	$50.516.303,25	$212.833.909,75
24-09-2026	$263.350.213	$50.516.303,25	$66.076.862,25	$146.757.047,5
08-10-2026	$263.350.213	$66.076.862,25	$70.253.135,12	$76.503.912,38
15-10-2026	$263.350.213	$70.253.135,12	$76.503.912,38	$0

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

4.	OTROS ASPECTOS	
4.1	**Acta de liquidación:**	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	100%
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		
4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	%100
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100		
4.4	**Persona natural** *(Si no aplica, colocar N/A)*	

Cuadro 5 – Persona Natural

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
N/A	N/A
(Si no aplica colocar N/A)	

4.5	Persona jurídica				
Fecha de Certificación	**Fecha**	08	10	2026
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.				

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		Las actividades ejecutadas durante el período evaluado cumplen las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		Se ejecutaron las actividades programadas correspondientes al avance del 25 % de ejecución.	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		Los mantenimientos realizados durante el período evaluado fueron recibidos a satisfacción y no se presentaron observaciones técnicas por parte de la supervisión.	
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.	X		Se realizó capacitación de los sistemas integrados al personal seleccionado por el supervisor.	
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X		Durante el período informado se ejecutaron los mantenimientos programados y las verificaciones técnicas previstas contractualmente.	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		El contratista dio cumplimiento en la entrega de acuerdo a los tiempos establecidos dentro del contrato.	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		El contratista dispuso del personal tanto ingeniero como técnico requerido para atender las actividades ejecutadas.	

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Recibo a satisfacción
- Factura No. SVE 2860
- Planilla capacitación

Informes anexos	**SI**	**X**	**NO**		**N/A**	
Tipo y detalle del informe:	CUARTO INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN BUNKER CÚCUTA CONTRATO No. FGN-RNO-0018-2026					

5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**X**	**No Cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista ha realizado los mantenimientos contratados de acuerdo al objeto del contrato.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato **FGN-RNO-0018-2026**

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno	X	N/A	

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista realizó los mantenimientos contratados en su totalidad de acuerdo al objeto del contrato.

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	Cedula
HECTOR ALEXIS CHIA HERRERA	1.093.758.171

Ciudad	Cúcuta	fecha	16	10	2026

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	HECTOR ALEXIS CHIA HERRERA		16-10-2026
Revisó			

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Johanna Bustos Flórez, identificada con cedula de ciudadanía No 1.031.120.723 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. M.P. 230629-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS** identificado con Nit 830.005.066-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en Bogotá D.C., a los (16) dieciséis días del mes de octubre de 2026.

Atentamente,

JOHANNA BUSTOS FLOREZ
Revisor Fiscal
C.C. 1.031.120.723 de Bogotá
M.P. 230629-T

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.031.120.723**

BUSTOS FLOREZ

APELLIDOS

JOHANNA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-MAR-1986**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-MAR-2004 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00566035-F-1031120723-20140423 **0038**101850A 2 1502835436

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

230629-T



JOHANNA
BUSTOS FLOREZ
C.C. 1031120723
RES. INSCRIPCION 603 DEL 24/07/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

235574 251786

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F0694A81420000080D2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHANNA BUSTOS FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1031120723 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 230629-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 03
		Página: 1 de 1

Marque con una «X» la unidad ejecutora a la que corresponde el contrato objeto de certificación:

FGN [X] **FEAB** [ ]

Vigencia de suscripción del contrato: 2026 | Contrato No.: FGN-RNO-0018-2026

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO.

Nombre / Razón social:	SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS — C.C./ NIT: 830.005.066-1
Correo electrónico del beneficiario:	director.ingenieria@secvideo.com.co
Período del servicio:	DEL 10 DE OCTUBRE DE 2026 AL 15 DE OCTUBRE DE 2026
Objeto contractual:	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico especializado para el sistema integral de seguridad (CCTV, SISTEMA CONTROL DE ACCESO, SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS Y SISTEMA DE GESTION Y AUTOMATIZACIÓN), Con los que cuenta la sede principal de la Fiscalía General de la Nación Seccional Norte de Santander en la ciudad Cúcuta.
Plazo de ejecución:	150 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio (...).
Concepto del Pago:	El valor de la presente factura es de $76.503.912,38 correspondiente al último pago o pago final.
N°. de Facturas o Cuentas de Cobro:	FACTURA ELECTRÓNICA No. SVE 2860 — Valor a Pagar $: $ 76.503.912,38

Licencias: SI [ ] NO [X] ‖ Ingreso de Almacén N°:

Aprobación de la póliza: No. NB-100446960 / NB-100119529 — Fecha: 15/05/2026 / 15/05/2026

	FGN	FEAB	No.	Fecha (DD-MM-AA)	Valor $
Afectación compromiso presupuestal:	[X]	[ ]	32726	12/05/2026	$ 76.503.912,38
	[ ]	[ ]			
	[ ]	[ ]			
	[ ]	[ ]			
Registro presupuestal del compromiso (RP):	[X]	[ ]	32726	12/05/2026	$ 263.350.213,00
	[ ]	[ ]			
	[ ]	[ ]			
	[ ]	[ ]			

Nombre del Supervisor o Delegado:	HECTOR ALEXIS CHIA HERRERA — C.C.: 1.093.758.171
Rol designado al Supervisor:	TÉCNICO INVESTIGADOR I
Dependencia:	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA - GRUPO DE SEGURIDAD NORTE DE SANTANDER
Correo Institucional del Supervisor:	hector.chia@fiscalia.gov.co — Tel. Ext.: 5784709 - 71206
Firma del Supervisor:	Hector A Chia H. — Fecha: 16/10/2026

Observaciones:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
NIT 830.005.066-1
CRA 67 A 44 09
Tel: (601) 2228900 - Ext. 114
Bogotá - Colombia
director.administrativo@secvideo.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. SVE 2860

Señores	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL		
NIT	800.187.569-3	**Teléfono**	(601) 6854566
Dirección	AV 3 9 37	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/10/2026, 08:55
Expedición	16/10/2026, 08:55
Vencimiento	15/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA Y SUS COMPONENTES SISTEMAS CCTV	1.00	16,450,450.00	16,450,450.00
2	RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA Y SUS COMPONENTES SISTEMA CONTROL DE ACCESO	1.00	14,750,000.00	14,750,000.00
3	RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA Y SUS COMPONENTES SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS	1.00	8,500,000.00	8,500,000.00
4	RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA Y SUS COMPONENTES SISTEMA DE GESTION Y AUTOMATIZACION	1.00	2,750,225.00	2,750,225.00
5	BOLSA DE REPUESTOS	1.00	21,838,327.00	21,838,327.00

Total items: 5

Total Bruto	64,289,002.00
IVA 19% SERV	8,065,628.25
IVA 19%	4,149,282.13
Total a Pagar	76,503,912.38

Valor en Letras:
Setenta y seis millones quinientos tres mil novecientos doce pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-15 por $ 76,503,912.38

Observaciones:
CONTRATO: FGN-RNO-0018-2026
IVA Régimen Común - Grandes Contribuyentes de ICA en Bogotá según Resolución No. DDI-029334 del 31 de octubre de 2025
Actividad Económica 4652 ICA 11.04 X 1000- Actividad Económica 6202 ICA 6.9 X 1000
Nota: Para el pago de esta factura se tienen las siguientes cuentas bancarias:
Cuenta Corriente Bancolombia N°18803361625
Cuenta Corriente Banco Occidente N°247028756
A Nombre de Security Video Equipment SAS con NIT 830.005.066-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764113884039 aprobado en 20260811 prefijo SVE desde el número 2789 al 3001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones Tarifa 11.04/1000
CUFE: 7d3f4c2cbc5fba9a1d04e5c89eeb700929992d0efbc467bef5a759fe3b5b1fb969dd884bbe98a2c0155bcb2f1fc139ce

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CUARTO INFORME
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
BUNKER CÚCUTA
CONTRATO No. FGN-RNO-0018-2026

OBJETO CONTRATO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD (CCTV, SISTEMA CONTROL DE ACCESO, SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS Y SISTEMA DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN), CON LOS QUE CUENTA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL NORTE DE SANTANDER EN LA CIUDAD CÚCUTA.

OBJETIVO: CUARTO INFORME CTO FGN-RNO-0018-2026

Informar las actividades realizadas del mantenimiento preventivo al sistema de CCTV

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONTROL DE ACCESO

Se realiza mantenimiento preventivo a los controladores de acceso marca Software House, se realiza el reemplazo de las baterías en los 18 controladores ubicados en los cuartos técnicos de la entidad





ANTIGUAS



NUEVAS

CCTV

Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de todo el sistema CCTV, se realizaron los traslados solicitados por la supervisión y adicional se instalo un PTZ en la esquina nororiental como apoyo a las cámaras panorámicas del frente de la entidad.

- Piso 7 Torre 3 se reubica la cámara que estaba dentro de la sala de reuniones para el área común.



- Se hace ajuste de la cobertura de la cámara de intervención temprana en el segundo piso

	
Antes	Después

- Sala de versión oriente en piso 2, se saca la cámara al área común, ya que esta zona era un solo espacio y quedo dividida en varias oficinas

	
Antes	Después

- Sala de microscopia se traslada de lugar para no visualizar los monitores directamente.

	
Antes	Después

- La cámara que visualizaba el ingreso de funcionarios es retirada de esta área, ya que hay otra cámara panorámica cubriendo todo el espacio y es trasladada al área de caniles, donde no se tenia ninguna visualización.

	
Antes	Después

- Se traslada cámara panorámica 360° de la sala múltiple al área de cafetería en el piso 3 torre 1



- Se desmontan 2 cámaras del área Sala Gesell y una de ellas se traslada para el tercer piso torre 1 en sala de victimas y la otra para el piso 7 torre 3 recepción asesor CTI



	
Sala de victimas	Asesor CTI

- Se reinstala cámara panorámica 360° ubicada en el costado centro oriente y se cambia caja de paso para evitar filtraciones de agua.

	
Antes	Después

Se ajusta la el enfoque de las cámaras que así lo requerían.

Se realizo el cambio de los switchs de los pisos 4 y 5 de la torre que 1 que estaban en calidad de préstamo por daño en los instalados inicialmente, los switchs retirados se entregan al Ing. Héctor supervisor del contrato.

	
Piso 4	Piso 5

Se realizo actualización a los dos grabadores marca Exacq visión quedando en la última versión disponible que es la 26.1.8.0, se realizó actualización de los nombres de las cámaras, se actualizo el listado de direccionamiento IP y adicional se realiza los backups de configuración de los dos equipos.

AUTOMATIZACIÓN

Se realiza limpieza y revisión de los 5 tableros dispuestos para automatización que monitorea a través de contactos secos las bombas eyectoras y de agua potable. Estas están ubicadas en el sótano.



RESULTADO FINAL:

Se realizó la actualización del software BioStar 2 a su última versión disponible. Debido a que opera de manera independiente de CCURE 9000, esta actualización no afecta directamente el funcionamiento de dicho sistema.

Sin embargo, BioStar 2 finalizará su ciclo de vida (EOL), lo que implica que dejará de recibir soporte y actualizaciones del fabricante. Su sucesor, BioStar X, cuenta con un modelo de

licenciamiento y no es compatible con los lectores BioEntry Plus instalados actualmente en los molinetes de la entidad.



Version anterior 2.7.5.7



Version actual 2.9.12.31

De igual manera se realizó la actualización del firmware a todos los lectores para que fuera compatible con la versión instalada de Biostar 2

Todos Dispositivos

ID Dispositivo	Nombre	Grupo	Tipo Dispositivo (Maestra/Esclavo)	Dirección IP	Estatus Dispositivo	Firmware Version
541612413	ENTRADA MOLINETE DISCAPACITADOS	Todos los Dispositivos	BioEntry P2	192.168.11.50	Normal	1.6.1 [2026/04/27 15:08:...
541612397	MOLINETE 01 ENTRADA (192.168.11.52)	Todos los Dispositivos	BioEntry P2	192.168.11.52	Normal	1.6.1 [2026/04/27 15:08:...
541612415	MOLINETE 01 SALIDA (192.168.11.53)	Todos los Dispositivos	BioEntry P2	192.168.11.53	Normal	1.6.1 [2026/04/27 15:08:...
541612405	MOLINETE 02 ENTRADA (192.168.11.54)	Todos los Dispositivos	BioEntry P2	192.168.11.54	Normal	1.6.1 [2026/04/27 15:08:...
541612399	MOLINETE 03 ENTRADA (192.168.11.56)	Todos los Dispositivos	BioEntry P2	192.168.11.56	Normal	1.6.1 [2026/04/27 15:08:...
541612401	MOLINETE 03 SALIDA (192.168.11.57)	Todos los Dispositivos	BioEntry P2	192.168.11.57	Normal	1.6.1 [2026/04/27 15:08:...
541612406	MOLINETE 04 ENTRADA(192.168.11.58)	Todos los Dispositivos	BioEntry P2	192.168.11.58	Normal	1.6.1 [2026/04/27 15:08:...
541612402	MOLINETE 05 ENTRADA (192.168.11.60)	Todos los Dispositivos	BioEntry P2	192.168.11.60	Normal	1.6.1 [2026/04/27 15:08:...
541612409	MOLINETE 05 SALIDA(192.168.11.61)	Todos los Dispositivos	BioEntry P2	192.168.11.61	Normal	1.6.1 [2026/04/27 15:08:...
541612412	MOLINETE 06 ENTRADA (192.168.11.62)	Todos los Dispositivos	BioEntry P2	192.168.11.62	Normal	1.6.1 [2026/04/27 15:08:...
541612410	MOLINETE 06 SALIDA(192.168.11.63)	Todos los Dispositivos	BioEntry P2	192.168.11.63	Normal	1.6.1 [2026/04/27 15:08:...
541612403	MOLINETE 07 ENTRADA (192.168.11.64)	Todos los Dispositivos	BioEntry P2	192.168.11.64	Normal	1.6.1 [2026/04/27 15:08:...
541612396	MOLINETE 07 SALIDA(192.168.11.65)	Todos los Dispositivos	BioEntry P2	192.168.11.65	Normal	1.6.1 [2026/04/27 15:08:...
541660488	MOLINETE 2 SALIDA (192.168.11.55)	Todos los Dispositivos	BioEntry P2	192.168.11.55	Normal	1.6.1 [2026/04/27 15:08:...
541612398	MOLINETE 4 SALIDA (192.168.11.59)	Todos los Dispositivos	BioEntry P2	192.168.11.59	Normal	1.6.1 [2026/04/27 15:08:...
541612400	SALIDA MOLINETE DISCAPACITADOS	Todos los Dispositivos	BioEntry P2	192.168.11.51	Normal	1.6.1 [2026/04/27 15:08:...

Por solicitud de la supervisión de deja precargado un modelo de informe para que este pueda ser descargado directamente desde el software de Ccure 9000, este archivo estará como anexo a este informe.

Todos los controladores de acceso y el panel de incendio quedaron en línea al terminar el mantenimiento.

Controladores de Acceso



En línea

Panel de Incendio



En línea

Se hace entrega de los backups del sistema a la fecha.

Ing. Héctor Chía
SUPERVISOR CTO FGN-RNO-0018-2026

Ing. Edisson Diaz
Director Ingeniería
SECURITY VIDEO

SECURITY VIDEO	CAPACITACIÓN USUARIOS		
	CÓDIGO FMT-TEC-04	VERSIÓN 05	PÁGINA 1 DE 1

ENTIDAD	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN BUNKER CÚCUTA				
PROYECTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			FECHA	1 DE OCTUBRE DE 2026
CONTRATO	FGN-RNO-0018-2026	CIUDAD	CÚCUTA		
TEMA	CAPACITACIÓN EN CONFIGURACIÓN DE USUARIOS (TARJETA HABIENTES) EN CCURE 9000 Y BIOSTAR 2, SACAR INFORMES DE ACCESOS DESDE LA PLATAFORMA				
	CAPACITACIÓN EN CCTV, MANEJO DE CÁMARAS PTZ Y OPERACIÓN GENERAL				
	CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, REGLAS DE ACTIVACIÓN Y COMO PROCEDER EN EVACUACIONES GENERALES				
CAPACITADOR					
NOMBRE	EDISSON DIAZ	CARGO	DIRECTOR DE INGENIERÍA	FIRMA	EDISON DIAZ

Nº	NOMBRES COMPLETO	CARGO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Hector Abens Chia Herrera.	Supervisor - Lider Seguridad	1.093.758.171	3104772369	hector.chia@fiscalia.gov.co.	
2	Jaison Giovanny Cardenas Ortega	Agente Proteccion I	1090497529	3222711551	Jaison.Cardenas@fiscalia.g	Jaison Carden O.
3	Johnaton Jair Quiroz Peña	Agente Proteccion I	1090463540	3227910248	Johnaton.quiroz@Gmail.com	Johnaton Quiroz.
4						
5						

SECURITY VIDEO EQUIPMENT
CARRERA 67 A # 44-09 PBX 222 89 00
E-MAIL: servicio.cliente@secvideo.com.co, Bogotá D.C Colombia