DETALLES DE CIELO RASO EN DRYWALL
SOPORTES



DETALLES DE SOPORTES PARACOLECTORES

SOPORTE COLGANTE PARA TUBERIA COLGANTE



SOPORTE PARA TUBERIA COLGANTE



SOPORTE PARA TUBERIA DE DESAGUES POR DUCTO



DETALLE ANCLAJE DE VENTANA Y ANTEPECHO



CORTE A1-A1

VIGA VERTICAL



CORTE B1-B1



VIGA VERTICAL C1





DETALLE ELEMENTO DE FACHADA EN TOLETE A LA VISTA CON ENCHAPE EN COLUMNAS Y VIGAS





CORTE A2-A2



CORTE A3-A3

DETALLE ELEMENTO DE FACHADA CON PAÑETE EN BLOQUE



CORTE D1-D1





CORTE B2-B2



CORTE B3-B3



DETALLE DE DINTEL PREFABRICADO

NOTAS ESTRUCTURALES
REGLAMENTO SISMO RESISTENTES NSR - 10

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES CAPITULO A.9

* (A) ACABADO Y ELEMENTOS ARQUITECTONICOS DECORATIVOS SE DENOMINA DESEMPEÑO EL COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES CLASIFICADA EN EL GRADO BUENO.

* GRADO DE DESEMPEÑO MINIMO COEFICIENTE CAPACIDAD DE DISIPACION Rp = 1.50
- MORTERO DE PEGA 17.5 Mpa = 175 KGF/ cm².
- LADRILLO ARCILLA MACIZA F'm = 7.0 Mpa- 70 Kgf/ Cm².

MUNICIPIO DE SOGAMOSO	ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE MAURICIO BARÓN G.	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Secretaria de Planeación: DORA AMANDA MESA C.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA HELBER DANILO MARTINEZ DIRECTOR DE PROYECTOS WILMAN ARTURO TINJACA CONSTRUCTOR RESPONSABLE	INTERVENTORIA: DIRECTOR RESIDENTE VALIDACION INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:
DIRECTOR
RESIDENTE

CONTROL DE MODIFICACIONES

FECHA	VERSION	MODIFICACION	ARQ. RESPONSABLE	OFICIO	FIRMA

PROYECTO: **DISEÑO ESTRUCTURAL**
CENTRO VIDA NORTE MODULO BAÑOS 1

UBICACIÓN: **CARRERA 11 No.40-31**
MUNICIPIO DE SOGAMOSO

CONTENIDO: **ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**
NOTAS Y DETALLES

ELABORACIÓN: **Ing. HELBER DANILO MARTINEZ CH.**
MAT. 15051-158-TNT

DISEÑO:
ARQUITECTONICO: **Arq. YENNY COSTANSA ALFONSO V.**
Mat. 070201-183-TNT
ESTRUCTURAL: **Ing. FELIPE PEÑUELA CHAVEZ**
Mat. Prof. 15051-157-TNT
REVISOR ESTRUCTURAL: **Ing. CARLOS MAURICIO GOMEZ M.**
Mat. Prof. 15051-157-TNT

ARCHIVO DIGITAL: ESTRUCT- CENTRO VIDA- AGOSTO 2026 .dwg
ESCALA: **INDICADAS 1:50 / 1:25**
FECHA: **JULIO DE 2026**
PLANO: **3 DE 3**