Alcaldia de Villanueva

ALCALDÍA DE VILLANUEVA
INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

Municipio de Villanueva – Bolívar | Enfoque MGA | 2026

1. DIAGNÓSTICO TÉCNICO GENERAL

Desde el punto de vista técnico, la infraestructura deportiva del municipio presenta condiciones heterogéneas, con predominio de escenarios en estado regular a deficiente, evidenciando ausencia de mantenimiento, desgaste por uso y limitaciones en diseño funcional y normativo.

2. CANCHA DE MICROFÚTBOL

Estado: REGULAR. Presenta desgaste en superficie, pérdida de demarcación, oxidación en cerramiento y cubierta con necesidad de mantenimiento. Es funcional pero no cumple estándares competitivos.




Foto 1. Cancha de microfútbol

3. ESTADIO DE BÉISBOL 20 DE JUNIO

Estado: REGULAR A DEFICIENTE. Campo con irregularidades, cobertura vegetal discontinua, ausencia de drenaje tecnificado y limitación en equipamiento. No apto para competencias formales sin intervención.



Foto 2. Estadio de béisbol

4. CANCHA COMPLEJO PETROMIL

Estado: REGULAR – BUENO. Mejor condición relativa, sin embargo presenta limitaciones en infraestructura complementaria, urbanismo y posibles deficiencias en drenaje.



Foto 3. Cancha Petromil

CONCLUSIÓN

Se concluye que el municipio presenta un déficit cualitativo en infraestructura deportiva, con escenarios funcionales pero no normativos, lo que justifica la inversión en un estadio moderno y la rehabilitación de escenarios existentes.