ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico:	**SSFFS-09621 - 2024**
Radicado No.	2024ER170693
Elaboro	DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA
Pagina	1 de 9

Fecha	18 de septiembre de 2024	Sitio de Visita	CL 182 6 30
Especie	Cipres, Pino cipres, Pino	Solicitante	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION
N. cientifico	Cupressus lusitanica	Dirección Solicit.	CR 7 No. 32 - 12
Árbol Nº	1	c.c. ó N.I.T	899999061-9 122
Cod.SIGAU	NoTiene	Longitud y Latitud	-74.025026,4.758911
Loc. Exacta del árbol	TALUD		

DESCRIPCIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

ESTADO FÍSICO: Ramas Pendulares, Ramas con peligro de caída, Desgarre de rama, Fuste recto, Estado de raiz No apreciable

ESTADO SANITARIO: Copa en buen estado, Fuste en buen estado, Raiz en buen estado

RESUMEN ESTADO GENERAL


Zona de pendiente, Deficiente estado fisico,

VISTA GENERAL



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414082

VISTA DETALLE



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414083

TIPO DE TRATAMIENTO		DIMENSIONES	
Poda de estructura	X	**P.A.P (m)**	0.66
Tala		**Altura Total (m)**	12
Bloqueo y Traslado		**Altura Com. (m)**	
Conservar		**Volumen com**	
Tratamiento integral			
Tratamiento especial			

CONCEPTO TECNICO:

SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA PODA DE MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL POR EMERGENCIA DE UN (1) INDIVIDUO DE LA ESPECIE CIPRES CON FRACTURA DE RAMIFICACION PRINCIPAL, POR LO CUAL, MEDIANTE LA ACTIVIDAD AUTORIZADA SE BUSCA EVITAR ACCIDENTES PRODUCTO DE LA CAIDA DE LA RAMA.

DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA

Subdirección de Silvicultra, Flora y Fauna Silvestre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico:	**SSFFS-09621 - 2024**
Radicado No.	2024ER170693
Elaboro	DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA
Pagina	2 de 9

Fecha	18 de septiembre de 2024	Sitio de Visita	CL 182 6 30
Especie	NN	Solicitante	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION
N. cientifico	NN	Dirección Solicit.	CR 7 No. 32 - 12
Árbol Nº	2	c.c. ó N.I.T	899999061-9 122
Cod.SIGAU	NoTiene	Longitud y Latitud	-74.025253,4.758824
Loc. Exacta del árbol	TALUD		

DESCRIPCIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

ESTADO FÍSICO: Ramas secas, Fuste inclinado, Fuste muy inclinado, Estado de raiz No apreciable

ESTADO SANITARIO: Copa en buen estado, Fuste en buen estado, Raiz en buen estado

RESUMEN ESTADO GENERAL


Zona de pendiente, Mal anclado, Peligro de volcamiento, Deficiente estado sanitario, Deficiente estado fisico,

VISTA GENERAL



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414084

VISTA DETALLE



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414085

TIPO DE TRATAMIENTO		DIMENSIONES	
Poda		**P.A.P (m)**	0.22
Tala	X	**Altura Total (m)**	4.5
Bloqueo y Traslado		**Altura Com. (m)**	
Conservar		**Volumen com**	0
Tratamiento integral			
Tratamiento especial			

CONCEPTO TECNICO:

SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA POR EMERGENCIA DE UN (1) INDIVIDUO DE ESPECIE INDETERMINADA DEBIDO A QUE PRESENTA MUERTE EN PIE Y PERDIDA DE VERTICALIDAD, EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE, POR LO CUAL, MEDIANTE LA ACTIVIDAD AUTORIZADA SE BUSCA EVITAR ACCIDENTES PRODUCTO DEL VOLCAMIENTO ESPONTANEO DEL INDIVIDUO.

DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA

Subdirección de Silvicultra, Flora y Fauna Silvestre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico:	**SSFFS-09621 - 2024**
Radicado No.	2024ER170693
Elaboro	DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA
Pagina	3 de 9

Fecha	18 de septiembre de 2024	Sitio de Visita	CL 182 6 30
Especie	Cerezo, capuli	Solicitante	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION
N. cientifico	Prunus capuli	Dirección Solicit.	CR 7 No. 32 - 12
Árbol Nº	3	c.c. ó N.I.T	899999061-9 122
Cod.SIGAU	NoTiene	Longitud y Latitud	-74.024826,4.758521
Loc. Exacta del árbol	TALUD		

DESCRIPCIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

ESTADO FÍSICO: Ramas con peligro de caída, Fuste inclinado, Fuste torcido, Estado de raiz No apreciable

ESTADO SANITARIO: Copa en buen estado, Fuste en buen estado, Raiz en buen estado

RESUMEN ESTADO GENERAL

Zona de pendiente, Mal anclado, Peligro de volcamiento,

VISTA GENERAL



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414086

VISTA DETALLE



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414087

TIPO DE TRATAMIENTO		DIMENSIONES	
Poda		**P.A.P (m)**	0.26
Tala	X	**Altura Total (m)**	8.3
Bloqueo y Traslado		**Altura Com. (m)**	
Conservar		**Volumen com**	0
Tratamiento integral			
Tratamiento especial			

CONCEPTO TECNICO:

SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA POR EMERGENCIA DE UN (1) INDIVIDUO DE ESPECIE CEREZO CON PERDIDA DE VERTICALIDAD EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE, POR LO CUAL, MEDIANTE LA ACTIVIDAD AUTORIZADA SE BUSCA EVITAR ACCIDENTES PRODUCTO DEL VOLCAMIENTO ESPONTANEO DEL INDIVIDUO.

DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA

Subdirección de Silvicultra, Flora y Fauna Silvestre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico:	**SSFFS-09621 - 2024**
Radicado No.	2024ER170693
Elaboro	DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA
Pagina	4 de 9

Fecha	18 de septiembre de 2024	Sitio de Visita	CL 182 6 30
Especie	Cipres, Pino cipres, Pino	Solicitante	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION
N. cientifico	Cupressus lusitanica	Dirección Solicit.	CR 7 No. 32 - 12
Árbol Nº	4	c.c. ó N.I.T	899999061-9 122
Cod.SIGAU	NoTiene	Longitud y Latitud	-74.024915,4.758631
Loc. Exacta del árbol	TALUD		

DESCRIPCIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

ESTADO FÍSICO: Ramas con peligro de caída, Fuste inclinado, Estado de raiz No apreciable

ESTADO SANITARIO: Copa en buen estado, Fuste en buen estado, Raiz en buen estado

RESUMEN ESTADO GENERAL

Zona de pendiente, Mal anclado, Peligro de volcamiento,

VISTA GENERAL



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414088

VISTA DETALLE



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414089

TIPO DE TRATAMIENTO		DIMENSIONES	
Poda		**P.A.P (m)**	0.76
Tala	X	**Altura Total (m)**	12.5
Bloqueo y Traslado		**Altura Com. (m)**	
Conservar		**Volumen com**	0
Tratamiento integral			
Tratamiento especial			

CONCEPTO TECNICO:

SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA POR EMERGENCIA DE UN (1) INDIVIDUO DE ESPECIE CIPRES CON PERDIDA DE VERTICALIDAD EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE, POR LO CUAL, MEDIANTE LA ACTIVIDAD AUTORIZADA SE BUSCA EVITAR ACCIDENTES PRODUCTO DEL VOLCAMIENTO ESPONTANEO DEL INDIVIDUO.

DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA

Subdirección de Silvicultra, Flora y Fauna Silvestre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico:	**SSFFS-09621 - 2024**
Radicado No.	2024ER170693
Elaboro	DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA
Pagina	5 de 9

Fecha	18 de septiembre de 2024	Sitio de Visita	CL 182 6 30
Especie	Cipres, Pino cipres, Pino	Solicitante	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION
N. cientifico	Cupressus lusitanica	Dirección Solicit.	CR 7 No. 32 - 12
Árbol Nº	5	c.c. ó N.I.T	899999061-9 122
Cod.SIGAU	NoTiene	Longitud y Latitud	-74.024895,4.758695
Loc. Exacta del árbol	TALUD		

DESCRIPCIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

ESTADO FÍSICO: Ramas con peligro de caída, Fuste inclinado, Estado de raiz No apreciable

ESTADO SANITARIO: Copa en buen estado, Fuste en buen estado, Raiz en buen estado

RESUMEN ESTADO GENERAL

Zona de pendiente, Mal anclado, Peligro de volcamiento,

VISTA GENERAL



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414090

VISTA DETALLE



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414091

TIPO DE TRATAMIENTO		DIMENSIONES	
Poda		**P.A.P (m)**	0.63
Tala	X	**Altura Total (m)**	11.5
Bloqueo y Traslado		**Altura Com. (m)**	
Conservar		**Volumen com**	0
Tratamiento integral			
Tratamiento especial			

CONCEPTO TECNICO:

SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA POR EMERGENCIA DE UN (1) INDIVIDUO DE ESPECIE CIPRES CON PERDIDA DE VERTICALIDAD EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE, POR LO CUAL, MEDIANTE LA ACTIVIDAD AUTORIZADA SE BUSCA EVITAR ACCIDENTES PRODUCTO DEL VOLCAMIENTO ESPONTANEO DEL INDIVIDUO.

DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA

Subdirección de Silvicultra, Flora y Fauna Silvestre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico:	**SSFFS-09621 - 2024**
Radicado No.	2024ER170693
Elaboro	DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA
Pagina	6 de 9

Fecha	18 de septiembre de 2024	Sitio de Visita	CL 182 6 30
Especie	Cipres, Pino cipres, Pino	Solicitante	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION
N. cientifico	Cupressus lusitanica	Dirección Solicit.	CR 7 No. 32 - 12
Árbol Nº	6	c.c. ó N.I.T	899999061-9 122
Cod.SIGAU	NoTiene	Longitud y Latitud	-74.024968,4.758783
Loc. Exacta del árbol	TALUD		

DESCRIPCIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

ESTADO FÍSICO: Ramas con peligro de caída, Fuste inclinado, Estado de raiz No apreciable

ESTADO SANITARIO: Copa en buen estado, Fuste en buen estado, Raiz en buen estado

RESUMEN ESTADO GENERAL

Zona de pendiente, Mal anclado, Altura excesiva para el lugar de siembra, Peligro de volcamiento, Inadecuado distanciamiento, Espacio insufuciente de emplazamiento,

VISTA DETALLE



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414093

VISTA GENERAL



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414092

TIPO DE TRATAMIENTO	
Poda	
Tala	X
Bloqueo y Traslado	
Conservar	
Tratamiento integral	
Tratamiento especial	

DIMENSIONES	
P.A.P (m)	0.3
Altura Total (m)	9.5
Altura Com. (m)	
Volumen com	0

CONCEPTO TECNICO:

SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA POR EMERGENCIA DE UN (1) INDIVIDUO DE ESPECIE CIPRES CON PERDIDA DE VERTICALIDAD EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE, POR LO CUAL, MEDIANTE LA ACTIVIDAD AUTORIZADA SE BUSCA EVITAR ACCIDENTES PRODUCTO DEL VOLCAMIENTO ESPONTANEO DEL INDIVIDUO.

DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA

Subdirección de Silvicultra, Flora y Fauna Silvestre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico:	**SSFFS-09621 - 2024**
Radicado No.	2024ER170693
Elaboro	DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA
Pagina	7 de 9

Fecha	18 de septiembre de 2024	Sitio de Visita	CL 182 6 30
Especie	Cipres, Pino cipres, Pino	Solicitante	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION
N. cientifico	Cupressus lusitanica	Dirección Solicit.	CR 7 No. 32 - 12
Árbol Nº	7	c.c. ó N.I.T	899999061-9 122
Cod.SIGAU	NoTiene	Longitud y Latitud	-74.024968,4.758783
Loc. Exacta del árbol	TALUD		

DESCRIPCIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO


ESTADO FÍSICO: Ramas con peligro de caída, Fuste inclinado, Estado de raiz No apreciable

ESTADO SANITARIO: Copa en buen estado, Fuste en buen estado, Raiz en buen estado

RESUMEN ESTADO GENERAL

Zona de pendiente, Mal anclado, Altura excesiva para el lugar de siembra, Peligro de volcamiento, Inadecuado distanciamiento, Espacio insufuciente de emplazamiento,

VISTA DETALLE



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414095

VISTA GENERAL



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414094

TIPO DE TRATAMIENTO		DIMENSIONES	
Poda		**P.A.P (m)**	0.3
Tala	X	**Altura Total (m)**	9.5
Bloqueo y Traslado		**Altura Com. (m)**	
Conservar		**Volumen com**	0
Tratamiento integral			
Tratamiento especial			

CONCEPTO TECNICO:

SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA POR EMERGENCIA DE UN (1) INDIVIDUO DE ESPECIE CIPRES CON PERDIDA DE VERTICALIDAD EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE, POR LO CUAL, MEDIANTE LA ACTIVIDAD AUTORIZADA SE BUSCA EVITAR ACCIDENTES PRODUCTO DEL VOLCAMIENTO ESPONTANEO DEL INDIVIDUO.

DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA

Subdirección de Silvicultra, Flora y Fauna Silvestre

FICHA TECNICA DE REGISTRO	
Concepto Técnico:	**SSFFS-09621 - 2024**
Radicado No.	2024ER170693
Elaboro	DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA
Pagina	8 de 9

Fecha	18 de septiembre de 2024	Sitio de Visita	CL 182 6 30
Especie	Cipres, Pino cipres, Pino	Solicitante	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION
N. cientifico	Cupressus lusitanica	Dirección Solicit.	CR 7 No. 32 - 12
Árbol Nº	8	c.c. ó N.I.T	899999061-9 122
Cod.SIGAU	NoTiene	Longitud y Latitud	-74.024968,4.758783
Loc. Exacta del árbol	TALUD		

DESCRIPCIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

ESTADO FÍSICO: Ramas con peligro de caída, Fuste inclinado, Estado de raiz No apreciable

ESTADO SANITARIO: Copa en buen estado, Fuste en buen estado, Raiz en buen estado

RESUMEN ESTADO GENERAL

Zona de pendiente, Mal anclado, Altura excesiva para el lugar de siembra, Peligro de volcamiento, Inadecuado distanciamiento, Espacio insufuciente de emplazamiento,

VISTA GENERAL



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414096

VISTA DETALLE



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414097

TIPO DE TRATAMIENTO		**DIMENSIONES**	
Poda		**P.A.P (m)**	0.3
Tala	X	**Altura Total (m)**	9
Bloqueo y Traslado		**Altura Com. (m)**	
Conservar		**Volumen com**	0
Tratamiento integral			
Tratamiento especial			

CONCEPTO TECNICO:

SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA POR EMERGENCIA DE UN (1) INDIVIDUO DE ESPECIE CIPRES CON PERDIDA DE VERTICALIDAD EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE, POR LO CUAL, MEDIANTE LA ACTIVIDAD AUTORIZADA SE BUSCA EVITAR ACCIDENTES PRODUCTO DEL VOLCAMIENTO ESPONTANEO DEL INDIVIDUO.

DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA

Subdirección de Silvicultra, Flora y Fauna Silvestre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico:	**SSFFS-09621 - 2024**
Radicado No.	2024ER170693
Elaboro	DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA
Pagina	9 de 9

Fecha	18 de septiembre de 2024	Sitio de Visita	CL 182 6 30
Especie	Cipres, Pino cipres, Pino	Solicitante	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION
N. cientifico	Cupressus lusitanica	Dirección Solicit.	CR 7 No. 32 - 12
Árbol Nº	9	c.c. ó N.I.T	899999061-9 122
Cod.SIGAU	NoTiene	Longitud y Latitud	-74.025026,4.758911
Loc. Exacta del árbol	TALUD		

DESCRIPCIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

ESTADO FÍSICO: Ramas con peligro de caída, Fuste inclinado, Fuste torcido, Estado de raiz No apreciable

ESTADO SANITARIO: Copa en buen estado, Fuste en buen estado, Raiz en buen estado

RESUMEN ESTADO GENERAL

Zona de pendiente, Mal anclado, Peligro de volcamiento,

VISTA GENERAL



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414098

VISTA DETALLE



https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/29414099

TIPO DE TRATAMIENTO		DIMENSIONES	
Poda		**P.A.P (m)**	0.35
Tala	X	**Altura Total (m)**	8
Bloqueo y Traslado		**Altura Com. (m)**	
Conservar		**Volumen com**	0
Tratamiento integral			
Tratamiento especial			

CONCEPTO TECNICO:

SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA POR EMERGENCIA DE UN (1) INDIVIDUO DE ESPECIE CIPRES CON PERDIDA DE VERTICALIDAD EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE, POR LO CUAL, MEDIANTE LA ACTIVIDAD AUTORIZADA SE BUSCA EVITAR ACCIDENTES PRODUCTO DEL VOLCAMIENTO ESPONTANEO DEL INDIVIDUO.

DAVID SANTIAGO AFANADOR RIVERA

Subdirección de Silvicultra, Flora y Fauna Silvestre