Armenia, Octubre 27 de 2026


Señores
INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON
Armenia, Quindío

INFORME DE ACTIVIDADES

- Desinstalación y retiro de piso existente en mal estado (incluye limpieza, acopio interno y disposición final de escombros), preparación de superficie
- Suministro e instalación de piso encauchetado color madera (incluye adhesivo de alta resistencia y nivelación previa) para el aula de Preescolar de la sede Cristóbal Colón. Con medidas de 42 metros cuadrados.
- Suministro y elaboración de estructura en perfil 10*10 4*8 y teja upvc anclado con platinas al piso y la viga pintados con pintura dos en 1 dolor negro con mediad 10*4,50
- Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada con un desarrollo de 0.60 m y una longitud total de 9.00 m, ubicada en la zona del parque infantil. El ítem incluye el costo por alquiler de andamios y la mano de obra calificada con certificación vigente para trabajo en alturas.
- Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias en tubería de PVC de 4". Incluye las actividades de demolición de pavimento/piso existente para la entrega, excavación menor y el posterior resane de la superficie con mortero de concreto.
- Suministro, fabricación e instalación de módulo de reja metálica en tubería de 3/4", diseñado para el acople y continuidad del cerramiento existente. Dimensiones del elemento: 1.15 m de ancho por 2.17 m de alto, incluyendo soldadura, pulido y fijación estructural.
- Tratamiento superficial de banca curva de concreto a la intemperie. Incluye la preparación del soporte, el suministro y aplicación de estuco acrílico de alta adherencia apto para

exteriores (acabado liso) y la aplicación final de recubrimiento polimérico (pintura de alta resistencia UV e intemperismo).

- Suministro e instalación de grama sintética en el patio del parque de los niños
- Limpieza e higienización por hidro lavado a alta presión de las superficies y componentes mecánicos/estructurales del parque infantil, garantizando la remoción de suciedad, moho y agentes contaminantes superficiales.
- Suministro y aplicación de pintura vinílica tipo 1 para exteriores en superficies previamente especificadas existentes, abarcando las actividades de lijado menor, limpieza de polvo y aplicación de las capas necesarias para un acabado óptimo y uniforme.
- Adecuación de la Huerta Escolar: Suministro e instalación de malla electrosoldada de 6x3 m (18 m2) con anclaje mecánico a muro, acero de refuerzo de 5 ml, elementos de fijación, instalación de recipientes y suministro de elementos para mantenimiento






JAR SERVICIOS Y DOTACIONES SAS













Jardotaciones2019@hotmail.com

Armenia, Quindío – Calle. 22 # 22-80

Celular: 3215081015-3148695381-3122955810

Papelería - Aseo - Tecnología - Suministros instalación Reparación de camaras - Mobiliario Sillas y Pupitres Universitarios - Sillas Rimax - Deportivo Didáctico - Laboratorio - Menaje - Mantenimiento Infraestructura y Equipo Ferretería.

JAR SERVICIOS Y DOTACIONES SAS













Jardotaciones2019@hotmail.com
Armenia, Quindío – Calle. 22 # 22-80
Celular: 3215081015-3148695381-3122955810


Papelería - Aseo - Tecnología - Suministros instalación Reparación de camaras - Mobiliario Sillas y Pupitres Universitarios - Sillas Rimax - Deportivo Didáctico - Laboratorio - Menaje - Mantenimiento Infraestructura y Equipo Ferretería.

JAR SERVICIOS Y DOTACIONES SAS












Jardotaciones2019@hotmail.com
Armenia, Quindío – Calle. 22 # 22-80
Celular: 3215081015-3148695381-3122955810


Papelería - Aseo - Tecnología - Suministros instalación Reparación de camaras - Mobiliario Sillas y Pupitres Universitarios - Sillas Rimax - Deportivo Didáctico - Laboratorio - Menaje - Mantenimiento Infraestructura y Equipo Ferretería.

JAR SERVICIOS Y DOTACIONES SAS





Jardotaciones2019@hotmail.com

Armenia, Quindío – Calle. 22 # 22-80


Celular: 3215081015-3148695381-3122955810


Papelería - Aseo - Tecnología - Suministros instalación Reparación de camaras - Mobiliario Sillas y Pupitres Universitarios - Sillas Rimax - Deportivo Didáctico - Laboratorio - Menaje - Mantenimiento Infraestructura y Equipo Ferretería.

JAR SERVICIOS Y DOTACIONES SAS





Jardotaciones2019@hotmail.com


Armenia, Quindío – Calle. 22 # 22-80


Celular: 3215081015-3148695381-3122955810

Papelería - Aseo - Tecnología - Suministros instalación Reparación de camaras - Mobiliario Sillas y Pupitres Universitarios - Sillas Rimax - Deportivo Didáctico - Laboratorio - Menaje - Mantenimiento Infraestructura y Equipo Ferretería.

JAR SERVICIOS Y DOTACIONES SAS


















Jardotaciones2019@hotmail.com
Armenia, Quindío – Calle. 22 # 22-80
Celular: 3215081015-3148695381-3122955810

Papelería - Aseo - Tecnología - Suministros instalación Reparación de camaras - Mobiliario Sillas y Pupitres Universitarios - Sillas Rimax - Deportivo Didáctico - Laboratorio - Menaje - Mantenimiento Infraestructura y Equipo Ferretería.

Atentamente,



JOSE ALCIDES RIVEROS MANCIPE
Representante legal

Jardotaciones2019@hotmail.com
Armenia, Quindío – Calle. 22 # 22-80
Celular: 3215081015-3148695381-3122955810

Papelería - Aseo - Tecnología - Suministros instalación Reparación de camaras - Mobiliario Sillas y Pupitres Universitarios - Sillas Rimax - Deportivo Didáctico - Laboratorio - Menaje - Mantenimiento Infraestructura y Equipo Ferretería.