ALCALDÍA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

OFICINA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Versión: 01
TIPO DE DOCUMENTO: DIAGNOSTICO	Fecha:23/05/2
	TRD:100.16.06

Libertad y Orden

ALCALDÍA DE CRAVO NORTE

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

DIAGNOSTICO ESTADO INICIAL

OBJETO:

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO COLECTIVO ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL FRANKLIN MARQUESINE, EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA".

NOVIEMBRE DE 2026

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

OFICINA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	**Versión: 01**
TIPO DE DOCUMENTO: DIAGNOSTICO	**Fecha:23/05/2**
	TRD:100.16.06

Libertad y Orden

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

1. GENERALIDADES 4

1.1 ANTECEDENTES 4

1.2 OBJETIVO DEL INFORME PRELIMINAR 4

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 4

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 5

2.1 ALTERNATIVA 6

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6

2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN: 6

2.4 FUENTES DE FINANCIACIÓN 6

3. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 6

3.1 CONDICIONES FÍSICAS OBSERVADAS 7

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

OFICINA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Versión: 01
TIPO DE DOCUMENTO: DIAGNOSTICO	Fecha:23/05/2
	TRD:100.16.06

Libertad y Orden

INTRODUCCIÓN

El proyecto del mantenimiento escenario deportivo cancha de fútbol franklin marquesine, se localiza en el Municipio de Cravo Norte, Departamento de Arauca, y tiene como objetivo el embellecimiento del escenario deportivo, debido a que se hace necesario realizar el mantenimiento ya que en la actualidad presenta un alto grado de deterioro por la falta de mantenimientos periódicos y el paso del tiempo, que han originado una decoloración a sus graderías y el crecimiento del césped y los árboles cercanos a la malla del cerramiento, generando un mal aspecto a la comunidad, que a diario dan uso a este escenario deportivo.

La pintura se está desprendiendo de las gradas, lo que crea un aspecto descuidado y poco atractivo, la pintura ha perdido su color original y se ve desgastada y vieja. La pintura deteriorada puede ser un lugar donde se acumula la suciedad y el polvo, lo que puede afectar la higiene y la salud de los jugadores.

Dentro del mantenimiento se requiere la rocería del pasto, limpieza de la malla y poda de árboles, debido a que se encuentran con bastante altura y cubierta de rastrojo y maleza por la falta de mantenimientos rutinarios.

Este diagnóstico inicial permite establecer una base clara para planificar las actividades del proyecto, asegurando que las condiciones físicas y técnicas del escenario sean adecuadas para dar un nuevo aspecto a la cancha y hacerla más atractiva para los jugadores y espectadores

1. GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

El Municipio de Cravo Norte ha impulsado históricamente iniciativas orientadas al mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura deportiva, incluyendo intervenciones previas en diversos escenarios deportivos, con el propósito de elevar la calidad de vida de los deportistas y garantizar condiciones dignas para el proceso de formación y disfrute del tiempo libre.

Sin embargo, la inspección técnica y participativa realizada para la formulación del presente proyecto permitió evidenciar que, pese a esfuerzos anteriores, la infraestructura de la cancha de fútbol Franklin Marquesine, ubicada en el Sector Urbano, se encuentra actualmente en estado regular, presentando deterioro significativo en sus componentes no estructurales. Esta situación genera problemáticas persistentes que impactan directamente el desarrollo deportivo y el bienestar de la comunidad

- **Condiciones inadecuadas para el proceso deportivo:** El deterioro de las graderías y cubiertas, áreas cubiertas de rastrojo y malezas, como lo son la malla y la cancha de futbol..
- **Limitación al desarrollo integral de la comunidad deportiva:** La deficiente infraestructura actúa como una barrera para la calidad deportiva, desestimulando la permanencia de formación, afectando el bienestar de niños, niños, jóvenes, adolescentes y adultos mayores, y limitando el acceso a oportunidades de desarrollo para los habitantes de las comunidades beneficiarias.

Estos factores, validados conjuntamente con la comunidad deportiva durante la visita de inspección, confirman la necesidad urgente de una intervención integral y sostenible. El presente proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento del escenario deportivo se formula, por tanto, como una acción estratégica para superar las limitaciones de intervenciones pasadas y garantizar una solución duradera que promueva el bienestar de la población deportiva y el desarrollo social del municipio.

1.2 OBJETIVO DEL *INFORME PRELIMINAR*

El objetivo del presente informe de diagnóstico es realizar un inventario detallado y un análisis técnico del estado actual de algunas zonas de la infraestructura deportiva de la cancha Franklin Marquesine, objeto del proyecto. Este estudio busca caracterizar con precisión las condiciones físicas y funcionales de los espacios deportivos, identificar los elementos críticos, así como los factores de deterioro, para así fundamentar técnica y objetivamente las soluciones de mejoramiento propuestas.

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El proyecto se desarrollará en el Municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca. El escenario se encuentra ubicadas en las coordenadas geográficas 6°18'8.92"N y 70°12'16.01"O. Esta ubicación corresponde a un punto estratégicos dentro del casco urbano.




Ilustración 1.Localización municipio de Cravo Norte- Departamento de Arauca



Ilustración 2. Localización general del proyecto

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

2.1 ALTERNATIVA

La alternativa de solución propuesta para atender la crítica situación de la infraestructura deportiva de la cancha de fútbol Franklin Marquesine, contempla una intervención integral mediante el mejoramiento y mantenimiento de los diferentes componentes arquitectónicos, no estructurales que presentan deterioro. Las obras proyectadas abarcan algunas zonas del área construida del escenario, considerando intervenciones estratégicas.

Para lograr este propósito, el Municipio de Cravo Norte adelanta la formulación del presente proyecto con el objetivo de esquematizar técnica, ambiental, social y financieramente las obras requeridas, proyectando en valor el mejoramiento de esta importante infraestructura deportiva ubicada en el Sector Urbana del municipio. La ejecución de esta alternativa permitirá:

- **Garantizar condiciones dignas para el proceso de formación-disfrute:** La intervención permitirá contar con espacios en óptimas condiciones, favoreciendo el rendimiento competitivo y disfrute de espacios de libre esparcimiento de las comunidades.

De esta manera, la alternativa propuesta se erige como la respuesta más efectiva y pertinente para superar las barreras que históricamente han limitado el acceso a una formación deportiva digna, segura y funcional para la comunidad del escenario deportivo la cancha de futbol Franklin Marquesine, en el municipio de Cravo Norte, Arauca.

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objeto ejecutar el **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO COLECTIVO ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL FRANKLIN MARQUESINE, EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"**, con el fin de mejorar las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura deportiva, garantizando espacios dignos, seguros y adecuados para el desarrollo del proceso de formación-disfrute, contribuyendo así al bienestar de la comunidad deportiva y a la calidad de vida de los habitantes y comunidades que a diario hacen uso de estas instalaciones.

2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de todas las actividades contempladas en el presente proyecto es de veinte (20) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

2.4 FUENTES DE FINANCIACIÓN

Para la ejecución de este proyecto se tienen proyecto la financiación por parte de la Municipio de Cravo Norte.

3. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Como parte del proceso de formulación del presente proyecto, se llevó a cabo un recorrido técnico de inspección por parte de la Secretaría de Planeación y obras públicas Municipal, en compañía de habitantes, directivos y representantes de los padres de familia. Durante este diagnóstico participativo, se establecieron diversos criterios que determinan la necesidad prioritaria de intervención en la infraestructura deportiva, según su estado actual y las condiciones observadas en campo.

3.1 CONDICIONES FÍSICAS OBSERVADAS

La inspección técnica permitió identificar las siguientes problemáticas en los diferentes componentes de la infraestructura deportiva:

- Graderías en regular estado, con deterioro de la pintura y manchas en la superficie.
- Estructura de soporte de cubierta con signos de corrosión y deterioro en algunos elementos.
- Áreas cubiertas de rastrojo y maleza como la malla del cerramiento, la cancha con el pasto alto.

La ejecución del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de la cancha de fútbol Franklin Marquesine" se erige como una acción estratégica e impostergable para garantizar el derecho a una formación deportiva y disfrute del tiempo libre en condiciones de dignidad, calidad y seguridad, contribuyendo al bienestar de la niñez, juventud y adultos mayores del municipio de Cravo Norte y al desarrollo social del territorio.

Atentamente,

ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCON
Secretario de Planeación y Obras Publicas


Revisó y Aprobó:	ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCÓN Secretario de Planeación y Obras Publicas	
Proyectó y digitó:	Alder Rivera Romero Profesional de Apoyo CPS 155-2026	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CRAVO NORTE

OFICINA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Versión: 01
TIPO DE DOCUMENTO: DIAGNOSTICO	Fecha:23/05/2
	TRD:100.16.06

Libertad y Orden

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CRAVO NORTE

OFICINA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Versión: 01
TIPO DE DOCUMENTO: DIAGNOSTICO	Fecha:23/05/2
	TRD:100.16.06

Libertad y Orden



