UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 12

FECHA

19	Septiembre	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFÍA No 50



FOTOGRAFÍA No 51



FOTOGRAFÍA No 52



FOTOGRAFÍA No 53

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA: Fotografia 1, 2 y 3, piso en piedra se encuentra con desportillamientos y suciedad. . Fotografia 4 y 5, los vidrios del pasillo se encuentras fisurados. Fotografia 6 y 7, la puerta en cristal se en cuentran en buen estado. Fotografia 8, 9, 10, 11, 12 y 13, muro en piedra se encuentra con manchas de suciedad y despotillamientos en los filos. Fotografia 14 y 15, muro en piedra se en cuentra con manchas de suciedad. Fotogtafia 16, 17 y 18, los vidrios se encuentran en buen estado. Fotografia 19, concreto a la vista con manchas de suciedad. Fotografia 20, 21, 22, 23, 24 y 25cielo raso en Drywall se encuengtra con manchas de suciedad y humedad. Fotografia 26, 27, 28 y 29, mobiliario se encuentra con rayones y manchas de grasa. Fotografia 30, mobiliario y piso laminado en madera se encuentra con rayones. Fotografia 31, 32 y 33, piso en madera laminada se encuetra con rayones. Fotografia 34, 35 y 36, puesrtas en madera se encuentran con suciedad. Fotografia 37 y 38, cielo raso en drywall se encuentra con suciedad. Fotografia 39 y 40, espejo y mobiliario metalico se encuentra en buen estado. Fotografia 41, enchape de pares se encuentra fisurado. Fotografia 42, piso en piedra se encuentra con desportillamientos. Fotografia 43 y 44, puertas en madera en buen estado. Fotografia 45, mobiliario con rayones. Fotografia 46 y 47, mobiliario metalico se encuentra en buen estado. Fotografia 48, enchape fisurado. Fotografia 49, piedra con desportillamientos y suciedad. Fotografia 50 y 51, concreto a la vista y mobiliario se encuentran en buen estado. Fotografia 52 y 53, salas VIP se encuentran en buen estado.

FIRMAS:

ELABORÓ:
Arq. Dario Franco
Residente de obra

REVISÓ:
Ing. Carlos Giovanni Wilches Montaño
Interventoria
Residente

(firma)
Arq. Monica Paola Alvarez Rios
APOYO A LA SUPERVISION

2001

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 11

FECHA


20	Septiembre	2019
de	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR EDGAR GONZALEZ SANGUINO

FRENTE MANZANA LIEVANO **Dirección:** CARREA 8 No 10 65 BOGOTÁ D.C.



UBICACIÓN:

Piso 2, Secretaria de Gobierno, Zona 3

Dirección administrativa Alcaldía Mayor de Bogotá Edificio Bicentenario II

Componente	Estado	Observación
Pisos	Bueno	El piso en alfombra presenta manchas.
Paredes	Bueno	En piedra presentan fisuras, desportillamientos en los filos y manchas de suciedad.
Muros en Drywall	Bueno	Muros divisorios en Drywall presentan dilataciones, agujeros y manchas de suciedad.
Luminarias	Bueno	Se encuentran lámparas funcionando
Mobiliario	Bueno	Presentan rayones y suciedad
Cielo raso	Bueno	Paneles modulares mal ajustados, desnivelados y con manchas de suciedad.
Puertas	Bueno	En vidrio se encuentran en buen estado
Puertas	Regular	En la madera se encuentran con manchas

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Esta zona se encuentra desocupada

Registro Fotográfico



FOTOGRAFIA No 1



FOTOGRAFIA No 2

2002

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 11

FECHA

20	Septiembre	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFÍA No 3



FOTOGRAFÍA No 4



FOTOGRAFÍA No 5



FOTOGRAFÍA No 6



FOTOGRAFÍA No 7



FOTOGRAFÍA No 8

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 11

FECHA

20	Septiembre	2019
de	mm	aaaa



FOTOGRAFÍA No 9



FOTOGRAFÍA No 10



FOTOGRAFÍA No 11



FOTOGRAFÍA No 12



FOTOGRAFÍA No 13



FOTOGRAFÍA No 14

2004

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 11

FECHA

20	Septiembre	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFÍA No 15



FOTOGRAFÍA No 16



FOTOGRAFÍA No 17



FOTOGRAFÍA No 18



FOTOGRAFÍA No 19



FOTOGRAFÍA No 20

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 11

FECHA

20	Septiembre	2019
de	mm	aaaa



FOTOGRAFÍA No 21



FOTOGRAFÍA No 22



FOTOGRAFÍA No 23



FOTOGRAFÍA No 24




FOTOGRAFÍA No 25



FOTOGRAFÍA No 26



FOTOGRAFÍA No 27



FOTOGRAFÍA No 28

2006

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 11

FECHA

20	Septiembre	2019
de	mm	aaaa



FOTOGRAFÍA No 29



FOTOGRAFÍA No 30



FOTOGRAFÍA No 31



FOTOGRAFÍA No 32



FOTOGRAFÍA No 33



FOTOGRAFÍA No 34

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 11

FECHA		
20	Septiembre	2019
dia	mm	aaaa



FOTOGRAFÍA No 35



FOTOGRAFÍA No 36

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA: Fotografía 1, 2, 3, 4, 5 , 6 y 7, cielo raso modular presenta dilataciones, manchas de suciedad, desnivelado y mal puestos. Fotografía 8, 9, 10 y 11, piso en alfombra presenta manchas y suciedad. Fotografía 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, mobiliario de oficina presentan manchas y suciedad. Fotografía 21, 22, 23 y 24, muro en piedra presenta manchas de pintura, suciedad y desportillamiento en filos. Fotografía 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, muros en Drywall presentan manchas de suciedad, agujeros, rayones y dilataciones. Fotografía 34 y 35, puertas en madera presentan rayones y manchas de cinta. Fotografía 36, puertas en cristal en buen estado.

FIRMAS:

ELABORÓ:
Arq. Dario Franco
Residente de obra

REVISÓ:
Ing. Carlos Giovanni Wilches Montaño Residente
Interventoría

(firma)
Arq. Mónica Paola Alvarez Ries
APOYO A LA SUPERVISION

(firma)
Arq. Giomar Oliveros
Arquitecta Dirección Administrativa Secretaria de Gobierno

2008

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA GRUPO CONSTRUCCIÓN

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 10

FECHA


17	Septiembre	2019
de	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR EDGAR GONZALEZ SANGUINO

FRENTE MANZANA LIEVANO **Dirección:** CARREA 8 No 10 65 BOGOTÁ D.C.



UBICACIÓN:

Recursos Humanos Piso 4 (Talento Humano)

Secretaria de General Alcaldía Mayor de Bogotá Edificio Bicentenario 1

Componente	Estado	Observación
Pisos	Regular	El piso es en alfombra
Placa	Bueno	Presenta suciedad, fisuras y desprendimiento de pintura
Luminarias	Bueno	Se encuentran sueltas y algunas sin funcionar
Puertas	Bueno	La puerta en cristal se encuentran en buen estado

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Esta zona se encuentra desocupada

Registro Fotográfico



FOTOGRAFÍA No 1



FOTOGRAFÍA No 2



FOTOGRAFÍA No 3

2009

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA


ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 10

FECHA

17	Septiembre	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFIA No 4



FOTOGRAFIA No 5



FOTOGRAFÍA No 6



FOTOGRAFÍA No 7



FOTOGRAFÍA No 8



FOTOGRAFÍA No 9

2010

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 10

FECHA

17	Septiembre	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFIA No 10



FOTOGRAFIA No 11



FOTOGRAFIA No 12



FOTOGRAFIA No 13



FOTOGRAFÍA No 14



FOTOGRAFÍA No 15

2011

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 10

FECHA

17	Septiembre	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFÍA No 16



FOTOGRAFÍA No 17



FOTOGRAFÍA No 18



FOTOGRAFÍA No 19

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 10

FECHA

17	Septiembre	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFIA No 20



FOTOGRAFIA No 21



FOTOGRAFIA No 22

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA: Fotografia 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, los muros se encuentra con suciedad, manchas y agrietamientos. Fotografia 8 y 9 , la alfombra se encuentra sucia, rasgada y levantada. Fotografia 10 y 11, las puertas en cristal se encyentran en buen estado. Fotografia 12, 13, 14 y 15, mobiliario de oficina se encuentra sucio, con manchas de tinta y rayados. Fotografia 16, 17, 18, 19, 20 y 21, la placa se encuentra con manchas de suciedad, fisiras y desprendimiento de pintura. Fotografia 16, 17, 18 y 19 , las luminarias se encuentran mal puestas y algunas no funcionan, Fotografia 22, los vidrios se encuentras sucios.

FIRMAS:

ELABORÓ:

Arq. Dario Franco
Residente de Obra

REVISÓ:

Ing. Carlos Giovahni Wilches Montaño
Residente Interventoria

(firma)

Arq. Monica Paola Alvarez Rios
APOYO A LA SUPERVISION

2013

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 9

FECHA


14	Septiembre	2019
de	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR EDGAR GONZALEZ SANGUINO

FRENTE MANZANA LIEVANO **Dirección:** CARREA 8 No 10 65 BOGOTÁ D.C.



UBICACIÓN:

Piso 4

Secretaria de General Alcaldía Mayor de Bogotá Edificio Bicentenario I

Zona 2 , Costado Norte, Oficina Planeacion

Componente	Estado	Observación
Pisos	Regular	El piso es en piedra, presenta desportillamientos
Pisos	Bueno	Madera en lamina presenta suciedad y rayones
Cielo Rasos	Regular	En Drywall presentan suciedad, resanes sin terminar y desprendimiento de pintura
Mobiliario	Bueno	Se encuentra sucio y con rayones
Puertas	Bueno	Las puertas en cristal se encuentran en buen estado

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Esta zona se encuentra desocupada

Registro Fotográfico



FOTOGRAFIA No 1



FOTOGRAFIA No 2

2014

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 9

FECHA

14	Septiembre	2019
dia	mm	aaaa



FOTOGRAFÍA No 3



FOTOGRAFÍA No 4



FOTOGRAFÍA No 5



FOTOGRAFÍA No 6



FOTOGRAFÍA No 7



FOTOGRAFÍA No 8

2015

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 9

FECHA

14	Septiembre	2019
dia	mm	aaaa



FOTOGRAFIA No 9



FOTOGRAFIA No 10



FOTOGRAFIA No 11



FOTOGRAFIA No 12



FOTOGRAFIA No 13

2016

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 9

FECHA

14	Septiembre	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFIA No 14



FOTOGRAFIA No 15

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA: Fotografía 1, 2, 3 y 4, el mobiliario de oficina presenta manchas, rayones y suciedad. Fotografía 5, 6, 7, 8 y 9, la placa presenta manchas, fisuras y raspaduras de pintura. Fotografía 11 y 12, el piso de madera laminada presenta rayones y suciedad. Fotografia 13, dintel presenta manchas de suciedad y fisuras. Fotografía 14, muro en concreto a la vista presenta manchas de suciedad y manchas de cinta. Fotografia 15, muro presenta manchas de suciedad.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Darío Franco
Residente de Obra

REVISÓ: Ing. Carlos Giovanni Wilches Montaño
Residente Interventoría

(firma) Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos
APOYO A LA SUPERVISION

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 8


FECHA		
13	Septiembre	2019
de	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR EDGAR GONZALEZ SANGUINO

FRENTE MANZANA LIEVANO **Dirección:** CARREA 8 No 10 65 BOGOTÁ D.C.



UBICACIÓN:

Baños, cafetería y pasillo Piso 3

Secretaria de Gobierno Alcaldía Mayor de Bogotá Edificio Bicentenario II

Componente	Estado	Observación
Pisos	Regular	El piso presenta desportillamientos, fisuras y manchas
Cielo Rasos	Regular	En Drywall presentan suciedad, resanes sin terminar y desprendimiento de pintura
Cielo Rasos	Bueno	En madera presenta toda la estructura de soporte, desnivelada , rayada en sectores específicos y dilataciones en ductos de inspección
Luminarias	Bueno	Se presenta agujero faltante de lampara

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Esta zona se encuentra desocupada

Registro Fotográfico



FOTOGRAFÍA No 1



FOTOGRAFÍA No 2



FOTOGRAFÍA No 3

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 8

FECHA

13	Septiembre	2019
de	mm	aaaa



FOTOGRAFÍA No 4



FOTOGRAFÍA No 5



FOTOGRAFÍA No 6



FOTOGRAFÍA No 7



FOTOGRAFÍA No 8



FOTOGRAFÍA No 9



FOTOGRAFÍA No 10



FOTOGRAFÍA No 11

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 8

FECHA

13	Septiembre	2019
de	mm	aaaa



FOTOGRAFÍA No 12



FOTOGRAFÍA No 13



FOTOGRAFÍA No 14



FOTOGRAFÍA No 15



FOTOGRAFIA No 16



FOTOGRAFIA No 17

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 8

FECHA

13	Septiembre	2019
dia	mm	aaaa



FOTOGRAFIA No 18



FOTOGRAFIA No 19

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA: Fotografía 1, los muros en piedra presentan suciedad y los bordillos presentan desportillameinto, igualmente como se observa en la Fotografia 2, se encuentran piezas sueltas por golpe en los muros. Fotografia 3, 4 y 5, los muros de entrada a baños se presentan suciedad y manchas de manos.. Fotografia 3 y 4, los marcos de las puertas de los baños se encuentran con manchas de pintura. Fotografia 6, 7, 8, 9 y 10 , el cielo raso del Drywal en los baños y cuarto de aseo se esncuentra con manchas y golpes. Fotografia 11, el cielo razo en Drywall cuarto de aseo roto (faltante). Fotografia 12, 13 y 14, el cielo raso en madera presenta se encuentra desnivelada , rayada en sectores especificos y dilataciones en ductos de inspeccion. Fotografia 14, cielo raso en madera se encuentra manchado de pintura. Fotografia 15, mobiliario se encuentra desnivelado. Fotografia 16, 17, 18 y 19. moviliario de baños y carpinteria en acero inoxidable se encuentra en buenas condiciones.

FIRMAS:

ELABORÓ:
Arq. Dario Franco
Residente de Obra

REVISÓ:
Ing. Carlos Giovanni Wilches Montaño
Residente
Interventoria

(firma)
Arq. Monica Paola Alvarez Rios
APOYO A LA SUPERVISION

(firma)
Arq. Giomar Oliveros
Arquitecta Dirección Administrativa Secretaria de Gobierno

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 7

FECHA


13	Septiembre	2019
dia	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR EDGAR GONZALEZ SANGUINO

FRENTE MANZANA LIEVANO **Dirección:** CARREA 8 No 10 65 BOGOTÁ D.C.



UBICACIÓN:

Baños, cafetería y pasillo Piso 2

Secretaria de Gobierno Alcaldía Mayor de Bogotá Edificio Bicentenario II

Componente	Estado	Observación
Pisos	Regular	El piso es en piedra, presenta desportillamientos
Cielo Rasos	Regular	En Drywall presentan suciedad, resanes sin terminar y desprendimiento de pintura
Cielo Rasos	Bueno	En madera presenta toda la estructura de soporte, desnivelada , rayada en sectores específicos y dilataciones en ductos de inspección
Luminarias	Bueno	Se presenta hueco faltante de una lampara

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Esta zona se encuentra desocupada

Registro Fotográfico



FOTOGRAFÍA No 1



FOTOGRAFÍA No 2



FOTOGRAFÍA No 3

2022

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 7

FECHA

13	Septiembre	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFÍA No 4



FOTOGRAFÍA No 5



FOTOGRAFÍA No 6



FOTOGRAFÍA No 7



FOTOGRAFÍA No 8



FOTOGRAFÍA No 9



FOTOGRAFÍA No 10



FOTOGRAFÍA No 11

2023

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 7

FECHA

13	Septiembre	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFÍA No 12



FOTOGRAFÍA No 13



FOTOGRAFÍA No 14



FOTOGRAFIA No 15



FOTOGRAFIA No 16



FOTOGRAFÍA No 17



FOTOGRAFÍA No 18



FOTOGRAFÍA No 19

2024

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 7

FECHA

13	Septiembre	2019
dia	mes	año



FOTOGRAFÍA No 210



FOTOGRAFÍA No 21



FOTOGRAFÍA No 22



FOTOGRAFÍA No 23



FOTOGRAFÍA No 24



FOTOGRAFIA No 25



FOTOGRAFIA No 26

2025

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 7

FECHA

13	Septiembre	2019
dia	mm	aaaa

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA: Fotografía 1 y 2, los muros en piedra presentan suciedad y los bordillos presentan desportillameinto, igualmente como se observa en la Fotografia 3, se encuentran piezas sueltas por golpe en los muros. Fotografia 4, 5 y 6, la pintura de los muros ubicados en la entrada a baños se encuentras sucios y con manchas de resanes. Fotografia 7, 8, 9, 10 y 11, El cielo raso en Drywall de los baños y cuarto de aseo presentan manchas y descascaramiento de pintura. Fotografia 12, Cielo razo en madera presenta agujero de lampara faltante. Fotografia 13, 14 y 15, Cielo raso de madera se encuentra desnivelado y modulos mal puestos. Fotografia 16 y 17, Mobiliario se encuentra con baldosas sueltas, desnivelado y con marmol superior agrietado. Fotografia 18 y 19, El piso en piedra se encuentra quebrado en las orillas. Fotografia 20, 21 y 22, El enchape de pared de los baños presentan fisuras y con manchas de pintura. Fotografia 23, mobiliario de baños y carpinteria en aceroinoxidable se encuentra en buenas condiciones. Fotografia 24, Los espejos de los baños se encuentras en buen estado. Fotografia 25 y 26, los muros presentan manchas de suciedad y golpes.

FIRMAS:

ELABORÓ:
Arq. Dario Franco
Residente de obra

REVISÓ:
Ing. Carlos Giovanni Wilches Montaño
Residente
Interventoria

(firma)
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos
APOYO A LA SUPERVISION

(firma) Giomar Oliveros
Arq. Giomar Oliveros
Arquitecta Dirección Administrativa Secretaria de Gobierno

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 6

FECHA


13	9	2019
dia	mes	año

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR EDGAR GONZALEZ SANGUINO

FRENTE MANZANA LIEVANO **Dirección:** CARREA 8 No 10 65 BOGOTÁ D.C.



UBICACIÓN:

Escaleras de Piso 1, Piso 2, Piso 3, Sótano 1 , Sótano2

Secretaria de Gobierno Alcaldía Mayor de Bogotá Edificio Bicentenario II

Componente	Estado	Observación
Pisos	Bueno	El piso es en mármol y presenta dilataciones
Paredes	Bueno	Con fisuras, desportillamientos y manchas
Señalización	Bueno	La señalización se encuentra en optimas condiciones
Luminarias	Bueno	Se encuentran lámparas funcionando
Baranda escaleras	Regular	Se encuentran partes de la baranda con rasponas de pintura
Escaleras	Bueno	El mármol y estructura metálica se encuentran en buen estado

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Esta zona se encuentra desocupada

Registro Fotográfico



FOTOGRAFÍA No 1



FOTOGRAFÍA No 2



FOTOGRAFÍA No 3

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.


No. 6

FECHA


13	9	2019
dia	mes	año



FOTOGRAFÍA No 4



FOTOGRAFÍA No 5



FOTOGRAFÍA No 6



FOTOGRAFÍA No 7



FOTOGRAFÍA No 8



FOTOGRAFÍA No 9

UNIVERSAL SEC S.A.S | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 6

FECHA

13	9	2019
dia	mm	aña

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA: Fotografía 1 y 3, se encuentra dilatación no totalmente emboquillada entre las escaleras y placa entrepiso. Fotografía 2, golpes en pasa manos de la baranda y rayones de pintura. Fotografía 4, 5 , 6 y 7, muros en concreto a la vista presentan manchas y agrietamiento.

FIRMAS:

FRED. GOMEZ
DIRECTOR OBRA

ELABORÓ:
Arq. Darío Franco
Residente de obra

REVISÓ:
Ing. Carlos Giovanni Wilches Montaño
Residente Interventoría

(firma)
Arq. Mónica Paola Alvarez Ríos
APOYO A LA SUPERVISION

(firma)
Arq. Glomar Olivaros
Arquitecta Dirección Administrativa Secretaría de Gobierno

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 5


FECHA		
6	Septiembre	2019
de	mm	ala

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR EDGAR GONZALEZ SANGUINO

FRENTE MANZANA LIEVANO **Dirección:** CARREA 8 No 10 65 BOGOTÁ D.C.



UBICACIÓN:

Piso 3,

Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá Edificio Bicentenario I

Direccion Administrativa y financiera

Componente	Estado	Observación
Pisos	Bueno	El piso se encuentra en alfombra en su totalidad
Piedra muñeca	Bueno	Con fisuras, desportillamientos y manchas de pintura
Muros en Drywall	Regular	En oficina presentan suciedad y sin guarda escoba.
Cielo Rasos	Regular	En Drywall presentan suciedad y resanes sin terminar
Cielo Rasos	Bueno	Metálico solo se encuentra toda la estructura de soporte de los paneles modulares.
Luminarias	Bueno	Se encuentran 14 lámparas fluorescentes funcionando
Luminarias	N/A	En el Drywall no se encuentran luminarias.
Mobiliario	Buenos	Mueble divisorio muros manchados.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Esta zona se encuentra desocupada

Registro Fotográfico



FOTOGRAFÍA No 1



FOTOGRAFÍA No 2

2030

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA


ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 5

FECHA

6	Septiembre	2019
de	mes	año



FOTOGRAFÍA No 3



FOTOGRAFÍA No 4



FOTOGRAFÍA No 5



FOTOGRAFÍA No 6



FOTOGRAFÍA No 7



FOTOGRAFÍA No 8



FOTOGRAFÍA No 9

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 5

FECHA

6	Septiembre	2019
dia	mm	año



FOTOGRAFÍA No 10



FOTOGRAFÍA No 11



FOTOGRAFÍA No 12



FOTOGRAFÍA No 13



FOTOGRAFÍA No 14



FOTOGRAFÍA No 15



FOTOGRAFÍA No 16

2032

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 5

FECHA

6	Septiembre	2019
de	mm	ala



FOTOGRAFÍA No 17

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA: Fotografia 1 y 2, muros presenta suciedad y manchas de manos. Fotografia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, cielo raso modular presenta manchas de suciedad, manchas de pintura, mal ajustado y desnivelado. Fotografía 13, espejo baño damas se encuentra fracturado en la parte superior. Fotografia 14, cielo raso en Drywall presenta manchas de suciedad. Fotografia 15 , mobiliario presenta manchas de suciedad y rayones. Fotografía 16 y 17, cielo raso en madera se encuentra rayado por sectores.

FIRMAS:

ELABORÓ: P.P.
Ing. Freddy Gomez Garces
Director de obra

REVISÓ:
Ing. Carlos Giovanni Wilches Montaño
Residente Interventoría

(firma)
Arq. Mónica Paola Alvarez Rios
APOYO A LA SUPERVISION

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 4

FECHA


13	Agosto	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR EDGAR GONZALEZ SANGUINO

FRENTE MANZANA LIEVANO **Dirección:** CARREA 8 No 10 65 BOGOTÁ D.C.



UBICACIÓN:

Escaleras de Sótano2, Sótano 1, Piso 1, Piso 2, Piso 3 y Piso 4

Secretaria General Alcaldia Mayor de Bogotá Edificio Bicentenario I

Componente	Estado	Observación
Pisos	Bueno	El piso es en marmol, presenta manchas de suciedad
Paredes	Bueno	Concreto a la vista presenta fisuras y manchas
Luminarias	Bueno	una lampara sin vidrio protector
Baranda escaleras	Regular	partes de la baranda con Rayones
Escaleras	Bueno	El marmol y estructura metalica se encuentran en buen estado

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Esta zona se encuentra desocupada

Registro Fotográfico



FOTOGRAFIA No 1



FOTOGRAFIA No 2



FOTOGRAFIA No 3

2034

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 4

FECHA

13	Agosto	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFIA No 4



FOTOGRAFIA No 5



FOTOGRAFIA No 6



FOTOGRAFIA No 7

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA: Fotografia 1, 2 y 3, muros en concreto a la vista presentan maschas de agua y manchas de suciedad. Fotografia 4, muro en concreto a la vista presenta agujero. Fotografia 5, piso en marmol presenta machas. Fotografia 6, baranda escaleras presenta raspones de pintura y manchas de suciedad. Fotografia 7, lampara sin vidrio protector.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Dario Franco
Residente de obra

REVISÓ: Ing. Carlos Giovanni Wilches Montaño Residente
Interventoria

(firma)
Arq. Monica Paola Alvarez Rios
APOYO A LA SUPERVISION

2035

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 3

FECHA		
6	Agosto	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR EDGAR GONZALEZ SANGUINO

FRENTE MANZANA LIEVANO **Dirección:** CARREA 8 No 10 65 BOGOTÁ D.C.



UBICACIÓN:

Sotano 2

Secretaria de General, Gobierno y Juridica Alcaldia Mayor de Bogotá Edificio Bicentenario I y II

Componente	Estado	Observación
Pisos	Bueno	El piso presenta manchas de suciedad
Paredes	Bueno	Con fisuras y manchas de suciedad
Señalizacio	Bueno	La señalizacion se encuentra en optimas condiciones
Luminarias	Bueno	Se encuentran lámparas funcionando

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Esta zona se encuentra desocupada

Registro Fotográfico



FOTOGRAFIA No 1



FOTOGRAFIA No 2

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 3

FECHA

6	Agosto	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFIA No 3



FOTOGRAFIA No 4



FOTOGRAFIA No 5



FOTOGRAFIA No 6



FOTOGRAFIA No 7



FOTOGRAFIA No 8



FOTOGRAFIA No 9



FOTOGRAFIA No 10

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 3

FECHA

6	Agosto	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFIA No 11



FOTOGRAFIA No 12



FOTOGRAFIA No 13



FOTOGRAFIA No 14

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA: Fotografia 1, 2 y 3, muros en concreto a la vista presentan manchas de suciedad. Fotografia 4, 5, 6 y 7, señalizacion y demarcacion presentan desgaste normal. Fotografia 8, 9, 10 y 11, el piso presenta manchas de suciedad y fisuras. Fotografia 12 y 13, sistema de ventilacion se encuentran sucias. Fotografia 14, muros presentan manchas de suciedad y levantamiento de pintura.

FIRMAS:

ELABORÓ:
Arq. Dario Franco
Residente de obra

REVISÓ:
Ing. Carlos Giovanni Valdes Montaño
Interventoria
Residente

(firma)
Arq. Monica Paola Alvarez Rios
APOYO A LA SUPERVISION

2038

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 2

FECHA		
29	Julio	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR EDGAR GONZALEZ SANGUINO

FRENTE MANZANA LIEVANO Dirección: CARREA 8 No 10 65 BOGOTÁ D.C.



UBICACIÓN:

Sotano 1

Secretaria de General, Gobierno y Juridica Alcaldia Mayor de Bogotá Edificio Bicentenario I y II

Componente	Estado	Observación
Pisos	Bueno	El piso presenta manchas de suciedad
Señalizacion	Bueno	La señalizacion se encuentra en optimas condiciones
Luminarias	Bueno	Se encuentran lámparas funcionando

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Esta zona se encuentra desocupada

Registro Fotográfico



FOTOGRAFIA No 1



FOTOGRAFIA No 2

2039

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 2

FECHA

29	Julio	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFIA No 3



FOTOGRAFIA No 4



FOTOGRAFIA No 5

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA: El area se encuentra en buenas condiciones, se realiza prueba de presion.

FIRMAS:

ELABORÓ:
Arq. Dario Franco
Residente de obra

REVISÓ:
Ing. Carlos Giovanni Wilches Montaño
Residente
Interventoria

(firma)
Arq. Monica Paola Alvarez Rios
APOYO A LA SUPERVISION

2040

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. A 1 - C

FECHA


21	Agosto	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR EDGAR GONZALEZ SANGUINO

FRENTE MANZANA LIEVANO **Dirección:** CARREA 8 No 10 65 BOGOTÁ D C



UBICACIÓN:

Piso 3

Edificio Bicentenario 2

Zona No. 2

Componente	Estado	Observación
Pisos	Bueno	El piso se encuentra con alfombra que van a retirar
Piedra muñeca	Bueno	Con fisuras, desportillamentos y manchas de suciedad
Muros en Drywal	Regular	En oficina presentan suciedad y sin guarda escoba
Cielo Rasos	Regular	En Drywall presentan suciedad y resanes sin terminar
Cielo Rasos	Bueno	Metálico solo se encuentra toda la estructura de soporte de los paneles modulares
Luminarias	Bueno	Se encuentran lámparas fluorescentes funcionando
Mobiliario	Buenos	Sin muebles divisorios

VALOR SIGNIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Esta zona se encuentra desocupada

Registro Fotográfico



FOTOGRAFÍA No 1



FOTOGRAFÍA 2



FOTOGRAFÍA No 3



FOTOGRAFÍA 4

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. A1-C

FECHA		
21	Agosto	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFÍA No 5



FOTOGRAFÍA No 6



FOTOGRAFÍA No 7



FOTOGRAFÍA No 8



FOTOGRAFÍA No 9



FOTOGRAFÍA No 10

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 41-C

FECHA		
21	Agosto	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFÍA No 11



FOTOGRAFÍA No 12



FOTOGRAFÍA No 13



FOTOGRAFÍA No 14



FOTOGRAFÍA No 15



FOTOGRAFÍA No 16



FOTOGRAFÍA No 17



FOTOGRAFÍA No 18

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. #1-C

FECHA

21	Agosto	2019
día	mes	año

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA: area 2 y 3 de piso 3 Edificio Bicentenario 2 se encuentra desocupado, para iniciar las actividades de desmonte de cielo raso solo en las zonas donde va la tuberia de red contraincendios, el montaje del cielo raso lo realizara la entidad a travez del departamento de mantenimiento.

En el especio general del área 2 y 3 del costado sur, occidental del Edificio Bicentenario II. Se entrega de la siguiente manera ; Foto 1 piso en alfombra en cual sera retirado en su totalidad, Foto 2 Division en vidrio en buen estado, Foto 3 Tomas de escritorios sueltas las cuales se retiraran en su totalidad. Foto 4 Muro costado norte se encuentra sucio y con huellas de manos. Foto 5,6,7,8 se encuentra las laminas de cielo raso metalico con suciedad y mal colocadas, FOTO 9 piedra muñeca con suciedad y con elementos apoyados sobre ella. Foto 10 Mueble central en madera rayado, Foto 11,12,13,14,15,16,17,18, Estas fotografias muestran el estado actual del cielo raso formado por estructura metalica y modulos, donde se evidencia algunas zonas con suciedad, laminas mal ajustadas y algunas con perforaciones

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Oscar Mauricio Ribero Martinez
Residente de Obra

REVISÓ: Ing. Carlos Giovanni Wilches Montaño
Residente Interventoria

(firma)
Arq. Monica [illegible]la Alvarez Rios
APOYO A LA SUPERVISION

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1 - 6

FECHA

11	Agosto	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA — **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR EDGAR GONZALEZ SANGUINO

FRENTE MANZANA LIEVANO — **Dirección:** CARREA 8 No 10 65 BOGOTÁ D.C.



UBICACIÓN:

Piso 1

Edificio Bicentenario 2

Zona No 2

Componente	Estado	Observación
Pisos	Regular	El piso se encuentra con alfombra
Piedra muñeca	Bueno	Con suciedad
Muros en Drywal	Regular	Con desconches suciedad y despostillados
Cielo Rasos	Regular	En Drywall presentan suciedad y resanes sin terminar
Cielo Rasos	Regular	Metalico desnivelado con suciedad y algunas lamenas levantadas en las esquinas
Luminarias	Regular	En plafones estos asu vez presentan suciedad
Luminarias	N/A	En el deposito se encuentra una lampara fluorecente
Mobiliario	Buenos	Mueble divisorios con suciedad y rayones en la tapa

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Esta zona se encuentra desocupada

Registro Fotográfico



FOTOGRAFÍA No 1



FOTOGRAFÍA 2



FOTOGRAFÍA No 3



FOTOGRAFÍA 4



FOTOGRAFÍA No 5



FOTOGRAFÍA No 6



FOTOGRAFÍA No 7



FOTOGRAFÍA No 8



FOTOGRAFÍA No 9



FOTOGRAFÍA No 10





FOTOGRAFÍA No 11



FOTOGRAFÍA No 12



FOTOGRAFÍA No 13



FOTOGRAFÍA No 14



FOTOGRAFÍA No 15



FOTOGRAFÍA No 16



FOTOGRAFÍA No 17

FOTOGRAFÍA No 18

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA: Fotografia 1,2,3,4 Se evidencia el cielo raso modular metalico el cual no se encuentra nivelado, con presencia de manchas negras de suciedad, y modulos levantados en las esquinas, los plafones de las luminarias se encuentran con suciedad y una de ellas no enciende Fotografia 5. El muro se encuentra con manchas negras de suciedad Fotografias 6. La Gigantografia se encuentra en perfecto estado. Fotografias 7. El piso se encuentra en alfombra con suciedad y en regular estado. Fotografia 8. Division en vidrio en buen estado. Fotografia 9. Muro costado occidental enchapado en piedra muñeca con suciedad. Fotografia 10. Escritorios en buen estado, con algunas rayaduras de cortes. Fotografia 11. En lobby de ascensor cielo raso en elementos de madera con un elemento faltante, Fotografia 12. Ventaneria en buen estado, chafian en drywall con suciedad. Fotografia 13. Cielo raso en hall de servicio en elementos de madera en buen estado. Fotografia 14, En baño de hombres cielo raso en listones metalicos con suciedad, en baño de Damas tramo de cuatro listones faltantes Fotografia 15, 16 Cielo raso de sala de juntas en elementos de madera en buen estado. Fotografia 17. Dintel exterior de sala de juntas enchapado en piedra muñeca y camara en buen estado. Fotografia 18. Cielo raso de lobby en buen estado con camara de video.

FIRMAS:

ELABORÓ: _____
Arq. Oscar Mauricio Ribero Martinez
Residente de Obra

REVISÓ: _____
Ing. Carlos Giovanni Wilches Montaño
Residente Interventoria

(firma) _____
Arq. Monica Paola Alvarez Rios
Apoyo a la supervision

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1 - A

FECHA		
3	Agosto	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA — **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR EDGAR GONZALEZ SANGUINO

FRENTE MANZANA LIEVANO — **Dirección:** CARREA 8 No 10 65 BOGOTÁ D.C.



UBICACIÓN:

Piso 1

Edificio Bicentenario 2

Zona No. 1

Componente	Estado	Observación
Pisos	Regular	El piso se encuentra con alfombra
Piedra muñeca	Bueno	Con suciedad
Muros en Drywal	Regular	Con desconches suciedad y desportillados
Cielo Rasos	Regular	En Drywall presentan suciedad y resanes sin terminar
Cielo Rasos	Regular	Metalico desnivelado con suciedad y algunas laminas levantadas en las esquinas.
Luminarias	Regular	En plafones estos asu vez presentan suciedad
Luminarias	N/A	En el deposito se encuentra una llampara fluorecente
Mobiliario	Buenos	Mueble divisorios con suciedad y rayones en la tapa

VALOR SIGNIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Esta zona se encuentra desocupada

Registro Fotográfico



FOTOGRAFÍA No 1



FOTOGRAFÍA 2



FOTOGRAFÍA No 3



FOTOGRAFÍA 4



FOTOGRAFÍA No 5



FOTOGRAFÍA No 6



FOTOGRAFÍA No 7



FOTOGRAFÍA No 8



FOTOGRAFÍA No 9



FOTOGRAFÍA No 10



FOTOGRAFÍA No 11



FOTOGRAFÍA No 12

FOTOGRAFÍA No 13



FOTOGRAFÍA No 14



DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA: Fotografia 1,2,3,4 Se evidencia el cielo raso modular metalico el cual no se encuentra nivelado, con presencia de manchas negras de suciedad, y modulos levantados en las esquinas, los plafones de las luminarias se encuentran con suciedad y una de ellas no enciende. Fotografia 5,6 Se encuentran dos muros del costado sur enchapados en piedra muñeca los cuales presentan suciedad. Fotografias 7,8 Estos muros de cerramiento del cuarto de deposito y de oficina presentan desportillamientos en los filos. Fotografias 9,10 El acabado del piso se encuentra en alfombra la cual presenta suciedad y deterioro en algunas zonas como se puede apreciar en las fotografias.Fotografias 11,12,13 Las divisiones modulares de oficinas en algunos modulos se encuentran desajustadas y los elementos de cierre desajustados, los forros de los gabinetes presentan suciedad y falta una cerradura en uno de los gabinetes. En uno de los escritorios no se encuentra la proteccion de los pasacables. Foto 14 Las ventanas se encuentran en buen estado con todos los vidrios y con cortinas funcionando.

FIRMAS:

ELABORÓ: _____
Arq. Oscar Mauricio Ribero Martinez
Residente de Obra

REVISÓ: _____
Ing. Carlos Giovanni Wilches Montaño
Residente Interventoria

(firma) _____
Arq. Monica Paola Alvarez Rios
APOYO A LA SUPERVISION

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA


20	Julio	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR

FRENTE MANZANA LIEVANO **Dirección:** CARREA 8 No 10 65 BOGOTÁ D.C.



UBICACIÓN:

Piso 3.

Edificio Bicentenario II

Zona No. 1

Componente	Estado	Observación
Pisos	Bueno	El piso se encuentra sin alfombra
Piedra muñeca	Bueno	Con fisuras, despostillamientos y manchas de pintura
Muros en Drywal	Regular	En oficina presentan suciedad y sin guardaescoba.
Cielo Rasos	Regular	En Drywall presentan suciedad y resanes sin terminar
Cielo Rasos	Bueno	Metalico solo se encuentra toda la reticula de los paneles m.
Luminarias	Bueno	Se encuentral 14 lamparas fluorecentes funcionando
Luminarias	N/A	En el drywall no se encuentran luminarias.
Mobiliario	Buenos	Mueble divisorio muros manchados.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Esta zona se encuentra desocupada

Registro Fotográfico



FOTOGRAFIA No 1



FOTOGRAFIA No 2

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA		
20	Julio	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFIA No 3



FOTOGRAFIA No 4



FOTOGRAFIA No 5



FOTOGRAFIA No 6



FOTOGRAFIA No 7



FOTOGRAFIA No 8



FOTOGRAFIA No 9



FOTOGRAFIA No 10

2053

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA		
20	Julio	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFIA No 11



FOTOGRAFIA No 12



FOTOGRAFIA No 13



FOTOGRAFIA No 14



FOTOGRAFIA No 15



FOTOGRAFIA No 16



FOTOGRAFIA No 17

2054

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA

20	Julio	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFIA No 18



FOTOGRAFIA No 19



FOTOGRAFIA No 20



FOTOGRAFIA No 21

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA: Fotografia 1, sensores en buen estado. Fotografia 2, 3 y 4, ciero raso en drywall presenta manchas de suciedad. Fotografia 5, soportes cielo raso modular en buen estado. Fotografia 6, imperfecciones en acabado. Fotografia 7, lamparas en buen estado. Fotografia 8, 9 y 10, muros en piedra presentan manchas de suciedad. Fotografia 11, muro en Drywall presenta manchas de suciedad. Fotografia 12, vidrios divisorios se encuentran en buen estado. Fotografia 13, 14, 15 y 16, mobiliario en madera se encuentra rayado y sucio. Fotografia 17, cielo raso en Drywall presenta manchas de pintura. Fotografia 18, muros sin guarda escobas y presenta peladuras de pintura. Fotografia 19, mobiliario se encuentra en buen estado. Fotografia 20, muro en piedra presenta manchas de suciedad. Fotografia 21, mobiliario se encuentra sucio.

FIRMAS:

ELABORÓ: _____
Arq. Dario Franco
Residente de obra

REVISÓ: _____
Ing. Carlos Gustavo Wilches Montaño
Residente Interventoria

(firma) _____
Arq. Monica Paola Alvarez Rios
APOYO A LA SUPERVISION

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA


25	Julio	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR EDGAR GONZALEZ SANGUINO

FRENTE MANZANA LIEVANO **Dirección:** CARREA 8 No 10 65 BOGOTÁ D C.



UBICACIÓN:

Piso 3.

Edificio Bicentenario 2

Zona No. 1

Componente	Estado	Observación
Pisos	Bueno	El piso se encuentra sin alfombra
Piedra muñeca	Bueno	Con fisuras, desportillamentos y manchas de pintura
Muros en Drywal	Regular	En oficina presentan suciedad y sin guarda escoba.
Cielo Rasos	Regular	En Drywall presentan suciedad y resanes sin terminar
Cielo Rasos	Bueno	Metálico solo se encuentra toda la estructura de soporte de los paneles modulares.
Luminarias	Bueno	Se encuentran 14 lámparas fluorescentes funcionando
Luminarias	N/A	En el drywall no se encuentran luminarias.
Mobiliario	Buenos	Mueble divisorio muros manchados

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Esta zona se encuentra desocupada

Registro Fotográfico



FOTOGRAFÍA No 1



FOTOGRAFÍA 2



FOTOGRAFÍA No 3



FOTOGRAFÍA 4

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA

dd	mm	aaaa
25	Julio	2019



FOTOGRAFÍA No 5



FOTOGRAFÍA No 6



FOTOGRAFÍA No 7



FOTOGRAFÍA No 8



FOTOGRAFÍA No 9



FOTOGRAFÍA No 10



FOTOGRAFÍA No 11



FOTOGRAFÍA No 12



FOTOGRAFÍA No 13

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA		
25	Julio	2019
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFÍA No 14



FOTOGRAFÍA No 15



FOTOGRAFÍA No 16



FOTOGRAFÍA No 17



FOTOGRAFÍA No 18



FOTOGRAFÍA No 19



FOTOGRAFÍA No 20



FOTOGRAFÍA No 21

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA

25	Julio	2019
dd	mm	aaaa

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA: area inicial 1 de piso 3 Edificio Bicentenario 2 se encuentra desocupado, Tiene piedra muñeca de entrada Fotografía 10 que se encuentra manchada de pintura Fotografía 8, Piedra muñeca en columna se encuentra con fisuras y desportillamientos Fotografía 9 en costado sur se encuentra muro dry wall externo oficina con suciedad y sin guarda escoba, dentro de la oficina muros internos y piedra muñeca en buen estado, no presentan guarda escoba, Fotografía 20, dos sensores de humo y dos lámparas Fotografía 7, piso laminado en buen estado, dos cortinas montadas en buen estado Fotografía 7, la piedra del dintel presenta pequeñas fisuras.

En el espacio general del área 1 del costado sur Edificio llevano 2 se encuentran los siguientes elementos : 14 Lámparas funcionando Fotografía 5, 6 sensores, 2 Reuter, 1 Cámara tipo Domo Fotografias1 y 2. 10 Cortinas, Piso sin alfombra División central de puestos de trabajo con madera rallada y muros dry wall sucios Fotografía 21. Muros y trechosdry wall de oficina central elipse costado sur parte externa con manchas y suciedad Fotografias 2,3,4,11, 5 archivadores en costado occidental con madera rallada. unos de ellos sin tapa en madera. tapas se encuentra rayadas Fotografía 19. Revestimiento en madera del ovalo pastre externa de ovalo presenta rayeduras y faltantes de madera Fotografía 13, 14, 15 y 16. Pisos sucios en general.

FIRMAS:

ELABORÓ:
Arq. Oscar Mauricio Ribero Martinez
Residente de Obra

REVISÓ:
Ing. Carlos Giovanni Wilches Montaño
Residente Interventoria

(firma)
Arq. Monica Paola Alvarez Rios
APOYO A LA SUPERVISION

CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 16

FECHA


6	12	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730-2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731-2109

SUPERVISOR JAVIER BARON

FRENTE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION **Dirección:** Carrera 19B No. 24-86



UBICACIÓN:

SUBESTACION ELECTRICA


AREA TRANSFORMADOR

Espacio No. 14

Componente	Estado	Observación
Pisos	Bueno	
Muros	Bueno	Muros existentes con pintura
Cielo raso	Bueno	En buen estado
Transformador	Bueno	
OTROS	Bueno	Carcamos sin tapa

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



MUROS EN BUEN ESTADO CUARTO EN SUBESTACION



TRANSFORMADOR Y CABLEADO EN BUEN ESTADO



PISO PINTURA, CARCAMOS Y CABLEDO PARTE POSTERIOR EN BUEN ESTADO



PUERTA DE CERRAMIENTO Y SU PINTURA EN BUEN ESTADO

2

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA GRUPO EMPRESARIAL	ACTAS DE VECINDAD	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 16

FECHA: 6 (dd) / 12 (mm) / 2019 (aaaa)

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

FIRMAS:

ELABORÓ:

Ing. DIANA MALDONADO APOYO A SUPERVISIÓN
CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION

Arq. ZORAYA RUIZ OLAYA
RESIDENTE TECNICO CMPR

REVISÓ:

Ing. ÁLVARO ANDRES NUÑEZ DIAZ
RESIDENTE TÉCNICO INTERVENTORÍA CMPR

16

3

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 15

FECHA


dd	mm	aaaa
6	12	2019

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730-2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731-2109

SUPERVISOR JAVIER BARON

FRENTE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION **Dirección:** Carrera 19B No. 24-86



UBICACIÓN:

CUARTOS TECNICOS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SOTANO 2

Espacio No. 14

Componente	Estado	Observación
Pisos	Bueno	
Muros	Bueno	Muros existentes con pintura
Cielo raso	Bueno	En Drywall presenta aberturas ´para paso de cableado y bandejas portacables
RACKS	Bueno	Presentan cableado enredado y en desorden.
OTROS	Bueno	Cerraduras de los racks en buen estado

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



MUROS EN BUEN ESTADO CUARTO TECNICO SOTANO DOS



MUROS EN BUEN ESTADO CUARTO TECNICO SOTANO DOS



EQUIPOS EN BUEN ESTADO CUARTO TECNICO SOTANO 2



ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A RACK SUELTOS EN LA PARTE TRASERA DEL MISMO



EQUIPOS EN BUEN ESTADO



RACK Y EQUIPOS SWICH EN BUEN ESTADO CABLEADO ORGANIZADO DESORDENADO EN ALGUNAS PARTES

4

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 15

FECHA

6	12	2019
dd	mm	aaaa



CIELO RASO EN DRY WALL Y PISO EN GRANITO PULIDO EN BUEN ESTADO EN SOTANO 2



TOMA CORRIENTE NORMAL EN BUEN REGULAR ESTADO CUARTO TECNICO SOTANO 2



PARTE FRONTAL RACK CUARTO TECNICO SOTANO 2



PARTE POSTERIOR EQUIPOS CUARTO TECNICO SOTANO 2



PIEZAS SUELTAS PARTE POSTERIOR RACKS CUARTO TECNICO SOTANO 2



RACK SIN TAPA PARTE POSTERIOR RACKS CUARTO TECNICO SOTANO 2



TOMA REGULADA MAL ESTADO PARTE POSTERIOR RACKS CUARTO TECNICO SOTANO 2



CIELO RASO EN DRY WALL CON ABERTU|RA CUARTO TECNICO AREA ADMINISTRATIVA



MUROS Y RACKS EN BUEN ESTADO

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTAS DE VECINDAD	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 15

FECHA: 6 (dd) 12 (mm) 2019 (aaaa)



RACKS EN BUEN ESTADO, APERTURA EN CIELO RASO SOBRE RACK BANDEJA PORTACABLES DESALINEADA



EQUIPOS EN BUEN ESTADO CUARTO TECNICO AREA ADMINISTRATIVA



CABLEADO RACK EN BUEN ESTADO PARTE BAJA DESORGANISADA EN CUARTO TECNICO AREA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

El rack de sotano 2 en cuarto tecnico, los pisos y muros en buen estado y pintura general con suciedad propia de uso.

En el rack en sotano 2 se evidencian piezas posteriores sueltas, y tomas eléctricas regulada y normal en regular estado. Presenta cableado general en buen estado y en algunas partes desordenado.

El rack en area administrativa presenta piso esmaltado y muros en buen estado y pintura general con suciedad propia de uso.

Equipos de trabajo (CPU, pantallas) en buen estado

En el rack de area administrativa se evidencian aberturas en el cielo raso en drywall que presentan bordes irregularas Presenta cableado general en buen estado y en algunas partes desordenado.via bandeja portacables se encuentra desalineada.

FIRMAS:

ELABORÓ:	REVISÓ:
Ing. DIANA MALDONADO APOYO A SUPERVISIÓN CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION	Arq. ZORAYA RUIZ OLAYA RESIDENTE TECNICO CMPR
	Ing. ÁLVARO ANDRES NUÑEZ DIAZ RESIDENTE TÉCNICO INTERVENTORÍA CMPR

M6

6

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 14

FECHA


22	10	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730-2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731-2109

SUPERVISOR JAVIER BARON

FRENTE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION **Dirección:** Carrera 19B No. 24-86



UBICACIÓN:

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALA DE JUNTAS

Espacio No. 14

Componente	Estado	Observación
Pisos Esmaltado	Bueno	
Muros	Bueno	Muros existentes en concreto
Cielo raso	Bueno	En Drywall
Mobiliario (puestos de trabajo, mesas)	Bueno	Presentan cableado enredado y en desorden.
OTROS		

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



MOBILIARIO SALA DE JUNTAS AREA ADMINISTRATIVA



MOBILIARIO SALA DE JUNTAS AREA ADMINISTRATIVA TV Y VIDEO BEAN



MOBILIARIO SALA DE JUNTAS AREA MUROS Y TABLERO



PINTURA E ILUMINACION EXISTENTE EN CIELO RASO



PISO ESMALTADO SALA JUNTAS




CONEXIONES EN MESA JUNTAS



RECEPCION EN AREA DE OFICINAS



MUROS EN CONCRETO MOBILIARIO Y EQUIPOS PUESTOS DE TRABAJO



MUROS EN CONCRETO MOBILIARIO Y EQUIPOS PUESTOS DE TRABAJO



FACHADA EN VIDRIO, MOBILIARIO Y EQUIPOS PUESTOS DE TRABAJO



MOBILIARIO Y EQUIPOS PUESTOS DE TRABAJO



MOBILIARIO Y EQUIPOS PUESTOS DE TRABAJO



FACHADA EN VIDRIO, PISO ESMALTADO EN CONCRETO MOBILIARIO Y EQUIPOS PUESTOS DE TRABAJO



CONEXIONES ESISTENTES EN PUESTOS DE TRABAJO



CONEXIONES ESISTENTES EN PUESTOS DE TRABAJO



CONEXIONES ESISTENTES EN PUESTOS DE TRABAJO



CONEXIONES ESISTENTES EN PUESTOS DE TRABAJO



CONEXIONES ESISTENTES EN PUESTOS DE TRABAJO .



CONEXIONES ESISTENTES EN PUESTOS DE TRABAJO



CONEXIONES ESISTENTES EN PUESTOS DE TRABAJO



CONEXIONES ESISTENTES EN PUESTOS DE TRABAJO

8

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA	ACTAS DE VECINDAD	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 14

FECHA

22	10	2019
dd	mm	aaaa

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

El área administrativa general o se encuentra en buenas condiciones, pisos, muros en concreto color beige y cielo raso en buen estado, pintura general con suciedad propia de uso.

La fachada del fondo en vidrio se encuentra en buen estado, no posee vidrios rotos. Tomas eléctricas de los puestos de trabajo reguladas y normales en buen estado aunque el cableado se encuentra en desorden, enredado y el personal ubica elementos personales sobre ellas.

Equipos de trabajo (CPU, pantallas) en buen estado

FIRMAS:

Ing. DIANA MALDONADO APOYO A SUPERVISIÓN CMPR	**ELABORÓ:** Arq. ZORAYA RUIZ OLAYA RESIDENTE TECNICO CM	**REVISÓ:** Ing. ÁLVARO ANDRES NUÑEZ DIAZ RESIDENTE TÉCNICO INTERVENTOÍIA

MG

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 13

FECHA


23	9	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730-2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731-2109

SUPERVISOR JAVIER BARON

FRENTE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION **Dirección:** Carrera 19B No. 24-86



UBICACIÓN:

MONOLITO

AREA LUMINARIAS IP 65 A COLUMBARIOS Y EN PALMERAS CIRCULACION CENTRAL

Espacio No. 13

Componente	Estado	Observación
Piso adoquin	Bueno	En buen estado, no se encuentra roto ni levantado
Piso deck madera	Bueno	En buen estado.
Plantas	Bueno	
OTROS .		

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



ADOQUIN DE ACCESO A MONOLITO COSTADO ORIENTAL



ADOQUIN DE ACCESO A MONOLITO COSTADO ORIENTAL



LAMPARAS IP 65 EXISTENTES EN MAL ESTADO



PLANTAS Y LUMINARIAS EN CIRCULACION INTERNA



PLANTAS Y LUMINARIAS EN CIRCULACION INTERNA



PLANTAS Y LUMINARIAS EN CIRCULACION INTERNA

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 13

FECHA

dd	mm	aaaa
23	9	2019



CIRCULACIÓN PLAMERAS FRENTE A SALAS DE EXPOSICION

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

El adoquin de acceso al Monolito y de circulación hacia parqueadero se encuentra en buen estado, no presenta roturas ni levantamiento.

El piso deck de madera que esta alrededor de las materas de palmeras se encuentra en buen estado general, en la primera matera se observa un liston torcido y con undimiento. Circulación general en deck de madera en buen estado.

Las luminarias IP65 no se encuentran funcionando.

FIRMAS:

MG

ELABORÓ:

Ing. DIANA MALDONADO
APOYO A SUPERVISIÓN CMPR

Arq. ZORAYA RUIZ OLAYA
RESIDENTE TECNICO PRUNI

REVISÓ:

Ing. ALVARO ANDRES NUNEZ DIAZ
RESIDENTE TÉCNICO INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA

10

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 12

FECHA


9	9	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA Cto No. 730-2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 Cto No. 731-2109

SUPERVISOR JAVIER BARÓN

FRENTE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION Dirección: Carrera 19B No. 24-86



UBICACIÓN:

COSTADO NORTE

CORREDORES EN SOTANO MONOLITO Y CORREDORES AULAS PARA MONTAJE LUMINARIAS EMERGENCIA

Espacio No. 12

Componente	Estado	Observación
Pisos en concreto esmaltado	Bueno	Piso en buen estado
Muros	Bueno	Pintura en buen estado general, presentan suciedad y rayones por uso Normal
Cielos rasos Drywall	Bueno	En general en buen estado, presenta manchas, y en varios espacios no se encuentra cielo raso instalado. Se observa estructura y tuberias.
OTROS		

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



TECHO CIRCULACION FRENTE A AULAS 1 , 2, 3



CIRCULACION HACIA CUARTO BOMBAS Y AUDITORIO



CIRCULACION HACIA CUARTO BOMBAS Y AUDITORIO



CIRCULACION EN PUNTO FIJO MONOLITO



CIRCULACION HACIA PUNTO FIJO FRENTE AI ASCENSOR



CIRCULACION HACIA CUARTO DE BOMBAS



CIRCULACION FRENTE A AULAS 1 , 2, 3

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 12

FECHA

9	9	2019
dd	mm	aaaa

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

Los espacios a intervenir, como muros y paredes para las luminarias de emergencia se encuentran en buen estado.

FIRMAS:

M6

ELABORÓ:

Ing. DIANA MALDONADO
APOYO A SUPERVISIÓN CMPR

Arq. ZORAYA RUIZ OLAYA
RESIDENTE TECNICO PRUNI

REVISÓ:

Ing. ÁLVARO ANDRES NUÑEZ DIAZ RESIDENTE
TÉCNICO INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA

11

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 11

FECHA

dd	mm	aaaa
13	9	2019

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA Cto No. 730-2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 Cto No. 731-2109

SUPERVISOR JAVIER BARON

FRENTE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION Dirección: Carrera 19B No. 24-88



UBICACIÓN:

AREA ADMINISTRATIVA PARQUEADEROS

PLANTA ELECTRICA

Espacio No. 11

Componente	Estado	Observación
Pisos	Bueno	
Muros	Bueno	
Carcamo	Bueno	Sin Tapa
Planta eléctrica	Bueno	
Exosto	Bueno	
OTROS	Bueno	Puerta de acceso y cerramiento persiana metálico.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



PLANTA ELECTRICA COSTADO LATERAL DERECHO



PLANTA ELECTRICA COSTADO LATERAL DERECHO



EXOSTO PLANTA ELECTRICA



PLANTA ELECTRICA PARTE POSTERIOR

12

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 11

FECHA

13	9	2019
dd	mm	aaaa



BANDEJA PORTACABLES Y CARCAMO



PARTE INTERNA PLANTA ELECTRICA



GABINETE TRANSFERENCIA PLANTA ELECTRICA



TRANSFERENCIA PLANTA ELECTRICA

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

El área general se encuentra en buen estado y limpieza.

la planta eléctrica se encuentra en buen estado fisico pero no de funcionamiento.

La bandeja portacable esta en buen estado y el carcamo que conduce los cables hacia la subestación no posee tapa.

Pintura en buen estado, suciedad normal por uso.

FIRMAS:

Ing. DIANA MALDONADO
APOYO A SUPERVISIÓN CMPR

ELABORÓ: Arq. ZORAYA RUIZ OLAYA
RESIDENTE TECNICO PRUNI

REVISÓ: Ing. ÁLVARO ANDRES NUÑEZ DIAZ
RESIDENTE TÉCNICO INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA

MG

13

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 10


FECHA: 12 (dd) / 9 (mm) / 2019 (aaaa)

INTERVENTOR: ARQUITECTURA URBANA LTDA — Cto No. 730-2109

CONTRATISTA: CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — Cto No. 731-2109

SUPERVISOR: JAVIER BARON

FRENTE: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION — Dirección: Carrera 19B No. 24-56



UBICACIÓN:

MONOLITO

LUMINARIAS EN TECHO

Espacio No. 10

Componente	Estado	Observación
Pisos	Bueno	
Muros de fachada frontal	Bueno	
Muros Fachada Posterior	Bueno	
Escaleras	Bueno	
Mobiliario	Bueno	
OTROS		

VALOR SIGNIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



LUMINARIAS EN TECHO



ESCULTURA MALETAS



ESCULTURA MALETAS



MUROS Y PISOS ENTRADA POSTERIOR



ESCALERAS Y PISOS ENTRADA PRINCIPAL MONOLITO

14

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA	**ACTAS DE VECINDAD**	Arquitectura Urbana Ltda.

No. 10

FECHA: 12 (dd) / 9 (mm) / 2019 (aaaa)

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

El edificio se encuentra en buenas condiciones, no presenta deterioro ni agrietamientos.

La escultura de las maletas se retirara al momento de realizar las actividades.

La mayoria de las luminarias de techo no estan en funcionamiento.

Mobiliario en buen estado.

FIRMAS:

ELABORÓ:

Ing. DIANA MALDONADO
APOYO A SUPERVISIÓN CMPR

Arq. ZORAYA RUIZ CLAVA
RESIDENTE TECNICO PRUNI

REVISÓ:

Ing. ÁLVARO ANDRES NUÑEZ DIAZ
RESIDENTE TÉCNICO INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA

NG

15

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 9

FECHA


10	Sept.	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730-2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731-2109

SUPERVISOR JAVIER BARÓN

FRENTE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION **Dirección:** Carrera 19B No. 24-86



UBICACIÓN:

COSTADO NORTE ORIENTE

AREAS DE CIRCULACION PERIMETRALES DE CIRCULACIÓN AULAS HACIA COLUMBARIOS Y SALAS DE EXPOSICIONES HACIA CRA 19B

Espacio No. 9

Componente	Estado	Observación
Pisos tipo deck	Bueno	
Muro bajo concreto	Bueno	
Fachada en vidrio	Bueno	
Tapas cajas en deck madera	Bueno	
OTROS		

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



FACHADA EN VIDRIO AULAS COSTADO ORIENTAL



VEGETACION Y MURO EN CONCRETO A LA VISTA COSTADO ORIENTAL



VEGETACION Y MURO EN CONCRETO A LA VISTA



PISO EN MADERA TIPO DECK CIRCULACION EXTERIOR COSTADO ORIENTAL

16

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

Consorcio Pruni Sedes 04

No. 9

FECHA

10	Sept.	2019
dd	mm	aaaa




TAPA CAJA DE PASO 1 EN MADERA TIPO DECK




DETALLE TAPA CAJA DE PASO 1 EN MADERA TIPO DECK









DETALLES ESTADO PISO EN MADERA TIPO DECK



TAPA CAJA DE PASO 2 EN MADERA TIPO DECK



TAPA CAJA DE PASO 2 EN MADERA TIPO DECK



DETALLES ESTADO PISO EN MADERA TIPO DECK



FACAHADA AULAS EN VIDRIO

17

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 9

FECHA

10	Sept.	2019
dd	mm	aaaa



VEGETACION Y MURO DE CONCRETO COSTADO OCCIDENTAL CRA. 19B



VEGETACION Y MURO DE CONCRETO COSTADO OCCIDENTAL CRA. 19B



REJILLA DE PISO EN MADERA TIPO DECK



FACHADA EN VIDRIO COSTADO OCCIDENTAL CRA. 19B

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

Piso en madera tipo deck con detalles de fisuras, desportillados sobre todo al costado oriental del centro de Memoria.
Muros en concreto a la vista en buen estado general, presentan algunas fisuras poco profundas.
La fachada en vidrio de las aulas 1,2,3 costado oriental presenta un vidrio roto. La fachada en vidrio del costado occidental esta en buen estado.

FIRMAS:

ELABORÓ:

Ing. DIANA MALDONADO
APOYO A SUPERVISIÓN CMPR

Arq. ZORAYA RUIZ OLAYA
RESIDENTE TECNICO PRUNI

REVISÓ:

Ing. ALVARO ANDRES NUÑEZ DIAZ
RESIDENTE TÉCNICO INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA

18

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 8

FECHA


dd	mm	aaaa
9	sep	2019

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA Cto No. 730-2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 Cto No. 731-2109

SUPERVISOR JAVIER BARÓN

FRENTE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION Dirección: Carrera 19B No 24-86



UBICACIÓN:

COSTADO NORTE DEL MONOLITO

ESPEJOS DE AGUA COSTADO NORTE

Espacio No. 8

Componente	Estado	Observación
Piedras de relleno	Bueno	
Claraboyas	Bueno	
Sistema de llenado y vaciado	Bueno	
Canales laterales dea gua lluvia	Bueno	
Sifones de vaciado	Regular	Algunos sifones presentan rotura en la rejilla
OTROS		

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico






CIRCULCION EN MADERA TIPO DECK Y PIEDRAS AL INTERIOR DE ESPEJOS DE AGUA SOBRE LAMINA PVC



CLARABOYAS DE ILUMINACION



LUMINARIAS ESPEJOS DE AGUA EN MAL ESTADO

19

UNIVERSAL SEC S.A S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

Consorcio Pruni Sedes 04

No. 8

FECHA: 9 sep 2019



TUBERIA SUMINISTRO DE AGUA



LUMINARIAS ESPEJOS DE AGUA EN MAL ESTADO



CANAL METALICA CONTRA MURO



SIFONES DE DESAGUE DE AGUA EN MAL ESTADO

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

LOS ESPEJOS DE AGUA SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO YA QUE LA LAMINA PEVC PRESENTA PUNZAMIENTOS, DESGASTE GNERAL Y SE ENCUENTRA SUELTA EN VARIOS PUNTOS.

LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO PARA CAMBIO.

LOS PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EN PVC SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO PERO LAS REJILLAS DE DESAGUE SE ENCUENTRAN SULFATADAS Y PRESENTAN ROTURAS.

LAS PIEDRAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO EN GENERAL, LIMPIAS SIN MOHO, ALGUNAS PRESENTAN DESPORTILLAMIENTO.

FIRMAS:

Ing. DIANA MALDONADO
POYO A SUPERVISIÓN CMPR -

ELABORÓ: Arq. ZORAYA RUIZ OLAYA
RESIDENTE TECNICO PRUNI

REVISÓ: Ing. ALVARO ANDRES NUÑEZ DIAZ
RESIDENTE TÉCNICO INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA

20

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 7

FECHA


9	9	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730-2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731-2109

SUPERVISOR JAVIER BARÓN

FRENTE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION **Dirección:** Carrera 19B No. 24-86



UBICACIÓN:

BAJO ESPEJOS DE AGUA COSTADO NORTE

AUDITORIO

Espacio No. 7

Componente	Estado	Observación
Piso madera	Bueno	Presenta marcas en escaleras de filtracion de agua o gotera.
Muros laterales en tubo	Bueno	Presenta marcas blancas en la parte inferior por salpicaduras de goteras en escalera costado derecho.
Fachada en vidrio parte posterior	Bueno	
Tarima en madera y telón de proyección	Bueno	Presenta un leve levantamiento de piso de madera bajo telon de proyeccción.
Cielo raso en madera e iluminación	Bueno	Se encuentra en general en buen estado, I dañadas 9 unidades.
OTROS: Equipos iluminación y audio	Bueno	No se realizaron pruebas a equipos, ni de luces especiales se solicito retiro de equipos ubicados en deposito.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



ILUMINACION SOBRE PLAFONES DE MADERA EN TECHO AUDITORIO



CIELO RASO EN MADERA, ILUMINACION DE TECHO Y SILLAS AUDITORIO



TARIMA Y TELON DE PROYECCIÓN AUDITORIO



TARIMA Y TELON DE PROYECCIÓN AUDITORIO

21

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA GRUPO EMPRESARIAL

ACTAS DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 7

FECHA

9	9	2019
dd	mm	aaaa



PUNTOS DE HUMEDAD EN ESCALERAS DEL AUDITORIO CON SALPICADURAS



ESCALERA AUDITORIO COSTADO NORTE



PUNTOS ELECTRICOS EN PISO TARIMA AUDITORIO



PUNTOS ELECTRICOS EN PISO TARIMA AUDITORIO



PISO LEVANTADO EN TARIMA AUDITORIO



PUNTOS ELECTRICOS EN PISO TARIMA AUDITORIO EN MAL ESTADO

22

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 7

FECHA

9	9	2019
dd	mm	aaaa



AREA DE LOBY AUDITORIO



AREA STAR AUDITORIO



AREA PRELIMINAR A AUDITORIO



AREA PRELIMINAR A AUDITORIO



AREA PRELIMINAR A AUDITORIO



HUMEDAD EXISTENTE POR GOTERA SOBRE PUERTA



HUMEDAD EXISTENTE POR GOTERA SOBRE PUERTA



HUMEDAD EXISTENTE SOBRE MURO

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

El auditorio se encuentra en buen estado en general, la madera se encuentra en buen estado presenta algo de opacamiento en la zona de periodistas y mal estado de tomas normales blancas y reguladas

en tarima y en zona de periodistas. Las tomas requladas se cambiaran como parte de las actividades a ejecutar dentro del contrato. En escaleras se evidencian multiples puntos/manchas blancas especificos de humedad por goteras y salpicaduras en la parte inferior de los tubos de recubrimento de muros.

Toma corrientes en zona de periodistas y tarima sucias, en mal estado y sin tapas. Se encuentran 9 luminarias de cielo rasos fundidas.

No se permitio el cubrimiento parcial de equipos por parte de la entidad, no se probaron equipos al momento del recorrido.

Equipos presentes, 2 subbufer en techo, 6 parlantes, 1 una línea de Iluminación, de 40 luminarias en cielo raso existentes, 9 lúminarias se encuentran en mal estado. No se probaron equipos al momento del recorrido.

Techos y pisos en madera lacados en buen estado, ecepto en tarima donde varias tabletas (4) presentan levantamiento por humedad frente a bodega. Cabina de control en buen estado presenta filtracion de agua al ingreso al cuarto y humedad muro de de fondo.

Silleteria en buen estado a excepción de dos sillas que presentan rotos en la tapiceria de dos sillas en las filas inferiores costado derecho.

FIRMAS:

ELABORÓ:

Ing. DIANA MALDONADO
APOYO A SUPERVISIÓN CMPR

Arq. ZORAYA RUIZ OLAYA
RESIDENTE TECNICO PRUNI

REVISÓ:

Ing. ALVARO ANDRES NUÑEZ DIAZ
RESIDENTE TÉCNICO INTERVENTORIA

23

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 6

FECHA

9	9	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA Cto No. 730-2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 Cto No. 731-2109

SUPERVISOR JAVIER BARÓN

FRENTE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION Dirección: Carrera 19B No. 24-86



UBICACIÓN:

COSTADO NORTE

AREAS TOMAS REGULADAS (AULAS 1,2,3, CUARTO MONITOREO, RECEPCION, AUDITORIO, CUARTO TECNICO ADMINISTRATIVO, CUARTO TECNICO SOTANO, CABINA CONTROL)

Espacio No. 6

Componente	Estado	Observación
Pisos madera	Bueno	Tomas reguladas sobre piso en mal estado
Pisos concreto esmaltado	Bueno	Tomas reguladas sobre piso en mal estado
Muros	Bueno	Tomas reguladas sobre muros en mal estado
OTROS		

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



TOMAS REGULADAS EN AULAS 1,2,3



CAMBIO TOMAS REGULADAS EN AULAS 1,2,3



CAMBIO TOMAS REGULADAS AREA PERIODISTAS AUDITORIO|



CAMBIO TOMAS REGULADAS AREA PERIODISTAS AUDITORIO



TOMA EXISTENTES REGULADA EN TARIMA AUDITORIO



CAMBIO TOMAS REGULADA EN TARIMA AUDITORIO

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 6

FECHA

9	9	2019
dd	mm	aaaa



CAMBIO TOMA EXISTENTES REGULADA EN TABLERO BOMBAS SOTANO 2



TOMA EXISTENTES REGULADA EN RECEPCION MONOLITO



CAMBIO TOMA EXISTENTES REGULADA EN RECEPCION MONOLITO



CAMBIO TOMA EXISTENTES REGULADA EN TABLERO BOMBAS SOTANO 2

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

El edificio se encuentra en buenas condiciones, no presenta deterioro ni agrietamientos.

FIRMAS:

ELABORÓ:
Ing. DIANA MALDONADO
APOYO A SUPERVISIÓN CMPR

REVISÓ:
Arq. ZORAYA RUIZ OLAYA
RESIDENTE TECNICO PRUNI

Ing. ÁLVARO ANDRES NUÑEZ DIAZ
RESIDENTE TÉCNICO INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA

MG

24

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 5

FECHA


9	9	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730-2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731-2109

SUPERVISOR JAVIER BARON

FRENTE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION **Dirección:** Carrera 19B No. 24-86



UBICACIÓN:

COSTADO NORTE

AULAS 1 2 3, CAMINO A CASA, SALAS EXPOSICIONES

Espacio No. 5

Componente	Estado	Observación
Pisos en concreto esmaltado	Bueno	
Muros	Bueno	Muros en buen estado, suciedad normal por uso.
Techos	Bueno	Techos en buen estado, pintura en buen estado
Fachadas en Vidrio	Bueno	Fachadas en buen estado a exepción de Aula 2 que presenta vidrio roto.
OTROS		Accesorios, cuadros decorativos y mobiliario en buen estado, sillas con suciedad por uso

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



TOMAS EN PISO EN AULA 1



TOMAS EN PISO EN AULA 2




TOMAS EN PISO EN AULA 3



CAMBIO TOMA BLANCA NORMAL AULA 1



CAMBIO TOMA BLANCA NORMAL AULA 2



CAMBIO TOMA BLANCA NORMAL AULA 3

25

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA	ACTAS DE VECINDAD	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 5

FECHA

dd	mm	aaaa
9	9	2019



TOMA BLANCA NORMAL EXISTENTE
CAMINO A CASA



CAMBIO TOMA BLANCA NORMAL
CAMINO A CASA



CAMINO A CASA



CAMINO A CASA



SALAS DE EXPOSICIONES



SALAS DE EXPOSICIONES

26

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 5

FECHA

dd	mm	aaaa
9	9	2019



SALA DE EXPOSICIONES



SALA DE EXPOSICIONES



TOMA BLANCA NORMAL
VIGILANCIA PARQUEADERO



CAMBIO TOMA BLANCA NORMAL
VIGILANCIA PARQUEADERO



VIDEO BEEN EN AULAS 1,2,3 EN BUEN ESTADO



VIDEO BEEN EN AULAS 1,2,3 EN BUEN ESTADO

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

Los espacios se encuentran en buen estado, pisos, techos y muros en buen estado. Las cajas de las tomas electricas blancas en Aulas 1,2,3 se encuentran en localizadas en piso, estas presentan suciedad interna. Tapas metálicas dañadas y tomas deterioradas.

En salas de exposiciones y en camino a casa algunas eléctricas de techo se encuentran en mal estado y estan para cambio.

La toma electrica blanca en cuarto de vigilacia ubicado en sotano se encuentra deteriorada y sin tapa.

FIRMAS:

Ing. DIANA MALDONADO
APOYO A SUPERVISIÓN CMPR

ELABORÓ: Arq. ZORAYA RUIZ OLAYA
RESIDENTE TECNICO PRUNI

REVISÓ: Ing. ÁLVARO ANDRES NUÑEZ DIAZ
RESIDENTE TÉCNICO INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA

46

27

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 4

FECHA

9	Sept	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA Cto No. 730-2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 Cto No. 731-2109

SUPERVISOR JAVIER BARON

FRENTE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION Dirección: Carrera 19B No. 24-88



UBICACIÓN:

SOTANO 1,2, AREA ADMINISTRATIVA, AULAS, SALAS DE EXPOSICIONES

Tableros de distribución

Espacio No. 4

Componente	Estado	Observación
Tablero distribucion	Bueno	
Muros	Bueno	Paredes blancas sucias por uso normal.
Pisos y techos	Bueno	Cielo rasos sin tapas. Piso en concreto pulido en buen estado.
Mobiliario	Bueno	
	Bueno	
OTROS	Bueno	

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



AREA TABLERO DE DISTRIBUCION OFICINAS



AREA TABLERO DE DISTRIBUCION CORREDOR SOTANO 1



AREA TABLERO DE DISTRIBUCION CAFETERIA



AREA TABLERO DE DISTRIBUCION EN SALA CAMINO A CASA

28

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 4

FECHA

9	Sept	2019
dd	mm	aaaa



BREAKER TABLERO CAMINO A CASA



AREA TABLERO DE DISTRIBUCION EN BIBLIOTECA



AREA TABLERO DE DISTRIBUCION PARQUEADERO



TABLERO DISTRIBUCION RECEPCION



TABLERO DISTRIBUCION RECEPCION



TABLERO DISTRIBUCION UPS

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

Los tableros se encuentran en buen estado, presentan suciedad interna por falta de mantenimiento

El breaker principal del tablero de distribución localizado en camino a casa se encuentra quemado.

FIRMAS:

ELABORÓ:

Ing. DIANA MALDONADO
APOYO A SUPERVISIÓN CMPR

Arq. ZORAYA RUIZ OLAYA
RESIDENTE TECNICO PRUNI

REVISÓ:

Ing. ÁLVARO ANDRES NUÑEZ DIAZ
RESIDENTE TÉCNICO INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA

MG

20

29

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 3


FECHA: 9 (dd) Sept. (mm) 2019 (aaaa)

INTERVENTOR: ARQUITECTURA URBANA LTDA — Cto No. 730-2109

CONTRATISTA: CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — Cto No. 731-2109

SUPERVISOR: JAVIER BARÓN

FRENTE: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION — Dirección: Carrera 19B No. 24-86



UBICACIÓN:

CAFETERIA, RECEPCION MONOLITO, LOBY AUDITORIO Y TALLER DE OFICIOS

SALIDAS TOMAS GFCI

Espacio No. 3

Componente	Estado	Observación
Muros superdboard	Bueno	Presenta suciedad propia de su uso
Muro concreto	Bueno	
Pisos	Bueno	
Mobiliario	Bueno	
Pintura	Bueno	Presenta suciedad propia de su uso
OTROS		

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



MESON EN ACERO Y MUROS EN SUPERBOARD CAFETERIA



INSTALACIÓN Y CAMBIO TOMAS GFCI CAFETERIA



MESON EN ACERO Y MUROS EN SUPERBOARD CAFETERIA



INSTALACION TOMA GFCI EN CAFETERIA PARA HORNOS

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 3

FECHA

9	Sept.	2019
dd	mm	aaaa



TOMA NORMAL BLANCA EN LOBY AUDITORIO



CAMBIO TOMA GFCI LOBY AUDITORIO



TOMA EXISTENTE NORMAL EN RECEPCION MONOLITO



INSTALACION TOMA GFCI EN RECEPCION MONOLITO



TOMA EXISTENTE NORMAL BLANCA



TOMA GFCI INSTALADA EN TALLER DE OFICIOS

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

Los espacios y muros de las areas a intervenir (cafeteria, recepción Monolito, Taller de oficios, loby auditorio) se encuentran en buen estado, presentan suciedad normal por uso.

Estos espacios no cuentan con tomas GFCI, las tomas electricas existentes se encuentran en general en buen estado a excepción de una toma regulada en recepcion del Monolito que presenta una cinta de empaque color gris adherida.

FIRMAS:

ELABORÓ:

Ing. DIANA MALDONADO
APOYO A SUPERVISIÓN CMPR

REVISÓ:

Arq. ZORAYA RUIZ OLAYA
RESIDENTE TECNICO PRUNI

Ing. ÁLVARO ANDRES NUÑEZ DIAZ
RESIDENTE TÉCNICO INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA

30

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 2

FECHA

25	jul	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA Cto No. 730-2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 Cto No. 731-2109

SUPERVISOR JAVIER BARÓN

FRENTE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION Dirección: Carrera 19B No. 24-86



UBICACIÓN:

COSTADO NORTE

Fachada Frontal y posterior del Monolito, piso Deck de madera entrada Cra. 19 B

Espacio No. 2

Componente	Estado	Observación
Pisos tipo deck	Bueno	Presenta piezas sueltas a los laterales para limpieza de canales y dos piezas con puntas levantadas.
Muros de fachada frontal	Bueno	Presenta dilatacion entre el muro y el marco de madera en el vano que enmarca la puerta y se proyecta hacia arriba.
Muros Fachada Posterior	Bueno	
Muros Fachada costado Sur	Bueno	
Muros Fachada costado Norte	Bueno	
OTROS		

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



DILATACION EXISTENTE ENTRE MADERA Y CONCRETO EN CONTORNO ENTRADA PRINCIPAL



FACHADA POSTERIOR



PISO DECK CON ACCESO A CANALES PARA MANTENIMIENTO

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 2

FECHA

25	jul	2019
dd	mm	aaaa



PISO DECK CON PUNTAS LEVANTADAS EN ENTRADA PRINCIPAL

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

El edificio se encuentra en buenas condiciones, no presenta deterioro ni agrietamientos.

El piso tipo deck de madera presenta piezas sueltas a modo de tapa en los laterales para limpieza de canales y piezas con puntas levantadas.

La fachada principal del Monolito presenta dilatación en el marco de madera que enmarca la entrada sobre la Cra 19B.

FIRMAS:

ELABORÓ:

Ing. DIANA MALDONADO
APOYO A SUPERVISIÓN CMPR

Arq. ZORAYA RUIZ OLAYA
RESIDENTE TECNICO PRUNI

REVISÓ:

Ing. ALVARO ANDRES NUÑEZ DIAZ
RESIDENTE TÉCNICO INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA

MG

31

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA

30	8	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA — Cto No. 730-2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — Cto No. 731-2109

SUPERVISOR JAVIER BARÓN

FRENTE CENTRO DE MEMORIA — Dirección: Carrera 19B No. 24-86



UBICACIÓN:

MONOLITO

PARED COSTADO NORTE MONOLITO Y ESPEJOS DE AGUA

Espacio No. 1

Componente	Estado	Observación
Pisos tipo deck	Bueno	Presenta desgaste normal por uso se
Piso adoquin interior y exterior	Bueno	Piso adoquin cercano al monumento de la tierra presenta abultamiento.
Paredes edificio y contornos del espejo de agua	Bueno	
Luminarias	Regular	La mayoria de las luminarias sobre espejo de agua se encuentran dañadas.
Mobiliario	Bueno	Se retirara mobiliario localizádo en áreas de directa afectación por circulación requerida para vehículos pesados, los demas serán protegidos.
Postes	Bueno	
Arboles y zonas verdes	Bueno	
Vidrios Auditorio	Bueno	
Escaleras acceso y pared concreto frente a auditorio	Bueno	Muro en concreto frente a fachada de auditorio presenta grieta poco profunda y poco extensa.
OTROS - Cajas de paso	Bueno	

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



MURO FACHADA COSTADO NORTE



ILUMINACION SOBRE ESPEJO DE AGUA COSTADO NORTE

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA

30	8	2019
dd	mm	aaaa



BORDE PERIMETRAL ORIENTAL
ESPEJO DE AGUA



BORDE PERIMETRAL NORTE
ESPEJO DE AGUA



JUNTA PERIMETRAL CONTRA MURO NORTE
ESPEJO DE AGUA



DECK DE ACCESO A ESPEJO DE AGUA
COSTADO NORTE



FISURAS EN PISO DECK



PISO DECK COSTADO LATERAL PRESENTA DESGASTE
POR HUMED, ZONA VERDE EN BUEN ESTADO PRESENTA
ZONAS AMARILLAS POR FALTA DE HIDRATACION



PISO DECK CON FALTANTE DE PIEZAS



PLATAFORMA EN DECK MADERA Y PIEDRA

PISO DECK COSTADO LATERAL

32

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTAS DE VECINDAD	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA

30	8	2019
dd	mm	aaaa



DILATACION SUPERIOR ENTRE MURO Y FACHADA EN VIDRIO DE AUDITORIO



FISURA EN MURO FRENTE A AUDITORIO



DILATACION INFERIOR ENTRE MURO Y FACHADA EN VIDRIO DE AUDITORIO



MURO CONCRETO FRENTE A AUDITORIO



MURO COSTADO IZQUIERDO BAJANDO HACIA AUDITORIO



MURO CONCRETO FRENTE A AUDITORIO



MURO CONCRETO FRENTE A AUDITORIO

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

Consorcio Pruni Sedes 04

No. 1

FECHA

30	8	2019
dd	mm	aaaa



BORDE PERIMETRAL ORIENTAL
ESPEJO DE AGUA



BORDE PERIMETRAL NORTE
ESPEJO DE AGUA



JUNTA PERIMETRAL CONTRA MURO NORTE
ESPEJO DE AGUA



DECK DE ACCESO A ESPEJO DE AGUA
COSTADO NORTE



FISURAS EN PISO DECK



PISO DECK COSTADO LATERAL PRESENTA DESGASTE
POR HUMED, ZONA VERDE EN BUEN ESTADO PRESENTA
ZONAS AMARILLAS POR FALTA DE HIDRATACION



PISO DECK CON FALTANTE DE PIEZAS



PLATAFORMA EN DECK MADERA Y PIEDRA

PISO DECK COSTADO LATERAL

33

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA	ACTAS DE VECINDAD	Arquitectura Urbana Ltda.
Consorcio Pruni Sedes 04		

No. 1

FECHA

30	8	2019
dd	mm	aaaa



MOBILIARIO EXISTENTE



MOBILIARIO COSTADO IZQUIERDO CAMPAMENTOS ASTILLADO



MOBILIARIO EXISTENTE SILLAS (5 UN)



MOBILIARIO EXISTENTE CANECAS (3 UN)



MONUMENTO A LA TIERRA PARTE POSTERIOR



MONUMENTO A LA TIERRA PARTE LATERAL IZQUIERDA

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA	ACTAS DE VECINDAD	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA

30	8	2019
dd	mm	aaaa



MONUMENTO A LA TIERRA COSTADO LATERAL DERECHO



PISO EN ADOQUIN CON DESNIVEL ABULTAMIENTO



PISO EN ADOQUIN Y CAJAS DE PASO



PISO EN ADOQUIN



PISO EN ADOQUIN COSTADO OCCIDENTAL



PISO EN ADOQUIN COSTADO OCCIDENTAL

34

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTAS DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA

30	8	2019
dd	mm	aaaa



CAJA DE PASO FRENTE A PORTERIA COSTADO SUR



CAJA DE PASO FRENTE A PORTERIA COSTADO NORTE



PISO EN ADOQUIN Y CAJAS DE PASO



ARBORIZACION EXISTENTE EN AREAS DE CIRCULACION



ARBORIZACION EXISTENTE EN AREAS DE CIRCULACION



ARBORIZACION EXISTENTE EN AREAS DE CIRCULACION

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA	ACTAS DE VECINDAD	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA

30	8	2019
dd	mm	aaaa



CAJA EN BASE DE POSTE ROTA



POSTES SOBRE ZONA VERDE



POSTES SOBRE ZONA VERDE CON CAMARA



RIEL HOJA DE PUERTA COSTADO SUR



RIEL PARA HOJA DE PUERTA COSTADO NORTE



ESTADO DE ADOQUIN EXTERIOR SOBRE CARRERA 19B



ESTADO DE ADOQUIN EXTERIOR SOBRE CARRERA 19B ESQUINA

35

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTAS DE VECINDAD	ARQUITECTURA URBANA LTDA
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA

30	8	2019
dd	mm	aaaa



ESTADO DE ADOQUIN, CARCAMO Y CAJA EXTERIOR COSTADO CALLE 26



ESTADO DE ADOQUIN, CARCAMO Y CAJA EXTERIOR COSTADO CALLE 26

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

El inmueble se encuentra en buen estado, presenta algunas grietas pequeñas en el costado norte en muro de escalera que baja al auditorio. El adoquin hacia el area del monumento xxx presenta abultamiento pero no se encuentra suelto, las áreas verdes (empradizado, vegetacion y palmeras) se encuentran en buen estado y bien mantenidas. El mobiliario como canecas, sillas, bicicletero, El adoquin exterior desde el porton de entrada sobre Calle 19 B y Avenida Calle se encuentran en buen estado como tambien las tapas de cajas y placas de carcamos eléctricos. El piso Deck en madera se encuentra en buen estado a excepción de algunas piezas a los costados del puente que se encuentran desgastadas por humedad y en algunos casos hay piezas faltantes.

Los bordes perimetrales de los espejos de agua se encuentran en buen estado y la mayoria de las luminarias no estan funcionando.

Se observa dilatacion entreque colinda entre el auditorio y el muro del espejo de agua costado norte.

FIRMAS:

ELABORÓ:

Ing. DIANA MALDONADO
APOYO A SUPERVISIÓN CMPR

Arq. ZORAYA RUIZ OLAYA
RESIDENTE TECNICO PRUNI

REVISÓ:

Ing. ALVARO ANDRES NUÑEZ DIAZ
RESIDENTE TÉCNICO INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA

46

IMPRENTA DISTRITAL

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 52

FECHA


15	8	2020
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR VICTORIA FORERO POLO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL Dirección: Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Componente	Estado	Observación
ENCHAPE	REGULAR	Presenta fisuras, orificios de golpes, desportillamiento Y mal sello de juntas.
SOPORTES PERFILES METALICOS Y PLASTICOS	REGULAR	Se encuentran piezas faltantes y mal ajustadas.
TAPA DE TANQUE	REGULAR	Tapa en acero inoxidable. presenta golpes y hundimientos
PLACA DE TANQUE EN CONCRETO REFORZADO	BUENA	SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES NO TIENE FISURAS NI PERFORACIONES.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Foto N°1 SE EVIDENCIA JUNTAS ENTRE ENCHAPE SIN BOQUILLA O BOQUILLA EN MAL ESTADO




Foto N°2 SE EVIDENCIA ENCHAPE INSTALADO EN LAS PAREDES LATERALES SE EVIDENCIA ENCHPE FISURADO Y MANCHADO.

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 52

FECHA: 15 / 8 / 2020

Registro Fotográfico



Foto N°3 SE EVIDENCIAENCHAPE EN EL PISO DESPORTLLADO Y EN MAL ESTADO.



Foto N°4 SE EVIDENCIA EN LA PLACA TAPA DE TANQUE DESCOMPUESTO ESTROPEADO POR INTERVENCIONES REAIZADAS Y ADEMAS SE OBSERVA EL ACERO DE REFUERZO EXPUESTO Y SIN RECUBRIMIENTO-PUEDE HABER FILTRACIONES DESDE EL EXTRIOR POR INTERVENCION Y/O ROTURA DE MUROS.



Foto N°5 SE EVIDENCIA EN LA PLACA TAPA DE TANQUE DESCOMPUESTO ESTROPEADO POR INTERVENCIONES REAIZADAS Y ADEMAS SE OBSERVA EL ACERO DE REFUERZO.



Foto N°6 SE EVIDENCIA EN LA PLACA TAPA DE TANQUE DESCOMPUESTO ESTROPEADO POR INTERVENCIONES REAIZADAS Y ADEMAS SE OBSERVA EL ACERO DE REFUERZO.



Foto N°5 SE EVIDENCIA EN LA PLACA TAPA DE TANQUE DESCOMPUESTO ESTROPEADO POR INTERVENCIONES REAIZADAS Y ADEMAS SE OBSERVA EL ACERO DE REFUERZO.



Foto N°6 SE EVIDENCIA UNA TAPA EN ACERO INOXIDABLE EN REGULAR ESTADO,PRESENTA HUNDIMIENTO Y RAYADOURAS -SE EVIDENCIA OBRAS DE ANDEN EXTERIOR SIN TERMINAR Y MALEZA EN ANDEN EXTERIOR LA CUAL DEBE SER RETIRADA-SE EVIDENCIA BASTON DE AIRACION CON PARTICULAS HONGOS ESTE ELEMNTO NO TIENE AFECTACION.

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

Consorcio Pruni Sedes 04

No. 52

FECHA		
15	8	2020
dd	mm	aaaa

OBSERVACIONES. El tanque al cual se le realizó la presente acta de vecindad esta ubicado en el costado sur de la sede imprenta distrital, es un tanque construido en concreto y acabado en enchape color blanco en su interior, se realizó una inspeccion visual del estado fisico el cual se puede evidenciar en el anterior registro fotografico y ademas se realizó un a prueba de estanqueidad al tanque con un llenado total en su volumen de 5,68 metros cubicos(m3), Finalmente pasadas las 72 horas se observa el nivel del agua a 1,20 cm razon por la cual no presenta filtraciones y/o fugas.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra Blanco S
ARQ. ALEJANDRA BLANCO S
RESIDENTE TECNICA
Consorcio Pruni Sedes o4

REVISÓ: FERNANDO AGUILERE
NOMBRE Y CARGO
Arquitectura Urbana Ltda

APOYO SUPERVISIÓN

ARQUITECTURA URBANA LTDA	**PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y PRESION**

OBRA	Realizar a precios fijos sin formula de reajuste las diferentes obras de intervención especializadas para las diferentes sedes de la SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
FECHA:	15/082020

DESCRIPCION DE LA PRUEBA

Las pruebas de estanqueidad tienen por objeto asegurar la ausencia de fugas en cualquier sistema en el que intervengan fluidos a presiones iguales o distintas a la atmosférica

LOCALIZACION	FECHA Y HORA DE INICIO	FECHA Y HORA FINAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
			SI	NO	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEO	14/08/2020, hora 2:30 am	18/08/2020, hora 10:30 am	X		PARA REALIZAR LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD SE REALIZO EL LLENADO DEL TANQUE EN SU VOLUMEN TOTAL (5,68 M3) Y CON UN TESTIGO A 1,20 CM DE LA PLACA DE FONDO DEL TANQUE ,LO ANTERIOR PARA VERIFICAR QUE NO PRESENTE FUGAS O FILTRACIONES.

Vbo. INTERVENTORIA
Nombre: FERNANDO AGUILAR
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA

Vbo.CONTRATISTA
Nombre: Alexander Bayona
Cargo: Residente Tecnico

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

TANQUE SUBTERRANEO DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE - SEDE IMPRENTA DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO No 1 Instalacion de nivel de referencia de llenado por medio de un tubo PVC altura 1.20cm.



FOTO No 2 Instalacion de nivel de referencia de llenado por medio de un tubo PVC. Altura definida 1.20 cm.



FOTO No 3 Verificacion de nivel 12 horas despues del llenado -1.20 cm.



FOTO No 4 Verificacion de nivel 76 horas despues del llenado -1,20 cm.

OBSERVACIONES: SE VERIFICO QUE EL TANQUE SE LLENARA A UNA LONGITUD Y/O ALTURA DE 1,20 CM DE LA PLACA INFERIOR ,LO ANTERIOR PREVIA REVISION DE CONTENIDOS DE ELEMENTOS EXTRAÑOS, SE VERIFICO QUE EL TANQUE NO TUBIESE CONEXIÓN DE TUBERIAS EXTERNAS EXEPTUANDO LAS DE SUMINISTRO, POSTERIOR MENTE SE PASA LLENADO GRADUAL HASTA ALTURA DEFINIDA, LUEGO DE 12 Y 72 HORAS SE COMPROBO QUE EL TANQUE NO TIENE ESCAPES Y/O FILTRACIONES PUES SU NIVEL LUEGO DEL TIEMPO ESTABLECIDO (24 HORAS) ES EL MISMO LONGITU Y /O ALTURA 1,20 CM DESDE LA PLACA DE FONDO DEL TANQUE.

Vbo. INTERVENTORIA
Nombre: FERNANDO AGUILERE
Cargo: RESIDENTE INTERVENTOR

Vbo.CONTRATISTA
Nombre: Alejandra Blanco S
Cargo: Residente tecnico

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

Consorcio Pruni Sedes 04

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 51

FECHA


14	7	2020
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR VICTORIA FORERO POLO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Datacenter - Segundo piso Edificio Administrativo

Componente	Estado	Observación
Muros	Regular	Presentan golpes y manchas de suciedad
Pisos	Regular	Presentan material particulado
Ventana	Regular	Presentan material particulado
Estructura metálica (cielo raso)	Regular	Estructura nueva
Tableros electricos	Bueno	Presentan material particulado
Canaleta electrica	Bueno	Presenta material particulado
UPS	Regular	Presenta hundimiento leve en la parte superior y lateral derecha.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



FOTOGRAFIA # 1



FOTOGRAFIA # 2

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 51

FECHA

dd	mm	aaaa
14	7	2020



FOTOGRAFIA # 3



FOTOGRAFIA # 4



FOTOGRAFIA # 5



FOTOGRAFIA # 6



FOTOGRAFIA # 7



FOTOGRAFIA # 8

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 51

FECHA

14	7	2020
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFIA # 9



FOTOGRAFIA # 10



FOTOGRAFIA # 11



FOTOGRAFIA # 12



FOTOGRAFIA # 13



FOTOGRAFIA # 14

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 51

FECHA: 14 (dd) / 7 (mm) / 2020 (aaaa)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA: Fotografía 1, 2, 3 y 4, tableros eléctricos en buen estado, presentan material particulado. Fotografía 5, estructura metálica para cielo raso en PVC se encuentra en buen estado (nuevo). Fotografía 6, paredes presentan golpes, rayones y manchas de suciedad. Fotografía 7, ventana y vidrios en buen estado, presentan material particulado. Fotografía 8 y 9, canaleta metálica presenta material particulado. Fotografía 10, 11 y 12, tableros eléctricos presentan material particulado en la parte superior. Fotografía 13, cable presenta material particulado. Fotografía 14, UPS presenta hundimiento en el costado derecho. y TAPA SUPERIOR.

Tableta despostillada a ~~los~~ entrada.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE TÉCNICA DE OBRA

REVISÓ:
ARQ. FERNANDO AGUIRRE
RESIDENTE INTERVENTORIA

ARQ. MAURICIO PULIDO
APOYO SUPERVISIÓN

Harold Sanchez
C 80142391
Vertiv

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA


dd	mm	aaaa
24	6	2020

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR VICTORIA FORERO POLO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Cerchas de madera , entre ejes T-U

Componente	Estado	Observación
HUNTER DOUGLAS	Bueno	Presenta hundimientos en apoyos y suciedad
ELEMENTOS TUBULARES	Bueno	Presenta material particulado

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Fotografia No.1: La cubierta presenta material particulado y manchas de suciedad.



Fotografia No.2: La cubierta presenta material particulado y manchas de suciedad.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA		
24	6	2020
dd	mm	aaaa



Fotografia No.3: Las correas se encuentran en condicones optimas, presentan material particulado.



Fotografia No.4: Las correas se encuentran en condicones optimas, presentan material particulado.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA: La cubierta en optimas condiciones **HUNTER DOUGLAS Y PVC TRASLUCIDA,** no presenta fiuras, ni agrietamientos. Los elementos tubulares (correas) estan en optimas condiciones, no presenta filtraciones. Se observan hundimientos en apoyos union correa-cercha.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra B.
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS CRUZ
RESIDENTE TECNICA

REVISÓ: Paula F. Morales
ING. PAULA FERNANDA MORALES SANCHEZ
RESIDENTE TECNICO INTERVENTORIA

ARQ. RONALD MAURICIO PULIDO SIERRA
APOYO SUPERVISIÓN

CUMBRE ASOCIADOS.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA


24	6	2020
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR VICTORIA FORERO POLO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Cerchas de madera , entre ejes S-T

Componente	Estado	Observación
HUNTER DOUGLAS	Bueno	Presenta hundimientos en apoyos y suciedad
TRANSLUCIDA PVC	Bueno	Presenta hundimientos en apoyos y suciedad
ELEMENTOS TUBULARES	Bueno	Presenta material particulado

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Fotografia No.1: La cubierta PVC presenta material particulado y manchas de suciedad.



Fotografia No.2: La cubierta presenta material particulado y manchas de suciedad.



Fotografia No.3: Las correas se encuentran en condicones optimas, presentan material particulado.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA		
24	6	2020
dd	mm	aaaa



Fotografia No.4: Las correas se encuentran en condicones optimas, presentan material particulado.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA: La cubierta en optimas condiciones **HUNTER DOUGLAS Y PVC TRASLUCIDA** , no presenta fiuras, ni agrietamientos. Los elementos tubulares (correas) estan en optimas condiciones, no presenta filtraciones. Se observan hundimientos en apoyos union correa-cercha.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra B.
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS CRUZ
RESIDENTE TECNICA

REVISÓ: Paula F. Morales
ING. PAULA FERNANDA MORALES SANCHEZ
RESIDENTE TECNICO INTERVENTORIA

ARQ. RONALD MAURICIO PULIDO SIERRA
APOYO SUPERVISIÓN

CUMBRE ASOCIADOS.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA


24	6	2020
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR VICTORIA FORERO POLO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Cerchas de madera , entre ejes R-S

Componente	Estado	Observación
HUNTER DOUGLAS	Bueno	Presenta hundimientos en apoyos y suciedad
PVC TRANSLUCID	Bueno	Presenta hundimientos en apoyos y suciedad
ELEMENTOS TUBULARES METALICOS	Bueno	Presenta material particulado

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Fotografia No.1: Cubierta presenta hundimientos en apoyos.



Fotografia No.2: Cubierta presenta hundimientos en apoyos.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA

dd	mm	aaaa
24	6	2020



Fotografia No.3: Las correas se encuentran en condicones optimas, presentan material particulado.



Fotografia No.4: La cubierta PVC presenta material particulado y manchas de suciedad.



Fotografia No.5: La cubierta presenta material particulado y manchas de suciedad.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA: La cubierta en optimas condiciones Hunter Douglas y traslucida PVC, no presenta fiuras, ni agrietamientos. Los elementos tubulares (correas) estan en optimas condiciones, no presenta filtraciones. Se observan hundimientos en apoyos union correa-cercha. Se observa rolon (junta) abierta.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra B.
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS CRUZ
RESIDENTE TECNICA

REVISÓ: Paula F. Morales
ING. PAULA FERNANDA MORALES SANCHEZ
RESIDENTE TECNICO INTERVENTORIA

ARQ. RONALD MAURICIO PULIDO SIERRA
APOYO SUPERVISIÓN

CUMBRE ASOCIADOS.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA

24	6	2020
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR VICTORIA FORERO POLO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Cerchas de madera , entre ejes Q-R

Componente	Estado	Observación
HUNTER DOUGLAS	Regular	Presenta golpes y perforaciones
ELEMENTOS TUBULARES METALICOS	Bueno	Presenta material particulado

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Fotografia No.1: Golpes y perforaciones en lamina



Fotografia No.2: Cubierta presenta manchas de suciedad y material particulado.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA

dd	mm	aaaa
24	6	2020



Fotografia No.3: Cubierta presenta hundimientos en apoyos.



Fotografia No.4: Las correas se encuentran en condicones optimas, presentan material particulado.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA: Cubierta Honter douglas presenta irregularidad entre los ejes No. 7 y 8. Presenta golpes y perforaciones en una de sus laminas y hundimiento en sus apoyos. No presenta filtraciones.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra B.

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS CRUZ
RESIDENTE TECNICA

REVISÓ: Paula F. Morales

ING. PAULA FERNANDA MORALES SANCHEZ
RESIDENTE TECNICO INTERVENTORIA

ARQ. RONALD MAURICIO PULIDO SIERRA
APOYO SUPERVISIÓN

CUMBRE ASOCIADOS.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA

dd	mm	aaaa
24	6	2020

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR VICTORIA FORERO POLO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Cerchas de madera , entre ejes P-Q

Componente	Estado	Observación
HUNTER DOUGLAS	Regular	Presenta golpes
PVC	Bueno	Presenta hundimientos en apoyos y suciedad
ELEMENTOS TUBULARES	Bueno	Presenta material particulado
VIDRIOS	Bueno	Presentan material particulado

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Fotografia No.1: Cubierta presenta golpes



Fotografia No.2: Las correas se encuentran en condicones optimas, presentan material particulado.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.


CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA

dd	mm	aaaa
24	6	2020



Fotografia No.3: La cubierta PVC presenta material particulado y manchas de suciedad.



Fotografia No.4: Los vidiros presentan material particulado y manchas de suciedad.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA: Cubierta Hunter douglas y traslucida PVC en optimas condiciones. No tiene hundimientos, fisuras. Se observa una lamina golpeada. Elementos tubulares en buen estado. No tiene filtraciones.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra B

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS CRUZ
RESIDENTE TECNICA

REVISÓ: Paula F. Morales

ING. PAULA FERNANDA MORALES SANCHEZ
RESIDENTE TECNICO INTERVENTORIA

ARQ. RONALD MAURICIO PULIDO SIERRA
APOYO SUPERVISIÓN

CUMBRE ASOCIADOS.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA


24	6	2020
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR VICTORIA FORERO POLO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Cerchas de madera , entre ejes O-P

Componente	Estado	Observación
HUNTER DOUGLAS	Bueno	Presenta hundimientos en apoyos y suciedad
ELEMENTOS TUBULARES	Bueno	Presenta material particulado
VIDRIOS	Bueno	Presentan material particulado

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Fotografia No.1: Vidrios presentan material particulado.



Fotografia No.2: La cubierta PVC presenta material particulado y manchas de suciedad.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA

dd	mm	aaaa
24	6	2020



Fotografia No.3: Las correas se encuentran en condicones optimas, presentan material particulado.



Fotografia No.4: La cubierta presenta hundimiento en los apoyos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA: La cubierta en optimas condiciones Hunter dougles y traslucida PVC, no presenta fiuras, ni agrietamientos. Los elementos tubulares (correas) estan en optimas condiciones, no presenta filtraciones. Se observan hundimientos en apoyos union correa-cercha.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra B.
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS CRUZ
RESIDENTE TECNICA

REVISÓ: Paula F. Morales
ING. PAULA FERNANDA MORALES SANCHEZ
RESIDENTE TECNICO INTERVENTORIA

ARQ. RONALD MAURICIO PULIDO SIERRA
APOYO SUPERVISIÓN

CUMBRE ASOCIADOS.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA

dd	mm	aaaa
24	6	2020

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR VICTORIA FORERO POLO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Cerchas de madera , entre ejes N-O


Componente	Estado	Observación
HUNTER DOUGLAS	Bueno	Presenta hundimientos en apoyos y suciedad
ELEMENTOS TUBULARES	Bueno	Presenta material particulado
VIDRIOS	Bueno	Presentan material particulado

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Fotografia No.2: La cubierta PVC presenta material particulado y manchas de suciedad.



Fotografia No.2: Las correas se encuentran en condicones optimas, presentan material particulado.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA

dd	mm	aaaa
24	6	2020



Fotografia No.3: Vidrios presentan material particulado.



Fotografia No.4: La cubierta presenta hundimiento en los apoyos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA: La cubierta en optimas condiciones Hunter dougles y traslucida PVC, no presenta fiuras, ni agrietamientos. Los elementos tubulares (correas) estan en optimas condiciones, no presenta filtraciones. Se observan hundimientos en apoyos union correa-cercha.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra B.
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS CRUZ
RESIDENTE TECNICA

REVISÓ: Paula F. Morales
ING. PAULA FERNANDA MORALES SANCHEZ
RESIDENTE TECNICO INTERVENTORIA

ARQ. RONALD MAURICIO PULIDO SIERRA
APOYO SUPERVISION

CUMBRE ASOCIADOS.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA


24	6	2020
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR VICTORIA FORERO POLO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Cerchas de madera , entre ejes M-N

Componente	Estado	Observación
HUNTER DOUGLAS	Bueno	Presenta hundimientos en apoyos y suciedad
ELEMENTOS TUBULARES	Bueno	Presenta material particulado
VIDRIOS	Bueno	Presentan material particulado
	Bueno	
	Bueno	

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Fotografia No.1: Vidrios presentan material particulado.



Fotografia No.2: La cubierta PVC presenta material particulado y manchas de suciedad.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA

dd	mm	aaaa
24	6	2020



Fotografia No.3: Las correas se encuentran en condicones optimas, presentan material particulado.



Fotografia No.4: La cubierta presenta hundimiento en los apoyos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA: La cubierta en optimas condiciones Hunter dougles y traslucida PVC, no presenta fiuras, ni agrietamientos. Los elementos tubulares (correas) estan en optimas condiciones, no presenta filtraciones. Se observan hundimientos en apoyos union correa-cercha.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra BC

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS CRUZ
RESIDENTE TECNICA

REVISÓ: Paula F. Morales

ING. PAULA FERNANDA MORALES SANCHEZ
RESIDENTE TECNICO INTERVENTORIA

ARQ. RONALD MAURICIO PULIDO SIERRA
APOYO SUPERVISIÓN

CUMBRE ASOCIADOS.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

No. 50

FECHA


24	6	2020
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR VICTORIA FORERO POLO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Cerchas de madera , entre ejes L-M

Componente	Estado	Observación
HUNTER DOUGLAS	Bueno	Presenta hundimientos en apoyos y suciedad
ELEMENTOS TUBULARES	Bueno	Presenta material particulado
VIDRIOS	Bueno	Presentan material particulado

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Fotografia No.1: La cubierta presenta hundimiento en los apoyos.



Fotografia No.2: Vidrios presentan material particulado.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA

dd	mm	aaaa
24	6	2020



Fotografia No.3: La cubierta PVC presenta material particulado y manchas de suciedad.



Fotografia No.4: Las correas se encuentran en condicones optimas, presentan material particulado.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA: La cubierta en optimas condiciones Hunter dougles y traslucida PVC, no presenta fiuras, ni agrietamientos. Los elementos tubulares (correas) estan en optimas condiciones, no presenta filtraciones. Se observan hundimientos en apoyos union correa-cercha.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra B.

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS CRUZ
RESIDENTE TECNICA

REVISÓ: Paula F. Morales

ING. PAULA FERNANDA MORALES SANCHEZ
RESIDENTE TECNICO INTERVENTORIA

ARQ. RONALD MAURICIO PULIDO SIERRA
APOYO SUPERVISIÓN

CUMBRE ASOCIADOS.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA


dd	mm	aaaa
24	6	2020

INTERVENTOR: ARQUITECTURA URBANA LTDA — Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA: CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR: VICTORIA FORERO POLO

FRENTE: IMPRENTA DISTRITAL — Dirección: Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

CUBIERTA AREA DE PRODUCCION- AREA 10 (EJE K-L)

Componente	Estado	Observación
TEJA HUNTER DUGLAS	Bueno	Elemento en regular estado se evidencia golpes,este detalle se evidencia entre los Ejes 3-5 y los Ejes J-k.
CORREA METALICA DE 8CM* 4C	Bueno	Presenta material particulado
ELEMENTOS TUBULARES	Bueno	Elementos pintados de colos café,no presenta corrosion ni material patogeno que afecte su estabilidad.
TEJA PVC TRNSLUCIDA.		Elemento en buen estado,no presenta daños

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Foto 1. Se Evidencia unidaedes de teja HUNTER DOUGLAS en buen estado,no se evidencia filtraciones aunque si existe enrejes entre tejas desplazados o levantados.




Foto 2. Se evidencia Cubiertacompuesta por teja PVC TRANSLICIDA en buen estado no presenta filtracion

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA

dd	mm	aaaa
24	6	2020



Foto 3. La estructura metalica compuesta por perfil metalico y tuberia metalica en buen estado,no se evidencia ningun tipo de daño



Foto 4. La estructura metalica compuesta por perfil metalico y tuberia metalica en buen estado,no se evidencia ningun tipo de daño

OBSERVACIONES.

CUBIERTA EJE K-L CUBIERTA HUNTER DOUGLAS Y TRANSLUCIDA PVC.

CUBIERTA HONTER DOUGLAS Y TRANSLUCIDA PVC, NO PRESENTA HUNDIMIENTO Y/O FISURAS ,NO PRESENTA FILTRACIONES, LAS CORREAS METALICAS ESTAN CONDICIONES OPTIMAS.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra B

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS CRUZ
RESIDENTE TECNICA

REVISÓ: Paula F. Morales

ING. PAULA FERNANDA MORALES SANCHEZ
RESIDENTE TECNICO INTERVENTORIA

ARQ. RONALD MAURICIO PULIDO SERRA
APOYO SUPERVISIÓN

CUMBRE ASOCIADOS.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA


dd	mm	aaaa
24	6	2020

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR VICTORIA FORERO POLO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

CUBIERTA AREA DE PRODUCCION- AREA 11 (EJE J-K)

Componente	Estado	Observación
TEJA HUNTER DUGLAS	Bueno	Elemento en regular estado se evidencia golpes,este detalle se evidencia entre los Ejes 3-5 y los Ejes J-k.
CORREA METALICA DE 8CM* 4CM	Bueno	Presenta material particulado
ELEMENTOS TUBULARES	Bueno	Elementos pintados de colos café,no presenta corrosion ni material patogeno que afecte su estabilidad.
TEJA PVC TRNSLUCIDA.		Elemento en buen estado,no presenta daños

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Foto 1. Se Evidencia unidaedes de teja HUNTER DOUGLAS en buen estado.no se evidencia filtraciones aunque si existe enrejes entre tejas desplazados o levantados.



Foto 2. Se evidencia Cubiertacompuesta por teja PVC TRANSLICIDA en buen estado no presenta filtracion ,pero en una de sus unidades se evidencia hundimiento producido por la actividad de instalacion.este daño se evidencio entre los ejes 7 y 6 y Ejes J-K.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA

dd	mm	aaaa
24	6	2020



Foto 3. La estructura metalica compuesta por perfil metalico y tuberia metalica en buen estado,no se evidencia ningun tipo de daño



Foto 4. Las juntas o nodos que conforman la estructura metalica se evidencia en buen estado,pero no se encuentran alineados.

OBSERVACIONES.

CUBIERTA EJE J-K CUBIERTA HUNTER DOUGLAS Y TRANSLUCIDA PVC.

Cubierta en optimas condiciones,no presenta filtrasiones y/o fisuras,una de las laminas presenta hundimientos produccions por la instalacion,las correas metalicas estan en condiciones optimas.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra B.
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS CRUZ
RESIDENTE TECNICA

REVISÓ: Paula F. Morales
ING. PAULA FERNANDA MORALES SANCHEZ
RESIDENTE TECNICO INTERVENTORIA

ARQ. RONALD MAURICIO PULIDO SIERRA
APOYO SUPERVISIÓN

CUMBRE ASOCIADOS.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA

24	6	2020
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR VICTORIA FORERO POLO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

CUBIERTA AREA DE PRODUCCION- AREA 12 (EJE I-J)

Componente	Estado	Observación
TEJA HUNTER DOUGLAS	Bueno	Elemento en buen estado no presenta filtraciones ni golpes.
CORREA METALICA DE 8CM* 4CM	Bueno	Presenta material particulado
ELEMENTOS TUBULARES	Bueno	Elementos pintados de color café,no presenta corrosión ni material patogeno que afecte su estabilidad.
TEJA PVC TRASLUCIDA.		Presenta filtración la cual es muy compleja de observarse en foto debido a que es por la parte superior de la cercha. La filtración se evidencia entre los Eje 8 - 9 y Eje I-H.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Foto 1. Se Evidencia una unidad de la cubierta en teja PVC TRASLUCIDA con filtracion la cual esta afectando material del area de bodega de papel de la sede imprenta distrital.esta filtracion(gotera) se evidencia entre los Ejes La filtracion se evidencia entre los Ejes 8 - 9 y Ejes I-H.



Foto 2. Se evidencia material (papeleria) afectado por la filtracion de la cubierta TEJA TRASLUCIDA ubicada entre los Ejes 8 - 9 y EjeS I-H.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA

dd	mm	aaaa
24	6	2020



Foto 3. La teja HUNTER DOUGLAS se evidencia que esta poyada en la totalidad del area de la teja ,se puede denotar que la cercha presenta un ligero arco por la carga generada de la Teja.



Foto 4. La teja HUNTER DOUGLAS se evidencia que esta apoyada en la totalidad del área de la teja ,se puede denotar que la cercha presenta un ligero arco por la carga generada de la Teja.

OBSERVACIONES.

CUBIERTA EJE I-J CUBIERTA HUNTER DOUGLAS Y TRÁSLUCIDA PVC.

Cubierta TRASLUCIDA PVC con filtración localizada entre los Ejes I-J y los Ejes 9-8 lo cual esta afectando el material de papeleria del area de la bodega general.
La estrucutra metálica como CERCHAS y Tuberia METÁLICA. se encuentran en buen estado.
La cubierta en teja HUNTER DOUGLAS se encuentra en buen estado.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra B.
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS CRUZ
RESIDENTE TECNICA

REVISÓ: Paula F. Morales
ING. PAULA FERNANDA MORALES SANCHEZ
RESIDENTE TECNICO INTERVENTORIA

ARQ. RONALD MAURICIO PULIDO SIERRA
APOYO SUPERVISIÓN

CUMBRE ASOCIADOS.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA


24	6	2020
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA — **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR VICTORIA FORERO POLO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL — **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

CUBIERTA AREA DE PRODUCCION- AREA 13 (EJE H-I)

Componente	Estado	Observación
TEJA HUNTER DOUGLAS	Bueno	Elemento en buene stado no presenta filtraciones ni golpes.
CORREA METALICA DE 8CM* 4CM	Bueno	Presenta material particulado
ELEMENTOS TUBULARES	Bueno	Elementos pintados de colos café,no presenta corrosion ni material patogeno que afecte su estabilidad.
TEJA PVC TRASLUCIDA.	Bueno	Elemento en buen estado no presenta fisuras ni filtraciones Eje

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Foto 1. Se evidencia correas metalicas ,tuberia metalica en buen estado,presenta cieto angulo de deflexion por la carga prudicda por la teja HUNTER DOUGLAS.



Foto 2. La teja HUNTER DOUGLAS se evidencia que esta poyada en la totalidad del area de la teja ,se puede denotar que la cercha presenta un ligero arco por la carga generada de la Teja.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA

24	6	2020
dd	mm	aaaa





Foto 3. Se observa en los nodos entre cerc en madera u cercha metalica en buen estado. Foto 4. Se Evidencia cumbrera en buen estado,sin filtraciones

OBSERVACIONES.

CUBIERTA EJE H-I,CUBIERTA HUNTER DOUGLAS Y TRASLUCIDA PVC,CUBIERTA EN BUEN ESTADO,NO PRESENTA FILTRACIONES Y/O FISURAS,LAS CORREAS METALICAS ESTAN EN CONDICIONES OPTIMAS.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra B.
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS CRUZ
RESIDENTE TECNICA

REVISÓ: Paula F. Morales
ING. PAULA FERNANDA MORALES SANCHEZ
RESIDENTE TECNICO INTERVENTORIA

ARQ. RONALD MAURICIO PULIDO SIERRA
APOYO SUPERVISIÓN

CUMBRE ASOCIADOS.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA


24	6	2020
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA — **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR VICTORIA FORERO POLO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL — **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

CUBIERTA AREA DE PRODUCCION- AREA 14 (EJE G-H)

Componente	Estado	Observación
TEJA HUNTER DOUGLAS	Bueno	Elemento en buene stado no presenta filtraciones ni golpes.
CORREA METALICA DE 8CM* 4CM	Bueno	Presenta material particulado
ELEMENTOS TUBULARES	Bueno	Elementos pintados de colos café,no presenta corrosion ni material patogeno que afecte su estabilidad.
TEJA PVC TRASLUCIDA.	Bueno	Elemento en buen estado no presenta fisuras ni filtraciones Eje

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Foto 1. Se evidencia correas metalicas entre los espacios Intermedios de la teja HUNTER DUGLAS, pintadas de color cana en buen estado no evidencia corrosión ni material particulado que afecte su estabilidad



Foto 2. La teja HUNTER DOUGLAS se evidencia que esta apoyada en la totalidad del area de la teja ,se puede denotar que la cercha presenta un ligero arco por la carga generada de la Teja.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 50

FECHA		
24	6	2020
dd	mm	aaaa



Foto 3. Se evidencia TEJA TRASLUCIDA en buen estado no presenta filtraciones.




Foto 4. Se evidencia las juntas entre cercha metalica en buen estado.

OBSERVACIONES.

CUBIERTA EJE G-H,CUBIERTA HUNTER DOUGLAS EN OPTIMAS CONDICIONES NO PPRESENTA FILTRACIONES O FISURAS.

LAS CORREAS METALICAS ESTAN EN CONDICIONES OPTIMAS.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra B

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS CRUZ
RESIDENTE TECNICA

REVISÓ: Paula F. Morales

ING. PAULA FERNANDA MORALES SANCHEZ
RESIDENTE TECNICO INTERVENTORIA

ARQ. RONALD MAURICIO PULIDO SIERRA
APOYO SUPERVISION

CUMBRE ASOCIADOS.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 49

FECHA

21	5	2020
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR VICTORIA FORERO POLO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Subestación Electrica , entre ejes 4 y P-Q

Componente	Estado	Observación
Tablero	Bueno	Presenta material particulado
Toma industrial	Bueno	Presenta material particulado
Toma monofasica	Bueno	Presenta material particulado
Tuberia MT 1 1/2"	Bueno	Presenta material particulado
Tuberia MT 1 "	Bueno	Presenta material particulado
Busvar	Bueno	Presenta material particulado

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



FOTOGRAFIA # 1



FOTOGRAFIA # 2

2135

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 49

FECHA

21	5	2020
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFIA # 3



FOTOGRAFIA # 4

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA: Fotografia 1, platina puesta a tierra presenta suciedad. Fotografia 2, toma industrial y toma monofasica presentan suciedad. Fotografia 3, cableofil presenta suciedad. Fotografia 4, tablero de distribicion se encuentra con manchas de suciedad.
Tablero de distribucion 32 circuitos (Totalizador, breaker y supresor)
3 tomas industriales
1 toma monofasica

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra B.t
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE TECNICA

ARQ. MAURICIO PULIDO
APOYO SUPERVISIÓN

REVISÓ:
ARQ. FERNANDO AGUIRRE
NOMBRE Y CARGO

Paula F. Morales
Ing. Paula F. Morales

INVENTARIO DE ELEMENTOS DESMONTADOS EN SUBESTACION						
ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transformador	SIEMENS LICENCIA No. 1054 AÑO. 1997 TIPO. CFOJM 484-96 S715 NS. 186512	UND	1	BUENO	
2	Cable 4/0 CU	Puesta a tierra Con bornas en los extremos	UND	4	BUENO	
3	Cable 500 CU	Alimentacion transformador-tablero. Con bornas en los extremos	UND	8	BUENO	
4	Varilla en cobre 5/18	Anclaje de 11400	ML	3	BUENO	
5	Varilla en cobre 5/19	Anclaje de 11401	ML	10,2	BUENO	
6	Aisladores en pin	CELSA McG EDISON D2-FW5D4	UND	12	BUENO	

7	Corta circuitos	SI-100A-15KV EEEB-3889 Con fusible	UND	3	BUENO	
8	Corta circuitos de impacto	SI-100A-15KV EEEB-3890	UND	3	BUENO	
8	Angulo	Soportes	UND	8	BUENO	
9	Cable xlpd15kva	Cable reutilizable	UND	6	BUENO	

OBSERVACIONES.
Se hace entrega a la entidad contratante para su disposición final por solicitud directa del contratante.

ELABORÓ: Alejandra B.
Arq. Alejandra Bolaños
Director de obra

REVISÓ:
Ing. Fernando Aguirre
Residente Interventoria

Arq. Mauricio Pulido
APOYO A LA SUPERVISION

Paula F. Morales
Ing. Paula F. Morales

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 48

FECHA

dd	mm	aaaa
19	5	2020

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR VICTORIA FORERO POLO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL Dirección: Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Subestación Electrica , entre ejes 1-3 y P-Q'

Componente	Estado	Observación
Pisos	Regular	Presencia de material particulado.
Muros	Regular	Presencia de fisuras y grietas sobre muros, filos de columnas desportillados, presencia de polvo y suciedad.
Ventana	Regular	Ventana metálica color café oscuro, presencia de manchas de suciedad.
Puerta	Regular	Puerta metalica. presenta manchas de suciedad y cerrada.
Luminarias	Bueno	Se encuentras dos lamparas y una de emergencias apagadas.
Tablero de celdas	Regular	Presencia de material particulado.
Transformador	Regular	Presencia de material particulado.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



FOTOGRAFIA # 1



FOTOGRAFIA # 2

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 48

FECHA

19	5	2020
dd	mm	aaaa



FOTOGRAFIA # 3



FOTOGRAFIA # 4



FOTOGRAFIA # 5



FOTOGRAFIA # 6



FOTOGRAFIA # 7



FOTOGRAFIA # 8

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 48

FECHA

dd	mm	aaaa
19	5	2020



FOTOGRAFIA # 9



FOTOGRAFIA # 10



FOTOGRAFIA # 11



FOTOGRAFIA # 12



FOTOGRAFIA # 13



FOTOGRAFIA # 14

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 48

FECHA

19	5	2020
dd	mm	aaaa

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA: Fotografia 1, seccionadores presentan manchas de suciedad y polvo. Fotografia 2, polo a tierra presetan suciedad. Fotografia 3, transformador presenta suciedad. Fotografia 4, seccionadores presentan suciedad. Fotografia 5, tablero de celdas presenta manchas de suciedad y manchas. Fotografia 6, puertade 1,07x2,40 en metal presentan manchas de suciedad. Fofografia 7, ventananas presentan manchas de suciedad y polvo. Fotografia 8, cables transformador presentan manchas de suciedad y polvo. Fotografia 9, 2 lamparas led 35X70 y 1 lamapara de emergencia se encuentran apagadas y con suciedad. Fotografia 10, sistema de puesto a tierra presenta suciedad. Fotografia 11, base en metal presenta amnchas de suciedad. Fotografia 12, el muro presenta regata, manchas de grasa, polvo y fisuras. Fotografia 13, el piso presenta regatas para paso de cables, se encuentra con manchas de suciedad y polvo. Fotografia 14, carcamo para conexiones electricas.
SE ENCUENTRA UN (1) TRANSFORMADOR, DOS (2) JUEGOS DE CUCHILLAS Y 12 AISLADORES CERAMICOS

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE TECNICA

F.
ARQ. MAURICIO PULIDO
APOYO SUPERVISIÓN

REVISÓ:
NOMBRE Y CARGO
Fernando Aguirre Medina
RESIDENTE ADMINISTRATIVO.
Paula F. Morales
Ing Paula F. Morales

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

Consorcio Pruni Sedes 04

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 47

FECHA


26	2	2020
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL Dirección: Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Bodega 1, ejes 2'-3' entre ejes A-B

Componente	Estado	Observación
Pisos	Regular	Tableta desgastada con residuos de pegante, presencia de material particulado; faltan piezas de guardaescobas.
Muros	Regular	Presencia de humedad, fisuras y grietas sobre muros, filos de columnas desportillados, presencia de polvo y suciedad.
Cubierta	Regular	Presencia de polvo y manchas sobre placa de entrepiso
Ventana	Regular	Ventana metálica color café oscuro, presencia de manchas de pintura blanca y película sobre vidrio deteriorada
Eléctrico	Regular	1 interruptor sobre muro, 1 tomacorriente normal en muro, 3 tomacorrientes normales en techo, 1 sensor de movimiento en techo.

VALOR SIGNIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Muro con tomacorriente y tubería EMT



Panales LED y tubería EMT en techo

2143

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 47

FECHA

26	2	2020
dd	mm	aaaa



Columna con filos desportillados y presencia de grietas



Columna con filos desportillados y presencia de grietas



Antepechos con presencia de humedad en pintura



Ventana con presencia de pintura blanca y película deteriorada



Muro con grieta y presencia de humedad en la parte inferior



Filos de columnas desportillados y presencia de humedad, y pieza de guardaescoba faltante

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 47

FECHA

26	2	2020
dd	mm	aaaa



Ventana con presencia de pintura blanca y película deteriorada

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Se observan muros deteriorados en su pintura y posiblemente en su estuco y pañete a causa de la humedad, con presencia de desprendimiento de pintura y fisuras en la misma. Se observe un piso con manchas de pega-enchape y presencia de material particulado, como también la falta de piezas en guardaescoba y desportillamientos en los filos de las columnas.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra B
Residente técnica
NOMBRE Y CARGO
Pruni Sedes 04

REVISÓ: Paula Fernanda Morales
Residente interventoria
NOMBRE Y CARGO
Arquitectura Urbana Ltda

(firma)
(nombre)

APOYO SUPERVISIÓN

CC o Nit

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

Consorcio Pruni Sedes 04

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 46

FECHA: 10 (día) / 1 (mes) / 2020 (año)

INTERVENTOR: ARQUITECTURA URBANA LTDA — Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA: CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR: FRANCISCO SOLER

FRENTE: IMPRENTA DISTRITAL — Dirección: Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Fachada costado norte (producción) - Cuarto desechos químicos

Componente	Estado	Observación
Piso	Regular	Piso enchapado con tableta en cerámica blanca, con protección de estibas en madera, presencia de polvo.
Muros	Regular	Muros internos enchapado en tableta cerámica blanca, se observa manchas de pintura y de los químicos que se ubican dentro del cuarto. Muros externos pañetados y pintura blanca deteriorada, consecuencia de su antigüedad y exposición a la intemperie; se observan arreglados con mortero.
Techo	Regular	Doble teja metálica con una protección intermedia en fibra de vidrio, se observa un golpe en la parte inferior. 2 perfiles en madera y 1 perfil metálico.
Puertas	Regular	Puertas (2) metálicas con pintura café, presencia de manchas de pintura y químicos almacenados en este cuarto, con presencia de golpes.
Elementos varios	Regular	13 galones, 1 caneca negra, 1 caneca de basura con tapa, 8 baldes, 1 butaca de madera, 1 platón pequeño, 1 tarro de pegapapel, 1 báscula portátil. Todos los envases mencionados se encuentran vacíos.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Vista general cuarto de químicos



Vista general cuarto de químicos

UNIVERSAL S&C S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

Consorcio Pruni Sedes 04

No. 46

FECHA		
10	1	2020
dd	mm	aaaa



Envases plásticos (vacios)



Teja metálica con pintura blanca



Puerta metálica con manchas de pintura



Golpe y rayones sobre puerta metálica



Puerta metálica con manchas de pintura



Vista exterior puertas metálicas y pared exterior deteriorada

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 46

FECHA

DD	MM	AAAA
10	1	2020



Pintura exterior deterioada y arreglo con morterior en la parte superior de las puertas



Vista exterior puertas metálicas y pared exterior deteriorada



Golpe en teja metálica

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Se observa un cuarto de acopio para los desechos químicos de la zona de producción, se encuentran galones plásticos vacios, baldes, envases plásticos, protección del piso con estibas de madera. El piso y los muros internos se observan sucios y manchados con pintura, la parte interna de las tejas se encuentran pintadas con pintura blanca, soportadas en 2 perfiles de madera y uno metálico. La parte exterior se observa deteriorada por la exposición a la intemperie.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra Ramos
Residente técnico
NOMBRE Y CARGO
Consorcio Pruni Sedes 04

REVISÓ:
NOMBRE Y CARGO
Arq. Hernando Daza
Director Interventorial

(firma)
(nombre)

APOYO SUPERVISIÓN

CC o Nit

UNIVERSAL SEC S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 45


FECHA: 9 (dd) / 12 (mm) / 2019 (aaaa)

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA — **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL — **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Cuarto de herramientas - Producción

Componente	Estado	Observación
Pisos	Regular	Piso enchapado en tableta de ladrillo, presenta desportillamientos.
Muros	Malo	Muros en ladrillo, pañetados y acabado en pintura, la cual se encuentra desgastada, presenta fisuras, perforaciones, manchas, húmedad y desgaste en la pintura.
Puerta	Regular	Marco y hoja en madera, desgastada, presenta rayones.
Ventanas	Regular	1 ventana metálica, con pintura color café, ausencia de algunos vidrios 1 ventana con marco en madera, desgastada con malla y vidrio.
Equipos	Regular	1 compresor, 1 prensa, 1 taladro de arbol, 2 esmeriles de doble carro, 1 caja de herramientas con candado.
Muebles	Regular	Mueble metálico con insumos de cartón, 1 estante metálico con herramientas menores, 1 escritorio con insumos y herramientas menores.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Elementos de aseo dentro de cuarto



Compresor existente, en aparente mal estado

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 45

FECHA		
9	12	2019
dd	mm	aaaa



Estante metálico con insumos y herramientas menores



Piso desportillado y desgastado



Muros desgastados en la pintura y perforados



Presencia de humedad y desprendimiento de pintura



Fisura en muro



Mueble metálico con presencia de rayones

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 45

FECHA

dd	mm	aaaa
9	12	2019



Ventana con marco en madera y extractor



Luminaria LED en techo



Puerta en madera



Ventana metálica con ausencia de algunos vidrios



Escritorio en madera con herramientas



Taladro de arbol y esmeril sobre escritorio

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCCIÓN

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 45

FECHA

dd	mm	aaaa
9	12	2019



Prensa sobre escritorio

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Se realiza inspección visual del espacio, donde se observan muebles los cuales contienen herramientas menores, insumos y desperdicios de la zona de producción, en general en un estado regular. También se observa implementos de aseo y algunos equipos en mal estado y en aparente desuso.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra R. — NOMBRE Y CARGO: Consorcio Pruni Sedes 04

REVISÓ: — NOMBRE Y CARGO: Arq. Hernando Pava, Director Interventoria

(firma)
(nombre)

CC o Nit

APOYO SUPERVISIÓN

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 44

FECHA


22	11	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Fachada norte - Ejes E-F, 5'


Componente	Estado	Observación
Muros	Regular	Se observa un enchape en porcelanato blanco, hasta una altura de 1,00 m, con una mancha azul. Muros con pintura blanca deteriorada y fisurada debido a su antigüedad.
Pisos	Regular	Se observa un enchape en porcelanato blanco deteriorado debido a su antigüedad, presencia de polvo y hojas.
Puertas	Regular	Puertas metálicas con malla, con pintura color café, desgastado.
Aparatos eléctricos	Regular	1 caja de paso, 1 bomba hidráulica, 1 compresor, 1 breaker, 1 tomacorriente, 1 interruptor, 1 aire acondicionado, 1 turbina de extracción.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Muros enchapados y caja de distribución con tubería



Aire acondicionado y turbina de extracción

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

Consorcio Pruni Sedes 04

No. 44

FECHA

22	11	2019
dd	mm	aaaa



Estibas y bomba hidraulica



Perforación en muro



Compresor protegido con rejas



Fisura en fachada



Fisura en muro

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 44

FECHA

dd	mm	aaaa
22	11	2019

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Se observa la pintura de los muros deteriorada y con fisuras (estado regular), dentro de la protección con rejas se observan los muros enchapados en porcelanato blanco, aparatos eléctricos previamente inventariados, y pisos deteriorados con estibas de protección.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Margarita Bolaños
Consorcio Pruni Sedes 04.
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera Arango
Interventoría
NOMBRE Y CARGO

(firma)
(nombre)
APOYO SUPERVISIÓN
CC o Nit

2155

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 43

FECHA

15	11	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA — **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL — **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Zona exterior edificio archivo - Costado sur

Componente	Estado	Observación
Piso	Regular	Se observan grietas sobre el piso en ladrillo, presencia de vegetación, desgaste por tránsito de personal.
Muros	Regular	Se observan grietas sobre la pintura de los muros, algún deterioro en el pañete, desgastada la pintura por si antigüedad y exposición a la intemperie.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Corredor costado sur, se observan grietas sobre el piso en ladrillo.



Dilatación en el cambio de material.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 43

FECHA

dd	mm	aaaa
15	11	2019



Estado actual del piso, con algunas grietas, entrada a cafetería.



Muro occidente, presencia de húmedad.



Costado oriental, presencia de vegetación y grietas.



Estado muro oriental, con grietas en la pintura causada por húmedad.



Dilatación en el cambio de material y deterioro en la pintura del muro



Grieta sobre corredor costado oriental

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 43

FECHA

15	11	2019
dd	mm	aaaa




Dilatación en cambio de material



Grieta en piso con presencia de vegetación



Deterioro de la pintura como consecuencia de la húmedad producida por bajante en sitio.



Deterioro de la pintura como consecuencia de la húmedad producida por bajante en sitio.



Piso con grieta y presencia de vegetación



Deterioro en muro por húmedad causada por bajante, pañete deteriorado.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 43

FECHA

15	11	2019
dd	mm	aaaa

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Se observa un espacio en estado regular debido a su antigüedad, exposición a la intemperie y tránsito de personal por el sitio. Los muros y pisos se encuentran especificados en las observaciones, los cuales están en un estado regular, con presencia de grietas en general.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Beltrán Residente técnico
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Arq Jessica Lopera A Interventoría
NOMBRE Y CARGO

(firma)
(nombre)
APOYO SUPERVISIÓN
CC o Nit

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 42

FECHA


1	11	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Corredor - 1er piso

Componente	Estado	Observación
Muros	Bueno	Presencia de polvo debido al trabajo de obra civil, sin daños aparentes.
Piso	Bueno	Presencia de polvo debido al trabajo de obra civil, sin daños aparentes.
Muebles	Bueno	Se observan escritorios y lockers de los trabajadores de la imprenta.
Eléctrico	Bueno	Panel LED de 60x60, luz de emergecnia, tuberñia eléctrica y bandeja con cables.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Piso con polvo y lockers



Lámpara LED y tubería en techo





UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 42

FECHA

dd	mm	aaaa
1	11	2019

Rampa de acceso. en buen estado

Escalera para paso a 2do piso, primer escalón con fisura



Escalera, en buen estado

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Se realiza la inspección visual al espacio mencionado, en donde se observan muros y pisos en buen estado, los cuales son serán intervenidos y no se ven afectados por el trabajo en obra, debido a que no se realiza tránsito por el espacio.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra Bolaños Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Arq. Jessica Lopera Arango Residente Interventoría
NOMBRE Y CARGO

(firma)
(nombre)
APOYO SUPERVISIÓN
CC o Nit

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 41

FECHA


1	11	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE MPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Bodega 3

Componente	Estado	Observación
General	Bueno	Se realiza una inspección visual exterior, donde se observan los insumos existentes en buen estado. No se realizará intervención alguna sobre este espacio.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Bodega 3 vista interna



Bodega 3 vista interna

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 41

FECHA		
1	11	2019
dd	mm	aaaa



Protección externa bodega 3



Protección externa bodega 3

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

La inspección realiza es exterior, y se observan los insumos en buen estado. No se realizará ninguna actividad de obra sobre este espacio, el cual permanecerá cerrado.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Melanda Bolaños
Consorcio Pruni sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Arq. Jessica Lopera A
Residente Interventoría
NOMBRE Y CARGO

(firma)
(nombre)
APOYO SUPERVISIÓN
CC o Nit

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 40

FECHA


1	11	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Bodega 2

Componente	Estado	Observación
General	Bueno	Se realiza una inspección visual exterior, donde se observan los insumos existentes en buen estado. No se realizará intervención alguna sobre este espacio.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Vista exterior general



Vista exterior general

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR	ACTA DE VECINDAD	Arquitectura Urbana Ltda.
Consorcio Pruni Sedes 04		

No. 40

FECHA

1	11	2019
dd	mm	aaaa



Vista exterior general



Bodega 2 protegida con polisombra verde



Bodega 2 protegida con polisombra verde



Bodega 2 protegida con polisombra verde

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

La inspección que se realiza es exterior y se observan los insumos en buen estado. No se realizará ninguna actividad de obra sobre este espacio, el cual permanecerá cerrado.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Bolaños — Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

(firma)
(nombre)
APOYO SUPERVISIÓN

CC o Nit

REVISÓ: Arq. Jessica Lopera Arango. — Residente Interventoría
NOMBRE Y CARGO

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 39

FECHA


dd	mm	aaaa
1	11	2019

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Bodega general - primer piso

Componente	Estado	Observación
Muros y columnas	Malo	Se encuentra la pintura desgastada, desportillamientos, rayones debido al movimiento de insumos, presencia de humedad y fisuras.
Pisos	Regular	Se observan desportillamientos, polvo y algunas piezas faltantes (ladrillo).
Ventanas	Regular	Marcos con pintura café desgastada.
Puertas	Regular	Puerta de la entrada con una bisagra dañada, puerta de insumos con rayones.
Eléctrico	Bueno	1 sensor aparentemente desconectado, 1 interruptor, 1 canaleta negra en muro, 15 paneles LED de 30x80, 1 tomacorriente dañado.
Cubierta	Bueno	Vigas en acero, malla metálica.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Columna desportillada e interruptor



Sensor de movimiento en entrada

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 39

FECHA

dd	mm	aaaa
1	11	2019



Puerta adyacente en entrada



Tomacorriente dañado, muro y columna deteriorados.



Columna desportillada y fisura



Bisagra en puerta dañada y columna desportillada



Puerta sucia



Pared sucia y pintura deteriorada por humedad

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 39

FECHA

1	11	2019
dd	mm	aaaa




Estado de puerta en la entrada



Pintura sucia y desgastada sobre muro



Columna desportillada y piso con presencia de polvo



Columna desportillada y fisura en muro



Piso desportillado y piezas faltantes



Columna desportillada

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 39

FECHA

1	11	2019
dd	mm	aaaa



Columna en entrada desportillada



Malla en cubierta y paneles LED



Columnas desportilladas



Columna desportillada y pintura desgastada



Muro con pintura desgastada



Malla en cubierta y paneles LED

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 39

FECHA

dd	mm	aaaa
1	11	2019



Piso desportillado



Columna desportillada

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Se realiza inspección visual del espacio, el cual previamente queda regisatrado en un acta los insumos existentes dentro de la bodega; se observan los muros deteriorados en su pintura y pañete debido a la antigüedad y el uso destinado del lugar. De igual manera se observa un piso deteriorado, desportillado y algunas piesas faltantes. No existen muchos elementos en el componenete eléctrico, el cual se especifica en las observaciones.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Bolaños
Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Arq Jessica Lopera Arango
Residente Interventoría
NOMBRE Y CARGO

(firma)
(nombre)
APOYO SUPERVISIÓN
CC o Nit

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 38


FECHA: 24 / 10 / 2019

INTERVENTOR: ARQUITECTURA URBANA LTDA — Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA: CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR: FRANCISCO SOLER

FRENTE: IMPRENTA DISTRITAL — Dirección: Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Datacenter - segundo piso edificio administrativo

Componente	Estado	Observación
Muros	Regular	En bloque con pañete y pintura blanca Guardaescoba negro laminado, se cuentra despegado en algunas partes. Se presentan desportillamientos en columnas, fisuras en el pañete y deterioro en la pintura.
Pisos	Regular	Placa rota para paso de cables hacia el primer piso. Piso en baldosín, presencia de polvo, se observan algunas piezas rotas.
Cielorraso	Bueno	Se observa en buen estado, algunos orificios por el paso de algunos cables.
Eléctrico	Bueno	1 tomacorriente normal en muro, 4 tomacorriente normal en canaleta, 4 tomacorriente regulado en canaleta, 1 botón de pánico en la entrada, 2 entradas UPS en canaleta, 2 salidas UPS en canaleta, 1 aire acondicionado con control, 1 luz de emergencia, 4 paneles LED 60x60, 1 tablero datacenter TN-10, Rack 1-Rack 2-Rack3 (desconectados), Equipo metromil (desconectado), 2 UPS (1 desconectado), 2 tableros regulados, 1 tablero de iluminación.
Muebles	Bueno	2 puertas de vidrio, 1 persiana, 4 sillas negras, 1 silla blanca.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Desportillamiento de muro



Desportillamiento de columna



Puerta de vidrio interna



Desportillamiento de columna

2171

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

Consorcio Pruni Sedes 04

No. 38

FECHA

dd	mm	aaaa
24	10	2019



Cableado desinstalado



Aire acondicionado



Entradas y salidas UPS, y cajas reguladoras



Puertos en canaleta, placa perforada



Entradas y salidas UPS



Cableado desconectado



Muebles desmontado en muro



Cajas reguladoras

2172

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

Consorcio Pruni Sedes 04

No. 38

FECHA

24	10	2019
dd	mm	aaaa



Paneles LED



Panel LED



Paneles LED



Rack 1



UPS



Puerta en vidrio entrada

2173

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 38

FECHA

24	10	2019
dd	mm	aaaa



Tablero TN-10



Rack 2



Botón de pánico



Rack 3



Rack 1 (interior)



Equipo metromil

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

Consorcio Pruni Sedes 04

No. 38

FECHA

24	10	2019
dd	mm	aaaa



Rack 1 (interior)



Rack 2



UPS



Desportillamiento muro



UPS



Sillas dentro de datacenter

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 38

FECHA

24	10	2019
dd	mm	aaaa



Fisura en pañete

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Se realiza inspección visual del espacio, donde se observan equipos de regulación eléctrica, voz y datos. los cuales en su mayoría se encuentran desconectados a excepción del tablero TN-10 el cuál eventualmente será desconectado. Los muros se observan deteriorados en su pañete y la pintura, igualmente las columnas y los pisos se observan sucios y placa de entrepiso rota para poder hacer el paso de los cables hacia el primer piso

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Blanco
Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera
Interventoría
NOMBRE Y CARGO

x Adjuntos en drive digital fotográfico

(firma)
(nombre)
CC o Nit

APOYO SUPERVISIÓN

Equipos Rack

Rack 2:

- Primer nivel: Pash Panel.
- Segundo nivel: Switch.
- Tercer nivel: Switch.
- Cuarto nivel: Switch.
- Quinto nivel: Monitor Dell con teclado.
- Sexto nivel: HP Starange warks uldrum Bio.



Fotografía 1: Contenido de equipos Rack 2.



Fotografía 2: Contenido de equipos Rack 2.



Fotografía 3: Contenido de equipos Rack 2.

Rack 3:

- Primer nivel: Vacío.
- Segundo nivel: Vacío.
- Tercer nivel: Storeonce 3100.
- Cuarto nivel: Monitor HP21706.
- Quinto nivel: Equipo Trenoner.



Fotografía 4: Contenido de equipos Rack 3.



Fotografía 5: Contenido de equipos Rack 3.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

Consorcio Pruni Sedes 04

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 37


FECHA: 22 / 10 / 2019

INTERVENTOR: ARQUITECTURA URBANA LTDA — Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA: CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR: FRANCISCO SOLER

FRENTE: IMPRENTA DISTRITAL — Dirección: Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Bodega general

Componente	Estado	Observación
Papelería existente	Bueno	Se realiza un inventario general por estibas, iniciando por cantidad y luego por altura debido al difícil acceso a la zona. Se observa en buen estado en general los paquetes los cuales contienen la papelería, pocos paquetes rotos, presencia de polvo.
Inventario papelería	Bueno	Se hace el conteo de 101 estibas en total, 27 galones azules pequeños, 54 galones negros pequeños, 8 galones azules grandes, 3 cuñetes, 4 galoes de tapa azul, 3 cilindros de 1.15m, 7 bultos de pegante, 42 galones de líquido claro, 5 galones de líquido oscuro, 5 cajas de plástico.
Piso	Regular	Se observa desportillado en algunos sitios del espacio presencia de polvo y cartones.
Muros		Se observa desportillado en algunos sitios del espacio y también en algunas columnas, presencia de polvo y manchas.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Estiba con paquetes de papel



Estiba con paquetes de papel



Galones ubicados en almacen



Cilindros en zona de almacen

2178

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE VECINDAD	Arquitectura Urbana Ltda.
Consorcio Pruni Sedes 04		

No. 37

FECHA

22	10	2019
dd	mm	aaaa



Estiba envuelto en vinipel con paquetes de papel



Estiba con paquetes de papel



Cajas con material de producción



Estiba con paquetes de papel



Estiba con paquetes de papel



Estiba con paquetes de papel

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 37

FECHA

dd	mm	aaaa
22	10	2019



Estiba con paquetes de papel



Estiba con paquetes de papel



Estiba con paquetes de papel, cobertura rota.



Estiba con paquetes de papel, cobertura rota.



Galones de quimico utilizado en producciòn



Bultos de quimico utilizado en producción



Estiba con paquetes de papel



Cilindros y galones en zona de almacen

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

Consorcio Pruni Sedes 04

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 37

FECHA

dd	mm	aaaa
22	10	2019



Cilindros y galones en zona de almacen



Estiba con paquetes de papel



Estiba con paquetes de papel



Estiba con paquetes de papel



Cajas con insumos



Estiba con paquetes de papel, protección rota



Estiba con paquetes de papel, protección rota



Galones de químico utilizado en producción

9/6

2181

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 37

FECHA

22	10	2019
dd	mm	aaaa



Galones de químico utilizado en producción



Estiba con paquetes de papel

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

Se realiza una inspección visual del espacio e inventario del material encontrado, el cual se enumera por estibas y altura total, y los galones se enumeran por cantidad. En el espacio se observa polvo en todo el lugar, desportillamientos en muros y columnas, y en pisos se observan algunas piezas faltantes

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alganda Bf — Consorcio Pruni Sedes 04 (NOMBRE Y CARGO)

REVISÓ: Jessica Lopera A — Interventoría (NOMBRE Y CARGO)

(firma)
(nombre) APOYO SUPERVISION
CC o Nit

2182

Inventario Almacén 22- octubre-2019

Estibas:

1. 36 paquetes.
2. 34 paquetes, 1 destapado.
3. 34 paquetes, 1 destapado.
4. 33 paquetes.
5. 30 paquetes.
6. 25 paquetes.
7. 30 paquetes.
8. 30 paquetes.
9. 19 paquetes.
10. Sin inventario.
11. 17 paquetes.
12. 80 cm.
13. 1.16 m.
14. 70 cm.
15. 70 cm.
16. 1.55 m.
17. 95 cm.
18. 90 cm.
19. 90 cm.
20. 1.77 m.
21. 1.73 m.
22. 1.73 m.
23. 54 cm.
24. 33 cm.
25. 1.43 m.
26. 1.88 m.
27. 74 cm.
28. 1.67 m.
29. 1.60 m.
30. 1.14 m.
31. 1.26 m.
32. 43 cm.
33. 87 cm.
34. 1.52 m.
35. 54 cm.
36. 65 cm.
37. 53 cm.
38. 1.60 m.
39. 1 bolsa negra, 1 bolsa verde, 1 bolsa blanca.
40. 7 bultos de pegante.
41. 84 cm.
42. 1.92 m.
43. 1.60 m.
44. 1.92 m.
45. 1.40 m.
46. 1.30 m.
47. 99 cm.
48. 1.20 m.
49. 26 cajas.
50. 1.16 m.
51. 1.92 m.
52. 1.78 m.
53. 22 cm.
54. 1.88 m.
55. 80 cm.
56. 1.62 m.
57. Caja steelcase.
58. 2.04 m.
59. 1.98 m.
60. 2.00 m.
61. 1.57 m.
62. 1.46 m.
63. 63 cm.
64. 45 cm.
65. 25 cm.
66. 30 cm.
67. 1.64 m.
68. 1.49 m.
69. 10 cajas.
70. 56 cm.
71. 71 cm.
72. 1.65 m.
73. 44 cm.
74. 55 cm.
75. 29 cm.
76. 38 cm.
77. 1.19 m.
78. 1.33 m.
79. 1.13 m.
80. 1.12 m.
81. 1.27 m.

82. 1.94 m.
83. 1.98 m.
84. 1.14 m.
85. 2.09 m.
86. 2.00 m.
87. 1.30 m.
88. 61 cm.
89. 57 cm.
90. 37 cm.
91. 34 cm.
92. 54 cm.
93. 34 cm.
94. 35 cm.
95. 82 cm.
96. 1.19 m.
97. 1.41 m.
98. 99 cm.
99. 37 cm.
100. 1.48 m.
101. 1.73 m.

Adicional:

- 27 galones de barniz azul.
- 54 pequeños negros (1/4 galón).
- 8 azules grandes (2 galones).
- 3 cuñetes (5 galones).
- 4 galones tapa azul.
- 3 cilindros de cartón (1.15 m).
- 42 galones liquido transparente.
- 5 galones liquido oscuro.
- 5 cajas de plástico.

Nota:

Se inició contando las estibas por paquetes, pero debido al difícil acceso se optó por medir la altura total de las estibas con material desde el piso.

INVENTARIO CORTE OCTUBRE 4 DE 2019				
MATERIAL ADMINISTRATIVA	SALDO FINAL OCTUBRE	MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Papel ADHESIVO BOND 70 X 100	3.370	Pliegos	1.639	5.523.430
Papel Adhesivo dorado	489	Pliegos	363	177.507
Papel ADHESIVO MATE 70 X 100	1.950	Pliegos	313	610.350
Papel ADHESIVO BRILLANTE 70 X 100	9.468	Pliegos	361	3.417.948
Alambre redondo calibre 20	57	Rollo	61.990	3.533.430
Alambre redondo calibre 22	22	Rollo	60.990	1.341.780
Alambre redondo calibre 24 en carrete	13	Rollo	48.458	629.954
Alambre redondo calibre 25 en carrete	41	Rollo	48.056	1.970.296
Alcohol Isopropilico al 99.8%	19	Bidón por 5 galones	115.772	2.199.668
Antisecante en aerosol	3	Tarro	25.500	76.500
Barniz Sobreimpresion brillante	26	Kilo	32.780	852.280
Barniz Sobreimpresion mate	14	Kilo	99.990	1.399.860
BARNIZ UV BRILLANTE ROLLER COATING_FLEXO PARA BARNIZADORA	293	Kilo	24.028	7.040.204
Papel Bond Amarillo 56 gr. 70x100	499	Pliegos	307	153.193
Papel Bond azul 56 gr. 70 x 100	1.199	Pliegos	377	452.023
Papel Bond beige 70 gr. 60 x 90	6.100	Pliegos	130	793.000
Papel Bond beige 70 gr. 70 x 100	99.510	Pliegos	168	16.717.680
Papel Bond beige 90 gr. 70 x 100	3.996	Pliegos	229	915.084
Papel BOND BLANCO 115 GR. 60 X 90	-	Pliegos	255	-
Papel Bond blanco 115 gr. 70 x 100	300	Pliegos	321	96.300
Papel Bond blanco 60 gr. 60 x 90	2.000	Pliegos	114	228.000
Papel Bond blanco 60 gr. 70 x 100	22.000	Pliegos	147	3.234.000
Papel Bond blanco 70 gr. 70 x 100	7.557	Pliegos	185	1.398.045
Papel Bond blanco 75 gr. 60 x 90	2.508	Pliegos	143	358.644
Papel Bond blanco 75 gr. 70 x 100	271.703	Pliegos	203	55.155.709
Papel Bond blanco 90 gr. 70 x 100	130.442	Pliegos	236	30.784.312
Cinta Cabezada	980	Mts	315	308.700
Carton Prensado 3 mm	423	Pliegos	12.908	5.460.084
Cartulina Amarilla Leyer 250 gr.	2.477	Pliegos	1.250	3.096.250
Cartulina bristol amarilla 150 gr.	17.446	Pliegos	589	10.275.694

MATERIAL ADMINISTRATIVA	SALDO FINAL OCTUBRE	MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cartulina bristol azul 150 gr.	2.225	Pliegos	685	1.524.125
Cartulina bristol blanca 150 gr.	18.730	Pliegos	659	12.343.070
Cartulina bristol rosada 150 gr.	2.468	Pliegos	685	1.690.580
Cartulina bristol verde 150 gr.	2.836	Pliegos	685	1.942.660
Cartulina Clásica R/C o PVP o Master 250 gr.	35.194	Pliegos	685	24.107.890
Cartulina maule C14 R/C 70 x 100	160	Pliegos	963	154.080
Cartulina maule C16 R/B 70 x 100	785	Pliegos	1.071	840.735
Cartulina maule C18 R/B 70 x 100	87	Pliegos	879	76.473
CARTULINA MAULE C18 R/C 70 X 100	3.394	Pliegos	809	2.745.746
CARTULINA R/B 70 X 100	960	Pliegos	1.030	988.800
Cartulina TP Board 250 gr. R/B 70x100	160	Pliegos	879	140.640
Cinta Doble faz 12mm	9	Rollo	16.612	149.508
Cinta Doble faz 6mm	16	Rollo	6.600	105.600
Cinta Dorada para estampar	5	Rollo	46.777	233.885
Cinta Enmascarar 24mm X 40 m	18	Rollo	7.000	126.000
Cinta Transparente 12 mm x 40 m	102	Rollo	3.800	387.600
Cinta Transparente 48 mm x 40 m	93	Rollo	3.605	335.265
Papel Cromocote 90 gr. 70 x 100	2.000	Pliegos	180	360.000
Papel Earth Pact Natural 200 gr. 70 x 100	1.501	Pliegos	541	812.041
Papel Earth Pact Natural 70 gr. 70 x 100	1.190	Pliegos	196	233.240
Papel Earth Pact Natural 90 gr. 60 X 90	1.557	Pliegos	193	300.501
Papel Earth Pact Natural 90 gr. 70 x 100	10.260	Pliegos	227	2.329.020
Papel Emerald Stone Avellana 120 gr.	442	Pliegos	210	92.820
Papel Esmaltado Brillante 115 gr. 60 x 90	11.954	Pliegos	219	2.617.926
Papel Esmaltado Brillante 115 gr. 70 x 100	97.671	Pliegos	281	27.445.551
Papel Esmaltado Brillante 150 gr 70 x 100	9.642	Pliegos	358	3.451.836
Papel Esmaltado Brillante 150 gr. 60 x 90	813	Pliegos	275	223.575
Papel Esmaltado Brillante 160 - 180 gr. C1S 70 x 100	83	Pliegos	381	31.623
Papel Esmaltado Brillante 200 gr. 60 x 90	6.630	Pliegos	368	2.439.840
Papel Esmaltado Brillante 200 gr. 70 x 100	12.672	Pliegos	476	6.031.872
Papel Esmaltado Brillante 240 - 250 gr. 60 x 90	29.207	Pliegos	447	13.055.529

MATERIAL ADMINISTRATIVA	SALDO FINAL OCTUBRE	MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Papel Esmaltado Brillante 240 - 250 gr. 70 x 100	143.749	Pliegos	570	81.936.930
Papel ESMALTADO BRILLANTE 250 GR. C1S - SBS 70 X 100	3.315	Pliegos	539	1.786.785
Papel Esmaltado Brillante 250 gr. SBS 60 x 90	334	Pliegos	459	153.306
Papel Esmaltado Brillante 280 gr. SBS 70 x 100	2.900	Pliegos	441	1.278.900
Papel Esmaltado Brillante 300 gr. 60 x 90	2.265	Pliegos	555	1.257.075
Papel Esmaltado Brillante 300 gr. 70 x 100	11.242	Pliegos	598	6.722.716
Papel Esmaltado Brillante 300 gr. SBS 60 x 90	500	Pliegos	555	277.500
Papel Esmaltado.Brillante 300 gr. SBS 70 x 100	5.457	Pliegos	598	3.263.286
Papel Esmaltado Brillante 320 gr. SBS 70 x 100	1.367	Pliegos	650	888.550
Papel Esmaltado Brillante 90 gr. 60 x 90	2.604	Pliegos	227	591.108
Papel Esmaltado Brillante 90 gr. 70 x 100	119.001	Pliegos	225	26.775.225
Papel ESMALTADO BRILLANTE 90 GR. C1S 60 X 90	390	Pliegos	200	78.000
Papel Esmaltado Brillante 90 gr. C1S 70 x 100	250	Pliegos	249	62.250
Papel Esmaltado Mate 115 gr. 60 x 90	-	Pliegos	207	-
Papel Esmaltado Mate 115 gr. 70 x 100	9.529	Pliegos	314	2.992.106
Papel Esmaltado Mate 150 gr. 70 x 100	20.773	Pliegos	395	8.205.335
Papel Esmaltado Mate 200 gr. 60 x 90	1.940	Pliegos	529	1.026.260
Papel Esmaltado Mate 200 gr. 70 x 100	7.398	Pliegos	578	4.276.044
Papel Esmaltado Mate 240 - 250 gr. 60 x 90	1.449	Pliegos	539	781.011
Papel Esmaltado Mate 240 - 250 gr. 70 x 100	41.417	Pliegos	739	30.607.163
Papel Esmaltado Mate 300 gr. 70 x 100	970	Pliegos	731	709.070
Papel Esmaltado Mate 90 gr. 60 x 90	9.306	Pliegos	217	2.019.402
Esponja Viscobita	39	Unidad	8.648	337.272
Folio Grande Para tinteros Ref M2.024.810 F/01 Speed Master 4 colores	229	Unidad	4.477	1.025.233
Folio Pequeño Ref L2.008.119 F/02 Speed Master 4 colores	17	Unidad	2.883	49.011
Glicerina	5	Kilo	21.000	105.000
Goma Finisher 8505 CTP KODAK	3	Bidón por 5 galones	117.305	351.915
Goma FN6 Fujifilm	18	Galón	117.305	2.111.490
Goma Protectora RC794	19	Galón	55.865	1.061.435
Grasa Fluida Centoplex CLP500 x 1 kg	6	Kilo	275.752	1.654.512
Grasa Multipropósitos Molytec	3	Unidad	51.290	153.870

MATERIAL ADMINISTRATIVA	SALDO FINAL OCTUBRE	MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Grasa Rodamientos	9	Unidad	21.800	196.200
Hilo Nylon	3	Unidad	50.493	151.479
Papel iris ahuesado 80 gr.	476	Pliegos	634	301.784
Papel iris azul 80 gr.	630	Pliegos	634	399.420
Papel iris naranja 80 gr.	1.114	Pliegos	634	706.276
Papel iris salmón 80 gr.	181	Pliegos	962	174.122
Jabon Rapido en barar para manos x 140 gr.	115	Unidad	2.402	276.230
Papel Kimberly bronce imperial 220 gr.	164	Pliegos	2.326	381.464
Papel Kimberly Columns Duplex 324 gr. Ref negro ebano/blanco neón	481	Pliegos	3.842	1.848.002
Papel KIMBERLY ESTRIADO ANTIGUO BLANCO INTENSO 220 GR 70 X 100	92	Pliegos	1.762	162.104
Papel KIMBERLY ESTRIADO ANTIGUO BLANCO NÓRDICO180 GR 70 X 100	335	Pliegos	1.400	469.000
Papel Kimberly Executive blanco nordico 180 gr.	45	Pliegos	1.628	73.260
Papel Kimberly Executive blanco nordico 220 gr.	-	Pliegos	2.326	-
Papel Kimberly Executive blanco nordico 90 gr.	94	Pliegos	1.977	185.838
Papel Kimberly Prestige blanco artico 120 gr.	130	Pliegos	1.285	167.050
Papel Kimberly Prestige blanco artico 90 gr.	310	Pliegos	1.279	396.490
Papel Kimberly Prestige blanco sahara 180 gr.	787	Pliegos	1.628	1.281.236
Papel Kimberly Prestige Blanco Titanium 180 gr. 60 x 90	500	Pliegos	1.400	700.000
Papel Kimberly Tradition blanco glacial 180 gr.	304	Pliegos	1.628	494.912
Papel Kimberly Tradition blanco glacial 220 gr.	46	Pliegos	2.326	106.996
Papel Kimberly Tradition blanco intenso 90 gr.	750	Pliegos	1.100	825.000
Papel Kimberly Tradition blanco nordico 180 gr.	1.012	Pliegos	1.628	1.647.536
Papel Kimberly Tradition blanco nordico 220 gr.	4.157	Pliegos	2.326	9.669.182
Papel Kimberly Tradition blanco nordico 90 gr.	584	Pliegos	1.977	1.154.568
Papel Kimberly Tradition marfil natural 120 gr.	592	Pliegos	1.285	760.720
Papel Legancy Royal Perla 220 gr.	1.172	Pliegos	2.326	2.726.072
Papel Legancy Wowe Tiara 220 gr.	694	Pliegos	2.326	1.614.244
Papel Leyer Boff 90 gr.	90	Pliegos	1.977	177.930
Limpiador de planchas RC95	42	Litro	70.762	2.972.004
Limpiador Easy Wash	13	Bidón por 5 galones	95.020	1.235.260
Papel Lino Belga 170 gr.	475	Pliegos	1.329	631.275

MATERIAL ADMINISTRATIVA	SALDO FINAL OCTUBRE	MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Papel Lino Belga 90 gr.	10.480	Pliegos	817	8.562.160
LUBRICANTE EN AEROSOL SUPERLUB	110	Tarro	19.222	2.114.420
Papel Manifol amarillo 35 gr. 70 x 100	583	Pliegos	189	110.187
Papel Manifol azul 35 gr. 70 x 100	-	Pliegos	189	-
Papel Manifol blanco 35 gr. - resmillas	301	Pliegos	189	56.889
Papel Manifol blanco 35 gr. 70 x 100	22.000	Pliegos	189	4.158.000
Papel Manifol rosado 35 gr. 70 x 100	-	Pliegos	189	-
Papel Manifol verde 35 gr. 70 x 100	766	Pliegos	189	144.774
Mantilla Armada 77.2x62.7 cms por 1.95 (Speedmaster)	20	Unidad	59.500	1.190.000
Mantilla Compresible GTO/PRINT MASTER 52x46 cms fibra 46cm x 4 lonas	10	Unidad	59.500	595.000
Papel OPALINA 220 GR. 70 X 100	54	Pliegos	1.275	68.850
Paño de limpieza absorbente para trabajo pesado 22x48 cm	115	Rollo	33.640	3.868.600
Paño lavador M2 024.801 F/02U	224	Rollo	42.049	9.418.976
PAPEL DE IMPOSICION BOND 75 42 X200 M PARA PLOTTER	9	Rollo	44.152	397.368
Papel de imposicion Bond 75 42x50 m para plotter	-	Rollo	54.900	-
Papel Kraft 90 gr. 70 x 100	1.455	Pliegos	216	314.280
PASTA DUPLEX - ANTI TACK	54	Kilo	34.887	1.883.898
PEGANTE EVA REF HM 225 HORIZON	7	Bulto x 25 kilos	773.500	5.414.500
Pegante Hot Melt	-	Kilo	21.025	-
Pegante PVA para papel	6	Gal x 4 kg	29.915	179.490
Papel Pergamino 115 gr.	1.129	Pliegos	1.720	1.941.880
Papel Pergamino 180 gr.	825	Pliegos	2.421	1.997.325
Papel Pergamino 95 gr.	262	Pliegos	1.250	327.500
Papel Periodico 48.8 gr. 60 x 90	13.863	Pliegos	49	679.287
Papel Periodico 48.8 gr. 70 x 100	217.726	Pliegos	156	33.965.256
Papel Periodico satinado 48.8 gr. 70 x 100	7.340	Pliegos	209	1.534.060
PLANCHA 400 X 520 CALIBRE 15 KAIZEN	40	Unidad	7.843	313.720
PLANCHA FUJI VIOLETA 520X400 C50	1.088	Unidad	4.781	5.201.728
PLANCHA FUJI VIOLETA 745X605 C30	1.104	Unidad	11.057	12.206.928
PLANCHA KIODAK 400 X 520 CALIBRE 30 XINGRAPHICS ECOLOGICA	-	Unidad	6.296	-
PLANCHA KIODAK 605 X 745 CALIBRE 30 XINGRAPHICS ECOLOGICA	-	Unidad	14.680	-

MATERIAL ADMINISTRATIVA	SALDO FINAL OCTUBRE	MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PLANCHA KODAK 400 X 520 CALIBRE 30 SONORA	200	Unidad	7.116	1.423.200
PLANCHA KODAK 605 X 745 CALIBRE 30 SONORA	362	Unidad	15.617	5.653.354
Plotter 9600 Cartucho T5432 Cyan	1	Unidad	400.000	400.000
Plotter 9600 Cartucho T5442 Cyan	2	Unidad	400.000	800.000
Plotter 9600 Cartucho T5447 Light Black	2	Unidad	400.000	800.000
Plotter 9900 Cartucho T5961 Photo Black	4	Unidad	400.000	1.600.000
Plotter 9900 Cartucho T5962 Cyan	-	Unidad	681.870	-
Plotter 9900 Cartucho T5964 Yellow	2	Unidad	400.000	800.000
Plotter 9900 Cartucho T5965 Light Cyan	-	Unidad	681.870	-
Plotter 9900 Cartucho T5967 Light Black	2	Unidad	400.000	800.000
Plotter 9900 Cartucho T5968 Matte Black	1	Unidad	400.000	400.000
Plotter 9900 Cartucho T5969 Light Light Black	2	Unidad	400.000	800.000
Plotter 9900 Cartucho T596A Orange	1	Unidad	400.000	400.000
Plotter 9900 Cartucho T596B Green	1	Unidad	400.000	400.000
PLOTTER 9900 CARTUCHO T6361 PHOTO BLACK	2	Unidad	710.525	1.421.050
PLOTTER 9900 CARTUCHO T6362 PHOTO CYAN	1	Unidad	681.870	681.870
PLOTTER 9900 CARTUCHO T6363 VIVID MAGENTA	-	Unidad	681.870	-
PLOTTER 9900 CARTUCHO T6364 YELLOW	2	Unidad	681.870	1.363.740
PLOTTER 9900 CARTUCHO T6365 LIGHT CYAN	1	Unidad	681.870	681.870
PLOTTER 9900 CARTUCHO T6366 VIVID LIGHT MAGENTA	1	Unidad	681.870	681.870
PLOTTER 9900 CARTUCHO T6367 LIGHT BLACK	2	Unidad	681.870	1.363.740
PLOTTER 9900 CARTUCHO T6368 MATTE BLACK	2	Unidad	681.870	1.363.740
PLOTTER 9900 CARTUCHO T6369 LIGHT LIGHT BLACK	2	Unidad	681.870	1.363.740
PLOTTER 9900 CARTUCHO T636A ORANGE	2	Unidad	681.870	1.363.740
PLOTTER 9900 CARTUCHO T636B GREEN	2	Unidad	681.870	1.363.740
Vinipel Polivinil Stretch C8 de 50 cm x 460 m aprox	36	Rollo	46.254	1.665.144
Polvo Antirrepice / daily spra	2	Balde x 5 kg	22.107	44.214
Papel Quimico final CF amarillo	4.472	Pliegos	233	1.041.976
Papel Quimico final CF azul	62.828	Pliegos	271	17.026.388
Papel QUIMICO FINAL CF BLANCO	193	Pliegos	192	37.056
Papel Quimico final CF rosado	1.979	Pliegos	294	581.826

MATERIAL ADMINISTRATIVA	SALDO FINAL OCTUBRE	MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Papel Quimico final CF verde	64.257	Pliegos	234	15.036.138
Papel Quimico intermedio CFB amarillo	2.482	Pliegos	305	757.010
Papel Quimico intermedio CFB azul	11.754	Pliegos	279	3.279.366
Papel QUIMICO INTERMEDIO CFB BLANCO	165	Pliegos	272	44.880
Papel Quimico intermedio CFB rosado	9.793	Pliegos	266	2.604.938
Papel Quimico intermedio CFB verde	28.583	Pliegos	266	7.603.078
Papel Quimico original CB blanco	125.598	Pliegos	242	30.394.716
Reforzador (Regenerador) LPD3WR	44	BidX10lts	70.000	3.080.000
REFORZADOR PARA PLANCHAS GOLDSTAR PREMIUM KODA	42	Unidad	35.000	1.470.000
Retal Franela	15	Kilo	5.460	81.900
Revelador LPD3W	8	Bidón por 5 galones	70.000	560.000
Revelador Termalgoldstar premium Kodak	17	Bidon x 20 l.	168.166	2.858.822
Silicona en aerosol	81	Tarro de 400 cm3	18.021	1.459.701
Solucion de fuente Saphira	9	Bidon x 20 kg	292.740	2.634.660
SOLUCION FUENTE SAFIRA 521	2	Bidón por 5 galones	690.200	1.380.400
Tanque de mantenimiento plotter Epson N86 9600 - 9900	-	Unidad	280.600	-
Thinner	25	Bidón por 5 galones	85.245	2.131.132
Tinta Amarillo Panatone 012	2	Kilo	30.643	61.285
Tinta Amarillo pantone 121	6	Kilo	30.643	183.855
Tinta Amarillo pantone 123	10	Kilo	30.643	306.425
Tinta Amarillo pantone 130	28	Kilo	30.643	857.990
TINTA AMARILLO PANTONE 130 U	3	Kilo	30.643	91.929
Tinta Amarillo Pantone 132	7	Kilo	30.643	214.498
Tinta Amarillo process	131	Kilo	27.872	3.651.255
Tinta Amarillo Rojizo	14	Kilo	30.643	428.995
Tinta Azul Pantone 2955	6	Kilo	30.643	183.855
Tinta Azul bronce	78	Kilo	30.643	2.390.115
Tinta Azul lago	25	Kilo	30.643	766.063
Tinta Azul Pantone 274	10	Kilo	30.643	306.425
Tinta Azul Pantone 293	2	Kilo	30.643	61.285
Tinta Azul Pantone 315	1	Kilo	30.643	30.643

MATERIAL ADMINISTRATIVA	SALDO FINAL OCTUBRE	MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Tinta Azul Pantone 5110	2	Kilo	30.643	61.285
Tinta Azul reflejo	35	Kilo	44.782	1.567.370
Tinta Azul reflex 39407	5	Kilo	44.782	223.910
Tinta Blanco opaco	8	Kilo	25.584	191.880
Tinta Blanco transparente	10	Kilo	21.481	214.810
Tinta Café Pantone 7553	10	Kilo	30.643	306.425
Tinta Cyan process	73	Kilo	23.258	1.686.205
Tinta Cyan PVC	2	Kilo	30.643	61.285
Tinta Magenta process	248	Kilo	27.872	6.912.300
Tinta Magenta PVC	2	Kilo	30.643	61.285
Tinta Naranja básico	76	Kilo	30.643	2.328.830
Tinta Naranja Pantone 151	2	Kilo	30.643	61.285
Tinta Naranja Pantone 158	4	Kilo	30.643	122.570
Tinta Naranja Pantone 1595	10	Kilo	93.031	930.310
Tinta Negro Extra	250	Kilo	44.452	11.112.909
Tinta Negro process	93	Kilo	27.392	2.547.486
Tinta Negro PVC	4	Kilo	30.643	122.570
Tinta Negro texto	81	Kilo	30.643	2.482.043
Tinta Oro 872	2	Kilo	30.643	61.285
TINTA PLATEADADA LITOGRÁFICA 54907	10	Kilo	30.643	306.425
Tinta Púrpura pantone 242	8	Kilo	30.643	245.140
TINTA PURPURA PANTONE 51511	5	Kilo	30.643	153.213
Tinta Purpura pantone 525	7	Kilo	30.643	214.498
Tinta Rojo escarlata	41	Kilo	30.643	1.256.343
Tinta Rojo indio	50	Kilo	30.643	1.532.125
Tinta Rojo Pantone 032	4	Kilo	119.980	479.920
Tinta Rojo Pantone Ruby	6	Kilo	29.832	178.992
Tinta Rojo rodamina	21	Kilo	30.643	643.493
Tinta Rojo vinotinto	3	Kilo	23.058	69.174
TINTA SEPIA 132C	1	Kilo	30.643	30.643
Tinta Sepia 506 U	4	Kilo	30.643	122.570

MATERIAL ADMINISTRATIVA	SALDO FINAL OCTUBRE	MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Tinta Sepia extra	20	Kilo	30.643	612.850
Tinta Sepia Off Gloss	18	Kilo	30.643	551.565
Tinta Verde básico	15	Kilo	23.058	345.870
TINTA VERDE CLARO 51660	5	Kilo	30.643	153.213
Tinta Verde medio	80	Kilo	30.643	2.451.400
Tinta Verde pantone 320	2	Kilo	30.643	61.285
Tinta Verde pantone 3415	26	Kilo	30.643	796.705
Tinta Verde pantone 347	3	Kilo	30.643	91.928
Tinta Verde pantone 355	6	Kilo	30.643	183.855
Tinta Verde pantone 457	6	Kilo	30.643	183.855
Tinta Verde pantone 563	10	Kilo	30.643	306.425
Tinta Verde pantone 575	14	Kilo	30.643	428.995
Tinta Verde pantone 583	16	Kilo	30.643	490.280
Tinta Verde pantone 626	10	Kilo	93.031	930.310
Tinta Verde pantone 808	1	Kilo	93.031	93.031
Tinta Verde pantone C39609	1	Kilo	93.031	93.031
TINTA VIOLETA LITOGRÁFICA P C39506	3	Pliegos	30.643	91.928
TINTA VIOLETA OT 796163	1	Pliegos	23.058	23.058
Tinta Violeta Rojizo	10	Kilo	23.058	230.580
TINTA VIOLETA ROJO T23	3	Kilo	23.058	69.174
Tinta Violeta T120	3	Kilo	30.643	91.928
TONER BLACK RICOH PROC 5200 (828422)	13	Unidad	384.300	4.995.900
TONER CYAN RICOH PROC 5200 (828425)	2	Unidad	522.900	1.045.800
TONER MAGENTA RICOH PROC 5200 (828424)	4	Unidad	522.900	2.091.600
TONER YELLOW RICOH PROC 5200 (828423)	6	Unidad	522.900	3.137.400
Papel Torreon ahuesado 90 gr.	1.710	Pliegos	1.279	2.187.090
Papel Torreon azul 90 gr.	102	Pliegos	1.279	130.458
Papel Torreon blanco 90 gr.	557	Pliegos	1.279	712.403
Papel Torreon gris 90 gr.	212	Pliegos	1.279	271.148
Papel Torreon Kraft 90 gr.	80	Pliegos	1.279	102.320
Papel Torreon marfil 90 gr.	1.876	Pliegos	1.279	2.399.404

MATERIAL ADMINISTRATIVA	SALDO FINAL OCTUBRE	MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Papel Torreon salmón 90 gr.	550	Pliegos	1.279	703.450
Varsol	16	Bidón por 5 galones	82.132	1.314.120
Papel Verge ahuesado 200 gr.	2.485	Pliegos	2.300	5.715.500
Papel Verge ahuesado 90 gr.	4.996	Pliegos	1.766	8.822.936
Papel Verge azul claro 200 gr.	1.440	Pliegos	2.300	3.312.000
Papel Verge azul claro 90 gr.	2.048	Pliegos	1.766	3.616.768
Papel Verge blanco brillante 200 gr.	877	Pliegos	2.300	2.017.100
Papel Verge blanco brillante 90 gr.	2.456	Pliegos	1.766	4.337.296
Papel Verge Blanco Diamante 90 gr.	249	Pliegos	1.766	439.734
Papel Verge crema 120 gr.	1.663	Pliegos	1.915	3.184.645
Papel Verge crema 90 gr.	661	Pliegos	1.766	1.167.326
Papel Verge gris 200 gr.	691	Pliegos	2.300	1.589.300
Papel Verge gris 90 gr.	4.426	Pliegos	1.766	7.816.316
VIZHUBPRO 1050 Toner Minolta TN014	28	unidad	56.000	1.568.000
	1.860.999			815.067.916

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 36


FECHA: 21 (dd) 10 (mm) 2019 (aaaa)

INTERVENTOR: ARQUITECTURA URBANA LTDA — Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA: CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR:

FRENTE: IMPRENTA DISTRITAL — Dirección: Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Máquina cosedora - zona de producción

Componente	Estado	Observación
Cosedora Interlake.inc	Regular	Se observan rayones y desgaste en la pintura de la máquina, con presencia de polvo y desconectada

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Vista general de la máquina



Rayones y desgaste en la parte superior de la máquina

Jla 1/3

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 36

FECHA

21	10	2019
dd	mm	aaaa



Rayones y desgaste en la parte superior de la máquina



Rayones y desgaste en la parte lateral de la máquina



Rayones y desgaste en la parte frontal de la máquina



Polvo en la parte frontal de la máquina



Parte trasera de la máquina



Embalado de la Maquina

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 36

FECHA		
21	10	2019
dd	mm	aaaa

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

En la inspección visual realizada, se observó la máquina cosedora con presencia de polvo, bastnate desgastada en su chasis debido a la aparente antigüedad de la máquina, rayones sobre la misma. Se encontró desconectada y cuenta con un tela de protección superficial.

Nota: La protección con vinipel y cartón es para evitar la polución, rayones y golpes superficiales que se pueda generar por las actividades de obra, pero no evita las descalibración de las mismas en el momento de las vibraciones que generen los equipos utilizados en la ejecución de las obras.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Blanco
Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera H.
Interventoría
NOMBRE Y CARGO

- Adjuntar registro fotográfico

(firma)
(nombre)

CC o Nit 80172383 APOYO SUPERVISIÓN

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 35


FECHA: 21 (dd) / 10 (mm) / 2019 (aaaa)

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE




UBICACIÓN:

Edificio administrativo - 2do piso

Componente	Estado	Observación
Piso	Bueno	Se observa polvo propio del trabajo de obra civil, desportillado al lado de una columna existente.
Muros	Bueno	Se observan sucios por el tránsito de materiales por el sitio, desportillamiento en muro y columna.
Muebles	Bueno	Se realiza inventario de muebles y puestos de trabajo , los cuales se encuentran acopiados en el centro del sitio, se registra que todos estan en buen estado.
Elétrico	Bueno	3 tomacorrientes normales en muro, 1 tomacorriente regulado en canaleta, 1 tomacorriente normal en canaleta, 1 puerto de voz y datos en canaleta, 1 luz de emergencia, 1 cámara de seguridad, 3 interruptores dobles, 9 paneles LED de 60x60.
Cielorraso	Bueno	Se encuentra todavia instalado y en buen estado.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Piso y columna desportillados



Muro desportillado y canaleta eléctrica

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

Consorcio Pruni Sedes 04

No. 35

FECHA

dd	mm	aaaa
21	10	2019



Corredor hacia oficina



Muebles acopiados



Corredor hacia cocina y baños



Corredor hacia cocina y baños



Luz de emergencia y cámara de seguridad



Cielorraso sin desinstalar

2198

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PRISMA

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 35

FECHA

21	10	2019
dd	mm	aaaa

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

El espacio inspeccionado se encuentra como lugar de acopio de muebles ubicados sobre este espacio y de igual manera por donde hay tránsito de materiales y personal de obra civil trabajando en espacios adyacentes. Se observaron instalaciones eléctricas en buen estado tales como tomacorrientes en muro y canaleta, interruptores, paneles LED y el cielorraso que aún está pendiente para desmonte con el fin de realizar el reforzamiento estructural de correas.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Blanco
Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera Arango
Residente Interventoría
NOMBRE Y CARGO

(firma)
(nombre)
APOYO SUPERVISIÓN
CC o Nit

2199

INVENTARIO

PLAÇA	ELEMENTO	RESPONSABLE
68214	ARCHIVADOR	MIGUEL MONTES
68210	ARCHIVADOR	MIGUEL ORTIZ
14486	ARCHIVADOR	JAIME PULIDO
72360	PUESTO DE TRABAJO	RONALD PULIDO
72368	PUESTO DE TRABAJO	CARLA DANIELA SOTO
72370	PUESTO DE TRABAJO	CARLA DANIELA SOTO
9745	BIBLIOTECA	JAIME PULIDO
55092	CARTELERA DIGITAL	MIGUEL ANGEL MONTES
72377	PUESTO DE TRABAJO	MIGUEL ANGEL MONTES
72371	PUESTO DE TRABAJO	ANA GEINER GARZON
	CUADRO	
9819	ARCHIVADOR	EDNA BAYONA
68212	ARCHIVADOR	JAIME PULIDO
72378	PUESTO DE TRABAJO	FRANCISCO SOLER
9777	ARCHIVADOR	FRANCISCO SOLER
68215	ARCHIVADOR	CARLA DANIELA SOTO
72361	PUESTO DE TRABAJO	EDNA BAYONA
72358	PUESTO DE TRABAJO	CARLOS VELEZ
15278	MUEBLE RECLASIFICACION	JAIME PULIDO
72340	SOFA	FRANCISCO SOLER
72341	SOFA	FRANCISCO SOLER
24102	ARCHIVADOR	FRANCISCO SOLER
14972	BIBLIOTECA	FRANCISCO SOLER
72345	POLTRONA	FRANCISCO SOLER
72346	POLTRONA	FRANCISCO SOLER
68226	ESTANTE	HERNANDO DANGOND
72362	PUESTO DE TRABAJO	HUGO JAIRO ROBLE
72363	PUESTO DE TRABAJO	JULIO GARZON
72343	SOFA	FRANCISCO SOLER
72364	PUESTO DE TRABAJO	HERNANDO DANGOND
68212	ARCHIVADOR	JAIME PULIDO
68227	ESTANTE	FRANCISCO SOLER
9777	ARCHIVADOR	FRANCISCO SOLER
68215	ARCHIVADOR	CARLA DANIELA SOTO
9543	MAQUINA IMPRESORA	HENRY MARTIN
9763	GABINETE	FRANCISCO SOLER
63644	ESCRITORIO	
72367	PUESTO DE TRABAJO	MIGUEL ORTIZ
72366	PUESTO DE TRABAJO	MIGUEL ORTIZ
72365	PUESTO DE TRABAJO	MIGUEL ORTIZ
72359	PUESTO DE TRABAJO	
72344	PUESTO DE TRABAJO	

72373	PUSTO DE TRABAJO	
72369	PUESTO DE TRABAJO	
	PLOTTER	

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 34

FECHA

21	10	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Entrada a imprenta - costado sur

Componente	Estado	Observación
Piso	Regular	Deteriorado por el tránsito sobre la zona, faltan algunas piezas (se observa en fotos) .
Muros	Bueno	No se observa deteriorado, letreros de extintor pegados a los muros.
Muebles	Bueno	3 escritorios en buen estado, con polvo producto del trabajo en obra. Puerta metálica con pintura café en buen estado de la entrada.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Entrada a imprenta, escaleras con polvo consecuencia del trabajo en obra



Corredor con polvo consecuencia del trabajo en obra

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 34

FECHA

21	10	2019
dd	mm	aaaa



Pieza faltante en piso



Pieza faltante en piso

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Se realiza la inspección del espacio una vez ya comenzadas las actividades de obra civil, en donde se observa polvo propio del trabajo realizado, algunas piezas faltantes del piso, muebles como escritorios que fueron desplazados hacia este espacio desde el área de producción.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Blanco
Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Iglesia A
Interventoría
NOMBRE Y CARGO
* Adjunto archivo digital y firmado

(firma)
(nombre)

CC o Nit 80112377 APOYO SUPERVISIÓN

2202

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 33

FECHA: 19 / 10 / 2019

INTERVENTOR: ARQUITECTURA URBANA LTDA — Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA: CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR:

FRENTE: IMPRENTA DISTRITAL — Dirección: Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Área exterior - costado sur

Componente	Estado	Observación
Entrada imprenta	Regular	Adoquín en cemento (forma de corbatín) de 20x10 afectado por tránsito en la zona e intemperie, signos de húmedad, confinado en ladrillo. No se encuentra sellado con arena. Se presentan hundimientos y sepración entre adoquines
Cancha	Regular	Andén en loseta de 10x10 en gress color ladrillo, deteriorado y presencia de vegetación, faltan algunas piezas y se presentan fisuras.
Parqueadero	Regular	En ladrillo, desgastado, se observa levantado como consecuencia de las raices de los arboles adyacentes. presencia de vegetación.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Entrada a imprenta, vista general del adoquín



Presencia de vegetación en adoquines



Entrada a imprenta, vista general del adoquín



Presencia de hundimientos en el adoquín

2203

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 33

FECHA

19	10	2019
DD	MM	AAAA



Corredor hacia costado occidental



Corredor hacia costado sur (Cancha)



Loseta (Cancha) vista general



Presencia de fisuras sobre la loseta



Piezas faltantes



Presencia de fisuras y vegetación

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

Consorcio Pruni Sedes 04

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 33

FECHA

19	10	2019
dd	mm	aaaa



Presencia de fisuras y vegetación



Corredor hacia parqueadero en adoquín



Piso en ladrillo levantado consecuencia de las raíces de los arboles



Presencia de vegetación y desgaste por tránsito en la zona



Vista general parqueadero imprenta



Corredor hacia archivo (Parqueadero)

2205

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

Consorcio Pruni Sedes 04

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 33

FECHA

19	10	2019
dd	mm	aaaa



Corredor hacia entrada a imprenta

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Se realiza inspección al costado sur de la imprenta en exteriores donde se planea realizar una intervención, para ello se dividió en tres sectores: entrada a imprenta, cancha y parqueadero. En una inspección visual general, se observó el adoquín en cemento con presencia de vegetación, desgastado por su antigüedad y tránsito en la zona, algunos desniveles y sin relleno en arena. La loseta encontrada en la zona de cancha igualmente se encuentra desgastada, con presencia de fisuras y piees faltantes. En el parqueadero se observa el desgaste por el tránsito de vehículos en el ladrillo y levantado en ciertos puntos donde las raíces de los arboles afectan el piso.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Melanda Bolaños
Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera A
Interventoría
NOMBRE Y CARGO

Adjuntar archivo digital fotográfico

(firma)
(nombre)
CC o NI

APOYO SUPERVISIÓN
80172378

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 32


FECHA: 19 (dd) / 10 (mm) / 2019 (aaaa)

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Almacen

Componente	Estado	Observación
Piso	Bueno	Piso desgastado debido al tránsito por el sitio y antigüedad del mismo.
Muros	Regular	Pintura existente descascarada, desportillamientos en las columnas
Eléctrico	Bueno	1 tablero de distribución eléctrica, 3 tomacorrientes normales en canaleta, 4 tomacorrientes regulados en canaleta, 1 interruptor doble en muro, 1 tomacorriente regulado en división de oficina, 3 puertos de voz y datos en canaleta, 1 una caja rack 4, 6 paneles LED 60x60, 3 tomacorriente normales en techo, 1 alarma en muro y 1 alarma en techo.
Muebles	Bueno	2 escritorios, 1 caja fuerte, 1 mueble de división de oficina.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Escritorio y canaleta



Panel LED en techo



Caja fuerte



Panel LED en techo

2207

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

Consorcio Pruni Sedes 04

No. 32

FECHA

dd	mm	aaaa
19	10	2019



Panel LED en techo



Escritorio con papeleria



Panel LED 60x60 y caja Rack 4



Muros con perforaciones



Tomacorriente regulado en división



Columna descascarada

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 32

FECHA

19	10	2019
dd	mm	aaaa



Desportillamiento en columna



Muro con desgaste en la base



Caja Rack 4

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Se encuentra dentro del almacén muebles tales como escritorios, división de oficina y una caja fuerte sin conocimiento alguno de la presencia de objetos dentro de la misma. Muros desgastados debido a su antigüedad, columnas desportilladas y descascaramiento en la pintura, papelería sobre escritorios y en el suelo.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Patiños — Consorcio Pruni Sedes 04 (NOMBRE Y CARGO)

REVISÓ: Jessica Lopera A. — Interventoría (NOMBRE Y CARGO)

* Adjuntar archivo digital fotográfico

firma

(nombre)

CC o NIT

APOYO SUPERVISIÓN 80112373

2209

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 31

FECHA

15	10	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Baño mujeres primer piso

Componente	Estado	Observación
Eléctrico	Bueno	Se encuentra 1 secador de manos automatico, 1 panel LED de 20x80, 1 motobomba, 1 panel de distribución eléctrica.
Sanitario	Bueno	Se encuentran 2 sanitarios, 2 lavamanos, 1 ducha.
Pisos	Bueno	Pisos enchapados en buen estado, sucios por tránsito de personas.
Muros	Bueno	Muros y divisiones de baño enchapadas hasta una altura de 2.10m, en buen estado
Carpinteria Madera	Regular	(1) Puerta en madera con esmalte color café, presenta rayones.
Carpinteria Metálica	Bueno	(2) Ventanas en la parte superior con rejilla y vidrio
Muebles	Regular	4 puertas de baño metálicas oxidadas en la parte baja, mesón para los lavamanos y 1 espejo

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Espejo y mesón de lavamanos



Sanitario y puerta metálica

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 31

FECHA		
15	10	2019
dd	mm	aaaa



Motobomba



Ducha



Puerta en la entrada de madera café



Panel LED 20x80

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

El baño se encuentra en buenas condiciones, en funiconamiento antes de cualquier intervención, ambos sanitarios sin defectos aparentes, espejo y mesón un poco desgastados debido a su antigüedad, puertas metálicas un poco deterioradas, enchape de muros y pisos en buen estado, secador de manos en funcionamiento y un panel Led de 20x80 aproximadamente en funcionamiento.

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE VECINDAD	Arquitectura Urbana Ltda.
Consorcio Pruni Sedes 04		

No. 31

FECHA		
15	10	2019
dd	mm	aaaa

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Baños — Consorcio Pruni Sedes 04 (NOMBRE Y CARGO)

REVISÓ: Jessica Lopez A — Interventoría (NOMBRE Y CARGO)

* Adjuntar archivo digital Fotografico

(firma)
(nombre)

CC o NIT: APOYO SUPERVISIÓN 80152373

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 30

FECHA


8	10	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Preprensa — 1er piso Zona Administración (Cuarto Oscuro)

Componente	Estado	Observación
Muros	Bueno	Muros sin defectos aparentes.
Pisos	Bueno	Desgastado por tránsito en el sitio
Eléctrico	Bueno	1 interruptor doble, 1 interruptor sencillo, 7 tomacorrientes regulados en muro, 4 tomacorrientes normales en muro, 1 tomacorriente normal en canaleta, 1 tomacorriente regulado en canaleta, 1 puerto de voz y datos en canaleta, 6 tomacorrientes normales en techo, 6 paneles LED 60x60, 1 caja de distribución eléctrica, 1 aire acondicionado.
Muebles	Bueno	3 escritorios con equipos de computo, 1 locker, 1 puerta y marco blanco.
Hidraulico	Bueno	3 llaves de agua tipo mariposa, 1 filtro de agua.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Máquina de preprensa embalada



Sillas protegidas por plástico

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 30

FECHA

8	10	2019
dd	mm	aaaa



Sillas en zona de trabajo



Equipos de computo protegidos



Máquina de preprensa embalada



Máquina de preprensa embalada



Toma regulada en muro



Toma regulada en muro y filtro

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE VECINDAD	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 30

FECHA		
8	10	2019
dd	mm	aaaa



Toma regulada en muro



Puerta y marco blanco



Caja de distribución eléctrica



Tomas en canaleta



Tomas normales en muro



Lavadero

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 30

FECHA

8	10	2019
dd	mm	aaaa



Aire acondiconado



Panel LED 60x60 y tomacorriente normal

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Se encuentran máquinas, las cuales se desconocen su función y se observan embaladas, cuyo procedimiento fue realizado por los operarios de la máquina Funcionarios de Imprenta Distrital, se observan conectadas a los tomacorriente. En la zona adyacente se observan sillas de rodachines y equipos de computación cubiertos en plástico. Se observan tomacorrientes en muro y canaleta, tanto normales como regulados, muebles cmo sillas de rodachines, escritorios, un locker, todo en buen estado. LLaves de agua junto con un filtro y mangueras.

Nota: La protección con vinipel y cartón es para evitar la polución, rayones y golpes superficiales que se puedan generar por las actividades de obra, pero no evita la descalibración de las mismas en el momento de las vibraciones.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Baños
Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera A
Interventoría
NOMBRE Y CARGO

adjuntar archivo digital fotográfico

(firma)
(nombre)

APOYO SUPERVISIÓN

CC o NIT 1020823973

2216

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 29

FECHA: 8 (dd) / 10 (mm) / 2019 (aaaa)

INTERVENTOR: ARQUITECTURA URBANA LTDA — Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA: CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR: FRANCISCO SOLER

FRENTE: IMPRENTA DISTRITAL — Dirección: Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE





UBICACIÓN:

Zona de producción

Componente	Estado	Observación
Muros	Regular	Manchones, perforaciones de aparatos desmontados, fisuras, desportillamientos y presencia de humedad, pintura en muy mal estado en todo el espacio en general.
Pisos	Regular	Piso en concreto, ruta de tránsito desgastada, regatas por instalaciones hidraulicas, rayones, huecos, resanes, manchas de grasa.
Pisos	Regular	Tableta gres-ladrillo, antiguo, manchas, desniveles , piezas faltantes de piso y guarda escobas. Mala conservación del piso
Ventanas	Regular	Ventanas con marcos en madera, vidrio, malla y elementos metálicos
Eléctrico	Bueno	10 luces de emergencia, 8 tomacorrientes normales de muro, 3 interruptores dobles, 24 tomas reguladas en muros, 4 cámaras, 7 puertos de voz y datos en canaleta, 4 cajas de distribución eléctrica. Lamparas tipo led de 60*30 a una altura de 8 mtrs aprox. (a la fecha estan siendo intervenidas y cambiadas por otro contratista independiente al Consorcio Pruni Sedes 04.
Puerta metálica	Regular	Puerta Metálica doble (2,30*2,42), ventana superior, acceso desde parqueadero, esmalte color café, con reja a media altura con malla eslabonada (1,12*2,35), estado bueno,
		2 Puertas Metálicas internas, esmalte color café, con ventanilla en vidrio, con golpes, residuos de pinturas, con stikers y chapa metálica. Estado regular.
Muebles	Regular	8 armarios, 2 estantes.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Zona de producción general



Papelería en la entrada

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE VECINDAD	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 29

FECHA

8	10	2019
dd	mm	aaaa



Puerta Metalica doble (acceso desde parqueadero)



Muros y canaletas, con manchas de tinta.



Puerta Metálica acceso a Bodega, con rayones, pintura y señalizacion pegada



Puerta Metalica peatonal Producción, golpeada, mal estado, desajustada



Estantes y armarios



Estantes y armarios

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 29

FECHA		
8	10	2019
dd	mm	aaaa



Zona impresora 4 colores



Cajas de distribución eléctrica



Estación eléctrica de impresora



Estantes y armarios



Interruptores dobles en muro



Canaleta de instalaciones eléctricas

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE VECINDAD	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 29

FECHA

8	10	2019
dd	mm	aaaa



Mueble existente



Cámaras



Puertos de voz y tomacorriente



Tomas reguladas



Luces de emergencia



Placa resanada

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 29

FECHA

dd	mm	aaaa
8	10	2019



Tomas reguladas



Tomas reguladas



Mancha sobre suelo



Piso desgastado



Mancha sobre suelo



Placa resanada

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA	ACTA DE VECINDAD	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 29

FECHA		
8	10	2019
dd	mm	aaaa



Regatas en piso



Regatas en piso



Regatas en piso



Ruta de tránsito



Desgaste en columnas



Desgaste en columnas

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 29

FECHA: 8 (día) 10 (mes) 2019 (año)



Perforaciones en muros



Perforaciones en muros



Perforaciones en muros



Manchas de tinta sobre muro



Grietas sobre muro



Grietas sobre muro

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Se realiza una inspección del área donde se encuentran las máquinas embaladas, se observa papelería sobre el suelo, manchas de aceites y químicos, algunos tomacorrientes en muro desgastados debido a su antigüedad, instalaciones en canaleta en buen estado, algunos tramos despegados, desprendimiento de la pintura sobre columnas y del piso.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Bolaños — Consorcio Pruni sedes 04 (NOMBRE Y CARGO)

REVISÓ: Jessica Lopera A — Interventoría (NOMBRE Y CARGO)

x Adjuntar registro fotográfico (film) CD

(firma)

(nombre)

CC o NIT

APOYO SUPERVISIÓN 80112373

2223

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 28

FECHA

8	10	2019
día	mes	año

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL Dirección: Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE




UBICACIÓN:

Impresora 4 colores - Producción

Componente	Estado	Observación
Impresora Heildelberg Printmaster 4 colores	Bueno	Se encuentran rayones en el lateral derecho de la máquina (costado norte), panel dañado y algunas manchas de tinta.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Impresora Heildelberg Printmaster 4 colores, panel de trabajo costado trasero



Impresora Heildelberg Printmaster 4 colores, tablero dañado con cinta



Impresora Heildelberg Printmaster 4 colores, tablero dañado



Impresora Heildelberg Printmaster 4 colores, costado trasero

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 28

FECHA

dd	mm	aaaa
8	10	2019



Impresora Heildelberg Printmaster 4 colores, vista general



Impresora Heildelberg Printmaster
4 colores, presencia de polvo



Impresora Heildelberg Printmaster 4 colores, vista general



Impresora Heildelberg Printmaster 4 colores,
presencia de rayones y tinta



Embalaje Impresora Heildelberg Printmaster 4 colores



Embalaje Impresora Heildelberg
Printmaster 4 colores

2/3

2225

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Arquitectura Urbana Ltda.

Consorcio Pruni Sedes 04

No. 28

FECHA

dd	mm	aaaa
8	10	2019



Embalaje Impresora Heildelberg Printmaster 4 colores

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Se encuentra en muy buen estado durante la inspección visual, tiene algunos golpes en el chasis, el tablero de la máquina se encuentra dañado con algún reparo y se encuentran algunas manchas de tinta propias del uso de la máquina. Tienes su respectivo forro.

Nota: La protección con vinipel y cartón es para evitar la polución, rayones y golpes superficiales que se pueda generar por las actividades de obra, pero no evita las descalibración de las mismas en el momento de las vibraciones que generen los equipos utilizados en la elecución de las obras.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Blanco
Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Loperaft.
Interventoría
NOMBRE Y CARGO

(firma)
(nombre)

CC o Nit 80172373 APOYO SUPERVISIÓN

3/3

2226

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 27

FECHA


7	10	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Máquinas zona de cosedora - producción

Componente	Estado	Observación
U.V. Derjor	Bueno	Desgaste en la plataforma de trabajo, presencia de algunos rayones. No incluye forro.
E. bickel Hellbrown	Regular	Antigüa, desgastada. Incluye su respectivo forro.
Laminadora Ledco	Bueno	Se observa un poco de pintura levantada del chasis. Contiene su respectivo forro.
Guillotina manual 58670	Regular	Pintura desgastada, presencia de rayones, cajón de aluminio golpeado. No incluye forro
VEB Leipziger	Regular	Antigüa, desgastada, presenta algunos rayones. Incluye su respectivo forro.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



E. bickel Hellbrown, mannchas de grasa y presencia de polvo en bandeja de trabajo



E. bickel Hellbrown, costado lateral

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO	ARQUITECTURA URBANA LTDA
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 27

FECHA

7	10	2019
dd	mm	aaaa




Laminadora Ledco, costado frontal



Laminadora Ledco, costado lateral



Laminadora Ledco, bandeja de trabajo



Guillotina manual 58670, desgaste en bandeja de trabajo



Guillotina manual 58670, vista general



VEB Leipziger, vista general

2/5

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 27

FECHA

7	10	2019
dd	mm	aaaa



VEB Leipziger, costado trasero



U.V. Derjor, costado superior desgastado



U.V. Derjor



Embalaje y protección con vinipel y cartón

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 27

FECHA		
7	10	2019
dd	mm	aaaa



Embalaje y protección con vinipel y cartón



Embalaje y protección con vinipel y cartón



UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR	**ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO**	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
Consorcio Pruni Sedes 04		**Arquitectura Urbana Ltda.**

No. 27

FECHA

dd	mm	aaaa
7	10	2019

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Se realiza inspección visual de cada una de las máquinas mencionadas en las observaciones, en donde se observa que la guillotina es manual, y en general máquinas en buen estado exceptuando la máquina VEB Leipziger que se encuentra desgastada por su uso y antigüedad.

Nota: La protección con vinipel y cartón es para evitar la polución, rayones y golpes superficiales que se pueda generar por las actividades de obra, pero no evita las descalibración de las mismas en el momento de las vibraciones que generen los equipos utilizados en la ejecución de las obras.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Ramos — Consorcio Pruni Sedes 04 (NOMBRE Y CARGO)

REVISÓ: Jessica Lopera A — Interventoría

* Adjuntar registro fotográfico

(firma)

(nombre)

APOYO SUPERVISIÓN

CC o Nit 80172373

Ula 3/5

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 26


FECHA		
7	10	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Cosedora - Producción

Componente	Estado	Observación
Cosedora Hohner Exact Plus	Bueno	Presenta algunos rayones sobre el chasis de la máquina, desgaste en la pintura, desgastada en su base.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Cosedora Hohner Exact Plus, costado lateral



Cosedora Hohner Exact Plus, panel de encendido, algunos rayones

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO


Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 26

FECHA

dd	mm	aaaa
7	10	2019




Cosedora Hohner Exact Plus, referencia de la máquina



Cosedora Hohner Exact Plus, costado lateral, presencia de rayones



Cosedora Hohner Exact Plus, costado superior



Cosedora Hohner Exact Plus



Embalaje Cosedora Hohner Exact Plus

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 26

FECHA

7	10	2019
dd	mm	aaaa

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Máquina en buen estado, durante la inspección visual se observan pocos rayones, desgaste en la pintura del chasis. Se entrega por parte del proveedor (Hohner) en correcto funcionamiento con su respectivo forro y lista para embalar.

Nota: La protección con vinipel y cartón es para evitar la polución, rayones y golpes superficiales que se pueda generar por las actividades de obra, pero no evita las descalibración de las mismas en el momento de las vibraciones que generen los equipos utilizados en la ejecución de las obras.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Blanco
Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera A
Interventoría
NOMBRE Y CARGO

Adjuntar ordenes de trabajo fotografías

(firma)
(nombre)

APOYO SUPERVISIÓN

CC o Nit 80172373

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 25

FECHA


dd	mm	aaaa
7	10	2019

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Embuchadora cosedora - Producción

Componente	Estado	Observación
Embuchadora Heidelberg Stitchmaster	Bueno	Se encuentran algunos golpes leves sobre el chasis de la máquina, algunos de rayones sobre la pintura.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Embuchadora Heidelberg Stitchmaster, golpes en la parte superior del chasís



Embuchadora Heidelberg Stitchmaster, bandeja transportadora



Embuchadora Heidelberg Stitchmaster, rayones sobre el chasís



Embuchadora Heidelberg Stitchmaster, golpes en la parte superior

Ula ½

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 25

FECHA

7	10	2019
dd	mm	aaaa



Embuchadora Heidelberg Stitchmaster, vista general



Embuchadora Heidelberg Stitchmaster, segundo componente vista general



Embalaje Embuchadora Heidelberg Stitchmaster



Embalaje Embuchadora Heidelberg Stitchmaster

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Ultima máquina en entregar por parte del proveedor (Heidelberg), se entrega en buenas condiciones, durante la inspección se encuentran algunas rayones y golpes leves. Preparada para embalar con su respectivo forro.

Nota: La protección con vinipel y cartón es para evitar la polución, rayones y golpes superficiales que se pueda generar por las actividades de obra, pero no evita las descalibración de las mismas en el momento de las vibraciones que generen los equipos utilizados en la ejecución de las obras.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Bolaños Consorcio Pruni sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera A Interventoría
NOMBRE Y CARGO

(firma)
(nombre)

CC o Nit 80112373

APOYO SUPERVISIÓN

2/2

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 24

FECHA


7	10	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Impresora - Producción

Componente	Estado	Observación
Impresora Speedmaster	Bueno	En buen estado, algunos rayones sobre el chasis, manchas de tinta por el uso de la máquina.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Impresora Speedmaster, chasis con desgaste



Impresora Speedmaster, chasis con rayones



Impresora Speedmaster, vista general sin defectos aparentes



Impresora Speedmaster,.planta eléctrica

Jla 1/2

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 24

FECHA

7	10	2019
dd	mm	aaaa



Impresora Speedmaster, cables de la máquina



Embalaje Impresora Speedmaster



Embalaje Impresora Speedmaster



Embalaje Impresora Speedmaster

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

La máquina se encuentra en funcionamiento en el momento de la entrega por parte del proveedor (Heildelberg), en la inspección visual se observan rayones en el chasis, algunos golpes leves y manchas de tinta como consecuencia del funcionamiento de la máquina. En el momento del embalaje se encontraba con su respectivo forro.

Nota: La protección con vinipel y cartón es para evitar la polución, rayones y golpes superficiales que se pueda generar por las actividades de obra, pero no evita las descalibración de las mismas en el momento de las vibraciones que generen los equipos utilizados en la ejecución de las obras.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Blanco
Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera A
~~Interventoría~~
NOMBRE Y CARGO
* Adjunto registro fotográfico digital

(firma)
(nombre)

APOYO SUPERVISIÓN
CC o Nit 80112388

2238

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 23

FECHA


7	10	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Impresora - Producción

Componente	Estado	Observación
Impresora Fuji 58	Regular	Chasis rayado y pintura desgastada, en aparente desuso.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Impresora Fuji 58, costado lateral desgastado



Impresora Fuji 58, chasís desgastado



Impresora Fuji 58, chasís desgastado



Impresora Fuji 58, costado frontal

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 23

FECHA

7	10	2019
dd	mm	aaaa



Impresora Fuji 58, costado lateral opuesto vista general



Impresora Fuji 58, rayones sobre el chasis



Embalaje Impresora Fuji 58



Embalaje Impresora Fuji 58

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

La máquina se observa deteriorada en su chasís y en sus rodillos, desgaste en la pintura, rayones, manchas de tinta y en aparente desuso y sin funcionamiento. En el momento del embalaje se encontraba con su respectivo forro.

Nota: La protección con vinipel y cartón es para evitar la polución, rayones y golpes superficiales que se pueda generar por las actividades de obra, pero no evita las descalibración de las mismas en el momento de las vibraciones que generen los equipos utilizados en la ejecución de las obras.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Blanco
Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera A
Interventoría
NOMBRE Y CARGO

< Adjunta registro fotográfico y filmico adicional.

(firma)
(nombre)

APOYO SUPERVISIÓN

CC o Nit 80172373

2240

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 22

FECHA


7	10	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Alzadora Horizontal - Producción

Componente	Estado	Observación
Alzadora Horizonal Laconda	Regular	Con rayones en el chasis, laminas en aluminio del área de trabajo despegadas.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Alzadora Horizonal Laconda, lámina en bandeja de trabajo despegada



Alzadora Horizonal Laconda, lámina reparada con cinta



Alzadora Horizonal Laconda, costado lateral



Alzadora Horizonal Laconda, costado trasero

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 22

FECHA

dd	mm	aaaa
7	10	2019



Alzadora Horizonal Laconda, rayón costado trasero parte superior



Alzadora Horizonal Laconda, desgaste y rayones en parte inferior



Embalaje Alzadora Horizonal Laconda



Embalaje Alzadora Horizonal Laconda

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

La máquina se encuentra un poco desgastada debido a su uso y a su antigüedad, por lo que se encuentran rayones en el chasis, laminas levantadas en el areá de trabajo. En correcto funcionamiento en el momento de la entrega por parte del proveedor (Laconda). En el momento del embalaje se encontraba con su respectivo forro.

Nota: La protección con vinipel y cartón es para evitar la polución, rayones y golpes superficiales que se pueda generar por las actividades de obra, pero no evita las descalibración de las mismas en el momento de las vibraciones que generen los equipos utilizados en la ejecución de las obras.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Blanco — Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera H — Interventoría
NOMBRE Y CARGO

(firma)
(nombre)
APOYO SUPERVISIÓN
CC o Nit

* Adjunto registro fotográfico y fílmico adicional

2242

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 21

FECHA


dd	mm	aaaa
7	10	2019

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Alzadora Vertical - Producción

Componente	Estado	Observación
Alzadora vertical C.P. bourg BST10-d	Bueno	Visualmente en buen estado, con rayones y raspaduras en la base de la máquina, panel de trabajo roto.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Alzadora vertical C.P. bourg BST10-d, costado frontal.



Alzadora vertical C.P. bourg BST10-d, costado lateral.



Alzadora vertical C.P. bourg BST10-d, costado lateral opuesto.



Bases de la máquina rayadas

Vla 1/3

2243

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 21

FECHA

dd	mm	aaaa
7	10	2019



Acrilico roto



Acrilico roto



Embalaje Alzadora vertical C.P. bourg BST10-d

2244

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 21

FECHA

dd	mm	aaaa
7	10	2019

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

La máquina se encuentra en funcionamiento, aparentemente nueva, con detalles como acrilico roto por algún golpe y rayones en sus bases por uso. Se recibe por parte del proveedor (bourg) lista para embalaje. Tiene su respectivo forro.

Nota: La protección con vinipel y cartón es para evitar la polución, rayones y golpes superficiales que se pueda generar por las actividades de obra, pero no evita las descalibración de las mismas en el momento de las vibraciones que generen los equipos utilizados en la ejecucion de las obras.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Blanco — Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera A. — Interventoría
NOMBRE Y CARGO

x Adjuntar registro fotográfico adicional

(firma)
(nombre)
APOYO SUPERVISIÓN
CC o Nit

3/3

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 20

FECHA


4	10	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Guillotina - Producción

Componente	Estado	Observación
Guillotina Original Perfecta	Regular	Pintura desgastada debido al uso y su antigüedad, presenta golpes en el chasis y sin funcionar.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Guillotina Original Perfecta, costado frontal con defecto visual en su chasís



Guillotina Original Perfecta, costado trasero



Guillotina Original Perfecta, costado frontal con papelería encima de la bandeja de trabajo



Guillotina Original Perfecta, desgaste en la parte inferior de la máquina

Fls 1/1

2246

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 20

FECHA

4	10	2019
dd	mm	aaaa



Embalaje Guillotina Original Perfecta

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Esta máquina se encontraba en aparente desuso, se encontró papelería encima de la bandeja de trabajo de la guillotina, deteriorada por su antigüedad, y con bastantes rayones, raspaduras y desgaste en la pintura. En el momento del embalaje la máquina se encontraba sin forro.

Nota: La protección con vinipel y cartón es para evitar la polución, rayones y golpes superficiales que se pueda generar por las actividades de obra, pero no evita las descalibración de las mismas en el momento de las vibraciones que generen los equipos utilizados en la ejecución de las obras.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Bossarcos Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera Interventoría
NOMBRE Y CARGO

*Adjunto registro fotográfico y fílmico adicional

(firma)
(nombre)
APOYO SUPERVISIÓN
CC o Nit

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 19

FECHA


4	10	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL Dirección: Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Guillotina - Producción

Componente	Estado	Observación
Guillotina Polar 115	Bueno	Pintura desgastada en chasis, costado derecho golpeado y costado trasero con presencia de material particulado.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Guillotina Polar 115, tablero sin defectos visibles



Guillotina Polar 115, chasis con desgaste en la parte superior



Guillotina Polar 115, chasis con desgaste en la bandeja de entrada



Guillotina Polar 115, chasis con desgaste en la parte inferior

2248

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 19

FECHA

dd	mm	aaaa
4	10	2019



Guillotina Polar 115, desgaste en la bandeja de trabajo



Embalaje Guillotina Polar 115



Embalaje Guillotina Polar 115



Embalaje Guillotina Polar 115

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

La guillotina polar 115 se encontraba conectada a el tomacorriente regulado y se realizó la demostración de funcionamiento por parte del proveedor (Heidelberg), se registran algunos rayones y raspaduras sobre la pintura de la máquina, desgaste en las mesas de trabajo y bandeja de entrada del papel. Se encuentra con su respectivo forro.

Nota: La protección con vinipel y cartón es para evitar la polución, rayones y golpes superficiales que se pueda generar por las actividades de obra, pero no evita las descalibración de las mismas en el momento de las vibraciones que generen los equipos utilizados en la ejecución de las obras.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Baños Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera A. Interventoría.
NOMBRE Y CARGO

* Adjunto registro fotográfico y filmico adicional

(firma)
(nombre)

APOYO SUPERVISIÓN
CC o Nit 80152373

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

Consorcio Pruni Sedes 04

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 18

FECHA


8	octubre	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER BEJARANO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL Dirección: Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Primer Piso.

Area denominada **BAÑOS HOMBRES**

Componente	Estado	Observación
Piso interior	Regular	Pisos en baldosa cerámica formato 30x30 color blanco. Presenta desgaste por uso y rejilla metálica de sifón con desportillamiento en bordes de la cerámica.
Paredes	Regular	Mampostena en bloque, pañetado y enchapado con cerámica formato 30x30 color blanco y gris. Presentan piezas con perforación de tornillos, fisuras por asentamiento
Instalaciones Eléctricas	Bueno	(2) Lamparas led de 1.20 x.30 descolgadas. (1) Toma GFCI pared, (1) Caja de paso.
Muebles y accesorios	Regular -Malo	(1) Secador de manos, (1) Dispensador de jabón liquido, (1) Dispensador de papel higienico, Mesón de granito marmol con cortes irregulares, (2) Lavamanos, (2) Sanitarios de tanque, (3) orinales, (1) Espejo de 1,3x0,80 con manchas negras por hongos
Carpinteria Madera	Regular	(1) Puerta en madera con esmalte color café, presenta rayones, cuenta con tapaluz suelto.
Carpinteria Metálica	Bueno	(2) Ventanas en la parte superior con rejilla y vidrio, divisiones metálicas de los baños con presencia de oxido, rayones y deterioradas

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL) Baños Hombres

Registro Fotográfico



Enchapes de piso fisurados cerámica formato 30x30



Desgastes por uso y piezas fracturadas

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE VECINDAD	Arquitectura Urbana Ltda.
Consorcio Pruni Sedes 04		

No. 18

FECHA

8	octubre	2019



Paredes con cerámica de dos tonos formato 30x30 - Presencia de fisuras



Presencia defisuras en piezas de cerámica



Meson en granito en buen estado



Lamparas Led 1,20*,30 funcionando



Dispensador de papel - en buen estado



Secador de manos en pared - en buen estado

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 18

FECHA

dd	mm	aaaa
8	octubre	2019



Dispensador jabón líquido empotrado en pared en buen estado



Puertas en madera - Presencia de rayones y desgaste por uso





Orinales y sanitarios en muy mal estado, sin piezas y partidos



Lavamanos de empotrados en mesos en regular estado



Espejo en muy mal estado



Divisiones de baño - metálicas con presencia de oxido

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 18

FECHA: 8 (día) octubre (mes) 2019 (año)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

Esta bateria Sanitaria s eencuentra en muy mal estado, tanto enchapes, pinturas, divisiones metalicas y aparatos sanitarios (lavamanos, orinales, sanitarios y duchas)

Se tiene registro en video para evidenciar el estado inicial

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Ramirez
Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera A
Interventoría
NOMBRE Y CARGO

+ Adjuntar registro fotografico y filmico adicional

(firma)
(nombre)

CC o Nit: APOYO SUPERVISIÓN 80152373

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 17

FECHA


dd	mm	aaaa
2	10	2019

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Impresora Heildelberg - Producción

Componente	Estado	Observación
Impresora Heidelberg GTOZP-52	Regular	Esta máquina por ser antigua, en la inspección visual se puedo observar que presenta pintura desgastada por uso normal de la misma, chasis rayado y raspones, este equipo esta compuesto por varios elementos delicados que sobre salen de su estructura.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Impresora Heidelberg GTOZP-52, costado lateral.



Impresora Heidelberg GTOZP-52, costado lateral opuesto



Impresora Heidelberg GTOZP-52, rayones en la base de la máquina.



Impresora Heidelberg GTOZP-52, costado delantero.

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 17

FECHA

dd	mm	aaaa
2	10	2019



Impresora Heidelberg GTOZP-52, costado de trabajo.



Impresora Heidelberg GTOZP-52, costado lateral vista general.



Embalaje impresora Heidelberg GTOZP-52



Embalaje impresora Heidelberg GTOZP-52

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 17

FECHA

dd	mm	aaaa
2	10	2019

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

La impresora se encuentra en funcionamiento, demostración que se hizo por parte del proveedor (Heidelberg) quién indicó que es una máquina antigua y se denota en los detalles del chasis tales como rayones y desagaste en la pintura, estribo desgastado y raspaduras en la zona interna de la máquina. La máquina contiene su respectivo forro. Se realiza el embalaje del equipo con vinipel y carton protegiendo sus partes externas.

Nota: La protección con vinipel y cartón es para evitar la polución, rayones y golpes superficiales que se pueda generar por las actividades de obra, pero no evita las descalibración de las mismas en el momento de las vibraciones que generen los equipos utilizados en la ejecucion de las obras.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Bolaños
NOMBRE Y CARGO
Consorcio Pruni Sedes 04

REVISÓ: Jessica Lopera A
NOMBRE Y CARGO
Interventoría.

x Adjuntar Archivo digital fotográfico y filmico

(firma)
(nombre)

CC o Nit 1152373 APOYO SUPERVISIÓN

3/3

2256

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 16


FECHA: 2 (dd) / 10 (mm) / 2019 (aaaa)

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Impresora - Producción

Componente	Estado	Observación
Impresora Heidelberg Printmaster GTO-52-2	Bueno	La máquina se encuentra en buen estado, se inspecciona visualmente, el aspecto físico del chasis es bueno. Se encontró en correcto funcionamiento. El estribo se encuentra desgastado por el uso.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Impresora Heidelberg Printmaster GTO-52-2, costado lateral



Impresora Heidelberg Printmaster GTO-52-2 costado lateral opuesto



Impresora Heidelberg Printmaster GTO-52-2, costado trasero



Impresora Heidelberg Printmaster GTO-52-2, costado inferior con presencia de rayones

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO	Arquitectura Urbana Ltda.
Consorcio Pruni Sedes 04		

No. 16

FECHA

2	10	2019
dd	mm	aaaa



Impresora Heidelberg Printmaster GTO-52-2, estribo desgastado por uso



Impresora Heidelberg Printmaster GTO-52-2, rayón en la base de la máquina



Impresora Heidelberg Printmaster GTO-52-2, chasís desgastado por uso



Embalaje impresora Heidelberg Printmaster GTO-52-2



Embalaje impresora Heidelberg Printmaster GTO-52-2

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 16

FECHA

dd	mm	aaaa
2	10	2019

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

La impresora se encontraba en funcionamiento en el momento de la inspección visual, el proveedor (Heidelberg) de la máquina fue quien realizó la demostración del funcionamiento, se detectaron algunos defectos visibles en el chasis por uso y posteriormente se cubrio la máquina con su respectivo forro para realiza el embalaje y la protección con vinipel y cartón. Se encuentra con su respectivo forro.

Nota: La protección con vinipel y cartón es para evitar la polución, rayones y golpes superficiales que se pueda generar por las actividades de obra, pero no evita las descalibración de las mismas en el momento de las vibraciones que generen los equipos utilizados en la ejecución de las obras.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Flores Consorcio Pruni sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica lopera A. Interventoria
NOMBRE Y CARGO

(firma)
(nombre)

CC o Nit APOYO SUPERVISIÓN 80172373

2759

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 15

FECHA


4	10	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Máquina plegadora - producción

Componente	Estado	Observación
Plegadora MBO	Bueno	Máquina en buen estado, pintura un poco desgastada por uso, no presenta mayores rayones, fue reubicada y desconcetada por el proveedor en el momento de la inspección.
		Se realiza revisión visual y se inicia embalaje con vinipel y carton.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Embalaje de Plegadora MBO



Embalaje de Plegadora MBO

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 15

FECHA		
4	10	2019
dd	mm	aaaa



Embalaje de Plegadora MBO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Máquina en buen estado, desconectada en el momento de la inspección visual, sin defectos aparentes, desgastada pintura por uso y se libera por parte del proveedor (Heidelberg) para realizar el correspodiente embalaje, se atienden las recomendaciones para proteccion del equipo. Se encuentra con su respectivo forro.

Nota: La protección con vinipel y cartón es para evitar la polución, rayones y golpes superficiales que se pueda generar por las actividades de obra, pero no evita las descalibración de las mismas en el momento de las vibraciones que generen los equipos utilizados en la ejecucion de las obras.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Bolaños T
Residente técnico
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera A
Interventoría
NOMBRE Y CARGO

(firma)
(nombre)
CC o Nit

APOYO SUPERVISIÓN

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

Consorcio Pruni Sedes 04

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 14


FECHA		
4	10	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA — Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL — Dirección: Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Máquina plegadora - Producción

Componente	Estado	Observación
Plegadora Stahlfolder RFH-82	Bueno	La máquina plegadora está conformada por cinco (5) partes, todas en buen estado general con algunos rayones, desgaste en la pintura del chasis por uso, golpes leves y presencia de material particulado por su uso.
		Se realizó la respectiva inspección visual del estado de la máquina sin entrar a revisar su funcionamiento interno

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Plegadora Stahlfolder RFH-82, banda transportadora sin algún defecto aparente.



Plegadora Stahlfolder RFH-82, costado lateral sin defectos visibles.



Tablero plegadora Stahlfolder RFH-82




Plegadora Stahlfolder RFH-82, foto general, desonectada por parte de Heidelberg

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO	Arquitectura Urbana Ltda.
Consorcio Pruni Sedes 04		

No. 14

FECHA		
4	10	2019
dd	mm	aaaa



Plegadora Stahlfolder RFH-82, golpes prexistentes sobre el chasis.



Plegadora Stahlfolder RFH-82, costado lateral general.



Plegadora Stahlfolder RFH-82, costado lateral.



Plegadora Stahlfolder RFH-82, rayón sobre chasis.



Plegadora Stahlfolder RFH-82, bandeja de trabajo sin defectos visibles.



Embalaje con vinipel de Plegadora Stahlfolder RFH-82



Embalaje con vinipel de Plegadora Stahlfolder RFH-82



Protección con cartón de Plegadora Stahlfolder RFH-82

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 14

FECHA

dd	mm	aaaa
4	10	2019



Protección con cartón de Plegadora Stahlfolder
RFH-82

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

En el momento de la inspección de la máquina, se comprobó por parte del proveedor (Heidelberg) de la máquina el correcto funcionamiento, de igual manera algunas piezas de la misma fueron desacopladas para facilitar su embalaje, esta actividad fue realizada por el proveedor (Hexdelberg) de la máquina Luego, se procede a tapar con el forro para embalar con vinipel y cartón. Todos los componentes cuentan con un forro.

Nota: La protección con vinipel y cartón es para evitar la polución, rayones y golpes superficiales que se pueda generar por las actividades de obra, pero no evita las descalibración de las mismas en el momento de las vibraciones que generen los equipos utilizados en la ejecucion de las obras.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Pedraños
Consorcio Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera A
Interventoría.
NOMBRE Y CARGO

x Adjuntar archivo digital

firma
(nombre)

CC o Nit 80172373 APOYO SUPERVISIÓN

2264

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

Consorcio Pruni Sedes 04

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 13


FECHA: 4 (dd) / 10 (mm) / 2019 (aaaa)

INTERVENTOR: ARQUITECTURA URBANA LTDA — Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA: CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR: FRANCISCO SOLER

FRENTE: IMPRENTA DISTRITAL — Dirección: Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Tren de encoladora - Producción

Componente	Estado	Observación
Encaratuladora Horizon BQ-460	Bueno	Rayones y desgaste de pintura sobre el chasis de la máquina de todos los costados. En el costado derecho se obrserva pintura ajena a la propia de la máquina.
Banda transportadora TD-80	Bueno	Sin defectos fisicos aparentes.
Banda transportadora Ferrostaal	Bueno	Sin defectos fisicos aparentes.
Encaratuladora trilateral Horizon HT-80	Bueno	Sin defectos fisicos aparentes.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)


Registro Fotográfico



Encaratuladora Horizon BQ-460, costado lateral sin defectos visibles.



Encaratuladora Horizon BQ-460, bandeja de trabajo desgastada por uso.



Encaratuladora Horizon BQ-460, golpe en el chasis y presencia de rayones.



Encaratuladora Horizon BQ-460, equipo inferior con presencia de polvo y telarañas.

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO	Arquitectura Urbana Ltda.
Consorcio Pruni Sedes 04		

No. 13

FECHA		
4	10	2019
dd	mm	aaaa



Embalaje con vinipel de la encaratuladora Horizon BQ-460



Embalaje con vinipel de la encaratuladora Horizon BQ-460



Protección con cartón de la encaratuladora Horizon BQ-460



Protección con cartón de la encaratuladora Horizon BQ-460



Banda transportadora Ferrostaal



Banda transportadora TD-80

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 13

FECHA

dd	mm	aaaa
4	10	2019



Protección con cartón de la banda transportadora TD-80



Protección con cartón de la banda transportadora TD-80



Protección con cartón de la banda transportadora Ferrostaal



Protección con cartón de la banda transportadora Ferrostaal

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

El tren de encolaje (máquinas encaratuladoras y las bandas transportadoras) se encontraban desacopladas, cuyo procedimiento lo realizó el proveedor de la máquina, y se encontraba desconectada, sin funcionamiento y lista para realizar el respectivo embalaje. La máquina encaratuladora y la banda transportadora TD-80 se encontraban con una tela de protección superior (no tenían forro), la banda transportadora Ferrostaal no contaba ni con tela ni forro.

Nota: La protección con vinipel y cartón es para evitar la polución, rayones y golpes superficiales que se pueda generar por las actividades de obra, pero no evita las descalibración de las mismas en el momento de las vibraciones que generen los equipos utilizados en la ejecucion de las obras.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Bolivos
NOMBRE Y CARGO
Consorcio Pruni Sedes 04

REVISÓ: Jessica Lopera Arango
NOMBRE Y CARGO
Interventoría
*Adjunto archivo digital

(firma)
(nombre)

CC o Nit 80152373 APOYO SUPERVISIÓN

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 12


FECHA		
4	10	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA — Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL — **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Primer piso Producción - Bodega de insumos

Componente	Estado	Observación
Muros en pañete y estuco color rosado	Regular	Los muros presentan desportallimientos en los bordes de las columnas y en los antepechos de ventanas. Los muros presentan perforaciones para ensamblar muebles. Pintura deteriorada.
Pisos	Regular	Presenta fisuras y manchas en un 60% de su area aprox. Piso desgastado generado por el tránsito sobre esta área.
Guardaescobas	Regular	De .07x.20m. Se observa deteriorado y tonalidad desvanecida.
Techo	Bueno	Cielo raso una altura aproxima de 6m con una doble parrilla de .20x.20 en varilla de forma cuadrada, color café, soportado en vigas metálicas de 6x12.
Carpintería Metálica	Regular	Cinco (5) ventanas de 18", poseen rejas con varillas cuadradas de 1/2" en la parte interior de la bodega. Cuatro de las cinco ventanas poseen una cortina blanca. Exiten tres (3) puertas, una de ellas es puerta ventana, todas de color cafe, presentan poros y golpes en los marcos.
Componente eléctrico	Bueno	Doce (12) paneles LED .60x.60 desconectados, un (1) interruptor doble conmutable en buen estado. En canaleta: tres tomacorrientes regulados, tres puertos de voz y datos. En muro: tres tomacorriente normal sencillo, dos en mal estado. Dos (2) sensores de movimiento, tres (3) alarmas.
Muebles	Malo	Dieciocho (18) estantes metálicos defectuosos de 6 pisos en pintura gris desgastada. Dos (2) cuadros desgastados.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Piso deteriorado por tránsito en el sitio



Canaleta con tomacorrientes y puertos de voz y datos despegado por falta de tornillos

2268

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 12

FECHA		
4	10	2019
dd	mm	aaaa





Pintura deteriorada sobre columna



Estado de los estantes metálicos



Cortinas sobre ventanas y cuadros superiores desgastados.







2269

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 12

FECHA

dd	mm	aaaa
4	10	2019

Pintura desgastada sobre columnas y perforaciones debido a muebles





Lámparas LED de .60x.60 desconectadas sin funcionamiento

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

El espacio se encuentra en muy mal estado en sus acabados (pintura, pisos , paredes, guardaescobas) cuando se vaya intervenir el espacio en fachadas sera necesario reubicar los estantes.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arq. Alejandra Bohórquez
NOMBRE Y CARGO
Consorcio Pruni Sedes 04

REVISÓ: Jessica Lopera A.
NOMBRE Y CARGO
Interventoría.
x Adjuntar archivo Digital.

(firma)
(nombre)
APOYO SUPERVISIÓN
CC o Nit 1012393

2270

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 11

FECHA


17	Agosto	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER BEJARANO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Piso 2.

Area denominada Espacio 210 - OFICINA SUBDIRECCIÓN

Componente	Estado	Observación
Piso interior	Regular	Piso en alfombra sobre Vinisol con presencia de manchas, parches, cortes y desgastes por uso. Guardaescoba en madera con presencia de manchas de pintura.
Paredes	Regular	Mampostería en bloque, pañetado, pintado color blanco, suciedad por uso. Presentan fisuras, manchas y perforaciones.
Cieloraso	Bueno	Cieloraso en PVC, su estado se encuentra en buenas condiciones
Instalaciones Eléctricas	Bueno	(6) Lamparas de sobreponer LED 60x60, Canaleta metálica con tapa, (2) Tomas normales, (2) Tomas reguladas, (4) puntos de datos sobre canaleta metálica, (1) interruptor sobre pared, (3) toma sobre pared, (5) cajas de paso, todo en funcionamiento.
Carpintería de Madera (Muebles y Puertas)	Bueno	(1) Mueble en madera en buen estado, uso biblioteca, cuenta con libros.
	Regular	(3) Puertas en madera con acabado en esmalte color café, una de acceso principal, una de aceeso al baño privado con cerradura de poma dañada y una compartida con la oficina de producción, presentan rayones, marco puerta acceso principal con desportillamientos.
Carpintería Metálica	Bueno	(4) Ventanas con marcos metálicos, tres sobre fachada incluido baño y una interna, acabado en pintura esmalte color café y vidrio, vidrios en buen estado.
Baño privado	Bueno	Baldosa cerámica formato 30x30 en pisos y paredes color blanco, cenefa gris, presencia de fisura en columna area de ducha, cielo raso en buen estado.
	Bueno	Aparatos sanitarios color blanco, (1) Lavamanos con base, cuenta con grifería y dos llaves, (1) Sanitario de tanque con tapa y asiento en buen estado y en funcionamiento, (1) grifería de ducha, no cuenta con llave o mezclador.
	Bueno	Accesorios: (1) Toallero, (1) espejo, (1) Dispensador de jabón, (1) Papelera plástica.
	Bueno	Instalaciones eléctricas: (1) Toma, (1) Sensor de movimiento, (1) Caja de paso.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL) Oficina Subdirección

Registro Fotográfico



Piso en Alfombra y remate perimetral con guardaescoba en madera



Presencia de manchas, parches, cortes y desgastes por uso en piso alfombrado

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE VECINDAD	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 11

FECHA		
17	Agosto	2019
dd	mm	aaaa





Paredes en mampostería, pañetado con acabado en pintura color blanco - presencia de fisuras y perforaciones



Cieloraso en material de PVC - Presenta algunas perforaciones y cortes irregulares



Lamparas de sobreponer LED 60x60 en funcionamiento



Puertas en madera - Detalle marco puerta acceso principal rallado y desportillado



Ventanería con marcos metálicos y vidrios en buen estado

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 11

FECHA

17	Agosto	2019
dd	mm	aaaa



Baño privado con baldosa cerámica formato 30x30 en pisos y paredes color blanco, cenefa gris



Lavamanos con base y Sanitario de tanque con tapa y asiento en buen estado y en funcionamiento

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra Blanco
Arq. Residente técnica
NOMBRE Y CARGO
Consorcio Pruni Sedes 04

REVISÓ: Jessica Lopera Blanco
NOMBRE Y CARGO
Residente Interventoría.
Arquitectura Urbana LTDA.

(firma)
(nombre) MAURICIO OLIVO
APOYO SUPERVISIÓN
CC o Nit

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 10

FECHA


17	Agosto	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA — **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER BEJARANO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL — **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Piso 2.

Area denominada **Espacio 203 BAÑOS CABALLEROS**

Componente	Estado	Observación
Piso interior	Regular	Pisos en baldosa cerámica formato 30x30 color blanco. Presenta desgaste por uso y rejilla plástica de sifón con desportillamiento.
Paredes	Regular	Mamposteria en bloque, pañetado y enchapado con cerámica formato 30x30 color blanco y gris. Presentan piezas con perforación de tornillos y fisuras por asentamiento
Cieloraso	Bueno	Cieloraso en PVC en buen estado, mínimo desgaste.
Instalaciones Eléctricas	Bueno	(4) Lamparas led redondas de sobreponer, (1) Sensor, (1) Toma GFCI pared para secador de manos, (1) Caja de paso.
Muebles y accesorios	Regular	(1) Secador de manos, (1) Dispensador de jabón liquído, (1) Dispensador de papel higuienico, (1) Ambientador, Mesón de granito marmol con cortes irregulares, (1) Lavamanos, (2) Sanitarios de tanque, (1) Espejo con manchas negras por hongos, división metálica con presencia de oxido y rayones.
Carpinteria Madera	Regular	(1) Puerta en madera con esmalte color café, presenta rayones, cuenta con tapaluz roto.
Carpinteria Metálica	Bueno	(1) ventana con rejilla y marco metálico y vidrios en buen estado.
VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)		Baños Caballeros

Registro Fotográfico



Pisos baldosa cerámica formato 30x30



Desgastes por uso y presencia de desportillamiento perimetral de rejilla de sifón

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE VECINDAD	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 10

FECHA

17	Agosto	2019
dd	mm	aaaa



Paredes con cerámica blanca formato 30x30 - Presencia de perforaciones en piezas de cerámica



Detalle de baldosa para conexión punto hidraulico sanitario



Sanitario de tanque sin asiento y sin tapa - En funcionamiento



Lavamanos de sobreponer en meson de granito



Accesorios sobre pared dispensadores metálicos de papel y toallas - Detalle mesón desnivelado y suelto - Divisiones metálicas con presencia de oxido

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 10

FECHA

17	Agosto	2019
dd	mm	aaaa



Cielo raso en PVC en buen estado - Ventana metálica con rejilla y vidrio en buen estado



Puerta de acceo en madera con acabado en esmalte color café - Presencia de rayones



Marco de puerta de acceso en mal estado

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra Blanco
NOMBRE Y CARGO
Arq. Residente Técnico Pruni sedes 04

REVISÓ: Jessica Lopera A
NOMBRE Y CARGO
Arq. Residente Interventoria Arquitectura Urbana LTDA

(firma)
(nombre) MAURICIO
APOYO SUPERVISIÓN
CC o Nit

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

Consorcio Pruni Sedes 04

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 9

FECHA


17	Agosto	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER BEJARANO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Piso 2.

Area denominada **Espacio 205 - BAÑOS DAMAS**

Componente	Estado	Observación
Piso interior	Regular	Pisos en baldosa cerámica formato 30x30 color blanco. Presenta desgaste por uso y rejilla metálica de sifón con desportillamiento en bordes de la cerámica.
Paredes	Regular	Mampostería en bloque, pañetado y enchapado con cerámica formato 30x30 color blanco y gris. Presentan piezas con perforación de tornillos y fisuras por asentamiento
Cieloraso	Bueno	Cieloraso en PVC en buen estado
Instalaciones Eléctricas	Bueno	(4) Lamparas led redondas de incrustar, (1) Sensor, (1) Toma GFCI pared para secador de manos, (1) Caja de paso
Muebles y accesorios	Regular	(1) Secador de manos, (1) Dispensador de jabón liquido, (1) Dispensador de papel higuienico, (1) Ambientador, Mesón de granito marmol con cortes irregulares, (1) Lavamanos, (2) Sanitarios de tanque, (1) Espejo de 1,3x0,80 con manchas negras por hongos
Carpinteria Madera	Regular	(1) Puerta en madera con esmalte color café, presenta rayones, cuenta con tapaluz suelto.
Carpinteria Metálica	Bueno	(1) Ventana en rejilla y vidrio, división metálica con presencia de oxido y rayones.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL) Baños Damas

Registro Fotográfico



Pisos baldosa cerámica formato 30x30



Desgastes por uso y piezas fracturadas

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE VECINDAD	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 9

FECHA

17	Agosto	2019
dd	mm	aaaa



Paredes con cerámica blanca formato 30x30 - Presencia de fisuras



Presencia de perforaciones en piezas de cerámica



Cieloraso en material de PVC - En buen estado



Meson en granito en buen estado



Dispensador jabón liquido empotrado en pared - en buen estado



Ambientador empotrado en pared - en buen estado

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 9

FECHA

17	Agosto	2019
dd	mm	aaaa



Lavamanos empotrado en meson de granito de marmol con una sola llave en buen estado



Sanitario de tanque con tapa en buen estado



Puertas en madera - Presencia de rayones y desgaste por uso parte inferior



Detalle marco acceso principal baño damas



Puertas metálicas interior de baño - Presencia de oxido



Divisiones de baño - metálicas con presencia de oxido

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE VECINDAD	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 9

FECHA: 17 (día) Agosto (mes) 2019 (año)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra Polanco — Consorcio Pruni Sedes 04 — Arq. Residente Téc.
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera A. — Residente Interventoría Arquitectura Urbana Ltda.
NOMBRE Y CARGO

firma

(nombre) MAURICIO PINZÓN
APOYO SUPERVISIÓN

CC o Nit

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO EMPRESARIAL

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 8


FECHA: 17 (día) Agosto (mes) 2019 (año)

INTERVENTOR: ARQUITECTURA URBANA LTDA — Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA: CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR: FRANCISCO SOLER BEJARANO

FRENTE: IMPRENTA DISTRITAL — Dirección: Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Piso 2.

Area denominada **Espacio 207 - CAFETERIA**

Componente	Estado	Observación
Piso interior	Regular	Pisos en baldosa cerámica formato 30x30 color blanco con presencia de rayones y desgastes por uso.
Paredes	Regular	Mamposteria en bloque, pañetado y enchapado con cerámica formato 20x30 color blanco. Presentan piezas rotas, desportillamiento y perforacion de tornillos con fisuramiento y win de diferentes tonalidades.
Cieloraso	Regular	Cieloraso en PVC, presenta golpes, hundimientos, rayones y perforaciones.
Instalaciones Eléctricas	Regular	(2) Lamparas de 1,20 x 30 en funcionamiento, (5) Tomas normales en pared (4) de ellas sin funcionamiento, presentan corto.
Muebles de Cocina	Regular	(3) Cajones superiores para alacena en madera con acabado en formica color blanco, (1) mueble inferior para alacena adosado a mesón, area de lavaplatos sin puertas, puertas de alacena desniveladas, peladas y con presencia de perforaciones, (3) repisas en madera con presencia de desgastes en pintura y con faltante de bordes, (1) lavaplatos empotrado en mesón, con presencia de fisuras. Llave de lavaplatos en funcionamiento.
Carpinteria de Madera	Regular	(1) Puerta en madera con esmalte color café, presenta rayones, cuenta con tapaluz con desgastes y fisuras, presenta cerradura de poma en mal estado.
Carpinteria Metálica	Regular	(2) Ventanas con marcos metálicos, acabado en pintura esmalte color café y vidrio, vidrios en buen estado. Presentan dificultad en su apertura debido a que pega contra el cielo raso del alero en su parte exterior.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL) Cafeteria

Registro Fotográfico





Pisos y paredes en baldosa cerámica blanca - Presencia de rayones y desgastes por uso, perforaciones y piezas fracturadas en paredes

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE VECINDAD	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 8

FECHA

17	Agosto	2019
dd	mm	aaaa



Cielo raso en PVC - Presencia de rayones y hundimientos



Tomas eléctricas sin funcionamiento - presentan corto







Muebles de cocina - Cajones superiores e inferiores en madera con acabado en formica blanca - Presenta puertas desniveladas y bordes desgastados - Lavaplatos en funcionamiento



Mesón de cocina con presencia de fisuras





Puerta en madera - Presencia de rayones, fisuras y cerradura en mal estado

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 8

FECHA

17	Agosto	2019
dd	mm	aaaa





Ventanería con marcos metálicos y vidrios en buen estado - Alero exterior no permite abertura total de ventanas

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra Blanco — NOMBRE Y CARGO: Consorcio Pruni Sedes — Arq. Técnica

REVISÓ: Jessica Lopera A - — NOMBRE Y CARGO: Residente Interventoría — Arquitectura Urbana LTDA

firma

(nombre) Mauricio Pulido

APOYO SUPERVISIÓN

CC o Nit

V/o

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 7


FECHA		
26	Agosto	2019

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER BEJARANO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Piso 2.

Area denominada **Espacio 208 - OFICINA ADMINISTRATIVA**

Componente	Estado	Observación
Piso interior	Regular	Pisos en caucho Vinisol con presencia de manchas de óxido, ondulaciones y marcas de los escritorios. Guardaescoba con presencia de manchas de pintura.
Paredes	Regular	Mampostería en bloque, pañetado, pintado color blanco, suciedad por uso. Presentan, resanes, fisuras, desportillamiento en las esquinas de los muros y perforaciones de los tableros existentes
Cieloraso	Regular	Cieloraso en PVC, presenta rayones y perforaciones. Bocel en buen estado.
Instalaciones Eléctricas	Bueno	(6) Lamparas de sobreponer LED 60x60, (4) Tomas normales, (3) Tomas reguladas, (7) puntos de datos en canaleta metálica con tapa con manchas de pintura, (1) interruptor sobre pared, (3) toma sobre pared, todo en funcionamiento.
Carpintería de Madera	Regular	(2) Puertas en madera con esmalte color café, una del acceso principal y una de espacio compartido con producción, presentan rayones, no cuentan con tapaluz. (1) puerta no cuenta con cerradura de pomo.
Carpintería Metálica	Regular	(2) Ventanas con marcos metálicos, acabado en pintura esmalte color café y vidrio, vidrios en buen estado. Presentan dificultad en su apertura debido a que pega contra el cielo raso del alero en su parte exterior.
VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)		Oficina Administrativa

Registro Fotográfico





Piso en caucho en Vinisol blanco y cenefa perimetral verde, apariencia de piso en granito - Presencia de ondulaciones y manchas

2284

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE VECINDAD	Arquitectura Urbana Ltda.
Consorcio Pruni Sedes 04		

No. 7


FECHA

26	Agosto	2019
dd	mm	aaaa





Paredes en mampostería - presencia de fisuras, resanes y perforaciones.



Cieloraso en material de PVC - Presenta perforaciones y rayones





Lamparas formato 60x60 y canaleta metálica con tapa sobre guardaescoba para instalaciones de voz y datos

2285

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 7

FECHA

26	Agosto	2019



Puertas en madera - Puerta compartida con Producción sin cerradura



Ventanería con marcos metálicos y vidrios en buen estado - Detalle Alero exterior no permite abertura total de ventanas

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra B. Consorcio Pruni 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica lopera Arango
NOMBRE Y CARGO
Residente Interventoria. Arquitectura Urbana

(firma)
(nombre) MAURICIO BOLIDO
APOYO SUPERVISIÓN

CC o NIT

JLA

2286

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 6


FECHA: 26 (dd) Agosto (mm) 2019 (aaaa)

INTERVENTOR: ARQUITECTURA URBANA LTDA — Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA: CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR: FRANCISCO SOLER BEJARANO

FRENTE: IMPRENTA DISTRITAL — Dirección: Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Piso 2.

Area denominada Espacio 209 - OFICINA PRODUCCIÓN

Componente	Estado	Observación
Piso interior	Regular	Pisos en caucho Vinisol con presencia de manchas de óxido y marcas de los escritorios. Guardaescoba con presencia de manchas de pintura.
Paredes	Regular	Mampostería en bloque, pañetado, pintado color blanco, suciedad por uso. Presentan fisuras y perforaciones
Cieloraso	Bueno	Cieloraso en PVC, presenta un mínimo de cortes irregulares en las aberturas donde van instaladas las lámparas
Instalaciones Eléctricas	Bueno	(6) Lamparas de sobreponer LED 60x60, (5) Tomas normales, (5) Tomas reguladas, (8) puntos de datos, (1) interruptor sobre pared, (1) toma sobre pared, todo en funcionamiento.
Carpinteria de Madera	Regular	(3) Puertas en madera con esmalte color café, presentan rayones, (2) puertas no cuentan con tapaluz, (1) puerta no cuenta con cerradura de poma
Carpinteria Metálica	Regular	(2) Ventanas con marcos metálicos, acabado en pintura esmalte color café y vidrio, vidrios en buen estado. Presentan dificultad en su apertura debido a que pega contra el cielo raso del alero en su parte exterior.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL) — Oficina Producción

Registro Fotográfico



Piso en caucho en Vinisol blanco y cenefa perimetral verde, apariencia de piso en granito



Piso en caucho en Vinisol - Presencia de manchas generadas por los escritorios

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE VECINDAD	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 6

FECHA

26	Agosto	2019
dd	mm	aaaa



Paredes en mampostería - presencia de fisuras



Cieloraso en material de PVC





Cieloraso en material de PVC - Presenta algunas perforaciones y cortes irregulares



Lamparas formato 60x60 y bandeja metálica con tapa sobre guardaescoba para instalaciones de voz y datos

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

Consorcio Pruni Sedes 04

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 6

FECHA

26	Agosto	2019
dd	mm	aaaa



Puertas en madera - Puerta compartida con Administración sin cerradura



Ventanería con marcos metálicos y vidrios en buen estado

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra Blanco. Pruni Sedes 04 / Residente Técnico
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera / Residente Interventoría
NOMBRE Y CARGO

(firma)

(nombre) MAURICIO PULIDO
APOYO SUPERVISIÓN

CC o Nit

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 5

FECHA

13	8	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER BEJARANO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Piso 1.

Area denominada CIRCULACIÓN PEATONAL FACHADA SUR

Componente	Estado	Observación
Piso en Adoquin	Regular	Piso acabado en adoquín en concreto prefabricado formato de 15x10 cms tipo corbatín, instalado sobre cama de arena de peña. El piso se encuentra con piezas sueltas y desportilladas, no presenta ningun tipo de confinamiento, presenta hundimientos y musgo en la unión entre las piezas de adoquín.
Piso en gres y bordillo en Fachaleta	Regular	Piso acabado en gres formato de 10x10 y bordillo en ladrillo vitrificado tipo Fachaleta, con mortero de pega. Se evidencia piezas faltantes, presencia de desportillamiento, manchas y segregación del material. Se presentan rasgos de intervenciones anteriores de cambio de material por mantenimiento.
Cajas de paso eléctrica	Regular	(2) Cajas de paso de 20x10 en mamposteria y tapa en concreto para red de media tensión, presentan desportillamiento y manchas en la tapa, una de las cajas se encuentra con acabado en fachaleta en la tapa.
Tubería agua potable	Bueno	Tubería de suministro de agua potable en PVC de 1/2" para Area de Archivo. Se observa cambio de color de la tubería por trabajos anteriores de mantenimiento.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL) Circulación acceso fachada principal

Registro Fotográfico



Adoquín en concreto formato de 15x10 cms tipo corbatín

PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR UNIVERSAL SEC S.A.S.	ACTA DE VECINDAD	Arquitectura Urbana Ltda.
Consorcio Pruni Sedes 04		

No. 5

FECHA

dd	mm	aaaa
13	8	2019



Adoquín en concreto - piezas sueltas y desportilladas



Adoquín en concreto - presencia de musgos entre las jantas por cambio de material



Piso en gres y bordillo en ladrillo vitrificado tipo Fachaleta

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.	ACTA DE VECINDAD	
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 5

FECHA

13	8	2019
dd	mm	aaaa



Piso en gres y bordillo en ladrillo vitrificado tipo Fachaleta - presencia de hundimiento y faltante de piezas



Piso en gres y bordillo en ladrillo vitrificado tipo Fachaleta - piezas desportilladas y cambio de tonalidades por trabajos de mantenimiento



Bordillo en ladrillo vitrificado tipo Fachaleta - Presencia de fisuras

PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR | UNIVERSAL SEC S.A.S.

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 5

FECHA

dd	mm	aaaa
13	8	2019



Caja de paso eléctrica con tapa en concreto



Tubería expuesta en PVC - Suministro de agua potable area Archivo

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra Bolaños + Residente Técnico Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera Arango Residente Interventoría Arquitectura Urbana LTDA
NOMBRE Y CARGO

(firma)

(nombre) MAURICIO [illegible]

APOYO SUPERVISIÓN

CC o Nit

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 4

FECHA

1	8	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER BEJARANO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Piso 1.

Area denominada **Acceso 2 Area de Parqueaderos**

Componente	Estado	Observación
Anden	Regular	En concreto de 10 cms de espesor con acabado en Fachaleta en ladrillo de 10 x 10 y bordillo en ladrillo tolete vitrificado. Presenta manchas, capa vegetal, hundimientos y desportillamientos. Se presentan piezas incompletas en el bordillo y anden.
Vía	Regular	En asfalto, confinado por los lados laterales con ladrillo tolete vitrificado. Presenta fisuras de 5 mm de espesor aproximado en sentido longitudinal y transversal, desgaste por uso, hundimientos y musgo en la unión entre el anden y la placa asfáltica.
Puerta de Acceso	Regular	Puerta metálica en malla eslabonada y tubería de 3" con acabado en esmalte, presenta oxidación en la tubería y escarificación en la pintura
		2 Columnas en concreto conforman el soporte de las puertas metálicas del acceso a los parqueaderos, presentan fisuras y porosidad en toda la superficie de concreto.
Muro Medianero	Regular	Muro perimetral elaborado en bloque #5 y mortero de pega, se encuentra con el bloque a la vista, con algunas piezas rotas o desportilladas. Este muro se encuentra adosado con las viviendas vecinas el cual tiene un uso compartido.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL) Acceso a Parqueaderos

Registro Fotográfico



Anden en concreto con acabado en Fachaleta en Ladrillo 10x10 y Bordillo en Ladrillo Tolete Vitrificado



Piezas de Fachaleta en ladrillo Faltantes

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

Consorcio Pruni Sedes 04

No. 4

FECHA

1	8	2019
dd	mm	aaaa



Presencia de musgos y capa vegetal sobre Bordillo



Hundimiento de Bordillo



Vía en Asfalto - capa actual craquelada



Estado actual de la Vía sobre el acceso



Presencia de fisuras sobre vía en asfalto



Tramos con reparaciones en mortero

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Arquitectura Urbana Ltda.

Consorcio Pruni Sedes 04

No. 4

FECHA

1	8	2019
dd	mm	aaaa



Puerta principal - Presencia de oxidación y desgaste en pintura



Detalle columna en concreto a la vista- Soporte de puerta metálica de acceso



Detalle puerta acceso parqueaderos



Presencia de fisuras y porosidad en superficie de concreto

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 4

FECHA

1	8	2019
dd	mm	aaaa



Muro medianero en Bloque en arcilla #5 a la vista



Presencia de piezas rotas y desportilladas



Detalle Muro Medianero sin pañete de protección

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra Bolaños
Arq. Residente Técnico
NOMBRE Y CARGO
Pruni Sedes 04

REVISÓ: Jessica Lopera A.
NOMBRE Y CARGO
Arq. Residente Interventoria
Arquitectura Urbana LTDA

(firma)
(nombre) Arq. Mauricio Rojido.
APOYO SUPERVISIÓN
CC o Nit

UNIVERSAL SEC S.A.S | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 3

FECHA


26	jul	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER BEJARANO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Piso 1.

Area denominada **Espacio AREA 3 FOTOMECÁNICA**

Componente	Estado	Observación
Piso interior	Regular	Ladrillo de gres vitrificado, presenta resanes de mantenimiento de red de agua potable, pisos con presencia de manchas y desportillamiento.
Paredes	Regular	Mamposteria en bloque, pañetado, pintado color blanco, suciedad por uso, presenta manchas por fricción con las manos de los trabajadores de la imprenta. Presenta humedades en la parte inferior del muro a una altura no mayor de 30 cms. Algunos muros presentan fisuras, posiblemente generadas por movimiento de las máquinas de la imprenta y por asentamiento.
Placa de Entrepiso	Regular	En concreto, acabado en pañete y pintura. La pintura de la placa se encuentra con manchas generadas por cambio de luminarias y con huecos en la placa por cambio de la red eléctrica.
Instalaciones Electricas	Bueno	4 Lamparas de sobreponer LED 40x40, tubena EMT de 1/2", 4 Tomas reguladas, 1 interruptor sencillo. Todo en funcionamiento.
Carpinteria Metálica	Regular	2 Ventas con marcos metálicos y vidrio, acabado en pintura esmalte color café. Presenta rayores y deterioro en los marcos de las ventanas y desprendimiento del recubrimiento en esmalte, vidrios sucios y opacos, algunos presentan fisuras.
Carpinteria en Madera	Regular	2 Puertas con hoja y marco en madera, cerradura poma en madera y chapa de seguridad, una de las puertas presenta en su cerradura doble cilindro. Pintura en estado de deterioro, presenta rayones y manchas por fricción de los elementos qua ingresan y salen del lugar. tapa luz incompleto y bocapuerta deteriorada.
Guardaescoba	Regular	En Gres, color caoba, con faltante de piezas.
Instalaciones Hidrosanitarias		Tuberia PVC de 1/2", 3 accesorios.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL) Oficinas

Registro Fotográfico



Piso interior - Ladrillo de gres vitrificado



Franjas con acabado diferente por trabajos de mantenimiento

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 3

FECHA

26	jul	2019



Paredes - Presencia de fisuras



Presencia de fisuras



Placa de Entrepiso



Manchas en placa y perforaciones a la vista por elementos retirados (Luminarias)



Instalaciones Eléctricas sin canaleta



Instalaciónes eléctricas en tuberia EMT



Ventana metálica con pelicula



Vidrios fisurados

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 3

FECHA

26	jul	2019
dd	mm	aaaa



Carpintería de madera



Marco de puertas desportillados



Guardaescobas en gres

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra Bolaños
Arq. Residente Obra
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera Arango
Arq. Residente Interventoría
Arquitectura Urbana LTDA
NOMBRE Y CARGO

(firma)
(nombre)
CC o Nit

APOYO SUPERVISIÓN

2300

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 2

FECHA

29	jul	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR FRANCISCO SOLER BEJARANO

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Piso 1.

Area denominada Espacio AREA 2 BODEGA

Componente	Estado	Observación
Piso interior	Regular	Ladrillo de gres vitrificado. Presenta resanes de mantenimiento de red de agua potable, pisos con presencia de manchas y desportillamiento.
Paredes	Regular	Mamposteria en bloque, pañetado, pintado color blanco. suciedad por uso. Presenta humedades en la parte inferior del muro a una altura no mayor de 30 cms. Presencia de fisuras en muros y dilataciones entre placa y muro de acceso principal.
		Los muros presetan fisuras, posiblemente generadas por movimiento de las maquinas de la imprenta y por asentamiento.
Placa de Entrepiso	Regular	En concreto, acabado en pañete y pintura. La pintura de la placa se encuentra con manchas generadas por cambio de luminarias, asi mismo quedaron algunos espacios o huecos en la placa por cambio de ducteria eléctrica.
Instalaciones Electricas	Bueno	15 Lamparas de sobreponer LED 60x60, tuberia EMT DE 3/4" sobre la placa, 14 Tomas reguladas , 2 sensoras de movimiento, 1 bandeja portacable en L, 1 interruptor doble sobre pared, 1 toma doble sobre pared todo en funcionamiento, 1 caja de fusibles inhabilitada.
Carpinteria Metálica	Regular	5 Ventanas con marcos metálicos, acabado en pintura esmalte color café y vidrio. Presenta rayores y deterioro en los marcos de las ventanas y desprendimiento del recubrimiento en esmalte, vidrios sucios y opacos, en buen estado. Puerta principal con esmalte color café, presenta rayones, se encuentra desnivelada lo qua no permite cerrar adecuadamente, cuenta con una cerradura de doble cilindro y una llave suministrada por el supervisor del contrato.
Guardaescoba	Regular	Tableta en Gres, color caoba, con faltante de piezas.
Meson	Mal estado	Enchapado, formato 10x10, desportillado, no cuenta con puntos hidrosanitarios.

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL) Bodega Papel

Registro Fotográfico



Piso interior - Ladrillo de gres vitrificado



Franjas con acabado diferente por trabajos de mantenimiento

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 2

FECHA		
29	jul	2019
DD	MM	AAAA



Paredes - Presencia de fisuras



Presencia de humedad en muros



Placa de Entrepiso



Manchas en placa y perforaciones a la vista por elementos retirados (Luminarias)



Instalaciones Eléctricas



Instalaciones eléctricas organizadas en bandejas



Ventanas metálicas con película



Divisiones en Malla eslabonada

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 2

FECHA: 29 jul 2019



Puerta principal



Detalle puerta metalica de acceso



Guardaescobas en gres



Mesón

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA:

Por parte de la entidad, se realizará el retiro de la división de reja metalica en malla. De igual manera se esta a la espera de la aprobacion del item No previsto de desmote de bandeja portacable, para poder iniciar actividades.

FIRMAS:

ELABORÓ: Arquitecta Alejandra Bolaños S
NOMBRE Y CARGO
Residente de Obra Pruni Sedes 04

REVISÓ: Jessica Lopera Arango
Arq. Residente Interventoria
NOMBRE Y CARGO
Arquitectura Urbana LTDA

(firma)
(nombre)
APOYO SUPERVISIÓN
CC o NIt

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA


22	jul	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA — Cto No. 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — Cto No. 731 - 2019

SUPERVISOR

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL — **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Piso 1. Costado norte

Area denominada **Espacio Kodak**

Componente	Estado	Observación
Piso interior	Regular	Tableta gres-ladrillo, antiguo, manchas, desniveles , piezas faltantes de piso y guarda escobas. Mala conservación del piso
Piso Exterior	Bueno	Tableta gres 10*10, piezas faltantes, diferentes materiales de piso, fisuras, desportillamientos y arreglos previos de cajillas
Muros	Bueno	Mamposteria en bloque, pañetado, pintado, cerramiento liviano divisorio madera. Mal estado Muro eje A, escarificado, perforado, manchado, pintura irregular, suciedad por uso.
Ventanas	Bueno	3 ventanbas metálicas pintadas color café, con vidrio, película oscura y alfajía, marco metálico en mal estado, deteriorado, presenta oxidación y corrosión.
Puerta metálica y madera	Bueno	Puertas en madera: 2 sencillas, con poma metálica en buen estado, 1 doble cerrada, en regular estado, manchada.
		Puertas metalicas: 1 doble pintura color café, en buen estado.
Cielo Rasos	Bueno	Placa en concreto, pintada, instalaciones electricas, bandejas, puntos y luminarias en techo. 9 tomas, 1 lampara de emergencia, canaleta metalica.
Mobiliario	Bueno	Embalado y protegido con vinipel y carton (maquina sin funcionar)
Electrico	Bueno	8 Lamparas 60x60 funcionando, tuberia EMT, canaleta metalica con tapa, distribucion de circuitos. (en canaleta 2 tomas dobles regulado, 2 tomas normales, 2 tomas voz y datos)

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Maquina Kodak



Desarme de Equipo

2304

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA

dd	mm	aaaa
22	jul	2019



Embalaje Maquina kodak con vinipel



Proteccion con carton Maquina Kodak



Piso ladrillo gres (interno)



Piso ladrillo gres (interno)



Piso gres 10*10 (exterior)



Piso gres 10*10 varios tonos (exterior)

2305

UNIVERSAL SEC S.A.S. PRISMA

ACTA DE VECINDAD

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA

dd	mm	aaaa
22	jul	2019



Canaleta metalica con tapa



Muro Eje A (mal estado)



Ventana Metalica con pelicula



Alfajia ventana (deteriorada pintura exterior)



Puntos Bifasicos Maquina Kodak



Luminarias 60*60 (funcionamiento)

2306

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE VECINDAD	ARQUITECTURA URBANA LTDA
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1

FECHA: 22 (dd) jul (mm) 2019 (aaaa)

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra B. Residente Obra Pruni Sedes 04

REVISÓ: Jessica Lopera A. Residente Interv. Arquitectura Urbana

(firma)

(nombre) HALICICIO BALLIDO APOYO SUPERVISION

CC o Nit

Vo

2307

UNIVERSAL SEC S.A.S. | PRISMA

ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO

Consorcio Pruni Sedes 04

Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1A MAQUINA KODAK

FECHA


22	jul	2019
dd	mm	aaaa

INTERVENTOR ARQUITECTURA URBANA LTDA **Cto No.** 730 - 2109

CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Cto No.** 731 - 2019

SUPERVISOR

FRENTE IMPRENTA DISTRITAL **Dirección:** Calle 11 SUR # 1 - 60 ESTE



UBICACIÓN:

Piso 1. Costado norte

Area denominada **Espacio Kodak**

Componente	Estado	Observación
Lateral derecho	Bueno	Inspeccion Superficial, no presenta golpes
Lateral izquierdo	Bueno	Inspeccion Superficial, no presenta golpes ni rayones
Perte Superior	Bueno	Inspeccion Superficial, no presenta golpes ni rayones
Parte Inferior	Bueno	Inspeccion Superficial, es minima

VALOR SIGINIFICATIVO DEL ESPACIO (USO ACTUAL)

Registro Fotográfico



Maquina Kodak



Maquina Kodak

2308

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA	ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1A MAQUINA KODAK

FECHA		
22	jul	2019
dd	mm	aaaa



Maquina kodak



Maquina Kodak



Embalaje Maquina kodak con vinipel



Embalaje Maquina kodak con vinipel



Proteccion con carton Maquina Kodak



Proteccion con carton Maquina Kodak

2309

UNIVERSAL SEC S.A.S. / PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR	ACTA DE INSPECCION DEL EQUIPO	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
Consorcio Pruni Sedes 04		Arquitectura Urbana Ltda.

No. 1A MAQUINA KODAK

FECHA

dd	mm	aaaa
22	jul	2019

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCION PROYECTADA:

La máquina Kodak en el momento de realizar la inspección no se encontraba en funcionamiento. Por recomendación del proveedor de la máquina, está se debe retirar o aislar del área que se va a intervenir. El proveedor es quien realiza la des energización de la máquina y desplazamiento donde se dejó ubicada. Se realizó el embalaje y protección de la máquina, con la supervisión del proveedor.

FIRMAS:

ELABORÓ: Alejandra Ramos Residente Técnica Pruni Sedes 04
NOMBRE Y CARGO

REVISÓ: Jessica Lopera A Residente Interv. Arquitectura Urbana
NOMBRE Y CARGO

(firma)

(nombre) MAURICIO ARLIVO
APOYO SUPERVISOR

CC o Nit

2310

ANEXO No. 4
FORMATO CONTROL DE CORRESPONDENCIA

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	/		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUMI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE	OBSERVACIONES
25-jun.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-001	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	SUBIDO EN LA PAGINA DE SECOP II
28-jun.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-002	TRASLADO DE INFORMACIÓN PARA REALIZACIÓN DE INFORME DE PRE-CONSTRUCCIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	ING. FRANCISCO ALEJANDRO GALVIS DELGADO	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO GAS Y RCI
25-jun.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-731-2019-DF-003	TRASLADO DE INFORMACIÓN PARA REALIZACIÓN DE INFORME DE PRE-CONSTRUCCIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	ING. HERNÁN MANCHA PULIDO	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
26-jun.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-004	TRASLADO DE INFORMACIÓN PARA REALIZACIÓN DE INFORME DE PRE-CONSTRUCCIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	ING. ALEXANDER PARRA CHAYATA	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
04-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-005	SOLICITUD DE ALISTAMIENTO DE CAMPAMENTOS DE OBRA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2019-18125
04-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-006	MEDIO OFICIAL DE COMUNICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2019 18125
10-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-007	TRASLADO DE INFORMACIÓN PARA REALIZACIÓN DE INFORME DE PRE-CONSTRUCCION	ARQUITECTURA URBANA LTDA	ING. PAOLA REYES	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
15-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-008	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Nº 380-47-994000048873 CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº. 4233000-730-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-17668
17-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-009	OBSERVACIONES A LOS PLANES DE MANEJO DE TRAFICO PARA LOS TRES FRENTES DE TRABAJO OBJETO DE CONTRATO DE OBRA Nº 731 DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-18125
17-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-010	OBSERVACIONES A LOS CAMPAMENTOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-18124
17-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-011	OBSERVACIONES PLANES PREOPERACIONALES SIENDO EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2019-18127
16-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-012	APROBACIÓN Y TRASLADO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA GENERAL Y POR FRENTE DE OBRA (MANZANA LIÉYAMO, CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-17984
17-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-012-A	OBSERVACIONES PLANES PREOPERACIONALES COMO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2019 18128
22-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-013	OBSERVACIÓN DE LA INTERVENTORÍA A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES RECIBIDOS EL 15 DE JULIO DE 2019 Y 18 DE JULIO DE 2019 POR PARTE DEL CONTRATISTA PRUMI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2019 18574
19-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-014	APROBACIÓN Y TRASLADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Nº 731 DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
22-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-015	OBLIGACIONES REPORTE DE PERSONAL MEDIANTE FORMATO DE INGRESO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2019 18973
23-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-016	ALCANCE AL OFICIO Nº 1-2019-17964 DEL 16 DE JULIO DE 2019 INFORMACIÓN DEL PAC DEL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO PRUMI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-18676
23-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-017	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN COMITÉ Y RECORDATORIO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019 18677
23-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-018	ALCANCE AL OFICIO Nº 1-2019-17964 DEL 16 DE JULIO DE 2019 APROBACIÓN Y TRASLADO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA GENERAL Y POR FRENTE (MANZANA LIÉYAMO, CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL).	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-18675
26-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-019	APREMIO DE INCUMPLIMIENTO COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-RELACIÓN DE PERSONAL FORMATOS DE INGRESO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019 18944
29-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-020	APREMIO DE INCUMPLIMIENTO PLANES PREOPERACIONALES (SG-SST, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y PLAN DE EMERGENCIAS)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19133
01-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-021	RESPUESTA AL OFICIO Nº PSD4 - 014 -19 DEL 25 DE JULIO DEL 2016 RADICADO A LAS 9 AM A LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA Y OFICIO Nº PSD4-021-19 DEL 30 DE JULIO DEL 2016 RADICADO A LAS 10:43 AM A LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA EL 31 DE JULIO DEL 2019 ASUNTO INFORMES SEMANALES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19740
30-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-022	RESPUESTA AL OFICIO Nº PSD4-017-19 DEL 26 DE JULIO DEL 2016 RADICADO A LAS 5 PM A LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19207
30-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-023	RESPUESTA AL OFICIO Nº PSD4-019-19 DEL 27 DE JULIO DEL 2016 RADICADO A LAS 8 AM A LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19208
06-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-024	SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE LA INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	
29-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-025	APROBACIÓN Y TRASLADO DE LOS PLANES PRE OPERACIONALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PG-RCD, PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – PLAN DE EMERGENCIAS)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
29-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-026	RESPUESTA AL OFICIO Nº 2-2019-19510 DEL 25 DE JULIO DE 2019 Y RADICADO EN NUESTRAS OFICINAS DEL 26 DE JULIO DE 2019 A LAS 11:33 AM	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-19206

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUMI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE	OBSERVACIONES
30-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-027	APROBACIÓN Y TRASLADO DE LOS PLANES PRE OPERACIONALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PG-RCD, PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE EMERGENCIAS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-19387
31-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-028	APROBACIÓN DE PERSONAL POR MEDIO DE FORMATOS DE INGRESO - PROTOCOLO INGRESO PERSONAL HORARIO ADICIONAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19389
30-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-029	INFORME DE INGENIERÍA DE DETALLE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-19386
05-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-029-A	CONTENIDO INFORME MENSUAL COMPONENTE SST Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19938
31-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-030	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN COMITÉ INTERNO LUNES 29 DE JULIO DE 2019 - MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	
31-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-031	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PROGRAMACIÓN - MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	
02-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-032	CONTENIDO INFORME MENSUAL COMPONENTE SST Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	
05-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-033	PLANES DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CON RADICADO NUMERO 1-2019-19937
31-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-034	TRASLADO DE INFORMACIÓN ALCANCE A CONSULTORÍA DE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	
05-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-035	RESPUESTA RADICADO Nº.PS04-074-19 APROBACIÓN DEL PERSONAL POR MEDIO DE FORMATOS DE INGRESO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19938
05-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-036	DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DE INGRESO PERSONAL - PLANTILLA MÍNIMA ESPECIALISTAS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19935
05-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-037	DOCUMENTACIÓN LEGAL AMBIENTAL PARA CANTERAS, ESCOMBRERAS, GESTORES EXTERNOS Y/O VOLQUETAS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19936
08-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-038	OBSERVACIONES PLANES OPERACIONALES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-20014
08-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-039	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS AMBIENTALES ADQUIRIDOS EN REUNIÓN ÁREA PMGA -SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-20015
09-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-040	. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS AMBIENTALES ADQUIRIDOS EN REUNIÓN ÁREA PMGA -SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-20268
09-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-041	SOLICITUD DE ACLARACIÓN A LA CONSULTORÍA DE IMPRENTA DISTRITAL FRENTE A LAS REUNIONES REALIZADAS Y LO ENCONTRADO EN TERRENO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-20268
10-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-042	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN COMPONENTE ELÉCTRICO DEL CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-20421
20-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-043	ENTREGA DE 3 PLANES DE CONTINGENCIA A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
06-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-044	APREMIO DE INCUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN PRESENTADA Y A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	
	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-045	LIBRE	ARQUITECTURA URBANA LTDA		
12-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-046	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME MENSUAL Nº.1	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-20423
12-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-047	PROTOCOLO INGRESO DE PERSONAL FRENTES DE TRABAJO MANZANA LIÉVANO, IMPRENTA DISTRITAL Y CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-20422
14-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-048	APREMIO DE INCUMPLIMIENTO PLANES PRECOPERACIONALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 20991
16-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-049	CONCEPTO TÉCNICO 1 CON BASE A LA REVISIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA EXCAVACIÓN DEL FILTRO EDIFICIO CENTRO MEMORIA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	
	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-050	LIBRE	ARQUITECTURA URBANA LTDA		
16-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-051	ENTREGA DE INFORMES SEMANALES A CORTE DEL 11 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-20992
23-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-052	SOLICITUD DE ACLARACIÓN INFORMACIÓN DADA POR LA CONSULTORÍA FRENTE DE OBRA IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-21398

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-736 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUMI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
22-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-053	SOLICITUD CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA ARQ. OSCAR MAURICIO RIBERO MARTÍNEZ - SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-21260
22-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-054	OBSERVACIONES PLAN PREOPERACIONALES (PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-21261
23-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-055	INCUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS DE CALIDAD PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-21399
23-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-056	CAMBIO PROFESIONAL RESIDENTE SISOMA CONSORCIO PRUMI SEDES 04 WILLIAM FONSECA VARGAS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-21400
03-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-057	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-075-19 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No 2 Y ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-23477
25-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-058	SOLICITUD DE PLAN DE COMPRAS PARA LOS EQUIPOS ESPECIALES DE LAS SEDES MANZANA LIÉVANO, CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-21754
26-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-059	REVISIÓN ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	
27-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-060	RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS PARCIALES DEL CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 DE 2019, CUYO OBJETO ES "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C "	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-21755
	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-061	LIBRE	ARQUITECTURA URBANA LTDA		
27-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-061	OBSERVACIONES TÉCNICAS A PROCESO CONSTRUCTIVO DE EXCAVACIÓN MECÁNICA Y ENTIBADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PERIMETRAL AL AUDITORIO DEL CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-21920
27-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-062	APROBACIÓN Y TRASLADO DE PLANES PRE OPERACIONALES - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-21774
20-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-063	OBSERVACIONES ELÉCTRICAS A LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA CONSULTORÍA PARA LA SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-24077
27-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-064	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-21594 DEL 21 DE AGOSTO DE 2019 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA 22 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	CON RADICADO NUMERO 1-2019-21777
27-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-065	INFORME SEMANAL No OCHO (8) DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-21753
27-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-066	TRASLADO DE LA HOJA DE VIDA DE LA PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO PARA LA SEDE DE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-21752
28-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-067	RESPUESTA RADICADO PSD4-116-19 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ASUNTO ENTREGA PISO 2 BICENTENARIO 2 ÁREA DE TALENTO HUMANO - SECRETARIA DE GOBIERNO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24696
27-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-068	NUEVAMENTE SOLICITUD CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA ARQ. OSCAR MAURICIO RIBEIRO MARTÍNEZ - SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-21756
27-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-069	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA UNO (1) A LAS SEIS (6)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-21757
28-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-070	ALCANCE OFICIO No AU-INTREV-SGA-4233000-730-2019-OF052 CON No DE RADICADO 1-201927756	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-21921
03-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-071	CENTRO DE ACOPIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES Y PELIGROSOS, Y SOLICITUD INMEDIATA DE GESTORES EXTERNOS (PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES VIGENTES)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-22429
04-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-072	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, SOLICITUD DE ENTREGA DE BALANCE DE OBRA No DOS (02) Y SOLICITUD DE ENTREGA MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES MES DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-22521
02-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-073	REMISIÓN PODER EMPRESA DE ACUEDUCTO AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-22428
02-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-074	REMISIÓN BALANCE No 2, MEMORIAS DE CALCULO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-22298
04-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-075	ENTREGA BALANCE No 2, SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	
04-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-076	INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL Y SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA INMEDIATO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-22549
13-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-077	RESPUESTA OFICIO PSD4-060-19 - INCUMPLIMIENTO PROTOCOLOS DE CALIDAD	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-23476
10-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-078	RESPUESTA OFICIO PSD4-069-19 - PLAN DE COMPRA DE EQUIPOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-23018

	RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
		1		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE	OBSERVACIONES
04-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-079	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA INMEDIATO PARA EL FRENTE DE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN (CMPR)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.. CON RADICADO NUMERO 1-2019- 22520
04-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-080	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 CUYO OBJETO ES: "(...) REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.(...)"	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 22701
10-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-081	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-20930 DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 Y OFICIO No 2-2019-22293 DEL 27 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-23021
04-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-082	INFORME SEMANAL No NUEVE (9) DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE AGOSTO AL 25 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-21752
04-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-083	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA A CORTE DEL 31 DE JULIO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-22731
04-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-084	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE OBRA A CORTE DEL 31 DE JULIO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-22732
05-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-085	ACTUALIZACION DE LOS PRECIOS SOBRE EL OFICIO CON RADICADO No 1-2019-20755-DEL 27 DE AGOSTO DE 2019 Y EL RADICADO No 1-2019-21827 DEL 29 DE AGOSTO DE 2019 "ASUNTO RECOMENDACION DE APLICACION E MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS PARCIALES DE CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 DE 2019, CUYO OBJETOS ES "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C"	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-22780
13-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-086	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-058-19 DEL 27 DE AGOSTO DE 2019 REITERACIÓN CAMBIO PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SISOMA)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CON RADICADO NUMERO 1-2019- 23476
	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-087	LIBRE	ARQUITECTURA URBANA LTDA		
16-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-088	REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD CONTRATO No. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-23314
09-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-089	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME MENSUAL No 2	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 22837
09-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-090	BALANCE DE OBRA No 1 A CORTE DEL 27 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-22811
09-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-091	RESPUESTA A OBSERVACIONES PLANES PRE OPERACIONALES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-22910
10-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-092	RESPUESTA A OFICIOS PSD4-058-19 Y PSD4-074-19 PROCESO CONSTRUCTIVO EXCAVACIÓN MECÁNICA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 23019
11-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-093	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-23334
11-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-094	RESPUESTA OFICIO PS-04-079-19- INCUMPLIMIENTO IMPRENTA PLAN DE CONTINGENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 23331
27-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-095	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CON RADICADO NUMERO 1-2019-24092
13-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-096	IMPRENTA DISTRITAL - SOLICITUD DEL PROCESO REALIZADO AL SELLO DE FISURAS VIGA ZAPATA 1	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 23392
13-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-097	IMPRENTA DISTRITAL - TRASLADO PODER PARA TRAMITES EN EL CODENSA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 23390
13-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-098	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-088-19 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ASUNTO: HOJAS DE VIDA RESIDENTE MANZANA LIÉVANO Y RESIDENTE SISOMA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 23475
30-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-099	DEVOLUCIÓN FACTURA DE VENTA No 1 CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019 24693
13-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-100	INFORME SEMANAL DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE SEPTIEMBRE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-237474
16-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-101	ALCANCE A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF101 APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-23689
16-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-102	APROBACIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-23670
20-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-103	RESPUESTA A OFICIO PSD4-078-19 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON RELACIÓN A LA NO PERTINENCIA DE PRESENTAR PLAN DE CONTINGENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24000
20-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-104	DEVOLUCIÓN FACTURA DE VENTA No 1 CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ RADICADO NUMERO 1-2019 24001
19-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-105	SOLICITUD Y PUESTA EN MARCHA DE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ RADICADO NUMERO 1-2019- 23913

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUMI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
18-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-106	REQUERIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN GENERAL SEDE MANZANA LIÉYAMO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ RADICADO NUMERO 1-2019-23915
20-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-107	INFORME SEMANAL DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-23997
18-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-108	RESPUESTA OFICIO PS04-090-19 REITERACIÓN DE SOLICITUD SOPORTES Y PLAN DE COMPRAS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CON RADICADO NUMERO 1 2019-24076
18-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-108-A	OBSERVACIONES A INFORME ENSAYO DE RESISTENCIA A TRACCIÓN Y RESULTADOS A COMPRESIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ RADICADO NUMERO 1-2019-23939
20-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-109	RESPUESTA SOBRE APROBACIÓN PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO PERIMETRAL AL AUDITORIO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-24434
27-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-110	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUMI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-24574
27-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-111	APROBACIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-24573
20-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-112	DIRECTRICES DE APROBACIÓN DE PERSONAL POR MEDIO DE FORMATOS DE INGRESO - FORMATO DE INGRESO DE MATERIALES REQUERIMIENTOS TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA SEDE MANZANA LIÉYAMO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CON RADICADO NUMERO 1-2019-24002
23-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-113	RESPUESTA AL OFICIO PS04-086-19 RADICADO EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2019 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No 2 Y ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-24078
30-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-114	RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS PARCIALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 4233000- 730 2019 DE 2019, CUYO OBJETO ES "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-25222
23-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-115	TRAZABILIDAD IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA COSTADO NORTE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-24079
24-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-116	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-097-19 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ASUNTO: HOJAS DE VIDA RESIDENTE MANZANA LIÉYAMO Y RESIDENTE SISSIMA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-24133
24-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-117	TRASLADO HOJA DE VIDA RESIDENTE TÉCNICO MANZANA LIÉYAMO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-24135
27-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-118	SOLICITUD DE REPARACIONES Y/O REEMPLAZO Y/O ADECUACIONES DE AFECTACIONES FÍSICAS A LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO PARA LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-24570
28-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-119	RESPUESTA RADICADO PS04-123-19 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, ASUNTO HORARIO GOBIERNO DIAS SÁBADO 28 Y DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-24697
30-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-120	REQUERIMIENTO DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIO EN ÁREAS EXTERIORES - SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CON RADICADO NUMERO 1-2019-24823
04-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-121	OBSERVACIONES AL BALANCE - SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-25219
30-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-122	RESPUESTA AL OFICIO PS04-119-19 RADICADO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No 2 Y ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-24694
30-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-123	REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIDAS AMBIENTALES SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-24695
30-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-124	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 CORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-24690
01-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-125	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO A LA CALIDAD DE LA OBRA SEDE MANZANA LIÉYAMO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-24822
15-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-126	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-24615 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y RADICADO EL OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019; RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-24508 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019 – 24623 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 RADICADO EN LA OFICINA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-25374 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-25106
04-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-127	INFORME EJECUTIVO RIESGOS ÁREA DE PRODUCCIÓN SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-25218
02-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-128	PROGRAMACIÓN SEDE MANZANA LIÉYAMO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-24898
02-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-129	REMISIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-24897
04-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-130	REMISIÓN SOPORTES DE CANTIDADES BALANCE UNO (1) - SEDE MANZANA LIÉYAMO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-25215
03-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-131	INFORME SEMANAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-25070

	RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUM SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Numero	Codigo	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	/		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUM SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUM SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE	OBSERVACIONES
04-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-132	RESPUESTA DE CONSULTORÍA P60 FRENTE A PREGUNTAS ACERCA DEL EQUIPO CONTRAINCENDIOS DE AGUA NEBULIZADA Y RESPUESTA DE INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-25210
04-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-133	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 1 A CORTE DEL 30 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-25214
04-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-134	TRASLADO DE INFORME EJECUTIVO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS EN LA SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-25217
04-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-135	APROBACIÓN Y TRASLADO DEL INFORME EJECUTIVO DE RIESGOS Y PELIGROS ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-25216
04-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-136	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA No 1 A CORTE DEL 30 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-25213
04-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-137	TRASLADO DEL INFORME DE OBRA A CORTE DEL 30 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-25211
07-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-138	ACTUALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-25346
15-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-139	REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD CONTRATO No. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26311
15-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-140	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA SIETE (7) A LA ONCE (11)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26110
10-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-141	DEVOLUCIÓN DEL INFORME MENSUAL No TRES (3) A CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 RADICADO MEDIANTE OFICIO No PS04-147-19 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26120
16-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-142	TRASLADO HOJA DE VIDA RESIDENTE SISOMA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26109
09-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-143	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO AL COMPROMISO PACTADO SEGÚN ACTA DE REUNIÓN No. 70 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - TERMINACION IMPERMEABILIZACIÓN DE ESPEJOS DE AGUA COSTADO NORTE (07 DE OCTUBRE DE 2019)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26116
16-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-144	SOLICITUD DE RADICACIÓN DE OFICIOS DE SOLICITUD RENOVACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO DE TRAFICO DE LAS SEDES CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN, IMPRENTA DISTRITAL Y MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26118
16-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-145	SOLICITUD DE EXTINTORES PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN EN PRODUCCIÓN, ADMINISTRATIVO Y BODEGA - IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26119
16-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-146	APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL CANTERA LA ROCA PARA MATERIAL PÉTREO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26163
15-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-147	TRASLADO DE COTIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA NEBULIZADA EPU 05 DE LA FIRMA HIDROMCO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26124
15-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-148	INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS FINALIZACIÓN DE CAJAS EN EXTERIORES IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26112
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-149	RESPUESTA RADICADO No. 2-2019-29758 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2019, ASUNTO: COMUNICACIÓN RADICADO No. 1-2019-27684 SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28551
22-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-150	PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD INSPECCIONES Y ENSAYOS - IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26771
16-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-151	SOLICITUD DE MEJORAMIENTO EN PROTECCIÓN DE LOS MOBILIARIOS, PISOS Y ZONAS DE INTERVENCIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL EDIFICIO BICENTENARIO 2 SECRETARIA DE GOBIERNO - SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26115
16-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-152	TRASLADO DE SOLICITUD ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ RADICADO No 2-2019-27546 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2019, RADICADO A LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORIA EL 11 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26114
16-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-153	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-27665 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019 ASUNTO: DEVOLUCIÓN CUENTA PARCIAL DE OBRA DE OBRA No 1 CON CORTE DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 CON RAD No 1-2019-25213, DEL CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26125
18-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-154	APREMIO DE INCUMPLIMIENTO POR ATRASO DE ACTIVIDADES ELÉCTRICAS, SEGÚN RECORRIDO DE OBRA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA ELÉCTRICA, APOYO A LA SUPERVISIÓN, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA EN EL CUAL SE CLARIFICARON LA TOTALIDAD DE CANTIDADES Y ACTIVIDADES A EJECUTAR EN ESTE COMPONENTE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26141
16-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-155	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-27684 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019 ASUNTO: DEVOLUCIÓN CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 1 CON CORTE DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 CON RAD No 1-2019-25214. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4233000 730-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26121
17-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-156	APROBACIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26329
17-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-157	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUM SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1 2019-26147
18-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-158	ALCANCE AL OFICIO CON RADICADO No 1-2019-25722 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2019 RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS PARCIALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 4233000	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26340

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Variable	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	/		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUMI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE	OBSERVACIONES
18-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-159	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-142-19 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2019 REVISIÓN SOPORTES DE CANTIDADES DE ACTA PARCIAL DE COBRO DOS (2) A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26440
18-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-160	INFORME SEMANAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26327
21-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-161	SEGUIMIENTO COMPROMISOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ADQUIRIDOS EN EL COMITÉ INTEGRAL No. 14 DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26445
21-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-162	SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN DEL TERCER BAÑO PORTÁTIL SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26443
21-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-163	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26444
22-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-164	REPARACIÓN DAÑOS EN AUDITORIO, SÓTANO 2 Y ESCALERAS DE ACCESO DEL MONOLITO A SÓTANO 2.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26767
22-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-165	AUSENCIA DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO EN EL AUDITORIO CON IGOL DENSO PLUS.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26768
22-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-165-A	MEMORANDO POR LA PROTECCIÓN DE MADERAS ZONA DE PRODUCCIÓN – IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26770
22-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-166	APROBACIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26768
22-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-167	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-27546 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2019 ASUNTO: REMISIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS DEL CONTRATO OBRA No 4233000-731-2019 CDM Rad. No. 1-2019-24897	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26772
22-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-168	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No 2	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26762
22-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-169	SOLICITUD DE AUMENTO DE PERSONAL OPERATIVO EN OBRA PARA LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS Y DE ENTIBADO METÁLICO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26765
23-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-170	RESPUESTA AL OFICIO CON RADICADO No 2-2019-280221 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2019 ASUNTO: SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF131 OBSERVACIONES AL INFORME SEMANAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26952
23-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-171	RESPUESTA AL OFICIO CON RADICADO No 2-2019-28021 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2019 ASUNTO: SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF125 APREMIO POR INCUMPLIMIENTO A LA CALIDAD DE LA OBRA SEDE MANZANA LIÉYAMO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-27405
23-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-172	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME MENSUAL No. 3 A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26763
23-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-173	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26764
24-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-174	TRASLADO DE LAS OBSERVACIONES SUBSANADAS DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA RADICADA A INTERVENTORÍA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019, MEDIANTE OFICIO No PSD4-171-19	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-27054
23-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-175	RESPUESTA A OFICIO DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUMI SEDES 04 PSD4-177-19 EN RESPUESTA A OFICIO DE LA INTERVENTORIA AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-155 EN DONDE HACE REFERENCIA A AUSENCIA DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO EN EL AUDITORIO CON IGOL DENSO PLUS.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-27160
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-176	SOLICITUD DISPOSICIÓN DE CASCOS DE SEGURIDAD SEDES MANZANA LIÉYAMO, CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-28543
29-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-177	ASUNTO: RESPUESTA AL CORREO ELECTRÓNICO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2019 SOBRE EL RADICADO No 2-2019-26327 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2019 ASUNTO: INFORME SEMANAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-27406
30-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-178	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEDES IMPRENTA DISTRITAL Y MANZANA LIÉYAMO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-27884
01-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-179	RESPUESTA OFICIO No PSD4-184-19 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2019, ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-154	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-27885
01-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-180	RESPUESTA OFICIO No PSD4-180-19 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2019, ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-163	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-27887
29-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-181	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - INFORME TÉCNICO, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-27402
29-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-182	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-27403
01-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-183	RESPUESTA OFICIO No PSD4-181-19 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2019, ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-161	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-27888
30-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-184	IMPRENTA DISTRITAL - SOLICITUD DE REPARACIÓN DE CONTRATO POR RETRACCIÓN DEL FRAGUADO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-27889

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Hoja No.	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000 730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUMI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE	OBSERVACIONES
30-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-185	IMPRENTA SOLICITUD CORRECCIÓN PRUEBA TRACCIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-28860
05-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-186	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 3 CORTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28009
05-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-187	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 2 A CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28010
13-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-188	RESPUESTA AL INFORME FINAL DE INCUMPLIMIENTO FRENTE A LOS DESCARGOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO PRUMI SEDES 04 EN LA AUDIENCIA CELEBRADA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2019.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28884
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-189	INFORME SEMANAL DEL 07 DE OCTUBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28552
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-190	INFORME SEMANAL DEL 14 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28553
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-191	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA DOCE (12) A LA DIECISÉIS (16)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-28540
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-192	SEGUIMIENTO A RENDIMIENTOS Y ÁREAS A INTERVENIR Y SOLICITUD DE AUMENTO DE CUADRILLAS PARA LAS TERMINACIÓN DE LA SEDE MANZANA LIEVARO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-28550
18-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-193	SOLICITUD DE AUMENTO DE PERSONAL Y PLAN DE CONTINGENCIA SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-29082
18-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-194	PROBLEMÁTICA SOBRE FILTRACIONES AL INTERIOR DEL AUDITORIO Y ESCALERAS QUE CONDUCEN DEL MONOLITO A SÓTANO 2 SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-29083
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-195	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-193-19 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA OBRAS SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-28547
19-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-196	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUMI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-29428
26-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-197	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No 3	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-29944
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-198	SOLICITUD DE REPARACIÓN DE CONCRETO POR RETRACCIÓN DE FRAGUADO - RESPUESTA A OFICIO PS04-2018-19	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-28545
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-199	INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS - SUMINISTRO DE TAPAS PARA CAJAS ELÉCTRICAS EXTERIORES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-28549
18-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-200	RESPUESTA AL OFICIO NO PS04-217-19 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 ASUNTO: ENVIÓ HOJA DE VIDA RESIDENTE ADMINISTRATIVO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-29079
14-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-201	IMPRENTA DISTRITAL - SOLICITUD DE SUSPENDER LABORES EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-28861
13-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-202	REMISIÓN BALANCE N o DOS (2) CON CORTE AL QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMACIÓN, CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28938
13-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-203	REMISIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28888
13-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-204	INFORME SEMANAL DEL 21 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28888
18-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-205	APROBACIÓN Y TRASLADO DE PROGRAMACIÓN SEDES MANZANA LIEVARO Y CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-29076
18-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-206	COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONSORCIO PRUMI SEDES 04 MEDIANTE ACTA DE REUNIÓN No. NOVENTA Y OCHO (98) DEL QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2019 PARA LA SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-29077
18-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-207	CAMBIO DEL CABLEADO ACTUAL DE CENTRO MEMORIA, A CAMBIO DE CABLEADO LIBRE DE HALÓGENO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-29085
18-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-208	REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD CONTRATO No. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-29088
20-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-209	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA A CORTE DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 - INFORME TÉCNICO, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-29427
28-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-210	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL No TRES (3) A CORTE DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30045
02-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-211	SOLICITUD DE ADICION PRORROGA Y CAMBIO DE LA FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE OBRA CONTRATO No. 4233000-731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30381

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	/		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUMI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
29-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-212	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30382
02-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-213	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No 4	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30360
02-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-214	INFORME SEMANAL DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30358
02-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-215	REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD CONTRATO No. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30359
03-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-216	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 3 A CORTE DEL 30 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30435
03-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-217	INFORME SEMANAL DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30740
04-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-218	SOLICITUD HOJA DE VIDA NUEVO RESIDENTE DE OBRA PARA LA SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-30833
04-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-731-2019-OF-219	RETIRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE RED CONTRA INCENDIOS BOMBA JOCKEY Y LOS TABLEROS DE LAS BOMBAS EXISTENTES EN MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-30931
04-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-220	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS SEGÚN ACTA DE REUNIÓN DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CON RADICADO NUMERO 1-2019-30744
05-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-221	INFORME SEMANAL DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30738
06-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-222	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No CUATRO (4) CORTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30934
09-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-223	ALCANCE A SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y CAMBIO DE LA FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE OBRA CONTRATO No. 4233000-731-2019 DE 2019. "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGÚN RADICADO No 1-2019-30381 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-31209
11-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-224	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-32572 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2019 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 CON ASUNTO: SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 211 RADICADO No 1-2019-30361	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-31692
11-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-225	IMPRENTA - RESPUESTA A TRASLADO DE OFICIO DE PGD DIRIGIDO AL DOCTOR FRANCISCO SOLER BEJARANO EL CUAL FUE TRASLADADO A LA INTERVENTORÍA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y RATIFICADO EN EL COMITÉ DE OBRA DE 5 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-31693
11-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-226	APREMIO INCUMPLIMIENTO MEDIDAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-31538
11-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-227	APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN LA SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-31537
16-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-228	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 5 CORTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32774
16-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-229	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 - INFORME TÉCNICO, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32728
16-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-230	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 4 A CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32719
10-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-230-A	IMPRENTA - TRASLADO DE ULTIMA VERSIÓN DE PLANOS DE LA CONSULTORÍA PGD SAS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	-
16-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-231	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32727
16-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-232	TRASLADO DE SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32365
16-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-233	SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32370
18-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-234	ALCANCE OFICIO CON NUMERO DE RADICADO 1-2019-32128 CON ASUNTO "TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 - INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32314
18-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-235	REMISIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE TÉCNICO DE INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32386
07-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-236	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-277-19 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2019 ASUNTO: APREMIO POR INCUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS SEGÚN ACTA DE COMITÉ No 21 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DETERMINACIONES DE LA INTERVENTORÍA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-542
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-237	INFORME SEMANAL DEL 02 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32820

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES D4 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUMI SEDES D4
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES D4 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
19-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-238	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS SEGÚN ACTA DE COMITÉ No 21 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DETERMINACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES D4	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-32389
20-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-239	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32713
19-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-240	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 5	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32714
20-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-241	ALCANCE AL OFICIO CON RADICADO NUMERO 1-2019-32709 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 ASUNTO ALCANCE A SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA Y CAMBIO DE LA FIRMA DE PAZ AL CONTRATO DE OBRA CONTRATO No. 4233000-731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32712
20-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-242	REMISIÓN INFORME TRAZABILIDAD DE LA CONSULTORÍA PSD S.A.S - SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-1642
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-243	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA DIECISIETE (17) A LA VEINTIUNO (21)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES D4	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-32819
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-244	REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD CONTRATO No. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32826
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-245	ALCANCE AL OFICIO No 1-2019-32370 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 CON ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32827
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-246	REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD CONTRATO No. 4233000-731-2019 SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32821
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-247	INFORME SEMANAL DEL 09 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32829
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-248	TRASLADO DE LA FACTURA No 852 DE LA CUENTA No 5 DE LA INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32813
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-249	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN LA FIRMA DEL MODIFICATORIO No 1 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES D4	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-32833
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-250	RECIBO SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES D4	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-32838
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-251	DEVOLUCIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUMI SEDES D4	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES D4	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-33036
08-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-252	RESPUESTA A OFICIO PSDA-127-19 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2019, COMO ASUNTO RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-226, REITERACIÓN DE INCUMPLIMIENTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES D4	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2020-550
26-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-253	OTORGAMIENTO DE PODER	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-33475
26-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-254	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 390-47-994000048873 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4233000-730-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-33165
26-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-255	DEVOLUCIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUMI SEDES D4	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES D4	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2019-33163
26-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-256	SOLICITUD ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS FIRMADAS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	CON RADICADO NUMERO 1-2019-33167
27-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-257	SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEDE MANZANA LIÉVANO - INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA PARA LA RED CONTRA INCENDIO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-33177
27-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-258	SOLICITUD DE PRORROGA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA - INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA PARA LA RED CONTRA INCENDIO SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-33178
30-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-259	ESTADO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS RECIBIDOS POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUMI SEDES D4	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-73
07-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-260	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101299321 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 21-40-101037341 CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	CON RADICADO NUMERO 1-2020-548
07-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-261	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No 5	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-547
08-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-262	INFORME SEMANAL DEL 16 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-546
08-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-263	INFORME SEMANAL DEL 23 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	CON RADICADO NUMERO 1-2020-798
10-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-264	RESPUESTA AL OFICIO No 2-202-71 DEL 3 DE ENERO DE 2019 ASUNTO: TRASLADO RADICACIÓN No 1-2019-33539 - DERECHO DE PETICIÓN ARTICULO 23 CPC. SOLICITUD DE PAGO DE CUENTA DE COBRO DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUMI SEDES D	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-888

	RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUMI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
10-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-265	RESPUESTA A OFICIO PS04-285-19 DEL 09 DE ENERO DE 2020 CON ASUNTO RESPUESTA AL OFICIO 2-2020-71 TRASLADO RADICACIÓN No 1-2019-33539 - DERECHO DE PETICIÓN ARTICULO 23 CPC, SOLICITUD DE PAGO DE CUENTA DE COBRO DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUMI SEDES D	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C : CON RADICADO NUMERO 1-2020-889
10-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-266	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2020-524 DEL 09 DE ENERO DE 2020 OBSERVACIONES SOBRE SIGA - RADICACIÓN No 1-2020-546 INFORME SEMANAL DEL 16 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019 No 4233000-730-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-885
09-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-267	REMISIÓN FLUJO DE CAJA SEGÚN PRORROGA Y ADICIÓN No 1 FIRMADA EL VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2019, ASÍ COMO DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA POR CADA UNA DE LAS SEDES Y LA PROGRAMACIÓN GENERAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-884
10-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-268	DEVOLUCIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUMI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C : CON RADICADO NUMERO 1-2020-886
28-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-269	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-3204
14-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-270	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-294-19 DEL 13 DE ENERO DE 2020 - LUMINARIAS ESPEJOS DE AGUA DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CON RADICADO NUMERO 1-2020-1442
14-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-270-A	SOLICITUD REITERADA DE LA ENTREGA DEL BALANCE FINAL DE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CON RADICADO NUMERO 1-2020-1440
14-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-271	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS SEGÚN ACTA DE COMITÉ No 24 DEL 09 DE ENERO DE 2020 - ENTREGA DEL AUDITORIO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-1443
13-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-272	SOLICITUD DE ACLARACIÓN OFICIAL CONCEPTO TÉCNICO PGD	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-2178
21-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-273	IMPRENTA - SOLICITUD ROTURA DE TESTIGO DE CILINDROS DE CONCRETO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-2182
17-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-274	RESPUESTA OFICIO No. PS04-291-19 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, COMO ASUNTO RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-252	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-1844
20-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-275	RESPUESTA OFICIO No. PS04-0300-19, CON ASUNTO RESPUESTA A CORREO INTERVENTORÍA CON FECHA DE 28 DE DICIEMBRE - DOCUMENTACIÓN LIQUIDACIÓN MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-1848
20-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-276	APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-1848
13-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-277	AUSENCIA DE PERSONAL PARA LAS ACTIVIDADES DE ESCARIFICACIÓN, RETIRO DE PAÑETES Y COLOCACIÓN DE HIERROS EN CUARTO DE INSUMOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-2183
29-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-278	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - INFORME TÉCNICO, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-3189
20-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-279	TRASLADO DEL INFORME EJECUTIVO DE SOCIALIZACIONES Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REALIZADAS EN LA SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-1846
20-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-280	DEVOLUCIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUMI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-2176
21-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-281	RECOMENDACIÓN APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS PARCIALES DEL CONTRATO DE OBRA No 4233000-730-2019 DE 2019. "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C." SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-2165
21-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-282	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL PERIODO DICIEMBRE DEL 2019 - COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-2180
21-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-283	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2020-537 DEL 09 DE ENERO DE 2020 ASUNTO DEVOLUCIÓN PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 390-47-994000048873 CONTRATO No. 4233000-730-2019 - RADICACIÓN No 1-2019-33165	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-2181
21-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-284	ENTREGA DEL DISCO DURO 4T PARA LA SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-2177
22-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-285	DEVOLUCIÓN DEL INFORME MENSUAL No 6 DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019 - REITERACIÓN DE OBSERVACIONES AMBIENTALES, SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y TÉCNICOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-2501
22-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-286	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-296-19 DEL 15 DE ENERO DE 2020 Y SOCIALIZADO EN EL COMITÉ No 25 DEL 16 DE ENERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C : CON RADICADO NUMERO 1-2020-2502
22-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-287	ALCANCE AL OFICIO No 1-2020-988 DEL 10 DE ENERO DE 2020 ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO No 2-2020-71 DEL 03 DE ENERO DEL 2020 ASUNTO: TRASLADO RADICACIÓN No 1-2019-33539 - DERECHO DE PETICIÓN ARTICULO 23 CPC, SOLICITUD DE PAGO DE CUENTA DE COBRO DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUMI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-2505
23-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-288	INFORME SEMANAL DEL 06 DE ENERO AL 12 DE ENERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-2489
23-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-289	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No SEIS (6) CORTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-2497
24-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-290	INFORME SEMANAL DEL 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-2738

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Version	Codigo	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	/		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.,

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUMI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE	OBSERVACIONES
25-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-291	APREMIO INCUMPLIMIENTO MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2020-3208
27-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-292	DEVOLUCIÓN PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 21-44-101289321 CONTRATO DE OBRA NO. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2020-3205
27-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-293	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA VEINTIDÓS (22) A LA VEINTICINCO (25)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2020-2737
29-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-294	ALCANCE AL OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-289 DEL 23 DE ENERO DE 2019, CON RADICADO I-2020-2797 - ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO I-2020-3201
29-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-295	INFORME SEMANAL DEL 20 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	CON RADICADO NUMERO I-2020-3207
30-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-296	ALCANCE OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF261 CON RADICADO No I-2020-547 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No. 5	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	CON RADICADO NUMERO I-2020-3460
18-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-297	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-329-19 DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2020 Y OFICIO No PSD4-344-19 DEL 102 DE FEBRERO DE 2020 - ASUNTO SOLICITUD DE PRORROGA CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2020-5957
31-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-298	RESPUESTA A SU OFICIO CON RADICADO No 2-2020-781 DEL 13 DE ENERO DE 2020 ASUNTO. DEVOLUCIÓN SIGA - RADICACIÓN No I-2020-548 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101289321 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 21-40-101137341 CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO I-2020-3468
31-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-299	SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019 DE 2019 REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO I-2020-3461
31-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-300	SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN PARA LA SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO I-2020-3464
03-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-301	SOLICITUD DE PAZ Y SALYO OLMO INGENIERÍA SAS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2020-3738
03-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-302	DEVOLUCIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SEDE MANZANA LIÉYANO REMITIDO POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PRUMI SEDES 04 MEDIANTE OFICIO PSD4-324-19	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2020-3743
06-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-303	EMPLAZAMIENTO URGENTE ENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN - ACTIVIDADES EXCAVACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2020-4153
03-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-304	SOLICITUD DE INFORME DE CALIDAD E INSTALACIÓN CON INVENTARIO POR ESPACIOS PARA EL ÍTEM 2. COMPONENTE ELÉCTRICO - SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2020-3741
03-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-305	RESPUESTA OFICIO No. PSD4-0317-19 APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN LA SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CON RADICADO NUMERO I-2020-3739
03-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-306	RESPUESTA OFICIO No PSD4-0306-19, CON ASUNTO RESPUESTA AL CORREO INTERVENTORÍA CON FECHA DEL 28 DE DICIEMBRE - DOCUMENTACIÓN LIQUIDACIÓN MANZANA LIÉYANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO I-2020-3742
04-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-307	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	CON RADICADO NUMERO I-2020-3380
04-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-308	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No SEIS (6)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	CON RADICADO NUMERO I-2020-3381
07-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-309	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL A CORTE DEL 30 DE ENERO DE 2020 CON RADICADO No PSD4-330-19 DEL 05 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2020-4808
31-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-310	ENTREGA DE LOS ROCIADORES DE REPUESTO DE LA RED CONTRA INCENDIO DE LA SEDE MANZANA LIÉYANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO I-2020-4791
14-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-311	INFORME SEMANAL No TREINTA Y TRES (33) DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE FEBRERO AL 09 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO I-2020-5090
18-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-312	DISPONIBILIDAD PARA EL USO DEL AUDITORIO CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO I-2020-5090
18-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-313	TRASLADO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS RECOMENDADOS POR INTERVENTORÍA EN RESPUESTA A LOS OFICIOS No PSD4-336-19, PSD4-332-19, PSD4-340-19, PSD4-322-19 Y PSD4-331-19	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO I-2020-5861
18-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-314	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS - PROTUBERANCIA EN CONCRETO ENCONTRADAS EN LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO I-2020-5856
25-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-315	BALANCE DE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN A FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO I-2020-6807
19-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-316	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-355-19 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020 - HOJA DE VIDA RESIDENTE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO I-2020-6799
19-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-317	SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO A LA ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RADICADA EL 31 DE ENERO DE 2020 MEDIANTE OFICIO No I-2020-3464 Y RESPUESTA AL OFICIO No 2-2020-3082 DEL 07 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO I-2020-6300

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUMI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
21-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-318	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 390-47-994000048873 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4233000-730-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-6301
24-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-319	REMISIÓN COPIAS DE ACTAS DE VECINDAD SEDE IMPRENTA DISTRITAL Y CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-6410
25-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-320	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-350-19 DEL 14 DE FEBRERO DE 2020. No PSD4-346-19 DEL 13 DE FEBRERO DE 2020. No PSD4-353-19 DEL 17 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C : CON RADICADO NUMERO 1-2020-6605
25-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-321	SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE RETIE DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-6606
26-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-322	INFORME SEMANAL No TREINTA Y CUATRO (34) DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-6808
27-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-323	ALCANCE TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 CON RADICADO No 1-2020-3980 DEL 05 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-6885
28-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-324	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No 6 Y No 7	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-6965
28-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-325	INFORME SEMANAL DEL 17 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7061
28-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-326	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No SIETE (7) A CORTE DEL 31 DE ENERO DE 2020 - INFORME TÉCNICO, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7087
29-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-327	RESPUESTA A LA REVISIÓN DE LA PLACA PARA TANQUES DE EQUIPO EPU POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	SIN COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
04-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-328	DEVOLUCIÓN INFORME FINAL HIDROSANITARIO SEDE MANZANA LIÉVANO ENVIADO POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PRUMI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C : CON RADICADO NUMERO 1-2020-7746
02-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-329	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 390-47-994000048873 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4233000-730-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7227
02-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-330	RESPUESTA HOJA DE VIDA RESIDENTE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C : CON RADICADO NUMERO 1-2020-7580
02-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-331	REMISION HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7226
02-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-332	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA VEINTISÉIS (26) A LA TREINTA (30)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-7589
03-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-333	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA A CORTE DEL PRIMERO (1) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL 2020 - INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7438
03-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-333-A	RESPUESTA OFICIO PSD4-0341-19 RESPUESTA OLMO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-7588
03-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-334	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE ENERO DEL 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7437
03-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-335	TERCERA SOLICITUD DEL BALANCE FINAL SEDE MANZANA LIÉVANO CON SOPORTES DE CANTIDADES DE OBRA Y DEBIDAMENTE FIRMADO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-7583
03-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-336	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DONDE NO EXISTE ACUERDO ENTRE LAS PARTES CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7585
03-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-337	CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 7 A CORTE DEL 31 DE ENERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7439
03-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-338	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-371-19 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C : CON RADICADO NUMERO 1-2020-7746
03-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-339	OBSERVACIONES AL INFORME ELÉCTRICO FINAL DE LA SEDE MANZANA LIÉVANO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PRUMI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-7735
04-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-340	RESPUESTA AL INFORME DEL ESTADO DE LA MEMBRANA EN EL TANQUE DE AGUA PARA EQUIPO TIPO BOMBA LAPICERO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8305
11-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-341	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL TRAMITE DE CODENSA SEDE IMPRENTA DISTRITAL Y SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA ALCALDÍA DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ PARA DAR CELERIDAD AL PROCESO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8706
11-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-342	SOLICITUD DE ENTREGA DE ÁREAS SEDE IMPRENTA DISTRITAL A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C- OBSERVACIONES POR CALIDAD	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-8708
10-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-343	SOLICITUD DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES PENDIENTES DE LA OBRA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C : CON RADICADO NUMERO 1-2020-8308

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUM SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Variable	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	/		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUM SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUM SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE	OBSERVACIONES
04-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-344	ENTREGA DE BALANCE No 0105 (2) SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-8709
13-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-345	TRASLADO ENTREGA DE ACTA DE INVENTARIO DE EQUIPO MOTOBOMBA WM Cod. 882238 SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8700
06-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-346	DEVOLUCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No SEIS (6) Y No SIETE (7)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 06-03-2020 SIN COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
04-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-347	INFORME DE LAS REPARACIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PRUM SEDES 04 EN LA SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-7748
05-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-348	SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7737
05-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-349	SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN PARA LA SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7740
05-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-350	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 21-40-101137341 CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019 SEGÚN DECRETO No 1082 DE 2015	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7743
06-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-351	ALCANCE A LA SOLITUD DE PRORROGA PARA LA SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7923
16-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-352	TRASLADO SOPORTES DE PAGO, TRANSACCIONES Y PAZ Y SALVO DEL PROVEEDOR OLMO INGENIERÍA CONSTRUCCIONES S.A.S.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8813
12-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-353	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE ACTAS DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No SEIS (6) Y No SIETE (7)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-8707
12-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-354	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS SIN ACUERDO ENTRE EL CONTRATISTA CONSORCIO PRUM SEDES 04 E INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8701
12-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-355	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL BALANCE REMITIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUM SEDES 04 E INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8704
13-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-356	INFORME SEMANAL DEL 02 DE MARZO AL 08 DE MARZO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8702
16-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-357	DEVOLUCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No SEIS (6)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-8748
16-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-358	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS NÚMERO SIETE (7)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8750
16-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-359	REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD CONTRATO No. 4233000-731-2019 SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8748
16-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-360	DEVOLUCIÓN DEL INFORME MENSUAL No 8. DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2020 - REITERACIÓN OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8979
18-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-361	PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y TOMA DE ENSAYOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	GBS LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.	RADICADO ING. CAROLINA RUIZ
19-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-362	RESPUESTA AL OFICIO No. PSD4-88-19 - DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL No 8	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 19-03-2020 SIN COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
24-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-363	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
19-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-364	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS NÚMERO SEIS (6)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-9200
07-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-365	RESPUESTA OFICIO No. PSD4-408-20 SOLICITUD DE REINICIO DE CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
08-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-366	SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 DE SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
24-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-367	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
13-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-368	SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 DE SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
13-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-369	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-370	LIBRE	ARQUITECTURA URBANA LTDA		

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	/		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUMI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE	OBSERVACIONES
16-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-371	RESPUESTA OFICIO No. PSD4-410-20 SOLICITUD DE REINICIO DE CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitectururbana.777@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
27-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-372	NOTIFICACIÓN DE PROTOCOLOS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, CONTINUIDAD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitectururbana.777@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
27-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-373	SOLICITUD DE PRORROGA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitectururbana.777@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
29-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-374	OBSERVACIONES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID 19	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitectururbana.777@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
04-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-375	OBSERVACIONES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID 19 - SEGUNDA REVISIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitectururbana.777@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
07-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-376	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID 19 - VALIDACIÓN DOCUMENTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitectururbana.777@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
07-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-377	REMISIONES PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD - COVID/19 CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO PRUMI SEDES 04 (CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019) Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitectururbana.777@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
11-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-378	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-413-20 DEL 7 DE MAYO DE 2020 Y RADICADO EN LA OFICINA DE LA INTERVENTORÍA EL 11 DE MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Ó.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-12865
11-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-379	SOLICITUD DE REINICIO DE LAS OBRAS PARA LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL - EN RESPUESTA AL OFICIO RADICADO A LA INTERVENTORÍA EL DIA 11 DE MAYO DE 2020 DEL CONSORCIO PRUMI SEDES 04 CONTRATISTA DE OBRA - CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019 Y SOLICITUD DE REINICIO DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitectururbana.777@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
11-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-379-A	INFORME SEMANAL DEL 09 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-12866
13-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-380	SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-12862
13-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-381	SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-12863
13-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-382	TRASLADO DEL INFORME TECNICO DE OBRA A CORTE DEL 29 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-12858
13-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-383	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No OCHO (8) CORTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-12867
03-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-384	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA TREINTA Y UNO (31) A LA TREINTA Y CINCO (35)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 10-06-2020 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15389
14-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-385	REMISIONES PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD - COVID/19 CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO PRUMI SEDES 04 (CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019) Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA DE MOVILIDAD	CON RADICADO NUMERO SDM 71272
13-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-388	TRASLADO DE ELEMENTOS CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-12861
11-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-387	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN LA FIRMA DEL MODIFICATORIO CONTRACTUAL DE ADICIÓN No 2 Y PRORROGA No 2 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL 29 DE MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 12-06-2020 SIN COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
14-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-389	ALCANCE A RADICADO No 1-2020-12863 DEL 14 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO coordinadorproyectosau@gmail.com
15-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-389	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-405-20 DEL 30 DE MARZO DE 2020 Y RADICADO EN LA OFICINA DE LA INTERVENTORÍA EL 12 DE MAYO DE 2020 - ASUNTO: ACTA PARCIAL No 8	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 13-05-2020 SIN COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
18-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-390	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019 "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA® CON RADICADO No 1-2020-13177
18-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-391	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA® CON RADICADO No 1-2020-13176
18-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-392	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID/19 - FRENTE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DESDE controls730.au@gmail.com
18-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-393	OBSERVACIONES A LOS FLUJOS DE CAJA PRESENTADOS EN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019 MEDIANTE OFICIO No PSD4-419-19 DEL 18 DE MAYO DE 2020 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DE INTERVENTORÍA EL 18 DE MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 19-05-2020 COPIA ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA® CON RADICADO No 1-2020-13335
18-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-394	INFORME SEMANAL DEL 16 DE MARZO AL 22 DE MARZO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA® CON RADICADO No 1-2020-13178
18-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-395	ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS No OCHO (8)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA® CON RADICADO No 1-2020-13394
18-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-396	ALCANCE AL RADICADO No 1-2020-12863 DEL 14 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA® CON RADICADO No 1-2020-13240

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	/		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUMI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE	OBSERVACIONES
19-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-397	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID/19 - FRENTE DE OBRA IMPRENTA DISTRITAL SUBSANACION DE OBSERVACIONES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DESDE contrato730 au@gmail com
20-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-398	REMPLAZO DE CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2020-13430
21-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-399	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD – COVID/19 – FRENTE DE OBRA CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A CONSORCIO PRUMI SEDES 04 COPIA ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2020-13570
21-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-400	ALCANCE AL OFICIO No 392 RADICADO No I-2020133335 DEL 18 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: REVISIÓN Y VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 FRENTE DE OBRA IMPRENTA DISTRITAL SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2020-13542
21-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-401	ALCANCE AL OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF385 DEL 18 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: ACTA DE PACTACION DE PRECIOS No 8	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2020-13572
21-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-402	ALCANCE AL OFICIO No. AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF337 DEL 19 DE MAYO DEL 2020, RADICADO VENTANILLA VIRTUAL No. I-2020-13335 Y AL OFICIO No. AU-INTERV-SGA-4233000-730-DF400 DEL 21 DE MAYO DEL 2020 RADICADO VENTANILLA VIRTUAL No. I-2020-13452.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	- ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2020-13581
22-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-403	RESPUESTA OFICIO RADICADO No 2-2020-13655 DEL 22 DE MAYO DE 2020 – RESIDENTE ADMINISTRATIVO Y RESIDENTE TÉCNICO DE INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2020-13688
22-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-404	INFORME SEMANAL DEL 11 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2020-13712
27-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-405	SOLICITUD DE ACLARACIÓN FRENTE AL PROFESIONAL TAMIA ERIKA ROMERO LEAL - PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 28-05-2020 COPIA ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2020-14244
27-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-406	SOLICITUD DE DOCUMENTOS CIERRE DE OBRA FRENTE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 28-05-2020 COPIA ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2020-14245
27-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-407	SOLICITUD DE INFORME DE REPARACIONES SEDE MANZANA UÉYAMO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 28-05-2020 COPIA ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2020-14246
11-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-408	SOLICITUD NÚMEROS DE RADICADO ENVIADOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A VENTANILLAELECTRONICA@ALCALDIABOGOTA GOV.CO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO I-2020-15835
28-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-409	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-430-20 DEL 27 DE MAYO DE 2020 Y RADICADO EL 28 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: CAMBIO RESIDENTE SSTA EN SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 29-05-2020 COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO
11-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-410	RESPUESTA OFICIO No. PS04-452-19 DEL 9 DE JUNIO DE 2020 – OBSERVACIONES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ACTUALIZADOS.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 12-06-2020 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2020-15582
02-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-411	DEVOLUCIÓN DE INFORME MENSUAL No. 9 DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2020 – OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, TECNICO Y DE CALIDAD	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 03-08-2020 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2020-14632
01-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-412	INFORME SEMANAL DEL 18 DE MAYO AL 24 DE MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2020-14401
02-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-413	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-432-20 DEL 28 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: ALCANCE AL OFICIO 481-2019, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITO LA ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO, Y SE PRESENTARON LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SEGÚN CIRCULAR EXTERNA 003 DEL 7 DE MAYO DE 2020 DEL MVMAS.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 03-06-2020 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2020-14631
02-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-414	TRASLADO DE LA RESPUESTA AL OFICIO No PS04-432-20 DEL 28 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: ALCANCE AL OFICIO 481-2019, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITO LA ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO, Y SE PRESENTARON LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SEGÚN CIRCULAR EXTERNA 003 DEL 7 DE MAYO DE 2020 DEL MVMAS.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO I-2020-14630
02-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-415	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-434-20 DEL 28 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: SOLICITUD REORGANIZACIÓN DEL ESQUEMA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 03-06-2020 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2020-14634
02-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-416	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA No OCHO (8) A CORTE DEL 29 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO I-2020-14635
02-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-417	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No OCHO (8)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO I-2020-14629
02-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-418	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-435-20 DEL 28 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO AU-INTERV-SGA-42333000-730-2019-DF407 REPARACIONES MANZANA UÉYAMO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 03-06-2020 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2020-14633
02-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-419	REPORTE DE PERSONAL CASO SOSPECHOSO COVID -19 OBRA IMPRENTA DISTRITAL DE LA INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2020-14622
03-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-420	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4233000-730-2019 POR PRESUNTO CONTAGIO DE COVID 19.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2020-14709
04-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-421	RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORÍA FRENTE A LA RESPUESTA DEL OFICIO No PS04-445-20 DEL 3 DE JUNIO DE 2020 ASUNTO: CONCEPTO FRENTE A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y SUS COSTOS OFICIO INTERV-SGA-4233000-731-2019-DF420	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2020-14813
05-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-422	OBSERVACIONES A LAS MEMORIAS DE CALCULO DEL BALANCE, PARA LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-06-08 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2020-15403
09-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-423	OBSERVACIONES AL MANUAL DE MANTENIMIENTO Y PLANOS RECORD ELÉCTRICOS PARA LA SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-06-10 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2020-15372

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUM SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Numero	Codigo	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUM SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUM SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE	OBSERVACIONES
09-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-424	RESPUESTA AL CORREO ENVIADO POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PRUM SEDES 04 EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2020 CON ASUNTO: INFORME Y SOLICITUD DE RECORRIDO EN CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-06-10 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15373
05-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-425	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID -19 APROBADOS MEDIANTE OFICIO NO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF376 DEL 8 DE MAYO DEL 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-06-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO No 1-2020-15089
05-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-426	RESPUESTA AL OFICIO ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO EL 04 DE JUNIO DE 2020 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-421	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-15102
09-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-427	ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA CONEXIÓN DESDE CUARTO DE TRANSFERENCIA A CUARTO DE BOMBAS (BCI) Y ACTIVIDADES SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS - SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	RADICADO COPIA A CONSORCIO PRUM SEDES 04 2020-06-10 ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-15370
11-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-428	RESPUESTA AL OFICIO PSD4-456-20 DEL 10 DE JUNIO DEL 2020 DEL ASUNTO RESPUESTA AL AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF430	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-06-12 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15583
09-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-429	INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID-19	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-06-10 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15371
09-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-430	REPORTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL POSIBLE CASO DE SOSPECHA DE CONTAGIO COVID-19, PROFESIONAL FERNANDO AGUIRRE MEDINA DE LA ORGANIZACIÓN ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-15345
09-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-430-A	RESPUESTA AL OFICIO No. PSD4-449-20 DEL 9 DE JUNIO DEL 2020 DEL ASUNTO RESPUESTA AL AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF425 EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS APROBADOS MEDIANTE OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF376	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-06-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15440
10-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-431	RESPUESTA AL OFICIO No. PSD4-448-20 DEL 8 DE JUNIO DEL 2020 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA EL 9 DE JUNIO DE 2020 CON ASUNTO SOLICITUD DEL CONTRATISTA FRENTE I) COSTOS DE LA ACTUAL SUSPENSIÓN DE HECHO DEL CONTRATO, 2) IMPARIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO DE LA REFERENCIA SI EL TRATAMIENTO DE FUTUROS CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19 ES LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-15462
11-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-432	RESPUESTA AL OFICIO PSD4-455-20 DEL 10 DE JUNIO DEL 2020 DEL ASUNTO RESPUESTA AL AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF429 INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS COVID-19	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-06-12 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15584
11-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-433	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME MENSUAL No. DIEZ (10) Y ACTA PARCIAL DE OBRA No DIEZ (10) A CORTE DEL 31 DE MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-06-12 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15585
12-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-434	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No NUEVE (9) A CORTE DEL 24 DE MARZO DE 2020 - INFORME TÉCNICO, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-15899
12-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-435	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No NUEVE (9) CORTE DEL 01 AL 24 DE MARZO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-15893
12-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-436	INFORME SEMANAL DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-15894
13-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-437	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO AUSENCIA DE PERSONAL FRENTE A LA REACTIVACIÓN DE LAS OBRAS FRENTE IMPRENTA DISTRITAL PARA LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-06-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15772
16-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-438	RESPUESTA AL OFICIO No. PSD4-458-20 DEL 12 DE JUNIO DEL 2020 DEL ASUNTO CONCEPTO A SU OFICIAS AU-INTERV-SGA-4233000-730 2019 DF 431 Y REITERACIÓN DE NUESTRAS SOLICITUDES SEGÚN OFICIO PSD4- 448-20 SOBRE : 1) PAGO DE LOS COSTOS DE LA ACTUAL SUSPENSIÓN DE HECHO DEL CONTRATO, 2) TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO Y SU LIQUIDACIÓN, ANTE LA IMPARIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO DE LA REFERENCIA SI EL TRATAMIENTO DE FUTUROS CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19 EN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-06-16 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15855
19-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-439	RESPUESTA A LOS OFICIOS No PSD4-395-19 DEL 16 DE MARZO DE 2020 CON ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN - RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-397-19 DEL 16 DE MARZO DE 2020 ASUNTO: ENVIÓ APU NO PREVISTOS SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN - RESPUESTA OFICIO No PSD4-438-20 DEL 29 DE MAYO DE 2020 CON ASUNTO: ENTREGA BALANCE FINAL Y SOLICITUD DE ADICIÓN CMPR	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-06-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-16425 Y RADICADO FÍSICO 1-2020-16551
19-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-440	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-447-20 DEL 9 DE JUNIO DE 2020 CON ASUNTO: ENVIÓ ACTA PARCIAL E INFORME MENSUAL 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2020, SUBSANADO SEGÚN OBSERVACIONES REALIZADAS EN OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-411	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-06-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CON RADICADO NUMERO 1-2020-16609
18-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-441	INFORME SEMANAL DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-16223
18-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-442	RESPUESTA AL OFICIO PSD4-464-20 DEL 18 DE JUNIO DEL 2020 DEL ASUNTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ACTUALIZADO.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-06-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-16288
19-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-443	REMISIÓN DE RESULTADOS PRUEBA SARS-COV-2 (COVID-19), FERNANDO AGUIRRE MEDINA TRABAJADOR INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA., CUMPLIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	RADICADO COPIA A CONSORCIO PRUM SEDES 04 2020-06-19 ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-16274
19-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-444	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-16429
19-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-445	SOLICITUD DE EMBALAJE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-06-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-16470
23-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-446	SOLICITUD DE AUMENTO DE CUADRILLAS PARA LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-06-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-16706
19-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-447	DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No DIEZ (10) A CORTE DE MAYO DE 2020 - CONTRATISTA CONSORCIO PRUM SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-06-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-16427
19-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-448	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No DIEZ (10) A CORTE DEL 31 DE MAYO DE 2020 - INFORME TÉCNICO, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-16400
23-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-449	RESPUESTA AL OFICIO ALLEGADO POR CORREO ELECTRÓNICO EL 17 DE JUNIO DE 2020 – DEVOLUCIÓN DEL ACTA OCHO (8) DEL CONSORCIO PRUM SEDES 04 Y ARQUITECTURA URBANA LTDA. ACTA RADICADA MEDIANTE OFICIOS No SIGA No 1-2020-146535 Y SIGA No 1-2020-146929 DEL 2 DE JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-16850

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Numero	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000 730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE ECONOMICA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE	OBSERVACIONES
23-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-450	RESPUESTA AL OFICIO ALLEGADO POR CORREO ELECTRÓNICO EL 17 DE JUNIO DE 2020 - SOLICITUD DEL INFORME FINAL Y EL ACTA DE CIERRE DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-16852
23-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-451	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No DIEZ (10) A CORTE DEL ONCE (11) AL TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-16853
24-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-452	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No NUEVE (9)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-16893
26-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-453	INFORME SEMANAL DEL 15 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-17045
27-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-454	REPORTE PERSONAL EXTERNO ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-17095
27-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-455	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE DEDICACIÓN DIRECTOR DE OBRA EN LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-01 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2020-17098
30-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-456	RESPUESTA AL OFICIO CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO AU-INTER-SGA-4233000-730-2019-DF-444 RADICADO No. 1-2020-16429 - DEVOLUCIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE FEBRERO DEL 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No1-2020-17208
30-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-457	TRASLADO DE LA CUENTA No 9 DE OBRA A CORTE DE MARZO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-17374
30-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-458	TRASLADO DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 - PERIODO MARZO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-17381
30-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-459	TRASLADO DE LA CUENTA No 10 DE OBRA A CORTE DE MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-17375
30-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-460	TRASLADO DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 - PERIODO MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-17380
30-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-461	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No NUEVE (9) - PERIODO MARZO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-17377
30-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-462	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No DIEZ (10) - PERIODO MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	CON RADICADO NUMERO 1-2020-17378
06-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-463	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-472-20 DEL 1 DE JULIO DE 2020 ASUNTO: RESPUESTA A SU OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF 446 AUMENTO DE CUADRILLAS EN LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-07 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2020-18123
06-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-464	RESPUESTA AL OFICIO No. PSD4-469-20 DEL 29 DE JUNIO DEL 2020 DEL ASUNTO CONCEPTO A SU OFICIO No. AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-426 Y REITERACION DE MUESTRAS SOLICITADAS SEGÚN OFICIO No PSD4-448-20 SOBRE: 1) PAGO DE LOS COSTOS DE LA ACTUAL SUSPENSIÓN DE HECHO DEL CONTRATO. 2) TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO Y SU LIQUIDACIÓN, ANTE LA INVIABILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO DE LA REFERENCIA SI EL TRATAMIENTO DE FUTUROS CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 ES LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-07 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2020-18124
01-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-465	INFORME SEMANAL DEL 22 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-17388
01-jul.-20	GAU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-466	RESPUESTA AL OFICIO PSD4-471-20 ASUNTO: RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF455 SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE PORCENTAJE DE DEDICACIÓN DIRECTOR DE OBRA EN LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL - OFICIO S04-474-2020 ASUNTO ALCANCE AL OFICIO PSD4-471-20 SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE PORCENTAJE DE DEDICACIÓN DIRECTOR DE OBRA EN LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-07 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2020-18126
06-jul.-20	GAU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-467	RESPUESTA AL OFICIO PSD4-469-20 ASUNTO: RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF445 SOLICITUD DE EMBALAJES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL AREA DE PRODUCCIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-07 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2020-18127
06-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-468	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No ONCE (11) A CORTE DE JUNIO DE 2020 - INFORME TÉCNICO, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-18005
06-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-469	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA No ONCE (11) A CORTE DE JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-18010
06-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-470	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No ONCE (11) - PERIODO JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-18589
09-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-471	SOLICITUD DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y BALANCE DEL CONTRATO SEGÚN CANTIDADES DE OBRA CONTEXTUALIZADAS A LA FECHA - SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	- RADICADO 2020-07-13 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2020-18290
15-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-472	RESPUESTA OFICIO No PSD4-481-20 DEL 9 DE JULIO DE 2020 CON ASUNTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS - SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO 1-2020-18417
14-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-473	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-479-20 DEL 8 DE JULIO DE 2020 Y No PSD4-482-20 DEL 9 DE JULIO DE 2020 ASUNTO: ALCANCE AL OFICIO No PSD4-479-20 ENVIÓ MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF423	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-16 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.; CON RADICADO NUMERO1-2020-18384
09-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-474	TRASLADO DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 - PERIODO JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-18291
14-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-475	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No ONCE (11) A CORTE DEL PRIMERO (01) AL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-18838 RADICADO FÍSICO 1-2020-37429
15-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-476	INFORME SEMANAL DEL 06 DE JULIO AL 12 DE JULIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-18931

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUM SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUM SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUM SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
15-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-477	RESPUESTA AL OFICIO DEL SIETE DE JULIO DE 2020 RADICADO EN LA OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO AU-INTER-SGA-4233000-730-2019-OF-340 RADICADO No. 1-2020--83015 TANQUE PARA LA BOMBA TIPO LAPICERO.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-19182
22-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-478	RESPUESTA OFICIO No. PS04-497-20 DEL 13 DE JULIO DE 2020 CON ASUNTO RTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019 y OFICIO No PS04-497-20 DEL 14 DE JULIO DE 20120 CON ASUNTO: APU MP CIVIL EMPR 41	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-07-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-19765
22-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-479	TRASLADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA EL PAGO DE LAS CUENTAS MARZO, MAYO Y JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-19508
22-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-480	TRASLADO DE ACTAS DE ENTREGA DE LAS REPARACIONES SOLICITADAS EN LA SEDE MANZANA LIÉYAMO, REPARACIONES REALIZADAS LOS DIAS 19 DE JUNIO Y 3 DE JULIO DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-19508
22-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-481	RESPUESTA OFICIO No PS04-478-20 DEL 8 DE JULIO DE 2020 CON ASUNTO ENVIÓ INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE LAS MADERAS DE LAS PASARELAS DEL CMPR.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-07-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-19557
27-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-482	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES INFORME PARCIAL DEL MES MARZO DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTER-SGA-4233000-730-2019-OF-458 RADICADO NO. 1-2020-17281 INFORME PARCIAL DEL MES DE MAYO 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTER-SGA-4233000-730-2019-OF-460 RADICADO NO. 1-2020-17380. INFORME PARCIAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTER-SGA-4233000-730-2019-OF-474 RADICADO NO. 1-2020-18201 - INFORMES DEVUELTOS EL DÍA 24 DE JULIO DE 2020 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-19810
23-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-483	RESPUESTA AL OFICIO No. PS04-450-20 DEL 24 DE JUNIO DEL 2020 ASUNTO: ENVIÓ DOCUMENTOS FINALES DE LA SEDE MANZANA LIÉYAMO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-07-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-19675
23-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-484	INFORME SEMANAL DEL 13 DE JULIO AL 19 DE JULIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-19593
23-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-485	SOLICITUD DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ESPECIALES ACOPIADOS EN LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-07-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-19669
23-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-486	REQUERIMIENTO POR CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-07-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-19628
27-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-487	OBSERVACIONES A INSTALACIONES REDES SISTEMA DE DETECCIÓN RED CONTRA INCENDIOS IMPRENTA DISTRITAL - CONFORME AL RECORRIDO REALIZADO POR LA ESPECIALISTA ELECTRICISTA ING YENNY PAOLA REYES COSTILLA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2020. Y AL REQUERIMIENTO HECHO EN EL COMITÉ DE OBRA No 43 CELEBRADO EL 23 DE JULIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-07-28 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-19915
30-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-488	SOLICITUD DE ENTREGA DE ESPACIO - TANQUE SUBTERRÁNEO AGUA POTABLE SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-20329
30-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-489	ALCANCE A LAS SOLICITUDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - DEMOLICIÓN DE MURO Y DESMONTE DE DIVISIÓN PISO TECHO EN FIBROCEMENTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-20330
30-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-490	SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE FILTRACIONES CUARTO GENERADOR ELECTRICO - SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-20334
30-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-491	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-476-20 DEL 17 DE JULIO DE 2020 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORIA EL 21 DE JULIO DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-07-31 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-20338
05-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-492	RESPUESTA AL OFICIO CON ASUNTO: ALCANCE REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y BALANCES ACTUALIZADOS RADICADOS MEDIANTE COMUNICADO PS04-498-20 SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-08-06 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-20826
06-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-493	OBSERVACIONES LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS RADICADOS MEDIANTE COMUNICADO PS04-507-20 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2020 Y OBSERVACIONES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS RADICADOS MEDIANTE COMUNICADO PS04-508-20 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-08-06 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-21408
18-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-494	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-499-20 DEL 28 DE JULIO DE 2020 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORIA EL 29 DE JULIO DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-08-18 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22247
29-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-495	INFORME SEMANAL DEL 20 DE JULIO AL 26 DE JULIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-20309
01-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-496	REPORTE DE AISLAMIENTO PREVENTIVO POR CASO DE SOSPECHA COVID-19 INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-08-04 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-20520
04-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-497	REMISIÓN INFORMACIÓN CASO POSITIVO COVID -19, DE LA INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA – CUMPLIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-08-05 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-20942
10-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-498	ALCANCE OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-491 RESPUESTA AL OFICIO No PS04-476-20 DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2020 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-08-11 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.. CON RADICADO NUMERO 1-2020-21342
11-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-499	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No DOCE (12) A CORTE DE JULIO DE 2020 - INFORME TÉCNICO, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-21558 RADICADO FÍSICO 1-2020-37437
11-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-500	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No DOCE (12) A CORTE DEL PRIMERO (01) AL TREINTA (30) DE JULIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-21559 RADICADO FÍSICO 1-2020-37229
11-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-501	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No DOCE (12) - PERIODO JULIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-21561
11-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-502	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA No DOCE (12) A CORTE DE JULIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-21350 RADICADO FÍSICO 1-2020-37441
13-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-503	INFORME SEMANAL DEL 03 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-21803

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Hoja No.	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUMI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
13-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-504	ALCANCE AL OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 502 TRASLADO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 - PERIODO JULIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-21805
18-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-505	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-508-20 CON ASUNTO: ENVIÓ APU EN RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF472 DEL 4 DE AGOSTO DE 2020 CON RESPECTO AL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS y RESPUESTA AL OFICIO PS04-510-20 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 CON ASUNTO RESPUESTA AL OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-483 ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-08-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22246
18-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-506	SOLICITUD DE SEGUIMIENTO EN OBRA RUTA CRITICA COMPONENTE ELÉCTRICO.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-08-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22245
18-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-507	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-512-20 DEL 12 DE AGOSTO DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-487 OBSERVACIONES A LAS INSTALACIONES DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-08-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22244
18-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-508	RESPUESTA AL OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE REVISIÓN PERSONAL MÍNIMA EN OBRA DE LA SEDE DE IMPRENTA DISTRITAL RECIBIDO POR CORREO ELECTRÓNICO EL 11 DE AGOSTO DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-22242
14-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-509	REPORTE DE RESULTADOS PRUEBA COVID-19 PERSONAL DE INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-22110
14-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-510	REPORTE DE RESULTADOS PRUEBA COVID-19 PERSONAL DE INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-08-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22115
18-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-511	TRASLADO DE LA RESPUESTA DADA POR P Y D PROYECTOS Y DISEÑOS SAS. POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VÍA EMAIL DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 FRENTE A BOMBA PARA QUÍMICOS.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-08-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22238
18-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-512	REMISIÓN DE CERTIFICADO DE REINTEGRO LABORAL PERSONAL DE INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA. DIANA CATHERINE MORALES VELÁZQUEZ Y FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD PERIODO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-22395
18-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-513	REMISIÓN DE CERTIFICADO DE REINTEGRO LABORAL PERSONAL DE INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA. DIANA CATHERINE MORALES VELÁZQUEZ Y FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD PERIODO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-08-20 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22383
19-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-514	RESPUESTA AL OFICIO CON ALCANCE AL OFICIO PS04 -513-20 – RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF488- REQUERIMIENTO POR CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-08-20 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22422
19-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-515	RESPUESTA AL OFICIO PS04-521-20 DEL 18 DE AGOSTO DE 20201. ASUNTO: ENVIÓ DOCUMENTO PAZ Y SALVO DE TAMIA ERIKA ROMERO LEAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-08-20 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22428
19-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-516	RESPUESTA AL OFICIO PS04-523-20 DEL 18 DE AGOSTO DE 2020. ASUNTO: SITUACIÓN CONTRATISTA OLMO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-08-20 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22429
20-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-517	TRASLADO DE REQUERIMIENTO PS04-525-20 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020-RESPUESTA OFICIO AU-INTER-SGA-4233000-730-2019-OF 505.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-22509
20-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-518	INFORME SEMANAL DEL 10 DE AGOSTO AL 16 DE AGOSTO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-22485
20-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-519	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No. DIEZ (10)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-22527
24-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-520	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-505-20 DEL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-481 INFORME TECNICO DE ESTUDIO DE MADERA DE LA PASARELA DEL CMPR Y RESPUESTA AL OFICIO No PS04-529-20 DEL 19 DE AGOSTO DE 2020 CON ASUNTO PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN DE LA PASARELA DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-08-25 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22847
24-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-521	RESPUESTA OFICIO PS04-528-20 CON ASUNTO: RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF507-OBSERVACIONES A LAS INSTALACIONES DE LAS REDES DE DETECCIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS Y CONCEPTO SOBRE DIRECTOR DE OBRA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-08-25 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22848
01-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-522	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No. ONCE (11)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-23877
24-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-523	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA TREINTA Y SEIS (36) A LA CUARENTA Y CUATRO (44)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-08-25 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22849
24-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-524	REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD CONTRATO No. 4233000-731-2019 SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-22844
25-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-525	INFORME SEMANAL DEL 17 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-22938
26-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-526	TRASLADO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS HECHOS POR LA INTERVENTORIA PARA REVISIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA EN RESPUESTA AL OFICIO No PS04-532-20 DEL 21 DE AGOSTO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-08-27 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-23005
31-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-527	RESPUESTA RADICADO No. 2-2020-23377 REQUERIMIENTOS UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-23573
26-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-528	ACTA DE REUNIÓN 4 DE AGOSTO DEL 2020 – PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CASO CONFIRMADO COVID-19 Y SOPORTES.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-23130
26-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-529	ALCANCE AL BALANCE DEL 29 DE MAYO DE 2020 MEMORIAS DE CÁLCULO SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-23072
02-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-530	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-537-20 DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 Y RADICADO EN LA OFICINAS DE LA INTERVENTORIA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - ASUNTO: ENVIÓ INFORME MENSUAL Y ACTA PARCIAL DE COBRO No 13	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-09-03 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-23778

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Variable	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	/		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
03-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-531	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-536-20 DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 Y PSD4-538-20 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - ASUNTO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTO DE LA BANDEJA PORTACABLE, DE LA BOMBA PARA DUÍNICOS y FLAUTA DE 3	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-04 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-23907
03-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-532	RESPUESTA AL OFICIO ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO EN RESPUESTA AL OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF577 ENVIADO POR INTERVENTORIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-23917
03-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-533	REQUERIMIENTO PARA LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-04 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-23914
03-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-534	RESPUESTA AL OFICIO ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN RESPUESTA AL OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF508 ENVIADO POR INTERVENTORIA A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-23916
03-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-535	MP-CIVIL-IMPR 88 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA PERLÍN (EN PACHA) PARA SOPORTE DE TRAMO DE CUBIERTA, INCLUYE PLATINAS Y ANCLAJES Y MP-CIVIL-14PR-56 PISO EN CONCRETO ACELERADO DE 3000 PSI ESPESOR DE 9 CM CON ENDURECEDOR SILÍCEO PARA PLANTA ELÉCTRICA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-04 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-23909
04-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-536	ALCANCE OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 522 RADICADO No 1-2020-23677 - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No. DNCE (11)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-24056
08-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-537	RESPUESTA AL OFICIO CON ASUNTO OBSERVACIONES A PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE OBRA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-24346
07-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-538	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO OFICIO CON RADICADO No 2-2020-25804 DEL 1 DE AGOSTO DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-08 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-24272
08-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-539	NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS MEDIANTE OFICIO 2-2020-2704 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-08 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO1-2020-24350
08-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-540	ESTUDIO DE MERCADO HECHO POR LA INTERVENTORIA FRENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTO No 159 Y 169.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-09 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-24358
08-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-541	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-540-20 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ASUNTO: ENVIÓ INFORME MENSUAL Y ACTA PARCIAL DE COBRO No 13.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-09 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-24404
08-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-542	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-533-20 DEL 26 DE AGOSTO DE 2020 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DEL 27 DE AGOSTO DE 2020 CON ASUNTO: ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS DE SISTEMA DE DETENCIÓN DE INCENDIOS.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-24370
09-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-543	INFORME SEMANAL DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-24519
14-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-544	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-539-20 RADICADO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-525 SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS 88 Y 56.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-15 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-24879
11-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-545	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-543-20 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: SOLICITUD POR SITUACIÓN EN OBRA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-11 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-24798
11-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-546	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 546 DEL 28 DE AGOSTO DE 2020 - BALANCE DE OBRA SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO 4233000-731-2019.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-11 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-24796
14-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-547	ACLARACIÓN DE PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-24831
11-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-548	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-543-20 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: SOLICITUD POR SITUACIÓN EN OBRA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-24770
14-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-549	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No TRECE (13) A CORTE DE AGOSTO DE 2020 - INFORME TÉCNICO, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-24844 RADICADO FÍSICO 1-2020-37438
14-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-550	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA No TRECE (13) A CORTE DE AGOSTO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-24843 RADICADO FÍSICO 1-2020-37442
14-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-551	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No TRECE (13) A CORTE DEL PRIMERO (01) AL TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-24884 RADICADO FÍSICO 1-2020-37430
14-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-552	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No TRECE (13) - PERIODO AGOSTO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-24840
15-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-731-2019-OF-553	CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-16 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-24897
17-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-554	RESPUESTA RADICADO No. 2-2020-27780G.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-25297
16-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-555	REVISIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE TÉCNICO DE INTERVENTORIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-25039
17-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-556	RESPUESTA RADICADO No. 2-2020-27526 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 539 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-25238
16-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-557	SOLICITUD DE MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS (AVES) EN ZONA DE PRODUCCIÓN - IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-25189

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUM SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	/		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUM SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUM SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
17-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-558	RESPUESTA OFICIO PSD4-521-ASUNTO ENVIÓ DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES CUADRILLA ALCALDÍA DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2020 Y ANOTACIÓN EN BITÁCORA DE OBRA CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-09-18 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-25281
17-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-559	RESPUESTA OFICIO PSD4-546 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO 540 DE LA INTERVENTORIA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 159 Y 160	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-09-18 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-25269
17-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-560	SOLICITUD DE AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y AJUSTE DE LA CURVA "S"	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-09-18 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-25268
17-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-561	RESPUESTA RADICADO No. 2-2020-28167.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-25271
18-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-562	INFORME SEMANAL DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-25398
18-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-563	TRASLADO DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 - PERIODO AGOSTO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-25422
22-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-564	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No. DOCE (12)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-25672
30-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-565	INFORME SEMANAL DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-26579
30-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-566	INFORME SEMANAL DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-26580
02-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-567	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-551-20 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: ENVIÓ PROGRAMACIÓN DE OBRA, FLUJO DE CAJA Y BALANCE DE OBRA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-10-05 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-26816
05-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-568	TRASLADO DEL OFICIO CON RADICADO No 2-2020-28570 ACLARACIÓN DE PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-10-06 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-27069
06-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-569	ALCANCE OBSERVACIONES FICHAS TÉCNICAS BOMBA PARA QUÍMICOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL RADICADAS MEDIANTE COMUNICADO PSD4-558-20 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-10-07 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-27199
06-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-570	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA DEFINITIVA ANTE ENEL CODENSA PARA LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-27188
06-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-571	RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-556-20 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: ENVIO APU PUERTA CELOSÍA Y CHAPA ANTIPÁNICO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-10-07 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-27198
08-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-572	OBSERVACIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL No 14 A CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 E INFORME MENSUAL RADICADO MEDIANTE COMUNICADO PSD4-561-20 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-10-08 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-27392
15-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-573	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No CATORCE (14) A CORTE DE SEPTIEMBRE DE 2020 - INFORME TÉCNICO, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-27941 RADICADO FÍSICO 1-2020-37439
15-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-574	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA No CATORCE (14) A CORTE DE SEPTIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-28132 RADICADO FÍSICO 1-2020-37445
15-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-575	SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE ÍTEMS DE ASEO PARA LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-27936
15-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-576	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No CATORCE (14) A CORTE DEL PRIMERO (01) AL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-28142 RADICADO FÍSICO 1-2020-37432
15-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-577	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No CATORCE (14) - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-28128
15-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-578	INFORME SEMANAL DEL 05 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-28004

2333

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUM SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	/		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUM SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUM SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D,C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE	OBSERVACIONES
19-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-579	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA CUARENTA Y CINCO (45) A LA CINCUENTA Y DOS (52)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-ID-20 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C : CON RADICADO NUMERO 1-2020-28360
22-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-580	SOLICITUD DE ACCIONES Y MEDIDAS INMEDIATAS PARA GARANTIZAR LA INSTALACIÓN DE PISO EPÓXICO Y PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO DE LA ESCARIFICACIÓN Y MORTERO ÓE REPARACIÓN PARA PISO EXISTENTE A LA INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-ID-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-28784
22-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-581	SOLICITUD DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PENDIENTES POR PRESENTAR A LA INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA Y BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-ID-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C : CON RADICADO NUMERO 1-2020-28794
22-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-582	APREMIO POR CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-ID-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C : CON RADICADO NUMERO 1-2020-28712
22-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-583	INFORME SEMANAL DEL 12 DE OCTUBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-28769
23-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-584	ALCANCE COMUNICADO No. PSD4-568-20 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2020 ASUNTO: ENVIÓ APU COMPONENTE SENSORES.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-ID-28 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-28843
27-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-585	OBSERVACIONES TÉCNICAS ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN Y EJECUTADAS DEL COMPONENTE ELÉCTRICO SEDE IMPRENTA DISTRITAL SOCIALIZADAS EN RECORRIDO TÉCNICO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2020 Y SOLICITADAS EN BITÁCORA DE OBRA DE ANOTACIÓN DEL 23 DE OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-ID-28 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-29522
27-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-586	RESPUESTA AL OFICIO NO PSD4-574-20 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020 CON ASUNTO: ENVIÓ APU MORTERO EPÓXICO DE REPARACIÓN ÁREA DE PRODUCCIÓN SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-ID-28 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-29549
27-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-587	RESPUESTA AL OFICIO No. PSD4-577-20 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2020 ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2020-OF 582 APREMIO POR INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-ID 29 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-29684
29-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-588	INFORME SEMANAL DEL 19 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-29879
30-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-589	RESPUESTA AL OFICIO NO. PSD4-578-20 Y PSD4-576-20 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2020 Y PSD4-575 DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2020. PSD4-582-20 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2020- CON ASUNTO APU PARA REVISIÓN SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-ID-05 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-30120
30-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-590	RESPUESTA AL OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD PRIORITARIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-30170
04-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-591	TRASLADO DEL OFICIO NO PSD4-583-20 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2020 ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2020-OF-583 PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-30710
04-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-592	TRASLADO DEL OFICIO NO PSD4-585-20 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2020 ASUNTO: RADICACIÓN ANTE CODENSA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-30670
04-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-593	ENTREGA DE CABLE EXISTENTE DE RED MEDIA TEKSIÓN AISLADA EN ALUMINIO MONOPOLAR XLPE 4/0 AWG	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-30668
04-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-594	RESPUESTA AL OFICIO NO PSD4-587-20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2020 PERO RADICADO EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO NO AU.INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF589 APU ELECTRICO RSI.170 174Y CIVIL 9.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-N-05 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. : CON RADICADO NUMERO 1-2020-30665
04-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-595	RESPUESTA AL OFICIO DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: SOLICITUD DEL PERSONAL MÍNIMO DE INTERVENTORÍA EN LA SEDE DE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-30668
06-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-596	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No. TRECE (13)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-31133
08-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-597	RESPUESTA AL OFICIO DEL 04A 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-31218
07-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-598	REQUERIMIENTO POR CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-N-10 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-31318
09-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-599	TRASLADO DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN - PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA SEDE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-31525 RADICADO FÍSICO 1-2020-37235
09-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-600	RESPUESTA AL OFICIO No. PSD4-580-20 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2020 CON ASUNTO: ENVIÓ BALANCE A 27 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-N-10 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C : CON RADICADO NUMERO 1-2020-31510
08-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-601	OBSERVACIONES AL INFORME FINAL MANZANA LIÉVANO - LIQUIDACIÓN DE LA SEDE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-N-10 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-31502
12-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-602	REQUERIMIENTO POR CALIDAD DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS SOLICITUD DE RESPUESTA AL OFICIO NO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-585 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020 Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN Y AJUSTE A LA REVISIÓN RETIE DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-N-13 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-32157
13-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-603	ENTREGA DE FICHAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO EPU Y GENERADOR ELÉCTRICO DE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-32199
12-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-604	OBSERVACIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL No 15 OCTUBRE 2020- RADICADA MEDIANTE COMUNICADO PSD4-590-20.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2020-N-13 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-32135
12-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-605	INFORME SEMANAL DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-32136

	RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Numero	Codigo	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	/		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUMI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUMI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE	OBSERVACIONES
13-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-606	SOLICITUD RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ CON OFICIO No 2-2020-18405 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-11-14 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-32444
17-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-607	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2020-18405 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTER-SGA-4233000-730-2019-DF-340 RADICADO No 1-2020-18305	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-32715
17-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-608	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No QUINCE (15) A CORTE DE OCTUBRE DE 2020 - INFORME TÉCNICO Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-32454 RADICADO FISICO 1-2020-37440
17-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-609	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA No DIECISÉIS (16) A CORTE DE OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-32505 RADICADO FISICO 1-2020-37446
18-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-610	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No QUINCE (15) A CORTE DEL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-32684 RADICADO FISICO 1-2020-37433
18-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-611	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No QUINCE (15) - PERIODO OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-32668
20-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-612	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2020-36457 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 -ASUNTO: SOLICITUD PRIORITARIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-33061
20-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-613	INFORME SEMANAL DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-33078
20-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-614	NUEVAMENTE SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE FILTRACIONES CUARTO GENERADOR ELÉCTRICO - SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-33057
24-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-615	REQUERIMIENTO DE PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HASTA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020 - SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-11-25 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-33392
25-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-616	INFORME SEMANAL DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-33520
01-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-617	SOLICITUD DE RESPUESTA A LOS EQUIPOS ENCONTRADOS CON DAÑOS FÍSICOS DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL ZONA DE PRODUCCIÓN.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-12-02 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-34302
11-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-618	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No DIECISÉIS (16) A CORTE DEL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-35575 RADICADO FÍSICO 1-2020-37438
11-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-619	TRASLADO DEL ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 DEL 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-35747
11-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-620	LIQUIDACIÓN CONTRATO OBRA No 4233000-731-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4233000-730-2019 - TRASLADO DEL OFICIO No PS04-6072-20 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF617 EQUIPOS ENCONTRADOS CON DAÑOS FÍSICOS EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-35406
11-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-621	TRASLADO DE PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-35408
11-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-622	OBSERVACIONES A LOS PLANOS CON REFERENCIA S.AE-EDI-05-DETALLES-SUB-GENERADOR-2938-AE-EDI-05-DET-SUB-1	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-12-12 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-35761
14-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-623	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No DIECISÉIS (16) A CORTE DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020 - INFORME TÉCNICO, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-35760 RADICADO FÍSICO 1-2020-37427
16-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-624	TRASLADO DE LAS LLAVES SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	RADICADO EN FÍSICO A DRA. CARMEN VICTORIA FORERO POLO -SUBDIRECTORA DE LA IMPRENTA DISTRITAL 16-12-2020
17-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-625	TRASLADO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD), PARA SOLICITUD DE CIERRE DEL PIN AMBIENTAL 17450 ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2020-38232
17-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-626	TRASLADO DE LAS LLAVES EQUIPOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	RADICADO EN FÍSICO A DRA. CARMEN VICTORIA FORERO POLO -SUBDIRECTORA DE LA IMPRENTA DISTRITAL 17-12-2020
22-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-627	SOLICITUD DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 CUYO OBJETO ES: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-12-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-38688
22-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-628	SOLICITUD DE ATENCIÓN POSVENTAS DEL CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-12-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-38689
22-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-629	OBSERVACIONES A LOS PLANOS RECORD DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL, MANZANA LIÉVANO Y CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2020-12-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C : CON RADICADO NUMERO 1-2020-38690
23-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-630	SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II DEL CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2021-01-06-CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-38801
30-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-631	TRASLADO DEL INFORME FINAL DE LA SEDE MANZANA LIÉVANO DEL CONTRATO DE OBRA No 4233000-730-2019.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-37423
28-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF-632	ALCANCE AL OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-DF629 DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	RADICADO 2021-01-06-CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C : CON RADICADO NUMERO 1-2021-1300

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUM SEDES 04 - SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Numéro	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUM SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUM SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
29-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-633	OBSERVACIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COBRO NO 17 - ENVIADA MEDIANTE OFICIO PS04-606-20 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2021-01-06 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ; CON RADICADO NUMERO 1-2020-37340
29-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-634	DEVOLUCIÓN DE LA FACTURA No 18 RADICADA MEDIANTE OFICIO No PS04-607-20 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2021-01-06 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ; CON RADICADO NUMERO 1-2021-1217
30-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-635	RADICACIÓN FÍSICA MEMORIAS DE CÁLCULO SEDE IMPRENTA DISTRITAL SOPORTE DEL BALANCE DEL 29 DE MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO No 1-2021-260
18-ene.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-636	LIQUIDACIÓN CONTRATO OBRA No 4233000-731-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4233000-730-2019 - TRASLADO DEL OFICIO No PS04-602-20 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF617 EQUIPOS ENCONTRADOS CON DAÑOS FÍSICOS EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2021-1320
18-ene.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-637	SEGUNDA SOLICITUD DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 CUYO OBJETO ES: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2021-01-27-CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ; CON RADICADO NUMERO 1-2021-1318
18-ene.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-638	TERCERA SOLICITUD DE ATENCIÓN POSVENTAS DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2021-01-27-CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ; CON RADICADO NUMERO 1-2021-1322
09-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-639	RESPUESTA OFICIO No. PS04-567 DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 CON ASUNTO ENVIO ACTA PARCIAL No. 15 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD – RESPUESTA OFICIO No. PS04-603-21 DEL 21 DE ENERO DEL 2021 CON ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACION DE PAGO ACTA No. 15 DE OCTUBRE DEL 2020 – RESPUESTA OFICIO No. PS04-609-21 DEL 21 DE ENERO DEL 2021 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO No. AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF634 CON ASUNTO DEVOLUCIÓN FACTURA No. 18 Y ACTA No. III	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2021-02-11 - CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ; CON RADICADO NUMERO 1-2021-4547
10-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-640	TRASLADO DE ACTA PARCIAL No. 15 CONTRATISTA CONSORCIO PRUM SEDES 04 – PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2021-4888
11-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-641	TRASLADO DE SOLICITUD HECHA POR LA ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR - FRENTE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2021-02-18 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ; CON RADICADO NUMERO 1-2021-4889
17-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-642	SOLICITUD DE INFORMACIÓN CIERRE DEL PIN AMBIENTAL – SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE DEL PROYECTO PARA FASE DE LIQUIDACIÓN.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2021-5673
22-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-643	RESPUESTA AL OFICIO CON ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO 627 DEL 16 DE FEBRERO DE 2021 -LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA4233000-730-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2021-6038
22-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-644	RESPUESTA AL OFICIO NO PS04-598-21 DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 CON ASUNTO: RESPUESTA A SUS OFICIOS AU-INTER-SGA-730-2019-OF-622 Y AU-INTERV-SGA-730-2019-OF-629 PLANOS RECIBIDO OFICIO PS04-613-21 DEL 22 DE ENERO DE 2021 CON ASUNTO: RESPUESTA A SUS OFICIOS AU-INTERV-SGA-730-2019-OF-627 Y AU-INTERV-SGA-730-2019-06-637 DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y OFICIO No PS04-616-21 DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021 CON ASUNTO: RESPUESTA A SUS OFICIOS AU-INTERV-SGA-730-2019-OF-627 Y AU-INTERV-SGA-730-2019-INC-637 DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA – SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OBJETO DE LA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	COMSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2021-02-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ; CON RADICADO NUMERO 1-2021-6070
18-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-645	RESPUESTA OFICIO CON No. DE RADICADO 2-2021-5409 ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2021 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO 640 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2021.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2021-5803
20-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-646	DERECHO DE PETICIÓN - ARTICULO 23 Constitución Nacional - ENTREGA DE CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO EN REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2021-5880
23-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-647	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-615-21 DEL 27 DE ENERO DE 2021 CON ASUNTO: RESPUESTA A SUS OFICIOS AU-INTERV-SGA-730-2019-OF-628 Y AU-INTERV-SGA-730-2019-OF-638 ATENCIÓN A POSVENTAS SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2021-02-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ; CON RADICADO NUMERO 1-2021-6161
23-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-648	RESPUESTA AL OFICIO CON RADICADO No 2-2021-6407 DEL 22 DE FEBRERO DE 2021. ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO DE LA MISMA FECHA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2021-6151
23-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-649	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-611-21 DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 CON ASUNTO: RESPUESTA A SU OFICIO No AU-INTERV-SGA-730-2019-OF-633. CON ASUNTO: OBSERVACIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COBRO NO 17 - ENVIADA MEDIANTE OFICIO PS04-606-20 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	COMSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2021-02-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ; CON RADICADO NUMERO 1-2021-6164
23-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-650	RESPUESTA AL OFICIO CON ASUNTO: REQUERIMIENTO PRIORITARIO TANQUE BOMBA TIPO LAPICERO.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2021-6294
24-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-651	RESPUESTA AL OFICIO CON RADICADO No 2-2021-5094 DEL 12 DE FEBRERO DE 2021 ASUNTO: REQUERIMIENTO PRIORITARIO PLANTA ELECTRICA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2021-6392
24-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-652	RESPUESTA AL OFICIO CON SOLICITUD MANIOBRA DE ENERGIZACIÓN SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA# CON RADICADO No 1-2021-6391
24-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-653	TRASLADO DE COMUNICADO POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, CON ASUNTO ENERGIZACIÓN FINAL DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUM SEDES 04	RADICADO 2021-02-25 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ; CON RADICADO NUMERO 1-2021-6389

Nombre: ARQ. HERNANDO RUEDA BERNAL

Cargo: Representante Legal

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA. ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
19-jul.-20	2-2019-18908	ENTREGA DE LLAVES - MANZANA LIÉVANO	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
25-jul.-19	2-2019-18935	ENTREGA DE LLAVES BAÑO DISCAPACITADOS SÓTANO 1 - MANZANA LIÉVANO	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
25-jul.-19	2-2019-19510	RESPUESTA A LOS RADICADOS No 1-2019-18673, No 1-2019-18674, No 1-2019-18675, No 1-2019-18676, No 1-2019-18677 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4233000-730-2019	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
1-ago.-19	2-2019-20190	AVANCE DE LA OBRA DENTRO DE LA MANZANA LIÉVANO	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
21-ago.-19	2-2019-21594	DEVOLUCIÓN INFORMES SEMANALES No 6 y 7 CON RADICADO No 1-2019-20992 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4233000-730-2019	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
22-ago.-19	2-2019-21362	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F029 RADICADO No 1-2019-19366 - IMPRENTA DISTRITAL	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
27-ago.-19	2-2019-22293	OBLIGACIONES CONTRACTUALES PENDIENTES	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
2-sep.-19	2-2019-22746	RESPUESTA PARCIAL OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F052 - AVAL PROFESIONALES CONSULTORÍA RADICADO No 1-2019-19366 - IMPRENTA DISTRITAL	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
4-sep.-19	2-2019-22998	ENTREGA PODER ENEL-CODENSA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
4-sep.-19	2-2019-22999	RESPUESTA OBSERVACIONES COMITÉ No 36 DEL 22 DE AGOSTO, REUNIÓN DE CONSULTORÍA No 3 - COMPONENTE ELÉCTRICO	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
5-sep.-19	2-2019-23214	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F029 RADICADO No 1-2019-19366 - IMPRENTA DISTRITAL	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
13-sep.-19	2-2019-24165	REQUERIMIENTO ESTADO ÍTEM RED CONTRAINCENDIOS IMPRENTA DISTRITAL	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
17-sep.-19	2-2019-24359	RESPUESTA OBSERVACIONES Y ACLARACIONES TEMAS ESTRUCTURALES, GEOTECNIA Y ELÉCTRICO	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
18-sep.-19	2-2019-24623	INFORME AL PLAN DE COMPRAS EQUIPOS DEL CONTRATO OBRA No 4233000-731-2019	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
18-sep.-19	2-2019-24598	SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMACIÓN PARA INTERVENCIÓN DE ZONAS DE TRABAJO DENTRO DE LA MANZANA LIÉVANO	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
18-sep.-19	2-2019-24600	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F029 RADICADO No 1-2019-19366 - IMPRENTA DISTRITAL	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-sep.-19	2-2019-24600	INFORME MENSUAL DE OBRA CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2019 DEL CONTRATO OBRA NO. 4233000-731-2019 CON RAD NO 1-2019-222732	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-sep.-19	2-2019-25370	FILTRACIONES EN AUDITORIO CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-sep.-19	2-2019-25710	BALANCE DE OBRA 1 CON CORTE DEL 27-AGO-19, DEL CONTRATO OBRA No 4233000-731-2019 CON RAD. No 1-2019-22911	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-oct.-19	2-2019-27546	REMISIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS DEL CONTRATO OBRA No 4233000-731-2019 CON RAD No 1-2019-24897	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-oct.-19	2-2019-27664	DEVOLUCIÓN CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 1 CON CORTE DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 CON RAD No 1-2019-25214, DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4233000-730-2019	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-oct.-19	2-2019-27665	DEVOLUCIÓN CUENTA PARCIAL DE OBRA No 1 CON CORTE DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 CON RAD No 1-2019-25213, DEL CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-oct.-19	2-2019-28021	SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F125 APREMIO POR INCUMPLIMIENTO A LA CALIDAD DE LA OBRA SEDE MANZANA LIÉVANO	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-oct.-19	2-2019-28022	SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F131 OBSERVACIONES AL INFORME SEMANAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-oct.-19	2-2019-28183	CITACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA PREVISTA POR EL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, PARA LA DETERMINACIÓN DE UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 4233000-731-2019	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
22-oct.-19	2-2019-28314	SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-095 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-129	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-oct.-19	2-2019-28449	REPROGRAMACIÓN 1ª CITACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA PREVISTA POR EL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, PARA LA DETERMINACIÓN DE UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 4233000-731-2019	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-oct.-19	2-2019-28769	PRONUNCIAMIENTO SOBRE RADICACIÓN No 1-2019-26763- APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME MENSUAL No. 3.	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
7-nov.-19	2-2019-29758	COMUNICACIÓN RADICADO No 1-2019-27884 SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-nov.-19	2-2019-31033	SEDE MANZANA LIÉVANO - INFORMACIÓN SOBRE MEDICIONES ELÉCTRICAS, BOMBAS Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CAPITULO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIO INCLUIDO DENTRO DEL COMUNICADO CON RADICACIÓN No 1-	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-nov.-19	2-2019-31054	PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA RADICACIÓN No 1-2019-28550 - SEGUIMIENTO A RENDIMIENTOS Y ÁREAS A INTERVENIR PARA LA TERMINACIÓN DE LA SEDE MANZANA LIÉVANO	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
6-dic.-19	2-2019-32420	RADICADO 1-2019-28686 - REMISIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-dic.-19	2-2019-32572	SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-211, RADICADO No 1-2019-30361 - SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y CAMBIO EN LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-dic.-19	2-2019-34115	RESPUESTA AL RADICADO No 1-2019-32821 Y AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-246 CON ASUNTO REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD CONTRATO No. 4233000-731-2019 SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-ene.-20	2-2020-71	TRASLADO RADICACIÓN No 1-2019-33539 - DERECHO DE PETICIÓN ARTICULO 23 CPC, SOLICITUD DE PAGO DE CUENTA DE COBRO DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-ene.-20	2-2020-96	SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F25 RADICADO No 1-2019-32366 HOJA DE VIDA RESIDENTE TÉCNICO DE INTERVENTORÍA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
8-ene.-20	2-2020-357	DEVOLUCIÓN PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 390-47-994000048873 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4233000-730-2019 - RADICACIÓN No 1-2019-33165	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
8-ene.-20	2-2020-458	REMISIÓN ACTAS DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEBIDAMENTE SUSCRITAS - CONTRATO No 4233000-730-2019 - RESPUESTA A LA RADICACIÓN No 1-2019-33167	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-ene.-20	2-2020-524	OBSERVACIONES SOBRE SIGA - RADICACIÓN No 1-2020-546 INFORME SEMANAL DEL 16 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019 No 4233000-730-2019	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
13-ene.-20	2-2020-781	DEVOLUCIÓN SIGA - RADICACIÓN No 1-2020-548 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101129932 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 21-40-101137341 CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
13-ene.-20	2-2020-881	INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR PARTE DE CONSORCIO PRUNI SEDES 04	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-feb.-20	2-2020-2665	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-272 RADICADO No 1-2020-2178-IMPRENTA DISTRITAL	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
6-feb.-20	2-2020-3082	DEVOLUCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
5-mar.-20	2-2020-6598	SU OFICIO No 1-2020-3464 SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN PARA LA SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 730 DE 2019	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-mar.-20	2-2020-7074	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-mar.-20	2-2020-7935	ACLARACIÓN DE LAS SUPERVISIONES ASIGNADAS SEGÚN CONTRATO No. 4233000-730-2019 DE INTERVENTORÍA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-mar.-20	2-2020-8032	SOLICITUD CAMBIO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DE OBRA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-mar.-20	2-2020-8231	RESPUESTA A OFICIOS CON RADICADO No 1-2020-6607 DEL 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y RADICADO No 1-2020-7585 DEL 04 DE MARZO DE 2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-mar.-20	2-2020-13655	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-398 RADICADO No 1-2020-13430	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-may.-20	2-2020-14019	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-403 RADICADO No 1-2020-13688	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA. ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, ,JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
11-jun.-20	4120000	ALCANCE AL OFICIO DE INTERVENTORÍA No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-424 DEL 10 DE JUNIO DEL 2020, INFORME Y SOLICITUD DE RECORRIDO EN CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-jun.-20	4120000	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE BALANCE DE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-jun.-20	4233100	1-2020-15509, ACCESO MODULO DE CONSULTA EXTERNA APLICATIVO SIGA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-jun.-20	4120000	SOLICITUD DE INFORMACIÓN - ACTA E INFORME FINAL	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-jun.-20	2-2020-16584	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-401 RADICADO No 1-2020-15695	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-jun.-20	4120000	DEVOLUCIÓN DEL ACTA DE CORTE No 8 DE OBRA E INTERVENTORÍA CON RADICADO SIGA No 1-2020-25635 Y 1-2020-14629 DEL 02 DE JUNIO DEL 2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-jun.-20	4211200	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-414	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-jun.-20	4211200	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-427 RADICADO No 1-2020-15370	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-jun.-20	4211200	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-444 RADICADO No 1-2020-16429	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-jun.-20	4211200	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-427 RADICADO No 1-2020-15370	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-jul.-20	2-2020-18294	RESPUESTA OFICIO S/N DEL 28/06/2020 ALCANCE RADICADO No 2-2020-17938	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
6-jul.-20	2-2020-18405	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-340 RADICADO No 1-2020-8305	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
15-jul.-20	2-2020-19758	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-458 RADICADO No 1-2020-17381	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
15-jul.-20	2-2020-19763	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-460 RADICADO No 1-2020-17380	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
15-jul.-20	2-2020-19765	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-474 RADICADO No 1-2020-18291	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-ago.-20	2-2020-22956	SOLICITUD DE BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA No. 731 DE 2019	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-ago.-20	2-2020-22957	RESPUESTA OFICIO No. 488 DE ARQUITECTURA URBANA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-ago.-20	2-2020-22959	RESPUESTA OFICIO No. 490 DE ARQUITECTURA URBANA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-ago.-20	2-2020-22960	RESPUESTA OFICIO No. 489 DE ARQUITECTURA URBANA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-ago.-20	2-2020-22962	SOLICITUD PRIORITARIA DE PROGRAMACIÓN POR REPORTES DE CURVAS S	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-ago.-20	2-2020-24633	OBSERVACIONES A PROGRAMACIÓN REPORTADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL 18 DE AGOSTO DE 2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-ago.-20	2-2020-23377	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EMPRESA DE SEGURIDAD SEDE IMPRENTA DISTRITAL	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-ago.-20	2-2020-22959	RESPUESTA OFICIO 508 DEL 18 DE AGOSTO DE 2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
1-sep.-20	2-2020-25699	RESPUESTA OFICIO 517 DEL 20 DE AGOSTO 2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
1-sep.-20	2-2020-25804	RESPUESTA OFICIO 524 DEL 24 DE AGOSTO DE 2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
1-sep.-20	2-2020-25821	RESPUESTA OFICIO 519 DEL 20 DE AGOSTO 2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
1-sep.-20	2-2020-25822	OBSERVACIONES A PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE OBRA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-sep.-20	2-2020-26381	RESPUESTA OFICIO 522 DEL 01 DE SEPTIEMBRE	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
7-sep.-20	2-2020-27040	RESPUESTA OFICIO 532 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-sep.-20	2-2020-27512	RESPUESTA OFICIO 537 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-sep.-20	2-2020-27526	RESPUESTA OFICIO 539 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-sep.-20	2-2020-277806	RESPUESTA OFICIO 548 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
15-sep.-20	2-2020-28167	REMISIÓN REPORTE DE SEGURIDAD SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-sep.-20	2-2020-28525	RESPUESTA OFICIO 554 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-sep.-20	2-2020-28570	RESPUESTA OFICIO 547 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-oct.-20	2-2020-32279	SOLICITUD PRIORITARIA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-nov.-20	2-2020-33251	SOLICITUD DEL PERSONAL MÍNIMO DE INTERVENTORIA EN LA SEDE DE IMPRENTA DISTRITAL	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
4-nov.-20	2-2020-33477	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
12-nov.-21	2-2020-34411	MEMBRANA PVC TANQUE DE AGUA POTABLE EN SEDE DE IMPRENTA DISTRITAL	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-nov.-20	2-2020-34657	SOLICITUD PRIORITARIA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-nov.-20	2-2020-35305	REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-nov.-20	2-2020-35339	DOCUMENTOS PARA LIQUIDACIÓN CONTRATO 730 DE 2019 FRENTE DE OBRA MANZANA LLEVAND	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-dic.-21	2-2020-40196	SOLICITUD PRIORITARIA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
5-feb.-21		Solicitud de reparación de Filtraciones en CMPR y pendientes eléctricos CTO 730 y 731 de 2019.	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-feb.-21	2-2021-4799	REMITO DIAGNÓSTICO DEL PROVEEDOR CORRESPONDIENTE CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA. OFICIO 620 DE 2020.	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-feb.-21	2-2021-4801	RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DEL OFICIO NO 627	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-feb.-21	2-2021-4917	REQUERIMIENTO PRIORITARIO	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-feb.-21	2-2021-5063	RESPUESTA OFICIO 636 DEL 18 DE ENERO DE 2021	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-feb.-21	2-2021-5094	SOLICITUD PRIORITARIA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
15-feb.-21	2-2021-5409	RESPUESTA A OFICIO 640	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA. ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
22-feb.-21	2-2021-6407	REINTEGRO DE PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-feb.-21		VISITA MANIOBRA DE ENERGIZACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-feb.-21	2-2021-6720	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN MEDIANTE RADICADO 1-2021-5980	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-feb.-21	2-2021-6925	RESPUESTA AL OFICIO 652	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-feb.-21	2-2021-6927	RESPUESTA OFICIO 643	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-feb.-21	2-2021-6928	Respuesta al oficio 650 del 23 de febrero de 2021	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
1-mar.-21	2-2021-7474	Respuesta al oficio 651 del 24 de febrero de 2021	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
4-mar.-21	2-2021-7850	Solicitud prueba de calibración y entrega de motobomba tipo lapicero	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA
8-mar.-21	2-2021-8374	REMISIÓN DE ACTAS VISITA 26 DE FEBRERO DE 2021	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA

Nombre: ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Cargo: Representante Legal

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04	Versión	Cód.	ENTIDAD CONTRATANTE
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA: .	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
15-jul.-19	PSD4-005-19	INFORMES PREOPERACIONALES, PROGRAMACIONES DE OBRA, PLANES PREOPERACIONALES	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-jul.-19	PSD4-006-19	PROGRAMACIÓN FLUJO DE CAJA MENSUAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-jul.-19	PSD4-007-19	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-jul.-19	PSD4-008-19	ENVÍO PÓLIZAS DEL CONTRATO 731-2019	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-jul.-19	PSD4-009-19	CAMPAMENTO FRENTE: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-jul.-19	PSD4-010-19	ENVÍO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT - IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-jul.-19	PSD4-011-19	ENVÍO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT - MANZANA LIEVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-jul.-19	PSD4-012-19	ENVÍO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT - CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-jul.-19	PSD4-013-19	ENVÍO PODER PARA ASISTIR Y REPRESENTAR AL CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-jul.-19	PSD4-014-19	ENTREGA INFORME SEMANAL PERIODO DEL 28/06/2019 AL 21/07/2019	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-jul.-19	PSD4-015-19	ENTREGA APUS NP FRENTE DE OBRA IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-jul.-19	PSD4-016-19	RESPUESTA OFICIO RECIBIDO EL 24 DE JULIO DE 2019 CON No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF018	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-jul.-19	PSD4-017-19	REVISIÓN INGENIERÍA DE DETALLE DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-jul.-19	PSD4-018-19	PLAN DE CONTINGENCIA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-jul.-19	PSD4-019-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF012 DE 17/07/2019. OBSERVACIONES PLANES PRE OPERACIONALES COMO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-jul.-19	PSD4-020-19	ENVÍO DOCUMENTOS COMPROMISO COMITÉ ASE APU CONTRACTUALES, PROGRAMACIONES DE OBRA POR ESPACIOS Y ACTAS DE VECINDAD	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-jul.-19	PSD4-021-19	ENTREGA INFORME SEMANAL PERIODO DEL 22/07/2019 AL 28/07/2019	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-jul.-19	PSD4-021-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF011 DE 17/07/2019. OBSERVACIONES PLANES PRE OPERACIONALES SIENDO EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-jul.-19	PSD4-022-19	SOLICITUD MAYOR EXCAVACIÓN EN CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-jul.-19	PSD4-023-19	RESPUESTA A SU COMUNICADO AU-INTERV-SGA - 4233000-730-2019-OF-022	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-jul.-19	PSD4-024-19	RESPUESTA OFICIO INTERVENTORÍA AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF028 APROBACIÓN DEL PERSONAL POR MEDIO DE FORMATOS DE INGRESO - PROTOCOLO INGRESO DEL PERSONAL HORARIO ADICIONAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-jul.-19	PSD4-024-19	RESPUESTA OFICIO INTERVENTORÍA AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF019 DEL 25/07/2019 APREMIO DE INCUMPLIMIENTO COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-RELACIÓN DE PERSONAL FORMATOS DE INGRESO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-jul.-19	PSD4-025-19	OBSERVACIONES PRODUCTO REUNIÓN ESPECIALISTAS EN FRENTE: IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-jul.-19	PSD4-026-19	RESPUESTA OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-023	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
2-ago.-19	PSD4-027-19	ENVÍO CONCEPTO HIDROSANITARIO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
5-ago.-19	PSD4-028-19	RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-021 OBSERVACIONES INFORMES SEMANALES	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
5-ago.-19	PSD4-029-19	ENVÍO APU DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL FRENTE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
7-ago.-19	PSD4-031-19	SOLICITUD DILIGENCIAMIENTO PODER PARA TRAMITES ANTE EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN FRENTE: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN, DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-ago.-19	PSD4-035-19	ENTREGA FICHAS TÉCNICAS DE EPÓXICOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
12-ago.-19	PSD4-036-19	ENVÍO ACTA DE VECINDAD No 4 FRENTE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-ago.-19	PSD4-037-19	ENSAYOS DE LABORATORIO SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
15-ago.-19	PSD4-039-19	ENTREGA DE DOCUMENTOS - INFORME SEMANAL No 4 Y CONCEPTO GEOTÉCNICO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
15-ago.-19	PSD4-041-19	APROBACIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO EMITIDO POR EL ASESOR ESTRUCTURAL DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04, SOBRE EL APUNTALAMIENTO AL MURO PANTALLA EXISTENTE, PARA ADELANTAR LA EXCAVACIÓN MECÁNICA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-ago.-19	PSD4-043-19	INFORME VISITA TÉCNICA ESTRUCTURAL DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04 ING JUAN JACOBO PINILLA PARA SOLUCIÓN A PERFORACIONES EN ESCALERAS METÁLICAS PARA PASES DE TUBERÍA DE SUMINISTRO RCI POR PUNTOS FIJOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-ago.-19	PSD4-044-19	ACTAS DE VECINDAD PISO 1 EDIFICIO BICENTENARIO II	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-ago.-19	PSD4-045-19	ENTREGA DISEÑO DE MEZCLAS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
20-ago.-19	PSD4-046-19	ENTREGA ACTA DE VECINDAD No 5 SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
20-ago.-19	PSD4-047-19	ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS SEDE MANZANA LIEVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-ago.-19	PSD4-048-19	RESPUESTA OFICIO INTERVENTORÍA AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF038 OBSERVACIONES PLANES PREOPERACIONALES - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-ago.-19	PSD4-050-19	ENTREGA INFORME MENSUAL SUBSANADO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
22-ago.-19	PSD4-051-19	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No 5	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
22-ago.-19	PSD4-052-19	ACTA DE VECINDAD EDIFICIO BICENTENARIO II TERCER PISO ZONA 1 SUB ZONA 2 Y 3	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-ago.-19	PSD4-053-19	ENTREGA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS APROBADOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-ago.-19	PSD4-054-19	ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN PARA REVISIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-ago.-19	PSD4-055-19	ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LOS CILINDROS DE CONCRETO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-ago.-19	PSD4-056-19	ENTREGA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-ago.-19	PSD4-057-19	ENTREGA CERTIFICADOS CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-ago.-19	PSD4-058-19	RESPUESTA OFICIO INTERVENTORÍA AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF056 - CAMBIO PROFESIONAL RESIDENTE SISOMA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 WILLIAM FONSECA VARGAS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-ago.-19	PSD4-059-19	ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS APROBADOS CON NUMERACIÓN MODIFICADA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-ago.-19	PSD4-060-19	RESPUESTA OFICIO OF055 DEL 20 DE AGOSTO DE 2019, INCUMPLIMIENTO PROTOCOLOS DE CALIDAD	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-ago.-19	PSD4-061-19	RESPUESTA OFICIO INTERVENTORÍA AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF049 - PROCESO CONSTRUCTIVO ENTIBADO EXCAVACIÓN CENTRO DE MEMORIA RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-ago.-19	PSD4-062-19	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No 6	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-ago.-19	PSD4-062-19-A	RESPUESTA OBSERVACIONES OFICIO 058 REVISIÓN ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-ago.-19	PSD4-063-19	ENTREGA CERTIFICADOS DE CALIDAD TUBERÍA ELÉCTRICA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
29-ago.-19	PSD4-064-19	FORMATOS UTILIZADOS PARA PRESENTAR ACTA DE CORTE, BALANCE GENERAL Y MEMORIAS DE CÁLCULO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA

2340

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04	Versión	Cód.	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
29-ago.-19	PSD4-065-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F068 - SOLICITUD CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA ARQ. OSCAR MAURICIO RIBERO MARTINEZ - SEDE MANZANA LIÉVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-ago.-19	PSD4-066-19	SOLICITUDES DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL FRENTE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-ago.-19	PSD4-067-19	RESPUESTA 0F053 SOLICITUD DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA ARQ. OSCAR RIBERO SEDE MANZANA LIÉVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
2-sep.-19	PSD4-068-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F061 - OBSERVACIONES TÉCNICAS AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE EXCAVACIÓN MECÁNICA Y ENTIBADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO PERIMETRAL AL AUDITORIO DEL CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-sep.-19	PSD4-069-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F058 - SOLICITUD DE PLAN DE COMPRAS PARA LOS EQUIPOS ESPECIALES DE LAS SEDES LIÉVANO, CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
29-ago.-19	PSD4-070-19	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD No 6-7 SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-sep.-19	PSD4-072-19	ENVIÓ ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS, CON LOS RESPECTIVOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
4-sep.-19	PSD4-073-19	ENTREGA CERTIFICADO DE CALIDAD ACERO DE 5/8"	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-sep.-19	PSD4-074-19	PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LAS EXCAVACIONES Y ENTIBADO EN LA ZONA DEL FILTRO PERIMETRAL AL AUDITORIO DEL CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
6-sep.-19	PSD4-075-19	ENTREGA INFORME MENSUAL No 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
4-sep.-19	PSD4-075-19-A	ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
6-sep.-19	PSD4-077-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F071 - CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS SOLICITUD INMEDIATA DE GESTORES EXTERNOS (PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES VIGENTES)	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-sep.-19	PSD4-078-19	RESPUESTA A SU OFICIO 0F079 SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA INMEDIATO PARA EL FRENTE DE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-sep.-19	PSD4-079-19	RESPUESTA A SU OFICIO DE CONSECUTIVO 0F076 INCUMPLIMIENTO IMPRENTA PLAN DE CONTINGENCIA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-sep.-19	PSD4-080-19	ENTREGA CERTIFICADOS DE CALIDAD ACERO DE 3/8", 1/2", 3/4", 7/8"	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-sep.-19	PSD4-081-19	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No 7	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-sep.-19	PSD4-082-19	ENVIÓ APU DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS AJUSTADAS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-sep.-19	PSD4-083-19	SOLICITUD ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA. RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F080	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-sep.-19	PSD4-084-19	ENVIÓ ACTAS DE VECINDAD FRENTE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
13-sep.-19	PSD4-085-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F093 APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-sep.-19	PSD4-086-19	ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-sep.-19	PSD4-087-19	ENTREGA FICHAS TÉCNICAS PARA SUBESTACIÓN Y PLANTA ELÉCTRICA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-sep.-19	PSD4-088-19	ENVIÓ HOJAS DE VIDA RESIDENTE MANZANA LIÉVANO RESIDENTE SISOMA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
13-sep.-19	PSD4-089-19	ENVIÓ ACTAS DE VECINDAD FRENTE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
13-sep.-19	PSD4-090-19	EQUIPO PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SISTEMA EPU 05 IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-sep.-19	PSD4-091-19	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F077 APREMIO POR INCUMPLIMIENTO PROTOCOLOS DE CALIDAD	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-sep.-19	PSD4-092-19	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F086 CAMBIO DEL PROFESIONAL SISOMA WILLIAM FONSECA VARGAS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-sep.-19	PSD4-093-19	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F098 APROBACIÓN HOJAS DE VIDA RESIDENTE MANZANA LIÉVANO Y RESIDENTE SISOMA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-sep.-19	PSD4-094-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F093 APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-sep.-19	PSD4-095-19	PRESUPUESTO PARA LA CONEXIÓN DEL POZO EYECTOR DE LA CAJA DE INSPECCIÓN EXISTENTE	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-sep.-19	PSD4-096-19	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F057 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No. 2 Y ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-sep.-19	PSD4-097-19	ENVIÓ HOJAS DE VIDA RESIDENTE MANZANA LIÉVANO RESIDENTE SISOMA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-sep.-19	PSD4-098-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F101 ALCANCE APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
20-sep.-19	PSD4-099-19	RESPUESTA A SOLICITUDES DE OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F107 ENSAYOS DE LABORATORIO SEDE IMPRENTA DISTRITAL INFORME ENSAYO DE RESISTENCIA A TRACCIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
20-sep.-19	PSD4-100-19	ENTREGA DE CERTIFICADO DE CALIDAD VARILLA LISA 1/2" X 6 MTS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-sep.-19	PSD4-101-19	PROGRAMACIÓN DE PAGOS - PAC	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-sep.-19	PSD4-102-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F096	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-sep.-19	PSD4-103-19	ENVIÓ APU NO PREVISTOS DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS PREVIAS A INSTALACIÓN DE POLIURIA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-sep.-19	PSD4-104-19	RESPUESTA A SOLICITUD DE PLANES DE CONTINGENCIA COMITÉ GENERAL DE OBRA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-sep.-19	PSD4-105-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F105 ALCANCE APROBACIÓN PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EXCAVACIÓN MECANICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO PERIMETRAL AL AUDITORIO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-sep.-19	PSD4-106-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F103 SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA CMPR	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-sep.-19	PSD4-107-14	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F078 y RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F108 PLAN DE COMPRAS EQUIPOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-sep.-19	PSD4-108-19	ENVIÓ APU NO PREVISTOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-sep.-19	PSD4-109-19	ENVIÓ APU NO PREVISTOS PENDIENTES POR APROBACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-sep.-19	PSD4-110-19	ENSAYOS DE LABORATORIO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-sep.-19	PSD4-112-19	ENSAYOS DE LABORATORIO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-sep.-19	PSD4-113-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F108 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y NUESTRA COMUNICACIÓN DE RESPUESTA PSD4-107-19 DE 24 SIGUIENTE ALCANCE A NUESTRA COMUNICACIÓN PSD4-107-19	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-sep.-19	PSD4-114-19	ENTREGA DE CERTIFICADOS DE MATERIALES	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-sep.-19	PSD4-115-19	ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE FILTRO EN CENTRO DE MEMORIA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-sep.-19	PSD4-116-19	ENTREGA PISO 2 BICENTENARIO 2 ÁREA TALENTO HUMANO SECRETARIA DE GOBIERNO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-sep.-19	PSD4-117-19	SOLICITUD INGRESO VISITANTE	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-sep.-19	PSD4-118-19	ALCANCE A NUESTRO COMUNICADO PSD4-104-19 CONTINGENCIA IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-sep.-19	PSD4-119-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F113 OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL No 2 Y ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-sep.-19	PSD4-120-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F104 DEVOLUCIÓN FACTURA DE VENTA No 01 - PAGO PARCIAL ACTA No 01	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-sep.-19	PSD4-121-19	ENVIÓ BALANCE ACTUALIZADO FRENTE CENTRO MEMORIA PAZ RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA

2341

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04	Versión	Cód.	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
27-sep.-19	PSD4-122-19	ENVIÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APU No PREVISTOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-sep.-19	PSD4-122-19-A	ENVIÓ HOJA DE VIDA - RESIDENTE SISOMA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-sep.-19	PSD4-123-19	HORARIO GOBIERNO DÍAS SÁBADO 28 Y DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-sep.-19	PSD4-123-19-A	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI15	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-sep.-19	PSD4-124-19	ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-sep.-19	PSD4-125-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI18 REPARACIONES A LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-sep.-19	PSD4-126-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI09 APROBACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EXCAVACIÓN MECÁNICA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
1-oct.-19	PSD4-128-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF095	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-sep.-19	PSD4-129-19	ENTREGA DE CERTIFICADO DE MATERIALES	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-sep.-19	PSD4-130-19	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI22 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No 2	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
2-oct.-19	PSD4-131-19	ENTREGA DE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD A LA SOLDADURA E INFORME DE VISITA TÉCNICA FORESTAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-sep.-19	PSD4-132-19	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF099 DEVOLUCIÓN FACTURA DE VENTA No 1	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
1-oct.-19	PSD4-133-19	SOLICITUD ADICIÓN, PRORROGA Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
2-oct.-19	PSD4-135-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI28 PROGRAMACIÓN SEDE LIÉVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-oct.-19	PSD4-139-19	ALCANCE OFICIO PSD4-133-19 SOLICITUD ADICIÓN, PRORROGA Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
4-oct.-19	PSD4-140-19	FACTURA No 1 E INFORME No 2 CON AJUSTES SOLICITADOS PARA TRAMITE	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
7-oct.-19	PSD4-141-19	ENTREGAS ACTAS DE VECINDAD FRENTE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
7-oct.-19	PSD4-142-19	FACTURA No 2 E INFORME MENSUAL No. 3 PARA TRAMITE	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-oct.-19	PSD4-143-19	RESPUESTA OBSERVACIONES OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI10 APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CONTRACTUALES RECIBIDO POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-oct.-19	PSD4-144-19	RESPUESTA A MI OFICIO No. PSD4-133-19 SOLICITUD, ADICIÓN, PRORROGA Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-oct.-19	PSD4-145-19	SOLICITUD ACTAS DE COMITÉ ENTREGA CO CON PROGRAMACIÓN AJUSTADA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-oct.-19	PSD4-146-19	ENVIÓ INFORMES SEMANALES 10, 9 Y 8	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-oct.-19	PSD4-147-19	ENVIÓ APU NO PREVISTOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-oct.-19	PSD4-148-19	ENTREGA DE CERTIFICADO DE MATERIALES	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-oct.-19	PSD4-149-19	PRORROGA DEL PMT SEGÚN EL COI 36, No DE APROBACIÓN 39685 DE LA SEDE MANZANA LIÉVANO DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04, CON BASE AL RADICADO SDM 229943-2019	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-oct.-19	PSD4-150-19	PRORROGA DEL PMT SEGÚN EL COI 36, No DE APROBACIÓN 39684 DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04, CON BASE AL RADICADO SDM 229945-2019	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-oct.-19	PSD4-151-19	PRORROGA DEL PMT SEGÚN EL COI 33, No DE APROBACIÓN 37192 DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04, CON BASE AL RADICADO SDM 210692-2019	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-oct.-19	PSD4-152-19	APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-oct.-19	PSD4-153-19	ENVIÓ COTIZACIÓN DE LA FIRMA HIDRINCO DEL EQUIPO EPU 05	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-oct.-19	PSD4-154-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI21	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-oct.-19	PSD4-155-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI38 - ACTUALIZACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-oct.-19	PSD4-159-19	ENVIÓ ACTA DE PACTACION No 2 Y APU NO PREVISTOS APROBADOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-oct.-19	PSD4-161-19	ENVIÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APU NO PREVISTOS ACTA No 1 CON FIRMAS DE LAS PARTES SEGÚN SOLICITUD OFICIO INTERVENTORÍA AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-152	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-oct.-19	PSD4-162-19	ENVIÓ BALANCE GENERAL ACTUALIZADO Y PROGRAMA DE OBRA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-oct.-19	PSD4-163-19	ENVIÓ ACTA DE PACTACION No 2 CON LOS NUEVOS APU PACTADOS EN COMITÉ No 14	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-oct.-19	PSD4-164-19	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-oct.-19	PSD4-165-19	ENVIÓ MEMORIAS DE CÁLCULO QUE SOPORTAN EL BALANCE No. 2	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-oct.-19	PSD4-166-19	RESPUESTA OBSERVACIONES OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI57 - APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-oct.-19	PSD4-167-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI25 - APREMIO POR INCUMPLIMIENTO A LA CALIDAD DE LA OBRA SEDE MANZANA LIÉVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
22-oct.-19	PSD4-170-19	SUBSANACIÓN OBSERVACIONES ACTA DE PACTACION No 2	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-oct.-19	PSD4-171-19	ENVIÓ ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 AJUSTADA, BALANCE GENERAL ACTUALIZADO Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE PROVEEDORES	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-oct.-19	PSD4-172-19	AUSENCIA DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO EN EL AUDITORIO CON IGOL DENSO PLUS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-oct.-19	PSD4-174-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI72 APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME MENSUAL No. 3 A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-oct.-19	PSD4-175-19	ENVIÓ INFORME MENSUAL No. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-oct.-19	PSD4-176-19	ENVIÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APU NO PREVISTOS CON ACTIVIDADES DE DESMONTE Y REINSTALACIÓN CON EL CAMBIO EN LA FORMA DE PAGO 50/50	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-oct.-19	PSD4-178-19	ENVIÓ ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2 SEGÚN OBSERVACIONES REALIZADAS EN OFICIO 159 DE LA INTERVENTORÍA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-oct.-19	PSD4-179-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI43 APREMIO POR INCUMPLIMIENTO AL COMPROMISO PACTADO SEGÚN ACTA DE REUNIÓN No. 70 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - TERMINACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN DE ESPEJOS DE AGUA COSTADO NORTE (07 DE OCTUBRE DE 2019	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-oct.-19	PSD4-180-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI63	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-oct.-19	PSD4-181-19	RESPUESTA SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI61	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
22-oct.-19	PSD4-182-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI48	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-oct.-19	PSD4-184-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI51	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-oct.-19	PSD4-186-19	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI45	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-oct.-19	PSD4-187-19	RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI62	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-oct.-19	PSD4-187-19-A	RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF226	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-oct.-19	PSD4-188-19	ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO RESISTENCIA A TRACCIÓN ENTREGA DE CERTIFICADOS DE MATERIALES	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA

2342

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04	Versión	Cód.	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
28-oct.-19	PSD4-189-19	S NO PREVISTOS RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-129 REMISIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-152 TRASLADO DE SOLICI	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-oct.-19	PSD4-190-19	ENTREGA DE CERTIFICADOS DE MATERIALES	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-oct.-19	PSD4-191-19	ENVIÓ PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-oct.-19	PSD4-192-19	ALCANCE AL OFICIO PSD4-164-19. SOLICITUD ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-oct.-19	PSD4-193-19	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA OBRAS CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-oct.-19	PSD4-194-19	ENVIÓ CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA DE CONTRATO 731-2019	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-oct.-19	PSD4-195-19	ENVIÓ APU NO PREVISTOS SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-oct.-19	PSD4-196-19	ENVIÓ APU NO PREVISTOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
1-nov.-19	PSD4-198-19	ENTREGA MEMORIAS DIGITALES 1, 2, 3 Y 4 PISO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
5-nov.-19	PSD4-200-19	ENVIÓ APU NO PREVISTOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-oct.-19	PSD4-201-19	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-150	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
5-nov.-19	PSD4-202-19	ENVIÓ DEL INFORME No 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
6-nov.-19	PSD4-206-19	TUBERÍA 4" INEXISTENTE Y TRAMITE ANTE BOMBEROS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
7-nov.-19	PSD4-207-19	ENVIÓ DEL ACTA No. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
7-nov.-19	PSD4-208-19	ENVIÓ REPARACIÓN DE CONCRETO POR RETRACCIÓN DE FRAGUADO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
7-nov.-19	PSD4-210-19	RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-185	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
13-nov.-19	PSD4-212-19	ENTREGA DE CERTIFICACIÓN DE MATERIALES ENTREGA DE RESULTADOS DE RESISTENCIA DE CONCRETOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-nov.-19	PSD4-216-19	ENVIÓ PROGRAMACIÓN DE OBRA Y APU NO PREVISTOS SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN, IMPRENTA DISTRITAL Y MANZANA LLEVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-nov.-19	PSD4-217-19	ENVIÓ HOJA DE VIDA - RESIDENTE ADMINISTRATIVO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-nov.-19	PSD4-218-19	CABEZAL DE PRUEBA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-nov.-19	PSD4-219-19	SOPORTES DE TUBERÍA CUBIERTA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-nov.-19	PSD4-220-19	SEGUIMIENTO A RENDIMIENTOS Y ÁREAS A INTERVENIR Y SOLICITUD DE AUMENTO DE CUADRILLAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA SEDE MANZANA LLEVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
15-nov.-19	PSD4-221-19	ENVIÓ SEMANAL No. 14	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
15-nov.-19	PSD4-222-19	RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF199	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-nov.-19	PSD4-223-19	PROPUESTA Y CALCULO DE RED DE AGUAS LLUVIAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-nov.-19	PSD4-224-19	ENVIÓ APU NO PREVISTOS SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
15-nov.-19	PSD4-225-19	CONEXIÓN DE SIAMESAS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
15-nov.-19	PSD4-226-19	ENVIÓ JUSTIFICACIONES AJUSTADAS SEGUN OFICIO DE RESPUESTA PSD4-189-19 AL OFICIO NO RADICADO 2-2019-28314	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-nov.-19	PSD4-229-19	ENVIÓ RESPUESTA OFICIO 196 INTERVENTORÍA, APU NO PREVISTOS SEDES CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
22-nov.-19	PSD4-230-19	INFORME DISPONIBILIDAD DE CARGA EN TRANSFORMADOR PRINCIPAL 500 KVA E INFORME DE TRANSFERENCIA DE EQUIPO DE BOMBEO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-nov.-19	PSD4-231-19	SOLICITUD AUMENTO DE PERSONAL Y PLAN DE CONTINGENCIA CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-nov.-19	PSD4-231-19-A	ARREGLO DE MUEBLES (SALA ESTRATÉGICA Y SALA DE JUNTAS SECRETARIA DE GOBIERNO) Y VIDRIO DEL ARCHIVO DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
22-nov.-19	PSD4-232-19	COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONSORCIO PRUNI SEDES 04 MEDIANTE ACTA DE REUNIÓN No. NOVENTA Y OCHO (98) DEL QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2019 PARA LA SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-nov.-19	PSD4-233-19	PROBLEMÁTICA SOBRE FILTRACIONES AL INTERIOR DEL AUDITORIO Y ESCALERAS QUE CONDUCEN DEL MONOLITO A SÓTANO 2 CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-nov.-19	PSD4-234-19	ENVIÓ DE DOCUMENTOS INFORME SEMANAL, PROGRAMACIONES Y ACTA CORREGIDA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-nov.-19	PSD4-235-19	ENVIÓ ACTA DE PACTACION DE PRECIOS No 3 Y APU NO PREVISTOS APROBADOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-nov.-19	PSD4-237-19	ENTREGA FICHA TÉCNICA PANEL DE CONTROL DIRECCIONABLE	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-nov.-19	PSD4-239-19	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-nov.-19	PSD4-239-19-A	ENTREGA DE CERTIFICADOS DE MATERIALES	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-nov.-19	PSD4-240-19	ENVIÓ APU NO PREVISTOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-nov.-19	PSD4-241-19	ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS A LA COMPRESIÓN HORMIGÓN ANDINO S.A.	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-nov.-19	PSD4-242-19	RESPUESTA AL OFICIO PSD4-193-19 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 ASUNTO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA OBRAS CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-nov.-19	PSD4-242-19-A	DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO 3000 PSI	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
29-nov.-19	PSD4-243-19	RESPUESTA RADICADO No 2-2019-31054	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
29-nov.-19	PSD4-244-19	RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS SOBRE CONDICIONES SUB-ESTÁNDARES DE SST	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
5-dic.-19	PSD4-245-19	ENTREGA APU NO PREVISTOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
29-nov.-19	PSD4-247-19	ENTREGA APU NO PREVISTOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
29-nov.-19	PSD4-248-19	ENTREGA ACTA DE PACTACION No 4. Y APU NO PREVISTOS APROBADOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
6-dic.-19	PSD4-252-19	CALCULO DE LA ACOMETIDA DESDE EL TABLERO DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO HASTA BREAKER DE LA TRANSFERENCIA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-dic.-19	PSD4-253-19	ESTADO DE AVANCE Y CONDICIONES ACTUALES OBRAS DE EXCAVACIÓN Y ENTIBADO PARA FILTRO PERIMETRAL, REPROGRAMACIÓN Y SOLICITUD DE APROBACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
7-dic.-19	PSD4-254-19	RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS SOBRE CONDICIONES SUB-ESTÁNDARES DE SST	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-dic.-19	PSD4-254-19-A	ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-dic.-19	PSD4-256-19	ENTREGA NUEVAMENTE DE ACTA DE VECINDAD No 35. CON INVENTARIO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-dic.-19	PSD4-257-19	ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-dic.-19	PSD4-258-19	CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN - TUBERÍA RED CONTRA INCENDIOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA

2343

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04	Versión	Cód.	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
11-dic.-19	PSD4-259-19	SOLICITUD DE PRORROGA CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-dic.-19	PSD4-260-19	ENVIÓ INFORME No 5, MES DE NOVIEMBRE	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-dic.-19	PSD4-263-19	ENVIÓ ACTA No. 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
6-mar.-20	PSD4-268-20	SOLICITUD DE INFORME DE CALIDAD E INSTALACIÓN CON INVENTARIO DE ESPACIOS PARA EL ÍTEM 2 COMPONENTE ELÉCTRICO - SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-dic.-19	PSD4-270-19	ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-dic.-19	PSD4-271-19	ENTREGA INFORME SEMANAL No. 17 PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-dic.-19	PSD4-272-19	CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS PARA EL SUMINISTRO DEL EQUIPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SISTEMA EPU 05 DEL FRENTE DE OBRA IMPRENTA DISTRITAL EDIFICIO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-dic.-19	PSD4-272-19-A	ENVIÓ HOJA DE VIDA - RESIDENTE MANZANA LIEVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
20-dic.-19	PSD4-274-19	ENTREGA ACTA PARCIAL DE OBRA No 5 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DEL EQUIPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SISTEMA EPU 05 DEL FRENTE DE OBRA IMPRENTA DISTRITAL EDIFICIO I	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-dic.-19	PSD4-275-19	ENTREGA DE MUESTRAS DE PISO CUARTO 26 PARA ZONA ADMINISTRATIVA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-dic.-19	PSD4-276-19	ENTREGA DE DISEÑO DE MEZCLA DE MORTERO 12,5 MPA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-dic.-19	PSD4-277-19	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS SEGÚN ACTA DE COMITÉ No 21 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DETERMINACIONES DE LA INTERVENTORÍA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-dic.-19	PSD4-278-19	ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-dic.-19	PSD4-280-19	SOLICITUD DE PRORROGA SEDE MANZANA LIEVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-dic.-19	PSD4-281-19	ENTREGA FLUJOS DE CAJA Y PROGRAMACIÓN DE OBRA AJUSTADA AL 27 DE MAYO DE 2019	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-dic.-19	PSD4-282-19	ALCANCE AL OFICIO No 281-19 ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA MANZANA LIEVANO AJUSTADA AL 20 DE ENERO DE 2019	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-dic.-19	PSD4-283-19	ENVIÓ PÓLIZAS DEL MODIFICATORIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA-731-2019	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-dic.-19	PSD4-284-19	ENTREGA ACTA DE PACTACION No 5. Y APU NO PREVISTOS APROBADOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-ene.-20	PSD4-291-20	RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-252	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-ene.-20	PSD4-292-20	REPUESTA AL OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-236 DEL 07 DE ENERO DE 2020	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
8-ene.-20	PSD4-293-20	ENTREGA INFORME SEMANAL No. 18	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-ene.-20	PSD4-295-20	ENTREGA INFORME MENSUAL No. 6	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-ene.-20	PSD4-296-20	RESPUESTA AL OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-270 LUMINARIAS ESPEJOS DE AGUA DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
15-ene.-20	PSD4-297-20	ENTREGA ACTA DE PACTACIÓN No 5. Y APU NO PREVISTOS ADICIONALES APROBADOS SEGÚN OFICIO DE INTERVENTORÍA AU-INTERV OF268	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-ene.-20	PSD4-299-20	ENTREGA APU NO PREVISTOS COMITÉ 25	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-ene.-20	PSD4-300-20	RESPUESTA A CORREO INTERVENTORÍA CON FECHA DE 28 DE DICIEMBRE - DOCUMENTACIÓN LIQUIDACIÓN MANZANA LIEVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-ene.-20	PSD4-301-20	ENVIÓ ACTA PARCIAL CORTE DE OBRA No. 6	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-ene.-20	PSD4-303-20	ENTREGA DE DISCO DURO DE 4 TB	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-ene.-20	PSD4-305-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 271 ENTREGA DEL AUDITORIO DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-ene.-20	PSD4-306-20	RESIDENTE ADMINISTRATIVA SANDRA PARRA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
20-ene.-20	PSD4-307-20	ENTREGA INFORME SEMANAL No 19	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
20-ene.-20	PSD4-308-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-265	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-ene.-20	PSD4-309-20	ENTREGA APU NP RESPUESTA OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 259	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-ene.-20	PSD4-313-20	ENTREGA INFORME SEMANAL No 20	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-ene.-20	PSD4-314-20	ENVIÓ INFORME MENSUAL No 6. CORREGIDO SEGÚN OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 285	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-ene.-20	PSD4-315-20	SOLICITUD AMPLIACIÓN PLAZO SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-ene.-20	PSD4-316-20	RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 277	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-ene.-20	PSD4-318-20	ENVIÓ BALANCE ACTUALIZADO SEDE MANZANA LIEVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-ene.-20	PSD4-319-20	ENTREGA APU No PREVISTOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-ene.-20	PSD4-320-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF280 DEVOLUCIÓN ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS - ACTA DE PACTACION No 5	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-ene.-20	PSD4-321-20	ENVIÓ DOCUMENTACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE VISITAS SERVIMETERS COMPAÑÍA CERTIFICADORA RETIE	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
29-ene.-20	PSD4-322-20	ENTREGA APU NO PREVISTOS CABLE 500 MCM SEDE IMPRENTA, LUMINARIAS, CIRCULACIÓN Y BAÑADORES DE FACHADA SEDE CENTRO DE MEMORIA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
29-ene.-20	PSD4-323-20	ENVIÓ ACTA PARCIAL CORTE DE OBRA No 6 SUBSANADA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
29-ene.-20	PSD4-324-20	ENVIÓ MANUAL DE MANTENIMIENTO SEDE MANZANA LIEVANO - SISTEMA CONTRA INCENDIOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-ene.-20	PSD4-327-20	ENVIÓ CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EQUIPO PRUEBAS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-ene.-20	PSD4-328-20	ENVIÓ INFORME MENSUAL No 21.	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-ene.-20	PSD4-329-20	SOLICITUD AMPLIACIÓN PLAZO SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
5-feb.-20	PSD4-330-20	ENVIÓ INFORME MENSUAL No 7	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-feb.-20	PSD4-331-20	RESPUESTA A OFICIO INTERVENTORÍA CON FECHA DE 25 DE ENERO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-274	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
4-feb.-20	PSD4-332-20	ENTREGA APU NO PREVISTOS CAJAS DE INSPECCIÓN SEDE CENTRO DE MEMORIA Y DESENERGIZACIÓN SEDE IMPRENTA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-feb.-20	PSD4-333-20	RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 269	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
5-feb.-20	PSD4-334-20	ENTREGA APU NO PREVISTOS DECK DE MADERA PASARELAS Y ESCALERAS SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
6-feb.-20	PSD4-336-20	SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE ESTADO DE APU NO PREVISTOS PENDIENTES POR APROBACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
6-feb.-20	PSD4-337-20	RESPUESTA A OFICIO INTERVENTORÍA CON FECHA DE 03 DE FEBRERO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-306	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-feb.-20	PSD4-337-20-	ENVIÓ SOLICITUD DOCUMENTOS PARA TRAMITE RETIE DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA

2344

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04	Versión	Cód.	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
6-feb.-20	PSD4-338-20	RESPUESTA A OFICIO INTERVENTORIA CON FECHA DE 25 DE ENERO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-291	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
6-feb.-20	PSD4-339-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-302 ENVIÓ MANUAL DE MANTENIMIENTO SEDE MANZANA LIEVANO - SISTEMA CONTRA INCENDIO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
6-feb.-20	PSD4-340-20	ENVIÓ APU NO PREVISTOS PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
7-feb.-20	PSD4-341-20	RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-301	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-feb.-20	PSD4-342-20	RESPUESTA A OFICIO INTERVENTORÍA CON FECHA DE 06 DE FEBRERO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-303	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
13-feb.-20	PSD4-343-20	SOLICITUD REVISIÓN CANTIDADES DE LA SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
12-feb.-20	PSD4-344-20	ALCANCE A NUESTROS OFICIOS 315-19 Y 329-19, AMPLIACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRORROGA, SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
12-feb.-20	PSD4-345-20	ENVIÓ ACTA PARCIAL DE COBRO No 7 y ANEXOS SSTA CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL No 7	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
13-feb.-20	PSD4-346-20	ENTREGA APU NO PREVISTOS COMITÉ No 29	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-feb.-20	PSD4-349-20	ENVIÓ EL INFORME MENSUAL No 7, CON LAS CORRECCIONES SOLICITADAS. RESPUESTA A OFICIO 309	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-feb.-20	PSD4-350-20	ENTREGA APU NO PREVISTOS COMPLEMENTO PARA BALANCE SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-feb.-20	PSD4-352-20	ENTREGA DE ACTA DE INVENTARIO DE EQUIPO MOTOBOMBA IHM COD. 88238	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-feb.-20	PSD4-353-20	ENTREGA APU NO PREVISTOS COMPLEMENTO PARA BALANCE SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-feb.-20	PSD4-354-20	ALCANCE AL OFICIO 345-2019, ENVIÓ DEL ACTA 7	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-feb.-20	PSD4-355-20	HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA PARA LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-feb.-20	PSD4-356-20	INFORME INSTALACIÓN Y REPARACIÓN TUBERIA NOVAFORD DE 4"	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
20-feb.-20	PSD4-358-20	ENVIÓ INFORME SEMANAL No 22 y PÓLIZAS ACTUALIZADAS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-feb.-20	PSD4-360-20	ENTREGA DE CONCEPTOS ESPECIALISTAS PARA LA RED DE AGUA NEBULIZADA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
20-feb.-20	PSD4-362-20	ENTREGA ACTA DE PACTACION DE PRECIOS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
20-feb.-20	PSD4-363-20	ENTREGA PROGRAMACIÓN AJUSTADA CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-feb.-20	PSD4-364-20	RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-297 CUYO ASUNTO ES RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-329-19 DEL OÍA 31 DE ENERO DE 2020 Y OFICIO No PSD4-344-19 DEL 12 DE FEBRERO DE 2020 SOLICITUDES DE PRORROGA CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-feb.-20	PSD4-365-20	ENTREGA DE INFORME DE DIAGNOSTICO DE REMPLAZO DE MADERAS DE CUBIERTA DE PRODUCCIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-feb.-20	PSD4-367-20	PROPORCIÓN PINTURA PARA MUROS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-feb.-20	PSD4-368-20	ENVIÓ ACTA PARCIAL DE OBRA No 7 SUBSANADA SEGÚN ACTA DE REUNIÓN No 132	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-feb.-20	PSD4-369-20	ENVIÓ ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS No 7	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-feb.-20	PSD4-370-20	ENVIÓ APU NP-ELÉCTRICO CMPR 148 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE PACTACION DE PRECIOS No 6	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-feb.-20	PSD4-371-20	ENVIÓ APU NP-ELÉCTRICO CMPR 153 CORRESPONDIENTE AL TABLERO ELÉCTRICO DE LAS BOMBAS DEL POZO EYECTOR DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN DEVUELTO CON OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-320	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-feb.-20	PSD4-372-20	ENTREGA DE INFORME DE MEMBRANA TANQUE DE AGUA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-feb.-20	PSD4-373-20	PLAZO CONTRACTUAL CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN Y ACTAS DE FIJACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS No 6 Y No 7 ACTIVIDADES CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
2-mar.-20	PSD4-374-20	ANÁLISIS CURVA S CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN FRENTE A DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN AVANCE FÍSICO CON CORTE AL 23 DE FEBRERO DE 2020 ENTRE EL INFORME DE INTERVENTORÍA Y LOS REGISTROS DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
4-mar.-20	PSD4-376-20	ENVIÓ INFORME SEMANAL No. 23 Y No. 24	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
4-mar.-20	PSD4-377-20	ENVIÓ BALANCE FINAL SEDE MANZANA LIEVANO RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-335	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
4-mar.-20	PSD4-379-20	PLAZO CONTRACTUAL CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
5-mar.-20	PSD4-381-20	APROBACIÓN PAGO INTERVENTORÍA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
6-mar.-20	PSD4-383-20	ENVIÓ INFORME MENSUAL No. 8 FEBRERO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
6-mar.-20	PSD4-385-20	ENVIÓ APU NO PREVISTOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL COMPLEMENTO DE BALANCE DE OBRA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-mar.-20	PSD4-388-20	ENVIÓ ACTA PARCIAL DE OBRA No 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-mar.-20	PSD4-390-20	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
13-mar.-20	PSD4-395-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-346 Y 356 REITERACIÓN DE SOLICITUD DE ACTAS DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No SEIS (6) Y No SIETE (7) FIRMADAS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-mar.-20	PSD4-396-20	SOLICITUD DE ADICIÓN - SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-mar.-20	PSD4-397-20	ENVIÓ APU NO PREVISTOS SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-mar.-20	PSD4-398-20	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE BOMBAS INSTALADAS FILTRO PERIMETRAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-mar.-20	PSD4-399-20	INFORME MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO ARRAY DB TECNOLOGY (SUBWOOFER)Y PARLANTES SATÉLITES	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-mar.-20	PSD4-402-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-357 ENTREGA ACTA DE PACTACION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No. 6	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-mar.-20	PSD4-403-20	ENVIÓ APU NO PREVISTOS Y RESPUESTA OFICIO RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-338	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-mar.-20	PSD4-404-20	SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-mar.-20	PSD4-406-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-362 OBSERVACIONES AL ACTA PARCIAL No. 8	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-mar.-20	PSD4-406-20	SOLICITUD ADICIÓN PRESUPUESTAL DE LA SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
7-abr.-20	PSD4-408-20	SOLICITUD REINICIO DEL CONTRATO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
8-abr.-20	PSD4-409-20	SOLICITUD PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 1 DEL CONTRATO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-abr.-20	PSD4-410-20	SOLICITUD REINICIO DEL CONTRATO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-abr.-20	PSD4-412-20	SOLICITUD DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 1 DEL CONTRATO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-may.-20	PSD4-415-20	CAMBIO RESIDENTE TÉCNICO EN SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-may.-20	PSD4-416-20	RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-378 SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO CONTRACTUAL HASTA EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
13-may.-20	PSD4-417-20	ALCANCE OFICIO PSD4-416-19 SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO - ENVIÓ PROGRAMACIÓN AJUSTADA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA

2345

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04	Versión	Cód.	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
13-may.-20	PSD4-419-20	RESPUESTA A SU COMUNICADO ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 16 DE MAYO DE 2020. PARA LA ADICIÓN 2 Y PRORROGA 3	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-may.-20	PSD4-422-20	ENVIÓ ENSAYOS DE LABORATORIO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-may.-20	PSD4-424-20	ENVIÓ ACTA No 8 RESPUESTA A OFICIO No. AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-389	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-may.-20	PSD4-426-20	ENVIÓ ACTA PARCIAL DE OBRA No 9	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-may.-20	PSD4-427-20	ENVIÓ ACTA No 8. SEGUNDA CORRECCIÓN SEGÚN OBSERVACIONES REALIZADAS ACTA DE REUNIÓN ADJUNTA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-may.-20	PSD4-428-20	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN SOPORTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD QUE ESTA IMPLEMENTANDO LA ENTIDAD A LOS CONTRATISTAS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA SEDE DE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-may.-20	PSD4-429-20	ENVIÓ INFORME MENSUAL No 9. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2020	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-may.-20	PSD4-430-20	CAMBIO RESIDENTE SSTA EN SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-may.-20	PSD4-431-20	ENTREGA ACTA DE VECINDAD No 48 Y 49	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-may.-20	PSD4-432-20	ALCANCE AL OFICIO 418-2019, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITÓ LA ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO, Y SE PRESENTARON LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SEGÚN CIRCULAR EXTERNA 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 DEL INVIAS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-may.-20	PSD4-433-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-405 SOLICITUD PRESENTADA POR TANIA ERIKA ROMERO LEAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-may.-20	PSD4-434-20	SOLICITUD REORGANIZACIÓN DEL ESQUEMA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-may.-20	PSD4-435-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-407 REPARACIONES SEDE MANZANA LIÉVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-may.-20	PSD4-436-20	RESPUESTA A OBSERVACIONES A MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE DE OBRA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
29-may.-20	PSD4-437-20	ENVIÓ INFORME SEMANAL No 28	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
29-may.-20	PSD4-438-20	ENTREGA BALANCE FINAL Y SOLICITUD DE ADICIÓN CMPR	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
1-jun.-20	PSD4-439-20	ENVIÓ ACTA DE PACTACIÓN No 9	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
1-jun.-20	PSD4-439-20-	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-407 REPARACIONES DÍA 30 DE MAYO DE 2020	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
1-jun.-20	PSD4-441-20	RESPUESTA A OBSERVACIONES A MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE DE OBRA (2DA PARTE)	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
2-jun.-20	PSD4-444-20	REPORTE DE LA INTERVENTORÍA DE POSIBLE CASO SOSPECHOSO DE COVID-19	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-jun.-20	PSD4-445-20	CONCEPTO FRENTE A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y SUS COSTOS AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-420	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
4-jun.-20	PSD4-446-20	ENVIÓ ENSAYOS DE LABORATORIO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
8-jun.-20	PSD4-447-20	ENVIÓ ACTA PARCIAL E INFORME MENSUAL No 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2020 SUBSANADO SEGÚN OBSERVACIONES REALIZADAS EN OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-411	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
8-jun.-20	PSD4-448-20	SOLICITUD DEL CONTRATISTA FRENTE A: 1) COSTOS DE LA ACTUAL SUSPENSIÓN DE HECHO DEL CONTRATO. 2) INVIABILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO DE LA REFERENCIA SI EL TRATAMIENTO DE FUTUROS CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19 ES LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
8-jun.-20	PSD4-449-20	RESPUESTA AL AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-425 EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS APROBADOS MEDIANTE OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-376	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-jun.-20	PSD4-450-20	ENVIÓ DOCUMENTOS FINALES DE LA SEDE MANZANA LIÉVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-jun.-20	PSD4-451-20	ENVIÓ ENSAYOS DE LABORATORIO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-jun.-20	PSD4-452-20	ENVIÓ PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ACTUALIZADOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-jun.-20	PSD4-453-20	ENVIÓ SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS EN OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-418 CON RELACIÓN A LAS REPARACIONES Y OBRAS SOLICITADAS EN LA SEDE MANZANA LIÉVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-jun.-20	PSD4-455-20	RESPUESTA AL AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-429 INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS COVID-19	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-jun.-20	PSD4-456-20	RESPUESTA AL AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-430	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-jun.-20	PSD4-457-20	RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-424 RECIBO DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-jun.-20	PSD4-458-20	ITERACIÓN DE NUESTRAS SOLICITUDES SEGÚN OFICIO PSD4-448-20 1) PAGO DE LOS COSTOS DE LA ACTUAL SUSPENSIÓN DE HECHO DEL CONTRATO 2) TERMINACIÓN ANORMAL DE CONTRATO Y SU LIQUIDACIÓN, ANTE LA INVIABILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO DE LA REFERENCIA SI EL TRATAMIENTO DE FUTUR	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-jun.-20	PSD4-459-20	RESPUESTA A COMUNICADO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-422 "OBSERVACIONES A MEMORIAS DE CALCULO DEL BALANCE DE OBRA SEDE IMPRENTA DISTRITAL"	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
12-jun.-20	PSD4-460-20	IMPOSIBILIDAD DE REACTIVACIÓN DE OBRAS EL DÍA VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
12-jun.-20	PSD4-461-20	RTA. OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-433 ENVIÓ INFORME MENSUAL No 10 Y ACTA PARCIAL DE OBRA No 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-jun.-20	PSD4-462-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-437 CON ASUNTO APREMIO POR INCUMPLIMIENTO AUSENCIA DE PERSONAL FRENTE A LA REACTIVACIÓN DE LAS OBRAS FRENTE IMPRENTA DISTRITAL PARA LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2020.	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-jun.-20	PSD4-463-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-387 SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN LA FIRMA DEL MODIFICATORIO CONTRACTUAL DE ADICIÓN No 2 Y PRORROGA No 2 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL 29 DE MAYO DE 2020	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-jun.-20	PSD4-464-20	ENVIÓ PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ACTUALIZADOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-jun.-20	PSD4-465-20	ENVIÓ ENSAYOS DE LABORATORIO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
24-jun.-20	PSD4-466-20	ENVIÓ ACTA No 9 RESPUESTA A OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-440	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-jun.-20	PSD4-467-20	ENVIÓ ACTA No 10 RESPUESTA A OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-447	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-jun.-20	PSD4-468-20	O CONCEPTO A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 431 Y REITERACIÓN DE NUESTRAS SOLICITUDES SEGÚN OFICIO PSD4-448-20 SOBRE : 1) PAGO DE LOS COSTOS DE LA ACTUAL SUSPENSIÓN DE HECHO DEL CONTRATO. 2) TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO Y SU LIQUIDACIÓN, ANTE LA IN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
25-jun.-20	PSD4-469-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-445 SOLICITUD DE EMBALAJE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-jun.-20	PSD4-470-20	ENVIÓ INFORME SEMANAL No 29	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-jun.-20	PSD4-472-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-455 SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE DEDICACIÓN DIRECTOR DE OBRA EN LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
1-jul.-20	PSD4-472-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-446 AUMENTO DE CUADRILLAS SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-jun.-20	PSD4-473-20	ENVIÓ ENSAYOS DE LABORATORIO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
1-jul.-20	PSD4-474-20	ALCANCE A NUESTRO OFICIO PSD4-471-20 SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE DEDICACIÓN DIRECTOR DE OBRA EN LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-jul.-20	PSD4-475-20	ENVIÓ INFORME MENSUAL No. 11 Y ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 DEL PERIODO DE JUNIO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-jul.-20	PSD4-476-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-439 QUE NIEGA NUESTRA SOLICITUD DE ADICIÓN - SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
8-jul.-20	PSD4-478-20	ENVIÓ INFORME TECNICO DE ESTUDIO DE LAS MADERAS DE LA PASARELA DE CMPR	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
8-jul.-20	PSD4-479-20	ENVIÓ MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-423	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-jul.-20	PSD4-480-20	ENVIÓ ENSAYOS DE LABORATORIO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-jul.-20	PSD4-481-20	ENVIÓ APU NO PREVISTOS SEDE IMPRENTA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04	Versión	Cód.	ENTIDAD CONTRATANTE
	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
9-jul.-20	PSD4-482-20	ALCANCE AL OFICIO PSD4-479-20 ENVIÓ MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-423	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-jul.-20	PSD4-483-20	ENVIÓ INFORME FINAL CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-406	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-jul.-20	PSD4-484-20	CEPTO A SU OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF431 Y REITERACIÓN DE NUESTRAS SOLICITUDES SEGÚN OFICIO No PSD4-448-20 SOBRE: 1) PAGO DE LOS COSTOS DE LA ACTUAL SUSPENSIÓN DE HECHO DEL CONTRATO, 2) TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO Y SU LIQUIDACIÓN, ANTE LA INVI	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-jul.-20	PSD4-485-20	ENVIÓ DEL INFORME SEMANAL No 30	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-jul.-20	PSD4-486-20	SOLICITUD REPROGRAMACIÓN DE OBRA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
13-jul.-20	PSD4-487-20	RTA. OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-471 SOLICITUD DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
13-jul.-20	PSD4-488-20	ALCANCE A ENTREGA DE INFORMES MENSUALES 9, 10 Y 11 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, MAYO Y JUNIO DE 2020 RESPECTIVAMENTE	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
13-jul.-20	PSD4-489-20	ENVIÓ ACTAS DE ENTREGA DE LAS REPARACIONES SOLICITADAS EN LA SEDE MANZANA LEVANO, REALIZADAS LOS DIAS 19 DE JUNIO Y 3 DE JULIO DEL 2020	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-jul.-20	PSD4-492-20	ENVIÓ INFORME SEMANAL No 31 Y APU NP CML-IMP-41	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
15-jul.-20	PSD4-493-20	ENVIÓ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
15-jul.-20	PSD4-495-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-467 EN DONDE INDICA QUE EL EMBALAJE DE EQUIPOS DEL AREA DE PRODUCCIÓN DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL ES UN RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA, POR LO QUE EL PAGO DE DICHA ACTIVIDAD NO SE RECONOCERÁ	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
22-jul.-20	PSD4-496-20	ENVIÓ INFORME SEMANAL No 32	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-jul.-20	PSD4-497-20	ENVIÓ ENSAYOS DE LABORATORIO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-jul.-20	PSD4-498-20	ROGRAMACIÓN Y BALANCE ACTUALIZADOS RESPUESTA A COMUNICADO RECIBIDO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL PASADO 18 DE JULIO, EN RELACIÓN CON "OBSERVACIONES A PROGRAMACIÓN DE OBRA (PLAN DE CONTINGENCIA) ENTREGADA MEDIANTE COMUNICADO PSD4-486-20 DE FECHA 10 DE JULIO D	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-jul.-20	PSD4-499-20	RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE REPARACIÓN A LOS AVISOS LUMINOSOS DE LA ENTRADA DE LA SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
1-ago.-20	PSD4-500-20	ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD DE CUBIERTA HUNTER DOUGLAS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-jul.-20	PSD4-502-20	ENVIÓ INFORME ENSAYOS DE LABORATORIO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-jul.-20	PSD4-503-20	ENVIÓ INFORME SEMANAL No 33	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-jul.-20	PSD4-504-20	ENVIÓ INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-jul.-20	PSD4-505-20	ENVIÓ INFORME MENSUAL Y ACTA PARCIAL DE COBRO No 12	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
4-ago.-20	PSD4-506-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-481 INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE LAS MADERAS DE LAS PASARELAS DEL CMPR.	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-ago.-20	PSD4-507-20	ENVIÓ APU EN RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-478	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
4-ago.-20	PSD4-508-20	ENVIÓ APU EN RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-472	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
6-jul.-20	PSD4-509-20	ENVIÓ ACTA PARCIAL DE COBRO No 12, SEGÚN ACTA DE REUNIÓN No 150, DE FECHA AGOSTO 04 DE 2020	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
12-ago.-20	PSD4-510-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-493 ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-jul.-20	PSD4-511-20	ENVIÓ INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-ago.-20	PSD4-512-20	. RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-487 OBSERVACIONES A INSTALACIONES REDES SISTEMA DE DETECCIÓN RED CONTRA INCENDIOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-ago.-20	PSD4-513-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-486	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-ago.-20	PSD4-515-20	ENVIÓ RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-492 - REPROGRAMACIÓN DE OBRA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
12-ago.-20	PSD4-517-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-470 ENTREGA SUBSANACIÓN DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
12-ago.-20	PSD4-518-20	ENVIÓ RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-492 - REPROGRAMACIÓN DE OBRA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
13-ago.-20	PSD4-519-20	ALCANCE A OFICIO PSD4-505-20 ENVIÓ INFORME MENSUAL No. 12	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-ago.-20	PSD4-520-20	ENVIÓ INFORME SEMANAL 34	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-ago.-20	PSD4-521-20	ENVIÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE LA ALCALDÍA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-ago.-20	PSD4-521-20-A	ENVIÓ DOCUMENTO DE PAZ Y SALVO DE TANIA ERIKA ROMERO LEAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-ago.-20	PSD4-523-20	SITUACIÓN CON EL CONTRATISTA OLMO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-ago.-20	PSD4-525-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-505	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-ago.-20	PSD4-526-20	ENVIÓ ACTA DE PACTACION DE PRECIOS No 10	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-ago.-20	PSD4-527-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-506 SOLICITUD DE SEGUIMIENTO EN OBRA RUTA CRITICA COMPONENTE ELÉCTRICO.	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-ago.-20	PSD4-528-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-507 OBSERVACIONES A LAS INSTALACIONES DE LAS REDES DE DETECCIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS Y CONCEPTO SOBRE EL DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-ago.-20	PSD4-529-20	PROCEDIMIENTO PARA REPARACIÓN DE LA PASARELA DE LA SEDE DE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
20-ago.-20	PSD4-530-20	ENVIÓ APU TRANSFERENCIAS ELECTRICAS SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-ago.-20	PSD4-531-20	ENVIÓ INFORME SEMANAL 35	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-ago.-20	PSD4-532-20	ENVIÓ APU NO PREVISTOS SEDE IMPRENTA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-ago.-20	PSD4-533-20	RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-521 ENTREGA DE FICHAS DE EQUIPOS DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-ago.-20	PSD4-534-20	ENVIÓ INFORME SEMANAL 36	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-ago.-20	PSD4-535-20	ENVIÓ ACTA DE PACTACION DE PRECIOS No. 11	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-ago.-20	PSD4-536-20	ENVIÓ APU BOMBAS QUIMICOS Y FLAUTA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-ago.-20	PSD4-537-20	ENVIÓ INFORME MENSUAL Y ACTA DE PARCIAL DE COBRO No. 13	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
1-sep.-20	PSD4-538-20	. ENVIÓ APU NO PREVISTOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL - BANDEJA PORTACABLES	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
4-sep.-20	PSD4-539-20	. RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-535 SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS NP-CML-IMP-88 Y NP-CML-IMP-56	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
7-sep.-20	PSD4-540-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-530 ENVIÓ INFORME MENSUAL Y ACTA PARCIAL DE COBRO No. 13	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
7-sep.-20	PSD4-541-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-531 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTO DE LA BANDEJA PORTACABLE, DE LA BOMBA PARA QUIMICOS y FLAUTA DE 3"	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-sep.-20	PSD4-542-20	ENVIÓ INFORME SEMANAL 37	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-sep.-20	PSD4-543-20	SOLICITUD POR SITUACIONES DE OBRA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA

2347

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04	Versión	Cód.	ENTIDAD CONTRATANTE
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
10-sep.-20	PSD4-545-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-541 ENVIÓ INFORME MENSUAL Y ACTA PARCIAL DE COBRO No. 13	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-sep.-20	PSD4-546-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-540 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No. 159 Y 160	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-sep.-20	PSD4-547-20	COMPROMISOS DE LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-sep.-20	PSD4-549-20	ENVIÓ ACTA DE PACTACION DE PRECIOS No 12	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-sep.-20	PSD4-550-20	ENVIÓ INFORME SEMANAL 38	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-sep.-20	PSD4-551-20	ENVIÓ INFORME FINAL PARA LIQUIDACIÓN SEDE MANZANA LIEVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
18-sep.-20	PSD4-551-20	ENVIÓ PROGRAMACIÓN DE OBRA, FLUJO DE CAJA Y BALANCE DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-sep.-20	PSD4-552-20	ENVIÓ BALANCE IMPRENTA DISTRITAL A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
22-sep.-20	PSD4-553-20	ENVIÓ ALCANCE AL OFICIO PSD4-549-20 ACTA DE PACTACION No 12	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-sep.-20	PSD4-556-20	ENVIÓ APU PUERTA CELOSIA Y CHAPA ANTIPANICO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
1-oct.-20	PSD4-559-20	ENVIÓ FICHAS TÉCNICAS BOMBAS DE QUÍMICOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
2-oct.-20	PSD4-560-20	ENVIÓ INFORME MENSUAL VFL SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
5-oct.-20	PSD4-561-20	ENVIÓ INFORME MENSUAL Y ACTA PARCIAL DE COBRO No. 14	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
5-oct.-20	PSD4-562-20	ENVIÓ ACTA PARCIAL DE COBRO No. 15 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
5-oct.-20	PSD4-563-20	RESPUESTA SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-567 PROGRAMACIÓN DE OBRA, FLUJO DE CAJA Y BALANCE DE OBRA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
7-oct.-20	PSD4-564-20	RESPUESTA SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-571 ENVIÓ APU NO PREVISTOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL - PUERTA METÁLICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS PARARRAYOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
7-oct.-20	PSD4-565-20	RESPUESTA SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-569 BOMBA PARA QUÍMICOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-oct.-20	PSD4-566-20	RESPUESTA SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-572 ACTA DE RECIBO PARCIAL No 14	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
13-oct.-20	PSD4-567-20	ENVIÓ PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-oct.-20	PSD4-569-20	ACTAS DE ENTREGA POR ESPACIOS ÁREA ADMINISTRACIÓN Y PISO EPÓXICO ÁREA DE PRODUCCIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
15-oct.-20	PSD4-571-20	ENVIÓ APU PUERTA CELOSÍA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-oct.-20	PSD4-572-20	ENVIÓ INFORME SEMANAL 42	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
21-oct.-20	PSD4-573-20	ENTREGA PLANOS RECORD DIGITAL PARA REVISIÓN PRE IMPRESIÓN DEL COMPONENTE HIDRAULICO, RED CONTRA INCENDIOS Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
22-oct.-20	PSD4-574-20	ENVIÓ APU MORTERO EPÓXICO DE REPARACIÓN ÁREA DE PRODUCCIÓN SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
22-oct.-20	PSD4-575-20	ENVIÓ APU NP-IMP-170 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE RELÉ DIRECCIONABLE INTELIGENTE DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-oct.-20	PSD4-576-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-581 - SOLICITUD DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PENDIENTES POR PRESENTAR A LA INTERVENTORIA ARQUITECTURA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-oct.-20	PSD4-576-20	ENVIÓ APU SEÑALÉTICA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-oct.-20	PSD4-577-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-584 - APROBACIÓN DE PRECIOS APU COMPONENTE SENSORES	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-oct.-20	PSD4-577-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-582 APREMIO POR CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-oct.-20	PSD4-577-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-580 SOLICITUD DE ACCIONES Y MEDIDAS INMEDIATAS PARA GARANTIZAR LA INSTALACIÓN DE PISO EPÓXICO Y PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO DE LA ESCARIFICACIÓN Y MORTERO DE REPARACIÓN PARA PISO EXISTENTE	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
23-oct.-20	PSD4-578-20	ENVIÓ APU DPS PARARRAYOS TRANSFORMADOR SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-oct.-20	PSD4-581-20	ENVIÓ INFORMES FINALES SEDE MANZANA LIEVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-oct.-20	PSD4-579-20	ENVIÓ ACTA DE PACTACION DE PRECIOS No 13	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-oct.-20	PSD4-580-20	ENVIÓ BALANCE A 27 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
28-oct.-20	PSD4-582-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-586 PROPUESTA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DEL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO MORTERO EPÓXICO DE REPARACIÓN ÁREA DE PRODUCCIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-oct.-20	PSD4-583-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-568 PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-oct.-20	PSD4-584-20	CIELO RASO EN MADERA DE LA SEDE MANZANA LIEVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
30-oct.-20	PSD4-585-20	RADICACIÓN DOCUMENTACIÓN EN CODENSA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-oct.-20	PSD4-586-20	ENVIÓ INFORME SEMANAL 43	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
31-oct.-20	PSD4-587-20	RESPUESTA AL OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-589 APU ELÉCTRICOS 160-170-174 Y CIVIL 99 - ADICIONAL NP-175	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
5-nov.-20	PSD4-588-20	ENVIÓ ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS No. 13	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
6-nov.-20	PSD4-589-20	ENVIÓ APU ELÉCTRICO 171 TRANSFORMADOR DE 110 A 24 VOLTIOS	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-nov.-20	PSD4-590-20	ENVIÓ INFORME MENSUAL No. 15 Y ACTA PARCIAL DE COBRO No. 16	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
10-nov.-20	PSD4-589-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-601 OBSERVACIONES AL INFORME FINAL MANZANA LIEVANO - LIQUIDACIÓN DE LA SEDE	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-nov.-20	PSD4-590-20	ENVIÓ INFORME SEMANAL 44	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
13-nov.-20	PSD4-594-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-604 OBSERVACIONES AL ACTA DE RECIBO PARCIAL 16	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-nov.-20	PSD4-595-20	ENVIÓ ACTA DE PACTACION DE PRECIOS No 14	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-nov.-20	PSD4-594-20	ENVIÓ INFORME SEMANAL 45	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
20-nov.-20	PSD4-595-20	ENVIÓ CD MANUAL DE MANTENIMIENTO Y PLANOS RECORD	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-nov.-20	PSD4-596-20	ENVIÓ INFORME SEMANAL 45	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-nov.-20	PSD4-598-20	GA-4233000-730-2019-OF-602 REQUERIMIENTO POR CALIDAD DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS SOLICITUD DE RESPUESTA AL OFICIO NO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-585 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020 Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN Y AJUSTE A LA REVISIÓN RETIE DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-nov.-20	PSD4-599-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-606 SOLICITUD RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ CON OFICIO No 2-2020-18405 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-nov.-20	PSD4-600-20	RESPONSABILIDAD SOBRE LAS MAQUINAS DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-nov.-20	PSD4-601-20	PAGO SE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
2-dic.-20	PSD4-602-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-617 EQUIPOS ENCONTRADOS CON DAÑOS FÍSICOS DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL ZONA DE PRODUCCIÓN.	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04	Versión	Cód.	ENTIDAD CONTRATANTE
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	4233000-730 DEL 2019
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
9-dic.-20	PSD4-603-20	ENVIÓ INFORME MENSUAL No 16	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
16-dic.-20	PSD4-605-20	ENVIÓ LLAVES SEDE IMPRENTA	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-dic.-20	PSD4-606-20	ENVIÓ ACTA PARCIAL DE COBRO No 17	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-dic.-20	PSD4-607-20	ENVIÓ ACTA PARCIAL DE COBRO No 18	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-ene.-21	PSD4-609-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-634 DEVOLUCIÓN FACTURA No 18 - ACTA No. 18	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-ene.-21	PSD4-610-20	SOLICITUD INFORMACIÓN PAGA ACTA No. 15 DE OCTUBRE DE 2020	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-ene.-21	PSD4-611-20	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-633 CON ASUNTO "OBSERVACIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COBRO NO 17 –ENVIADA MEDIANTE OFICIO PSD4-606-20 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020".	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
19-ene.-21	PSD4-612-20	RESPUESTA A SUS OFICIOS AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-628 Y AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-638 ATENCIÓN POSVENTAS SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
22-ene.-21	PSD4-613-20	RESPUESTA A SUS OFICIOS AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-627 Y AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-637 DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-ene.-21	PSD4-615-20	RESPUESTA A SUS OFICIOS AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-628 Y AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-638 ATENCIÓN POSVENTAS SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
29-ene.-21	PSD4-616-20	RESPUESTA A SUS OFICIOS AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-627 Y AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-637 DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
9-feb.-21	PSD4-617-20	RESPUESTA A SUS OFICIOS AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-639 ENVIÓ FACTURA CORRESPONDIENTE AL ACTA DE COBRO No 15 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-feb.-21	PSD4-618-20	RESPUESTA A SUS OFICIOS AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-622 Y AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-629 PLANOS RECORD	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-feb.-21	PSD4-619-20	RESPUESTA A SUS OFICIOS AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-641 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
17-feb.-21	PSD4-620-20	RESPUESTA A SUS OFICIOS AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-649 CON ASUNTO "RESPUESTA AL OFICIO No PSD4-611-21 OBSERVACIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COBRO NO 17 –ENVIADA MEDIANTE OFICIO PSD4-606-20 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020"	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
27-feb.-21	PSD4-615-20	RESPUESTA A SUS OFICIOS AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-647 ATENCIÓN POSVENTAS SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-mar.-21	PSD4-622-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-644 DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO - SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-mar.-21	PSD4-623-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-644 DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO - SEDE CMPR	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA
3-mar.-21	PSD4-624-20	RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-644 DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO - SEDE MANZANA DEVANO	CONSORCIO PRUNI SEDES	ARQUITECTURA URBANA LTDA

Nombre: ARQ. HERNANDO CAZA BERRIO
Cargo REPRESENTANTE LEGAL

2349

ANEXO No. 5
BITÁCORAS DE OBRA

ANEXO No. 6
PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

	CONTROL DE CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES	Versión	
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	01	

CONTRATO No. :	4233000-730- 2019
OBJETO:	OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

Fecha	Material	Descripción	Ficha de Seguridad	Información Técnica	Certificado de Calibración	Certificado de Calidad	Ensayo de laboratorio	Localización	Laboratorio / Proveedor	Ensayo realizado por	Análisis de Resultados	
											Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
										P/C/I*	S/N	
agosto-19	SIKA ANCHOR FIX - 3001	Adhesivo para anclajes de alta resistencia a base de resinas EPOXICA	X					IMPRENTA DISTRITAL	SIKA	P	S	
agosto-19	CEMENTO	Cementos grises, blancos y de pozos de petróleo	X					IMPRENTA DISTRITAL	LAFARGE HOLCIM	P	S	
agosto-19	PINTULUX - PINTURA	Esmalte alquidico	X					MANZANA LIÉVANO	PINTUCO	P	S	
agosto-19	WASH PRIMER	Acondicionador de superficies metálicas		X				MANZANA LIÉVANO	HEXION	P	S	
agosto-19	MANÓMETRO ANÁLOGO	Manómetro Análogo - Calculo de presión en tuberías			X			MANZANA LIÉVANO	EXACT	P	S	
agosto-19	MASTER EMACO P-1040	Adhesivo epóxico para unir concreto nuevo con viejo	X					IMPRENTA DISTRITAL	BASF	P	S	
agosto-19	BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO	Acero 5/8"				X		IMPRENTA DISTRITAL	SIDENAL	P	S	
septiembre-19	BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO	Barra No 5					X	IMPRENTA DISTRITAL	LABORATORIO GGS	I	S	Ensayo de doblado de barras corrugadas para refuerzo de concreto
septiembre-19	MANÓMETRO ANÁLOGO	Manómetro Análogo			X			IMPRENTA DISTRITAL	ICONTEC	C	S	
septiembre-19	CEMENTO	Cemento Hidráulico		X				IMPRENTA DISTRITAL	FORTECEM	P	S	
septiembre-19	SIKAGROUT 212	Mortero sin contracción para anclajes y rellenos de precisión	X					IMPRENTA DISTRITAL	SIKA	P	S	
septiembre-19	BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO	Acero 5/8"				X		IMPRENTA DISTRITAL	SIDENAL	P	S	
septiembre-19	BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO	Acero 7/8"				X		IMPRENTA DISTRITAL	SIDENAL	P	S	
septiembre-19	BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO	ROLLO CORRUGADO No 3				X		IMPRENTA DISTRITAL	SIDENAL	P	S	
septiembre-19	LADRILLO COMUN RECOCIDO						X	IMPRENTA DISTRITAL	ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	P	S	Ensayo de compresión

	CONTROL DE CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES	Versión	
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	01	

CONTRATO No. :	4233000-730- 2019
OBJETO:	OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

Fecha	Material	Descripción	Ficha de Seguridad	Información Técnica	Certificado de Calibración	Certificado de Calidad	Ensayo de laboratorio	Localización	Laboratorio / Proveedor	Ensayo realizado por	Análisis de Resultados	
											Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
										P/C/I*	S/N	
septiembre-19	TUBERÍA A PRESIÓN	CELTA				X		IMPRENTA DISTRITAL	ICONTEC	P	S	
septiembre-19	TUBERÍA DURAFORT ALCANTARILLADO	CELTA				X		IMPRENTA DISTRITAL	ICONTEC	P	S	
septiembre-19	TUBOS DE PRESIÓN DE PVCO	CELTA				X		IMPRENTA DISTRITAL	ICONTEC	P	S	
septiembre-19	TUBOS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO DURAFORT	CELTA				X		IMPRENTA DISTRITAL	ICONTEC	P	S	
septiembre-19	ACCESORIOS PRESIÓN	CELTA				X		IMPRENTA DISTRITAL	ICONTEC	P	S	
septiembre-19	TUBO DE PVC PARA AISLAR Y PROTEGER CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS ELÉCTRICOS Y	CELTA				X		IMPRENTA DISTRITAL	ICONTEC	P	S	
septiembre-19	ENTIBADO METÁLICO	DGUV TEST				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	EURO TEST CERTIFICATE	P	S	
septiembre-19	CAJAS DE CONEXIÓN CONDUIT	METÁLICAS				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CIDET	P	S	
septiembre-19	CABLES MONOPOLARES Y MULTICONDUCTORES PARA FUERZA	SERIE 8000 PARA FUERZA 600V				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CIDET	P	S	
septiembre-19	CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	SERIE 8000 PARA FUERZA 600V				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CIDET	P	S	
septiembre-19	LUMINARIAS DE EMERGENCIA					X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	LENOR COLOMBIA S.A.S	P	S	
septiembre-19	INTERRUPTORES MANUALES					X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CIDET	P	S	
septiembre-19	TOMACORRIENTES					X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CIDET	P	S	
septiembre-19	COMBINACIÓN INTERRUPTOR Y TOMACORRIENTE					X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CIDET	P	S	
septiembre-19	SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS Y PUESTA A TIERRA					X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CERTECNICA	P	S	

	CONTROL DE CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES	Versión
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	01

CONTRATO No. :	4233000-730- 2019
OBJETO:	OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

Fecha	Material	Descripción	Ficha de Seguridad	Información Técnica	Certificado de Calibración	Certificado de Calidad	Ensayo de laboratorio	Localización	Laboratorio / Proveedor	Ensayo realizado por	Análisis de Resultados	
											Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
										P/C/I*	S/N	
septiembre-19	SIKA FLEX - 1A PLUS	Sellador profesional de alto desempeño	X					CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	SIKA	P	S	
septiembre-19	SIKALASTIC - 8850	Membrana de poliuria pura de dos componentes aplicada con equipo de aspersión, con alta resistencia química y mecánica	X					CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	SIKA	P	S	
octubre-19	TABLEROS PARA BAJA TENSIÓN MARCA LUMINEX					X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CIDET	P	S	
octubre-19	SIKADUR-32 PRIMER	Resina viscosa	X					CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	SIKA	P	S	
octubre-19	SIKAGROUT 212	Mortero color gris concreto	X					CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	SIKA	P	S	
octubre-19	TUBERÍA DURAFORT ALCANTARILLADO	CELTA				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ICONTEC	P	S	
octubre-19	GEOTEXTIL TEJIDO	MARV		X				CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	PAVCO	P	S	
octubre-19	ADHESIVO EPÓXICO DURAFORT	CELTA	X					CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CELTA	P	S	
octubre-19	LUMINARIAS					X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	NYCE COLOMBIA	P	S	
octubre-19	BOMBILLOS LED LUMINARIAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA	-				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	LENOR	P	S	
octubre-19	IGOL DENSO PLUS	Protección impermeable con aditivo antiraiz para estructuras enterradas y jardineras	X					CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	SIKA	P	S	
octubre-19	IGOL IMPRIMANTE	Imprimante bituminoso forma parte del sistema IGOL DENSO PLUS	X					CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	SIKA	P	S	
octubre-19	ALAMBRÓN	HIERRO FIGURADO					X	IMPRENTA DISTRITAL	GERDAU	P	S	
octubre-19	BARRA CORRUGADA	HIERRO FIGURADO					X	IMPRENTA DISTRITAL	PAZ DEL RIO	P	S	
octubre-19	BLOQUE ESTÁNDAR No 4	30X20X10		X				IMPRENTA DISTRITAL	LADRILLERA LA ESTRELLA	P	S	

	CONTROL DE CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES	Versión	
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	01	

CONTRATO No. :	4233000-730- 2019
OBJETO:	OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

Fecha	Material	Descripción	Ficha de Seguridad	Información Técnica	Certificado de Calibración	Certificado de Calidad	Ensayo de laboratorio	Localización	Laboratorio / Proveedor	Ensayo realizado por	Análisis de Resultados	
											Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
										P/C/I*	S/N	
octubre-19	WASH PRIMER	Acondicionador de superficies metálicas		X				MANZANA LIÉVANO	HEXION	P	S	
octubre-19	PINTULUX - PINTURA	Esmalte alquidico	X					MANZANA LIÉVANO	PINTUCO	P	S	
octubre-19	TUVALREP SAS	Redes contra incendios A-795 Negro				X		MANZANA LIÉVANO	COLMENA	P	S	
octubre-19	TUVALREP SAS	Tubería presión negro A-53				X		MANZANA LIÉVANO	COLMENA	P	S	
noviembre-19	LUMINARIAS TIPO LED	Luminarias tipo LED para uso exterior (Ojo de bwey)				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	SGS COLOMBIA S.A.S	P	S	
noviembre-19	SIKAFLEX CONSTRUCTION +	Sellador para fachadas de concreto y mampostería	X					CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	SIKA	P	S	
noviembre-19	PUERTA CORTAFUEGO	Puerta cortafuego abisagrada metálica, de una hoja y doble galvanizada resistente al fuego				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CERTECNICA	P	S	
noviembre-19	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MARCHA CHINT	Monopolares, bipolares y tripolares desde 1 hasta 63 A				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ONAC	P	S	
noviembre-19	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MARCHA CHINT	En caja moldeado desde 10 hasta 1250 A				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CIDET	P	S	
noviembre-19	TOMAS Y CLAVIJAS	Industriales				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ONAC	P	S	
noviembre-19	C THHN7THWN-2 6 AWG Cu(B)					X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	PROCABLES	P	S	
noviembre-19	PANEL DE CONTROL DIRECCIONABLE	MS-9200UDLS		X				IMPRENTA DISTRITAL		P	S	
diciembre-19	LUMINARIAS	Monolito				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	LENOR COLOMBIA S.A.S	P	S	
diciembre-19	PLATINAS DE COBRE	C11000 Espesores 1/8" a 1/2"				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CIDET	P	S	
diciembre-19	LUMINARIAS TIPO LED	Luminarias tipo LED para uso exterior (Ojo de bwey)				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	SGS COLOMBIA S.A.S	P	S	

	CONTROL DE CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES	Versión	
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	01	

CONTRATO No. :	4233000-730- 2019
OBJETO:	OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

Fecha	Material	Descripción	Ficha de Seguridad	Información Técnica	Certificado de Calibración	Certificado de Calidad	Ensayo de laboratorio	Localización	Laboratorio / Proveedor	Ensayo realizado por	Análisis de Resultados	
											Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
										P/C/I*	S/N	
diciembre-19	LED BALA 60W HIGH POWER	Luminarias Monolito central		X				CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	DIALux	P	S	
diciembre-19	RESINA DE POLIÉSTER - CRISTALAN 863	Poliéster Isoftálicos con resistencia química para tuberías y tanques		X				CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ANDERCOL	P	S	
diciembre-19	MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN	PINZUAR LTDA			X			IMPRENTA DISTRITAL	CONCRELAB	P	S	
diciembre-19	BARRA CORRUGADA	Acero de refuerzo				X		IMPRENTA DISTRITAL	PAZ DEL RIO	P	S	
diciembre-19	CEMENTO	Cementos grises, blancos y de pozos de petróleo	X					IMPRENTA DISTRITAL	LAFARGE HOLCIM	P	S	
diciembre-19	MORTERO 12.5 Mpa	Diseño de mezcla					X	IMPRENTA DISTRITAL	IDICOL	P	S	
enero-20	CONCRETO DE 4000 PSI	Diseño de mezcla					X	IMPRENTA DISTRITAL	IDICOL	P	S	
marzo-20	LUMINARIAS	Led bala HIGH POWER, Led Kardan Una Luz, Led Kardan Dos Luces, Led Kardan Tres Luces, Led Spot Track, Led Ecokit				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	LENOR COLOMBIA S.A.S	P	S	
marzo-20	BOMBILLOS LED LUMINARIAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA					X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	LENOR	P	S	
marzo-20	CIRCUIT INTERRUPTERS	KCKS, E48380				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	UL PRODUCT IQ	P	S	
marzo-20	CABLES MONOPOLARES Y MULTICONDUCTORES DE COBRE SUAVE O ALUMINIO	Cables y conductores eléctricos Serie 8000 - 600 V				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CIDET	P	S	
marzo-20	VARILLA MACIZA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA	Entera				X		CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CIDET	P	S	
marzo-20	MOTOBOMBA	Pozo eyector sistema de filtro perimetral		X				CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	AQUA PAK	P	S	
marzo-20	S-FTP CABLE CAT 6A - XG SERIES	Transmisión de voz y datos en redes de área local (LAN),		X				CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	HOWELL NETWORK	P	S	

	CONTROL DE CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES	Versión	
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	01	

CONTRATO No. :	4233080-730- 2019
OBJETO:	OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

Fecha	Material	Descripción	Ficha de Seguridad	Información Técnica	Certificado de Calibración	Certificado de Calidad	Ensayo de laboratorio	Localización	Laboratorio / Proveedor	Ensayo realizado por	Análisis de Resultados	
											Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
										P/C/I*	S/N	
marzo-20	KEYSTONE JACKS CAT6A	Transmisión de voz y datos en redes de área local (LAN),		X				CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	HOWELL NETWORK	P	S	
marzo-20	PATCH CORDS CAT6A	Transmisión de voz y datos en redes de área local (LAN),		X				CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	HOWELL NETWORK	P	S	
marzo-20	PATCH PANELS CAT6A	Transmisión de voz y datos en redes de área local (LAN),		X				CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	HOWELL NETWORK	P	S	
marzo-20	SWITCHES INTELIGENTES	SERIE 220		X				CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CISCO	P	S	
marzo-20	ID CABLE PANEL VOZ Y DATOS	Cable Tyco CAT 6A F/UTP CMR					X	CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	LINKWARE PC	P	S	
marzo-20	PERFILERÍA	Ductería Pota cable, metálico, perfilería, sistema estructural liviano, defensas viales, cofres metálicos, cajas de paso				X		IMPRENTA DISTRITAL	ICONTEC	P	S	
marzo-20	TUBERÍA	Welded Tube				X		IMPRENTA DISTRITAL	ICONTEC	P	S	
junio-20	TUBOS CONDUIT METÁLICOS RIGID	Diámetro 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", 4" y 6" incluye uniones, niples, codos y curvas				X		IMPRENTA DISTRITAL	CIDET	P	S	
junio-20	CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	Cobre desnudo, suave, semiduro y duro, cableado concéntrico				X		IMPRENTA DISTRITAL	CIDET	P	S	
junio-20	D-WT	Inmunizante para madera	X			X		IMPRENTA DISTRITAL	CIDET	P	S	
julio-20	HOT ROLLED CAL A-36	Plantina hot rolled cal A-36 IMT - 60 -4.5 mm				x		IMPRENTA DISTRITAL	COLMALLAS	P	S	
julio-20	ADOQUÍN PARA USO VEHICULAR (20CM*10CM*6CM)	Adoquín para uso vehicular				x		IMPRENTA DISTRITAL	CENTRAL DE ENSAYOS Y DISEÑOS LTDA	P	S	

	CONTROL DE CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES	Versión	
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	01	

CONTRATO No. :	4233000-730- 2019
OBJETO:	OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

Fecha	Material	Descripción	Ficha de Seguridad	Información Técnica	Certificado de Calibración	Certificado de Calidad	Ensayo de laboratorio	Localización	Laboratorio / Proveedor	Ensayo realizado por	Análisis de Resultados	
											Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
										P/C/I*	S/N	
julio-20	ESTRUCTURA PARA CIELO RASO	Angulo /Viguetas y Omegas.		X				IMPRENTA DISTRITAL	PLETORA PCV Y LAMINADOS.	P	S	
julio-20	POZO DE INSPECCIÓN	CARGUES Y FONDO DIÁMETRO 1.70M/ CONO DE REDUCCIÓN.					X	IMPRENTA DISTRITAL	CONCRELAB.	P	S	Ensayo a la compresión (NTC 673-2010) prefabricados pozo de inspección. Cargues y fondos diámetro 1.70m = 5235 PSI
agosto-20	GENERADORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS.	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO.				X		IMPRENTA DISTRITAL	ACREDITADO ONAC "ORGANIZACIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN COLOMBIANA	P	S	ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN TIPO SELLO 5- ISO/IEC 17067
agosto-20	PINTURA VINILO TIPO 1 -COLOR GRIS BASALTO.	INDUPIN EVOLUCIÓN AL FUTURO		X				IMPRENTA DISTRITAL	INDUPIN- EVOLUCIÓN	C	S	
agosto-20	PINTURA VINILO TIPO 1 -COLOR GRIS BASALTO.	PINTURAS TITO PABON		X				IMPRENTA DISTRITAL	PINTURAS TITO PABON	C	S	
agosto-20	CERTIFICADO DE PRUEBAS PARA TRANSFORMADOR	GENERADOR ELÉCTRICO DE STAND BY DE 400KVA, 4400V, 60HZ				X		IMPRENTA DISTRITAL	AWA INGENIERÍA LTDA	p	S	
agosto-20	CABLE 500 MCM COBRE/CABLE 350 MCM COBRE/CABLE DESNUDO -210	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO.				X		IMPRENTA DISTRITAL	CIDET "CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO	P	S	
agosto-20	PLATA ELECTRICA	DECLARACIÓN DE IMPORTACION"AGENCIA DE ADUANAS ADUASIA S.A.S NIVEL 2.				X		IMPRENTA DISTRITAL	AGENCIA DE ADUANAS ADUASIA S.A.S NIVEL 2	P	S	PLANTAS ELECTRICAS & SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.A.S.
agosto-20	CABLES MONOPOLARES Y MULTICONDUCTORES DE COBRE SUAVE O ALUMINIO SERIE 8000,PARA FUERZA ,600V.APTOS PARA USO EN CT (CABLE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Nº 01268				X		IMPRENTA DISTRITAL	CIDET "CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICODEL SECTOR ELÉCTRICO	C	S	CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS FABRICADOS POR PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

	CONTROL DE CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES	Versión	
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	01	

CONTRATO No. :	4233000-730- 2019
OBJETO:	OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

Fecha	Material	Descripción	Ficha de Seguridad	Información Técnica	Certificado de Calibración	Certificado de Calidad	Ensayo de laboratorio	Localización	Laboratorio / Proveedor	Ensayo realizado por	Análisis de Resultados	
											Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
										P/C/I*	S/N	
agosto-20	TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 30MM *2.5*5800MM	HI-FOG SPRINKLER SYSTEM W HEAT - TUBE EN 10217-7TC1W2R DIAMTREO 38 MM *3 H MADE IN ITALY				X		IMPRENTA DISTRITAL	A.D TUBI INOSSIDABILISPA "MARIOFF HI-FOG"	P	S	WELKED TUBE 12.00*3*5800MM
agosto-20	TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 30MM *2.5*5800MM	HI-FOG SPRINKLER SYSTEM W HEAT - TUBE EN 10217-7TC1W2R DIAMTREO 30 MM *2.5 H MADE IN ITALY				X		IMPRENTA DISTRITAL	A.D TUBI INOSSIDABILISPA "MARIOFF HI-FOG"	P	S	WELKED TUBE 12.00*2.5*5800MM
agosto-20	TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 12MM *1.2*5800MM	HI-FOG SPRINKLER SYSTEM W HEAT - TUBE EN 10217-7TC1W2R DIAMTREO 12 MM *1.2H MADE IN ITALY				X		IMPRENTA DISTRITAL	A.D TUBI INOSSIDABILISPA "MARIOFF HI-FOG"	C	S	WELKED TUBE 12.00*1.2*5800MM
agosto-20	TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 12MM *1.2*5800MM	HI-FOG SPRINKLER SYSTEM W HEAT - TUBE EN 10217-7TC1W2R DIAMTREO 12 MM *1.2H MADE IN ITALY				X		IMPRENTA DISTRITAL	A.D TUBI INOSSIDABILISPA "MARIOFF HI-FOG"	C	S	WELKED TUBE 12.00*1.2*5800MM
agosto-20	TUBERÍA METÁLICA ACCESORIOS METÁLICOS	STEEL ELECTRICA METALLIC TUBING ALBOS 90 DEGREES, "Codos de tubería metálica eléctrica de acero de 90 grados" STEEL ELECTRICA METALLIC TUBINGS "tubos metálicos eléctricos acero".				X		IMPRENTA DISTRITAL	ELECTRICA METALLIC TUBING	C	S	
agosto-20	CELDA SF6	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO(CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CELDAS PARA MEDIA TENSIÓN.				X		IMPRENTA DISTRITAL	ELECTRICA METALLIC TUBING	C	S	

	CONTROL DE CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES	Versión	
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	01	

CONTRATO No. :	4233000-730- 2019
OBJETO:	OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

Fecha	Material	Descripción	Ficha de Seguridad	Información Técnica	Certificado de Calibración	Certificado de Calidad	Ensayo de laboratorio	Localización	Laboratorio / Proveedor	Ensayo realizado por	Análisis de Resultados	
											Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
										P/C/I*	S/N	
septiembre-20	IW-EPOXYFILLER CON IW-NIV	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO POLÍMETRO EPÓXICO LIQUIDO (KATALIZACION)		X				IMPRENTA DISTRITAL	INDUWORKER	C	S	ES POLÍMERO EPÓXICO LIQUIDO, QUE ENDURECE POR REACCIÓN QUÍMICA (CATALIZACION)ENTRE DOS COMPONENTES, USADO COMO PRIMER ,PUENTE DE ADHERENCIA ,CAPAS DE NIVELACIÓN O REGULACIÓN Y BÚSQUEDA.
septiembre-20	IW- MASILLEPOX	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO MASILLA EPOXICA		X				IMPRENTA DISTRITAL	INDUWORKER	C	S	MASILLA EPOXICA PARA REPARACIÓN DE HUECOS,GRIETAS,FISURAS Y/O COMO BARRERA DE VAPOR
septiembre-20	IW- EPOXIFILLER CON IW-WET	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO POLÍMERO EPÓXICO LIQUIDO (CATALIZACION)		X				IMPRENTA DISTRITAL	INDUWORKER	C	S	ES UN POLÍMERO EPÓXICO LIQUIDO, QUE ENDURECE POR REACCIÓN QUÍMICA(CATALIZACION)ENTRE DOS COMPONENTES, USANDO COMO PRIMER PUENTE DE ADHERENCIA ,CUANDO LA SUPERFICIE A TRABAJAR ESTA HÚMEDA.
septiembre-20	IW- MORTEROEPOX	MORTERO EPÓXICO DE REPARACIÓN DE JUNTAS,HUECOS,CRATERES,ETC.		X				IMPRENTA DISTRITAL	INDUWORKER	C	S	MORTERO EPÓXICO USADO PARA LA REPARACIÓN RÁPIDA DE JUNTAS,HUECOS,CRATERES,ETC.,QUE ENDURECE POR REACCIÓN QUÍMICA(CATALIZACION)ENTRE TRES COMPONENETES,BRINDANDO REPARACIONES DE CARACTERÍSTICAS A LAS DEL CONCRETO, JUNTO CON LA VENTAJAS INHERENTES DE LOS EPOXICOS.
septiembre-20	IW-EPOXYCOVER CON IW-TCR 800	PINTURA EPOXICA 100% SOLIDOS PARA RECUBRIMIENTOS EXIGENTES.		X				IMPRENTA DISTRITAL	INDUWORKER	C	S	ES UN RECUBRIMIENTO DE BAJO ESPESOR A BASE DE RESINAS EPOXICAS DE ALTOS SOLIDOS, QUE ENDURECE POR REACCIÓN QUÍMICA(CATALIZACION) ENTRE DOS COMPONENTES, BRINDANDO PROTECCION,ENDURECIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS SUPERFICIES

	CONTROL DE CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES	Versión	
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	01	

CONTRATO No. :	4233000-730- 2019
OBJETO:	OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE RÉAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

Fecha	Material	Descripción	Ficha de Seguridad	Información Técnica	Certificado de Calibración	Certificado de Calidad	Ensayo de laboratorio	Localización	Laboratorio / Proveedor	Ensayo realizado por	Análisis de Resultados	
											Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
										P/C/I*	S/N	
septiembre-20	CARGAS DE CUARZO DE SILICE	SON CARGAS DE CUARZO DE-SILICE DE DIFERENTES GRANULOMETRÍAS		X				IMPRENTA DISTRITAL	INDUWORKER	C	S	SE MEZCLA CON PRODUCTOS EPOXICOS PARA GENERAR ESPESOR Y MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA.
septiembre-20	CELDA DE MEDIA TENSIÓN	SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA ALOJAR TRASFORMADORES				X		IMPRENTA DISTRITAL	QCERT"ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN"	C	S	CELDA AUTO SOPORTADA CON LÁMINAS LATERALES Y SUPERIORES CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN DE ACUERDO AL DISEÑO
septiembre-20	TRASFERENCIA AUTOMÁTICA PARA 250 KVA. TIPO AC-3A.CON CONTACTORESPARA 400 AMP 440V	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO		X				IMPRENTA DISTRITAL	CIDET CERTIFICACIÓN	C	S	
septiembre-20	TERMINAL PREMOLDEADA USO EXTERIOR/INTERIOR PARA 35 KV PARA CABLE 2-4/0 AWG.	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO		X				IMPRENTA DISTRITAL	CIDET CERTIFICACIÓN	C	S	LA CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SECTOR ELÉCTRICO -CIDET
septiembre-20	TUBOS Y CURVAS DE PVC	TUBOS Y CURVAS DE PVC PARA ALOJAR Y PROTEGER CONDUCTORES ELÉCTRICOS AISLADOS		X				IMPRENTA DISTRITAL	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S	C	S	RESOLUCIÓN Nº 90708 DE 2013 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA -RETIE 2013-CAPITULO3 ,ARTICULO 20.6 Y 20.6.1.1
septiembre-20	BOMBAS ALTAMIRA SERIE4 LOTUS	BOMBAS MULTIETAPAS HORIZONTALES EN ACERO INOXIDABLE		X				IMPRENTA DISTRITAL	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S	C	S	
noviembre-20	PRUEBA CONEXIÓN CABLE UTP "VOZ Y DATOS"	INFORME DE PRUEBA DETALLADA		X				IMPRENTA DISTRITAL	PLAN/UM	C	S	
noviembre-20	NMF-300 MONITOR MODILE INSTALLATION INSTRUCTIONS	EL MODULO DE MONITOR MMF-300 ESTA DISEÑADO PARA SU USO EN SISTEMAS DIRECCIONABLES DE DOS CABLES				X		IMPRENTA DISTRITAL	FIRE- LITE ALARMS BY HONEYWELL	C	S	
noviembre-20	CRF-300 RELAY CONSTROL MODULE INSTALLATION INSTRUCCTIONS	EL MODULO DE CONTROL DE RELE CRF-300 ESTA DISEÑADO PARA SU USO EN SISTEMAS DIRECCIONABLES DE DOS CABLES				X		IMPRENTA DISTRITAL	FIRE- LITE ALARMS BY HONEYWELL	C	S	

	CONTROL DE CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES	Versión	
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	01	

CONTRATO No. :	4233000-730- 2019
OBJETO:	OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

Fecha	Material	Descripción	Ficha de Seguridad	Información Técnica	Certificado de Calibración	Certificado de Calidad	Ensayo de laboratorio	Localización	Laboratorio / Proveedor	Ensayo realizado por	Análisis de Resultados	
											Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
										P/C/I*	S/N	
noviembre-20	BOCINAS, ESTROBOS Y BOCINAS CON ESTROBOS PARA INTERIORES CON SALIDA SELECCIONABLE PARAMONTAJE EN PARED	LOS PRODUCTOPS DE NOTIFICACION AUDIBLE Y VISUAL DE SPECTRALERTG ADVANCE OFRECEN UN AMPLIO RANGO DE FUNCIONES QUE GARANTIZAN UNA REDUCCION				X		IMPRENTA DISTRITAL	SYSTEM SENSOR	C	S	

Nota: Se debe anexar el certificado de calibración de los equipos utilizados en el ensayo, así como copia de los resultados de ensayos de laboratorio.

Firma:

Nombre: ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO

ARQUITECTURA URBANA LTDA

Representante Legal

Original: Entidad contratante

Copias: Contratista, Interventoría

	CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS - RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO	Versión	
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	01	

CONTRATO No. :	4233000-730- 2019
OBJETO:	OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

Fecha	Material	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Sede	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por C/I*	Resultados	Análisis de Resultados	
										Cumple S/N	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
24/08/2019	CONCRETO 3000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES A ENTRE 4"-5"	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	38 DIAS - 3537 PSI	S	CICLÓPEO PARA ZAPATAS TIPO Z1 -Z2
24/08/2019	CONCRETO 3000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES A ENTRE 1"-2"	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	38 DIAS - 3751 PSI	S	CICLÓPEO PARA ZAPATAS TIPO Z1 -Z3
28/08/2019	CONCRETO 3000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES A ENTRE 4"-5"	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	34 DIAS - 4037 PSI	S	CICLÓPEO PARA ZAPATAS TIPO Z1
28/08/2019	CONCRETO 3000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 1 ENTRE D-G' Y	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	34 DIAS - 4356 PSI	S	CICLÓPEO PARA ZAPATAS TIPO Z1
31/08/2019	CONCRETO 3000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 5' ENTRE A-B Y	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 3767 PSI	S	CICLÓPEO PARA ZAPATAS TIPO Z1
31/08/2019	CONCRETO 3000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 5' ENTRE A-B Y	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 3740 PSI	S	CICLÓPEO PARA ZAPATAS TIPO Z1
31/08/2019	CONCRETO 3000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 5' ENTRE A-B Y	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	56 DIAS - 4645 PSI	S	CICLÓPEO PARA ZAPATAS TIPO Z1
06/09/2019	CONCRETO 3000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES A ENTRE 4'-5' Y	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 3883 PSI	S	CICLÓPEO PARA ZAPATAS TIPO Z1
06/09/2019	CONCRETO 3000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES A ENTRE 4'-5' Y	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 3683 PSI	S	CICLÓPEO PARA ZAPATAS TIPO Z1
19/09/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 1"-2" Y EJE E -	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 5008 PSI	S	ZAPATAS TIPO Z2
19/09/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 1"-2" Y EJE E -	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 5175 PSI	S	ZAPATAS TIPO Z2
22/10/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 1" EJE A - F	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 5360 PSI	S	ZAPATA TIPO Z1 Y DADOS
22/10/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 1" EJE A - F	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 5173 PSI	S	ZAPATA TIPO Z1 Y DADOS
31/10/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 4"-5" Y EJE A -	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 5663 PSI	S	MURO 1 MURO 2 COLUMNAS C4, C6 Y C7
31/10/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 4"-5" Y EJE A -	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 5359 PSI	S	MURO 1 MURO 2 COLUMNAS C4, C6 Y C7
11/10/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 5" EJE B - E	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 6093 PSI	S	COLUMNAS TIPO C1 Y C2
11/10/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 5" EJE B - E	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 5237 PSI	S	COLUMNAS TIPO C1 Y C2
18/10/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	56 DIAS - 5346 PSI	S	PLACA PISO GIMNASIO
18/10/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	56 DIAS - 5347 PSI	S	PLACA PISO GIMNASIO
23/10/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 4"-5" Y EJE A -	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 2994 PSI	N	MURO 1 MURO 2 COLUMNAS C4, C6 Y C7
23/10/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 4"-5" Y EJE A -	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 2997 PSI	N	MURO 1 MURO 2 COLUMNAS C4, C6 Y C7
23/10/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 4"-5" Y EJE A -	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	45 DIAS - 4374 PSI	N	MURO 1 MURO 2 COLUMNAS C4, C6 Y C7
23/10/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 4"-5" Y EJE A -	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	45 DIAS - 5260 PSI	N	MURO 1 MURO 2 COLUMNAS C4, C6 Y C7
19/11/2019	CONCRETO 3000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 4"-5" Y EJE A -	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	45 DIAS - 3172 PSI	S	COLUMNETAS ANTEPECHO DE VENTANAS EJE 1 ENTRE EJES A Y D
19/11/2019	CONCRETO 3000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJES 4"-5" Y EJE A -	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	45 DIAS - 3292 PSI	S	COLUMNETAS ANTEPECHO DE VENTANAS EJE 1 ENTRE EJES A Y D
06/12/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 2057 PSI	N	MURO M3, M4 Y COLUMNAS C3, C5 Y C6 ENTRE EJES 1 Y 3
06/12/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 2229 PSI	N	MURO M3, M4 Y COLUMNAS C3, C5 Y C6 ENTRE EJES 1 Y 3
12/12/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 2371 PSI	N	COLUMNA TIPO C1 EJE (5'-D)
12/12/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 2570 PSI	N	COLUMNA TIPO C1 EJE (5'-D)
18/12/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	34 DIAS - 4211 PSI	S	C3, C5 Y C6 ENTRE EJE 1' Y 3' PLANTA SEGUNDO NIVEL
18/12/2019	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	34 DIAS - 4242 PSI	S	C3, C5 Y C6 ENTRE EJE 1' Y 3' PLANTA SEGUNDO NIVEL
03/01/2020	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJE 3 ENTRE EJES P-	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 5194 PSI	S	TRAMO 1 VIGA CIMENTACIÓN AÉREA DE PRODUCCIÓN ZAPATA TIPO Z3 ZAPATAS
03/01/2020	CONCRETO 4000 PSI	1,00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJE 3 ENTRE EJES P-	IMPRENTA DISTRITAL	G&S LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 5219 PSI	S	TRAMO 1 VIGA CIMENTACIÓN AÉREA DE PRODUCCIÓN ZAPATA TIPO Z3 ZAPATAS

	CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS - RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO	Versión	
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	01	

CONTRATO No. :	4233000-730- 2019
OBJETO:	OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA

Fecha	Material	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Sede	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por C/I*	Resultados	Análisis de Resultados	
										Cumple S/N	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
23/01/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	30 DIAS - 5024 PSI	S	ANDEN PERIMETRAL COSTADO SUR, NORTE Y OCCIDENTE
23/01/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	30 DIAS - 5336 PSI	S	ANDEN PERIMETRAL COSTADO SUR, NORTE Y OCCIDENTE
27/01/2020	CONCRETO 3000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJE OP VC-I EJE OQ	IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 5253 PSI	S	ZAPATA Z4
27/01/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJE OP VC-I EJE OQ	IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 5494 PSI	S	ZAPATA Z4
01/02/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJE II ENTRE P-C	IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 3892 PSI	S	COLUMNA C10, C9, C12, MURO M5
07/02/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 3556 PSI	N	ZAPATA TIPO Z-1 TRAMO I
07/02/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 1759 PSI	N	ZAPATA TIPO Z-1 TRAMO I
07/02/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJE 3M - 3O	IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	38 DIAS - 3339 PSI	N	ZAPATA TIPO Z-7 TRAMO I, ZAPATA Z4
07/02/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJE 3M - 3O	IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	38 DIAS - 3899 PSI	N	ZAPATA TIPO Z-7 TRAMO I, ZAPATA Z4
11/02/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJE G-K	IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	34 DIAS - 4421 PSI	S	VIGA AÉREA V-1
11/02/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJE G-K	IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	34 DIAS - 4501 PSI	S	VIGA AÉREA V-1
11/02/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	35 DIAS - 1040 PSI	N	VIGA AÉREA V-1
11/02/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	35 DIAS - 1025 PSI	N	VIGA AÉREA V-1
18/02/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	78 DIAS - 3502 PSI	N	VIGA AÉREA VG-9, VG-13
18/02/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	78 DIAS - 4080 PSI	N	VIGA AÉREA VG-9, VG-13
21/02/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	75 DIAS - 3502 PSI	N	ZAPATA TIPO Z5 TRAMO Z7 TRAMO 2
21/02/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	75 DIAS - 4080 PSI	N	ZAPATA TIPO Z5 TRAMO Z7 TRAMO 2
27/02/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJE 1 ENTRE R-U	IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	69 DIAS - 3502 PSI	S	VIGA AÉREA VG-2 COLUMNETA ENTRE EJE 1 R-U
27/02/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJE 1 ENTRE R-U	IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	69 DIAS - 4080 PSI	S	VIGA AÉREA VG-2 COLUMNETA ENTRE EJE 1 R-U
23/05/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJE KL EJE 3-7	IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 3502 PSI	N	MUROS M5 Y M6 TRAMO 3
23/05/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJE KL EJE 3-7	IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 4080 PSI	N	MUROS M5 Y M6 TRAMO 3
28/05/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJE U ENTRE 4-11 EJE	IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 3502 PSI	S	VIGA AÉREA VG-7-8-9
28/05/2020	CONCRETO 4000 PSI	1.00	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	EJE U ENTRE 4-11 EJE	IMPRENTA DISTRITAL	GGS LABORATORIO DE SUELOS	INV-E-410	I	28 DIAS - 4080 PSI	S	VIGA AÉREA VG-7-8-9

Nota: Se debe anexar el certificado de calibración de los equipos utilizados en el ensayo, así como copia de los resultados de ensayos de laboratorio.

Firma:

Nombre: ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
ARQUITECTURA URBANA LTDA
Representante Legal

Original: Entidad contratante
Copias: Contratista, Interventoría

2364

Bogotá, 21 de Diciembre de 2019
I-3836-2019

SEÑORES:
COMPAÑÍA:
CONSORCIO PRUNI SEDES 04
OBRA: IMPRENTA DISTRITAL
BOGOTÁ D.C.

Asunto: Diseño de mezcla de mortero 12.5 Mpa

Apreciados señores:

El consolidado que presentamos a continuación contiene los resultados de los ensayos de laboratorio de la caracterización física de los materiales de la obra de referencia efectuados sobre las muestras enviadas al laboratorio por la compañía contratante.

MUESTRA 1: ARENA DE RIO
MUESTRA 2: CEMENTO FORTECEM UG

Los ensayos se realizaron conforme a los procedimientos establecidos en la norma: NTC 33, NTC 221, NTC 3674, NTC 77, NTC 78, NTC 176, NTC 237, NTC 92 y NTC 127.

Conforme los resultados obtenidos se dosificaron dichos materiales para una mezcla de mortero con una resistencia de 12.5 MPa con un asentamiento de 100mm (4").

El resultado de los ensayos realizados, corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas y se encuentran anexos a esta carta.

Autoriza,

ING. DANIEL PEDRAZA GONZALEZ
Departamento de Ingeniería

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Cra 69 G No 69 - 94 / PBX: 7551341

1. MARCO CONCEPTUAL

El mortero es, en el mundo y en especial en Colombia, uno de los materiales de uso más frecuente en las construcciones en general, por su variada gama de posibilidades de utilización. En los últimos años debido al auge que ha tomado el empleo de la mampostería estructural y su influencia en la ejecución de obras civiles principalmente edificaciones, el consumo de mortero se ha incrementado enormemente, siendo utilizado como elemento de pega o de relleno. Sin embargo, hasta el momento, no han existido procedimientos técnicos de diseño, producción y control que garanticen una buena calidad de este material, como sí se tienen para el concreto

1.1 CONSIDERACIONES BÁSICAS.

El mortero es una mezcla homogénea de un material cementante (cemento), un material de relleno (agregado fino o arena), agua y en algunas ocasiones aditivos, prácticamente es hormigón sin el agregado grueso.

1.1.1 TIPO Y USOS DE MORTEROS

Atendiendo a su endurecimiento se pueden distinguir dos tipos de morteros: Los aéreos que son aquellos que endurecen al aire al perder agua por secado y fraguan lentamente por un proceso de carbonatación, y los hidráulicos o acuáticos que endurecen bajo el agua, debido a que su composición les permite desarrollar resistencias iniciales relativamente altas.

Teniendo en cuenta los materiales que los constituyen, pueden ser:

1.1.1.2 Morteros calcáreos: los que interviene la cal como aglomerante, se distinguen, según el origen de ésta en aéreos e hidráulicos.

Las cales aéreas más conocidas son la cal blanca y la cal gris (dolomítica); en los morteros aéreos la arena tiene como objetivo principal evitar el agrietamiento por las contracciones del mortero al ir perdiendo el agua de amasado. Se recomienda que la arena sea de partículas angulares y que esté libre de materia orgánica. La proporción de cal-arena más usada para revoque es de 1 -2 y para mampostería simple de 1-3 o de 1-4. Si la proporción aumenta el mortero pierde ductilidad y trabajabilidad.

En Colombia sólo se utiliza este mortero en trabajos de embellecimiento de interiores que requieren esquinas perfectas.

1.1.1.2 Morteros de yeso: Se preparan con yeso hidratado con agua. El contenido de agua es variable según el grado de cocción, calidad y finura de molido del yeso. En obras corrientes se agrega el 50%, para estucos el 60% y para moldes el 70%. El mortero se prepara a medida que se necesita, pues comienza a fraguar a los cinco minutos y termina más o menos en un cuarto de hora.

1.1.1.3 Morteros de cal y cemento: Son aconsejables cuando se busca gran trabajabilidad, buena retención de agua y alta resistencia (superior a la de los morteros de cal; en estos morteros se sustituye parte del cemento por cal, razón por la cual se les conoce también como Morteros de Cemento Rebajado.

Las relaciones de mezcla más usadas varían entre 1:2:6 y 1:2:10 de cemento, cal y arena y el agua necesaria varía de acuerdo a la composición del mortero y a la consistencia deseada. Si el contenido de cemento es alto, el mortero será de alta resistencia y de poco tiempo entre amasado y colocación, será más o menos trabajable y tiene una contracción del 3% si el mortero es seco; en cambio si el contenido de cal es alto tendrá menor resistencia, será mayor el tiempo entre amasado y colocación, será más plástico y permeable, pero tendrá mayor retracción. Si el contenido de arena es alto, la resistencia disminuirá y será poco trabajable, pero tendrá poca retracción. Por lo anterior debe buscarse una combinación adecuada a las condiciones de obra.

1.1.1.4 Morteros de cemento: Son los más empleados en Colombia, se componen de arena y cemento. Este mortero tiene altas resistencias y sus condiciones de trabajabilidad son variables de acuerdo a la proporción de cemento y arena usados. Es hidráulico y debe prepararse teniendo en cuenta que haya el menor tiempo posible entre el amasado y la colocación; se acostumbra mezclarlo en obra, revolviendo primero el cemento y la arena y después adicionando el agua.

En el mortero de cemento al igual que en el hormigón, las características de la arena, tales como la granulometría, módulo de finura, forma y textura de las partículas, así como el contenido de materia orgánica, juegan un papel decisivo en su calidad.

En algunos casos se emplean arenas con ligeros contenidos de limo o arcilla, para darle mayor trabajabilidad al mortero, sin embargo, los morteros fabricados con este tipo de arena no son muy resistentes.

Si el mortero tiene muy poco cemento la mezcla se hace áspera y poco trabajable ya que las partículas de arena se rozan entre sí, pues no existe suficiente pasta de cemento que actúe como lubricante. Por otro lado si el mortero es muy rico, es decir, con alto contenido de cemento, es muy resistente pero con alta retracción en el secado, o sea muy susceptible de agrietarse; estos morteros muy ricos sólo se usan en obras de ingeniería que exijan altas resistencias, tales como muros de contención o cimientos.

1.2 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10

1.2.1 DISEÑO DE MEZCLAS DE MORTERO DE PEGA

Conforme las consideraciones de diseño dadas por el código en lo que respecta al proceso de diseño a continuación se mencionan las premisas de diseño bajo las cuales el diseñador ha procedido a la ejecución de la dosificación de los materiales para obtener la residencia de diseño conforme a la solicitud del cliente:

- **D.3.4.1** - Los morteros de pega utilizados en construcciones de mampostería deben cumplir la norma NTC 3329 (ASTM C270) y con lo especificado en la Tabla D.3.4-1. El mortero premezclado para pega de unidades de mampostería debe cumplir con la norma NTC 3356 (ASTM C1142). Los morteros de pega deben tener buena plasticidad, consistencia y ser capaces de retener el agua mínima para la hidratación del cemento y, además, garantizar su adherencia con las unidades de mampostería para desarrollar su acción cementante.

Tabla D.3.4-1
Clasificación de los morteros de pega por propiedad o por proporción

Mortero tipo	Especificación de los morteros por propiedad[1]			Especificación de los morteros por proporción				
	Resistencia mínima a la Compresión f'_{cp} MPa [2]	Flujo en (%)[3]	Retención Mínima de Agua	Cemento Portland	Cal hidratada [4]	Cemento para Mampostería[7]	Arena/Material Cementante[5]	
							Mín.	Máx.
H	22.5	115-125	75%	1	0.25	no aplica	2.00	2.5
M	17.5	115-125	75%	1	0.25	no aplica	2.25	3.0
				1	no aplica	1	2.25	2.5
S	12.5	110-120	75%	1	0.25 a 0.50	no aplica	2.50	3.5
				0.5	no aplica	1	2.50	3.0
N[6]	7.5	105-115	75%	1	0.50 a 1.25	no aplica	3.00	4.5
				0	no aplica	1	3.00	4.0

Notas:
1. Solo para el diseño de mezclas de morteros en laboratorio, con base en los materiales que van a ser utilizados en obra. El control de morteros en obra se debe realizar de acuerdo con la norma NTC 3546 (ASTM C780).
2. Ensayo de resistencia a la compresión a 28 días en cubos de 50 mm de lado
3. Ensayo realizado según NTC 4050 (ASTM C91)
4. Se puede utilizar cal hidratada en polvo tipo N o S.
5. Para este cálculo no se incluye como cementante la cal.
6. El mortero tipo N solo se permite en sistemas con capacidad mínima de disipación de energía en el rango inelástico (*DMI*)
7. El tipo de cemento para mampostería (M, S o N) será el mismo que el tipo de mortero de pega.

Fuente: Norma Sismo Resistente 2010

- **D.3.4.2** - La dosificación de los componentes de los morteros de pega debe basarse en ensayos previos de laboratorio o en experiencia de campo en obras similares y se clasifican como H, M, S o N de acuerdo con la dosificación mínima de sus componentes y con la resistencia a la compresión, según la tabla D.3.4-1. La denominación de morteros tipo H, M, S o N es exclusiva para morteros de pega de mampostería y no deberá emplearse para designar otros tipos de morteros. La resistencia a la compresión se mide a los 28 días sobre probetas tomadas en cubos de 50 mm de lado, o en cilindros de 75 mm de diámetro por 150 mm de altura. Los diferentes tipos de mortero deben cumplir con las condiciones mínimas de flujo inicial y retención de agua establecidos en la tabla D.3.4-1. Para cada uno de los tipos de mortero, en la tabla D.3.4-1 se indican dos alternativas de dosificación, una utilizando cemento portland y cal hidratada, y la otra utilizando cemento portland y cemento para mampostería. Puede emplearse cualquiera de las dos alternativas de dosificación, pero no se permiten dosificaciones que empleen simultáneamente cal hidratada y cemento de mampostería.

1.2.2 DISEÑO DE MEZCLAS DE MORTERO DE RELLENO

- **D.3.5.1** - Los morteros de relleno utilizados en construcciones de mampostería deben cumplir la norma NTC 4048 (ASTM C476). Deben ser de buena consistencia y con fluidez suficiente para penetrar en las celdas de inyección sin segregación.
- **D.3.5.2** - La dosificación de los componentes de los morteros de relleno debe basarse en ensayos previos de laboratorio o con experiencia de campo en obras similares y su clasificación se debe basar en la dosificación mínima de sus componentes indicadas en la tabla D.3.5-1. La resistencia, fc'r , debe medirse a los 28 días sobre probetas tomadas en las celdas de las unidades huecas o en prismas

2. DOSIFICACIÓN

2.1 CARACTERIZACIÓN FISICA

Conforme a las características de los materiales enviados y acorde a los procedimientos establecidos en las normativas de ensayo se procedió a la ejecución de dichas actividades conforme los requerimientos establecidos en cada una de las normas de ensayo correspondientes a cada una de las muestras enviadas al laboratorio. Los resultados de cada uno de los ensayos se encuentran en el Anexo 1: Resultados de ensayos de laboratorio.

A continuación se presentan la Tabla 2 en la cual se resumen los resultados de las propiedades físicas de los agregados analizados y requeridos dentro del proceso de dosificación.

PROPIEDADES FISICAS DE LOS AGREGADOS DE DISEÑO	
PROPIEDAD	ARENA
Módulo de Finura	2.07
Tamaño máximo (mm)	19.05
Tamaño máximo nominal (mm)	0.60
Contenido de materia orgánica (Colorimetría)	1
Absorción (%)	0.79
Densidad relativa seca al horno	2.61
Densidad relativa condición SSS	2.63
Densidad relativa aparente	2.66
Masa unitaria Suelta (Kg/m^3)	1422
Masa unitaria Compacta (Kg/m^3)	1575

Tabla 2. Caracterización física de agregados. Fuente IDICOL SAS

En la Tabla 3 se presentan los resultados de la caracterización física del cemento FORTECEM UG conforme las normativas de ensayo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CEMENTO	
PROPIEDAD	CEMENTO FORTECEM UG
Densidad (g/cm^3)	2.844
Finura Blaine (cm^2/g)	3347

Tabla 3. Caracterización física cemento. Fuente IDICOL SAS

2.2 RESISTENCIA DE DISEÑO

Conforme el requerimiento especifico el diseño se realizará la dosificación para un mortero con resistencia de 12.5 MPa teniendo en cuenta el requerimiento específico de la norma sismo resistente NSR-10 Capitulo D.3.4.1.

de unidades dispuestas convenientemente, con uso de papel permeable que permita la transferencia de agua entre el mortero de relleno y las unidades de mampostería, impidiendo su adherencia. El procedimiento para la toma de muestras y el ensayo debe hacerse de acuerdo a la norma NTC 4043 (ASTM C1019). La resistencia a la compresión también puede medirse a los 28 días sobre probetas tomadas en cilindros de 75 mm de diámetro por 150 mm de altura, y deben ensayarse de acuerdo con lo estipulado en la Norma NTC 3546 (ASTM C780) para los morteros de relleno fino. El mortero de relleno grueso también se puede muestrear y ensayar según lo establecido en C.5.6.3.1 y C.5.6.3.2 de este Reglamento.

- D.3.5.3 - La resistencia a la compresión del mortero de relleno medida a los 28 días, fc'r , debe tener un valor máximo de 1.5 veces fm' y un valor mínimo de 1.25 veces fm' , pero en ningún caso la resistencia a la compresión a los 28 días puede ser inferior a 12.5 MPa.

1.2.2 ENSAYOS DE CONTROL

El número de pruebas y su frecuencia deben ser como mínimo los siguientes:

- **D.3.8.1.1 Mortero de pega** - Para el mortero de pega debe realizarse por lo menos un ensayo de resistencia a la compresión (promedio de 3 probetas) por cada doscientos (200) metros cuadrados de muro o por cada día de pega. Igualmente se debe verificar con frecuencias semanales las condiciones de plasticidad y retención de agua de los morteros de pega usados en la obra.
- **D.3,8.1.1 Mortero de relleno** - Para el mortero de relleno se debe realizar al menos un ensayo de resistencia a la compresión (promedio de 3 probetas) por cada diez (10) metros cúbicos de mortero inyectado o por cada día de inyección.

Teniendo en cuenta los resultados indicados en la Tabla 6, se mezclará un bulto de **cemento FORTECEM UG** de 50 Kg, cuatro (4) cajones llenos y enrasados de arena y 35.0 litros de Agua.

2.3.3 PROPORCIONES EN MASA

La proporción para la resistencia está dada así: Cemento: 1.0; Arena: 2.8.

2.3 PROPORCIONES DE LOS MATERIALES EN CONDICION SSS CEMENTO FORTECEM UG

En esta sección se presentan las dosificaciones por metro cubico y por bulto de cemento con el objetivo de que sean usadas de conformidad a la especificación definida durante el proceso de mezclado.

2.3.1 DOSIFICACION POR METRO CUBICO DE MORTERO 12.5 MPa CEMENTO FORTECEM UG

En la Tabla 4 se presentan las proporciones de los materiales a mezclar por metro cúbico.

MATERIAL	PROPORCION EN MASA		PROPORCION EN VOLUMEN	
	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad
Cemento	kg	455	Bulto 50 kg	9.1
Arena	kg	1277	m^3	0.891
Agua	litros	319	litros	319

Tabla 4. Dosificación por metro cúbico. Fuente IDICOL SAS

2.3.2 DOSIFICACION POR BULTO DE CEMENTO DE 50 Kg

En la Tabla 5 se presentan las proporciones de los materiales a mezclar por bulto de cemento.

MATERIAL	PROPORCION EN MASA		PROPORCION EN VOLUMEN	
	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad
Cemento	Kg	50	Bulto 50 Kg	10
Arena	Kg	140	litros	98
Agua	litros	35.0	litros	35.0

Tabla 5. Dosificación por bulto de cemento. Fuente IDICOL SAS

Con el objetivo de brindar facilidad durante la producción del concreto en la Tabla 6 se presenta como una herramienta para mezclar en obra por volumen mediante la utilización de cajones.

MATERIAL	DIMENSIONES CAJON (cm)			Numero de Cajones
	Largo	Ancho	Alto	
Arena	33	33	23	4

Tabla 6. Dosificación por volumen mediante uso de cajones. Fuente IDICOL SAS

b. Cuando la humedad natural es menor que la absorción, el agua de mezclado se debe incrementar en una cantidad igual a la diferencia entre la humedad natural y la absorción.

- Cuando el ajuste por humedad se desee realizar sobre la masa de los agregados el procedimiento a seguir debe ser el siguiente:

a. Cuando la humedad natural es mayor que la absorción, es decir existe agua libre en los agregados, la masa de los agregados se debe incrementar en una cantidad igual a la masa del agua libre.
b. Cuando la humedad natural es menor que la absorción, la masa del agregado se debe disminuir en una cantidad igual a la diferencia entre la absorción y la humedad natural.

3. RECOMEDACIONES TECNICAS PARA EL MANJEO DE MATERIALES Y EL PROCESO DE MEZCLADO EN OBRA

- Cuando se suministre cemento en sacos o bultos, dado que el cemento es muy sensible a la humedad, se recomienda que los sacos se protejan de las condiciones atmosféricas, preferiblemente en un almacén cubierto y sobre plataformas de modo que se permita la circulación de aire.
- Los tiempos de almacenamiento menores a 60 días se recomienda que no se superpongan más de 14 sacos de cemento; para periodos mayores se recomienda que no se superpongan más de 7 sacos
- El agua de mezclado puede provenir del abastecimiento local, si no es posible o no existe se debe garantizar el uso de agua que no sea agresiva
- El almacenamiento de los agregados debe hacerse en patios que de ser posible permitan la satisfacción de las siguientes recomendaciones:

    a. El sitio de almacenamiento debe permitir la circulación de los vehículos sin que se genere contaminación sobre los materiales por efecto del tránsito.
    b. Para evitar la contaminación del material con el piso o fondo, es conveniente que el piso de la zona de almacenamiento tenga un piso duro (de preferencia concreto o suelo-cemento). En caso de no ser posible se recomienda que no se use aquel material que este contaminado.
    c. Se debe disponer de un sistema adecuado de drenaje con el fin de evacuar el agua libre del material, evitando humead diferencial entre los montones.
    d. Se debe evitar el tránsito de camiones, bulldozeres, cargadores o cualquier otro vehículo sobre los montones de material, debido a que además de contaminar el material, este se puede quebrar, con lo cual se altera su granulometría y eventualmente su resistencia.
    e. Se debe evitar la acción del viento sobre la arena seca, debido a que esto causa pérdidas de finos, segregación del material y en algunos casos contaminación con polvo.

- Se recomienda hacer controles periódicos con el objetivo de que se verifiquen la consistencia de las propiedades de los agregados utilizados en el diseño. En el caso del agregado fino no es aceptable variación mayor a ± 0.20 en el módulo de finura.
- Los agregados pueden encontrarse o pasar por cuatro estados diferentes a saber: seco, parcialmente saturado, saturado y superficialmente seco ó húmedo (con agua libre en la superficie). Teniendo en cuenta lo anterior es necesario determinar la condición de humedad de los agregados antes de la aplicación de la dosificación para hacer la corrección del agua de mezclado en carencia o exceso conforme la Tabla de corrección de humedad del Anexo 2 y 3, dado que el diseño esta manejado en condición SSS.
- El ajuste del agua de mezclado conforme a la recomendación anterior y siguiendo la especificación del Anexo 2 se debe hacer el ajuste teniendo en cuenta que la absorción de los agregados no hace parte del agua prevista en el diseño por tanto se deben hacer los ajustes de la siguiente manera:

    a. Cuando la humedad natural es mayor que la absorción, es decir existe agua libre en los agregados, el agua de mezclado debe disminuirse en un cantidad igual al agua libre que contengan los agregados

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO


MÉTODO DE ENSAYO PARA EL ANÁLISIS POR TAMIZADO DE LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS

Idicol® Ingeniería, Infraestructura y laboratorio

NTC 77

Código	NTG 77-1001	Versión	1	Actualización	12/01/2017	Página	2 de 2
ID Informe	I-3836-2019	Fecha Recepción	18/12/2019	Fecha de ensayo	20/12/2019	ID Laboratorista	Lab 001

Cliente	OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS							
Dirección	CARRERA 100 A # 135-04		Ciudad	BOGOTA	Departamento	CUNDINCA	País	COL
ID Obra	-	Obra	-					
Procedencia	-							
Tipo de exploración	NO APLICA		Numero	NO APLICA	Profundidad	NO APLICA		
Descripción	ARENA DE RIO COLOR CRIS							
Localización	DISEÑO DE MEZCLA DE MORTERO DE PEGA							



TIPO DE PARTÍCULAS		TIPO DE ARENA	
GRAVA (%)	6.5	ARENA FINA (%)	60.8
ARENA (%)	89.4	ARENA MEDIA (%)	23.6
LIMO / ARCILLA (%)	4.1	ARENA GRUESA (%)	5.0
Tamaño máximo (mm)		19,05mm (3/4")	
Tamaño máximo nominal (mm)		0.60mm (#30)	
Módulo de finura		2.07	

Observaciones: .....

ING. DANIEL PEDRAZA GONZALEZ
Departamento de Ingeniería
Elaboró

ING. DANIEL PEDRAZA GONZALEZ
Departamento de Ingeniería
Revisó y aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Los resultados reportados corresponden únicamente a las características de la muestra de ensayo entregada

Se prohíbe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, con la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

MÉTODO DE ENSAYO PARA EL ANÁLISIS POR TAMIZADO DE LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS

NTC 77

Código	NTC 77-1001	Versión	1	Actualización	12/01/2017	Página	1 de 2
ID Informe	I-3836-2019	Fecha Recepción	18/12/2019	Fecha de ensayo	20/12/2019	ID Laboratorista	Lab 001

Cliente	OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS						
Dirección	CARRERA 100 A # 135-04	Ciudad	BOGOTA	Departamento	CND/MRCA	País	COL
ID Obra		Obra	IMPRENTA DISTRITAL				
Procedencia							
Tipo de exploración	NO APLICA	Numero	NO APLICA	Profundidad	NO APLICA		
Descripción	ARENA DE RIO COLOR CRIS						
Localización	DISEÑO DE MEZCLA DE MORTERO DE PEGA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

Masa total seca inicial (g)	2140	Masa seca lavada sobre el tamiz N° 10 (2.0 mm) (g)	248.5	Masa seca fracción pasa tamiz N°.10 (2 mm) (g)	659.7	Masa seca lavada sobre tamiz N° 200 (75 µm) (g)	630.3

Tamaño tamiz		Masa retenida (g)	Porcentaje retenido (%)	Porcentaje retenido acumulado (%)	Porcentaje que pasa (%)	Límites especificación (Agregado fino NTC 2240 Numeral 3.2)	
Tipo	mm					Superior	Inferior
3"	76.20	0	0.0	0.0	100.0		
2 1/2"	63.50	0	0.0	0.0	100.0		
2"	50.80	0	0.0	0.0	100.0		
1 1/2"	38.10	0	0.0	0.0	100.0		
1"	25.40	0	0.0	0.0	100.0		
3/4"	19.05	0	0.0	0.0	100.0		
1/2"	12.70	9.1	0.4	0.4	99.6		
3/8"	9.53	28	1.3	1.7	98.3		
No.4	4.75	101.5	4.7	6.5	93.5	100	100
No. 8	2.38	88.3	4.1	10.6	89.4	100	95
No. 10	2.00	19.4	0.9	11.5	88.5		
No. 16	1.19	23.4	3.1	14.6	85.4	100	70
No. 30	0.60	60.3	8.1	22.7	77.3	75	40
No. 40	0.43	92.2	12.4	35.1	64.9		
No. 50	0.30	181.6	24.4	59.5	40.5	35	10
No. 100	0.15	235.8	31.6	91.1	8.9	15	2
No. 200	0.08	35.9	4.8	95.9	4.1	5	0

Observaciones: .....

Los resultados reportados corresponden fielmente a las características de la muestra de ensayo entregada
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

METODO DE ENSAYO PARA DETERMINACION DE IMPUREZAS ORGANICAS EN AGREGADO FINO PARA CONCRETO

idicol
Ingeniería, infraestructura y laboratorio

NTC 127

Código	NTC 77-1001	Versión	1	Actualización	12/01/2017	Página	1 de 2
ID Informe	I-3836-2019	Fecha Recepción	18/12/2019	Fecha de ensayo	20/12/2019	ID Laboratorista	Lab 001

Cliente	OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS						
Dirección	CARRERA 100 A # 135-04	Ciudad	BOGOTA	Departamento	CND/MRCA	País	COL
ID Obra		Obra	IMPRENTA DISTRITAL				
Procedencia							
Tipo de exploración	NO APLICA	Numero	NO APLICA	Profundidad	NO APLICA		
Descripción	ARENA DE RIO COLOR CRIS						
Localización	DISEÑO DE MEZCLA DE MORTERO DE PEGA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO
Reactivo - Solución hidróxido de sodio al 3%
Solución de color estandar - bicromato de potasio en ácido sulfúrico concentrado

Masa de la muestra de ensayo	g	150.7
Volúmen de la muestra de ensayo	ml	130

CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA	1

Observaciones: .....

.....

ING. DANIEL PEDRAZA GONZALEZ
Departamento de Ingeniería
Elaboró

ING. DANIEL PEDRAZA GONZALEZ
Departamento de Ingeniería
Revisó y aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Los resultados reportados corresponden fielmente a las características de la muestra de ensayo entregada
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Cra 69 G No 69 - 94 / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

373

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACION DE LA MASA UNITARIA Y LOS CACIOS ENTRE PARTICULAS Y AGREGADOS

NTC 92

Código	NTC 77-1001	Versión	1	Actualización	12/01/2017	Página	1 de 2
ID Informe	I-3836-2019	Fecha Recepción	18/12/2019	Fecha de ensayo	20/12/2019	ID Laboratorista	Lab 001

Cliente	OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS							
Dirección	CARRERA 100 A # 135-04	Ciudad	BOGOTA	Departamento	CND/MRCA	País	COL	
ID Obra		Obra	IMPRENTA DISTRITAL					
Procedencia								
Tipo de exploración	NO APLICA	Numero	NO APLICA	Profundidad	NO APLICA			
Descripción	ARENA DE RIO COLOR CRIS							
Localización	DISEÑO DE MEZCLA DE MORTERO DE PEGA							

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

Ensayo			Suelto			Compacto		
Método de ejecución			Suelta por paladas			Compacta por apisonado		
Tamaño máximo nominal		"	1			1		
T	Masa del recipiente de medida	kg	1.487			1.487		
V	Volumen del recipiente de medida	m³	0.002753			0.002753		
G	Masa del agregado más el recipiente de medida	No	1	2	3	1	2	3
		kg	5.403	5.399	5.401	5.803	5.815	5.847
G	Masa promedio del agregado más el recipiente de medida	kg	5.401			5.822		

s	Gravedad específica Bulk (seca al horno)	-	2.61
s	Gravedad específica Bulk (SSS)	-	2.63
pw	Densidad del agua	kg/m³	998
A	Absorción	%	0.79

CONDICIÓN DE ENSAYO		SUELTO	COMPACTO
M	DENSIDAD BULK SECA AL HORNO (Kg/m3)	1422	1575
Msss	DENSIDAD BULK SSS (SATURADO Y SUPERFICIALMENTE SECO) (Kg/m3)	1433	1587
	VACÍOS EN AGREGADOS (%)	45.4	39.5

Observaciones: .....

ING. DANIEL PEDRAZA GONZALEZ
Departamento de Ingeniería
Elaboró

ING. DANIEL PEDRAZA GONZALEZ
Departamento de Ingeniería
Revisó y aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Los resultados reportados corresponden fielmente a las características de la muestra de ensayo entregada
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

ANEXO 2. TABLA DE AJUSTE DE AGUA DE MEZCLADO EN FUNCIÓN DE LA HUMEDAD DEL AGREGADO FINO

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO

NTC 237

Idicol
Ingeniería, infraestructura y laboratorio

Código	NTC 77-1001	Versión	1	Actualización	12/01/2017	Página	1 de 2
ID Informe	I-3836-2019	Fecha Recepción	18/12/2019	Fecha de ensayo	20/12/2019	ID Laboratorista	Lab 001

Cliente	OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS						
Dirección	CARRERA 100 A # 135-04	Ciudad	BOGOTA	Departamento	CND/MRCA	País	COL
ID Obra		Obra	IMPRENTA DISTRITAL				
Procedencia	-						
Tipo de exploración	NO APLICA	Numero	NO APLICA	Profundidad	NO APLICA		
Descripción	ARENA DE RIO COLOR CRIS						
Localización	DISEÑO DE MEZCLA DE MORTERO DE PEGA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

Ensayo		No	1
A	Masa de la muestra seca al horno	-	496.2
B	Masa del picnómetro aforado lleno de agua	"	746.8
C	Masa del picnometro aforado con la muestra y lleno de agua	"	1056.6
S	Masa de la muestra saturada y superficialmente seca	"	500.1

DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) - SECA AL HORNO (SH)	2.61
DENSIDAD EN CONDICIÓN SATURADA Y SUPERFICIALMENTE SECA (SSS)	2.63
DENSIDAD RELATIVA APARENTE (GRAVEDAD ESPECIFICA APARENTE)	2.66

DENSIDAD EN CONDICIÓN SECA AL HORNO (SH)	kg/m³	2601
DENSIDAD EN CONDICIÓN SATURADA Y SUPERFICIALMENTE SECA (SSS)	kg/m³	2621
DENSIDAD APARENTE	kg/m³	2655

ABSORCIÓN	%	0.79

Observaciones: .....

ING. DANIEL PEDRAZA GONZALEZ
Departamento de Ingeniería
Elaboró

ING. DANIEL PEDRAZA GONZALEZ
Departamento de Ingeniería
Revisó y aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Los resultados reportados corresponden fielmente a las características de la muestra de ensayo entregada
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Cra 69 G No 69 - 94 / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

ANEXO 2

CORRECCIÓN POR HUMEDAD AGREGADO FINO

Idicol®
Ingeniería, infraestructura y laboratorio

Código	NTC 77-1001	Versión	1	Actualización	12/01/2017	Página	1 de 2
ID Informe	I-3836-2019	Fecha Recepción	18/12/2019	Fecha de ensayo	20/12/2019	ID Laboratorista	Lab 001

Cliente	OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS						
Dirección	CARRERA 100 A # 135-04	Ciudad	BOGOTA	Departamento	CND/MRCA	País	COL
ID Obra		Obra	IMPRENTA DISTRITAL				
Procedencia							
Tipo de exploración	NO APLICA	Numero	NO APLICA	Profundidad	NO APLICA		
Descripción	ARENA DE RIO COLOR CRIS						
Localización	DISEÑO DE MEZCLA DE MORTERO DE PEGA						

CORRECCIÓN POR METRO CUBICO

MASA DE AGREGADO GRUESO EN CONDICION SSS	Kg	1277
MASA DE AGREGADO GRUESO EN CONDICION SECA	Kg	1267
ABSORCIÓN	%	0.8

Humedad Natural (%)	Agua en exceso o defecto de la condición SSS (litros)	Humedad Natural (%)	Agua en exceso o defecto de la condición SSS (litros)	Humedad Natural (%)	Agua en exceso o defecto de la condición SSS (litros)
0.2	7.43	2.0	-15.38	3.8	-38.20
0.3	6.16	2.1	-16.65	3.9	-39.46
0.4	4.89	2.2	-17.92	4.0	-40.73
0.5	3.62	2.3	-19.19	4.1	-42.00
0.6	2.36	2.4	-20.45	4.2	-43.26
0.7	1.09	2.5	-21.72	4.3	-44.53
0.8	-0.18	2.6	-22.99	4.4	-45.80
0.9	-1.45	2.7	-24.26	4.5	-47.07
1.0	-2.71	2.8	-25.52	4.6	-48.33
1.1	-3.98	2.9	-26.79	4.7	-49.60
1.2	-5.25	3.0	-28.06	4.8	-50.87
1.3	-6.51	3.1	-29.32	4.9	-52.14
1.4	-7.78	3.2	-30.59	5.0	-53.40
1.5	-9.05	3.3	-31.86	5.1	-54.67
1.6	-10.32	3.4	-33.13	5.2	-55.94
1.7	-11.58	3.5	-34.39	5.3	-57.20
1.8	-12.85	3.6	-35.66	5.4	-58.47
1.9	-14.12	3.7	-36.93	5.5	-59.74

Los resultados reportados corresponden fielmente a las características de la muestra de ensayo entregada
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

2375

ANEXO 2

CORRECCIÓN POR HUMEDAD AGREGADO FINO

Código	NTC 77-1001	**Versión**	1	**Actualización**	12/01/2017	**Página**	1 de 2
ID Informe	I-3836-2019	Fecha Recepción	18/12/2019	Fecha de ensayo	20/12/2019	ID Laboratorista	Lab 001

Cliente	OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS						
Dirección	CARRERA 100 A # 135-04	Ciudad	BOGOTA	Departamento	CND/MRCA	País	COL
ID Obra		Obra	IMPRENTA DISTRITAL				
Procedencia							
Tipo de exploración	NO APLICA	Numero	NO APLICA	Profundidad	NO APLICA		
Descripción	ARENA DE RIO COLOR CRIS						
Localización	DISEÑO DE MEZCLA DE MORTERO DE PEGA						

CORRECCIÓN POR BULTO DE CEMENTO

MASA DE AGREGADO GRUESO EN CONDICION SSS	Kg	140
MASA DE AGREGADO GRUESO EN CONDICION SECA	Kg	139
ABSORCION	%	0.8

Humedad Natural (%)	Agua en exceso o defecto de la condición SSS (litros)	Humedad Natural (%)	Agua en exceso o defecto de la condición SSS (litros)	Humedad Natural (%)	Agua en exceso o defecto de la condición SSS (litros)
0.2	0.82	2.0	-1.69	3.8	-4.20
0.3	0.68	2.1	-1.83	3.9	-4.34
0.4	0.54	2.2	-1.97	4.0	-4.48
0.5	0.40	2.3	-2.11	4.1	-4.62
0.6	0.26	2.4	-2.25	4.2	-4.75
0.7	0.12	2.5	-2.39	4.3	-4.89
0.8	-0.02	2.6	-2.53	4.4	-5.03
0.9	-0.16	2.7	-2.67	4.5	-5.17
1.0	-0.30	2.8	-2.80	4.6	-5.31
1.1	-0.44	2.9	-2.94	4.7	-5.45
1.2	-0.58	3.0	-3.08	4.8	-5.59
1.3	-0.72	3.1	-3.22	4.9	-5.73
1.4	-0.86	3.2	-3.36	5.0	-5.87
1.5	-0.99	3.3	-3.50	5.1	-6.01
1.6	-1.13	3.4	-3.64	5.2	-6.15
1.7	-1.27	3.5	-3.78	5.3	-6.29
1.8	-1.41	3.6	-3.92	5.4	-6.43
1.9	-1.55	3.7	-4.06	5.5	-6.56

Los resultados reportados corresponden fielmente a las características de la muestra de ensayo entregada
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S.

NIT : 900,034,102 - 4
CARRERA 25 No 15 65
7449666 - 7443636
BOGOTA - COLOMBIA

REMISION ELECTRONICA FIGURADORA

FEF1 - 4180

Señores	IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS S A S		
NIT	900,359,902 - 5	**Teléfono**	6811647
Dirección	CR 100 A 135 04 BRR SUBA LA CHUCUA	**Ciudad**	BOGOTA D.C - COLOMBIA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
2019-09-03	2019-09-03

Vendedor	Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	ValorUnitario	Valor Total	TotalPesoProducto
27,00	0060001000001	ALAM NEGRO #18	9	50.00	3.210,00	160,500.00	50,00
27,00	0010006000016	HIERRO FIGURADO 5/8	11	1,311.00	2.177,00	2,854,047.00	1.311,00

Total Bruto	3,014,547.00
IVA 19%	572,764.00
Total a Pagar	$ 3.587.311,00

CONDICION DE PAGO

Cruce Con Anticipo Cuota 1 F - 030- 4180 Vence el 2019-09-03 3.587.311,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Quinientos Ochenta Y Siete Mil Trescientos Once Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

LUCIA LOPEZ CLIENTE RETIRA

AM FERRETERIA
ANDRES MARTINEZ SAS
NIT. 900.034.102-4
Después de recibida a satisfacción la mercancía, no se aceptan reclamos

AM FERRETERIA
ANDRES MARTINEZ SAS
RECIBÍ LA MERCANCÍA RELACIONADA EN BUEN ESTADO, VERIFICANDO CANTIDADES Y DESCRIPCIÓN
NOMBRE
PLACA
BODEGA 11

Elaborado e impreso por SIgo

AM FERRETERIA
ANDRES MARTINEZ SAS
03 SEP 2019
BODEGA 11
ENTREGADO

FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO DE PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS.
Consignacion: Bancolombia C. Cte 041-27791-998 / Davivienda C. Cte 4621-6999-9895 / Banco Agrario C. Ah. 409-100-007-466 / Bogota C. Cte

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución 18762009983319 aprobado en 2018-08-31 prefijo FEF1 desde el número 1 al 10000

FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S Actividad Económica 4663 Tarifa 000.696 **No FEF1 04180**

ORIGINAL

HORMIGON ANDINO S.A.

NIT 830.000.213-3
PBX 637 1837 - 637 1770

SGS

DISEÑO, PRODUCCIÓN, SERVICIO DE COLOCACIÓN Y TRANSPORTE DE MEZCLAS DE CONCRETOS, MORTEROS Y SUS DERIVADOS EN PLANTAS FIJAS Y MÓVILES

CONTROL INTERNO.

20040260

PLANTA: 1102 COPIA

FECHA: 06092019

REMISION SAP: 80168230

CLIENTE: OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA

NIT/C.C.: 9013008531

OBRA(DESTINO): IMPRENTA DISTRITAL

A CARGO: DIEGO HIGLON

DIRECCION(DEST): CL 11 SUR N 1 ESTE -05 - Bogotá

HORA LLEGADA MOTRA:

DISEÑO MEZCLA: CONCRETO 3000 PSI GCOMUN FRAG NORMAL

CODIGO DISEÑO: NN21010007

EDAD (DIAS): 28

PSI: 3000

TAMAÑO MAXIMO: 25MM

CANTIDAD ENVIO(M^3): 7.00 M3

ADITIVO: _____

ASENTAM-CM: 4 (+/-2.54)

MUESTREO PLANTA: SI[ ] NO[ ]

VEHICULO-PLACA: SRP 041

CONDUCTOR: OMAR NICOLAS MENDOZA DIAZ

PRECINTO: 20040260-81609-300113

HORA LLEGADA: _____

HORA SALIDA: _____

ASENT.OBRA: _____

MUESTREO OBRA: SI[ ] NO[ ]

EQUIPO SERV.COLOCACION: _____

OPERARIO: _____

AYUDANTE: _____

OBSERVACIONES:

DESPACHADOR
NOMBRE-CEDULA

CONDUCTOR
NOMBRE-CEDULA

CLIENTE
NOMBRE-~~DESPACHADOR~~

Consecutivo: **208**

Conductor:	OMAR MENDOZ
Placa:	SRP04
F.Ingreso:	06/09/2019 5:45:1
F. Salida:	06/09/2019 6:32:5
Cod. Produc:	
Peso Bruto:	**29760 k**
Peso Tara:	**13250 k**
Peso Neto:	**16510 k**
Origen:	
Destino:	

Notas: ASISTENTE BASCULA

NOMBRE-CEDULA

MARIA ERLY CAMARGO NIT. 41[illegible]50-1 MARLY IMPRESORES CEL. 311[illegible]1

HORMIGON ANDINO S.A.

NIT 830.000.213-3
PBX 637 1837 - 637 1770

DISEÑO, PRODUCCIÓN, SERVICIO DE COLOCACIÓN Y TRANSPORTE DE MEZCLAS DE CONCRETOS, MORTEROS Y SUS DERIVADOS EN PLANTAS FIJAS Y MÓVILES

CONTROL INTERNO.

20040191

PLANTA: 1102 COPIA

FECHA: 31082019

REMISION SAP: 80168004

CLIENTE: OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA — REMISION: 80168004

OBRA(DESTINO): IMPRENTA DISTRITAL. — A CARGO: DIEGO HILLON

DIRECCION(DEST): CL 11 SUR N 1 ESTE -05 - Bogota — HORA LLEGADA(NOTIF): _____

DISEÑO MEZCLA: CONCRETO 3000 PSI GCOMUN FRAG NORMAL — CODIGO DISEÑO: HN21010007

EDAD (DIAS): 28 — PSI: 3000 — TAMAÑO MAXIMO: 25MM

CANTIDAD ENVIO(M^3): 5.00 M3 — ADITIVO: _____ — ASENTAM-CM: 4" (+/-\2.54) — MUESTREO PLANTA: SI[ ] NO[ ]

VEHICULO-PLACA: TTP239 — CONDUCTOR: GERMAN MAURICIO ARBOLEDA QUEVEDO-HO — PRECINTO: 20040191-81543-300113

HORA LLEGADA: 945 am — HORA SALIDA: 11:02 — ASENT.OBRA: _____ — MUESTREO OBRA: SI[ ] NO[ ]

EQUIPO SERV.COLOCACION: _____ — OPERARIO: _____ — AYUDANTE: _____

OBSERVACIONES:

DESPACHADOR
NOMBRE-CEDULA

CONDUCTOR
NOMBRE-CEDULA

CLIENTE
NOMBRE-CEDULA DESPACHADOR

Consecutivo: **195**

Conductor:	GERMAN ARBOLED
Placa:	TTP23
F.Ingreso:	31/08/2019 7:36:4
F. Salida:	31/08/2019 8:46:(
Cod. Produc:	
Peso Bruto:	**25020 k**
Peso Tara:	**13080 k**
Peso Neto:	**11940 k**
Origen:	
Destino:	
Notas:	

ASISTENTE BASCULA
NOMBRE-CEDULA

MARIA ERLY CAMARGO NIT. 41649750-1MARLY IMPRESORES TEL.: 311 7121

2379

HORMIGON ANDINO S.A.
NIT 830.000.213-3
PBX 637 1837 637 1779

CONTROL INTERNO.

cedes 04 -contratista PROMM

2'02

[illegible] 1.030.900

79570.037

Scanned by CamScanner

HORMIGON ANDINO S.A.
NIT 830.000.213-3
PBX 637 1837 - 637 1770

DISEÑO, PRODUCCIÓN, SERVICIO DE COLOCACIÓN Y TRANSPORTE DE MEZCLAS DE CONCRETOS, MORTEROS Y SUS DERIVADOS EN PLANTAS FIJAS Y MÓVILES

CONTROL INTERNO.
30044465

PLANTA: 1102 COPIA

FECHA: 03102019

REMISION SAP: 80169305

CLIENTE: OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA
NIT/C.C.: 9013008531
OBRA(DESTINO): IMPRENTA DISTRITAL
A CARGO:DIEGO HILLON
DIRECCION(DEST): CL 11 SUR N 1 ESTE -05 - Bogotá
HORA LLEGADA(NOTIF): _____
DISEÑO MEZCLA: CONCRETO 4000 PSI GFINA TIPO BOMBA
CODIGO DISEÑO: BN28020007
EDAD (DIAS): 28
PSI: 4000
TAMAÑO MAXIMO: 12.5MM
CANTIDAD ENVIO(M3): 4,00 M3
ADITIVO: _____
ASENTAM-CM: 5.5" (+/-2.54)
MUESTREO PLANTA: SI[ ] NO[ ]
VEHICULO-PLACA: TTQ 530
CONDUCTOR: MAURICIO PEDRAZA CASTRO-HORMIGON
PRECINTO: 30044465-81992-300869
HORA LLEGADA: 11:41 AM.
HORA SALIDA: 1.40 Pm
ASENT.OBRA: 6
MUESTREO OBRA: SI[ ] NO[ ]
EQUIPO SERV.COLOCACION:
OPERARIO:
AYUDANTE:
OBSERVACIONES:

Consecutivo: **268**
Conductor: MAURICIO PEDRAZ
Placa: TTQ53
F.Ingreso: 03/10/2019 8:52:0
F. Salida: 03/10/2019 10:21:2
Cod. Produc:
Peso Bruto: **22810 k**
Peso Tara: **13430 k**
Peso Neto: **9380 k**
Origen:
Destino: _____
Notas:

Andres Jimenez 1653900
DESPACHADOR NOMBRE-CEDULA
Mauricio Pedraza 1945743
CONDUCTOR NOMBRE-CEDULA
CLIENTE NOMBRE-CEDULA-SELLO
CLIENTE
ASISTENTE BASCULA NOMBRE-CEDULA

MARIA ERLY CAMARGO NIT. 41649750-1MARLY IMPRESORES TEL.: 311 7121

HORMIGON ANDINO S.A.
NIT 830.000.213-3
PBX 637 1837 - 637 1770

DISEÑO, PRODUCCIÓN, SERVICIO DE COLOCACIÓN Y TRANSPORTE DE MEZCLAS DE CONCRETOS, MORTEROS Y SUS DERIVADOS EN PLANTAS FIJAS Y MÓVILES

CONTROL INTERNO.
30044740

PLANTA: 1102 COPIA

FECHA: 23102019

REMISION SAP: 80169896

CLIENTE: OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA
NIT/C.C.: 9013008531
OBRA(DESTINO): IMPRENTA DISTRITAL
A CARGO:DIEGO HILLON
DIRECCION(DEST): CL 11 SUR N 1 ESTE -05 - Bogotá
HORA LLEGADA(NOTIF): _____
DISEÑO MEZCLA: CONCRETO 4000 PSI GFINA FRAG NORMAL
CODIGO DISEÑO: NN28020007
EDAD (DIAS): 28
PSI: 4000
TAMAÑO MAXIMO: 12.5MM
CANTIDAD ENVIO(M3): 6,00 M3
ADITIVO: _____
ASENTAM-CM: 4 1/2 (+/-2.54)
MUESTREO PLANTA: SI[ ] NO[ ]
VEHICULO-PLACA: SRM 384
CONDUCTOR: YIMMY ALEXANDER HOLGUIN FONSECA
PRECINTO: 30044740-61154-300395
HORA LLEGADA: 11:25 AM
HORA SALIDA: 3:10 PM
ASENT.OBRA: 5 1/2
MUESTREO OBRA: SI[ ] NO[ ]
EQUIPO SERV.COLOCACION:
OPERARIO:
AYUDANTE:
OBSERVACIONES:

Consecutivo: **309**
Conductor: YIMMY HOLGUIN
Placa: SRM38
F.Ingreso: 23/10/2019 9:45:4
F. Salida: 23/10/2019 10:29:5
Cod. Produc:
Peso Bruto: **27470 k**
Peso Tara: **13280 k**
Peso Neto: **14190 k**
Origen:
Destino: _____
Notas:

Andres Jimenez 1653900+
DESPACHADOR NOMBRE-CEDULA
CONDUCTOR
CLIENTE
ASISTENTE BASCULA
Alexander G
2382

HORMIGON ANDINO S.A.
NIT 830.000.213-3
PBX 637 1837 - 637 1770

DISEÑO, PRODUCCIÓN, SERVICIO DE COLOCACIÓN Y TRANSPORTE DE MEZCLAS DE CONCRETOS, MORTEROS Y SUS DERIVADOS EN PLANTAS FIJAS Y MÓVILES

CONTROL INTERNO. 1

30044733

PLANTA: 1102 COPIA

FECHA: 23102019

REMISION SAP: 80169885

CLIENTE: OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA

NIT/C.C.: 9013008531

OBRA(DESTINO): IMPRENTA DISTRITAL

A CARGO:DIEGO HILLON

DIRECCION(DEST): CL 11 SUR N 1 ESTE -05 - Bogotá

HORA LLEGADA(NOTIF): _____

DISEÑO MEZCLA: CONCRETO 4000 PSI GFINA FRAG NORMAL

CODIGO DISEÑO: NN28020007

EDAD (DIAS): 28

PSI: 4000

TAMAÑO MAXIMO: 12.5MM

CANTIDAD ENVIO(M³): 6.25 M3

ADITIVO: _____

ASENTAM-CM: 4 1/2 (+/-2.54)

MUESTREO PLANTA: SI[ ] NO[ ]

VEHICULO-PLACA: SRP 041

CONDUCTOR: OMAR NICOLAS MENDOZA DIAZ

PRECINTO: 30044733-61147-300395

HORA LLEGADA: 09:30

HORA SALIDA: 9:55

ASENT.OBRA: 4 1/2

MUESTREO OBRA: 4 1/2. SI[ ] NO[ ]

EQUIPO SERV.COLOCACION:

OPERARIO:

AYUDANTE:

OBSERVACIONES:

DESPACHADOR NOMBRE-CEDULA 1600907

CONDUCTOR NOMBRE-CEDULA 80143770

NOMBRE-CEDULA SELLO CLIENTE

- CLIENTE -

Consecutivo: **308**

Conductor:	OMAR MENDOZ
Placa:	SRP04
F.Ingreso:	23/10/2019 5:52:3
F. Salida:	23/10/2019 6:38:0
Cod. Produc:	
Peso Bruto:	**28070 k**
Peso Tara:	**13280 k**
Peso Neto:	**14790 k**
Origen:	
Destino:	NOMBRE-CEDULA
Notas:	ASISTENTE BASCULA

LV

MARÍA ERLY CAMARGO NIT. 41649750-1MARLY IMPRESORES TEL.: 311 7121

2383

REMISIÓN DE SALIDA DE PLANTA

MEGA concretos

NIT: 900.974.337-0

Telefóno: +57 1 418 2819 PLANTA FONTIBON

Dirección: CR 123 #13 21 LOTE C 10 EL DORMILON

Fecha:	03/01/2020	Comprobante de entrega No.:	17843
Cliente:	IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS		
N.I.T.:	-		
Obra:	CARRERA 1A ESTE # 9A-34SUR/ BARRIO LA MARIA uh12.		
Dirección:	-		
Mixer:	FSQ935	PLANTA	OBRA
Conductor:	CESAR RODRIGUEZ	Salida: 07:11 a. m.	Llegada: 8.23
		Llegada:	Salida: 10.10
Tipo mezcla:	4000 PSI GC B		
Resistencia:	280 KGF/CM GC MD BOMBEO	Elemento a fundir:	
Asentamiento:	5"+/-1 6" selio 8" 18348"		
Metros cúbicos:	6		
Observaciones:	TIEMPO MAXIMO DE DESCARGUE 60 MINUTOS	Adiciones en obra:	

JHONATAN STEVEN

Recibi Conforme.

Nancy Rocio Arbelaez C.C. 07-01-20

Alex 28

Juan José Uni V. Ingeniero Técnico 3/01/2020

2384

REMISIÓN DE SALIDA DE PLANTA

MEGA concretos

NIT: 900.974.337-0

Telefóno: +57 1 418 2819 PLANTA FONTIBON

Dirección: CR 123 #13 21 LOTE C 10 EL DORMILON

Fecha:	03/01/2020	Comprobante de entrega No.:	17841
Cliente:	IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS		
N.I.T.:	-		
Obra:	CARRERA 1A ESTE # 9A-34SUR/ BARRIO LA MARIA uh12.		
Dirección:	-		

Mixer:	TTO298		PLANTA		OBRA
Conductor:	HENRY GOMEZ		Salida:	06:39 a. m.	Llegada: 07:38
			Llegada:		Salida: 09:10
Tipo mezcla:	4000 PSI GC B				
Resistencia:	280 KGF/CM GC MD BOMBEO		Elemento a fundir:		
Asentamiento:	5"+/-1 6" sello 7" 18349"				
Metros cúbicos:	6				
Observaciones:		TIEMPO MAXIMO DE DESCARGUE: 60 MINUTOS	Adiciones en obra:		

JHONATAN STEVEN

Recibi Conforme.

Manuel Rojas Ayala C.C. 07-01-20

Juan José Luis V. Residente técnico 23/01/20

2385

REMISIÓN DE SALIDA DE PLANTA

MEGA concretos

NIT: 900.974.337-0

Telefóno: +57 1 418 2819 PLANTA FONTIBON

Dirección: CR 123 #13 21 LOTE C 10 EL DORMILON

Fecha:	03/01/2020	Comprobante de entrega No.:	17840
Cliente:	IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS		
N.I.T.:	-		
Obra:	CARRERA 1A ESTE # 9A-34SUR/ BARRIO LA MARIA uh12.		
Dirección:	-		

Mixer:	FSQ936	PLANTA	OBRA
Conductor:	LUIS TELLES	Salida: 05:51 a. m.	Llegada: 6:55
		Llegada:	Salida: 8:32
Tipo mezcla:	4000 PSI GC B		
Resistencia:	280 KGF/CM GC MD BOMBEO	Elemento a fundir:	
Asentamiento:	5"+/-1 6" sello 18334" ~ 8"		
Metros cúbicos:	6		
Observaciones:		Adiciones en obra:	

TIEMPO MAXIMO DE DESCARGUE 60 MINUTOS

JHONATAN STEVEN

Recibi Conforme.

Nancy Katherine Ayala G. 07-01-20

Nota

Jean José Luis V. Residente técnico 03/01/2020

2386

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F006	27/01/2020	172168625
KM. 7 VIA AL LLANO - COSTADO ORIENTAL		F0060000067034

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50972190	66842946	CONSORCIO PRUNNI SEDES 04	ATS ALCALDIA SEDES IMPRENTA DISTRITAL

PEDIDO	DIRECCION OBRA	TELEFONO
8009641006	CL 11 SUR 1 ESTE 60 BOGOTA IMPRENTA DISTRITAL	

M3	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		TOTAL PEDIDO
6.250	1-280-3-28-20	CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN CARGO DE SOSTENIBILIDAD	6.250
SELLOS / CODIGO			ASENTAMIENTO
50474. / 20018271	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1/2 Pulgada 28 DÍAS AS20cm(8")		8 DE ASENTAMIENTO (8")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1836	1428584	JAVIER ALONSO FAGUA

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
09:35:00	10:00:00			Muro M-8, columnas C-8 (x2) ejes L-11, N-11. Columna C-10 ejes M-11, columnas C-11 (x2) eje 7.

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO

_____ SÍ

_____
Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

Administrator User

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

Jenny Ayala
27-01-20

Alexander B
27/01/2020

2387

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F006	27/01/2020	172166731
KM. 7 VIA AL LLANO - COSTADO ORIENTAL		F0060000067024

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA		
50972190	66842946	CONSORCIO PRUNNI SEDES 04	ATS ALCALDIA SEDES IMPRENTA DISTRITAL	
PEDIDO		DIRECCION OBRA		TELEFONO
8009641002		CL 11 SUR 1 ESTE 60 BOGOTA IMPRENTA DISTRITAL		
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO		TOTAL PEDIDO
6.500		1-280-5-28-15	CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN CARGO DE SOSTENIBILIDAD	6.500
SELLOS	CODIGO	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1 Pulgada 28 DÍAS AS15cm(6")		ASENTAMIENTO
50475	20017322			6 DE ASENTAMIENTO (6")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1836	1428584	JAVIER ALONSO FAGUA		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
06:23:00	07:00:00			Zapatas Z-4A (x2) ejes O-P + VC-1 ejes O-Q Zapata Z-4 ejes 3-M.

OBSERVACIONES	CONCRETO DEVUELTO	
//	_____ NO	_____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

Administrator User

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

Henry Alp
27-01-2

2388

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F069	21/02/2020	173483270
PLANTA PUENTE ARANDA LINEA 1		F0690000072571

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA		
50972190	66842946	CONSORCIO PRUNNI SEDES 04	ATS ALCALDIA SEDES IMPRENTA DISTRITAL	
PEDIDO		DIRECCION OBRA		TELEFONO
8009736941		CL 11 SUR 1 ESTE 60 BOGOTA IMPRENTA DISTRITAL		
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO		TOTAL PEDIDO
6,500		1-280-5-28-15	CARGO DE SOSTENIBILIDAD CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN	13,500
SELLOS	CODIGO			ASENTAMIENTO
4455341	20017322	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1 Pulgada 28 DÍAS AS15cm(6")		6 DE ASENTAMIENTO (6")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1704	35046802	HERNAN OLIVERA

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
06:46:00	08:00:00			Zapata Z-5 ejes 4-K Zapata Z-7 ejes 12-Q

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO

_____ SÍ _____ Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregúe agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

JEFE DE PLANTA

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

Para revisión
Arq Nancy Duplo
21-02-2020

Alejandra Baños
21/02/2020

2389

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F069	21/02/2020	173483262
PLANTA PUENTE ARANDA LINEA 1		F0690000072567

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA		
50972190	66842946	CONSORCIO PRUNNI SEDES 04	ATS ALCALDIA SEDES IMPRENTA DISTRITAL	
PEDIDO		DIRECCION OBRA		TELEFONO
8009736941		CL 11 SUR 1 ESTE 60 BOGOTA IMPRENTA DISTRITAL		
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO		TOTAL PEDIDO
7,000		1-280-5-28-15	CARGO DE SOSTENIBILIDAD	13,500
SELLOS	CODIGO			ASENTAMIENTO
4455306	20017322	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1 Pulgada 28 DÍAS AS15cm(6")		6 DE ASENTAMIENTO (6");

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1646	35048214	GUSTAVO SUAREZ

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
05:25:00	07:00:00	7:10		Zapata 7-5 ejes 4-K Zapata 7-7 ejes 12-Q

OBSERVACIONES	CONCRETO DEVUELTO	
//	_____ NO	_____ SÍ _____ Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2.5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

JEFE DE PLANTA

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

Para revisión
Arq Nancy Apolo
21-02-2020

Alejandra Baños
21/02/2020

2390

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F069	07/02/2020	172802090
PLANTA PUENTE ARANDA LINEA 1		F0690000072182

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA		
50972190	66842946	CONSORCIO PRUNNI SEDES 04	ATS ALCALDIA SEDES IMPRENTA DISTRITAL	
PEDIDO		DIRECCION OBRA		TELEFONO
8009679247		CL 11 SUR 1 ESTE 60 BOGOTA IMPRENTA DISTRITAL		
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO		TOTAL PEDIDO
7.000		1-280-5-28-15	CARGO DE SOSTENIBILIDAD	7.000
SELLOS	CODIGO			ASENTAMIENTO
4455068	20017322	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1 Pulgada 28 DIAS AS15cm(6")		6 DE ASENTAMIENTO (6")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1696	1403204	ALFONSO RIOS

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
10:02:00	11:00:00	11.10		Zapata Z-7 ejes 12 - Q Zapatas Z-4 ejes 3-M, 3-O.

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO

_____ SÍ

_____
Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

JEFE DE PLANTA

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

Para revisión
Arq Nonny Rueda
07-02-2020

Alejandra
07/02/2020

2391

REMISIÓN DE SALIDA DE PLANTA

MEGA concretos

NIT: 900.974.337-0

Telefóno: +57 1 418 2819 PLANTA FONTIBON

Dirección: CR 123 #13 21 LOTE C 10 EL DORMILON

Fecha:	03/01/2020	Comprobante de entrega No.:	17847
Cliente:	IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS		
N.I.T.:	-		
Obra:	CARRERA 1A ESTE # 9A-34SUR/ BARRIO LA MARIA uh12.		
Dirección:	-		

Mixer:	TTO 592		PLANTA	OBRA
Conductor:	DUVAN ORTIZ	Salida:	09:29 a. m.	Llegada: 10:35 AM
		Llegada:		Salida: 11:50
Tipo mezcla:	4000 PSI GC B			
Resistencia:	280 KGF/CM GC MD BOMBEO		Elemento a fundir:	
Asentamiento:	5"+/-1 6" sello 18332" 7"			
Metros cúbicos:	7			

Observaciones:

TIEMPO MAXIMO DE DESCARGUE 60 MINUTOS

Adiciones en obra:

JHONATAN STEVEN

Recibi Conforme.

Nancy Rocío Ayala C.C. 07-01-20

Juan José Luna V. Residente técnico 03/01/20

2392

No. OE0168 Por $ 280.000 =

Fecha: 29-01-2020

Recibí(mos) de: Un Viaje de Arena

La suma de: Resarandeada 7 mt m³

para:

Atto(s) S.S.,

AGREGADOS EL VINCULO
Materiales de Construccion | Obras Civiles
DESPACHADO

Para retiro Nancy Ramirez 03-02-2020

Despachado 29/01/20

2393

No. OE0168 Por $

Fecha: 29-01-2020

Recibí(mos) de: Un Viaje de Recebo

La suma de: 13 600 Exitp

para:

Atto(s) S.S.,

AGREGADOS EL VINCULO
Materiales de Construccion / Obras Civiles
DESPACHADO

Para rubrica
Nancy Rocio Rojas
03-02-2020

Agarcia
03/02/2020

2394

13	3 Varilla 3/8	0.46	32	8.2432		A B C	0.1 0.26 0.1
14	3 Varilla 3/8	0.62	17	5.9024		A B C	0.1 0.42 0.1
15	3 Varilla 3/8	0.77	34	14.6608		A B C	0.1 0.57 0.1
16	6 Varilla 3/4	1.4	55	173.25		A	1.4
17	6 Varilla 3/4	2.1	40	189		A	2.1
18	6 Varilla 3/4	3	40	270		A	3
19	6 Varilla 3/4	3.2	6	43.2		A	3.2
20	6 Varilla 3/4	3.65	23	188.888		A	3.65
21	6 Varilla 3/4	3.7	1	8.325		A	3.7
22	7 Varilla 7/8	1.65	11	55.539		A	1.65
23	7 Varilla 7/8	2.45	12	89.964		A	2.45
24	7 Varilla 7/8	3.1	5	47.43		A	3.1
25	7 Varilla 7/8	3.7	7	79.254		A	3.7
26	7 Varilla 7/8	6	6	110.16		A	6

SUBTOTALES CONSOLIDADOS POR REFERENCIA

REF	Suma Longitud	Suma Peso
3 Varilla 3/8	854.38	478.4528
6 Varilla 3/4	387.85	872.6625
7 Varilla 7/8	124.95	382.347

PARTICIPANTES	PRESELECTA	No. CEDULA	EDADES
jose libardo segovia bandera		80146759	38
		0	
		0	
Ingreso Familiar Bruto Requerido:			1.176.477

Avaluo:		100.000.000
Precio de Compra Venta:		100.000.000
Pago al Vendedor (Cuota inicial):	64.00%	64.000.000
Monto del Crédito de vivienda:		36.000.000
Plazo en Meses:		240
Sistema de amortización		UVR

Pago de Amortización.	46.003
Pago de Intereses:	306.939
Póliza de Vida, Todos los Deudores	7.596
Póliza de Incendio y Terremoto *:	7.500
Póliza de Desempleo	7.902
Comisión por Servicio	0
I.V.A. (Manejo, Póliza de Daños y Comisión por Servicio)	0
Otros.	0
Otros.	0
Cuota Mensual Total:	375.941

Gastos de Constitución de Hipoteca - Estimados	3.233.491
Estudio de Crédito	0
Estudio de Títulos	139.452
Avalúo por Inmueble *	119.000
Honorarios Notariales - Compraventa *	219.124
Honorarios Notariales - Hipoteca *	120.181
Derecho de Registro de Compraventa	500.000
Derecho de Registro de Hipoteca	126.000
Gasto de Beneficiencia (Hipoteca)	1.000.000
Otros Gastos	1.009.734
Total de Gasto Constitución Hipot.	3.233.491

* Incluye IVA

Préstamo Personal

	Primer Participante	Segundo Participante	Tercer Participante
Monto Total del Préstamo Personal	8.000.000	0	0
Cuota del Préstamo Personal	177.044	5.159	5.159
Plazo en Meses	84	84	84

Documentos Solicitante

1. Fotocopia del documento de identidad amplificado al 150%.
2. Carta laboral expedida por empleador con una vigencia no mayor a 30 días. Debe especificar cargo, tipo de contrato y salario básico.
3. En el caso de ingresos por comisión, la carta laboral debe especificar salario promedio de los últimos 6 meses y periodicidad de pago o comprobantes de pago de 6 meses
4. Certificado de Ingresos y Retenciones del año inmediatamente anterior.

ocumentos acerca de la Garantía

1. Promesa de compra venta o contrato de fiducia
2. Avaluo del inmueble (perito autorizado)
3. Certificado de tradición y libertad (vigencia no mayor a 30 días)
4. Copias completas de las escrituras de tradición.
5. Original del pago del impuesto predial del año en curso
6. Estado de cuenta detallado por impuesto predial
7. Paz y salvo de la administración del edificio o conjunto residencial.
8. Original del paz y salvo de valorización.

Observaciones

1. Esta es solamente una propuesta y está sujeto a la aprobación del Comité de Crédito. Las cifras y montos finales pudiesen variar, con base en la información suministrada por el cliente
2. Las tasas de interés de los créditos serán las tasas vigentes al momento del desembolso de los créditos
3. Esta cotización está sujeto a cambios en las cifras sin previo aviso.
4. Los Gastos de constitución de hipoteca pueden variar de acuerdo con legislación vigente en Colombia sobre este aspecto.

Otra Información

Nombre del Asesor

Firma del Asesor

Fecha de Cotización: 17-ene.-20

BLOQUES Y LADRILLOS LOS COMUNEROS
NOVOA BAQUERO HECTOR
NIT: 19,093,735-2
Iva Regimen Comun
Dir: AV 6 33 05 Tel 2012039
AUTOR. DIAN 18762011944121 VIG. 12 MESES
2018/12/20 Autoriza del 41001 AL 46000
ACTIVIDAD ECON. 4663 TARIFA ICA 6
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYE
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

****

FACTURA DE VENTA 00045478
Fecha 28/10/2018 Hora 16:42
Client IMAGEN Y DISE¶O GRAMMAS SA
Direcci CRA 100 A 135 04
Nit 900,359,902-5 Te 6811647

****

LADRILLO RECOCIDO 000 400,000E

Subtotal.	400,000.00
Iva	0
Retefuent	0
Reteica	0
Total....	400,000

****

DISCRIMINACION TARIFAS DE

TARIFA	IVA	BASE/IM	COMPRA
E=00%	0	400,000	400,000
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	400,000	400,000

****

****

2397

CARTILLA

DESTINATARIO

CARTILLA:	853
FECHA:	14-sept-2019
CLIENTE:	Imagen y Diseño Grammas SAS
GERENTE:	
IDENTIFICACIO	900359902
TELEFONO:	6811647
DIRECCION:	CR 100A No 135-04
CIUDAD:	Bogota
OBRA:	
UBICACION:	

D&A Hierro Figurado SAS. (2019)

901 139 989
CR 28 NO 6-14
4661502
ventas@dyahierrofigurado.com
www.dyainsumosferreteros.com

TOTALES CARTILLA

LONG. TOTAL	PESO TOTAL
1555.4	1235.324

REMISION:

DETALLE CARTILLA

ITEM	ELEM	REFERENCIA	LCORTE	CANT	PTOTAL	FORMA	COMPOSICION	
1		3 Varilla 3/8	1.35	130	98.28	A	A	1.35
2		3 Varilla 3/8	1.45	160	129.92	A	A	1.45
3		3 Varilla 3/8	2.4	26	34.944	A	A	2.4
4		3 Varilla 3/8	2.55	28	39.984	A	A	2.55
5		3 Varilla 3/8	3	140	235.2	A	A	3
6		3 Varilla 3/8	4.1	26	59.696	A	A	4.1
7		3 Varilla 3/8	4.4	28	68.992	A	A	4.4
8		5 Varilla 5/8	1.6	12	29.952	A	A	1.6
9		5 Varilla 5/8	2.5	14	54.6	A	A	2.5
10		5 Varilla 5/8	2.8	16	69.888	A	A	2.8
11		5 Varilla 5/8	2.85	14	62.244	A	A	2.85
12		5 Varilla 5/8	3.2	5	24.96	A	A	3.2
13		5 Varilla 5/8	3.4	14	74.256	A	A	3.4
14		5 Varilla 5/8	4.3	7	46.956	A	A	4.3
15		5 Varilla 5/8	5.3	9	74.412	A	A	5.3
16		5 Varilla 5/8	6	14	131.04	A	A	6

SUBTOTALES CONSOLIDADOS POR REFERENCIA

REF	Suma Longitud	Suma Peso
3 Varilla 3/8	1191.1	667.016

BALCHER S.A.S
NIT : 860,526,097 - 2
AV CL 19 21 16 LC 105
7426611 - 2018096
BOGOTA - COLOMBIA

REMISIION

S - 002 - 3310

Señores	CONSORCIO PRUNI SEDES 04			**Fecha Comprobante**	**Dto Cruce**
NIT	901,294,259 - 1	**Teléfono**	741529	2020-01-24	
Dirección	CL 98 70 94 OF 812	**Ciudad**	BOGOTA D.C. - COLOMBIA		

Código	Descripción	Centro de Costo	Bodega	Cantidad	Unidad	Valor
1435050100	SIKADUR 32 PRIM X 3KG		1	3,00	UN	0,00

OBSERVACIONES
TRANS

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

BALCHER DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Pagina : 1 de 1

Aig Nany Rojo Ayala G
24-01-20

Alejandra B
24/01/2020

2399

AM FERRETERIA
ANDRES MARTINEZ
NIT: 900 034 102 – 4
GRANDES CONTRIBUYENTES - AUTORRETENEDORES

TEJAS – HIERRO – TANQUES – TUBERIA – MALLAS – LAMINAS – CEMENTO – SOLDADURAS - FLEJES

CLIENTE:	CONSORCIO PRUNI SEDE 04		
NIT:	901.294.259	OBRA:	CRUCES
CONTACTO:	SANDRA AVENDAÑO	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:		DIRECCION:	CALLE 11 SUR No 1 ESTE 60
CIUDAD:	BOGOTA	RESPONSABLE:	SANDRA AVENDAÑO
TELEFONO:	3506972957	TELEFONO:	3506972957
ASESOR:	Yenny Vargas COD17	E-mail:	

FECHA: 20/01/2020
CARTILLA No:
FORMA DE PAGO: CONTADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	Cantidad		Valor	Subtotal
1	ALAMBRE NEGRO	KL	250	250	3,235	$808,750
2	VARILLA CORR 1/2 SD	UND	180	30	12,899	$386,970
3	VARILLA CORR 3/8 PDR	UND	1003	30	8,059	$241,770
4	VARILLA CORR 3/4 SD	UND	675	50	29,571	$1,478,550
5	MALLA 6 MM 15*15	UND	338	8	109,664	$877,312
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12			P.T. 1.548 KG			
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
23						
24						
			Total Peso Kg	75119,5		

Pendiente 22 Enero Tarde

El mejor precio

SUBTOTAL	$3,793,352
IVA 19%	$720,737
TOTAL	$4,514,089

ACERO FIGURADO CON NORMA DE SISMORESISTENCIA NTC 2289

CONDICIONES COMERCIALES:

1. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. SOMOS AUTORETENEDORES Y GRANDES CONTRIBUYENTES por favor no practicar Retencion en la Fuente. Res. 1164 del 12/05/2008
2. ENTREGA DE FIGURADO: La entrega se hará según programacion entre (8) ocho y (10) diez dias habiles una vez enviada la OC y cumplidas las condiciones de pago.0
3. TRANSPORTE: Los pedidos inferiores a $2,000,000 estan sujetos a cobro de flete.
4. FIGURADO: Los pedidos se pasaran a produccion una vez se encuentre verificado el despiece y la cartilla se encuentre aprobada.
5. DESCARGUE: El descargue lo asume el cliente, el material se entrega en obra sobre plataforma del vehiculo y unicamente hasta donde este mismo pueda ingresar.
El descargue se hace unicamente en primer piso, nuestro personal no esta autorizado para subir material.
6. El destinatario debe garantizar el facil y seguro acceso de los vehiculos en el sitio de descargue , de lo contrario asumira los sobrecostos que se generen.
7. El tiempo promedio de descargue en obra es de 5 TON hora, si se presentan demoras en obra el destinatario asumira el costo por el tiempo de espera adicional del vehiculo
8. Por favor enviar soporte del pago ESCANEADO al correo electronico jefecartera@amferreteria.com y copiar a ventasbogota@amferreteria.com
9. A LOS PEDIDOS CON LARGOS SUPERIORES A SEIS METROS E INFERIORES A 8 TONELADAS SE COBRARA FLETE ADICIONAL

Nancy Ayala 22-01-20

Alejandra Pardos 22/01/2020

Consignar a nombre de FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S NIT: 900.034.102-4

Banco Bogotá Cuenta Corriente No 054240569	Corpbanca Cuenta Corriente No 03906914-1
Banco Davivienda Cuenta Corriente No 46216999-9895	Bancolombia Cuenta Corriente No 041-277-91998

2400

HOMECENTER
SODIMAC Corona

Acta Entrega Nota Pedido

Copia para Almacén

22 January 2020. 08:53:38

Nota Pedido: 99-941335	No. Sticker: 269901031746	No. Ruta: 62069	Tipo REGULAR

Estado	MERCANCIA COMPLETA PENDIENTE POR CARGAR EN VEHICULO	Tipo Entrega	DOMICILIOS	Valor Nota PCE	
Almacén	VENTA A DISTANCIA BOGOTA	Asesor		Fecha Entrega	1/22/20 12:00 AM
Tipo Cliente	REGULAR	NIT	901294259	Rango Horario	-
Departament	CUNDINAMARCA	Ciudad	BOGOTA. D.C.	Fecha Creación	1/20/20 6:29 PM
Dirección	CL 11 SUR # 1 ESTE - 60	Teléfono	3506972957	Nombre	CONSORCIO PRUNI SEDES
Email	comprasuniversalsec@gmail.com	Fax	3506972957	Barrio	BOGOTA
Zona	ZONA 3 SUBA BOGOTA	Contacto			

Observaciones

LINKPSE_#551310528_$1.225.000_RECIBE_ARQUITECTA_INGRID BOLAÑOS _TEL_3214493603_GRACIAS

Orden	Cod Barras	Cod HC	Ref. Prov.	Descripción	Cant	Cant Ruta	Cant. Pendiente x Enviar	Peso
☐	770717092510	13846	50GRIS ARGOS	CEMENTO ARGOS	50	50	0	2500

Estimado cliente, firme con número de cedula en señal de aceptación como constancia de haber recibido los productos relacionados en este documento en óptimas condiciones de entrega. En caso contrario, escriba la inconsistencia presentada y regrese la mercancía de inmediato.
Después de la entrega de los productos relacionados en este documento y la firma del mismo, absténgase de entregar su mercancía a terceros. Cualquier inquietud adicional favor


ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO UNICAMENTE SI ESTA ACOMPAÑADO DEL ACTA DE ENVIO DE LA TRANSFERENCIA

FIRMA

Persona que entregó

NOMBRE CLIENTE

CÉDULA o NIT



Atendida 18
22/01/20

CONSTRURAMA MISCELANEA DEL SUR S.A.S.
N.I.T. 900.680.151 - 5
CALLE 11 SUR No 7 - 70
TEL 280 14 12 - 746 20 63
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA
Nro. P 24394
FECHA: Enero 14 De 2020 Hora 08:11:47

Datos del Cliente
PRUNI SEDES 04
Nit : 901294259 - 1
Dirección Cll 11 sur # 1-60 Gpte.
Barrio La Merced / Imperial

Detalle	Cant	Vr Total
BLOQUE # 4 ROJO (258)	50.00	40,000
CAOLIN LA ROCA (917)	2.00	25,000
ECOYESO BULTO X 25 (2907)	1.00	22,000
FLETE 1 (80446)	1.00	5,000

SUBTOTAL	**84,495.00**
I.V.A.	**7,505.00**
VALOR TOTAL	**92,000**

Según resolución Dian No 13028016677902 del 2019-05-30 autorizado desde el P 1 AL P 200000000

Vendedor PATRICIA NIÑO

MERCANCIA SE ENTREGA A BORDE DE CARRO - ELECTRICOS NO TIENEN CAMBIO

GRACIAS POR SU COMPRA

CONSTRURAMA MISCELANEA DEL SUR S.A.S.
N.I.T. 900.680.151 - 5
CALLE 11 SUR No 7 - 70
TEL 280 14 12 - 746 20 63
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA
Nro. P 23779
FECHA: Enero 8 De 2020 Hora 10:57:42

Datos del Cliente
PRUNI SEDES 04
Nit : 901294259 - 1
Dirección
Barrio

Detalle	Cant	Vr Total
UNION 3/4 PAVCO (9312)	12.00	7,200
TUBO 3/4 PLEXIN PRESION (81155)	12.00	177,600
TEE 2" PRES PAVCO (8478)	2.00	22,000
YEE 11/2 (4804)	1.00	3,500
CODO CXC 1.1/2 (1871)	1.00	1,500
SEMICODO CXC 1.1/2 (1860)	1.00	2,000
UNION 11/2 SANITARIA (9331)	1.00	1,500

SUBTOTAL	**180,925.00**
I.V.A.	**34,375.00**
VALOR TOTAL	**215,300**

Según resolución Dian No 13028016677902 del 2019-05-30 autorizado desde el P 1 AL P 200000000

Saldo A favor 73 4 300

Vendedor PATRICIA NIÑO

MERCANCIA SE ENTREGA A BORDE DE CARRO - ELECTRICOS NO TIENEN CAMBIO

GRACIAS POR SU COMPRA

21/01/2020

No. BYF 681 Por $

Fecha: 20 01 20

Recibí(mos) de:

La suma de: 7 mts de arena de

pozo

para:

Atto(s) S.S.,

AGREGADOS EL VINCULO
Materiales de Construccion | Obras Civiles
DESPACHADO

José Adc Vargas
21/02/2020

2403

Matsol
Materiales y Soluciones de Obra

Distribución y Venta al por Mayor y al Detal
de Materiales para la Construcción
materialesysoluciondeobra@gmail.com

Calle 12 No. 16 - 54
Tels.: 304 574 4466
314 316 3164

REMISIÓN

0048

Señor (es): Conjunto Privado Sedes CA

Dirección: Cll 98 # 70 91 94 942 Correo E.:

Teléfono: 7441329 3506972957 Nit./CC No. 901294259-1

FECHA

DD	MM	AA
20	01	20

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1000	Ladrillo Tolete Comun Recocido
500	Bloque #5 Estandar Ruto

Cll 11 Sur # 1 Este

Matsol Calle 12 No. 16 - 304 574 44 - 314 316 31 84

FECHA

NOMBRE

CÉDULA

NOTA: EL PEDIDO SERÁ ENTREGADO EN EL LUGAR DONDE PUEDA ACCEDER EL VEHÍCULO QUE LO TRANSPORTE
VERIFIQUE CORRECTAMENTE SU SOLICITUD. POSTERIOR A LA REALIZACIÓN DEL PAGO Y LA ENTREGA DEL PEDIDO,
NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO.

TOTAL $

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 04100014128 A NOMBRE DE DAVID MAURICIO CRUZ BONILLA

FIRMA MATSOL:

Jose Abe Vargas
21/01/2020

FIRMA CLIENTE:

Alexandra Barros
20/01/2020

2404

CARTILLA

DESTINATARIO

CARTILLA:	299
FECHA:	04-ene-2020
CLIENTE:	OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCI
GERENTE:	.
IDENTIFICACIO	901300853
TELEFONO:	3102757816
DIRECCION:	CR 100A 135-04
CIUDAD:	Bogota
OBRA:	
UBICACION:	.



D&A Hierro Figurado SAS.
901 139 989
CR 28 NO 6-14
4661502
ventas@dyahierrofigurado.com
www.dyainsumosferreteros.com

TOTALES CARTILLA

LONG. TOTAL	PESO TOTAL
3206	3557.304

REMISION:

DETALLE CARTILLA

ITEM	ELEM	REFERENCIA	LCORTE	CANT	PTOTAL	FORMA	COMPOSICION	
1		3 Varilla 3/8	6	50	168		A	6
2		3 Varilla 3/8	0.35	720	141.12		A B	0.15 0.2
3		3 Varilla 3/8	0.45	536	135.072		A B	0.25 0.2
4		3 Varilla 3/8	1.88	540	568.512		A B C	0.1 0.42 0.42
5		4 Varilla 1/2	6	80	480		A	6
6		6 Varilla 3/4	1.4	10	31.5		A	1.4
7		6 Varilla 3/4	1.7	8	30.6		A	1.7
8		6 Varilla 3/4	2.1	20	94.5		A	2.1
9		6 Varilla 3/4	4.6	8	82.8		A	4.6
10		6 Varilla 3/4	5.7	16	205.2		A	5.7
11		6 Varilla 3/4	7.5	96	1620		A B	0.25 7.25

SUBTOTALES CONSOLIDADOS POR REFERENCIA

REF	Suma Longitud	Suma Peso
3 Varilla 3/8	1808.4	1012.704
4 Varilla 1/2	480	480
6 Varilla 3/4	917.6	2064.6

21/02/2020

20/02/2020

2405

SANTA TERESA
Arcilla y Acabados

ARCILLA SANTA TERESA S.A.S.
Nit. 900.341.363-6
IVA RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD COMERCIAL CIIU - 51411
TARIFA 6.9 X 1000
PRINCIPAL: Carrera 23 No. 142 - 10 Esquina PBX: 745 4154 Tel.: 615 8022
CHIA: Vía a Cajicá Km. 1 Sector El 40
TELS.: 862 0835 / 862 0836 / 862 1223 - CEL.: 313 893 1330

REMISIÓN Nº 18418

SEÑOR (ES)	C.C. O NIT.	FECHA	VENDEDOR
Ignacio Pruni Sector 04	901 219 251	28-12-19	02
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**	**CIUDAD**
Chic	321-4911840	Chia
OBRA	**ENCARGADO**	**TRANSPORTADOR**	**PLACA VEHICULO**
Chic	Sandra Milena		

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

REFERENCIA	CANTIDAD	UNID. MED.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ORDEN DE PEDIDO
	16	DQ	Solominci Rustica Roja 10x10	21751

EL GRES ES UN MATERIAL RUSTICO, POR ESTO SUS TONOS Y TAMAÑOS NO SON EXACTOS. • DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
SI SU MATERIAL NO LLEGA COMPLETO POR FAVOR HACER LA ANOTACIÓN CORRESPONDIENTE EN ESTE FORMATO.

AUTORIZADO POR	DESPACHO	TRANSPORTADO POR	RECIBIDO POR	No. DE CAJAS	NOMBRE Y C.C. LEGIBLE
Diana					

IMPRESORES CREATIVO NIT. 51900502-1 PBX: 759 5427

Alejandra B 20/01/2020

2406

21/01/2020

ALFAGRES S.A.
NIT 800.011.550-7
Avenida Carrera No. 30-55
Teléfono: 3 31 15 15
Bogotá D.C - Colombia
www.alfa.com.co

¡IMPORTANTE! Apreciado Cliente, en el momento de la entrega del material verifiqu estado y en caso de alguna novedad dejar anotación en l sión de entrega e informar a la línea BOGOTA: 3 31 15 3 / Nacional 01 8000 914 900.

PEDIDO(S)	0057291535
ENTREGA	93211424

DATOS DE ENTREGA

Fecha	14.01.2020	Fecha salida de M/cía:	15.01.2020
Solicitante:	CONSORCIO PRUNI SEDES	Contacto:	CONSORCIO PRUNI SEDES
Destino M/cía:	CONSORCIO PRUNI SEDES	Teléfono:	3506972957 7441529
Barrio:	BOGOTÁ, D.C	Zona de	UB0006
Dirección:	CALLE 11 SUR # 1-60 ESTE IMPRENTA DIST		

DATOS DE DESPACHO

Tipo de transacción:	Entrega Residencial		
Ruta:	Ruta Urbana	Ciudad:	
Asesor:	ANA GONZALEZ	Punto de venta:	Tienda Ochenta
Orden de compra:			
Punto de entrega:	Pto. de Exp. Alfagres		

DATOS DEL TRANSPORTADOR

Conductor: MUÑOZ GONZALES MARIA Transportador: PISOTRANS S.A Placas: CIL479 N° Trans: 1000665694

CODIGO	CAL	DESCRIPCION	LOTE	UND	CANTIDAD	NOVEDAD	CANT. NOV	SOLICITUD	PESO	N° DE CAJAS
225000316	1	(Q) TABLETA# ETRUSCA ROJA 25X7 -1	0000000001	M2	4,500				63	3

¡Advertencia!Al momento de recibir el producto comprado, en nuestras salas de ventas o en su domicilio, verificar que el material esté en perfecto estado y que este conforme a la muestra escogida. **No se aceptan reclamos por faltantes, roturas o golpes despues de recibida la mercancía y firmada la remisión a conformidad por la persona responsable.** Si el material no es el que adquirió abstenerse de usarlo.
Los prevenimos de personas inescrupulosas que suplantan a trabajadores de la Compañía, quienes se presentan a recoger el material después de la entrega. En este caso Les solicitamos informar a nuestros teléfonos. BO 3 31 15 31/Nacional 01 8000 914 900. Correo Servicioalcliente@alfa.com.co

TOTAL ENTREGADO	63	3

Status NOVEDAD
1.Rotura 2.Faltante 3. Devolución

Tipo de solicitud:
R. Reposición NC. Nota Crédito

ELABORADO POR:	REVISADO POR: Alfagres S.A. Edwin Niño Supervisor Cedi's	NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE: Juan José Leal 1032470073
FIRMA DEL CONDUCTOR C.C. N° DE	FIRMA DEL CLIENTE C.C. N° DE CLIENTE	

Página: 1 FIN

ALFA
Primero en pisos

Keranda 20/01/20

21/01/2020

2407

Matsol
Materiales y Soluciones de Obra

Distribución , venta al por Mayor y al Detal de Materiales para la Construcción
materialesysoluciondeobra@gmail.com

Calle 12 No. 16 -
Tels.: 304 574 4466
314 316 3164

REMISIÓN

0039

Señor (es): CONSORCIO PROYECTOS 04
Dirección: Calle 98 # 70-91 Of 812 Correo E.:
Teléfono: 7441529-3006972957 Nit./CC No. 901294259-1

FECHA

DD	MM	AA
15	01	20

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
69	Metros lineales de tablon tablilla 30x15cm (230 unidades)

Matsol Calle 12 No. 16 - 34
304 574 44 66
314 316 31 64
FECHA 15/01/2020
NOMBRE Juan José Leal V.
CÉDULA 1037490093
FIRMA Juan José Leal V.
materialesysoluciondeobra@gmail.com

TOTAL $

NOTA: EL PEDIDO SERÁ ENTREGADO EN EL LUGAR DONDE PUEDA ACCEDER EL VEHÍCULO QUE LO TRANSPORTE
VERIFIQUE CORRECTAMENTE SU SOLICITUD. POSTERIOR A LA REALIZACIÓN DEL PAGO Y LA ENTREGA DEL PEDIDO, NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 04100014128 A NOMBRE DE DAVID MAURICIO CRUZ BONILLA

FIRMA MATSOL: David Cruz.

FIRMA CLIENTE:

Alejandra B 20/01/2020

15/01/2020

2408

SANTA TERESA
Arcilla y Acabados

ARCILLA SANTA TERESA S.A.S.
Nit. 900.341.363-6
IVA RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD COMERCIAL CIIU - 51411
TARIFA 6.9 X 1000
CHÍA: Carrera 1 No. 2 - 105
TELS.: 647 7953 / 54

REMISIÓN Nº 18504

SEÑOR (ES)	C.C. O NIT	FECHA	VENDEDOR
Consorcio Pruni Sector	901.294.259-1	16-01-19	02

DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD
Retiro Bodega Chia	3214918940	B Chia

OBRA	ENCARGADO	TRANSPORTADOR	PLACA VEHICULO
Bodega Chia	Sergio Milero		

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

REFERENCIA	CANTIDAD	UNID. MED.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ORDEN DE PEDIDO
	2160	Und.	Ladrillo Enchape 1/4 26 Micro	21766
	2160.	Und	Ladrillo Enchape 1/4 26 Rojo	

EL GRES ES UN MATERIAL RUSTICO, POR ESTO SUS TONOS Y TAMAÑOS NO SON EXACTOS. • DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
SI SU MATERIAL NO LLEGA COMPLETO POR FAVOR HACER LA ANOTACIÓN CORRESPONDIENTE EN ESTE FORMATO.

AUTORIZADO POR	DESPACHO	TRANSPORTADO POR	RECIBIDO POR	No. DE CAJAS	NOMBRE Y C.C. LEGIBLE
DTCNGH			Alejandra Pl		

IMPRESORES CREATIVOS NIT. 52942179-1 PBX: 758 5427

Alejandra 20/02/2020

2409

21/01/20

REMISIÓN No.	2020-011

HIDRINCO®
INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA
BRINDANDO SOLUCIONES DE CALIDAD

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
NIT:	901,294,259-1
DIRECCIÓN:	CALLE 98 # 70-91 OFC 812
TELEFONO:	031-7441529
PERSONA CONTACTO:	
TELEFONO:	
E-MAIL:	
DIRECCIÓN DE ENTREGA:	
NOMBRE DE PROYECTO:	IMPRENTA DISTRITAL

FECHA	4-3-20	
PEDIDO No	ORDEN DE SUMINISTRO CCI #004	
ELABORADO POR:	OSCAR OBANDO	
AUTORIZADO POR:	EDISON PEREZ	

Formato Unico de Remisión — Valido desde: 1/01/2019 — Fecha versión 8/12/2018 — Version 1.0

No. Item	Descripción 1	Codigo stock	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tubería Acero Inoxidable 12 mm	A01005	ML	162,40 ✓	
2	Tubería Acero Inoxidable 16 mm	A01015	ML	5,80 ✓	
3	Tubería Acero Inoxidable 30 mm	A01030	ML	118,50 ✓	
4	Tubería Acero Inoxidable 38 mm	A01035	ML	25,70 ✓	
5	Válvula de Control SBA 40-38		UN	1,00 ✓	
6	Válvula de Control SBA 40-30		UN	1,00 ✓	
7	Válvula de Purga BKH 12	D30005	UN	3,00 ✓	
8	Boquilla Nebulizadora Cerrada C20		UN	29,00 ✓	
9	Adaptador Boquilla		UN	62,00 ✓	
10	Tuerca 12 mm		UN	62,00 ✓	
11	Bicono 12 mm		UN	62,00 ✓	
12	Escudo Boquilla		UN	62,00 ✓	
13	Platina de ajuste		UN	124,00 ✓	
14	Tornillo para platina de Ajuste		UN	250,00 ✓	
15	Tee 38 mm		UN	2,00 ✓	
16	Tee 30 mm		UN	12,00 ✓	
17	Tee 12 mm		UN	3,00 ✓	
18	Reducción 38x30		UN	3,00 ✓	
19	Reducción 30x12		UN	1,00 ✓	
20	Bloque de Distribución 30x 2-12		UN	34,00 ✓	
21	Bloque de Distribución 30x 1-16		UN	2,00 ✓	
22	Unión 38 mm		UN	5,00 ✓	
23	Unión 30 mm		UN	8,00 ✓	
24	Unión 16 mm		UN	3,00 ✓	
25	Unión 12 mm		UN	15,00 ✓	
26	Obturador 38		UN	1,00 ✓	
27	Obturador 30		UN	11,00 ✓	
28	Obturador 16		UN	2,00 ✓	
29	Obturador 12		UN	12,00 ✓	
30	Abrazadera 12 mm		UN	107,00 ✓	
31	Abrazadera 16 mm		UN	3,00 ✓	
32	Abrazadera 30 mm		UN	110,00 ✓	
33	Abrazadera 38 mm		UN	13,00 ✓	
34	Chazos 3/8"		UN	50,00 ✓	
35	Varilla 3/8"		ML	75,00 ✓	
36	Obturador para Prueba		UN	35,00 ✓	
37	Proyectil 30-38		UN	6,00 ✓	
38	Proyectil 16		UN	1,00 ✓	
39	Proyectil 12		UN	5,00 ✓	
40	Chazo Mariposa 3/8"		UN	67,00 ✓	
41	Arandela 5/8"		UN	29,00 ✓	
41	Arandela 3/8"		UN	85,00 ✓	
42	Tuerca 3/8"		UN	50,00 ✓	

AUSTADO POR	TRANSPORTE PLACA:	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR:
Nombre:	Nombre:	Nombre: OSCAR OBANDO	Nombre:
CC:	CC:	CC: 10306122235	CC:
Cel:	Cel:	Cel:3006129934	Cel:

GRUPO SIDERURGICO REYNA S.A.S.
NIT 900.601.327-7

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TECNICA COLOMBIA NTC 2289

NTC 2289:2015 Barras corrugadas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto

Resolución 1855:2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. 005395

FECHA: DD/MM/AA 19/02/2020

CLIENTE	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	**DESTINO**	BOGOTA
		VEHICULO No.	SOQ 242

PEDIDO No.	2599
REMISION No	2611
FACTURA No.	4385

PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	ENSAYOS FISICOS: DOBLADO	ENSAYOS DE TRACCION: FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACION (%)	R/F
R - No. 4	6	20200262	1	4368	✓	470.2	620.4	16.9	1.32
		20200282	8		✓	482.2	639.0	16.8	1.33
		20200284	1		✓	465.0	610.8	17.7	1.31
		20200281	3		✓	476.6	629.6	16.4	1.32
SN - No. 6	6	20200160	5	750	✓	474.8	604.6	18.3	1.27
ESPECIFICACIONES DE NORMA									
R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25
SN - No. 6						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25

COMPOSICION QUIMICA % Max.

	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)
R - No. 4	0.26	1.15	0.01525	0.036	0.18	0.22	0.09	0.08	0.02	0.00021	0.0018	0.47
	0.26	1.17	0.01185	0.032	0.20	0.18	0.12	0.14	0.04	0.00060	0.0020	0.48
	0.26	1.18	0.0137	0.034	0.21	0.18	0.08	0.09	0.02	0.00088	0.0016	0.47
	0.26	1.13	0.01675	0.036	0.18	0.18	0.07	0.10	0.02	0.00026	0.0018	0.47
SN - No. 6	0.23	1.08	0.0158	0.032	0.19	0.17	0.07	0.08	0.02	0.00020	0.0020	0.43
ESPECIFICACIONES DE NORMA												
R - No. 4	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	
SN - No. 6	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	

DIMENSIONES DE PROCESO

	PESO METRO (kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO (mm)	ANCHO E VERAS (m
R - No. 4	0.985	0.860	8.340	2.230
	0.982	0.720	8.460	2.160
	0.978	0.770	8.460	2.150
	0.983	0.750	8.460	2.090
SN - No. 6	2.191	1.370	13.000	2.340
ESPECIFICACIONES DE NORMA				
R - No. 4	(0.934 - 1.005)	Min: 0.51	Max: 8.9	Max: 4.9
SN - No. 6	(2.100 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Max: 7.3

OBSERVACIONES

ANALISIS DE COMPOSICION QUIMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACION RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

COORDINADOR DE CALIDAD

26/06/2019 Ver. 00 CCA-FOR-013

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;calidadplanta@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com

Abelino Varela Tirso

10/mar/2020

2411

HOMECENTER
SODIMAC Corona

Acta Entrega Nota Pedido

Copia para Almacén

03 March 2020. 07:31:20

Nota Pedido: 99-983786	No. Sticker: 269901083812	No. Ruta: 170929	Tipo REGULAR

Estado	MERCANCIA COMPLETA PENDIENTE POR CARGAR EN VEHÍCULO	Tipo Entrega	DOMICILIOS	Valor Nota PCE	
Almacén	VENTA A DISTANCIA BOGOTA	Asesor		Fecha Entrega	3/3/20 12:00 AM
Tipo Cliente	REGULAR	NIT	901294259	Rango Horario	-
Departament	CUNDINAMARCA	Ciudad	BOGOTA. D.C.	Fecha Creación	3/2/20 5:31 PM
Dirección	CL 11 SUR # 1 ESTE - 60	Teléfono	3506972957	Nombre	CONSORCIO PRUNI SEDES
Email	comprasuniversalsec@gmail.com	Fax	3506972957	Barrio	BOGOTA
Zona	ZONA 3 SUBA BOGOTA	Contacto			

Observaciones

LINKPSE_#_572277200_$2.680.000_RECIBE_ARQUITECTA_INGRID BOLAÑOS_TEL_3214493803_GRACIAS

Orden	Cod Barras	Cod IIC	Ref. Prov.	Descripción	Cant	Cant Ruta	Cant. Pendiente x Enviar	Peso
☐	770717092510	13846	50GRIS ARGOS	CEMENTO ARGOS	100	20	0	1000

Estimado cliente, firme con número de cedula en señal de aceptación como constancia de haber recibido los productos relacionados en este documento en óptimas condiciones de entrega. En caso contrario, escriba la inconsistencia presentada y regrese la mercancía de inmediato.
Después de la entrega de los productos relacionados en este documento y la firma del mismo, absténgase de entregar su mercancía a terceros. Cualquier inquietud adicional favor

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO UNICAMENTE SI ESTA ACOMPAÑADO DEL ACTA DE ENVIO DE LA TRANSFERENCIA

FIRMA

William Vargas V. — NOMBRE CLIENTE

74381306 — CÉDULA o NIT

Persona que entregó

Abelardo Vargas

10/mar/2020

Confirmación de pedido: 1161

Fecha: 2/03/2020
Fecha solicitada: 4/03/2020
Número de cliente: 901294259

Contacto: YENNY LILIANA VARGAS ESTEBAN

CONSORCIO PRUNI SEDES 04
CONTACTO DIRECTO
DIRECTO CONTACTO
CL 98 70 91 OF 812
110111 11001 - BOGOTA

Dirección de entrega:
CONSORCIO PRUNI SEDES 04
CONTACTO DIRECTO
CL 98 70 91 OF 812
110111 11001 - BOGOTA

A quien corresponda,
Muchas gracias por su pedido. Le confirmamos los artículos siguientes:

Línea	Prod. cto	Descripción	Cantidad	Precio neto	Valor neto
10	1010 00029	VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS	30 Unidad	8.059,00 COP / 1 Unidad	241.770,00 COP
	Precio de lista		8.059,00	COP / 1 Unidad	241.770,00 COP
	Impuesto sobre el valor añadido (%)		19,00	%	45.936,30 COP
	Se entrega etiqueta por unidad de empaque de conformidad con el Decreto 1513 de 2012 y la Resolución 1856 de 2017.				
20	1130200001	ALAMBRE NEGRO # 18	100 Kilogramo	3.235,00 COP / 1 Kilogramo	323.500,00 COP
	Precio de lista		3.235,00	COP / 1 Kilogramo	323.500,00 COP
	Impuesto sobre el valor añadido (%)		19,00	%	61.465,00 COP
30	2020200035	MALLA ELECTROSOLDADA XX-183 6.0mm 15X15	3 Unidad	109.664,00 COP / 1 Unidad	328.992,00 COP
	Precio de lista		109.664,00	COP / 1 Unidad	328.992,00 COP
	Impuesto sobre el valor añadido (%)		19,00	%	62.503,48 COP
	Se entrega etiqueta por unidad de empaque de conformidad con la Resolución 0277 de 2015.				

Valor total neto de posición		894.262,00 COP
Impuesto sobre el valor añadido (%)	19,00 %	169.909,78 COP
Total		**1.064.171,78 COP**

Condiciones de pago: 30 DÍAS NETO

10/mar/2020



Por $ 630.000

3-03-2020

(mos) de: 7 mts de arena de Rio

a de: Cuarenta

AGREGADOS EL VINCULO

Materiales de Construcción Co. S.A.S.

Atto(s) S.S. DESPACHADO

No.

Por $ 630.00

Fecha: 3-03-2020

Recibi(mos) de 7 mts de arena de Rio

La suma de: Cuarenta

para:

AGREGA EL VINC

Atto(s) S.S. DESPACHA

10/mar/2020

2414

EUCLID GROUP
TOXEMENT

NOTA DE REMISIÓN

PLANTA TOCANCIPA
PARQUE INDUSTRIAL GRAN SABANA
VEREDA TIBITÓ
TOCANCIPA 25
COLOMBIA
Tel: 2088600 Fax: 3680887

Factúrese A:
CONCRETOS Y PISOS S A
CR 7 156 78 TORRE 2 OFC 906
BOGOTA DC 11
COLOMBIA

Despachar A:
CONCRETOS Y PISOS S A
CR 7 156 78 TORRE 2 OFC 906
BOGOTA DC 11
COLOMBIA

Código cliente	Remisión	Fecha	Orden compra cliente	Número de orden
BP0004029	WHS177976	03/02/20	8073	**SLB048000**

Descripción		Cantidad	Peso Neto	Peso Bruto
	CONSORCIO PRUNI SEDES 04 ***CLL 11 SUR N°1-60 ESTE IMPRENTA DISTRITAL - BTA*** ***"ING INGRID BOLAÑOS*** ***CEL:3214493803"*** ***"Favor entregar certificados de calidad del material entregado.***			
000492	ROCKTOP GRIS * 30 KG.	7,0000	210,00	210,75
		Peso bruto de envío :		210,75

TOXEMENT S.A	TRANSPORTADOR	CLIENTE
TOXEMENT Colombia NIT.: 860.090.222-3 02 MAR 2020 Gineth Bermúdez Asistente Tracking REMISIONÓ (FECHA)	INHOUSE TOXEMENT JEFERSON PEÑA 02 MAR 2020 RECIBIDO TRANSPORTADOR (FECHA)	(NOMBRE QUIEN RECIBE) (FECHA)
ALMACENISTA (FECHA)		ENTRADA DE ALMACEN CLIENTE (SI APLICA)

**** Las hojas de seguridad deber ser enviadas con todos los pedidos :***

TRANSPORTADOR

10/mar/2020

2415

PazdelRío

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 28.12.2019
HORA: 15:59:54
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6098499 - ROLLO CORRU N.3 SR NTC 2289
CLIENTE: D Y A HIERRO FIGURADO SAS

REPORTE: *18773
PLACA: UPO109

ORDEN DE ENTREGA: 8075873079

Análisis Químico y Propiedades Físicas Garantizadas

Propiedad:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	% V	%Ceq %	Rs(MPa) MPa	Fl (MPa) MPa	AL(%) %	DOBLADO	P/metro g	Espa.Res. mm	Altura Re. mm
Mínimo:	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00								550,00	420,00	14,00		526		0,38
Máximo:	0,30	1,50	0,035	0,045	0,50							0,550		540,00				0,70	

Lote	Peso KG	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	% V	%Ceq %	Rs(MPa) MPa	Fl (MPa) MPa	AL(%) %	DOBLADO	P/metro g	Espa.Res. mm	Altura Re. mm
B44757-19	34.537,00	0,28	1,14	0,016	0,020	0,15	0,056	0,025	0,019	0,004	0,013	0,000	0,474	623,71	456,70	15,38	B	555	6,12	0,55

Características: Rs(MPa) - RESISTENCIA Fl (MPa) - FLUENCIA AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.

Km 6 Vía Nobsa - Belencito
Planta Industrial.
Nobsa - Boyacá
Tel: +57 (8) 7730200
Ext: 6848

Firma Autorizada: ING.OMAR EDUARDO WIEST SUAREZ
Coordinador Calidad Productos

Firma Autorizada vigente a partir de: 08.11.2018

2416

BALCHER S.A.S
NIT : 860,526,097 - 2
AV CL 19 21 16 LC 105
7426611 - 2018096
BOGOTA - COLOMBIA

REMISION

Z - 002 - 16

Señores	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		
NIT	901,294,259 - 1	**Teléfono**	741529
Dirección	CL 98 70 94 OF 812	**Ciudad**	BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Pago			

Fecha Comprobante	**Fecha Entrega**
2020-03-06	2020-03-06

Código	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Total**
0110007305073	SIKA ANCHORFIX-3001 X 600ML		10.00	.00

Total Bruto	.00
Descuento	0.00
Descuento	0.00
Retefuente	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
Total a Pagar	$.00

VALOR EN LETRAS

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

10/marzo/20

Elaborado por

Aprobado por

HOMECENTER
SODIMAC Corona

Acta Entrega Nota Pedido

Copia para Almacén

07 March 2020. 08:08:35

Nota Pedido: 99-988781	No. Sticker: 269901089510	No. Ruta: 171116	Tipo REGULAR

Estado	MERCANCIA COMPLETA PENDIENTE POR CARGAR EN VEHÍCULO	Tipo Entrega	DOMICILIOS	Valor Nota PCE	
Almacén	VENTA A DISTANCIA BOGOTA	Asesor		Fecha Entrega	3/7/20 12:00 AM
Tipo Cliente	REGULAR	NIT	901294259	Rango Horario	-
Departament	CUNDINAMARCA	Ciudad	BOGOTA. D.C.	Fecha Creación	3/6/20 6:06 PM
Dirección	CL 11 SUR # 1 ESTE - 60	Teléfono	3506972957	Nombre	CONSORCIO PRUNI SEDES
Email	comprasuniversalsec@gmail.com	Fax	3506972957	Barrio	BOGOTA
Zona	ZONA 3 SUBA BOGOTA	Contacto			

Observaciones

LINKPSE_#575105951_$2.680.000_RECIBE_PERSONAL ENCARGADO_ENTREGAR LO MAS TEMPRANO POSIBLE _GRACIAS

7991579

3114074333

Orden	Cod Barras	Cod HC	Ref. Prov.	Descripción	Cant	Cant Ruta	Cant. Pendiente x Enviar	Peso
☑	770717092510	13846	50GRIS ARGOS	CEMENTO ARGOS	100	50	0	2500

Estimado cliente, firme con número de cedula en señal de aceptación como constancia de haber recibido los productos relacionados en este documento en óptimas condiciones de entrega. En caso contrario, escriba la inconsistencia presentada y regrese la mercancía de inmediato.
Después de la entrega de los productos relacionados en este documento y la firma del mismo, absténgase de entregar su mercancía a terceros. Cualquier inquietud adicional favor

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO UNICAMENTE SI ESTA ACOMPAÑADO DEL ACTA DE ENVIO DE LA TRANSFERENCIA

FIRMA

Persona que entregó

NOMBRE CLIENTE

CÉDULA o NIT

10/mar/2020

sanitario y sabinco S.A.S
NIT 860.001.056-7
Cra 25 No. 13-33/43
PBX: (057) 201 11 00 FAX: (057) 247 78 10
www.almacensanitario.com
servicio@almacensanitario.com

No Somos Grandes Contribuyentes
Iva Regimen Común
Autoretenedor: RES. 001705 da MAR/07/2016
Grandes Contribuyentes SHC - DIB Resolucion DD1-042055 13
CCT/2017 Actividad Económica CIIU: 4663 6.9%
Habilitación DIAN: 18753000122258 de 09/28/2018
VCRA-250071 AL VCRA-280000 DESDE 13/01/2020 HASTA 13/01/2022

FACTURA DE VENTA
VCRA-255767

Fecha Expedición Factura
04/03/2020

Fecha Vencimiento Factura
05/03/2020

Comprador
CONSORCIO PRUNI SEDES 04
901294259
CL 98 70 91 OF 812
BOGOTA (000) 744 15 29 Ext. 0000

Dirección Envio: CL 98 70 91 OF 812
BOGOTA (000) 744 15 29 Ext. 0000
ODC Cliente:
Pedido: APCR163379 Vendedor: NANCY PAEZ Forma Pago: CL CONTADO

Referencia	Descripción		Cantidad	Descuento	Vl/Unitario	TOTAL
13041	UNION 4" SANITARIA PAVCO	01	10.00	44.99%	5,974.00	32,860.00
10957	CODO 4" 90o CXC SANITARIO PAVCO	01	16.00	45.00%	10,254.00	90,240.00
10067	ADAPTADOR LIMPIEZA 4" SANITARIA PAVCO	01	1.00	45.00%	17,019.00	9,360.00
12726	TUBO 4" SANITARIO PAVCO	01	7.00	45.00%	117,116.00	450,898.00

PAGADO
CANCELADO 04 MAR 2020
FECHA
BANCO
CHEQUE No.
RECIBÍ

sanitario sabinco S.A.S NIT. 860.001056-7
NO ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCIA

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00/100

DESCUENTO		$477,277.00
SUBTOTAL		$583,358.00
IVA		$110,838.00
RET-FTE		
RET-ICA		
RET-IVA		
TOTAL		$694,196.00

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE SANITARIO Y SABINCO S A.S. CON CHEQUE CRUZADO EN UNA DE LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS:
BOGOTA:054060777 CAJA SOCIAL:26500702156 DAVIVIENDA:470139986930 CORPBANCA:006011977 BANCOLOMBIA: 22799355071 CONVENIO 47974

Observaciones:
ENTREGAR EN FRENTE IMPRENTA DISTRITAL CLL 11 SUR 3 No 1-60 ESTE

El COMPRADOR pagará a la vendedora, SANITARIO Y SABINCO S.A.S., en las oficinas que dicha Sociedad tiene en la carrera 25 No.13-33 / 43 de la Ciudad de Bogotá D.C., el valor total de ésta FACTURA en la fecha de vencimiento que en la misma se señala. En caso de mora le pagará a la tasa maxima legal,los intereses previstos en el articulo 884 del Codigo Comercio.
Como COMPRADOR o representante legal del mismo, ACEPTO el contenido de ésta FACTURA haciendo constarexpresamente:1°)Que me fue legalmente entregada quedando en mi poder una copia de la misma.2°)Que he recibido a plena satisfaccion, real y materialmente la totalidad de los bienes que en ella se relacionan.3°)Que me obligo incondicional y solidariamente a su pago.
4°)Que de conformidad y para los efectos previstos en las Leyes Estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012, autorizo alemisor para llevar a cabo tratamiento de los datos personales de quienes nos obligamos a su pago pudiéndonos reportar sin restricción alguna a cualquier Base de Datos o Central de riesgos.

FIRMA Y CÉDULA DE QUIEN RECIBE Y ACEPTA ESTA FACTURA

Firma
Nombre
C.C. de

FIRMA EMISOR VENDEDOR ALMACÉN SANITARIO

Firma

Impreso en computador por: Almacén Sanitario S.A.S. Nit 860001056-7

CLIENTE

10/mar/2020

2419

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F006	17/03/2020	174715533
KM. 7 VIA AL LLANO - COSTADO ORIENTAL		F0060000068307

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA		
50972190	66842946	CONSORCIO PRUNNI SEDES 04	ATS ALCALDIA SEDES IMPRENTA DISTRITAL	
PEDIDO		DIRECCION OBRA		TELEFONO
8009836487		CL 11 SUR 1 ESTE 60 BOGOTA IMPRENTA DISTRITAL		
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO		TOTAL PEDIDO
4.500		1-280-5-28-15	CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN CARGO DE SOSTENIBILIDAD	9.500
SELLOS	CODIGO			ASENTAMIENTO
75261	20017322	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1 Pulgada 28 DÍAS AS15cm(6")		6 DE ASENTAMIENTO (6")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1697	1428584	JAVIER ALONSO FAGUA

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
07:20:00	08:00:00			Foto de refuerto tanques red incendios Viga Vg-11 eje Q entre ejes 7-11

OBSERVACIONES
//

CONCRETO DEVUELTO	
_____ NO	_____ SÍ _____ Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

Administrator User

DESPACHADOR

Juan José Gil V.

RECIBIDO OBRA

17/03/20

17.03.20

2420

CEMEX

Planta	FECHA	Despacho
F005	17/03/2021	[illegible]716406
KM. 7 VIA AL LLANO - COSTADO ORIENTAL		F005000066304

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA		
50972190	66842946	CONSORCIO PRUNNI SEDES 04	ATS ALCALDIA SEDES IMPRENTA DISTRITAL	
PEDIDO		DIRECCION OBRA		TELEFONO
8009836487		CL 11 SUR 1 ESTE 60 BOGOTA IMPRENTA DISTRITAL		
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO		TOTAL PEDIDO
5.000		1-230-5-28-15	CARGA INCOMPLETA COLOCACION CARGO DE SOSTENIBILIDAD	9.500
SELLOS	CODIGO			ASENTAMIENTO
75290	20017322	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1 Pulgada 28 DÍAS AS15cm(6")		6 DE ASENTAMIENTO (6")
VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1676	35048444	LUIS EMILIO VARGAS		

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
05:52:00	07:00:00			Zapata Z-5 eje 3-K., Poyo reforzado tanques red contra incendios.

07 08 OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SI

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

Administrator User

DESPACHADOR

Juan José Leal V.

RECIBIDO OBRA

17/03/20

17.03.20

2421

1.

0E0168 Por $

Fecha: 03-07-2020

Cliente(s): Un Viaje de Grava.

Dirección: Fina Guamo 7 mts

AGREGADOS EL VINCULO
Materiales de Construcción | Obras Civiles
DESPACHADO

Atento(s) S.S.,

Alejandra B
03/Julio/2020

Vobo: ~~Adriana~~
Abelino Vargas.

No. 0E0168 Por $

Fecha: 03-07-2020

Recibí(mos) de: Un Viaje de Arena

La suma de: de Rio Guamo 7 Mts

para:

AGREGADOS EL VINCULO
Materiales de Construccion | Obras Civiles
DESPACHADO

Atto(s) S.S.

Alejandra B
03/Julio/2020

Vobo - Fabiano Vargas

HOMECENTER
SODIMAC Corona

Acta Entrega Nota Pedido

Copia para Almacén

09 July 2020. 10:01:24

Nota Pedido: 99-2842398	No. Sticker: 269903036526	No. Ruta: 243595	Tipo REGULAR

Estado	MERCANCIA COMPLETA PENDIENTE POR CARGAR EN VEHICULO	Tipo Entrega	DOMICILIOS	Valor Nota PCE	
Almacén	VENTA A DISTANCIA BOGOTA	Asesor		Fecha Entrega	7/9/20 12:00 AM
Tipo Cliente	REGULAR	NIT	901294259	Rango Horario	
Departament	CUNDINAMARCA	Ciudad	BOGOTA. D.C.	Fecha Creación	7/8/20 12:58 PM
Dirección	CL 11 SUR # 1 ESTE - 60	Teléfono	3506972957	Nombre	CONSORCIO PRUNI SEDES
Email	comprasuniversalsec@gmail.com	Fax	3506972957.	Barrio	BOGOTA
Zona	ZONA 3 SUBA BOGOTA	Contacto			

Observaciones

LINKPSE_#_677111460_$1.270.000_RECIBE_PERSONA ENCARGADA_ENTREGAR LO MAS TEMPRANO POSIBLE_ GRACIAS

Orden	Cod Barras	Cod HC	Ref. Prov.	Descripción	Cant	Cant Ruta	Cant. Pendiente x Enviar	Peso
☐	770717092510	13846	50GRIS ARGOS	CEMENTO ARGOS	50	50	0	2500

Estimado cliente, firme con número de cedula en señal de aceptación como constancia de haber recibido los productos relacionados en este documento en óptimas condiciones de entrega. En caso contrario, escriba la inconsistencia presentada y regrese la mercancía de inmediato.
Después de la entrega de los productos relacionados en este documento y la firma del mismo, absténgase de entregar su mercancía a terceros. Cualquier inquietud adicional favor

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO UNICAMENTE SI ESTA ACOMPAÑADO DEL ACTA DE ENVIO DE LA TRANSFERENCIA

William Fonseca Vega — **FIRMA**

William Fonseca — **NOMBRE CLIENTE**

74180382 — **CÉDULA o NIT**


Persona que entregó

Alexander P. 09/JUL/2020

HOMECENTER CALLE 80
CONTROL DE SEGURIDAD
09 JUL 2020

Vobo [illegible]
abelino vargas.

7/9/20 10:01 AM



Madera El Amigo

Calle 7A No. 17-20
Cels: 321 252 14 96 • 311 263 31 96

ENTREGA
Nº 2825

Nombre: Melquisedec Guevara

FECHA: 11 04 20

Clase de Madera: Cedro

Tel.

Cel.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
34	0.25 x 0.10 x 1.80		
1	1.80 x 0.10 x 0.10		
1	1.80 x 0.10 x 0.10		
2	1.80 x 0.10 x 0.10		
	32	4000	
		SUBTOTAL $	
		VALOR TOTAL $	

ACEPTADA: Y FIRMA DISTINTA DEL COMPRADOR SUPONE AUTORIZACIÓN DE ESTE PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGARLO.

Firma C.C. 1.037.590.472

2425

Impreso por: LUKE PRINT AND JOKEY EDITORES NIT. 830.096.886-1 - PBX (1) 282 80 26

Vobo = Sexcabelno vacas.

SANTA TERESA
Arcilla y Acabados

ARCILLA SANTA TERESA S.A.S.
Nit. 900.341.363-6
IVA RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD COMERCIAL CIIU - 51411
TARIFA 6.9 X 1000
CHÍA: Carrera 1 No. 2 - 105
TELS.: 647 7953 / 54

REMISIÓN Nº 18955

SEÑOR (ES)	C.C. O NIT.	FECHA	VENDEDOR
Consorcio PRIUNI sede 04	901.294.259-1	Jul-13/2020	02
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**	**CIUDAD**
Calle 98 # 70-91 of 212 ...	7441129	Bogot
OBRA	**ENCARGADO**	**TRANSPORTADOR**	**PLACA VEHICULO**
RETIRO CHIA 3214918594	Sandra Milena Avendaño	Juber Hoya	TGK 789

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS

REFERENCIA	CANTIDAD	UNID. MED.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ORDEN DE PEDIDO
TGS	3.300	UNID	Ladrillo Enchape Cuarzo 26 Hoyo	

EL GRES ES UN MATERIAL RUSTICO, POR ESTO SUS TONOS Y TAMAÑOS NO SON EXACTOS. • DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
SI SU MATERIAL NO LLEGA COMPLETO POR FAVOR HACER LA ANOTACIÓN CORRESPONDIENTE EN ESTE FORMATO.


AUTORIZADO POR	DESPACHO	TRANSPORTADO POR	RECIBIDO POR	No. DE CAJAS	NOMBRE Y C.C. LEGIBLE
Diana Virgen		Juber Hoya	Daniel Gomez		

IMPRESORES CREATIVOS NIT. 52842179-1 PBX: 758 5427

Vobo - Abelino Vargas.

Alejandra B
13/07/2020

2426



No. 0E0168

Por $

Fecha: 14-07-2020

Recibí(mos) de: Un Viaje Pind 7m

La suma de: 12 Pond Arena

para:

AGREGADOS EL VINCULO
Materiales de Construccion | Obras Civiles

Atto(s) S.S., DESPACHADO

Vobo - Celino Vargas.

Alexandra 14/07/2020

2427

HOMECENTER
SODIMAC Corona

Acta Entrega Nota Pedido

Copia para Almacén

14 July 2020. 12:47:09

Nota Pedido: 99-2877251	No. Sticker: 269903072634	No. Ruta: 243831	Tipo REGULAR

Estado	MERCANCIA COMPLETA PENDIENTE POR CARGAR EN VEHÍCIULO	Tipo Entrega	DOMICILIOS	Valor Nota PCE	
Almacén	VENTA A DISTANCIA BOGOTA	Asesor		Fecha Entrega	7/27/20 12:00 AM
Tipo Cliente	REGULAR	NIT	901294259	Rango Horario	-
Departament	CUNDINAMARCA	Ciudad	BOGOTA. D.C.	Fecha Creación	7/10/20 4:25 PM
Dirección	CL 11 SUR # 1 ESTE - 60	Teléfono	3506972957	Nombre	CONSORCIO PRUNI SEDES
Email	comprasuniversalsec@gmail.com	Fax	3506972957	Barrio	BOGOTA
Zona	ZONA 3 SUBA BOGOTA	Contacto			

Observaciones

LINKPSE_#679169406_$1.265.000_RECIBE_PERSONA ENCARGADA_GRACIAS

Orden	Cod Barras	Cod HC	Ref. Prov.	Descripción	Cant	Cant Ruta	Cant. Pendiente x Enviar	Peso
☐	770717092510	13846	50GRIS ARGOS	CEMENTO ARGOS	50	50	0	2500

HOMECENTER CALLE 80 SEGURIDAD

Estimado cliente, firme con número de cedula en señal de aceptación como constancia de haber recibido los productos relacionados en este documento en óptimas condiciones de entrega. En caso contrario, escriba la inconsistencia presentada y regrese la mercancía de inmediato.
Después de la entrega de los productos relacionados en este documento y la firma del mismo, absténgase de entregar su mercancía a terceros. Cualquier inquietud adicional favor

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO UNICAMENTE SI ESTA ACOMPAÑADO DEL ACTA DE ENVIO DE LA TRANSFERENCIA

FIRMA **NOMBRE CLIENTE** **CÉDULA o NIT**

Alejandra 14/Julio/2020

Persona que entregó

Vobo - Jose Adelmo Vargas

HOMECENTER BOGOTA CALLE 80 SODIMAC COLOMBIA S.A.
NOMBRE
EL CARGO
14 JUL 2020
CEDULA
NOMBRE AUXILIAR
CEDULA

PREFABRICADOS PENIEL
Industria en Cemento

Cra 12 NO. 23A -50 Torre 1 A. 303 Madrid - Cundinamarca
Servicio al Cliente 3125682940 / 3123600725
prefabricadospeniel@hotmail.com

REMISION ENT 00004019

CON DESTINO A:

CONSORCION PRUNI SEDES 04
N.I.T. / C.C.: 901294259
Dirección: CL 98 70 91 OF 812
Teléfono: 7441529
BOGOTÁ

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO
15 - jul. - 2020	108	0

OBRA / DIRECCION
calle 11 sur #11-60
imprenta distrital

contacto. Sandra 3214918940

COD.	DESCRIPCION	UND	CANT.
305009	CONO PARA POZO	Und	1
305007	BLOQUE TAPA POZO	Und	1
	TOTAL PRODUCTOS		**2**

* SOLO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PERFECTO ESTADO Y EMPAQUE ORIGINAL.
SOBRE PRODUCTO USADO NO HAY DEVOLUCION, NI CAMBIO.

Transportador:	Entregado por:	Recibido por:
jp. Guia No.		CC:

Vobo- Abelino Vargas.

Alejandra
15/julio/2020

COMERCIALIZADORA EL DORADO

MAYORISTAS E IMPORTADORES

TECHO PVC • DRYWALL
FABRICA DE PINTURAS

Tel: 397 7837 - 313 800 1608
314 237 0035

Calle 63 No. 105C - 06 El Muelle

ORDEN DE PEDIDO No.

Nº 1161

SAS FECHA

Arcer construcc

CANT	DESCRIPCION	VALOR UND.	VALOR TOTAL
172	Laminas P.vc. 2.5x1		
	Trans Porte		
		Total	
		TOTAL	

Vobo - Abelino Vargas

Alejandra B 21/07/2020

2430

RESULTADO DE PRU[illegible]S A LA COMPRESION DE PLANTA

HORMIGON ANDINO S.A.

CLIENTE CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FECHA DE CORTE NOVIEMBRE 21 DE 2019

OBRA IMPRENTA DISTRITAL

# MUESTRA	FECHA	DISEÑO	REMISION	MIXER	7 DIAS				14 DIAS				28 DIAS			
					f'c 1	f'c 2	f'c PROM	% DES.	f'c 1	f'c 2	f'c PROM	% DES.	f'c 1	f'c 2	f'c PROM	% DES.
3856	24-ago-19	3000 NORMAL	20040072	TTQ530	177	193	185	✔ 88%	204	203	204	✔ 97%	240	241	241	✔115%
3878	31-ago-19	3000 NORMAL	20040185	SOD904	180	177	179	✔ 85%	216	218	217	✔103%	256	265	261	✔124%
3931	24-sep-19	4000 NORMAL	30044315	SRO203	240	234	237	✔ 85%	244	368	306	✔109%	336	329	333	✔119%
3960	03-oct-19	4000 FINA BOMBA	30044459	SRP041	247	243	245	✔ 88%	297	287	292	✔104%	344	341	343	✔122%
4007	23-oct-19	4000 FINA	30044733	SRP041	240	234	237	✔ 85%	295	300	298	106%	348	351	350	✔125%

APROBO

HORMIGON ANDINO S.A.
DEPARTAMENTO DE CALIDAD

ING. DIEGO RAUL CASAS VERA
DIRECTOR CONTROL DE CALIDAD

Revisado = Jessica Lopez
Interventoría

2431

D.A HIERRO FIGURADO SAS NIT : 000901139989 -5 Remision Venta No. S-001-00000003048

SEÑORES : IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS NIT : 900359902-5 FECHA : 2019/11/26
DIRECCION : CR 100A 135 04 Teléfonos : 6811647
CIUDAD : BOGOTA D.C.-BOGOTA Vendedor :0003

La trasferencia del derecho de propiedad de estos articulos se darán efectivamente a la cancelación de la correspon - diente Factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total o parcial, la mercancia relacionada en esta Remisión fue entregada en perfectas condiciones, por lo cual no se aceptarán reclamos posteriores.

Por Concepto de :					Valor
1435480100-0001	0010001000008-0001 VC1/2	VARILLA CORRUGADA 1/	Salen	20.000000UN	0.00

D.A
Hierro Figurado S.A.S.
26 NOV 2019
ENTREGADO

Grammas Imagen & Diseño
NIT. 900359902-5

2432

D&A HIERRO FIGURADO SAS NIT : 000901139989 -5 Remision Venta No. S-001-00000003219

SENORES : IMAGEN Y DISENO GRAMMAS SAS NIT : 900359902-5 FECHA : 2019/12/30
DIRECCION : CR 100A 135 04 Teléfonos : 6811647
CIUDAD : BOGOTA D.C.-BOGOTA Vendedor :0003

La trasferencia del derecho de propiedad de estos articulos se darán efectivamente a la cancelación de la correspon - diente Factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total o parcial, la mercancía relacionada en esta Remisión fue entregada en perfectas condiciones, por lo cual no se aceptarán reclamos posteriores.

Por Concepto de :					Valor
1435480100-0001	0010001000008-0001 VC1/2	VARILLA CORRUGADA 1/	Salen	40.00000UN	0.00
1435480100-0001	0010001000011-0001 VC5/8	VARILLA CORRUGADA 5/	Salen	10.00000UN	0.00

Hierro Figurado S.A.S.

30 DIC 2019

ENTREGADO

Juan José Uribe V.
Residente Técnico (e)
30/12/19

2433

D&A HIERRO FIGURADO SAS NIT : 000901139989 -5 Remision Venta No. S-001-00000003205

SEÑORES : IMAGEN Y DISEÑO GRANDAS SAS NIT : 900359902-5 FECHA : 2019/12/26
DIRECCION : CR 100A 135 04 Teléfonos : 6811647
CIUDAD : BOGOTA D.C.-BOGOTA Vendedor :0003

La trasferencia del derecho de propiedad de estos articulos se darán efectivamente a la cancelación de la correspon - diente Factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total o parcial, la marcancía relacionada en esta Remisión fue entregada en perfectas condiciones, por lo cual no se aceptarán reclamos posteriores.

Por Concepto de :					Valor
1435480100-0001	0010007000006-0001 HF3/8	HIERRO FIGURADO 3/8	Salen	324.00000KGM	0.00
1435480100-0001	0010007000008-0001 HF5/8	HIERRO FIGURADO 5/8	Salen	3,644.00000KGM	0.00
CARTILLA 158					
PROFORMA 10153					

José Luis V.
Revisor Fiscal (e)
27-12-19

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A.
Carretera Central del Norte Km 27 Via
Tunja Paipa, Tuta, Colombia. C.P - 99999

CLIENTE	MATERIAL	CALIBRE /DIÁMETRO	PRODUCTO	LOTE
MULTIALAMBRES BOGOTA	110000217	9,0MM	BAR COR NTC 2289 9mm 6m Barra BAR	1722773002

FACTURA	PESO (Kg)	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	GRADO	ESPECIFICACIÓN	REDUCCIÓN
9002784297/30	4.000	4500016296	7605490/000030	GR60	NTC 2289 - NTC 2289	

COMPOSICION QUIMICA (%)

C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	Nb	V	C.E
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
0,29	1,01	0,014	0,040	0,18	0,10	0,09	0,02	0,27	0,014	0,007	0,001	0,480

PROPIEDADES MECÁNICAS

R.Fluencia	R.Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Doblado	Masa Lineal
MPa	MPa		%		Kg/m
464	639	1,38	17,25	OK	0,506

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Espaci	Altura	Separa
mm	mm	mm
6,20	0,41	1,98

OBSERVACIONES

Los 8 primeros dígitos del lote corresponden al Nº de colada, los 2 últimos son un consecutivo.
LÍMITES DE ESPECIFICACIÓN (NORMA NTC 2289):%Máximo C:0,30; Mn:1,50; P:0
,038; S:0,045; Si:0,50; Carbono Equivalente (C.E):0,55. Resistencia a fluencia MPa(R.F):420-540;
Resistencia a Tracción
,MPa(R.T):550min;Relación R.T/R.F:1,25min.Alargamiento en 200mm(% min): 14 en barras N2-N6; 12 en barras
N7-N11; 10 en barras N14-N18.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA. 26.03.2019

VIVIANA MARCELA CAMACHO GRISALES

2435

Autorización Numeración
Facturación DIAN
Resolución No. 18762006693321 del 15/08/2018 Vigencia hasta 15/02/2020
Rango desde FE 1 Hasta 7200000

CENTRO 1001-Paloquemao

FACTURA DE VENTA No. FE57320

Cliente	SU PROVEEDOR SUMINISTROS Y	Fecha Factura (Dia/Mes/Año)	Fecha Vencimiento (Dia/Mes/Año)
Nit	9012477322	13-08-2019	13-08-2019
Teléfono	3827280-3103435432	Pedido de Venta: 110704959	Doc Logistico: 375827
Dirección	CL 24 24 32	Condición de pago NT00-Pago inmediato	
Ciudad	Bogotá D.C	Vendedor: VENTAS PALOQUEMAO	Cod.: 19

Código	Concepto	Unidad	Cant	Valor Unitario	Valor
513	VAR CORR DIA 9 mm x 6m	UN	20	7.600	

MULTIALAMBRES

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FERRETEROS Y SERVICIOS DEL ACERO

ENTREGADO

Fecha 13-08-2019

Entrega Horacio F. Revisa Horacio F.

Estimado cliente, verifique los productos que estamos entregando, relacionados en este documento. FERRETERIA MULTIALAMBRES LTDA no responde por faltantes o daños ocurridos después de salir de la empresa.

MULTIALAMBRES FERRETERIA INDUSTRIAL NIT 900.247.322-1 CANCELADO SUC. PALOQUEMAO

Nombre de quien recibe _____

Documento _____ Placas _____

Observaciones		
1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE REGIRA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO C.CIO ART 621 Y 774. 2. ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA EL ESTADO DE LAS MERCANCIAS POR MALLARLAS EN CANTIDAD EXACTA Y PERFECTAS CONDICIONES DE ACUERDO AL PEDIDO Y EL VALOR QUE TRATA ESTA FACTURA DE VENTA. 3. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES MAXIMO AUTORIZADO POR LA LEY. 4. LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD OBLIGA A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ART 640 DEL C. DE CIO. 5. NO SE RECIBEN DEVOLUCIONES. 6. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE FERRETERIA MULTIALAMBRES LTDA 7. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA TANTO NO SEA CANCELADO SU VALOR. 8. LAS PARTES DE MUTUO ACUERDO ACEPTAN QUE LA COPIA PRESTA MERITO EJECUTIVO. 9. TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRA UNA SANCION DEL 20%.	Subtotal	
	Descuento	0
	Flete	0
	Seguro	0
	IVA	
SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/Cte	TOTAL	

Despachado a	Transportado por	Referencia 100019981
SU PROVEEDOR SUMINISTROS Y Dirección CL 24 24 32 Barrio Cedula Ruta	Conductor Ciudad Bogotá D.C Teléfono 3827280 Placa Peso 60.00	NOMBRE CEDULA

Principal Cota Autopista Medellin KM 1.8 Contado sur Bodegas 12,13,14,15,16 Parque industrial BOKO PBX 877 6666	Planta Cota Tuberia Autopista Medellin KM 1.8 Vereda Siberia Km 1 Via principal la Florida Bodegas 15-17-19-21-23 Parque industrial Rosaenda PBX: 877 6655 Ext: 2201 - 2205	Bogotá Cra 28 No 15-73 Paloquemao PBX: 877 6650 Cel 312 431 2073	Bogotá Cra 18 N° 11-80 PBX: 342 2800	Bogotá Cra 18 N° 11-46 Tel: 745 6666	Ibague Cr 5 # 20-243 Sur Zona Industrial Tel: 863 2333
Tuluá Parque industrial y Comercial Tuluá Bodega C15 Tel: 235 9595	Cali Cra 28 No 40-21 Tel: 485 8222	Popayán Tramo 9 No 1N - 3 69 Av Panamericana Tel: 833 9333	Pasto CALLE 22 - No. 1A-64 Tel: 739 2300	Bucaramanga Cra 8 N 20 a # 148 Ciudela Tel: 698 6222	Villavicencio *Proximamente

Bancolombia · Banco de Bogotá · SURTIMAX · dapio · Banco AV Villas

(415)7709998049994(8020)010001998100000573 20(3900)0000166600(96)20190813

Cufe: 642782cd737653ee08e20b8ee57dd381d901c11c

D&A HIERRO FIGURADO SAS NIT : 000901139989 -5 Remision Venta No. S-001-00000002617

SEÑORES : IMAGEN Y DISEÑO **GRAMMAS** SAS NIT : 900359902-5 FECHA : 2019/09/16
DIRECCION : CR 100A 135 04 Teléfonos : 6811647
CIUDAD : BOGOTA D.C.-BOGOTA Vendedor :0003

La trasferencia del derecho de propiedad de estos articulos se darán efectivamente a la cancelación de la correspon - diente Factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total o parcial, la mercancia relacionada en esta Remisión fue entregada en perfectas condiciones, por lo cual no se aceptarán reclamos posteriores.

Por Concepto de :					Valor
1435480100-0001	0010007000006-0001 HF3/8	HIERRO FIGURADO 3/8	Salen	667.00000KGM	0.00
1435480100-0001	0010007000008-0001 HF5/8	HIERRO FIGURADO 5/8	Salen	568.00000KGM	0.00
CARTILLA 853					
PROFORMA 9729					

D&A Hierro Figurado S.A.S.
17 SEP 2019
ENTREGADO

Recibido y Revisado
16 Sept 2019
Jessica Lopera Arango
Interventoría

Alejandra B

AMFERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.

NIT:900.034.102-4
Calle 7 N° 37A-05

Sello de Calidad Icontec
NTC-5808
Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

Sello con Reglamento Técnico Icontec
Resolución 0277 de 2015
Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

FQ1201 Fecha Rev: 18-12-17 Versión 1

Fecha Emisión Certificado 23/01/20

Cliente: **Referencia** D 6.0

Caracteristicas de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Lote	1130
Longitud Muestra. (mm)	400
Fecha de Fabricación	6/12/2019
Informe N°	782

DESCRIPCION	UNIDAD	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
		Nominal	Real	NTC 5806-2010	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	6	6	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	222	213.00	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	0.27	0.43	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	4,62 a 7,24	5.70	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	3,5 a 5,5	5.00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	Min 45°	51	7.2.4.5	SI
Resaltes con direccion inversa	N/A	N/A	N/A		SI
Area superficial grafilada	%	Min 25%	29%	7.2.4.1	SI
Lines de resaltes	Unidad	2	3	7.2.4.2	SI
Acabado y apariencia	C-N/C	C		7.4.1 A 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	VALORES		REQUISITOS	
			Obtenido	Especificado	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	758	550	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	675.00	485	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°	100	90	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S.A.S. NIT 900.034.102-4

Realiza:	Revisa:	Aprueba:
LABORATORISTA	CALIDAD	JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave	Ing. Sebastian Olave	Ing. Daniela Pinilla

Para Revisión
Nancy Ayala
24-01-20

Alexandra Ramos
28/01/2020

AMFERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.

NIT. 900,034,102
Calle 7 N° 37A-05

Sello de Calidad icontec
NTC 5806
Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

Sello con Reglamento Técnico icontec
Resolución 0277 de 2015
Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos de Malla Electrosoldada

Fecha Rev:18-12-17 Version: 1

FQ1201
Fecha Emision Certificado 23/01/2020
Cliente

Descripcion de la muestra	
Referencia:	XX-188
Grafil transv:	6
Grafil Long:	6
Fecha de producción:	16/01/2020

N° de Ensayo	835-4
Diametro Nominal de Ensayo:	6.0
Cumple:	SI

N° DE BARRAS		REQUISITO	CUMPLE (SI/NO)
LONGITUD	16	16	SI
TRANSV	40	40	SI
LONGITUD	149	150 mm	SI
TRANSV	149	150 mm	SI

LONGITUD TOTAL DEL GRAFIL		REQUISITOS (±25mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	6000	6000	SI
Tranversales	2350	2350	SI

AMFERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S. NIT. 900 034 102-4

DESCRIPCION DE LA MUESTRA		UNIDAD	VALORES OBTENIDOS 1	2	3	4	PROMEDIO	ESPECIFICADO	Requisitos METODO DE Ensayo	Cumple (SI/NO)
PELOS	LONG	mm	70	71	72	73	72	75 mm ± 13 mm	(Tabla 11 NTC 5806) (±13mm)	SI
PELOS	TRANSV	mm	50	51	52	53	52	50 mm ± 13 mm	(Tabla 11 NTC 5806) (±13mm)	SI
Fuerza en Soldadura (N)		9014	9350	8851	8147	0	8841	6820	NTC 5806 N° 8.3	SI
		Soldadura	Soldadura	Soldadura	Soldadura	0				

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas grafil y 7000 m2 para Malla.

LABORATORISTA
Ing. Sebastian Olave

Revisa:
CALIDAD
Ing. Sebastian olave

Aprueba:
JEFE DE CALIDAD
Ing. Daniela pinilla

Para revisión
Nancy Ayala
24-01-20

Alejandra PB
23/01/2020

Perfimetales
Acero, calidad y servicio

PERFIMETALES Y LÁMINAS LTDA.
NIT: 830.053.137-9 RÉGIMEN IVA COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4663 - ICA 6,9 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Nro. 00219867

IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS
900359902 5
CR 100 A 135 04
5811547
BOGOTA. OCTUBRE 28 DE 2019

BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA CONTADO No. FM 219867

No. FORMULARIO 18763000671905. FECHA 2018-09-25
AUTORIZA DEL No.FM 218.001 AL 300.000

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4200120	5	UNIDAD	BARRA REDONDA LISA x 1/2" x 6M	15,400.00	77,000.00
3003010	4	UNIDAD	ANGULO H.R. 1/8 x 2" x 6M Pendiente 1 +	38,300.00	153,200.00

CLIENTE

Perfimetales
Acero, Calidad y Servicio
28 OCT 2019
ENTREGADO BODEGA
RAMIRO FRANCO

Perfimetales
Acero, calidad y servicio
CANCELADO
No se aceptan devoluciones

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

VENDEDOR(A)	CLIENTE	SUBTOTAL	230,200.00
MYRIAM GARZON	CC.//NIT	IVA	43,738.00
		RTE-FTE	0.00
		RTE ICA	0.00
		TOTAL $	273,938.00

PBX: 247 2473

RICAURTE: CALLE 8 No. 28-31
TOBERÍN: CALLE 164 No.16 A 29
CARVAJAL: AV BOYACÁ No. 35-55 SUR

WWW.PERFIMETALES.COM
SERVICIOALCLIENTE@PERFIMETALES.COM

Alejandra 20

Jose abelino

IMPRESO POR: PRISMA PRINT EDITORES. - NIT. 900 461 629-4 PBX: 483 9530 FAX: 484 1663

2440

BLOQUES Y LADRILLOS LOS COMUNEROS
NOVOA BAQUERO HECTOR
NIT: 19,093,735-2
Iva Regimen Comun
Dir: AV 6 33 05 Tel 2012899
AUTOR. DIAN 18762011944121 VIG. 12 MESES
2018/12/20 Autoriza del 41001 AL 46000
ACTIVIDAD ECON. 4663 TARIFA ICA 8
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYE
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

****

FACTURA DE VENTA 00045389
Fecha 22/10/2018 Hora 13:58
Client IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SA
Direcci CRA 100 A 135 04
Nit 900,359,902-5 Te 6811847

****

ALAMBRE NEG/AMAR	50	240,000V
CEMENTO FORTECEMX50KL	15	352,500V
TABLA BURRA 30 X 3	10	217,000V
REPISAS DE 3 MTS	10	120,000V
GAFAS SEGURIDAD HARA	10	45,000V
TAPAOIDOS CAJA FORTE	10	20,000V
LAMINA DE ICOPOR DE 1X 30		72,000V
PUNTILLA 3"	10	25,000V
BLOQUE 4 STANDARD	006	750,000E

Subtotal.	1,667,226.00
Iva	174,274
Retefuent	41,681
Reteica	11,504
Total....	1,788,815

****


DISCRIMINACION TARIFAS DE

TARIFA	IVA	BASE/IM	COMPRA
E=00%	0	750,000	750,000
V=19%	174,274	917,226	1,091,500
	0	0	0
TOTAL	174,274	1,667,226	1,788,815

****

****

2441


erfimetales
Acero, calidad y servicio
PERFIMETALES Y LAMINAS LTDA.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
BOGOTA
OCTUBRE 13 DE 2019
CANTIDAD
UNIDAD
12,00 UNIDAD BARRA REDONDA LISA x 1/2" x 6M
1 Corte 3mts.
Perfimetales
CANCELA
Perfimetales
16 OCT 2019
Entregado Bodega
CUENTE
SUBTOTAL
IVA
RTE FTE
RTE ICA
TOTAL
247 2473
RICAURTE: CALLE 8 No. 28-31
TOBERIN: CALLE 164 No. 18 A 29
CARVAJAL: AV BOYACA No. 38-55 SUR
WWW.PERFIMETALES.COM

Perfimetales
Acero, calidad y servicio

PERFIMETALES Y LÁMINAS LTDA.
NIT: 830.053.137-9 RÉGIMEN IVA COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4663 - ICA 6,9 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Nro. 00217670

IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS
900359902 5
CR 100 A 135 04
6811647 BOGOTÁ
BOGOTA. SEPTIEMBRE 25 DE 2019

FACTURA DE VENTA CONTADO No. FM 217669

No. FORMULARIO 18762018158482. FECHA 2018-08-08
AUTORIZA DEL No. FM 215.001 AL 218.000

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3003010	12.00	UNIDAD	ANGULO H.R. 1/8 x 2" x 6M	38,300.00	459,600.00

Perfimetales
Acero, calidad y servicio
26 SEP 2019
Entregado Bodega

Perfimetales
Acero, calidad y servicio
CANCELADO
No se aceptan devoluciones

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

SUBTOTAL	459,600.00
IVA	87,324.00
RTE-FTE	0.00
RTE ICA	0.00
TOTAL $	546,924.00

VENDEDOR(A)

MYRIAM GARZON

CC./NIT

PBX: 247 2473
RICAURTE: CALLE 8 No. 28-31
TOBERÍN: CALLE 164 No. 16 A 29
CARVAJAL: AV BOYACÁ No. 35-55 SUR
WWW.PERFIMETALES.COM
SERVICIOALCLIENTE@PERFIMETALES.COM

IMPRESO POR: PRISMA PRINT EDITORES. - NIT. 800 181 628-4 PBX: 483 8530 FAX: 484 1993

Alejandra 26/09/19

2443

NURUEÑA
fenusas.com.co

NURUEÑA S.A.S
NIT: 860001605-0
Pagina WEB : www.fenusa.com.co
Email: fenusa@fenusa.com.co
Ofi. Principal : Cr 25 No. 13 - 40 PBX: 3 90 66 66

PALOQUEMAO
CR 25 # 13-40

GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012535 DE DIC 14/18
AUTORRETENEDORES RES No. 586 DE ABR 25/86
IVA RÉGIMEN COMÚN 03-3102-03
AGENTE RETENEDOR IVA, ICA. CODIGO ICA 4663
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762015595309 DEL 2019/07/09 AL 2020/07/09
NUM. FACTURACIÓN ELECTRONICA DEL: BOG 2020001 AL 2040000

FACTURA DE VENTA

BOG 2025181

SEÑOR(ES)

CODIGO S/N : C900359902 NIT/C.C : 900359902-5
NOMBRE : IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS S.A.S.
N. COMERCIAL : IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS S.A.S.
DIRECCIÓN : CR 100 A 135 04 BRR SUBA LA CHUCUA
CIUDAD : BOGOTA TELÉFONO : 6811647
E-MAIL :
DIRECCIÓN ENTREGA :

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	O. COMPRA
29	10	2019	29	10	2019	CONTRAENTREGA	MOSTRADOR CONTADO	

ITEM	CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	DTO %	IVA %	VALOR TOTAL
01-1	150006	10	"TUBO 160MM 6"" DURAFORT"	$ 89.828	44	19	$ 898.279
01-2	552504	1	SIKAGROUT-212 30 KL.	$ 75.245	27	19	$ 75.245
01-3	553505	1	SIKADUR-32 PRIMER 1 KL	$ 63.999	27	19	$ 63.999

NURUEÑA
NIT: 860.001.605-0
29 OCT 2019
ENTREGADO
BODEGA PALOQUEMAO

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.CTE.

OBSERVACIONES: Basado en Pedidos de cliente 691682. Basado en Entregas 843345.

SUBTOTAL	$	1.037.523
DESCTO. %	$	0
VALOR NETO	$	1.037.523
IVA	$	197.129
TOTAL	$	1.234.652

CUFE: b6ab7980555b0da6613a65c1262255833862ae32

CLAUSULAS 1.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO A LO CONSAGRADO EN LA LEY 1231 DE 2008 Y DEMAS DISPOCISIONES QUE LA MODIFIQUE O COMPLEMENTEN, Y EN LO PERTINENTE A LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO. (ART.774 Y 776 DEL C.DE COMERCIO) 2.- EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS Y SI FUERA EL CASO GASTOS POR COBRANZA A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA POR LA LEY 3.- RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DESCRITA EN ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR Y SU CONTENIDO ESTIPULADO EN LA MISMA. 4.- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPADOR PARA FIRMAR; CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A LA ACEPTACION DE LA FACTURA Y SU CONTENIDO, IDEM ARTICULO 773 DEL C.DE COMERCIO. 5.- EL COMPRADOR PODRÁ RECLAMAR EN CONTRA DE LA MERCANCIA RECIBIDA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION IDEM ARTICULO 773 DEL C.DE COMERCIO. 6.- LA FACTURA SERA EMITIDA UN ORIGINAL Y DOS COPIAS. EL EMISOR VENDEDOR EMITIRA UN ORIGINAL, QUE DEBE CONSERVARLO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. UNA COPIA LA CONSERVARA EL OBLIGADO Y/O LIBRADO, Y LA OTRA COPIA QUEDARÁ EN PODER DEL EMISOR PARA SUS REGISTROS CONTABLES. IDEM ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO. 7.- AUTORIZO A NURUEÑA S.A.S PARA CONSULTAR Y REPORTAR PERMANENTEMENTE A CUALQUIER CENTRAL DE INFORMACIÓN MI COMPORTAMIENTO DE PAGO.

Podrá realizar el pago de su factura en cualquiera de los siguientes bancos :
BANCO DE BOGOTA : Cuenta Corriente No. 054-26784-5
BANCO CAJA SOCIAL : Cuenta de Ahorros No. 24560782233
BANCOLOMBIA : Cuenta Corriente No. 21517068486
Realizar consignación nombre de NURUEÑA S.A.S Utilizando el formato de recaudo empresarial
NOTA:
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DEL PRIMER BENEFICIARIO NURUEÑA S.A.S

FIRMA Y SELLO CLIENTE
C.C. O NIT : _____ FECHA : _____

FIRMA EMISOR

Impreso por Nurueña S.A.S. Nit. 860.001.605-0

2444

D&A HIERRO FIGURADO SAS

NIT : 901,139,989 - 5
CR 28 6 14
BOGOTA - COLOMBIA
4661502
ventas@dyahierrofigurado.com

FACTURA DE VENTA

F - 2919

Cliente	IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS		
NIT	900,359,902 - 5	**Teléfono**	6811647
Dirección	CR 100A 135 04	**Vendedor**	VEGA ARIAS CRISTIAN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1,00
Correo	administrativa@grammas.com.co	**Documento Cruce**	Remisión 2.890

Fecha Factura
2019-10-29

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000008	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS	UN	50	13,620.00	681,000.00

Total Bruto		681,000.00
IVA Tarifa	**19%**	129,390.00
Total a Pagar		**$ 810.390,00**

CONDICION DE PAGO

tado Clientes 810.390,00 Cuota 1 Vence el 2019-10-29

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Diez Mil Trescientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CANCELA EN EFECTIVO

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

25 OCT 2019

Elaborado por

Firma Recibido

Autorizacion numeracion de facturación emitida por computador

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No. 18763001009815 aprobado en 2019-10-11 prefijo F desde el número 2801 al 3800**
Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa 006.900

CUFE :

ORIGINAL

D&A HIERRO FIGURADO SAS

NIT : 901,139,989 - 5
CR 28 6 14
BOGOTA - COLOMBIA
4661502
ventas@dyahierrofigurado.com

Justo a tiempo!

Cliente	IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS		
NIT	900,359,902 - 5	**Teléfono**	6811647
Dirección	CR 100A 135 04	**Vendedor**	VEGA ARIAS CRISTIAN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1,00
Correo	administrativa@grammas.com.co	**Remisión Documento Cruce**	2.757

FACTURA DE VENTA

F - 2786

Fecha Factura
2019-10-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000004	VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS	UN	70	8,067.00	564,690.00

Total Bruto		564,690.00
IVA Tarifa	**19%**	107,291.00
Total a Pagar		**$ 671.981,00**

CONDICION DE PAGO
Contado Clientes 671.981,00 Cuota 1 Vence el 2019-10-09

VALOR EN LETRAS
Seiscientos Setenta Y Un Mil Novecientos Ochenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
PROFORMA 9883

Hierro Figurado S.A.S.
09 OCT 2019
ENTREGADO

Hierro Figurado S.A.S.
09 OCT 2019
CANCELADO

JC

Elaborado por **Firma Recibido**

Autorizacion numeracion de facturación emitida por computador

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No. 18762016373615 aprobado en 2019-08-20 prefijo F desde el número 2501 al 2800**
Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa 006.900
CUFE :

ORIGINAL CLIENTE

2446

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

D&A HIERRO FIGURADO SAS NIT : 000901139989 -5 Remision Venta No. S-001-00000002617

SZNORES : IMAGEN Y DISENO GRAMMAS SAS . NIT : 900359902-5 FECHA : 2019/09/16
DIRECCION : CR 100A 135 04 Teléfonos : 6811647
CIUDAD : BOGOTA D.C.-BOGOTA Vendedor :0003

La trasferencia del derecho de propiedad de estos articulos se darán efectivamente a la cancelación de la correspon - diente Factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total o parcial, la mercancia relacionada en esta Remisión fue entregada en perfectas condiciones, por lo cual no se aceptarán reclamos posteriores.

Por Concepto de :					Valor
1435480100-0001	0010007000006-0001 HF3/8	HIERRO FIGURADO 3/8	Salen	.667.00000KGM	0.00
1435480100-0001	0010007000008-0001 HF5/8	HIERRO FIGURADO 5/8	Salen	568.00000KGM	0.00
CARTILLA 853					
PROFORMA 9729					

D&A Hierro Figurado S.A.S.
13 SEP 2019
ENTREGADO

2447

D&A HIERRO FIGURADO SAS NIT : 000901139989 -5 Remision Venta No. S-001-00000002643

SEÑORES : IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS NIT : 900359902-5 FECHA : 2019/09/20
DIRECCION : CR 100A 135 04 Teléfonos : 6811647
CIUDAD : BOGOTA D.C.-BOGOTA Vendedor :0003

La trasferencia del derecho de propiedad de estos articulos se darán efectivamente a la cancelación de la correspon - diente Factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total o parcial, la mercancía relacionada en esta Remisión fue entregada en perfectas condiciones, por lo cual no se aceptarán reclamos posteriores.

Por Concepto de :					Valor
1435480100-0001	0010007000006-0001 HF3/8	HIERRO FIGURADO 3/8	Salen	478.00000KGM	0.00
1435480100-0001	0010007000009-0001 HF3/4	HIERRO FIGURADO 3/4	Salen	873.00000KGM	0.00
1435480100-0001	0010007000010-0001 HF7/8	HIERRO FIGURADO 7/8	Salen	382.00000KGM	0.00
CARTILLA 863					
PROFORMA 9745					

D&A
Hierro Figurado S.A.S.
24 SEP 2019
Cristian
CANCELADO

V/s

2448

D&A HIERRO FIGURADO SAS NIT : 000901139989 -5 Remision Venta No. 8-001-00000002757

SEÑORES	: IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS	NIT :	900359902-5	FECHA	: 2019/10/09
DIRECCION	: CR 100A 135 04		Teléfonos :	6811647	
CIUDAD	: BOGOTA D.C.-BOGOTA			Vendedor :0003	

La trasferencia del derecho de propiedad de estos articulos se darán efectivamente a la cancelación de la correspon - diente Factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total o parcial, la mercancia relacionada en esta Remisión fue entregada en perfectas condiciones, por lo cual no se aceptarán reclamos posteriores.

Por Concepto de :					Valor
1435480100-0001	0010001000004-0001 VC3/8	VARILLA CORRUGADA 3/	Salen	70.00000UN	0.00
PROFORMA 9883					

Hierro Figurado S.A.S.
09 OCT 2019
ENTREGADO

2449

CANTERA VILLA PAULA

TITULO MINERO Nro. IGH32

AVALOMO
Version SIS-2019-25
Actualización 20191210

IMPRESIÓN	19/12/2019 13:39:31
CERTIFICADO ORIGEN	36110
BOLETA MINERO NRO	
EXPEDICIÓN	99697

INFORMACION DEL CLIENTE
CODIGO 1,031,137,511
TIPO ID CC
Nro DOMICILIO 1031130200

NOMBRE YIOVANI SANTANA

UBICACION Direccion General
Nro OBRA 1
OBRA Obra General
ROC N/A

INFORMACION DEL MATERIAL
MATERIAL TRITURADO 1 1/2
NOMBRE Triturado 1 1/2
TIPO TRITURADO
CM3 15
VALOR 660000

INFORMACION DEL TRANSPORTADOR
PLACA WGU929
TIPO DOBLE TROQUE
CC 79778340
NOMBRE PEDRO CASTANEDA

USUARIO Despachador

Agregados & Transportes
La ROCA S.A.S

DESPACHO DE PETREOS
Nº 141973

Fecha: DIC 4/19	Orden de Pedido Nº:
Cliente: ANEGA	NIT.
Transportador:	Placa Vehículo: OL 966
Vendedor:	Obra: OMA - JAC

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
TRH 1 1/2	15		

PEREA
Despachador

Cliente

Cantera El Carmen Km. 4 Vía Mondoñedo - Vereda Balsillas (Mosquera - Cundinamarca)
Teléfonos: 827 7890 / 827 5324 - Cel.: 315 495 3123

TRANSPORTE

Gómez Romero Impresos Tel: 288 5204

D&A HIERRO FIGURADO SAS
NIT : 901,139,989 - 5
CR 28 6 14
BOGOTA - COLOMBIA
4661502
ventas@dyahierrofigurado.com

Justo a tiempo!

Cliente	IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS		
NIT	900,359,902 - 5	**Teléfono**	6811647
Dirección	CR 100A 135 04	**Vendedor**	VEGA ARIAS CRISTIAN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1.00
Correo	administrativa@grammas.com.co	**Documento Cruce**	2.757

FACTURA DE VENTA

F - 2786

Fecha Factura
2019-10-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000004	VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS	UN	70	8,067.00	564,690.00

Total Bruto		564,690.00
IVA Tarifa	**19%**	107,291.00
Total a Pagar		**$ 671.981,00**

DICION DE PAGO
Contado Clientes. 671.981,00 Cuota 1 Vence el 2019-10-09

LOR EN LETRAS
Seiscientos Setenta Y Un Mil Novecientos Ochenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
PROFORMA 9883

Hierro Figurado S.A.S.
09 OCT 2019
Laura
ENTREGADO

Hierro Figurado S.A.S.
09 OCT 2019
CANCELADO

Elaborado por

Firma Recibido

Autorizacion numeracion de facturación emitida por computador

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Autorización de facturación No. 18762016373615 aprobado en 2019-08-20 prefijo F desde el número 2501 al 2800
Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa 006.900
CUFE :

ORIGINAL CLIENTE

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

2451

Perfimetales
Acero, calidad y servicio

PERFIMETALES Y LÁMINAS LTDA.
NIT: 830.053.137-9 RÉGIMEN IVA COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4663 - ICA 6,9 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Nro. 00219867

IMAGEN Y DISENO GRAMMAS SAS
900359902 5
CR 100 A 135 04
6811547 BOGOTA
BOGOTA. OCTUBRE 28 DE 2019

FACTURA DE VENTA CONTADO No. FM 219867

No. FORMULARIO 18763000671905. FECHA 2018-08-25
AUTORIZA DEL No.FM 218.001 AL 300.000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4200130	5	UNIDAD	BARRA REDONDA LISA x 1/2" x 6M	15,400.00	77,000.00
3003010	4	UNIDAD	ANGULO H.R. 1/8 x 2" x 6M Pendiente 1 +	38,300.00	153,200.00

CLIENTE

IMPRESO POR: PRISMA PRINT EDITORES. - NIT. 900.461.828-4 PBX: 483 9530 FAX: 464 1683

Perfimetales
Acero, Calidad y Servicio
28 OCT 2019
ENTREGADO BODEGA
RAMIRO FRANCO

Perfimetales
Acero, calidad y servicio
CANCELADO
No se aceptan devoluciones

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

SUBTOTAL		230,200.00
IVA		43,738.00
RTE-FTE		0.00
RTE ICA		0.00
TOTAL $		273,938.00

VENDEDOR(A)
MYRIAM GARZON

CLIENTE
CC.//NIT

PBX: 247 2473
RICAURTE: CALLE 8 No. 28-31
TOBERÍN: CALLE 164 No. 16 A 29
CARVAJAL: AV BOYACÁ No. 35-55 SUR
WWW.PERFIMETALES.COM
SERVICIOALCLIENTE@PERFIMETALES.COM

Alejandra BO

Jose abelino

2452

BLOQUES Y LADRILLOS LOS COMUNEROS
NOVOA BAQUERO HECTOR
NIT: 19,099,735-2
Iva Regimen Comun
Dir: AV 8 33 05 Tel 2012898
AUTOR. DIAN 18762011844121 VIG. 12 MESES
2018/12/20 Autoriza del 41001 AL 46000
ACTIVIDAD ECON. 4663 TARIFA ICA 8
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYE
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
****

FACTURA DE VENTA 00045389
Fecha 22/10/2019 Hora 13:58
Client IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SA
Direcci CRA 100 A 135 04
Nit 800,359,802-5 Te 6811647
****

ALAMBRE NEG/AMAR	50	240,000V
CEMENTO FORTECEMX50KL	15	352,500V
TABLA BURRA 30 X 3	10	217,000V
REPISAS DE 3 MTS	10	120,000V
GAFAS SEGURIDAD NARA	10	45,000V
TAPAOIDOS CAJA FORTE	10	20,000V
LAMINA DE ICOPOR DE 1X	30	72,000V
PUNTILLA 3"	10	25,000V
BLOQUE 4 STANDARD	000	750,000E


Subtotal.	1,667,226.00
Iva	174,274
Retefuent	41,881
Retelca	11,504
Total....	1,788,315

****

DISCRIMINACION TARIFAS DE

TARIFA	IVA	BASE/IM	COMPRA
E=00%	0	750,000	750,000
V=19%	174,274	917,226	1,091,500
	0	0	0
TOTAL	174,274	1,667,226	1,788,315

****
****


erfimetales
Acero, calidad y servicio
Y LAMINAS LTDA
UNIDAD BARRA REDONDA LISA
1 Cant 3mts
Perfimetales
CANCELADA
Perfimetales
16 OCT
Entregado Bodega
247 2473

67

Perfimetales
Acero, calidad y servicio

PERFIMETALES Y LÁMINAS LTDA.
NIT: 830.053.137-9 RÉGIMEN IVA COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4663 - ICA 6,9 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Nro. 00217670

IMAGEN Y DISENO GRAMMAS SAS
900359902 5
CR 100 A 135 04
6811647 BOGOTA
BOGOTA. SEPTIEMBRE 25 DE 2019

FACTURA DE VENTA CONTADO No. FM 217669

No. FORMULARIO 18782018158482. FECHA 2018-08-08
AUTORIZA DEL No. FM 215.001 AL 218.000

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3003010	12.00	UNIDAD	ANGULO H.R. 1/8 x 2" x 6M	38,300.00	459,600.00

Perfimetales
Acero, calidad y servicio
25 SEP 2019
Entregado Bodega

Perfimetales
Acero, calidad y servicio
CANCELADO
No se aceptan devoluciones

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO
VENDEDOR(A) CLIENTE

MYRIAM GARZON
CC./NIT

SUBTOTAL	459,600.00
IVA	87,324.00
RTE-FTE	0.00
RTE ICA	0.00
TOTAL $	546,924.00

PBX: 247 2473
RICAURTE: CALLE 8 No. 28-31
TOBERÍN: CALLE 164 No. 16 A 29
CARVAJAL: AV BOYACÁ No. 35-55 SUR
WWW.PERFIMETALES.COM
SERVICIOALCLIENTE@PERFIMETALES.COM

IMPRESO POR: PRISMA PRINT EDITORES. - NIT. 900 461 629-4 PBX: 463 9630 FAX: 464 1963

Negada 8/10/19

2455

NURUEÑA
fenusas.com.co

NURUEÑA S.A.S
NIT: 860001605-0
Pagina WEB : www.fenusa.com.co
Email: fenusa@fenusa.com.co
Ofi. Principal : Cr 25 No. 13 - 40 PBX: 3 90 66 66

PALOQUEMAO
CR 25 # 13-40

GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012635 DE DIC 14/18
AUTORRETENEDORES RES No. 586 DE ABR 25/86
IVA RÉGIMEN COMÚN 03-3102-03
AGENTE RETENEDOR IVA, ICA. CODIGO ICA 4663
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762015595309 DEL 2019/07/09 AL 2020/07/09
NUM. FACTURACIÓN ELECTRONICA DEL: BOG 2020001 AL 2040000

SEÑOR(ES)

CODIGO S/N : C900359902 NIT/C.C : 900359902-5
NOMBRE : IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS S.A.S.
N. COMERCIAL : IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS S.A.S.
DIRECCIÓN : CR 100 A 135 04 BRR SUBA LA CHUCUA
CIUDAD : BOGOTA TELÉFONO : 6811647
E-MAIL :
DIRECCIÓN ENTREGA :

FACTURA DE VENTA

BOG 2025181

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	O. COMPRA
29	10	2019	29	10	2019	CONTRAENTREGA	MOSTRADOR CONTADO	

ITEM	CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	DTO %	IVA %	VALOR TOTAL
01-1	150006	10	"TUBO 160MM 6"" DURAFORT"	$ 89.828	44	19	$ 898.279
01-2	552504	1	SIKAGROUT-212 30 KL.	$ 75.245	27	19	$ 75.245
01-3	553505	1	SIKADUR-32 PRIMER 1 KL	$ 63.999	27	19	$ 63.999

NURUEÑA
NIT. 860.001.605-0
29 OCT 2019
ENTREGADO
BODEGA PALOQUEMAO

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.CTE.

OBSERVACIONES: Basado en Pedidos de cliente 691682. Basado en Entregas 843345.

SUBTOTAL	$	1.037.523
DESCTO. %	$	0
VALOR NETO	$	1.037.523
IVA	$	197.129
TOTAL	$	1.234.652

CUFE: b6ab7980555b0da6613a65c1262255833867ae32

CLAUSULAS 1.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO A LO CONSAGRADO EN LA LEY 1231 DE 2008 Y DEMAS DISPOCISIONES QUE LA MODIFIQUE O COMPLEMENTEN, Y EN LO PERTINENTE A LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO. (ART.774 Y 776 DEL C.DE COMERCIO) 2.- EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS Y SI FUERA EL CASO GASTOS POR COBRANZA A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA POR LA LEY 3.- RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DESCRITA EN ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR Y SU CONTENIDO ESTIPULADO EN LA MISMA. 4.- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPADOR PARA FIRMAR; CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A LA ACEPTACION DE LA FACTURA Y SU CONTENIDO, IDEM ARTICULO 773 DEL C.DE COMERCIO. 5.- EL COMPRADOR PODRÁ RECLAMAR EN CONTRA DE LA MERCANCIA RECIBIDA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION IDEM ARTICULO 773 DEL C.DE COMERCIO. 6.- LA FACTURA SERA EMITIDA UN ORIGINAL Y DOS COPIAS: EL EMISOR VENDEDOR EMITIRA UN ORIGINAL, QUE DEBE CONSERVARLO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, UNA COPIA LA CONSERVARA EL OBLIGADO Y/O LIBRADO, Y LA OTRA COPIA QUEDARÁ EN PODER DEL EMISOR PARA SUS REGISTROS CONTABLES, IDEM ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO. 7.- AUTORIZO A NURUEÑA S.A.S PARA CONSULTAR Y REPORTAR PERMANENTEMENTE A CUALQUIER CENTRAL DE INFORMACIÓN MI COMPORTAMIENTO DE PAGO.

Podrá realizar el pago de su factura en cualquiera de los siguientes bancos :
BANCO DE BOGOTA : Cuenta Corriente No. 054-25784-5
BANCO CAJA SOCIAL : Cuenta de Ahorros No. 26590702253
BANCOLOMBIA : Cuenta Corriente No. 21617068486
Realizar consignación nombre de NURUEÑA S.A.S Utilizando el formato de recaudo empresarial
NOTA:
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DEL PRIMER BENEFICIARIO NURUEÑA S.A.S

FIRMA Y SELLO CLIENTE
C.C. Ó NIT : _____ FECHA : _____

FIRMA EMISOR

Impreso por Nurueña S.A.S. Nit. 860.001.605-0

2456

D&A HIERRO FIGURADO SAS

NIT : 901,139,989 - 5
CR 28 6 14
BOGOTA - COLOMBIA
4661502
ventas@dyahierrofigurado.com

FACTURA DE VENTA

F - 2919

Cliente	IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS		
NIT	900,359,902 - 5	**Teléfono**	6811647
Dirección	CR 100A 135 04	**Vendedor**	VEGA ARIAS CRISTIAN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1,00
Correo	administrativa@grammas.com.co	**Remisión Documento Cruce**	2.890

Fecha Factura
2019-10-29

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000008	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS	UN	50	13,620.00	681,000.00

Total Bruto		681,000.00
IVA Tarifa	19%	129,390.00
Total a Pagar		**$ 810.390,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Clientes 810.390,00 Cuota 1 Vence el 2019-10-29

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Diez Mil Trescientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CANCELA EN EFECTIVO

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

29 OCT 2019

Elaborado por

Firma Recibido

Autorizacion numeracion de facturación emitida por computador

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Autorización de facturación No. 18763001009815 aprobado en 2019-10-11 prefijo F, desde el número 2801 al 3800
Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa 006.900
CUFE

ORIGINAL

BLOQUES Y LADRILLOS LOS COMUNEROS
NOVOA BAQUERO HECTOR
NIT: 19,093,735-2
Iva Regimen Comun
Dir: AV 6 33 05 Tel 2012039
AUTOR. DIAN 18762011944121 VIG. 12 MESES
2018/12/20 Autoriza del 41001 AL 46000
ACTIVIDAD ECON. 4663 TARIFA ICA 6
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYE
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

****

FACTURA DE VENTA 00045478
Fecha 28/10/2019 Hora 16:42
Client IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SA
Direcci CRA 100 A 135 04
Nit 900,359,902-5 Te 6811847

****

LADRILLO RECOCIDO 000 400,000E

Subtotal.	400,000.00
Iva	0
Retefuent	0
Reteica	0
Total....	400,000

****

DISCRIMINACION TARIFAS DE

TARIFA	IVA	BASE/IM	COMPRA
E=00%	0	400,000	400,000
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	400,000	400,000

****

****

2458

HORMIGON ANDINO S.A.
NIT 830.000.213-3
PBX 637 1837 - 637 1770

DISEÑO, PRODUCCIÓN, SERVICIO DE COLOCACIÓN Y TRANSPORTE DE MEZCLAS DE CONCRETOS, MORTEROS Y SUS DERIVADOS EN PLANTAS FIJAS Y MÓVILES

CONTROL INTERNO.
30044459

PLANTA: 1102 COPIA

FECHA: 03102019

REMISION SAP: 80169292

CLIENTE: OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA — NIT/C.C.: 9013008531

OBRA(DESTINO): IMPRENTA DISTRITAL — A CARGO:DIEGO HILLON

DIRECCION(DEST): CL 11 SUR N 1 ESTE -05 - Bogotá — HORA LLEGADA(NOTIF): _____

DISEÑO MEZCLA: CONCRETO 4000 PSI GFINA TIPO BOMBA — CODIGO DISEÑO: BN28020007

Consecutivo: **268**

EDAD (DIAS): 28 — PSI: 4000 — TAMAÑO MAXIMO: 12.5MM

CANTIDAD ENVIO(M^3): 5,00 M3 — ADITIVO: _____ — ASENTAM-CM: 5.5" (+/- 2.5") — MUESTREO PLANTA: SI[ ] NO[ ]

VEHICULO-PLACA: SRP 041 — CONDUCTOR: OMAR NICOLAS MENDOZA DIAZ — PRECINTO: 30044459-81987-300869

HORA LLEGADA: 9:08 — HORA SALIDA: 9:50 am — ASENT.OBRA: 5.5" — MUESTREO OBRA: SI[ ] NO[ ]

HORA SERV.COLOCACION: — OPERARIO: — AYUDANTE:

OBSERVACIONES:

Conductor:	OMAR MENDOZ
Placa:	SRP04
F.Ingreso:	03/10/2019 6:41:2
F. Salida:	03/10/2019 7:50:4
Cod. Produc:	
Peso Bruto:	**24980 k**
Peso Tara:	**13250 k**
Peso Neto:	**11730 k**
Origen:	
Destino:	
Notas:	

Andrés Jiménez
DESPACHADOR 1653am
NOMBRE-CEDULA

CONDUCTOR 80K3130
NOMBRE-CEDULA

CLIENTE
NOMBRE-CEDULA-SELLO CLIENTE

ASISTENTE BASCULA
NOMBRE-CEDULA

HORMIGON ANDINO S.A.
NIT 830.000.213-3
PBX 637 1837 - 637 1770

DISEÑO, PRODUCCIÓN, SERVICIO DE COLOCACIÓN Y TRANSPORTE DE MEZCLAS DE CONCRETOS, MORTEROS Y SUS DERIVADOS EN PLANTAS FIJAS Y MÓVILES

CONTROL INTERNO.
30044601

PLANTA 1102

CLIENTE: OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES — NIT/C.C.

FECHA: 11/10/2019

OBRA(DESTINO): IMPRENTA DISTRITAL — A CARGO:ING. DIEGO HILLON/3102757816

DIRECCION (DESTINO): CALLE 11 SUR # 1 ESTE - 05 — HORA LLEGADA(NOTIF): .....

DISEÑO MEZCLA: 4000 PSI GFINA TIPO BOMBA — CODIGO DISEÑO:

EDAD (DIAS): — TAMAÑO MAXIM 12,5 MM

Consecutivo: **288**

CANTIDAD ENVIO (M3): 5 — ADITIVO: — ASENT CM: 5,5"+/-1 — MUESTREO PLANTA: SI ( ) NO ( )

VEHICULO-PLACA: SRO 203 — CONDUCTOR: HERNANDO SIERRA — PRECINTO: 30044601-61018-300869

HORA DE LLEGADA 12:25 — HORA DE SALIDA 3:40 — ASENT-OBRA:

EQUIPO DE SERV. COLOCACION: — OPERARIO — AYUDANTE

OBSERVACIONES:

Conductor:	HERNANDO SIERR
Placa:	SRO20
F.Ingreso:	11/10/2019 11:03:4
F. Salida:	11/10/2019 11:34:2
Cod. Produc:	
Peso Bruto:	**25380 k**
Peso Tara:	**13530 k**
Peso Neto:	**11850 k**
Origen:	
Destino:	
Notas:	Notanda k

Despacho A Silva
80246266.

CONDUCTOR 1151037

CLIENTE
CLIENTE

2459

HORMIGON ANDINO S.A.
NIT 830.000.213-3
PBX 637 1837 - 637 1770

DISEÑO, PRODUCCIÓN, SERVICIO DE COLOCACIÓN Y TRANSPORTE DE MEZCLAS DE CONCRETOS, MORTEROS Y SUS DERIVADOS EN PLANTAS FIJAS Y MÓVILES

CONTROL INTERNO.
30044465

PLANTA: 1102 COPIA

FECHA: 03102019

REMISION SAP: 80169305

CLIENTE: OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA — NIT/C.C.: 9013008531

OBRA(DESTINO): IMPRENTA DISTRITAL — A CARGO:DIEGO HILLON

DIRECCION(DEST): CL 11 SUR N 1 ESTE -05 - Bogotá — HORA LLEGADA(NOTIF): _____

DISEÑO MEZCLA: CONCRETO 4000 PSI GFINA TIPO BOMBA — CODIGO DISEÑO: BN28020007

Consecutivo: **268**

EDAD (DIAS): 28 — PSI: 4000 — TAMAÑO MAXIMO: 12.5MM

CANTIDAD ENVIO(M^3): 4,00 M3 — ADITIVO: _____ — ASENTAM-CM: 5.5" (+/-2.54) — MUESTREO PLANTA: SI[ ] NO[ ]

VEHICULO-PLACA: TTQ 530 — CONDUCTOR: MAURICIO PEDRAZA CASTRO-HORMIGON — PRECINTO: 30044465-81992-300869

HORA LLEGADA: 11:41 AM. — HORA SALIDA: 1.40 pm — ASENT.OBRA: 6 — MUESTREO OBRA: SI[ ] NO[ ]

EQUIPO SERV.COLOCACION: — OPERARIO: — AYUDANTE:

OBSERVACIONES:

Conductor:	MAURICIO PEDRAZ
Placa:	TTQ53
F.Ingreso:	03/10/2019 8:52:(
F. Salida:	03/10/2019 10:21:2
Cod. Produc:	
Peso Bruto:	**22810 k**
Peso Tara:	**13430 k**
Peso Neto:	**9380 k**
Origen:	
Destino:	_____
Notas:	ASISTENTE BASCULA

Andres Jimenez 1653900 — DESPACHADOR NOMBRE-CEDULA

Mauricio Pedraza 1945743 — CONDUCTOR NOMBRE-CEDULA

_____ — CLIENTE NOMBRE-CEDULA-SELLO CLIENTE

MARIA EMILY CAMARGO NIT. 41849190-1 MARLY IMPRESORES TEL.: 311 7121

HORMIGON ANDINO S.A.
NIT 830.000.213-3
PBX 637 1837 - 637 1770

DISEÑO, PRODUCCIÓN, SERVICIO DE COLOCACIÓN Y TRANSPORTE DE MEZCLAS DE CONCRETOS, MORTEROS Y SUS DERIVADOS EN PLANTAS FIJAS Y MÓVILES

CONTROL INTERNO.
30044740

PLANTA: 1102 COPIA

FECHA: 23102019

REMISION SAP: 80169896

CLIENTE: OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA — NIT/C.C.: 9013008531

OBRA(DESTINO): IMPRENTA DISTRITAL — A CARGO:DIEGO HILLON

DIRECCION(DEST): CL 11 SUR N 1 ESTE -05 - Bogotá — HORA LLEGADA(NOTIF): _____

DISEÑO MEZCLA: CONCRETO 4000 PSI GFINA FRAG NORMAL — CODIGO DISEÑO: NN28020007

Consecutivo: **309**

EDAD (DIAS): 28 — PSI: 4000 — TAMAÑO MAXIMO: 12.5MM

CANTIDAD ENVIO(M^3): 6,00 M3 — ADITIVO: _____ — ASENTAM-CM: 4" (+/-2.54) — MUESTREO PLANTA: SI[ ] NO[ ]

VEHICULO-PLACA: SRM 384 — CONDUCTOR: YIMMY ALEXANDER HOLGUIN FONSECA — PRECINTO: 30044740-61154-300395

HORA LLEGADA: 11:25 AM — HORA SALIDA: 3:10 PM — ASENT.OBRA: 5 1/2 — MUESTREO OBRA: SI[ ] NO[ ]

EQUIPO SERV.COLOCACION: — OPERARIO: — AYUDANTE:

OBSERVACIONES:

Conductor:	YIMMY HOLGUI
Placa:	SRM38
F.Ingreso:	23/10/2019 9:45:4
F. Salida:	23/10/2019 10:29:5
Cod. Produc:	
Peso Bruto:	**27470 k**
Peso Tara:	**13280 k**
Peso Neto:	**14190 k**
Origen:	
Destino:	_____
Notas:	ASISTENTE BASCULA

Andres Jimenez 1653900+ — DESPACHADOR NOMBRE-CEDULA

_____ — CONDUCTOR

_____ — CLIENTE

Alexander B

2460

HORMIGON ANDINO S.A.
NIT 830.000.213-3
PBX 637 1837 - 637 1770

DISEÑO, PRODUCCIÓN, SERVICIO DE COLOCACIÓN Y TRANSPORTE DE MEZCLAS DE CONCRETOS, MORTEROS Y SUS DERIVADOS EN PLANTAS FIJAS Y MÓVILES

CONTROL INTERNO. 1

30044733

PLANTA: 1102 COPIA

CLIENTE: OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA

NIT/C.C.: 9013008531

FECHA: 23102019

OBRA(DESTINO): IMPRENTA DISTRITAL

A CARGO:DIEGO HILLON

REMISION SAP: 80169885

DIRECCION(DEST): CL 11 SUR N 1 ESTE -05 - Bogotá

HORA LLEGADA(NOTIF): _____

DISEÑO MEZCLA: CONCRETO 4000 PSI GFINA FRAG NORMAL

CODIGO DISEÑO: NN28020007

EDAD (DIAS): 28

PSI: 4000

TAMAÑO MAXIMO: 12.5MM

CANTIDAD ENVIO(M^3): 6.25 M3

ADITIVO: _____

4" ASENTAM-CM: (+/-2.54)

MUESTREO PLANTA: SI[ ] NO[ ]

VEHICULO-PLACA: SRP 041

CONDUCTOR: OMAR NICOLAS MENDOZA DIAZ

PRECINTO: 30044733-61147-300395

HORA LLEGADA: 07:30

HORA SALIDA: 9:55.

ASENT.OBRA: 4 1/2

MUESTREO OBRA: 4 1/2. SI[ ] NO[ ]

EQUIPO SERV.COLOCACION:

OPERARIO:

AYUDANTE:

OBSERVACIONES:

Consecutivo: **308**

Conductor: OMAR MENDOZ

Placa: SRP04

F.Ingreso: 23/10/2019 5:52:3

F. Salida: 23/10/2019 6:38:(

Cod. Produc:

Peso Bruto: **28070 k**

Peso Tara: **13280 k**

Peso Neto: **14790 k**

Origen:

Destino: NOMBRE-CEDULA

Notas: ASISTENTE BASCULA

Andres Jimenez
DESPACHADOR
NOMBRE-CEDULA 1020900?

NOMBRE-CEDULA 80143170
CONDUCTOR

William Forero
NOMBRE-CEDULA SELLO
CLIENTE

- CLIENTE -

LV

MARÍA ERLY CAMARGO NIT. 41649750-1MARLY IMPRESORES TEL.: 311 7121

2461

D&A HIERRO FIGURADO SAS NIT : 000901139989 -5 Remision Venta No. 8-001-00000002757

SEÑORES	: IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS	NIT :	900359902-5	FECHA	: 2019/10/09
DIRECCION	: CR 100A 135 04			Teléfonos :	6811647
CIUDAD	: BOGOTA D.C.-BOGOTA			Vendedor :	0003

La trasferencia del derecho de propiedad de estos articulos se darán efectivamente a la cancelación de la correspon - diente Factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total o parcial, la mercancia relacionada en esta Remisión fue entregada en perfectas condiciones, por lo cual no se aceptarán reclamos posteriores.

Por Concepto de :				Valor
1435480100-0001	0010001000004-0001 VC3/8	VARILLA CORRUGADA 3/ Salen	70.000000UN	0.00
PROFORMA 9883				

D&A Hierro Figurado S.A.S.
09 OCT 2019
ENTREGADO

2462

Distribuciones Electricas A&G LTDA.

NIT. 900.490.433-1 RÉGIMEN COMÚN
MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALTA
MEDIA Y BAJA TENSIÓN - ILUMINACIÓN
CABLES, BREAKER'S Y HERRAJES

☒ REMISIÓN
☐ COTIZACIÓN
☐ ORDEN DE PEDIDO

Nº 30097

CLIENTE: DOMINGO PEÑUELA

FECHA: 10 -6- 2020 TELÉFONO:

DIRECCIÓN: FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	TUBOS DE 6" IMC X3MTS		
55	MTS CABLE DESNUDO #2/0		
12	SOLDADURA EXOTERMICA 115		
5	VARILLAS DE 5/8X240		
SON:		SUBTOTAL $	
		TOTAL $	

Distribuciones Eléctricas A&G LTDA. NIT: 900.490.433-1 Cll 16 N°10 - 70


Vendedor:	Aceptado:

Calle 16 No. 10-70 - Tel.: 341 54 92 - Cel.: 310 852 7855 - Bogotá, D.C.
E-mail: distribucioneselectricasayg@hotmail.com

28/06/2020

Aceptada
18-06/2020

2463



Maderas El Amigo

Calle 7A No. 17-20
Cels: 321 252 14 96 • 311 263 31 96

ENTREGA
Nº 2950

Nombre: Alejandra Guerrero. FECHA 23 6 20

Clase de Madera Tel.

Glario Rio. Cel. 3214493803

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
14	- Vigas 18x8x4mts		
4	- Vigas 18x8x5mts		
1	Viga 18x8x6mts		
		SUBTOTAL $	
		VALOR TOTAL $	

ACEPTADA: Y FIRMA DISTINTA DEL COMPRADOR SUPONE AUTORIZACIÓN DE ESTE PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGARLO.

Impreso por: LUKE PRINT AND JOKEY EDITORES NIT. 830.096.886-1 - PBX (1) 282 80 26

Firma _____
C.C.

24/06/2020

24/06/2020

2464

Distribuciones Eléctricas A&G LTDA.

NIT. 900.423.4 RÉGIMEN COMÚN

MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALTA MEDIA Y BAJA TENSIÓN - ILUMINACIÓN CABLES BREAKER'S Y HERRAJES

☐ REMISIÓN
☒ COTIZACIÓN
☐ ORDEN DE PEDIDO

Nº 30323

CLIENTE: Torance.

FECHA: 01/07/20 TELÉFONO:

DIRECCIÓN: FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
80	Tubos de 1/2. EMT	9500	760.000
50	Tapa 2400	1800	90.000
50	Conectores de 1/2. EMT	1100	55.000
10	Espanagos de 3 metros 3/8	9000	90.000
100	Cinzo manpasa de 1 1/4	250	15.000
200	Grapa RI de 1/2	600	12.000
200	Roscas de 1/2	150	30.000
100	Chazos Sopra Cmanpasa 1/4	150	15.500
2	Broca de 1/2. Tostemo	7000	14.000
100	Abrazadera tipo pera 1/2	1000	100.000
1	Rollos 2/0 cobre desnudo	19.000	1'330.000
		SUBTOTAL $	
		TOTAL $	2'508.500

Aceptado:

Cra 78 [illegible] 70 - Tel.: 331 54 32 - Cel.: 310 852 7855 - Bogotá, D.C.
distribuciones electricasayg@hotmail.com

Aceptada 02/julio/2020

No. 0EC163 Por $

Fecha: 17-Jun-0 2020

Recibí(mos) de: Un Viaje de Arena

La suma de: de Rio Quemo Zn Ltda

para:

Atto(s) S.S.,

AGREGADOS
EL VINCULO
Materiales de Construccion y Obras Civiles
DESPACHADO

17/06/2020

2466

No. 2467 Por $

Fecha: 19 Junio 2020

Recibí(mos) de: Los Viajes del Recibo

La suma de: 15460 17/m.

para:

AGREGADOS EL VINCULO
Materiales de Construccion / Obras Civiles
DESPACHADO

Atto(s) S.S.,

No. 5XFCM Por $

Fecha: 16 Junio 2020

Recibí(mos) de: Un Viaje de Grava

La suma de: Cien Dolares +Iva

para:

AGREGADOS EL VINCULO
Materiales de Construcción Todos Ostes
DESPACHADO

Atto(s) S.S.,

Jose abelino Vargas Tenso
16/06/2020

Nota: se entrego mediante bitacora de obra folio Nº 70

No. 00163 Por $

Fecha: 16 junio 2020

Recibí(mos) de: Un viaje de

La suma de: Base 3400 Tabiques

para:

AGREGADOS EL VINCULO
Materiales de Construcción y Ferretería
DESPACHADO

Atto(s) S.S.,

Abelino Vargas
16/06/2020

Nota: se entrego mediante bitacora de obra en el folio 70

DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
ÁREA FORA E INDUSTRIA DE LA MADERA
CONSOLIDADO DE MOVIMIENTOS, EXISTENCIAS Y RELACIÓN DE DOCUMENTOS

PERIODO REPORTADO

Del DD	MM	AA	al DD	MM	AA	N°. CARPETA
01	01	2020	29	02	2020	2942

RAZÓN SOCIAL EMPRESA: Deposito e industria de Maderas el Amigo NIT: 79251873-7
REPRESENTANTE LEGAL /PROPIETARIO: Libardo Ortiz C.C.: 79251873

DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Calle 7A N°17-20	3374281	

SUBSECTOR: DEPÓSITO / ASERRADERO [X] FÁBRICA [ ] CARPINTERÍA [ ] INMUNIZADORA [ ]
COMERCIALIZADORA [ ] VIVERO [ ] T. ARTESANÍAS [ ] SECADORA [ ]

1. RELACIÓN DE MOVIMIENTOS Y EXISTENCIAS DE PRODUCTOS DE LA FLORA, REGISTRADAS EN EL LIBRO DE OPERACIONES

ESPECIE	A. SALDO ANTERIOR	B. INGRESO	C. EGRESO	D. SALDO ACTUAL	N° FOLIO
	M^3, M^2 ó Unidad	M^3, M^2 ó Unidad	M^3, M^2 ó Unidad	D = (A + B) – C en M^3, M^2 ó Unidad	
Sapán	5,700 ^{73}	0,000 ^{73}	1,000 ^{73}	4,700 ^{73}	03
Teca	52,800 ^{77}	0,000 ^{73}	3,200 ^{73}	49,600 ^{73}	27
Cuangare	0,400 ^{73}	0,000 ^{73}	0,400 ^{73}	0,000 ^{73}	33
Abarco	66,200 ^{73}	0,000 ^{73}	2,200 ^{73}	64,000 ^{73}	51/5
Sangretoro	5,000 ^{73}	0,000 ^{73}	1,000 ^{73}	4,000 ^{73}	53
Acacia	10,700 ^{73}	0,000 ^{73}	1,500 ^{73}	9,200 ^{73}	59

2. REPORTE DE RESIDUOS PRODUCIDOS EN LA EMPRESA

TIPO DE RESIDUO	SI	CANTIDAD	USO	DESTINO	TIPO DE RESIDUO	SI	CANTIDAD	USO	DESTINO
Viruta	X	0,800 ^{73}	Galp.	la Vega	Retal de láminas				
Aserrin	X	0,300 ^{73}	Ratas	Bogotá	Polvillo	X	0,900 ^{73}	Galpon	la Vega
Empaques pintura/disolvente					Estopas				
Retal de madera					Aceites				
Natas/lodos actividad pintura					Filtros				

La información relacionada debe coincidir con la información consignada en el libro de operaciones y podrá ser verificada por la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre en el momento que lo estime pertinente, ya sea en visita al establecimiento o mediante presentación del libro de operaciones a la entidad.

Espacio para timbre Radicado

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Radicacion 2020EE94492
Al PESPONDER CITE ESTE NUMERO
Fecha 2020-03-03 11:12:1
Proceso 4736550
Folios 1 Anexos No
Asunto CONSOLIDADO MOVIMIENTO
Destino G - FLORA MADERAS
Origen DEPOSITO E INDUSTRIA DE MADERAS
Tipo Oficio Recibido

OBSERVACIONES:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

24/06/2020

Alejandra Blanco 24/06/2020

2470

PREFABRICADOS PENIEL

Km 10 vía Bogotá - Faca Vereda Siete Trojes Sector el Charquito, Mosquera - Cundinamarca
Servicio al Cliente 3125682940 / 3123600725

REMISION EN1 00003810

CON DESTINO A:

CONSORCION PRUNI SEDES 04
N.I.T. / C.C.: 901294259
Dirección: CL 98 70 91 OF 812
Teléfono: 7441529
BOGOTÁ

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO
19 - dic. - 2019	OC 3174192510	0

OBRA / DIRECCION
AV CALLE 11 SUR 1 ESTE 60 IMPRENTA DISTRITAL
CONTACTO ALEJANDRO BOLAÑO 3214493803

COD.	DESCRIPCION	UND.	CANT.
304014	BLOQUE CARCAMO 40X35X100	Und	29
304017	BLOQUE REJILLA 50X31X9	Und	58
	TOTAL PRODUCTOS		**87**

* SOLO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PERFECTO ESTADO Y EMPAQUE ORIGINAL.
SOBRE PRODUCTO USADO NO HAY DEVOLUCION, NI CAMBIO.

Transportador:	Entregado por:	Recibido por:
PEDRO PARDO	11251 04	William Fonseca Vaya
Guia No.		CC: 74381366

Jose abelino varon

Alejandro

D&A HIERRO FIGURADO SAS NIT : 000901139989 -5 Remision Venta No. S-001-00000003219

SENORES : IMAGEN Y DISENO GRAMMAS SAS NIT : 900359902-5 FECHA : 2019/12/30
DIRECCION : CR 100A 135 04 Teléfonos : 6811647
CIUDAD : BOGOTA D.C.-BOGOTA Vendedor :0003

La trasferencia del derecho de propiedad de estos articulos se darán efectivamente a la cancelación de la correspon - diente Factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total o parcial, la mercancia relacionada en esta Remisión fue entregada en perfectas condiciones, por lo cual no se aceptarán reclamos posteriores.

Por Concepto de :					Valor
1435480100-0001	0010001000008-0001 VC1/2	VARILLA CORRUGADA 1/	Salen	40.00000UN	0.00
1435480100-0001	0010001000011-0001 VC5/8	VARILLA CORRUGADA 5/	Salen	10.00000UN	0.00

D&A
Hierro Figurado S.A.S.
30 DIC 2019
ENTREGADO

Juan José Luna V.
Residente Técnico (e)
30/12/19

2472

D&A HIERRO FIGURADO SAS NIT : 000901139989 -5 Remision Venta No. S-001-00000003205

SEÑORES : IMAGEN Y DISEÑO GRANDES SAS NIT : 900359902-5 FECHA : 2019/12/26
DIRECCION : CR 100A 135 04 Teléfonos : 6811647
CIUDAD : BOGOTA D.C.-BOGOTA Vendedor :0003

La trasferencia del derecho de propiedad de estos articulos se darán efectivamente a la cancelación de la correspon - diente Factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total o parcial, la mercancia relacionada en esta Remisión fue entregada en perfectas condiciones, por lo cual no se aceptarán reclamos posteriores.

Por Concepto de :						Valor
1435480100-0001	0010007000006-0001	HF3/8	HIERRO FIGURADO 3/8	Salen	324.00000KGM	0.00
1435480100-0001	0010007000008-0001	HF5/8	HIERRO FIGURADO 5/8	Salen	3,644.00000KGM	0.00

CARTILLA 158
PROFORMA 10153

Juan José Luna V.
Revisor Fiscal (e)
27-12-19

FERRETERIA NURUEÑA S.A.S

NIT: 860.001.605-0
Pagina WEB : www.fenusa.com.co
Email fenusa@fenusa.com.co
Dirección : Cr 25 No. 13 - 40 PBX: 3 60 78 99 FAX: 2 01 27 54

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 2509 DE DIC 03/93
AUTORRETENEDORES RES No. 586 DE ABR 25/88
IVA RÉGIMEN COMÚN 03-3102-03
AGENTE RETENEDOR IVA, ICA. CODIGO ICA 4863

NURUEÑA
fenusas.com.co

SEÑOR(ES)

CODIGO S/N : C900359902 **NIT/C.C :** 900359902-5
NOMBRE : IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS S.A.S.
DIRECCIÓN: CR 100 A 135 04 BRR SUBA LA CHUCUA
TELÉFONO : 6811647
CIUDAD : BOGOTA
E-MAIL :
DIRECCIÓN ENTREGA :

COTIZACIÓN

90716

VALIDEZ DE LA OFERTA

22 | 12 | 2019

FECHA COTIZACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	O. COMPRA
22 11 2019	22 12 2019	PAGO YA INGRESADO	MOSTRADOR CONTADO	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DCTO.	CANT.	V. UNIT	VALOR TOTAL
1	086096	BUJE S. 4X2 PVC SANIT	52%	4	$ 3.657	$ 14.627
2	086098	BUJE S. 4X3 PVC SANIT	52%	2	$ 3.657	$ 7.313
3	083060	UNION 2 PVC SANIT	52%	2	$ 997	$ 1.995
4	012020	TUBO RDE11 3/4 PVC PRESION	52%	19	$ 11.565	$ 219.737
5	011010	TUBO RDE9 1/2 PVC PRESION	52%	8	$ 8.687	$ 69.492
6	144060	TUBO RDE21 2 UNION Z	42%	18	$ 29.925	$ 538.641
7	014050	TUBO RDE21 1 1/2 PVC PRESION	52%	4	$ 25.340	$ 101.359
8	072020	CODO 3/4 PVC PRESION	52%	50	$ 383	$ 19.128
9	072010	CODO 1/2 PVC PRESION	52%	50	$ 239	$ 11.928
10	072050	CODO 1 1/2 PVC PRESION	52%	20	$ 2.691	$ 53.818
11	072040	CODO 1 1/4 PVC PRESION	52%	20	$ 1.441	$ 28.829
12	071021	TEE 3/4X1/2 PVC PRESION	52%	25	$ 788	$ 19.692
13	071060	TEE 2 PVC PRESION	52%	5	$ 5.637	$ 28.183
14	071010	TEE 1/2 PVC PRESION	52%	25	$ 316	$ 7.908
15	071040	TEE 1 1/4 PVC PRESION	52%	25	$ 2.695	$ 67.368
16	071050	TEE 1 1/2 PVC PRESION	52%	25	$ 3.540	$ 88.488
17	076063	BUJE S. 2X1 PVC PRESION	52%	10	$ 2.096	$ 20.957
18	076054	BUJE S. 1 1/2X1 1/4 PVC PRESION	52%	10	$ 1.369	$ 13.690
19	076051	BUJE S. 1 1/2X1/2 PVC PRESION	52%	5	$ 1.369	$ 6.845
20	907650	3070 - VALVULA BOLA 1 1/2 P/S TIPO PESADO P.C.P	50%	4	$ 20.474	$ 81.894
21	907610	3011 - VALVULA BOLA 1/2 P/S TIPO PESADO P.C.P	50%	2	$ 6.302	$ 12.604
22	907640	3084 - VALVULA BOLA 1 1/4 P/S TIPO PESADO P.C.P	50%	6	$ 15.605	$ 93.627
23	907620	3039 - VALVULA BOLA 3/4 P/S TIPO PESADO P.C.P	50%	2	$ 8.469	$ 16.938
24	075010	TAPON S. 1/2 PVC PRESION	52%	25	$ 134	$ 3.360

ORIGINAL

CONTINUA ....

SUBTOTAL	CONTINUA .....
DESCUENTO	0 %
SUB - DESC	
IVA	CONTINUA .....
TOTAL	CONTINUA .....

OBSERVACIONES:

Podrá realizar el pago de su factura en cualquiera de los siguientes bancos:
BANCO DE OCCIDENTE : Cuenta de Ahorros No. 253-81152-6
BANCO DE BOGOTA : Cuenta Corriente No. 054-25784-5
BANCO CAJA SOCIAL : Cuenta de Ahorros No. 26500702233
BANCOLOMBIA : Cuenta Corriente No. 21617068486
Realizar consignación nombre de FERRETERIA NURUEÑA S.A.S
Utilizando el formato de recaudo empresarial
NOTA:
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DEL PRIMER BENEFICIARIO FERRETERIA NURUEÑA S.A.S

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO CLIENTE
C.C. O NIT : _____ **FECHA :** _____

FERRETERIA NURUEÑA S.A.S

FIRMA EMISOR

2474

FERRETERIA NURUEÑA S.A.S

NIT: 860.001.605-0
Pagina WEB : www.fenusa.com.co
Email: fenusa@fenusa.com.co
Dirección : Cr 25 No. 13 - 40 PBX: 3 60 78 99 FAX: 2 01 27 54

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 2509 DE DIC 03/93
AUTORRETENEDORES RES No. 586 DE ABR 25/86
IVA RÉGIMEN COMÚN 03-3102-03
AGENTE RETENEDOR IVA, ICA. CODIGO ICA 4863

SEÑOR(ES)

CODIGO S/N : C900359902 NIT/C.C : 900359902-5
NOMBRE : IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS S.A.S.
DIRECCIÓN: CR 100 A 135 04 BRR SUBA LA CHUCUA
TELÉFONO : 6811647
CIUDAD : BOGOTA
E-MAIL :
DIRECCIÓN ENTREGA :

COTIZACIÓN 90716

VALIDEZ DE LA OFERTA

22	12	2019

FECHA COTIZACIÓN			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	O. COMPRA
22	11	2019	22	12	2019	PAGO YA INGRESADO	MOSTRADOR CONTADO	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DCTO.	CANT.	V. UNIT	VALOR TOTAL
25	075510	TAPON R. 1/2 PVC PRESION	52%	25	$ 187	$ 4.668

ORIGINAL

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.CTE.

SUBTOTAL		$ 1.533.089
DESCUENTO	0 %	$ 0
SUB - DESC		$ 1.533.089
IVA		$ 291.287
TOTAL		$ 1.824.376

OBSERVACIONES:

Podrá realizar el pago de su factura en cualquiera de los siguientes bancos
BANCO DE OCCIDENTE : Cuenta de Ahorros No. 253-81152-5
BANCO DE BOGOTA : Cuenta Corriente No. 054-25784-5
BANCO CAJA SOCIAL : Cuenta de Ahorros No. 26500792233
BANCOLOMBIA : Cuenta Corriente No. 21517068486
Realizar consignación nombre de FERRETERIA NURUEÑA S.A.S
Utilizando el formato de recaudo empresarial
NOTA:
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DEL PRIMER BENEFICIARIO FERRETERIA NURUEÑA S.A.S

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO CLIENTE
C.C. O NIT : _____ FECHA : _____

FERRETERIA NURUEÑA S.A.S

FIRMA EMISOR

Impreso por SAP Business ONE

-- CLIENTE --

NURUEÑA
fenusas.com.co

NURUEÑA S.A.S
NIT: 860001605-0
Pagina WEB : www.fenusa.com.co
Email: fenusa@fenusa.com.co
Ofi. Principal : Cr 25 No. 13 - 40 PBX: 3 90 66 66

PALOQUEMAO
CR 25 # 13-40

GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012635 DE DIC 14/18
AUTORRETENEDORES RES No. 586 DE ABR 25/86
IVA RÉGIMEN COMÚN 03-3102-03
AGENTE RETENEDOR IVA, ICA. CODIGO ICA 4663
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762015595309 DEL 2019/07/09 AL 2020/07/09
NUM. FACTURACIÓN ELECTRONICA DEL: BOG 2020001 AL 2040000

SEÑOR(ES)

CODIGO S/N : C900359902 NIT/C.C : 900359902-5
NOMBRE : IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS S.A.S.
N. COMERCIAL : IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS S.A.S.
DIRECCIÓN : CR 100 A 135 04 BRR SUBA LA CHUCUA
CIUDAD : BOGOTA TELÉFONO : 6811647
E-MAIL :
DIRECCIÓN ENTREGA :

FACTURA DE VENTA

BOG 2026085

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	O. COMPRA
16	11	2019	16	11	2019	CONTRAENTREGA	MOSTRADOR CONTADO	

ITEM	CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	DTO %	IVA %	VALOR TOTAL
01-1	020260	10	TUBO 2 PVC VENTIL	$ 17.695	52	19	$ 176.947
01-2	020060	10	TUBO 2 PVC SANIT	$ 27.002	52	19	$ 270.024
01-3	020090	10	TUBO 4 PVC SANIT	$ 56.216	52	19	$ 562.162
01-4	082560	20	SEMICODO CXC 2 PVC SANIT	$ 1.477	52	19	$ 29.539
01-5	082760	20	SEMICODO CXE 2 PVC SANIT	$ 1.477	52	19	$ 29.539
01-6	088060	20	YEE 2 PVC SANIT	$ 2.829	52	19	$ 56.582
01-7	082060	20	CODO CXC 2 PVC SANIT	$ 1.235	52	19	$ 24.691
01-8	084190	3	ADAPT. LIMP. 4 SANIT	$ 8.169	52	19	$ 24.507
01-9	011010	10	TUBO RDE9 1/2 PVC PRESION	$ 8.687	52	19	$ 86.866
01-10	012020	5	TUBO RDE11 3/4 PVC PRESION	$ 11.565	52	19	$ 57.826
01-11	013030	10	TUBO RDE13.5 1 PVC PRESION	$ 15.607	52	19	$ 156.067
01-12	014040	6	TUBO RDE21 1 1/4 PVC PRESION	$ 19.410	52	19	$ 116.459
01-13	082590	6	SEMICODO CXC 4 PVC SANIT	$ 5.537	52	19	$ 33.224

NURUEÑA 16 NOV 2019 RECIBIDO PALOQUEMAO

16 NOV 2019

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS M.CTE.

OBSERVACIONES: Basado en Ofertas de ventas 90300. Basado en Pedidos de cliente 694929. Basado en Entregas 847213.

SUBTOTAL	$	1.624.433
DESCTO. %	$	0
VALOR NETO	$	1.624.433
IVA	$	308.642
TOTAL	$	1.933.075

CUFE: 25a985563c954ac629d1d39157a96dc7d5d64f0a

CLAUSULAS 1.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO A LO CONSAGRADO EN LA LEY 1231 DE 2008 Y DEMAS DISPOCISIONES QUE LA MODIFIQUE O COMPLEMENTEN, Y EN LO PERTINENTE A LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO. (ART.774 Y 776 DEL C.DE COMERCIO) 2.- EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS Y SI FUERA EL CASO GASTOS POR COBRANZA A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA POR LA LEY 3.- RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DESCRITA EN ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR Y SU CONTENIDO ESTIPULADO EN LA MISMA. 4.- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A LA ACEPTACION DE LA FACTURA Y SU CONTENIDO, IDEM ARTICULO 773 DEL C.DE COMERCIO. 5.- EL COMPRADOR PODRÁ RECLAMAR EN CONTRA DE LA MERCANCIA RECIBIDA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION IDEM ARTICULO 773 DEL C.DE COMERCIO. 6.- LA FACTURA SERA EMITIDA UN ORIGINAL Y DOS COPIAS: EL EMISOR VENDEDOR EMITIRA UN ORIGINAL, QUE DEBE CONSERVARLO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, UNA COPIA LA CONSERVARA EL OBLIGADO Y/O LIBRADO, Y LA OTRA COPIA QUEDARÁ EN PODER DEL EMISOR PARA SUS REGISTROS CONTABLES, IDEM ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO. 7.- AUTORIZO A NURUEÑA S.A.S PARA CONSULTAR Y REPORTAR PERMANENTEMENTE A CUALQUIER CENTRAL DE INFORMACIÓN MI COMPORTAMIENTO DE PAGO.

Podrá realizar el pago de su factura en cualquiera de los siguientes bancos :
BANCO DE BOGOTA : Cuenta Corriente No. 064-28784-5
BANCO CAJA SOCIAL : Cuenta de Ahorros No. 24090702233
BANCOLOMBIA : Cuenta Corriente No. 21617968486
Realizar consignación nombre de NURUEÑA S.A.S Utilizando el formato de recaudo empresarial
NOTA:
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DEL PRIMER BENEFICIARIO NURUEÑA S.A.S

FIRMA Y SELLO CLIENTE
C.C. O NIT : _____ FECHA : _____

FIRMA EMISOR

Impreso por Nurueña S.A.S. Nit. 860.001.605-0

2476

BLOQUES Y LADRILLOS LOS COMUNEROS
NOVOA BAQUERO HECTOR
NIT: 19,093,735-2
Iva Regimen Comun
Dir: AV 6 33 05 Tel 2012030
AUTOR. DIAN 18762011044121 VIG. 12 MESES
2018/12/20 Autoriza del 41001 AL 46000
ACTIVIDAD ECON. 4663 TARIFA ICA 8
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYE
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

****

FACTURA DE VENTA 00045781
Fecha 22/11/2018 Hora 14:15
Client IMAGEN Y DISEÑO GRAM[illegible]A
Direcci CRA 100 A 135 04
Nit 900,350,002-5 Te 6811047

****

LADRILLO RECOCIDO	1	000	400,000E
CEMENTO FORTECEM X50KL	30		875,000V
BOQUILLERA 3X1 1/2	4		220,000V
SIKADUR ANCHORFIX 4 80	5		377,500V
TABLA BURRA 30'X 3	5		100,500V

Subtotal. 1,560,504.00
Iva 220,496
Retefuent 30,013
Reteica 10,787
Total.... 1,731,220

****

DISCRIMINACION TARIFAS DE

TARIFA	IVA	BASE/IM	COMPRA
E=00%	0	400,000	400,000
V=19%	220,496	1,160,504	1,381,000
	0	0	0
TOTAL	220,496	1,560,504	1,731,220

****
****

FERRETERIA NURUEÑA S.A.S

NIT: 860.001.605-0
Pagina WEB : www.fenusa.com.co
Email: fenusa@fenusa.com.co
Dirección : Cr 25 No. 13 - 40 PBX: 3 60 78 99 FAX: 2 01 27 54

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 2500 DE DIC 03/03
AUTORRETENEDORES RES No. 586 DE ABR 25/06
IVA RÉGIMEN COMÚN 03-3102-03
AGENTE RETENEDOR IVA, ICA. CODIGO ICA 4663

SEÑOR(ES)

CODIGO S/N : C900359902 NIT/C.C : 900359902-5
NOMBRE : IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS S.A.S.
DIRECCIÓN: CR 100 A 135 04 BRR SUBA LA CHUCUA
TELÉFONO : 6811647
CIUDAD : BOGOTA
E-MAIL :
DIRECCIÓN ENTREGA :

COTIZACIÓN 90967

VALIDEZ DE LA OFERTA

27	12	2019

FECHA COTIZACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	O. COMPRA
27 11 2019	27 12 2019	PAGO YA INGRESADO	MOSTRADOR CONTADO	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DCTO.	CANT.	V. UNIT	VALOR TOTAL
1	150006	"TUBO 160MM 6"" DURAFORT"	44%	7	$ 89.828	$ 628.795

ORIGINAL

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.CTE.

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL		$ 628.795
DESCUENTO	0 %	$ 0
SUB - DESC		$ 628.795
IVA		$ 119.471
TOTAL		$ 748.266

Podrá realizar el pago de su factura en cualquiera de los siguientes bancos
BANCO DE OCCIDENTE : Cuenta de Ahorros No. 233-81183-5
BANCO DE BOGOTA : Cuenta Corriente No. 054-25784-6
BANCO CAJA SOCIAL : Cuenta de Ahorros No. 25809782233
BANCOLOMBIA : Cuenta Corriente No. 81617068486
Realizar consignación nombre de FERRETERIA NURUEÑA S.A.S
Utilizando el formato de recaudo empresarial
NOTA:
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DEL PRIMER BENEFICIARIO FERRETERIA NURUEÑA S.A.S

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO CLIENTE
C.C. O NIT : _____ FECHA : _____

FERRETERIA NURUEÑA S.A.S.

FIRMA EMISOR

Inspecto de Intervento

CONSTRUPANEL EN EPS SAS

NIT: 901159935-3

CASETONES MURO PANEL CIELOS RASOS, PLACA FACIL, BLOQUES, LAMINAS

FACTURA DE VENTA CF 685

IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONÓMICA 2013
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES

FECHA DE EXPEDICIÓN 26 Novbre/2019 CIUDAD Bogotá FECHA DE VENCIMIENTO

SEÑORES IMAGEN & DISEÑO GRAMMA SAS NIT 900.359.902-5

DIRECCIÓN Cra. 100A No. 135-04 TELÉFONO 6617647

REF. ORDEN DE COMPRA FORMA DE PAGO Contado

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16 m2	Láminas en icopor de 20cms	25.000-	400.000

CONSTRUPANEL EN EPS S.A.S.
CANCELADO
Fecha:
No. Factura:
Cheque ☐ Efectivo ☒ Tarjeta ☐

RESOLUCION DIAN
No. 18763001880028
FECHA: 20/9/11/22
HABILITA DEL 672 AL 2000

Impreso por : IMPRESOS AGME NIT: 900.705.890-7 CEL. 310 618 9046

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762008485075 FECHA: 30 / 05 / 2018 AUTORIZA DEL 1 AL 2000 VIGENCIA 18 MESES	OBSERVACIONES:	SubTotal	400.000-
		IVA %	76.000-
		Rte. Fuente	—
		Rte. Ica	—
SON: Cuatrocientos Setenta y seis mil pesos mcte		Total	476.000-

CONSTRUPANEL EN EPS S.A.S.
GERENCIA

AL COMPRADOR

NOTA3: LA PRESENTE FACTURA DE VENTA TIENE CARACTER DE TITULO VALOR, SEGÚN ART. 621,772 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO (ART 2 LEY 1231 DE 2008) 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR 4. RECIBÍ DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA.

NOMBRE
CEDULA
FECHA DE RECIBIDO
CC.

Alejandra 26/11/19

FORMALETAS Y EQUIPOS TOLEDO


Tel: 471 8144
Cels: 314 238 3314 - 314 298 7004
Email: formaletasequipostoledo@hotmail.com



"Cargamos su Plancha de concreto con Personal Profesional"

FORMALETA METÁLICA PARA COLUMNAS

ANDAMIOS CERTIFICADOS



ORDEN DE SALIDA

1710

FECHA: Nov 26/15 CIUDAD: Bogota

CLIENTE: C.C: TEL.:

PROPIETARIO: Olga Construcciones C.C.: TEL.:

ING. O ARQUITECTO: C.C.: TEL.:

MAESTRO ENCARGADO: Ing Diego Hillos C.C.: TEL.: 3132074451

DIRECCIÓN DE OFICINA O RESIDENCIA: BARRIO:

DIRECCIÓN DONDE DEBE PERMANECER EL EQUIPO: Cl 11 Sur # Entre le Diagonal

BARRIO: Bolivia VENCIMIENTO:

CANT.		ENTREGADO	RECIBO PARCIAL	TOTAL
	Cerchas 3 Metros			
	Cerchas 2 Metros			
	Cerchas 1 Metro			
	Paral Metálico Largo			
	Paral.Metálico Corto			
	Paral Metálico Extralargo			
	Cruceta Larga			
	Cruceta Corta			
	Planchón 3 Metros			
	Planchón 4 Metros			
	Tableros o Camillas			
	Sección Andamios 150 x 150			
	Sección Andamios 150 x 100			
	Cruceta Andamio			
	Ruedas Andamio			
	Nivelador Andamio			
	Sección Andamio Certificado	2		Excluyen:
	Ruedas Certificado			8 Verticales
	Nivelador Certificado	4		8 Horiz. Largas
	Corral Certificado			8 Horiz. Cortas
	Rana			4 Diag. Cortas
	Canguro			4 Diag. Largas
	Rotomartillo			2 Escaleras
	Taladro			2 Plataformas +43
	Demoledor			
	Tablas Reposición			
	Repisa Reposición			
	Juegos de Mordazas			
	Ganchos Andamio Colgante			
	Vibrador			
	Mezcladora			
	Pluma			

NOTA:
Estimado cliente: en el momento que deje de utilizar el equipo por favor comuniquese a nuestros numeros telefonicos, con dos días de anticipación para que le sea retirado. De lo contrario se le seguira cobrando el alquiler.

OBSERVACIONES:

UK

Conductor: Gustavo

Vehículo: Luis

EL EQUIPO SE ENTREGÓ EN PERFECTO ESTADO, CUALQUIER DAÑO SERÁ ASUMIDO POR EL CLIENTE.

Recibió:

Usuario o Reprresentante - Firma y Sello

1072086615

C.C. o Nit.

Recogido en Obra:

Fecha: D M A

Entregó:

Cliente:

C.C. o Nit:

Alejandra 26/11/2015

LOS EQUIPOS SE ENTREGAN Y SE RECOGEN EN EL PRIMER PISO

CLIENTE

2480

CARTILLA

DESTINATARIO

CARTILLA:	37
FECHA:	30-oct-2019
CLIENTE:	Imagen y Diseño Grammas SAS
GERENTE:	.
IDENTIFICACIO	900359902
TELEFONO:	6811647
DIRECCION:	CR 100A No 135-04
CIUDAD:	Bogota
OBRA:	
UBICACION:	







D&A Hierro Figurado SAS.
901 139 989
CR 28 NO 6-14
4661502
ventas@dyahierrofigurado.com
www.dyainsumosferreteros.com

TOTALES CARTILLA

LONG. TOTAL	PESO TOTAL
2049.9	1147.944

REMISION:

DETALLE CARTILLA

ITEM	ELEM	REFERENCIA	LCORTE	CANT	PTOTAL	FORMA	COMPOSICION
1		3 Varilla 3/8	1.6	80	71.68		A 1.6
2		3 Varilla 3/8	6	100	336		A 6
3		3 Varilla 3/8	0.96	55	29.568		A 0.27 B 0.42 C 0.27
4		3 Varilla 3/8	1	50	28		A 0.3 B 0.4 C 0.3
5		3 Varilla 3/8	1.07	110	65.912		A 0.25 B 0.57 C 0.25
6		3 Varilla 3/8	3	54	90.72		A 0.15 B 2.7 C 0.15
7		3 Varilla 3/8	6.2	54	187.488		A 0.15 B 5.9 C 0.15
8		3 Varilla 3/8	0.6	240	80.64		A 0.1 B 0.1 C 0.1
9		3 Varilla 3/8	0.68	420	159.936		A 0.1 B 0.09 C 0.15
10		3 Varilla 3/8	0.35	500	98		A 0.1 B 0.15 C 0.1

SUBTOTALES CONSOLIDADOS POR REFERENCIA

REF	Suma Longitud	Suma Peso
3 Varilla 3/8	2049.9	1147.944

No. 060168 Por $ $ 180.000 =

Fecha: 19-11-2019

Recibí(mos) de: _____

La suma de: 2 Metros de Grava de Rio

para: _____

AGREGADOS EL VINCULO
Materiales de Construcción Todo en Uno
DESPACHADO

Atto(s) S.S., _____

Agarda
19-11-2019

Scanned by CamScanner

No. AfE908 Por $ $180 000 =

Fecha: 19-11-2019

Recibí(mos) de:

La suma de: 2 Metros de Grava fina


para:

Atto(s) S.S.,

AGREGADOS EL VINCULO
Materiales de Construccion y Otros Costos
DESPACHADO

19-11-2019

Scanned by CamScanner



No. OE0168 Por $ 238000 =

Fecha: 23-11-2019.

Recibí(mos) de: Un Viaje de 7 mt.3

La suma de: 13600

AGREGADOS EL VINCULO

Materiales de Construcción | Obras Civiles

para:

DESPACHADO

Atto(s) S.S.,

Recibido: 26/11/2019
~~Original~~
Inspector de interventoría

No. 020168 Fecha Por $ 280.000=

NOV 26 de 2019

Recibí (mos) de El vinculo

la suma de un viaje de Arena
Rezarandeada 6 m to

para

AGREGADOS
EL VINCULO
Materiales de construcción | Obras civiles
DESPACHADO

Nov/26/2019
1 entrada

2485

ARENAS DEL GUAMO



ENRIQUE ANTONIO RUIZ
NIT.: 19.144.532
Tel: 772 3145 Cel: 313 396 9652

RECIBO
Nº 4284

Fecha: Noviembre 25 - 2019.

Origen: Transportes Angel Romero.

Placa: Oco 168 Metros: 6.5 Mts

Arena Rio [X] 3.0 Gavilla [X] 3.5 Mixto [ ]

Este recibo no es valido sin firma

Total $ 552.000 GRL

2486

SURTIFERRETERIAS SFS DE LA SABANA
DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
LINEA DE EBANISTERIA

Todo lo relacionado en cerrajeria, Modelos para llaves
Distribuidor de Fuerte y Herrajes
Antipánicos, Cierrapuestas, Bisagras, Hidraulicas,
Electroiman, Cerraduras de Alta Seguridsad.

Cra 15 # 11 - 26 Bogota D.C
Telefax: 284 3812 - 281 8435
surti.ferreterias@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

LUZ STELLA MATEUS AVELLANEDA
NIT:51.822.718-2
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 5241 TARIFA 11.04 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN
AUTORIZACION FACTURACION DIAN Nº 18763003976729
DE/04/02/2020 AUTORIZA DEL SFS 1877 AL SFS 5000

SEÑOR (ES): **PERALTA CASTELLANOS DORANCE**
NIT / C.C.: 3019591-6
DIRECCION: CALLE 81 102 35
TELEFONO: 3146096577 BOGOTA

FECHA FACTURA			VENCIMIENTO			NUMERO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
13	10	2020	13	10	2020	SFS2711

CODIGO VENDEDOR: PEDIDO:

CODIGO	CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD	% IVA	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
VAR596	3	ISEO ANTIPÁNICO	UNIDAD	19		

OBSERVACIONES:
SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE

SUB-TOTAL	
DESCUENTOS 0 %	0
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL	

1 - Después de la fecha de vencimiento, sin excepción se cobrará intereses de Conformidad con le Art. 884 del C.C.
2- Esta facura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Articulos 772 - 774 del codigo de comercio.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO
FECHA

2487

Distribuciones Electricas A&C LTDA.

NIT. 900.490.433-1 REGIMEN COMUN
MATERIALES ELECTRICOS PARA ALTA MEDIA Y BAJA TENSION - ILUMINACION CABLES, BREAKER'S Y HERRAJES

- [x] REMISIÓN
- [ ] COTIZACIÓN
- [ ] ORDEN DE PEDIDO

Nº 30968

CLIENTE: DORANCE MONTAÑA

FECHA 28 - 8 - 2020 TELÉFONO:

DIRECCIÓN: FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
556	MTS CABLE 500 MCM COBRE		
636	MTS CABLE 350 MCM COBRE		
15	MTS CABLE DESNUDO #2/0		
54	BORNA 500 MCM Cu		
24	BORNA 350 MCM Cu		
12	BORNAS 2/0 Cu		
30	BORNA # 8 Cu		
6	BORNA OTERMINAL TIPO		
	CASHEO 4/0 3M		
235	MTS CABLE 250 MCM COBRE		
20	BORNAS 250 MCM Cu		
SON:		SUBTOTAL $	
		TOTAL $	

Vendedor:

Aceptado:

Calle 16 No. 10-70 - Tel.: 341 54 92 - Cel.: 310 852 7855 - Bogotá, D.C.
E-mail: distribucioneselectricasayg@hotmail.com

PLANTAS ELÉCTRICAS & soluciones energéticas SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REMISIÓN	Código: F-VE-02
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 31/08/2019

CIUDAD	DIA	MES	ANO
BOGOTA	31	7	2020

REMISION **5522**

Señor (es):	**DORANCE PERALTA**		
Dirección:	**CALLE 11SUR No. 1A - 60 SAN CRISTOBAL SUR - IMPRENTA DISTRITAL**	Teléfono:	**3137676675**
Transportado por:	**PLANTAS ELÉCTRICAS Y SOLUCIONES ENERGÉTICAS SAS**	Ciudad	**BOGOTÁ**
Conductor:	**WILSON GERARDO DIAZ GAMBOA**	Camión Placa	**STR144**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
PLANTA ELÈCTRICA PD450E1 DE 450KVA 360KW	UNIDAD	1
MOTOR DOOSAN - MODELO DP126LB SERIAL DX1200G01800515	UNIDAD	1
GENERADOR KWISE MODELO KI444G SERIAL 19090280KS006	UNIDAD	1
TABLERO DE CONTROL COMAP MODELO INTELITE AMF 20 SERIAL 19059746	UNIDAD	1
LLAVE TABLERO DE CONTROL	UNIDAD	3 → 5
BATERIA Y CABLES DE INTERCONEXIÒN VARTA 6QW-120(580)-T	UNIDAD	2
CARGADOR BATERIA SMARTGEN MODELO BAC06A 24V-S05 SERIAL 12395228148001885	UNIDAD	1
ARRANQUE AUTOMATICO	UNIDAD	1
INTERRUPTOR DE 630 AMP	UNIDAD	1
PRECALENTADOR DE CAMISAS 1000W SMARTGEN HT10H	UNIDAD	1
CABINA INSONORA MODELO 402*138*162 CM	UNIDAD	1
LLAVES DE CABINA INSONORA	UNIDAD	6
SILENCIADOR Y TUBO FLEXIBLE DIAM 4"	UNIDAD	1
TANQUE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
MANUAL MOTOR CD	UNIDAD	1
MANUAL GENERADOR CD	UNIDAD	1
MANUAL PLANTA CD	UNIDAD	1
MANUAL DE TABLERO CD	UNIDAD	1
O.P. 681		
Elaboro: M,CH.		

Despachado por:	Transportador:	Guia:

Observaciones:

NIT: 830.036.354-1

AUTORIZADO | **RECIBIDO**

Documento Controlado

REMISIÓN No.	2020-028

HIDRINCO
SUMINISTRO SOLUCIONES DE CALIDAD

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
NIT:	901,294,259-1
DIRECCIÓN:	CALLE 98 # 70-91 OFC 812
TELEFONO:	031-7441529
PERSONA CONTACTO:	ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
TELEFONO:	3214493808
E-MAIL:	imprenta.pruni@gmail.com
DIRECCIÓN DE ENTREGA:	Cra. 1a Este #9a Sur-98 IMPRENTA DISTRITAL
NOMBRE DE PROYECTO:	IMPRENTA DISTRITAL

FECHA	1-8-20	
PEDIDO No	CONTRATO NOVA-005-2019	
ELABORADO POR:	OSCAR OBANDO	
AUTORIZADO POR:	EDISON PÉREZ	

Formato Unico de Remisión — Valido desde: 1/1/2019 — Fecha versión 8/12/2018 — Version 1.0

No. Item	Descripción	Codigo stock	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	EQUIPO DE BOMBEO EPU-0S 522,5lpm @110bar - Incluye tablero de control y FWP Grundfos		UN	1,00	3 CAJAS
2	DEPOSITOS ATMOSFERICOS AQUABLOCK PEAD 3000L		UN	5,00	
3	TUBE WELDED DIN17457 D12X1,2W B - TUBERÍA	A01005	ML	266,80	46 TUBOS
4	TUBE WELDED D16X1,5WDIN17457AISI316 - TUBERÍA	A1015	ML	23,20	4 TUBOS
5	TUBE WELDED D30X2,5W DIN17457AISI316 - TUBERÍA	A01030	ML	243,60	42 TUBOS
6	WATER MIST GUN - PISTOLA MANGUERA	2000115115	UN	3,00	
7	Hose Reel Assembly - DEVANADERA	A20500	UN	3,00	
8	SS1MC8MC1000 - BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA	C31250	UN	3,00	
9	DECORATION PLATE D69.7/D24.4X10.5 - ESCUDO	2000000409	UN	135,00	
10	MOUNTING ADAPTER BODY RCN1KS2T00D12S20 - ADAPTADOR	2000000311	UN	135,00	
11	LOCKING PLATE LPDS7 C-SHAPE - PLATINA	C-0004626	UN	270,00	
12	DIN7504-N D3,5X16 8,8 ZN - TORNILLOS	F21005	UN		
13	SOLENOID VALVE SVM12-ANN-S12/12-10M - VALVULA	D01550.1	UN	1,00	
14	SOLENOID VALVE SVM 12-ANN-S16/16-10 M - VALVULA	D01550.3	UN	1,00	
15	EXTENSION JOINT BODY XG12-S-B - UNIÓN	B11020.1	UN	13,00	
16	EXTENSION JOINT BODY XG30-S-B-UNIÓN	B11040.1	UN	2,00	
17	DISTRIBUTION BLOCK BLOQUE 30 X 2-12	B13740.1	UN	85,00	
18	DISTRIBUTION BLOCK BLOQUE 30 X 2-16	A-0009741	UN	2,00	
19	PLUG ASSEMBLY VKA12-S B - OBTURADOR 12MM	B04110.1	UN	26,00	
20	PLUG ASSEMBLY VKA16-S B - OBTURADOR 16MM	A-0001602	UN	4,00	
21	PLUG ASSEMBLY VKA30-S B - OBTURADOR 30MM	B04125.1	UN	5,00	
22	ABRAZADERA 30MM		UN	141,00	
23	ABRAZADERA 16MM		UN	10,00	
24	ABRAZADERA 12MM		UN	282,00	
25	PROYECTIL 30MM		UN	8,00	
26	PROYECTIL 16MM		UN	2,00	
27	PROYECTIL 12MM		UN	8,00	

ALISTADO POR	TRANSPORTE PLACA:	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR:
Nombre: OSCAR OBANDO	Nombre:	Nombre: OSCAR OBANDO	Nombre:
CC: 10306122235	CC:	CC: 10306122235	CC:
Cel:3006129934	Cel:	Cel:3006129934	Cel:

03/08/2020

2490

REMISIÓN No.	2020-030

HIDRINCO® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA
BRINDANDO SOLUCIONES DE CALIDAD

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04
NIT:	901,294,259-1
DIRECCIÓN:	CALLE 98 # 70-91 OFC 812
TELEFONO:	031-7441529
PERSONA CONTACTO:	ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
TELEFONO:	3214493808
E-MAIL:	imprenta.pruni@gmail.com
DIRECCIÓN DE ENTREGA:	Cra. 1a Este #9a Sur-98 IMPRENTA DISTRITAL
NOMBRE DE PROYECTO:	IMPRENTA DISTRITAL

FECHA	22-8-20	
PEDIDO No	CONTRATO PRUNI	
ELABORADO POR:	OSCAR OBANDO	
AUTORIZADO POR:	EDISON PÉREZ	

Formato Unico de Remisión — Valido desde: 1/1/2019 — Fecha versión 8/12/2018 — Version 1.0

No. item	Descripción 1	Codigo stock	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	BOQUILLA NEBULIZADORA B5N	2000319973	UN	133,00	Incluye 4 de reserva
2	BOQUILLA NEBULIZADORA DATX	C-0005316	UN	37,00	Incluye 2 de reserva
3	CAJAS PARA GABINETE EN LAMINA CALIBRE 20 - INCLUYEN VIDRIO TEMPLADO, MANIJA Y CHAPA DE SEGURIDAD		UN	3,00	
4	UNION 16MM		UN	2,00	
5	BLOQUE 16 X 2-12		UN	1,00	
6	UNION 30MM		UN	3,00	
7	REDUCCIÓN 16-12		UN	1,00	
8	VALVULA CHEQUE 16MM		UN	1,00	
9	VALVULA CHEQUE 12MM		UN	1,00	

ALISTADO POR	TRANSPORTE PLACA:	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR:
Nombre: OSCAR OBANDO	Nombre:	Nombre: OSCAR OBANDO	Nombre:
CC: 10306122235	CC:	CC: 10306122235	CC:
Cel:3006129934	Cel:	Cel:3006129934	Cel:

1

ALFAGRES S.A.

¡IMPORTANTE! Apreciado Cliente, en el momento de la entrega del material verifique su estado y en caso de alguna novedad dejar anotación en la remisión de entrega e informar a la línea BOGOTA: 3 31 15 31 / Nacional 01 8000 914 900.

PEDIDO(S)	0057429570
ENTREGA	93374947

DATOS DE ENTREGA

Fecha	24.08.2020	Fecha salida de M/cia:	24.08.2020
Solicitante	S Y P SOLUCIONA SU PROYECTO SA	Contacto:	
Destino M/cia	IMPRENTA NACIONAL	Teléfono:	3102057292 3102057292
Barrio	BOGOTÁ, D.C.	Zona de transporte:	UB0006
Dirección.	CALLE 11 SUR 1 - 60 ESTE		

DATOS DE DESPACHO

Tipo de transacción:	Entrega Constructore		
Ruta:	Ruta Urbana	Ciudad:	
Asesor:	ANGEL NOVOA	Punto de venta:	Dir. Institucional
Orden de compra:	3174		
Punto de entrega:	Pto. de Exp. Alfagres		

DATOS DEL TRANSPORTADOR

Conductor: GUAYACAN TORRES EDIL — Transportador: PISOTRANS S.A — Placas: VDE221 — N° Trans: 1000681624

CODIGO	CAL	DESCRIPCION	LOTE	UND	CANTIDAD	NOVEDAD	CANT. NOV	SOLICITUD	PESO	N° DE CAJAS
225009181	1	ZOCALO M/CAÑA SAHARA 15X15 EMP-1	0000000001	UN	348,000				202	48
								TOTAL ENTREGADO	202	348

¡Advertencia! Al momento de recibir el producto comprado, en nuestras salas de ventas o en su domicilio, verificar que el material esté en perfecto estado y que este conforme a la muestra escogida. No se aceptan reclamos por faltantes, roturas o golpes despues de recibida la mercancía y firmada la remisión a conformidad por la persona responsable. Si el material no es el que adquirió abstenerse de usarlo.
Los prevenimos de personas inescrupulosas que se hacen pasar a trabajadores de la Compañía, quienes se presentan a recoger el material después de la entrega. En este caso Les solicitamos informar a nuestros teléfonos. BOGOTA: 3 31 15 31/Nacional 01 8000 914 900. Correo Servicioalcliente@alfa.com.co

Status NOVEDAD
1.Rotura 2.Faltante 3. Devolución

Tipo de solicitud:
R. Reposición NC. Nota Crédito

ELABORADO POR: Dayana Martinez

REVISADO POR: alfagres Edwin Supervisor Cedis

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE:

FIRMA DEL CONDUCTOR

C.C. N° DE

FIRMA DEL CLIENTE

C.C. N° DE Alejandra

CLIENTE

Página 1 FIN

ALFA®

Notanda 25/08/2020

2492

D.A HIERRO FIGURADO SAS NIT : 000901139989 -5 Remision Venta No. S-001-00000003048

SEÑORES	: IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS	NIT :	900359902-5	FECHA	: 2019/11/26
DIRECCION	: CR 100A 135 04			Teléfonos :	6811647
CIUDAD	: BOGOTA D.C.-BOGOTA			Vendedor :	0003

La trasferencia del derecho de propiedad de estos articulos se darán efectivamente a la cancelación de la correspon - diente Factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total o parcial, la mercancía relacionada en esta Remisión fue entregada en perfectas condiciones, por lo cual no se aceptarán reclamos posteriores.

Por Concepto de :					Valor
1435480100-0001	0010001000008-0001 VC1/2	VARILLA CORRUGADA 1/	Salen	20.00000UN	0.00

Hierro Figurado S.A.S

26 NOV 2019

ENTREGADO

Grammas Imagen & Diseño NIT. 900359902-5

2493

Su Proveedor
Suministros & Ferretería

SU PROVEEDOR SUMINISTROS Y FERRETERIA S.A.S
NIT : 901,247,732 - 2
CL 24 24 32
3377411 - 3103435432

REMISION MERCANCIA NO.
S - 001 - 846

				Fecha Comprobante	Dto Cruce
Señores	OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS				
NIT	901,300,853 - 1	**Teléfono**	3102757816	2019-08-13	694
Dirección	CR 100 A 135 04	**Ciudad**	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA		

Código	Descripción	Cantidad	Unidad
1435480101	LIMATONES EN MADERA X 3 MTS	16,00	UN
1435480101	REPISA MADERA 4CM X 8CM X 3 MTS	20,00	UN
1435480101	PLASTICO NEGRO CAL 6 DE 4 MTS ANCHO X ROLLO 100 MT	1,00	UND
1435480101	PUNTILLA 2 1/2" X LB CABALLO	6,00	PND
1435480101	PUNTILLA 3" X LB CABALLO	6,00	UN
1435480101	MANILA AMARILLA POLIPROPILENO 1/2" X MT TESICOL	20,00	UN
1435480101	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10 X MT CONDELEC	10,00	UN
1435480101	CLAVIJA CAUCHO MONOFASICA C/POLO 15 AMP CODELCA	1,00	UN
1[illegible]80101	TOMA CAUCHO MONOFASICA C/POLO 15 AMP CODELCA	1,00	UN
[illegible]80101	PALA DRAGA 5408-16 HERRAGRO	1,00	UND
[illegible]480101	PALA CUADRADA # 2 FORTE	2,00	UND
[illegible]5480101	CABO P/PALA (1,20MTS)	2,00	UN
1435480101	VARILLA CORRUGADA 9MM (3/8) X 6 MTS	20,00	UND
1435480101	ARNES DE SEGUR P/SOLDA KEVLAR IN-8004K INSAFE	1,00	UN
1435480101	ESLINGA POSICIONAMIENTO CUERDA REF: IN-8040 INSAFE	1,00	UN
1435480101	CEMENTO GRIS X BULTO 50 KG HOLCIM BOYACA	20,00	BUL

OBSERVACIONES

IMPRENTA

Recibi William Fonseca Urrego
14-08-2019
Residente SST Consorcio Provisedes 04

Elaborado por

Firma Recibido


FORMALETAS Y EQUIPOS TOLEDO

Tel: 471 8144
Cels: 314 238 3314 - 314 298 7004
Email: formaletasequipostoledo@hotmail.com



"Cargamos su Plancha de concreto con Personal Profesional"

FORMALETA METÁLICA PARA COLUMNAS



ORDEN DE SALIDA

1341

FECHA: Agosto. 01. 2019 CIUDAD:

CLIENTE: PROPIETARIO: Olmo ingeniera y construcion C.C.: TEL.:

ING. O ARQUITECTO: C.C.: TEL.:

MAESTRO ENCARGADO: Ing Diego Hillon. C.C.: TEL.:

DIRECCIÓN DE OFICINA O RESIDENCIA: BARRIO:

DIRECCIÓN DONDE DEBE PERMANECER EL EQUIPO:

BARRIO: VENCIMIENTO:

CANT.		ENTREGADO	RECIBO PARCIAL	TOTAL
	Cerchas 3 Metros	10		10
	Cerchas 2 Metros			
	Cerchas 1 Metro			
	Paral Metálico Largo	15		15
	Paral Metálico Corto			
	Paral Metálico Extralargo			
	Cruceta Larga			
	Cruceta Corta			
	Planchón 3 Metros			
	Planchón 4 Metros			
	Tableros o Camillas			
	Sección Andamios 150 x 150 certificado: 1			
	Sección Andamios 150 x 100			
	Cruceta Andamio			
	Crucetas Andamios Reposición		2 plataforma	
	Tablas Reposición		4 verticales	
	Repisa Reposición		1 escalera	
	Ganchos Pasadores Parales		4 horizontales 1.35	
	Juegos de Mordazas		4 horizontales 1.62.	
	Mordazas Reposición		2 diagonales 2	
	Forclamps		2 diagonales 2.40.	
	Ruedas de Anadamios			
	Camillas de Reposición			
	Marcos Anadamios Reposición			
	Cuñas			
	Paral Madera			
	Llave Tensora			
	Ganchos Andamio Colgante			
	Pernos o Perros			
	Vibrador			
	Mezcladora			
	Pluma			
	Motor			

NOTA:
Estimado cliente: en el momento que deje de utilizar el equipo por favor comuniquese a nuestros numeros telefonicos, con dos días de anticipación para que le sea retirado. De lo contrario se le seguira cobrando el alquiler.

OBSERVACIONES:

Conductor:

Vehículo:

Firma:

Recibió: Alejandra Mondragon.

Usuario o Reprresentante - Firma y Sello

C.C. o Nit.

Recogido en Obra:

Fecha: D M A

Entregó:

Cliente:

C.C. o Nit:

LOS EQUIPOS SE ENTREGAN Y SE RECOGEN EN EL PRIMER PISO

CONSECUTIVO

2495

Su Proveedor
Suministros & Ferreteria

SU PROVEEDOR SUMINISTROS Y FERRETERIA S.A.S
NIT : 901,247,732 - 2
CL 24 24 32
3377411 - 3103435432

REMISION MERCANCIA NO.
S - 001 - 893

				Fecha Comprobante	Dto Cruce
Señores	OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS				
NIT	901,300,853 - 1	Teléfono	3102757816		
Dirección	CR 100 A 135 04	Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	2019-08-17	732

Código	Descripción	Cantidad	Unidad
1435480101	CANECA PLASTICA 55 GL SELLADA	2,00	UN
1435480101	TEJA DE ZINC CAL 35 X 3,05 MT ACESCO	5,00	UN
1435480101	MANGUERA PLANA 2" T,BOMBERO 60 PSI X MT	10,00	UN
1435480101	ACOPLE INDUSTRIAL DE ALUMINIO PARTE F 2"	1,00	UND
1435480101	ACOPLE INDUSTRIAL DE ALUMINIO PARTE C 2"	1,00	UND
1435480101	ABRAZADERA INDUSTRIAL T-508 (52-57MM) HR	1,00	UN
1435480101	DISCO CORTE FINO 4 1/2 X 0,045 X 7/8 DW8062 DEWALT	10,00	UN
1435480101	MANGUERA P/JARDIN 1/2" BICOLOR 200 PSI X MT	50,00	MTR
1435480101	CEMENTO GRIS X BULTO 50 KG HOLCIM BOYACA	25,00	BUL
1435480101	ABRAZADERA CREMALLERA T06 (12-19 MM)	2,00	UND
1435480101	ACOPLE P/MANGUERA 1/2" H-M BRONCE X JG	1,00	JG
1435480101	BISAGRA REDONDA EN HIERRO 3/4 X PAR	1,00	UN

OBSERVACIONES .

William Fonseca
Residente 867
16-08-2019

Elaborado por

Firma Recibido

2496

Su Proveedor
Suministros & Ferreteria

SU PROVEEDOR SUMINISTROS Y FERRETERIA S.A.S
NIT : 901,247,732 - 2
CL 24 24 32
3377411 - 3103435432

REMISION MERCANCIA NO.
S - 001 - 777

				Fecha Comprobante	Dto Cruce
Señores	OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS				
NIT	901,300,853 - 1	**Teléfono**	3102757816	2019-08-02	633
Dirección	CR 100 A 135 04	**Ciudad**	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA		

Código	Descripción	Cantidad	Unidad
1435480101	VARA ROLLIZO EUCALIPTO 3 METROS	15,00	UN
1435480101	REPISA MADERA 4CM X 8CM X 3 MTS	15,00	UN
1435480101	PUNTILLA 3" X LB CABALLO	1,00	UN
1435480101	PUNTILLA 2 1/2" X LB CABALLO	1,00	PND
1435480101	PUNTILLA 2" X LB CABALLO	1,00	PND
1435480101	DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4 1/2" ABRACOL	2,00	UN
1435480101	MINERAL ROJO X KG	1,00	UN
1435480101	CINTA EMPAQ TRANSP 2" X 300 MTS CELLUX	1,00	UN
1[illegible]80101	CINTA SENALIZACION ROJO-NEGRO X ROLLO 500 MTS	1,00	UN
1[illegible]80101	LONA P/ESCOMBRO 60 X 90 (USADA)	1.000,00	UN

..RVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Firma Recibido

FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S.

NIT : 900,034,102 - 4
CARRERA 25 No 15 65
7449666 - 7443636
BOGOTA - COLOMBIA

REMISION ELECTRONICA FIGURADORA

FEF1 - 4180

				Fecha Factura	Fecha Vencimiento
Señores	IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS S A S				
NIT	900,359,902 - 5	Teléfono	6811647	2019-09-03	2019-09-03
Dirección	CR 100 A 135 04 BRR SUBA LA CHUCUA	Ciudad	BOGOTA D.C - COLOMBIA		

Vendedor	Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	ValorUnitario	Valor Total	TotalPesoProducto
27,00	0060001000001	ALAM NEGRO #18	9	50.00	3.210,00	160,500.00	50,00
27,00	0010006000016	HIERRO FIGURADO 5/8	11	1,311.00	2.177,00	2,854,047.00	1.311,00

Total Bruto	3,014,547.00
IVA 19%	572,764.00
Total a Pagar	$ 3.587.311,00

CONDICION DE PAGO

Cruce Con Anticipo Cuota 1 F - 030- 4180 Vence el 2019-09-03 3.587.311,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Quinientos Ochenta Y Siete Mil Trescientos Once Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

LUCIA LOPEZ CLIENTE RETIRA

AM FERRETERIA
ANDRES MARTINEZ SAS
NIT. 900.034.102-4
Después de recibida a satisfacción la mercancia, no se aceptan reclamos

AM FERRETERIA
ANDRES MARTINEZ SAS
RECIBI LA MERCANCIA RELACIONADA EN BUEN ESTADO Y VERIFICANDO CANTIDADES Y DESCRIPCIÓN
NOMBRE
PLACA
BODEGA 11

Elaborado e Impreso por Siigo

AM FERRETERIA
ANDRES MARTINEZ SAS
03 SEP 2019
BODEGA 11
ENTREGADO

FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO DE PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS.
Consignacion: Bancolombia C. Cte 041-27791-998 / Davivienda C. Cte 4621-6999-9895 / Banco Agrario C. Ah. 409-100-007-466 / Bogota C. Cte

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución 18762009983319 aprobado en 2018-08-31 prefijo FEF1 desde el número 1 al 10000.

FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S Actividad Económica 4663 Tarifa 000.690 No FEF1 04180

ORIGINAL

Scanned by CamScanner

D&A HIERRO FIGURADO SAS NIT : 000901139989 -5 Remision Venta No. S-001-00000002643

SENORES : IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS NIT : 900359902-5 FECHA : 2019/09/20
DIRECCION : CR 100A 135 04 Teléfonos : 6811647
CIUDAD : BOGOTA D.C.-BOGOTA Vendedor :0003

La trasferencia del derecho de propiedad de estos articulos se darán efectivamente a la cancelación de la correspon - diente Factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total o parcial, la mercancia relacionada en esta Remisión fue entregada en perfectas condiciones, por lo cual no se aceptarán reclamos posteriores.

Por Concepto de :					Valor
1435480100-0001	0010007000006-0001 HF3/8	HIERRO FIGURADO 3/8	Salen	478.00000KGM	0.00
1435480100-0001	0010007000009-0001 HF3/4	HIERRO FIGURADO 3/4	Salen	873.00000KGM	0.00
1435480100-0001	0010007000010-0001 HF7/8	HIERRO FIGURADO 7/8	Salen	382.00000KGM	0.00
CARTILLA 863					
PROFORMA 9745					

D&A
Hierro Figurado S.A.S.
24 SEP 2019
Cristian
CANCELADO

2499

D&A HIERRO FIGURADO SAS NIT : 000901139989 -5 Remision Venta No. S-001-00000002617

SEÑORES : IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS SAS . NIT : 900359902-5 FECHA : 2019/09/16
DIRECCION : CR 100A 135 04 Teléfonos : 6811647
CIUDAD : BOGOTA D.C.-BOGOTA Vendedor :0003

La trasferencia del derecho de propiedad de estos articulos se darán efectivamente a la cancelación de la correspon - diente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total o parcial, la mercancia relacionada en esta Remisión fue entregada en perfectas condiciones, por lo cual no se aceptarán reclamos posteriores.

Por Concepto de :				Valor
1435480100-0001	0010007000006-0001 HF3/8	HIERRO FIGURADO 3/8	Salen .667.00000KGM	0.00
1435480100-0001	0010007000008-0001 HF5/8	HIERRO FIGURADO 5/8	Salen 568.00000KGM	0.00
CARTILLA 853				
PROFORMA 9729				

D&A Hierro Figurado S.A.S.
13 SEP 2019
ENTREGADO

2500